LAVADO DE TANQUES ALMACENAMIENTO DE AGUA

RAGA

COD06130

CONTROL DE PLAGAS RAGA NIT. 1003541042-2
desde el 2009 aportando servicios en salud pública.

La presente acta se expide en **cumplimiento a la resolución 738 de 2018, la ley 9ª de 1979 Ley 142 de 1994** y **Decreto 1575 de 2007** por el cual se establece el Sistema para la Protección y Control de la Calidad del Agua para Consumo Humano (Art. 9 y 10). guía **técnica No 3 O.M.S.**

CONCEPTO FAVORABLE DSP-CQ-060-2024

Nombre o Razón Social del cliente:

"SAN JOSE"
NIT. 901142353-2

Dirección:	KM 69 via Girardot-bogota finca cataluya
Fecha del servicio:	29 de agosto del 2024
Nombre del Operario:	William Alonso Ramírez González
Recomendación del Diagnóstico:	N. R
Elementos de protección utilizados:	Mono gafas, botas de caucho, respirador
Equipos e implementos utilizados	Hidro lavadora, cepillos, entre otros.
tipo de tanque y capacidad:	1 Tanque de 33000 litros.
Trabajo realizado:	limpieza y desinfección
Desinfectante utilizado:	hipoclorito al 5%, en dilución de 2 x 1000
Tiempo Exposición, contacto de solución:	30 Minutos
Disposición de residuos sólidos:	(lodos) Gestor Ambiental

MEDICION DE PARAMETROS

ANTES	P.H ENCONTRADO: 9.9 ppm	TEMP DEL AGUA: 22,8ºC	CLORO RESIDUAL: 1.63 mg/L
DESPUES	P.H ENCONTRADO: 8.8 ppm	TEMP DEL AGUA: 20,3ºC	CLORO RESIDUAL: 1.70 mg/L

SEIS MESES APARTIR DE SU FECHA DE EXPEDICION

En constancia se firma la presente a los 29 días del mes de agosto de 2024

.....

Ing. Ana Elena Carreño Cantor
Gerente

Oficina principal Carrera 8 Nº. 6 -35 Local 118. Fusagasugá- Cundinamarca.
Cel. 304 59516 51
Email: controldeplagasin@hotmail.com