

<b>Tema:</b> Revisión del sistema de cámaras de seguridad (CCTV)		
<b>Lugar:</b> PDM El Carmen	<b>Fecha:</b> 16/04//2026	<b>Hora inicial:</b> 12:30 M <b>Hora Final:</b> 1:00 PM
<b>Objetivo:</b> Verificar el estado y funcionamiento del sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV) de la plaza.		
<b>Agenda:</b>  <div><div>1. Desarrollo</div><div>2. Revisión del sistema CCTV</div><div>3. Inventario de cámaras</div><div>4. Identificación de requerimientos</div><div>5. Conclusión</div></div>		
<b>Desarrollo:</b>  Se dio inicio a la visita técnica con el acompañamiento del personal de la empresa CIS (Compañía Interamericana de Seguridad, con el fin de realizar la revisión del sistema de cámaras de seguridad.		
<b>Revisión del sistema CCTV:</b>  Durante la jornada se verificó el funcionamiento del sistema de circuito cerrado de televisión (CCTV), evaluando su estado general y operatividad.		
<b>Inventario de cámara:</b>  Se realizó el inventario de las cámaras actualmente instaladas en la plaza, revisando su estado y funcionamiento. Adicional menciono que es importante solicitar un mouse inalámbrico ya que el que tiene no es de fácil adaptabilidad.		
<b>Identificación de requerimientos:</b>  Se evidenció la necesidad de contar con un mouse inalámbrico, debido a que el dispositivo actual presenta fallas en su funcionamiento, dificultando la manipulación del sistema.		
<b>Conclusión:</b>  La visita permitió verificar el estado del sistema CCTV y establecer la necesidad de implementar mejoras en los elementos de operación, con el fin de garantizar un manejo adecuado y eficiente del sistema de seguridad.		

Registro fotográfico:



Decisiones	Responsables	Fechas

Compromisos	Responsables	Fechas

Nombre	Entidad	Correo	Teléfono	Firma
Yulieht Escamilla	IPES-SESEC	pdmelcarmen@ipes.gov.co	3117858856	<i>Yulieht Escamilla</i>
Nota: Anexo Planilla Asistencia (PA03-FO-019)				
	Fecha	Hora	Lugar	
Próxima reunión				