Lugar	Centro Comunidad de Cuidado San José
Fecha	31/10/2024
Tema	Actividades de subsanación

Desarrollo

Objetivo

Subsanar los hallazgos dejados por parte del equipo de supervisión de la Secretaria Distrital de Integración Social al Centro Comunidad de Cuidado San José

Desarrollo del tema

A continuación, se relacionan los hallazgos con su respectiva subsanación de la visita de supervisión del 24 de octubre 2024.

N°	HALLAZGO	ACCIÓN DE MEJORA	FECHA DE INICIO	FECHA DE ENTREGA	RESPONSABLE
1	Ajuste marco de la puerta de la habitación 7	Se realiza refuerzo en anclaje del marco de la puerta	24/07/2024	24/07/2024	Ingeniera ambiental
2	Cambio de perlizador de ducha habitación 18	Se realiza la sustitución dl perlizador por daño	24/10/2024	24/10/2024	Ingeniera ambiental
3	Ajuste señalética habitación 2	Refuerzo de chazos para la señalética de la habitación 2	24/10/2024	24/10/2024	Ingeniera ambiental
4	Pintura de cambio de nivel de la ducha habitación 5	Se realiza señalización de color amarillo del cambio de nivel de la ducha habitación 5	24/10/2024	24/10/2024	Ingeniera ambiental
5	Ajuste del marco de la puerta de la habitación 19	Se reforzaron los chazos de la puerta de la habitación 19	24/10/2024	24/10/2024	Ingeniera ambiental


Asistentes	Nombre	Cargo/Rol	Dependencia

Powered by CamScanner

	YENNIFER TATIANA MURCIA BOLIVAR	COORDINADORA	CC SAN JOSÉ
	DIANA VANESSA ORTEGA ROJAS	RESPONSABLE AMBIENTAL	CC SAN JOSÉ
Compromisos	Actividad	Responsable	Fecha límite
	No aplica	No aplica	No aplica
Próxima reunión	No aplica		
Elaboró	Diana Vanessa Ortega Rojas – Ing. Ambiental		

EVIDENCIA FOTOGRÁFICA

1. Ajuste marco de la puerta de la habitación 7



Powered by CamScanner

2. Cambio de perlizador de ducha habitación 18





Powered by CamScanner

3. Ajuste señalética habitación 2





Powered by CamScanner

4. Pintura de cambio de nivel de la ducha habitación 5



Powered by CamScanner

5. Ajuste del marco de la puerta de la habitación 19



Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE INTEGRACIÓN SOCIAL

PROCESO GESTIÓN DOCUMENTAL

FORMATO PLANILLA DE ASISTENCIA

Código:	FOR-GD-023
Versión:	2
Fecha:	Memo I2024018963 - 12/07/2024
Página:	1 de 1

1. Tema: Hallazgos Subsanación
2. Lugar o Localidad o Sede: CC San José
3. Fecha y hora: 31/10/2024 3:00 pm
4. Nombre responsable: Diana Ortega Rojas
5. Dependencia responsable: Gestión Ambiental

6. Ítem	7. Nombres y Apellidos	8. Documento de identidad		9. Entidad / Dependencia	10. Rol / Cargo	11. Planta / Contratista	12. Correo electrónico	13. Teléfono y Ext. / Celular	14. Firma
		8.1 Tipo	8.2 Número						
1	Jennifer Tatiana Garcia B	CC	1069749812	CC San José	Coordinador	Contratista	CC-sanjose-0155 2024@gmail.com	3194241638	
2	Diana Ortega Rojas	CC	1069752744	CC San José	Responsable Ambiental	Planta	ccsanjosegaia@gmail.com	3193064303	
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
16									
17									
18									
19									
20									

Tratamiento de datos personales: "En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, me fue informado que la Secretaría Distrital de Integración Social – SDIS, es la responsable del tratamiento de mis datos personales recolectados y podrá realizar operaciones sobre los mismos para las finalidades establecidas en su Política de tratamiento de datos personales, disponible en la página web de la entidad. Entiendo que tengo derecho a entregar o no datos sensibles, que son aquellos que afectan mi intimidad o cuyo uso indebido puede generar discriminación.
Por lo anterior, autorizo expresamente a la Secretaría Distrital de Integración Social para tratar los datos personales que se recolectarán mediante este registro. Entiendo que para revocar o modificar esta autorización, así como para consultar los datos allí almacenados, debo dirigirme a la SDIS a través de sus canales de atención a la ciudadanía"

Toda actividad realizada de pausa saludable debe ser reportada al Proceso Gestión de Talento Humano – Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Powered by CamScanner