EVALUACIÓN TÉCNICA INICIAL IC-019-2026

OBJETO: "CONTRATAR SERVICIOS ESPECIALIZADOS PARA EL SUMINISTRO, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE PLANTAS ELÉCTRICAS, AIRES ACONDICIONADOS, CUARTOS FRÍOS, UPS Y PANELES SOLARES, INCLUIDO REPUESTOS Y MANO DE OBRA CALIFICADA CON EL FIN DE GARANTIZAR SU ÓPTIMO FUNCIONAMIENTO, SEGURIDAD Y EFICIENCIA OPERATIVA PARA LOS EQUIPOS DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E."

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS		COLPREVENCIÓN SAS			FERRELECTRICOS IMPORTADOS SAS			DIEGO CASTRO INDUSTRIA Y CONSTRUCCION SAS		
ITEM	CRITERIOS A EVALUAR	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Aportar carta firmada por el representante legal donde manifieste contar con una garantía mínima de doce (12) meses sobre las torres de andamio, contados a partir de la entrega a satisfacción, que cubra defectos de fabricación, calidad de materiales y funcionamiento estructural, sin costo adicional para la entidad.	X		CUMPLE	X		CUMPLE	X		CUMPLE
2	Aportar carta firmada por el representante legal carta de compromiso en la cual el oferente garantice la entrega de los andamios y la realización de una inducción práctica sobre el correcto armado, desmonte, uso seguro e inspección de los mismos, dirigida al personal designado por la Subred.	X		CUMPLE	X		CUMPLE	X		CUMPLE
3	Aportar carta firmada por el representante legal carta de compromiso en la cual se obligue a suministrar las certificaciones de los andamios, incluyendo cumplimiento de normas técnicas aplicables (como normas OSHA, ANSI, EN o equivalentes), así como los documentos que acrediten el cumplimiento de la normatividad vigente en Colombia en materia de trabajo seguro en alturas, incluyendo lo establecido en la Resolución 4272 de 2021 y demás normas que la modifiquen o sustituyan		X	. -la Ficha Tecnica No mensiona las normativas exigidas. NO CUMPLE	X		CUMPLE		X	-la Ficha Tecnica No mensiona las normativas exigidas. NO CUMPLE
4	Aportar carta firmada por el representante legal carta de compromiso donde garantice la entrega de las fichas técnicas completas de los equipos suministrados, incluyendo especificaciones estructurales, capacidades de carga, materiales, dimensiones y condiciones de uso seguro		X	la Ficha Tecnica No cumple con la descripcion y no se evidencia la altura solicitada NO CUMPLE	X		CUMPLE		X	la Ficha Tecnica No cumple con la descripcion requerida en la altura del andamo. NO CUMPLE
CRITERIO: CUMPLE/NO CUMPLE		**NO CUMPLE**			**CUMPLE**			**NO CUMPLE**		
FIRMA:										
NOMBRE DEL EVALUADOR:		**NICOLAS SANCHEZ LOZANO** **REFERENTE INFRAESTRUCTURA** **SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD CENTRO ORIENTE E.S.E**								
FECHA DE EVALUACIÓN:		**08/05/2026**								