

		CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL PARA LA DEFENSA DE LA MESETA DE BUCARAMANGA - CDMB	
		ELABORÓ: Coordinador(a) Zona Piedemonte SUGAR	REVISÓ: Representante Dirección SIGC
CÓDIGO M-OA-F002	VERSIÓN 03	HOJA DE VISITA	

MOTIVO DE LA VISITA: Visita de verificación de equipos transforma- dores susceptibles de contaminación por PCB.			FECHA DE VISITA		
			DÍA	MES	AÑO
			21	04	26
FINCA	VEREDA	MUNICIPIO	MICROCUENCA		
	El Caucho	Girón			
COTA	746,5	7° 3' 48" N	E	73° 8' 24" W	
PROPIETARIO:	Meico S.A.		C.C / NIT.		
DIRECCIÓN DE CORRESPONDENCIA	Km 2,5 Vía Girón - Floridablanca Parque Industrial la Fortuna, Bodega 4.		TELÉFONO FIJO		
QUIEN ATIENDE LA VISITA:	Operario de Carga de bodega.		CELULAR		
			CELULAR		

SITUACIÓN ENCONTRADA:
<ul style="list-style-type: none"> Se visita el punto referenciado en el listado de terceros suministrado por la ESSA, donde registra el transformador con código # 710233. Al solicitar información sobre el personal administrativo o jefes que podrían atender la visita, el operario de carga en bodega indica que los jefes y/o administrativos no se encontraban en las instalaciones y no contaba con autorización para atender la visita y brindar información. En la parte externa de las instalaciones se observa transformador etiquetado con: Libre de PCB's.

EVIDENCIAS:
Registro fotográfico, coordenadas, hoja de visita.

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:
Se hará requerimiento de información al titular mediante correspondencia en físico a la dirección registrada en la presente hoja de visita.

No firma QUIEN ATIENDE LA VISITA - FIRMA / CÉDULA	Jon David Niño Izcano NOMBRE Y FIRMA SERVIDOR PÚBLICO CDMB
OTROS - NOMBRE / FIRMA / CÉDULA	David Estupiñán OTROS - NOMBRE / FIRMA / CÉDULA