CONTRATO DE INTERVENTORIA IDU-1757-2023

OBJETO DEL CONTRATO:
"INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST-SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C."

INFORME MENSUAL SOCIAL No. 19
(DEL 01 al 30 DE NOVIEMBRE DE 2025)

BOGOTÁ D.C.

Oficina Central: Carrera 20 No. 39-69 Barrio La Soledad, Bogotá D.C.
E-mail: gestionsocial1757@gmail.com

Informe mensual social					
No.	**Versión**	**Fecha**	**Folios**	**Elaboró**	**Aprobó**
19	1	16/12/25	26		
				Psic. Paola Pava Residente Social	Ing. Jairo Ortiz Director de Interventoría

Tabla 1. Control de cambios.

Oficina Central: Carrera 20 No. 39-69 Barrio La Soledad, Bogotá D.C.
E-mail: gestionsocial1757@gmail.com

INTRODUCCIÓN

El presente informe mensual contiene información correspondiente al proceso de verificación, seguimiento y acompañamiento aleatorio de la interventoría al contratista en la ejecución de actividades de gestión social entre el 01 al 30 de noviembre de 2025, dada la suspensión del proyecto, la prórroga y adición otorgadas a los contratos de obra e interventoría.

Durante el periodo evaluado, la interventoría cumplió con los compromisos de observación, supervisión y control recibidos en virtud del contrato de interventoría IDU-1757-2023, relacionadas con el contrato de obra IDU-1711-2023 en referencia al Plan de diálogo ciudadano y comunicación estratégica, que fue presentado por el contratista, y aprobado por la interventoría mediante el oficio GMC-134-025-2024 del 29 de febrero de 2024 y con recibido IDU 202432500403361.

Oficina Central: Carrera 20 No. 39-69 Barrio La Soledad, Bogotá D.C.
E-mail: gestionsocial1757@gmail.com

Índice de contenido

INTRODUCCIÓN ... 3
1. GENERALIDADES DE LA INTERVENTORÍA ... 7
2. GENERALIDADES DEL CONTRATISTA ... 7
3. GENERALIDADES DEL IDU ... 8
4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO ... 8
5. OBJETIVO ... 9
5.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS ... 9
6. PLAN DE DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA – PDCCE ... 9
6.1. Línea estratégica - Diálogo ciudadano ... 9
6.1.1. Programa de servicio a la ciudadanía ... 9
6.1.1.1. Punto IDU ... 9
6.1.1.2. Recepción de PQRSD ... 10
6.1.1.3. Recorridos urbanos ... 10
6.1.1.4. Atención a veedurías ciudadanas ... 12
6.1.1.5. Protocolo de servicio a la ciudadanía ... 12
6.1.1.6. Indicadores - Programa de servicio a la ciudadanía ... 12
6.1.2. Programa de Diálogo y Participación Ciudadana ... 13
6.1.2.1. Reuniones o socializaciones de inicio ... 13
6.1.2.2. Reuniones participativas ... 13
6.1.2.3. Reuniones de finalización ... 13
6.1.2.4. Reuniones informativas extraordinarias ... 14
6.1.2.5. Comité IDU de Diálogo Ciudadano ... 14
6.1.2.6. Indicadores - Programa de diálogo y participación ciudadana ... 14
6.1.3. Programa de acompañamiento a actividades técnicas de obra ... 15
6.1.3.1. Levantamiento de actas de vecindad ... 15
6.1.3.2. Actas de compromiso ... 16
6.1.3.3. Indicadores – Programa de acompañamiento a actividades técnicas de obra ... 16
6.1.4. Programa de Cultura Ciudadana ... 17
6.1.4.1. Acciones de formación a empleados de obra ... 17
6.1.4.2. Indicadores - Programa de Cultura Ciudadana ... 18
6.1.5. Programa de gobernanza para la movilidad ... 18
6.1.5.1. Gestión y articulación interinstitucional ... 18
6.1.5.1.1. Sector Salud ... 18
6.1.5.1.2. Sector educativo ... 18
6.1.5.1.3. Sector desarrollo económico ... 19
6.1.5.1.4. Mano de obra y Población vulnerable ... 19
6.1.5.1.4.1. Población vulnerable ... 19
6.1.5.1.4.2. Mano de obra no calificada de la localidad - MONCL ... 19
6.2. Línea estratégica - Comunicación estratégica ... 20
6.2.1. Programa de información para el desarrollo del proyecto ... 20
6.2.1.1. Volantes de información ... 20
6.2.1.2. Volantes de inicio ... 21
6.2.1.3. Afiches ... 21
6.2.1.4. Puntos Satélite de Información (PSI) ... 21
6.2.1.5. Indicadores - Programa de información para el desarrollo del proyecto ... 22
7. PLATAFORMA BACHUÉ ... 22
8. REPORTES DOCUMENTALES ... 23

Oficina Central: Carrera 20 No. 39-69 Barrio La Soledad, Bogotá D.C.
E-mail: gestionsocial1757@gmail.com

8.1. Informes semanales 23
8.2. Informe mensual 23
9. CORRESPONDENCIA COMPONENTE SOCIAL 23
9.1. Correspondencia recibida 23
9.2. Correspondencia enviada 24
10. REUNIONES DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO 24
11. COSTO DE DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA 25
12. ÍNDICES DE CUMPLIMIENTO 26
13. CONCLUSIONES 26
14. RECOMENDACIONES 26

Índice de tablas

Tabla 1. Control de cambios. 2
Tabla 2. Generalidades de la interventoría. 7
Tabla 3. Generalidades del contratista. 8
Tabla 4. Generalidades del IDU. 8
Tabla 5. Canales de atencion al usuario. 9
Tabla 6. Recorridos urbanos. 12
Tabla 7. Indicadores - Programa de servicio a la ciudadanía. 13
Tabla 8. Reuniones extraordinarias realizadas. 14
Tabla 9. Indicadores - Programa de diálogo y participación ciudadana. 15
Tabla 10. Actas de vecindad de cierre aprobadas. 15
Tabla 11. Indicadores para el programa de acompañamiento a actividades técnicas de obra 16
Tabla 12. Indicadores Programa de cultura ciudadana. 18
Tabla 13. Indicadores - Programa de gobernanza para la movilidad 19
Tabla 14. Volantes informativos entregados. 20
Tabla 15. Volantes de inicio entregados. 21
Tabla 16. PSI instalados - Barrio La Estancia, Localidad de Ciudad Bolívar. 22
Tabla 17. Indicadores programa de información para el desarrollo del proyecto. 22
Tabla 18. Informes semanales del contratista e interventoría. 23
Tabla 19. Informe mensual aprobado del contratista 23
Tabla 20. Correspondencia recibida. 23
Tabla 21. Correspondencia enviada. 24
Tabla 22. Comité de seguimiento realizado en noviembre de 2025. 25

Índice de ilustraciones

Ilustración 1. Mapa de Bogotá D.C. Fuente: Google Maps 8
Ilustración 2. Visita de verificación al punto IDU 10
Ilustración 3. Acompañamiento recorridos urbanos 12
Ilustración 4. Reuniones realizadas en el periodo evaluado. 14
Ilustración 5. Capacitación al personal de obra. 18
Ilustración 6. Verificación entrega de volantes. 21
Ilustración 7. Verificación de PSI 22

Oficina Central: Carrera 20 No. 39-69 Barrio La Soledad, Bogotá D.C.
E-mail: gestionsocial1757@gmail.com

Listado de documentos anexos

Anexo 1. Formato de verificación del Punto IDU 10
Anexo 2. Gestión Secretaría Dllo Económico 19
Anexo 3. MONC NOV 2025 19
Anexo 4. Tirilla Bachué 23
Anexo 5. Informes Semanales 1711-1757 23
Anexo 6. Informe Mensual Social No. 19 contratista 23
Anexo 7. Correspondencia recibida 23
Anexo 8. Correspondencia enviada 24
Anexo 9. Aplicación listas de chequeo 26

Oficina Central: Carrera 20 No. 39-69 Barrio La Soledad, Bogotá D.C.
E-mail: gestionsocial1757@gmail.com

1. GENERALIDADES DE LA INTERVENTORÍA

Datos generales de la interventoría	
Razón Social	Consorcio Metro Cinco.
No. de contrato	IDU-1757-2023.
Objeto	Interventoria tecnica, administrativa, financiera, legal, social y SST-SGA para la demolición, limpieza, cerramiento y mantenimiento de predios adquiridos por el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, para la ejecución de proyectos viales y de espacio público que se encuentran en administración a cargo de la Dirección Técnica de Predios – Proyectos varios en Bogotá D.C.
Valor estimado inicial	$619.959.912.
Adición No. 1	$1.151.486.084.
Adición No. 2	$1.506.144.778.
Adición No. 3	$266.224.957.
Valor estimado actual	$1.772.369.735.
Fecha de inicio	19 de febrero de 2024.
Fecha de terminación inicial	18 de septiembre de 2024.
Suspensión No. 1	Del 11 de septiembre al 23 de octubre de 2024.
Suspensión No. 2	Del 22 de agosto al 14 de septiembre de 2025.
Prórroga No. 1	6 meses.
Prórroga No. 2	4 meses.
Prórroga No. 3	3 meses.
Fecha de terminación No. 1	30 de abril de 2025.
Fecha de terminación No. 2	30 de agosto de 2025.
Fecha de terminación Actual	23 de diciembre de 2025.
Director	Ing. Jairo Geovenni Ortíz.
Residente Técnico	Ing. Andrés Bandera.
Residente Social	Psic. Paola Andrea Pava.
Residente Ambiental	Ing. Loly Vanegas.
Residente SST	Wilmer Eduardo Bacca.

Tabla 2. Generalidades de la interventoría.

2. GENERALIDADES DEL CONTRATISTA

Datos generales del contratista de obra	
Razón Social	Infraestructura Integral S.A.S.
No. de contrato	IDU-1711- 2023.
Objeto	Demolición, limpieza, cerramiento y mantenimiento de predios adquiridos por el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, para la ejecución de proyectos viales y de espacio público que se encuentran en administración a cargo de la Direccion Técnica de predios – Proyectos varios, en Bogotá D.C.
Valor estimado inicial	$5.758.862.804.
Adición No. 1	$8.638.294.206.
Adición No. 2	$1.264.000.000.
Valor estimado actual	$ 9.902.294.206.
Fecha de inicio	19 de febrero de 2024.
Fecha de terminación inicial	18 de septiembre de 2024.

Oficina Central: Carrera 20 No. 39-69 Barrio La Soledad, Bogotá D.C.
E-mail: gestionsocial1757@gmail.com

Datos generales del contratista de obra	
Suspensión No. 1	Del 11 de septiembre al 23 de octubre de 2024.
Suspensión No. 2	Del 22 de agosto al 14 de septiembre de 2025.
Prórroga No. 1	6 meses.
Prórroga No. 2	4 meses.
Prórroga No. 3	3 meses.
Fecha de terminación No. 1	30 de abril de 2025.
Fecha de terminación No. 2	30 de agosto de 2025.
Fecha de terminación actual	23 de diciembre de 2025.
Director	Ing. Mónica Jimena Guerra Vergara.
Residente Técnico	Ing. Manuel Rodríguez.
Residente Social	C.S. Ángela Marcela Rozo Siatame.
Auxiliar Social	T.S. Valentina León.
Residente Ambiental	Ing. Alex Llenera.
Residente SST	Ing. Diana Velásquez.

Tabla 3. Generalidades del contratista.

3. GENERALIDADES DEL IDU

Instituto de Desarrollo Urbano – IDU	
Supervisión Técnica	Arq. Mauricio Pombo Santos. Arq. Nelson Fabian Cepeda.
Coordinador SST	Ing. Dina Pulido.
Coordinador Ambiental	Ing. Mónica Alejandra Granados.
Dirección	Calle 22 No. 6 – 27.
Teléfono	(601) 3386660.

Tabla 4. Generalidades del IDU.

4. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El área de influencia directa del proyecto corresponde a: Troncal AK 7, Troncal NQS, Localidad de Suba, Troncal KR 10, Troncal CL 26, Troncal Américas, Troncal Caracas, Troncal CL 80, Avenida Suba, Cable Ciudad Bolívar, Cable Monserrate, Avenida Las Villas, Avenida Jorge Uribe Botero, Avenida Cota, Cable San Cristóbal, patios, portales y puentes peatonales y predios que, por circunstancias judiciales, administrativas o la dinámica de desarrollo de la ciudad de Bogotá D.C., no se construyeron.

Registro fotográfico de muestra



Ilustración 1. Mapa de Bogotá D.C. Fuente: Google Maps.

Oficina Central: Carrera 20 No. 39-69 Barrio La Soledad, Bogotá D.C.
E-mail: gestionsocial1757@gmail.com

5. OBJETIVO

Ejecutar el seguimiento, acompañamiento, verificación, cuantificación y evaluación de las actividades de gestión social ejecutadas por el contratista, de acuerdo con los lineamientos establecidos en el Apéndice H - Especificaciones técnicas para el componente diálogo ciudadano y comunicación estratégica del contrato IDU 1711-2023.

5.1 Objetivos específicos

- Realizar visitas de inspección aleatorias al punto IDU, para la verificación de su funcionamiento y presentación.
- Verificar el cargue de información de gestión social en la plataforma Bachué.
- Verificar la realización de las acciones de formación a los empleados de obra.
- Verificar el cumplimiento de los porcentajes establecidos para la contratación de mano de obra no calificada de la localidad y de personas en condición de vulnerabilidad.

6. PLAN DE DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA – PDCCE

A continuación, se describe la información de seguimiento obtenida, y las acciones de Interventoría ejecutadas durante el periodo evaluado, por cada programa que compone el PDCCE.

6.1. Línea estratégica - Diálogo ciudadano

6.1.1. Programa de servicio a la ciudadanía

6.1.1.1. Punto IDU

Para el periodo evaluado, el contratista continúa con los canales de atención a la ciudadanía, cuya existencia y funcionamiento son verificados aleatoriamente por la interventoría, y que se mencionan a continuacion:

Canal	Dirección	Horario
Correo electrónico	gestionsocial1711@gmail.com	Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Punto IDU	Cra. 49 No. 91-76 Barrio La Castellana – Localidad de Barrios Unidos	
Linea telefónica	6353245 - 3183438652	

Tabla 5. Canales de atencion al usuario.

Adicional, se informa que, la línea celular 3183438652 tiene disponible la red social “WhatsApp” como medio de comunicación directa y alternativa, para atender los requerimientos de las comunidades aledañas en los diferentes puntos de intervención del proyecto. Así las cosas, el contratista cumplió con las 40 horas semanales de atención estipuladas en el Plan de diálogo y comunicación estratégica.

Por otra parte, se informa que, el 25 de noviembre de 2025, la interventoría realizó 1 visita de inspección al contratista, aplicando el formato FO-SC-34 “Formato de verificación del

Oficina Central: Carrera 20 No. 39-69 Barrio La Soledad, Bogotá D.C.
E-mail: gestionsocial1757@gmail.com

Punto IDU", con el objetivo de constatar la existencia, dotación y funcionamiento del mismo, y firmando la bitácora social.

Continúa en seguimiento el caso de la telefonía de ETB, dado que, esta entidad aún no ha brindado una solución de fondo y definitiva al tema del contestador automático del punto IDU. El cambio de proveedor del contestador implica el reemplazo de toda la red de internet de la oficina del contratista y demás procesos para deshabilitar el servicio integral de ETB, el cual está en observación y con los debidos soportes de la trazabilidad de los diferentes derechos de petición que ha realizado el contratista a ETB. A pesar de esta situación, la interventoría ha podido verificar que el contratista ha atendido cada una de las PQRSD y demás peticiones de la ciudadanía.

(Ver Anexo 1. Formato de verificación del Punto IDU)

Registros fotográficos de muestra		
		
Imagen y presentación – Baño 1er piso	Oficina atención Punto IDU – 2do piso.	Aplicación formato de verificación Punto IDU.

Ilustración 2. Visita de verificación al punto IDU.

6.1.1.2. Recepción de PQRSD

Para el período evaluado, la interventoría informa que, no se recibieron PQRSD de la comunidad.

A la fecha, la interventoría ha verificado el cierre de 3 PQRSD durante la ejecución del proyecto.

6.1.1.3. Recorridos urbanos

Para el período evaluado, el contratista realizó los siguientes recorridos urbanos con el acompañamiento aleatorio de la Interventoría, los cuales fueron registrados en la bitácora social del proyecto, así:

No.	Fecha	Lugar	ID Bachué	Actividad
1	04/11/25	Cra 9 con Calle 174	23618	La interventoría y el contratista asistieron a la reunión extraordinaria con el objetivo de socializar el inicio del cerramiento colindante a la Universidad Cooperativa de Colombia y de la Salle, y se verificó la entrega de (1) volante de inicio.
2	05/11/25	Ciudad Bolívar	23619	La interventoría verificó que el contratista realizara la entrega del volante para notificación de primera visita en el barrio La Estancia, para el levantamiento de acta de

Oficina Central: Carrera 20 No. 39-69 Barrio La Soledad, Bogotá D.C.
E-mail: gestionsocial1757@gmail.com

No.	Fecha	Lugar	ID Bachué	Actividad
				vecindad, así como un (1) volante de inicio y un (1) volante de recomendaciones preventivas. Así mismo, se verificó la entrega de volantes de tercera visita para levantamiento de acta de vecindad en el barrio de María Cano.
3	06/11/25	Ciudad Bolívar	23620	La interventoría verificó que el contratista realizara la entrega del volante No. 50 sobre notificación para levantamiento de acta de vecindad 2da visita, en el barrio La Estancia. Así como el levantamiento de las siguientes actas de vecindad de inicio en el barrio María Cano - Carrera 75 C No 62 F 47 Sur - Interna - Carrera 75 C No 62 F 29 Sur - Interna - Carrera 75 F No 62 F 48 Sur - Fachada - Carrera 75 F No 62 F 42 Sur - Fachada - Carrera 75 C No 62 F 35 Sur - Fachada - Carrera 75 C No 62 F 41 Sur - Fachada
4	11/11/25	María Cano Ciudad Bolívar	23621	Se verificó que el contratista realizara el acta de vecindad interna en el barrio María Cano en la KR 75 C No 62 F 41 Sur.
5	12/11/25	La Estancia	23692	La interventoría verificó que el contratista realizara la entrega del volante No. 51 de última visita para levantamiento de acta de vecindad, así mismo los volantes No. 52 de Recomendaciones preventivas y No. 49 de primera visita para levantamiento de acta de vecindad y volante de inicio. Por otro lado, se verificó que se realizara la capacitación a trabajadores sobre el plano invisible con la participación de siete (7) trabajadores. Y por último, el levantamiento de dos actas de vecindad de la siguiente manera: 1. Calle 85 Sur No 73 J 03 2. CL 57 R Bis Sur No 84 (Invasión)
6	18/11/25	La Estancia	23698	La interventoría verificó que el contratista realizara la entrega de los siguientes volantes, en el barrio La Estancia de Ciudad Bolívar: - Volante No. 49 Levantamiento de acta de vecindad primera visita (1) una pieza - Volante No. 52 Recomendaciones Preventivas (1) Una pieza. - Volante de inicio (1) pieza. Así mismo, se realizó levantamiento de las siguientes actas de vecindad: - Calle 58 A Sur No 73 J 10. -Calle 58 A Sur No 73 J 16.

Oficina Central: Carrera 20 No. 39-69 Barrio La Soledad, Bogotá D.C.
E-mail: gestionsocial1757@gmail.com

No.	Fecha	Lugar	ID Bachué	Actividad
				Y se verificó el cierre de 40 actas de vecindad.
7	21/11/25	La Estancia	23699	Se verificó el cierre de una acta de vecindad en el barrio La Estancia: CL 58 SUR No 73 F 72.
8	24/11/25	KR 96 B No 25 B 66	23700	Se verificó que el contratista realizara la socialización de inicio de mantenimiento y cerramiento, frente al predio de la KR 96 B No. 25 B 66 en la localidad de Fontibón.
9	26/11/25	Localidad de San Cristóbal	23759	El contratista, junto con la Interventoría realizó acompañamiento al recorrido programado por el IDU y el Contratista del cable aéreo en aras de revisar en conjunto nuevamente el cuadro de posibles, del mismo modo, se realizó un acta de socialización de cierre para el predio que se encuentra ubicado en la Calle 32 C Sur No 0 - 45 Este del barrio Atenas - La Victoria de la localidad de San Cristóbal.
10	27/11/25	Carrera 9 con Calle 174	23760	Se verificó que el contratista realizara la reunión de finalización de cerramiento, en la Carrera 9 con Calle 174, con delegado de la Universidad Cooperativa de Colombia.

Tabla 6. Recorridos urbanos.

El contratista está cumpliendo con la cantidad de 20 horas semanales estipuladas en el Plan de diálogo ciudadano y comunicación estratégica, para los recorridos urbanos programados en el periodo evaluado.

Para la verificación del soporte de esta actividad, se sugiere al lector remitirse al “Anexo 1. Bitácora” del Informe Mensual Social 18 V2 del contratista adjunto.

Registro fotográfico de muestra



Ilustración 3. Acompañamiento recorridos urbanos.

6.1.1.4. Atención a veedurías ciudadanas

Para el período evaluado, el contratista no recibió requirimiento de las veedurías ciudadanas del área de influencia directa o indirecta del proyecto.

6.1.1.5. Protocolo de servicio a la ciudadanía

Para el período evaluado, el contratista está cumpliendo con el Manual de servicio al ciudadano y gestión de derechos de petición – IDU.

6.1.1.6. Indicadores - Programa de servicio a la ciudadanía

Oficina Central: Carrera 20 No. 39-69 Barrio La Soledad, Bogotá D.C.
E-mail: gestionsocial1757@gmail.com

Ítem	Indicador - Formula	Porcentaje cumplimiento
Punto IDU	(1 Punto IDU instalado / 1 Punto IDU requerido) X 100%	100%
Horas de atención Punto IDU	(40 horas ejecutadas semanal / 40 horas programadas semanal) X 100%	100%
PQRSD	(No. PQRSD cerrada en el mes / No. PQRSD recibida en el mes) X 100%	N.A.
Recorridos urbanos	(10 recorridos urbanos realizados / 10 recorridos urbanos programados) X 100%	100%

Tabla 7. Indicadores - Programa de servicio a la ciudadanía.

6.1.2. Programa de Diálogo y Participación Ciudadana

6.1.2.1. Reuniones o socializaciones de inicio

Para el periodo evaluado, la Interventoría informa que se realizó la siguiente reunión de inicio, así:

No.	Lugar	Fecha	ID Bachué	Actividad
1	El Codito – Usaquén	04/11/25	12119	La interventoría acompañó al contratista en la reunión de socialización de inicio de actividades de mantenimiento en la Cra 9 con calle 174 con delegado de la Universidad Cooperativa de Colombia.

Tabla 8. Reunión de socialización de inicio.

Para la verificación del soporte de esta actividad, se sugiere al lector remitirse al “Anexo No. 2 – Acta de socialización de inicio de mantenimiento” del Informe Mensual Social 19 V2 del contratista adjunto.

6.1.2.2. Reuniones participativas

Para el periodo evaluado, se informa que el contratista no ejecutó reuniones participativas, dado que, no fueron requeridas para las actividades técnicas realizadas.

6.1.2.3. Reuniones de finalización

Para el periodo evaluado, la interventoría informa que se realizó la siguiente reunión de finalización, así:

No.	Lugar	Fecha	ID Bachué	Actividad
1	El Codito – Usaquén	27/11/25	12338	La interventoría verificó que el contratista realizara la reunión de finalizacón de actividades de mantenimiento en la Cra 9 con calle 174 con delegado de la Universidad Cooperativa de Colombia.

Tabla 9. Reunión de finalización.

Para la verificación del soporte de esta actividad, se sugiere al lector remitirse al “Anexo No. 3 – Acta de socialización de finalización” del Informe Mensual Social 19 V2 del contratista adjunto.

Oficina Central: Carrera 20 No. 39-69 Barrio La Soledad, Bogotá D.C.
E-mail: gestionsocial1757@gmail.com

6.1.2.4. Reuniones informativas extraordinarias

Para el periodo evaluado, la interventoría verificó la ejecución de las siguientes reuniones informativas extraordinarias, así:

No.	Lugar	Fecha	ID Bachué	Actividad
1	Puerta de Teja - Localidad de Fontibón	24/11/25	12334	Socialización para arreglo y adecuación de cerramiento del parqueadero
2	Barrios Atenas y La Victoria	26/11/25	12336	Visita al predio ubicado en la Cl 32 C Sur No 0-45 Este, para la verificación de las afectaciones reportadas, las cuales no fueron causadas por el contrato de demoliciones 1711-2023.

Tabla 10. Reuniones extraordinarias realizadas.

Para la verificación del soporte de esta actividad, se sugiere al lector remitirse al "Anexo No 4 -Actas de reunión extraordinarias" del Informe Mensual Social 19 V2 del contratista adjunto.

Registro fotográfico de muestra	
	

Ilustración 4. Reuniones realizadas en el periodo evaluado.

6.1.2.5. Comité IDU de Diálogo Ciudadano

Para el periodo evaluado, el contratista no conformó Comité IDU de diálogo ciudadano alguno con las comunidades, en razón a que no aplica debido a la naturaleza y dinámica del proyecto.

6.1.2.6. Indicadores - Programa de diálogo y participación ciudadana

Ítem	Indicador - Fórmula	Porcentaje cumplimiento
Reuniones de Inicio	(1 Reunión de inicio ejecutada / 1 Reunión de inicio programada) X 100%	100%
Reuniones participativas	(No. Reunión participativa ejecutada / No. Reunión participativa programada) X 100%	N.A.
Reuniones de Finalización	(1 Reunión de finalización ejecutada / 1 Reunión de finalización programada) X 100%	100%
Reuniones extraordinarias	(2 Reuniones extraordinarias ejecutadas / 2 Reuniones extraordinarias programadas) X 100%	100%

Oficina Central: Carrera 20 No. 39-69 Barrio La Soledad, Bogotá D.C.
E-mail: gestionsocial1757@gmail.com

Ítem	Indicador - Fórmula	Porcentaje cumplimiento
Comité IDU	(Comités IDU Conformados / Comités IDU programados) X 100%	N.A.

Tabla 11. Indicadores - Programa de diálogo y participación ciudadana.

6.1.3. Programa de acompañamiento a actividades técnicas de obra

6.1.3.1. Levantamiento de actas de vecindad

Se informa que, el contratista presentó la Metodología para el diligenciamiento de actas de vecindad, y la interventoría, previa subsanación de observaciones, la aprobó mediante el oficio GMC-134-025-2024 del 29 de febrero de 2024, tal y como se informó en el informe mensual social No. 1.

Para el periodo evaluado, se realizó la revisión y aprobación de las siguientes actas de vecindad de inicio con el oficio GMC-134-351-2025 del 24/11/2025, así:

Acta	Dirección	Barrio	Localidad
CD-71	CL 58 SUR 73 J 03	La Estancia	Ciudad Bolívar
CD-72	CL 57 R BIS SUR 84		
MC-1	CL 62 G SUR 75 C 04	María Cano	
MC-2	KR 75 F 62 F 30		
MC-3	KR 75 C # 62 F 47 SUR		
MC-4	KR 75 C # 62 F 29 SUR		
MC-5	KR 75 F No 62 F 48 SUR		
MC-6	KR 75 F No 62 F 42 SUR		
MC-7	KR 75 C # 62 F 35 SUR		
MC-8	KR 75 C # 62 F 41 SUR		

Tabla 12. Actas de vecindad de inicio aprobadas.

Por otro lado, el contratista realizó el levantaminento de las siguientes actas de vecindad de inicio y cierre, las cuales serán aprobadas por la interventoría en diciembre de 2025:

Tipo	Acta	Dirección	Barrio	Localidad
acta de vecindad de inicio	CD-73	CL 58 A SUR 73 J 16	La Estancia	Ciudad Bolívar
	CD-74	CL 58 A SUR 73 J 10		
acta de vecindad de cierre	CD-1	KR 73 I 57 X 04 SUR		
	CD-2	KR 73 I 57 X 06 SUR		
	CD-3	KR 73 I 57 X 10 SUR		
	CD-4	KR 73 I 57 X 12 SUR		
	CD-8	KR 73 I 57 X 24 SUR		
	CD-9	KR 73 I 57 X 26 SUR		
	CD-10	KR 73 I 57 X 30 SUR		
	CD-11	KR 73 I 57 X 34 SUR		
	CD-12	KR 73 I 57 X 36 SUR		
	CD-13	KR 73 I 57 X 40 SUR		
	CD-14	KR 73 I 57 X 42 SUR		
	CD-15	KR 73 I 57 X 46 SUR		
	CD-16	KR 73 I 57 X 48 SUR		
	CD-17	KR 73 I 57 X 52 SUR		
	CD-18	KR 73 I 57 X 54 SUR		

Oficina Central: Carrera 20 No. 39-69 Barrio La Soledad, Bogotá D.C.
E-mail: gestionsocial1757@gmail.com

Tipo	Acta	Dirección	Barrio	Localidad
acta de vecindad de cierre	CD-20	KR 73 I 57 X 60 SUR	La Estancia	Ciudad Bolívar
	CD-21	KR 73 I 57 X 64 SUR		
	CD-27	KR 73 I 57 X 82 SUR		
	CD-28	KR 73 I 57 X 84 SUR		
	CD-29	KR 73 I 57 X 88 SUR		
	CD-30	KR 73 I 57 X 90 SUR		
	CD-31	KR 73 I 57 X 94 SUR		
	CD-32	CL 58 SUR #73 F – 48		
	CD-33	CL 58 SUR #73 F – 50		
	CD-34	CL 58 SUR #73 F – 60		
	CD-35	CL 58 SUR #73 F – 66		
	CD-38	CL 58 SUR #73 F – 84		
	CD-43	KR 73 I # 58 - 17 SUR		
	CD-46	KR 73 J 57 X 86 SUR		
	CD-47	TV 73 I 57 X 24 SUR		
	CD-48	KR 73 J 57 X 62 SUR		
	CD-49	KR 73 J 57 X 55 SUR		
	CD-50	KR 73 J 57 X 66 SUR		
	CD-51	KR 73 J 57 X 76 SUR		
	CD-52	KR 73 J 57 X 82 SUR		
	CD-53	KR 73 J 57 X 69 SUR		
	CD-55	KR 73 J 57 X 84 SUR		
	CD-56	KR 73 J 57 X 78 SUR		
	CD-57	KR 73 J 57 X 68 SUR		
	CD-58	KR 73 J 57 X 43 SUR		
	CD-36	CL 58 SUR #73 F – 72		
	CD-37	CL 58 SUR #73 F – 78		

Tabla 13. Actas de vecindad en proceso de aprobación.

Para la verificación del soporte de esta a ctividad, se sugiere al lector remitirse al “Anexo No 5 – Actas de vecindad” y “Anexo No 6 - Actas de vecindad de cierre” del Informe Mensual Social 19 V2 del contratista adjunto.

6.1.3.2. Actas de compromiso

Para el periodo evaluado, se informa que el contratista no realizó actas de compromiso con la comunidad aledaña al proyecto.

6.1.3.3. Indicadores – Programa de acompañamiento a actividades técnicas de obra

Ítem	Indicador - Fórmula	Porcentaje cumplimiento
Actas de vecindad de inicio	(12 actas de vecindad de inicio diligenciadas / 12 actas de vecindad de inicio programadas) X 100%	100%
Actas de vecindad de cierre	(42 actas de vecindad de cierre diligenciadas / 42 actas de vecindad de cierre programadas) X 100%	100%
Actas de compromiso	(Cantidad de actas de compromiso realizadas / Cantidad de actas de compromiso programadas) X 100%	N.A.

Tabla 14. Indicadores para el programa de acompañamiento a actividades técnicas de obra.

Oficina Central: Carrera 20 No. 39-69 Barrio La Soledad, Bogotá D.C.
E-mail: gestionsocial1757@gmail.com

6.1.4. Programa de Cultura Ciudadana

6.1.4.1. Acciones de formación a empleados de obra

- **Trazabilidad de actualización de la metodología de acciones de formación a los empleados de obra**

Se informa que, el contratista presentó la metodología para acciones de formación a los empleados de obra, y la interventoría, previa subsanación de observaciones, la aprobó mediante el oficio GMC-134-025-2024 del 29 de febrero de 2024, tal y como se informó en el informe mensual No. 1. Asimismo, se realizó una actualización de la metodología la cual fue reportada en el informe mensual No. 10, y aprobada con el comunicado “GMC-134-005-2025” y recibido IDU “202532500079901”.

Por otro lado, el 14 de mayo de 2025, la interventoría solicitó a través del oficio “GMC-134-154-2025” al contratista la actualización No. 2 de la metodología de formación a empleados de obra, con ocasión de la prórrogra otorgada al contrato.

El 23 de mayo de 2025, el contratista remitió la actualización No. 2 V1 solicitada con el oficio “INF-INT-IDU1711-321-2024”, la cual fue revisada por la interventoría. No obstante, se formularon observaciones al documento con el oficio “GMC-134-169-2025”.

El 28 de mayo de 2025, el contratista remitió la metodología No. 2 V2 con la subsanación de las observaciones realizadas por la interventoría con el oficio “INF-INT-IDU1711-323-2024”, la cual fue aprobada con el comunicado “GMC-134-172-2025”.

Así las cosas, la actualización de la metodología de formación No. 2 V2 fue remitida a la Entidad, para su revisión y concepto con el oficio “GMC-134-173-2025” y radicado IDU “202552600765402” del 28/05/2025.

El 23 de julio de 2025, la interventoría recibió el radicado IDU “202552600765402”, en el cual, la Entidad manifestó la recepción de la metodología enviada.

El 09 de octubre de 2025, el contratista remitió la actualización No. 3 V1 de la metodología con el oficio “INF-INT-IDU1711-399-2024” por ocasión de la prórroga otorgada al proyecto. Asimismo, la interventoría realizó la revisión documental y formulación de observaciones con el oficio “GMC-134-291-2025” del 09/10/2025.

El 10 de octubre de 2025, el contratista remitió la metodología actualizada No. 3 V2 con el oficio “INF-INT-IDU1711-401-2024” del 10/10/2025, la cual fue revisada y aprobada por la interventoría con el comunicado “GMC-134-292-2025”.

Por lo anterior, el 10 de octubre de 2025, se radicó a la Entidad la actualización de la metodología de formación a empleados de obra No. 3 V2 con el radicado IDU No. 202552601485222, para revisión y concepto de la supervisión.

El 05 de noviembre de 2025, la Entidad remitió el oficio “202532701190431”, en el cual acusa el recibido de la actualización de la metodología No. 3 V2.

Oficina Central: Carrera 20 No. 39-69 Barrio La Soledad, Bogotá D.C.
E-mail: gestionsocial1757@gmail.com

- **Capacitación ejecutada para el periodo evaluado**

El 12 de noviembre de 2025, la interventoría verificó que el contratista realizara la capacitación No. 18 con la temática “El plano invisible”, dirigida a los trabajadores del frente de obra ubicados en el barrio La Estancia.

Registro fotográfico de muestra	
	

Ilustración 5. Capacitación al personal de obra.

Para la verificación del soporte de esta a ctividad, se sugiere al lector remitirse al “Anexo No 7 Acta de sesión formativa” del Informe Mensual Social 19 V2 del contratista adjunto.

6.1.4.2. Indicadores - Programa de Cultura Ciudadana

Ítem	Indicador	Porcentaje cumplimiento
Capacitación a empleados	(1 capacitación ejecutada / 1 capacitación programada) X 100%	100%
Asistencia	(7 trabajadores capacitados / 7 trabajadores convocados) X 100%	100%

Tabla 15. Indicadores Programa de cultura ciudadana.

6.1.5. Programa de gobernanza para la movilidad

Se informa que, el contratista presentó la metodología de coordinación del contrato a nivel interinstitucional, y la Interventoría, previa subsanación de observaciones, la aprobó mediante el oficio GMC-134-025-2024 del 29 de febrero de 2024, tal y como se informó en el informe mensual No. 1.

Por otra parte, para el periodo evaluado, el contratista ejecutó las siguientes actividades, así:

6.1.5.1. Gestión y articulación interinstitucional

6.1.5.1.1. Sector Salud

Para el periodo evaluado, se informa que no aplicó la ejecución de actividades para el ítem de referencia.

6.1.5.1.2. Sector educativo

Oficina Central: Carrera 20 No. 39-69 Barrio La Soledad, Bogotá D.C.
E-mail: gestionsocial1757@gmail.com

Para el periodo evaluado, se informa que no aplicó la ejecución de actividades para el ítem de referencia.

6.1.5.1.3. Sector desarrollo económico

Para el periodo evaluado, se informa que, la interventoría realizó el respectivo seguimiento al contratista, para la comunicación interinstitucional con la Secretaría de Desarrollo Económico.

El contratista realizó la contratación de un trabajador para el cumplimiento de ítem de "población vulnerable". Sin embargo, la Secretaría de Desarrollo Económico no ha remitido el certificado correspondiente.

Asimismo, el 28 de noviembre de 2025, la interventoría realizó el contacto con el funcionario encargado del trámite de este certificado, para agilizar su proceso.

(Ver Anexo 2. Gestión Secretaría Dllo Económico)

6.1.5.1.4. Mano de obra y Población vulnerable

6.1.5.1.4.1. Población vulnerable

Para noviembre de 2025, se informa que el contratista no ejecutó actividades de gestión social, orientadas a la búsqueda de ciudadanos en condición de vulnerabilidad, dado que, está cumpliendo con esta obligación contractual con el 5% mínimo exigido en el apéndice H.

Sin embargo, el contratista continúa a espera del certificado por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico.

6.1.5.1.4.2. Mano de obra no calificada de la localidad - MONCL

Para noviembre de 2025, el contratista tuvo un total de tres (3) empleados de mano de obra no calificada – MONC vinculados, de los cuales, uno (1) corresponde a las localidades en las que se ejecuta el proyecto y con un porcentaje de cumplimiento del 33%. Por lo tanto, el contratista está cumpliendo con el 30% mínimo exigido en el apéndice H.

Ítem	Indicador - Fórmula	Porcentaje cumplimiento
Coordinación interinstitucional	(No. de acciones de coordinación interinstitucionales realizadas / No. de acciones de coordinación interinstitucionales programadas) X 100%	N.A.
Contratación de personal local	(1 trabajadores MONCL contratados / 3 trabajadores MONC contratados) X 100%	33%
Población Vulnerable	(1 ciudadano vulnerable contratado / 3 trabajadores MONC contratados) X 100%	33%

Tabla 16. Indicadores - Programa de gobernanza para la movilidad.

(Ver Anexo 3. MONC NOV 2025)

Oficina Central: Carrera 20 No. 39-69 Barrio La Soledad, Bogotá D.C.
E-mail: gestionsocial1757@gmail.com

6.2. Línea estratégica - Comunicación estratégica

6.2.1. Programa de información para el desarrollo del proyecto

6.2.1.1. Volantes de información

El 28 de noviembre de 2025, la interventoría recibió para revisión y aprobación los siguientes volantes de información:

-Volantes 67, 68 y 69: Levantamiento de actas de vecindad en Potosí - Ciudad Bolívar.

-Volante 70: Recomendaciones preventivas para las actividades de demolición.

-Volantes 71, 72 y 73: Levantamiento de actas de vecindad en el barrio de Tres Reyes - Ciudad Bolívar.

Los anteriores volantes serán revisados y aprobados en diciembre de 2025, y se anexará su respectivo soporte en el próximo informe mensual social No. 20.

Así las cosas, para el periodo evaluado, la interventoría verificó la entrega y divulgación de los siguientes volantes informativos, así:

Volante	Fecha	Asunto	ID Bachué	Lugar	Cantidad entregada
Volante 65	05/11/25	Levantamiento de acta de vecindad ultima visita	47322	María Cno	5
Volante 49	05/11/25	Levantamiento de acta de vecindad primera visita	47343	La Estancia	1
Volante 52	05/11/25	Recomendaciones preventivas	47344		1
	12/11/25		47408		3
Volante 49	12/11/25	Levantamiento de acta de vecindad primera visita	47409		3
Volante 50	06/11/25	Levantamiento de acta de vecindad segunda visita	47410		1
Volante 51	12/11/25	Levantamiento de acta de vecindad tercera visita	47411		1
TOTAL					15

Tabla 17. Volantes informativos entregados.

Oficina Central: Carrera 20 No. 39-69 Barrio La Soledad, Bogotá D.C.
E-mail: gestionsocial1757@gmail.com

Registro fotográfico de muestra


Ilustración 6. Verificación entrega de volantes.

6.2.1.2. Volantes de inicio

Para el periodo evaluado, la interventoría informa que, se verificó la entrega de los siguientes volantes de inicio, así:

Pieza gráfica	ID Bachué	Tramo de distribución	Fecha	Cantidad
Volante de inicio	47323	Cra 9 con Calle 174	04/11/2025	1
	47407	La Estancia	12/11/2025	3
	47745		18/11/2025	1
	Total entregados			**5**

Tabla 18. Volantes de inicio entregados.

Para la verificación del soporte de esta a ctividad, se sugiere al lector remitirse al “Anexo No 10 – Soporte de entrega de volantes” del Informe Mensual Social 19 V2 del contratista adjunto.

6.2.1.3. Afiches

El 04, 05 y 18 de noviembre de 2025, la interventoría verificó el estado de los afiches instalados en los 3 PSI del barrio La Estancia, sin novedad alguna.

Adicional, para el periodo evaluado, no se requirió la instalación de afiches del proyecto.

6.2.1.4. Puntos Satélite de Información (PSI)

Durante el periodo evaluado, la interventoría informa que, el contratista no instaló PSI, dado que, ya está cumpliendo al 100% con la cantidad establecida en el PDDCE.

El 04, 05 y 18 de noviembre de 2025, la interventoría verificó los 3 PSI instalados en el barrio La Estancia, sin novedad alguna.

Oficina Central: Carrera 20 No. 39-69 Barrio La Soledad, Bogotá D.C.
E-mail: gestionsocial1757@gmail.com

Registro fotográfico de muestra		
		
Almacén Súper víveres	Papelería MR	Panadería Montreal

Ilustración 7. Verificación de PSI.

A continuación, se relacionan los PSI registrados en la plataforma Bachué, así:

Ubicación	ID Bachué	Nombre local	Piezas de divulgación	Tipo de actividad
TV 73 I No. 57 X -03 Sur	104618	Almacén Super Víveres	N.A.	N.A.
TV 73 I 57 X 35 SUR	104622	Papelería MR	N.A.	N.A.
KR 74 58 SUR 10	105904	Panadería Montreal	N.A.	N.A.

Tabla 19. PSI instalados - Barrio La Estancia, Localidad de Ciudad Bolívar.

Para la verificación del soporte de esta a ctividad, se sugiere al lector remitirse al “Anexo 10. PSI” del Informe Mensual Social 18 V2 del contratista adjunto.

6.2.1.5. Indicadores - Programa de información para el desarrollo del proyecto

Ítem	Indicador	Porcentaje cumplimiento
Volantes de Información	(15 volantes de información distribuidos / 15 volantes de información programados) X 100%	100%
Volantes de Inicio	(5 volantes de inicio distribuidos / 5 volantes de inicio programados) X 100%	100%
Afiches	(No. afiches instalados / No. afiches por instalar) X 100%	N.A.
Puntos Satélite – PSI	(3 PSI instalados / 3 PSI requeridos en pliegos) X 100%	100%.

Tabla 20. Indicadores programa de información para el desarrollo del proyecto.

7. PLATAFORMA BACHUÉ

Para noviembre de 2025, se realizó la revisión de la información del componente social en la plataforma por parte del contratista. Los ID que están en estado de “Registro” están pendientes por cargar la información. Sin embargo, en el informe mensual social 19 del contratista, se observaron los respectivos soportes de cada actividad.

Se continuará con el seguimiento del cargue de la información social en la plataforma Bachué.

Oficina Central: Carrera 20 No. 39-69 Barrio La Soledad, Bogotá D.C.
E-mail: gestionsocial1757@gmail.com

Adicional, se informa que, la plataforma presentó fallas durante el periodo evaluado.

(Ver Anexo 4. Tirilla Bachué)

8. REPORTES DOCUMENTALES

8.1. Informes semanales

Para el peridodo evaluado, la interventoría ha revisado y elaborado los siguientes informes semanales, así:

Periodo de reporte		
No.	**Contratista**	**Interventoría**
80	Del 04 al 07 de noviembre de 2025	Del 04 al 10 de noviembre de 2025
81	Del 10 al 14 de noviembre de 2025	Del 11 al 17 de noviembre de 2025
82	Del 18 al 21 de noviembre de 2025	Del 18 al 24 de noviembre de 2025
83	Del 24 al 28 de noviembre de 2025	Del 25 de noviembre al 01 de diciembre de 2025

Tabla 21. Informes semanales del contratista e interventoría.

(Ver Anexo 5. Informes Semanales 1711-1757)

8.2. Informe mensual

Para el periodo evaluado, la interventoría revisó y aprobó el siguiente informe mensual presentado por el contratista:

No.	Fecha	Versión
19	Del 01 al 30 de noviembre de 2025	2

Tabla 22. Informe mensual aprobado del contratista.

(*Ver Anexo 6. Informe Mensual Social No. 19 contratista)*

9. CORRESPONDENCIA COMPONENTE SOCIAL

A continuación, se relaciona la correspondencia recibida y enviada para el componente social de la interventoría, así:

9.1. Correspondencia recibida

Fecha	No. Consecutivo	Asunto
05-11-2025	202532701190431	Respuesta radicado IDU 202552601485222 - Su comunicación GMC-134-293-2025 - Metodología de formación a empleados No 3 V2 del contrato IDU-1711-2023 2023.
12-11-2025	INF-INT-IDU1711-419-2024	Respuesta a oficio No. GMC-134-331-2025 – Actas de vecindad.
13-11-2025	INF-INT-IDU1711-421-2024	Remision Informe Social No.18 V1.
14-11-2025	INF-INT-IDU1711-423-2024	Remisión apertura actas de vecindad.
14-11-2025	INF-INT-IDU1711-426-2024	Remision Informe Social No.18 V2.

Tabla 23. Correspondencia recibida.

(Ver Anexo 7. Correspondencia recibida)

Oficina Central: Carrera 20 No. 39-69 Barrio La Soledad, Bogotá D.C.
E-mail: gestionsocial1757@gmail.com

9.2. Correspondencia enviada

Fecha	No. Consecutivo	Asunto
05-11-2025	GMC-134-331-2025	Llamado de atención – actas de vecindad.
14-11-2025	GMC-134-341-2025	Respuesta al oficio INF-INT-IDU1711-421-2024 Informe Mensual Social 18 V1.
18-11-2025	GMC-134-345-2025	Respuesta al comunicado INF-INT-IDU1711-426-2024: informe mensual social No. 18 V2.
24-11-2025	GMC-134-351-2025	Respuesta al oficio INF-INT-IDU1711-423-2024 Remisión apertura actas de vecindad.

Tabla 24. Correspondencia enviada.

(Ver Anexo 8. Correspondencia enviada)

10. REUNIONES DEL COMITÉ DE SEGUIMIENTO

Para el periodo evaluado, la interventoría asistió y participó en las siguientes reuniones de seguimiento al componente social, así:

No.	Fecha	Tipo	Descripción
34	14.11.25	Técnico - social	Para el componente social, se socializaron las siguientes actividades, así: ▪ **Gestión documental** -Aprobación de los informes semanales 79 y 80 del contratista. -Revisión, formulación de observaciones y aprobación del Informe Mensual social 18 V2 del contratista. -A la fecha, la interventoría tiene aprobados 17 informes mensuales social por parte del IDU. ▪ **Programa de información para el proyecto** -Volantes informativos y de inicio: Verificación de entrega de los volantes para el levantamiento de actas de vecindad en el barrio María Cano y en La Estancia, Ciudad Bolívar, así como la entrega de volantes de inicio. -Puntos satélite de información: Se verificaron los 3 PSI instalados en La Estancia, sin novedad alguna. ▪ **Programa de diálogo y participación ciudadana** -Reunión de inicio: Acompañamiento al contratista en la socialización de inicio de actividades de mantenimiento en la Kra 9 – 173 – Universidad Cooperativa de Colombia. ▪ **Programa de gobernanza para la movilidad** -Población vulnerable: Continúa en seguimiento la expedición del certificado de vulnerabilidad. ▪ **Plataforma Bachué** -La plataforma ha presentado fallas. Sin embargo, el contratista ha cargado la información del componente social. ▪ **Programa de acompañamiento a actividades técnicas de obra** -Se verificó que el contratista realizara 6 actas de vecindad en el barrio María Cano, las cuales están en proceso de radicación ante la Interventoría. ▪ **Otras gestiones**

Oficina Central: Carrera 20 No. 39-69 Barrio La Soledad, Bogotá D.C.
E-mail: gestionsocial1757@gmail.com

No.	Fecha	Tipo	Descripción
			-Se remitió a la Entidad el cuadro Excel sobre posibles afectaciones prediales relacionados con el contratista del cable San Cristóbal. -El contratista ya dio respuesta al derecho de petición del Jardín Semillas Mágicas, sobre el inicio y cronograma de actividades.
35	28.11.25	Integral	Para el componente social, se socializaron las siguientes actividades, así: ▪ **Gestión documental** -Aprobación de los informes semanales 81 y 82 del contratista. -A la fecha, la interventoría tiene 17 informes mensuales sociales aprobados por el IDU. ▪ **Programa de servicio a la ciudadanía** -El punto IDU se encuentra en normal funcionamiento. ▪ **Programa de información para el proyecto** -Puntos Satélite de Información: Se verificaron los 3 PSI instalados en La Estancia, sin novedad alguna. ▪ **Programa de gobernanza para la movilidad** -Población vulnerable: Continua en seguimiento, dado que, la Secretaría de Desarrollo Económico no ha emitido una respuesta ante las múltiples solicitudes del contratista. ▪ **Programa de acompañamiento a actividades técnicas de obra** -Se realizó la revisión y aprobación de 10 actas de vecindad de inicio en los barrios María Cano y La Estancia, Localidad de Ciudad Bolívar. -Se informa que, el contratista empezó a realizar el cierre de las actas de vecindad colindantes a la bodega demolida en La Estancia. ▪ **Programa de diálogo y participación ciudadana** -Reunión de finalización: Está pendiente que el Sr. José Buendía firme el acta de finalización de actividades de mantenimiento colindantes a la Universidad Cooperativa de Colombia. ▪ **Plataforma Bachué** -El contratista ha estado cargando la información en Bachué, para revisión y aprobación de la interventoría. ▪ **Otros temas** -Acompañamiento al contratista del TransmiCable de San Cristóbal el 26/11/2025, para la verificación de las PQRSD relacionadas con presuntas afectaciones por el contrato de demolición 1711 de 2023. Asimismo, la supervisión social del IDU solicitó información, la cual debe ser enviada a más tardar el 01 de diciembre de 2025.

Tabla 25. Comité de seguimiento realizado en noviembre de 2025.

11. COSTO DE DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

Para el periodo evaluado, se informa que se practicó semanalmente la evaluación y calificación, del desempeño del contratista de acuerdo con el Plan de diálogo ciudadano y comunicación estratégica - PDCCE, mediante la aplicación de listas de chequeo, que se encuentran anexas al presente informe.

Oficina Central: Carrera 20 No. 39-69 Barrio La Soledad, Bogotá D.C.
E-mail: gestionsocial1757@gmail.com

12. ÍNDICES DE CUMPLIMIENTO

La interventoría realizó la aplicación de las listas de chequeo (índices de cumplimiento) en compañía del contratista, para evaluar la gestión social en el período evaluado. Como resultado de esta evaluación, se evidenció que el contratista está cumpliendo al 100% con las obligaciones contractuales, contempladas en el Plan de diálogo ciudadano y comunicación estratégica.

(Ver Anexo 9. Aplicación listas de chequeo)

13. CONCLUSIONES

- Para el periodo evaluado, no se observaron dificultades y/o conflictos presentados en el desarrollo del proyecto que ejecuta el contratista, ni tampoco con la ciudadanía.

- Para el periodo evaluado, el contratista ha cumplido con la ejecución general de sus obligaciones contractuales en materia de gestión social, conforme a la dinámica, realidad y avance de la ejecución del proyecto.

- Para el periodo evaluado, el contratista viene cumpliendo desde lo contractual, en cuanto a las actividades de gestión social, correspondiente a los programas que conforman la línea estratégica de diálogo ciudadano.

- Para el periodo evaluado, el contratista viene cumpliendo desde lo contractual, en cuanto a las actividades de gestión social, correspondientes a los programas que conforman la línea estratégica de comunicación estratégica.

14. RECOMENDACIONES

Para el periodo evaluado, se recomienda al contratista continuar con la gestión ante la Secretaría de Desarrollo Económico, para la contratación de personal vulnerable y cumplir con el porcentaje requerido en los pliegos.

15. ACCIONES DE MEJORA

Para el periodo evaluado, no se formula acción de mejora alguna al contratista, por cuanto no se observaron dificultades y/o conflictos presentados en el desarrollo del proyecto, ni tampoco con la ciudadanía.

Oficina Central: Carrera 20 No. 39-69 Barrio La Soledad, Bogotá D.C.
E-mail: gestionsocial1757@gmail.com

FORMATO			
FORMATO DE VERIFICACIÓN DEL PUNTO IDU			idu
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-SC-34	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	1	

FECHA			CONTRATO DE INTERVENTORÍA No	CONTRATO DE OBRA/ CONSULTORÍA No	Hora verificación	
25 DD	Noviembre MM	2025 AA	1757	1711	9:00	PRESENCIAL ✓ VIRTUAL

VERIFICACIÓN DEL PUNTO IDU

OBJETO DEL CONTRATO:

DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C.

DIRECCIÓN	Carrera 49 No. 91 - 76
Teléfono	(601) 6353245
Teléfono Móvil	3183438652
Correo punto IDU	gestionsocial1711@gmail.com
Horario de Atención	Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Profesional responsable punto IDU:	Angela Marcela Rozo Siatame

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE PUNTO IDU



2. VERIFICACIÓN PUNTO IDU

DESCRIPCIÓN	CANT.	CUMPLE CON EL CONTRATO	ESTADO		
1. Sillas	20	SI	Bueno ✓	Regular	Malo
2. Escritorio	2	SI	Bueno ✓	Regular	Malo
3. Computador	3	SI	Bueno ✓	Regular	Malo
4. Software (verificar licencias de los programas)	3	SI	Bueno ✓	Regular	Malo
5. Aviso punto IDU	1	SI	Bueno ✓	Regular	Malo
6. Piso de Ubicación: * Describir si cumple con atención a población con discapacidad		SI	1er piso ✓	2 piso	otros pisos
7. Disponibilidad de Internet	1	SI	Bueno ✓	Regular	Malo
8. Disponibilidad línea telefónica / fija o celular	2	SI	Bueno ✓	Regular	Malo
9. Verificación funcionamiento correo electrónico	1	SI	Descripción: SI funciona		
10. Verificación buzón virtual y/o contestador automático	1	No	Bueno	Regular	Malo ✓
11. Verificación de formatos de atención al ciudadano	1	SI	Descripción: SI cumple.		
12. Verificación de bitácora social	1	SI			
13. Material impreso del proyecto (Ampliar descripción)		SI	Bueno ✓	Regular	Malo
14. Planos impresos a escala exigida en el apéndice social	N.A.	N.A.	Bueno	Regular	Malo
15. Cartelera	1	SI	Bueno ✓	Regular	Malo
16. Cumple con el protocolo de atención al ciudadano		SI	Descripción: SI cumple.		
17. Cumple con el personal requerido para la atención		SI	Descripción: SI cumple.		
18. Cumple la imagen corporativa exigida		SI	Descripción: SI cumple.		

Observaciones de interventoría y/o contratista:

Item 10: El contratista continua en espera para el cambio de la línea fija. En seguimiento. Es de aclarar que, la comunidad y el contratista han tenido contacto permanente a través de la línea celular - WhatsApp.

Item 13: hay 232 volantes de inicio y 99 afiches del proyecto.

Scanned with CamScanner

FORMATO			
FORMATO DE VERIFICACIÓN DEL PUNTO IDU			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	idu
FO-SC-34	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	1	

3. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA VERIFICACIÓN DEL PUNTO IDU Y DE LOS CANALES DE ATENCIÓN (PRESENCIAL, TELEFÓNICO, ESCRITO Y VIRTUAL):

Se realiza recorrido por el Punto IDU, sin novedad alguna. El correo electrónico y línea celular de WhatsApp en normal funcionamiento.

4. DESCRIPCIÓN DE VERIFICACIÓN DEL PROTOCOLO DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD:

El contratista está cumpliendo con este ítem.

5. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN IMPRESA (PLANOS, PIEZAS INFORMATIVAS, INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO:

El contratista está cumpliendo con este ítem.

6. DESCRIPCIÓN DE IMAGEN Y PRESENTACIÓN DE PUNTO IDU (Anexar fotografía)

Aseo	Bueno ✓	Regular	Malo	Descripción En buenas condiciones.
Baño	Bueno ✓	Regular	Malo	Descripción En buenas condiciones.
Impresora	Bueno ✓	Regular	Malo	Descripción En funcionamiento.
Acabados	Bueno ✓	Regular	Malo	Descripción En buenas condiciones.
Archivador	Bueno ✓	Regular	Malo	Descripción En buenas condiciones.

7. OBSERVACIONES GENERALES Y ACCIONES DE MEJORA:

Se solicita al contratista continuar con el seguimiento al caso de la línea telefónica.

Scanned with CamScanner

FORMATO FORMATO DE VERIFICACIÓN DEL PUNTO IDU		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-34	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	1



Foto No 1
Descripción Aplicación del formato de verificación del punto IDU.



Foto No 2
Descripción Verificación del estado de la cartelera del proyecto.



Foto No 3
Descripción Imagen y presentación del punto IDU: Baño ler piso.



Foto No 4
Descripción Imagen y presentación del punto IDU: Impresora en buen estado.

Verificó y aprobó
(Firma) Paola Andrea Java Vidal.
(Nombre) Paola Andrea Java Vidal.
Interventoría

(Firma)
(Nombre) Angela Manela Rozo Sichaque
Contratista

Formato FO-SC-18 Versión 02

Scanned with CamScanner

Buenos días, Angela.

El presente correo es para preguntarte si la Secretaría de Desarrollo Económico te respondió algo acerca del certificado del trabajador que cumple con población vulnerable.

Quedo atenta.

Muchas gracias.

Cordialmente,



Psic. Esp. Paola Andrea Pava
Residente Social de Interventoría
Cto-IDU-1757 de 2023
Consorcio Metro Cinco

[El texto citado está oculto]

Angela Rozo <gestionsocial1711@gmail.com> 10 de noviembre de 2025 a las 8:18
Para: Paola Andrea Pava <gestionsocial1757@gmail.com>

Cordial Saludo

No señora, Laura no ha respondido el correo ni el WhatsApp.

Cordialmente

Infraestructura Integral SAS
CTO-IDU-1711-20223
Equipo de Gestión Social
Punto IDU
Dirección: Kr 49 No 91 - 76

[El texto citado está oculto]

Paola Andrea Pava <gestionsocial1757@gmail.com> 10 de noviembre de 2025 a las 8:29
Para: Angela Rozo <gestionsocial1711@gmail.com>

Gracias, Angela.

Por favor seguir insistiendo para dejar el registro de la gestión del contratista ante esta Entidad.

Muchas gracias.

Cordialmente,



Psic. Esp. Paola Andrea Pava
Residente Social de Interventoría
Cto-IDU-1757 de 2023
Consorcio Metro Cinco

[El texto citado está oculto]

Paola Andrea Pava <gestionsocial1757@gmail.com> 24 de noviembre de 2025 a las 15:33
Para: Angela Rozo <gestionsocial1711@gmail.com>

Buenos días, Angela.

Quisiera saber si la Secretaría de Desarrollo Económico ha emitido alguna respuesta sobre el particular, por favor.

Gracias.

Cordialmente,

Psic. Esp. Paola Andrea Pava
Residente Social de Interventoría
Cto-IDU-1757 de 2023
Consorcio Metro Cinco

[El texto citado está oculto]

Angela Rozo <gestionsocial1711@gmail.com> 24 de noviembre de 2025 a las 16:46
Para: Paola Andrea Pava <gestionsocial1757@gmail.com>

Buenas Tardes Paola.

Aun la Secretaría no se ha pronunciado al respecto, para tu información y fines pertinentes.

Cordialmente

Infraestructura Integral SAS
CTO-IDU-1711-20223
Equipo de Gestión Social
Punto IDU
Dirección: Kr 49 No 91 - 76

[El texto citado está oculto]

Se relaciona soporte del contacto que realizó la interventoría para apoyar al contratista en el trámite de la certificación de población en condición de vulnerabilidad.




Ilustración 1. Gestión certificado de población - vulnerabilidad.

FORMATO			
REGISTRO GENERACIÓN DE EMPLEO			
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	
FO-SC-21	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2.0	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

CONTRATO N°: 1711-2023

PERIODO A REPORTAR: 1 al 30 de noviembre de 2025

N°	NOMBRE COMPLETO	CÉDULA	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	TELÉFONO	CARGO	MOC	MONC	PVDL	TOTAL	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO
1	JHONATAN DAVID PALACIOS PALACIOS	1078001039	KR 36 # 17 - 293	Soacha	3147365697	BOAL	N/A	N/A	N/A	N/A	01/03/24	17/04/25
2	JHON EDISSON DUEÑAS CASAS	1023961340	Cl 75 A SUR # 14 C ESTE - 40	Usme	3112937344	AUXILIAR TRAFICO	N/A	1	N/A	1	01/03/24	
3	LUZ HOVANA RINCON	1090421406	CL 48 A SUR # 12 G-29	Rafael Uribe	3144934789	BOAL	N/A	N/A	N/A	N/A	11/03/24	28/02/2025
4	LEONARDO CASTRO	79.630.324	CL 89 SUR # 8D-41	Usme	3204675985	BOAL	N/A	N/A	N/A	N/A	01/03/24	21/08/2025
5	CRISTHIAN RAFAEL GIRON	1.013.592.969	CL 12 D SUR # 24 B ESTE 16	San Cristóbal	3143590013	BOAL	N/A	N/A	N/A	N/A	18/03/24	21/08/2025
6	MAURICIO RINTA CASTANEDA	74.352.524	KR 20 D # 68 A sur -08	Ciudad Bolivar	3197655234	AUXILIAR TRAFICO	N/A	N/A	N/A	N/A	01/03/24	2/08/2024
7	MARIA DE LOS ANGELES GUERRERO DUARTE	1.000.615.722	CL 75 Bis No 14-42	Usme	3104351864	AUXILIAR TRAFICO	N/A	1	N/A	1	27/02/25	
8	ALVARO ENRIQUE BERMUDEZ RUIZ	3.028.209	CL 28 C SUR 12 L 33	Rafael Uribe	3102778348	BOAL	N/A	N/A	N/A	N/A	15//07/24	21/08/2025
9	LUCY EDITH MENDEZ MARTINEZ	39.651.035	CRA 1 A # 31 47 ESTE	Santa Fe	3123073318	BOAL	N/A	N/A	N/A	N/A	03/03/25	26/03/2025
10	NIDIA RUBIELA MARTINEZ RAMOS	52.014.489	Calle 86 No. 102-80	Engativá	3115661297	BOAL	N/A	N/A	N/A	N/A	08/11/24	21/08/2025
11	HECTOR MANUEL GARZON LEON	19.475.594	Calle 12 A No 1 A 3	Candelaria	3125104504	BOAL	N/A	N/A	N/A	N/A	30/07/24	21/08/2025
12	RICARDO ANDRES MONTAÑO MONTILLA	1.000.120.615	DG 73 B SUR 83 -04	Bosa	3246458794	BOAL	N/A	N/A	N/A	N/A	29/07/24	21/08/2025
13	OLGA LUCIA RINCON COTRINA	1.048.820.834	CL 48 A SUR #12 G 29	Rafael Uribe	3118473155	AUXILIAR TRAFICO	N/A	N/A	N/A	N/A	06/11/24	21/08/2025
14	JOSE WILLIAM GUARNIZO CAMPOS	93.150.661	KR 10 No 53 - 33 Sur	Rafael Uribe	3223373702	BOAL	N/A	N/A	N/A	N/A	03/12/24	3/10/2025
15	MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA RAMIREZ	1.024.515.913	CL 57 C SUR 72 D 18	Bosa	3505062965	BOAL	N/A	1	N/A	1	23/10/25	
								TOTAL				
							N/A	3	0	3		

TOTAL MANO DE OBRA NO CALIFICADA DE LA LOCALIDAD: 1 persona

TOTAL POBLACIÓN VULNERABLE: 1

PORCENTAJE QUE APLICA EN EL PERIODO: MONCL 33 % Población vulnerable 33 %

	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA
NOMBRE	Ángela Marcel Rozo Siatame	Paola Andrea Paya Vidal
FIRMA		

FORMATO			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano
REPORTE "ESTADO ACTIVIDADES SOCIALES"			
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	
	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA (GS)		

De 2025-11-01 al 2025-11-30

DATOS DEL CONTRATISTA		DATOS DE LA INTERVENTORÍA	
Contrato de Obra	IDU-1711-2023	**Contrato**	IDU-1757-2023
Fecha de Inicio Contrato	2024-02-19	**Fecha de Inicio Contrato**	2024-02-19
Fecha de Fin Contrato	2025-12-23	**Fecha de Fin Contrato**	2025-12-23
Contratista	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL S.A.S.	**Contratista**	CONSORCIO METRO CINCO
Estado del Contrato	EN EJECUCION	**Estado del Contrato**	EN EJECUCION
Residente	Angela Marcela Rozo Siatame	**Interventor**	Paola Andrea Pava Vidal
Coordinador Social		**Coordinador Técnico**	

OBJETO DEL CONTRATO

DEMOLICIÓN, LIMPIEZA CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCION TECNICA DE PREDIOS PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTA D.C.

ESTADO DE LAS ACTIVIDADES SOCIALES

Residente Social	Contrato	Estado	Reuniones	Integrantes Comité IDU	Actas de Vecindad	Actas de Compromiso	Piezas de Divulgación	Puntos de Información		Generacion de Empleo	Recorridos de Obra
								Creación	Actualización		
Angela Marcela Rozo Siatame	IDU-1711-2023	Registrado	0	0	8	0	0	0	0	0	10
		Devuelto	0	0	0	0	1	0	0	0	0
		Por Aprobar Interventoria	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		Aprobado Interventoria	0	0	0	0	11	0	0	0	0
		TOTAL	0	0	8	0	12	0	0	0	10

REUNIONES

ID	ESTADO

INTEGRANTES COMITÉ IDU

ID	ESTADO

ACTAS DE VECINDAD

ID	ESTADO
123018	REGISTRADO
123021	REGISTRADO
123024	REGISTRADO
123074	REGISTRADO
123077	REGISTRADO
123078	REGISTRADO
123079	REGISTRADO
123084	REGISTRADO

ACTAS DE COMPROMISO

ID	ESTADO

PIEZAS DE DIVULGACIÓN

ID	ESTADO
47743	DEVUELTO

PUNTOS DE INFORMACIÓN

ID	ESTADO

GENERACIÓN DE EMPLEO

ID	ESTADO

RECORRIDOS DE OBRA

ID	ESTADO

Gmail **Paola Andrea Pava <gestionsocial1757@gmail.com>**

Informe Semanal No. 80 - Área Social

4 mensajes

Angela Rozo <gestionsocial1711@gmail.com> 10 de noviembre de 2025, 14:32
Para: gestion social <gestionsocial1757@gmail.com>
Cc: Interventoría Demoliciones <interventoriademoliciones1757@gmail.com>, Demolicones 1711 <demoliciones1711@gmail.com>

Cordial Saludo

Por medio del presente adjunto nos permitimos remitir el informe semanal No. 80 para su revisión y aprobación.

Cordialmente

Infraestructura Integral SAS
CTO-IDU-1711-20223
Equipo de Gestión Social
Punto IDU
Dirección: Kr 49 No 91 - 76

Informe semanal No.80.xlsx
1336K

Paola Andrea Pava <gestionsocial1757@gmail.com> 10 de noviembre de 2025, 14:48
Para: Angela Rozo <gestionsocial1711@gmail.com>
Cc: Interventoría Demoliciones <interventoriademoliciones1757@gmail.com>, Demolicones 1711 <demoliciones1711@gmail.com>

Buen día, Angela.

Una vez revisado el informe semanal social 80, se formula la siguiente observación, así:

1. Se solicita al contratista agregar la reunión de socialización de inicio del 04/11/2025 en el ítem de Reuniones de inicio.

Cordialmente,

Psic. Esp. Paola Andrea Pava
Residente Social de Interventoría
Cto-IDU-1757 de 2023
Consorcio Metro Cinco

[El texto citado está oculto]

Angela Rozo <gestionsocial1711@gmail.com> 10 de noviembre de 2025, 14:56
Para: Paola Andrea Pava <gestionsocial1757@gmail.com>

Buen dia
A continuación se adjunta nuevamente el informe semanal N°80 con las observaciones subsanadas

Cordialmente

Infraestructura Integral SAS
CTO-IDU-1711-20223
Equipo de Gestión Social
Punto IDU
Dirección: Kr 49 No 91 - 76

[El texto citado está oculto]

Informe semanal No.80.xlsx
1336K

Paola Andrea Pava <gestionsocial1757@gmail.com> 10 de noviembre de 2025, 15:01
Para: Angela Rozo <gestionsocial1711@gmail.com>

Buen día,

Se aprueba el informe semanal social 80.

Cordialmente,

Psic. Esp. Paola Andrea Pava
Residente Social de Interventoría
Cto-IDU-1757 de 2023
Consorcio Metro Cinco

[El texto citado está oculto]

Gmail **Paola Andrea Pava <gestionsocial1757@gmail.com>**

Informe Semanal No. 81 - Área Social

2 mensajes

Angela Rozo <gestionsocial1711@gmail.com> 18 de noviembre de 2025 a las 15:18
Para: gestion social <gestionsocial1757@gmail.com>
Cc: Interventoría Demoliciones <interventoriademoliciones1757@gmail.com>, Demolicones 1711 <demoliciones1711@gmail.com>

Cordial Saludo

Por medio del presente adjunto nos permitimos remitir el informe semanal No. 81 para su revisión y aprobación.

Cordialmente

Infraestructura Integral SAS
CTO-IDU-1711-20223
Equipo de Gestión Social
Punto IDU
Dirección: Kr 49 No 91 - 76

Informe semanal No.81.xlsx
2215K

Paola Andrea Pava <gestionsocial1757@gmail.com> 18 de noviembre de 2025 a las 15:29
Para: Angela Rozo <gestionsocial1711@gmail.com>
Cc: Interventoría Demoliciones <interventoriademoliciones1757@gmail.com>, Demolicones 1711 <demoliciones1711@gmail.com>

Buen día,

Se aprueba el informe semanal social 81.

Cordialmente,

CONSORCIO METRO CINCO

Psic. Esp. Paola Andrea Pava
Residente Social de Interventoría
Cto-IDU-1757 de 2023
Consorcio Metro Cinco

[El texto citado está oculto]

Gmail **Paola Andrea Pava <gestionsocial1757@gmail.com>**

Informe Semanal No. 82 - Área Social

2 mensajes

Angela Rozo <gestionsocial1711@gmail.com> 24 de noviembre de 2025 a las 15:08
Para: gestion social <gestionsocial1757@gmail.com>
Cc: Interventoría Demoliciones <interventoriademoliciones1757@gmail.com>, Demolicones 1711 <demoliciones1711@gmail.com>

Cordial Saludo

Por medio del presente adjunto nos permitimos remitir el informe semanal No. 82 para su revisión y aprobación.

Cordialmente

Infraestructura Integral SAS
CTO-IDU-1711-20223
Equipo de Gestión Social
Punto IDU
Dirección: Kr 49 No 91 - 76

Informe semanal No.82.xlsx
998K

Paola Andrea Pava <gestionsocial1757@gmail.com> 24 de noviembre de 2025 a las 15:32
Para: Angela Rozo <gestionsocial1711@gmail.com>
Cc: Interventoría Demoliciones <interventoriademoliciones1757@gmail.com>, Demolicones 1711 <demoliciones1711@gmail.com>

Buen día,

Se aprueba el informe semanal social 82.

Cordialmente,

CONSORCIO METRO CINCO

Psic. Esp. Paola Andrea Pava
Residente Social de Interventoría
Cto-IDU-1757 de 2023
Consorcio Metro Cinco

[El texto citado está oculto]

Gmail **Paola Andrea Pava <gestionsocial1757@gmail.com>**

Informe Semanal No. 83 - Área Social

4 mensajes

Angela Rozo <gestionsocial1711@gmail.com> 1 de diciembre de 2025 a las 16:24
Para: gestion social <gestionsocial1757@gmail.com>
Cc: Interventoría Demoliciones <interventoriademoliciones1757@gmail.com>, Demolicones 1711 <demoliciones1711@gmail.com>

Cordial Saludo

Por medio del presente adjunto nos permitimos remitir el informe semanal No. 83 para su revisión y aprobación.

Cordialmente

Infraestructura Integral SAS
CTO-IDU-1711-20223
Equipo de Gestión Social
Punto IDU
Dirección: Kr 49 No 91 - 76

Informe semanal No.83.xlsx
5073K

Paola Andrea Pava <gestionsocial1757@gmail.com> 2 de diciembre de 2025 a las 8:10
Para: Angela Rozo <gestionsocial1711@gmail.com>
Cc: Interventoría Demoliciones <interventoriademoliciones1757@gmail.com>, Demolicones 1711 <demoliciones1711@gmail.com>

Buenos días, Angela.

Una vez revisado el informe semanal social 83, se formulan las siguientes observaciones, así:

1. Recorridos urbanos: se registra una actividad realizada el 18 de noviembre, fecha que no está relacionada con el periodo evaluado.

2. Reuniones de inicio: se registra una actividad realizada el 18 de noviembre, fecha que no está relacionada con el periodo evaluado.

3. Volantes de información: se solicita registrar la elaboración y envío de los volantes 67, 68, 69, 70, 71, 72 y 73, remitidos el 28 de noviembre de 2025.

Cordialmente,

Psic. Esp. Paola Andrea Pava
Residente Social de Interventoría
Cto-IDU-1757 de 2023
Consorcio Metro Cinco

[El texto citado está oculto]

Angela Rozo <gestionsocial1711@gmail.com> 3 de diciembre de 2025 a las 10:32
Para: Paola Andrea Pava <gestionsocial1757@gmail.com>
Cc: Interventoría Demoliciones <interventoriademoliciones1757@gmail.com>, Demolicones 1711 <demoliciones1711@gmail.com>

Cordial saludo

Adjunto se remite informe ajustado, para su revisión y aprobación.

Cordialmente

Infraestructura Integral SAS
CTO-IDU-1711-20223
Equipo de Gestión Social
Punto IDU
Dirección: Kr 49 No 91 - 76

[El texto citado está oculto]

Informe semanal No.83.xlsx
5124K

Paola Andrea Pava <gestionsocial1757@gmail.com> 3 de diciembre de 2025 a las 14:18
Para: Angela Rozo <gestionsocial1711@gmail.com>
Cc: Interventoría Demoliciones <interventoriademoliciones1757@gmail.com>, Demolicones 1711 <demoliciones1711@gmail.com>

Buen día, Angela.

Se aprueba el informe semanal social 83.

Cordialmente,

Psic. Esp. Paola Andrea Pava
Residente Social de Interventoría
Cto-IDU-1757 de 2023
Consorcio Metro Cinco

[El texto citado está oculto]

FORMATO		
Informe semanal de interventoría		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-13	Ejecución de Proyecto	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

Dirección Técnica de Predios **Subdirección Técnica** **N/A**

SEMANA N. 80 **DEL** 04/11/2025 **AL** 10/11/2025

CONTRATO No **IDU-1757-2023**
(Número de Contrato)

1. ANTECEDENTES

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST-SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C."

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO IDU-1711-2023
(Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

CONTRATISTA INFRAESTRUCTURA INTEGRAL S.A.S **NIT** 900.579.723-7
(Escriba el nombre o razón social del contratista de obra) (Escriba el NIT del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO METRO CINCO **NIT** 900.585.054-2
(Escriba el nombre o razón social del Interventor) (Escriba el NIT del Interventor)

APOYO TÉCNICO DE LA SUPERVISION IDU MAURICIO POMBO SANTOS
(Escriba el nombre del profesional de apoyo técnico a la Supervisión IDU)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 19 (Día) **DE** 2 (Mes) **DE** 2024 (Año)

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 23 (Día) **DE** 12 (Mes) **DE** 2025 (Año)

Contrato de Obra		Contrato de Interventoría	
Valor Inicial	$ 5.758.862.804	Valor Inicial	$ 619.959.912
Valor Actualizado	$ 9.902.294.206	Valor Actualizado	$ 1.772.369.735
No. empleos Directos generados	18	No. empleos Directos generados	15
No. empleos Indirectos generados		No. empleos Indirectos generados	

2. AVANCES DEL PROYECTO

PROGRAMADO			EJECUTADO		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	1%	80%	Trabajo Ejecutado	1%	76%
Valor del Trabajo Programado			Valor del Trabajo Ejecutado		
ETAPA/FASE	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado			Trabajo Ejecutado		
Valor del Trabajo Programado			Valor del Trabajo Ejecutado		
ETAPA/FASE	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado			Trabajo Ejecutado		
Valor del Trabajo Programado			Valor del Trabajo Ejecutado		

RESUMEN CRONOGRAMA

FRENTE O COMPONENTE	% PROGRAM (FÍSICO)	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

METAS FISICAS DEL CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN META FISICA	UNIDAD	TOTAL PROYECTO	PROGRAMADO		EJECUTADO	
			SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
N.A.	N.A.	N.A.				

FORMATO		
Informe semanal de interventoría		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-13	Ejecución de Proyecto	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

Dirección Técnica de Predios **Subdirección Técnica** **N/A**

SEMANA N. **80** **DEL** 04/11/2025 **AL** 10/11/2025

CONTRATO No **IDU-1757-2023**
(Número de Contrato)

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

COMPONENTE TÉCNICO

* Se verifica el reinicio de las actividades de demolición en el predio RT 54870, constatando el cargue del RCD en los vehículos autorizados dentro del contrato.

* Se supervisan las actividades de humectación durante los procesos de demolición y cargue de RCD, con el fin de minimizar la dispersión de material particulado.

* Se realizan inspecciones previas a las labores de poda de césped, para garantizar la seguridad del personal de obra y peatones.

* Se culminan actividades de cerramiento con malla eslabonada en el predio identificado con RT 42158 ubicado en La Carrera 9 con Calle 174.

COMPONENTE AMBIENTAL

Componente Ambiental, Forestal y Fauna

* Se continua con el seguimiento a los campamentos temporales, los cuales cuentan con unidades sanitarias móviles, kit de derrames, puntos ecológicos y puntos de hidrataciòn fijos.

* Se realiza seguimiento a la limpieza de las unidades sanitarias , la cual se realiza dos veces por semana.

* Dado que se reiniciaron las actividades de demolición, en el predio RT 54870 en donde se realiza el respectivo cargue de RCD, en los vehículos autorizados en el contrato.

* Se realiza actividades de humectación durante la demolición y cargue de RCD.

* No se realizaron actividades de aprovechamiento forestal, únicamente poda de césped en predios destinados a mantenimiento.

* Se realiza verificación previa de predios intervenidos para la poda de cesped, la existencia de madrigueras y nidos de especies, no se evidencia ninguno de estos por ello se procede a realizar las actividades, garantizando que no hay afectación a la fauna.

FORMATO		
Informe semanal de interventoría		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-13	Ejecución de Proyecto	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

Dirección Técnica de Predios **Subdirección Técnica** **N/A**

SEMANA N. **80** **DEL** 04/11/2025 **AL** 10/11/2025

CONTRATO No **IDU-1757-2023**
(Número de Contrato)

PROGRAMA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA

Punto IDU:
*Verificación del funcionamiento de la línea celular y WhatsApp, sin novedad alguna (04-11-25).
*Verificación del funcionamiento del correo electrónico, sin novedad alguna (06-11-25).

Recorridos urbanos:
*Acompañamiento al contratista en la reunión de socialización de inicio de actividades de mantenimiento en el barrio El Codito. Se verificó la entrega de un volante de inicio (04-11-25).
*Acompañamiento al contratista en la divulgación del volante 49 de 1ra visita para levantamiento de actas de vecindad, 52 de recomendaciones preventivas y de inicio en el barrio La Estancia (05-11-25).

PROGRAMA DE DIÁLOGO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Reunión de inicio:
*Acompañamiento al contratista en la reunión de socialización de inicio de actividades de mantenimiento en el barrio El Codito. Se verificó la entrega de un volante de inicio (04-11-25).

PROGRAMA DE INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO

Puntos satélite de información:
*Verificación del estado de los PSI ubicados en La Estancia, sin novedad alguna (04-11-25).

Volante de información:
*Verificación de entrega del volante 49 - levantamiento acta de vecindad 1ra visita y el volante 52 - Recomendaciones preventivas en el barrio La Estancia - Localidad de Ciudad Bolívar (05-11-25).

Volante de inicio:
*Verificación de entrega del volante de inicio en el barrio El Codito (04-11-25).
*Verificación de entrega del volante de inicio en el barrio La Estancia (05-11-25).

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO A ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OBRA

Actas de vecindad inicio:
*Se verificó el levantamiento de 6 actas de vecindad de inicio en el barrio María Cano (30-10-25).

PROGRAMA DE GOBERNANZA PARA LA MOVILIDAD

Población vulnerable:
*Seguimiento a la gestión del contratista ante la Secretaría de desarrollo económico, para el cumplimiento de la contratación del 5% en condición de vulnerabilidad. Sin embargo, esta entidad no he emitido el certificado de residencia (10-11-25).

REPORTES

Informe semanal:
*Revisión documental y aprobación del informe semanal social 79 del contratista (04-11-25).
*Elaboración del informe semanal social 79 de interventoría (04-11-25).
*Revisión documental y aprobación del informe semanal social 80 del contratista (10-11-25).
*Elaboración del informe semanal social 80 de interventoría (10-11-25).

OTRAS GESTIONES

Cuadro posibles afectaciones por demoliciones prediales:
*La interventoría realizó la revisión y concepto del cuadro excel con los casos reportados por afectaciones prediales a causa de actividades técnicas relacionadas con demolición, el cual fue remitido al contratista para su revisión y complemento de archivo (10-11-25).

PLATAFORMA BACHUÉ

*Revisión de documentación cargada en la plataforma bachué (10-11-25).□

COMPONENTE SST

* En el periodo de la presente semana no se reportan accidentes de trabajo o con la comunidad tampoco incapacidades por enfermedad general.
* Se continua con el seguimiento al cumplimiento de los procedimientos propuestos por el contratista en el MAO.
* Se realiza seguimiento a la disponibilidad de las unidades sanitarias.
* Se verifica la disponibilidad de los puntos de hidratación para los trabajadores en los frentes de trabajo activos.
* Se realiza inspección a vehículos y maquinaria en obra, se verifica que sean la aprobadas por interventoría.

FORMATO		
Informe semanal de interventoría		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-13	Ejecución de Proyecto	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

Dirección Técnica de Predios **Subdirección Técnica** **N/A**

SEMANA N. **80** **DEL** 04/11/2025 **AL** 10/11/2025

CONTRATO No **IDU-1757-2023**
(Número de Contrato)

4. PRECIOS NO PREVISTOS

N.A.

5. SEGUIMIENTO A MATRIZ DE RIESGOS.

N.A.

6. REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripción Foto 1.

Actividades de cerramiento en el predio identificado con RT 42158 - 42159



Descripción Foto 2.

Actividades de demolición en los predios ubicados en La Estancia - Proyecto Cable Ciudad Bolivar

Nota: Como anexos al formato se deben presentar archivo en MS-Project con la programación aprobada del contrato de obra y el reporte de avance hasta la fecha de corte, de acuerdo con los lineamientos del Apéndice G de programación y el listado de vías en ejecución Formato FO-IC-02

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

Once (Día en letras) (11) (Día en números) días del mes de noviembre (Mes en que se firma el acta) de 2025 (Año de firma del acta)

(Firma)

JAIRO GEOVENNI ORTIZ
Director de Interventoría
CONSORCIO METRO CINCO

FORMATO		
Informe semanal de interventoría		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-13	Ejecución de Proyecto	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

Dirección Técnica de Predios **Subdirección Técnica** **N/A**

SEMANA N. 81 **DEL** 11/11/2025 **AL** 17/11/2025

CONTRATO No **IDU-1757-2023**
(Número de Contrato)

1. ANTECEDENTES

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST-SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C."

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO IDU-1711-2023
(Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

CONTRATISTA INFRAESTRUCTURA INTEGRAL S.A.S **NIT** 900.579.723-7
(Escriba el nombre o razón social del contratista de obra) (Escriba el NIT del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO METRO CINCO **NIT** 900.585.054-2
(Escriba el nombre o razón social del Interventor) (Escriba el NIT del Interventor)

APOYO TÉCNICO DE LA SUPERVISION IDU MAURICIO POMBO SANTOS
(Escriba el nombre del profesional de apoyo técnico a la Supervisión IDU)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 19 (Día) **DE** 2 (Mes) **DE** 2024 (Año)

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 23 (Día) **DE** 12 (Mes) **DE** 2025 (Año)

Contrato de Obra		Contrato de Interventoría	
Valor Inicial	$ 5.758.862.804	Valor Inicial	$ 619.959.912
Valor Actualizado	$ 9.902.294.206	Valor Actualizado	$ 1.772.369.735
No. empleos Directos generados	18	No. empleos Directos generados	15
No. empleos Indirectos generados		No. empleos Indirectos generados	

2. AVANCES DEL PROYECTO

PROGRAMADO			EJECUTADO		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	1%	80%	Trabajo Ejecutado	1%	76%
Valor del Trabajo Programado			Valor del Trabajo Ejecutado		
ETAPA/FASE	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado			Trabajo Ejecutado		
Valor del Trabajo Programado			Valor del Trabajo Ejecutado		
ETAPA/FASE	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado			Trabajo Ejecutado		
Valor del Trabajo Programado			Valor del Trabajo Ejecutado		

RESUMEN CRONOGRAMA

FRENTE O COMPONENTE	% PROGRAM (FÍSICO)	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

METAS FISICAS DEL CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN META FISICA	UNIDAD	TOTAL PROYECTO	PROGRAMADO		EJECUTADO	
			SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
N.A.	N.A.	N.A.				

FORMATO		
Informe semanal de interventoría		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-13	Ejecución de Proyecto	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

Dirección Técnica de Predios **Subdirección Técnica** **N/A**

SEMANA N. **81** **DEL** 11/11/2025 **AL** 17/11/2025

CONTRATO No **IDU-1757-2023**
(Número de Contrato)

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

COMPONENTE TÉCNICO

* Se realizan charlas y se imparten recomendaciones técnicas al personal presente en los frentes de trabajo, orientadas al cumplimiento adecuado de los procedimientos y buenas prácticas operativas.

* Se supervisa la humectación permanente durante el proceso de demolición, con el fin de minimizar la dispersión de material particulado durante las actividades.

* Se verifica el cargue y disposición del material de demolición generado en el RT 54882, constatando el cumplimiento de los procedimientos establecidos y el uso de los vehículos autorizados para el transporte.

* Se supervisan las labores de mantenimiento ejecutadas en los predios RT 8385 y RT 8388, verificando la correcta ejecución y la disposición adecuada del material generado.

COMPONENTE AMBIENTAL

Componente ambiental

* Se continúa con el seguimiento a los campamentos temporales, los cuales cuentan con unidades sanitarias móviles, kit de derrames, puntos ecológicos y puntos de hidrataciòn fijos.

* Se realiza seguimiento a la limpieza de las unidades sanitarias presentes en los campamentos temporales, dos veces por semana.

* Charla y recomendaciones ambientales al personal presente en los frentes de trabajo.

* Humectación constante de manera simultánea a la demolición.

* Cargue y disposicion de material de demolicion en el RT 54882.

Componente forestal y fauna

* Se realiza verificación previa de predios intervenidos para la poda de césped, la existencia de madrigueras y nidos de especies, no se evidencia ninguno de estos por ello se procede a realizar las actividades, garantizando que no hay afectación a la fauna.

* Se realizó mantenimiento en los predios RT 8385 Y 8388 y disposicion de este material generado.

FORMATO		
Informe semanal de interventoría		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-13	Ejecución de Proyecto	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

Dirección Técnica de Predios **Subdirección Técnica** **N/A**

SEMANA N. **81** **DEL** 11/11/2025 **AL** 17/11/2025

CONTRATO No **IDU-1757-2023**
(Número de Contrato)

PROGRAMA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA

Punto IDU:
*Verificación del funcionamiento de la línea celular y WhatsApp, sin novedad alguna (11-11-25).
*Verificación del funcionamiento del correo electrónico, sin novedad alguna (13-11-25).

PROGRAMA DE INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO

Volante de información:
*Verificación de entrega del volante 49 - levantamiento acta de vecindad 1ra visita, volante 51 - levantamiento acta de vecindad 3ra visita y el volante 52 - Recomendaciones preventivas en el barrio La Estancia - Localidad de Ciudad Bolívar (12-11-25).

Volante de inicio:
*Verificación de entrega del volante de inicio en el barrio La Estancia (12-11-25).

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO A ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OBRA

Actas de vecindad inicio:
*Se verificó el levantamiento de 2 actas de vecindad de inicio en el barrio La Estancia (12-10-25).
*Se verificó el levantamiento de 1 acta de vecindad de inicio en el barrio María Cano (11-10-25).

PROGRAMA DE GOBERNANZA PARA LA MOVILIDAD

Población vulnerable:
*Seguimiento a la gestión del contratista ante la Secretaría de desarrollo económico, para el cumplimiento de la contratación del 5% en condición de vulnerabilidad. Sin embargo, esta entidad no he emitido el certificado de residencia (14-11-25).

PROGRAMA DE CULTURA CIUDADANA

Acciones de formación a empleados de obra:
*Se verificó la ejecución de la capacitación No. 17 "El plano invisible" (12-11-25).

REPORTES

Informe mensual
*Revisión documental y formulación de observaciones al informe mensual social 18 V1 del contratista (14-11-25).

PLATAFORMA BACHUÉ

*Revisión de documentación cargada en la plataforma bachué (14-11-25).

COMPONENTE SST

* En el periodo de la presente semana no se reportan accidentes de trabajo o con la comunidad tampoco incapacidades por enfermedad general.
* Se continua con el seguimiento al cumplimiento de los procedimientos propuestos por el contratista en el MAO.
* Se realiza seguimiento a la disponibilidad de las unidades sanitarias.
* Se verifica la disponibilidad de los puntos de hidratación para los trabajadores en los frentes de trabajo activos.
* Se realiza inspección a vehículos y maquinaria en obra, se verifica que sean la aprobadas por interventoría.

FORMATO		
Informe semanal de interventoría		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-13	Ejecución de Proyecto	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

Dirección Técnica de Predios **Subdirección Técnica** **N/A**

SEMANA N. **81** **DEL** 11/11/2025 **AL** 17/11/2025

CONTRATO No **IDU-1757-2023**
(Número de Contrato)

4. PRECIOS NO PREVISTOS

N.A.

5. SEGUIMIENTO A MATRIZ DE RIESGOS.

N.A.

6. REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripción Foto 1.

Actividades de demolición y retiro de RCD en predio identificado con RT 54882 (La Estancia)



Descripción Foto 2.

Actividades de desmantelamiento en predio identificado con RT 54890 ubicado en La Estancia

Nota: Como anexos al formato se deben presentar archivo en MS-Project con la programación aprobada del contrato de obra y el reporte de avance hasta la fecha de corte, de acuerdo con los lineamientos del Apéndice G de programación y el listado de vías en ejecución Formato FO-IC-02

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

Dieciocho (Día en letras) (18) (Día en números) días del mes de noviembre (Mes en que se firma el acta) de 2025 (Año de firma del acta)

(Firma)

JAIRO GEOVENNI ORTIZ
Director de Interventoría
CONSORCIO METRO CINCO

FORMATO		
Informe semanal de interventoría		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-13	Ejecución de Proyecto	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

Dirección Técnica de Predios **Subdirección Técnica** **N/A**

SEMANA N. 82 **DEL** 18/11/2025 **AL** 24/11/2025

CONTRATO No **IDU-1757-2023**
(Número de Contrato)

1. ANTECEDENTES

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST-SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C."

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO IDU-1711-2023
(Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

CONTRATISTA INFRAESTRUCTURA INTEGRAL S.A.S **NIT** 900.579.723-7
(Escriba el nombre o razón social del contratista de obra) (Escriba el NIT del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO METRO CINCO **NIT** 900.585.054-2
(Escriba el nombre o razón social del Interventor) (Escriba el NIT del Interventor)

APOYO TÉCNICO DE LA SUPERVISION IDU MAURICIO POMBO SANTOS
(Escriba el nombre del profesional de apoyo técnico a la Supervisión IDU)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 19 (Día) **DE** 2 (Mes) **DE** 2024 (Año)

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 23 (Día) **DE** 12 (Mes) **DE** 2025 (Año)

Contrato de Obra		Contrato de Interventoría	
Valor Inicial	$ 5.758.862.804	Valor Inicial	$ 619.959.912
Valor Actualizado	$ 9.902.294.206	Valor Actualizado	$ 1.772.369.735
No. empleos Directos generados	18	No. empleos Directos generados	15
No. empleos Indirectos generados		No. empleos Indirectos generados	

2. AVANCES DEL PROYECTO

PROGRAMADO			EJECUTADO		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	1%	83%	Trabajo Ejecutado	1%	78%
Valor del Trabajo Programado			Valor del Trabajo Ejecutado		
ETAPA/FASE	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado			Trabajo Ejecutado		
Valor del Trabajo Programado			Valor del Trabajo Ejecutado		
ETAPA/FASE	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado			Trabajo Ejecutado		
Valor del Trabajo Programado			Valor del Trabajo Ejecutado		

RESUMEN CRONOGRAMA

FRENTE O COMPONENTE	% PROGRAM (FÍSICO)	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

METAS FISICAS DEL CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN META FISICA	UNIDAD	TOTAL PROYECTO	PROGRAMADO		EJECUTADO	
			SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
N.A.	N.A.	N.A.				

FORMATO		
Informe semanal de interventoría		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-13	Ejecución de Proyecto	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

Dirección Técnica de Predios **Subdirección Técnica** **N/A**

SEMANA N. **82** **DEL** 18/11/2025 **AL** 24/11/2025

CONTRATO No **IDU-1757-2023**
(Número de Contrato)

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

COMPONENTE TÉCNICO

* Se verifica la selección, cargue y disposición del material producto de la demolición en el RT 54882, asegurando el cumplimiento de los procedimientos establecidos para su gestión.

* Se realizan charlas y se imparten recomendaciones técnicas al personal de obra, orientadas al cumplimiento adecuado de los procedimientos y buenas prácticas en los frentes de trabajo.

* Se acompaña la ejecución de la demolición mecánica, verificando la aplicación continua de humectación simultánea para el control de material particulado durante la actividad.

* Se ejecutan labores de poda de césped en el predio RT 15342, verificando la correcta realización de las actividades programadas.

COMPONENTE AMBIENTAL

* Se realizó la seleccion cargue y disposición de material de demolicion en el RT 54882.

* Se continua con el seguimiento a los campamentos temporales, los cuales cuentan con unidades sanitarias móviles, kit de derrames, puntos ecológicos y puntos de hidrataciòn fijos.

* Se realiza seguimiento a la limpieza de las unidades sanitarias dos veces por semana.

* Charla y recomendaciones ambientales al personal presente en los frentes de trabajo.

* Dado que se realiza demolición mecánica se acompaño la actividad con la respectiva humectación constante de manera simultánea.

Componente Forestal y fauna

* Se realizó poda de césped en el predio RT 15342.

* Se realiza verificación previa de predios intervenidos para la poda de césped, la existencia de madrigueras y nidos de especies, no se evidencia ninguno de estos por ello se procede a realizar las actividades, garantizando que no hay afectación a la fauna.

FORMATO		
Informe semanal de interventoría		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-13	Ejecución de Proyecto	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

Dirección Técnica de Predios **Subdirección Técnica** **N/A**

SEMANA N. **82** **DEL** 18/11/2025 **AL** 24/11/2025

CONTRATO No **IDU-1757-2023**
(Número de Contrato)

PROGRAMA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA

Punto IDU:
*Verificación del funcionamiento de la línea celular y WhatsApp, sin novedad alguna (18-11-25).
*Verificación del funcionamiento del correo electrónico, sin novedad alguna (20-11-25).

Recorridos urbanos:
*Acompañamiento al contratista en el levantamiento de actas de vecindad de inicio en el barrio La Estancia (18-11-25).
*Verificación de entrega de los volantes 49 - 1ra visita levantamiento acta de vecindad, volante 52 - recomendaciones preventivas y volante de inicio - La Estancia (18-11-25).

PROGRAMA DE INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO

Volante de información:
*Verificación de entrega de los volantes 49 - 1ra visita levantamiento acta de vecindad, volante 52 - recomendaciones preventivas - La Estancia (18-11-25).

Volante de inicio:
*Verificación de entrega del volante de inicio en el barrio La Estancia (18-11-25).

Puntos satélite de información:
*Vericación aleatoria de los 3 PSI en el barrio La Estancia, sin novedad alguna (18-11-25).

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO A ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OBRA

Actas de vecindad inicio:
*Se verificó el levantamiento de 2 actas de vecindad de inicio en el barrio La Estancia (18-11-25).
*Revisión documental y aprobación de 10 actas de vecindad de inicio levantadas en los barrios La Estancia y María Cano (21 y 24-11-25).

PROGRAMA DE GOBERNANZA PARA LA MOVILIDAD

Población vulnerable:
*Seguimiento a la gestión del contratista ante la Secretaría de desarrollo económico, para el cumplimiento de la contratación del 5% en condición de vulnerabilidad. Sin embargo, esta entidad no he emitido el certificado de residencia (24-11-25).

REPORTES

Informe semanal:
*Revisión documental y aprobación del informe semanal social No. 81 del contratista (18-11-25).
*Revisión documental y aprobación del informe semanal social No. 82 del contratista (24-11-25).
*Elaboración de los informes semanales sociales 81 y 82 de la interventoría (18 y 24-11-25).
Informe mensual:
*Elaboración del informe mensual social 18 V1 de la interventoría (21-11-25).

PLATAFORMA BACHUÉ

*Revisión de documentación cargada en la plataforma bachué (24-11-25).

COMPONENTE SST

* En el periodo de la presente semana no se reportan accidentes de trabajo o con la comunidad tampoco incapacidades por enfermedad general.
* Se continua con el seguimiento al cumplimiento de los procedimientos propuestos por el contratista en el MAO.
* Se realiza seguimiento a la disponibilidad de las unidades sanitarias.
* Se verifica la disponibilidad de los puntos de hidratación para los trabajadores en los frentes de trabajo activos.
* Se realiza inspección a vehículos y maquinaria en obra, se verifica que sean la aprobadas por interventoría.

FORMATO		
Informe semanal de interventoría		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-13	Ejecución de Proyecto	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

Dirección Técnica de Predios **Subdirección Técnica** **N/A**

SEMANA N. 82 **DEL** 18/11/2025 **AL** 24/11/2025

CONTRATO No **IDU-1757-2023**
(Número de Contrato)

4. PRECIOS NO PREVISTOS

N.A.

5. SEGUIMIENTO A MATRIZ DE RIESGOS.

N.A.

6. REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripción Foto 1.

Acompañamiento y verificación de PQRS para el contrato de demoliciones y cable aéreo en San Cristobal



Descripción Foto 2.

Actividades de desmantelamiento en predio identificado con RT 11319 ubicado en Fontibón (Diligencia de desalojo)

Nota: Como anexos al formato se deben presentar archivo en MS-Project con la programación aprobada del contrato de obra y el reporte de avance hasta la fecha de corte, de acuerdo con los lineamientos del Apéndice G de programación y el listado de vías en ejecución Formato FO-IC-02

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

Veinticinco (Día en letras) (25) (Día en números) días del mes de noviembre (Mes en que se firma el acta) de 2025 (Año de firma del acta)

(Firma)

JAIRO GEOVENNI ORTIZ
Director de Interventoría
CONSORCIO METRO CINCO

FORMATO		
Informe semanal de interventoría		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-13	Ejecución de Proyecto	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

Dirección Técnica de Predios **Subdirección Técnica** **N/A**

SEMANA N. 83 **DEL** 25/11/2025 **AL** 01/12/2025

CONTRATO No **IDU-1757-2023**
(Número de Contrato)

1. ANTECEDENTES

OBJETO DEL CONTRATO

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST-SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C."

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)

CONTRATO DE OBRA ASOCIADO IDU-1711-2023
(Indique en este espacio el número del contrato Asociado.)

CONTRATISTA INFRAESTRUCTURA INTEGRAL S.A.S **NIT** 900.579.723-7
(Escriba el nombre o razón social del contratista de obra) (Escriba el NIT del contratista)

INTERVENTOR CONSORCIO METRO CINCO **NIT** 900.585.054-2
(Escriba el nombre o razón social del Interventor) (Escriba el NIT del Interventor)

APOYO TÉCNICO DE LA SUPERVISION IDU MAURICIO POMBO SANTOS
(Escriba el nombre del profesional de apoyo técnico a la Supervisión IDU)

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO 19 (Día) **DE** 2 (Mes) **DE** 2024 (Año)

FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO 23 (Día) **DE** 12 (Mes) **DE** 2025 (Año)

Contrato de Obra		Contrato de Interventoría	
Valor Inicial	$ 5.758.862.804	Valor Inicial	$ 619.959.912
Valor Actualizado	$ 9.902.294.206	Valor Actualizado	$ 1.772.369.735
No. empleos Directos generados	18	No. empleos Directos generados	15
No. empleos Indirectos generados		No. empleos Indirectos generados	

2. AVANCES DEL PROYECTO

PROGRAMADO			EJECUTADO		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado	1%	86%	Trabajo Ejecutado	1%	79%
Valor del Trabajo Programado			Valor del Trabajo Ejecutado		
ETAPA/FASE	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado			Trabajo Ejecutado		
Valor del Trabajo Programado			Valor del Trabajo Ejecutado		
ETAPA/FASE	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
Trabajo Programado			Trabajo Ejecutado		
Valor del Trabajo Programado			Valor del Trabajo Ejecutado		

RESUMEN CRONOGRAMA

FRENTE O COMPONENTE	% PROGRAM (FÍSICO)	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCION DE ESTE FRENTE DANDO CUMPLIMIENTO AL CRONOGRAMA
N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.

METAS FISICAS DEL CONTRATO DE OBRA

DESCRIPCIÓN META FISICA	UNIDAD	TOTAL PROYECTO	PROGRAMADO		EJECUTADO	
			SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
N.A.	N.A.	N.A.				

FORMATO		
Informe semanal de interventoría		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-13	Ejecución de Proyecto	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

Dirección Técnica de Predios **Subdirección Técnica** **N/A**

SEMANA N. **83** **DEL** 25/11/2025 **AL** 01/12/2025

CONTRATO No **IDU-1757-2023**
(Número de Contrato)

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

COMPONENTE TÉCNICO

* Se verifica el cargue de escombros en el RT 58882 y la ejecución de actividades de demolición en los RT 587878 y 588777, constatando el cumplimiento de los procedimientos establecidos para la gestión y retiro del material.

* Se realizan charlas y se imparten recomendaciones técnicas al personal en los frentes de trabajo, orientadas a la correcta ejecución de actividades y al cumplimiento de las buenas prácticas operativas.

* Se supervisan las labores de mantenimiento consistentes en poda de césped en los RT 4958, 11243 y 11170, verificando su adecuada ejecución y la correcta disposición del material obtenido.

COMPONENTE AMBIENTAL

* Se realiza cargue de escombro en el RT 58882, demolición en 587878 y en 588777

* Se continua con el seguimiento a los campamentos temporales, los cuales deben contar con unidades sanitarias móviles, kit de derrames, puntos ecológicos y puntos de hidrataciòn fijos.

* Se realiza seguimiento a la limpieza de las unidades sanitarias presentes en los campamentos temporales, dos veces por semana a cada una de las unidades sanitarias.

* Charla y recomendaciones ambientales al personal presente en los frentes de trabajo.

Componente Forestal y Fauna

* Se realiza actividades de mantenimiento (poda de césped) en los RT 4958,11243 Y 11170

* Se realiza verificación previa de predios intervenidos para la poda de césped, la existencia de madrigueras y nidos de especies, no se evidencia ninguno de estos por ello se procede a realizar las actividades, garantizando que no hay afectación a la fauna.

FORMATO		
Informe semanal de interventoría		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-13	Ejecución de Proyecto	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

Dirección Técnica de Predios **Subdirección Técnica** **N/A**

SEMANA N. **83** **DEL** 25/11/2025 **AL** 01/12/2025

CONTRATO No **IDU-1757-2023**
(Número de Contrato)

PROGRAMA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA

Punto IDU:
* Verificación del funcionamiento de la línea celular y WhatsApp, sin novedad alguna (25-11-25).
* Verificación del funcionamiento del correo electrónico, sin novedad alguna (25-11-25).
* Visita de inspección aleatoria al Punto IDU (25-11-25).
* Aplicación del formato de verificación del Punto IDU (25-11-25).
* Revisión y firma de la bitácora social (25-11-25).

Recorridos urbanos:
* Acompañamiento al recorrido citado por el contratista del Transmicable San Cristóbal, para la verificación de PQRSD de afectaciones prediales por demolición (26-11-25).

PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO A ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OBRA

Actas de vecindad cierre:
*Verificación de cierre de un acta de vecindad en el barrio Atenas (26-11-25).

PROGRAMA DE GOBERNANZA PARA LA MOVILIDAD

Población vulnerable:
* Seguimiento a la gestión del contratista ante la Secretaría de desarrollo económico, para el cumplimiento de la contratación del 5% en condición de vulnerabilidad. Sin embargo, esta entidad no he emitido el certificado de residencia (28-11-25).
* La interventoría realizó contacto directo con funcionaria de la Secretaria de desarrollo económico, para agilizar el trámite de la certificación requerida, sin respuesta positiva al caso (28-11-25).

REPORTES

Informe semanal:
*Revisión documental y aprobación del informe semanal social No. 83 del contratista (01-12-25).

PLATAFORMA BACHUÉ

* Revisión de documentación cargada en la plataforma bachué (01-12-25).

COMPONENTE SST

* En el periodo de la presente semana no se reportan accidentes de trabajo o con la comunidad tampoco incapacidades por enfermedad general.
* Se continua con el seguimiento al cumplimiento de los procedimientos propuestos por el contratista en el MAO.
* Se realiza seguimiento a la disponibilidad de las unidades sanitarias.
* Se verifica la disponibilidad de los puntos de hidratación para los trabajadores en los frentes de trabajo activos.
* Se realiza inspección a vehículos y maquinaria en obra, se verifica que sean la aprobadas por interventoría.

FORMATO		
Informe semanal de interventoría		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-EO-13	Ejecución de Proyecto	2

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE DESARROLLO URBANO

Dirección Técnica de Predios **Subdirección Técnica** **N/A**

SEMANA N. **83** **DEL** 25/11/2025 **AL** 01/12/2025

CONTRATO No **IDU-1757-2023**
(Número de Contrato)

4. PRECIOS NO PREVISTOS

N.A.

5. SEGUIMIENTO A MATRIZ DE RIESGOS.

N.A.

6. REGISTRO FOTOGRAFICO



Descripción Foto 1.

Actividades de desmantelamiento y demolición en predios identificados con RT 54899, RT 54900, RT 54901 y RT 54902 (Ciudad Bolivar)



Descripción Foto 2.

Actividades de cerramiento en predio identificado con RT 48671 (Chapinero) (Diligencia policiva)

Nota: Como anexos al formato se deben presentar archivo en MS-Project con la programación aprobada del contrato de obra y el reporte de avance hasta la fecha de corte, de acuerdo con los lineamientos del Apéndice G de programación y el listado de vías en ejecución Formato FO-IC-02

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de la Interventoría, de conformidad con las obligaciones del manual de interventoría, en Bogotá, D.C., a los

Dos (Día en letras) (2) (Día en números) días del mes de diciembre (Mes en que se firma el acta) de 2025 (Año de firma del acta)

(Firma)

JAIRO GEOVENNI ORTIZ
Director de Interventoría
CONSORCIO METRO CINCO

GMC-134-383-2025

Bogotá, diciembre 16 de 2025

Señores
INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS
Atn: YAMILL ALONSO MONTENEGRO CALDERON
Representante Legal
Carrera 49 No. 91 - 76 con
teléfonos 6353245, 3156481357 y
E-mail: infraestructuranacional@gmail.com

Referencia: Contrato IDU-1757-2023, cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST-SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C

Asunto: **Respuesta al comunicado INF-INT-IDU1711-446-2024: Informe Mensual Social No. 19 V2.**

Consorcio Metro Cinco en cumplimiento de las obligaciones contractuales estipuladas en el Contrato de Interventoría referenciado, realizó la revisión documental de la versión 2.0 del Informe Mensual Social No. 19 del contratista con sus respectivos anexos, evidenciando la subsanación de las observaciones realizadas por la interventoría.

Por lo anterior, la interventoría informa la **aprobación** del Informe Mensual Social No. 19 (01 al 30 de diciembre de 2025) V 2.0 con sus documentos anexos.

Cualquier aclaración será atendida.

Cordialmente,

JAIRO GEOVENNI ORTIZ
Director de Interventoría
CONSORCIO METRO CINCO

Anexos: Un archivo en PDF.

INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU

INFORME MENSUAL No 19

Versión 2

CONTRATO IDU 1711 DE 2023

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

"DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C"



Informe del 01 al 30 de noviembre de 2025.

BOGOTÁ D.C.

Informe mensual No. 19

Control de Versiones

Versión	Fecha	Descripción	Folios
1	05/12/2025	Para Revisión	233
2	16/12/2025	Para Revisión	233

Validado por:	Revisado por:	Aprobado por:
		
C.S Angela Marcela Rozo Siatame	Ing. Mónica Jimena Guerra Directora	Paola Pava Interventoría

ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

Tabla de Contenido

Introducción 10

1 OBJETIVOS 11

1.1 Objetivo general 11

1.2 Objetivos Específicos 11

2 CARACTERISTICAS GENERALES DEL PROYECTO 12

2.1 Información De La Entidad Contratante 13

2.2 Información Interventoría 13

2.3 Información Contratista 13

3 Localización del proyecto 14

4 Recursos humanos área social 14

5 plan de diálogo ciudadano y comunicación estratégica 14

5.1 Línea Estratégica del Diálogo Ciudadano 15

5.1.1 Programa de Servicio a la Ciudadanía 15

5.1.2 Programa de Diálogo Ciudadano y participación Ciudadana 27

5.1.3 Programa de Acompañamiento Actividades Técnicas 34

5.1.4 Programa de Cultura Ciudadana 43

6 Programa de Gobernanza para la Movilidad 45

6.1 Gestión y articulación Interinstitucional 45

6.2 Sector Salud 45

6.3 Sector Educativo 46

6.4 Sector Desarrollo Económico 46

6.5 Mano de obra y Población Vulnerable 52

6.5.1 Población Vulnerable 52

6.5.2 Mano de Obra no Calificada de la localidad 54

6.6 Línea de Comunicación Estratégica 54

7 PROGRAMA DE INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO del PROYECTO 55

7.1 Volantes de Información 55

7.2 Volantes de Inicio 58

7.3 Afiches Informativos 60

7.4 Puntos Satélites de Información 61

7.5 Tecnologías de la Información y Comunicación 62

8 REPORTES SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATo 63

8.1 Reportes Periódicos 63

8.1.1 Informes Semanales 63

8.1.2 Informe Mensual 63

8.1.3 Plataforma Bachué 64

8.1.4 Informe Final De Gestión 65

8.1.5 Comités de Seguimiento 65

9 Correspondencia 65

10 Costo de diálogo ciudadano y comunicación estratégica 66

11 CONCLUSIONES 67

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1 – Registro fotográfico Punto IDU 20
Ilustración 2 – Entrega de volante de inicio 26
Ilustración 3 – Soporte de correo electrónico remitido a la SDE 46
Ilustración 4 - Soporte de correo electrónico de a la SDE 46
Ilustración 5 – Remisión del certificado de vulnerabilidad 47
Ilustración 6 – Contacto con SDE 48
Ilustración 7- Remisión de listado de personal 49
Ilustración 8 - Soporte del proceso 50
Ilustración 9 Soporte de la gestión 50
Ilustración 10 – Soporte de la gestión 51
Ilustración 11 – Soportes de la gestión 51

ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1 – Datos Generales del Proyecto 12
Tabla 2 IDU 13
Tabla 3 Interventoría 13
Tabla 4 Contratista 13
Tabla 5 – Personal y porcentaje de dedicación 14
Tabla 6 – Consolidado de PQRSD 16
Tabla 7 – Datos Generales del Punto IDU 20
Tabla 8 – Recorridos de obra 21
Tabla 9 Indicadores programa de servicio a la ciudadanía 27
Tabla 10 – Reuniones participativas realizadas en el periodo. 28
Tabla 11 – Socializaciones de inicio 29
Tabla 12 – Socializaciones de reuniones de finalización 30
Tabla 13 – Reuniones extraordinarias 32
Tabla 14 - Indicadores Programa de Diálogo y Participación Ciudadana 33
Tabla 15 – Actas de vecindad de inicio 35
Tabla 16 – Entrega de copias de actas de vecindad 39
Tabla 17 - Actas de vecindad de cierre 40
Tabla 18 - Indicadores Programa de Cultura Ciudadana 44
Tabla 19 - Indicadores Programa de Gobernanza para la Movilidad 54
Tabla 20 – Entrega de volantes y/o piezas comunicativas 56
Tabla 21 – Volantes de inicio entregados 59
Tabla 22 – Entrega o instalación de afiches 61

Tabla 23 – PSI Instalados, Actualizados o Cerrados..... 62

Tabla 24 - Indicadores Programa de información para el Desarrollo del Proyecto 62

Tabla 25 - Informes Semanales 63

Tabla 26 Comités de seguimiento 65

Tabla 27 – Correspondencia enviada y recibida. 66

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

ÍNDICE DE ANEXOS

Anexo No 1 Bitácora 26

Anexo No 2 – Acta de socialización de inicio de mantenimiento 30

Anexo No 3 – Acta de socialización de finalización 32

Anexo No 4 -Actas de reunión extraordinarias 33

Anexo No 5 – Actas de vecindad 37

Anexo No 6 - Actas de vecindad de cierre 42

Anexo No 7 Acta de sesión formativa. 44

Anexo No 8 Cuadros MONC 54

Anexo No 9 - Entrega de volantes y/o piezas comunicativas 57

Anexo No 10 – Soporte de entrega de volantes 59

Anexo No 11 Soporte de la gestión Informes Semanales 63

Anexo No 12 Correspondencia enviada 66

Anexo No 13 Correspondencia Recibida 66

ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

INTRODUCCIÓN

El presente informe consolida las actividades del componente de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica realizadas por el contratista Infraestructura Integral SAS en ejecución del contrato IDU-1711-2023 cuyo objeto es: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C." durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de noviembre de 2025.

El informe describe las actividades realizadas en desarrollo de cada uno de los programas contenidos en las dos líneas estratégicas del Plan de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica:

Línea Estratégica del Diálogo Ciudadano

a. Programa de Servicio a la Ciudadanía.
b. Programa de Diálogo y Participación Ciudadana.
c. Programa de Acompañamiento a Actividades Técnicas.
d. Programa de Cultura Ciudadana.
e. Programa de Gobernanza para la Movilidad.

Línea Estratégica: Comunicación Estratégica

a. Programa de Información para el Desarrollo del proyecto.

1 OBJETIVOS

1.1 Objetivo general

Reportar las actividades de diálogo ciudadano y gestión social realizadas durante el periodo comprendido entre el del 01 al 30 de noviembre de 2025, del contrato IDU-1711-2023, cuyo objeto es "Demolición, limpieza, cerramiento y mantenimiento de predios adquiridos por el Instituto de Desarrollo Urbano – IDU, para la ejecución de proyectos viales y de espacio público que se encuentran en administración a cargo de la dirección técnica de predios – proyectos varios, en Bogotá D.C."

1.2 Objetivos Específicos

- Informar a la interventoría de manera clara y veraz sobre todas las actividades realizadas por el contratista en el área de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica.

- Entregar soportes de las actividades realizadas, de acuerdo a los formatos de gestión previstos por el Instituto de Desarrollo Urbano-IDU para el componente de Gestión Social.

- Entregar información consolidada de cada uno de los programas previstos en el Apéndice H-Especificaciones para el Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica.

- Consolidar resultados obtenidos en cada uno de los programas de gestión social.

- Realizar evaluación de los resultados de la gestión social adelantada.

2 CARACTERISTICAS GENERALES DEL PROYECTO

Tabla 1 – Datos Generales del Proyecto.

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATISTA	
Contrato No.	IDU-1711-2023
Objeto	DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PUBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACION A CARGO DE LA DIRECCIÓN TECNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTA D.C.".
Contratista	INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS
NIT	901583119-7
Representante Legal	YAMILL MONTENEGRO CALDERON
Valor del Contrato	$ 5.273.569.895
Adición por mayores cantidades de obra 1	$ 2.879.431.402
Adición por mayores cantidades de obra 2	$ 1.264.000.000
Valor final	$ 9.902.294.206
Fecha de Inicio	19 febrero de 2024
Tiempo de Ejecución	7 meses
Fecha de Terminación Inicial	19 septiembre de 2024
Fecha de 1ra Suspensión	11 de septiembre del 2024 por 15 días calendario
Ampliación 1 a la suspensión 1	25 de septiembre del 2024 por 15 días calendario
Ampliación 2 a la suspensión 1	09 de octubre de 2024 por 15 días calendario
Fecha de reinicio	23 de octubre de 2024
Prorroga No. 1	6 meses, suscrita el 30 de octubre de 2024
Nueva fecha de terminación	04 de mayo de 2025
Prorroga No. 2	4 meses, suscrita el 29 de abril de 2025
Nueva fecha de terminación	4 de septiembre de 2025
Fecha de 2da suspensión	22 de agosto de 2025 por 17 días calendario
Ampliación 1 a la suspensión 2	05 de septiembre de 2025 por 8 días calendario
Reinicio	15 de septiembre de 2025
Prorroga No. 3	3 meses, suscrita el 19 de septiembre de 2025
Fecha de terminación según prórroga No. 3	23 de diciembre de 2025
Plazo final de ejecución	20 meses

2.1 Información De La Entidad Contratante

Tabla 2 IDU

Entidad	Instituto de Desarrollo Urbano - IDU
Supervisor Técnico	Ing. Mauricio Pombo Santos
Coordinador SST	Ing. Dina Luz Pulido
Coordinador Ambiental	Ing. Mónica Alejandra Granados
Dirección	CL 22 No. 6-27
Teléfono	3386660

2.2 Información Interventoría

Tabla 3 Interventoría

Firma	Consorcio Metro Cinco
Director	Ing. Jairo Ortiz
Residente Técnico	Andrés Julián Bandera Páez
Residente SST	Wilmer Eduardo Bacca Gutiérrez
Residente Ambiental	Loly Vanegas
Residente Social	Paola Andrea Pava Vidal
Dirección	Carrera 20 No 39-69
Teléfono	2474098

2.3 Información Contratista

Tabla 4 Contratista

Firma	Infraestructura Integral SAS
Director	Ing. Mónica Jimena Guerra Vergara
Residente Técnico	Ing. Luis Manuel Rodríguez
Residente SST	Ing. Diana Velásquez
Residente Ambiental	Ing. Alex Llerena
Residente Social	C.S. Angela Marcela Rozo Siatame
Dirección	Carrera 49 Nº 91-76 barrio La Castellana
Teléfono	6353245 – 3183438652

3 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El área de influencia directa del proyecto corresponde a las Troncales de AK 7, NQS, Suba, KR 10, CL 26, Américas, Caracas, CL 80, Patios, Portales y Puentes Peatonales, Avenida Suba Cota, Cable Ciudad Bolívar, Cable Monserrate, AVENIDA LAS VILLAS, AVENIDA JORGE URIBE BOTERO, CABLE SAN CRISTÓBAL, y predios que, por circunstancias judiciales, administrativas o la misma dinámica de desarrollo de ciudad no se construyeron.

4 RECURSOS HUMANOS ÁREA SOCIAL

El equipo interdisciplinario debe constituirse antes de iniciar las obras y estará integrado por la residente social y profesional auxiliar social, quienes deberán tener experiencia apropiada para este tipo de trabajo, acorde al perfil exigido por el Instituto de Desarrollo Urbano IDU, en el anexo técnico. Página 17:

Tabla 5 – Personal y porcentaje de dedicación

PROFESIONAL	CARGO	EXPERIENCIA GENERAL	EXPERIENCIA ESPECÍFICA
Angela Marcela Rozo Siatame.	Residente Social	No menor de dos (2) años.	No menor de un (1) año, en obras de demolición y/o interventoría de proyectos de infraestructura.
Valentina León	Profesional Auxiliar Social	No menor de dos (2) años.	NA

Fuente Anexo Técnico contrato IDU-1711-2023

5 PLAN DE DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

Durante la etapa previa, el contratista elaboró el Plan de Diálogo Ciudadano y Comunicación estratégica, de acuerdo con lo establecido en los pliegos y el Apéndice H, asimismo se diseñaron las metodologías para los programas

establecidos en el documento, desde el 29 de febrero de 2023, el documento cuenta con aprobación por parte de la interventoría, el cual formó parte de los anexos del informe No.1.

5.1 Línea Estratégica del Diálogo Ciudadano

Esta línea estratégica busca potenciar los efectos positivos de la ejecución del proyecto a través de los programas y acciones de diálogo y relacionamiento con la comunidad y tiene por objeto incentivar ciudadanías corresponsables con lo público para la construcción del hábitat y el adecuado desarrollo del proyecto.

5.1.1 Programa de Servicio a la Ciudadanía

Este programa está enfocado en la atención y servicio a la ciudadanía y tiene como objetivo atender, gestionar y tramitar las PQRSD de la ciudadanía de manera eficaz, veraz y oportuna para generar confianza en la ciudadanía y promover mecanismos adecuados de diálogo en torno al proyecto.

Para este periodo, el contratista no recibió PQRSD, sin embargo, el acumulado de las mismas se encuentra a continuación:

ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

Tabla 6 – Consolidado de PQRSD

No. PQRSD	Fecha	Ciudadano	Dirección y barrio	Tipo y Canal	Criterio	Asunto consulta	Seguimiento y Respuesta	Estado
1 10/04/2024 **Bachué**	**Apertura** 10/04/2024 **Registro Bachué** 269726	Martha Wilches	CL 89 No 95-47 Int 108	Telefónico	Predios para obras de infraestructura	La ciudadana solicitó al contratista asistir a una reunión con la comunidad de los barrios de Bochica y de Bachué en aras de dialogar sobre la actividad de la conformación de los jarillones en el sector	El pasado 16 de abril de 2024, el contratista, la interventoría y un representante del IDU, asistieron a la reunión que fue convocada con la comunidad, dando cierre a la PQRSD instaurada por la comunidad a cargo de la Sra. Martha Wilches	**Cerrada** 16/04/2024 **Bachué** **01/08/2024**

ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

No. PQRSD	Fecha	Ciudadano	Dirección y barrio	Tipo y Canal	Criterio	Asunto consulta	Seguimiento y Respuesta	Estado
2 16/04/2024 **Bachué**	**Apertura** 16/04/2024 **Registro Bachué** 269721	Martha Wilches	CL 89 No 95-47 Int 108	Telefónico	Predios para obras de infraestructura	La ciudadana solicito la copia del contrato de obra en físico	El pasado 24/04/2024, mediante la segunda reunión convocada por la comunidad, el contratista realizó la entrega de la copia del contrato IDU-1711-2023.	**Cerrada** 24/04/2024 **Bachué** **01/08/2024**

ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

No. PQRSD	Fecha	Ciudadano	Dirección y barrio	Tipo y Canal	Criterio	Asunto consulta	Seguimiento y Respuesta	Estado
3	**Apertura** 04/03/2025 **Registro Bachué** 285625	Harold Fabian Campos Guarnizo	TV 73 I 57 X 15 SUR La Estancia	Telefónico	Predios para obras de infraestructura	El ciudadano refiere afectaciones al predio debido a las demoliciones que se realizaron en el barrio.	El pasado 04/03/2025 se realizó visita de verificación de afectaciones reportadas por el ciudadano Harold, en el tercer nivel en donde se observan fisuras, en el techo y muros sobre el material acabado, también se observan algunos rasgos de humedad en el techo, adicionalmente, se observan algunos rasgos de humedad en el techo, también se observan algunas fisuras resanadas, en el cuarto nivel también se observan fisuras sobre el material acabado, también algunos resanadas, se toma el respectivo registro fotográfico y se le indica al Sr. Edwin Campos (Hermano del ciudadano, quien atiende la visita) que se revisará	**Cerrada** 12/03/2025 **Bachué** 21/03/2025

No. PQRSD	Fecha	Ciudadano	Dirección y barrio	Tipo y Canal	Criterio	Asunto consulta	Seguimiento y Respuesta	Estado
							el asunto y se le brindará una respuesta formal. 12/03/2025 Se remite oficio a ciudadano, indicando que las afectaciones no son por ocasión de las actividades de demolición que se encuentran en el sector, el ciudadano recibe el oficio.	

Anexos presentados en el informe No. 2 y No. 12.

Nota: Se aclara que las PQRSD, se aperturaron en dichas fechas, sin embargo, debido al no funcionamiento de la plataforma Bachué, solo hasta el 30 de julio de 2024, el contratista logró realizar el cargue de las PQRSD a la plataforma.

5.1.1.1 Punto IDU

El punto de atención a la ciudadanía funciona de manera presencial en la oficina del contratista y cuenta con los canales de atención escrito, telefónico y correo electrónico, cuenta con las siguientes características:

Tabla 7 – Datos Generales del Punto IDU

Dirección	Líneas Telefónicas	Correo Electrónico	Horario de Atención
KR 49 Nº 91-76 **Barrio:** La Castellana **Localidad:** Barrios Unidos	6353245 / 3183438652	gestionsocial1711@gmail.com	Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.

Fuente: Infraestructura Integral SAS

El Punto de atención y sus canales tienen como fin brindar información y atención a la comunidad de manera oportuna. Durante el periodo, se atendió el punto IDU, en los horarios establecidos.

Ilustración 1 – Registro fotográfico Punto IDU





Fuente: Infraestructura Integral SAS

5.1.1.2 Recorridos Urbanos

El propósito de estos recorridos es trasladar la atención del proyecto al área de influencia directa del proyecto y desarrollar actividades informativas y de diálogo con la comunidad.

A continuación, se describen los recorridos realizados en el periodo:

Tabla 8 – Recorridos de obra

No.	Tramo	Fecha Recorrido	ID	Observaciones
1	Kra 9 con Calle 174 Usaquén	04/11/2025	23618	El contratista asistió a reunión extraordinaria en la Kra 9 con Calle 174, en aras de socializar el inicio del cerramiento de la Universidad Cooperativa de Colombia y de la Salle, todo lo anterior, en compañía de la Interventoría, también se realizó entrega de un (1) volate de inicio.
2	La Estancia Ciudad Bolívar	05/11/2025	23619	El contratista realizó entrega de volante para notificación de primera visita en el barrio La Estancia, para el levantamiento de acta de vecindad, así como (1) un volante de inicio y un (1) volante de notificación de riesgos. Así mismo, se realizó entrega de volantes de tercera visita para levantamiento de acta de vecindad en el barrio María Cano.
3	La Estancia María Cano Ciudad Bolívar	06/11/2025	23620	El contratista realizó entrega de volante No 50 sobre entrega de notificación para levantamiento de acta de vecindad 2da visita, en el barrio La Estancia. Del mismo modo, el Contratista realizó levantamiento de las siguientes actas de vecindad: - Carrera 75 C No 62 F 47 Sur - Interna - Carrera 75 C No 62 F 29 Sur - Interna

No.	Tramo	Fecha Recorrido	ID	Observaciones
				- Carrera 75 F No 62 F 48 Sur - Fachada - Carrera 75 F No 62 F 42 Sur - Fachada - Carrera 75 C No 62 F 35 Sur - Fachada - Carrera 75 C No 62 F 41 Sur - Fachada Todo lo anterior, en el barrio María Cano, de la localidad de Ciudad Bolívar.
4	María Cano Ciudad Bolívar	11/11/2025	23621	El contratista realizó acta de vecindad interna en el barrio María Cano en la KR 75 C No 62 F 41 Sur.
5	La Estancia Ciudad Bolívar	12/11/2025	23692	El contratista realizó entrega del volante No 51 de última visita para levantamiento de acta de vecindad, así mismo los volantes No 52 de recomendaciones preventivas y No 49 de primera visita para levantamiento de acta de vecindad y volante de inicio. También se realizó capacitación a trabajadores sobre el plano invisible, donde se contó con la participación de siete (7) trabajadores. Y, por último, el levantamiento de dos actas de vecindad de la siguiente manera: 1. Calle 85 Sur No 73 J 03 2. CL 57 R Bis Sur No 84 (Invasión) Todo lo anterior en el barrio La Estancia, de la localidad de ciudad Bolívar.

No.	Tramo	Fecha Recorrido	ID	Observaciones
6	La Estancia Ciudad Bolívar	18/11/2025	23698	El contratista realizó entrega de los siguientes volantes, en el barrio La Estancia de Ciudad Bolívar: - Volante No 49 Levantamiento de acta de vecindad primera visita (1) una pieza - Volante No 52 Recomendaciones Preventivas (1) Una Pieza - Volante de inicio (1) Pieza Así mismo, se realizó levantamiento de las siguientes actas de vecindad: - Calle 58 A Sur No 73 J 10 -Calle 58 A Sur No 73 J 16 Por último, se realiza cierre de las siguientes actas de vecindad: - CD - 01 / KR 73 I No 57 X 04 SUR - CD - 02 / KR 73 I No 57 X 06 SUR - CD - 03 / KR 73 I No 57 X 10 SUR - CD - 04 / KR 73 I No 57 X 12 SUR - CD - 08 / KR 73 I No 57 x 24 SUR - CD - 09 / KR 73 I No 57 X 26 SUR - CD - 10 / KR 73 I No 57 X 30 SUR - CD - 11 / KR 73 I No 57 X 34 SUR - CD - 12 / KR 73 I No 57 X 36 SUR - CD - 13 / KR 73 I No 57 X 40 SUR

No.	Tramo	Fecha Recorrido	ID	Observaciones
				- CD - 14 / KR 73 I No 57 X 42 SUR - CD - 15 / KR 73 I No 57 X 46 SUR - CD - 16 / KR 73 I No 57 X 48 SUR - CD -17 / KR 73 I No 57 X 52 SUR - CD- 18 / KR 73 I No 57 X 54 SUR - CD - 20 / KR 73 I No 57 X 60 SUR - CD - 21 / KR 73 I No 57 X 64 SUR - CD - 27 / KR 73 I No 57 X 82 SUR - CD - 28 / KR 73 I No 57 X 84 SUR - CD - 29 / KR 73 I No 57 X 88 SUR - CD - 30 / KR 73 I No 57 X 90 SUR - CD - 31 / KR 73 I No 57 X 94 SUR - CD - 32 / CL 58 SUR No 73 F 48 - CD - 33 / CL 58 SUR No 73 F 50 - CD -34 / CL 58 SUR No 73 F 60 - CD - 35 / CL 58 SUR No 73 F 66 - CD - 38 / CL 58 SUR No 73 F 84 - CD - 43 / KR 73 I No 58 - 17 SUR - CD - 46 / KR 73 J No 57 X 86 SUR - CD - 47 / TV 73 I No 57 X 24 SUR - CD - 48 / KR 73 J No 57 X 62 SUR - CD - 49 / KR 73 I No 57 X 55 SUR - CD - 50 / KR 73 J No 57 X 66 SUR - CD - 51 / KR 73 J No 57 X 76 SUR - CD - 52 / KR 73 J No 57 X 82 SUR - CD - 53 / KR 73 I No 57 X 69 SUR - CD - 55 / KR 73 J No 57 X 84 SUR

No.	Tramo	Fecha Recorrido	ID	Observaciones
				- CD - 56 / KR 73 J No 57 X 78 SUR - CD - 57 / KR 73 J No 57 X 68 SUR - CD - 58 / KR 73 I No 57 X 43 SUR
7	La Estancia Ciudad Bolívar	21/11/2025	23699	Se realizó cierre de acta de vecindad en el barrio La Estancia de la siguiente manera: -CL 58 SUR No 73 F 72
8	Fontibón Puerta de Teja	24/11/2025	23700	Se realizó socialización para inicio de mantenimiento y cerramiento, frente al predio de la KR 96 B No 25 B 66 en la localidad de Fontibón.
9	San Cristóbal	26/11/2025	23759	El contratista, junto con la Interventoría realizó acompañamiento al recorrido programado por el IDU y el Contratista del cable aéreo en aras de revisar en conjunto nuevamente el cuadro de posibles, del mismo modo, se realizó un acta de socialización de cierre para el predio que se encuentra ubicado en la Calle 32 C Sur No 0 - 45 Este del barrio Atenas - La Victoria de la localidad de San Cristóbal.
10	Carrera 9 con Calle 174	27/11/2025	23760	Se realizó socialización de finalización de cerramiento, en la Carrera 9 con Calle 174, con delegado de la Universidad Cooperativa de Colombia.

Fuente: Infraestructura Integral SAS

ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

Ilustración 2 – Entrega de volante de inicio



Fuente: Infraestructura Integral SAS

Anexo No 1 Bitácora

5.1.1.3 Atención a veedurías ciudadanas

En cumplimiento de la Ley 850 de 2003 y el acuerdo 142 de 2005, el Contratista atenderá las peticiones que realicen las veedurías ciudadanas también se registrarán en el aplicativo Bachué con el nombre de la veeduría y no su representante. Igualmente, el contratista brindará la información que soliciten las veedurías.

Durante este periodo no aplica la actividad.

5.1.1.4 Protocolo de servicio a la ciudadanía

El contratista se acogerá a lo establecido en el Manual de Servicio al Ciudadano y Gestión de Derechos de Petición.

Tabla 9 Indicadores programa de servicio a la ciudadanía

Ítem	Indicador	Total, porcentaje de cumplimiento
Punto IDU	1 punto IDU instalado/1 Punto IDU requerido X 100	100%
Punto IDU Móvil	10 recorridos de Punto IDU Móvil ejecutados/ 10 recorridos Punto IDU Móvil programados X 100	100%
PQRSD	0 PQRSD cerradas en el mes / 0 PQRSD recibidas en el mes	N/A
	3 PQRSD cerradas en el proyecto/ 3 PQRSD recibidas en el proyecto	100%

Fuente: Infraestructura Integral SAS

5.1.2 Programa de Diálogo Ciudadano y participación Ciudadana

Tiene por objetivo generar espacios de encuentro, diálogo y atención a la ciudadanía para propiciar el conocimiento, la apropiación y corresponsabilidad con el desarrollo del proyecto con miras a la minimización de los impactos negativos.

5.1.2.1 Reuniones Participativas

Se implementarán reuniones informativas de inicio, extraordinarias y de finalización a fin de mantener diálogo permanente con la comunidad del área de influencia directa, con el objetivo de sensibilizar a la comunidad sobre el desarrollo del proyecto, recoger inquietudes y sugerencias y acercar el proyecto

a la comunidad. Dichas reuniones, por ser masivas y tratarse de personas de barrios distantes pero pertenecientes al mismo sector o tramo, se realizarán de manera virtual a través del aplicativo zoom.

Para este periodo, el contratista no realizó reuniones participativas, debido a que no fue requerido para las actividades técnicas a realizar.

Tabla 10 – Reuniones participativas realizadas en el periodo.

No	Tramo / Localización	Fecha de socialización	ID Bachué	Observaciones
/	N/A	N/A	N/A	N/A

Fuente: Infraestructura Integral SAS

5.1.2.2 *Reuniones de inicio*

Tienen por objeto informar el inicio del proyecto, sus características técnicas ambientales y de diálogo ciudadano, así como etapas programas y Plan de Manejo de Tráfico.

Sin embargo, es de aclarar que el contratista remitió a la interventoría una metodología, con el fin de realizar socializaciones de inicio de obra, ya que, no se amerita realizar reuniones de inicio, cuando las actividades técnicas a ejecutar se llevaran a cabo en menos de un (1) mes.

Para este periodo el contratista realizó una (1) socializaciones de inicio.

Tabla 11 – Socializaciones de inicio

No	Tramo / Localización	Fecha de socialización	ID Bachué	Observaciones	N° Participantes
1	Usaquén El Codito	04/11/2025	12119	Socialización para inicio de cerramiento por parte del contratista Infraestructura Integral S.A.S El equipo social y técnico del contratista realiza visita en la carrera 9 con calle 174, en aras de informar que se realizara cerramiento el cual iniciara desde el límite de la universidad Cooperativa hasta el otro predio, que se encuentra ubicado al costado nororiental, por el límite de la obra del contrato IDU 1551 del 2017. Se informa que, si las partes están de acuerdo, las actividades se iniciaran el día de hoy, se indica que el contratista instalara un campamento y del mismo modo se brindan los canales de comunicación en aras de tener comunicación directa, (se deja un volante de inicio). El Ing Manuel comenta que el cerramiento no se demorara una semana, debido a que la instrucción que impartió el IDU fue el día viernes	1

No	Tramo / Localización	Fecha de socialización	ID Bachué	Observaciones	N° Participantes
				31 de octubre de 2025, sin embargo, el contratista hará lo posible para terminar el cerramiento lo antes posible. Para constancia de lo anterior se firma la siguiente acta.	

Fuente: Infraestructura Integral SAS

Anexo No 2 – Acta de socialización de inicio de mantenimiento

5.1.2.3 Reuniones de finalización

Se realizarán en los tramos donde se haya realizado reunión de inicio y se programará al 95% de la misma. Tienen por objeto informar a la comunidad y entidades del área de influencia directa sobre la finalización de la ejecución.

Para este periodo, el contratista realizó una (1) socialización de finalización, de la siguiente manera:

Tabla 12 – Socializaciones de reuniones de finalización

No.	Tramo / Localización	Fecha de socialización	ID Bachué	Observaciones	N° Participantes
1	Usaquén El Codito	27/11/2025	12338	Socialización de la finalización del cerramiento por parte del contratista	1

No.	Tramo / Localización	Fecha de socialización	ID Bachué	Observaciones	N° Participantes
				Infraestructura Integral SAS en el marco del contrato IDU-1711-2023. Se informa al Sr. José Ignacio, delegado de la Universidad Cooperativa de Colombia (Jefe Bloque 31), que el contratista Infraestructura Integral SAS, en cumplimiento del contrato IDU-1711-2023, ha finalizado a la fecha, las actividades correspondientes a la instalación del cerramiento. Estas actividades se ejecutaron desde el límite de la Universidad Cooperativa de Colombia hasta el predio ubicado en el costado noroccidental, colindante con la obra del proyecto CTO-IDU-1551-2027. En razón de lo anterior y para dejar constancia de su ejecución, se procede a realizar el cierre y firma de la presente acta de socialización.	

Fuente: Infraestructura Integral SAS

Anexo No 3 – Acta de socialización de finalización

5.1.2.4 Reuniones Extraordinarias

Se realizarán ante la eventualidad de situaciones imprevistas que impliquen convocar a una reunión con la comunidad o entidades o en el evento que lo solicite la interventoría, el IDU o la misma comunidad.

Para el presente periodo, el contratista realizó levantamiento de (2) dos reuniones extraordinarias de la siguiente manera:

Tabla 13 – Reuniones extraordinarias

No	Tramo / Localización	Fecha de socialización	ID Bachué	Observaciones	N° Participantes
1	Fontibón Puerta de Teja	24/11/2025	12334	Socialización para arreglo y adecuación de cerramiento del parqueadero. Se le informa al Sr. Wilson Salamanca que el contratista, Infraestructura Integral SAS, bajo el Contrato IDU-1711-2023 se iniciará el mantenimiento, poda y cerramiento del predio, que queda contiguo al parqueadero, por lo que se solicita al encargado retirar la madera que se encuentra sosteniendo las tejas del parqueadero. Del mismo modo, adecuar de manera correcta el cerramiento del parqueadero.	1
2	Atenas La Victoria	26/11/2025	12336	Se visita el predio ubicado en la Cl 32 C Sur No 0-45 Este, con el fin de esclarecer que el contratista del cable Aéreo 1319-2023, fueron	1

No	Tramo / Localización	Fecha de socialización	ID Bachué	Observaciones	N° Participantes
				quienes instalaron los parales ubicados en la habitación de la parte posterior de la vivienda, sin embargo, el propietario manifiesta que durante la demolición del contratista 1711-2023, se presentaron afectaciones en el muro, situación que no se reportó al contrato 1711-2023 y fue el contrato 1719-2023 quienes asumieron la responsabilidad de las afectaciones, por lo anterior, el contratista 1711-2023, realiza el cierre del acta de vecindad. Quedó como compromiso que el propietario remitiría evidencia del reporte de las afectaciones.	

Fuente: Infraestructura Integral SAS

Anexo No 4 -Actas de reunión extraordinarias

5.1.2.5 Comité IDU de Diálogo Ciudadano

En los tramos donde se realice reunión de inicio, se conformará el Comité IDU del que podrán hacer parte líderes de la comunidad, industriales, representantes de agremiaciones, representantes de universidades, colegios, instituciones de salud, representantes de Alcaldía Locales.

Para el presente periodo no se conforman Comités IDU.

Tabla 14 - Indicadores Programa de Diálogo y Participación Ciudadana

Ítem	Indicador	Total, porcentaje de cumplimiento
Reuniones de Inicio	1 reunión de inicio ejecutada / 1 reunión de inicio programadas X 100	100%
	1 asistente a reuniones de Inicio / 1 Convocado a reunión de Inicio	100%
Reuniones de Finalización	1 reunión de finalización ejecutada/ 1 reunión de finalización programada X 100	100%
	1 asistente a reuniones de Finalización / 1 Convocado a reuniones de Finalización	100%
Reuniones extraordinarias	2 reuniones extraordinarias ejecutadas / 2 Reuniones extraordinaria programadas 100	100%
	2 asistente a Reuniones Extraordinarias / 2 Convocado a Reuniones Extraordinarias	100%
Comité IDU	No. Comités IDU Conformados / No. Comités IDU programados X 100	N/A
	No. de Comités IDU ejecutados/ No. de Comités IDU programados X 100	N/A
	No. de Asistentes a Comités IDU / No. de Convocados a Comités IDU	N/A

Fuente: Infraestructura Integral SAS

5.1.3 Programa de Acompañamiento Actividades Técnicas

Corresponde al programa el área social apoya las actividades técnicas que requieren contacto con la comunidad y por tanto demandan acompañamiento por parte de la profesional del componente de diálogo ciudadano y comunicación estratégica.

5.1.3.1 Actividades de Protección para Inmuebles y Población Aledaña a Demoliciones

Las actividades de protección para inmuebles y población aledaña a demoliciones no solo abordan preocupaciones técnicas, sino que también tienen un profundo impacto en el tejido social de una comunidad. Estas iniciativas no solo se centran en la preservación de estructuras físicas, sino que también se esfuerzan por proteger el bienestar y la seguridad de las personas que viven en las áreas afectadas. Al priorizar la comunicación abierta y transparente con los residentes locales, estas actividades fomentan la confianza y la colaboración entre los diferentes actores involucrados.

Es por ello que el contratista realiza aislamiento y cerramiento de las áreas intervenidas, a fin de resguardar la seguridad de la comunidad, sin embargo, se aclara que será responsabilidad de los ciudadanos respetar la señalización y transitar por los senderos habilitados por el contratista.

5.1.3.2 Actas de Vecindad

El objetivo de esta actividad es establecer las condiciones físicas iniciales de los predios ubicados en el área de intervención, a fin de determinar variaciones en las mismas derivadas de la ejecución del proyecto.

El contratista implementó una metodología para la realización de las actas de vecindad, la cual cuenta con el aval de la interventoría, desde el pasado 29 de febrero de 2024.

Para este periodo, el contratista realizó levantamiento de las siguientes actas de vecindad:

Tabla 15 – Actas de vecindad de inicio

No.	ID	No. Acta	Tramo	Propietario/ Encargado	Dirección	Fecha Acta de Inicio	Observaciones
1	123018	MC-3	Ciudad Bolívar	Luis Carlos Medina	KR 75 C # 62 F 47 SUR	06/11/2025	Se observa muro compartido en terraza, se le indica al ciudadano que debe levantar su muro propio, lo antes posible
2	123021	MC-04		Fernanda Jaramillo	KR 75 C # 62 F 29 SUR	06/11/2025	/
3	123024	MC-05		Sin Información	KR 75 F No 62 F 48 SUR	06/11/2025	1 visita: 21/10/2025 2 visita: 30/10/2025 3 visita: 5/11/2025
4	123074	MC-06		Sin Información	KR 75 F No 62 F 42 SUR	06/11/2025	1 visita: 21/10/2025 2 visita: 30/10/2025 3 visita: 5/11/2025
5	123077	MC-07		Sin Información	KR 75 C # 62 F 35 SUR	06/11/2025	1 visita: 21/10/2025 2 visita: 30/10/2025 3 visita: 5/11/2025
6	123078	MC-08		Sandra Patricia	KR 75 C # 62 F 41 SUR	06/11/2025	Se observa muro compartido, se le indica a la señora Sandra que se debe realizar

							el levantamiento del mismo lo antes posible.
7	123079	CD-71		Magdalena Calderón	CL 58 SUR 73 J 03	12/11/2025	Únicamente se realizara acta de vecindad del costado lateral derecho según lo indicado por el área técnica.
8	123084	CD-72		Sin Información	CL 57 R BIS SUR 84	12/11/2025	1 visita: 05/11/2025 2 visita: 06/11/2025 3 visita:12/11/2025
9	123388	CD-73	Ciudad Bolívar	Barbara Torres	CL 58 A SUR 73 J 16	18/11/2025	/
10	123390	CD-74		Carlos Sarmiento	CL 58 A SUR 73 J 10	18/11/2025	/
TOTAL						10	

Fuente: Infraestructura Integral SAS

Anexo No 5 – Actas de vecindad

Para este periodo, el contratista no realizó entrega de copias de actas de vecindad.

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

Tabla 16 – Entrega de copias de actas de vecindad

No.	No. Acta	Tramo	Nombre	Dirección	Fecha entrega Acta de Inicio	ID
/	/	/	/	/	/	/
Total, copias actas de vecindad entregadas			/			

Fuente: Infraestructura Integral SAS

ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

Por otro lado, el contratista realizó levantamiento de actas de vecindad de cierre, de la siguiente manera:

Tabla 17 - Actas de vecindad de cierre

No.	No. Acta	Tramo	**Nombre** Sin Información	Dirección	Fecha cierre acta de vecindad
1	CD-1	**Ciudad Bolívar**	Sin Información	KR 73 I 57 X 04 S	18/11/2025
2	CD-2		Sin Información	KR 73 I 57 X 06 S	18/11/2025
3	CD-3		Sin Información	KR 73 I 57 X 10 S	18/11/2025
4	CD-4		Sin Información	KR 73 I 57 X 12 S	18/11/2025
5	CD-8		Sin Información	KR 73 I 57 X 24 S	18/11/2025
6	CD-9		Sin Información	KR 73 I 57 X 26 S	18/11/2025
7	CD-10		Sin Información	KR 73 I 57 X 30 S	18/11/2025
8	CD-11		Sin Información	KR 73 I 57 X 34 S	18/11/2025
9	CD-12		Sin Información	KR 73 I 57 X 36 S	18/11/2025
10	CD-13		Sin Información	KR 73 I 57 X 40 S	18/11/2025
11	CD-14		Sin Información	KR 73 I 57 X 42 S	18/11/2025
12	CD-15		Sin Información	KR 73 I 57 X 46 S	18/11/2025
13	CD-16		Sin Información	KR 73 I 57 X 48 S	18/11/2025
14	CD-17		Sin Información	KR 73 I 57 X 52 S	18/11/2025
15	CD-18		Sin Información	KR 73 I 57 X 54 S	18/11/2025

16	CD-20		Sin Información	KR 73 I 57 X 60 S	18/11/2025
17	CD-21		Sin Información	KR 73 I 57 X 64 S	18/11/2025
18	CD-27		Sin Información	KR 73 I 57 X 82 S	18/11/2025
19	CD-28		Sin Información	KR 73 I 57 X 84 S	18/11/2025
20	CD-29		Sin Información	KR 73 I 57 X 88 S	18/11/2025
21	CD-30		Sin Información	KR 73 I 57 X 90 S	18/11/2025
22	CD-31		Sin Información	KR 73 I 57 X 94 S	18/11/2025
23	CD-32		Sin Información	CL 58 SUR 73 F 48	18/11/2025
24	CD-33		Sin Información	CL 58 SUR 73 F 50	18/11/2025
25	CD-34		Sin Información	CL 58 SUR 73 F 60	18/11/2025
26	CD-35		Sin Información	CL 58 SUR 73 F 66	18/11/2025
27	CD-38		Sin Información	CL 58 SUR 73 F 84	18/11/2025
28	CD-43	**Ciudad Bolívar**	Sin Información	KR 73 I 58 17 SUR	18/11/2025
29	CD-46		Sin Información	KR 73 J 57 X 86 SUR	18/11/2025
30	CD-47		Sin Información	TV I 57 X 24 SUR	18/11/2025
31	CD-48		Sin Información	KR 73 J 57 X 62 SUR	18/11/2025
32	CD-49		Sin Información	KR 73 I 57 X 55 SUR	18/11/2025
33	CD-50		Sin Información	KR 73 J 57 X 66 SUR	18/11/2025
34	CD-51		Sin Información	KR 73 J 57 X 76 SUR	18/11/2025
35	CD-52		Sin Información	KR 73 J 57 X 82 SUR	18/11/2025
36	CD-53		Sin Información	KR 73 I 57 X 69 SUR	18/11/2025

37	CD-55		Sin Información	KR 73 J 57 X 84 SUR	18/11/2025
38	CD-56		Sin Información	KR 73 J 57 X 78 SUR	18/11/2025
39	CD-57		Sin Información	KR 73 J 57 X 68 SUR	18/11/2025
40	CD-58		Sin Información	KR 73 I 57 X 43 SUR	18/11/2025
41	CD-36		Sin Información	CL 58 SUR 73 F 72	21/11/2025
42	CD-37		Sin Información	CL 58 SUR 73 F 78	27/11/2025
Total, cierre acta de vecindad			42		

Fuente: Infraestructura Integral SAS

Anexo No 6 - Actas de vecindad de cierre

5.1.3.3 Actas de Compromiso

Se levantarán actas de compromiso cuando sea necesario realizar acuerdos, que permitan el buen desarrollo de las actividades de obra programadas, con propietarios, encargados de predios o responsables de instituciones o comercios. También se levantarán para dar cierre a las manifestaciones ciudadanas, con el fin de que sean soporte para verificar el cumplimiento de lo establecido en la respuesta a la PQRSD.

Durante este periodo no se levantaron actas de compromiso.

5.1.3.4 Registros Fílmicos y Fotográficos de las Vías Utilizadas como Desvíos

Esta actividad consiste en registro del estado inicial de las vías utilizadas como desvío de acuerdo a la aprobación del PMT, con el fin de soportar cualquier reclamación que presente la comunidad con respecto al espacio público. (Sin

embargo, no se contempló en el plan de dialogo ciudadano, debido a que el proyecto no contará con maquinaria pesada por las vías para el mantenimiento de puentes)

En el periodo no se realizó esta actividad.

5.1.4 Programa de Cultura Ciudadana

Este programa busca realizar proceso de formación pedagógico que fomente el conocimiento, apropiación y corresponsabilidad con el proyecto. El objetivo es fomentar e incentivar ciudadanías activas, participativas y corresponsables con la obra y el desarrollo urbano de la ciudad, mediante el aprendizaje en el proyecto, la cultura ciudadana y el control social.

5.1.4.1 Acciones de Formación a Empleados de Obra

Se implementó una estrategia de formación para los trabajadores sobre temas que contribuyen con el mejoramiento de la convivencia entre los mismos trabajadores y la atención y servicio a la ciudadanía.

El contratista elaboró una metodología para el desarrollo de la actividad, la cual cuenta con el aval de la interventoría desde el pasado 29 de febrero de 2024.

Adicionalmente, se radicó la segunda versión de la metodología, puesto a la adición del contrato en aras de dar cumplimiento en este ítem, el pasado 02 de enero de 2025, la cual fue observada por la interventoría el 07 de enero de 2025 y ajustada por el contratista el mismo 07 de enero de 2025.

La cual fue aprobada mediante el informe No 10 en el anexo No. 7 y 8.

En mayo de 2025, el contratista radicó la tercera versión de la metodología asociada a la adición del contrato, mediante el oficio INF-INT-IDU-1711-321-

2024 (versión 1). Dicha versión fue objeto de observaciones por parte de la interventoría, las cuales fueron atendidas y subsanadas a través del oficio INF-INT-IDU-1711-323-2024 (versión 2). Finalmente, la metodología fue aprobada y quedó consignada en el informe No. 14, correspondiente al mes de mayo de 2025, junto con los anexos 11 y 12.

Así las cosas, el pasado 09 de octubre de 2025, el contratista radicó a la interventoría la metodología en su tercera versión, mediante el oficio INF-INT-IDU1711-399-2024, la cual fue observada mediante el oficio GMC-134-291-2025, del mismo 09 de octubre de 2025.

Remitida con los ajustes solicitados el pasado 10 de octubre de 2025 mediante oficio INF-INT-IDU1711-401-2024, y finalmente aprobada por la interventoría mediante el oficio GMC-134-292-2025.

La cual fue aprobada en el informe mensual No 18, en el anexo No. 4

Para este periodo, el contratista realizó la capacitación número dieciocho (18) a empleados sobre "El Plano Invisible", y se contó con la participación de siete (7) personas en el campamento de La Estancia.

Anexo No 7 Acta de sesión formativa.

A continuación, se muestra la tabla de indicadores del programa:

Tabla 18 - Indicadores Programa de Cultura Ciudadana

Ítem	Indicador	Total, porcentaje de cumplimiento
Participación	7 de personas participantes/ 7 de personas convocadas	**100%**

Ítem	Indicador	Total, porcentaje de cumplimiento
Capacitaciones a trabajadores	1 capacitación ejecutadas/ 1 capacitación programada X 100	**100%**

Fuente: Infraestructura Integral SAS

6 PROGRAMA DE GOBERNANZA PARA LA MOVILIDAD

Tiene como objetivo garantizar la coordinación y el trabajo de articulación interinstitucional durante la ejecución del proyecto.

El contratista elaboró una metodología para la coordinación del contrato a nivel interinstitucional, la cual fue aprobada por la interventoría, el pasado 29 de febrero de 2024.

6.1 Gestión y articulación Interinstitucional

Se estructurarán mesas de trabajo con las diferentes entidades que puedan involucrarse con el proyecto a nivel distrital con el acompañamiento de la interventoría, y con profesionales designados por parte del IDU.

Esta articulación se realizará en tres niveles: Salud, educativo y desarrollo económico.

6.2 Sector Salud

Hace referencia a las solicitudes de la comunidad relacionadas con contaminación asociada al proyecto y alteraciones a la accesibilidad de ambulancias y peatones a las entidades prestadoras de servicios de salud.

No Aplica para el periodo.

6.3 Sector Educativo

El contratista prestará especial atención a las condiciones de seguridad peatonal y de coordinación con las instituciones educativas durante el desarrollo del contrato.


No aplica para el periodo.

6.4 Sector Desarrollo Económico

Hace referencia a la generación de empleo a través de la contratación de mano de obra no calificada de las localidades que atraviesa el proyecto y la vinculación de población vulnerable.

El 13 de febrero del año 2025, el contratista realizó solicitud a la SDE el listado de personal en condición de vulnerabilidad, en aras de lograr la contratación de personal perteneciente a esta base de datos y así cumplir con el requerimiento contractual.

Ilustración 3 – Soporte de correo electrónico remitido a la SDE



Solicitud base de datos de personal vulnerable

Angela Rozo <gestionsocial171@gmail.com>
para directivas.agenciaped, bcc: angelarozo49@gmail.com

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO
Bogotá. D.C.

El Instituto de Desarrollo Urbano –IDU- a través del contratista Infraestructura Integral SAS desarrolla el Contrato 1711-2023 cuyo objeto es " DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C."

Por lo anterior y para dar cumplimiento a la **Directiva 001 de 2011** de la Alcaldía Mayor de Bogotá mediante la cual se establece *"la democratización de las oportunidades económicas en el Distrito Capital, promoción de estrategias para la participación real y efectiva de las personas vulnerables marginables, marginadas y/o excluidas de la dinámica productiva de la ciudad"*, solicito su amable colaboración para que se envíe por este medio, la base de datos de las personas que se encuentren inscritas con ustedes, con el fin de ser contratadas por el contratista, para trabajar durante la ejecución del Contrato que se encuentra próximo a iniciar.
Los vacantes que se encuentran disponibles son:

- Auxiliar de Tráfico
- Brigadista de Orden y Aseo

Agradezco enormemente la colaboración prestada.

Cordialmente

Infraestructura Integral SAS
CTO-IDU-1711-2023
Equipo de Gestión Social
Punto IDU
Direccion: Kr 49 No 91 - 76

Poste la información del contrato, para posteriormente remitir la base de datos que se ajustaba al perfil requerido.

Ilustración 4 - Soporte de correo electrónico de a la SDE



Directivas Agencia SDDE <directivas.agenciaped@desarrolloeconomico.gov.co>
para mí

Buenas Tardes

Para iniciar el proceso es necesario diligenciar el siguiente formulario, una vez enviado el formulario se inicia el proceso de generación y remisión de la base de datos para ustedes.

"Si son varios cargos, le recomendamos llenar un formato por cada cargo a proveer

Link del formulario: https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSfk4Y1FmKZfHNXj7q3UJxDXSBHZA-CVeOodGyDEzsCb4sNQ_e/formResponse

A continuación describiré el procedimiento:

a) Inicialmente el contratista debe ponerse en contacto con la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico -SDDE mediante el correo directivas.agenciaped@desarrolloeconomico. o diligenciar el formulario Google de este link : https://docs.google.com/forms/u/0/d/e/1FAIpQLSfk4Y1FmKZfHNXj7q3UJxDXSBHZA-CVeOodGyDEzsCb4sNQ_e/formResponse

En el formulario los contratistas deben relacionar los datos de la empresa, de la licitación o convenio, y las variables relacionadas con el perfil o los posibles perfiles mediante los cuales se realizará la contratación del personal vulnerable. (puede ser población mano de obra no calificada como mano de obra calificada).

Fuente: *Infraestructura Integral SAS*

La entidad remite la base de datos del personal, el contratista procede a hacer


Fuente: *Infraestructura Integral SAS*

Se realizó contacto telefónico con las personas pertenecientes a esta población para filtrar e identificar a las personas interesadas en la oferta laboral y a aquellas que estuviesen disponibles.

Del listado remitido se selecciona a una persona para vincular, la cual fue contratada por el contratista Infraestructura Integral SAS, el pasado 19 de marzo de 2024.

Finalmente, la Secretaría de Desarrollo remitió el certificado de vulnerabilidad el pasado 25 de abril de 2024.


Ilustración 5 – Remisión del certificado de vulnerabilidad



Fuente: *Infraestructura Integral SAS*

El pasado 13 de agosto de 2025, el contratista hace nuevamente contacto con la Secretaría de Desarrollo Económico, en aras de preguntar si se puede acudir al listado remitido al inicio del contrato para realizar una nueva contratación.


Ilustración 6 – Contacto con SDE



Fuente: *Infraestructura Integral SAS*

Así las cosas, el pasado 15 de agosto de 2025, la SDE remite listado de personal actualizado para realizar proceso de selección, sin embargo, el contrato se suspende el 22 de agosto de 2025, por lo cual el proceso se suspendió.

Ilustración 7- Remisión de listado de personal



Fuente: *Infraestructura Integral SAS*

El Pasado 15 de septiembre de 2025, el contratista retoma el proceso y se comunica con varios de los referidos en el formato, y se acuerda visita para entrevista con (3) tres de ellos, sin embargo, ninguno llegó a la cita pactada, por lo que se procede a notificar a la entidad, el pasado 25 de septiembre de 2025.

Ilustración 8 - Soporte del proceso



Fuente: *Infraestructura Integral SAS*

El día 26 de septiembre de 2025, la entidad remite nuevamente otro listado para iniciar el proceso, sin embargo, para el 26 de agosto de 2025, el Sr. Cristian Rafael Girón, es retirado de la empresa.

Ilustración 9 Soporte de la gestión




Fuente: *Infraestructura Integral SAS*

Así las cosas, el contratista se encuentra realizando las acciones pertinentes en aras de realizar contratación de personal requerido.

Para este periodo, finalmente el contratista realizó contratación del Sr. Miguel Ángel Castañeda Ramírez, el cual fue informado a la entidad el pasado 20 de octubre de 2025.

Ilustración 10 – Soporte de la gestión



Fuente: *Infraestructura Integral SAS*

El pasado 23 de octubre de 2025, la entidad solicitó el envío del listado con las acciones realizadas por parte del contratista a cada beneficiario. Dicho listado fue remitido el 28 de octubre del mismo año; sin embargo, a la fecha no se ha recibido respuesta por parte de la Secretaría de Desarrollo Económico respecto a la certificación que debe ser otorgada.

Ilustración 11 – Soportes de la gestión



Fuente: *Infraestructura Integral SAS*

El pasado 10 de noviembre de 2025, el contratista escribe correo electrónico en aras de recordar a la Secretaría de Desarrollo Económico el proceso de certificación correspondiente, así como el pasado 24 de noviembre de 2025, sin embargo, a la fecha no se ha obtenido respuesta por parte de la entidad.



Angela Rozo <gestionsocial1711@gmail.com>
para gestion, Directivas
lun, 10 nov, 8:33

Cordial Saludo

Nos encontramos en la espera de obtener la certificación del trabajador contratado, agradecemos de antemano su atención y quedamos en espera de ello.

Cordialmente

Infraestructura Integral SAS
CTO-IDU-1711-2023
Equipo de Gestión Social
Punto IDU
Dirección: Kr 49 No 91 - 76

Angela Rozo <gestionsocial1711@gmail.com>
para Directivas, bcc: gestion
lun, 24 nov, 16:49 (hace 9 días)

Cordial saludo

Nuevamente y de la manera más atenta, solicitamos por favor remitir, el certificado de contratación de vulnerabilidad del Sr. Angel Castañeda, el cual fue contratado con anterioridad, y remitido el contrato de trabajo debidamente firmado, agradecemos de antemano por su atención presentada y quedamos muy atentos a sus amables gestiones.

Cordialmente

Infraestructura Integral SAS
CTO-IDU-1711-2023

El contratista continúa esperado la certificación correspondiente.

6.5 Mano de obra y Población Vulnerable

6.5.1 Población Vulnerable

El contratista buscará contratar el 5% del total de trabajadores vinculados de mano de obra no calificada de la población vulnerable, dando cumplimiento al decreto distrital 380 de 2015, para ello se coordinará con la Secretaría de Desarrollo Económico.

Se realizó solicitud de remisión de base de datos de población vulnerable a la Secretaría de Desarrollo Económico el 13 de febrero de 2024 para iniciar el proceso de vinculación y dar cumplimiento a los pliegos del contrato que establecen contratar al 5% del total de trabajadores de mano de obra no calificada.

El día 14 de febrero de 2024, la Secretaría de Desarrollo Económico abrió los procesos No. 943 y 944 de la Directiva 001 - Decreto 380 de 2015, indicando que se proporcionará base de datos para personal BOAL (Brigadista de Limpieza, Orden y Aseo y Auxiliar de tráfico) con base en un formulario cuyo link se remitió para ser diligenciado por el contratista.

Del listado remitido por la entidad, se selecciona a una persona para vincular, la cual fue contratada por el contratista Infraestructura Integral SAS, el pasado 19 de marzo de 2024.

A la fecha el contratista ya cuenta con la certificación de vulnerabilidad desde el pasado 25 de abril de 2024, remitido por la Secretaría de Desarrollo Económico. El anexo correspondiente se presentó en el informe No. 2, en el anexo No. 8 como certificación de vulnerabilidad.

Para el mes de agosto de 2025 el contratista, contó con la participación del trabajador en condición de vulnerabilidad, sin embargo, para septiembre de 2025, el contratista se encuentra nuevamente en los trámites correspondientes para realizar la contratación correspondiente.

Para el periodo de octubre de 2025, el contratista realizó la contratación de una persona en condición de vulnerabilidad, sin embargo, a la fecha la Secretaría de desarrollo económico no ha remitido la certificación correspondiente.

6.5.2 Mano de Obra no Calificada de la localidad

Para el periodo comprendido entre el 01 al 30 de noviembre de 2025, el contratista contó con un total de tres (3) trabajadores de mano de obra no calificada, de los cuales uno (1) son residentes de las localidades por las que atraviesa el proyecto y uno (1) corresponde a población vulnerable.

Anexo No 8 Cuadros MONC

Tabla 19 - Indicadores Programa de Gobernanza para la Movilidad

Ítem	Indicador	Total, porcentaje de cumplimiento
Coordinación interinstitucional	N/A acción de coordinación interinstitucional realizadas / N/A acción de coordinación interinstitucional realizadas X 100	**N/A**
Contratación de personal local	1 trabajadores MONCL contratados / 3 trabajadores MONC contratados X 100	**33%**
Contratación Vulnerable	1 trabajador Vulnerable / 3 trabajadores MONC X 100	**33%**

6.6 Línea de Comunicación Estratégica

El pasado 28 de febrero de 2024, el contratista remitió a la interventoría el formato FO-CO-02 para la solicitud de material de divulgación contractual por correo electrónico, por lo que el IDU remitió al contratista y a la interventoría los volantes de inicio y los afiches del proyecto el pasado 01 de marzo de 2024. (Soportes que fueron remitidos en el informe mensual No.1)

7 PROGRAMA DE INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO

7.1 Volantes de Información

Son piezas de divulgación que contienen información relacionada con el proyecto y su distribución se realiza predio a predio, a través de Puntos Satélite de Información y Puntos IDU. Estas se diseñaron de acuerdo a las especificaciones del IDU y la interventoría.

Para este periodo, el contratista realizó la entrega de las siguientes piezas comunicativas:

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

Tabla 20 – Entrega de volantes y/o piezas comunicativas

No. Volante	Tipo de pieza	Asunto	Tramo	ID	Fecha de entrega	Cantidad de piezas distribuidas				
						Predio a predio	PSI	Entidades Radicado	Correo Electrónico	Total
49	Volante de información	Levantamiento de acta de vecindad 1 visita	**Ciudad Bolívar**	47343	05/11/2025	1	0	0	0	1
52		Notificación de riesgos		47344	05/11/2025	1	0	0	0	1
65		Levantamiento de acta de vecindad última visita		47322	05/11/2025	5	0	0	0	5
50		Levantamiento de acta de vecindad 2 visita		47410	06/11/2025	1	0	0	0	1
49		Levantamiento de acta de vecindad 1 visita		47409	12/11/2025	3	0	0	0	3

51		Levantamiento de acta de vecindad última visita		47411	12/11/2025	1	0	0	0	1
52	Volante de información	Notificación de riesgos	**Ciudad Bolívar**	47408	12/11/2025	3	0	0	0	3
52		Notificación de riesgos		47746	18/11/2025	1	0	0	0	1
49		Levantamiento de acta de vecindad 1 visita		47743	18/11/2024	1	0	0	0	1
TOTALES						17	0	0	0	17

Fuente: Infraestructura Integral SAS

Anexo No 9 - Entrega de volantes y/o piezas comunicativas

7.2 Volantes de Inicio

Esta pieza incluye la fecha de inicio de obra, ficha técnica, canales de atención a la ciudadanía y características generales del proyecto.

Para este periodo, el contratista realizó entrega de cinco (05) volantes de inicio de la siguiente manera:

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

Tabla 21 – Volantes de inicio entregados

No.	Pieza de Divulgación	Tramo	ID Bachué	Fecha de entrega	Cantidad / Forma de entrega			
					Predio a Predio	PSI	Entidades	Total
1	Volantes de inicio	**Usaquén**	47323	4/11/2025	1	0	0	1
2		**Ciudad Bolívar**	47407	12/11/2025	3	0	0	3
3			47745	18/11/2025	1	0	0	1
TOTALES					5	0	0	5

Fuente: Infraestructura Integral SAS

Anexo No 10 – Soporte de entrega de volantes

7.3 Afiches Informativos

Describe generalidades de la obra, datos de contacto del contratista. Se instalarán en el Punto IDU, Puntos Satélite de Información, Alcaldías Locales, centros comerciales establecimientos de educación y demás lugares estratégicos. Se deberán reemplazar por deterioro en cada punto.

Para este periodo, el contratista no realizó instalación de afiches.

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

Tabla 22 – Entrega o instalación de afiches

No.	Nombre de la Institución o Entidad	ID	Tramo	Persona Contacto	Fecha Actualización, apertura o cierre	Piezas Instaladas	Cantidad de piezas
/	/	/	/	/	/	/	/
Total, PSI Actualizados en el tramo 1							

Fuente: Infraestructura Integral SAS

7.4 Puntos Satélites de Información

Son espacios de información en equipamientos urbanos, puntos de encuentro ciudadano, instituciones y entidades a donde hay afluencia de gente, tales como sedes de JAC, Centros de Salud, Alcaldías Locales, Centros Culturales o Comerciales, Centros Educativos, etc., que se ubican en las localidades donde se desarrolla el proyecto. Se debe instalar en un lugar visible y estratégico. En el PSI se dejarán volantes para que los visitantes del Punto recojan y se informen del proyecto.

Durante este periodo, el contratista no realizó actualización de PSI, (Punto Satélite de Información).

Tabla 23 – PSI Instalados, Actualizados o Cerrados.

No.	Nombre de la Institución o Entidad	ID	Tramo	Persona Contacto	Fecha Actualización, apertura o cierre	Piezas Instaladas	Cantidad de piezas
/	/	/	/	/	/	/	/
Total, PSI Actualizados en el tramo 1							

Fuente: Infraestructura Integral SAS

7.5 Tecnologías de la Información y Comunicación

En caso de requerirse, se realizarán contenidos y material gráfico que será remitido a la oficina Asesora de Comunicaciones del IDU para ser divulgado a través de las redes sociales del IDU (Facebook, Twitter, e Instagram).

A través del correo electrónico también se hará la divulgación de información del proyecto por medio de boletines de forma permanente.

Tabla 24 - Indicadores Programa de información para el Desarrollo del Proyecto

Ítem	Indicador	Total, porcentaje de cumplimiento
Volantes de Información	17 volantes de información distribuidos / 17 volantes de información requeridos en pliegos X 100	**100%**
Volantes de Inicio	5 volantes de inicio distribuidos / 5 volantes de inicio programados X 100	**100%**
Afiches	N/A afiches instalados / N/A afiches instalados requeridos en pliegos X 100	**N/A**
Puntos Satélite	N/A puntos Satélite Instalados / N/A Puntos Satélite Requeridos en Pliegos X 100	**N/A**

Fuente: Infraestructura Integral SAS

8 REPORTES SEGUIMIENTO Y COORDINACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

8.1 Reportes Periódicos

El contratista elaborará los informes de gestión que se describen a continuación atendiendo criterios de oportunidad (cumplimiento de la entrega en los tiempos establecidos) y calidad.

8.1.1 Informes Semanales

Se informó de manera permanente a la interventoría sobre las actividades realizadas por el equipo de Diálogo Ciudadano y Comunicación a través del informe semanal que se remitió vía correo electrónico:

Tabla 25 - Informes Semanales

N° DE INFORME	PERIODO
Semanal N°80	Del 07 al 25 de noviembre del 2025
Semanal N°81	Del 10 al 14 de noviembre del 2025
Semanal N°82	Del 18 al 21 de noviembre del 2025
Semanal N°83	Del 24 al 28 de noviembre del 2025

Fuente: Infraestructura Integral SAS

Anexo No 11 Soporte de la gestión Informes Semanales

8.1.2 Informe Mensual

Mensualmente, de acuerdo a las fechas de corte que se pacten con la interventoría, se consolidará la información de las actividades de gestión

realizadas incluidos los soportes en magnético para revisión y aprobación de la interventoría y el IDU. De igual manera, la información consignada en el informe será actualizada en la plataforma Bachué.

8.1.3 Plataforma Bachué

El contratista registrará en el aplicativo Bachué la información del componente de Diálogo Ciudadano, con los respectivos soportes de gestión, previa aprobación de la interventoría.

Cabe mencionar que desde que inició el proyecto, el contratista reporto en varias oportunidades mediante los comités integrales y correos electrónicos que la plataforma Bachué presentaba fallas y no era posible el cargue de la información generada, así las cosas, con el apoyo de la Interventoría el pasado 28 de junio de 2024, el contratista participó de la reunión programada por la profesional Carolina Aldana contratista de la oficina de relacionamiento y servicio a la ciudadanía del IDU, en aras de verificar la problemática de la plataforma con el técnico Jonathan Páez Quiroga, quien se comprometió a escalar el inconveniente debido a que el mismo no pudo ser solucionado en el transcurso de la reunión.

Sin embargo, para el mes de julio de 2024, la entidad contratante logra restablecer el servicio de la plataforma, y el contratista inició con el cargue de la información.

Para este periodo, el contratista realizó cargue de información relacionada al periodo correspondiente.

8.1.4 Informe Final De Gestión

El contratista elaborará, en medio físico y magnético, un informe consolidado de todas las actividades realizadas durante el proyecto en el marco del componente de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica.

No aplica para el periodo.

8.1.5 Comités de Seguimiento

Para este periodo, se realizó un comité de seguimiento de la siguiente manera:

Tabla 26 Comités de seguimiento

FECHA	TIPO COMITÉ	TEMAS SOCIALES TRATADOS
14/11/2025	Comité técnico – social	Interventoría realiza resumen de las actividades sociales desarrolladas.
28/11/2025	Integral	Interventoría realiza resumen de las actividades sociales desarrolladas.

Fuente: Infraestructura Integral SAS

El soporte de las actas, se encuentran en poder de la Interventoría.

9 CORRESPONDENCIA

A continuación, se relaciona la correspondencia enviada y recibida en el periodo del 01 al 30 de noviembre del 2025.

Tabla 27 – Correspondencia enviada y recibida.

CORRESPONDENCIA ENVIADA	FECHA	CORRESPONDENCIA RECIBIDA	FECHA
OFICIO INF-INT-IDU1711-419-2024 ASUNTO: RESPUESTA A OFICIO NO. GMC-134-331-2025 – ACTAS DE VECINDAD	12/11/2025	OFICIO GMC-134-331-2025 – ASUNTO: LLAMADO DE ATENCIÓN – ACTAS DE VECINDAD.	05/11/2025
OFICIO INF-INT-IDU1711-421-2024 ASUNTO: REMISION INFORME SOCIAL No.18 V1	13/11/2025	OFICIO GMC-134-341-2025 - RESPUESTA AL OFICIO INF-INT-IDU1711-421-2024 INFORME MENSUAL SOCIAL 18 V1.	14/11/2025
OFICIO INF-INT-IDU1711-423-2024 REMISIÓN APERTURA ACTAS DE VECINDAD	18/11/2025	OFICIO GMC-134-345-2025 - RESPUESTA AL COMUNICADO INF-INT-IDU1711-426-2024: INFORME MENSUAL SOCIAL NO. 18 V2.	18/11/2025
OFICIO INF-INT-IDU1711-425-2024 ASUNTO: RESPUESTA A DERECHO DE PETICIÓN DE FUNDACIÓN MIL SEMILLAS	14/11/2025	OFICIO GMC-134-351-2025 - RTA AL OFICIO INF-INT-IDU1711-423-2024 REMISIÓN APERTURA ACTAS DE VECINDAD	25/11/2025
OFICIO INF-INT-IDU1711-426-2024 REMISIÓN INFORME SOCIAL No.18 V2	14/11/2025	/	/

Fuente: Infraestructura Integral SAS

Anexo No 12 Correspondencia enviada
Anexo No 13 Correspondencia Recibida

10 COSTO DE DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA

La interventoría realizará semanalmente evaluación y calificación del desempeño del componente de Diálogo Ciudadano, mediante la aplicación de listas de chequeo, las cuales tendrán incidencia en el pago de las labores

realizadas por el contratista, teniendo en cuenta los ítems que apliquen para cada periodo.

11 CONCLUSIONES

- El contratista contó con la aprobación de la interventoría al Plan de Diálogo y comunicación estratégica.
- El contratista cumplió con el personal requerido para llevar a cabo las actividades contempladas en el apéndice H y en el contrato.
- El contratista realizó (10) diez recorridos durante el periodo, según las necesidades del proyecto.
- El contratista para este periodo realizó una (1) reunión de inicio.
- El contratista para este periodo realizó una (1) socialización de finalización.
- El contratista realizó dos (2) reuniones extraordinarias, según las necesidades del proyecto.
- El contratista para este periodo realizó diez (10) actas de vecindad de inicio.
- El contratista realizó levantamiento de cuarenta y dos (42) actas de vecindad de cierre.
- Se realizó capacitación a los trabajadores de obra sobre "el plano invisible", se capacitaron siete (7) personas.
- Se realizó entrega de (17) diecisiete volantes informativos, según las necesidades del proyecto.
- El contratista realizó entrega de cinco (5) volantes de inicio, según las necesidades del proyecto.
- El contratista para el periodo de noviembre de 2025 se encuentra cumpliendo el porcentaje de la vinculación del personal de mano de obra

no calificada de las localidades que contempla el proyecto, en un total del 33%.

- El contratista para el periodo de noviembre de 2025, se encuentra cumpliendo con la contratación de personal vulnerable, en un porcentaje total del 33%.
- El contratista remitió a la interventoría cuatro (4) informes semanales según las necesidades del proyecto, los cuales contaron con la aprobación por parte de la interventoría.
- El contratista participó en los comités que fueron convocados por la interventoría.

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

Anexos

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

Anexo 1

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

Noviembre

04 de Noviembre de 2025 - El Contratista asistió a reunión extraordinaria en la kra 9 Con Calle 174, en aras de socializar el inicio del cerramiento de la Universidad Cooperativa de Colombia y de la Salle, todo lo anterior en compañía de la interventoría, tambien fe entregó un volante de inicio

Paola Pava
Interventora.

Contratista

05 de Noviembre de 2025 - El Contratista Realizó entrega de volante para Notificación de Primera Visita en el barrio la Estancia, Para el levantamiento de acta de vecindad, asi como (1) un volante de inicio y un (1) volante de Notificación de Riesgos.

Asi mismo, se Realizó entrega de volantes de tenera Visita para levantamiento de acta de vecindad en el barrio de Maria Cano

Paola Pava
Interventora.

Contratista

06 de Noviembre de 2025 - El Contratista Realizó entrega de volante #50 Sobre entrega de Notificación para levantamiento de acta de Vecindad 2da visita, en el Barrio la Estancia.

Del mismo modo, El Contratista Realizó levantamiento de las siguientes actas de Vecindad :

1) Carrera 75C #62 #17 Sur - Interna
2) Carrera 75C #62 F 29 Sur - Interna
3) Carrera 75 F # 62 F 18 Sur - fachada
4) Carrera 75 F # 62 F 42 Sur - fachada
5) Carrera 75C# 62 F - 35 Sur - fachada
6) Carrera 75 C # 62 F 41 Sur - fachada

en el barrio, Manca Cano de la localidad de Ciudad Bolivar

Paola Pava
Interventoria.

Contratista.

11 de Noviembre de 2025 El Contratista Realizó acta de vecindad interna en el barrio Manca Cano en la Kr 75 C # 62 F 41 Sur

Paola Pava
Interventoria.

Contratista

12 de Noviembre 2025- El Contratista Realizó entrega de Volante # 51 de última visita para levantamiento de acta de vecindad, asi mismo los Volantes # 52 de Recomendaciones Preventivas y # 49 de Primera visita para levantamiento de acta de vecindad, y Volante de inicio.
Tambien se Realizó Capacitación a trabajadores Sobre el Plano Invisible, donde se Contó con la participación de Siete (7) trabajadores.
y por último, el levantamiento de dos actas de vecindad de la Siguiente manera:

1) Cl 58 Sw # 73 J 03
2) Cl 57 R Bis Sw # 84 (Invasión)

Todo lo anteriores en el barrio la Estancia de la localidad de Ciudad Bolivar

Paola Pava
Interventoña.

Contratista

18 de Noviembre 2025 - El Contratista Realizó entrega de los Siguientes Volantes, en el Barrio de La Estancia de Ciudad Bolivar:

- Volante # 49 - levantamiento acta de vecindad 1era Visita = (1) Pieza
- Volante # 52 - Recomendaciones Preventivas = (1) Pieza
- Volante de inicio = (1) Pieza

Así mismo se Realizó levantamiento de las Siguientes actas de Vecindad:

- Calle 58 A Sur # 73 J 10
- Calle 58 A Sur # 73 J 16.

Por último se Realiza Cierre de las Siguientes actas de Vecindad:

- CD-01 / Kr 73 I #57 X 04 Sur
- CD-02 / Kr 73 I # 57 X 06 Sur
- CD - 03 / Kr 73 I # 57 X 10 Sur
- CD - 04 / Kr 73 I # 57 X 12 Sur
- CD - 08 / Kr 73 I # 57 X 24 Sur
- CD - 09 / Kr 73 I # 57 X 26 Sur
- CD - 10 / Kr 73 I # 57 X 30 Sur
- CD - 11 / Kr 73 I # 57 X 34 Sur
- CD - 12 / Kr 73 I # 57 X 36 Sur
- CD - 13 / Kr 73 I # 57 X 40 Sur
- CD - 14 / Kr 73 I # 57 X 42 Sur
- CD - 15 / Kr 73 I # 57 X 46 Sur
- CD - 16 / Kr 73 I # 57 X 48 Sur
- CD - 17 / Kr 73 I # 57 X 52 Sur
- CD - 18 / Kr 73 I # 57 X 54 Sur
- CD - 20 / Kr 73 I # 57 X 60 Sur
- CD - 21 / Kr 73 I # 57 X 64 Sur
- CD - 27 / Kr 73 I # 57 X 82 Sur
- CD - 28 / Kr 73 I # 57 X 84 Sur
- CD - 29 / Kr 73 I # 57 X 88 Sur
- CD - 30 / Kr 73 I # 57 X 90 Sur
- CD - 31 / Kr 73 I # 57 X 94 Sur
- CD - 32 / CL 58 Sur # 73 F 48
- CD - 33 / CL 58 Sur # 73 F 50
- CD - 34 / CL 58 Sur # 73 F 60
- CD - 35 / CL 58 Sur # 73 F 66
- CD - 38 / CL 58 Sur # 73 F 84
- CD - 43 / Kr 73 I # 58 - 17 Sur
- CD - 46 / Kr 73 J # 57 X 86 Sur
- CD - 47 / TV 73 I # 57 X - 14 Sur
- CD - 48 / Kr 73 J # 57 X 62 Sur
- CD - 49 / Kr 73 I # 57 X 55 Sur
- CD - 50 / Kr 73 J # 57 X 66 Sur
- CD - 51 / Kr 73 J # 57 X 76 Sur
- CD - 52 / Kr 73 J # 57 X 82 Sur
- CD - 53 / Kr 73 I # 57 X 69 Sur
- CD - 55 / Kr 73 J # 57 X 84 Sur
- CD - 56 / Kr 73 J # 57 X 78 Sur
- CD - 57 / Kr 73 J # 57 X 68 Sur
- CD - 58 / Kr 73 I # 57 X 43 Sur

Paola Pava
Interventora.

Contratista

21 de Noviembre 2025 - Se realizó cierre de acta de Vecindad en el Barrio La Estancia de la Siguiente Manera:

- CL 58 SW # 73 F 72

Paola Pava
Interventora.

Contratista

24 de Noviembre 2025 - Se Realizó Socialización Para inicio de Mantenimiento y Cerramiento, frente al Predio de la Kr 96 b # 25 b 66 en la localidad de Fontibon

Paola Pava
Interventora.

Contratista

26 de Noviembre 2025 - El Contratista, Junto con interventoria, Realizó acompañamiento al recorrido Programado, por el IPD y el contratista del Cable aéreo a caras de revisar en Conjunto nuevamente el Cuadro de Posibles afectaciones, del mismo Modo, Se Realizó un acta de Socialización de cierre Para el Predio que de encuentra ubicado en la Calle 32 C Sur # 0 - 45 Este del Barrio Altenas de la localidad de San Cristobal

Paola Pava
Interventora.

Contratista

27 de Noviembre 2025 - Se Realizó Socialización de finalización de Cerramiento, en la Camera 9 Con Calle 174, con delegado de la Universidad Cooperativa de Colombia.

Paola Pava
Interventora.

Contratista

Anexo 2

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

FORMATO

ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
Instituto Desarrollo Urbano

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-14	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2.0

Contrato No.: 1711-2023 HORA INICIO: 9:10am Hoja 1 ___ de ___

FECHA: 04 de Noviembre 2025 HORA DE FINALIZACIÓN: 10:00 am. Acta N° 104

PROYECTO: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C."

ORDEN DEL DÍA

Socialización para inicio de Cerramiento Por parte del Contratista Infraestructura Integral SAS

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

El Equipo Social y técnico del Contratista, Realizan Visita a la Carrera 9 Con Calle 174, en aras de informar que Se Realizará Cerramiento, el cual que iniciará desde el límite de la Universidad Cooperativa hasta el otro predio que se encuentra ubicado al costado nororiental, Por el límite de la obra del Cto IDU-1551 del 2017.

Se informa que si las Partes estan de acuerdo, las actividades se iniciarán el día de hoy, Se indica que el Contratista instalará un Campamento y del mismo modo que se brindan los Canales de Comunicación en aras de tener Comunicación directa, (Antes de Inicio)

El Ing. Manuel Cuenta que el Cerramiento no se demorará una Semana, debido a que la instrucción que impartió el IDU, fue el día Viernes 31 de octubre de 2025, Sin embargo, el Contratista hará lo Posible Para termina el Cerramiento lo antes Posible

Para Constancia de lo anterior se Firma la Siguiente acta.

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	
FO-SC-14	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2.0	

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Iniciar actividades de cerramiento	Contratista	A partir del 01 de diciembre 2025

FIRMAS

NOMBRE	ENTIDAD/CARGO	FIRMA
José Henao	Jefe Etapa 31 U. Cooperativa	
Angela Rozo	Contratista	
Manuel Rodriguez B.	Contratista	
Paola Andrea Pava	Interventoría GUC	Paola Pava.


	ELABORÓ	RESPONSABLE	APROBÓ
NOMBRE			Paola Andrea Pava.
CARGO	Residente Social Contratista	Residente Social Contratista	Residente Social Interventoría
FIRMA	Angela Ma. Rozo S.	Angela Ma. Rozo S.	Paola Pava.
ANEXOS:	SI ✓ NO	TIPO DE ANEXO: R.F.	CANTIDAD:


FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano
CÓDIGO FO-SC-17	**PROCESO** GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	**VERSIÓN** 1.0	


FECHA: 04/11/2025

LOCALIDAD: Usaquen	**BARRIO: El Codito**	**DIRECCIÓN: Carrera 9 con Calle 174**

TEMA: Socialización inicio de labores









Anexo 3

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Desarrollo Urbano
CÓDIGO FO-SC-14	**PROCESO** GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	**VERSIÓN** 2.0	

Contrato No.: 1711-2023	**HORA INICIO:** 10:05 am	**Hoja** 1 de 1
FECHA: 27 noviembre de 2025	**HORA DE FINALIZACIÓN:** 10:30 am	**Acta N°** 108

PROYECTO: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C."

ORDEN DEL DIA

Socialización de finalización de cerramiento por parte del contratista Infraestructura Integral SAS, Bajo en contrato IDU 1711-2023.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Socialización de la finalización del cerramiento por parte del contratista Infraestructura Integral S.A.S., en el marco del contrato IDU 1711-2023

Se informa al señor José Ignacio, delegado de la Universidad Cooperativa de Colombia (Jefe Bloque 31), que el contratista Infraestructura Integral S.A.S., en cumplimiento del contrato IDU-1711-2023, ha finalizado a la fecha las actividades correspondientes a la instalación del cerramiento.

Estas labores se ejecutaron desde el límite de la Universidad Cooperativa de Colombia hasta el predio ubicado en el costado noroccidental, colindante con la obra del proyecto CTO-IDU-1551 de 2017.

En razón de lo anterior, y para dejar constancia de su ejecución, se procede a realizar el cierre y firma de la presente acta de socialización

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO

FIRMAS

NOMBRE	ENTIDAD/CARGO	FIRMA
José Ignacio Henao	Jefe Bloque 31 Universidad Cooperativa	
Angela Marcela Rozo Siatame	Residente Social	

	ELABORÓ	RESPONSABLE	APROBÓ
NOMBRE	Angela Marcela Rozo Siatame	Angela Marcela Rozo Siatame	Paola Andrea Pava
CARGO	Residente Social Contratista	Residente Social Contratista	Residente Social Interventoría
FIRMA			Paola Andrea Pava

ANEXOS:	SI	X	NO	TIPO DE ANEXO: Reg. Fotografico	CANTIDAD: 1

12338


FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano
CÓDIGO FO-SC-17	**PROCESO** GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	**VERSIÓN** 1.0	


FECHA: 27/11/2025

LOCALIDAD: Usaquen	**BARRIO: El codito**	**DIRECCIÓN: Carrera 9 con Calle 174**

TEMA: Socialización de finalización de mantenimiento









Anexo 4

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	
FO-SC-14	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2.0	

Contrato No.: 1711-2023 HORA INICIO: 9:40 AM Hoja 1 de 2
FECHA: 21 de Noviembre 2023 HORA DE FINALIZACIÓN: 10:15 AM Acta N° 106

PROYECTO: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C."

ORDEN DEL DÍA

Socialización Para arreglo y adecuación de Cerramiento del Parqueadero

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se le informa al Sr Wilson Salamanca que el Contratista Infraestructura Integral SAS bajo el Contrato IDU-1711-2023 se iniciará el mantenimiento, Poda y Cerramiento del Predio que queda Contiguo al Parqueadero, Por lo que se Solicita el encargado retirar la Madera que se encuentra Sosteniendo las tejas del Parqueadero.

Del mismo modo adecuarán de manera Correcta el Cerramiento del Parqueadero

Para Constancia de lo anterior, se Firma la Siguiente acta

12334

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano
CÓDIGO FO-SC-14	**PROCESO** GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	**VERSIÓN** 2.0	

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Adecuar Cerramiento del Parqueadero	Encargado	No Refiere

FIRMAS

NOMBRE	ENTIDAD/CARGO	FIRMA
Wilson Salamanca.	Encargado	Wilson Salamanca.
Angela Ma. Rozo S	Contratista	

	ELABORÓ	RESPONSABLE	APROBÓ
NOMBRE			Paola Andrea Pava.
CARGO	Residente Social Contratista	Residente Social Contratista	Residente Social Interventoría
FIRMA	Angela Ma Rozo S	Angela Ma Rozo S	Paola Pava.
ANEXOS:	SI X / NO	TIPO DE ANEXO: R.F	CANTIDAD: 1


FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano
CÓDIGO FO-SC-17	**PROCESO** GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	**VERSIÓN** 1.0	

FECHA: 24/11/2025

LOCALIDAD: Fontibon	**BARRIO: Puerta de Teja**	**DIRECCIÓN: Kr 96 B Con Calle 25 C**

TEMA: Socialización para arreglo y adecuación de cerramiento del parqueadero





FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano
CÓDIGO FO-SC-14	**PROCESO** GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	**VERSIÓN** 2.0	

Contrato No.: 1711-2023 HORA INICIO: 11:09 Hoja 1 ___ de ___

FECHA: 26/11/2023 HORA DE FINALIZACIÓN: 11: Acta N° 107

PROYECTO: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C."

ORDEN DEL DÍA

- Cierre de acta de Veracidad


DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Se Visita el Predio Ubicado en cl132cSw#094SE con el fin de esclarecer que el contratista del cable aereo 13|9-2023 Fueron quienes instalaron los Postes Ubicados en la habitación de la parte Posterior de la Vivienda, Sin embargo el propietario manifiesta que durante la demolición del contratista 1711-2023 se presentaron afectaciones en el muro, situación que No se soporta directamente al contrato 1711-2023. y fue el contrato 13|9-2023 quien asumiera la responsabilidad de las afectaciones. Por lo anterior el contratista 1711-2023 realiza Cierre de acta de Veracidad.

12336.

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	
FO-SC-14	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2.0	

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD



COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
El ciudadano remitira Soporte del reporte de las afectaciones.	Luis Avila	Por definir.

FIRMAS

NOMBRE	ENTIDAD/CARGO	FIRMA
Luis Israel Avila Sandoval Angela Ma. Rozo Suatame	Pto Predio Contratista	

	ELABORÓ	RESPONSABLE	APROBÓ
NOMBRE	Angela Ma Rozo	Angela Ma Rozo S	Paola Andrea Pava
CARGO	Residente Social Contratista	Residente Social Contratista	Residente Social Interventoría
FIRMA			Paola Pava

ANEXOS:	SI		NO	TIPO DE ANEXO:	CANTIDAD:


FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano
CÓDIGO FO-SC-17	**PROCESO** GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	**VERSIÓN** 1.0	

FECHA: 26/11/2025

LOCALIDAD: Ciudad Bolivar	**BARRIO: Atenas/La Victoria**	**DIRECCIÓN: CL 32 C Sur No 0-45 Este**

TEMA: Cierre Acta de vecindad








Anexo 5

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

FORMATO			
ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO: FO-SC-06	PROCESO: Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía		VERSIÓN: 4

FECHA			CONTRATO OBRA/ CONSULTORÍA N° IDU	CONTRATO INTERVENTORIA IDU No	ACTA No	APERTURA / CIERRE
06	Noviembre	2025.	1711-2023	1757-2023.	MC-03	APERTURA [X] CIERRE [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Molina Guevara Luis Carlos
CC propietario	186 449
Teléfono	320.804.51.90
Correo electrónico	No refiere
Dirección	Carrera 75 C # 62 F 47 Sur
No. de pisos	3
Long. del frente (mts)	6M. Aprox
Estrato	1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[X]	[ ]	Se observa Muro Compartido, en terraza se le indica al Ciudadano que debe levantar su Muro Propio, lo antes posible.
2. Alcantarillado	[X]	[ ]	
3. Energía	[X]	[ ]	
4. Teléfonos	[ ]	[X]	
5. Gas	[X]	[ ]	
6. TICS	[X]	[ ]	
6. Licencia de construcción	[ ]	[X]	#

USO ACTUAL			
1. Residencial	[X]	6. Baldío	[ ]
2. Comercial	[ ]	7. Bien de interés cultural*	[ ]
3. Industrial	[ ]	8. Mixto	[ ]
4. Institucional	[ ]	9.Otro?	[ ]
5. Recreacional	[ ]	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES				
Garaje	SI [ ]	NO [X]		
Cuantos	N.A			
Uso del garfaje	N.A			
Comercio	SI [ ]	NO [X]		
Ancho de garajes	N.A.			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Fachada: Predio de aparentemente (2) dos Nivel el más terraza Su fachada en la totalidad se encuentra Sin acabados Con Mampostería de Bloque a la vista con desgaste natural por tiempo y uso, se observa una Puerta Parten de acceso a la vivienda metálica Con un vidrio martillado fracturado y una ventana con Reja Metálica y vidrios lisos Fracturados, 2do Nivel Con (2) dos Ventanas de vidrios lisos y Marco Metálico.

- Ingreso al apartamento del Primer Nivel - Sala - Comedor: Suelo enchapado en baldosa mano en Pared, estuco y Pintura y techo en Pared y Pintura aparentemente Sin afectación. - Baño debajo de las escaleras (~~Solo es~~ Placa Metálica Comedizo, Suelo en Recorte de Marmol y mano, y techo en Pared Sin estuco y Pintura. - pasillo = Suelo en Recorte de Marmol y Mano en Pared y Pintura Con desgaste natural por tiempo y uso y techo en PVC con una Lamparas por fuera, muro costado Occidental Con desprendimiento de material y mano Junto a la lavadera enchapados a media altura. - Baño Pasillo, Suelo enchapado en baldosa, Muros enchapados a media altura y techo en PVC. Sin afectación aparente. - Cocina: Suelo enchapado en baldosa, Mano en material (Mixto) Muro costado Sur en Pared y Pintura y Mano Norte, oriente y occidente enchapados a media altura y parte y Pintura en la parte Superior, techo en Pared y Pintura con desgaste natural por tiempo y uso.

123018

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO	VERSIÓN	idu
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

• Habitación Junto al Pasillo: Suelo en lámina de madera en mal estado con desprendimientos de material, muros en Pañete y Pintura con desgaste natural y techo en lámina de PVC con mala Rega, la Puerta de acceso es en metal con vidrios martillados en buen estado • Habitación Costado oriental: Suelo enchapado en baldosa, Muros en Pañete y pintura Se observan Soplos y Fisuras en el Muro del costado norte y oriental, techo en PVC con desgaste natural • Habitación costado occidental: Suelo en lámina de madera con desgaste natural y mala Rega de algunas láminas, Muros en Pañete y pintura con desgaste natural con Soplos y descascaramiento por posibles riesgos de humedad techo en PVC con algunas láminas dañadas • Baño: Suelo enchapado en baldosa, Muros en Pañete y pintura y techo con Rega metálica al fondo se perciben tejas plásticas y de eternit, Puerta al baño metálica, se observa una ventana con vidrios lisos Sin afectación Nota: en las habitaciones costado Sur la puerta de acceso es metálica con faltante de dos (2) vidrios.

• Escaleras de acceso al 2do nivel Sin terminados, en Concreto con desgaste natural, muros en Pañete y pintura y techo una parte en Pañete y pintura y otra Sin acabados solo con Cemento, hacia la parte suroccidental se observan Bloques de mampostería Sin acabados, con algunos Bloques Fracturados,

• Segundo nivel pasillo: Suelo en Concreto Sin acabados, muros en mampostería de Bloque a la vista con algunos de ellos Fracturados y algunos bloques presentan desnivel, techo en placa facil con riesgos de humedad

• Ingreso al Apto costado Sur 2do nivel: Sin Puerta de acceso: • Baño: Suelo enchapado con desgaste natural, muros enchapados a media altura y en la parte Superior con Pañete y pintura, techo en placa facil con riesgos de humedad y una fractura al costado occidental y puerta metálica

• Habitación costado Sur oriental: Puerta metálica Suelo enchapado en baldosa con guardaescobas, muros en Pañete y pintura Sin afectación aparente, se observa una ventana de marco metálico y vidrios lisos, techo en placa facil con algunos espacios entre material y laminas metálicas Oxidadas

• Cocina: Suelo Sin acabados, muros en Pañete con desgaste natural por tiempo y uso, techo en placa facil con una Claraboya de teja plástica, se observan algunos riesgos de humedad • Habitación costado Suroccidental Puerta de acceso metálica, Suelo natural con multiples fisuras, muros en pañete y pintura Sin afectación aparente techo en placa facil con Perfilería metálica y riesgos de humedad, se observan distancias entre el material y una ventana de marco metálico y vidrios lisos Sin afectación

• Apartamento 2do nivel costado occidental: Puerta Portón de acceso, vidrio Martillado Sin afectación • Cocina y Caneca, Suelo enchapado en baldosa, muros de cocina enchapado en baldosa a media altura y hacia la parte Superior en Pañete y pintura con desgaste natural por tiempo y uso, techo en placa facil con riesgos de humedad y desgaste natural por tiempo y uso • Baño: Puerta metálica con vidrios Fracturados, Muros y Piso enchapados en baldosa y techo Sin acabados en placa facil con riesgos de humedad • Habitación costado Suroccidental: Suelo enchapado en baldosa con guardaescobas, muros en Pañete y pintura Sin afectación, ventana en Perfilería Metálica y vidrios lisos en buen estado, techo en Placa Facil con riesgos de humedad • Habitación costado oriental: Suelo enchapado en baldosa, muros en Pañete y pintura y techo en placa facil con riesgos de humedad Pronunciados y techo con afectación, Ventana con marco metálico y vidrios lisos

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

- Escalera de acceso al tercer nivel Sin acabados con delantal lateral Muro en mampostería de Bloque con algunos fracturados y techo en teja metálica con perfilería de madera - Ingreso a la terraza suelo natural con multiples fisuras, muro en Bloque sin acabados, en el suelo se observan lámina de agua y rastros de humedad - Hacia el costado Sur se observa obra, solamente en mampostería de Bloque y muro compartido al costado Sur, cerca y occidente y techo en teja de eternit, plastica, con perfilería metalica y de madera, con algunas tejas fracturadas

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No _TimePhoto_20251106_105750
Descripción Puerta de acceso al predio con vidrio martillado roto




Foto No __TimePhoto_20251106_111923
Descripción Techo en PVC, se evidencia que la lampara se encuentra desprendida



Foto No __TimePhoto_20251106_112512
Descripción Muro costado sur parte inferior del muro presenta una aparente humedad






Foto No __TimePhoto_20251106_113018
Descripción Puerta de acceso al baño en madera, al igual que el marco con desgastes.

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO FO-SC-06	**PROCESO** Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	**VERSIÓN** 4	idu

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 06 días del mes de Noviembre de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Jhosman Jaramillo F.
Profesional Técnico - Contratista

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Monica Rivera.
Director Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) Paola Pava.
(Nombre) Paola Andrea Pava
Profesional social - Interventoría

(Firma)
(Nombre) Luis Carlos Molina
Propietario


APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Jairo Ortiz
Director técnico-Interventoría

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO			
ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO: FO-SC-06	PROCESO: Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN: 4	idu

FECHA			CONTRATO OBRA/ CONSULTORÍA N° IDU	CONTRATO INTERVENTORIA IDU No	ACTA No		
06	Noviembre	2025	1711 - 2023	1757-2023.	MC 04	APERTURA	X
						CIERRE	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Fernanda Jaramillo
CC propietario	1.024.471.507
Teléfono	321.375.48.21
Correo electrónico	Yayis8703@hotmail.com
Dirección	Kr 75 C # 62 # 29 Sur
Long. del frente (mts)	6 Metros Aprox.
No. de pisos	4
Estrato	1.

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	X		
2. Alcantarillado	X		
3. Energía	X		
4. Teléfonos	X		
5. Gas	X		
6. TICS	X		
6. Licencia de construcción	X		#

USO ACTUAL			
1. Residencial	X	6. Baldío	
2. Comercial	X	7. Bien de interés cultural*	
3. Industrial		8. Mixto	
4. Institucional		9.Otro?	
5. Recreacional		Cual:	

ACCESOS VEHICULARES				
Garaje	SI	X	NO	
Cuantos	1			
Uso del garaje	Comercio-			
Comercio	SI	X	NO	
Ancho de garajes	3 M Aprx			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Fachada: Predio de (4) Niveles, en el 1er Nivel se observa entrada a posible garaje con Puerta portón de tres (3) hojas y vidrios martillados, y hacia el costado Occidental un balcon con escalera, Se observa Puerta portón de acceso a la Vivienda con vidrios martillados, 1er nivel con Pañete, estuco y Pintura, 2do nivel con (2) del ventanal de marco metalico y vidrios lisos Sin afectación, su fachada se encuentra en Mampostería de ladrillo a la vista Sin afectación, 3er nivel con (2) ventanal de vidrios lisos y marcos metalicos en mampostería de ladrillo a la vista, 4to nivel a media altura con ladrillo a la vista y tejas Metalicas.

·Ingreso a local 1er Piso:- Suelo enchapado en baldosa, Muros y techo en Pañete, estuco y pintura con rasgos de humedad y Descascaramiento, con división metalica con vidrios martillados y espejos y uno fracturado ·Baño:- Suelo enchapado Muros a media altura Cinta pete enchapados y techo en pañete, estuco y pintura, Puerta metalica y vidrios martillados, ·Ingreso 4pto 1er piso pasillo:- Suelo enchapado en baldosa, Muros en pañete y pintura, al igual que el techo, muros con rasgos de humedad y soplos ·Baño debajo de las escaleras, Suelo enchapado en baldosa con desgaste natural y menor Con rasgos de humedad y soplos, muros a media altura, Mueble a media altura y techo en pañete y pintura ·Cocina:- Suelo enchapado en baldosa a media altura, Mueble a media altura y techo en pañete y pintura con desgaste natural, en el techo enchapados en baldosa con algunas afectaciones y fisuras, muros y techo en pañete y pintura con desgaste natural, en el techo en baldosa con algunas afectaciones y fisuras

123021

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Se observa una Claraboya con todos los vidrios en buen estado · Habitación costado Suroriental, antes de ingresar se observa una baldosa fracturada · Puerta Porton de acceso con vidrios martillados y uno de ellos fracturado Suelo enchapado en baldosa con algunas de ellas fracturadas, muros en pañete, y pintura, muro costado Sur enchapado a media altura, se observan rastros de humedad y descascaramientos y techo en pañete y pintura · Habitación costado Suroccidental = Suelo enchapado en baldosa con guardaescobas, Muros en pañete, estuco y pintura con bastantes rastros de humedad, muro costado Sur enchapado a media altura con rastros de humedad pronunciados y techo en pañete y pintura, puerta porton con vidrios martillados en buen estado, Ventana de marco metalico y vidrios martillados en buen estado.

Escaleras de acceso al 2do nivel, enchapado en baldosa, muros en pañete y pintura al igual que el techo · Ingreso al Apto del 2do nivel costado Norte puerta porton de acceso con vidrios martillados · Sala = Suelo enchapado en baldosa con guardaescobas, con algunas de ellas fracturadas, muros y techo en pañete y pintura, techo con fisuras y muros con soplos por posibles rastros de humedad · Baño = Puerta de acceso metalica y vidrio martillado, Suelo y muros enchapados en baldosa con desgaste natural por tiempo y uso, techo en pañete y pintura · Cocina = Suelo enchapado en baldosa con fisuras y laterales en las tableteras, muros y techo en pañete y pintura con desgaste natural · Habitación costado Noroccidental = Suelo enchapado con guardaescobas, Muros en pañete y pintura con desgaste normal por tiempo y uso, techo en pañete y pintura, muro costado Norte en mampostería de ladrillo y ventana de marco metalico y vidrios lisos sin afectación a la vista puerta de acceso metálica · Habitación costado Nororiental = Suelo enchapado en baldosa con guardaescobas, muros y techo en pañete y pintura, se observan rastros en muro costado Occidental, muro costado Norte en mampostería de ladrillo a la vista y una ventana de marco metalico y vidrios lisos

· Ingreso al Apto del 2do nivel costado Sur, Puerta de acceso en metal con vidrios martillados sin afectación aparente, Campo, se presenta afectación en vidrio intención por faltante del mismo · Sala y Cocina = Suelo enchapado en baldosa con guardaescobas, muros y techo en pañete y pintura con desgaste natural por tiempo y uso · Baño con puerta porton de acceso piso y muros enchapados en baldosa con desgaste normal y techo en pañete y pintura con leves rastros de humedad · Habitación costado Suroriental, Puerta porton de acceso con vidrios martillados, Ventana metalica con vidrios ~~martillados~~ lisos y en buen estado = Suelo enchapado en baldosa con guardaescobas, muros y techo en pañete y pintura, se observan rastros de humedad pronunciados en muro del costado Sur y techo · Habitación costado Suroccidental = Suelo enchapado con guardaescobas, Suelo con fisura, muros en pañete y pintura al igual que el techo, puerta porton de acceso y vidrios martillados, Ventana con marco metalico y vidrios lisos

· Escaleras de acceso al tercer nivel, enchapadas en baldosa con guardaescobas, muros y techo en pañete y pintura y se observan algunos guardaescobas flojos · Ingreso al Apto del tercer nivel puerta metalica con vidrios lisos en buen estado · Sala: Suelo enchapado en baldosa con guardaescobas, muros en pañete y pintura, con rastros de humedad pronunciados en muros costados Sur y oriental y Suelo con baldosas fracturadas, techo en placa facial

· Habitación al costado Sur = Suelo enchapado en baldosa con desgaste natural, muros costados Sur y Occidental en pañete y pintura, muro costado occidental con fisura, muro costado Norte y oriental con reja metalica y vidrios lisos

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO FO-SC-06	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN 4	2

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

• Apto Pero al costado Norte - Puerta metalica con vidrios martillados, • Baño al ingreso de la vivienda: Suelo y muros enchapados en baldosa, muro costado Sur con una fisura en la ducha y en el piso una baldosa con fractura Todo el Piso del Apto se encuentra enchapado en baldosa en aceptables condiciones. • Cocina, muros y techo en pañete y pintura, aparentemente sin afectación. • Pasillo, muros en pañete y pintura al igual que el techo, muros con Sopos. • Habitación costado suroccidental = Muros en pañete y pintura al igual que el techo, muro costado Norte con Fisuras y techo con Fisuras, Puerta de acceso metalica con vidrios martillados ebtre estado, ventana en marco metalico y vidrios lisos. • Sala - Comedor, muros en Pañete y pintura al igual que el techo, techo Presenta Fisuras y retiros, muro costado Norte con mamposteria de ladrillo a la vista con ventana de marco metalico y vidrios lisos sin afectación. • Habitacion costado noroccidental, Puerta portón de acceso metalica, muros en Pañete y Pintura, al igual que el techo, en el techo se evidencian Fisuras, al igual que la parte posterior del closet, muro costado Norte en mamposteria de ladrillo a la vista con vidrios lisos y marco metalico. • Baño = Suelo y muros enchapados en baldosa con dolquete actural y techo en pañete y pintura con fisuras en la junta de la baldosa con el techo, Puerta de acceso metalica. • Escalera de acceso a la terraza en mineral rojo, muros en pañete y pintura con fisuras leves, techo en teja plastica y metalica con perfileria metalica en mineral rojo, muros en mamposteria de Bloque a la vista y • Puerta de acceso a la terraza, metalica, Piso en mineral rojo, muros en mamposteria de Bloque a la vista y techo en teja, plastica y metalica con perfileria metalica

- Parte de la terraza hacia el costado Sur. • Habitación de Jegos, muros hechos en madera y hacia los costados Sur y Oriente en mamposteria de Bloque a la vista con rayos de humedad pronunciados, Puerta de acceso metalica, no se alcanza a ver en su totalidad muro del costado Sur por multiples objetos

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA



Foto No _ TimePhoto_20251106_135201
Descripción Baldosa del piso se encuentra rota




Foto No __TimePhoto_20251106_135331
Descripción Muro costado norte en la parte inferiror del muro se evidencia desprendimiento de material.



Foto No _ TimePhoto_20251106_144057
Descripción Techo en tejas con desgaste




Foto No _ TimePhoto_20251106_143243
Descripción Muro costado sur presenta fisuras

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO			
ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4	

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 06 días del mes de Noviembre de 2025

ELABORÓ:

(Firma)

(Nombre) Thomas Jaramillo F.

Profesional Técnico - Contratista

Vo Bo

(Firma)

(Nombre) Monica Buena V.

Director Técnico - Contratista

REVISIÓN:

(Firma) Paola Pava.

(Nombre) Paola Andrea Pava.

Profesional social - Interventoría

(Firma) Yuri Fernanda J.

(Nombre) Yuri Fernanda Jaramillo

Propietario

APROBACIÓN:

(Firma)

(Nombre) Jairo Ortiz

Director técnico-Interventoría

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-08	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

idu

FECHA			CONTRATO OBRA/ CONSULTORÍA N° IDU	CONTRATO INTERVENTORIA IDU No	ACTA No		
06	Noviembre	2025	1711- 2023	1757-2023	MC-05	APERTURA	X
						CIERRE	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Sin información
CC propietario	Sin información
Teléfono	Sin información
Correo electrónico	Sin información
Dirección	KV 75 F # 62 # 48 Sur
No. de pisos	3
Long. del frente (mts)	6 M. Aprox
Estrato	1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	1 Visita: 23/10/2025.
2. Alcantarillado	☐	☐	2 Visita: 30/10/2025.
3. Energía	☐	☐	3 Visita: 5/11/2025.
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
8. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☐	NO	☒
Cuantos	N.A		
Uso del garaje	N.A		
Comercio	SI ☐	NO	☑
Ancho de garajes	N.A		

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Fachada: Predio de aparentemente tres (3) niveles, tres nivel con (2) dos puertas portón de acceso al Predio con muros marmolados sin afectaciones y (2) dos Ventanas de marco metálico y muros lisos, toda la fachada se encuentra enchapada en baldosa sin afectación, dos nivel con (3) tres ventanas de marco metálico y Vidrios lisos sin afectación aparente, tercer nivel con dos (2) Ventanas de marco Metálico y muros lisos sin afectación

123024

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4




Foto No __ TimePhoto_20251106_145455
Descripción Ventana con vidrio liso en aparente buen estado




Foto No __TimePhoto_20251106_145518
Descripción Fachada del predio en baldosa



Foto No ___TimePhoto_20251106_145522
Descripción Puerta de acceso al predio en metal con vidrio martillado





Foto No __TimePhoto_20251106_145518
Descripción Ventanas en carpinteria metalica

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO FO-SC-06	**PROCESO** Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	**VERSIÓN** 4	idu

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 06 días del mes de Noviembre de 2025

ELABORÓ:
(Firma) _____
(Nombre) Mauricio Ramirez B.
Profesional Técnico - Contratista

Vo Bo
(Firma) _____
(Nombre) Monica Guerra V.
Director Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) Paola Ava.
(Nombre) Paola Andrea Ava
Profesional social - Interventoría

(Firma) Sin Información
(Nombre) Sin Información
Propietario

APROBACIÓN:
(Firma) _____
(Nombre) Jairo Ortiz
Director técnico-Interventoría

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

CÓDIGO	FORMATO: ACTA DE VECINDAD	VERSIÓN
FO-SC-06	PROCESO: Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

FECHA			CONTRATO OBRA/ CONSULTORÍA N° IDU	CONTRATO INTERVENTORIA IDU No	ACTA No		
06	Noviembre	2025	1711 - 2023	AS7 - 2023	MC-06	APERTURA	X
						CIERRE	

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Sin información
CC propietario	Sin información
Teléfono	Sin información
Correo electrónico	Sin información
Dirección	Kr 75 F # 62 F 42 Sur
Long. del frente (mts)	6 Metros Aprx

No. de pisos: 4

Estrato: 1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	1 VISITA: 23/10/2025.
2. Alcantarillado	☐	☐	2 VISITA: 30/10/2025
3. Energía	☐	☐	3 VISITA: 5/11/2025.
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL

1. Residencial	☒	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI ☒	NO ☐	
Cuantos	1		
Uso del garaje	Sin información		
Comercio	SI ☐	NO ☒	
Ancho de garajes	2 Metros		

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Fachada: Predio de aproximadamente Cuatro (4) Niveles, 1er Piso con (2) dos Puertas Portón de acceso a la Vivienda una Peatonal con Vidrio Martillado sin afectación, Puerta Portón con (2) hojas con Vidrio Martillado Ventana Metálica con Vidrio Martillado, tableteo de acceso al garaje con afectación del igual que las de la Fachada 1er Nivel con enchape de tableteo con desgaste natural, 2do Nivel encapotado en bahareque y (2) dos Ventanas de marco metálico y Vidrio liso, tercer Nivel con pañete y Pintura con relieve Prominente y afectaciones se observan (2) dos Ventanas de marco metálico y Vidrio liso, Cuarto Nivel con mampostería de bloque en Media altura con algunos Bloques Fracturados y espacio para Ventanas

123074

FORMATO		
ACTA DE VECINDAD		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4



Foto No __ TimePhoto_20251106_144933
Descripción Puerta ventana en carpinteria metalica con vidrio martillado



Foto No __TimePhoto_20251106_144802
Descripción Andencon baldosa fractura por retiro de servicios publicos



Foto No __TimePhoto_20251106_145115
Descripción Fachada del tercer nivel con ladrillo a la vista





Foto No ___TimePhoto_20251106_144900
Descripción

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO			
ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4	

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 6 días del mes de 11 de 2025.

ELABORÓ:

(Firma) _____

(Nombre) Yuwroding B.

Profesional Técnico - Contratista

Vo Bo

(Firma) _____

(Nombre) Monica Guerra V.

Director Técnico - Contratista

REVISIÓN:

(Firma) Paola Pava.

(Nombre) Paola Andrea Pava

Profesional social - Interventoría

(Firma) Sin Información

(Nombre) Sin Información

Propietario

APROBACIÓN:

(Firma) _____

(Nombre) Jairo Ostic

Director técnico-Interventoría

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO		
ACTA DE VECINDAD		
CÓDIGO: FO-SC-06	PROCESO: Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	VERSIÓN: 4

FECHA			CONTRATO OBRA/ CONSULTORÍA Nº IDU	CONTRATO INTERVENTORIA IDU No	ACTA No		
06	Noviembre	2025	1711- 2023	1757-2023	MC-07	APERTURA	☒
						CIERRE	☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Sin información
CC propietario	Sin información
Teléfono	Sin información
Correo electrónico	Sin información
Dirección	Carrera 75C # 62 F - 35 Sur
Long. del frente (mts)	6 Metros Aprx

No. de pisos: 4

Estrato: 1.

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	1 visita: 23/10/25
2. Alcantarillado	☐	☐	2 visita: 30/10/25
3. Energía	☐	☐	3 visita: 5/11/25
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☐	#

USO ACTUAL			
1. Residencial	☒	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES				
Garaje	SI	☐	NO	☒
Cuantos	N.A			
Uso del garfaje	N.A			
Comercio	SI	☐	NO	☒
Ancho de garajes	N.A			

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Fachada: Predio de aparentemente (4) Cuatro niveles, Cuenta con un balcon externo, tres puertas de acceso a la vivienda (2) de ellas Peatonales Con vidrios martillados aparentemente en buen estado y una (1) de tres hojas con vidrios martillados en buen estado, una ventana con marco metalico y vidrios martillados, el 1er piso tiene fachada en ladrillo a la vista y fisuras multiples, se encuentra un vidrio de la ventana fracturado, 2do nivel con Mamposteria del ladrillo Comun a la vista, (2) Ventanas de marco Metalico y vidrio liso con reja metalica interna, tercer nivel con (2) Ventanas de vidrios lisos y marco metalico sin afectación y Mamposteria de ladrillo a la vista y Cuarto nivel con ladrillo a la vista a media altura y teja de Plastiras y una cubierta, posiblement sin afectación.

123077



Foto No __**WhatsApp Image 2025-11-06 at 12.50.40 PM**
Descripción Puerta en carpinteria metalica y vidrio martillado



Foto No __ **WhatsApp Image 2025-11-06 at 12.50.41 PM**
Descripción Muro con fisura inferior



Foto No ___**WhatsApp Image 2025-11-06 at 12.50.44 PM (3)**
Descripción Escaleras de acceso en mamposteria de ladrillo presentan desgaste




Foto No _ **WhatsApp Image 2025-11-06 at 12.50.46 PM (4)**
Descripción Vidrio martillado se encuentra roto

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO			
ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4	

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 06 días del mes de Noviembre de 2025

ELABORÓ:

(Firma)

(Nombre) Mauricio Zody B.

Profesional Técnico - Contratista

Vo Bo

(Firma)

(Nombre) Monica Guerra V.

Director Técnico - Contratista

REVISIÓN:

(Firma) Paola Pava

(Nombre) Paola Andrea Pava

Profesional social - Interventoría

(Firma) Sin información

(Nombre) Sin información

Propietario

APROBACIÓN:

(Firma)

(Nombre) Jairo Ortiz


Director técnico-Interventoría

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO					
ACTA DE VECINDAD					
CÓDIGO: FO-SC-06	PROCESO: Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía				VERSIÓN: 4
FECHA			CONTRATO OBRA/ CONSULTORÍA N° IDU	CONTRATO INTERVENTORIA IDU No	ACTA No
06	Noviembre	2025	1711 - 2023	1757 - 2023	MC-08

APERTURA [X] CIERRE [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: Sandra Patricia yaya
CC propietario: 52 315 887
Teléfono: 311 235 02 69
Correo electrónico: yaitaSandra09@Gmail.com
Dirección: Kr 75 C # 62 F 41 SW
No. de pisos: 3
Long. del frente (mts): 6 M. Aprx
Estrato: 1

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[x]	[ ]	Se observa Muro campeado, Se le
2. Alcantarillado	[x]	[ ]	indica a la Sra Sandra que
3. Energía	[x]	[ ]	se debe realiza el levantamiento
4. Teléfonos	[ ]	[x]	del mismo lo antes posible.
5. Gas	[x]	[ ]	
6. TICS	[ ]	[x]	
6. Licencia de construcción	[ ]	[x]	#

USO ACTUAL

1. Residencial	[x]	6. Baldío	[ ]
2. Comercial	[ ]	7. Bien de interés cultural*	[ ]
3. Industrial	[ ]	8. Mixto	[ ]
4. Institucional	[ ]	9.Otro?	[ ]
5. Recreacional	[ ]	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI [ ]	NO	[x]
Cuantos	N.A		
Uso del garfaje	N.A		
Comercio	SI [ ]	NO	[x]
Ancho de garajes	N.A		

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

Fachada: Predio de aparentemente (3) tres Niveles, en la fachada se alcanza a percibir balcon con mampostena de Bloque de ladrillo a la vista con desgaste natural por tiempo y uso, escalera del balcon con ladrillo y Cemento, toda su estructura presenta desgaste natural por tiempo y uso incluyendo la baranda metálica 1er Nivel con descascaramientos, se observan rasgos de humedad pronunciados y multiple fisural, (2) dos puertas de acceso a la Vivienda una con vidrios martillados y vidrios lisos sin afectación aparente y dos (2) ventanas de marco Metálico y vidrios lisos se observan rejanes y fisural pronunciadas en el marco de la puerta del costado occidental, 2do Nivel en Pañete sin acabados con fisural, en la parte superior de las ventanas no tiene acabados en yeso, lo que puede acarrear un desprendimiento de los bloques de la parte superior de las ventanas o ingreso de humedad (2) dos Ventanas de marco metálico y vidrios lisos no se aprecia en la parte superior y en los costados oriental y occidental de la Fachada, lo que acarrea humedad y afectaciones hacia la parte interna del predio. Tercer Nivel muro en mampostena Bloque medio altura sin acabados, con vanos de ellos afectados y techo con teja Metálica con rasgos de humedad pronunciados con oxidación y una Canaleta y parales Metálicos con oxidación aparente. Escaleras de acceso en 2do Nivel, escaleras en Concreto sin acabados con fisuras, Muros en parte, mampostena con fisuras. ingreso a apto 2do Nivel, Sala suelo enchapado

Formato:FO-AC-07 Versión 03

123078

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD	VERSIÓN
FO-SC-06	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

en baldosa con desgaste natural muro en pañete y pintura con fisuras y techo en teja metálica • Habitación costado costado nororiental, Suelo enchapado en baldosa con desgaste natural con algunas fracturas muro en pañete y pintura con desgaste natural y techo en Stildeck con oxidación y algunas fisuras y Baño dentro de habitación, Suelo en baldosa, techo en Stildeck con oxidación, muros enchapados con desgaste natural • Baño junto Sala: puerta metálica sin vidrio, con desgaste, Suelo y muros enchapados con desgaste natural y techo en Stildeck con un poco de corrosión • Cocina: Suelo y muros enchapados a media altura con desgaste por tiempo y uso, algunas fisuras en las paredes, suelo con una baldosa fracturada y varias baldosas fracturadas al costado oriental, techo en Stildeck • Habitación costado suroccidental: Suelo en cámara de madera con desgaste natural por tiempo y uso, muros en pañete y pintura con desprendimiento en las esquinas techo en Stildeck con corrosión • Habitación costado suroccidental: Suelo enchapado en baldosa con desgaste natural, muros en pañete estuco y pintura con desgaste natural y algunas fisuras y techo en Stildeck con soplos y oxidación por posibles rayos de humedad, muros con rayos de humedad • Habitación costado noroccidental: Suelo en cámara de madera, muros con vereda con desgaste natural por tiempo y uso, techo en Stildeck con corrosión por posibles rayos de humedad, habitación sin puerta • Escalera de acceso al terreno aun sin acabados en concreto con desprendimiento, muros en mampostería de Bloque a la vista y uno a pañete con fisura, techo en Stildeck, varios ladrillos fracturados • Ingreso a terraza, suelo en concreto sin acabados con fisuras, muros en mampostería de Bloque a la vista con varios de ellos fracturados y con fisuras, se visualiza muro compartido hacia el costado sur, no se indica a la persona sindica que debe levantar su muro * y techo en teja plástica y metálica con pertinencia metálica

• Ingreso apto 1er nivel = Sala: Suelo enchapado en baldosa con desgaste, muros en pañete estuco y pintura con desgaste natural y techo en madera machimbre con desprendimientos • Habitación costado noroccidental = Suelo natural con fisura, muros en mampostería de Bloque a la vista y unos con pañete y fisura • Habitación 2d = Suelo enchapado en baldosa, muros en pañete y pintura con desgaste natural y fisuras y techo sin acabados en concreto • Patio: Suelo enchapado con varias baldosas fracturadas, muros en pañete con fisura y agrietamientos y techo en concreto y claraboya en madera y plástico en estado regular

• Baño: Suelo enchapado en baldosa con desprendimientos, muros en pañete y mampostería de Bloque a la vista con fisura y desprendimientos y rayos de humedad y techo en concreto sin acabados • Cocina: Suelo enchapado en baldosa con varias baldosas fracturadas, muros en pañete y unas baldosas con multiples fisuras y desgaste pronunciado y techo sin acabados en concreto

• Habitaciones costado sur: Suelo enchapado en baldosa con desgaste natural, muros en pañete y pintura con desgaste natural, descascaramientos y rayos de humedad con desprendimiento de material y techo en madera machimbre

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO FO-SC-06	**PROCESO** Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	**VERSIÓN** 4	idu




Foto No __TimePhoto_20251106_120650
Descripción Ventana con marco en metal y vidrio liso




Foto No __TimePhoto_20251106_120654
Descripción Puerta ventana con carpinteria metalica y vidrio martillado



Foto No ___TimePhoto_20251106_120658
Descripción Resanes con fisuras en el pañete




Foto No ___TimePhoto_20251111_101624
Descripción Muro costado norte con fisuras

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

CÓDIGO	FORMATO ACTA DE VECINDAD	VERSIÓN
FO-SC-06	PROCESO Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 06 días del mes de noviembre de 2025

ELABORÓ:

(Firma) _____

(Nombre) _____

Profesional Técnico - Contratista

Vo Bo

(Firma) _____

(Nombre) _____

Director Técnico - Contratista

REVISIÓN:

(Firma) _____

(Nombre) _____

Profesional social - Interventoría

(Firma) _____

(Nombre) _____

Propietario

APROBACIÓN:

(Firma) _____

(Nombre) _____


Director técnico-Interventoría

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

CÓDIGO	FORMATO: ACTA DE VECINDAD	VERSIÓN
FO-SC-06	PROCESO: Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

FECHA			CONTRATO OBRA/ CONSULTORÍA N° IDU	CONTRATO INTERVENTORIA IDU No	ACTA No	
12	Noviembre	2025	1711 - 2023	1757 - 2023	CD-71	APERTURA [X] CIERRE [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Magdalena Cabrera
CC propietario	20 499 283
Teléfono	317 503 2514
Correo electrónico	Magdalena C 12. MC @ Gmail.com
Dirección	Cl 58 Sur # 73 J 03
Long. del frente (mts)	7 M Aprox.
No. de pisos	4
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[X]	[ ]	Solo se Realizará acta de Vecindad
2. Alcantarillado	[X]	[ ]	del costado lateral derecho
3. Energía	[X]	[ ]	
4. Teléfonos	[X]	[ ]	
5. Gas	[X]	[ ]	
6. TICS	[X]	[ ]	
6. Licencia de construcción	[ ]	[X]	#

USO ACTUAL				ACCESOS VEHICULARES	
1. Residencial	[X]	6. Baldío	[ ]	Garaje	SI [ ] NO [X]
2. Comercial	[ ]	7. Bien de interés cultural*	[ ]	Cuantos	N.A
3. Industrial	[ ]	8. Mixto	[ ]	Uso del garfaje	N.A
4. Institucional	[ ]	9.Otro?	[ ]	Comercio	SI [ ] NO [X]
5. Recreacional	[ ]	Cual:		Ancho de garajes	N.A

3. DESCRIPCION Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PUBLICO

Fachada: por la Calle 58 Sur, Predio de apartamento (4) piso, en el primer nivel se observa una Puerta Reja de acceso a la vivienda con vidrios Martillados en buen estado y (2) dos ventanas de Marco Metalico y vidrios lisos, 2do nivel con (2) ventanas de Marco metálico y vidrios lisos, tercer nivel con dos (2) ventanas de Marco Metalico con vidrios lisos en buen estado y la Mampostería se encuentra en Mampostería de ladrillo a la vista, con desgaste natural por tiempo y uso

-Escaleras de acceso al 2do nivel enchapadas en tableta de gres con guardaescoba, Muros en Pared, estuco y pintura y techo en Corraplast, Muros con desprendimientos de materiales Calcareos. Costado occidental con Pared estuco y pintura con algunos Soplos y fisuras resanadas, Suelo con enchape en tableta y Escalera con todos los vacios lisos. Cocina: Suelo enchapado, al igual que Muros y techo, Suelo con desgaste natural por tiempo y uso. Baño: Suelo y Muros enchapados en buen estado, techo en Corraplast con desprendimiento de pintura por posibles Vasos de humedad. Tercer nivel Cocina y escaleras de acceso al cuarto nivel en Pared, suelo y pintura con desgaste natural con fisuras y Vasos de humedad. Poco costado occidental tercer nivel, suelo y Muros enchapados con desgaste natural y techo en drywall con desgaste. Comedor y Cocina tercer nivel

123079




Foto No __WhatsApp Image 2025-11-12 at 2.16.48 PM
Descripción Techo con aparente humedad



Foto No __WhatsApp Image 2025-11-12 at 2.16.52 PM
Descripción Viga del costado norte presenta humedad y deterioro



Foto No ___WhatsApp Image 2025-11-12 at 2.16.58 PM (2)
Descripción Techo en carraplast con desprendimiento de material




Foto No WhatsApp Image 2025-11-12 at 2.16.50 PM (3) ___
Descripción Muro norte con multiples fisuras

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO ACTA DE VECINDAD			idu
CÓDIGO FO-SC-06	**PROCESO** Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	**VERSIÓN** 4	


3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO (Hoja 2 para seguimiento y trazabilidad del Acta)

Sala - muro costado occidental presenta manchas por humedad, su acabado en pañete, estuco y pintura. Cocina muro enchapado en baldosa sin afectaciones y techo en PVC con algunos desprendimientos. Escalera de acceso al 4to nivel enchapadas en tableta de gres, muros en pañete y pintura con rayones de humedad y fisuras con agrietamientos, con desgaste por tiempo y uso. Se observa cancelería metálica con desgaste natural y techo en teja plástica con desgaste natural. Terraza muros en pañete y pintura con múltiples fisuras y rayones de humedades pronunciadas, techo en shingle

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO FO-SC-06	**PROCESO** Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	**VERSIÓN** 4	idu

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 12 días del mes de Noviembre de 2025

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) [illegible] B.
Profesional Técnico - Contratista

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Jimena Quiñones
Director Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) Paola Pava
(Nombre) Paola Andrea Pava
Profesional social - Interventoria

(Firma)
(Nombre) Magdalena Calderon
Propietario

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Julio Ortiz
Director técnico-Interventoria

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012

FORMATO					
ACTA DE VECINDAD					
CÓDIGO	PROCESO				VERSIÓN
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía				4
FECHA			CONTRATO OBRA/ CONSULTORÍA N° IDU	CONTRATO INTERVENTORIA IDU No	ACTA No	APERTURA [X]
12	11	2025	1711 - 2023	1757 - 2023	CD-72.	CIERRE [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Sin información
CC propietario	Sin información
Teléfono	Sin información
Correo electrónico	Sin información
Dirección	C157 RBS Sur # 84-3
No. de pisos	1.
Long. del frente (mts)	64 mts aprox.
Estrato	N/A

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[ ]	[ ]	1 Visita: 05/11/2025.
2. Alcantarillado	[ ]	[ ]	2 Visita: 06/11/2025.
3. Energía	[ ]	[ ]	3 Visita: 12/11/2025
4. Teléfonos	[ ]	[ ]	
5. Gas	[ ]	[ ]	
6. TICS	[ ]	[ ]	
6. Licencia de construcción	[ ]	[ ]	#

USO ACTUAL

1. Residencial	[ ]	6. Baldío	[ ]
2. Comercial	[ ]	7. Bien de interés cultural*	[ ]
3. Industrial	[ ]	8. Mixto	[ ]
4. Institucional	[ ]	9.Otro?	[ ]
5. Recreacional	[ ]	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI [ ]	NO	[X]
Cuantos	0		
Uso del garaje	N/A		
Comercio	SI [ ]	NO	[X]
Ancho de garajes	N/A.		

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Fachada Predio de aparentemente un nivel con muros en madera, y una aparente construcción en echizo, divisiones en madera con algunas piezas faltantes Reja de acceso en carretera marginal con grafitis, ausencia de algunas maderas, techo con tejas, se evidencia la fachada con desgastes, techo en aparentes tejas, perfileria metalica.

123084




Foto No __WhatsApp Image 2025-11-12 at 2.17 (5)
Descripción Fachada del predio se encuentra en madera



Foto No __WhatsApp Image 2025-11-12 at 2.17.04
Descripción Se evidencia ausencia de maderas



Foto No _WhatsApp Image 2025-11-12 at 2.17.05
Descripción Puerta en carpinteria metalica




Foto No ___WhatsApp Image 2025-11-12 at 2.17.02
Descripción Se evidencia parales en madera

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO			
ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	idu
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4	

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 12 días del mes de 11 de 2025

ELABORÓ:

(Firma) _____

(Nombre) Rody Bz.

Profesional Técnico - Contratista

Vo Bo

(Firma) _____

(Nombre) Jimena Guerra.

Director Técnico - Contratista

REVISIÓN:

(Firma) Paola Dava

(Nombre) Paola Andrea Dava

Profesional social - Interventoria

(Firma) Sin información

(Nombre) Sin información

Propietario

APROBACIÓN:

(Firma) _____

(Nombre) Zoilo Ochoa

Director técnico-Interventoria

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO
ACTA DE VECINDAD

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-06	Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

idu

FECHA	CONTRATO OBRA/ CONSULTORÍA N° IDU	CONTRATO INTERVENTORIA IDU No	ACTA No		
18 / 11 / 2025.	1711 - 2023	1757 - 2023	CD-73	APERTURA [X]	CIERRE [ ]

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Barbara Torres
CC propietario	41402288
Teléfono	6017863051
Correo electrónico	Sin informacion
Dirección	C158A Sur #73J-16
No. de pisos	3
Long. del frente (mts)	Aprox 8 mets
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	[X]	[ ]	
2. Alcantarillado	[X]	[ ]	
3. Energía	[X]	[ ]	
4. Teléfonos	[X]	[ ]	
5. Gas	[X]	[ ]	
6. TICS	[X]	[ ]	
6. Licencia de construcción	[X]	[ ]	#

USO ACTUAL

1. Residencial	[X]	6. Baldío	[ ]
2. Comercial	[ ]	7. Bien de interés cultural*	[ ]
3. Industrial	[ ]	8. Mixto	[ ]
4. Institucional	[ ]	9.Otro?	[ ]
5. Recreacional	[ ]	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES

Garaje	SI [X]	NO [ ]	
Cuantos	2		
Uso del garaje	Vehiculos		
Comercio	SI [ ]	NO [X]	
Ancho de garajes	Aprox 4 mets		

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Fachada Predio de 3 niveles con muros en fachaleta, Primer nivel Puerta en carpintería metálica, segundo nivel con 2 ventanales con vidrio liso, tercer nivel se evidencia 2 ventanales con vidrio liso, primer nivel se evidencia varios focos ingreso al predio muro costado norte del primer nivel muro en mampostería con pañete y pintura se evidencia resanos en el muro, se evidencia fisura, cuarto muro norte colindante con pañete y pintura, se evidencia desgaste por uso, acceso al segundo nivel, techo en cubierta con vidrio rotos, muro costado norte cuarto, presenta fisura en el pañete, ventana con vidrio mamparo en carpintería metálica, acceso al tercer nivel nivel, muros en mampostería sin pañete, techo en teja plastica, y teja de zinc en buen estado, en carpintería metálica. se encuentran en buen estado.




Foto No __TimePhoto_20251118_093149
Descripción Puerta de acceso al predio con vidrio martillado roto



Foto No __TimePhoto_20251118_093916
Descripción Techo con claraboya, con vidrios martillados - algunos rotos



Foto No ___TimePhoto_20251118_093941
Descripción Muro costado norte con fisuras




Foto No ___TimePhoto_20251118_094532
Descripción Techo con tejas mixtas en buen estado

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO ACTA DE VECINDAD			
CÓDIGO FO-SC-06	**PROCESO** Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	**VERSIÓN** 4	idu

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 18 días del mes de 11 de 2025.

ELABORÓ:
(Firma) _____
(Nombre) Rody B.
Profesional Técnico - Contratista

Vo Bo
(Firma) _____
(Nombre) Jimena Guerra.
Director Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) Paola Pava.
(Nombre) Paola Andrea Pava
Profesional social - Interventoría

(Firma) Barbara Torres A
(Nombre) Barbara Torres
Propietario

APROBACIÓN:
(Firma) _____
(Nombre) Sara Ortiz
Director técnico-Interventoría

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

CÓDIGO	FORMATO: ACTA DE VECINDAD	VERSIÓN
FO-SC-06	PROCESO: Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	4

idu

FECHA			CONTRATO OBRA/ CONSULTORÍA N° IDU	CONTRATO INTERVENTORIA IDU No	ACTA No		
18	11	2025	1711-2023	1757-2023	CD-74.	APERTURA	☒
						CIERRE	☐

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	Carlos Sarmiento
CC propietario	79 651 994
Teléfono	312 306 2589
Correo electrónico	CarlosSarmiento_0123@hotmail.com
Dirección	Calle 58 A Sur # 73 J 10
No. de pisos	4
Long. del frente (mts)	APROX 8 metros
Estrato	2

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☒	☐	
2. Alcantarillado	☒	☐	
3. Energía	☒	☐	
4. Teléfonos	☒	☐	
5. Gas	☒	☐	
6. TICS	☒	☐	
6. Licencia de construcción	☐	☒	#

USO ACTUAL			
1. Residencial	☒	6. Baldío	☐
2. Comercial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
3. Industrial	☐	8. Mixto	☐
4. Institucional	☐	9.Otro?	☐
5. Recreacional	☐	Cual:	

ACCESOS VEHICULARES			
Garaje	SI ☒	NO ☐	
Cuantos	1		
Uso del garaje	Vehicular		
Comercio	SI ☐	NO ☒	
Ancho de garajes	APROX 4 metros.		

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR EL ESPACIO PÚBLICO

Fachada: Predio de aproximadamente (4) niveles toda su fachaleta se encuentra tipo ladrillo en todo el Predio, 1er Nivel con (2) puertas puertas de acero y una ventana con marco metalico y vidrios lisos sin afectacion 2do nivel con 2) dos ventanas de marco metalico y vidrios lisos, tercer nivel con (2) ventanas de marco metalico y vidrios lisos sin afectacion aparente y tercer nivel en trucha con resgal de ladrillo hacia la parte interna del mismo

• Acceso al Predio Apto 1er Nivel: Patio trasero, Suelo enchapado en baldosa con algunas fracturadas y con desgaste natural; Muro en pared y pintura con un rodape hacia el Muro colindante de 1 metro de alto en el techo, Muro costado Sur con Ventana de Ventileria metalica, vidrios martillado y uno presenta desprendimiento • Habitacion costado occidental: Suelo enchapado en baldosa con desgaste natural

DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE LA INTERVENCIÓN EN ESPACIO PÚBLICO (Visita 2 para el proyecto vial y complementarios del Arroyo)

Muro y techo en Pañete, estuco y Pintura, No se alcanza a Percibir el estado del muro Colindante por una Ventana de Perfilería Metálica y Vidrio Ondulados Sueltos, al igual que la puerta de acceso

- Ingreso al Apto del 2do nivel = Habitación del fondo, Suelo enchapado en baldosa con guardaescobas aparientemente en buen estado, Muro y techo en Pañete, estuco y Pintura, con rayos de humedad en el Muro Colindante, Se evidencia una Ventana con perfilería metálica y vidrios lisos con despiste interno

- Se Percibe Muro compartido a partir del tener nivel, hacia el patio de la vivienda, se Perciben Bloques con Fisuras y algunos Fracturados

- Habitación Frente a Cocina: Ventana con perfilería metalica y vidrios lisos en buen estado

- Apto Costado norte tener nivel: Habitación Colindante: Suelo enchapado en baldosa con guardaescobas, muros en Cancaplast, Muro costado oriental con Boneta escalonada, techo en placa Facil con despiste interno y Perfilería metálica. Se observa Ventana hacia el costado occidental con perfilería metalica y vidrios lisos. en buen estado.

- Cocina: Ventana de marco metalico y vidrios lisos, el vidrio Grande Presenta rotura

- Terraza: Suelo natural con Fisuras y rejones, Muros en Mampostería de Bloque a la vista. Se observa Muro Colindante hacia el Costado norte.




Foto No __TimePhoto_20251118_104238
Descripción Techo en madera



Foto No __TimePhoto_20251118_104715
Descripción Piso concreto con desgaste



Foto No ___
Descripción Ventana con vidrio liso en buen estado y carpinteria metalica



Foto No ___TimePhoto_20251118_103925
Descripción Se evidencia muro con bloques rotos

IMPRIMIR ESTA HOJA CUANDO SE REQUIERA

FORMATO ACTA DE VECINDAD		
CÓDIGO FO-SC-06	**PROCESO** Gestión Social y Servicio a la Ciudadanía	**VERSIÓN** 4

* Remitirse al Decreto Número 606 de 2001, Decreto Distrital 135 de 2004 y Decreto Distrital 215 de 2004, Inventario de algunos bienes de interés cultural y reglamentación.





Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 18 días del mes de 11 de 2025.

ELABORÓ:
(Firma)
(Nombre) Ing. Rody B.
Profesional Técnico - Contratista

Vo Bo
(Firma)
(Nombre) Jimena Guerra.
Director Técnico - Contratista

REVISIÓN:
(Firma) Paola Pava
(Nombre) Paola Andrea Pava
Profesional Social - Interventoría

(Firma)
(Nombre) Carlos Sarmiento
Propietario

APROBACIÓN:
(Firma)
(Nombre) Jairo Ortiz
Director técnico-Interventoría

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

Anexo 6

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

FORMATO			
ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			
CODIGO	PROCESO	VERSIÓN	ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
FO-SC-06	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2	

FECHA				
18	11	2025	CONTRATO N° IDU- 1711-2023	ACTA No CD-01

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	SIN INFORMACIÓN		
Teléfono	SIN INFORMACIÓN	No de CC propietario	SIN INFORMACIÓN
Dirección	KR 73 I 57 X 04 S	No. de pisos	SIN INFORMACIÓN
Long. del frente (mts)	SIN INFORMACIÓN	Estrato	SIN INFORMACIÓN

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	PREDIO DEMOLIDO
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energia	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐	NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldio	☐	Cuantos	
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	El garaje se usa como	
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐	comercio SI ☐	NO ☐

ACCESOS VEHICULARES

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO SUSCRITA EL 03/09/2024 : **SI**_____ **NO** X

OBSERVACIONES:EL PROPIETARIO (A) Y/O PERSONA ENCARGADA MANIFIESTA QUE ___ SE PRESENTARON AFECTACIONES AL PREDIO POR EL DESARROLLO DE LAS OBRAS DE DEMOLIÓN REALIZADAS POR EL CONTRATO IDU-1711-2023 , POR CONSIGUIENTE Y A SATISFACCIÓN SE DA CIERRE AL ACTA DE INICIO.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria

vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 18 dias del mes de noviembre de 2025

ELABORÓ:

(Firma) _____

(Nombre) Hayrodys B.

Profesional Técnico - Contratista

(Firma) _____

(Nombre) Jimena Guerra

Director de Obra - Contratista

REVISO:

(Firma) Paola Pava.

(Nombre) paola Andrea Pava

Profesional Social - Interventoría

(Firma) Sin información

(Nombre) Sin información

Propietario

ACOMPAÑÓ:

(Firma) _____

(Nombre) Jairo Ortiz

Director Técnico - Interventoría

Original: Interventoria
1° copia: Contratista
2° copia: Supervisión IDU

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO			
ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
FO-SC-06	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2	

FECHA			CONTRATO N° IDU- 1711-2023	ACTA No CD-02
18	11	2025		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	SIN INFORMACIÓN		
Teléfono	SIN INFORMACIÓN	No de CC propietario	SIN INFORMACIÓN
Dirección	KR 73 I 57 X 06 S	No. de pisos	SIN INFORMACIÓN
Long. del frente (mts)	SIN INFORMACIÓN	Estrato	SIN INFORMACIÓN

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	PREDIO DEMOLIDO
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐	NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos	
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	El garaje se usa como	
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐	comercio SI ☐	NO ☐

ACCESOS VEHICULARES

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO SUSCRITA EL 03/09/2024 : **SI**_____ **NO** X

OBSERVACIONES:EL PROPIETARIO (A) Y/O PERSONA ENCARGADA MANIFIESTA QUE ____ SE PRESENTARON AFECTACIONES AL PREDIO POR EL DESARROLLO DE LAS OBRAS DE DEMOLIÓN REALIZADAS POR EL CONTRATO IDU-1711-2023 , POR CONSIGUIENTE Y A SATISFACCIÓN SE DA CIERRE AL ACTA DE INICIO.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría

vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 18 días del mes de noviembre de 2025

ELABORÓ:

(Firma) _____

(Nombre) _____

Profesional Técnico - Contratista

(Firma) _____

(Nombre) Jimena Guerra

Director de Obra - Contratista

REVISO:

(Firma) _____

(Nombre) Paola Andrea Pava

Profesional Social - Interventoría

(Firma) Sin información

(Nombre) Sin información

Propietario

ACOMPAÑÓ:

(Firma) _____

(Nombre) _____

Director Técnico - Interventoría

Original: Interventoría
1° copia: Contratista
2° copia: Supervisión IDU

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO			
ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
FO-SC-06	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2	

FECHA				
18	11	2025	CONTRATO N° IDU- 1711-2023	ACTA No CD-03

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	SIN INFORMACIÓN		
Teléfono	SIN INFORMACIÓN	No de CC propietario	SIN INFORMACIÓN
Dirección	KR 73 I 57 X 10 S	No. de pisos	SIN INFORMACIÓN
Long. del frente (mts)	SIN INFORMACIÓN	Estrato	SIN INFORMACIÓN

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	PREDIO DEMOLIDO
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐

Cuantos

El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO SUSCRITA EL 14/08/2024 : **SI**_____ **NO** X

OBSERVACIONES:EL PROPIETARIO (A) Y/O PERSONA ENCARGADA MANIFIESTA QUE ____ SE PRESENTARON AFECTACIONES AL PREDIO POR EL DESARROLLO DE LAS OBRAS DE DEMOLIÓN REALIZADAS POR EL CONTRATO IDU-1711-2023 , POR CONSIGUIENTE Y A SATISFACCIÓN SE DA CIERRE AL ACTA DE INICIO.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría

vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 18 días del mes de noviembre de 2025

ELABORÓ:

(Firma) _____

(Nombre) Hellen Zadny B.

Profesional Técnico - Contratista

(Firma) _____

(Nombre) Jimena Guerra

Director de Obra - Contratista

REVISO:

(Firma) Paola Pava.

(Nombre) Paola Andrea Pava

Profesional Social - Interventoría

(Firma) Sin información

(Nombre) Sin información

Propietario

ACOMPAÑÓ:

(Firma) _____

(Nombre) Jairo Ortiz

Director Técnico - Interventoría

Original: Interventoría
1° copia: Contratista
2° copia:Supervisión IDU

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO			
ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			
CODIGO	PROCESO	VERSION	ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto de Desarrollo Urbano
FO-SC-06	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2	

FECHA			CONTRATO N° IDU- 1711-2023	ACTA No CD-04
18	11	2025		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	SIN INFORMACIÓN		
Teléfono	SIN INFORMACIÓN	No de CC propietario	SIN INFORMACIÓN
Dirección	KR 73 I 57 X 12 S	No. de pisos	SIN INFORMACIÓN
Long. del frente (mts)	SIN INFORMACIÓN	Estrato	SIN INFORMACIÓN

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	PREDIO DEMOLIDO
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐	NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos	
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	El garaje se usa como	
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐	comercio SI ☐	NO ☐

ACCESOS VEHICULARES

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO SUSCRITA EL 13/08/2024 : SI_____ NO X

OBSERVACIONES:EL PROPIETARIO (A) Y/O PERSONA ENCARGADA MANIFIESTA QUE ___ SE PRESENTARON AFECTACIONES AL PREDIO POR EL DESARROLLO DE LAS OBRAS DE DEMOLIÓN REALIZADAS POR EL CONTRATO IDU-1711-2023 , POR CONSIGUIENTE Y A SATISFACCIÓN SE DA CIERRE AL ACTA DE INICIO.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria

vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 18 días del mes de noviembre de 2025

ELABORÓ:

(Firma) _____

(Nombre) Mendoza B.

Profesional Técnico - Contratista

(Firma) _____

(Nombre) Jimena Guerra

Director de Obra - Contratista

REVISO:

(Firma) Paola Pava.

(Nombre) Paola Andrea Pava

Profesional Social - Interventoria

(Firma) Sin información

(Nombre) Sin información

Propietario

ACOMPAÑÓ:

(Firma) _____

(Nombre) Jairo Ortiz

Director Técnico - Interventoria

Original: Interventoria
1° copia: Contratista
2° copia:Supervisión IDU

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO			
ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
FO-SC-06	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2	

FECHA			CONTRATO N° IDU- 1711-2023	ACTA No CD-08
18	11	2025		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	SIN INFORMACIÓN		
Teléfono	SIN INFORMACIÓN	No de CC propietario	SIN INFORMACIÓN
Dirección	KR 73 I 57 X 24 S	No. de pisos	SIN INFORMACIÓN
Long. del frente (mts)	SIN INFORMACIÓN	Estrato	SIN INFORMACIÓN

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	PREDIO DEMOLIDO
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐

Cuantos

El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO SUSCRITA EL 13/08/2024 : **SI**_____ **NO** X

OBSERVACIONES:EL PROPIETARIO (A) Y/O PERSONA ENCARGADA MANIFIESTA QUE ___ SE PRESENTARON AFECTACIONES AL PREDIO POR EL DESARROLLO DE LAS OBRAS DE DEMOLIÓN REALIZADAS POR EL CONTRATO IDU-1711-2023 , POR CONSIGUIENTE Y A SATISFACCIÓN SE DA CIERRE AL ACTA DE INICIO.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 18 días del mes de noviembre de 2025

ELABORÓ:

(Firma) _____

(Nombre) Hernando Bo.

Profesional Técnico - Contratista

(Firma) _____

(Nombre) Jimena Guerra

Director de Obra - Contratista

REVISO:

(Firma) Paola Pava

(Nombre) Paola Andrea Pava

Profesional Social - Interventoría

(Firma) Sin información

(Nombre) Sin información

Propietario

ACOMPAÑÓ:

(Firma) _____

(Nombre) Jairo Ortiz

Director Técnico - Interventoría

Original: Interventoría
1° copia: Contratista
2° copia:Supervisión IDU

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO			
ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			
CODIGO	PROCESO	VERSION	ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
FO-SC-06	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2	

FECHA				
18	11	2025	CONTRATO N° IDU- 1711-2023	ACTA No CD-09

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	SIN INFORMACIÓN		
Teléfono	SIN INFORMACIÓN	No de CC propietario	SIN INFORMACIÓN
Dirección	KR 73 I 57 X 26 S	No. de pisos	SIN INFORMACIÓN
Long. del frente (mts)	SIN INFORMACIÓN	Estrato	SIN INFORMACIÓN

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	PREDIO DEMOLIDO
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldio	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐
Cuantos
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO SUSCRITA EL 14/08/2024 : **SI**_____ **NO** X

OBSERVACIONES:EL PROPIETARIO (A) Y/O PERSONA ENCARGADA MANIFIESTA QUE ___ SE PRESENTARON AFECTACIONES AL PREDIO POR EL DESARROLLO DE LAS OBRAS DE DEMOLIÓN REALIZADAS POR EL CONTRATO IDU-1711-2023 , POR CONSIGUIENTE Y A SATISFACCIÓN SE DA CIERRE AL ACTA DE INICIO.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría

vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 18 dias del mes de noviembre de 2025

ELABORÓ:

(Firma) _____

(Nombre) _____

Profesional Técnico - Contratista

(Firma) _____

(Nombre) Jimena Guerra

Director de Obra - Contratista

REVISO:

(Firma) Paola Pava.

(Nombre) Paola Andrea Pava

Profesional Social - Interventoría

(Firma) Sin información

(Nombre) SIN INFORMACIÓN

Propietario

ACOMPAÑÓ:

(Firma) _____

(Nombre) Julio Ortiz

Director Técnico - Interventoría

Original: Interventoría
1° copia: Contratista
2° copia:Supervisión IDU

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO			
ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			
CODIGO	PROCESO	VERSIÓN	ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
FO-SC-06	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2	

FECHA				
18	11	2025	CONTRATO N° IDU- 1711-2023	ACTA No CD-10

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	SIN INFORMACIÓN		
Teléfono	SIN INFORMACIÓN	No de CC propietario	SIN INFORMACIÓN
Dirección	KR 73 I 57 X 30 S	No. de pisos	SIN INFORMACIÓN
Long. del frente (mts)	SIN INFORMACIÓN	Estrato	SIN INFORMACIÓN

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	PREDIO DEMOLIDO
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐

Cuantos

El garaje se usa como

comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO SUSCRITA EL 14/08/2024 : **SI**_____ **NO** X

OBSERVACIONES:EL PROPIETARIO (A) Y/O PERSONA ENCARGADA MANIFIESTA QUE ____ SE PRESENTARON AFECTACIONES AL PREDIO POR EL DESARROLLO DE LAS OBRAS DE DEMOLIÓN REALIZADAS POR EL CONTRATO IDU-1711-2023 , POR CONSIGUIENTE Y A SATISFACCIÓN SE DA CIERRE AL ACTA DE INICIO.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria

vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 18 días del mes de noviembre de 2025

ELABORÓ:

(Firma) _____

(Nombre) _____

Profesional Técnico - Contratista

(Firma) _____

(Nombre) Jimena Guerra

Director de Obra - Contratista

REVISO:

(Firma) Paola Dava.

(Nombre) Paola Andrea Dava

Profesional Social - Interventoria

(Firma) Sin Información

(Nombre) Sin Información

Propietario

ACOMPAÑÓ:

(Firma) _____

(Nombre) Jairo Ortiz

Director Técnico - Interventoria

Original: Interventoria
1° copia: Contratista
2° copia:Supervisión IDU

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO			
ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
FO-SC-06	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2	

FECHA			CONTRATO N° IDU- 1711-2023	ACTA No CD-11
18	11	2025		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	SIN INFORMACIÓN		
Teléfono	SIN INFORMACIÓN	No de CC propietario	SIN INFORMACIÓN
Dirección	KR 73 I 57 X 34 S	No. de pisos	SIN INFORMACIÓN
Long. del frente (mts)	SIN INFORMACIÓN	Estrato	SIN INFORMACIÓN

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	PREDIO DEMOLIDO
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐
Cuantos
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO SUSCRITA EL 13/08/2024 : **SI**_____ **NO** X

OBSERVACIONES:EL PROPIETARIO (A) Y/O PERSONA ENCARGADA MANIFIESTA QUE ____ SE PRESENTARON AFECTACIONES AL PREDIO POR EL DESARROLLO DE LAS OBRAS DE DEMOLIÓN REALIZADAS POR EL CONTRATO IDU-1711-2023 , POR CONSIGUIENTE Y A SATISFACCIÓN SE DA CIERRE AL ACTA DE INICIO.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria

vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 18 días del mes de noviembre de 2025

ELABORÓ:

(Firma) _____

(Nombre) _____

Profesional Técnico - Contratista

(Firma) _____

(Nombre) Jimena Guerra

Director de Obra - Contratista

REVISO:

(Firma) Paola Pava.

(Nombre) Paola Andrea Pava

Profesional Social - Interventoría

(Firma) SIN INFORMACIÓN

(Nombre) SIN INFORMACIÓN

Propietario

ACOMPAÑÓ:

(Firma) _____

(Nombre) Jairo Ortiz

Director Técnico - Interventoria

Original: Interventoria
1° copia: Contratista
2° copia: Supervisión IDU

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO			
ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			
CÓDIGO	PROCESO	VERSION	ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
FO-SC-06	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2	

FECHA				
18	11	2025	CONTRATO N° IDU- 1711-2023	ACTA No CD-12

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	SIN INFORMACIÓN		
Teléfono	SIN INFORMACIÓN	No de CC propietario	SIN INFORMACIÓN
Dirección	KR 73 I 57 X 36 S	No. de pisos	SIN INFORMACIÓN
Long. del frente (mts)	SIN INFORMACIÓN	Estrato	SIN INFORMACIÓN

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	PREDIO DEMOLIDO
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐
Cuantos
El garaje se usa como
comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO SUSCRITA EL 13/08/2024 : **SI**_____ **NO** X

OBSERVACIONES:EL PROPIETARIO (A) Y/O PERSONA ENCARGADA MANIFIESTA QUE ____ SE PRESENTARON AFECTACIONES AL PREDIO POR EL DESARROLLO DE LAS OBRAS DE DEMOLIÓN REALIZADAS POR EL CONTRATO IDU-1711-2023 , POR CONSIGUIENTE Y A SATISFACCIÓN SE DA CIERRE AL ACTA DE INICIO.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria

vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 18 días del mes de noviembre de 2025

ELABORÓ:

(Firma) _____

(Nombre) Melody B.

Profesional Técnico - Contratista

(Firma) _____

(Nombre) Jimena Guerra

Director de Obra - Contratista

REVISO:

(Firma) Paola Pava.

(Nombre) Paola Andrea Pava

Profesional Social - Interventoria

(Firma) SIN INFORMACIÓN

(Nombre) SIN INFORMACIÓN

Propietario

ACOMPAÑÓ:

(Firma) _____

(Nombre) Jairo Ochoa

Director Técnico - Interventoria

Original: Interventoría
1° copia: Contratista
2° copia:Supervisión IDU

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO			
ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
FO-SC-06	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2	

FECHA				
18	11	2025	CONTRATO N° IDU- 1711-2023	ACTA No CD-13

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	SIN INFORMACIÓN		
Teléfono	SIN INFORMACIÓN	No de CC propietario	SIN INFORMACIÓN
Dirección	KR 73 I 57 X 40 S	No. de pisos	SIN INFORMACIÓN
Long. del frente (mts)	SIN INFORMACIÓN	Estrato	SIN INFORMACIÓN

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	PREDIO DEMOLIDO
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐	NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos	
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	El garaje se usa como	
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐	comercio SI ☐	NO ☐

ACCESOS VEHICULARES

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO SUSCRITA EL 13/08/2024 : **SI**_____ **NO** X

OBSERVACIONES:EL PROPIETARIO (A) Y/O PERSONA ENCARGADA MANIFIESTA QUE ___ SE PRESENTARON AFECTACIONES AL PREDIO POR EL DESARROLLO DE LAS OBRAS DE DEMOLIÓN REALIZADAS POR EL CONTRATO IDU-1711-2023 , POR CONSIGUIENTE Y A SATISFACCIÓN SE DA CIERRE AL ACTA DE INICIO.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 18 dias del mes de noviembre de 2025

ELABORÓ:

(Firma) _____

(Nombre) Hugo Rodriguez B.

Profesional Técnico - Contratista

(Firma) _____

(Nombre) Jimena Guerra

Director de Obra - Contratista

REVISO:

(Firma) Paola Pava.

(Nombre) paola Andrea Pava

Profesional Social - Interventoría

(Firma) Sin información

(Nombre) Sin información

Propietario

ACOMPAÑÓ:

(Firma) _____

(Nombre) Jairo Ochoa

Director Técnico - Interventoría

Original: Interventoría
1° copia: Contratista
2° copia:Supervisión IDU

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO			
ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			
CODIGO	PROCESO	VERSION	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
FO-SC-06	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2	

FECHA			CONTRATO N° IDU- 1711-2023	ACTA No CD-14
18	11	2025		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	SIN INFORMACIÓN		
Teléfono	SIN INFORMACIÓN	No de CC propietario	SIN INFORMACIÓN
Dirección	KR 73 I 57 X 42 S	No. de pisos	SIN INFORMACIÓN
Long. del frente (mts)	SIN INFORMACIÓN	Estrato	SIN INFORMACIÓN

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	PREDIO DEMOLIDO
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐

Cuantos

El garaje se usa como

comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO SUSCRITA EL 14/08/2024 : SI_____ NO X

OBSERVACIONES:EL PROPIETARIO (A) Y/O PERSONA ENCARGADA MANIFIESTA QUE ___ SE PRESENTARON AFECTACIONES AL PREDIO POR EL DESARROLLO DE LAS OBRAS DE DEMOLIÓN REALIZADAS POR EL CONTRATO IDU-1711-2023 , POR CONSIGUIENTE Y A SATISFACCIÓN SE DA CIERRE AL ACTA DE INICIO.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 18 días del mes de noviembre de 2025

ELABORÓ:

(Firma) _____

(Nombre) Hayrady B.

Profesional Técnico - Contratista

(Firma) _____

(Nombre) Jimena Guerra

Director de Obra - Contratista

REVISO:

(Firma) Paola Pava.

(Nombre) Paola Andrea Pava

Profesional Social - Interventoría

(Firma) Sin información

(Nombre) Sin información

Propietario

ACOMPAÑÓ:

(Firma) _____

(Nombre) Jairo Ortiz

Director Técnico - Interventoría

Original: Interventoría
1° copia: Contratista
2° copia:Supervisión IDU

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO			
ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
FO-SC-06	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2	

FECHA				
18	11	2025	CONTRATO N° IDU- 1711-2023	ACTA No CD-15

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	SIN INFORMACIÓN		
Teléfono	SIN INFORMACIÓN	No de CC propietario	SIN INFORMACIÓN
Dirección	KR 73 I 57 X 46 S	No. de pisos	SIN INFORMACIÓN
Long. del frente (mts)	SIN INFORMACIÓN	Estrato	SIN INFORMACIÓN

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	PREDIO DEMOLIDO
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐

Cuantos

El garaje se usa como

comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO SUSCRITA EL 13/08/2024 : **SI**_____ **NO** X

OBSERVACIONES:EL PROPIETARIO (A) Y/O PERSONA ENCARGADA MANIFIESTA QUE ____ SE PRESENTARON AFECTACIONES AL PREDIO POR EL DESARROLLO DE LAS OBRAS DE DEMOLIÓN REALIZADAS POR EL CONTRATO IDU-1711-2023 , POR CONSIGUIENTE Y A SATISFACCIÓN SE DA CIERRE AL ACTA DE INICIO.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria

vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 18 días del mes de noviembre de 2025

ELABORÓ:

(Firma) _____

(Nombre) Yuly Zoraya B.

Profesional Técnico - Contratista

(Firma) _____

(Nombre) Jimena Guerra

Director de Obra - Contratista

REVISO:

(Firma) Paola Pava.

(Nombre) Paola Andrea Pava

Profesional Social - Interventoría

(Firma) Sin Información

(Nombre) Sin Información

Propietario

ACOMPAÑÓ:

(Firma) _____

(Nombre) Jairo Ortiz

Director Técnico - Interventoría

Original: Interventoría
1° copia: Contratista
2° copia: Supervisión IDU

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO			
ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			
CODIGO	PROCESO	VERSIÓN	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
FO-SC-06	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2	

FECHA			CONTRATO N° IDU- 1711-2023	ACTA No CD-16
18	11	2025		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	SIN INFORMACIÓN		
Teléfono	SIN INFORMACIÓN	No de CC propietario	SIN INFORMACIÓN
Dirección	KR 73 I 57 X 48 S	No. de pisos	SIN INFORMACIÓN
Long. del frente (mts)	SIN INFORMACIÓN	Estrato	SIN INFORMACIÓN

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	PREDIO DEMOLIDO
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energia	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐
Cuantos
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO SUSCRITA EL 14/08/2024 : SI_____ NO X

OBSERVACIONES:EL PROPIETARIO (A) Y/O PERSONA ENCARGADA MANIFIESTA QUE ___ SE PRESENTARON AFECTACIONES AL PREDIO POR EL DESARROLLO DE LAS OBRAS DE DEMOLIÓN REALIZADAS POR EL CONTRATO IDU-1711-2023 , POR CONSIGUIENTE Y A SATISFACCIÓN SE DA CIERRE AL ACTA DE INICIO.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 18 días del mes de noviembre de 2025

ELABORÓ:

(Firma) _____

(Nombre) Wendy B.

Profesional Técnico - Contratista

(Firma) _____

(Nombre) Jimena Guerra

Director de Obra - Contratista

REVISO:

(Firma) Paola Pava.

(Nombre) Paola Andrea Pava

Profesional Social - Interventoria

(Firma) Sin información

(Nombre) Sin información

Propietario

ACOMPAÑÓ:

(Firma) _____

(Nombre) Jairo Ortiz

Director Técnico - Interventoria

Original: Interventoria
1° copia: Contratista
2° copia:Supervisión IDU

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO			
ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
FO-SC-06	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2	

FECHA				
18	11	2025	CONTRATO N° IDU- 1711-2023	ACTA No CD-17

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	SIN INFORMACIÓN		
Teléfono	SIN INFORMACIÓN	No de CC propietario	SIN INFORMACIÓN
Dirección	KR 73 I 57 X 52 S	No. de pisos	SIN INFORMACIÓN
Long. del frente (mts)	SIN INFORMACIÓN	Estrato	SIN INFORMACIÓN

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	PREDIO DEMOLIDO
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐

Cuantos

El garaje se usa como

comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO SUSCRITA EL 13/08/2024 : **SI**_____ **NO** X

OBSERVACIONES:EL PROPIETARIO (A) Y/O PERSONA ENCARGADA MANIFIESTA QUE ____ SE PRESENTARON AFECTACIONES AL PREDIO POR EL DESARROLLO DE LAS OBRAS DE DEMOLIÓN REALIZADAS POR EL CONTRATO IDU-1711-2023 , POR CONSIGUIENTE Y A SATISFACCIÓN SE DA CIERRE AL ACTA DE INICIO.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría

vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 18 días del mes de noviembre de 2025

ELABORÓ:

(Firma) _____

(Nombre) Hayrody B.

Profesional Técnico - Contratista

(Firma) _____

(Nombre) Jimena Guerra

Director de Obra - Contratista

REVISO:

(Firma) Paola Pava.

(Nombre) Paola Andrea Pava

Profesional Social - Interventoría

(Firma) Sin información

(Nombre) Sin Información

Propietario

ACOMPAÑÓ:

(Firma) _____

(Nombre) Jairo Ortiz

Director Técnico - Interventoría

Original: Interventoría
1° copia: Contratista
2° copia:Supervisión IDU

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO			
ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
FO-SC-06	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2	

FECHA				
18	11	2025	CONTRATO N° IDU- 1711-2023	ACTA No CD-18

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	SIN INFORMACIÓN		
Teléfono	SIN INFORMACIÓN	No de CC propietario	SIN INFORMACIÓN
Dirección	KR 73 I 57 X 54 S	No. de pisos	SIN INFORMACIÓN
Long. del frente (mts)	SIN INFORMACIÓN	Estrato	SIN INFORMACIÓN

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	PREDIO DEMOLIDO
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐

Cuantos

El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO SUSCRITA EL 14/08/2024 : **SI**_____ **NO** X

OBSERVACIONES:EL PROPIETARIO (A) Y/O PERSONA ENCARGADA MANIFIESTA QUE ____ SE PRESENTARON AFECTACIONES AL PREDIO POR EL DESARROLLO DE LAS OBRAS DE DEMOLIÓN REALIZADAS POR EL CONTRATO IDU-1711-2023 , POR CONSIGUIENTE Y A SATISFACCIÓN SE DA CIERRE AL ACTA DE INICIO.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria

vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 18 días del mes de noviembre de 2025

ELABORÓ:

(Firma) _____

(Nombre) H. Wrady B.

Profesional Técnico - Contratista

(Firma) _____

(Nombre) Jimena Guerra

Director de Obra - Contratista

REVISO:

(Firma) Paola Pave.

(Nombre) Paola Andrea Pave

Profesional Social - Interventoría

(Firma) Sin información

(Nombre) Sin información

Propietario

ACOMPAÑÓ:

(Firma) _____

(Nombre) Julio Ochz

Director Técnico - Interventoría


Original: Interventoría
1° copia: Contratista
2° copia:Supervisión IDU

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO			
ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
FO-SC-06	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2	

FECHA				
18	11	2025	CONTRATO N° IDU- 1711-2023	ACTA No CD-20

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	SIN INFORMACIÓN		
Teléfono	SIN INFORMACIÓN	No de CC propietario	SIN INFORMACIÓN
Dirección	KR 73 I 57 X 60 S	No. de pisos	SIN INFORMACIÓN
Long. del frente (mts)	SIN INFORMACIÓN	Estrato	SIN INFORMACIÓN

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	PREDIO DEMOLIDO
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐
Cuantos
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO SUSCRITA EL 13/08/2024 : SI_____ NO X

OBSERVACIONES:EL PROPIETARIO (A) Y/O PERSONA ENCARGADA MANIFIESTA QUE ___ SE PRESENTARON AFECTACIONES AL PREDIO POR EL DESARROLLO DE LAS OBRAS DE DEMOLIÓN REALIZADAS POR EL CONTRATO IDU-1711-2023 , POR CONSIGUIENTE Y A SATISFACCIÓN SE DA CIERRE AL ACTA DE INICIO.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 18 días del mes de noviembre de 2025

ELABORÓ:

(Firma) _____

(Nombre) Yady B.

Profesional Técnico - Contratista

(Firma) _____

(Nombre) Jimena Guerra

Director de Obra - Contratista

REVISO:

(Firma) Paola Pava.

(Nombre) Paola Andrea Pava

Profesional Social - Interventoria

(Firma) SIN INFORMACIÓN

(Nombre) SIN INFORMACIÓN

Propietario

ACOMPAÑÓ:

(Firma) _____

(Nombre) Julio Ortiz

Director Técnico - Interventoria


Original: Interventoria
1° copia: Contratista
2° copia:Supervisión IDU

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO			
ACTA D[illegible]CINDAD DE CIERRE			
CODIGO	PROCESO	VERSIÓN	ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
FO-SC-06	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2	

FECHA			CONTRATO N° IDU- 1711-2023	ACTA No CD-21
18	11	2025		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	SIN INFORMACIÓN		
Teléfono	SIN INFORMACIÓN	No de CC propietario	SIN INFORMACIÓN
Dirección	KR 73 I 57 X 64 S	No. de pisos	SIN INFORMACIÓN
Long. del frente (mts)	SIN INFORMACIÓN	Estrato	SIN INFORMACIÓN

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	PREDIO DEMOLIDO
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐

Cuantos

El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO SUSCRITA EL 14/08/2024 : **SI**_____ **NO** X

OBSERVACIONES:EL PROPIETARIO (A) Y/O PERSONA ENCARGADA MANIFIESTA QUE ____ SE PRESENTARON AFECTACIONES AL PREDIO POR EL DESARROLLO DE LAS OBRAS DE DEMOLIÓN REALIZADAS POR EL CONTRATO IDU-1711-2023 , POR CONSIGUIENTE Y A SATISFACCIÓN SE DA CIERRE AL ACTA DE INICIO.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 18 dias del mes de noviembre de 2025

ELABORÓ:

(Firma) _____

(Nombre) _____

Profesional Técnico - Contratista

(Firma) _____

(Nombre) Jimena Guerra

Director de Obra - Contratista

REVISO:

(Firma) Paola Pava.

(Nombre) Paola Andrea Pava

Profesional Social - Interventoría

(Firma) Sin información

(Nombre) Sin información

Propietario

ACOMPAÑÓ:

(Firma) _____

(Nombre) Jairo Ochoa

Director Técnico - Interventoría


Original: Interventoría
1° copia: Contratista
2° copia:Supervisión IDU

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO			
ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			
CODIGO	PROCESO	VERSIÓN	ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
FO-SC-06	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2	

FECHA				
18	11	2025	CONTRATO Nº IDU- 1711-2023	ACTA No CD-27

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	SIN INFORMACIÓN		
Teléfono	SIN INFORMACIÓN	No de CC propietario	SIN INFORMACIÓN
Dirección	KR 73 I 57 X 82 S	No. de pisos	SIN INFORMACIÓN
Long. del frente (mts)	SIN INFORMACIÓN	Estrato	SIN INFORMACIÓN

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	PREDIO DEMOLIDO
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energia	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐
Cuantos
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO SUSCRITA EL 14/08/2024 : **SI**_____ **NO** X

OBSERVACIONES:EL PROPIETARIO (A) Y/O PERSONA ENCARGADA MANIFIESTA QUE ____ SE PRESENTARON AFECTACIONES AL PREDIO POR EL DESARROLLO DE LAS OBRAS DE DEMOLIÓN REALIZADAS POR EL CONTRATO IDU-1711-2023 , POR CONSIGUIENTE Y A SATISFACCIÓN SE DA CIERRE AL ACTA DE INICIO.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria

vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 18 dias del mes de noviembre de 2025

ELABORÓ:

(Firma) _____

(Nombre) _____

Profesional Técnico - Contratista

(Firma) _____

(Nombre) Jimena Guerra

Director de Obra - Contratista

REVISO:

(Firma) Paola Pava.

(Nombre) Paola Andrea Pava

Profesional Social - Interventoria

(Firma) Sin información

(Nombre) Sin información

Propietario

ACOMPAÑÓ:

(Firma) _____

(Nombre) Jairo Ortiz

Director Técnico - Interventoria


Original: Interventoria
1° copia: Contratista
2° copia:Supervisión IDU

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO			
ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
FO-SC-06	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2	

FECHA			CONTRATO N° IDU- 1711-2023	ACTA No CD-28
18	11	2025		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	SIN INFORMACIÓN		
Teléfono	SIN INFORMACIÓN	No de CC propietario	SIN INFORMACIÓN
Dirección	KR 73 I 57 X 84 S	No. de pisos	SIN INFORMACIÓN
Long. del frente (mts)	SIN INFORMACIÓN	Estrato	SIN INFORMACIÓN

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	PREDIO DEMOLIDO
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐
Cuantos
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO SUSCRITA EL 13/08/2024 : SI_____ NO X

OBSERVACIONES:EL PROPIETARIO (A) Y/O PERSONA ENCARGADA MANIFIESTA QUE ____ SE PRESENTARON AFECTACIONES AL PREDIO POR EL DESARROLLO DE LAS OBRAS DE DEMOLIÓN REALIZADAS POR EL CONTRATO IDU-1711-2023 , POR CONSIGUIENTE Y A SATISFACCIÓN SE DA CIERRE AL ACTA DE INICIO.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria

vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 18 dias del mes de noviembre de 2025

ELABORÓ:

(Firma) _____

(Nombre) Hyworly B.

Profesional Técnico - Contratista

(Firma) _____

(Nombre) Jimena Guerra

Director de Obra - Contratista

REVISO:

(Firma) Paola Pava.

(Nombre) Paola Andrea Pava

Profesional Social - Interventoría

(Firma) SIN INFORMACIÓN

(Nombre) SIN INFORMACIÓN

Propietario

ACOMPAÑÓ:

(Firma) _____

(Nombre) Jairo Ortiz

Director Técnico - Interventoría

Original: Interventoría
1° copia: Contratista
2° copia:Supervisión IDU

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO		
ACTA DE VECINDAD DE CIERRE		
CODIGO: FO-SC-06	PROCESO: GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSIÓN: 2

ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

FECHA		
18	11	2025

CONTRATO N° IDU- 1711-2023

ACTA No CD-29

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	SIN INFORMACIÓN		
Teléfono	SIN INFORMACIÓN	No de CC propietario	SIN INFORMACIÓN
Dirección	KR 73 I 57 X 88 S	No. de pisos	SIN INFORMACIÓN
Long. del frente (mts)	SIN INFORMACIÓN	Estrato	SIN INFORMACIÓN

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	PREDIO DEMOLIDO
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energia	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐

Cuantos

El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO SUSCRITA EL 14/08/2024 : **SI**_____ **NO** X

OBSERVACIONES:EL PROPIETARIO (A) Y/O PERSONA ENCARGADA MANIFIESTA QUE ___ SE PRESENTARON AFECTACIONES AL PREDIO POR EL DESARROLLO DE LAS OBRAS DE DEMOLIÓN REALIZADAS POR EL CONTRATO IDU-1711-2023 , POR CONSIGUIENTE Y A SATISFACCIÓN SE DA CIERRE AL ACTA DE INICIO.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria

vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 18 días del mes de noviembre de 2025

ELABORÓ:

(Firma) _____

(Nombre) Yady B.

Profesional Técnico - Contratista

(Firma) _____

(Nombre) Jimena Guerra

Director de Obra - Contratista

REVISO:

(Firma) Paola Pava.

(Nombre) Paola Andrea Pava

Profesional Social - Interventoría

(Firma) Sin información

(Nombre) Sin información

Propietario

ACOMPAÑÓ:

(Firma) _____

(Nombre) Jairo Ortiz

Director Técnico - Interventoría

Original: Interventoria
1° copia: Contratista
2° copia:Supervisión IDU

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO			
ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			
CODIGO	PROCESO	VERSION	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
FO-SC-06	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2	

FECHA				
18	11	2025	CONTRATO N° IDU- 1711-2023	ACTA No CD-30

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	SIN INFORMACIÓN		
Teléfono	SIN INFORMACIÓN	No de CC propietario	SIN INFORMACIÓN
Dirección	KR 73 I 57 X 90 S	No. de pisos	SIN INFORMACIÓN
Long. del frente (mts)	SIN INFORMACIÓN	Estrato	SIN INFORMACIÓN

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☑	☐	PREDIO DEMOLIDO
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☑	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☑	5. Recreacional	☐	Garaje SI ☐	NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos	
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	El garaje se usa como	
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐	comercio SI ☐	NO ☐

ACCESOS VEHICULARES

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO SUSCRITA EL 13/08/2024 : **SI**_____ **NO** X

OBSERVACIONES:EL PROPIETARIO (A) Y/O PERSONA ENCARGADA MANIFIESTA QUE ____ SE PRESENTARON AFECTACIONES AL PREDIO POR EL DESARROLLO DE LAS OBRAS DE DEMOLIÓN REALIZADAS POR EL CONTRATO IDU-1711-2023 , POR CONSIGUIENTE Y A SATISFACCIÓN SE DA CIERRE AL ACTA DE INICIO.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria

vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 18 dias del mes de noviembre de 2025

ELABORÓ:

(Firma) _____

(Nombre) _____

Profesional Técnico - Contratista

(Firma) _____

(Nombre) Jimena Guerra

Director de Obra - Contratista

REVISO:

(Firma) _____

(Nombre) Paola Andrea Pava

Profesional Social - Interventoria

(Firma) Sin información

(Nombre) Sin información

Propietario

ACOMPAÑÓ:

(Firma) _____

(Nombre) _____

Director Técnico - Interventoria

Original: Interventoria
1° copia: Contratista
2° copia: Supervisión IDU

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO			
ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			
CODIGO	PROCESO	VERSION	ALCALDIA MAYOR BOGOTA D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
FO-SC-06	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2	

FECHA			CONTRATO Nº IDU- 1711-2023	ACTA No CD - 31
18	11	2025		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	SIN INFORMACIÓN		
Teléfono	SIN INFORMACIÓN	No de CC propietario	SIN INFORMACIÓN
Dirección	KR 73 I 57 X 94 S	No. de pisos	SIN INFORMACIÓN
Long. del frente (mts)	SIN INFORMACIÓN	Estrato	SIN INFORMACIÓN

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	PREDIO DEMOLIDO
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐
Cuantos
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO SUSCRITA EL 13/08/2024 : **SI**_____ **NO** X

OBSERVACIONES:EL PROPIETARIO (A) Y/O PERSONA ENCARGADA MANIFIESTA QUE ____ SE PRESENTARON AFECTACIONES AL PREDIO POR EL DESARROLLO DE LAS OBRAS DE DEMOLIÓN REALIZADAS POR EL CONTRATO IDU-1711-2023 , POR CONSIGUIENTE Y A SATISFACCIÓN SE DA CIERRE AL ACTA DE INICIO.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 18 días del mes de noviembre de 2025

ELABORÓ:

(Firma) _____

(Nombre) Hilda Rocío B.

Profesional Técnico - Contratista

(Firma) _____

(Nombre) Jimena Guerra

Director de Obra - Contratista

REVISO:

(Firma) Paola Pava.

(Nombre) Pabla Andrea Pava

Profesional Social - Interventoría

(Firma) Sin información

(Nombre) Sin información

Propietario

ACOMPAÑÓ:

(Firma) _____

(Nombre) Julio Ortiz

Director Técnico - Interventoría


Original: Interventoría
1° copia: Contratista
2° copia:Supervisión IDU

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO			
ACTA D[illegible]CINDAD DE CIERRE			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
FO-SC-06	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2	

FECHA				
18	11	2025	CONTRATO N° IDU- 1711-2023	ACTA No CD-32

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	SIN INFORMACIÓN		
Teléfono	SIN INFORMACIÓN	No de CC propietario	SIN INFORMACIÓN
Dirección	CL 58 SUR 73 F 48	No. de pisos	SIN INFORMACIÓN
Long. del frente (mts)	SIN INFORMACIÓN	Estrato	SIN INFORMACIÓN

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	PREDIO DEMOLIDO
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐
Cuantos
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO SUSCRITA EL 05/09/2024 : **SI**_____ **NO** X

OBSERVACIONES:EL PROPIETARIO (A) Y/O PERSONA ENCARGADA MANIFIESTA QUE ___ SE PRESENTARON AFECTACIONES AL PREDIO POR EL DESARROLLO DE LAS OBRAS DE DEMOLIÓN REALIZADAS POR EL CONTRATO IDU-1711-2023 , POR CONSIGUIENTE Y A SATISFACCIÓN SE DA CIERRE AL ACTA DE INICIO.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria

vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 18 días del mes de noviembre de 2025

ELABORÓ:

(Firma) _____

(Nombre) Mayerly B.

Profesional Técnico - Contratista

(Firma) _____

(Nombre) Jimena Guerra

Director de Obra - Contratista

REVISO:

(Firma) Paola Pava.

(Nombre) Paola Andrea Pava

Profesional Social - Interventoria

(Firma) Sin información

(Nombre) Sin información

Propietario

ACOMPAÑÓ:

(Firma) _____

(Nombre) Jairo Ortiz

Director Técnico - Interventoria

Original: Interventoria
1° copia: Contratista
2° copia:Supervisión IDU

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO			
ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			
CODIGO	PROCESO	VERSIÓN	ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
FO-SC-06	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2	

FECHA			CONTRATO Nº IDU- 1711-2023	ACTA No CD-33
18	11	2025		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	SIN INFORMACIÓN		
Teléfono	SIN INFORMACIÓN	No de CC propietario	SIN INFORMACIÓN
Dirección	CL 58 SUR 73 F 50	No. de pisos	SIN INFORMACIÓN
Long. del frente (mts)	SIN INFORMACIÓN	Estrato	SIN INFORMACIÓN

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	PREDIO DEMOLIDO
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energia	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐

Cuantos

El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO SUSCRITA EL 05/09/2024 : **SI**_____ **NO** X

OBSERVACIONES:EL PROPIETARIO (A) Y/O PERSONA ENCARGADA MANIFIESTA QUE ____ SE PRESENTARON AFECTACIONES AL PREDIO POR EL DESARROLLO DE LAS OBRAS DE DEMOLIÓN REALIZADAS POR EL CONTRATO IDU-1711-2023 , POR CONSIGUIENTE Y A SATISFACCIÓN SE DA CIERRE AL ACTA DE INICIO.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 18 dias del mes de noviembre de 2025

ELABORÓ:

(Firma) _____

(Nombre) Mauricio Rodriguez B.

Profesional Técnico - Contratista

(Firma) _____

(Nombre) Jimena Guerra

Director de Obra - Contratista

REVISO:

(Firma) Paola Pava.

(Nombre) Paola Andrea Pava

Profesional Social - Interventoria

(Firma) Sin información

(Nombre) Sin información

Propietario

ACOMPAÑÓ:

(Firma) _____

(Nombre) Jairo Ortiz

Director Técnico - Interventoria

Original: Interventoria
1° copia: Contratista
2° copia:Supervisión IDU

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO			
ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
FO-SC-06	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2	

FECHA				
18	11	2025	CONTRATO N° IDU- 1711-2023	ACTA No CD-34

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	SIN INFORMACIÓN		
Teléfono	SIN INFORMACIÓN	No de CC propietario	SIN INFORMACIÓN
Dirección	CL 58 SUR 73 F 60	No. de pisos	SIN INFORMACIÓN
Long. del frente (mts)	SIN INFORMACIÓN	Estrato	SIN INFORMACIÓN

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	PREDIO DEMOLIDO
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	Garaje SI	☐ NO ☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	Cuantos	
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐	El garaje se usa como	
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐	comercio SI	☐ NO ☐

ACCESOS VEHICULARES

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO SUSCRITA EL 03/09/2024 : **SI**_____ **NO** X

OBSERVACIONES:EL PROPIETARIO (A) Y/O PERSONA ENCARGADA MANIFIESTA QUE ____ SE PRESENTARON AFECTACIONES AL PREDIO POR EL DESARROLLO DE LAS OBRAS DE DEMOLIÓN REALIZADAS POR EL CONTRATO IDU-1711-2023 , POR CONSIGUIENTE Y A SATISFACCIÓN SE DA CIERRE AL ACTA DE INICIO.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria

vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 18 días del mes de noviembre de 2025

ELABORÓ:

(Firma) _____

(Nombre) Ing. [illegible]

Profesional Técnico - Contratista

(Firma) _____

(Nombre) Jimena Guerra

Director de Obra - Contratista

REVISO:

(Firma) Paola Pava.

(Nombre) Paola Andrea Pava

Profesional Social - Interventoría

(Firma) Sin información

(Nombre) Sin información

Propietario

ACOMPAÑÓ:

(Firma) _____

(Nombre) Jairo Ochoa

Director Técnico - Interventoría

Original: Interventoría
1° copia: Contratista
2° copia:Supervisión IDU

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO			
ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
FO-SC-06	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2	

FECHA			CONTRATO N° IDU- 1711-2023	ACTA No CD-35
18	11	2025		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	SIN INFORMACIÓN		
Teléfono	SIN INFORMACIÓN	No de CC propietario	SIN INFORMACIÓN
Dirección	CL 58 SUR 73 F 66	No. de pisos	SIN INFORMACIÓN
Long. del frente (mts)	SIN INFORMACIÓN	Estrato	SIN INFORMACIÓN

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	PREDIO DEMOLIDO
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐	4. Institucional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐	8. Mixto	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐		

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐
Cuantos
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO SUSCRITA EL 06/09/2024 : **SI**_____ **NO** X

OBSERVACIONES:EL PROPIETARIO (A) Y/O PERSONA ENCARGADA MANIFIESTA QUE ___ SE PRESENTARON AFECTACIONES AL PREDIO POR EL DESARROLLO DE LAS OBRAS DE DEMOLIÓN REALIZADAS POR EL CONTRATO IDU-1711-2023 , POR CONSIGUIENTE Y A SATISFACCIÓN SE DA CIERRE AL ACTA DE INICIO.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 18 días del mes de noviembre de 2025

ELABORÓ:

(Firma) _____

(Nombre) Ing. Mauricio Rodriguez B.

Profesional Técnico - Contratista

(Firma) _____

(Nombre) Jimena Guerra

Director de Obra - Contratista

REVISO:

(Firma) Paola Pava.

(Nombre) Paola Andrea Pava.

Profesional Social - Interventoría

(Firma) Sin información

(Nombre) Sin información

Propietario

ACOMPAÑÓ:

(Firma) _____

(Nombre) Jairo Ochoa

Director Técnico - Interventoría


Original: Interventoría
1° copia: Contratista
2° copia:Supervisión IDU

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO			
ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
FO-SC-06	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2	

FECHA				
18	11	2025	CONTRATO N° IDU- 1711-2023	ACTA No CD-38

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	SIN INFORMACIÓN		
Teléfono	SIN INFORMACIÓN	No de CC propietario	SIN INFORMACIÓN
Dirección	CL 58 SUR 73 F 84	No. de pisos	SIN INFORMACIÓN
Long. del frente (mts)	SIN INFORMACIÓN	Estrato	SIN INFORMACIÓN

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	PREDIO DEMOLIDO
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energia	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐
Cuantos
El garaje se usa como
comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO SUSCRITA EL 05/09/2024 : **SI**_____ **NO** X

OBSERVACIONES:EL PROPIETARIO (A) Y/O PERSONA ENCARGADA MANIFIESTA QUE ___ SE PRESENTARON AFECTACIONES AL PREDIO POR EL DESARROLLO DE LAS OBRAS DE DEMOLIÓN REALIZADAS POR EL CONTRATO IDU-1711-2023 , POR CONSIGUIENTE Y A SATISFACCIÓN SE DA CIERRE AL ACTA DE INICIO.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 18 días del mes de noviembre de 2025

ELABORÓ:

(Firma) _____

(Nombre) _____

Profesional Técnico - Contratista

(Firma) _____

(Nombre) Jimena Guerra

Director de Obra - Contratista

REVISO:

(Firma) Paola Peña.

(Nombre) Paola Andrea Peña

Profesional Social - Interventoria

(Firma) Sin información

(Nombre) Sin información

Propietario

ACOMPAÑÓ:

(Firma) _____

(Nombre) Jairo Ortiz

Director Técnico - Interventoria

Original: Interventoria
1° copia: Contratista
2° copia: Supervisión IDU

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO			
ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			
CODIGO	PROCESO	VERSIÓN	ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
FO-SC-06	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2	

FECHA			CONTRATO N° IDU- 1711-2023	ACTA No CD-43
18	11	2025		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	SIN INFORMACIÓN		
Teléfono	SIN INFORMACIÓN	No de CC propietario	SIN INFORMACIÓN
Dirección	KR 73 I 58 17 SUR	No. de pisos	SIN INFORMACIÓN
Long. del frente (mts)	SIN INFORMACIÓN	Estrato	SIN INFORMACIÓN

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	PREDIO DEMOLIDO
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐
Cuantos
El garaje se usa como
comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO SUSCRITA EL 22/01/2025 : **SI**_____ **NO** X

OBSERVACIONES:EL PROPIETARIO (A) Y/O PERSONA ENCARGADA MANIFIESTA QUE ____ SE PRESENTARON AFECTACIONES AL PREDIO POR EL DESARROLLO DE LAS OBRAS DE DEMOLIÓN REALIZADAS POR EL CONTRATO IDU-1711-2023 , POR CONSIGUIENTE Y A SATISFACCIÓN SE DA CIERRE AL ACTA DE INICIO.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria

vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 18 días del mes de noviembre de 2025

ELABORÓ:

(Firma) _____

(Nombre) _____

Profesional Técnico - Contratista

(Firma) _____

(Nombre) Jimena Guerra

Director de Obra - Contratista

REVISO:

(Firma) _____

(Nombre) Paola Andrea Pava

Profesional Social - Interventoría

(Firma) Sin información

(Nombre) Sin información

Propietario

ACOMPAÑÓ:

(Firma) _____

(Nombre) _____

Director Técnico - Interventoría


Original: Interventoría
1° copia: Contratista
2° copia:Supervisión IDU

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO			
ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			
CODIGO	PROCESO	VERSIÓN	ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
FO-SC-06	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2	

FECHA				
18	11	2025	CONTRATO N° IDU- 1711-2023	ACTA No CD-46

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	SIN INFORMACIÓN		
Teléfono	SIN INFORMACIÓN	No de CC propietario	SIN INFORMACIÓN
Dirección	KR 73 J 57 X 86 SUR	No. de pisos	SIN INFORMACIÓN
Long. del frente (mts)	SIN INFORMACIÓN	Estrato	SIN INFORMACIÓN

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	PREDIO DEMOLIDO
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐

Cuantos

El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO SUSCRITA EL 14/02/2025 : **SI**_____ **NO** X

OBSERVACIONES EL PROPIETARIO (A) Y/O PERSONA ENCARGADA MANIFIESTA QUE ____ SE PRESENTARON AFECTACIONES AL PREDIO POR EL DESARROLLO DE LAS OBRAS DE DEMOLIÓN REALIZADAS POR EL CONTRATO IDU-1711-2023 , POR CONSIGUIENTE Y A SATISFACCIÓN SE DA CIERRE AL ACTA DE INICIO.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria

vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 18 días del mes de noviembre de 2025

ELABORÓ:

(Firma) _____

(Nombre) Mauricio Rodriguez B.

Profesional Técnico - Contratista

(Firma) _____

(Nombre) Jimena Guerra

Director de Obra - Contratista

REVISO:

(Firma) Paola Pava.

(Nombre) Paola Andrea Pava

Profesional Social - Interventoría

(Firma) Sin información

(Nombre) Sin información

Propietario

ACOMPAÑÓ:

(Firma) _____

(Nombre) David Ochoa

Director Técnico - Interventoría


Original: Interventoría
1° copia: Contratista
2° copia:Supervisión IDU

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO			
ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
FO-SC-06	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2	

FECHA			CONTRATO N° IDU- 1711-2023	ACTA No CD-47
18	11	2025		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	SIN INFORMACIÓN		
Teléfono	SIN INFORMACIÓN	No de CC propietario	SIN INFORMACIÓN
Dirección	TV 73 I 57 X 24 SUR	No. de pisos	SIN INFORMACIÓN
Long. del frente (mts)	SIN INFORMACIÓN	Estrato	SIN INFORMACIÓN

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	PREDIO DEMOLIDO
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐

Cuantos

El garaje se usa como

comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO SUSCRITA EL 14/02/2025 : **SI**_____ **NO** X

OBSERVACIONES:EL PROPIETARIO (A) Y/O PERSONA ENCARGADA MANIFIESTA QUE ___ SE PRESENTARON AFECTACIONES AL PREDIO POR EL DESARROLLO DE LAS OBRAS DE DEMOLIÓN REALIZADAS POR EL CONTRATO IDU-1711-2023 , POR CONSIGUIENTE Y A SATISFACCIÓN SE DA CIERRE AL ACTA DE INICIO.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 18 días del mes de noviembre de 2025

ELABORÓ:

(Firma) _____

(Nombre) _____

Profesional Técnico - Contratista

(Firma) _____

(Nombre) Jimena Guerra

Director de Obra - Contratista

REVISO:

(Firma) Paola Pava.

(Nombre) Paola Andrea Pava

Profesional Social - Interventoría

(Firma) Sin información

(Nombre) Sin información

Propietario

ACOMPAÑÓ:

(Firma) _____

(Nombre) Jairo Ortiz

Director Técnico - Interventoría

Original: Interventoría
1° copia: Contratista
2° copia:Supervisión IDU

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO			
ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			
CODIGO	PROCESO	VERSIÓN	ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
FO-SC-06	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2	

FECHA			CONTRATO N° IDU- 1711-2023	ACTA No CD-48
18	11	2025		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	SIN INFORMACIÓN		
Teléfono	SIN INFORMACIÓN	No de CC propietario	SIN INFORMACIÓN
Dirección	KR 73 J 57 X 62 SUR	No. de pisos	SIN INFORMACIÓN
Long. del frente (mts)	SIN INFORMACIÓN	Estrato	SIN INFORMACIÓN

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	PREDIO DEMOLIDO
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐

Cuantos

El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO SUSCRITA EL 14/02/2025 : **SI**_____ **NO** X

OBSERVACIONES:EL PROPIETARIO (A) Y/O PERSONA ENCARGADA MANIFIESTA QUE ___ SE PRESENTARON AFECTACIONES AL PREDIO POR EL DESARROLLO DE LAS OBRAS DE DEMOLIÓN REALIZADAS POR EL CONTRATO IDU-1711-2023 , POR CONSIGUIENTE Y A SATISFACCIÓN SE DA CIERRE AL ACTA DE INICIO.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 18 dias del mes de noviembre de 2025

ELABORÓ:

(Firma) _____

(Nombre) Hayrodys B.

Profesional Técnico - Contratista

(Firma) _____

(Nombre) Jimena Guerra

Director de Obra - Contratista

REVISO:

(Firma) Paola Pava.

(Nombre) Paola Andrea Pava

Profesional Social - Interventoría

(Firma) Sin información

(Nombre) Sin información

Propietario

ACOMPAÑÓ:

(Firma) _____

(Nombre) Jairo Ochoa

Director Técnico - Interventoría

Original: Interventoría
1° copia: Contratista
2° copia:Supervisión IDU

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO			
ACTA D[illegible]CINDAD DE CIERRE			
CODIGO	PROCESO	VERSION	ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
FO-SC-06	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2	

FECHA			CONTRATO N° IDU- 1711-2023	ACTA No CD-49
18	11	2025		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	SIN INFORMACIÓN		
Teléfono	SIN INFORMACIÓN	No de CC propietario	SIN INFORMACIÓN
Dirección	KR 73 I 57 X 55 SUR	No. de pisos	SIN INFORMACIÓN
Long. del frente (mts)	SIN INFORMACIÓN	Estrato	SIN INFORMACIÓN

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	PREDIO DEMOLIDO
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐
Cuantos
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO SUSCRITA EL 14/02/2025 : SI_____ NO X

OBSERVACIONES EL PROPIETARIO (A) Y/O PERSONA ENCARGADA MANIFIESTA QUE ____ SE PRESENTARON AFECTACIONES AL PREDIO POR EL DESARROLLO DE LAS OBRAS DE DEMOLIÓN REALIZADAS POR EL CONTRATO IDU-1711-2023 , POR CONSIGUIENTE Y A SATISFACCIÓN SE DA CIERRE AL ACTA DE INICIO.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria

vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 18 días del mes de noviembre de 2025

ELABORÓ:

(Firma) _____

(Nombre) _____

Profesional Técnico - Contratista

(Firma) _____

(Nombre) Jimena Guerra

Director de Obra - Contratista

REVISO:

(Firma) _____

(Nombre) Pablo Andrea Pava

Profesional Social - Interventoria

(Firma) Sin información

(Nombre) Sin información

Propietario

ACOMPAÑÓ:

(Firma) _____

(Nombre) _____

Director Técnico - Interventoria

Original: Interventoria
1° copia: Contratista
2° copia:Supervisión IDU

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO			
ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
FO-SC-06	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2	

FECHA			CONTRATO Nº IDU- 1711-2023	ACTA No CD-50
18	11	2025		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	SIN INFORMACIÓN		
Teléfono	SIN INFORMACIÓN	No de CC propietario	SIN INFORMACIÓN
Dirección	KR 73 J 57 X 66 SUR	No. de pisos	SIN INFORMACIÓN
Long. del frente (mts)	SIN INFORMACIÓN	Estrato	SIN INFORMACIÓN

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	PREDIO DEMOLIDO
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energia	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐
Cuantos
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO SUSCRITA EL 14/02/2025 : SI_____ NO X

OBSERVACIONES:EL PROPIETARIO (A) Y/O PERSONA ENCARGADA MANIFIESTA QUE ___ SE PRESENTARON AFECTACIONES AL PREDIO POR EL DESARROLLO DE LAS OBRAS DE DEMOLIÓN REALIZADAS POR EL CONTRATO IDU-1711-2023 , POR CONSIGUIENTE Y A SATISFACCIÓN SE DA CIERRE AL ACTA DE INICIO.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria

vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 18 días del mes de noviembre de 2025

ELABORÓ:

(Firma) _____

(Nombre) [illegible] B.

Profesional Técnico - Contratista

(Firma) _____

(Nombre) Jimena Guerra

Director de Obra - Contratista

REVISO:

(Firma) Paola Pava.

(Nombre) Paola Andrea Pava

Profesional Social - Interventoria

(Firma) Sin información

(Nombre) Sin información

Propietario

ACOMPAÑÓ:

(Firma) _____

(Nombre) Jairo Ortiz

Director Técnico - Interventoria

Original: Interventoria
1° copia: Contratista
2° copia:Supervisión IDU

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO			
ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			
CODIGO	PROCESO	VERSIÓN	ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
FO-SC-06	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2	

FECHA			CONTRATO N° IDU- 1711-2023	ACTA No CD-51
18	11	2025		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	SIN INFORMACIÓN		
Teléfono	SIN INFORMACIÓN	No de CC propietario	SIN INFORMACIÓN
Dirección	KR 73 J 57 X 76 SUR	No. de pisos	SIN INFORMACIÓN
Long. del frente (mts)	SIN INFORMACIÓN	Estrato	SIN INFORMACIÓN

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	PREDIO DEMOLIDO
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐
Cuantos
El garaje se usa como
comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO SUSCRITA EL 14/02/2025 : **SI**_____ **NO** X

OBSERVACIONES:EL PROPIETARIO (A) Y/O PERSONA ENCARGADA MANIFIESTA QUE ___ SE PRESENTARON AFECTACIONES AL PREDIO POR EL DESARROLLO DE LAS OBRAS DE DEMOLIÓN REALIZADAS POR EL CONTRATO IDU-1711-2023 , POR CONSIGUIENTE Y A SATISFACCIÓN SE DA CIERRE AL ACTA DE INICIO.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría

vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 18 días del mes de noviembre de 2025

ELABORÓ:

(Firma) _____

(Nombre) _____

Profesional Técnico - Contratista

(Firma) _____

(Nombre) Jimena Guerra

Director de Obra - Contratista

REVISO:

(Firma) Paola Ava.

(Nombre) Paola Andrea Ava

Profesional Social - Interventoría

(Firma) Sin información

(Nombre) Sin información

Propietario

ACOMPAÑÓ:

(Firma) _____

(Nombre) Jairo Ortiz

Director Técnico - Interventoría

Original: Interventoría
1° copia: Contratista
2° copia:Supervisión IDU

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO			
ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			
CODIGO	PROCESO	VERSIÓN	ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
FO-SC-06	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2	

FECHA			CONTRATO N° IDU- 1711-2023	ACTA No CD-52
18	11	2025		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	SIN INFORMACIÓN		
Teléfono	SIN INFORMACIÓN	No de CC propietario	SIN INFORMACIÓN
Dirección	KR 73 J 57 X 82 SUR	No. de pisos	SIN INFORMACIÓN
Long. del frente (mts)	SIN INFORMACIÓN	Estrato	SIN INFORMACIÓN

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	PREDIO DEMOLIDO
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐

Cuantos

El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO SUSCRITA EL 14/02/2025 : **SI**_____ **NO** X

OBSERVACIONES:EL PROPIETARIO (A) Y/O PERSONA ENCARGADA MANIFIESTA QUE ____ SE PRESENTARON AFECTACIONES AL PREDIO POR EL DESARROLLO DE LAS OBRAS DE DEMOLIÓN REALIZADAS POR EL CONTRATO IDU-1711-2023 , POR CONSIGUIENTE Y A SATISFACCIÓN SE DA CIERRE AL ACTA DE INICIO.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoría vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 18 días del mes de noviembre de 2025

ELABORÓ:

(Firma) _____

(Nombre) Hilda Rocio B.

Profesional Técnico - Contratista

(Firma) _____

(Nombre) Jimena Guerra

Director de Obra - Contratista

REVISO:

(Firma) Paola Pava

(Nombre) Paola Andrea Pava

Profesional Social - Interventoría

(Firma) Sin información

(Nombre) Sin información

Propietario

ACOMPAÑÓ:

(Firma) _____

(Nombre) Jairo Ortiz

Director Técnico - Interventoría

Original: Interventoría
1° copia: Contratista
2° copia:Supervisión IDU

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO			
ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			
CODIGO	PROCESO	VERSIÓN	ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
FO-SC-06	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2	

FECHA			CONTRATO N° IDU- 1711-2023	ACTA No CD-53
18	11	2025		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	SIN INFORMACIÓN		
Teléfono	SIN INFORMACIÓN	No de CC propietario	SIN INFORMACIÓN
Dirección	KR 73 I 57 X 69 SUR	No. de pisos	SIN INFORMACIÓN
Long. del frente (mts)	SIN INFORMACIÓN	Estrato	SIN INFORMACIÓN

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	PREDIO DEMOLIDO
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐

Cuantos

El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO SUSCRITA EL 14/02/2025 : **SI**_____ **NO** X

OBSERVACIONES:EL PROPIETARIO (A) Y/O PERSONA ENCARGADA MANIFIESTA QUE ____ SE PRESENTARON AFECTACIONES AL PREDIO POR EL DESARROLLO DE LAS OBRAS DE DEMOLIÓN REALIZADAS POR EL CONTRATO IDU-1711-2023 , POR CONSIGUIENTE Y A SATISFACCIÓN SE DA CIERRE AL ACTA DE INICIO.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria

vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 18 días del mes de noviembre de 2025

ELABORÓ:

(Firma) _____

(Nombre) Yenny Rocio Bautista B.

Profesional Técnico - Contratista

(Firma) _____

(Nombre) Jimena Guerra

Director de Obra - Contratista

REVISO:

(Firma) Paola Pava

(Nombre) Paola Andrea Pava

Profesional Social - Interventoria

(Firma) Sin información

(Nombre) Sin información

Propietario

ACOMPAÑÓ:

(Firma) _____

(Nombre) Jairo Ochoa

Director Técnico - Interventoria

Original: Interventoria
1° copia: Contratista
2° copia:Supervisión IDU

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO			
ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
FO-SC-06	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2	

FECHA			CONTRATO N° IDU- 1711-2023	ACTA No CD-55
18	11	2025		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	SIN INFORMACIÓN		
Teléfono	SIN INFORMACIÓN	No de CC propietario	SIN INFORMACIÓN
Dirección	KR 73 J 57 X 84 SUR	No. de pisos	SIN INFORMACIÓN
Long. del frente (mts)	SIN INFORMACIÓN	Estrato	SIN INFORMACIÓN

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	PREDIO DEMOLIDO
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energia	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldio	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐
Cuantos
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO SUSCRITA EL 14/02/2025 : **SI**_____ **NO** X

OBSERVACIONES:EL PROPIETARIO (A) Y/O PERSONA ENCARGADA MANIFIESTA QUE ___ SE PRESENTARON AFECTACIONES AL PREDIO POR EL DESARROLLO DE LAS OBRAS DE DEMOLIÓN REALIZADAS POR EL CONTRATO IDU-1711-2023 , POR CONSIGUIENTE Y A SATISFACCIÓN SE DA CIERRE AL ACTA DE INICIO.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 18 días del mes de noviembre de 2025

ELABORÓ:

(Firma) _____

(Nombre) _____

Profesional Técnico - Contratista

(Firma) _____

(Nombre) Jimena Guerra

Director de Obra - Contratista

REVISO:

(Firma) Paola Peña.

(Nombre) Paola Andrea Peña

Profesional Social - Interventoría

(Firma) Sin información

(Nombre) Sin información

Propietario

ACOMPAÑÓ:

(Firma) _____

(Nombre) Jairo Ortiz

Director Técnico - Interventoría

Original: Interventoría
1° copia: Contratista
2° copia:Supervisión IDU

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO			
ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
FO-SC-06	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2	

FECHA			CONTRATO N° IDU- 1711-2023	ACTA No CD-56
18	11	2025		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	SIN INFORMACIÓN		
Teléfono	SIN INFORMACIÓN	No de CC propietario	SIN INFORMACIÓN
Dirección	KR 73 J 57 X 78 SUR	No. de pisos	SIN INFORMACIÓN
Long. del frente (mts)	SIN INFORMACIÓN	Estrato	SIN INFORMACIÓN

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	PREDIO DEMOLIDO
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐
Cuantos
El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO SUSCRITA EL 14/02/2025 : **SI**_____ **NO** X

OBSERVACIONES:EL PROPIETARIO (A) Y/O PERSONA ENCARGADA MANIFIESTA QUE ____ SE PRESENTARON AFECTACIONES AL PREDIO POR EL DESARROLLO DE LAS OBRAS DE DEMOLIÓN REALIZADAS POR EL CONTRATO IDU-1711-2023 , POR CONSIGUIENTE Y A SATISFACCIÓN SE DA CIERRE AL ACTA DE INICIO.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria

vigente en la fecha del presente período de reporte, en Bogotá D.C., a los 18 días del mes de noviembre de 2025

ELABORÓ:

(Firma) _____

(Nombre) Yady B.

Profesional Técnico - Contratista

(Firma) _____

(Nombre) Jimena Guerra

Director de Obra - Contratista

REVISO:

(Firma) Paola Pava.

(Nombre) Pabla Andrea Pava

Profesional Social - Interventoría

(Firma) Sin información

(Nombre) Sin información

Propietario

ACOMPAÑÓ:

(Firma) _____

(Nombre) Jairo Ortiz

Director Técnico - Interventoría

Original: Interventoría
1° copia: Contratista
2° copia:Supervisión IDU

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO			
ACTA D[illegible]CINDAD DE CIERRE			
CODIGO	PROCESO	VERSIÓN	ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
FO-SC-06	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2	

FECHA			CONTRATO N° IDU- 1711-2023	ACTA No CD-57
18	11	2025		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	SIN INFORMACIÓN		
Teléfono	SIN INFORMACIÓN	No de CC propietario	SIN INFORMACIÓN
Dirección	KR 73 J 57 X 68 SUR	No. de pisos	SIN INFORMACIÓN
Long. del frente (mts)	SIN INFORMACIÓN	Estrato	SIN INFORMACIÓN

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	PREDIO DEMOLIDO
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energia	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐

Cuantos

El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO SUSCRITA EL 14/02/2025 : SI_____ NO X

OBSERVACIONES:EL PROPIETARIO (A) Y/O PERSONA ENCARGADA MANIFIESTA QUE ___ SE PRESENTARON AFECTACIONES AL PREDIO POR EL DESARROLLO DE LAS OBRAS DE DEMOLIÓN REALIZADAS POR EL CONTRATO IDU-1711-2023 , POR CONSIGUIENTE Y A SATISFACCIÓN SE DA CIERRE AL ACTA DE INICIO.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria

vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 18 días del mes de noviembre de 2025

ELABORÓ:

(Firma) _____

(Nombre) Wendy B.

Profesional Técnico - Contratista

(Firma) _____

(Nombre) Jimena Guerra

Director de Obra - Contratista

REVISO:

(Firma) Paola Peña.

(Nombre) Paola Andrea Peña

Profesional Social - Interventoria

(Firma) Sin información

(Nombre) Sin información

Propietario

ACOMPAÑÓ:

(Firma) _____

(Nombre) Jairo Ortiz

Director Técnico - Interventoria

Original: Interventoría
1° copia: Contratista
2° copia:Supervisión IDU

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO			
ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			
CODIGO	PROCESO	VERSIÓN	ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
FO-SC-06	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2	

FECHA			CONTRATO N° IDU- 1711-2023	ACTA No CD-58
18	11	2025		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	SIN INFORMACIÓN		
Teléfono	SIN INFORMACIÓN	No de CC propietario	SIN INFORMACIÓN
Dirección	KR 73 I 57 X 43 SUR	No. de pisos	SIN INFORMACIÓN
Long. del frente (mts)	SIN INFORMACIÓN	Estrato	SIN INFORMACIÓN

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	PREDIO DEMOLIDO
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐

Cuantos

El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO SUSCRITA EL 14/02/2025 : **SI**_____ **NO** X

OBSERVACIONES:EL PROPIETARIO (A) Y/O PERSONA ENCARGADA MANIFIESTA QUE ___ SE PRESENTARON AFECTACIONES AL PREDIO POR EL DESARROLLO DE LAS OBRAS DE DEMOLIÓN REALIZADAS POR EL CONTRATO IDU-1711-2023 , POR CONSIGUIENTE Y A SATISFACCIÓN SE DA CIERRE AL ACTA DE INICIO.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria

vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 18 días del mes de noviembre de 2025

ELABORÓ:

(Firma) _____

(Nombre) Yoddy B.

Profesional Técnico - Contratista

(Firma) _____

(Nombre) Jimena Guerra

Director de Obra - Contratista

REVISO:

(Firma) Paola Pava.

(Nombre) Pabla Andrea Pava

Profesional Social - Interventoría

(Firma) Sin información

(Nombre) Sin información

Propietario

ACOMPAÑÓ:

(Firma) _____

(Nombre) Jairo Ortiz

Director Técnico - Interventoría

Original: Interventoria
1° copia: Contratista
2° copia:Supervisión IDU

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO		
ACTA DE VECINDAD DE CIERRE		
CODIGO: FO-SC-06	PROCESO: GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSIÓN: 2

ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO

FECHA			CONTRATO N° IDU- 1711-2023	ACTA No CD-36
21	11	2025		

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario	SIN INFORMACIÓN		
Teléfono	SIN INFORMACIÓN	No de CC propietario	SIN INFORMACIÓN
Dirección	CL 58 SUR 73 F 72	No. de pisos	SIN INFORMACIÓN
Long. del frente (mts)	SIN INFORMACIÓN	Estrato	SIN INFORMACIÓN

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	PREDIO DEMOLIDO
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐
Cuantos
El garaje se usa como
comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO SUSCRITA EL 05/09/2024 : SI_____ NO X

OBSERVACIONES:EL PROPIETARIO (A) Y/O PERSONA ENCARGADA MANIFIESTA QUE ___ SE PRESENTARON AFECTACIONES AL PREDIO POR EL DESARROLLO DE LAS OBRAS DE DEMOLIÓN REALIZADAS POR EL CONTRATO IDU-1711-2023 , POR CONSIGUIENTE Y A SATISFACCIÓN SE DA CIERRE AL ACTA DE INICIO.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria

vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 21 dias del mes de noviembre de 2025

ELABORÓ:

(Firma) _____

(Nombre) _____

Profesional Técnico - Contratista

(Firma) _____

(Nombre) Jimena Guerra

Director de Obra - Contratista

REVISO:

(Firma) _____

(Nombre) Paola Andrea Pava

Profesional Social - Interventoría

(Firma) SIN INFORMACIÓN

(Nombre) SIN INFORMACIÓN

Propietario

ACOMPAÑÓ:

(Firma) _____

(Nombre) Jairo Ortiz

Director Técnico - Interventoría

Original: Interventoría
1° copia: Contratista
2° copia:Supervisión IDU

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

FORMATO			
ACTA DE VECINDAD DE CIERRE			
CODIGO	PROCESO	VERSION	ALCALDÍA MAYOR BOGOTÁ D.C. Instituto DESARROLLO URBANO
FO-SC-06	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2	

FECHA				
27	11	2025	CONTRATO N° IDU- 1711-2023	ACTA No CD-37

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE FACHADA



2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Propietario: SIN INFORMACIÓN

Teléfono: SIN INFORMACIÓN — No de CC propietario: SIN INFORMACIÓN

Dirección: CL 58 SUR 73 F 78 — No. de pisos: SIN INFORMACIÓN

Long. del frente (mts): SIN INFORMACIÓN — Estrato: SIN INFORMACIÓN

SERVICIOS PÚBLICOS

	SI	NO	OBSERVACIONES
1. Agua	☐	☐	PREDIO DEMOLIDO
2. Alcantarillado	☐	☐	
3. Energía	☐	☐	
4. Teléfonos	☐	☐	
5. Gas	☐	☐	
6. TICS	☐	☐	

USO ACTUAL

1. Residencial	☐	5. Recreacional	☐
2. Comercial	☐	6. Baldío	☐
3. Industrial	☐	7. Bien de interés cultural*	☐
4. Institucional	☐	8. Mixto	☐

ACCESOS VEHICULARES

Garaje SI ☐ NO ☐

Cuantos

El garaje se usa como comercio SI ☐ NO ☐

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO UNA VEZ FINALIZADAS LAS ACTIVIDADES DE DEMOLICIÓN

EL PREDIO SE ENCUENTRA EN LAS MISMAS CONDICIONES REGISTRADAS EN EL ACTA DE VECINDAD DE INICIO SUSCRITA EL 03/09/2024 : **SI**_____ **NO** X

OBSERVACIONES:EL PROPIETARIO (A) Y/O PERSONA ENCARGADA MANIFIESTA QUE ____ SE PRESENTARON AFECTACIONES AL PREDIO POR EL DESARROLLO DE LAS OBRAS DE DEMOLIÓN REALIZADAS POR EL CONTRATO IDU-1711-2023 , POR CONSIGUIENTE Y A SATISFACCIÓN SE DA CIERRE AL ACTA DE INICIO.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las funciones desempeñadas por cada uno de los mismos, de acuerdo con el Manual de Interventoria

vigente en la fecha del presente periodo de reporte, en Bogotá D.C., a los 27 días del mes de noviembre de 2025

ELABORÓ:

(Firma) _____

(Nombre) Mauricio Rodríguez Bo.

Profesional Técnico - Contratista

(Firma) _____

(Nombre) Jimena Guerra

Director de Obra - Contratista

REVISO:

(Firma) _____

(Nombre) Paola Andrea Peña.

Profesional Social - Interventoria

(Firma) Sin información

(Nombre) Sin información

Propietario

ACOMPAÑÓ:

(Firma) _____

(Nombre) Jairo Ortiz

Director Técnico - Interventoria

Original: Interventoria
1° copia: Contratista
2° copia:Supervisión IDU

Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co. Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atnciudadano@idu.gov.co. Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.

Anexo 7

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-SC-14	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2.0	

Contrato No.: 1711-2023	**HORA INICIO: 10:00 am**	Hoja 1 de 1
FECHA: 12 de noviembre de 2025	**HORA DE FINALIZACIÓN**: 11:00 am	Acta N° 105

PROYECTO: "DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C."

ORDEN DEL DÍA

1. Saludo a los asistentes
2. Sesión formativa a empleados - El plano invisible

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Se da inicio a la sesión, la profesional del contratista se presenta y agradece la asistencia de los trabajadores.
2. La profesional social explica la actividad del plano invisible, en donde se organizaron dos filas y en cada una se entregó una figura geométrica para que esta imagen fuera dibujada en la espalda de sus compañeros con el dedo, con el fin de que la primera persona replicara el dibujo de lo que habia entendido en una hoja en blanco y mostrar el resultado final a los compañeros, al finalizar la actividad se dieron unas reflexiones de cada trabajador en donde se resaltó la importancia de tener claridad al momento de dar y recibir nstruciones, por ultimo se realizó entrega de un refrigerio.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO

FIRMAS

NOMBRE	ENTIDAD/CARGO	FIRMA
Se anexa listado Formato de Asistencia a Reuniones	Infraestructura Integral S.A.S	Se anexa listado Formato de Asistencia a Reuniones

	ELABORÓ	RESPONSABLE	APROBÓ
NOMBRE	Ángela Rozo S.	Ángela Rozo S.	Paola Pava
CARGO	Residente Social Contratista	Residente Social Contratista	Residente Social Interventoria
FIRMA			Paola Pava.
ANEXOS:	SI X NO	TIPO DE ANEXO: Registro Fotográfico y asistencia	CANTIDAD: 2

FORMATO		
FORMATO DE ASISTENCIA A REUNIONES CON POBLACIONES Y/O ORGANIZACIONES		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-228	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2.0

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Desarrollo Urbano

FECHA	12 Noviembre 25	TEMA	El Plano invisible				
LUGAR	Campamento	BARRIO	La Estancia	UPZ		LOCALIDAD	Ciudad Bolivar

No.	DOCUMENTO		NOMBRES Y APELLIDOS	EDAD	ENTIDAD U ORGANIZACIÓN	SEXO	ORIENTACIÓN SEXUAL	GRUPO ÉTNICO	TIPO DE DISCAPACIDAD	TELÉFONO FIJO O CELULAR	DIRECCIÓN	BARRIO	CORREO ELECTRÓNICO	FIRMA
	C.C T.I C.E	NÚMERO												
1	CC	1122809381	Angel M Burgos	61	—	—	—	—	—	3114350618	Cra 1 #26-130 Cs 62	Paseo Castilla	Cumpleboris8249@gmail.com	
2	CC	1218215484	Gustavo Silva	27	—	—	—	—	—	3009667338	Colores Bolonia	Bolonia	Gustavoantoniosilva69@gmail.com	
3	CC	1024515913	Miguel Angel Castañeda	32	—	—	—	—	—	3057449967	Calle 57 Sur #7 D 18	Gaitana	cs7762845@gmail.com	
4	CC	3163400	Agustin Guzman	62	—	—	—	—	—	3219337025	cc 12 L No 9.42	Gotabore	agustinguz699@gmail.com	
5		3185893400	Marcos Soria S.	25	—	—	—	—	—	3118589888	—	Tesoro	Marcos.soria0422@gmail.com	
6	CC	1001870	Simon Pardo Garcia	23	—	—	—	—	—	3173607388	—	Soluna	simon.3pardo@gmail.com	
7	CC	1026585672	Vanella Favio Granada	29	—	—	—	—	—	3247758699	—	Castilla	Vanessafavio27@gmail.com	
8														
9														
10														
11														
12														
13														
14														
15														


Sexo. M: Mujer / **H**: Hombre
Orientación Sexual. Hm: Homosexual / **Ht**: Heterosexual / **Bi**: Bisexual / **T**: Transexual/ **I**: Intersexual
Grupo Étnico. N: Ninguno / **R**: Raizales / **A**: Afrodescendientes / **I**: Indígenas / **P**: Palenqueros(as)/**G**: Rrom
Tipo Discapacidad. F: Física / **V**: Visual / **A**: Auditiva / **C**: Cognitiva / **MU**: Múltiple / **N**: Ninguna

FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano
CÓDIGO FO-SC-17	**PROCESO** GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	**VERSIÓN** 1.0	

FECHA: 12/11/2025

LOCALIDAD: Ciudad Bolivar	**BARRIO:** La Estancia	**DIRECCIÓN:** Campamento La Estancia

TEMA: Capacitación el plano invisible







Anexo 8

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

FORMATO			
REGISTRO GENERACIÓN DE EMPLEO			
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	
FO-SC-21	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2.0	

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano

CONTRATO N°: 1711-2023

PERIODO A REPORTAR: 1 al 30 de noviembre de 2025

N°	NOMBRE COMPLETO	CÉDULA	DIRECCIÓN	LOCALIDAD	TELÉFONO	CARGO	MOC	MONC	PVDL	TOTAL	FECHA INGRESO	FECHA RETIRO
1	JHONATAN DAVID PALACIOS PALACIOS	1078001039	KR 36 # 17 - 293	Soacha	3147365697	BOAL	N/A	N/A	N/A	N/A	01/03/24	17/04/25
2	JHON EDISSON DUEÑAS CASAS	1023961340	Cl 75 A SUR # 14 C ESTE - 40	Usme	3112937344	AUXILIAR TRAFICO	N/A	1	N/A	1	01/03/24	
3	LUZ HOVANA RINCON	1090421406	CL 48 A SUR # 12 G-29	Rafael Uribe	3144934789	BOAL	N/A	N/A	N/A	N/A	11/03/24	28/02/2025
4	LEONARDO CASTRO	79.630.324	CL 89 SUR # 8D-41	Usme	3204675985	BOAL	N/A	N/A	N/A	N/A	01/03/24	21/08/2025
5	CRISTHIAN RAFAEL GIRON	1.013.592.969	CL 12 D SUR # 24 B ESTE 16	San Cristóbal	3143590013	BOAL	N/A	N/A	N/A	N/A	18/03/24	21/08/2025
6	MAURICIO RINTA CASTANEDA	74.352.524	KR 20 D # 68 A sur -08	Ciudad Bolivar	3197655234	AUXILIAR TRAFICO	N/A	N/A	N/A	N/A	01/03/24	2/08/2024
7	MARIA DE LOS ANGELES GUERRERO DUARTE	1.000.615.722	CL 75 Bis No 14-42	Usme	3104351864	AUXILIAR TRAFICO	N/A	1	N/A	1	27/02/25	
8	ALVARO ENRIQUE BERMUDEZ RUIZ	3.028.209	CL 28 C SUR 12 L 33	Rafael Uribe	3102778348	BOAL	N/A	N/A	N/A	N/A	15//07/24	21/08/2025
9	LUCY EDITH MENDEZ MARTINEZ	39.651.035	CRA 1 A # 31 47 ESTE	Santa Fe	3123073318	BOAL	N/A	N/A	N/A	N/A	03/03/25	26/03/2025
10	NIDIA RUBIELA MARTINEZ RAMOS	52.014.489	Calle 86 No. 102-80	Engativá	3115661297	BOAL	N/A	N/A	N/A	N/A	08/11/24	21/08/2025
11	HECTOR MANUEL GARZON LEON	19.475.594	Calle 12 A No 1 A 3	Candelaria	3125104504	BOAL	N/A	N/A	N/A	N/A	30/07/24	21/08/2025
12	RICARDO ANDRES MONTAÑO MONTILLA	1.000.120.615	DG 73 B SUR 83 -04	Bosa	3246458794	BOAL	N/A	N/A	N/A	N/A	29/07/24	21/08/2025
13	OLGA LUCIA RINCON COTRINA	1.048.820.834	CL 48 A SUR #12 G 29	Rafael Uribe	3118473155	AUXILIAR TRAFICO	N/A	N/A	N/A	N/A	06/11/24	21/08/2025
14	JOSE WILLIAM GUARNIZO CAMPOS	93.150.661	KR 10 No 53 - 33 Sur	Rafael Uribe	3223373702	BOAL	N/A	N/A	N/A	N/A	03/12/24	3/10/2025
15	MIGUEL ANGEL CASTAÑEDA RAMIREZ	1.024.515.913	CL 57 C SUR 72 D 18	Bosa	3505062965	BOAL	N/A	1	N/A	1	23/10/25	
								TOTAL				
							N/A	3	0	3		

TOTAL MANO DE OBRA NO CALIFICADA DE LA LOCALIDAD: 1 persona

TOTAL POBLACIÓN VULNERABLE: 1

PORCENTAJE QUE APLICA EN EL PERIODO: MONCL 33 % Población vulnerable 33 %

	CONTRATISTA	INTERVENTORÍA
NOMBRE	Ángela Marcel Rozo Siatame	Paola Andrea Paya Vidal
FIRMA		

Anexo 9

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

La Alcaldía Mayor de Bogotá,
a través del **Instituto de Desarrollo Urbano,** ¡ha priorizado este proyecto, que mejorará la movilidad del sector!

Instituto de Desarrollo Urbano

Demolición, limpieza y mantenimiento de predios adquiridos por el IDU

Levantamiento actas de vecindad
Notificación de 1° visita

Dirigida a personas propietarias y representantes de los predios de los barrios: La Victoria, 20 de Julio, Altamira, Atenas, La Estancia y Bello Horizonte.

- Realizaremos la evaluación externa e interna del estado de los inmuebles, registrando de manera escrita, fotográfica y fílmica las condiciones actuales del mismo, antes del inicio de las obras y una vez finalizadas.
- El acta de vecindad le servirá a las personas propietarias de los predios, como soporte técnico en caso de alguna afectación durante la ejecución de la obra, determinando la responsabilidad del Contratista.
- Se requiere la presencia de las personas propietarias, arrendatarias o encargadas del predio, así como su acompañamiento y autorización. Esta actividad no tiene ningún costo, ni requiere entrega de documentos.
- Si no se puede realizar esta visita, programaremos una segunda cita. Una vez cumplida la programación, sin poder tener acceso, se levantará únicamente un acta de vecindad de fachada del predio; con lo cual no habrá lugar a futuras reclamaciones.
- Puede comunicarse al Punto IDU a constatar la identidad del equipo de profesionales que visitarán su predio para adelantar el levantamiento del acta de vecindad.

Profesionales que realizarán la actividad		
Nombre	Cédula	Cargo
Angela Rozo	1.010.215.970	Comunicadora social
Alejandro Cortes	1.053.798.159	Ingeniero civil
Profesionales que acompañarán la actividad		
Paola Andrea Pava	1.121.933.309	Residente Social (interventoría)

Fecha:
A partir del 05 de noviembre del 2025

Hora:
8:00 a.m. a 4:00 p.m.

PUNTO idu ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

Más información sobre el
Contrato IDU 1711 de 2023:
Dirección: Carrera 49 No 91-76
Horario: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Teléfono/celular: 318 343 86 52 / 635 32 45
Correo electrónico: gestionsocial1711@gmail.com
Contratista: Infraestructura Integral SAS
Interventoría: Consorcio Metro Cinco

FORMATO		
CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-SC-19	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

TIPO DE PIEZA: Volante #49 - Primera visita - Para acta de veracidad

CONTRATO N°: 1711-2023 **RESPONSABLE:** Angela M. Rozo Siatame **FECHA** 05/11/25

LOCALIDAD: Ciudad Bolivar **BARRIO:** La Estancia **LOCALIDAD:** Ciudad Bolivar **TRAMO:** Cable Aereo

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Sin Informacion	C) 57 R Bis Sur 7 84	—	La estancia	—	1	Bajo Puerta
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 1


ELABORÓ - CONTRATISTA		REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	Angela Marcela Rozo Siatame	Paola Andrea Pava
FIRMA		Paola Pava.


FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano
CÓDIGO FO-SC-17	**PROCESO** GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	**VERSIÓN** 1.0	


FECHA: 05/11/2025


LOCALIDAD: Ciudad Bolivar	**BARRIO: La Estancia**	**DIRECCIÓN: CL 57 R BIS SUR # 84**

TEMA: Volante No.49 levantamiento de acta de vecindad primera visita









ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.

La Alcaldía Mayor de Bogotá,
a través del **Instituto de Desarrollo Urbano,** ¡ha priorizado este proyecto, que mejorará la movilidad del sector!

Instituto de Desarrollo Urbano

Demolición, limpieza y mantenimiento de predios adquiridos por el IDU

Recomendaciones preventivas durante las actividades

Hacemos las siguientes recomendaciones a las personas residentes, propietarias o encargadas de los predios, puesto que, en el transcurso de los siguientes días, realizaremos actividades de demolición de los predios que fueron adquiridos por el IDU en los barrios Galicia y La Estancia, en la localidad de Ciudad Bolívar:



•Respetar la señalización implementada en la obra.

•De ser posible, ausentarse del predio durante la demolición o de lo contrario, evitar entrar y salir durante la actividad.

•Cerrar ventanas y puertas para evitar ruidos e ingreso de material particulado.

•Evite acercarse a la demolición, incluso dentro del predio colindante y retire elementos colgados o apoyados a las paredes que puedan caer por la vibración de la demolición.

•No extraer materiales de los predios en demolición como puertas, ventanas o rejas por seguridad.

•No permitir que menores de edad ingresen al área de trabajo.

PUNTO idu ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

Más información sobre el

Contrato IDU 1711 DE 2023:
Dirección: KR 49 N°. 91-76 - La Castellana
Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Teléfono/celular: 635 32 45 /318 343 86 52
Correo electrónico: gestionsocial1711@gmail.com
Contratista: Infraestructura Integral SAS
Interventoría: Consorcio Metro Cinco

FORMATO CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN			
CODIGO FO-SC-19	PROCESO Gestión Social y Participación Ciudadana	VERSIÓN 3.0	idu

TIPO DE PIEZA: Notificacion de Riesgos – Volante # 52

CONTRATO N°: 1711-2023

RESPONSABLE: Angela M. Rozo Siatame

FECHA 05 - Noviembre - 2025

LOCALIDAD: Ciudad Bolivar BARRIO: La Estancia LOCALIDAD: Ciudad Bolivar TRAMO: Cable Aereo.

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Sin Informacion	C157 R Bis Sur 79A	——	La Estancia	——	1	Bajo Puerta
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 1


ELABORÓ - CONTRATISTA		REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	Angela Marcela Rozo Siatame	Paola Andrea Pava
FIRMA		


FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano
CÓDIGO FO-SC-17	**PROCESO** GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	**VERSIÓN** 1.0	


FECHA: 05/11/2025

LOCALIDAD: Ciudad Bolivar	**BARRIO: La Estancia**	**DIRECCIÓN: CL 57 R BIS SUR # 84**

TEMA: Volante No.52 recomendaciones preventivas







AQUÍ SÍ PASA BOGOTÁ MI CIUDAD MI CASA

Bogotá ¡ha priorizado este proyecto, que optimiza la movilidad en la ciudad!

Demolición, limpieza y mantenimiento de predios adquiridos por el IDU

Levantamiento de actas de vecindad - Notificación de última visita

Volante 65 – Fecha de emisión: 16/10/25

Notificación dirigida a las personas propietarias y representantes de los predios del barrio María Cano:

- Realizaremos la evaluación externa del estado de los inmuebles, registrando de manera escrita, fotográfica y fílmica las condiciones actuales del mismo, antes del inicio de las obras y una vez finalizadas.
- El acta de vecindad le servirá a las personas propietarias de los predios, como soporte técnico en caso de alguna afectación durante la ejecución de la obra, determinando la posible responsabilidad del contratista.
- Se requiere la presencia de las personas propietarias, arrendatarias o encargadas del predio, así como su acompañamiento y autorización. Esta actividad no tiene ningún costo, ni requiere entrega de documentos.
- Si no se puede realizar esta visita y una vez cumplida la programación, sin poder tener acceso, se levantará únicamente un acta de vecindad de fachada del predio; con lo cual no habrá lugar a futuras reclamaciones.
- Puedes comunicarte con el Punto IDU para constatar la identidad del equipo de profesionales que visitarán tu predio para adelantar el levantamiento del acta de vecindad. Agradecemos tu paciencia durante las actividades.

Profesionales que realizarán la actividad - Contratista		
Nombre	**Cédula**	**Cargo**
Angela Marcela Rozo Siatame	1.010.215.970	Residente social
Laura Valentina León Beltrán	1.015.468.800	Auxiliar Social
Ing. Manuel Rodríguez	79.315.995	Residente Técnico
Profesionales que acompañarán la actividad - Interventoría		
Paola Andrea Pava	1.121.933.309	Residente Social

Fecha: 05 de noviembre de 2025

Hora: 10:00 a.m.



Personas beneficiadas: más de 666.809
Localidad: Ciudad Bolívar
Barrio: María Cano

Más información sobre el Contrato IDU 1711 de 2023:

Contrato IDU 1711 de 2023:
Dirección: Carrera 49 No 91-76
Horario: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Teléfono/celular: 318 343 86 52 / 635 32 45
Correo electrónico: gestionsocial1711@gmail.com
Contratista: Infraestructura Integral SAS
Interventoría: Consorcio Metro Cinco

Síguenos en nuestras redes sociales:
@IDUBogota
@IDUobras www.idu.gov.co
atnciudadano@idu.gov.co
Calle 22 No. 6 - 27 PBX: 601 338 66 60

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
BOGOTÁ

47322

FORMATO

CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN

CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-19	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

TIPO DE PIEZA: Volante Última Visita N°65 levantamiento acta de vecindad.

CONTRATO Nº: 1711-2023 RESPONSABLE: Angela M. Rozo Siatame FECHA 5/11/2025.

LOCALIDAD: Ciudad Bolivar BARRIO: Maria Cano LOCALIDAD: Ciudad Bolivar TRAMO: Cable Aereo

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Sin Informacion	Kr 75A #62F-35 Sur	—	Maria Cano	—	1	bajo Puerta.
2	Angie Gutierrez	Kr 75C #62F-41 Sur	324736 9236	Maria Cano	Angie Gutierrez	1.	
3	fernanda Jaramillo	Kr 75C #62F-29 Sur	324375 1821	Maria Cano		1.	Deres 1:00pm.
4	Sin Informacion	Kr 75F #62F 48 Sur	—	Maria Cano	—	1	Bajo Puerta
5	Sin Informacion	Kr 75F #62F-42 Sur	—	Maria Cano	—	1	Bajo Puerta
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 5

ELABORÓ - CONTRATISTA		REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	Angela Marcela Rozo Siatame	Paola Andrea Pava
FIRMA		Paola Pava.


Vo.Bo:
47322.


FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano
CÓDIGO FO-SC-17	**PROCESO** GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	**VERSIÓN** 1.0	


FECHA: 05/11/2025

LOCALIDAD: Ciudad Bolivar	**BARRIO: Maria Cano**	**DIRECCIÓN: Varios**

TEMA: Volante No.65 levantamiento de acta de vecindad ultima visita









ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

La Alcaldía Mayor de Bogotá,
a través del Instituto de Desarrollo Urbano, ¡ha priorizado este proyecto, que mejorará la movilidad del sector!

Instituto de Desarrollo Urbano

Demolición, limpieza y mantenimiento de predios adquiridos por el IDU

Levantamiento de actas de vecindad
Notificación de 2° visita

Dirigida a personas propietarias y representantes de los predios de los barrios: La Victoria, 20 de Julio, Altamira, Atenas, La Estancia y Bello Horizonte.

- Realizaremos la evaluación externa e interna del estado de los inmuebles, registrando de manera escrita, fotográfica y fílmica las condiciones actuales del mismo, antes del inicio de las obras y una vez finalizadas.
- El acta de vecindad le servirá a las personas propietarias de los predios, como soporte técnico en caso de alguna afectación durante la ejecución de la obra, determinando la responsabilidad del Contratista.
- Se requiere la presencia de las personas propietarias, arrendatarias o encargadas del predio, así como su acompañamiento y autorización. Esta actividad no tiene ningún costo, ni requiere entrega de documentos.
- Si no se puede realizar esta visita, programaremos una segunda cita. Una vez cumplida la programación, sin poder tener acceso, se levantará únicamente un acta de vecindad de fachada del predio; con lo cual no habrá lugar a futuras reclamaciones.
- Puede comunicarse al Punto IDU a constatar la identidad del equipo de profesionales que visitarán su predio para adelantar el levantamiento del acta de vecindad.

Profesionales que realizarán la actividad

Nombre	Cédula	Cargo
Angela Rozo	1.010.215.970	Comunicadora social
Alejandro Cortes	1.053.798.159	Ingeniero civil

Profesionales que acompañarán la actividad

Paola Andrea Pava	1.121.933.309	Residente Social (interventoría)

Fecha:
A partir del 06 de noviembre de 2025

Hora:
8:00 a.m. a 4:00 p.m.

PUNTO idu ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

Más información sobre el
Contrato IDU 1711 de 2023:
Dirección: Carrera 49 No 91-76
Horario: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Teléfono/celular: 318 343 86 52 / 635 32 45
Correo electrónico: gestionsocial1711@gmail.com
Contratista: Infraestructura Integral SAS
Interventoría: Consorcio Metro Cinco

FORMATO		
CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-SC-19	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

TIPO DE PIEZA: Volante #50 - Segunda Visita Para cafeda Vecindad

CONTRATO N°: 1711-2023
LOCALIDAD: Ciudad Bolivar
BARRIO: La Estancia
RESPONSABLE: Angela M. Rozo Siatame
LOCALIDAD: Ciudad Bolivar
FECHA: 06/11/25
TRAMO: Cable Aereo

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Sin Información	C157RBIS SUR #84	—	La Estancia	—	1	Bajo Puerta
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 1

ELABORÓ - CONTRATISTA		REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	Angela Marcela Rozo Siatame	Paola Andrea Pava
FIRMA		Paola Pava


FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano
CÓDIGO FO-SC-17	**PROCESO** GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	**VERSIÓN** 1.0	


FECHA: 06/11/2025

LOCALIDAD: Ciudad Bolivar	**BARRIO: La Estancia**	**DIRECCIÓN: CL 57 R BIS SUR # 84**

TEMA: Volante No.50 levantamiento de acta de vecindad 2 visita







ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

La Alcaldía Mayor de Bogotá,
a través del **Instituto de Desarrollo Urbano,** ¡ha priorizado este proyecto, que mejorará la movilidad del sector!

Instituto de Desarrollo Urbano

Demolición, limpieza y mantenimiento de predios adquiridos por el IDU

Levantamiento actas de vecindad
Notificación de 1° visita

Dirigida a personas propietarias y representantes de los predios de los barrios: La Victoria, 20 de Julio, Altamira, Atenas, La Estancia y Bello Horizonte.

- Realizaremos la evaluación externa e interna del estado de los inmuebles, registrando de manera escrita, fotográfica y fílmica las condiciones actuales del mismo, antes del inicio de las obras y una vez finalizadas.
- El acta de vecindad le servirá a las personas propietarias de los predios, como soporte técnico en caso de alguna afectación durante la ejecución de la obra, determinando la responsabilidad del Contratista.
- Se requiere la presencia de las personas propietarias, arrendatarias o encargadas del predio, así como su acompañamiento y autorización. Esta actividad no tiene ningún costo, ni requiere entrega de documentos.
- Si no se puede realizar esta visita, programaremos una segunda cita. Una vez cumplida la programación, sin poder tener acceso, se levantará únicamente un acta de vecindad de fachada del predio; con lo cual no habrá lugar a futuras reclamaciones.
- Puede comunicarse al Punto IDU a constatar la identidad del equipo de profesionales que visitarán su predio para adelantar el levantamiento del acta de vecindad.

Profesionales que realizarán la actividad

Nombre	Cédula	Cargo
Angela Rozo	1.010.215.970	Comunicadora social
Alejandro Cortes	1.053.798.159	Ingeniero civil

Profesionales que acompañarán la actividad

Paola Andrea Pava	1.121.933.309	Residente Social (interventoría)

Fecha:
A partir del 12 de Noviembre de 2025

Hora:
8:00 a.m. a 4:00 p.m.

PUNTO idu ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

Más información sobre el
Contrato IDU 1711 de 2023:
Dirección: Carrera 49 No 91-76
Horario: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Teléfono/celular: 318 343 86 52 / 635 32 45
Correo electrónico: gestionsocial1711@gmail.com
Contratista: Infraestructura Integral SAS
Interventoría: Consorcio Metro Cinco

FORMATO			
CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN			
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**	
FO-SC-19	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0	

TIPO DE PIEZA: levantamiento de acta de vecindad Vista-Volante N°49.

CONTRATO N°: 1711-2023 **RESPONSABLE:** Angela M. Rozo Siatame **FECHA** 12/11/2023

LOCALIDAD: Ciudad Bolivar **BARRIO:** la estancia **LOCALIDAD:** Ciudad Bolivar **TRAMO:** Cable aereo.

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Magdalena Caldera	CL 58 SUR # 73J 03	317503 2514	la estancia		1.	
2	Dinas plazas	CL 58 SUR # 73J 17	302261 8415	la estancia		1	
3	Sin Información	CL 58 SUR # 73J 16	— " —	la estancia	— " —	1	bajo puerta
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 3

ELABORÓ - CONTRATISTA		REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	Angela Marcela Rozo Siatame	Paola Andrea Pava
FIRMA		Paola Pava.


FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTA D.C. Instituto Desarrollo Urbano
CÓDIGO FO-SC-17	**PROCESO** GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	**VERSIÓN** 1.0	

FECHA: 12/11/2025


LOCALIDAD: Ciudad Bolivar	**BARRIO:La Estancia**	**DIRECCIÓN: Varios**

TEMA: Volante Nº49 levantamient de acta de vecindad primera visita









ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

La Alcaldía Mayor de Bogotá,
a través del Instituto de Desarrollo Urbano, ¡ha priorizado este proyecto, que mejorará la movilidad del sector!

Instituto de Desarrollo Urbano

Demolición, limpieza y mantenimiento de predios adquiridos por el IDU

Levantamiento de actas de vecindad
Notificación de última visita

Dirigida a personas propietarias y representantes de los predios de los barrios: La Victoria, 20 de Julio, Altamira, Atenas, La Estancia y Bello Horizonte.

- Realizaremos la evaluación externa e interna del estado de los inmuebles, registrando de manera escrita, fotográfica y fílmica las condiciones actuales del mismo, antes del inicio de las obras y una vez finalizadas.
- El acta de vecindad le servirá a las personas propietarias de los predios, como soporte técnico en caso de alguna afectación durante la ejecución de la obra, determinando la responsabilidad del Contratista.
- Se requiere la presencia de las personas propietarias, arrendatarias o encargadas del predio, así como su acompañamiento y autorización. Esta actividad no tiene ningún costo, ni requiere entrega de documentos.
- Si no se puede realizar esta visita, programaremos una segunda cita. Una vez cumplida la programación, sin poder tener acceso, se levantará únicamente un acta de vecindad de fachada del predio; con lo cual no habrá lugar a futuras reclamaciones.
- Puede comunicarse al Punto IDU a constatar la identidad del equipo de profesionales que visitarán su predio para adelantar el levantamiento del acta de vecindad.

Profesionales que realizarán la actividad

Nombre	Cédula	Cargo
Angela Rozo	1.010.215.970	Comunicadora social
Alejandro Cortes	1.053.798.159	Ingeniero civil

Profesionales que acompañarán la actividad

Paola Andrea Pava	1.121.933.309	Residente Social (interventoría)

Fecha:
A partir del 21 de noviembre de 2025

Hora:
8:00 a.m. a 4:00 p.m.

PUNTO idu ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

Más información sobre el
Contrato IDU 1711 de 2023:
Dirección: Carrera 49 No 91-76
Horario: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Teléfono/celular: 318 343 86 52 / 635 32 45
Correo electrónico: gestionsocial1711@gmail.com
Contratista: Infraestructura Integral SAS
Interventoría: Consorcio Metro Cinco

FORMATO		
CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN		
CÓDIGO	PROCESO	VERSION
FO-SC-19	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

TIPO DE PIEZA: Volante N°5 Lavamiento agua de calidad y vista

CONTRATO N°: 1711-2023 RESPONSABLE: Angela M. Rozo Siatame FECHA 12/11/2025.

LOCALIDAD: Ciudad Bolívar BARRIO: la Estancia LOCALIDAD: Ciudad Bolívar TRAMO: Cable Aereo

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Sin Información	95 # 35	—	La Estancia	—	1	Bajo Puerta "Invasión"
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 1


ELABORÓ - CONTRATISTA		REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	Angela Marcela Rozo Siatame	Paola Andrea Rava
FIRMA		Paola Rava.

FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano
CÓDIGO FO-SC-17	**PROCESO** GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	**VERSIÓN** 1.0	


FECHA: 12/11/2025

LOCALIDAD: Ciudad Bolivar	**BARRIO: La Estancia**	**DIRECCIÓN: CL 57 R BIS SUR # 84**

TEMA: Volante No.51 levantamiento de acta de vecindad 3 visita







ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

La Alcaldía Mayor de Bogotá,
a través del **Instituto de Desarrollo Urbano,** ¡ha priorizado este proyecto, que mejorará la movilidad del sector!

Instituto de Desarrollo Urbano

Demolición, limpieza y mantenimiento de predios adquiridos por el IDU

Recomendaciones preventivas durante las actividades

Hacemos las siguientes recomendaciones a las personas residentes, propietarias o encargadas de los predios, puesto que, en el transcurso de los siguientes días, realizaremos actividades de demolición de los predios que fueron adquiridos por el IDU en los barrios Galicia y La Estancia, en la localidad de Ciudad Bolívar:



•Respetar la señalización implementada en la obra.

•De ser posible, ausentarse del predio durante la demolición o de lo contrario, evitar entrar y salir durante la actividad.

•Cerrar ventanas y puertas para evitar ruidos e ingreso de material particulado.

•Evite acercarse a la demolición, incluso dentro del predio colindante y retire elementos colgados o apoyados a las paredes que puedan caer por la vibración de la demolición.

•No extraer materiales de los predios en demolición como puertas, ventanas o rejas por seguridad.

•No permitir que menores de edad ingresen al área de trabajo.

PUNTO idu ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

Más información sobre el

Contrato IDU 1711 DE 2023:
Dirección: KR 49 N°. 91-76 - La Castellana
Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Teléfono/celular: 635 32 45 /318 343 86 52
Correo electrónico: gestionsocial1711@gmail.com
Contratista: Infraestructura Integral SAS
Interventoría: Consorcio Metro Cinco

FORMATO		
CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-19	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

TIPO DE PIEZA: Volante N°52 recomendaciones preventivas

CONTRATO N°: 1711-2023 RESPONSABLE: Angela M. Rozo Siatame FECHA 12/11/2025.

LOCALIDAD: Ciudad Bolivar BARRIO: La Estanca LOCALIDAD: Ciudad Bolivar. TRAMO: Cable Aereo

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Magdalena Cabrera	Cl 58 Sur # 23J 03	317503 2514	La Estanca		1	
2	Dimas Rozo	Cl 58 Sur # 23J 13	3022 61 5415	La Estanca	Ausente	1	Ya casa entregan sa servicio
3	Sin Información	Cl 58 Sur # 23J 16	— " —	La Estanca	— " —	1	bajo Puerta
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 3.


ELABORÓ - CONTRATISTA		REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	Angela Marcela Rozo Siatame	Paola Andrea Pava
FIRMA		Paola Pava.

FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano
CÓDIGO FO-SC-17	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSIÓN 1.0	


FECHA: 12/11/2025		
LOCALIDAD: Ciudad Bolivar	BARRIO:La Estancia	DIRECCIÓN: Varios

TEMA: Volante Nº52 recomendaciones preventivas









ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.


La Alcaldía Mayor de Bogotá,
a través del **Instituto de Desarrollo Urbano,** ¡ha priorizado este proyecto, que mejorará la movilidad del sector!

idu Instituto de Desarrollo Urbano

Demolición, limpieza y mantenimiento de predios adquiridos por el IDU

Recomendaciones preventivas durante las actividades

Hacemos las siguientes recomendaciones a las personas residentes, propietarias o encargadas de los predios, puesto que, en el transcurso de los siguientes días, realizaremos actividades de demolición de los predios que fueron adquiridos por el IDU en los barrios Galicia y La Estancia, en la localidad de Ciudad Bolívar:



•Respetar la señalización implementada en la obra.

•De ser posible, ausentarse del predio durante la demolición o de lo contrario, evitar entrar y salir durante la actividad.

•Cerrar ventanas y puertas para evitar ruidos e ingreso de material particulado.

•Evite acercarse a la demolición, incluso dentro del predio colindante y retire elementos colgados o apoyados a las paredes que puedan caer por la vibración de la demolición.

•No extraer materiales de los predios en demolición como puertas, ventanas o rejas por seguridad.

•No permitir que menores de edad ingresen al área de trabajo.

PUNTO idu ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

Más información sobre el
Contrato IDU 1711 DE 2023:
Dirección: KR 49 N°. 91-76 - La Castellana
Horario: lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Teléfono/celular: 635 32 45 /318 343 86 52
Correo electrónico: gestionsocial1711@gmail.com
Contratista: Infraestructura Integral SAS
Interventoría: Consorcio Metro Cinco

FORMATO CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN		
CÓDIGO FO-SC-19	PROCESO Gestión Social y Participación Ciudadana	VERSIÓN 3.0

TIPO DE PIEZA: Volante # 52 - Recomendaciones Preventivas

CONTRATO Nº: 1711-2023
LOCALIDAD: Ciudad Bolivar BARRIO: La Estancia RESPONSABLE: Angela M. Rozo Siatame LOCALIDAD: Ciudad Bolivar FECHA 18/11/2025 TRAMO: Cable Aereo

Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Sin Información	CL 38A Sur # 73J-04	———	La Estancia	———	1	Bajo puerta
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 1


ELABORÓ - CONTRATISTA		REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	Angela Marcela Rozo Siatame	Paola Andrea Pava
FIRMA		Paola Pava.

FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano
CÓDIGO FO-SC-17	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSIÓN 1.0	

FECHA: 18/11/2025		
LOCALIDAD: Ciudad Bolivar	BARRIO:La Estancia	DIRECCIÓN: Varios

TEMA: Volante N°52 recomendaciones preventivas





ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.

La Alcaldía Mayor de Bogotá,
a través del **Instituto de Desarrollo Urbano,** ¡ha priorizado este proyecto, que mejorará la movilidad del sector!

Instituto de Desarrollo Urbano

Demolición, limpieza y mantenimiento de predios adquiridos por el IDU

Levantamiento actas de vecindad
Notificación de 1° visita

Dirigida a personas propietarias y representantes de los predios de los barrios: La Victoria, 20 de Julio, Altamira, Atenas, La Estancia y Bello Horizonte.

- Realizaremos la evaluación externa e interna del estado de los inmuebles, registrando de manera escrita, fotográfica y fílmica las condiciones actuales del mismo, antes del inicio de las obras y una vez finalizadas.
- El acta de vecindad le servirá a las personas propietarias de los predios, como soporte técnico en caso de alguna afectación durante la ejecución de la obra, determinando la responsabilidad del Contratista.
- Se requiere la presencia de las personas propietarias, arrendatarias o encargadas del predio, así como su acompañamiento y autorización. Esta actividad no tiene ningún costo, ni requiere entrega de documentos.
- Si no se puede realizar esta visita, programaremos una segunda cita. Una vez cumplida la programación, sin poder tener acceso, se levantará únicamente un acta de vecindad de fachada del predio; con lo cual no habrá lugar a futuras reclamaciones.
- Puede comunicarse al Punto IDU a constatar la identidad del equipo de profesionales que visitarán su predio para adelantar el levantamiento del acta de vecindad.

Profesionales que realizarán la actividad		
Nombre	Cédula	Cargo
Angela Rozo	1.010.215.970	Comunicadora social
Alejandro Cortes	1.053.798.159	Ingeniero civil
Profesionales que acompañarán la actividad		
Paola Andrea Pava	1.121.933.309	Residente Social (interventoría)

Fecha:
A partir del 18 de noviembre de 2025

Hora:
8:00 a.m. a 4:00 p.m.

PUNTO idu ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

Más información sobre el
Contrato IDU 1711 de 2023:
Dirección: Carrera 49 No 91-76
Horario: Lunes a viernes de 8:00 a.m. a 4:00 p.m.
Teléfono/celular: 318 343 86 52 / 635 32 45
Correo electrónico: gestionsocial1711@gmail.com
Contratista: Infraestructura Integral SAS
Interventoría: Consorcio Metro Cinco

FORMATO		
CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-19	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

TIPO DE PIEZA: Volante N°4 levantamiento de acta de vecindad 1. Vista

CONTRATO N°: 1711-2023 RESPONSABLE: Angela M. Rozo Siatame FECHA 18/11/2025.

LOCALIDAD: Ciudad Bolívar BARRIO: la estanzia LOCALIDAD: Ciudad Bolívar TRAMO: Cable aereo

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Sin información	casa Sur # 1237-04	—	la Estanzia	—	1	bajo puerta
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							


TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 1


ELABORÓ - CONTRATISTA		REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	Angela Marcela Rozo Siatame	Paola Andrea Pava
FIRMA		Paola Pava.

FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano
CÓDIGO FO-SC-17	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSIÓN 1.0	

FECHA: 18/11/2025		
LOCALIDAD: Ciudad Bolivar	BARRIO:La Estancia	DIRECCIÓN: Varios

TEMA: Volante N°49 levantamiento de acta de vecindad primera visita





Anexo 10

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

FORMATO		
CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN		
CÓDIGO	**PROCESO**	**VERSIÓN**
FO-SC-19	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

TIPO DE PIEZA: Volante de inicio.

CONTRATO N°: 1711-2023 **RESPONSABLE:** Angela M. Rozo Siatame **FECHA** 4/11/2025

LOCALIDAD: Usaquen **BARRIO:** Codito **LOCALIDAD:** Usaquen **TRAMO:** Usaquen

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Jose Ignacio	kr 8h # A2-73	321648 8713	Codito		1	
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 1

ELABORÓ - CONTRATISTA		REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	Angela Marcela Rozo Siatame	Paola Andrea Pava
FIRMA		Paola Pava.


Vo.Bo:
47323.


FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano
CÓDIGO FO-SC-17	**PROCESO** GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	**VERSIÓN** 1.0	

FECHA: 04/11/2025

LOCALIDAD: Usaquen	**BARRIO: El Codito**	**DIRECCIÓN: Carrera 9 con Calle 174**

TEMA: Volante de inicio









FORMATO		
CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN		
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN
FO-SC-19	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0

TIPO DE PIEZA: Volante de inicio

CONTRATO N°: 1711-2023 RESPONSABLE: Angela M. Rozo Siatame FECHA 12/11/2025

LOCALIDAD: Ciudad Bolivar BARRIO: La Estanca LOCALIDAD: Ciudad Bolivar TRAMO: Calle Nogeo

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Magdalena Calderón	Cl 58 Sur # 73J 03	317503 2514	La Estanca		1	
2	Dinas Plazas	Cl 58 Sur # 73J 13	302261 8415	La Estancia	Dinas Plazas	1	Ya casi entregue esa sin servicio
3	Sin información	Cl 58 Sur # 73J 16	—	La Estancia	—	1	Bajo puerta
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 3

	ELABORÓ - CONTRATISTA	REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	Angela Marcela Rozo Siatame	Paola Andrea Pava
FIRMA		Paola Pava.

Vo.Bo:


47407


FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano
CÓDIGO FO-SC-17	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSIÓN 1.0	


FECHA: 12/11/2025		
LOCALIDAD: Ciudad Bolivar	BARRIO:La Estancia	DIRECCIÓN: Varios

TEMA: Volante de inicio









FORMATO CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN			
CODIGO	PROCESO	VERSION	idu
FO-SC-19	Gestión Social y Participación Ciudadana	3.0	

TIPO DE PIEZA: Volante de inicio

CONTRATO N°: 1711-2023 RESPONSABLE: Angela M. Rozo Siatame FECHA 18/11/2025

LOCALIDAD: Ciudad Bolivar BARRIO: la Estancia LOCALIDAD: CiudadBolivar TRAMO: Cable Aereo

N°	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TELÉFONO	BARRIO	FIRMA	CANTIDAD ENTREGADA	OBSERVACIÓN
1	Sin información	Asentamiento	— // —	la Estancia	— // —	1	Lado Quiba
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS: 1

	ELABORÓ - CONTRATISTA	REVISÓ - INTERVENTORÍA
NOMBRE	Angela Marcela Rozo Siatame	Paola Andrea Pava
FIRMA		Paola Pava.


Vo.Bo:


47745

FORMATO REGISTRO FOTOGRÁFICO			ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Instituto Desarrollo Urbano
CÓDIGO FO-SC-17	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSIÓN 1.0	

FECHA: 18/11/2025		
LOCALIDAD: Ciudad Bolivar	BARRIO:La Estancia	DIRECCIÓN: Varios

TEMA: Volante de inicio





Anexo 11

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

Gmail **Angela Rozo <gestionsocial1711@gmail.com>**

Informe Semanal No. 80 - Área Social

4 mensajes

Angela Rozo <gestionsocial1711@gmail.com> 10 de noviembre de 2025 a las 14:32
Para: gestion social <gestionsocial1757@gmail.com>
Cc: Interventoría Demoliciones <interventoriademoliciones1757@gmail.com>, Demolicones 1711 <demoliciones1711@gmail.com>

Cordial Saludo

Por medio del presente adjunto nos permitimos remitir el informe semanal No. 80 para su revisión y aprobación.

Cordialmente

Infraestructura Integral SAS
CTO-IDU-1711-20223
Equipo de Gestión Social
Punto IDU
Dirección: Kr 49 No 91 - 76

Informe semanal No.80.xlsx
1336K

Paola Andrea Pava <gestionsocial1757@gmail.com> 10 de noviembre de 2025 a las 14:48
Para: Angela Rozo <gestionsocial1711@gmail.com>
Cc: Interventoría Demoliciones <interventoriademoliciones1757@gmail.com>, Demolicones 1711 <demoliciones1711@gmail.com>

Buen día, Angela.

Una vez revisado el informe semanal social 80, se formula la siguiente observación, así:

1. Se solicita al contratista agregar la reunión de socialización de inicio del 04/11/2025 en el ítem de Reuniones de inicio.

Cordialmente,

Psic. Esp. Paola Andrea Pava
Residente Social de Interventoría
Cto-IDU-1757 de 2023
Consorcio Metro Cinco

[El texto citado está oculto]

Angela Rozo <gestionsocial1711@gmail.com> 10 de noviembre de 2025 a las 14:56
Para: Paola Andrea Pava <gestionsocial1757@gmail.com>

Buen dia
A continuación se adjunta nuevamente el informe semanal N°80 con las observaciones subsanadas

Cordialmente

Infraestructura Integral SAS
CTO-IDU-1711-20223
Equipo de Gestión Social
Punto IDU
Dirección: Kr 49 No 91 - 76

[El texto citado está oculto]

Informe semanal No.80.xlsx
1336K

Paola Andrea Pava <gestionsocial1757@gmail.com> 10 de noviembre de 2025 a las 15:01
Para: Angela Rozo <gestionsocial1711@gmail.com>

Buen día,

Se aprueba el informe semanal social 80.

Cordialmente,

Psic. Esp. Paola Andrea Pava
Residente Social de Interventoría
Cto-IDU-1757 de 2023
Consorcio Metro Cinco

[El texto citado está oculto]

Gmail **Angela Rozo <gestionsocial1711@gmail.com>**

Informe Semanal No. 81 - Área Social

2 mensajes

Angela Rozo <gestionsocial1711@gmail.com> 18 de noviembre de 2025 a las 15:18
Para: gestion social <gestionsocial1757@gmail.com>
Cc: Interventoría Demoliciones <interventoriademoliciones1757@gmail.com>, Demolicones 1711 <demoliciones1711@gmail.com>

Cordial Saludo

Por medio del presente adjunto nos permitimos remitir el informe semanal No. 81 para su revisión y aprobación.

Cordialmente

Infraestructura Integral SAS
CTO-IDU-1711-20223
Equipo de Gestión Social
Punto IDU
Dirección: Kr 49 No 91 - 76

Informe semanal No.81.xlsx
2215K

Paola Andrea Pava <gestionsocial1757@gmail.com> 18 de noviembre de 2025 a las 15:29
Para: Angela Rozo <gestionsocial1711@gmail.com>
Cc: Interventoría Demoliciones <interventoriademoliciones1757@gmail.com>, Demolicones 1711 <demoliciones1711@gmail.com>

Buen día,

Se aprueba el informe semanal social 81.

Cordialmente,

CONSORCIO METRO CINCO

Psic. Esp. Paola Andrea Pava
Residente Social de Interventoría
Cto-IDU-1757 de 2023
Consorcio Metro Cinco

[El texto citado está oculto]

Gmail **Angela Rozo <gestionsocial1711@gmail.com>**

Informe Semanal No. 82 - Área Social

2 mensajes

Angela Rozo <gestionsocial1711@gmail.com> 24 de noviembre de 2025 a las 15:08
Para: gestion social <gestionsocial1757@gmail.com>
Cc: Interventoría Demoliciones <interventoriademoliciones1757@gmail.com>, Demolicones 1711 <demoliciones1711@gmail.com>

Cordial Saludo

Por medio del presente adjunto nos permitimos remitir el informe semanal No. 82 para su revisión y aprobación.

Cordialmente

Infraestructura Integral SAS
CTO-IDU-1711-20223
Equipo de Gestión Social
Punto IDU
Dirección: Kr 49 No 91 - 76

Informe semanal No.82.xlsx
998K

Paola Andrea Pava <gestionsocial1757@gmail.com> 24 de noviembre de 2025 a las 15:32
Para: Angela Rozo <gestionsocial1711@gmail.com>
Cc: Interventoría Demoliciones <interventoriademoliciones1757@gmail.com>, Demolicones 1711 <demoliciones1711@gmail.com>

Buen día,

Se aprueba el informe semanal social 82.

Cordialmente,

CONSORCIO METRO CINCO

Psic. Esp. Paola Andrea Pava
Residente Social de Interventoría
Cto-IDU-1757 de 2023
Consorcio Metro Cinco

[El texto citado está oculto]

Gmail **Angela Rozo <gestionsocial1711@gmail.com>**

Informe Semanal No. 83 - Área Social

3 mensajes

Angela Rozo <gestionsocial1711@gmail.com> 1 de diciembre de 2025 a las 16:24
Para: gestion social <gestionsocial1757@gmail.com>
Cc: Interventoría Demoliciones <interventoriademoliciones1757@gmail.com>, Demolicones 1711 <demoliciones1711@gmail.com>

Cordial Saludo

Por medio del presente adjunto nos permitimos remitir el informe semanal No. 83 para su revisión y aprobación.

Cordialmente

Infraestructura Integral SAS
CTO-IDU-1711-20223
Equipo de Gestión Social
Punto IDU
Dirección: Kr 49 No 91 - 76

Informe semanal No.83.xlsx
5073K

Paola Andrea Pava <gestionsocial1757@gmail.com> 2 de diciembre de 2025 a las 8:10
Para: Angela Rozo <gestionsocial1711@gmail.com>
Cc: Interventoría Demoliciones <interventoriademoliciones1757@gmail.com>, Demolicones 1711 <demoliciones1711@gmail.com>

Buenos días, Angela.

Una vez revisado el informe semanal social 83, se formulan las siguientes observaciones, así:

1. Recorridos urbanos: se registra una actividad realizada el 18 de noviembre, fecha que no está relacionada con el periodo evaluado.

2. Reuniones de inicio: se registra una actividad realizada el 18 de noviembre, fecha que no está relacionada con el periodo evaluado.

3. Volantes de información: se solicita registrar la elaboración y envío de los volantes 67, 68, 69, 70, 71, 72 y 73, remitidos el 28 de noviembre de 2025.

Cordialmente,

CONSORCIO METRO CINCO
Psic. Esp. Paola Andrea Pava
Residente Social de Interventoría
Cto-IDU-1757 de 2023
Consorcio Metro Cinco

[El texto citado está oculto]

Angela Rozo <gestionsocial1711@gmail.com> 3 de diciembre de 2025 a las 10:32
Para: Paola Andrea Pava <gestionsocial1757@gmail.com>
Cc: Interventoría Demoliciones <interventoriademoliciones1757@gmail.com>, Demolicones 1711 <demoliciones1711@gmail.com>

Cordial saludo

Adjunto se remite informe ajustado, para su revisión y aprobación.

Cordialmente

Infraestructura Integral SAS
CTO-IDU-1711-20223
Equipo de Gestión Social
Punto IDU
Dirección: Kr 49 No 91 - 76

[El texto citado está oculto]

Informe semanal No.83.xlsx
5124K

Anexo 12

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

INF-INT-IDU1711-419-2024

Bogotá, D.C. 12 de noviembre de 2025

SEÑORES
CONSORCIO METRO CINCO
ATN: ING. OSCAR ALFREDO MONTOYA CASTRO
REPRESENTANTE LEGAL
CIUDAD

REF. CTO IDU 1711 DE 2023, CUYO OBJETO ES: DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C.

ASUNTO: Respuesta a oficio No. GMC-134-331-2025 – Actas de Vecindad

Cordial saludo.

En atención al Oficio No. GMC-134-331-2025, referente a la observación sobre la participación del componente técnico en las actividades de levantamiento de actas de vecindad, me permito informar que las actas de vecindad sí fueron realizadas, contando con la participación del área técnica, en cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el Contrato.

No obstante, se toma atenta nota del llamado de atención efectuado por la Interventoría respecto a la falta de acompañamiento del profesional técnico durante la jornada del 05 de noviembre de 2025, correspondiente a la entrega del volante de primera visita de levantamiento de actas de vecindad en el barrio La Estancia, para el RT 54799 a demoler.

En ese sentido, el contratista reitera su compromiso con el cumplimiento integral de las disposiciones establecidas en el "Apéndice H – Componente diálogo ciudadano y comunicación estratégica", particularmente en lo relacionado con la participación conjunta del área técnica y el área social en las actividades que implican interacción directa con la comunidad, tales como:

- Protección de inmuebles y población aledaña a demoliciones.
- Actas de vecindad.
- Información sobre suspensión o acceso a garajes.
- Actas de compromiso.

Agradecemos la observación realizada por la Interventoría y reiteramos nuestra disposición para continuar trabajando de manera articulada, garantizando el cumplimiento de los compromisos contractuales y la adecuada gestión de las actividades previas a las demoliciones.

Scanned with CamScanner

Atentamente,

MONICA JIMENA GUERRA
DIRECTORA DE OBRA

Anexo: lo anunciado.
Archivo.

Scanned with CamScanner

INF-INT-IDU1711-421-2024

Bogotá, D.C. 13 de noviembre de 2025

SEÑORES
CONSORCIO METRO CINCO
ATN: ING. OSCAR ALFREDO MONTOYA CASTRO
REPRESENTANTE LEGAL
CIUDAD

REF. CTO IDU 1711 DE 2023, CUYO OBJETO ES: DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C.

ASUNTO: REMISION INFORME SOCIAL No.18 V1

Cordial saludo.

De manera atenta, se remite el informe mensual social No.18 del periodo del 1 al 31 de octubre de 2025, Versión 1.0. en medio magnético, para su información y fines pertinentes.

Atentamente,

MONICA JIMENA GUERRA
DIRECTORA DE OBRA

Anexo: lo anunciado.
Archivo.
AMRS

INF-INT-IDU1711-423-2024

Bogotá, D.C. 14 de noviembre de 2025

SEÑORES
CONSORCIO METRO CINCO
ATN: ING. OSCAR ALFREDO MONTOYA CASTRO
REPRESENTANTE LEGAL
CIUDAD

REF. CTO IDU 1711 DE 2023, CUYO OBJETO ES: DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C.

ASUNTO: REMISIÓN APERTURA ACTAS DE VECINDAD

Respetados señores:

Cordial saludo.

Por medio de la presente envío lo correspondiente a formatos de apertura de actas de predios relacionados a continuación:

Apertura La Estancia:
- CD-71 CL 58 SUR 73 J 03
- CD-72- CL 57 R BIS SUR 84

Apertura María Cano:
- MC-01 CL 62 G SUR 75 C 04
- MC-02 KR 75 F 62 F 30
- MC-03 KR 75 C # 62 F 47 SUR
- MC-04 KR 75 C # 62 F 29 SUR
- MC-05 KR 75 F No 62 F 48 SUR
- MC-06 KR 75 F No 62 F 42 SUR
- MC-07 KR 75 C # 62 F 35 SUR
- MC-08 KR 75 C # 62 F 41 SUR

Lo anterior para su información y fines pertinentes.

Atentamente,

MONICA JIMENA GUERRA
DIRECTORA DE OBRA

GRUPO METRO COLOMBIA
CONSECUTIVO No. 043
RECIBIDO POR [illegible]
FECHA 18-11-2025
HORA 4:15 Pm
RECIBIDO PARA ESTUDIO NO IMPLICA ACEPTACIÓN

Anexo: lo anunciado y ___ CDS
CC. SUPERVISION IDU ARQ. MAURICIO POMBO
Archivo.
AMRS

INF-INT-IDU1711-425-2024

Bogotá, D.C. 14 de noviembre de 2025

SEÑORES
CONSORCIO METRO CINCO
ATN: ING. OSCAR ALFREDO MONTOYA CASTRO
REPRESENTANTE LEGAL
CIUDAD

REF. CTO IDU 1711 DE 2023, CUYO OBJETO ES: DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C.

ASUNTO: RESPUESTA A DERECHO DE PETICIÓN DE FUNDACIÓN MIL SEMILLAS

Respetados señores:

Cordial saludo.

Recibimos su derecho de petición en el que solicitan información sobre la fecha de demolición del predio ubicado en la KR 75 F 62 F SUR 36, donde actualmente la Fundación Mil Semillas lleva a cabo la atención a los niños y niñas en convenio con el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

En respuesta a su solicitud, queremos informarles que se ha establecido el inicio de las actividades para el 1 de diciembre de 2025. Como contratista ejecutor de las demoliciones, hemos revisado y coordinado el cronograma de trabajo, el cual se adjunta a esta comunicación para su conocimiento y registro.

Entendemos las implicaciones que esto tiene para la organización de la Fundación Mil Semillas, especialmente en lo que respecta a la reubicación de los niños y niñas y la coordinación con el ICBF para garantizar la continuidad de la atención. Por ello, les sugerimos tomar las medidas necesarias para planificar con anticipación las acciones correspondientes.

Quedamos a su disposición para cualquier consulta adicional y agradecemos su colaboración para asegurar el bienestar de los menores atendidos durante este proceso.

Adjunto a este oficio encontrarán el cronograma detallado de las actividades de demolición.

Atentamente,

MONICA JIMENA GUERRA
DIRECTORA DE OBRA

Anexo: lo anunciado y ___ CDS
CC. SUPERVISION IDU ARQ. MAURICIO POMBO
Archivo.
AMRS

INFRAESTRUCTURA INTEGRAL

CONTRATO DE OBRA IDU 1711 DE 2023, CUYO OBJETO ES: DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C.

ACTIVIDADES A EJECUTAR DEL 01 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2025
RT 54899 -JARDIN INFANTIL-

	ACTIVIDADES	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES: INSTALACIÓN DE CAMPAMENTO IMPLEMETACIÓN DE PMT DESMANTELAMIENTO INTERIOR																				
1	DEMOLICIÓN CUBIERTA - PISO 3																				
2	DEMOLICIÓN CUBIERTA - PISO 2																				
3	DEMOLICIÓN CUBIERTA - PISO 1																				
4	TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS EN SITIO AUTORIZADO (DISTANCIA DE TRANSPORTE 21 KM). A DISTANCIA MAYOR DEL ACARREO LIBRE (90 M) EN SITIO AUTORIZADO POR LA ENTIDAD AMBIENTAL																				
5	CERRAMIENTO (8 HILERAS DE ALAMBRE DE PÚAS CALIBRE 12.5, CON POSTE DE MADERA ROLLIZA DE 8 CM DE DIÁMETRO Y 2.00 M DE ALTURA, ENTERRADO COMO MIN. 0.40, CON 2.00 M., ENTRE POSTES)																				

Notas:

La Programación relacionada se encuentra sujeta a modificaciones en los casos requeridos, teniendo en cuenta las necesidades de la obra o por eventos fortuitos, por tal razón se notificará previamente a la Interventoría, de manera permanente o el cambio de algún horario establecido.

Teniendo en cuenta La Ley 2101 de 2021, a partir del dia 15 de julio de 2024, se estima un horario laboral de 44 horas, reflejado en la presente programacion.

Horario Laboral Lunes: 8:00 AM a 12 M y 1:00 PM a 5:00 PM

Horario Laboral Martes a Viernes: 7:00 AM a 12 M y 1:00 PM a 5:00 PM

Los días sábado, domingo y festivos, el horario se ajustará a la necesidad del proyecto; y de acuerdo a la programación de actividades en obra específicas.

RESPONSABLE ÁREA TÉCNICA



Ing. Luís manuel Rodríguez B.
T.P. 25202-67148 CND

INF-INT-IDU1711-426-2024

Bogotá, D.C. 14 de noviembre de 2025

SEÑORES
CONSORCIO METRO CINCO
ATN: ING. OSCAR ALFREDO MONTOYA CASTRO
REPRESENTANTE LEGAL
CIUDAD

REF. CTO IDU 1711 DE 2023, CUYO OBJETO ES: DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C.

ASUNTO: REMISION INFORME SOCIAL No.18 V2

Cordial saludo.

De manera atenta, se remite el informe mensual social No.18 del periodo del 1 al 31 de octubre de 2025, Versión 2.0. en medio magnético, para su información y fines pertinentes.

Atentamente,

MONICA JIMENA GUERRA
DIRECTORA DE OBRA

Anexo: lo anunciado.
Archivo.
AMRS

Anexo 13

ALCALDIA MAYOR
BOGOTA D.C.
Instituto
DESARROLLO URBANO

GMC-134-331-2025

Bogotá, noviembre 05 de 2025

Señores
INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS
Atn: YAMILL ALONSO MONTENEGRO CALDERON
Representante Legal
Carrera 49 No. 91 - 76 con
teléfonos 6353245, 3156481357 y
E-mail: infraestructuranacional@gmail.com

Referencia: Contrato IDU-1757-2023, cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST-SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C

Asunto: **Llamado de atención – actas de vecindad.**

Consorcio Metro Cinco en cumplimiento de las obligaciones contractuales estipuladas en el Contrato de Interventoría referenciado, realiza un llamado de atención al componente técnico del contratista relacionado con el levantamiento de las actas de vecindad programadas para el 05 de noviembre de 2025, dado que, no se evidenció el acompañamiento del profesional técnico al momento de la entrega del volante de 1ra visita de levantamiento de actas de vecindad en el barrio La Estancia para el RT 54799 a demoler.

Esta actividad de levantamiento de actas de vecindad es competencia del área técnica con el acompañamiento del área social, tal y como lo menciona el “Apéndice H - Componente diálogo ciudadano y Comunicación estratégica”, así:

c) Programa acompañamiento actividades técnicas

Alcance: *Teniendo en cuenta que existen varias actividades que son responsabilidad del área técnica, las cuales requieren contacto directo con la comunidad, se hace necesaria la intervención de los profesionales para el diálogo ciudadano y comunicación estratégica para las siguientes actividades:*

- *Protección para inmuebles y población aledaña a demoliciones.*
- *Actas de vecindad.*
- *Información por suspensión a acceso a garajes, si se da el caso.*
- *Actas de compromiso.*

Para la realización de estas actividades se deberá contar con un profesional del área técnica y uno del área de diálogo ciudadano. El personal deberá estar aprobado por la interventoría y avalado por el IDU para el desarrollo de dichas labores.

Por lo anterior, se solicita amablemente el apoyo del componente técnico del contratista en las actividades de levantamiento de actas de vecindad que se planifiquen desde el componente social, dado que, al no cumplir con las citas pactadas, genera retrasos en el inicio de las actividades de demolición según lo requerido por la supervisión técnica del IDU.

Cualquier aclaración será atendida.

Cordialmente,



JAIRO GEOVENNI ORTIZ
Director de Interventoría
Consorcio Metro Cinco

GMC-134-341-2025

Bogotá, noviembre 14 de 2025

Señores
INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS
Atn: YAMILL ALONSO MONTENEGRO CALDERON
Representante Legal
Carrera 49 No. 91 - 76 con
teléfonos 6353245, 3156481357 y
E-mail: infraestructuranacional@gmail.com

Referencia: Contrato IDU-1757-2023, cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST-SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C

Asunto: Respuesta al oficio INF-INT-IDU1711-421-2024 Informe Mensual Social 18 V1.

En atención al oficio INF-INT-IDU1711-421-2024 con fecha del 13/11/2025, la Interventoría realizó la revisión documental del Informe mensual social No. 18 V1 (del 01 al 31 de octubre de 2025), formulando las siguientes observaciones causales de devolución, así:

Observación 1: En el cuerpo del informe, página 23, Tabla 8 – Recorridos de obra, fila 5, se solicita agregar el barrio María Cano en el ítem de “tramo”.

Observación 2: En el anexo 2, se observa un error de digitación en la fecha del registro fotográfico.

Observación 3: En el cuerpo del informe, página 36, se observa un error de digitación en el último párrafo, relacionado con el número de la capacitación realizada.

Observación 4: En el cuerpo del informe, página 50, Tabla 21 – Volantes de inicio entregados, se registra la entrega de un volante de inicio el 21 de octubre de 2025. No obstante, en el anexo 8, página 123 y 124, se observa que el soporte corresponde al 21 de agosto de 2025.

Observación 5: En el cuerpo del informe, página 50, Tabla 21 – Volantes de inicio entregados, se relaciona la entrega la fecha de entrega “30 de octubre de 2025” de 1 volante

de inicio en PSI. No obstante, al revisar el anexo 9, se observa que, se instalaron 2 volantes de inicio. Por lo tanto, cambiaría el total de volantes de inicio entregados. Se solicita aclarar o corregir según corresponda.

Observación 6: En el cuerpo del informe, página 54, Tabla 23 – PSI Instalados, Actualizados o Cerrados, se observa que, se registró un volante de inicio instalado. Sin embargo, en el anexo 10, se evidencia que se instalaron 2 volantes de inicio. Por lo tanto, cambiaría el total de piezas actualizadas en el PSI. Se solicita aclarar o corregir según corresponda.

Observación 7: En el cuerpo del informe, página 54, Tabla 24 - Indicadores Programa de información para el Desarrollo del Proyecto, el indicador para “Volante de inicio” cambiaría según la observación 5.

Observación 8: En el cuerpo del informe, página 59, numeral 11. Conclusiones, se solicita al contratista ajustar la conclusión No. 9, según la observación 5.

Observación 9: En el cuerpo del informe, página 60, se observa un error de digitación en el mes reportado en la conclusión No. 12.

Observación 10: En el cuerpo del informe, página 60, se observa un error de digitación en el mes reportado en la conclusión No. 13.

Cualquier aclaración será atendida.

Cordialmente,

JAIRO GEOVENNI ORTIZ
Director de Interventoría
CONSORCIO METRO CINCO

GMC-134-345-2025

Bogotá, noviembre 18 de 2025

Señores
INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS
Atn: YAMILL ALONSO MONTENEGRO CALDERON
Representante Legal
Carrera 49 No. 91 - 76
teléfonos 6353245, 3156481357
E-mail: infraestructuranacional@gmail.com

Referencia: Contrato IDU-1757-2023, cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST-SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C

Asunto: **Respuesta al comunicado INF-INT-IDU1711-426-2024: informe mensual social No. 18 V2.**

Consorcio Metro Cinco en cumplimiento de las obligaciones contractuales estipuladas en el Contrato de Interventoría referenciado, realizó la revisión documental de la versión 2.0 del Informe Mensual Social No. 18 del contratista con sus respectivos anexos, evidenciando la subsanación de las observaciones realizadas por la interventoría.

Por lo anterior, la interventoría informa la **aprobación** del Informe Mensual Social No. 18 (01 al 31 de octubre de 2025) V 2.0 con sus documentos anexos.

Cualquier aclaración será atendida.

Cordialmente,

JAIRO GEOVENNI ORTIZ
Director de Interventoría
Consorcio Metro Cinco

Anexos: Un archivo en PDF.

CONSORCIO METRO CINCO

GMC-134-351-2025

Bogotá, noviembre 24 de 2025

INFRAESTRUCTURA INTEGRAL

5 NOV 2025

RECIBIDO DE DOCUMENTO FÍSICA ACEPTACIÓN

Señores
INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS
Atn: YAMILL ALONSO MONTENEGRO CALDERON
Representante Legal
Carrera 49 No. 91 - 76 con
teléfonos 6353245, 3156481357 y
E-mail: infraestructuranacional@gmail.com

Referencia: Contrato IDU-1757-2023, cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST-SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C

Asunto: Respuesta al oficio INF-INT-IDU1711-423-2024 Remisión apertura actas de vecindad

En cumplimiento de las obligaciones contractuales estipuladas en el Contrato de Interventoría referenciado, se permite informar al Contratista que, se realizó la revisión documental de las actas de vecindad de inicio remitidas en el oficio citado en el asunto, sin observación alguna sobre el particular.

Por lo anterior, se aprueban las siguientes actas de vecindad de inicio, así:

ACTA	DIRECCIÓN	BARRIO	LOCALIDAD
CD-71	CL 58 SUR 73 J 03	LA ESTANCIA	CIUDAD BOLÍVAR
CD-72	CL 57 R BIS SUR 84		
MC-1	CL 62 G SUR 75 C 04	MARÍA CANO	
MC-2	KR 75 F 62 F 30		
MC-3	KR 75 C # 62 F 47 SUR		
MC-4	KR 75 C # 62 F 29 SUR		

MC-5	KR 75 F No 62 F 48 SUR		
MC-6	KR 75 F No 62 F 42 SUR		
MC-7	KR 75 C # 62 F 35 SUR		
MC-8	KR 75 C # 62 F 41 SUR		

Tabla 1. Actas de vecindad de cierre aprobadas.

Cualquier aclaración será atendida.

Cordialmente,

JAIRO GEOVENNI ORTIZ
Director de Interventoría
CONSORCIO METRO CINCO

Anexos: 10 actas de vecindad de inicio firmadas y un disco duro.

STGSV
202532701190431
Información Pública
Al responder cite este número

Bogotá D.C., Noviembre 05 de 2025

Ingeniero:
JAIRO GEOVENNI ORTIZ
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO METRO CINCO
KR 20 39 69
111311
interventoriademoliciones1757@gmail.com
Bogotá - Bogotá DC

REF: Contrato de Interventoría IDU-1757-2023 “Interventoría técnica, administrativa, financiera, legal, social y SST-SGA para la demolición, limpieza, cerramiento y mantenimiento de predios adquiridos por el Instituto de Desarrollo Urbano “IDU”, para la ejecución de proyectos viales y de espacio público que se encuentran en administración a cargo de la Dirección Técnica de Predios.”

ASUNTO: Respuesta radicado IDU 202552601485222 - Su comunicación GMC-134-293-2025 - Metodología de formación a empleados No 3 V2 del contrato IDU-1711-2023

Respetado ingeniero Ortiz, reciba un cordial saludo,

En atención a la comunicación radicada bajo el número del asunto, por medio del cual la interventoría Consorcio Metro Cinco, en desarrollo del Contrato IDU-1757-2023, remite la actualización de la metodología de formación a empleados No. 3 V2 del contrato de obra IDU-1711-2023 con ocasión de la prórroga del contrato, esta Subdirección Técnica acusa recibo de la misma.

De acuerdo con lo anterior, se precisa que el desarrollo de la metodología propuesta se debe reflejar en los informes mensuales del componente Social.

Cordialmente,

LIZETH YURANY VEGA GUTIERREZ
Subdirectora Técnica de Gestión de Suelo y Valor
Firma mecánica generada el 05-11-2025 06:47:32 PM autorizada mediante Resolución No. 400 de marzo 11 de 2021

Elaboró: NELSON FABIAN CEPEDA ALVAREZ-Subdirección Técnica de Gestión de Suelo y Valor - IDU

Te invitamos a hacer uso del formulario de Radicación Web
https://www.idu.gov.co/page/radicacion-correspondencia
Por esta opción puedes radicar tus comunicaciones generales y obtener tu número de radicado de manera inmediata.

Calle 22 No. 6 - 27
Código Postal 11031
Tel: 3386660
www.idu.gov.co
Info: Línea: 195
FO-DO-07_V16

Revisó: DIANA CAROLINA RODRÍGUEZ SEGURA– Subdirección Técnica de Gestión de Suelo y Valor - IDU

INF-INT-IDU1711-419-2024

Bogotá, D.C. 12 de noviembre de 2025

SEÑORES
CONSORCIO METRO CINCO
ATN: ING. OSCAR ALFREDO MONTOYA CASTRO
REPRESENTANTE LEGAL
CIUDAD

REF. CTO IDU 1711 DE 2023, CUYO OBJETO ES: DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C.

ASUNTO: Respuesta a oficio No. GMC-134-331-2025 – Actas de Vecindad

Cordial saludo.

En atención al Oficio No. GMC-134-331-2025, referente a la observación sobre la participación del componente técnico en las actividades de levantamiento de actas de vecindad, me permito informar que las actas de vecindad sí fueron realizadas, contando con la participación del área técnica, en cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el Contrato.

No obstante, se toma atenta nota del llamado de atención efectuado por la Interventoría respecto a la falta de acompañamiento del profesional técnico durante la jornada del 05 de noviembre de 2025, correspondiente a la entrega del volante de primera visita de levantamiento de actas de vecindad en el barrio La Estancia, para el RT 54799 a demoler.

En ese sentido, el contratista reitera su compromiso con el cumplimiento integral de las disposiciones establecidas en el "Apéndice H – Componente diálogo ciudadano y comunicación estratégica", particularmente en lo relacionado con la participación conjunta del área técnica y el área social en las actividades que implican interacción directa con la comunidad, tales como:

- Protección de inmuebles y población aledaña a demoliciones.
- Actas de vecindad.
- Información sobre suspensión o acceso a garajes.
- Actas de compromiso.

Agradecemos la observación realizada por la Interventoría y reiteramos nuestra disposición para continuar trabajando de manera articulada, garantizando el cumplimiento de los compromisos contractuales y la adecuada gestión de las actividades previas a las demoliciones.

Scanned with CamScanner

Atentamente,

MONICA JIMENA GUERRA
DIRECTORA DE OBRA

Anexo: lo anunciado.
Archivo.

Scanned with CamScanner

INF-INT-IDU1711-421-2024

Bogotá, D.C. 13 de noviembre de 2025

SEÑORES
CONSORCIO METRO CINCO
ATN: ING. OSCAR ALFREDO MONTOYA CASTRO
REPRESENTANTE LEGAL
CIUDAD

REF. CTO IDU 1711 DE 2023, CUYO OBJETO ES: DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C.

ASUNTO: REMISION INFORME SOCIAL No.18 V1

Cordial saludo.

De manera atenta, se remite el informe mensual social No.18 del periodo del 1 al 31 de octubre de 2025, Versión 1.0. en medio magnético, para su información y fines pertinentes.

Atentamente,

MONICA JIMENA GUERRA
DIRECTORA DE OBRA

Anexo: lo anunciado.
Archivo.
AMRS

INF-INT-IDU1711-423-2024

Bogotá, D.C. 14 de noviembre de 2025

SEÑORES
CONSORCIO METRO CINCO
ATN: ING. OSCAR ALFREDO MONTOYA CASTRO
REPRESENTANTE LEGAL
CIUDAD

REF. CTO IDU 1711 DE 2023, CUYO OBJETO ES: DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C.

ASUNTO: REMISIÓN APERTURA ACTAS DE VECINDAD

Respetados señores:

Cordial saludo.

Por medio de la presente envío lo correspondiente a formatos de apertura de actas de predios relacionados a continuación:

Apertura La Estancia:
- CD-71 CL 58 SUR 73 J 03
- CD-72- CL 57 R BIS SUR 84

Apertura María Cano:
- MC-01 CL 62 G SUR 75 C 04
- MC-02 KR 75 F 62 F 30
- MC-03 KR 75 C # 62 F 47 SUR
- MC-04 KR 75 C # 62 F 29 SUR
- MC-05 KR 75 F No 62 F 48 SUR
- MC-06 KR 75 F No 62 F 42 SUR
- MC-07 KR 75 C # 62 F 35 SUR
- MC-08 KR 75 C # 62 F 41 SUR

Lo anterior para su información y fines pertinentes.

Atentamente,

MONICA JIMENA GUERRA
DIRECTORA DE OBRA

GRUPO METRO COLOMBIA
CONSECUTIVO No. 043
RECIBIDO POR
FECHA 18-11-2023
HORA 4:15 Pm.
RECIBIDO PARA ESTUDIO NO IMPLICA ACEPTACIÓN

Anexo: lo anunciado y ___ CDS
CC. SUPERVISION IDU ARQ. MAURICIO POMBO
Archivo.
AMRS

Scanned with CamScanner

INF-INT-IDU1711-426-2024

Bogotá, D.C. 14 de noviembre de 2025

SEÑORES
CONSORCIO METRO CINCO
ATN: ING. OSCAR ALFREDO MONTOYA CASTRO
REPRESENTANTE LEGAL
CIUDAD

REF. CTO IDU 1711 DE 2023, CUYO OBJETO ES: DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO – IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS – PROYECTOS VARIOS, EN BOGOTÁ D.C.

ASUNTO: REMISION INFORME SOCIAL No.18 V2

Cordial saludo.

De manera atenta, se remite el informe mensual social No.18 del periodo del 1 al 31 de octubre de 2025, Versión 2.0. en medio magnético, para su información y fines pertinentes.

Atentamente,

MONICA JIMENA GUERRA
DIRECTORA DE OBRA

Anexo: lo anunciado.
Archivo.
AMRS

GMC-134-331-2025

Bogotá, noviembre 05 de 2025

Señores
INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS
Atn: YAMILL ALONSO MONTENEGRO CALDERON
Representante Legal
Carrera 49 No. 91 - 76 con
teléfonos 6353245, 3156481357 y
E-mail: infraestructuranacional@gmail.com

Referencia: Contrato IDU-1757-2023, cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST-SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C

Asunto: **Llamado de atención – actas de vecindad.**

Consorcio Metro Cinco en cumplimiento de las obligaciones contractuales estipuladas en el Contrato de Interventoría referenciado, realiza un llamado de atención al componente técnico del contratista relacionado con el levantamiento de las actas de vecindad programadas para el 05 de noviembre de 2025, dado que, no se evidenció el acompañamiento del profesional técnico al momento de la entrega del volante de 1ra visita de levantamiento de actas de vecindad en el barrio La Estancia para el RT 54799 a demoler.

Esta actividad de levantamiento de actas de vecindad es competencia del área técnica con el acompañamiento del área social, tal y como lo menciona el “Apéndice H - Componente diálogo ciudadano y Comunicación estratégica”, así:

c) Programa acompañamiento actividades técnicas

Alcance: *Teniendo en cuenta que existen varias actividades que son responsabilidad del área técnica, las cuales requieren contacto directo con la comunidad, se hace necesaria la intervención de los profesionales para el diálogo ciudadano y comunicación estratégica para las siguientes actividades:*

- *Protección para inmuebles y población aledaña a demoliciones.*
- *Actas de vecindad.*
- *Información por suspensión a acceso a garajes, si se da el caso.*
- *Actas de compromiso.*

Para la realización de estas actividades se deberá contar con un profesional del área técnica y uno del área de diálogo ciudadano. El personal deberá estar aprobado por la interventoría y avalado por el IDU para el desarrollo de dichas labores.

Por lo anterior, se solicita amablemente el apoyo del componente técnico del contratista en las actividades de levantamiento de actas de vecindad que se planifiquen desde el componente social, dado que, al no cumplir con las citas pactadas, genera retrasos en el inicio de las actividades de demolición según lo requerido por la supervisión técnica del IDU.

Cualquier aclaración será atendida.

Cordialmente,



JAIRO GEOVENNI ORTIZ
Director de Interventoría
Consorcio Metro Cinco

GMC-134-341-2025

Bogotá, noviembre 14 de 2025

Señores
INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS
Atn: YAMILL ALONSO MONTENEGRO CALDERON
Representante Legal
Carrera 49 No. 91 - 76 con
teléfonos 6353245, 3156481357 y
E-mail: infraestructuranacional@gmail.com

Referencia: Contrato IDU-1757-2023, cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST-SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C

Asunto: Respuesta al oficio INF-INT-IDU1711-421-2024 Informe Mensual Social 18 V1.

En atención al oficio INF-INT-IDU1711-421-2024 con fecha del 13/11/2025, la Interventoría realizó la revisión documental del Informe mensual social No. 18 V1 (del 01 al 31 de octubre de 2025), formulando las siguientes observaciones causales de devolución, así:

Observación 1: En el cuerpo del informe, página 23, Tabla 8 – Recorridos de obra, fila 5, se solicita agregar el barrio María Cano en el ítem de “tramo”.

Observación 2: En el anexo 2, se observa un error de digitación en la fecha del registro fotográfico.

Observación 3: En el cuerpo del informe, página 36, se observa un error de digitación en el último párrafo, relacionado con el número de la capacitación realizada.

Observación 4: En el cuerpo del informe, página 50, Tabla 21 – Volantes de inicio entregados, se registra la entrega de un volante de inicio el 21 de octubre de 2025. No obstante, en el anexo 8, página 123 y 124, se observa que el soporte corresponde al 21 de agosto de 2025.

Observación 5: En el cuerpo del informe, página 50, Tabla 21 – Volantes de inicio entregados, se relaciona la entrega la fecha de entrega “30 de octubre de 2025” de 1 volante

de inicio en PSI. No obstante, al revisar el anexo 9, se observa que, se instalaron 2 volantes de inicio. Por lo tanto, cambiaría el total de volantes de inicio entregados. Se solicita aclarar o corregir según corresponda.

Observación 6: En el cuerpo del informe, página 54, Tabla 23 – PSI Instalados, Actualizados o Cerrados, se observa que, se registró un volante de inicio instalado. Sin embargo, en el anexo 10, se evidencia que se instalaron 2 volantes de inicio. Por lo tanto, cambiaría el total de piezas actualizadas en el PSI. Se solicita aclarar o corregir según corresponda.

Observación 7: En el cuerpo del informe, página 54, Tabla 24 - Indicadores Programa de información para el Desarrollo del Proyecto, el indicador para “Volante de inicio” cambiaría según la observación 5.

Observación 8: En el cuerpo del informe, página 59, numeral 11. Conclusiones, se solicita al contratista ajustar la conclusión No. 9, según la observación 5.

Observación 9: En el cuerpo del informe, página 60, se observa un error de digitación en el mes reportado en la conclusión No. 12.

Observación 10: En el cuerpo del informe, página 60, se observa un error de digitación en el mes reportado en la conclusión No. 13.

Cualquier aclaración será atendida.

Cordialmente,

JAIRO GEOVENNI ORTIZ
Director de Interventoría
CONSORCIO METRO CINCO

GMC-134-345-2025

Bogotá, noviembre 18 de 2025

Señores
INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS
Atn: YAMILL ALONSO MONTENEGRO CALDERON
Representante Legal
Carrera 49 No. 91 - 76
teléfonos 6353245, 3156481357
E-mail: infraestructuranacional@gmail.com

Referencia: Contrato IDU-1757-2023, cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST-SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C

Asunto: **Respuesta al comunicado INF-INT-IDU1711-426-2024: informe mensual social No. 18 V2.**

Consorcio Metro Cinco en cumplimiento de las obligaciones contractuales estipuladas en el Contrato de Interventoría referenciado, realizó la revisión documental de la versión 2.0 del Informe Mensual Social No. 18 del contratista con sus respectivos anexos, evidenciando la subsanación de las observaciones realizadas por la interventoría.

Por lo anterior, la interventoría informa la **aprobación** del Informe Mensual Social No. 18 (01 al 31 de octubre de 2025) V 2.0 con sus documentos anexos.

Cualquier aclaración será atendida.

Cordialmente,

JAIRO GEOVENNI ORTIZ
Director de Interventoría
Consorcio Metro Cinco

Anexos: Un archivo en PDF.

COPIA

CONSORCIO METRO CINCO

GMC-134-351-2025

Bogotá, noviembre 24 de 2025

Señores
INFRAESTRUCTURA INTEGRAL SAS
Atn: YAMILL ALONSO MONTENEGRO CALDERON
Representante Legal
Carrera 49 No. 91 - 76 con
teléfonos 6353245, 3156481357 y
E-mail: infraestructuranacional@gmail.com

INFRAESTRUCTURA INTEGRAL

25 NOV 2025

RECIBIDO DE ESTE DOCUMENTO NO IMPLICA ACEPTACIÓN

Referencia: Contrato IDU-1757-2023, cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL, SOCIAL Y SST-SGA PARA LA DEMOLICIÓN, LIMPIEZA, CERRAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE PREDIOS ADQUIRIDOS POR EL INSTITUTO DE DESARROLLO URBANO - IDU, PARA LA EJECUCIÓN DE PROYECTOS VIALES Y DE ESPACIO PÚBLICO QUE SE ENCUENTRAN EN ADMINISTRACIÓN A CARGO DE LA DIRECCIÓN TÉCNICA DE PREDIOS - PROYECTOS VARIOS EN BOGOTÁ D.C

Asunto: **Respuesta al oficio INF-INT-IDU1711-423-2024 Remisión apertura actas de vecindad**

En cumplimiento de las obligaciones contractuales estipuladas en el Contrato de Interventoría referenciado, se permite informar al Contratista que, se realizó la revisión documental de las actas de vecindad de inicio remitidas en el oficio citado en el asunto, sin observación alguna sobre el particular.

Por lo anterior, se aprueban las siguientes actas de vecindad de inicio, así:

ACTA	DIRECCIÓN	BARRIO	LOCALIDAD
CD-71	CL 58 SUR 73 J 03	LA ESTANCIA	CIUDAD BOLÍVAR
CD-72	CL 57 R BIS SUR 84		
MC-1	CL 62 G SUR 75 C 04	MARÍA CANO	
MC-2	KR 75 F 62 F 30		
MC-3	KR 75 C # 62 F 47 SUR		
MC-4	KR 75 C # 62 F 29 SUR		

Scanned with CamScanner

MC-5	KR 75 F No 62 F 48 SUR		
MC-6	KR 75 F No 62 F 42 SUR		
MC-7	KR 75 C # 62 F 35 SUR		
MC-8	KR 75 C # 62 F 41 SUR		

Tabla 1. Actas de vecindad de cierre aprobadas.

Cualquier aclaración será atendida.

Cordialmente,

JAIRO GEOVENNI ORTIZ
Director de Interventoría
CONSORCIO METRO CINCO

Anexos: 10 actas de vecindad de inicio firmadas y un disco duro.

Scanned with CamScanner

LISTAS DE CHEQUEO INFORME MENSUAL		INFORME MENSUAL SOCIAL No. 19					
CORTE		DEL 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025					
ÍTEM	PARÁMETROS EVALUADOS POR ACTIVIDAD	CALIFICACIÓN					OBSERVACIONES
		NOVIEMBRE DE 2025				TOTAL	
		SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4		
TALENTO HUMANO PARA EL DIÁLOGO CIUDADANO Y LA COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA							
1	El Contratista conformó el equipo de Gestión social de acuerdo con las obligaciones contractuales.	100%	100%	100%	100%	100%	Ninguna.
2	El personal social permanece en el proyecto el tiempo requerido en el Apéndice social	100%	100%	100%	100%	100%	Ninguna.
3	El personal social cumple con las funciones establecidas en el Apéndice social.	100%	100%	100%	100%	100%	Ninguna.
4	El profesional social asistió a los comités de seguimiento y extraordinarios a los cuales fue convocado	100%	100%	100%	100%	100%	Ninguna.
5	El contratista entregó para aprobación de la interventoría el Plan de Gestión Social, de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos en el Apéndice social.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El oficio de aprobación de la Interventoría del Plan de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica V2 GMC-134-025-2024 - 29 de febrero de 2024.
PROGRAMA DE SERVICIO A LA CIUDADANÍA							
6	Instaló el Punto IDU de acuerdo a los tiempos, equipamiento y requerimientos establecidos en el Apéndice social.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El Contratista instaló el Punto IDU en febrero de 2024.
7	El punto de atención ciudadano funcionó en el número de horas establecido en el apéndice.	100%	100%	100%	100%	100%	Ninguna.
8	El Punto IDU funcionó en el horario establecido en el Apéndice social.	100%	100%	100%	100%	100%	Ninguna.
9	Realizó el procedimiento de registro y atención de las PQRS presentadas por la comunidad de acuerdo con los manuales establecidos por el área de canales de la Oficina de Atención al Ciudadano del IDU.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Ninguna.
10	Realizó el respectivo seguimiento de las PQRS abiertas durante el periodo de evaluación.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Ninguna.
11	Dio respuesta a las PQRS de la comunidad de acuerdo con los tiempos y procedimiento aprobados y establecidos en el Apéndice social y el Plan de Gestión Social.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Ninguna.
12	Facilitó los respectivos registros físicos correspondientes a las PQRS solicitados por la interventoría.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Ninguna.
13	El contratista diligenció, radicó, generó respuesta y dio cierre en el aplicativo Bachué dentro del tiempo establecido.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Ninguna.
14	El contratista notificó al peticionario dentro del tiempo establecido.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Ninguna.
15	Durante la ejecución del contrato el contratista cumplió con los recorridos urbanos de acuerdo a lo establecido en el presente Apéndice.	100%	100%	100%	100%	100%	Ninguna.
16	El contratista cumplió con el protocolo de servicio a la ciudadanía de acuerdo a lo establecido en el apéndice social.	100%	100%	100%	100%	100%	Ninguna.

ÍTEM	PARÁMETROS EVALUADOS POR ACTIVIDAD	CALIFICACIÓN					OBSERVACIONES
		NOVIEMBRE DE 2025				TOTAL	
		SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4		
PROGRAMA DE DIÁLOGO Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA							
17	Realizó la(s) reunión(es) general(es) informativa(s) de inicio de obra con la comunidad del área de influencia del proyecto de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice social.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	100%	Ninguna.
18	El contratista entregó a la interventoría la presentación para la reunión de inicio, de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice social.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Ninguna.
19	La presentación de la(s) reunión(es) general(es) informativa(s) de inicio contenía la información requerida y se entregó de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice social.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Ninguna.
20	Realizó reunión(es) general(es) informativa(s) extraordinarias con la comunidad del área de influencia del proyecto de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice social	N.A.	N.A.	N.A.	100%	100%	Ninguna.
21	La presentación de la(s) reunión(es) general(es) informativa(s) extraordinarias contenía la información requerida y se entregó de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice social.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	No se requirió presentación.
22	Realizó reunión(es) general(es) informativa(s) de finalización con la comunidad del área de influencia del proyecto de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice social	100%	N.A.	N.A.	100%	100%	Ninguna.
23	El contratista entregó a la interventoría la presentación para la reunión de finalización, de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos en el Apéndice social.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	No se requirió presentación.
24	La presentación de la(s) reunión(es) general(es) informativa(s) de finalización, contenía la información requerida y se entregó de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos en el Apéndice social.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Ninguna.
25	Durante la reunión de inicio se motivó e inscribió a las personas interesadas en participar en el(los) comité(s) de participación.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Ninguna.
26	Conformó el número de comité IDU, de acuerdo con los requerimientos establecidos.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Ninguna.
27	El Comité IDU se reunió el número de veces establecidas cumpliendo con los requisitos relacionados, con el fin de hacer seguimiento a la obra y divulgar información sobre el proyecto.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Ninguna.
28	Hizo entrega del carné a cada uno de los integrantes del Comité IDU cumpliendo con lo establecido en el manual de identidad visual del IDU, tiempos y requerimientos establecidos en el apéndice.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Ninguna.
29	El área técnica del contratista asistió a las reuniones de inicio, finalización y extraordinarias como se encuentra establecido en el apéndice social.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	100%	Ninguna.


ÍTEM	PARÁMETROS EVALUADOS POR ACTIVIDAD	CALIFICACIÓN					OBSERVACIONES
		NOVIEMBRE DE 2025				TOTAL	
		SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4		
PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OBRA							
30	El profesional del área social hizo el acompañamiento al área técnica para la realización de las actividades establecidas en el apéndice social.	N.A.	N.A.	100%	100%	100%	Ninguna.
31	Se realizó el respectivo inventario de predios objeto de actas de vecindad, de acuerdo con los requisitos establecidos en el apéndice social.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Ninguna.
32	Entregó a la interventoría para su revisión el inventario de predios y metodología para el levantamiento de actas de vecindad	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Ninguna.
33	El contratista informó a la comunidad sobre las actividades del programa de acompañamiento a actividades técnicas de acuerdo con lo establecido en el apéndice social.	100%	100%	N.A.	N.A.	100%	Ninguna.
34	Para el levantamiento de las actas de vecindad de inicio, elaboró y distribuyó piezas de comunicación de información a la comunidad de acuerdo a los tiempos, cantidades y requisitos establecidos en el apéndice social.	N.A.	N.A.	100%	100%	100%	Ninguna.
35	Levantó las actas de vecindad de inicio en el área de influencia del proyecto, de acuerdo con el inventario predial y acorde a los tiempos, cantidades y requisitos establecidos en el apéndice social.	N.A.	N.A.	100%	100%	100%	Ninguna.
36	Levantó las actas de vecindad de cierre en el área de influencia del proyecto, de acuerdo con el inventario predial y acorde a los tiempos, cantidades y requisitos establecidos en el apéndice social.	100%	N.A.	N.A.	N.A.	100%	Ninguna.
37	Entregó las actas de vecindad a la interventoría de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	N.A.	N.A.	100%	N.A.	100%	Ninguna.
38	Entregó las actas de rampas de acceso vehicular a la interventoría de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice social.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Ninguna.
39	Se entregó el respectivo registro fílmico de las vías de desvío a la interventoría para su revisión y aprobación de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice social.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Ninguna.
40	Entregó copia de las actas de vecindad a la comunidad de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Ninguna.
41	Realizó el procedimiento establecido en el apéndice social en caso de reclamaciones por afectaciones a predios.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Ninguna.
42	Elaboró las actas de compromiso con la comunidad de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice social.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Ninguna.
43	Se entregó copia de las actas de compromiso a la comunidad, de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice social.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Ninguna.
44	El personal que realizó las actividades correspondientes al programa de acompañamiento social a actividades técnicas de obra corresponde al establecido en el apéndice.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Ninguna.

ÍTEM	PARÁMETROS EVALUADOS POR ACTIVIDAD	CALIFICACIÓN					OBSERVACIONES
		NOVIEMBRE DE 2025				TOTAL	
		SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4		
PROGRAMA DE CULTURA CIUDADANA							
45	El contratista cumplió con las acciones de formación para la prevención de accidentes de obra cuando se requirió	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Ninguna.
46	El contratista ejecutó las acciones de formación a empleados de obra y subcontratista de acuerdo a los requisitos del presente Apéndice.	N.A.	100%	N.A.	N.A.	100%	Ninguna.
PROGRAMA DE GOBERNANZA PARA LA MOVILIDAD							
47	Entregó una metodología del proceso de gestión y articulación interinstitucional.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El oficio de aprobación de la Interventoría del Plan de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica V2 GMC-134-025-2024 - 29 de febrero de 2024.
48	Divulgó los mecanismos de contratación y las vacantes disponibles para el personal mano de obra no calificada que residan en la localidad (es) de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos en el Apéndice social.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Ninguna.
49	Realizó las gestiones interinstitucionales necesarias para la vinculación de personal de MONCL, y cuenta con los respectivos soportes de dicha gestión.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Ninguna.
50	Cumplió con el porcentaje (30) % de contratación de personal de mano de obra no calificada local para la obra establecido en el Apéndice social.	100%	100%	100%	100%	100%	Ninguna.
51	Cumplió con el porcentaje de contratación de población vulnerable, cinco (5%), establecido en el apéndice social.	100%	100%	100%	100%	100%	Para noviembre de 2025, el contratista realizó la vinculación de una persona para el cumplimiento de este ítem, así como la gestión con la Secretaría de Desarrollo Económico, para la emisión del certificado, el cual aún no ha sido enviado por esta Entidad.
52	Ejecutó las acciones proyectadas de coordinación con el sector.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Ninguna.
53	Cumplió con el desarrollo de las acciones de seguridad peatonal necesarias y de coordinación.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Ninguna.

ÍTEM	PARÁMETROS EVALUADOS POR ACTIVIDAD	CALIFICACIÓN					OBSERVACIONES
		NOVIEMBRE DE 2025				TOTAL	
		SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4		
PROGRAMA DE INFORMACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL PROYECTO							
54	Cumplió con la reunión de articulación entre la interventoría y el IDU para definir la estrategia comunicacional del proyecto y el plan de acción a ejecutar.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Ninguna.
55	Elaboró y distribuyó las piezas de información ciudadana o comunicados a la comunidad de acuerdo a los tiempos, cantidades y requisitos establecidos en el apéndice social.	100%	100%	N.A.	100%	100%	Ninguna.
56	Elaboró e instaló los afiches con información del contrato de acuerdo con los requisitos establecidos en el apéndice social.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Ninguna.
57	Elaboró y distribuyó las piezas de comunicación de información a la comunidad de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	100%	Ninguna.
58	Elaboró y distribuyó las piezas de comunicación de información a la comunidad el mismo día de la contingencia relacionada con el corte de servicios públicos (No programados) de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos en el apéndice.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Ninguna.
59	Cumplió con los lineamientos de la Oficina Asesora de Comunicaciones del IDU, para la elaboración y distribución de las piezas de divulgación del proyecto, de acuerdo a los tiempos y requisitos establecidos en el Apéndice social.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Ninguna.
60	Elaboró y distribuyó predio a predio en el área de influencia del proyecto las invitaciones o convocatorias a reuniones y comités de acuerdo a los tiempos, cantidades y requisitos establecidos en el Apéndice social.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Ninguna.
61	Instaló el(los) Punto(s) Satélite(s) de información de acuerdo a los tiempos, cantidades y requisitos establecidos en el Apéndice social.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Ninguna.
62	Realizó mantenimiento a (los) Punto(s) Satélite(s) de información y los actualizó cada vez que el proyecto lo requirió de acuerdo a los tiempos, cantidades y requisitos establecidos en el Apéndice social.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Ninguna.

ÍTEM	PARÁMETROS EVALUADOS POR ACTIVIDAD	CALIFICACIÓN					OBSERVACIONES
		NOVIEMBRE DE 2025				TOTAL	
		SEM 1	SEM 2	SEM 3	SEM 4		
REPORTES							
63	Proporcionó a la interventoría y/o al IDU la información social del proyecto cuando se le solicitó.	100%	100%	100%	100%	100%	Ninguna.
64	Tiene a disponibilidad del IDU y la interventoría todos los soportes de las actividades que realizó durante la construcción del proyecto.	100%	100%	100%	100%	100%	Ninguna.
65	Elaboró y entregó a la interventoría el informe mensual de la Gestión Social, cumpliendo con la calidad y oportunidad definidas en el apéndice social.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	100%	Ninguna.
66	Registró y entregó a la Interventoría y al IDU la información mensual de la diálogo ciudadano y comunicación estratégica, en el aplicativo BACHUE, cumpliendo con la calidad y oportunidad definidas en el apéndice.	100%	100%	100%	100%	100%	Ninguna.
67	Elaboró y entregó a la interventoría un informe final consolidado de la Gestión Social adelantada durante todo el contrato, con los criterios de oportunidad y calidad definidos en el apéndice social.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	Ninguna.
68	El contratista entregó a la interventoría el informe de preliminares de acuerdo con las especificaciones del apéndice.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	N.A.	El oficio de aprobación de la Interventoría del Informe de etapa previa V2 GMC-134-057-2024 - 15 de marzo de 2024.
69	Cumplió con las observaciones emitidas sobre los productos entregados a la interventoría y/o el IDU, de acuerdo con los tiempos y requisitos establecidos en el Apéndice social.	100%	100%	100%	100%	100%	Ninguna.
TOTAL						**100%**	

TOTAL ITEM DE LA LISTA DE CHEQUEO	**69**
TOTAL ITEM EVALUADOS EN EL MES	**28**
TOTAL ITEM CUMPLIDOS EN EL MES	**28**
TOTAL CALIFICACIÓN MENSUAL	**100%**

FIRMAS		
PROFESIONALES	Angela Marcela Rozo Siatame Residente Social Contratista Contrato IDU-1711-2023 Infraestructura Intregral S.A.S	Paola Andrea Pava Vidal Residente Social Interventoría Contrato IDU-1757-2023 Consorcio Metro Cinco