sgeneral sgeneral <sgeneral@ibal.gov.co>

DOCUMENTOS ACTA 3 CONT 096-26 JUAN CARLOS MARTINEZ JOVEN

1 mensaje

legalizacioncontratosycuentas ycuentas <legalizacioncontratosycuentas@ibal.gov.co>
Para: sgeneral sgeneral <sgeneral@ibal.gov.co>

21 de mayo de 2026 a las 1:52 p.m.

ADJUNTO PARA TRÁMITE PERTINENTE

DOCUMENTOS ACTA 3 CONT 096-26 JUAN CARLOS MARTINEZ JOVEN.PDF
6274K

IBAL SIG	SOPORTES DOCUMENTALES PARA TRAMITE DE CUENTA SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-050 FECHA VIGENCIA: 2016-10-12 VERSIÓN: 02 Página 1 de 1

Ibagué, 21 de mayo 2026

Geraldine L.
21/05/2026
1.47 PM.
Rad: 20260340

Doctor
GERMAN DARIO FONSECA SALCEDO
Secretario General
IBAL S. A. E.S.P
Ciudad

REF: ENVIO SOPORTES PARA TRAMITE DE CUENTA DEL CONTRATO N° 096 DE 30 DE ENERO DEL 2026

Cordial Saludo:

Por medio de la presente me dirijo a usted con el fin de allegarle los soportes documentales originales para que obren dentro de la carpeta del archivo de gestión de la secretaria general, así como también las copias de los documentos que son requeridos por la oficina de contabilidad para el respectivo tramite de cuenta, para lo cual me permito relacionar al detalle los documentos que adjunto, de la siguiente manera:

DOCUMENTOS ACTA N° 03:

1. Acta Parcial 03
2. Informe Actividades correspondiente al periodo
3. Soporte seguridad social del mes de abril 2026
4. Ficha técnica de evaluación
5. Cuenta de cobro No. 03

Atentamente,

GINNA PAOLA REINOSO
Supervisora - Directora Operativa

Contrato No.	096 DEL 30 DE ENERO DE 2026
Objeto	CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PREOFESIONAL GRADO 01, PROFESIONAL EN INGENIERIA CIVIL PARA APOYAR PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS QUE PERMITAN OPTIMIZAR LAS ACTIIDADES MISIONALES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
Valor total	$12.800.000,00 M/CTE.
Contratista	JUAN CARLOS MARTINEZ JOVEN
Supervisor	GINNA PAOLA REINOSO Supervisora - Directora operativa
Fecha de Inicio	16 DE FEBRERO DE 2026
Fecha de terminación	15 DE JUNIO DE 2026
Plazo de Ejecución	CUATRO (4) MESES

FECHA DE ELABORACIÓN DEL ACTA PARCIAL	Año	Mes	Dia
	2026	05	21

En la ciudad de Ibagué, en la fecha antes indicada, contratista y supervisor suscriben la presente Acta Parcial No. 03 del contrato antes identificado. Para completar y soportar los trámites necesarios para su correspondiente pago.

Periodo informado	Del 16 de abril al 15 de mayo de 2026
Informe de las actividades desarrolladas y avaladas por el supervisor	SE ADJUNTA EL INFORME CON TODAS LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS

Evidencias de la ejecución del contrato

ITEM	DETALLE DEL SERVICIO	CPC		CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR SOLICITADO PRESUPUESTALMENTE	VALOR ACTA	SALDO PRESUPUESTAL
		CODIGO	DESCRIPCION					
1	SERVICIOS DE APOYO A LA GESTIÓN - PROFESIONAL GRADO 01	83990	Otros servicios profesionales, técnicos y empresariales n.c.p., apoyo técnico como ingeniero civil en actividades	1	$3.200.000,00	$12.800.000,00	$3.200.000,00	$3.200.000,00
						VALOR PRESENTE ACTA	$3.200.000	

ESTADO DE CUENTA	
Valor Contrato	DOCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($12.800.000,00)
Valor Acta No. 01	TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($ 3.200.000,00) M/CTE.
Valor Acta No. 02	TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($ 3.200.000,00) M/CTE.
Valor Acta No. 03	TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($ 3.200.000,00) M/CTE.
Saldo (Valor pendiente para pago)	TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($3.200.000,00) M/CTE.

APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL				
PERSONA NATURAL				
Entidad en donde se realiza el pago.	Aportes en línea		Valor total del aporte	$499.100,00
Planilla No.	9502171775		Salud	$218.900,00
Periodo cotizado	De: 01/04/2026		Pensión	$ 280.200,00
	Hasta: 30/04/26		ARL	x

ANEXOS:	Marque con x
Recibo de pago de seguridad social	X
Copias planillas de aporte	X

Firma			
Nombre	JUAN CARLOS MARTINEZ JOVEN	GINNA PAOLA REINOSO	
	Contratista	Supervisor	
V° B° Profesional Salud Ocupacional IBAL	CLAUDIA COMBIA ZAMBRANO		

INFORME DE ACTIVIDADES 03

EMPRESA IBAGUEREÑA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES N°096 DEL 30 DE ENERO DE 2026

CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PROFESIONAL GRADO 01, PROFESIONAL EN INGENIERÍA CIVIL PARA APOYAR PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS QUE PERMITAN OPTIMIZAR LAS ACTIVIDADES MISIONALES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

CONTRATISTA
JUAN CARLOS MARTINEZ JOVEN

SUPERVISORA
GINNA PAOLA REINOSO
Supervisora- Directora operativa

IBAGUE-TOLIMA

DEL 016 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2026

FUNCIONES ESPECIFICAS	EVIDENCIAS
Apoyar en la planificación y programación de actividades operativas relacionadas con el sistema de acueducto y alcantarillado.	Se brindó apoyo en la planificación y seguimiento de actividades operativas relacionadas con la instalación, reposición y mantenimiento de redes de alcantarillado sanitario y pluvial en diferentes sectores del municipio de Ibagué, verificando el desarrollo de las intervenciones programadas y el cumplimiento de las actividades ejecutadas en campo. (ver anexo 3)
Apoyar la participación en actividades de verificación técnica en campo.	Se realizaron visitas técnicas de seguimiento en diferentes comunas del municipio de Ibagué, con el fin de verificar el avance de las actividades relacionadas con excavación, instalación de tuberías, acometidas domiciliarias, reconstrucción de pozos de inspección y recuperación de las áreas intervenidas, dejando constancia técnica de las condiciones observadas durante las jornadas de trabajo. (Ver Anexo 1)
Brindar apoyo técnico en la verificación, seguimiento y control de actividades relacionadas con el sistema de acueducto y alcantarillado.	Se realizó acompañamiento y seguimiento a actividades operativas en diferentes sectores del municipio de Ibagué, verificando procesos constructivos como excavación, instalación de tuberías, construcción de pozos de inspección, conexiones domiciliarias, rellenos y compactación. (Ver Anexo 1)
Apoyar en la documentación y registro de las actividades técnicas desarrolladas.	Se realizó registro fotográfico y documental como soporte de las actividades operativas ejecutadas en campo, con el fin de evidenciar el avance de obra, las condiciones de intervención y los materiales instalados durante el periodo reportado. (Ver Anexo 1 y 2)

Las actividades desarrolladas durante el periodo reportado permitieron fortalecer el acompañamiento técnico a la Dirección Operativa del IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, mediante el seguimiento y verificación de las intervenciones ejecutadas en diferentes sectores del municipio de Ibagué.

Durante las jornadas de campo se realizó seguimiento técnico a actividades relacionadas con excavación, instalación de tuberías sanitarias y pluviales, acometidas domiciliarias, reconstrucción de pozos de inspección, rellenos y compactación, verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas y el adecuado desarrollo de las actividades operativas programadas. Asimismo, se

efectuó control y verificación de los materiales instalados durante las intervenciones ejecutadas en las diferentes comunas del municipio.

De igual forma, el registro fotográfico y documental realizado permitió consolidar soporte técnico de las actividades ejecutadas en campo, evidenciando el avance de obra, las condiciones de intervención y los procesos constructivos desarrollados durante el periodo reportado, fortaleciendo la trazabilidad y seguimiento de las actividades adelantadas por la entidad.

Adicionalmente, se brindó apoyo en actividades sociales desarrolladas por la entidad, participando en la jornada humanitaria realizada en el barrio Álamos, contribuyendo al acompañamiento comunitario y al fortalecimiento institucional mediante la atención a población afectada por emergencia.

JUAN CARLOS MARTINEZ JOVEN
Contratista

ANEXOS

Anexo 1: Registro fotográfico y seguimiento técnico de actividades operativas en campo.
Anexo 2: Reporte de actividad social – Jornada humanitaria barrio Álamos.
Anexo 3: Registro de actividades por comuna

ANEXO 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO – VISITAS TÉCNICAS EN CAMPO

CONTRATO: 096 DE 2026

CONTRATISTA: Juan Carlos Martínez Joven

PERIODO: 16 de abril al 15 de mayo de 2026

1. INTRODUCCIÓN

El presente anexo tiene como finalidad evidenciar las actividades de acompañamiento, seguimiento y verificación técnica en campo realizadas durante el periodo reportado, en diferentes sectores del municipio de Ibagué, en el marco del apoyo a la Dirección Operativa del IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL.

Las visitas técnicas estuvieron orientadas a verificar el avance de las intervenciones relacionadas con la instalación, reposición y mantenimiento de redes de alcantarillado sanitario y pluvial, así como la ejecución de conexiones domiciliarias y construcción de estructuras complementarias, conforme a las actividades programadas.

2. REGISTRO FOTOGRÁFICO

2.1. Barrio Portal el Oasis (Comuna 6) – Cra 15A con calle 56

Descripción:


Se realizó el seguimiento a las actividades de excavación e instalación de 18 metros lineales de tubería de 14 pulgadas. Durante la jornada, se verificó el cumplimiento de las especificaciones técnicas en la intervención sobre la Carrera 15A con Calle 56, asegurando la correcta disposición de la red y el avance de la obra según lo programado



2.2. Barrio El Popular – "Avance de Obra"

Descripción:


"Se realizó el seguimiento técnico a las actividades de excavación, instalación de 10 metros lineales de tubería de 10 pulgadas y posterior sellado de la zona intervenida. Durante la jornada, se constató el desarrollo de los trabajos y el cumplimiento de las fases de obra por parte del personal encargado en este sector".



2.3. Av. Ambalá con Calle 76 – "Avance de Obra"

Descripción:


Se realizó el seguimiento técnico a las actividades de excavación con equipo de retroexcavadora para la reconstrucción de pozo de inspección. Durante la jornada, se verificó la instalación de aro y tapa en fibroconcreto, así como la implementación de medidas de seguridad mediante señalización con cinta preventiva del IBAL y el uso de dos maletines viales para la delimitación del área intervenida.



2.4. Barrio Jardín Santander – "Avance de Obra"

Descripción:

Se realizó el seguimiento técnico a la instalación de 13 metros lineales de tubería de 10 pulgadas. Durante la jornada, se constató la ubicación de una silla Yee de 10" x 6" para la conexión correspondiente, verificando que la disposición de los materiales y el ensamble de la red en este sector se ejecutaran según lo programado.



2.5. Barrio Jordán – Novena Etapa (Manzanas K y L)

Descripción:


Se realizó el seguimiento técnico a la instalación de tubería de 10 pulgadas en el tramo comprendido entre las manzanas K y L. Durante la jornada, se constató la instalación de dos sillas Yee de 10 pulgadas, verificando el avance de la red y el cumplimiento de las especificaciones técnicas en este sector.



2.6. Barrio Jordán – Sexta Etapa

Descripción:


Se realizó el seguimiento técnico a la instalación de 4,98 metros lineales de tubería de 6 pulgadas. Durante la jornada, se constató el avance en el ensamble de la red en este sector, verificando que la disposición del material y la ejecución de la actividad por parte del personal encargado cumplieran con lo programado.



2.7. Av. Ambalá con Calle 76 (Sector Farmatodo) – "Avance de Obra"

Descripción:


Se realizó el seguimiento técnico a las actividades de excavación con equipo de retroexcavadora y la posterior instalación de 8 metros lineales de tubería Novafor de 18 pulgadas. Durante la jornada, se constató el proceso de relleno con material de recebo y su respectiva compactación mediante el uso de equipo saltarín, verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas en el cierre de la intervención.



2.8. Barrio Santofimio – Calle 24 con Carrera 5 Sur (Mz 2 Casa 12)

Descripción:

Se realizó el seguimiento técnico a las actividades de relleno de excavación y recuperación de andén en la Manzana 2 Casa 12. Durante la jornada, se constató el uso de material de recebo para el confinamiento de la zona intervenida, labores ejecutadas por el personal operativo (Jota, Nelson, Sebastian y Aragón) con el apoyo de un minicargador CASE 440 (Operador Andrés), verificando que la recuperación del espacio público se realizara conforme a lo programado.



2.9. Picaleña – Carrera 45 Sur #135

Descripción:


Se realizó el seguimiento técnico a las actividades de reconstrucción de pozo de inspección. Durante la jornada, se constató la instalación del aro y la tapa en fibroconcreto, verificando que la estructura fuera finalizada conforme a las especificaciones técnicas requeridas para este sector.



2.10. Barrio Chicó Salado – Manzana 3 Calle 159

Descripción:

Se realizó el seguimiento técnico a las actividades de excavación con equipo de retroexcavadora e instalación de 3 tubos Novafor de 12 pulgadas. Durante la jornada, se constató el empalme de 4 acometidas domiciliarias y el proceso de relleno con material de recebo compactado mediante el uso de equipo saltarín, verificando que la intervención en este sector cumpliera con las especificaciones técnicas programadas.



2.11. Barrio Las Ferias – Calle 26 con Carrera 4 Sur

Descripción:


Se realizó el seguimiento técnico a las actividades de excavación e instalación de dos tubos Novafor de 12 pulgadas. Durante la jornada, se constató el proceso de relleno de la zanja utilizando material de recebo, verificando que la disposición técnica de la tubería y el confinamiento de la red en este sector se ejecutaran conforme a lo programado.



2.12. Barrio Vasconia – Calle 113 entre Carreras 4B Sur y 4C Sur

Descripción:

Se realizó el seguimiento técnico a la instalación de 3,5 metros lineales de tubería de 10 pulgadas. Durante la jornada, se constató el avance de la red y el posterior proceso de relleno de la excavación en el tramo intervenido, verificando que las actividades en este sector de la Calle 113 se ejecutaran conforme a lo programado.



2.13. Calle 18 entre Carreras 4ta y 5ta – "Avance de Obra"

Descripción:


Se realizó el seguimiento técnico a las actividades de reposición de red domiciliaria, donde se constató la instalación de 4,11 metros lineales de tubería de 6 pulgadas. Durante la jornada, se verificó el proceso de relleno con material de recebo para la adecuación del tramo intervenido, labores ejecutadas por el personal operativo (Sebastián y Aragón) conforme a los requerimientos técnicos del sector.



2.14. Barrio Praderas del Norte – Calle 120

Descripción:

Se realizó el seguimiento técnico a las actividades de excavación mediante el uso de equipo de retroexcavadora y la posterior instalación de 21 metros lineales de tubería Novafor de 10 pulgadas. Durante la jornada, se constató el avance en la extensión de la red, verificando que el alineamiento y la profundidad de la instalación en este sector se ejecutaran conforme a los parámetros técnicos establecidos.



2.15. Barrio Tolima Grande – Carrera 2C con Calle 104

Descripción:

Se realizó el seguimiento técnico a las actividades de instalación de red, donde se constató el avance de la obra mediante la disposición de 2,6 metros lineales de tubería de 8 pulgadas y 60 centímetros de tubería de 6 pulgadas. Durante la jornada, se verificó el correcto acople de los tramos y el cumplimiento de las especificaciones técnicas para los diámetros instalados en este sector.



2.16. Barrio Salado – Calle 143 con Carrera 10

Descripción:


Se realizó el seguimiento técnico a las actividades de reposición puntual de red, donde se constató la instalación de 7 metros lineales de tubería Novafor de 10 pulgadas. Durante la jornada, se verificó el empalme de dos acometidas domiciliarias, el proceso de relleno con material de recebo compactado mediante equipo saltarín y el respectivo retiro de escombros, asegurando la limpieza y adecuación del área intervenida en este sector.



2.17. Barrio Jordán – Sexta Etapa

Descripción:

Se realizó el seguimiento técnico a las actividades de instalación de 4,10 metros lineales de tubería de 10 pulgadas y la posterior restauración de un sumidero en este sector. Durante la jornada, se constató la correcta adecuación de la estructura de captación y el empalme de la nueva tubería, verificando que los trabajos de recuperación del sistema de drenaje se ejecutaran conforme a las especificaciones técnicas.



2.18. Barrio Limonar – Quinto Sector

Descripción:

Se realizó el seguimiento técnico a las actividades de expansión de red, donde se constató la instalación de 12,70 metros lineales de tubería de 12 pulgadas. Durante la jornada, se verificó el avance de la obra y el cumplimiento de los parámetros técnicos en la disposición de la nueva red para este sector, asegurando la correcta ejecución de los trabajos por parte del personal encargado.



CONCLUSIÓN

Las actividades desarrolladas durante el periodo reportado permitieron fortalecer el acompañamiento técnico a la Dirección Operativa del IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL, mediante el seguimiento y verificación de las intervenciones ejecutadas en diferentes sectores del municipio de Ibagué.

Durante las visitas técnicas realizadas en campo se efectuó seguimiento a actividades relacionadas con excavación, instalación y reposición de tuberías sanitarias y pluviales, construcción y rehabilitación de pozos de inspección, acometidas domiciliarias, rellenos, compactación y recuperación de áreas intervenidas, verificando el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas para cada actividad ejecutada.

Asimismo, se realizó control y verificación de los materiales instalados durante las diferentes intervenciones operativas, constatando el adecuado desarrollo de los procesos constructivos y el avance de obra en las comunas intervenidas. De igual forma, el registro fotográfico y documental permitió consolidar soporte técnico de las actividades desarrolladas, fortaleciendo la trazabilidad y seguimiento de las labores ejecutadas por la entidad.

REPORTE DE ACTIVIDAD SOCIAL: JORNADA HUMANITARIA EN EL BARRIO ÁLAMOS

LUGAR DE ENCUENTRO: Escuela de Álamos, Ibagué.

COORDINACIÓN: Alcaldía de Ibagué, IBAL S.A. E.S.P., SENA e Instituciones Educativas.

1. PROPÓSITO DE LA JORNADA

Tras el incendio que afectó a la comunidad del barrio Álamos, se organizó una respuesta solidaria para apoyar a las familias que perdieron sus pertenencias. El objetivo principal fue entregar artículos de primera necesidad (ropa y calzado) que permitieran a los afectados retomar sus actividades con dignidad.

2. GESTIÓN DE LAS AYUDAS

La labor se centró en garantizar que cada persona recibiera elementos de excelente calidad. Los puntos clave de la logística fueron:

Calidad de los Insumos: Se gestionó la entrega exclusivamente de prendas y calzado a estrenar. Esto se hizo con el fin de asegurar la higiene de los artículos y, sobre todo, para brindar un mensaje de respeto y cuidado hacia la comunidad damnificada.

Operación en la Escuela de Álamos: Las instalaciones de la escuela sirvieron como punto central para organizar los kits. Allí, el equipo del SENA, el IBAL y la Alcaldía clasificaron las donaciones por tallas para que la entrega fuera fluida.

Atención Directa a la Comunidad: Ante la urgencia de la situación, la distribución se realizó de manera directa y presencial. Esto permitió que la ayuda llegara de inmediato a quienes más lo necesitaban en el momento, basándose en el contacto humano y la identificación de necesidades en el sitio.

3. IMPACTO LOGRADO


Bienestar Inmediato: Se logró cubrir la necesidad de vestuario de niños y adultos, entregando productos nuevos que ayudan a mitigar el impacto emocional de la pérdida material.

Trabajo en Equipo: La unión de las empresas públicas y las escuelas demostró que la ciudad de Ibagué cuenta con una red de apoyo sólida para sus barrios.

4. CONCLUSIÓN

La jornada en la Escuela de Álamos fue un éxito de solidaridad. Al entregar ropa y zapatos nuevos de forma organizada, no solo entregamos objetos, sino un apoyo real para que las familias de Álamos puedan empezar de nuevo tras el siniestro.

Anexo Fotográfico



DIRECCION	BARRIO	COMUNA	ELEMENTO/ ACTIVIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	OBSERVACIONES	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ENCARGADO
Carrera 8S calle 15	CERRO GORDO	12	Rejilla nueva	2	und	Instalacion de rejilla metalica de 100x60 con repocicion de capa asfaltica con placa de concreto y reposocion de base de alcantarilla	30/04/2026	31/04/2026	Ing Armando
Calle 21	ARADO	11	Rejilla nueva	1	und	Instalacion de rejilla en fibraconcreto	7/04/2026	7/04/2026	Ing Armando
Calle 13 Carrera 8a sur	CERRO GORDO	12	Rejilla nueva	1	und	Instalacion de rejilla metalica de 130x40 con repocicion de capa asfaltica con placa de concreto y Excavacion e instalcion de tuberia de 10", relleno y compactacion	7/04/2026	7/04/2026	Ing Armando
	CERRO GORDO	12	Tubo de 10"	6	ml		7/04/2026	7/04/2026	Ing Armando
Cra 24 manzana 2 y3	SANFOFIMIO	12	Tuberia de 12"	6	ml	Excavacion e instalcion tuberia de 12" e instalcion de una domiciliaria de 6" 1 silla yee 12"X6"	7/04/2026	9/04/2026	Ing Juan Diego
	SANFOFIMIO	12	Tuberia de 6"	0.5	ml		7/04/2026	9/04/2026	Ing Juan Diego
Calle 42 Av ferrocarril	AVENIDA	12	Arotapa	1	und	Contrunccion de pozo, arotapa 1 y tapa 1	8/04/2026	8/04/2026	Ing Armando
Barrio el poppular centro	POPULAR	11	Tuberia de 10"	7.5	ml	Construccion caja de desague de la comna popular	9/04/2026	9/04/2026	Ing Harol
	POPULAR	11	Tuberia de 20"	1.4	ml		9/04/2026	9/04/2026	Ing Harol
Calle 13 Carrera 8a sur	CERRO GORDO	12	Tuberia de 14"	12	ml	Excavacion e instalcion tuberia de 14" de red colapsada, relleno y compactacion. Instalcion de silla yee de 14"X6"	7/04/2026	9/04/2026	Ing Armando
	CERRO GORDO	12	Tuberia de 6"	2.5	ml		7/04/2026	9/04/2026	Ing Armando
Manzana L y K	JORDÁN IX ETAPA	5	Tuberia de 6"	0.5	ml	Instalacion de tuberia domiciliaria 1 silla yee de 16"X6"	10/04/2026	10/04/2026	Ing Juan Diego
Calle 49a # 50	HACIENDA PIEDRA PINTADA	9	Tuberia de 12"	12	ml	Excavacion e instalacion de tuberia de 12", instalacion de una domiciliaria con 1 silla yee de 12"x6" rellenos y	6/04/2026	10/04/2026	Ing Harol
	HACIENDA PIEDRA PINTADA	9	Tuberia de 6"	0.5	ml		6/04/2026	10/04/2026	Ing Harol
Calle 94a cra 3	EL BUNDE	8	Tuberia de 10"	6	ml	Excavacion e instalacion de tuberia de 10", relleno y compactacion	8/04/2026	10/04/2026	Ing Harol
Calle 24	SANFOFIMIO	12	Tuberia de 12"	6	ml	Excavacion e instalacion de tuberia de 12", instalacion de una domiciliaria con 1 silla yee de 12"x6" rellenos y	6/04/2026	10/04/2026	Ing Juan Diego
	SANFOFIMIO	12	Tuberia de 6"	1	ml		6/04/2026	10/04/2026	Ing Juan Diego
Cra 5 Sur # 60-65	JORDÁN VI ETAPA	5	Tuberia de 6"	4	ml	Instalacion de domiciliaria de tuberia de 6"	10/04/2026	13/04/2026	Ing Juan Diego
Carrera 7a calle 10	BELEN	2	Arotapa	1	und	Recontrunccion de pozo, arotapa 1 y tapa 1	13/04/2026	13/04/2026	Ing Armando
Calle 13 Carrera 8a sur	CERRO GORDO	12	Tuberia de 14"	10	ml	Excavacion e instalcion tuberia de 14" de red colapsada, relleno y compactacion.	10/04/2026	13/04/2026	Ing Armando
Calle 49a # 50	HACIENDA PIEDRA PINTADA	9	Tuberia de 6"	0.5	ml	Instalacion de domiciliaria de tuberia de 6"	10/04/2026	13/04/2026	Ing Juan Diego
Carrera 6a	HACIENDA PIEDRA PINTADA	9	Tuberia de 6"	4.3	ml	Instalacion de domiciliaria de tuberia de 6" mas arreglo de caja de inspeccion	13/04/2026	14/04/2026	Ing Juan Diego
Lote # 2	PIRÀMIDES DEL NORTE	7	Tuberia de 18"	6	ml	Excavacion e instalacion de tuberia de 18" y relleno y excavacion	10/04/2026	14/04/2026	Ing Harol
Cra 5 Sur # 60-65	JORDÁN VI ETAPA	5	Tuberia de 6"	4.3	ml	Instalacion de domiciliaria de tuberia de 6"	13/04/2026	14/04/2026	Ing Juan Diego
Cra 15A Calle 56	PORTAL DEL OASIS	6	Tuberia de 14"	18	ml	Excavacion e instalcion tuberia de 14" y relleno y copactacion de la zona.	13/04/2026	15/04/2026	Ing Armando
Barrio el poppular centro	POPULAR	11	Tuberia de 10"	6	ml	Excavacion e instalcion tuberia de 10" y relleno y copactacion de la zona.	15/04/2026	15/04/2026	Ing Juan Diego
Barrio el poppular centro	POPULAR	11	Tuberia de 10"	15.5	ml	Excavacion e instalacion de tuberia de 10", relleno y compactacion	13/04/2026	16/04/2026	Ing Harol
Cra 15A Calle 56	PORTAL DEL OASIS	6	Tuberia de 12"	3	ml	Adactacion de tuberia de 12" con una de 14" conexión a	14/04/2026	16/04/2026	Ing Armando
Cra 5 Sur # 60-65	JORDÁN VI ETAPA	5	Tuberia de 6"	5.3	ml	Instalacion de domiciliaria de tuberia de 6"	14/04/2026	16/04/2026	Ing Juan Diego
Calle 94a cra 3	EL BUNDE	8	Arotapa	1	und	Construccion de pozo, arotapa mas tapa	13/04/2026	16/04/2026	Ing Harol
Manzana L y K	JORDÁN IX ETAPA	5	Tuberia de 10"	6	ml	Excavacion e instalcion tuberia de 10", relleno y copactacion de la zona.	17/04/2026	16/04/2026	Ing Juan Diego

Barrio el poppular centro	POPULAR	11	Tuberia de 10"	10	ml	Excavacion e instalcion tuberia de 10", relleno y copactacion de la zona.	14/04/2026	16/04/2026	Ing Harol
Barrio el poppular centro	POPULAR	11	Tuberia de 10"	6	ml	Excavacion e instalcion tuberia de 10", relleno y copactacion de la zona.	17/04/2026	20/04/2026	Ing Harol
Avenida Ambala	AMBALA	6	Arotapa	1	und	Construccion de pozo, arotapa mas tapa	17/04/2026	21/04/2026	Ing Armando
Calle 15 cra 3	YULDAIMA	12	Arotapa	1	und	Construccion de pozo, arotapa mas tapa	17/04/2026	21/04/2026	Ing Armando
Manzana 10 casa 20	JORDÁN VI ETAPA	5	Tuberia de 6"	4.63	ml	Instalacion de domiciliaria de tuberia de 6"	20/04/2026	22/04/2026	Ing Juan Diego
Calle 96 Cra 2A y 2D	JARDIN SANTANDER	8	Tuberia de 10"	13	ml	Excavacion e instalcion tuberia de 10", relleno y copactacion de la zona.	20/04/2026	22/04/2026	Ing Harol
Manzana L y K	JORDÁN IX ETAPA	5	Tuberia de 10"	6	ml	Excavacion e instalcion tuberia de 10", e instalacion de 2 silla yee de 6"x10", relleno y copactacion de la zona.	17/04/2026	22/04/2026	Ing Juan Diego
Cra 5 Sur # 60-65	JORDÁN VI ETAPA	5	Tuberia de 6"	4.98	ml	Instalacion de domiciliaria de tuberia de 6"	20/04/2026	22/04/2026	Ing Juan Diego
Avenida Ambala calle 76	AMBALA	6	Tuberia de 18"	8	ml	Excavacion e instalcion tuberia de 18", relleno y copactacion de la zona.	20/04/2026	22/04/2026	Ing Armando
Manzana 2 y 3	SANFOFIMIO	12	Tuberia de 12"	6	ml	Excavacion e instalcion tuberia de 12", relleno y copactacion de la zona.	20/04/2026	23/04/2026	Ing Juan Diego
Calle 113 cra 4 sur y 4 sur	VASCONIA	8	Tuberia de 10"	6	ml	Excavacion e instalcion tuberia de 10", relleno y copactacion de la zona.	22/04/2026	24/04/2026	Ing Harol
Cra 5 Sur # 60-65	JORDÁN VI ETAPA	5	Tuberia de 6"	6	ml	Instalacion de domiciliaria de tuberia de 6"	21/04/2026	24/04/2026	Ing Juan Diego
Calle 15 cra 8A	YULDAIMA	12	Arotapa	1	und	Construccion de pozo, arotapa mas tapa	22/04/2026	24/04/2026	Ing Armando
Cra 45 sur # 135	PICALEÑA	9	Arotapa	1	und	Construccion de pozo, arotapa mas tapa	22/04/2026	24/04/2026	Ing Armando
Calle 69	AVENIDA	12	Rejilla nueva	4	und	Instalacion de rejilla en fibraconcreto	22/04/2026	24/04/2026	Ing Armando
Manzana K y J	JORDÁN VI ETAPA	5	Tuberia de 10"	6	ml	Excavacion e instalcion tuberia de 10", relleno y copactacion de la zona.	24/04/2026	28/04/2026	Ing Juan Diego
Manzana K y J	JORDÁN VI ETAPA	5	Tuberia de 6"	2	ml	Instalacion de 2 domiciliarias con silla yee de 10"x6"	24/04/2026	28/04/2026	Ing Juan Diego
Cra 12 calle 78a	ALBERTO SANTOFIMIO BOTERO	10	Arotapa	1	und	Construccion de pozo, arotapa mas tapa	24/04/2026	27/04/2026	Ing Armando
Manzana 3 calle 159	SALADO	7	Tuberia de 12"	18	ml	Excavacion e instalcion tuberia de 12", relleno y copactacion de la zona.	24/04/2026	27/04/2026	Ing Armando
Manzana 3 calle 159	SALADO	7	Tuberia de 6"	4	ml	Instalacion de 4 domiciliarias con silla yee de 12"x6"	24/04/2026	27/04/2026	Ing Armando
Manzana 2 y 3	CAÑAVERAL III ETAPA	6	Tuberia de 12"	6	ml	Excavacion e instalcion tuberia de 12", relleno y copactacion de la zona.	27/04/2026	29/04/2026	Ing Juan Diego
Manzana L y K	JORDÁN IX ETAPA	5	Tuberia de 10"	12	ml	Excavacion e instalcion tuberia de 10", e instalacion de 1 silla yee de 6"x10", relleno y copactacion de la zona.	29/04/2026	1/05/2026	Ing Juan Diego
Manzana L y K	JORDÁN IX ETAPA	5	Tuberia de 6"	1	ml	Instalacion de 1 domiciliarias con silla yee de 10"x6"	29/04/2026	1/05/2026	Ing Juan Diego
Calle 6 Cra 14	20 DE JULIO	2	Arotapa	1	und	Construccion de pozo, arotapa mas tapa	29/04/2026	1/05/2026	Ing Armando
Calle 26 Cra 4 sur	FERIAS	11	Tuberia de 12"	22.5	ml	Excavacion e instalcion tuberia de 12", relleno y copactacion de la zona.	29/04/2026	1/05/2026	Ing Armando
Manzana 3 calle 159	SALADO	7	Tuberia de 12"	12	ml	Excavacion e instalcion tuberia de 12", relleno y copactacion de la zona.	29/04/2026	1/05/2026	Ing Armando
Manzana 3 calle 159	SALADO	7	Tuberia de 6"	4	ml	Instalacion de 4 domiciliarias con silla yee de 10"x6"	29/04/2026	1/05/2026	Ing Armando

DIRECCION	BARRIO	COMUNA	ELEMENTO/ ACTIVIDAD	CANTIDAD	UNIDAD	OBSERVACIONES	FECHA DE INICIO	FECHA FINAL	ENCARGADO
Cra 4 sur y 46 sur	VASCONIA	8	Tuberia de 10"	3.5	ml	Corte de placa de concreto, Excavacion e instalcion tuberia de 10", relleno y copactacion de la zona.	4/05/2026	5/05/2026	Ing Harol
Calle 18 Entre 4ta t 5ta	CENTRO	1	Tuberia de 6"	4.11	ml	Instalacion de 1 domiciliarias	4/05/2026	5/05/2026	Ing Juan Diego
Manzana 10 casa 24	JORDÁN VI ETAPA	5	Tuberia de 6"	4.3	ml	Instalacion de 1 domiciliarias	4/05/2026	5/05/2026	Ing Juan Diego
Manzana L y K	JORDÁN IX ETAPA	5	Tuberia de 10"	2.8	ml	Excavacion e instalcion tuberia de 10", relleno y copactacion de la zona.	4/05/2026	5/05/2026	Ing Juan Diego
Barrio Pedregal	PEDREGAL	6	Tuberia de 12"	6	ml	Excavacion e instalcion tuberia de 12", relleno y copactacion de la zona.	4/05/2026	5/05/2026	Ing Harol
Cra 5 Sur # 60-65	JORDÁN VI ETAPA	5	Tuberia de 6"	4.3	ml	Instalacion de domiciliaria de tuberia de 6"	4/05/2026	5/05/2026	Ing Juan Diego
Calle 144 cra 7	SALADO	7	Arotapa	1	und	Construccion de pozo, arotapa mas tapa	4/05/2026	5/05/2026	Ing Armando
Calle 120	PRADERAS DEL NORTE	7	Tuberia de 10"	21	ml	Excavacion e instalcion tuberia de 10", relleno y copactacion de la zona.	4/05/2026	5/05/2026	Ing Armando
Cra 2C calle 104	TOLIMA GRANDE	8	Tuberia de 8"	2.6	ml	Excavacion e instalcion tuberia de 8", relleno y copactacion de la zona.	5/05/2026	6/05/2026	Ing Harol
Cra 2C calle 104	TOLIMA GRANDE	8	Tuberia de 6"	0.6	ml	Instalacion de 1 domiciliarias	5/05/2026	6/05/2026	Ing Harol
Cra 7 Calle 47 y 49	LIMONAR	4	Tuberia de 12"	6	ml	Excavacion e instalcion tuberia de 12", relleno y copactacion de la zona.	5/05/2026	6/05/2026	Ing Harol
Cra 5 Sur # 60-65	JORDÁN VI ETAPA	5	Tuberia de 6"	6.5	ml	Instalacion de domiciliaria de tuberia de 6"	6/05/2026	7/05/2026	Ing Juan Diego
Manzana C casa 27 urb. Esperanza, calle 144 y calle 17	URB. LA ESPERANZA	6	Arotapa	1	und	Construccion de pozo, arotapa mas tapa	5/05/2026	7/05/2026	Ing Armando
Calle 143	SALADO	7	Tuberia de 10"	7	ml	Excavacion e instalcion tuberia de 10", relleno y copactacion de la zona.	5/05/2026	7/05/2026	Ing Armando
Calle 143	SALADO	7	Tuberia de 6"	2	ml	Instalacion de domiciliaria de tuberia de 6", 2 silla yee de 10"x6"	5/05/2026	7/05/2026	Ing Armando
Cra 5 Sur # 60-65	JORDÁN VI ETAPA	5	Tuberia de 10"	4.1	ml	Instalacion de domiciliaria de tuberia de 6"	6/05/2026	8/05/2026	Ing Juan Diego

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1106790263		JUAN CARLOS MARTINEZ JOVEN	INDEPENDIENTE	Principal	CR. 10 # 9 62	IBAGUE-TOLIMA	3219319674	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	265270108	9502171775	1	2026/05/15	2026/04/30	BANCOLOMBIA	0	$499,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$280,200	$0	$0	$280,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$280,200	$0	$0	$280,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$218,900	$0	$0	$218,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$218,900	$0	$0	$218,900
TOTAL				**1**	**$499,100**	**$0**	**$0**	**$499,100**

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1106790263		JUAN CARLOS MARTINEZ JOVEN	INDEPENDIENTE	Principal	CR. 10 # 9 62	IBAGUE-TOLIMA	3219319674	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2026-04	2026-04	265270108	9502171775	I	2026/05/15	2026/04/30	BANCOLOMBIA	0	$499,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1106790263	MARTINEZ JUAN																		230301	30	$1,750,905	$280,200	EPS037	30	$1,750,905	$218,900		0	$0	$0		0	$0	$0	0	$0	$0	No	$499,100
Total	Afiliados(1)																						$1,750,905	$280,200			$1,750,905	$218,900			$0	$0			$0	$0		$0	$0		$499,100

IBAL | SIG	FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-056 FECHA VIGENCIA: 2021/07/15 VERSIÓN: 01 Página 1 de 1

Evaluación: [X] Fecha evaluación jueves, 21 de mayo de 2026 Reevaluación: Fecha reevaluación: _____

Acta Parcial N° 03 Acta Final _____

INFORMACION DEL CONTRATO

NUMERO Y FECHA: 096 DEL 30 DE ENERO DE 2026

NOMBRE DEL PROVEEDOR O CONTRATISTA: **JUAN CARLOS MARTINEZ JOVEN** NIT: 1.106.790.263

FECHA DE INICIO: 16 DE FEBRERO DE 2026 FECHA DE TERMINACION: 15 DE JUNIO DE 2026

OBJETO DEL CONTRATO: **CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PREOFESIONAL GRADO 01, PROFESIONAL EN INGENIERIA CIVIL PARA APOYAR PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS QUE PERMITAN OPTIMIZAR LAS ACTIIDADES MISIONALES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL**

CLASE DE CONTRATO	1. PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION	X
	2. SUMINISTRO Y ADQUISICION	
	3. ARRENDAMIENTO	
	4. CONSULTORIA E INTERVENTORIA	
	5. SERVICIO	
	6. SEGUROS	
	7. INTERMEDIARIO DE SEGUROS	
	8. OBRA PUBLICA	

ASPECTOS A EVALUAR DEL CONTRATISTA

PUNTAJE	2= MALO	3= REGULAR	4= BUENC	5= EXCELENTE

1. PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES Y APOYO A LA GESTION

CRITERIOS CUMPLIMIENTO Y OPORTUNIDAD	PUNTAJE	CRITERIOS EN LA EJECUCION DEL CONTRATO	PUNTAJE
OPORTUNIDAD EN EL SERVICIO	5	PRESENTACION DE INFORMES DE AVANCE	5
TIEMPO DE RESPUESTA A REQUERIMIENTOS	5	ATENCION DE REQUERIMIENTOS	5
CUMPLIMIENTO EN LOS TERMINOS PARA LEGALIZAR EL CONTRATO Y SUS ADICIONES	5	PAGO OPORTUNO DE LA SEGURIDAD SOCIAL	5
TOTAL PROMEDIO	5	ENTREGA OPORTUNA DE FACTURA	5
		CUMPLIMIENTO A LOS REQUERIMIENTOS DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	5
		CUMPLIMIENTO DE LAS NORMAS DE SALUD OCUPACIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL	5
CRITERIOS DE CALIDAD	PUNTAJE	TOTAL PROMEDIO	5
CALIDAD Y/O CONFORMIDAD EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS	5		
		EVALUACION TOTAL	5
TOTAL PROMEDIO	5		

ANALISIS DEL RESULTADO DE LA EVALUACION [X] REEVALUACION [ ] POR PARTE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (Cuando un contrato cuente con interventor y supervisor, este criterio debe ser diligenciado por los dos, en sus respectivas calidades):

OBSERVACIONES AL RESULTADO DE LA EVALUACION [X] REEVALUACION [ ] POR PARTE DEL CONTRATISTA:

INTERPONE RECURSO DE REPOSICION SI [ ] NO [X]

INTERPONE RECURSO DE APELACION SI [ ] NO [X]

IBAL SIG	FICHA TECNICA DE EVALUACION Y REEVALUACION DE PROVEEDORES SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	CÓDIGO: GJ-R-056 FECHA VIGENCIA: 2021/07/15 VERSIÓN: 01 Página 1 de 1

Los efectos mencionados en la nota anterior aplican para la reevaluacion de este contrato, de acuerdo con la fecha de su suscripcion.	SI ☐	NO ☐

GINNA PAOLA REINOSO
- Supervisora- Directora operativa

JUAN CARLOS MARTINEZ JOVEN - CONTRATISTA

CUENTA DE COBRO No. 03

LA EMPRESA IBAGUEREÑA DE A ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADLO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL

CON NIT: 800.089.809.6

DEBE A:

JUAN CARLOS MARTINEZ JOVEN

C.C. 1.106.790.263

LA SUMA DE: TRES MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($ 3.200.000,00) M/CTE.

POR CONCEPTO DE: PAGO DEL ACTA PARCIAL 03 DEL CONTRATO No. 096 de 2026, CUYO OBJETO ES DE "**CONTRATAR LOS SERVICIOS DE UN PREOFESIONAL GRADO 01, PROFESIONAL EN INGENIERIA CIVIL PARA APOYAR PROCEDIMIENTOS Y MECANISMOS QUE PERMITAN OPTIMIZAR LAS ACTIIDADES MISIONALES DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL**", CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 16 DE ABRIL AL 15 DE MAYO DE 2026.

Ibagué, abril 21 de 2026

JUAN CARLOS MARTINEZ JOVEN
C.C. 1.106.790.263

Certificación
Bancaria

Martes, 17 de marzo de 2026

A quien pueda interesar

Bancolombia S.A. se permite informar que JUAN CARLOS MARTINEZ JOVEN identificado(a) con CC 1106790263, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros / A la mano	42200001112	2023-01-30	ACTIVO	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.
*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 Resto del país: 01800 09 12345.Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.

Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

Bancolombia

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospechoso@bancolombia.com.co