INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATO DE OBRA No. 237 DEL 28 DE MAYO DE 2025.





CONTRATANTE	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 E.S.E.**
NIT	900145581-5
CONTRATISTA	Keny Alexander Orozco Guevara
NIT o CC	1.061.697.145
OBJETO	DESARROLLAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL AREA DE LOS SERVIDORES DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 E.S.E.
PLAZO DE EJECUCIÓN	El Plazo de ejecución del contrato será de un (01) mes, a partir del inicio de ejecución en la plataforma SECOP II, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
CUANTIA	Diecinueve millones ciento cuarenta y cinco mil setecientos ochenta y cuatro pesos m/cte ($19.145.784)
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL	Disponibilidad presupuestal 202510363 Del 20 de mayo de 2025, rubro número 212020200554129Servicios.contruc.de otros edifi. No resid. ADM
SUPERVISOR	Profesional Universitario –Asistencia Administrativa y financiera con el apoyo del Arquitecto Wilson Chamorro Botina, quién haga sus veces o a quien el Gerente designe.

La presente con el fin de presentar el informe de actividades realizadas contrato de obra 237 de 28 de mayo de 2025.



Actividades ejecutadas.

1,1	PRELIMINARES	DEMOLICIÓN DE MURO EN LADRILLO.
1,2		DESMONTE PUERTA Y MARCO, POR MAL ESTADO, INCLUYE RESANE.
1,3		DESMONTE LÁMPARAS POR MAL ESTADO.
1,4		DESMONTE PUNTOS ELÉCTRICOS POR READECUACIÓN.
1,5		DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS POR MAL ESTADO.
1,6		DESMONTE CIELO FALSO POR DETERIORO .
1,7		RETIRO DE ESCOMBROS.
1,8		DESMOSNTE TEJA FIBROCEMENTO.
2,1	CIELOS, BOARD Y PINTURAS.	ESTUCO DE MUROS INTERNOS POR DETERIORO Y HUMEDAD.
2,2		PINTURA VINILO A TRES MANOS DE MUROS INTERNOS POR DETERIORO Y HUMEDAD.
2,3		REEMPLAZO DE CUBIERTA EN TEJA UPVC 2.3 mm BLANCA, CON DOBLE TEJA EN LA SECCION DEL CUARTO DE SERVIDORES, SOLAPA O CABALLETE.
3,1	PISOS Y ENCHAPES.	REEMPLAZO DE LOSA EN BOARD CON ESTRUCTURA METALICA PARA PROTECCION, SALA DE SERVIDORES, RETICULA CADA .60, EN TUBO ESTRUCTURAL.
4,1	CARPINTERIA DE MADERA	REEMPLAZO DE SALIDA ELÉCTRICA PARA ILUMINACIÓN.
4,2		REMPLAZO DE SALIDA ELÉCTRICA PARA INTERRUPTOR
4,3		REEMPLAZO DE LÁMPARA 3D DE SOBREPONER, 24 W, OFICINAS.
4,4		REEMPLAZO DE INTERRUPTOR.




Mantenimiento Sede Administrativa área de servidores.

Área de servidores	Área de servidores
	
Demolición de muros en mal estado	Desmonte de marco y puerta en mal estado
	
Desmonte de lámparas en mal estado	Desmonte de cielo falso en mal estado y reemplazo de estructura.




Mantenimiento Sede Administrativa área de servidores.

Área de servidores	Área de servidores
	
Desmonte de teja de fibrocemento en mal estado	Desmonte de teja de fibrocemento en mal estado
	
Reemplazo de cubierta en teja UPCV	Reemplazo de cubierta en teja UPCV

Mantenimiento Sede Administrativa área de servidores.

Área de servidores	Área de servidores
	
Reemplazo losa en super board y estructura metálica	Reemplazo de lampara de iluminación
	
Reemplazo de salidas eléctricas	Reemplazo de lampara de iluminación

Mantenimiento Sede Administrativa área de servidores.

Antes	Después
	
Cielo falso en mal estado, luminaria fundida, muros deteriorados.	Reemplazo de cielo falso, luminarias y pintura de muros
	
Antes; Cielo falso en mal estado, luminaria en mal estado, muros deteriorados.	Después; Reemplazo de cielo falso, luminarias y pintura Muros.

Arq. Wilson Chamorro Botina
MP A19012004-76333061

MEMORIAS DE CANTIDADES EN RELACIÓN AL CONTRATO DE OBRA No. 237 DE 2025


OBJETO: DESARROLLAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL AREA DE LOS SERVIDORES DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 E.S.E.

CAPITULO	1	PRELIMINARES			
ITEM:	1,1	DEMOLICIÓN DE MURO EN LADRILLO.	UND	M2	

REGISTRO FOTOGRAFICO ITEM

AREA O LUGAR	DIMENSIONES B (m)	L (m)	H (m)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UND	TOTAL
SERVIDORES	2,000	0,880		1,760	1,00		1,760
TOTAL EJECUTADO							1,76
TOTAL ACUMULADO ACTA ANTERIOR							-
TOTAL ACTA No. 1							1,76

REGISTRO FOTOGRAFICO ITEM



Observaciones

ELABORO

KENY OROZCO GUEVARA
Contratista

APROBO

WILSON CHAMORRO BOTINA
Supervisor


MEMORIAS DE CANTIDADES EN RELACIÓN AL CONTRATO DE OBRA No. 237 DE 2025

OBJETO: DESARROLLAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL AREA DE LOS SERVIDORES DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 E.S.E.

CAPITULO	1	PRELIMINARES			REGISTRO FOTOGRAFICO ITEM
ITEM:	1,2	DESMONTE PUERTA Y MARCO, POR MAL ESTADO, INCLUYE RESANE.	UND	UND	

AREA O LUGAR	DIMENSIONES B (m)	L (m)	H (m)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UND	TOTAL
SERVIDORES					1,00	UND	1,00

REGISTRO FOTOGRAFICO ITEM



TOTAL EJECUTADO	1,00
TOTAL ACUMULADO ACTA ANTERIOR	-
TOTAL ACTA No. 1	1,00

Observaciones

ELABORO

KENY OROZCO GUEVARA
Contratista

APROBO

WILSON CHAMORRO BOTINA
Supervisor


MEMORIAS DE CANTIDADES EN RELACIÓN AL CONTRATO DE OBRA No. 237 DE 2025

OBJETO: DESARROLLAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL AREA DE LOS SERVIDORES DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 E.S.E.

CAPITULO	1	PRELIMINARES			REGISTRO FOTOGRAFICO ITEM
ITEM:	1,3	DESMONTE LÁMPARAS POR MAL ESTADO.	UND	UND	

AREA O LUGAR	DIMENSIONES B (m)	L (m)	H (m)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UND	TOTAL
SERVIDORES					3,00	UND	3,00
TOTAL EJECUTADO							3,00
TOTAL ACUMULADO ACTA ANTERIOR							-
TOTAL ACTA No. 1							3,00

REGISTRO FOTOGRAFICO ITEM



Observaciones

ELABORO

KENY OROZCO GUEVARA
Contratista

APROBO

WILSON CHAMORRO BOTINA
Supervisor

MEMORIAS DE CANTIDADES EN RELACIÓN AL CONTRATO DE OBRA No. 237 DE 2025

OBJETO: DESARROLLAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL AREA DE LOS SERVIDORES DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 E.S.E.

CAPITULO	1	PRELIMINARES			
ITEM:	1,4	DESMONTE PUNTOS ELÉCTRICOS POR READECUACIÓN.	UND	UND	

REGISTRO FOTOGRAFICO ITEM

AREA O LUGAR	DIMENSIONES B (m)	L (m)	H (m)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UND	TOTAL
SERVIDORES					3,00	UND	3,00
TOTAL EJECUTADO							3,00
TOTAL ACUMULADO ACTA ANTERIOR							-
TOTAL ACTA No. 1							3,00

REGISTRO FOTOGRAFICO ITEM



Observaciones

ELABORO

KENY OROZCO GUEVARA
Contratista

APROBO

WILSON CHAMORRO BOTINA
Supervisor

MEMORIAS DE CANTIDADES EN RELACIÓN AL CONTRATO DE OBRA No. 237 DE 2025

OBJETO: DESARROLLAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL AREA DE LOS SERVIDORES DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 E.S.E.

CAPITULO	1	PRELIMINARES			REGISTRO FOTOGRAFICO ITEM
ITEM:	1,5	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS POR MAL ESTADO.	UND	ML	

SERVIDORES	DIMENSIONES B (m)	L (m)	H (m)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UND	TOTAL
SERVIDORES					2,00	UND	0,00


MEMORIAS DE CANTIDADES EN RELACIÓN AL CONTRATO DE OBRA No. 237 DE 2025

OBJETO: DESARROLLAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL AREA DE LOS SERVIDORES DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 E.S.E.

CAPITULO	1	PRELIMINARES			REGISTRO FOTOGRAFICO ITEM
ITEM:	1,6	DESMONTE CIELO FALSO POR DETERIORO .	UND	M2	

AREA O LUGAR	DIMENSIONES B (m)	L (m)	H (m)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UND	TOTAL
SERVIDORES	4,000	3,000		12,000	1,00	M2	12,00
	1,000	2		2,000	1,00	M2	2,00
TOTAL EJECUTADO							14,00
TOTAL ACUMULADO ACTA ANTERIOR							-
TOTAL ACTA No. 1							14,00

REGISTRO FOTOGRAFICO ITEM



Observaciones

ELABORO

KENY OROZCO GUEVARA
Contratista

APROBO

WILSON CHAMORRO BOTINA
Supervisor

MEMORIAS DE CANTIDADES EN RELACIÓN AL CONTRATO DE OBRA No. 237 DE 2025

OBJETO: DESARROLLAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL AREA DE LOS SERVIDORES DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 E.S.E.

CAPITULO	1	PRELIMINARES			
ITEM:	1,7	RETIRO DE ESCOMBROS.	UND	M3	

REGISTRO FOTOGRAFICO ITEM

AREA O LUGAR	DIMENSIONES B (m)	L (m)	H (m)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UND	TOTAL
SERVIDORES					2,00	UND	2,00
TOTAL EJECUTADO							2,00
TOTAL ACUMULADO ACTA ANTERIOR							-
TOTAL ACTA No. 1							2,00

REGISTRO FOTOGRAFICO ITEM



Observaciones

ELABORO

KENY OROZCO GUEVARA
Contratista

APROBO

WILSON CHAMORRO BOTINA
Supervisor

MEMORIAS DE CANTIDADES EN RELACIÓN AL CONTRATO DE OBRA No. 237 DE 2025

OBJETO: DESARROLLAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL AREA DE LOS SERVIDORES DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 E.S.E.

CAPITULO	1	PRELIMINARES			
ITEM:	1,8	DESMOSNTE TEJA FIBROCEMENTO.	UND	UND	

REGISTRO FOTOGRAFICO ITEM

AREA O LUGAR	DIMENSIONES B (m)	L (m)	H (m)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UND	TOTAL
SERVIDORES	10,000	5,000		50,000		UND	50,00

REGISTRO FOTOGRAFICO ITEM





TOTAL EJECUTADO	50,00
TOTAL ACUMULADO ACTA ANTERIOR	-
TOTAL ACTA No. 1	50,00

Observaciones

ELABORO

KENY OROZCO GUEVARA
Contratista

APROBO

WILSON CHAMORRO BOTINA
Supervisor

MEMORIAS DE CANTIDADES EN RELACIÓN AL CONTRATO DE OBRA No. 237 DE 2025


OBJETO: DESARROLLAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL AREA DE LOS SERVIDORES DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 E.S.E.


CAPITULO	1	PRELIMINARES			
ITEM:	2,1	ESTUCO DE MUROS INTERNOS POR DETERIORO Y HUMEDAD.	UND	M2	

REGISTRO FOTOGRAFICO ITEM

AREA O LUGAR	DIMENSIONES B (m)	L (m)	H (m)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UND	TOTAL
SERVIDORES	2,000	5,000				M2	10,00
TOTAL EJECUTADO							10,00
TOTAL ACUMULADO ACTA ANTERIOR							-
TOTAL ACTA No. 1							10,00

REGISTRO FOTOGRAFICO ITEM





Observaciones

ELABORO

KENY OROZCO GUEVARA
Contratista

APROBO

WILSON CHAMORRO BOTINA
Supervisor

MEMORIAS DE CANTIDADES EN RELACIÓN AL CONTRATO DE OBRA No. 237 DE 2025


OBJETO: DESARROLLAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL AREA DE LOS SERVIDORES DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 E.S.E.

CAPITULO	1	PRELIMINARES			
ITEM:	2,2	PINTURA VINILO A TRES MANOS DE MUROS INTERNOS POR DETERIORO Y HUMEDAD.	UND	M2	

REGISTRO FOTOGRAFICO ITEM

AREA O LUGAR	DIMENSIONES B (m)	L (m)	H (m)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UND	TOTAL
SERVIDORES	15,00	2,00		30,000		M2	30,00

REGISTRO FOTOGRAFICO ITEM



TOTAL EJECUTADO	30,00
TOTAL ACUMULADO ACTA ANTERIOR	-
TOTAL ACTA No. 1	30,00

Observaciones

ELABORO

KENY OROZCO GUEVARA
Contratista

APROBO

WILSON CHAMORRO BOTINA
Supervisor

MEMORIAS DE CANTIDADES EN RELACIÓN AL CONTRATO DE OBRA No. 237 DE 2025


OBJETO: DESARROLLAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL AREA DE LOS SERVIDORES DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 E.S.E.


CAPITULO	1	PRELIMINARES			
ITEM:	2,3	REEMPLAZO DE CUBIERTA EN TEJA UPVC 2.3 mm BLANCA, CON DOBLE TEJA EN LA SECCION DEL CUARTO DE SERVIDORES, SOLAPA O CABALLETE.	UND	M2	


REGISTRO FOTOGRAFICO ITEM

AREA O LUGAR	DIMENSIONES B (m)	L (m)	H (m)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UND	TOTAL
SERVIDORES	8,000	5,000				M2	40,00
TOTAL EJECUTADO							40,00
TOTAL ACUMULADO ACTA ANTERIOR							-
TOTAL ACTA No. 1							40,00

REGISTRO FOTOGRAFICO ITEM







Observaciones

ELABORO

KENY OROZCO GUEVARA
Contratista

APROBO

WILSON CHAMORRO BOTINA
Supervisor

MEMORIAS DE CANTIDADES EN RELACIÓN AL CONTRATO DE OBRA No. 237 DE 2025

OBJETO: DESARROLLAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL AREA DE LOS SERVIDORES DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 E.S.E.

CAPITULO	1	PRELIMINARES			
ITEM:	3,1	REEMPLAZO DE LOSA EN BOARD CON ESTRUCTURA METALICA PARA PROTECCION, SALA DE SERVIDORES, RETICULA CADA .60, EN TUBO ESTRUCTURAL.	UND	M2	

REGISTRO FOTOGRAFICO ITEM

AREA O LUGAR	DIMENSIONES B (m)	L (m)	H (m)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UND	TOTAL
SERVIDORES	4,000	3,000		12,000	1,00	M2	12,00
	1,000	2		2,000	1,00	M2	2,00
TOTAL EJECUTADO							14,00
TOTAL ACUMULADO ACTA ANTERIOR							-
TOTAL ACTA No. 1							14,00

REGISTRO FOTOGRAFICO ITEM





Observaciones

ELABORO

KENY OROZCO GUEVARA
Contratista

APROBO

WILSON CHAMORRO BOTINA
Supervisor


MEMORIAS DE CANTIDADES EN RELACIÓN AL CONTRATO DE OBRA No. 237 DE 2025

OBJETO: DESARROLLAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL AREA DE LOS SERVIDORES DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 E.S.E.

CAPITULO	1	PRELIMINARES				REGISTRO FOTOGRAFICO ITEM
ITEM:	4,1	REEMPLAZO DE SALIDA ELÉCTRICA PARA ILUMINACIÓN.	UND	UND		

AREA O LUGAR	DIMENSIONES B (m)	L (m)	H (m)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UND	TOTAL
SERVIDORES					3,00	UND	3,00
TOTAL EJECUTADO							3,00
TOTAL ACUMULADO ACTA ANTERIOR							-
TOTAL ACTA No. 1							3,00

REGISTRO FOTOGRAFICO ITEM



Observaciones

ELABORO

KENY ORCZCO GUEVARA
Contratista

APROBO

WILSON CHAMORRO BOTINA
Supervisor

MEMORIAS DE CANTIDADES EN RELACIÓN AL CONTRATO DE OBRA No. 237 DE 2025

OBJETO: DESARROLLAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL AREA DE LOS SERVIDORES DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 E.S.E.

CAPITULO	1	PRELIMINARES			
ITEM:	4,2	REMPLAZO DE SALIDA ELÉCTRICA PARA INTERRUPTOR	UND	UND	

REGISTRO FOTOGRAFICO ITEM

AREA O LUGAR	DIMENSIONES B (m)	L (m)	H (m)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UND	TOTAL
SERVIDORES					3,00	UND	3,00

MEMORIAS DE CANTIDADES EN RELACIÓN AL CONTRATO DE OBRA No. 237 DE 2025


OBJETO: DESARROLLAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL AREA DE LOS SERVIDORES DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 E.S.E.

CAPITULO	1	PRELIMINARES			
ITEM:	4,2	REEMPLAZO DE LÁMPARA 3D DE SOBREPONER, 24 W, OFICINAS.	UND	UND	

REGISTRO FOTOGRAFICO ITEM

AREA O LUGAR	DIMENSIONES B (m)	L (m)	H (m)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UND	TOTAL
SERVIDORES					3,00	UND	3,00
TOTAL EJECUTADO							3,00
TOTAL ACUMULADO ACTA ANTERIOR							-
TOTAL ACTA No. 1							3,00

REGISTRO FOTOGRAFICO ITEM



Observaciones

ELABORO

KENY OROZCO GUEVARA
Contratista

APROBO

WILSON CHAMORRO BOTINA
Supervisor

MEMORIAS DE CANTIDADES EN RELACIÓN AL CONTRATO DE OBRA No. 237 DE 2025


OBJETO: DESARROLLAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL AREA DE LOS SERVIDORES DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 E.S.E.

CAPITULO	1	PRELIMINARES			
ITEM:	4,4	REEMPLAZO DE INTERRUPTOR.	UND	UND	

REGISTRO FOTOGRAFICO ITEM

AREA O LUGAR	DIMENSIONES B (m)	L (m)	H (m)	V. PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	UND	TOTAL
SERVIDORES					2,00	UND	2,00
TOTAL EJECUTADO							2,00
TOTAL ACUMULADO ACTA ANTERIOR							-
TOTAL ACTA No. 1							2,00

REGISTRO FOTOGRAFICO ITEM



Observaciones

ELABORO

KENY OROZCO GUEVARA
Contratista

APROBO

WILSON CHAMORRO BOTINA
Supervisor

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1061697145		OROZCO GUEVARA KENY ALEXANDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	carrera 27b - 7a 01 piso1	POPAYAN-CAUCA	5555555	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-06	2025-06	1595002772	9488075408	I	2025/07/10	2025/07/02	BANCOLOMBIA	0	$760,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC	1061697145	OROZCO KENY	230201	25	$2,458,334	$393,400	EPS005	25	$2,458,334	$307,300		0	$0	$0	14-23	25	$2,458,334	$59,900	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**					$2,458,334	$393,400			$2,458,334	$307,300			$0	$0			$2,458,334	$59,900		$0	$0

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$393,400	$0	$0	$393,400
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$393,400	$0	$0	$393,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$59,900	$0	$0	$59,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$59,900	$0	$0	$59,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$307,300	$0	$0	$307,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	$307,300	$0	$0	$307,300
TOTAL				1	$760,600	$0	$0	$760,600

2025/07/01 07:05 PM

LA OFICINA JURÍDICA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO 1 E.S.E
CERTIFICA

INFORMACIÓN DE PAGOS									
SOPORTE DE ACTAS	**NÚMERO DE ACTAS**								
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
INFORME DE SUPERVISIÓN	X								
INFORME CONTRATISTA CON SOPORTES	X								
CUENTA DE COBRO	X								
CERTIFICADO DE COSTOS	X								
PAGO SEGURIDAD SOCIAL	X								

Que, una vez revisados los aplicativos de contratación SECOP II Y SIA OBSERVA a la fecha, los citados documentos correspondientes a la ejecución del contrato N° 237 del 28 de mayo de 2025, el señor Keny Alexander Orozco Guevara, identificado con cedula de ciudadanía N° 1.061.697.145 de Popayán, cuyo objeto es: "DESARROLLAR ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA DEL AREA DE LOS SERVIDORES DE LA SEDE ADMINISTRATIVA DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 E.S.E.," se encuentran cargados lo que se puede evidenciar en la vista pública de los mismos.

Con base en lo anterior, se considera procedente tramitar el pago correspondiente.

Se anexan copias del reporte del SECOP II y SIA OBSERVA generadas desde la vista pública.

Expedido en Piendamó, a los 26 días del mes de junio de 2025.

JUAN GABRIEL CHAUX ESPAÑA
Asesor Jurídico

E.S.E CENTRO 1	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1	FG-D
	NIT. 900145581-5	V:2
	CUENTAS POR PAGAR	APY-GF-CON-FOR-05
	VERIFICACION DOCUMENTOS	Libertad y Orden

LISTA DE CHEQUEO

NOMBRE DEL CONTRATISTA	Keny Alexander Orozco	FECHA		
IDENTIFICACION 1061. 697.145		DIA	MES	AÑO

DOCUMENTOS REQUERIDOS		APLICA		OBSERVACIONES
ITEM	ETAPA 1 - CUENTA POR PAGAR CONTRATO O ADICION	SI	NO	
1	Contrato o Acta de Adición			
2	Certificado de Disponibilidad Presupuestal			
3	Actas de Inicio			
4	Certificado de Registro presupuestal			
5	Polza o Actualización de Polizas			
ITEM	**ETAPA 1-COPIA CUENTA POR PAGAR**			
6	Formato Ruta de Cuenta por pagar			
7	Factura Electronica o Documento Soporte a Factura			
8	Informe de Supervision			
9	Informe de Costos (1 Copia adicional)			
10	Informe de Actividades con su soportes			
11	Certificación SECOP II y SIA-OBSERVA			
12	Planilla de Seguridad Social			
13	Acta de Liquidacion (Si Aplica)			
14	Certificado Pazy Salvo (Si Aplica)			
	RECIBE:			
	AREA DE CUENTAS POR PAGAR			FECHA DE RECIBO

E.S.E CENTRO 1

República de Colombia - Departamento del Cauca
EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO 1 ESE
NIT. 900,145,581-5

Libertad y Orden

RUTA DE CUENTA POR PAGAR

Código: APY-GF-CON-FOR-04
Versión: 0

BENEFICIARIO: Keny Alexander Orozco Guevara | IDENTIFICACIÓN (CC Ó NIT): 1.061. 697. 145

NÚMERO DE CONTRATO: 237 de 2025 | NÚMERO DE FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE: FEK-2 | PERIODO A COBRAR: 06-2025

FECHA	HORA	ÁREA QUE ENTREGA	FOLIOS	ÁREA DESTINO	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	OBSERVACIONES
02-07-25	8:15 am	Apoyo a la Supervisión	54	Profesional Administrativa		Actualizar el Rut
02.07.25	4:15 pm	actua		contabilidad		Factura es del mes de Junio
14-07	14:33	Crop		Prcap		
14-7	3:03	Presupuesto		Subgerencia		
		actua		Gerencia.	Lina M.	
15-7-25	11:20	gerencia		Tesoreria.		