SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL EQUIPO MENOR

PROYECTO	CONTRATO 459 DE 20245		
EQUIPO O HERRAMIENTA	MARTILLO DEMOLEDOR		
MARCA	MAKITA		
FRENTE DE OBRA	PARQUE SAN PATRICIO		
FECHA INSPECCION	**DESDE** 9 abril	**HASTA** 17/04/26	
RESPONSABLE INSPECCIÓN	Maribe Morales Acevedo		



C: CUMPLE X /
NC: NO CUMPLE
NA: NO APLICA

	CRITERIOS	VERIFICACION													
		LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
ITEM	ESTADO DEL EQUIPO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
1	Esta en buen estado las conexiones electricas (cableado, tomas, extenciones)									/		/			
2	La Carcaza esta completa, ajustada y sin golpes									/		/			
3	El portabrocas SDS esta en buen estado									/		/			
4	Acoples adecuados para los accesorios									/		/			
5	El Boton de bloqueo/encendido esta en buen estado y es funcional									/		/			
6	Mango principal y auxiliar en buen estado									/		/			
7	No presenta vibraciones excesivas									/		/			
8	Estan completos los accesorios del Equipo (Tope de profundidad y caja plastica)									/		/			
9	Estado de las brocas									/		/			
10	El area de trabajo se encuentra despejada y libre de obstrucciones									/		/			
11	Estado de estructura (Aseo, pintura, tornillos, uniones, soldaduras)									/		/			
12	El operador se encuentra con los EPP correspondientes y los usa de manera adecuada									/		/			
										/		/			

OBSERVACIONES

Se verifican las condiciones mecanicas y de estado del equipo el cual comple la inspeccion

OPERADOR Carlos Andres Cadena FIRMA Andres Cadena

ELABORADO POR Maribe Morales Acevedo FIRMA Maribe Morales

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL EQUIPO MENOR

PROYECTO	CONTRATO 459 DE 20245	
EQUIPO O HERRAMIENTA	MARTILLO DEMOLEDOR	
MARCA	EXTE MAKITA	
FRENTE DE OBRA	PARQUE MARGARITAS	
FECHA INSPECCION	**DESDE** 17/04/26 **HASTA** 18/4/26	
RESPONSABLE INSPECCIÓN		

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE
NA: NO APLICA

	CRITERIOS	VERIFICACION													
		LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
ITEM	ESTADO DEL EQUIPO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
1	Esta en buen estado las conexiones electricas (cableado, tomas, extenciones)									/		/			
2	La Carcaza esta completa, ajustada y sin golpes									/		/			
3	El portabrocas SDS esta en buen estado									/		/			
4	Acoples adecuados para los accesorios									/		/			
5	El Boton de bloqueo/encendido esta en buen estado y es funcional									/		/			
6	Mango principal y auxiliar en buen estado									/		/			
7	No presenta vibraciones excesivas									/		/			
8	Estan completos los accesorios del Equipo (Tope de profundidad y caja plastica)									/		/			
9	Estado de las brocas									/		/			
10	El area de trabajo se encuentra despejada y libre de obstrucciones									/		/			
11	Estado de estructura (Aseo, pintura, tornillos, uniones, soldaduras)									/		/			
12	El operador se encuentra con los EPP correspondientes y los usa de manera adecuada									/		/			
										/		/			

OBSERVACIONES

Se verifica el estado y condiciones seguras del martillo antes de uso previniendo accidentes y garantizando un trabajo seguro, martillo demoledor electrico

OPERADOR CARLOS CADENA FIRMA CARLOS CADENA

ELABORADO POR Mailoz Maida Acevedo FIRMA

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

FORMATO INSPECCIÓN PREOPERACIONAL EQUIPO MENOR

PROYECTO	CONTRATO 459 DE 20245	
EQUIPO O HERRAMIENTA	MARTILLO DEMOLEDOR	
MARCA	MAKITA - CIVIANO - ELECTRICO	
FRENTE DE OBRA	PARQUE SAN PATRICIA	
FECHA INSPECCION	DESDE 10/4/26 HASTA 11/4/26	
RESPONSABLE INSPECCIÓN	Marilyz Morales	

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE
NA: NO APLICA

ITEM	CRITERIOS ESTADO DEL EQUIPO	VERIFICACIÓN LUNES C	LUNES NC	MARTES C	MARTES NC	MIÉRCOLES C	MIÉRCOLES NC	JUEVES C	JUEVES NC	VIERNES C	VIERNES NC	SÁBADO C	SÁBADO NC	DOMINGO C	DOMINGO NC
1	Esta en buen estado las conexiones electricas (cableado, tomas, extenciones)									✓		✓			
2	La Carcaza esta completa, ajustada y sin golpes									✓		✓			
3	El portabrocas SDS esta en buen estado									✓		✓			
4	Acoples adecuados para los accesorios									✓		✓			
5	El Boton de bloqueo/encendido esta en buen estado y es funcional									✓		✓			
6	Mango principal y auxiliar en buen estado									✓		✓			
7	No presenta vibraciones excesivas									✓		✓			
8	Estan completos los accesorios del Equipo (Tope de profundidad y caja plastica)									✓		✓			
9	Estado de las brocas									✓		✓			
10	El area de trabajo se encuentra despejada y libre de obstrucciones									✓		✓			
11	Estado de estructura (Aseo, pintura, tornillos, uniones, soldaduras)									✓		✓			
12	El operador se encuentra con los EPP correspondientes y los usa de manera adecuada									✓		✓			
										✓		✓			

OBSERVACIONES

Martilo demoledor electrico liviano, solo golpea, el objetivo de la herramienta es romper el concreto pequeño, Demoler bordillos o estructuras pequeñas, abrir ranuras en muros o suelo, se utilizan para su uso Gafas, guantes y Proteccion auditiva

OPERADOR CARLOS CADENA FIRMA CARLOS CADENA

ELABORADO POR Marilyz Morales Acevedo FIRMA Marilyz Morales