SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROYECTO	CONTRATO FDLUSA 459/2025
EQUIPO O HERRAMIENTA	TALADRO Y/O PULIDORA
MARCA	MAKITA
FRENTE DE OBRA	PARQUES
FECHA INSPECCION	DESDE 5/4/26 HASTA 11/4/26
RESPONSABLE INSPECCIÓN	Mariluz Morales Acevedo



P: APLICA SOLO PARA PULIDORA **T: APLICA SOLO PARA TALADRO**

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE
NA: NO APLICA

ITEM	CRITERIOS ESTADO DEL EQUIPO	VERIFICACION LUNES C	LUNES NC	MARTES C	MARTES NC	MIÉRCOLES C	MIÉRCOLES NC	JUEVES C	JUEVES NC	VIERNES C	VIERNES NC	SÁBADO C	SÁBADO NC	DOMINGO C	DOMINGO NC
1	Los cables electricos estan en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	El equipo posee guarda y esta en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	Estado de empuñaduras o mangos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4	El disco o broca a utilizar es el apropiado para la labor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
5	Estado del disco o broca	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
6	Estado del boton de encendido	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
7	Mandril en buen estado (T)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
8	Acoples adecuados para los accesorios	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
9	Cuenta con llave para abrir y cerrar el madril (T)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
10	Sistema para aflojar el disco en buen estado (P)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
11	El area de trabajo se encuentra despejada y libre de obstrucciones	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
12	Estado de estructura (Aseo, pintura, tornillos, uniones, soldaduras)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
13	El operador se encuentra con los EPP correspondientes y los usa de manera adecuada	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES

Se verifica el estado general y cumple los condiciones
Mango firme y bien ajustado / Interruptor funciona correctamente
Guarda de seguridad instalada / EPP se utilizan en
optimas condiciones

OPERADOR Luis Angel FIRMA

ELABORADO POR MARILUZ MORALES ACEVEDO FIRMA Mariluz Morales A.

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROYECTO	CONTRATO FDLUSA 459/2025
EQUIPO O HERRAMIENTA	TALADRO Y/O PULIDORA
MARCA	MAKITA
FRENTE DE OBRA	PARQUES
FECHA INSPECCION	DESDE 13/04/26 HASTA 18/4/26
RESPONSABLE INSPECCIÓN	Mariluz Morales Acevedo



P: APLICA SOLO PARA PULIDORA **T: APLICA SOLO PARA TALADRO**

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE
NA: NO APLICA

ITEM	CRITERIOS ESTADO DEL EQUIPO	VERIFICACIÓN LUNES C	LUNES NC	MARTES C	MARTES NC	MIÉRCOLES C	MIÉRCOLES NC	JUEVES C	JUEVES NC	VIERNES C	VIERNES NC	SÁBADO C	SÁBADO NC	DOMINGO C	DOMINGO NC
1	Los cables electricos estan en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	El equipo posee guarda y esta en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	Estado de empuñaduras o mangos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4	El disco o broca a utilizar es el apropiado para la labor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
5	Estado del disco o broca	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
6	Estado del boton de encendido	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
7	Mandril en buen estado (T)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
8	Acoples adecuados para los accesorios	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
9	Cuenta con llave para abrir y cerrar el madril (T)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
10	Sistema para aflojar el disco en buen estado (P)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
11	El area de trabajo se encuentra despejada y libre de obstrucciones	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
12	Estado de estructura (Aseo, pintura, tornillos, uniones, soldaduras)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
13	El operador se encuentra con los EPP correspondientes y los usa de manera adecuada	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES

Maquina en funcionamiento y en buen estado
Mango firme y bien ajustado / Interruptor funciona correctamente
Guarda de seguridad instalada / EPP se utilizan en optimas condiciones

OPERADOR Wilson Arnedo FIRMA

ELABORADO POR MARILUZ MORALES ACEVEDO FIRMA Mariluz Morales A.

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROYECTO	CONTRATO FDLUSA 459/2025
EQUIPO O HERRAMIENTA	TALADRO Y/O PULIDORA
MARCA	MAKITA
FRENTE DE OBRA	PARQUE PATRICIO
FECHA INSPECCION	DESDE 20/4/26 HASTA 25/4/2026
RESPONSABLE INSPECCIÓN	Mariluz Morales Acevedo



P: APLICA SOLO PARA PULIDORA **T: APLICA SOLO PARA TALADRO**

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE
NA: NO APLICA

ITEM	CRITERIOS ESTADO DEL EQUIPO	VERIFICACIÓN LUNES C	LUNES NC	MARTES C	MARTES NC	MIÉRCOLES C	MIÉRCOLES NC	JUEVES C	JUEVES NC	VIERNES C	VIERNES NC	SÁBADO C	SÁBADO NC	DOMINGO C	DOMINGO NC
1	Los cables electricos estan en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	El equipo posee guarda y esta en buen estado	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	Estado de empuñaduras o mangos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4	El disco o broca a utilizar es el apropiado para la labor	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
5	Estado del disco o broca	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
6	Estado del boton de encendido	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
7	Mandril en buen estado (T)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
8	Acoples adecuados para los accesorios	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
9	Cuenta con llave para abrir y cerrar el madril (T)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
10	Sistema para aflojar el disco en buen estado (P)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
11	El area de trabajo se encuentra despejada y libre de obstrucciones	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
12	Estado de estructura (Aseo, pintura, tornillos, uniones, soldaduras)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
13	El operador se encuentra con los EPP correspondientes y los usa de manera adecuada	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES

Optimas condiciones, maquinaria en buen estado, se utilizan los EPP adecuados en la actividad

OPERADOR Wilmer Amado FIRMA

ELABORADO POR MARILUZ MORALES ACEVEDO FIRMA Mariluz Morales A.