SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROYECTO	CONTRATO FDLUSA 459/2025	
EQUIPO O HERRAMIENTA	RANA O CANGURO COMPACTADOR	
MARCA	MAKITA	
FRENTE DE OBRA	PARQUES	
FECHA INSPECCION	**DESDE 27 Abril 2026** — **HASTA 30 Abril 2026**	
RESPONSABLE INSPECCIÓN		

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE
NA: NO APLICA

	CRITERIOS	VERIFICACION													
		LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
ITEM	ESTADO DEL EQUIPO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
1	Estado del tanque, tapas de combustible	✓		✓		✓		✓							
2	Palanca de Acelerador	✓		✓		✓		✓							
3	Niveles de Aceite	✓		✓		✓		✓							
4	Filtro de aire	✓		✓		✓		✓							
5	Estado de Zapatas o pison compactador	✓		✓		✓		✓							
6	Estado de Manillar	✓		✓		✓		✓							
7	Estado del cordon de Encendido	✓		✓		✓		✓							
8	Estado de Guayas	✓		✓		✓		✓							
9	Estado de fuelle	✓		✓		✓		✓							
10	Funcionamiento Amortiguadores	✓		✓		✓		✓							
11	Estado de estructura (Aseo, pintura, tornillos, uniones, soldaduras)	✓		✓		✓		✓							
12	Hay Presencia de fugas	✓		✓		✓		✓							
13	El operador se encuentra con los EPP correspondientes y los usa de manera adecuada	✓		✓		✓		✓							

OBSERVACIONES

→ Se verifican las condiciones del equipo, el estado se encuentra en total funcionamiento.

OPERADOR CARLOS CADENA FIRMA CARLOS CADENA

ELABORADO POR MARILUZ MORALES ACEVEDO FIRMA Mariluz Morales A.

COMPONENTE E MAO - MANUAL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO		

PROYECTO	CONTRATO FDLUSA 459/2025		
EQUIPO O HERRAMIENTA	RANA O CANGURO COMPACTADOR		
MARCA	MARITA		
FRENTE DE OBRA	PARQUE SAN PATRICIO		
FECHA INSPECCION	DESDE 10/4/26	HASTA 11/4/2026	
RESPONSABLE INSPECCIÓN	Manuel Morales Acevedo		

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE
NA: NO APLICA

ITEM	CRITERIOS ESTADO DEL EQUIPO	VERIFICACION LUNES C	LUNES NC	MARTES C	MARTES NC	MIÉRCOLES C	MIÉRCOLES NC	JUEVES C	JUEVES NC	VIERNES C	VIERNES NC	SÁBADO C	SÁBADO NC	DOMINGO C	DOMINGO NC
1	Estado del tanque, tapas de combustible									✓					
2	Palanca de Acelerador									✓					
3	Niveles de Aceite									✓					
4	Filtro de aire									✓					
5	Estado de Zapatas o pison compactador									✓					
6	Estado de Manillar									✓					
7	Estado del cordon de Encendido									✓					
8	Estado de Guayas									✓					
9	Estado de fuelle									✓					
10	Funcionamiento Amortiguadores									✓					
11	Estado de estructura (Aseo, pintura, tornillos, uniones, soldaduras)									✓					
12	Hay Presencia de fugas									✓					
13	El operador se encuentra con los EPP correspondientes y los usa de manera adecuada									✓					

OBSERVACIONES

Se verifican las condiciones, de la maquina compactadora, ya que tiene una base metalica plana, motor, sistema de vibracion por correas

OPERADOR CARLOS CADENA FIRMA CARLOS CADENA

ELABORADO POR Manuel Morales FIRMA Manuel Morales

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROYECTO	CONTRATO FDLUSA 459/2025
EQUIPO O HERRAMIENTA	RANA O CANGURO COMPACTADOR
MARCA	MAKITA
FRENTE DE OBRA	PARQUE PATRICIO
FECHA INSPECCION	**DESDE** 27 abril 26 **HASTA** 30/4/26
RESPONSABLE INSPECCIÓN	Marlyz Morales Acevedo 27 abril - 1 mayo /26



C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE
NA: NO APLICA

	CRITERIOS	VERIFICACIÓN													
		LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
ITEM	ESTADO DEL EQUIPO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
1	Estado del tanque, tapas de combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	Palanca de Acelerador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	Niveles de Aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4	Filtro de aire	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
5	Estado de Zapatas o pison compactador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
6	Estado de Manillar	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
7	Estado del cordon de Encendido	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
8	Estado de Guayas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
9	Estado de fuelle	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
10	Funcionamiento Amortiguadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
11	Estado de estructura (Aseo, pintura, tornillos, uniones, soldaduras)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
12	Hay Presencia de fugas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
13	El operador se encuentra con los EPP correspondientes y los usa de manera adecuada	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES

Una vez realizada la inspeccion preoperacional compactador equipo se encuentra en condiciones optimas de funcionamiento cumpliendo los requisitos de seguridad y operatividad estableda
No se evidencian fugas, fallas mecanicas ni condiciones que representan riesgo
El operador dispone de los elementos de proteccion personal (EPP)

OPERADOR carlos andres cadena FIRMA ANDRES CADENA C.

ELABORADO POR Marlyz Morales Acevedo FIRMA Marlyz Morales Acevedo

SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PROYECTO	CONTRATO FDLUSA 459/2025		
EQUIPO O HERRAMIENTA	RANA O CANGURO COMPACTADOR		
MARCA	MAKITA		
FRENTE DE OBRA	PARQUE SAN PATRICIO		
FECHA INSPECCION	**DESDE** 20/4/26	**HASTA** 26/4/26	
RESPONSABLE INSPECCIÓN			

C: CUMPLE
NC: NO CUMPLE
NA: NO APLICA

	CRITERIOS	VERIFICACION													
		LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
ITEM	ESTADO DEL EQUIPO	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC
1	Estado del tanque, tapas de combustible	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
2	Palanca de Acelerador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
3	Niveles de Aceite	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
4	Filtro de aire	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
5	Estado de Zapatas o pison compactador	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
6	Estado de Manillar	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
7	Estado del cordon de Encendido	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
8	Estado de Guayas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
9	Estado de fuelle	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
10	Funcionamiento Amortiguadores	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
11	Estado de estructura (Aseo, pintura, tornillos, uniones, soldaduras)	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
12	Hay Presencia de fugas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
13	El operador se encuentra con los EPP correspondientes y los usa de manera adecuada	✓		✓		✓		✓		✓		✓			

OBSERVACIONES

Equipo en optimas condiciones, compactador funcionamiento completo No se evidencian Fugas, fallas mecanicas ni condiciones que representen riesgo para el Operador y entorno de trabajo, el Operador dispone de todos los EPP

OPERADOR ANDRES CADENA FIRMA ANDRES CADENA. C.

ELABORADO POR Marlyz Morales Acevedo FIRMA Marlyz Morales