CONTRECOL CONSTRUCTORES S.A.S	SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO				
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA MENOR				
Código:	**SG-SST-F-39**	**Verisón:**	**1**	**Vigencia:**	**6/02/2026**

Frente de Trabajo/tramo: PARQUE MARGARITAS Y SAN PATRICIO — **Fecha: 29 ABRIL 2026**

Responsable del Frente de Trabajo: CARLOS SALAMANCA

Contratista: CONTRECOL SAS

Nombre de quien inspecciona: MARILUZ MORALES ACEVEDO

A continuación liste las herramientas inspeccionadas y su cumplimiento con condiciones de seguridad de acuerdo con lo establecido para cada una de ellas en la matriz de herramientas

Ítem	Herramienta	Referencia/ Identificación	Nivel de Criticidad	Cumple	No cumple	Observación
1	PALAS (RECTA Y PUNTA)	PARQUE SAN PATRICIO Y PARQUE MARGARITAS	BAJO	X		
2	PALA DE MANO (PALÍN)	PARQUE SAN PATRICIO Y PARQUE MARGARITAS	BAJO	X		
3	CARRETILLA	PARQUE SAN PATRICIO Y PARQUE MARGARITAS	BAJO	X		
4	MARTILLO	PARQUE SAN PATRICIO Y PARQUE MARGARITAS	BAJO	X		
5	MAZO	PARQUE SAN PATRICIO Y PARQUE MARGARITAS	BAJO	X		
6	ABOLLADORA	PARQUE SAN PATRICIO Y PARQUE MARGARITAS	BAJO	X		
7	LLAVE INGLESA	PARQUE SAN PATRICIO Y PARQUE MARGARITAS	BAJO	X		
8	LLAVES FIJAS O MIXTAS	PARQUE SAN PATRICIO Y PARQUE MARGARITAS	BAJO	X		
9	DESTORNILLADORES (PLANO Y ESTRELLA)	PARQUE SAN PATRICIO Y PARQUE MARGARITAS	BAJO	X		
10	ALICATES	PARQUE SAN PATRICIO Y PARQUE MARGARITAS	BAJO	X		
11	BARRA	PARQUE SAN PATRICIO Y PARQUE MARGARITAS	BAJO	X		
12						

Criticidad: **Muy Alto:** Suspensión de uso o actividad hasta corregir la falencia **Alto**: Corrección urgente/ validar en el siguiente uso. **Medio**: Corrección a mediano plazo **Bajo**: Corrección posible a largo plazo

Observaciones de la Inspección

No se encuentran novedades, herramientas en optimas condiciones

1.Las herramientas que se usan están son las especificas para le trabajo que se realiza.	**X**	NO	N.A.
2. Las herramientas se encuentran en buen estado de conservación y limpieza.	**X**	NO	N.A.
3. Es suficiente la cantidad de herramientas disponibles en razón del proceso productivo y de los operarios disponibles	**X**	NO	N.A.
4.Se observan hábitos correctos en el uso de las herramientas.	**X**	NO	N.A.
5.Los trabajadores están adiestrados en el uso seguro de las herramientas.	**X**	NO	N.A.
6.Los mangos de las herramientas se encuentran en buen estado de conservación y acoplados a la estructura	**X**	NO	N.A.
7.La estructura carece de fisuras o cortes	**X**	NO	N.A.
8.Presenta filo adecuado y carece de oxidación	**X**	NO	N.A.
9. Existen lugares y medios idóneos para la ubicación ordenada de las herramientas.	**X**	NO	N.A.

OBSERVACIONES

— Se enumeran las categorías usadas en inspecciones: Buen estado; Sin novedades; Desgaste normal por uso; Requiere limpieza; Herramienta sucia con material adherido; Presenta corrosión leve

ACCIONES INMEDIATAS - CORRECCIONES REALIZADAS

ACCIONES CORRECTIVAS REQUERIDAS

ESPACIO PARA SER DILIGENCIADO POR RESPONSABLE SST - AMBIENTAL ML1

¿REQUIERE GESTIÓN ADICIONAL? SI __ NO _X_	¿SE INCLUYE EN LOS PLANES DE ACCIÓN DE CONTROL AMBIENTAL O EN LA MATRIZ DE SEGUIMIENTO DE ACCIONES? SI__ NO _X_	ENCARGADO DEL CIERRE: ING MARILUZ MORALES ACEVEDO
¿HALLAZGO CERRADO? SI__ NO __	FECHA DE CIERRE: NO APLICA	VALIDADOR DEL CIERRE: DIRECTOR ERENESTO OTALORA

ELABORADO POR

FIRMA	Mariluz Morales A.
FECHA	**29 abril 2026**
NOMBRE	**MARILUZ MORALES ACEVEDO**
CARGO	**RESIDENTE SST**