CONSORCIO PARQUE LINEAL / CAR CUNDINAMARCA	GESTION INTEGRAL	
	CPL-FT-GI-154	
INSPECCIÓN EQUIPOS E INSTALACIONES LOCATIVAS	Fecha	2 de octubre 2025
	Versión	001
	Página **1** de **1**	

FECHA:	22/10/2025	**FRENTE DE TRABAJO**	Oficinas	**INSPECCIONADO POR:**	Luis Villamarin

DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD:	Inspeccion locativa en la oficina del consorcio

UBICACIÓN	ESTADO(*)												OBSERVACIONES
	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	
Escritorios										✓			Se encuentran en buen estado, cumpliendo con los requerimientos de
escaleras										✓			Se encuentran en buen estado, cumpliendo con los requerimientos de
puertas										✓			Se encuentran en buen estado, cumpliendo con los requerimientos de
baños										✓			Se encuentran en buen estado, cumpliendo con los requerimientos de
tomas electricos										✓			Se encuentran en buen estado, cumpliendo con los requerimientos de
Sillas										✓			Se encuentran en buen estado, cumpliendo con los requerimientos de
Luiminarias										✓			Se encuentran en buen estado, cumpliendo con los requerimientos de
Cableado										✓			Se encuentran en buen estado, cumpliendo con los requerimientos de
Señalización										✓			Se encuentran en buen estado, cumpliendo con los requerimientos de
Salidas de emergencias										✓			Se encuentran en buen estado, cumpliendo con los requerimientos de
Puertas										✓			Se encuentran en buen estado, cumpliendo con los requerimientos de
-													

(*)ESTADO: CONFORME: ✓ NO CONFORME: X