UNIÓN TEMPORAL
CARINCEL
CARVERPA SAS | INCEL LTDA

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)			
	CODIGO:	VERSION: 01	FECHA DE EJECUCION: 04-09-2021

N° ATS	N° permisos de trabajo :	FECHA VALIDEZ DEL ATS
001.	—	DESDE : 01-NOV 25 HASTA : 30-NOV 25.

Lugar/Ubicación :	Proyecto :	Equipo de trabajo :
Para Judicial	Remodelación	7.

Necesita permiso de trabajo para ejecutar la actividad en el área: SI___ NO___ CUALES : Trabajo en altura____ Trabajo en caliente _____ Izaje de cargas____ Espacio confinado____ Sustancias Químicas ___ Energías Peligrosas ___

Descripción del trabajo a ejecutar: Remodelación General

epp necesarios para ejecutar la actividad : casco__Y__ botas__V__ gafas__X__ guantes__X__ barbuquejo_____ mangas_____ polainas_____ p. auditivo _____ visor_____ careta de soldar_____ tapabocas convensional_____ mascarilla media cara con filtros_____ polainas _____ rodilleras_____ delantal_____ tyvek_____ otros _____

Herramientas y equipos a ser utilizados : Llaves mixtas, Pulidora, Extensión

N°	PASO A PASO DE LAS ACTIVIDADES	PELIGRO	CONTROLES	EPP
1	NSTALACIÓN DE RED ELÉCTRICA (TUBERÍA METÁLICA CON ANDAMIOS)	Caídas de altura Contacto eléctrico Cortes con herramientas Golpes Lesiones graves o muerte Electrocución Heridas	Uso de andamios certificados (2 niveles) Inspección diaria del andamio Desenergizar circuitos Uso de pulidora con guarda Supervisión permanente	Casco, gafas, guantes dieléctricos, botas, arnés (si aplica), protección auditiva
2	INSTALACIÓN DE LUMINARIAS	Caídas Contacto eléctrico Caída de objetos	Desenergización previa Uso seguro de andamios No trabajar solo Señalización del área	Casco, guantes dieléctricos, gafas, botas
3	TRASLADO MANUAL DE MATERIAL (PLANTILLA)	Sobreesfuerzos Caídas Golpes	Técnica de levantamiento seguro Uso de carretillas Rutas despejadas No sobrecargar	Casco, guantes, botas, tapabocas
4	PREPARACIÓN MANUAL DE CONCRETO	Irritación por cemento Inhalación de polvo	Uso de guantes y gafas Área ventilada Limpieza posterior	Guantes, gafas, tapabocas, botas
5	NSTALACIÓN DE PISO Y ZÓCALO	Traslado de material: Riesgos: golpes, cortes	Controles: manipulación segura	EPP: guantes, botas
		Elaboración de mezcla : Riesgos: irritación	Çontroles: ventilación	EPP: guantes, gafas
		Corte con pulidora Riesgos: cortes, partículas, ruido	Controles: guarda de seguridad, inspección	EPP: gafas, careta, guantes, protección auditiva
6	ESTUCO Y PINTURA DE MUROS	Estuco y lijado : Riesgos: polvo	Controles: ventilación	EPP: tapabocas, gafas
		Aplicación de vinilo : Riesgos: vapores	Controles: ventilación	EPP: guantes
7	PINTURA EN MADERA (PUERTAS Y VENTANAS)	Lijado y enmasillado : Riesgos: polvo	Controles: limpieza	EPP: gafas, tapabocas
		Pintura con thinner Riesgos: vapores tóxicos, incendio	Controles: no fumar, ventilación, almacenamiento seguro	EPP: guantes, respirador, gafas

Powered by CamScanner

CARINCEL

ANALISIS DE TRABAJO SEGURO (ATS)

Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo

Fecha: 04/09/2021 | Version: 001

NOMRES Y APELLIDOS	CEDULA DE CIUDADANIA	FECHA INGRESO	EMPRESA	FIRMA	FECHA SALIDA
FELIX CAMARGO	73143269	01-Nov-25	CARINCEL	Felix C	30-Nov-25
RAMON SOSA	9096435	01-Nov-25	CARINCEL	Ramon S	30 Nov-25
JAMES CUADRADO	1007207651	01-Nov-25	CARINCEL	James Manuel.	30-Nov-25
YOEN SOACHA	11255349	01-Nov-25	CARINCEL	Yoen E.S	30-Nov-25
NEIDER BLANQUICET	1002190457	01-Nov-25	CARINCEL	Neider	30-Nov-25
GEOVANY BERRIO	73114938	01-Nov-25	CARINCEL	Geovany B	30-Nov-25
ISIDRO LLERENA	730855323	01-Nov-25	CARINCEL	I. S. D'Lo	30-Nov-25

APROBACIONES ATS :

APRUEBA - ENCARGADO CONTRATISTA	APRUEBA INGENIERO RESIDENTE
Nombre y apellidos : DINA DITTA	Nombre y apellidos : DINA DITTA
Cedula de ciudadanía : 1002245788	Cedula de ciudadanía : 1002245788
fecha : 01 NOV - 25	Fecha : 01-NOV-25
Firma Dina Ditta	Firma Dina Ditta

VALIDA HSE CONTRATISTA	VALIDA - COORDINADOR HSE
Nombre y apellidos : MARIA BARRETO	Nombre y apellidos : MARIA BARRETO
Cedula de ciudadanía : 1143387888	Cedula de ciudadanía : 1143387888
Fecha : 01 NOV -205	Fecha : 01-NOV-2025
Firma	Firma

REVALIDACION DEL ATS

APRUEBA - ENCARGADO CONTRATISTA	APRUEBA INGENIERO RESIDENTE
Nombre y apellidos : DINA DITTA	Nombre y apellidos : DINA DITTA
Cedula de ciudadanía : 1002245788	Cedula de ciudadanía : 1002245788
Fecha : 15 NOV/25	Fecha : 15-Nov-205
Firma Dina Ditta	Firma Dina Ditta

VALIDA HSE CONTRATISTA	VALIDA - COORDINADOR HSE
Nombre y apellidos : MARIA BARRETO	Nombre y apellidos : MARIA BARRETO
Cedula de ciudadanía : 1143387888	Cedula de ciudadanía : 1143387888
Fecha : 15 NOV-25	Fecha : 15-NOV-25
Firma	Firma

Powered by CamScanner

CARINCEL

SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
INSPECCIÓN GENERAL ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

		4/09/2021	1
NOMBRE RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:	MARIA JOSE BARRETO	REPORTADO A/CARGO:	MARIA JOSE BARRETO
FECHA DE INSPECCIÓN:	Nov - 2025	PROYECTO	REMODELACION RAMA JUDICIAL

Nota: Tener en cuenta los criterios de inspección para evaluar el cumplimiento de los EPP de los trabajadores e indicar como: **C:** Cumple **NC:** No Cumple **R:** Reemplazado durante inspección **N/A:** No Aplica

NOMBRE DEL TRABAJADOR	Protección Corporal							Casco de Seguridad				Gafas de Seguridad			Protector		Guantes				Mascarillas					Otros EPP			Protección Corporal				FIRMA TRABAJADOR
	Tyvek	Camisa	Pantalon	Traje	Botas de Seguridad	Botas Pantaneras	Impermeable	Concha	Tafiletes	Sistema de Ajuste	Barbuquejo	Lente Claro	Lente Oscuro	Monogafas	Tipo Copa	De Inserción	Cuero	Carnaza	Nitrilo		Material particulado	Repuesto Cartuchos	Gases y vapores	Tapaboca desechable		Casco de Motocicleta	Arnes de Seguridad	Eslingas	Careta	Delantal	Polainas	Mangas	
FELIX CAMARGO REYES	NA	C	C	NA	C	NA	NA	C	NA	NA	C	C	C	NA		NA	NA	C	C		NA	C	C	C		NA	NA	NA	C	C	NA	NA	Felix C
RAMON ENRIQUE SOSA REYES	NA	C	C	NA	C	NA	NA	C	NA	NA	C	C	C	NA		NA	NA	C	C		NA	C	C	C		NA	NA	NA	C	C	NA	NA	Ramon E
JAMES MANUEL CUADRADO BERRIO	NA	C	C	NA	C	NA	NA	C	NA	NA	C	C	C	NA		NA	NA	C	C		NA	C	C	C		NA	NA	NA	C	C	NA	NA	James Manuel
YOEN EWINZON SOACHA MELO	NA	C	C	NA	C	NA	NA	C	NA	NA	C	C	C	NA		NA	NA	C	C		NA	C	C	C		NA	NA	NA	C	C	NA	NA	Yoen E.S
NEIDER BLANQUICETT BLANQUICETT	NA	C	C	NA	C	NA	NA	C	NA	NA	C	C	C	NA		NA	NA	C	C		NA	C	C	C		NA	NA	NA	C	C	NA	NA	Neider
ISIDRO LLERENA GARCIA	NA	C	C	NA	C	NA	NA	C	NA	NA	C	C	C	NA		NA	NA	C	C		NA	C	C	C		NA	NA	NA	C	C	NA	NA	Isidro
Geovany berrio	NA	C	C	NA	C	NA	NA	C	NA	NA	C	C	C	NA		NA	NA	C	C		NA	C	C	C		NA	NA	NA	C	C	NA	NA	Geovany B

FIRMA RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN:

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

FORMATO DE REGISTRO DE ASISTENCIA

Sistema de Gestión de la Seguridad Y Salud en el Trabajo

FECHA: 04-09-2021	CODIGO:	Version: 001

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
CARTAGENA	remodelaciones oficinas ramas judicial	10	NOV	25

ACTIVIDAD REALIZADA		TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción		Uso mis Gafas.
Charla de seguridad	✓	
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo		
Seminario / Taller / Curso		
Capacitación y Entrenamiento en SST		
Capacitación especifica al cargo		
Otra		

No	Nombre del Trabajador	Cèdula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	Felix Camargo Reyes	73143269	oficial	Felix C
2	Ramón Enrique Sosa Reyes	9096435	oficial	Ramon E
3	James Manuel Cuadrado Berrio	1007207651	oficial	James Manuel
4	Yoen Ewinzon Soacha Melo	11255349	oficial	Yoen E.S
5	Neider Blanquicett Blanquicett	1002190457	Ayudante	
6	Isidro Llerena García	73085532	Ayudante	I Sidro
7	Geovany berrio	73114938	Ayudante	Geovany B
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre maria jose barreto cabeza	Firma

Powered by CamScanner

UNIÓN TEMPORAL CARINCEL (CARVEPA SAS / INCEL LTDA)	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL CARINCEL	CODIGO:
	Seguridad y Salud en el Trabajo y Medio Ambiente	FECHA: 04-09-2021
	Inspección de herramientas menores	VERSION: 1
		PAGINA: 1

FECHA DE EJECUCION : Nov-2025		PROYECTO : remodelación obra rama judicial	
NOMBRE	APELLIDO	CEDULA	FIRMA
María jose	Barreto cabeza	1143387888	

INFORMACION DE HERRAMIENTAS Y ELEMENTOS

Descripción	ESTADO				TOTAL	Observaciones
	Optimo	Regular	Deficiente	No se tiene		
Barra	✓				1	
Llave de expansión # 12	✓				1	
Llave de inyección hexagonal				X		
Llave de inyección triangular				X		
Llave fimaca				X		
Brocas	✓				3	
Llave hechizo Triangular				X		
Llave válvula Ciega				X		
Protector auricular				X		
Segueta 1	✓					
Cincel	✓				3	
Cuchillo				X		
Destornillador de estría	✓				1	
Destornillador pala	2				2.	
Extensiones con lámparas				X		
Extensiones eléctricas	✓				3	
Martillo	✓				1	
Mona	✓				2	
Pala	✓				3	
Palustre	✓				4.	
Llave de dispositivo				X		
OTROS:						

PRÓXIMA FECHA DE SEGUIMIENTO A LAS RECOMENDACIONES DADAS:	FIRMA DE QUIEN REALIZA LA INSPECCIÓN:	FIRMA REPRESENTANTE DEL COPASST
18/12/25		

Powered by CamScanner

FORMATO INSPECCION PREOPERACIONAL PERCUTOR (Martillo demoledor / Rotomartillo)				
CODIGO :	FECHA DE APROBACION 4-09-2021	VERSION 01	PAGINA 1 DE 1	CARINCEL

EQUIPO: PERCUTOR (Martillo demoledor / Rotomartillo) CODIGO / SERIE: #002

MES: Nov-2025

OPERADOR DEL EQUIPO Heder Bonilla

ESPECIFICAR CON UNA "B" SI EL ITEM A CALIFICAR SE ENCUENTRA BIEN Y CON UNA "M" SI NO SE ENCUENTRA EN OPTIMAS CONDICIONES

	ESTÁNDAR		DÍAS DEL MES																											OBSERVACIONES
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	Equipo limpio y sin daños visibles	Guardas de protección fijos y en perfecto estado.		✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓				
2	Broca o cincel en buen estado	Correctamente fijado, sin falta de pedazos y sin desgaste no menor a 1/3" parte de su dimención original.		✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓				
3	Cable y enchufe en buen estado	cable sin cortes, hilos expuestos y conexión en buenas condiciones		✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓				
4	Interruptor funciona correctamente	Llaves/botones fijos y sin cables eléctricos expuestos		✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓				
5	No presenta vibraciones anormales	Sin vibraciones o ruidos anormales		✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓				
6	Elementos de protección personal	Se cuenta con la protección facial (careta) para utilización de la pulidora.		✓	✓	✓	✓					✓	✓	✓						✓	✓	✓	✓				✓	✓	✓	✓				
	NOMBRE RESPONSABLE OPERAR EQUIPO:																																	

Si se constata alguna anormalidad informar al técnico de mantenimiento para que se decida:
1 – AJUSTAR/CORREGIR
2 – NO OPERAR EQUIPO

- EJECUTAR LAS INSPECCIONES CON LA FRECUENCIA INDICADA O, PARA EQUIPOS DE USO ESPORÁDICO, CUANDO SE USE.
- OPERAR EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUÉS DE EJECUTAR LA INSPECCIÓN DE PREUSO.

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner

FORMATO INSPECCION PREOPERACIONAL PULIDORA				
CODIGO :	FECHA DE APROBACION 4-09-2021	VERSION 01	PAGINA 1 DE 1	CARINCEL

EQUIPO: PULIDORA
MES: NOV - 2025
OPERADOR DEL EQUIPO Jhonny Cardenas

CODIGO / SERIE: #01

ESPECIFICAR CON UNA "B" SI EL ITEM A CALIFICAR SE ENCUENTRA BIEN Y CON UNA "M" SI NO SE ENCUENTRA EN OPTIMAS CONDICIONES

	ESTÁNDAR		DÍAS DEL MES																											OBSERVACIONES
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
1	Protección del disco	Guardas de protección fijos y en perfecto estado.			✓	✓	✓		✓		✓	✓							✓	✓	✓	✓				✓	✓		✓	✓		✓		
2	Disco	Correctamente fijado, sin falta de pedazos y sin desgaste no menor a 1/3" parte de su dimención original.			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
3	Estado de cables y conexiones	cable sin cortes, hilos expuestos y conexión en buenas condiciones			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
4	Llaves eléctricas de encendido/apagado	Llaves/botones fijos y sin cables eléctricos expuestos			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
5	Funcionamiento general (con la pulidora prendida)	Sin vibraciones o ruidos anormales			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
6	Elementos de protección personal	Se cuenta con la protección facial (careta) para utilización de la pulidora.			✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓							✓	✓	✓	✓	✓			✓	✓	✓	✓	✓				
	NOMBRE RESPONSABLE OPERAR EQUIPO:		Jhonny Cardenas																														

Si se constata alguna anormalidad informar al técnico de mantenimiento para que se decida:
1 – AJUSTAR/CORREGIR
2 – NO OPERAR EQUIPO

- EJECUTAR LAS INSPECCIONES CON LA FRECUENCIA INDICADA O, PARA EQUIPOS DE USO ESPORÁDICO, CUANDO SE USE.
- OPERAR EL EQUIPO SOLAMENTE DESPUÉS DE EJECUTAR LA INSPECCIÓN DE PREUSO.

OBSERVACIONES:

Powered by CamScanner