DOCUMENTO CONFIDENCIAL

ÁREAS

AREA P1

ÁREAS ESPACIOS

- Almacenamiento dispositivos e insumos
- Ambiente Aislado Adultos
- Ambiente aislado Pediátrico
- Baño aislado Adultos
- Baño aislado Pediátrico
- Baño consultorio
- Baño Consultorio Pediatria
- Baño control
- Baño Ecógrafo
- Baño enfermeria
- Baño Enfermería
- Baño ERA
- Baño funcionarios hombres
- Baño funcionarios mujeres
- Baño Hombres
- Baño hombres
- Baño Hombres ayudas diagnosticas
- Baño Hombres EDA
- Baño Mujeres
- Baño mujeres
- Baño Mujeres ayudas diagnosticas
- Baño mujeres EDA
- Baño MVR/Mujeres
- Baño Observación hombres
- Baño Observación Mujeres
- Baño observación pediatrica
- BañoMVR-Hombres
- CIRCULACIÓN AYUDAS DIANOSTICAS AMBULATORIO
- CIRCULACIÓN EMERGENCIAS
- CIRCULACIÓN FUNCIONARIOS
- CIRCULACIÓN URGENCIAS
- CIRCULACIÓNURGENCIAS
- Circulación ambulatoria Ayudas diagnósticas
- Circulación Fallecidos
- Circulación Tomógrafo
- Consultorio ginecobstetricia
- Consultorio pediatría
- Consultorio triage
- Consultorio valoración adulto
- Cuarto aseo
- Cuarto aseo ayudas diagnósticas
- Cuarto de aseo
- Cuarto de control
- Cuarto de disparo
- Cuarto Eléctrico
- Cuarto Tomógrafo
- Cuarto técnico
- Custodia
- Dep. Medicamentos
- Dep. ropa limpia
- Depósito de residuos
- Ducha Lavado de pacientes
- Ecógrafo
- Equipos
- Equipos e instrumentos
- Escalera de emergencia
- Escaleras emergencia
- Escaleras públicas
- Esclusa
- Estacionamiento camillas y sillas
- Estacionamiento camillas y sillas de ruedas
- Estación de café
- Farmacia
- FILTRO ACCESO FUNCIONARIOS
- Funcionario-Emergencias
- HALL ACCESO
- Hall ascensor camillero
- HALL PRIVADO
- HALL PUBLICO
- Instrumentos
- Lavado Patos
- Lavado Patos tomografo
- Mamografia
- Observación pediátrica
- Oficina de coordinación médica y enfermería
- Preparación y recuperación Tomografo
- Puesto de enfermeria
- Puesto de enfermeria emergencias
- Rayos X
- Recepcion -control
- Recepcion y espera ayudas diagnósticas
- Recepción-control Facturación urgencias
- Residuos
- Ropa Limpia
- Ropa sucia
- Sala de Espera Capacidad 24
- Sala de Espera Urgencias capacidad 26
- Sala de lectura RX
- Sala de procedimientos
- Sala de reanimación
- Sala de yesos
- Sala EDA
- Sala ERA
- Tomógrafo
- Trabajo Limpio
- Trabajo limpio emergencias
- Trabajo sucio
- Trabajo sucio tomografo
- TRANSFER
- URGENCIAS
- Vester funcionarios hombres
- Vester funcionarios mujeres
- Vester hombres ayudas diagnosticas
- Vester Mamografia
- Vester mujeres ayudas diagnosticas

2 NIVEL 1 ÁREA-URGENCIAS-AYUDAS DIAGNÓSTICAS-ADMISIONES
Escala 1 : 150

1 PLANTA GENERAL NIVEL 1 ÁREAS-URGENCIAS-AYUDAS DIAGNÓSTICAS-ADMISIONES
Escala 1 : 150

DOCUMENTO CONFIDENCIAL

ARCH. MAGNÉTICO
ACTUALIZADO EL: 15/11/2024 4:54:39 p. m.
Este plano fue elaborado por medios electrónicos, no modificar manualmente

ESCALA	FECHA DE REVISIÓN:	PLANO N°:
1 : 150	15/11/2024 4:54:39 p. m.	ARQ-104

ESE Hospital San Rafael Yolombó — Transformando vidas

MUNICIPIO DE YOLOMBO
DIRECCIÓN: CALLE COLOMBIA N° 20 - 92, YOLOMBÓ

NOMBRE DEL PROYECTO:	DIRECCIÓN:	COD. PROYECTO:
CONSTRUCCIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA DE LA ESE HOSPITAL SAN RAFAEL YOLOMBO, ETAPA 1 TORRE CLINICA	CARRERA 24 N°13 - 466 YOLOMBO. ANTIOQUIA	CONTRATO N° 056 DE 2021

SELLOS

(ESPACIO PARA CUADRO DE AREAS Y/O CONVENCIONES, OBSERVACIONES, REVISIONES Y MODIFICACIONES)

CONVENCIONES

*Todas las medidas deberan ser Rectificadas en Obra, Cuenta y Riesgo de Cada uno de los Contratistas.

INTERVENTOR:
JORGE GOMEZ
Converge Constructores S.A.S
Calle 41 N° 76 19 Barrio Laureles Medellín Antioquia

CONSULTOR:
DEACIVIL
Calle 45 G N° 71-130 Medellín Antioquia
administracion@deacivil.com
www.deacivil.com

COLSULTOR TÉCNICO
CALLE 6 SUR N0.43 A-200 EDIFICIO LUGO OFICINA 810 - +57 4 4442634 - www.alcuboarquitectos.net - MEDELLIN. - COLOMBIA

DISEÑO:
ALCUBO ARQUITECTOS
NIT 900 394 485-3

PROFESIONAL RESPONSABLE:
ARQ ALEJANDRO MARTÍNEZ D
MAT A05242000-98564258

DIBUJO:
ARQ MARÍA ISABEL PRADA Z
MAT A27782017-1152202136

MODIFICACIONES
CONTROL DE CAMBIOS

REV.	FECHA	RESPONSABLE	MODIFICACIÓN
1	15/09/2021	Arquitectura	Entrega cabida
2	30/09/2021	Arquitectura	Modificación observaciones cabida
3	15/10/2021	Arquitectura	Entrega anteproyecto
4	21/10/2021	Arquitectura	Modificación observaciones anteproyecto
5	03/11/2021	Arquitectura	Modificación observaciones anteproyecto
6	01/02/2022	Arquitectura	Modificación observaciones Gobernación de Antioquia
7	12/04/2022	Arquitectura	Modificación observaciones Min. Salud. Entrega anteproyecto
8	26/10/2023	Arquitectura	Modificación por ajustes de estructura
9	15/11/2024	Arquitectura	Modificación por observaciones especificaciones en Arquitectura.

APROBACIONES

Vo.B. BUENO SUPERVISOR DELEGADO POR EL HOSPITAL SAN RAFAEL DE YOLOMBO	Vo.B. REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Vo.B. DIRECTOR DE INTERVENTORIA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

Vo.B. REPRESENTANTE LEGAL DEL CONTRATO DE CONSULTORIA	Vo.B. DIRECTOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS

NOMBRE DE PLANO:	CONTENIDO DE PLANO:
PLANTA GENERAL NIVEL 1 ÁREAS - URGENCIAS - AYUDAS DIAGNÓSTICAS - ADMISIONES	PLANTA NIVEL 1 ÁREA GENERAL ESC 1:150 PLANTA NIVEL 1 ÁREAS ESPACIOS ESC 1:150

ESCALA	FECHA DE REVISIÓN:	PLANO N°
1 : 150	15/11/2024 4:54:39 p. m.	ARQ-104

ARCHIVO DIGITAL: DOCUMENTO CONFIDENCIAL