

OTP - 3267

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE										
INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN				OT Planta Física					
SERVICIO	INSTITUCIÓN				PRIORIDAD	BAJA		MED	X	ALTA
FUNCIONARIO	JOAN OSPINA				FECHA		13/05/2026		HORA	07:52

ORDEN DE TRABAJO										
EQUIPO	BOMBA DE VIDRIO				FALLA REPORTADA					
MARCA	GENÉRICO				CAMBIO DE BOMBA DE VIDRIO P25 EN RAMPA DE CIRUGÍA.					
SERIE	BOMBA VIDRIO		CÓDIGO INVENTARIO							
ESTADO INICIAL	CARCAZA	N.A	CORDÓN Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	N.P		
OBSERVACIONES	CAMBIO DE BOMBA DE VIDRIO P25 EN RAMPA DE CIRUGÍA.									
RECIBE	JUAN MANUEL GONZALEZ						ENTREGA	JOAN OSPINA		
CARGO	COORDINADOR TÉCNICO						CARGO	JEFE DE ALMACEN		
FECHA	DIA	13	MES	05	AÑO	2026	HORA	10:05		

P = Pase	N.A = No aplica	N.P = No pase
----------	-----------------	---------------

DIAGNOSTICO		
CAMBIO DE BOMBA DE VIDRIO P25 EN RAMPA DE CIRUGÍA.	REPUESTO	CANT
	BOMBA DE VIDRIO REF P25	1

FUNCIONARIO	JUAN MANUEL GONZALEZ	HORA	10:05	FECHA	DIA	MES	AÑO
					13	05	2026
OBSERVACIONES	CAMBIO DE BOMBA DE VIDRIO P25 EN RAMPA DE CIRUGÍA.						

REPARACIÓN					
FECHA			HORA		TRABAJOS REALIZADOS
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL	SE REVISÓ Y SE REALIZÓ EL CAMBIO DE BOMBA DE VIDRIO P24 EN RAMPA DE CIRUGÍA. QUEDA OK
13	05	2026	10:05	10:30	

FUNCIONARIO	JUAN MANUEL GONZALEZ	PROXIMO PREV	05/2026
--------------------	----------------------	---------------------	---------

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO

ENTREGA					
RECIBÍ A CONFORMIDAD			FECHA		HORA
NOMBRE	Joan Ospina Rios		DIA	MES	AÑO
CARGO	Jefe Almacen		13	5	2026

OTP - 3270

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE										
INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN				OT Planta Física					
SERVICIO	INSTITUCIÓN				PRIORIDAD	BAJA		MED	X	ALTA
FUNCIONARIO	ANA AGUDELO				FECHA		13/05/2026		HORA	07:54

ORDEN DE TRABAJO										
EQUIPO	BOMBILLO				FALLA REPORTADA					
MARCA	PHILIPS				TRES BOMBILLOS MALOS EN PASILLO DE PEDIATRÍA					
SERIE	123445		CÓDIGO INVENTARIO							
ESTADO INICIAL	CARACA	P	CORCIÓN Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	N.P		
OBSERVACIONES	TRES BOMBILLOS MALOS EN PASILLO DE PEDIATRÍA									
RECIBE	JUAN MANUEL GONZALEZ						ENTREGA	ANA AGUDELO		
CARGO	COORDINADOR TECNICO						CARGO	ENFERMERA JEFE		
FECHA	DIA	13	MES	05	AÑO	2026	HORA	13:30		

P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa
----------	-----------------	---------------

DIAGNOSTICO		
TRES BOMBILLOS MALOS EN PASILLO DE PEDIATRÍA	REPUESTO	CANT
	BOMBILLO LED	3

FUNCIONARIO	JUAN MANUEL GONZALEZ	HORA	13:30	FECHA	DIA	MES	AÑO
					13	05	2026
OBSERVACIONES	TRES BOMBILLOS MALOS EN PASILLO DE PEDIATRÍA						

REPARACIÓN					
FECHA			HORA		TRABAJOS REALIZADOS
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL	SE REVISY SE ENCUENTRAN TRES BOMBILLOS MALOS EN PASILLO DE PEDIATRÍA, SE REEMPLAZAN POR BOMBILLOS NUEVOS. QUEDAN OK.
13	05	2026	13:30	14:10	

FUNCIONARIO	JUAN MANUEL GONZALEZ	PROXIMO PREV	05/2026
--------------------	----------------------	---------------------	---------

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO

ENTREGA					
RECIBE A CONFORMIDAD			FECHA		HORA
NOMBRE	Johanel Quinteiro		DIA	MES	AÑO
CARGO	Enfermera		13	5	2026



DIURMED S.A.S.
Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext.149

OTP - 3263

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE										
INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN				OT Planta Física					
SERVICIO	INSTITUCIÓN				PRIORIDAD	BAJA		MED	X	ALTA
FUNCIONARIO	ELIZABETH GONZALEZ				FECHA		13/05/2026		HORA	07:49

ORDEN DE TRABAJO									
EQUIPO	BOMBILLO				FALLA REPORTADA				
MARCA	PHILIPS				UNO MALO EN PASILLO DE ORTOPEdia				
SERIE	123445		CÓDIGO INVENTARIO						
ESTADO INICIAL	CARCAJA	P	CORDÓN Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	N.P	
OBSERVACIONES	UNO MALO EN PASILLO DE ORTOPEdia								
RECIBE	JUAN MANUEL GONZALEZ						ENTREGA	ELIZABETH GONZALEZ	
CARGO	COORDINADOR TECNICO						CARGO	ENFERMERA JEFE	
FECHA	DIA	13	MES	05	AÑO	2026	HORA	08:00	

P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pase
----------	-----------------	---------------

DIAGNOSTICO		
UNO MALO EN PASILLO DE ORTOPEdia	REPUESTO	CANT
	BOMBILLO LED	1

FUNCIONARIO	JUAN MANUEL GONZALEZ	HORA	FECHA	DIA	MES	AÑO
		08:00		13	05	2026
OBSERVACIONES	UNO MALO EN PASILLO DE ORTOPEdia					

REPARACIÓN					
FECHA			HORA		TRABAJOS REALIZADOS
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL	SE REvisa Y SE ENCUENTRA BOMBILLO LED MALO EN PASILLO DE ORTOPEdia, SE REEMPLAZA POR UNO NUEVO QUEDA EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO.
13	05	2026	08:00	08:30	

FUNCIONARIO	JUAN MANUEL GONZALEZ	PROXIMO PREV
		05/2026

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO

ENTREGA					
RECIBI A CONFORMIDAD			FECHA		HORA
NOMBRE	Verónica Muñoz		DIA	MES	AÑO
CARGO	Enfermera		13	5	2026



Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

OTP - 3264

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE									
INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN				OT Planta Física				
SERVICIO	INSTITUCIÓN				PRIORIDAD	BAJA	MED	X	ALTA
FUNCIONARIO	ANDREA GIRALDO				FECHA	13/05/2026		HORA	07:50

ORDEN DE TRABAJO									
EQUIPO	BOMBILLO				FALLA REPORTADA				
MARCA	PHILIPS				UNO MALO EN PASILLO EN MEDICINA INTERNA				
SERIE	123445	CÓDIGO INVENTARIO							
ESTADO INICIAL	CANASA	P	CORDÓN Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	N.P	
OBSERVACIONES	BOMBILLO MALO								
RECIBE	JUAN MANUEL GONZALEZ					ENTREGA	ANDREA GIRALDO		
CARGO	COORDINADOR TECNICO					CARGO	ENFERMERA JEFE		
FECHA	DIA	13	MES	05	AÑO	2026	HORA	08:31	

P = Pasa

N.A = No aplica

N.P = No pasa

DIAGNOSTICO		
UNO MALO EN PASILLO EN MEDICINA INTERNA	REPUESTO	CANT
	BOMBILLO LED	1

FUNCIONARIO	JUAN MANUEL GONZALEZ	HORA	08:31	FECHA	DIA	MES	AÑO
					13	05	2026
OBSERVACIONES	BOMBILLO MALO						

REPARACIÓN					
FECHA			HORA		TRABAJOS REALIZADOS
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL	
13	05	2026	08:31	08:55	SE REVISY Y SE ENCUENTRA BOMBILLO MALO EN PASILLO DE MEDICINA INTERNA, SE REEMPLAZA POR UN BOMBILLO NUEVO. QUEDA TRABAJANDO OK

FUNCIONARIO	JUAN MANUEL GONZALEZ	PROXIMO PREV	05/2026
-------------	----------------------	--------------	---------

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO

ENTREGA				
RECIBE A CONFORMIDAD		FECHA		HORA
NOMBRE	Andrea Giraldo	DIA	MES	AÑO
CARGO	Enfermera	13	5	2026

OTP - 3281

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE									
INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E RIONEGRO SEDE GMM				OT Planta Física				
SERVICIO	INSTITUCIÓN				PRIORIDAD	BAJA		MED	X
FUNCIONARIO	NATALIA BALLESTEROS				FECHA		22/05/2026		HORA
								12:25	

ORDEN DE TRABAJO									
EQUIPO	LÁMPARA DE EMERGENCIA					FALLA REPORTADA			
MARCA	SYLVANIA					LAMPARA DE EMERGENCIA MALAS EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE URGENCIAS.			
SERIE	.8769	CÓDIGO INVENTARIO							
ESTADO INICIAL	CARACA	N.A	CORDÓN Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	N.P	
OBSERVACIONES	LAMPARA DE EMERGENCIAS, MALA								
RECIBE	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ					ENTREGA	NATALIA BALLESTEROS		
CARGO	INGENIERO					CARGO	ENFERMERA JEFE		
FECHA	DIA	22	MES	05	AÑO	2026	HORA	07:30	

P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa
----------	-----------------	---------------

DIAGNOSTICO		
LAMPARA DE EMERGENCIA MALAS EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE URGENCIAS.	REPUESTO	CANT
	LÁMPARA DE EMERGENCIA	1

FUNCIONARIO	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ	HORA	FECHA	DIA	MES	AÑO
		07:30		22	05	2026
OBSERVACIONES	LAMPARA DE EMERGENCIAS, MALA					

REPARACIÓN					
FECHA			HORA		TRABAJOS REALIZADOS
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL	SE REMPLAZA LAMPARA DE EMERGENCIA MALA EN LA ENTRADA PRINCIPAL DE URGENCIAS.
22	05	2026	07:30	08:10	

FUNCIONARIO	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ	PROXIMO PREV	05/2026
--------------------	---------------------------------	---------------------	---------

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO

ENTREGA					
RECIBÍ A CONFORMIDAD			FECHA		HORA
NOMBRE	Natalia Ballesteros		DIA	MES	AÑO
CARGO	Jefe		22	5	2026



Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

OTP - 3285

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE									
INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN				OT Planta Física				
SERVICIO	INSTITUCIÓN				PRIORIDAD	BAJA		MED	X
FUNCIONARIO	ESTEFANIA GARCIA				FECHA		22/05/2026		HORA
								12:22	

ORDEN DE TRABAJO									
EQUIPO	TOMACORRIENTE					FALLA REPORTADA			
MARCA	LEGRAD					DOS TOMAS MALOS EN HABITACIONES 231 Y 236 DE QUIRÚRGICAS			
SERIE	987	CÓDIGO INVENTARIO							
ESTADO INICIAL	CARACA	N.A	CORDÓN Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TICALS	N.A	ACCESORIOS	N.P	
OBSERVACIONES	DOS TOMA CORRIENTES, MALOS								
RECIBE	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ					ENTREGA	ESTEFANIA GARCIA		
CARGO	INGENIERO					CARGO	ENFERMERA JEFE		
FECHA	DIA	22	MES	05	AÑO	2026	HORA	10:41	

P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa
----------	-----------------	---------------

DIAGNOSTICO		
DOS TOMAS MALOS EN HABITACIONES 231 Y 236 DE QUIRÚRGICAS		
REPUESTO		CANT
TOMA CORRIENTE DOBLE		2

FUNCIONARIO	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ	HORA	FECHA	DIA	MES	AÑO
		10:41		22	05	2026
OBSERVACIONES	DOS TOMA CORRIENTES, MALOS					

REPARACIÓN					
FECHA			HORA		TRABAJOS REALIZADOS
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL	SE REMPLAZAN DOS TOMAS MALOS EN HABITACIONES 231 Y 236 DE QUIRÚRGICAS
22	05	2026	10:41	11:30	

FUNCIONARIO	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ	PROXIMO PREV
		05/2026

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO	

ENTREGA					
RECIBI A CONFORMIDAD			FECHA		HORA
NOMBRE	Estefania Garcia S		DIA	MES	AÑO
CARGO	Enfermera		22	5	2026

OTP - 3283

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE										
INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN				OT Planta Física					
SERVICIO	INSTITUCIÓN				PRIORIDAD	BAJA		MED	X	ALTA
FUNCIONARIO	MAILED RUIZ				FECHA		22/05/2026		HORA	12:23

ORDEN DE TRABAJO										
EQUIPO	LAMPARA				FALLA REPORTADA					
MARCA	SYLVANIA				LAMPARA DE EMERGENCIA MALA EN QUIRÓFANO 3 DE CIRUGÍA					
SERIE	8769	CÓDIGO INVENTARIO								
ESTADO INICIAL	CARCAJA	N.A	CORDÓN Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	N.P		
OBSERVACIONES	LAMPARA DE EMERGENCIAS, MALA									
RECIBE	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ						ENTREGA	MAILED RUIZ		
CARGO	INGENIERO						CARGO	ENFERMERA JEFE		
FECHA	DIA	22	MES	05	AÑO	2026	HORA	09:01		

P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa
----------	-----------------	---------------

DIAGNOSTICO		
LAMPARA DE EMERGENCIA MALA EN QUIRÓFANO 3 DE CIRUGÍA	REPUESTO	CANT
	LÁMPARA DE EMERGENCIA	1

FUNCIONARIO	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ	HORA	09:01	FECHA	DIA	MES	AÑO
					22	05	2026
OBSERVACIONES	LAMPARA DE EMERGENCIAS, MALA						

REPARACIÓN					
FECHA			HORA		TRABAJOS REALIZADOS
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL	SE REMPLAZA LAMPARA DE EMERGENCIA MALA EN QUIRÓFANO 3 DE CIRUGÍA
22	05	2026	09:01	09:34	

FUNCIONARIO	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ	PROXIMO PREV	05/2026
--------------------	---------------------------------	---------------------	---------

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO

ENTREGA					
RECIBE A CONFORMIDAD			FECHA		HORA
NOMBRE	Maileth Ruiz		DIA	MES	AÑO
CARGO	Enfermera		22	5	2026

OTP - 3286

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE										
INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN				OT Planta Fisica					
SERVICIO	INSTITUCIÓN				PRIORIDAD	BAJA		MED	X	ALTA
FUNCIONARIO	ESTEFANIA GARCIA				FECHA		22/05/2026		HORA	12:21

ORDEN DE TRABAJO									
EQUIPO	LAMPARA					FALLA REPORTADA			
MARCA	SYLVANIA					TRES TUBOS MALOS EN EL PASILLO DE QUIRÚRGICAS			
SERIE	8769	CÓDIGO INVENTARIO							
ESTADO INICIAL	CARCASE	N.A	CONDÓN Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	N.P	
OBSERVACIONES	TRES TUBOS LED, MALOS								
RECIBE	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ					ENTREGA	ESTEFANIA GARCIA		
CARGO	INGENIERO					CARGO	ENFERMERA JEFE		
FECHA	DIA	22	MES	05	AÑO	2026	HORA	14:00	

P = Pase	N.A = No aplica	N.P = No pasa
----------	-----------------	---------------

DIAGNOSTICO									
TRES TUBOS MALOS EN EL PASILLO DE QUIRÚRGICAS					REPUESTO				CANT
					TUBO LED T8 18W				3

FUNCIONARIO	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ	HORA	14:00	FECHA	DIA	MES	AÑO
					22	05	2026
OBSERVACIONES	TRES TUBOS LED, MALOS						

REPARACIÓN									
FECHA			HORA		TRABAJOS REALIZADOS				
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL	SE REMPLAZAN TRES TUBOS MALOS EN EL PASILLO DE QUIRÚRGICAS				
22	05	2026	14:00	14:35					

FUNCIONARIO	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ	PROXIMO PREV	05/2026
--------------------	---------------------------------	---------------------	---------

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO									

ENTREGA									
RECIBE A CONFORMIDAD					FECHA			HORA	
NOMBRE	Estefania Garcia				DIA	MES	AÑO		
CARGO	Enfermera				22	5	2026		

**BIOMEB S.A.S.**Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

OTP - 3280

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE										
INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN				OT Planta Fisica					
SERVICIO	INSTITUCIÓN				PRIORIDAD	BAJA		MED	X	ALTA
FUNCIONARIO	LAURA ARENAS				FECHA		20/05/2026		HORA	07:30

ORDEN DE TRABAJO									
EQUIPO	LAMPARA				FALLA REPORTADA				
MARCA	SYLVANIA				12 LÁMPARAS MALAS EN FISIOTERAPIA				
SERIE	8769		CÓDIGO INVENTARIO						
ESTADO INICIAL	CARACA	N.A	CORDÓN Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	N.P	
OBSERVACIONES	12 TUBOS LED, MALOS								
RECIBE	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ					ENTREGA	LAURA ARENAS		
CARGO	INGENIERO					CARGO	ENFERMERA JEFE		
FECHA	DIA	20	MES	05	AÑO	2026	HORA	13:01	

P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa
----------	-----------------	---------------

DIAGNOSTICO		
12 TUBOS LED MALOS EN FISIOTERAPIA	REPUESTO	CANT
	TUBO LED T8 18W	12

FUNCIONARIO	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ	HORA	FECHA	DIA	MES	AÑO
		13:01		20	05	2026
OBSERVACIONES	12 TUBOS LED, MALOS					

REPARACIÓN					
FECHA			HORA		TRABAJOS REALIZADOS
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL	SE REMPLAZAN 12 TUBOS LED EN EL AREA DE FISIOTERAPIA
20	05	2026	13:01	13:59	

FUNCIONARIO	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ	PROXIMO PREV
		05/2026

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO

ENTREGA					
RECIBI A CONFORMIDAD			FECHA		HORA
NOMBRE	LAURA ARENAS R		DIA	MES	AÑO
CARGO	ENFERMERA		20	5	2026

OTP - 3284

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE										
INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN				OT Planta Fisica					
SERVICIO	INSTITUCIÓN				PRIORIDAD	BAJA		MED	X	ALTA
FUNCIONARIO	JOHAN OSPINA				FECHA		22/05/2026		HORA	12:22

ORDEN DE TRABAJO										
EQUIPO	LAMPARA				FALLA REPORTADA					
MARCA	SYLVANIA				LAMPARA DE EMERGENCIA MALA AL FRENTE DEL TOMOGRAFO NUEVO					
SERIE	8769	CÓDIGO INVENTARIO								
ESTADO INICIAL	CARCAJA	N.A	CORCIÓN Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TEGLAS	N.A	ACCESORIOS	N.P		
OBSERVACIONES	LAMPARA DE EMERGENCIAS, MALA									
RECIBE	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ						ENTREGA	JOHAN OSPINA		
CARGO	INGENIERO						CARGO	JEFE DE ALMACEN		
FECHA	DIA	22	MES	05	AÑO	2026	HORA	10:00		

P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa
----------	-----------------	---------------

DIAGNOSTICO		
LAMPARA DE EMERGENCIA MALA AL FRENTE DEL TOMOGRAFO NUEVO	REPUESTO	CANT
	LÁMPARA DE EMERGENCIA	1

FUNCIONARIO	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ	HORA	10:00	FECHA	DIA	MES	AÑO
					22	05	2026
OBSERVACIONES	LAMPARA DE EMERGENCIAS, MALA						

REPARACIÓN					
FECHA			HORA		TRABAJOS REALIZADOS
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL	SE REMPLAZA LAMPARA DE EMERGENCIA MALA AL FRENTE DEL TOMOGRAFO NUEVO
22	05	2026	10:00	10:40	

FUNCIONARIO	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ	PROXIMO PREV	05/2026
--------------------	---------------------------------	---------------------	---------

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO

ENTREGA					
RECIBI A CONFORMIDAD			FECHA		HORA
NOMBRE	Johan Ospina		DIA	MES	AÑO
CARGO	Jefe Almacen.		22	5	2026



BIOMEB S.A.S.
Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

OTP - 3277

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE											
INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN				OT Planta Física						
SERVICIO	INSTITUCIÓN				PRIORIDAD	BAJA		MED	X	ALTA	
FUNCIONARIO	LAURA ARENAS				FECHA		20/05/2026		HORA	07:30	

ORDEN DE TRABAJO										
EQUIPO	BOMBILLO				FALLA REPORTADA					
MARCA	PHILIPS				UN BOMBILLO MALO EN EL BAÑO DEL CONSULTORIO 107					
SERIE	123445		CÓDIGO INVENTARIO							
ESTADO INICIAL	CARACA	N.A	CORDÓN Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TEGAS	N.A	ACCESORIOS	N.P		
OBSERVACIONES	BOMBILLO LED, MALO									
RECIBE	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ						ENTREGA	LAURA ARENAS		
CARGO	INGENIERO						CARGO	ENFERMERA JEFE		
FECHA	DIA	20	MES	05	AÑO	2026	HORA	11:25		

P = Pasa

N.A = No aplica

N.P = No pasa

DIAGNOSTICO											
UN BOMBILLO LED, MALO					REPUESTO			CANT			
					BOMBILLO LED			1			
FUNCIONARIO	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ				HORA		FECHA		DIA	MES	AÑO
					11:25				20	05	2026
OBSERVACIONES	BOMBILLO LED, MALO										

REPARACIÓN									
FECHA			HORA		TRABAJOS REALIZADOS				
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL	SE REMPLAZA BOMBILLO LED MALO EN CONSULTORIO 107 DE CONSULTA EXTERNA				
20	05	2026	11:25	11:44					

PROXIMO PREV

FUNCIONARIO JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ

05/2026

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO

ENTREGA

RECIBE A CONFORMIDAD		FECHA			HORA
NOMBRE	LAURA ARENAS	DIA	MES	AÑO	
CARGO	ENFERMERA	20	5	2026	



BIO MED S.A.S.
Cra 48 N° 58-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

OTP - 3288

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE										
INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN				OT Planta Física					
SERVICIO	INSTITUCIÓN				PRIORIDAD	BAJA		MED	X	ALTA
FUNCIONARIO	ELIZABETH GONZALEZ				FECHA		22/05/2026		HORA	12:19

ORDEN DE TRABAJO									
EQUIPO	BOMBILLO				FALLA REPORTADA				
MARCA	PHILIPS				CUATRO BOMBILLOS MALOS EN ORTOPEdia DE PARED				
SERIE	123445		CÓDIGO INVENTARIO						
ESTADO INICIAL	CARCAJA	N.A.	CORCIÓN Y CABLES	N.A.	DISPLAY Y TECLAS	N.A.	ACCESORIOS	N.P.	
OBSERVACIONES	4 BOMBILLOS LED 3W, MALOS								
RECIBE	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ					ENTREGA	ELIZABETH GONZALEZ		
CARGO	INGENIERO					CARGO	ENFERMERA JEFE		
FECHA	DIA	22	MES	05	AÑO	2026	HORA	12:15	

P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pase
----------	-----------------	---------------

DIAGNOSTICO		
4 BOMBILLO LES, MALOS	REPUESTO	CANT
	BOMBILLO LED 3W	4

FUNCIONARIO	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ	HORA	12:15	FECHA	DIA	MES	AÑO
					22	05	2026
OBSERVACIONES	4 BOMBILLOS LED 3W, MALOS						

REPARACIÓN					
FECHA			HORA		TRABAJOS REALIZADOS SE REMPLAZA 4 BOMBILLO LES MALOS DE 3W EN LAS HABITACIONES DE ORTOPEdia.
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL	
22	05	2026	12:15	13:00	

FUNCIONARIO	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ	PROXIMO PREV	05/2026
-------------	---------------------------------	--------------	---------

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO	

ENTREGA					
RECIBÍ A CONFORMIDAD			FECHA		HORA
NOMBRE	Angi G		DIA	MES	AÑO
CARGO	ENFERMERA		22	5	2026

OTP - 3287

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE									
INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN				OT Planta Física				
SERVICIO	INSTITUCIÓN				PRIORIDAD	BAJA		MED	X
FUNCIONARIO	ANDREA GIRALDO				FECHA		22/05/2026		HORA
								16:32	

ORDEN DE TRABAJO									
EQUIPO	BOMBILLO				FALLA REPORTADA UN BOMBILLO MALO EN MEDICINA INTERNA EN EL BAÑO DE LA 206				
MARCA	PHILIPS								
SERIE	123445	CÓDIGO INVENTARIO							
ESTADO INICIAL	CARCAJA	N.A	CORDÓN Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	N.P	
OBSERVACIONES	BOMBILLO LED, MALO								
RECIBE	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ					ENTREGA	ANDREA GIRALDO		
CARGO	INGENIERO					CARGO	ENFERMERA JEFE		
FECHA	DIA	22	MES	05	AÑO	2026	HORA	15:00	

P = Pasa

N.A = No aplica

N.P = No pasa

DIAGNOSTICO									
BOMBILLO, MALO					REPUESTO			CANT	
					BOMBILLO LED			1	

FUNCIONARIO	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ	HORA	FECHA	DIA	MES	AÑO
		15:00		22	05	2026
OBSERVACIONES	BOMBILLO LED, MALO					

REPARACIÓN									
FECHA			HORA		TRABAJOS REALIZADOS				
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL	SE REMPLAZA UN BOMBILLO MALO EN MEDICINA INTERNA EN EL BAÑO DE LA 206				
22	05	2026	15:00	15:32					

FUNCIONARIO	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ	PROXIMO PREV	05/2026
--------------------	---------------------------------	---------------------	---------

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO									

ENTREGA									
RECIBE A CONFORMIDAD					FECHA			HORA	
NOMBRE	JULIAN OCAMPO				DIA	MES	AÑO		
CARGO	ENFERMERA				22	5	2026		



BIOMEB S.A.S.
Cra 48 N° 58-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

OTP - 3282

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE									
INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E RIONEGRO SEDE GMM				OT Planta Física				
SERVICIO	INSTITUCIÓN				PRIORIDAD	BAJA		MED	X
FUNCIONARIO	NATALIA BALLESTEROS				FECHA		22/05/2026		HORA
								12:24	

ORDEN DE TRABAJO									
EQUIPO	LÁMPARA DE EMERGENCIA				FALLA REPORTADA				
MARCA	SYLVANIA				DOS LAMPARA DE EMERGENCIA MALAS EN PARTOS				
SERIE	.8769	CÓDIGO INVENTARIO							
ESTADO INICIAL	CARCASA	N.A	CORDÓN Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	N.P	
OBSERVACIONES	DOS LAMPARAS DE EMERGENCIA, MALAS								
RECIBE	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ					ENTREGA	NATALIA BALLESTEROS		
CARGO	INGENIERO					CARGO	ENFERMERA JEFE		
FECHA	DIA	22	MES	05	AÑO	2026	HORA	08:11	

P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa
----------	-----------------	---------------

DIAGNOSTICO		
DOS LAMPARA DE EMERGENCIA MALAS EN PARTOS		CANT
LÁMPARA DE EMERGENCIA		2

FUNCIONARIO	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ	HORA	FECHA	DIA	MES	AÑO
		08:11		22	05	2026
OBSERVACIONES	DOS LAMPARAS DE EMERGENCIA, MALAS					

REPARACIÓN					
FECHA			HORA		TRABAJOS REALIZADOS
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL	SE REMPLAZAN DOS LAMPARAS DE EMERGENCIA, MALAS, EN PARTOS
22	05	2026	08:11	09:00	

FUNCIONARIO	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ	PROXIMO PREV
		05/2026

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO

ENTREGA					
RECIBI A CONFORMIDAD			FECHA		HORA
NOMBRE	Natalia Ballesteros		DIA	MES	AÑO
CARGO	Jefe		22	5	2026

OTP - 3271

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE										
INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN				OT Planta Física					
SERVICIO	INSTITUCIÓN				PRIORIDAD	BAJA		MED	X	ALTA
FUNCIONARIO	VANESA HERRERA				FECHA		13/05/2026		HORA	07:55

ORDEN DE TRABAJO										
EQUIPO	LAMPARA				FALLA REPORTADA					
MARCA	SYLVANIA				LAMPARA DE 24W MALA EN BAÑO DE HOMBRES DE QUIRÚRGICAS					
SERIE	8769	CÓDIGO INVENTARIO								
ESTADO INICIAL	CARACA	P	CORDON Y CABLES	P	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	N.P		
OBSERVACIONES	LAMPARA DE 24W MALA EN BAÑO DE HOMBRES DE QUIRÚRGICAS									
RECIBE	JUAN MANUEL GONZALEZ					ENTREGA	VANESA HERRERA			
CARGO	COORDINADOR TECNICO					CARGO	ENFERMERA JEFE			
FECHA	DIA	13	MES	05	AÑO	2026	HORA	14:15		

P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa
----------	-----------------	---------------

DIAGNOSTICO		
LAMPARA DE 24W MALA EN BAÑO DE HOMBRES DE QUIRÚRGICAS	REPUESTO	CANT
	PANEL LED DE 24W	1

FUNCIONARIO	JUAN MANUEL GONZALEZ	HORA	14:15	FECHA	DIA	MES	AÑO
					13	05	2026
OBSERVACIONES	LAMPARA DE 24W MALA EN BAÑO DE HOMBRES DE QUIRÚRGICAS						

REPARACIÓN					
FECHA			HORA		TRABAJOS REALIZADOS
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL	SE REVISY Y SE ENCUENTRA LAMPARA DE 24W MALA EN BAÑO DE HOMBRES DE QUIRÚRGICAS, SE REEMPLAZA POR UNA NUEVA, QUEDA TRABAJANDO OK.
13	05	2026	14:15	14:45	

FUNCIONARIO	JUAN MANUEL GONZALEZ	PROXIMO PREV	05/2026
--------------------	----------------------	---------------------	---------

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO

ENTREGA					
RECIBE A CONFORMIDAD			FECHA		HORA
NOMBRE	Andrea Giraldo		DIA	MES	AÑO
CARGO	Enfermera		13	5	2026



Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

OTP - 3266

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE										
INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN				OT Planta Física					
SERVICIO	INSTITUCIÓN				PRIORIDAD	BAJA	MED	X	ALTA	
FUNCIONARIO	MANUELA ESTRADA				FECHA		13/05/2026		HORA	07:51

ORDEN DE TRABAJO									
EQUIPO	LAMPARA				FALLA REPORTADA				
MARCA	SYLVANIA				TUBO LED MALO EN CUARTO DE ASEO DE OBSTETRICIA				
SERIE	8769		CÓDIGO INVENTARIO						
ESTADO INICIAL	CARACA	P	CONDICIÓN Y CABLES	P	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	N.P	
OBSERVACIONES	TUBO LED MALO EN CUARTO DE ASEO DE OBSTETRICIA								
RECIBE	JUAN MANUEL GONZALEZ						ENTREGA	MANUELA ESTRADA	
CARGO	COORDINADOR TECNICO						CARGO	ENFERMERA JEFE	
FECHA	DIA	13	MES	05	AÑO	2026	HORA	09:30	

P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa
----------	-----------------	---------------

DIAGNOSTICO		
TUBO LED MALO EN CUARTO DE ASEO DE OBSTETRICIA	REPUESTO	CANT
	TUBO LED T8 18W	1

FUNCIONARIO	JUAN MANUEL GONZALEZ	HORA	FECHA	DIA	MES	AÑO
		09:30		13	05	2026
OBSERVACIONES	TUBO LED MALO EN CUARTO DE ASEO DE OBSTETRICIA					

REPARACIÓN					
FECHA			HORA		TRABAJO REALIZADOS
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL	SE REvisa Y SE ENCUENTRA LAMPARA CON TUBO LED MALO, SE REEMPLAZA TUBO LED T8 18W, QUEDA FUNCIONANDO OK.
13	05	2026	09:30	10:00	

FUNCIONARIO	JUAN MANUEL GONZALEZ	PROXIMO PREV
		05/2026

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO

ENTREGA				
RECIBE A CONFORMIDAD		FECHA		HORA
NOMBRE	Maryling More	DIA	MES	AÑO
CARGO	Enfermera	13	5	2026



DIAGNÓSTICO S.A.S.
Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

OTP - 3272

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE										
INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN				OT Planta Física					
SERVICIO	INSTITUCIÓN				PRIORIDAD	BAJA		MED	X	ALTA
FUNCIONARIO	MILDRAY ROMERO				FECHA		13/05/2026		HORA	07:55

ORDEN DE TRABAJO									
EQUIPO	LAMPARA				FALLA REPORTADA				
MARCA	SYLVANIA				LAMPARA REDONDA MALA EN CUARTO DE ASEO DE URGENCIAS				
SERIE	8769		CÓDIGO INVENTARIO						
ESTADO INICIAL	CARGA	P	CORDÓN Y CABLE	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	N.P	
OBSERVACIONES	LAMPARA REDONDA MALA EN CUARTO DE ASEO DE URGENCIAS								
RECIBE	JUAN MANUEL GONZALEZ						ENTREGA	MILDRAY ROMERO	
CARGO	COORDINADOR TECNICO						CARGO	ENFERMERA JEFE	
FECHA	DIA	13	MES	05	AÑO	2026	HORA	15:00	

P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa
----------	-----------------	---------------

DIAGNOSTICO		
LAMPARA REDONDA MALA EN CUARTO DE ASEO DE URGENCIAS	REPUESTO	CANT
	PANEL LED DE 24W	1

FUNCIONARIO	JUAN MANUEL GONZALEZ	HORA	15:00	FECHA	DIA	MES	AÑO
					13	05	2026
OBSERVACIONES	LAMPARA REDONDA MALA EN CUARTO DE ASEO DE URGENCIAS						

REPARACIÓN					
FECHA			HORA		TRABAJOS REALIZADOS
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL	
13	05	2026	15:00	15:35	SE REvisa Y SE ENCUENTRA LAMPARA REDONDA MALA EN CUARTO DE ASEO DE URGENCIAS, SE REEMPLAZA POR UNA NUEVA. QUEDA TRABAJANDO OK.

FUNCIONARIO	JUAN MANUEL GONZALEZ	PROXIMO PREV	05/2026
-------------	----------------------	--------------	---------

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO			

ENTREGA				
RECIBE A CONFORMIDAD		FECHA		HORA
NOMBRE	Alfred Romero	DIA	MES	AÑO
CARGO	Alfred Romero	13	5	2026



BIO MEB S.A.S.
Cra 48 N° 55-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

OTP - 3269

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE										
INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN				OT Planta Física					
SERVICIO	INSTITUCIÓN				PRIORIDAD	BAJA		MED	X	ALTA
FUNCIONARIO	LAURA ARENAS				FECHA		13/05/2026		HORA	07:54

ORDEN DE TRABAJO									
EQUIPO	LAMPARA				FALLA REPORTADA				
MARCA	SYLVANIA				INSTALACIÓN DE UNA LAMPARAS EN UROLOGIA				
SERIE	8769		CÓDIGO INVENTARIO						
ESTADO INICIAL	CARACA	P	CORDOB Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	N.P	
OBSERVACIONES	INSTALACIÓN DE UNA LAMPARAS EN UROLOGIA								
RECIBE	JUAN MANUEL GONZALEZ						ENTREGA	LAURA ARENAS	
CARGO	COORDINADOR TECNICO						CARGO	ENFERMERA JEFE	
FECHA	DIA	13	MES	05	AÑO	2026	HORA	11:15	

P = Pasa

N.A = No aplica

N.P = No pasa

DIAGNOSTICO		
INSTALACIÓN DE UNA LAMPARAS EN UROLOGIA	REPUESTO	CANT
	PANEL LED DE 60*60 48W	1

FUNCIONARIO	JUAN MANUEL GONZALEZ	HORA	11:15	FECHA	DIA	MES	AÑO
OBSERVACIONES	INSTALACIÓN DE UNA LAMPARAS EN UROLOGIA						

REPARACIÓN					
FECHA			HORA		TRABAJOS REALIZADOS
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL	SE REALIZA LA INSTALACIÓN DE UNA LAMPARAS EN UROLOGIA.
13	05	2026	11:15	11:50	

FUNCIONARIO	JUAN MANUEL GONZALEZ	PROXIMO PREV	05/2026
-------------	----------------------	--------------	---------

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO

ENTREGA					
RECIBI A CONFORMIDAD			FECHA		HORA
NOMBRE	LAURA ARENAS E		DIA	MES	AÑO
CARGO	ENFERMERA CONSULTA E		13	5	2026



BIO MEB S.A.S.
Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

OTP - 3268

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE										
INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN				OT Planta Física					
SERVICIO	INSTITUCIÓN				PRIORIDAD	BAJA	MED	X	ALTA	
FUNCIONARIO	LAURA ARENAS				FECHA		13/05/2026		HORA	07:53

ORDEN DE TRABAJO									
EQUIPO	LAMPARA				FALLA REPORTADA				
MARCA	SYLVANIA				INSTALACIÓN DE DOS LAMPARAS DE 60X60 EN CONSULTORIO 128				
SERIE	8769		CÓDIGO INVENTARIO						
ESTADO INICIAL	CARACA	P	CORDÓN Y CABLES	P	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	N.P	
OBSERVACIONES	INSTALACIÓN DE DOS LAMPARAS DE 60X60 EN CONSULTORIO 128								
RECIBE	JUAN MANUEL GONZALEZ						ENTREGA	LAURA ARENAS	
CARGO	COORDINADOR TECNICO						CARGO	ENFERMERA JEFE	
FECHA	DIA	13	MES	05	AÑO	2026	HORA	10:40	

P = Pasa

N.A = No aplica

N.P = No pasa

DIAGNOSTICO		
INSTALACIÓN DE DOS LAMPARAS DE 60X60 EN CONSULTORIO 128	REPUESTO	CANT
	PANEL LED DE 60*60 48W	2

FUNCIONARIO	JUAN MANUEL GONZALEZ	HORA	10:40	FECHA	DIA	MES	AÑO
					13	05	2026
OBSERVACIONES	INSTALACIÓN DE DOS LAMPARAS DE 60X60 EN CONSULTORIO 128						

REPARACIÓN					
FECHA			HORA		TRABAJOS REALIZADOS
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL	
13	05	2026	10:40	11:10	SE REALIZA LA INSTALACIÓN DE DOS LAMPARAS DE 60X60 EN CONSULTORIO 128. QUEDAN EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO.

FUNCIONARIO	JUAN MANUEL GONZALEZ	PROXIMO PREV	05/2026
-------------	----------------------	--------------	---------

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO

ENTREGA					
RECIBÍ A CONFORMIDAD			FECHA		HORA
NOMBRE	LAURA MICHELENA ARENAS E		DIA	MES	AÑO
CARGO	ENFERMERA CONSULTA E		13	5	2026

OTP - 3265

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE										
INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN				OT Planta Física					
SERVICIO	INSTITUCIÓN				PRIORIDAD	BAJA		MED	X	ALTA
FUNCIONARIO	YESICA TORO				FECHA		13/05/2026		HORA	07:50

ORDEN DE TRABAJO									
EQUIPO	TOMACORRIENTE				FALLA REPORTADA				
MARCA	LEGRAD				SUICHE SENCILLO MALO EN CENTRAL DE MEZCLAS				
SERIE	887	CÓDIGO INVENTARIO							
ESTADO INICIAL	CARERSA	P	CORDON Y CABLES	P	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	N.P	
OBSERVACIONES	SUICHE SENCILLO MALO EN CENTRAL DE MEZCLAS								
RECIBE	JUAN MANUEL GONZALEZ				ENTREGA	YESICA TORO			
CARGO	COORDINADOR TÉCNICO				CARGO	QUIMICA FARMACEUTICA			
FECHA	DIA	13	MES	05	AÑO	2026	HORA	09:00	

P = Pass	N.A = No aplica	N.P = No pasa
----------	-----------------	---------------

DIAGNOSTICO		
SUICHE SENCILLO MALO EN CENTRAL DE MEZCLAS	REPUESTO	CANT
	SWICHE SENCILLO	1

FUNCIONARIO	JUAN MANUEL GONZALEZ	HORA	09:00	FECHA	DIA	MES	AÑO
OBSERVACIONES	SUICHE SENCILLO MALO EN CENTRAL DE MEZCLAS						

REPARACIÓN				
FECHA			HORA	
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL
13	05	2026	09:00	09:25
TRABAJOS REALIZADOS				
SE REVISÓ Y SE ENCUENTRA SWICHE MALO EN LA CENTRAL DE MEZCLAS, SE REALIZA CAMBIO DE SWICHE QUEDA EN BUEN ESTADO DE FUNCIONAMIENTO				

FUNCIONARIO	JUAN MANUEL GONZALEZ	PROXIMO PREV	05/2026
-------------	----------------------	--------------	---------

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO

ENTREGA					
RECIBI A CONFORMIDAD			FECHA		HORA
NOMBRE	Jesica Toro Mateus		DIA	MES	AÑO
CARGO	Directora Técnica		13	5	2026

**BIOMEB S.A.S.**Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

OTP - 3273

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE											
INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E RIONEGRO SEDE GMM				OT Planta Física						
SERVICIO	INSTITUCIÓN				PRIORIDAD	BAJA		MED	X	ALTA	
FUNCIONARIO	ISABEL GOMEZ				FECHA		20/05/2026		HORA	07:30	

ORDEN DE TRABAJO										
EQUIPO	BOMBILLO LED				FALLA REPORTADA					
MARCA	PHILIPS				6 BOMBILLOS MALOS ÁREA EXTERNA					
SERIE	BOMB.GMM		CÓDIGO INVENTARIO							
ESTADO INICIAL	CARCAJA	N.A	CORDÓN Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	N.P		
OBSERVACIONES	6 BOMBILLOS MALOS									
RECIBE	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ						ENTREGA	ISABEL GOMEZ		
CARGO	INGENIERO						CARGO	COORDINADORA GMM		
FECHA	DIA	20	MES	05	AÑO	2026	HORA	14:00		

P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa
----------	-----------------	---------------

DIAGNOSTICO		
6 BOMBILLOS MALOS	REPUESTO	CANT
	BOMBILLO LED	6

FUNCIONARIO	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ	HORA	FECHA	DIA	MES	AÑO
		14:00		20	05	2026
OBSERVACIONES	6 BOMBILLOS MALOS					

REPARACIÓN					
FECHA			HORA		TRABAJOS REALIZADOS
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL	SE REMPLAZAN 6 BOMBILLOS LED MALOS EN EL AREA EXTERNA
20	05	2026	14:00	14:35	

FUNCIONARIO	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ	PROXIMO PREV
		05/2026

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO

ENTREGA					
RECIBE A CONFORMIDAD			FECHA		HORA
NOMBRE	Isabel Gomez		DIA	MES	AÑO
CARGO	Coordinadora		20	5	2026

**BIOMEB S.A.S.**Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

OTP - 3274

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE										
INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E RIONEGRO SEDE GMM				OT Planta Física					
SERVICIO	INSTITUCIÓN				PRIORIDAD	BAJA		MED	X	ALTA
FUNCIONARIO	NATALIA BALLESTEROS				FECHA		20/05/2026		HORA	07:30

ORDEN DE TRABAJO									
EQUIPO	BOMBILLO LED				FALLA REPORTADA				
MARCA	PHILIPS				5 BOMBILLOS MALOS EN PARTOS				
SERIE	BOMB.GMM		CÓDIGO INVENTARIO						
ESTADO INICIAL	CARCAZA	N.A	CORDÓN Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	N.P	
OBSERVACIONES	5 BOMBILLOS MALOS								
RECIBE	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ					ENTREGA	NATALIA BALLESTEROS		
CARGO	INGENIERO					CARGO	ENFERMERA JEFE		
FECHA	DIA	20	MES	05	AÑO	2026	HORA	14:36	

P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa
----------	-----------------	---------------

DIAGNOSTICO										
5 BOMBILLOS MALOS					REPUESTO			CANT		
					BOMBILLO LED			5		
FUNCIONARIO	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ				HORA		FECHA	DIA	MES	AÑO
				14:36		20		05	2026	
OBSERVACIONES	5 BOMBILLOS MALOS									

REPARACIÓN									
FECHA			HORA		TRABAJOS REALIZADOS				
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL	SE REMPLAZAN 5 BOMBILLOS LED MALOS EN PARTOS				
20	05	2026	14:36	15:05					

FUNCIONARIO	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ	PROXIMO PREV
		05/2026

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO									

ENTREGA									
RECIBI A CONFORMIDAD					FECHA			HORA	
NOMBRE	Natalia Ballesteros				DIA	MES	AÑO		
CARGO	ENFERMERA				20	5	2026		



BIOMEB S.A.S.
Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

OTP - 3279

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE									
INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN				OT Planta Física				
SERVICIO	INSTITUCIÓN				PRIORIDAD	BAJA	MED	X	ALTA
FUNCIONARIO	MILDRED ROMERO				FECHA		20/05/2026		HORA 07:30

ORDEN DE TRABAJO									
EQUIPO	LAMPARA				FALLA REPORTADA				
MARCA	SYLVANIA				4 LÁMPARAS MALAS EN CAFETIN DE URGENCIAS				
SERIE	8769		CÓDIGO INVENTARIO						
ESTADO INICIAL	CARACA	N.A	CORDÓN Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	N.A	
OBSERVACIONES	4 LÁMPARAS MALAS EN CAFETIN DE URGENCIAS								
RECIBE	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ					ENTREGA	MILDRED ROMERO		
CARGO	INGENIERO					CARGO	ENFERMERA JEFE		
FECHA	DIA	20	MES	05	AÑO	2026	HORA	15:05	

P = Paso	N.A = No aplica	N.P = No pasa
----------	-----------------	---------------

DIAGNOSTICO		
4 LÁMPARAS MALAS EN CAFETIN DE URGENCIAS	REPUESTO	CANT
	PANEL LED DE 60*60 48W	4

FUNCIONARIO	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ	HORA	15:05	FECHA	DIA	MES	AÑO
OBSERVACIONES	4 LÁMPARAS MALAS EN CAFETIN DE URGENCIAS						

REPARACIÓN					
FECHA			HORA		TRABAJOS REALIZADOS
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL	SE REMPLAZAN 4 PANEL LED DE 60X60 LED MALAS EN CAFETIN DE URGENCIAS
20	05	2026	15:05	15:45	

FUNCIONARIO	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ	PROXIMO PREV	05/2026
-------------	---------------------------------	--------------	---------

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO	

ENTREGA					
RECIBI A CONFORMIDAD			FECHA		HORA
NOMBRE	Hector Beltrán		DIA	MES	AÑO
CARGO	AUX. ENF.		20	5	2026



BIOMEB S.A.S.
Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

OTP - 3275

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE										
INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E RIONEGRO SEDE GMM				OT Planta Fisica					
SERVICIO	INSTITUCIÓN				PRIORIDAD	BAJA		MED	X	ALTA
FUNCIONARIO	NATALIA BALLESTEROS				FECHA		20/05/2026		HORA	07:30

ORDEN DE TRABAJO									
EQUIPO	LÁMPARA				FALLA REPORTADA				
MARCA	SYLVANIA				5 TUBOS MALOS EN PASILLO DE HOSPITALIZACIÓN				
SERIE	012345	CÓDIGO INVENTARIO							
ESTADO INICIAL	CARACA	N.A	CORDÓN Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	N.P	
OBSERVACIONES	5 TUBOS LED, MALOS								
RECIBE	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ					ENTREGA	NATALIA BALLESTEROS		
CARGO	INGENIERO					CARGO	ENFERMERA JEFE		
FECHA	DIA	20	MES	05	AÑO	2026	HORA	12:25	

P = Pase	N.A = No aplica	N.P = No pasa
----------	-----------------	---------------

DIAGNOSTICO									
5 TUBOS LED, MALOS					REPUESTO				CANT
					TUBO LED T8 18W				5

FUNCIONARIO	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ	HORA	12:25	FECHA	DIA	MES	AÑO
OBSERVACIONES	5 TUBOS LED, MALOS						

REPARACIÓN									
FECHA			HORA		TRABAJO REALIZADOS				
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL	SE REPLAZAN 5 TUBOS LED MALOS EN PASILLO DE HOSPITALIZACIÓN				
20	05	2026	12:25	13:00					

FUNCIONARIO	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ	PROXIMO PREV	05/2026
-------------	---------------------------------	--------------	---------

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO									

ENTREGA									
RECIBI A CONFORMIDAD					FECHA			HORA	
NOMBRE	Natalia Ballesteros				DIA	MES	AÑO		
CARGO	ENFERMERA				20	5	2026		



BIOMEB S.A.S.
Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

OTP - 3276

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE									
INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E RIONEGRO SEDE GMM				OT Planta Física				
SERVICIO	INSTITUCIÓN				PRIORIDAD	BAJA		MED	X
FUNCIONARIO	NATALIA BALLESTEROS				FECHA		20/05/2026		HORA
								07:30	

ORDEN DE TRABAJO									
EQUIPO	LÁMPARA					FALLA REPORTADA 8 TUBOS MALOS EN PASILLO Y PUESTO DE ENFERMERIA DE URGENCIAS			
MARCA	SYLVANIA								
SERIE	012345	CÓDIGO INVENTARIO							
ESTADO INICIAL	CARACA	N.A	CORDÓN Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	N.P	
OBSERVACIONES	8 BOMBILLOS MALOS								
RECIBE	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ					ENTREGA	NATALIA BALLESTEROS		
CARGO	INGENIERO					CARGO	ENFERMERA JEFE		
FECHA	DIA	20	MES	05	AÑO	2026	HORA	11:45	

P = Page	N.A = No aplica	N.P = No pasa
----------	-----------------	---------------

DIAGNOSTICO			REPUESTO		CANT
8 TUBOS LED, MALOS					
			TUBO LED T8 18W		8

FUNCIONARIO	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ	HORA	FECHA	DIA	MES	AÑO
		11:45		20	05	2026
OBSERVACIONES	8 BOMBILLOS MALOS					

REPARACIÓN					TRABAJOS REALIZADOS
FECHA			HORA		
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL	
20	05	2026	11:45	12:24	
					SE REMPLAZAN 8 TUBOS LED MALOS EN PASILLO Y PUESTO DE ENFERMERIA DE URGENCIAS

						PROXIMO PREV
FUNCIONARIO	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ					05/2026

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO						

ENTREGA						
RECIBI A CONFORMIDAD				FECHA		HORA
NOMBRE	Natalia Ballesteros			DIA	MES	AÑO
CARGO	ENFERMERA			20	5	2026



BIOMEB S.A.S.
Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

OTP - 3278

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE										
INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN				OT Planta Física					
SERVICIO	INSTITUCIÓN				PRIORIDAD	BAJA		MED	X	ALTA
FUNCIONARIO	JOAN OSPINA				FECHA		20/05/2026		HORA	07:30

ORDEN DE TRABAJO									
EQUIPO	SISTEMA ELÉCTRICO				FALLA REPORTADA				
MARCA	GENÉRICO				INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SUICHE Y TOMA EN CUARTO DE BOMBAS DE AGUA				
SERIE	SE-01		CÓDIGO INVENTARIO						
ESTADO INICIAL	CARACA	N.A	CORDÓN Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	N.A	
OBSERVACIONES	INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SUICHE Y TOMA EN CUARTO DE BOMBAS DE AGUA								
RECIBE	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ					ENTREGA	JOAN OSPINA		
CARGO	INGENIERO					CARGO	JEFE ALMACEN		
FECHA	DIA	20	MES	05	AÑO	2026	HORA	10:23	

P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa
----------	-----------------	---------------

DIAGNOSTICO								
INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SUICHE Y TOMA EN CUARTO DE BOMBAS DE AGUA			REPUESTO		CANT			
			PANEL LED DE 60*60 48W		1			
			TOMA CORRIENTE DOBLE		1			
			SWICHE		1			
FUNCIONARIO	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ		HORA	10:23	FECHA	DIA	MES	AÑO
						20	05	2026
OBSERVACIONES	INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SUICHE Y TOMA EN CUARTO DE BOMBAS DE AGUA							

REPARACIÓN						
FECHA			HORA		TRABAJOS REALIZADOS	
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL	SE REALIZA INSTALACIÓN DE LÁMPARA, SUICHE Y TOMA EN CUARTO DE BOMBAS DE AGUA	
20	05	2026	10:23	11:22		

FUNCIONARIO	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ	PROXIMO PREV	05/2026
-------------	---------------------------------	--------------	---------

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO	

ENTREGA					
RECIBI A CONFORMIDAD			FECHA		HORA
NOMBRE	Jorge Viquez		DIA	MES	AÑO
CARGO	Jefe Almacén		20	5	2026

OTP - 3244

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE									
INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN				OT Planta Física				
SERVICIO	INSTITUCIÓN				PRIORIDAD	BAJA		MED	X
FUNCIONARIO	JOAN OSPINA				FECHA		23/04/2026		HORA
								08:32	

ORDEN DE TRABAJO									
EQUIPO	SISTEMA ELÉCTRICO					FALLA REPORTADA			
MARCA	GENÉRICO					INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN LACTANCIA			
SERIE	SE-01	CÓDIGO INVENTARIO							
ESTADO INICIAL	CARGA	N.A	CORCIÓN Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TERCAS	N.A	ACCESORIOS	N.A	
OBSERVACIONES	INSTALACION DE 2 LAMPARAS CUADRADAS DE INCRUSTAR DE 24W, UN TOMA DOBLE Y UN SUICHE SENCILLO								
RECIBE	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ					ENTREGA	JOAN OSPINA		
CARGO	INGENIERO					CARGO	JEFE DE ALMACEN		
FECHA	DIA	23	MES	04	AÑO	2026	HORA	15:40	

P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa
----------	-----------------	---------------

DIAGNOSTICO		
INSTALACION DE 2 LAMPARAS CUADRADAS DE INCRUSTAR DE 24W, UN TOMA DOBLE Y UN SUICHE SENCILLO	REPUESTO	CANT
	TOMA CORRIENTE DOBLE	1
	CAJA TOMA 40 mm DEXSON	2
	SWICHE PULSADOR	1
	PANEL LED CUADRADO 24W	2

FUNCIONARIO	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ	HORA	FECHA	DIA	MES	AÑO
		15:40		23	04	2026
OBSERVACIONES	INSTALACION DE 2 LAMPARAS CUADRADAS DE INCRUSTAR DE 24W, UN TOMA DOBLE Y UN SUICHE SENCILLO					

REPARACIÓN					
FECHA			HORA		TRABAJOS REALIZADOS
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL	SE REALIZA INSTALACION EN EL AREA DEL LACTARIO DE 2 LAMPARAS CUADRADAS DE INCRUSTAR DE 24W, UN TOMA DOBLE Y UN SUICHE SENCILLO CON CAJA DEXON.
23	04	2026	15:40	16:45	

FUNCIONARIO	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ	PROXIMO PREV	04/2026
--------------------	---------------------------------	---------------------	---------

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO

ENTREGA					
RECIBI A CONFORMIDAD			FECHA		HORA
NOMBRE	Joan Ospina		DIA	MES	AÑO
CARGO	JEFE DE ALMACEN		23	4	2026

OTP - 3255

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE										
INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E RIONEGRO SEDE GMM				OT Planta Física					
SERVICIO	INSTITUCIÓN				PRIORIDAD	BAJA		MED	X	ALTA
FUNCIONARIO	MILENA ZAPATA				FECHA		28/04/2026		HORA	09:56

ORDEN DE TRABAJO										
EQUIPO	BOMBILLO LED				FALLA REPORTADA					
MARCA	PHILIPS				DOS BOMBILLOS MALOS EN LABORATORIO					
SERIE	BOMB.GMM		CÓDIGO INVENTARIO							
ESTADO INICIAL	CARCAJA	N.A	CORDÓN Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	N.P		
OBSERVACIONES	DOS BOMBILLOS MALOS EN LABORATORIO									
RECIBE	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ						ENTREGA	MILENA ZAPATA		
CARGO	INGENIERO						CARGO	JEFE DE LABORATORIO		
FECHA	DIA	28	MES	04	AÑO	2026	HORA	14:00		

P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa
----------	-----------------	---------------


DIAGNOSTICO		
DOS BOMBILLOS MALOS EN LABORATORIO	REPUESTO	CANT
	BOMBILLO LED	2

FUNCIONARIO	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ	HORA	14:00	FECHA	DIA	MES	AÑO
					28	04	2026
OBSERVACIONES	DOS BOMBILLOS MALOS EN LABORATORIO						

REPARACIÓN					
FECHA			HORA		TRABAJOS REALIZADOS
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL	SE REMPLAZAN DOS BOMBILLOS MALOS EN LABORATORIO
28	04	2026	14:00	14:25	

FUNCIONARIO	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ	PROXIMO PREV	04/2026
--------------------	---------------------------------	---------------------	---------

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO

ENTREGA					
RECIBI A CONFORMIDAD			FECHA		HORA
NOMBRE			DIA	MES	AÑO
CARGO	COORDINADORA		28	4	2026



BIO MED S.A.S.
Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

OTP - 3259

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE										
INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN				OT Planta Fisica					
SERVICIO	INSTITUCIÓN				PRIORIDAD	BAJA		MED	X	ALTA
FUNCIONARIO	JOHAN OSPINA				FECHA		29/04/2026		HORA	07:45

ORDEN DE TRABAJO									
EQUIPO	BOMBILLO				FALLA REPORTADA				
MARCA	PHILIPS				SIETE BOMBILLOS MALOS EN LA PARTE EXTERNA				
SERIE	123445		CÓDIGO INVENTARIO						
ESTADO INICIAL	CARCAJA	N.A.	CORDÓN Y CABLES	N.A.	DISPLAY Y TICLAS	N.A.	ACCESORIOS	N.P.	
OBSERVACIONES	SIETE BOMBILLOS MALOS EN LA PARTE EXTERNA								
RECIBE	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ					ENTREGA	JOHAN OSPINA		
CARGO	INGENIERO					CARGO	JEFE DE ALMACEN		
FECHA	DIA	29	MES	04	AÑO	2026	HORA	07:00	

P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa
----------	-----------------	---------------

DIAGNOSTICO		
SIETE BOMBILLOS MALOS EN LA PARTE EXTERNA	REPUESTO	CANT
	BOMBILLO LED	7

FUNCIONARIO	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ	HORA	FECHA	DIA	MES	AÑO
		07:00		29	04	2026
OBSERVACIONES	SIETE BOMBILLOS MALOS EN LA PARTE EXTERNA					

REPARACIÓN					
FECHA			HORA		TRABAJOS REALIZADOS
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL	SE REMPLAZAN SIETE BOMBILLOS LED MALOS EN LA PARTE EXTERNA
29	04	2026	07:00	07:51	

FUNCIONARIO	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ	PROXIMO PREV
		04/2026

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO

ENTREGA					
RECIBÍ A CONFORMIDAD			FECHA		HORA
NOMBRE	Johan Ospina		DIA	MES	AÑO
CARGO	JEFE DE ALMACEN		29	4	2026



Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

OTP - 3253

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE									
INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN			OT Planta Fisica					
SERVICIO	INSTITUCIÓN			PRIORIDAD	BAJA		MED	X	ALTA
FUNCIONARIO	MANUELA ESTRADA			FECHA		28/04/2026		HORA	09:48

ORDEN DE TRABAJO									
EQUIPO	BOMBILLO				FALLA REPORTADA				
MARCA	PHILIPS				TRES BOMBILLOS MALOS EN OBSTETRICIA				
SERIE	123445	CÓDIGO INVENTARIO							
ESTADO INICIAL	CARCASA	N.A	CORDÓN Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	N.P	
OBSERVACIONES	TRES BOMBILLOS MALOS EN OBSTETRICIA								
RECIBE	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ					ENTREGA	MANUELA ESTRADA		
CARGO	INGENIERO					CARGO	ENFERMERA JEFE		
FECHA	DIA	28	MES	04	AÑO	2026	HORA	11:40	

P = Pasa

N.A = No aplica

N.P = No pasa

DIAGNOSTICO									
TRES BOMBILLOS MALOS EN OBSTETRICIA					REPUESTO				CANT
					BOMBILLO LED				3

FUNCIONARIO	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ	HORA	11:40	FECHA	DIA	MES	AÑO
					28	04	2026
OBSERVACIONES	TRES BOMBILLOS MALOS EN OBSTETRICIA						

REPARACIÓN									
FECHA			HORA		TRABAJOS REALIZADOS				
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL	SE REMPLAZA TRES BOMBILLOS LED MALOS EN OBSTETRICIA				
28	04	2026	11:40	12:15					

FUNCIONARIO	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ	PROXIMO PREV	04/2026
-------------	---------------------------------	--------------	---------

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO									

ENTREGA									
RECIBE A CONFORMIDAD					FECHA			HORA	
NOMBRE	M. Flore				DIA	MES	AÑO		
CARGO	ENFERMERA				28	4	2026		



Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

OTP - 3252

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE											
INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN					OT Planta Fisica					
SERVICIO	INSTITUCIÓN					PRIORIDAD	BAJA	MED	X	ALTA	
FUNCIONARIO	CRISTINA BUSTAMANTE					FECHA		28/04/2026		HORA	09:48

ORDEN DE TRABAJO										
EQUIPO	BOMBILLO					FALLA REPORTADA				
MARCA	PHILIPS					UN BOMBILLO MALO EN QUIRÚRGICA				
SERIE	123445		CÓDIGO INVENTARIO							
ESTADO INICIAL	CARACA	N.A	CORDÓN Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	N.P		
OBSERVACIONES	UN BOMBILLO MALO EN QUIRÚRGICA									
RECIBE	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ						ENTREGA	CRISTINA BUSTAMANTE		
CARGO	INGENIERO						CARGO	ENFERMERA JEFE		
FECHA	DIA	28	MES	04	AÑO	2026	HORA	11:10		

P = Pasa

N.A = No aplica

N.P = No pasa

DIAGNOSTICO		
UN BOMBILLO MALO EN QUIRÚRGICA	REPUESTO	CANT
	BOMBILLO LED	1

FUNCIONARIO	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ	HORA	11:10	FECHA	DIA	MES	AÑO
					28	04	2026
OBSERVACIONES	UN BOMBILLO MALO EN QUIRÚRGICA						

REPARACIÓN					
FECHA			HORA		TRABAJOS REALIZADOS
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL	SE REMPLAZA UN BOMBILLO LED MALO EN QUIRÚRGICA
28	04	2026	11:10	11:27	

FUNCIONARIO	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ	PROXIMO PREV	04/2026
-------------	---------------------------------	--------------	---------

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO	

ENTREGA					
RECIBE A CONFORMIDAD			FECHA		HORA
NOMBRE	Cristina Bustamante		DIA	MES	AÑO
CARGO	ENFERMERA		28	IV	26

OTP - 3251

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE										
INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN				OT Planta Fisica					
SERVICIO	INSTITUCIÓN				PRIORIDAD	BAJA		MED	X	ALTA
FUNCIONARIO	MARI LUZ ZULUAGA				FECHA		28/04/2026		HORA	09:47

ORDEN DE TRABAJO										
EQUIPO	BOMBILLO				FALLA REPORTADA					
MARCA	PHILIPS				UN BOMBILLO MALO EN MEDICINA INTERNA					
SERIE	123445		CÓDIGO INVENTARIO							
ESTADO INICIAL	CARACA	N.A	CORDÓN Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	N.P		
OBSERVACIONES	UN BOMBILLO MALO EN MEDICINA INTERNA									
RECIBE	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ						ENTREGA	MARI LUZ ZULUAGA		
CARGO	INGENIERO						CARGO	ENFERMERA JEFE		
FECHA	DIA	28	MES	04	AÑO	2026	HORA	10:35		

P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa
----------	-----------------	---------------

DIAGNOSTICO		
UN BOMBILLO MALO EN MEDICINA INTERNA	REPUESTO	CANT
	BOMBILLO LED	1

FUNCIONARIO	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ	HORA	10:35	FECHA	DIA	MES	AÑO
					28	04	2026
OBSERVACIONES	UN BOMBILLO MALO EN MEDICINA INTERNA						

REPARACIÓN					
FECHA			HORA		TRABAJOS REALIZADOS
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL	SE REMPLAZA UN BOMBILLO MALO EN MEDICINA INTERNA
28	04	2026	10:35	11:10	

FUNCIONARIO	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ	PROXIMO PREV	04/2026
--------------------	---------------------------------	---------------------	---------

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO

ENTREGA					
RECIBE A CONFORMIDAD			FECHA		HORA
NOMBRE	Mari Luz Zuluaga Duque		DIA	MES	AÑO
CARGO	ENFERMERA		28	4	2026



Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

OTP - 3245

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE									
INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN				OT Planta Fisica				
SERVICIO	INSTITUCIÓN				PRIORIDAD	BAJA		MED	X
FUNCIONARIO	NAFER MONTOYA				FECHA		28/04/2026		HORA
								09:42	

ORDEN DE TRABAJO									
EQUIPO	BOMBILLO				FALLA REPORTADA				
MARCA	PHILIPS				8 BOMBILLOS MALOS EN CIRUGÍA				
SERIE	123445	CÓDIGO INVENTARIO							
ESTADO INICIAL	CARCASA	N.A	CORDÓN Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TEGIAS	N.A	ACCESORIOS	N.P	
OBSERVACIONES	8 BOMBILLOS MALOS EN CIRUGÍA								
RECIBE	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ					ENTREGA	NAFER MONTOYA		
CARGO	INGENIERO					CARGO	ENFERMERO JEFE		
FECHA	DIA	28	MES	04	AÑO	2026	HORA	07:30	

P = Pasa

N.A = No aplica

N.P = No pasa

DIAGNOSTICO									
8 BOMBILLOS MALOS EN CIRUGÍA					REPUESTO			CANT	
					BOMBILLO LED			8	

FUNCIONARIO	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ	HORA	FECHA	DIA	MES	AÑO
		07:30		28	04	2026
OBSERVACIONES	8 BOMBILLOS MALOS EN CIRUGÍA					

REPARACIÓN									
FECHA			HORA		TRABAJOS REALIZADOS				
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL	SE REMPLAZAN 8 BOMBILLOS LED DE 9W MALOS EN CIRUGÍA				
28	04	2026	07:30	08:15					

FUNCIONARIO	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ	PROXIMO PREV
		04/2026

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO									

ENTREGA									
RECIBE A CONFORMIDAD					FECHA			HORA	
NOMBRE	Carolina				DIA	MES	AÑO		
CARGO	ENFERMERO				28	4	2026		

OTP - 3250

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE										
INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN				OT Planta Fisica					
SERVICIO	INSTITUCIÓN				PRIORIDAD	BAJA		MED	X	ALTA
FUNCIONARIO	VERONICA MARIN				FECHA		28/04/2026		HORA	09:47

ORDEN DE TRABAJO										
EQUIPO	BOMBILLO				FALLA REPORTADA					
MARCA	PHILIPS				SEIS BOMBILLOS MALOS EN PASILLO DE PEDIATRÍA					
SERIE	123445		CÓDIGO INVENTARIO							
ESTADO INICIAL	CARACA	N.A	CORDÓN Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	N.P		
OBSERVACIONES	SEIS BOMBILLOS MALOS EN PASILLO DE PEDIATRÍA									
RECIBE	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ						ENTREGA	VERONICA MARIN		
CARGO	INGENIERO						CARGO	ENFERMERA JEFE		
FECHA	DIA	28	MES	04	AÑO	2026	HORA	10:01		

P = Pasa

N.A = No aplica

N.P = No pasa

DIAGNOSTICO		
SEIS BOMBILLOS MALOS EN PASILLO DE PEDIATRÍA	REPUESTO	CANT
	BOMBILLO LED	6

FUNCIONARIO	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ	HORA	10:01	FECHA	DIA	MES	AÑO
					28	04	2026
OBSERVACIONES	SEIS BOMBILLOS MALOS EN PASILLO DE PEDIATRÍA						

REPARACIÓN					
FECHA			HORA		TRABAJOS REALIZADOS
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL	SE REMPLAZAN SEIS BOMBILLOS LED MALOS EN PASILLO DE PEDIATRÍA
28	04	2026	10:01	10:35	

FUNCIONARIO	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ	PROXIMO PREV	04/2026
--------------------	---------------------------------	---------------------	---------

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO

ENTREGA					
RECIBE A CONFORMIDAD			FECHA		HORA
NOMBRE	Veronica Marin		DIA	MES	AÑO
CARGO	ENFERMER@		28	4	2026

OTP - 3249

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE										
INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN				OT Planta Física					
SERVICIO	INSTITUCIÓN				PRIORIDAD	BAJA		MED	X	ALTA
FUNCIONARIO	VERONICA MARIN				FECHA		28/04/2026		HORA	09:45

ORDEN DE TRABAJO										
EQUIPO	BOMBILLO				FALLA REPORTADA					
MARCA	PHILIPS				BOMBILLO MALO EN LA 217 DE PEDIATRIA					
SERIE	123445	CÓDIGO INVENTARIO								
ESTADO INICIAL	CARGA	N.A	CORDÓN Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	N.P		
OBSERVACIONES	BOMBILLO MALO EN LA 217 DE PEDIATRIA									
RECIBE	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ						ENTREGA	VERONICA MARIN		
CARGO	INGENIERO						CARGO	ENFERMERA JEFE		
FECHA	DIA	28	MES	04	AÑO	2026	HORA	09:26		

P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa
----------	-----------------	---------------

DIAGNOSTICO		
BOMBILLO MALO EN LA 217 DE PEDIATRIA	REPUESTO	CANT
	BOMBILLO LED	1

FUNCIONARIO	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ	HORA	09:26	FECHA	DIA	MES	AÑO
					28	04	2026
OBSERVACIONES	BOMBILLO MALO EN LA 217 DE PEDIATRIA						

REPARACIÓN					
FECHA			HORA		TRABAJOS REALIZADOS
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL	SE REMPLZA BOMBILLO LED MALO EN LA 217 DE PEDIATRIA
28	04	2026	09:26	10:00	

FUNCIONARIO	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ	PROXIMO PREV	04/2026
--------------------	---------------------------------	---------------------	---------

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO

ENTREGA					
RECIBI A CONFORMIDAD			FECHA		HORA
NOMBRE	Veronica Marin		DIA	MES	AÑO
CARGO	ENFERMER@		28	4	2026



Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

OTP - 3248

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE									
INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN				OT Planta Física				
SERVICIO	INSTITUCIÓN				PRIORIDAD	BAJA		MED	X
FUNCIONARIO	VERONICA MARIN				FECHA		28/04/2026		HORA
								09:44	

ORDEN DE TRABAJO									
EQUIPO	BOMBILLO				FALLA REPORTADA				
MARCA	PHILIPS				BOMBILLO MALO EN LA 215 DE PEDIATRIA				
SERIE	123445	CÓDIGO INVENTARIO							
ESTADO INICIAL	CARCASA	N.A	CORCÓN Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	N.P	
OBSERVACIONES	BOMBILLO MALO EN LA 215 DE PEDIATRIA								
RECIBE	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ					ENTREGA	VERONICA MARIN		
CARGO	INGENIERO					CARGO	ENFERMERA JEFE		
FECHA	DIA	28	MES	04	AÑO	2026	HORA	09:01	

P = Pasa

N.A = No aplica

N.P = No pasa

DIAGNOSTICO									
BOMBILLO MALO EN LA 215 DE PEDIATRIA					REPUESTO				CANT

FUNCIONARIO	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ	HORA	FECHA	DIA	MES	AÑO
		09:01		28	04	2026
OBSERVACIONES	BOMBILLO MALO EN LA 215 DE PEDIATRIA					

REPARACIÓN									
FECHA			HORA		TRABAJOS REALIZADOS				
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL	SE REMPLAZA BOMBILLO LED MALO EN LA 215 DE PEDIATRIA				
28	04	2026	09:01	09:25					

FUNCIONARIO	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ	PROXIMO PREV
		04/2026

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO									

ENTREGA									
RECIBÍ A CONFORMIDAD					FECHA			HORA	
NOMBRE	Veronica Marin				DIA	MES	AÑO		
CARGO	ENFERMERA				28	4	2026		



Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

OTP - 3254

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE									
INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN				OT Planta Física				
SERVICIO	INSTITUCIÓN			PRIORIDAD	BAJA		MED	X	ALTA
FUNCIONARIO	JESICA BARRERA			FECHA		28/04/2026		HORA	09:50

ORDEN DE TRABAJO									
EQUIPO	BOMBILLO				FALLA REPORTADA				
MARCA	PHILIPS				CUATRO BOMBILLOS MALOS EN ORTOPEdia				
SERIE	123445	CÓDIGO INVENTARIO							
ESTADO INICIAL	CARGASA	N.A	CORDÓN Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	N.P	
OBSERVACIONES	CUATRO BOMBILLOS MALOS EN ORTOPEdia								
RECIBE	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ					ENTREGA	JESICA BARRERA		
CARGO	INGENIERO					CARGO	ENFERMERA JEFE		
FECHA	DIA	28	MES	04	AÑO	2026	HORA	12:15	

P = Pasa

N.A = No aplica

N.P = No pasa

DIAGNOSTICO									
CUATRO BOMBILLOS MALOS EN ORTOPEdia					REPUESTO			CANT	
					BOMBILLO LED			4	

FUNCIONARIO	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ	HORA	12:15	FECHA	DIA	MES	AÑO
					28	04	2026
OBSERVACIONES	CUATRO BOMBILLOS MALOS EN ORTOPEdia						

REPARACIÓN									
FECHA			HORA		TRABAJOS REALIZADOS				
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL	SE REPLAZA CUATRO BOMBILLOS LED MALOS EN ORTOPEdia				
28	04	2026	12:15	13:00					

FUNCIONARIO	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ	PROXIMO PREV	04/2026
-------------	---------------------------------	--------------	---------

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO									

ENTREGA									
RECIBI A CONFORMIDAD					FECHA			HORA	
NOMBRE	A. 27. 6. 1				DIA	MES	AÑO		
CARGO	ENFERMERA				28	4	2026		

OTP - 3247

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE									
INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN				OT Planta Física				
SERVICIO	INSTITUCIÓN				PRIORIDAD	BAJA		MED	X
FUNCIONARIO	VERONICA MARIN				FECHA		28/04/2026		HORA
								09:44	

ORDEN DE TRABAJO									
EQUIPO	LAMPARA					FALLA REPORTADA			
MARCA	SYLVANIA					DOS TUBOS MALOS EN NEONATOS			
SERIE	8769	CÓDIGO INVENTARIO							
ESTADO INICIAL	CARCASA	N.A	CORDÓN Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	N.P	
OBSERVACIONES	DOS TUBOS LED, MALOS								
RECIBE	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ					ENTREGA	VERONICA MARIN		
CARGO	INGENIERO					CARGO	ENFERMERA JEFE		
FECHA	DIA	28	MES	04	AÑO	2026	HORA	08:34	

P = Pasa

N.A = No aplica

N.P = No pasa

DIAGNOSTICO									
DOS TUBOS MALOS EN NEONATOS					REPUESTO			CANT	
					TUBO LED T8 18W			2	

FUNCIONARIO	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ	HORA	08:34	FECHA	DIA	MES	AÑO
					28	04	2026
OBSERVACIONES	DOS TUBOS LED, MALOS						

REPARACIÓN									
FECHA			HORA		TRABAJOS REALIZADOS				
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL	SE REMPLAZAN DOS TUBOS LED MALOS EN NEONATOS				
28	04	2026	08:34	09:00					

FUNCIONARIO	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ	PROXIMO PREV	04/2026
--------------------	---------------------------------	---------------------	---------

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO									

ENTREGA									
RECIBI A CONFORMIDAD					FECHA			HORA	
NOMBRE	Veronica H				DIA	MES	AÑO		
CARGO	ENFERMER@				28	4	2026		



Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

OTP - 3246

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE									
INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN				OT Planta Física				
SERVICIO	INSTITUCIÓN				PRIORIDAD	BAJA		MED	X
FUNCIONARIO	NAFER MONTOYA				FECHA		28/04/2026		HORA
								09:43	

ORDEN DE TRABAJO									
EQUIPO	LAMPARA					FALLA REPORTADA DOS TUBOS MALOS EN FARMACIA DE CIRUGIA			
MARCA	SYLVANIA								
SERIE	8769		CÓDIGO INVENTARIO						
ESTADO INICIAL	CARCASA	N.A	CORDÓN Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	N.P	
OBSERVACIONES	DOS TUBOS MALOS EN FARMACIA DE CIRUGIA								
RECIBE	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ					ENTREGA	NAFER MONTOYA		
CARGO	INGENIERO					CARGO	ENFERMERO JEFE		
FECHA	DIA	28	MES	04	AÑO	2026	HORA	08:16	

P = Pasa

N.A = No aplica

N.P = No pasa

DIAGNOSTICO									
DOS TUBOS MALOS EN FARMACIA DE CIRUGIA					REPUESTO			CANT	
					TUBO LED T8 18W			2	

FUNCIONARIO	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ	HORA	FECHA	DIA	MES	AÑO
		08:16		28	04	2026
OBSERVACIONES	DOS TUBOS MALOS EN FARMACIA DE CIRUGIA					

REPARACIÓN									
FECHA			HORA		TRABAJOS REALIZADOS				
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL	SE REMPLAZAN DOS TUBOS LED MALOS EN FARMACIA DE CIRUGIA				
28	04	2026	08:16	08:33					

							PROXIMO PREV
							04/2026

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO									

ENTREGA									
RECIBE A CONFORMIDAD					FECHA			HORA	
NOMBRE	Carolina G.				DIA	MES	AÑO		
CARGO	ENFERMERO				28	4	2026		



BIOMEB S.A.S.
Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

OTP - 3258

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE										
INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN				OT Planta Física					
SERVICIO	INSTITUCIÓN				PRIORIDAD	BAJA		MED	X	ALTA
FUNCIONARIO	VERONICA MARIN				FECHA		28/04/2026		HORA	12:12

ORDEN DE TRABAJO									
EQUIPO	LAMPARA				FALLA REPORTADA				
MARCA	SYLVANIA				DOS TUBOS MALOS EN ORTOPEDIA EN HABITACIONES 266 Y 270				
SERIE	8769	CÓDIGO INVENTARIO							
ESTADO INICIAL	CARDASA	N.A	CORDON Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	N.P	
OBSERVACIONES	DOS TUBOS MALOS EN ORTOPEDIA EN HABITACIONES 266 Y 270								
RECIBE	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ					ENTREGA	VERONICA MARIN		
CARGO	INGENIERO					CARGO	ENFERMERA JEFE		
FECHA	DIA	28	MES	04	AÑO	2026	HORA	16:01	

P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa
----------	-----------------	---------------

DIAGNOSTICO		
DOS TUBOS MALOS EN ORTOPEDIA EN HABITACIONES 266 Y 270	REPUESTO	CANT
	TUBO LED T8 18W	2

FUNCIONARIO	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ	HORA	16:01	FECHA	DIA	MES	AÑO
					28	04	2026
OBSERVACIONES	DOS TUBOS MALOS EN ORTOPEDIA EN HABITACIONES 266 Y 270						

REPARACIÓN				
FECHA		HORA		TRABAJOS REALIZADOS
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL
28	04	2026	16:01	16:30
SE REMPLAZAN DOS TUBOS LED MALOS EN ORTOPEDIA EN HABITACIONES 266 Y 270				

FUNCIONARIO	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ	PROXIMO PREV
		04/2026

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO

ENTREGA					
RECIBI A CONFORMIDAD			FECHA		HORA
NOMBRE	Ang 61		DIA	MES	AÑO
CARGO	ENFERMERA		28	4	2026



BIOMEB S.A.S.
Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

OTP - 3256

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE											
INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E RIONEGRO SEDE GMM				OT Planta Fisica						
SERVICIO	INSTITUCIÓN				PRIORIDAD	BAJA		MED	X	ALTA	
FUNCIONARIO	LAURA PEREZ				FECHA		28/04/2026		HORA	09:53	

ORDEN DE TRABAJO										
EQUIPO	BOMBILLO LED				FALLA REPORTADA					
MARCA	PHILIPS				DOS MALOS EN CITOLOGIA					
SERIE	BOMB.GMM		CÓDIGO INVENTARIO							
ESTADO INICIAL	CARACA	N.A	CORDÓN Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	N.P		
OBSERVACIONES	DOS MALOS EN CITOLOGIA									
RECIBE	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ						ENTREGA	LAURA PEREZ		
CARGO	INGENIERO						CARGO	CITOTECNOLOGA		
FECHA	DIA	28	MES	04	AÑO	2026	HORA	15:30		

P = Pass	N.A = No aplica	N.P = No pasa
----------	-----------------	---------------

DIAGNOSTICO		
DOS MALOS EN CITOLOGIA	REPUESTO	CANT
	BOMBILLO LED	2

FUNCIONARIO	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ	HORA	FECHA	DIA	MES	AÑO
		15:30		28	04	2026
OBSERVACIONES	DOS MALOS EN CITOLOGIA					

REPARACIÓN					
FECHA			HORA		TRABAJOS REALIZADOS
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL	SE REMPLAZAN DOSBOMBILLO LED MALOS EN CITOLOGIA
28	04	2026	15:30	16:00	

FUNCIONARIO	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ	PROXIMO PREV
		04/2026

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO	

ENTREGA					
RECIBI A CONFORMIDAD			FECHA		HORA
NOMBRE	Laura PRE		DIA	MES	AÑO
CARGO	HISTOTECNOLOGA		28	4	2026



Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

OTP - 3260

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE									
INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E RIONEGRO SEDE GMM				OT Planta Física				
SERVICIO	INSTITUCIÓN				PRIORIDAD	BAJA		MED	X
FUNCIONARIO	ISABEL GOMEZ NARVAEZ				FECHA		30/04/2026		HORA
								08:47	

ORDEN DE TRABAJO									
EQUIPO	BOMBILLO LED				FALLA REPORTADA				
MARCA	PHILIPS				TRES BOMBILLOS MALOS EN PARTE EXTERIOR				
SERIE	BOMB.GMM	CÓDIGO INVENTARIO							
ESTADO INICIAL	CARACA	N.A	CORDÓN Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	N.P	
OBSERVACIONES	TRES BOMBILLOS MALOS EN PARTE EXTERIOR								
RECIBE	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ					ENTREGA	ISABEL GOMEZ NARVAEZ		
CARGO	INGENIERO					CARGO	ENFERMERA JEFE		
FECHA	DIA	30	MES	04	AÑO	2026	HORA	07:30	

P = Pasa

N.A = No aplica

N.P = No pasa

DIAGNOSTICO			REPUESTO		CANT
TRES BOMBILLOS MALOS EN PARTE EXTERIOR			BOMBILLO LED 9W		3

FUNCIONARIO	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ	HORA	FECHA	DIA	MES	AÑO
		07:30		30	04	2026
OBSERVACIONES	TRES BOMBILLOS MALOS EN PARTE EXTERIOR					

REPARACIÓN					
FECHA			HORA		TRABAJOS REALIZADOS
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL	SE REMPLAZAN TRES BOMBILLOS MALOS EN PARTE EXTERIOR DE LA SEDE GMM
30	04	2026	07:30	08:00	

FUNCIONARIO	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ	PROXIMO PREV
		04/2026

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO					

ENTREGA					
RECIBÍ A CONFORMIDAD			FECHA		HORA
NOMBRE	Isabel Gomez		DIA	MES	AÑO
CARGO	Coordinadora		30	4	2026



Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

OTP - 3261

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE									
INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN				OT Planta Fisica				
SERVICIO	INSTITUCIÓN				PRIORIDAD	BAJA		MED	X
FUNCIONARIO	LUZ ELENA RENDON				FECHA		30/04/2026		HORA
								15:59	

ORDEN DE TRABAJO									
EQUIPO	BOMBILLO				FALLA REPORTADA				
MARCA	PHILIPS				SE CAMBIA BOMBILLO EN BAÑO DE SALA DE ESPERA CIRUGIA				
SERIE	123445	CÓDIGO INVENTARIO							
ESTADO INICIAL	CARCASA	N.A	CORDÓN Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TEGAS	N.A	ACCESORIOS	N.P	
OBSERVACIONES	SE CAMBIA BOMBILLO EN BAÑO DE SALA DE ESPERA CIRUGIA								
RECIBE	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ					ENTREGA	LUZ ELENA RENDON		
CARGO	INGENIERO					CARGO			
FECHA	DIA	30	MES	04	AÑO	2026	HORA	15:16	

P = Pasa

N.A = No aplica

N.P = No pasa

DIAGNOSTICO									
SE CAMBIA BOMBILLO EN BAÑO DE SALA DE ESPERA CIRUGIA					REPUESTO			CANT	
					BOMBILLO LED			1	

FUNCIONARIO	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ	HORA	FECHA	DIA	MES	AÑO
		15:16		30	04	2026
OBSERVACIONES	SE CAMBIA BOMBILLO EN BAÑO DE SALA DE ESPERA CIRUGIA					

REPARACIÓN									
FECHA			HORA		TRABAJOS REALIZADOS				
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL	SE REMPLAZA BOMBILLO LED EN BAÑO DE SALA DE ESPERA CIRUGIA				
30	04	2026	15:16	15:30					

FUNCIONARIO	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ	PROXIMO PREV
		04/2026

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO									

ENTREGA									
RECIBE A CONFORMIDAD					FECHA			HORA	
NOMBRE	Daniela Valencia				DIA	MES	AÑO		
CARGO	ENFERMER@				30	4	2026		



BIOMED S.A.S.

Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

OTP - 3262

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE											
INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN				OT Planta Física						
SERVICIO	INSTITUCIÓN				PRIORIDAD	BAJA		MED	X	ALTA	
FUNCIONARIO	ISABEL VALENCIA				FECHA		30/04/2026		HORA	16:12	

ORDEN DE TRABAJO									
EQUIPO	BOMBILLO				FALLA REPORTADA				
MARCA	PHILIPS				BOMBILLO MALO				
SERIE	123445	CÓDIGO INVENTARIO							
ESTADO INICIAL	CARCASA	N.A	CORDÓN Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	N.P	
OBSERVACIONES	BOMBILLO LED, MALO								
RECIBE	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ					ENTREGA	ISABEL VALENCIA		
CARGO	INGENIERO					CARGO	ENFERMERA JEFE		
FECHA	DIA	30	MES	04	AÑO	2026	HORA	15:41	

P = Pasa

N.A = No aplica

N.P = No pasa

DIAGNOSTICO									
BOMBILLO MALO					REPUESTO			CANT	
					BOMBILLO LED			1	

FUNCIONARIO	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ	HORA	FECHA	DIA	MES	AÑO
		15:41		30	04	2026
OBSERVACIONES	BOMBILLO LED, MALO					

REPARACIÓN									
FECHA			HORA		TRABAJOS REALIZADOS				
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL	SE REMPLAZA BOMBILLO LED EN BAÑO DE FAMILIA CANGURO				
30	04	2026	15:41	16:00					

							PROXIMO PREV
							04/2026

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO									

ENTREGA									
RECIBE A CONFORMIDAD					FECHA			HORA	
NOMBRE	Isabel Valencia				DIA	MES	AÑO		
CARGO	ENFERMERA				30	4	2026		

**BIOMEB S.A.S.**Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

OTC - 5205

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE										
INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN				OT Equipo Médico Correctivo					
SERVICIO	LABORATORIO				PRIORIDAD	BAJA		MED	X	ALTA
FUNCIONARIO	MILENA ZAPATA				FECHA		22/05/2026		HORA	11:00

ORDEN DE TRABAJO									
EQUIPO	PIPETA 120-250µL				FALLA REPORTADA				
MARCA	BRAND				EQUIPO REVENTADO				
SERIE	07P7930		CÓDIGO INVENTARIO	N/A					
ESTADO INICIAL	CARACA	N.P	CÓDIGO Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	P	
OBSERVACIONES	EQUIPO CON FISURAS QUE ENTORPECEN SU FUNCIONAMIENTO, PROVOCANDO ERRORES, POR ESTE MOTIVO SE RECOMIENDA QUE SEA DADO DE BAJA								
RECIBE	JOHN JAIRO OTALVARO					ENTREGA	MILENA ZAPATA		
CARGO	INGENIERO JEFE					CARGO	MICROBIOLOGA		
FECHA	DIA	22	MES	05	AÑO	2026	HORA	07:30	

P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa
----------	-----------------	---------------

DIAGNOSTICO		
EL EQUIPO CUENTA CON VARIAS FISURAS QUE ENTORPECEN SU FUNCIONAMIENTO, POR LO QUE SE RECOMIENDA DAR DE BAJA	REPUESTO	CANT

FUNCIONARIO	JOHN JAIRO OTALVARO	HORA	FECHA	DIA	MES	AÑO
		07:30		22	05	2026
OBSERVACIONES	EQUIPO CON FISURAS QUE ENTORPECEN SU FUNCIONAMIENTO, PROVOCANDO ERRORES, POR ESTE MOTIVO SE RECOMIENDA QUE SEA DADO DE BAJA					

REPARACIÓN					
FECHA			HORA		TRABAJOS REALIZADOS
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL	
22	05	2026	07:30	08:30	EQUIPO CON FISURAS QUE ENTORPECEN SU FUNCIONAMIENTO, LO CUAL PROVOCA ERRORES, POR ESTE MOTIVO SE RECOMIENDA QUE SEA DADO DE BAJA

FUNCIONARIO	JOHN JAIRO OTALVARO	PROXIMO PREV
		08/2026

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO	

ENTREGA					
RECIBE A CONFORMIDAD			FECHA		HORA
NOMBRE			DIA	MES	AÑO
CARGO	COORDINADORA LABORATORIO		22	5	2026



BIO MED S.A.S.
Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

OTC - 5191

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE									
INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E RIONEGRO SEDE GMM				OT Equipo Médico Correctivo				
SERVICIO	URGENCIAS				PRIORIDAD	BAJA	MED	X	ALTA
FUNCIONARIO	NATALIA BALLESTEROS				FECHA		30/04/2026		HORA 13:33

ORDEN DE TRABAJO									
EQUIPO	EQUIPO DE ÓRGANOS DE PARED				FALLA REPORTADA				
MARCA	WELCH ALLYN				EQUIPO CON FOTOCELDA MALA				
SERIE	6453	CÓDIGO INVENTARIO		6453					
ESTADO INICIAL	CARCAJA	P	CORCIÓN Y CABLES	P	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	N.P	
OBSERVACIONES	EQUIPO CON FOTOCELDA MALA								
RECIBE	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ					ENTREGA	NATALIA BALLESTEROS		
CARGO	INGENIERO					CARGO	ENFERMERA JEFE		
FECHA	DIA	30	MES	04	AÑO	2026	HORA	14:31	

P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa
----------	-----------------	---------------

DIAGNOSTICO		
EQUIPO CON FOTOCELDA MALA		CANT

FUNCIONARIO	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ	HORA	14:31	FECHA	DIA	MES	AÑO
OBSERVACIONES	EQUIPO CON FOTOCELDA MALA						

REPARACIÓN					
FECHA			HORA		TRABAJOS REALIZADOS
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL	SE REMPLAZA FOTOCELDA MALA. SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.
30	04	2026	14:31	15:15	

FUNCIONARIO	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ	PROXIMO PREV	04/2026
-------------	---------------------------------	--------------	---------

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO	

ENTREGA					
RECIBI A CONFORMIDAD			FECHA		HORA
NOMBRE	Natalia Ballesteros		DIA	MES	AÑO
CARGO	ENFERMERA		30	4	2026

**BIOMEB S.A.S.**Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

OTC - 5193

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE										
INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN				OT Equipo Médico Correctivo					
SERVICIO	MEDICINA INTERNA				PRIORIDAD	BAJA		MED	X	ALTA
FUNCIONARIO	ANDREA GIRALDO				FECHA		02/05/2026		HORA	10:50

ORDEN DE TRABAJO									
EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES				FALLA REPORTADA				
MARCA	EDAN				CONECTOR SE SPO2, REVENTADO				
SERIE	360001-M20212990002	CÓDIGO INVENTARIO	08868						
ESTADO INICIAL	CARGA	P	CONEXIÓN Y CABLES	N.A.	DISPLAY Y TECLAS	N.A.	ACCESORIOS	N.P	
OBSERVACIONES	EQUIPO CON CONECTOR SPO2 REVENTADO Y INTERFAZ CON PINES TORCIDOS								
RECIBE	JOHN JAIRO OTALVARO					ENTREGA	ANDREA GIRALDO		
CARGO	INGENIERO JEFE					CARGO	ENFERMERA JEFE		
FECHA	DIA	02	MES	05	AÑO	2026	HORA	07:30	

P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa
----------	-----------------	---------------

DIAGNOSTICO									
EQUIPO CON CONECTOR SPO2 REVENTADO Y INTERFAZ CON PINES TORCIDOS					REPUESTO			CANT	
FUNCIONARIO	JOHN JAIRO OTALVARO		HORA		FECHA		DIA	MES	AÑO
			07:30				02	05	2026
OBSERVACIONES	EQUIPO CON CONECTOR SPO2 REVENTADO Y INTERFAZ CON PINES TORCIDOS								

REPARACIÓN									
FECHA			HORA		TRABAJOS REALIZADOS				
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL	SE INSPECCIONA EL EQUIPO, EVIDENCIANDO QUE EL CONECTOR SPO2 SE ENCUENTRA DAÑADO. POR ESTA RAZÓN, SE PROCEDE A DESARMAR EL EQUIPO Y REALIZAR NUEVAMENTE LA CONEXIÓN CORRECTA DEL CONECTOR. ADICIONALMENTE, SE OBSERVA QUE LOS PINES DEL CABLE DE INTERFAZ ESTABAN TORCIDOS, POR LO QUE SE REORGANIZAN. FINALMENTE, EL EQUIPO QUEDA FUNCIONANDO CORRECTAMENTE.				
02	05	2026	07:30	08:45					

FUNCIONARIO	JOHN JAIRO OTALVARO	PROXIMO PREV
		06/2026

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO									

ENTREGA									
RECIBE A CONFORMIDAD					FECHA			HORA	
NOMBRE	JOHN JAIRO OTALVARO				DIA	MES	AÑO		
CARGO	ENFERMERA				2	5	2026		



BIO MED S.A.S.
Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

OTC - 5190

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE										
INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN				OT Equipo Médico Correctivo					
SERVICIO	OBSTETRICIA				PRIORIDAD	BAJA		MED	X	ALTA
FUNCIONARIO	MANUELA CASTRO				FECHA		30/04/2026		HORA	15:39

ORDEN DE TRABAJO									
EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES					FALLA REPORTADA			
MARCA	EDAN					INTERFAZ DE SPO2, MALA			
SERIE	360001-M20212990094	CÓDIGO INVENTARIO		08869					
ESTADO INICIAL	CARCAZA	p	CORDÓN Y CABLES		p	DISPLAY Y TECLAS	p	ACCESORIOS	N.A
OBSERVACIONES	NINGUNA								
RECIBE	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ					ENTREGA	MANUELA CASTRO		
CARGO	INGENIERO					CARGO	ENFERMERA		
FECHA	DIA	30	MES	04	AÑO	2026	HORA	14:00	

P = Pasa

N.A = No aplica

N.P = No pasa

DIAGNOSTICO							
INTERFAZ DE SPO2, MALA				REPUESTO		CANT	
				CABLE INTERFAZ Spo2		1	
FUNCIONARIO	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ		HORA	FECHA	DIA	MES	AÑO
			14:00		30	04	2026
OBSERVACIONES	NINGUNA						

REPARACIÓN									
FECHA			HORA		TRABAJOS REALIZADOS				
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL	SE REMPLAZA INTERFAZ DE SPO2, MALA. SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.				
30	04	2026	14:00	14:30					

FUNCIONARIO	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ	PROXIMO PREV	06/2026
-------------	---------------------------------	--------------	---------

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO									

ENTREGA									
RECIBE A CONFORMIDAD					FECHA			HORA	
NOMBRE	Manuela Castro				DIA	MES	AÑO		
CARGO	ENFERMERA				30	4	2026		



BIO MED S.A.S.

Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

OTC - 5192

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE										
INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E RIONEGRO SEDE GMM				OT Equipo Médico Correctivo					
SERVICIO	OPTOMETRÍA				PRIORIDAD	BAJA		MED	X	ALTA
FUNCIONARIO	ADRIANA RIAÑO				FECHA		30/04/2026		HORA	16:21

ORDEN DE TRABAJO									
EQUIPO	TRANSFORMADOR					FALLA REPORTADA			
MARCA	WELCH ALLYN					CABEZALES NO PRENDEN			
SERIE	125	CÓDIGO INVENTARIO		05342					
ESTADO INICIAL	CARACA		CORDÓN Y CABLES		DISPLAY Y TECLAS		ACCESORIOS		
OBSERVACIONES									
RECIBE						ENTREGA	ADRIANA RIAÑO		
CARGO						CARGO	OPTOMETRA		
FECHA	DIA	30	MES	04	AÑO	2026	HORA	12:15	

P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa
----------	-----------------	---------------

DIAGNOSTICO			REPUESTO		CANT
2 RETINOSCOPIOS Y UN OFTALMOSCOPIO, CON COMBILLO, MALO					
			BOMBILLO 04900		1
			BOMBILLO EQUIPO DE ÓRGANOS 8200		2

FUNCIONARIO	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ	HORA	12:15	FECHA	DIA	MES	AÑO
OBSERVACIONES							
					30	04	2026

REPARACIÓN						TRABAJOS REALIZADOS	
FECHA			HORA				
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL			
30	04	2026	12:15	13:00		SE RECICEN 2 RETINOSCOPIOS Y UN OFTALMOSCOPIO, CON COMBILLO. SE REMPLAZAN DOS BOMBILLO REF 8200 Y UN BOMBILLO REF 4900. SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.	

FUNCIONARIO	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ	PROXIMO PREV	04/2026
-------------	---------------------------------	--------------	---------

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO			

ENTREGA						
RECIBE A CONFORMIDAD			FECHA			HORA
NOMBRE	Carolina Hurtado Arroyo		DIA	MES	AÑO	
CARGO	Pax administrativa		30	4	26	



BIOMEB S.A.S.
Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

OTC - 5194

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE									
INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN				OT Equipo Médico Correctivo				
SERVICIO	OPTOMETRÍA				PRIORIDAD	BAJA		MED	X
FUNCIONARIO	CAROLINA HURTADO				FECHA		07/05/2026		HORA
								14:21	

ORDEN DE TRABAJO									
EQUIPO	PROYECTOR				FALLA REPORTADA				
MARCA	MARCO				EQUIPO OBSOLETO				
SERIE	23978	CÓDIGO INVENTARIO		N/A					
ESTADO INICIAL	CARGA	P	CORDÓN Y CABLES	N/A	DISPLAY Y TECLAS	N/A	ACCESORIOS	N.P	
OBSERVACIONES	EQUIPO OBSOLETO E INOPERATIVO, SIN POSIBILIDAD DE REPARACIÓN POR LO QUE SE RECOMIENDA DAR DE BAJA								
RECIBE	JOHN JAIRO OTALVARO					ENTREGA	CAROLINA HURTADO		
CARGO	INGENIERO JEFE					CARGO	AUXILIAR		
FECHA	DIA	07	MES	05	AÑO	2026	HORA	09:00	

P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa
----------	-----------------	---------------

DIAGNOSTICO			REPUESTO	CANT
SE DETERMINA QUE EL EQUIPO PRESENTA FALLAS RECURRENTE EN SU FUNCIONAMIENTO, AFECTANDO SU OPERATIVIDAD Y DESEMPEÑO. DEBIDO A LA OBSOLESCENCIA TECNOLÓGICA, NO ES POSIBLE REALIZAR UNA REPARACIÓN VIABLE NI GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO FUTURO. ACTUALMENTE EL EQUIPO YA NO SE ENCUENTRA EN USO. POR LO ANTERIOR, SE RECOMIENDA PROCEDER CON SU BAJA DEFINITIVA.				

FUNCIONARIO	JOHN JAIRO OTALVARO	HORA	FECHA	DIA	MES	AÑO
		09:00		07	05	2026
OBSERVACIONES	EQUIPO OBSOLETO E INOPERATIVO, SIN POSIBILIDAD DE REPARACIÓN POR LO QUE SE RECOMIENDA DAR DE BAJA					

REPARACIÓN						TRABAJOS REALIZADOS
FECHA			HORA			EL EQUIPO PRESENTA FALLAS RECURRENTE EN SU FUNCIONAMIENTO, AFECTANDO SU OPERATIVIDAD Y DESEMPEÑO. DEBIDO A LA OBSOLESCENCIA TECNOLÓGICA, NO ES POSIBLE REALIZAR UNA REPARACIÓN VIABLE NI GARANTIZAR SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO FUTURO. ACTUALMENTE EL EQUIPO YA NO SE ENCUENTRA EN USO. POR LO ANTERIOR, SE RECOMIENDA SER DADO DE BAJA.
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL		
07	05	2026	09:00	10:00		

FUNCIONARIO	JOHN JAIRO OTALVARO	PROXIMO PREV
		06/2026

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO	

ENTREGA					
RECIBE A CONFORMIDAD			FECHA		HORA
NOMBRE	Carolina Hurtado Arroyo		DIA	MES	AÑO
CARGO	Auxiliar administrativa		7	5	2026



BIO MED S.A.S.
Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

OTC - 5187

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE									
INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN				OT Equipo Médico Correctivo				
SERVICIO	URGENCIAS				PRIORIDAD	BAJA	MED	X	ALTA
FUNCIONARIO	MILDRAY ROMERO				FECHA		29/04/2026		HORA 08:48

ORDEN DE TRABAJO									
EQUIPO	FLUJÓMETRO #17					FALLA REPORTADA NO FUNCIONA			
MARCA	CONCOA								
SERIE	010141	CÓDIGO INVENTARIO		10096					
ESTADO INICIAL	CARACA	P	CORDÓN Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	N.P	
OBSERVACIONES	PERILLA DE REGULACION DE FLUJO, MALA								
RECIBE	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ					ENTREGA	MILDRAY ROMERO		
CARGO	INGENIERO					CARGO	ENFERMERA JEFE		
FECHA	DIA	29	MES	04	AÑO	2026	HORA	07:52	

P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa
----------	-----------------	---------------

DIAGNOSTICO			REPUESTO		CANT
PERILLA DE REGULACION, MALA					

FUNCIONARIO	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ	HORA	07:52	FECHA	DIA	MES	AÑO
OBSERVACIONES	PERILLA DE REGULACION DE FLUJO, MALA						

REPARACIÓN						TRABAJOS REALIZADOS	
FECHA			HORA				
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL			
29	04	2026	07:52	08:22		SE RECIBE EQUIPO CON PROBLEMAS DE REGULACION DE FLUJO, SE REvisa Y SE ENCUENTRA PERILLA CON ROSCA INTERNA MALA, SE RECOMIENDA DAR EL EQUIPO DE BAJA YA QUE NO ES APTO PARA SU USO Y NO SE CUENTA CON REPUESTOS, SIENDO ESTE EQUIPO YA OBSOLETO.	

FUNCIONARIO	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ	PROXIMO PREV	05/2026
-------------	---------------------------------	--------------	---------

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO			

ENTREGA					
RECIBE A CONFORMIDAD		FECHA			HORA
NOMBRE	J. Fredy Romero	DIA	MES	AÑO	13:42 Hrs
CARGO	Fider de Vigencia	29	4	2026	



BIOMEB S.A.S.
Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

OTC - 5204

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE										
INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN				OT Equipo Médico Correctivo					
SERVICIO	OBSTETRICIA				PRIORIDAD	BAJA		MED	X	ALTA
FUNCIONARIO	MANUELA ESTRADA				FECHA		20/05/2026		HORA	10:13
ORDEN DE TRABAJO										
EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES				FALLA REPORTADA					
MARCA	EDAN				SENSOR MALO					
SERIE	360001-M20212990094		CÓDIGO INVENTARIO		08869					
ESTADO INICIAL	CARGA	P	CORDÓN Y CABLES	P	DISPLAY Y TECLAS	P	ACCESORIOS	N.P		
OBSERVACIONES	SENSOR SPO2, MALO									
RECIBE	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ					ENTREGA	MANUELA ESTRADA			
CARGO	INGENIERO					CARGO	ENFERMERA JEFE			
FECHA	DIA	20	MES	05	AÑO	2026	HORA	10:01		
P = Pasa			N.A = No aplica			N.P = No pasa				
DIAGNOSTICO										
SENSOR, MALO					REPUESTO			CANT		
					SENSOR DE SPO2			1		
FUNCIONARIO	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ			HORA		FECHA		DIA	MES	AÑO
				10:01				20	05	2026
OBSERVACIONES	SENSOR SPO2, MALO									
REPARACIÓN										
FECHA			HORA		TRABAJOS REALIZADOS					
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL	SE REMPLAZA SENSOR DE SPO2. SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.					
20	05	2026	10:01	10:22						
							PRÓXIMO PREV			
FUNCIONARIO	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ							06/2026		
OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO										
ENTREGA										
RECIBI A CONFORMIDAD					FECHA			HORA		
NOMBRE					DIA	MES	AÑO			
CARGO	Beatriz Giraldo				20	5	2026			



BIOMEB S.A.S.
Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

OTC - 5198

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE										
INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN				OT Equipo Médico Correctivo					
SERVICIO	QUIRÚRGICAS				PRIORIDAD	BAJA		MED	X	ALTA
FUNCIONARIO	ESTEFANIA GARCIA				FECHA		19/05/2026		HORA	07:30

ORDEN DE TRABAJO									
EQUIPO	TENSÍOMETRO ANAEROIDE				FALLA REPORTADA				
MARCA	WELCH ALLYN				EQUIPO CON PROBLEMAS				
SERIE	181105214685		CÓDIGO INVENTARIO	07937					
ESTADO INICIAL	CARGA	P	CORDON Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECAS	N.A	ACCESORIOS	N.P	
OBSERVACIONES	AGUJA MALA, NO ES POSIBLE SU AJUSTE A CERO, POR LO QUE SE RECOMIENDA SER DADO DE BAJA								
RECIBE	JOHN JAIRO OTALVARO				ENTREGA	ESTEFANIA GARCIA			
CARGO	INGENIERO JEFE				CARGO	ENFERMERA JEFE			
FECHA	DIA	16	MES	05	AÑO	2026	HORA	07:30	

P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa
----------	-----------------	---------------

DIAGNOSTICO		
EQUIPO SIN AJUSTE A CERO, Y NO ES POSIBLE SU REPARACION POR LO QUE SE RECOMIENDA DAR DE BAJA	REPUESTO	CANT

FUNCIONARIO	JOHN JAIRO OTALVARO	HORA	07:30	FECHA	DIA	MES	AÑO
				16		05	2026
OBSERVACIONES	AGUJA MALA, NO ES POSIBLE SU AJUSTE A CERO, POR LO QUE SE RECOMIENDA SER DADO DE BAJA						

REPARACIÓN					
FECHA			HORA		TRABAJOS REALIZADOS
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL	SE REvisa EL EQUIPO, DONDE SE EVIDENCIA QUE LA AGUJA ESTA MALA POR LO CUAL NO SE PUEDE REALIZAR EL AJUSTE A CERO Y NO ES POSIBLE SU REPARACION, POR LO QUE SE RECOMIENDA SER DADO DE BAJA
16	05	2026	07:30	08:30	

FUNCIONARIO	JOHN JAIRO OTALVARO	PROXIMO PREV
		11/2026

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO

ENTREGA					
RECIBIÓ CONFORMIDAD			FECHA		HORA
NOMBRE	Teresa Herrera Alzate		DIA	MES	AÑO
CARGO	ENFERMERA		19	5	2026



BIOMEB S.A.S.
Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

OTC - 5203

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE

INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN	OT Equipo Médico Correctivo					
SERVICIO	URGENCIAS	PRIORIDAD	BAJA		MED	X	ALTA
FUNCIONARIO	MILDRED ROMERO	FECHA	20/05/2026			HORA	07:30

ORDEN DE TRABAJO

EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES				FALLA REPORTADA			
MARCA	MINDRAY				SENSOR MALO			
SERIE	EV-04056260	CÓDIGO INVENTARIO	08838					
ESTADO INICIAL	CARGA	P	CORDÓN Y CABLES	N.P	DISPLAY Y TECLAS	P	ACCESORIOS	N.P
OBSERVACIONES	SENSOR DE SPO2 Y INTERFAZ, MALOS							
RECIBE	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ					ENTREGA	MILDRED ROMERO	
CARGO	INGENIERO					CARGO	ENFERMERA JEFE	
FECHA	DIA	20	MES	05	AÑO	2026	HORA	09:31

P = Pasa

N.A = No aplica

N.P = No pasa

DIAGNOSTICO

SENSOR E INTERFAZ DE SPO2, MALOS	REPUESTO		CANT
	SENSOR DE SPO2		1
	CABLE INTERFAZ SPO2		1

FUNCIONARIO	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ	HORA	09:31	FECHA	DIA	MES	AÑO
					20	05	2026
OBSERVACIONES	SENSOR DE SPO2 Y INTERFAZ, MALOS						

REPARACIÓN

FECHA			HORA		TRABAJOS REALIZADOS
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL	SE REMPLAZA INTERFAZ DE SPO2 Y SENSOR, MALOS. SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.
20	05	2026	09:31	10:00	

PRÓXIMO PREV

FUNCIONARIO	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ	08/2026
--------------------	---------------------------------	---------

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO

ENTREGA					
RECIBE A CONFORMIDAD			FECHA		
NOMBRE	Hector Beltrán		DIA	MES	AÑO
CARGO	AUX. ENF		20	5	2026



BIOMEB S.A.S.
Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

OTC - 5202

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE										
INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN				OT Equipo Médico Correctivo					
SERVICIO	CIRUGÍA				PRIORIDAD	BAJA	MED	X	ALTA	
FUNCIONARIO	NAFER MONTOYA				FECHA		20/05/2026		HORA	08:32

ORDEN DE TRABAJO									
EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES				FALLA REPORTADA				
MARCA	MINDRAY				BATERIA MALA				
SERIE	AQ-1C163440		CÓDIGO INVENTARIO		00453				
ESTADO INICIAL	CARACA	P	CORDÓN Y CABLES	P	DISPLAY Y TECLAS	P	ACCESORIOS	N.P	
OBSERVACIONES	BATERIA, MALA								
RECIBE	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ					ENTREGA	NAFER MONTOYA		
CARGO	INGENIERO					CARGO	ENFERMERA JEFE		
FECHA	DIA	20	MES	05	AÑO	2026	HORA	09:01	

P = Pass	N.A = No aplica	N.P = No pasa
----------	-----------------	---------------

DIAGNOSTICO		
BATERIA MALA	REPUESTO	CANT.
	BATERIA	1

FUNCIONARIO	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ	HORA	09:01	FECHA	DIA	MES	AÑO
OBSERVACIONES	BATERIA, MALA						

REPARACIÓN					
FECHA			HORA		TRABAJOS REALIZADOS
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL	SE REMPLAZA BATERIA. SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.
20	05	2026	09:01	09:30	

FUNCIONARIO	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ	PROXIMO PREV
		09/2026

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO	

ENTREGA					
RECIBE A CONFORMIDAD			FECHA		HORA
NOMBRE	[Firma]		DIA	MES	AÑO
CARGO	ENFERMERA		20	5	2026

**BIOMEB S.A.S.**Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

OTC - 5201

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE										
INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN				OT Equipo Médico Correctivo					
SERVICIO	CIRUGÍA				PRIORIDAD	BAJA	MED	X	ALTA	
FUNCIONARIO	NAFER MONTOYA				FECHA		20/05/2026		HORA	07:30

ORDEN DE TRABAJO									
EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES				FALLA REPORTADA				
MARCA	MINDRAY				BATERIA MALA				
SERIE	AQ-1C163417		CÓDIGO INVENTARIO		00454				
ESTADO INICIAL	CABLESA	P	CORDÓN Y CABLES	P	DISPLAY Y TECLAS	P	ACCESORIOS	N.P	
OBSERVACIONES	BATERIA MALA								
RECIBE	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ						ENTREGA	NAFER MONTOYA	
CARGO	INGENIERO						CARGO	ENFERMERO JEFE	
FECHA	DIA	20	MES	05	AÑO	2026	HORA	08:31	

P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa
----------	-----------------	---------------

DIAGNOSTICO		
BATERIA MALA	REPUESTO	CANT
	BATERIA	1

FUNCIONARIO	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ	HORA	08:31	FECHA	DIA	MES	AÑO
OBSERVACIONES	BATERIA MALA						

REPARACIÓN					
FECHA			HORA		TRABAJOS REALIZADOS
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL	SE REMPLAZA BATERIA. SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.
20	05	2026	08:31	09:00	

FUNCIONARIO	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ	PROXIMO PREV	09/2026
-------------	---------------------------------	--------------	---------

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO	

ENTREGA					
RECIBE A CONFORMIDAD			FECHA		HORA
NOMBRE	[Firma]		DIA	MES	AÑO
CARGO	ENFERMERA		20	5	2026



BIOMEB S.A.S.
Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

OTC - 5199

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE										
INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN				OT Equipo Médico Correctivo					
SERVICIO	CIRUGÍA				PRIORIDAD	BAJA	MED	X	ALTA	
FUNCIONARIO	NAFER MONTOYA				FECHA		20/05/2026		HORA	07:30

ORDEN DE TRABAJO									
EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES				FALLA REPORTADA				
MARCA	MINDRAY				SENSOR MALO				
SERIE	EV-04056263		CÓDIGO INVENTARIO	08923					
ESTADO INICIAL	CARACA	P	CORDÓN Y CABLES	N.P	DISPLAY Y TECLAS	P	ACCESORIOS	N.P	
OBSERVACIONES	SENSOR DE SPO2 Y INTERFAZ, MALOS								
RECIBE	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ						ENTREGA	NAFER MONTOYA	
CARGO	INGENIERO						CARGO	ENFERMERO JEFE	
FECHA	DIA	20	MES	05	AÑO	2026	HORA	07:30	

P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa
----------	-----------------	---------------

DIAGNOSTICO		
SENSOR E INTERFAZ DE SPO2, MALOS	REPUESTO	CANT
	SENSOR DE SPO2	1
	CABLE INTERFAZ SPO2	1

FUNCIONARIO	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ	HORA	07:30	FECHA	DIA	MES	AÑO
					20	05	2026
OBSERVACIONES	SENSOR DE SPO2 Y INTERFAZ, MALOS						

REPARACIÓN					
FECHA			HORA		TRABAJOS REALIZADOS
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL	SE REMPLAZA SENSOR E INTERFAZ DE SPO2, MALOS. SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.
20	05	2026	07:30	08:00	

FUNCIONARIO	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ	PROXIMO PREV	09/2026
-------------	---------------------------------	--------------	---------

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO	

ENTREGA				
RECIBE A CONFORMIDAD		FECHA		HORA
NOMBRE		DIA	MES	AÑO
CARGO	ENFERMERA	20	5	2026



BIOMEB S.A.S.
Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

OTC - 5200

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE										
INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN				OT Equipo Médico Correctivo					
SERVICIO	CIRUGÍA				PRIORIDAD	BAJA	MED	X	ALTA	
FUNCIONARIO	NAFER MONTOYA				FECHA		20/05/2026		HORA	07:30

ORDEN DE TRABAJO									
EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES				FALLA REPORTADA				
MARCA	MINDRAY				BATERIA MALA				
SERIE	AQ-1C163432		CÓDIGO INVENTARIO		00456				
ESTADO INICIAL	CARACA	P	CORDÓN Y CABLES	P	DISPLAY Y TECLAS	P	ACCESORIOS	N.P	
OBSERVACIONES	BATERIA, MALA								
RECIBE	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ						ENTREGA	NAFER MONTOYA	
CARGO	INGENIERO						CARGO	ENFERMERO JEFE	
FECHA	DIA	20	MES	05	AÑO	2026	HORA	08:01	

P = Pasa

N.A = No aplica

N.P = No pasa

DIAGNOSTICO									
BATERIA MALA					REPUESTO				CANT
					BATERIA				1

FUNCIONARIO	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ		HORA		FECHA	DIA	MES	AÑO	
		08:01		20		05	2026		
OBSERVACIONES	BATERIA, MALA								

REPARACIÓN									
FECHA			HORA		TRABAJO REALIZADOS				
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL	SE REMPLAZA BATERIA. SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO. EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.				
20	05	2026	08:01	08:30					

FUNCIONARIO	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ	PROXIMO PREV	09/2026
-------------	---------------------------------	--------------	---------

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ENTREGA									
RECIBE A CONFORMIDAD					FECHA			HORA	
NOMBRE	[Firma]				DIA	MES	AÑO		
CARGO	ENFERMERO				20	5	2026		

OTC - 5197

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE										
INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN				OT Equipo Médico Correctivo					
SERVICIO	CONSULTA EXTERNA				PRIORIDAD	BAJA		MED	X	ALTA
FUNCIONARIO	LAURA ARENAS				FECHA		15/05/2026		HORA	13:30

ORDEN DE TRABAJO										
EQUIPO	FOTÓFORO				FALLA REPORTADA					
MARCA	R&V MEDICAL EQUIPMENTS				EQUIPO CON POCA LUZ, EQUIPO OBSOLETO.					
SERIE	4187	CÓDIGO INVENTARIO		4187 / 13385						
ESTADO INICIAL	CARCASA	P	CORDON Y CABLES	P	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	N.P		
OBSERVACIONES	POCA ILUMINACION									
RECIBE	JUAN MANUEL GONZALEZ					ENTREGA	LAURA ARENAS			
CARGO	COORDINADOR TECNICO					CARGO	ENFERMERA JEFE			
FECHA	DIA	15	MES	05	AÑO	2026	HORA	13:30		

P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa
----------	-----------------	---------------

DIAGNOSTICO		
EQUIPO CON POCA LUZ, EQUIPO OBSOLETO.	REPUESTO	CANT

FUNCIONARIO	JUAN MANUEL GONZALEZ	HORA	13:30	FECHA	DIA	MES	AÑO
					15	05	2026
OBSERVACIONES	POCA ILUMINACION						

REPARACIÓN				
FECHA			HORA	
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL
15	05	2026	13:30	14:10
TRABAJOS REALIZADOS SE REvisa EL EQUIPO EVIDENCIANDO POCA ILUMINACIÓN, EL EQUIPO ES OBSOLETO. SE RECOMIENDA DAR DE BAJA EL EQUIPO.				

FUNCIONARIO	JUAN MANUEL GONZALEZ	PROXIMO PREV	10/2026
--------------------	----------------------	---------------------	---------

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO

ENTREGA				
RECIBE A CONFORMIDAD			FECHA	
NOMBRE	Laura Michelennt Arenas Ramirez		DIA	MES
CARGO	Enfermera Consulta.		15	5
				AÑO
				2026



BIO MED S.A.S.
Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

OTC - 5195

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE									
INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN				OT Equipo Médico Correctivo				
SERVICIO	MEDICINA INTERNA				PRIORIDAD	BAJA	MED	X	ALTA
FUNCIONARIO	ANDREA GIRALDO				FECHA		11/05/2026		HORA
							10:59		

ORDEN DE TRABAJO									
EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES				FALLA REPORTADA				
MARCA	EDAN				NO FUNCIONA				
SERIE	360001-M20212990002		CÓDIGO INVENTARIO		08868				
ESTADO INICIAL	CARGA	P	CORDÓN Y CABLES	P	DISPLAY Y TECLAS	P	ACCESORIOS	N.P	
OBSERVACIONES	CABLE INTERFAZ MALO								
RECIBE	JUAN MANUEL GONZALEZ						ENTREGA	ANDREA GIRALDO	
CARGO	COORDINADOR TECNICO						CARGO	ENFERMERA JEFE	
FECHA	DIA	11	MES	05	AÑO	2026	HORA	10:59	

P = Pasa

N.A = No aplica

N.P = No pasa

DIAGNOSTICO										
CABLE INTERFAZ SPO2 MALO					REPUESTO			CANT		
					CABLE INTERFAZ			1		
FUNCIONARIO	JUAN MANUEL GONZALEZ				HORA		FECHA	DIA	MES	AÑO
					10:59			11	05	2026
OBSERVACIONES	CABLE INTERFAZ MALO									

REPARACIÓN									
FECHA					HORA		TRABAJOS REALIZADOS		
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL	SE REVISÓ EL EQUIPO, SE ENCUENTRA CABLE INTERFAZ DE SPO2 MALO, SE REEMPLAZA POR UNO NUEVO, SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO QUEDA TRABAJANDO OK.				
11	05	2026	10:59	11:20					

PROXIMO PREV

FUNCIONARIO JUAN MANUEL GONZALEZ

06/2026

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO

ENTREGA									
RECIBE A CONFORMIDAD					FECHA			HORA	
NOMBRE	JUAN B				DIA	MES	AÑO		
CARGO	ENFERMERA				11	5	2026		



BIO MED S.A.S.
Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

OTC - 5196

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE										
INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN				OT Equipo Médico Correctivo					
SERVICIO	PEDIATRÍA				PRIORIDAD	BAJA	MED	X	ALTA	
FUNCIONARIO	ANA AGUDELO				FECHA	11/05/2026			HORA	13:30

ORDEN DE TRABAJO									
EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES				FALLA REPORTADA				
MARCA	EDAN				SENSOR DE SPO2 MALO				
SERIE	360001-M20213000022		CÓDIGO INVENTARIO	08863					
ESTADO INICIAL	CARCAJA	P	CORDÓN Y CABLES	P	DISPLAY Y TECLAS	P	ACCESORIOS	N.P	
OBSERVACIONES	SENSOR SPO2 MALO								
RECIBE	JUAN MANUEL GONZALEZ					ENTREGA	ANA AGUDELO		
CARGO	COORDINADOR TECNICO					CARGO	ENFERMERA JEFE		
FECHA	DIA	11	MES	05	AÑO	2026	HORA	13:30	

P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa
----------	-----------------	---------------

DIAGNOSTICO		
SENSOR DE SPO2 MALO	REPUESTO	CANT
	SENSOR DE SPO2	1

FUNCIONARIO	JUAN MANUEL GONZALEZ	HORA	13:30	FECHA	DIA	MES	AÑO
OBSERVACIONES	SENSOR SPO2 MALO						

REPARACIÓN					
FECHA			HORA		TRABAJOS REALIZADOS SE REVISÓ Y SE ENCUENTRA SENSOR DE SPO2 MALO, SE REEMPLAZA POR UN SENSOR NUEVO. SE REALIZAN PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO, EL EQUIPO QUEDA TRABAJANDO OK.
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL	
11	05	2026	13:30	14:10	

FUNCIONARIO	JUAN MANUEL GONZALEZ	PROXIMO PREV	06/2026
-------------	----------------------	--------------	---------

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO	

ENTREGA					
RECIBE A CONFORMIDAD			FECHA		HORA
NOMBRE	LADIA SERRA		DIA	MES	AÑO
CARGO	RX- ENFERMERA		11	5	2026



BIO MED S.A.S.

Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

OTC - 5188

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE									
INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN				OT Equipo Médico Correctivo				
SERVICIO	URGENCIAS				PRIORIDAD	BAJA	MED	X	ALTA
FUNCIONARIO	MILDRA ROMERO				FECHA		29/04/2026		HORA 08:48

ORDEN DE TRABAJO									
EQUIPO	MICROFLUJÓMETRO				FALLA REPORTADA				
MARCA	GENTEC				NO FUNCIONA				
SERIE	COD. 12372		CÓDIGO INVENTARIO		12372				
ESTADO INICIAL	CARCAJA	P	CORDÓN Y CABLES	N.A.	DISPLAY Y TECLAS	N.A.	ACCESORIOS	N.P.	
OBSERVACIONES	ORING DESGASTADOS								
RECIBE	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ						ENTREGA	MILDRA ROMERO	
CARGO	INGENIERO						CARGO	ENFERMERA JEFE	
FECHA	DIA	29	MES	04	AÑO	2026	HORA	08:23	

P = Pasa

N.A = No aplica

N.P = No pasa

DIAGNOSTICO										
ORING DESGASTADOS					REPUESTO				CANT	
FUNCIONARIO	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ				HORA		FECHA	DIA	MES	AÑO
					08:23			29	04	2026
OBSERVACIONES	ORING DESGASTADOS									

REPARACIÓN									
FECHA			HORA		TRABAJOS REALIZADOS				
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL	SE REALIZA CAMBIO DE ORING DEL SISTEMA DE REGULACION DE FLUJO, LOS CUALES SE ENCONTRABAN DESGASTADOS. SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.				
29	04	2026	08:23	09:00					

FUNCIONARIO	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ	PROXIMO PREV	10/2026
-------------	---------------------------------	--------------	---------

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO									

ENTREGA									
RECIBE A CONFORMIDAD					FECHA			HORA	
NOMBRE	Johana Bodoza				DIA	MES	AÑO		
CARGO	Enfermera				29	4	2026		



BIOMED S.A.S.

Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

OTC - 5189

ORDEN DE SERVICIO TÉCNICO

ESPACIO PARA SOLICITANTE										
INSTITUCIÓN	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN				OT Equipo Médico Correctivo					
SERVICIO	URGENCIAS				PRIORIDAD	BAJA		MED	X	ALTA
FUNCIONARIO	MILDRA ROMERO				FECHA		29/04/2026		HORA	11:42

ORDEN DE TRABAJO									
EQUIPO	MONITOR DE SIGNOS VITALES				FALLA REPORTADA				
MARCA	EDAN				BRAZALETE, MALO				
SERIE	360080- M21A10730002		CÓDIGO INVENTARIO	12511					
ESTADO INICIAL	CARCAJA	P	CORDÓN Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	N.P	
OBSERVACIONES	BRAZALETE, MALO								
RECIBE	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ					ENTREGA	MILDRA ROMERO		
CARGO	INGENIERO					CARGO	COORDINADORA		
FECHA	DIA	29	MES	04	AÑO	2026	HORA	11:10	

P = Pasa

N.A = No aplica

N.P = No pasa

DIAGNOSTICO			
BRAZALETE, MALO		REPUESTO	CANT
		BRAZALETE	1

FUNCIONARIO	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ	HORA	11:10	FECHA	DIA	MES	AÑO
					29	04	2026
OBSERVACIONES	BRAZALETE, MALO						

REPARACIÓN					
FECHA			HORA		TRABAJOS REALIZADOS
DIA	MES	AÑO	INICIO	FINAL	SE REALIZA CAMBIO DE BRAZALETE, SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.
29	04	2026	11:10	11:40	

FUNCIONARIO	JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ	PROXIMO PREV	06/2026
-------------	---------------------------------	--------------	---------

OBSERVACIONES SOBRE EL SERVICIO	

ENTREGA					
RECIBE A CONFORMIDAD			FECHA		HORA
NOMBRE	J. Esteban Ocampo Rodríguez		DIA	MES	AÑO
CARGO	ENFERMERA		29	4	2026



DIVIMED S.A.S.
Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

HIDROCOLECTOR

TEMPERATURA °C	20,9	%HR	61	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO N°	OTT 50879
----------------	------	-----	----	--------------------------------	-----------

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUCIÓN:	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN	CONTACTO:	LAURA ARENAS
UBICACIÓN:	FISIOTERAPIA	FECHA:	16/04/2026
P = Pasa		N.A = No aplica	
		N.P = No pasa	

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: HIDROCOLECTOR				MODELO: E-1				
MARCA: CHATTANOOGA		SERIAL: 81116		COD. INSTITUCIONAL: N/A				
ESTADO INICIAL:	CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES	P	DISPLAY Y TECLAS	P	ACCESORIOS	P
RECIBE: JUAN MANUEL GONZALEZ			ENTREGA: LAURA ARENAS			FECHA: 09/04/2026		

RUTINA DE MANTENIMIENTO

N°	ACTIVIDAD	ESTADO		N°	ACTIVIDAD	ESTADO	
		P	N.P			P	N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL			12	PANEL DE MANDO	X	
1	ENCENDIDO DEL EQUIPO	X		13	CONTROL DE TEMPERATURA	X	
	INSPECCIÓN INICIAL			14	FUSIBLES	X	
2	CARCASA, CONTENEDOR, TAPA, APOYOS Y SOPORTES	X		15	TEMPORIZADOR	X	
3	PANEL DE MANDO	X		16	CONECTORES, CONEXIONES Y CABLES	X	
4	CONTROL DE TEMPERATURA	X		17	RESISTENCIA	X	
5	FUSIBLES	X		18	TERMOSTATO	X	
6	TEMPORIZADOR	X		19	LLAVE DE DRENAJE	X	
7	CONECTORES, CONEXIONES Y CABLES	X			LIMPIEZA		
8	RESISTENCIA	X		20	LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA Y EXTERNA	X	
9	TERMOSTATO	X			PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL		
10	LLAVE DE DRENAJE	X		21	ENCENDIDO DEL EQUIPO	X	
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO			22	PROGRAMACIÓN DE TEMPERATURA	X	
11	CARCASA, CONTENEDOR, TAPA, APOYOS Y SOPORTES	X		23	PROGRAMACIÓN DE TIEMPO	X	

REPUESTOS UTILIZADOS

VARIABLES

Descripción	Cantidad	Descripción	Valor	Error	Descripción	Valor	Error
-------------	----------	-------------	-------	-------	-------------	-------	-------

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

VALORACIÓN TÉCNICA

	DURACIÓN		DURACIÓN
ANTESALA	00:00	SERVICIO	00:49
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00

	SI	NO
¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X	
¿El equipo debe ser dado de baja?		X
¿El equipo queda pendiente por repuesto?		X

ENTREGA

RECIBE A SATISFACCIÓN

NOMBRE: JUAN MANUEL GONZALEZ	NOMBRE: LAURA ARENAS
CARGO: COORDINADOR TECNICO	CARGO: ENFERMERA JEFE
PROXIMA REVISIÓN: 10/2026	FIRMA: <i>Laura Arenas</i>
	FECHA: 16/04/2026



BIOMEB S.A.S.
Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

BÁSCULA

TEMPERATURA °C	23	%HR	53	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO N°	OTT 50981			
DATOS DEL CUENTE								
INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN				CONTACTO: ELIANA MARCELA CARDONA ZAPATA				
UBICACIÓN: BANCO DE SANGRE				FECHA: 29/04/2026				
P = Pasa		N.A = No aplica		N.P = No pasa				
DATOS DEL EQUIPO								
EQUIPO: BÁSCULA				MODELO: D350K				
MARCA: DETECTO		SERIAL: DK00000170515793		COD. INSTITUCIONAL: 11501				
ESTADO INICIAL:	CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	P
RECIBE: JOHN JAIRO OTALVARO			ENTREGA: ELIANA MARCELA CARDONA ZAPATA			FECHA: 29/04/2026		

RUTINA DE MANTENIMIENTO							
N°	ACTIVIDAD	ESTADO		N°	ACTIVIDAD	ESTADO	
		P	N.P			P	N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL			11	LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA Y EXTERNA	X	
1	AJUSTE DE CERO	X			PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL		
2	PESOS	X		12	PRUEBA DE AJUSTE A CERO	X	
	INSPECCIÓN INICIAL			13	PRUEBA DE PESOS	X	
3	CARCASA Y PLATAFORMA	X					
4	DISCO INDICADOR DE PESO	X					
5	AGUJA (EJE, PIÑÓN, RESORTE) Y SISTEMA DE AJUSTE A CERO	X					
6	SOPORTE (CAUCHO)	X					
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO						
7	CARCASA Y PLATAFORMA	X					
8	DISCO INDICADOR DE PESO	X					
9	AGUJA (EJE, PIÑÓN, RESORTE) Y SISTEMA DE AJUSTE A CERO	X					
10	SOPORTE (CAUCHO)	X					
	LIMPIEZA						

REPUESTOS UTILIZADOS				VARIABLES							
Descripción		Cantidad		Descripción		Valor	Error	Descripción		Valor	Error
OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.											

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO				VALORACIÓN TÉCNICA			
	DURACIÓN		DURACIÓN		SI	NO	
ANTESALA	00:00	SERVICIO	00:45	¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X		
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00	¿El equipo debe ser dado de baja?		X	
				¿El equipo queda pendiente por repuesto?		X	

ENTREGA		RECIBE A SATISFACCIÓN	
NOMBRE: JOHN JAIRO OTALVARO		NOMBRE: LAURA PIEDRAHITA	
CARGO: INGENIERO JEFE		CARGO: COORDINADORA B. SANGRE	
PROXIMA REVISIÓN: 11/2026		FIRMA: <i>[Firma]</i>	
		FECHA: 29/04/2026	

**BIOMEB S.A.S.**Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149**NEVERA DE TRANSPORTE**

TEMPERATURA °C	23	%HR	52	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO N°	OTT 50983
----------------	----	-----	----	--------------------------------	-----------

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUCIÓN:	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN	CONTACTO:	LAURA PIEDRAHITA
UBICACIÓN:	BANCO DE SANGRE	FECHA:	29/04/2026
P = Pasa		N.A = No aplica	
		N.P = No pasa	

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: NEVERA DE TRANSPORTE					MODELO: VICTORY 4.7 LT				
MARCA: RUBBERMAID			SERIAL: T0518		COD. INSTITUCIONAL: 14584 / 14585				
ESTADO INICIAL:	CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	P	
RECIBE: JOHN JAIRO OTALVARO			ENTREGA: LAURA PIEDRAHITA			FECHA: 29/04/2026			

RUTINA DE MANTENIMIENTO

N°	ACTIVIDAD	ESTADO		N°	ACTIVIDAD	ESTADO	
		P	N.P			P	N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL						
1	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO Y MAGNITUDES	X					
2	AJUSTE DE CONEXIONES	X					
	INSPECCIÓN INICIAL						
3	INSPECCIÓN DE PARTES FÍSICAS	X					
4	VERIFICACIÓN DE ACCESORIOS	X					
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO						
5	DESMONTE DE LA UNIDAD	X					
	LIMPIEZA						
6	LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y LUBRICACIÓN	X					
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL						
7	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO Y MAGNITUDES	X					
8	VERIFICACIÓN DE ACCESORIOS	X					

REPUESTOS UTILIZADOS**VARIABLES**

Descripción	Cantidad	Descripción	Valor	Error	Descripción	Valor	Error
-------------	----------	-------------	-------	-------	-------------	-------	-------


OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO**VALORACIÓN TÉCNICA**

	DURACIÓN		DURACIÓN
ANTESALA	00:00	SERVICIO	00:30
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00

	SI	NO
¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X	
¿El equipo debe ser dado de baja?		X
¿El equipo queda pendiente por repuesto?		X

ENTREGA**RECIBE A SATISFACCIÓN**

NOMBRE: JOHN JAIRO OTALVARO	NOMBRE: LAURA PIEDRAHITA
CARGO: INGENIERO JEFE	CARGO: COORDINADORA B. SANGRE
PROXIMA REVISIÓN: 11/2026	FIRMA: 
	FECHA: 29/04/2026



BIOMEB S.A.S.
Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

NEVERA DE TRANSPORTE

TEMPERATURA °C	23	%HR	51	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO N°	OTT 50982
----------------	----	-----	----	--------------------------------	-----------

DATOS DEL CUENTE					
INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN			CONTACTO: LAURA PIEDRAHITA		
UBICACIÓN: BANCO DE SANGRE			FECHA: 29/04/2026		
P = Pasa		N.A = No aplica		N.P = No pasa	


DATOS DEL EQUIPO									
EQUIPO: NEVERA DE TRANSPORTE					MODELO: VICTORY 22 LT				
MARCA: RUBBERMAID			SERIAL: T0519			COD. INSTITUCIONAL: 14586 / 14587			
ESTADO INICIAL:	CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	P	
RECIBE: JOHN JAIRO OTALVARO			ENTREGA: LAURA PIEDRAHITA			FECHA: 27/04/2026			

RUTINA DE MANTENIMIENTO							
N°	ACTIVIDAD	ESTADO		N°	ACTIVIDAD	ESTADO	
		P	N.P			P	N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL						
1	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO Y MAGNITUDES	X					
	INSPECCIÓN INICIAL						
2	INSPECCIÓN DE PARTES FÍSICAS	X					
3	VERIFICACIÓN DE ACCESORIOS	X					
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO						
4	DESMONTE DE LA UNIDAD	X					
	LIMPIEZA						
5	LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y LUBRICACIÓN	X					
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL						
6	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO Y MAGNITUDES	X					
7	VERIFICACIÓN DE ACCESORIOS	X					

REPUESTOS UTILIZADOS			VARIABLES		
Descripción	Cantidad		Descripción	Valor	Error

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO				VALORACIÓN TÉCNICA	
	DURACIÓN		DURACIÓN	SI	NO
ANTESALA	00:00	SERVICIO	00:30	¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00	¿El equipo debe ser dado de bajo?	X
				¿El equipo queda pendiente por repuesto?	X

ENTREGA		RECIBE A SATISFACCIÓN	
NOMBRE: JOHN JAIRO OTALVARO		NOMBRE: LAURA PIEDRAHITA	
CARGO: INGENIERO JEFE		CARGO: COORDINADORA B. SANGRE	
PROXIMA REVISIÓN: 11/2026		FIRMA: 	
		FECHA: 29/03/2026	



BIOMEB S.A.S.
Cra 48 N° 58-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

FONENDOSCOPIO

TEMPERATURA °C	23	%HR	53	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO N°	OTT 50947
----------------	----	-----	----	--------------------------------	-----------

DATOS DEL CLIENTE					
INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN			CONTACTO: MARIA CLARA NOREÑA		
UBICACIÓN: INSTITUCIÓN			FECHA: 27/04/2026		
P = Pasa		N.A = No aplica		N.P = No pasa	

DATOS DEL EQUIPO									
EQUIPO: FONENDOSCOPIO					MODELO: 807				
MARCA: ALP K2			SERIAL: COD. 12490			COD. INSTITUCIONAL: 12490			
ESTADO INICIAL:	CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	P	
RECIBE: JOHN JAIRO OTAIVARO			ENTREGA: MARIA CLARA NOREÑA			FECHA: 27/04/2026			

RUTINA DE MANTENIMIENTO							
N°	ACTIVIDAD	ESTADO		N°	ACTIVIDAD	ESTADO	
		P	N.P			P	N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL				PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL		
1	FUNCIONALIDAD DE COMPONENTES	X		11	FUNCIONALIDAD DE COMPONENTES	X	
	INSPECCIÓN INICIAL						
2	OLIVAS Y ARCO METÁLICO	X					
3	MANGUERA Y TUBO EN Y	X					
4	CAMPANA Y MEMBRANA	X					
5	VÁSTAGO	X					
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO						
6	OLIVAS Y ARCO METÁLICO	X					
7	MANGUERA Y TUBO EN Y	X					
8	CAMPANA Y MEMBRANA	X					
9	VÁSTAGO	X					
	LIMPIEZA						
10	LIMPIEZA INTEGRAL GENERAL	X					

REPUESTOS UTILIZADOS			VARIABLES		
Descripción	Cantidad		Descripción	Valor	Error

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO				VALORACIÓN TÉCNICA	
	DURACIÓN		DURACIÓN		SI NO
ANTESALA	00:00	SERVICIO	00:15	¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00	¿El equipo debe ser dado de baja?	X
				¿El equipo queda pendiente por repuesto?	X

ENTREGA		RECIBE A SATISFACCIÓN	
NOMBRE: JOHN JAIRO OTALVARO		NOMBRE: MARIA CLARA NOREÑA	
CARGO: INGENIERO JEFE		CARGO: ENFERMERA	
PROXIMA REVISIÓN: 11/2026		FIRMA: <i>Maria Clara Noreña</i>	
		FECHA: 27/04/2026	



BIOMEB S.A.S.
Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

FONENDOSCOPIO

TEMPERATURA °C	23	%HR	53	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO N°	OTT 50948
----------------	----	-----	----	--------------------------------	-----------

DATOS DEL CLIENTE					
INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN			CONTACTO: MARIA CLARA NOREÑA		
UBICACIÓN: INSTITUCIÓN			FECHA: 27/04/2026		
P = Pasa		N.A = No aplica		N.P = No pasa	

DATOS DEL EQUIPO									
EQUIPO: FONENDOSCOPIO					MODELO: FT-805				
MARCA: ALP K2			SERIAL: COD. 12491			COD. INSTITUCIONAL: 12491			
ESTADO INICIAL:	CARACA	P	CORDÓN AC Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	P	
RECIBE: JOHN JAÍRO OTALVARO			ENTREGA: MARIA CLARA NOREÑA			FECHA: 27/04/2026			

RUTINA DE MANTENIMIENTO							
N°	ACTIVIDAD	ESTADO		N°	ACTIVIDAD	ESTADO	
		P	N.P			P	N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL				PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL		
1	FUNCIONALIDAD DE COMPONENTES	X		11	FUNCIONALIDAD DE COMPONENTES	X	
	INSPECCIÓN INICIAL						
2	OLIVAS Y ARCO METÁLICO	X					
3	MANGUERA Y TUBO EN Y	X					
4	CAMPANA Y MEMBRANA	X					
5	VÁSTAGO	X					
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO						
6	OLIVAS Y ARCO METÁLICO	X					
7	MANGUERA Y TUBO EN Y	X					
8	CAMPANA Y MEMBRANA	X					
9	VÁSTAGO	X					
	LIMPIEZA						
10	LIMPIEZA INTEGRAL GENERAL	X					

REPUESTOS UTILIZADOS			VARIABLES							
Descripción		Cantidad	Descripción		Valor	Error	Descripción		Valor	Error

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO				VALORACIÓN TÉCNICA	
	DURACIÓN		DURACIÓN		SI NO
ANTESALA	00:00	SERVICIO	00:15	¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00	¿El equipo debe ser dado de baja?	X
				¿El equipo queda pendiente por repuesto?	X

ENTREGA		RECIBE A SATISFACCIÓN	
NOMBRE: JOHN JAÍRO OTALVARO		NOMBRE: MARIA CLARA NOREÑA	
CARGO: INGENIERO JEFE		CARGO: ENFERMERA	
PROXIMA REVISIÓN: 11/2026		FIRMA: <i>[Firma]</i>	
		FECHA: 27/04/2026	

**BIOME B S.A.S.**Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149**TENSÍÓMETRO ANAEROIDE**

TEMPERATURA °C	23	%HR	51	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO N°	OTT 50950
----------------	----	-----	----	--------------------------------	-----------

DATOS DEL CLIENTE					
INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN			CONTACTO: MARIA CLARA NOREÑA		
UBICACIÓN: INSTITUCIÓN			FECHA: 27/04/2026		
P = Pasa		N.A = No aplica		N.P = No pasa	

DATOS DEL EQUIPO									
EQUIPO: TENSÍÓMETRO ANAEROIDE					MODELO: 500 C				
MARCA: ALP K2			SERIAL: 37238			COD. INSTITUCIONAL: 12489			
ESTADO INICIAL:	CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	P	
RECIBE: JOHN JAIRO OTALVARO			ENTREGA: MARIA CLARA NOREÑA			FECHA: 27/04/2026			

RUTINA DE MANTENIMIENTO							
N°	ACTIVIDAD	ESTADO		N°	ACTIVIDAD	ESTADO	
		P	N.P			P	N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL			12	MANÓMETRO (AJUSTE A CERO)	X	
1	AJUSTE DE CERO	X			LIMPIEZA		
2	FUGAS	X		13	LIMPIEZA INTEGRAL	X	
	INSPECCIÓN INICIAL				PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL		
3	BRAZALETE Y MANGUERAS	X		14	AJUSTE DE CERO	X	
4	PERA Y VÁLVULA	X		15	BRAZALETE, SISTEMA DE INSUFLACIÓN Y FUGAS	X	
5	APOYOS Y SOPORTES	X					
6	MANÓMETRO ANEROIDE	X					
7	MANÓMETRO (AJUSTE A CERO)	X					
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO						
8	BRAZALETE Y MANGUERAS	X					
9	PERA Y VÁLVULA	X					
10	APOYOS Y SOPORTES	X					
11	MANÓMETRO ANEROIDE	X					

REPUESTOS UTILIZADOS			VARIABLES		
Descripción	Cantidad		Descripción	Valor	Error

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO				VALORACIÓN TÉCNICA		
	DURACIÓN		DURACIÓN		SI	NO
ANTESALA	00:00	SERVICIO	00:14	¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X	
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00	¿El equipo debe ser dado de baja?		X
				¿El equipo queda pendiente por repuesto?		X

ENTREGA		RECIBE A SATISFACCIÓN	
NOMBRE: JOHN JAIRO OTALVARO MESA		NOMBRE: MARIA CLARA NOREÑA	
CARGO: INGENIERO JEFE		CARGO: ENFERMERA	
PROXIMA REVISIÓN: 11/2026		FIRMA: <i>John Jairo Ota</i>	
		FECHA: 27/04/2026	



BIOMEB S.A.S.

Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

TENSÍÓMETRO ANAEROIDE

TEMPERATURA °C	23	%HR	53	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO N°	OTT 50949
----------------	----	-----	----	--------------------------------	-----------

DATOS DEL CLIENTE					
INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN			CONTACTO: MARIA CLARA NOREÑA		
UBICACIÓN: INSTITUCIÓN			FECHA: 27/04/2026		
P = Pasa		N.A = No aplica		N.P = No pasa	

DATOS DEL EQUIPO									
EQUIPO: TENSÍÓMETRO ANAEROIDE					MODELO: HS-20A				
MARCA: HONSUN - DM			SERIAL: 05258			COD. INSTITUCIONAL: 12488			
ESTADO INICIAL:	CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES:	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	P	
RECIBE: JOHN JAIR OVALVARO			ENTREGA: MARIA CLARA NOREÑA			FECHA: 27/04/2026			

RUTINA DE MANTENIMIENTO							
N°	ACTIVIDAD	ESTADO		N°	ACTIVIDAD	ESTADO	
		P	N.P			P	N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL			12	MANÓMETRO (AJUSTE A CERO)	X	
1	AJUSTE DE CERO	X			LIMPIEZA		
2	FUGAS	X		13	LIMPIEZA INTEGRAL	X	
	INSPECCIÓN INICIAL				PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL		
3	BRAZALETE Y MANGUERAS	X		14	AJUSTE DE CERO	X	
4	PERA Y VÁLVULA	X		15	BRAZALETE, SISTEMA DE INSUFLACIÓN Y FUGAS	X	
5	APOYOS Y SOPORTES	X					
6	MANÓMETRO ANEROIDE	X					
7	MANÓMETRO (AJUSTE A CERO)	X					
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO						
8	BRAZALETE Y MANGUERAS	X					
9	PERA Y VÁLVULA	X					
10	APOYOS Y SOPORTES	X					
11	MANÓMETRO ANEROIDE	X					

REPUESTOS UTILIZADOS		VARIABLES					
Descripción	Cantidad	Descripción	Valor	Error	Descripción	Valor	Error

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO				VALORACIÓN TÉCNICA		
	DURACIÓN		DURACIÓN		SI	NO
ANTESALA	00:00	SERVICIO	00:45	¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X	
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00	¿El equipo debe ser dado de baja?		X
				¿El equipo queda pendiente por repuesto?		X

ENTREGA		RECIBE A SATISFACCIÓN	
NOMBRE: JOHN JAIR OVALVARO MESA		NOMBRE: MARIA CLARA NOREÑA	
CARGO: INGENIERO JEFE		CARGO: ENFERMERA	
PROXIMA REVISIÓN: 11/2026		FIRMA: <i>[Firma]</i>	
		FECHA: 27/04/2026	



BIOMEB S.A.S.
Cra 48 N° 58-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

FLUJÓMETRO #17

TEMPERATURA °C	23	%HR	53	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO N°	OTT 50955
----------------	----	-----	----	--------------------------------	-----------

DATOS DEL CLIENTE					
INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN			CONTACTO: VERONICA MARIN		
UBICACIÓN: PEDIATRÍA			FECHA: 27/04/2026		
P = Pasa		N.A = No aplica		N.P = No pasa	

DATOS DEL EQUIPO								
EQUIPO: FLUJÓMETRO #17					MODELO: 0-15L/MIN			
MARCA: OHIO			SERIAL: TKG02740			COD. INSTITUCIONAL: #17		
ESTADO INICIAL:	CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	P
RECIBE: JOHN JAIRO OTAIVARO			ENTREGA: VERONICA MARIN			FECHA: 27/04/2026		

RUTINA DE MANTENIMIENTO							
N°	ACTIVIDAD	ESTADO		N°	ACTIVIDAD	ESTADO	
		P	N.P			P	N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL			12	ORING'S	X	
1	REGULACIÓN DE GAS MEDICINAL	X			LIMPIEZA		
2	FUGAS	X		13	LIMPIEZA INTEGRAL	X	
	INSPECCIÓN INICIAL				PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL		
3	CARCASA Y SISTEMA DE ACOPLE DE PARED	X		14	REGULACIÓN DE GAS MEDICINAL	X	
4	TUBO EXTERIOR E INTERIOR	X		15	FUGAS	X	
5	BALÍN	X					
6	PERILLA Y VÁLVULA	X					
7	ORING'S	X					
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO						
8	CARCASA Y SISTEMA DE ACOPLE DE PARED	X					
9	TUBO EXTERIOR E INTERIOR	X					
10	BALÍN	X					
11	PERILLA Y VÁLVULA	X					

REPUESTOS UTILIZADOS			VARIABLES		
Descripción	Cantidad		Descripción	Valor	Error

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO				VALORACIÓN TÉCNICA		
	DURACIÓN		DURACIÓN		SI	NO
ANTESALA	00:00	SERVICIO	00:19	¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X	
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00	¿El equipo debe ser dado de baja?		X
				¿El equipo queda pendiente por repuesto?		X

ENTREGA		RECIBE A SATISFACCIÓN	
NOMBRE: JOHN JAIRO OTALVARO MESA		NOMBRE: VERONICA MARIN	
CARGO: INGENIERO JEFE		CARGO: ENFERMERA	
PROXIMA REVISIÓN: 09/2026		FIRMA: <i>Veronica Marin</i>	
		FECHA: 27/04/2026	



BIOMEB S.A.S.
Cra 48 N° 56-58 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

FLUJÓMETRO

TEMPERATURA °C	23	%HR	55	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO N°	OTT 50956
----------------	----	-----	----	--------------------------------	-----------

DATOS DEL CUENTE					
INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN			CONTACTO: JENIFER OTALVARO		
UBICACIÓN: PEDIATRÍA			FECHA: 27/04/2026		
P = Pasa		N.A = No aplica		N.P = No pasa	

DATOS DEL EQUIPO									
EQUIPO: FLUJÓMETRO					MODELO: FM197B-15L-CH				
MARCA: GENTEC			SERIAL: 61G-17100132/084				COD. INSTITUCIONAL: 07354		
ESTADO INICIAL:	CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	P	
RECIBE: JOHN JAIRO OTALVARO			ENTREGA: JENIFER OTALVARO				FECHA: 27/04/2026		

RUTINA DE MANTENIMIENTO							
N°	ACTIVIDAD	ESTADO		N°	ACTIVIDAD	ESTADO	
		P	N.P			P	N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL			12	ORING'S	X	
1	REGULACIÓN DE GAS MEDICINAL	X			LIMPIEZA		
2	FUGAS	X		13	LIMPIEZA INTEGRAL	X	
	INSPECCIÓN INICIAL				PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL		
3	CARCASA Y SISTEMA DE ACOPLE DE PARED	X		14	REGULACIÓN DE GAS MEDICINAL	X	
4	TUBO EXTERIOR E INTERIOR	X		15	FUGAS	X	
5	BALÍN	X					
6	PERILLA Y VÁLVULA	X					
7	ORING'S	X					
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO						
8	CARCASA Y SISTEMA DE ACOPLE DE PARED	X					
9	TUBO EXTERIOR E INTERIOR	X					
10	BALÍN	X					
11	PERILLA Y VÁLVULA	X					

REPUESTOS UTILIZADOS			VARIABLES					
Descripción	Cantidad		Descripción	Valor	Error	Descripción	Valor	Error

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO				VALORACIÓN TÉCNICA		
	DURACIÓN		DURACIÓN		SI	NO
ANTESALA	00:00	SERVICIO	00:19	¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X	
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00	¿El equipo debe ser dado de baja?		X
				¿El equipo queda pendiente por repuesto?		X

ENTREGA		RECIBE A SATISFACCIÓN	
NOMBRE: JOHN JAIRO OTALVARO MESA		NOMBRE: VERONICA MARÍN	
CARGO: INGENIERO JEFE		CARGO: ENFERMERA	
PRÓXIMA REVISIÓN: 09/2026		FIRMA: Verónica Marín	
		FECHA: 27/04/2026	



BIOMEB S.A.S.
Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

FLUJÓMETRO

TEMPERATURA °C	23	%HR	53	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO N°	OTT 50957
----------------	----	-----	----	--------------------------------	-----------

DATOS DEL CUENTE					
INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN			CONTACTO: ANDREA GIALDO		
UBICACIÓN: PEDIATRÍA			FECHA: 27/04/2026		
P = Pasa		N.A = No aplica		N.P = No pasa	

DATOS DEL EQUIPO									
EQUIPO: FLUJÓMETRO					MODELO: FM197B-15L-X				
MARCA: GENTEC			SERIAL: 61K-18050002/052			COD. INSTITUCIONAL: 08137			
ESTADO INICIAL:	CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	P	
RECIBE: JOHN JAIRO OTAÍVARO			ENTREGA: ANDREA GIALDO			FECHA: 27/04/2026			

RUTINA DE MANTENIMIENTO							
N°	ACTIVIDAD	ESTADO		N°	ACTIVIDAD	ESTADO	
		P	N.P			P	N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL			12	ORING'S	X	
1	REGULACIÓN DE GAS MEDICINAL	X			LIMPIEZA		
2	FUGAS	X		13	LIMPIEZA INTEGRAL	X	
	INSPECCIÓN INICIAL				PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL		
3	CARCASA Y SISTEMA DE ACOPLE DE PARED	X		14	REGULACIÓN DE GAS MEDICINAL	X	
4	TUBO EXTERIOR E INTERIOR	X		15	FUGAS	X	
5	BALÍN	X					
6	PERILLA Y VÁLVULA	X					
7	ORING'S	X					
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO						
8	CARCASA Y SISTEMA DE ACOPLE DE PARED	X					
9	TUBO EXTERIOR E INTERIOR	X					
10	BALÍN	X					
11	PERILLA Y VÁLVULA	X					

REPUESTOS UTILIZADOS			VARIABLES		
Descripción	Cantidad		Descripción	Valor	Error

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO				VALORACIÓN TÉCNICA	
	DURACIÓN		DURACIÓN		SI NO
ANTESALA	00:00	SERVICIO	00:19	¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00	¿El equipo debe ser dado de bajo?	X
				¿El equipo queda pendiente por repuesto?	X

ENTREGA		RECIBE A SATISFACCIÓN	
NOMBRE: JOHN JAIRO OTALVARO MESA		NOMBRE: VERONICA MARIN	
CARGO: INGENIERO JEFE		CARGO: ENFERMERA	
PROXIMA REVISIÓN: 09/2026		FIRMA: Verónica Marin	
		FECHA: 27/04/2026	



BIOMEB S.A.S.
Cra 48 N° 58-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

FLUJÓMETRO

TEMPERATURA °C	23	%HR	53	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO N°	OTT 50960
----------------	----	-----	----	--------------------------------	-----------

DATOS DEL CLIENTE					
INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN			CONTACTO: BEATRIZ GIRALDO		
UBICACIÓN: PEDIATRÍA			FECHA: 27/04/2026		
P = Pasa		N.A = No aplica		N.P = No pasa	

DATOS DEL EQUIPO								
EQUIPO: FLUJÓMETRO					MODELO: FM197A-15L-CH			
MARCA: GENTEC			SERIAL: 61K20090402/578			COD. INSTITUCIONAL: 09827		
ESTADO INICIAL:	CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	P
RECIBE: JOHN JAIRO OTALVARO			ENTREGA: BEATRIZ GIRALDO			FECHA: 26/04/2026		

RUTINA DE MANTENIMIENTO							
N°	ACTIVIDAD	ESTADO		N°	ACTIVIDAD	ESTADO	
		P	N.P			P	N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL			12	ORING'S	X	
1	REGULACIÓN DE GAS MEDICINAL	X			LIMPIEZA		
2	FUGAS	X		13	LIMPIEZA INTEGRAL	X	
	INSPECCIÓN INICIAL				PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL		
3	CARCASA Y SISTEMA DE ACOPLE DE PARED	X		14	REGULACIÓN DE GAS MEDICINAL	X	
4	TUBO EXTERIOR E INTERIOR	X		15	FUGAS	X	
5	BALÍN	X					
6	PERILLA Y VÁLVULA	X					
7	ORING'S	X					
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO						
8	CARCASA Y SISTEMA DE ACOPLE DE PARED	X					
9	TUBO EXTERIOR E INTERIOR	X					
10	BALÍN	X					
11	PERILLA Y VÁLVULA	X					

REPUESTOS UTILIZADOS			VARIABLES		
Descripción	Cantidad		Descripción	Valor	Error

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO				VALORACIÓN TÉCNICA	
	DURACIÓN		DURACIÓN		SI NO
ANTESALA	00:00	SERVICIO	00:19	¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00	¿El equipo debe ser dado de baja?	X
				¿El equipo queda pendiente por repuesto?	X

ENTREGA		RECIBE A SATISFACCIÓN	
NOMBRE: JOHN JAIRO OTALVARO MESA		NOMBRE: VERONICA MARIN	
CARGO: INGENIERO JEFE		CARGO: ENFERMERA	
PROXIMA REVISIÓN: 09/2026		FIRMA: Verónica Marin	
		FECHA: 20/04/2026	



BIOMEB S.A.S.
Cra 48 N° 58-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

FLUJÓMETRO

TEMPERATURA °C	23	%HR	53	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO N°	OTT 50961
----------------	----	-----	----	--------------------------------	-----------

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUCIÓN:	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN	CONTACTO:	BEATRIZ GIRALDO
UBICACIÓN:	PEDIATRÍA	FECHA:	27/04/2026
P = Pasa		N.A = No aplica	
		N.P = No pasa	

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: FLUJÓMETRO				MODELO: FM197A-15L-CH				
MARCA: GENTEC		SERIAL: 61K20090402/589			COD. INSTITUCIONAL: 09827			
ESTADO INICIAL:	CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	P
RECIBE: JOHN JAIRO OTALVARO			ENTREGA: BEATRIZ GIRALDO			FECHA: 27/04/2026		

RUTINA DE MANTENIMIENTO

N°	ACTIVIDAD	ESTADO		N°	ACTIVIDAD	ESTADO	
		P	N.P.			P	N.P.
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL			12	ORING'S	X	
1	REGULACIÓN DE GAS MEDICINAL	X			LIMPIEZA		
2	FUGAS	X		13	LIMPIEZA INTEGRAL	X	
	INSPECCIÓN INICIAL				PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL		
3	CARCASA Y SISTEMA DE ACOPLE DE PARED	X		14	REGULACIÓN DE GAS MEDICINAL	X	
4	TUBO EXTERIOR E INTERIOR	X		15	FUGAS	X	
5	BALÍN	X					
6	PERILLA Y VÁLVULA	X					
7	ORING'S	X					
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO						
8	CARCASA Y SISTEMA DE ACOPLE DE PARED	X					
9	TUBO EXTERIOR E INTERIOR	X					
10	BALÍN	X					
11	PERILLA Y VÁLVULA	X					

REPUESTOS UTILIZADOS

VARIABLES

Descripción	Cantidad	Descripción	Valor	Error	Descripción	Valor	Error
-------------	----------	-------------	-------	-------	-------------	-------	-------

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

VALORACIÓN TÉCNICA

	DURACIÓN		DURACIÓN		SI	NO
ANTESALA	00:00	SERVICIO	00:19	¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X	
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00	¿El equipo debe ser dado de baja?		X
				¿El equipo queda pendiente por repuesto?		X

ENTREGA

RECIBE A SATISFACCIÓN

NOMBRE:	JOHN JAIRO OTALVARO MESA	NOMBRE:	VERONICA MARIN
CARGO:	INGENIERO JEFE	CARGO:	ENFERMERA
PROXIMA REVISIÓN:	09/2026	FIRMA:	Veronica Marin
		FECHA:	27/04/2026



BIOMEB S.A.S.
Cra 48 N° 58-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

FLUJÓMETRO

TEMPERATURA °C	23	%HR	54	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO N°	OTT 50962
----------------	----	-----	----	--------------------------------	-----------

DATOS DEL CLIENTE					
INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN			CONTACTO: BEATRIZ GIRALDO		
UBICACIÓN: PEDIATRÍA			FECHA: 27/04/2026		
P = Pasa		N.A = No aplica		N.P = No pasa	

DATOS DEL EQUIPO									
EQUIPO: FLUJÓMETRO					MODELO: FM197A-15L-CH				
MARCA: GENTEC			SERIAL: 61K20090402/573			COD. INSTITUCIONAL: 09832			
ESTADO INICIAL:	CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	P	
RECIBE: JOHN JAIRO OTALVARO			ENTREGA: BEATRIZ GIRALDO			FECHA: 27/04/2026			

RUTINA DE MANTENIMIENTO							
N°	ACTIVIDAD	ESTADO		N°	ACTIVIDAD	ESTADO	
		P	N.P.			P	N.P.
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL			12	ORING'S	X	
1	REGULACIÓN DE GAS MEDICINAL	X			LIMPIEZA		
2	FUGAS	X		13	LIMPIEZA INTEGRAL	X	
	INSPECCIÓN INICIAL				PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL		
3	CARCASA Y SISTEMA DE ACOPLE DE PARED	X		14	REGULACIÓN DE GAS MEDICINAL	X	
4	TUBO EXTERIOR E INTERIOR	X		15	FUGAS	X	
5	BALÍN	X					
6	PERILLA Y VÁLVULA	X					
7	ORING'S	X					
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO						
8	CARCASA Y SISTEMA DE ACOPLE DE PARED	X					
9	TUBO EXTERIOR E INTERIOR	X					
10	BALÍN	X					
11	PERILLA Y VÁLVULA	X					

REPUESTOS UTILIZADOS			VARIABLES		
Descripción	Cantidad		Descripción	Valor	Error
Descripción			Descripción	Valor	Error

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO				VALORACIÓN TÉCNICA	
	DURACIÓN		DURACIÓN		SI NO
ANTESALA	00:00	SERVICIO	00:19	¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00	¿El equipo debe ser dado de baja?	X
				¿El equipo queda pendiente por repuesto?	X

ENTREGA		RECIBE A SATISFACCIÓN	
NOMBRE: JOHN JAIRO OTALVARO MESA		NOMBRE: VERONICA MARIN	
CARGO: INGENIERO JEFE		CARGO: ENFERMERA	
PROXIMA REVISIÓN: 09/2026		FIRMA: <i>Veronica Marin</i>	
		FECHA: 27/04/2026	



BIOMEB S.A.S.
Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

FLUJÓMETRO

TEMPERATURA °C	23	%HR	50	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO N°	OTT 50963
----------------	----	-----	----	--------------------------------	-----------

DATOS DEL CLIENTE					
INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN			CONTACTO: BEATRIZ GIRALDO		
UBICACIÓN: PEDIATRÍA			FECHA: 27/04/2026		
P = Pasa		N.A = No aplica		N.P = No pasa	

DATOS DEL EQUIPO									
EQUIPO: FLUJÓMETRO					MODELO: FM197A-15L-CH				
MARCA: GENTEC			SERIAL: 61K20090402/595				COD. INSTITUCIONAL: 09832		
ESTADO INICIAL:	CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	P	
RECIBE: JOHN JAIRO OTALVARO			ENTREGA: BEATRIZ GIRALDO			FECHA: 27/04/2026			

RUTINA DE MANTENIMIENTO							
N°	ACTIVIDAD	ESTADO		N°	ACTIVIDAD	ESTADO	
		P	N.P			P	N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL			12	ORING'S	X	
1	REGULACIÓN DE GAS MEDICINAL	X			LIMPIEZA		
2	FUGAS	X		13	LIMPIEZA INTEGRAL	X	
	INSPECCIÓN INICIAL				PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL		
3	CARCASA Y SISTEMA DE ACOPLE DE PARED	X		14	REGULACIÓN DE GAS MEDICINAL	X	
4	TUBO EXTERIOR E INTERIOR	X		15	FUGAS	X	
5	BALÍN	X					
6	PERILLA Y VÁLVULA	X					
7	ORING'S	X					
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO						
8	CARCASA Y SISTEMA DE ACOPLE DE PARED	X					
9	TUBO EXTERIOR E INTERIOR	X					
10	BALÍN	X					
11	PERILLA Y VÁLVULA	X					

REPUESTOS UTILIZADOS			VARIABLES		
----------------------	--	--	-----------	--	--

Descripción	Cantidad	Descripción	Valor	Error	Descripción	Valor	Error
-------------	----------	-------------	-------	-------	-------------	-------	-------

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO				VALORACIÓN TÉCNICA		
	DURACIÓN		DURACIÓN		SI	NO
ANTESALA	00:00	SERVICIO	00:19	¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X	
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00	¿El equipo debe ser dado de baja?		X
				¿El equipo queda pendiente por repuesto?		X

ENTREGA		RECIBE A SATISFACCIÓN	
NOMBRE: JOHN JAIRO OTALVARO MESA		NOMBRE: VERONICA MARIN	
CARGO: INGENIERO JEFE		CARGO: ENFERMERA	
PROXIMA REVISIÓN: 09/2026		FIRMA: <i>Veronica Marin</i>	
		FECHA: 27/04/2026	



BIOMEB S.A.S.

Cra 48 N° 58-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

FLUJÓMETRO DOBLE

TEMPERATURA °C	23	%HR	53	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO N°	OTT 50958
----------------	----	-----	----	--------------------------------	-----------

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUCIÓN:	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN	CONTACTO:	ANDREA GIALDO
UBICACIÓN:	PEDIATRÍA	FECHA:	27/04/2026
P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa	

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: FLUJÓMETRO DOBLE				MODELO: FM197B-15L-X				
MARCA: GENTEC			SERIAL: 61K-18050002/101			COD. INSTITUCIONAL: 08139		
ESTADO INICIAL:	CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	P
RECIBE: JOHN JAIRO OTALVARO			ENTREGA: ANDREA GIALDO			FECHA: 27/04/2026		

RUTINA DE MANTENIMIENTO

N°	ACTIVIDAD	ESTADO	N°	ACTIVIDAD	ESTADO
		P N.P			P N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL		12	ORING'S	X
1	REGULACIÓN DE GAS MEDICINAL	X		LIMPIEZA	
2	FUGAS	X	13	LIMPIEZA INTEGRAL	X
	INSPECCIÓN INICIAL			PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL	
3	CARCASA Y SISTEMA DE ACOPLE DE PARED	X	14	REGULACIÓN DE GAS MEDICINAL	X
4	TUBO EXTERIOR E INTERIOR	X	15	FUGAS	X
5	BALÍN	X			
6	PERILLA Y VÁLVULA	X			
7	ORING'S	X			
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO				
8	CARCASA Y SISTEMA DE ACOPLE DE PARED	X			
9	TUBO EXTERIOR E INTERIOR	X			
10	BALÍN	X			
11	PERILLA Y VÁLVULA	X			

REPUESTOS UTILIZADOS

Descripción	Cantidad	Descripción	Valor	Error	Descripción	Valor	Error
-------------	----------	-------------	-------	-------	-------------	-------	-------

VARIABLES

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

	DURACIÓN		DURACIÓN
ANTESALA	00:00	SERVICIO	00:19
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00

VALORACIÓN TÉCNICA

	SI	NO
¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X	
¿El equipo debe ser dado de baja?		X
¿El equipo queda pendiente por repuesto?		X

ENTREGA

NOMBRE:	JOHN JAIRO OTALVARO MESA	NOMBRE:	VERONICA MARIN
CARGO:	INGENIERO JEFE	CARGO:	ENFERMERA
PROXIMA REVISIÓN:	09/2026	FIRMA:	Veronica M.
		FECHA:	27/04/2026

RECIBE A SATISFACCIÓN



BIOMEB S.A.S.
Cra 48 N° 56-58 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

MICROFLUJÓMETRO

TEMPERATURA °C	23	%HR	50	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO N°	OTT 50964
----------------	----	-----	----	--------------------------------	-----------

DATOS DEL CUENTE					
INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN			CONTACTO: BEATRIZ GIRALDO		
UBICACIÓN: PEDIATRÍA			FECHA: 27/04/2026		
P = Pasa		N.A = No aplica		N.P = No pasa	

DATOS DEL EQUIPO									
EQUIPO: MICROFLUJÓMETRO					MODELO: 7706-1309-907				
MARCA: OHIO			SERIAL: T01UOY00755			COD. INSTITUCIONAL: 09830			
ESTADO INICIAL:	CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	P	
RECIBE: JOHN JAIRO OTALVARO			ENTREGA: BEATRIZ GIRALDO			FECHA: 27/04/2026			

RUTINA DE MANTENIMIENTO							
N°	ACTIVIDAD	ESTADO		N°	ACTIVIDAD	ESTADO	
		P	N.P			P	N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL			12	ORING'S	X	
1	REGULACIÓN DE GAS MEDICINAL	X			LIMPIEZA		
2	FUGAS	X		13	LIMPIEZA INTEGRAL	X	
	INSPECCIÓN INICIAL				PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL		
3	CARCASA Y SISTEMA DE ACOPLE DE PARED	X		14	REGULACIÓN DE GAS MEDICINAL	X	
4	TUBO EXTERIOR E INTERIOR	X		15	FUGAS	X	
5	BALÓN	X					
6	PERILLA Y VÁLVULA	X					
7	ORING'S	X					
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO						
8	CARCASA Y SISTEMA DE ACOPLE DE PARED	X					
9	TUBO EXTERIOR E INTERIOR	X					
10	BALÓN	X					
11	PERILLA Y VÁLVULA	X					

REPUESTOS UTILIZADOS			VARIABLES		
Descripción	Cantidad		Descripción	Valor	Error

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO				VALORACIÓN TÉCNICA	
	DURACIÓN		DURACIÓN		SI NO
ANTESALA	00:00	SERVICIO	00:19	¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00	¿El equipo debe ser dado de baja?	X
				¿El equipo queda pendiente por repuesto?	X

ENTREGA	RECIBE A SATISFACCIÓN
NOMBRE: JOHN JAIRO OTALVARO MESA	NOMBRE: VERONICA MARIN
CARGO: INGENIERO JEFE	CARGO: ENFERMERA
PROXIMA REVISIÓN: 09/2026	FIRMA: Verónica Marín
	FECHA: 27/04/2026



BIOMEB S.A.S.
Cra 48 N° 58-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

MICROFLUJÓMETRO

TEMPERATURA °C	23	%HR	50	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO N°	OTT 50965
----------------	----	-----	----	--------------------------------	-----------

DATOS DEL CUENTE

INSTITUCIÓN:	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN	CONTACTO:	BEATRIZ GIRALDO
UBICACIÓN:	PEDIATRÍA	FECHA:	27/04/2026
P = Pasa		N.A = No aplica	
		N.P = No pasa	

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: MICROFLUJÓMETRO					MODELO: 7706-1309-907				
MARCA: OHIO			SERIAL: T01UOY00753			COD. INSTITUCIONAL: 09834			
ESTADO INICIAL:	CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	P	
RECIBE: JOHN JAIRO OTALVARO			ENTREGA: BEATRIZ GIRALDO			FECHA: 27/04/2026			

RUTINA DE MANTENIMIENTO

N°	ACTIVIDAD	ESTADO		N°	ACTIVIDAD	ESTADO	
		P	N.P			P	N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL			12	ORING'S	X	
1	REGULACIÓN DE GAS MEDICINAL	X			LIMPIEZA		
2	FUGAS	X		13	LIMPIEZA INTEGRAL	X	
	INSPECCIÓN INICIAL				PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL		
3	CARCASA Y SISTEMA DE ACOPLE DE PARED	X		14	REGULACIÓN DE GAS MEDICINAL	X	
4	TUBO EXTERIOR E INTERIOR	X		15	FUGAS	X	
5	BALÍN	X					
6	PERILLA Y VÁLVULA	X					
7	ORING'S	X					
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO						
8	CARCASA Y SISTEMA DE ACOPLE DE PARED	X					
9	TUBO EXTERIOR E INTERIOR	X					
10	BALÍN	X					
11	PERILLA Y VÁLVULA	X					

REPUESTOS UTILIZADOS

VARIABLES

Descripción	Cantidad	Descripción	Valor	Error	Descripción	Valor	Error
-------------	----------	-------------	-------	-------	-------------	-------	-------

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

	DURACIÓN		DURACIÓN
ANTESALA	00:00	SERVICIO	00:19
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00

VALORACIÓN TÉCNICA

	SI	NO
¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X	
¿El equipo debe ser dado de baja?		X
¿El equipo queda pendiente por repuesto?		X

ENTREGA

RECIBE A SATISFACCIÓN

NOMBRE: JOHN JAIRO OTALVARO MESA	NOMBRE: VERONICA MARIN
CARGO: INGENIERO JEFE	CARGO: ENFERMERA
PROXIMA REVISIÓN: 09/2026	FIRMA: <i>Veronica Marin</i>
	FECHA: 27/04/2026



BIOMEB S.A.S.
Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

MICROFLUJÓMETRO

TEMPERATURA °C	23	%HR	50	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO N°	OTT 50966
----------------	----	-----	----	--------------------------------	-----------

DATOS DEL CLIENTE					
INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN				CONTACTO: BEATRIZ GIRALDO	
UBICACIÓN: PEDIATRÍA				FECHA: 27/04/2026	
P = Pasa		N.A = No aplica		N.P = No pasa	

DATOS DEL EQUIPO								
EQUIPO: MICROFLUJÓMETRO					MODELO: 7700-1309-907			
MARCA: OHIO			SERIAL: 21132657			COD. INSTITUCIONAL: 13013		
ESTADO INICIAL:	CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	P
RECIBE: JOHN JAIRO OTALVARO			ENTREGA: BEATRIZ GIRALDO			FECHA: 27/04/2026		

RUTINA DE MANTENIMIENTO							
N°	ACTIVIDAD	ESTADO		N°	ACTIVIDAD	ESTADO	
		P	N,P			P	N,P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL			12	ORING'S	X	
1	REGULACIÓN DE GAS MEDICINAL	X			LIMPIEZA		
2	FUGAS	X		13	LIMPIEZA INTEGRAL	X	
	INSPECCIÓN INICIAL				PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL		
3	CARCASA Y SISTEMA DE ACOPLE DE PARED	X		14	REGULACIÓN DE GAS MEDICINAL	X	
4	TUBO EXTERIOR E INTERIOR	X		15	FUGAS	X	
5	BALÍN	X					
6	PERILLA Y VÁLVULA	X					
7	ORING'S	X					
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO						
8	CARCASA Y SISTEMA DE ACOPLE DE PARED	X					
9	TUBO EXTERIOR E INTERIOR	X					
10	BALÍN	X					
11	PERILLA Y VÁLVULA	X					

REPUESTOS UTILIZADOS			VARIABLES		
Descripción	Cantidad		Descripción	Valor	Error

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO				VALORACIÓN TÉCNICA	
	DURACIÓN		DURACIÓN		SI NO
ANTESALA	00:00	SERVICIO	00:19	¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00	¿El equipo debe ser dado de baja?	X
				¿El equipo queda pendiente por repuesto?	X

ENTREGA	RECIBE A SATISFACCIÓN
NOMBRE: JOHN JAIRO OTALVARO MESA	NOMBRE: VERONICA MARIN
CARGO: INGENIERO JEFE	CARGO: ENFERMERA
PROXIMA REVISIÓN: 09/2026	FIRMA: <i>Veronica Marin</i>
	FECHA: 27/04/2026



BIOMEB S.A.S.
Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

MICROFLUJÓMETRO

TEMPERATURA °C	23	%HR	50	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO N°	OTT 50967
----------------	----	-----	----	--------------------------------	-----------

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUCIÓN:	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN	CONTACTO:	BEATRIZ GIRALDO
UBICACIÓN:	PEDIATRÍA	FECHA:	27/04/2026
P = Pasa		N.A = No aplica	
		N.P = No pasa	

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: MICROFLUJÓMETRO				MODELO: 7700-1309-907				
MARCA: OHIO		SERIAL: 21132646			COD. INSTITUCIONAL: 13014			
ESTADO INICIAL:	CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	P
RECIBE: JOHN JAIRO OTALVARO			ENTREGA: BEATRIZ GIRALDO			FECHA: 27/04/2026		

RUTINA DE MANTENIMIENTO

N°	ACTIVIDAD	ESTADO		N°	ACTIVIDAD	ESTADO	
		P	N.P			P	N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL			12	ORING'S	X	
1	REGULACIÓN DE GAS MEDICINAL	X			LIMPIEZA		
2	FUGAS	X		13	LIMPIEZA INTEGRAL	X	
	INSPECCIÓN INICIAL				PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL		
3	CARCASA Y SISTEMA DE ACOPLE DE PARED	X		14	REGULACIÓN DE GAS MEDICINAL	X	
4	TUBO EXTERIOR E INTERIOR	X		15	FUGAS	X	
5	BALÍN	X					
6	PERILLA Y VÁLVULA	X					
7	ORING'S	X					
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO						
8	CARCASA Y SISTEMA DE ACOPLE DE PARED	X					
9	TUBO EXTERIOR E INTERIOR	X					
10	BALÍN	X					
11	PERILLA Y VÁLVULA	X					

REPUESTOS UTILIZADOS

VARIABLES

Descripción	Cantidad	Descripción	Valor	Error	Descripción	Valor	Error
-------------	----------	-------------	-------	-------	-------------	-------	-------

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

VALORACIÓN TÉCNICA

	DURACIÓN		DURACIÓN
ANTESALA	00:00	SERVICIO	00:19
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00

	SI	NO
¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X	
¿El equipo debe ser dado de baja?		X
¿El equipo queda pendiente por repuesto?		X

ENTREGA

RECIBE A SATISFACCIÓN

NOMBRE: JOHN JAIRO OTALVARO MESA	NOMBRE: VERONICA MARIN
CARGO: INGENIERO JEFE	CARGO: ENFERMERA
PROXIMA REVISIÓN: 09/2026	FIRMA: <i>Veronica Marin</i>
	FECHA: 27/04/2026



BIOMEB S.A.S.
Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

MICROFLUJÓMETRO

TEMPERATURA °C	23	%HR	50	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO N°	OTT 50968
----------------	----	-----	----	--------------------------------	-----------

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN		CONTACTO: BEATRIZ GIRALDO
UBICACIÓN: PEDIATRÍA		FECHA: 27/04/2026
P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: MICROFLUJÓMETRO				MODELO: 7700-1309-907				
MARCA: OHIO		SERIAL: 21132650			COD. INSTITUCIONAL: 13015			
ESTADO INICIAL:	CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	P
RECIBE: JOHN JAIRO OTALVARO			ENTREGA: BEATRIZ GIRALDO			FECHA: 27/04/2026		

RUTINA DE MANTENIMIENTO

N°	ACTIVIDAD	ESTADO	N°	ACTIVIDAD	ESTADO
		P N.P			P N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL		12	ORING'S	X
1	REGULACIÓN DE GAS MEDICINAL	X		LIMPIEZA	
2	FUGAS	X	13	LIMPIEZA INTEGRAL	X
	INSPECCIÓN INICIAL			PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL	
3	CARCASA Y SISTEMA DE ACOPLE DE PARED	X	14	REGULACIÓN DE GAS MEDICINAL	X
4	TUBO EXTERIOR E INTERIOR	X	15	FUGAS	X
5	BALÍN	X			
6	PERILLA Y VÁLVULA	X			
7	ORING'S	X			
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO				
8	CARCASA Y SISTEMA DE ACOPLE DE PARED	X			
9	TUBO EXTERIOR E INTERIOR	X			
10	BALÍN	X			
11	PERILLA Y VÁLVULA	X			

REPUESTOS UTILIZADOS

VARIABLES

Descripción	Cantidad	Descripción	Valor	Error	Descripción	Valor	Error
-------------	----------	-------------	-------	-------	-------------	-------	-------

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

VALORACIÓN TÉCNICA

	DURACIÓN		DURACIÓN		SI	NO
ANTESALA	00:00	SERVICIO	00:19	¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X	
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00	¿El equipo debe ser dado de baja?		X
				¿El equipo queda pendiente por repuesto?		X

ENTREGA

RECIBE A SATISFACCIÓN

NOMBRE: JOHN JAIRO OTALVARO MESA	NOMBRE: VERONICA MARIN
CARGO: INGENIERO JEFE	CARGO: ENFERMERA
PROXIMA REVISIÓN: 09/2026	FIRMA: Verónica M.
	FECHA: 27/04/2026



BIOMEB S.A.S.
Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

MICROFLUJÓMETRO

TEMPERATURA °C	23	%HR	50	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO N°	OTT 50969
----------------	----	-----	----	--------------------------------	-----------

DATOS DEL CUENTE					
INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN			CONTACTO: BEATRIZ GIRALDO		
UBICACIÓN: PEDIATRÍA			FECHA: 27/04/2026		
P = Pasa		N.A = No aplica		N.P = No pasa	

DATOS DEL EQUIPO								
EQUIPO: MICROFLUJÓMETRO					MODELO: 7700-1309-907			
MARCA: OHIO			SERIAL: 21132651			COD. INSTITUCIONAL: 13016		
ESTADO INICIAL:	CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	P
RECIBE: JOHN JAIRO OVALVARO			ENTREGA: BEATRIZ GIRALDO			FECHA: 27/04/2026		

RUTINA DE MANTENIMIENTO							
N°	ACTIVIDAD	ESTADO		N°	ACTIVIDAD	ESTADO	
		P	N.P			P	N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL			12	ORING'S	X	
1	REGULACIÓN DE GAS MEDICINAL	X			LIMPIEZA		
2	FUGAS	X		13	LIMPIEZA INTEGRAL	X	
	INSPECCIÓN INICIAL				PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL		
3	CARCASA Y SISTEMA DE ACOPLE DE PARED	X		14	REGULACIÓN DE GAS MEDICINAL	X	
4	TUBO EXTERIOR E INTERIOR	X		15	FUGAS	X	
5	BALÓN	X					
6	PERILLA Y VÁLVULA	X					
7	ORING'S	X					
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO						
8	CARCASA Y SISTEMA DE ACOPLE DE PARED	X					
9	TUBO EXTERIOR E INTERIOR	X					
10	BALÓN	X					
11	PERILLA Y VÁLVULA	X					

REPUESTOS UTILIZADOS			VARIABLES		
Descripción	Cantidad		Descripción	Valor	Error

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO				VALORACIÓN TÉCNICA	
	DURACIÓN		DURACIÓN		SI NO
ANTESALA	00:00	SERVICIO	00:19	¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00	¿El equipo debe ser dado de baja?	X
				¿El equipo queda pendiente por repuesto?	X

ENTREGA		RECIBE A SATISFACCIÓN	
NOMBRE: JOHN JAIRO OTALVARO MESA		NOMBRE: VERONICA MARIN	
CARGO: INGENIERO JEFE		CARGO: ENFERMERA	
PROXIMA REVISIÓN: 09/2026		FIRMA: <i>Veronica Marin</i>	
		FECHA: 27/04/2026	



BIOMEB S.A.S.
Cra 48 N° 55-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

MICROFLUJÓMETRO

TEMPERATURA °C	23	%HR	53	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO N°	OTT 50959
----------------	----	-----	----	--------------------------------	-----------

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN		CONTACTO: ANDREA GIALDO
UBICACIÓN: PEDIATRÍA		FECHA: 27/04/2026
P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: MICROFLUJÓMETRO					MODELO: FM293-1L-X			
MARCA: GENTEC			SERIAL: COD.08140			COD. INSTITUCIONAL: 08140		
ESTADO INICIAL:	CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	P
RECIBE: JOHN JAIRO OTAIVARO			ENTREGA: ANDREA GIALDO			FECHA: 27/04/2026		

RUTINA DE MANTENIMIENTO

N°	ACTIVIDAD	ESTADO	N°	ACTIVIDAD	ESTADO
		P N.P			P N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL		12	ORING'S	X
1	REGULACIÓN DE GAS MEDICINAL	X		LIMPIEZA	
2	FUGAS	X	13	LIMPIEZA INTEGRAL	X
	INSPECCIÓN INICIAL			PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL	
3	CARCASA Y SISTEMA DE ACOPLE DE PARED	X	14	REGULACIÓN DE GAS MEDICINAL	X
4	TUBO EXTERIOR E INTERIOR	X	15	FUGAS	X
5	BALÍN	X			
6	PERILLA Y VÁLVULA	X			
7	ORING'S	X			
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO				
8	CARCASA Y SISTEMA DE ACOPLE DE PARED	X			
9	TUBO EXTERIOR E INTERIOR	X			
10	BALÍN	X			
11	PERILLA Y VÁLVULA	X			

REPUESTOS UTILIZADOS

VARIABLES

Descripción	Cantidad	Descripción	Valor	Error	Descripción	Valor	Error
-------------	----------	-------------	-------	-------	-------------	-------	-------

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

VALORACIÓN TÉCNICA

	DURACIÓN		DURACIÓN
ANTESALA	00:00	SERVICIO	00:19
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00

	SI	NO
¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X	
¿El equipo debe ser dado de baja?		X
¿El equipo queda pendiente por repuesto?		X

ENTREGA

RECIBE A SATISFACCIÓN

NOMBRE: JOHN JAIRO OTALVARO MESA	NOMBRE: VERONICA MARIN
CARGO: INGENIERO JEFE	CARGO: ENFERMERA
PROXIMA REVISIÓN: 09/2026	FIRMA: <i>Veronica M.</i>
	FECHA: 27/04/2026



BIOMEB S.A.S.
Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

TENSÍÓMETRO ANAEROIDE

TEMPERATURA °C	24	%HR	51	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO N°	OTT 50978
----------------	----	-----	----	--------------------------------	-----------

DATOS DEL CLIENTE					
INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN			CONTACTO: LUZ ELENA MENESES		
UBICACIÓN: QUIRÚRGICAS			FECHA: 29/04/2026		
P = Pasa		N.A = No aplica		N.P = No pasa	

DATOS DEL EQUIPO											
EQUIPO: TENSÍÓMETRO ANAEROIDE					MODELO: 7679-01 DE PARED						
MARCA: WELCH ALLYN			SERIAL: 181105224245			COD. INSTITUCIONAL: 07939					
ESTADO INICIAL:		CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES		N.A	DISPLAY Y TECLAS		N.A	ACCESORIOS	P
RECIBE: JOHN JAIRO OTAÍVARO				ENTREGA: LUZ ELENA MENESES				FECHA: 29/04/2026			

RUTINA DE MANTENIMIENTO							
N°	ACTIVIDAD	ESTADO		N°	ACTIVIDAD	ESTADO	
		P	N.P			P	N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL			12	MANÓMETRO (AJUSTE A CERO)	X	
1	AJUSTE DE CERO	X			LIMPIEZA		
2	FUGAS	X		13	LIMPIEZA INTEGRAL	X	
	INSPECCIÓN INICIAL				PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL		
3	BRAZALETE Y MANGUERAS	X		14	AJUSTE DE CERO	X	
4	PERA Y VÁLVULA	X		15	BRAZALETE, SISTEMA DE INSUFLACIÓN Y FUGAS	X	
5	APOYOS Y SOPORTES	X					
6	MANÓMETRO ANEROIDE	X					
7	MANÓMETRO (AJUSTE A CERO)	X					
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO						
8	BRAZALETE Y MANGUERAS	X					
9	PERA Y VÁLVULA	X					
10	APOYOS Y SOPORTES	X					
11	MANÓMETRO ANEROIDE	X					

REPUESTOS UTILIZADOS			VARIABLES		
Descripción	Cantidad		Descripción	Valor	Error

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO				VALORACIÓN TÉCNICA	
	DURACIÓN		DURACIÓN		SI NO
ANTESALA	00:00	SERVICIO	00:14	¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00	¿El equipo debe ser dado de baja?	X
				¿El equipo queda pendiente por repuesto?	X

ENTREGA	RECIBE A SATISFACCIÓN
NOMBRE: JOHN JAIRO OTALVARO	NOMBRE: VANESSA HERRERA
CARGO: INGENIERO JEFE	CARGO: ENFERMERA
PROXIMA REVISIÓN: 11/2026	FIRMA:
	FECHA: 29/04/2026



BIOME S.A.S.

Cra 48 N° 58-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

BALANZA PESA BEBE DIGITAL

TEMPERATURA °C	23	%HR	53	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO N°	OTT 50951
----------------	----	-----	----	--------------------------------	-----------

DATOS DEL CLIENTE					
INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN			CONTACTO: CARLOS MARIO GIRALDO		
UBICACIÓN: URGENCIAS			FECHA: 27/04/2026		
P = Pasa		N.A = No aplica		N.P = No pasa	

DATOS DEL EQUIPO								
EQUIPO: BALANZA PESA BEBE DIGITAL					MODELO: 8440			
MARCA: DETECTO			SERIAL: 6914			COD. INSTITUCIONAL: 117.21		
ESTADO INICIAL:	CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES	P	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	P
RECIBE: JOHN JAIRO OTAIVARO			ENTREGA: CARLOS MARIO GIRALDO			FECHA: 27/04/2026		


RUTINA DE MANTENIMIENTO							
N°	ACTIVIDAD	ESTADO		N°	ACTIVIDAD	ESTADO	
		P	N.P			P	N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL			12	BATERÍAS Y PORTA BATERÍAS	X	
1	SECUENCIA DE ENCENDIDO	X		13	PULSADORES Y SWICHE DE ENCENDIDO	X	
2	AJUSTE DE CERO	X		14	PANTALLA	X	
	INSPECCIÓN INICIAL			15	COMPONENTES ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS	X	
3	CARCASA Y SOPORTES	X		16	PLATO/BANDEJA	X	
4	CONECTORES, CONEXIONES Y CABLES	X			LIMPIEZA		
5	BATERÍAS Y PORTA BATERÍAS	X		17	LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA Y EXTERNA	X	
6	PULSADORES Y SWICHE DE ENCENDIDO	X			PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL		
7	PANTALLA	X		18	SECUENCIA DE ENCENDIDO Y AJUSTE A CERO	X	
8	COMPONENTES ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS	X		19	VERIFICACIÓN DE FECHA Y HORA	X	
9	PLATO/BANDEJA	X		20	SELECCIÓN DE UNIDADES DE MEDICIÓN	X	
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO			21	MEDICIÓN CON MASAS PATRÓN	X	
10	CARCASA Y SOPORTES	X					
11	CONECTORES, CONEXIONES Y CABLES	X					

REPUESTOS UTILIZADOS			VARIABLES		
----------------------	--	--	-----------	--	--

Descripción	Cantidad	Descripción	Valor	Error	Descripción	Valor	Error
-------------	----------	-------------	-------	-------	-------------	-------	-------

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO				VALORACIÓN TÉCNICA	
	DURACIÓN		DURACIÓN		SI NO
ANTESALA	00:00	SERVICIO	00:59	¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00	¿El equipo debe ser dado de baja?	X
				¿El equipo queda pendiente por repuesto?	X

ENTREGA		RECIBE A SATISFACCIÓN	
NOMBRE: JOHN JAIRO OTALVARO MESA		NOMBRE: MARIBEL CASTRO	
CARGO: INGENIERO JEFE		CARGO: AUXILIAR ENFERMERIA (INVENTARIOS)	
PROXIMA REVISIÓN: 11/2026		FIRMA: 	
		FECHA: 27/04/2026	



BIOME S.A.S.
Cra 48 N° 58-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

BALANZA ELECTRÓNICA

TEMPERATURA °C	23	%HR	53	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO N°	OTT 50952
----------------	----	-----	----	--------------------------------	-----------

DATOS DEL CUENTE					
INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN			CONTACTO: CARLOS MARIO GIRALDO		
UBICACIÓN: URGENCIAS			FECHA: 27/04/2026		
P = Pasa		N.A = No aplica		N.P = No pasa	


DATOS DEL EQUIPO									
EQUIPO: BALANZA ELECTRÓNICA					MODELO: MB-130				
MARCA: DETECTO			SERIAL: C16006123			COD. INSTITUCIONAL: 7179			
ESTADO INICIAL:	CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	P	
RECIBE: JOHN JAIRO OTALVARO			ENTREGA: CARLOS MARIO GIRALDO			FECHA: 27/04/2026			

RUTINA DE MANTENIMIENTO							
N°	ACTIVIDAD	ESTADO		N°	ACTIVIDAD	ESTADO	
		P	N.P			P	N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL			12	BATERÍAS Y PORTA BATERÍAS	X	
1	SECUENCIA DE ENCENDIDO	X		13	PULSADORES Y SWICHE DE ENCENDIDO	X	
2	AJUSTE DE CERO	X		14	PANTALLA	X	
	INSPECCIÓN INICIAL			15	COMPONENTES ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS	X	
3	CARCASA Y SOPORTES	X		16	PLATO/BANDEJA	X	
4	CONECTORES, CONEXIONES Y CABLES	X			LIMPIEZA		
5	BATERÍAS Y PORTA BATERÍAS	X		17	LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA Y EXTERNA	X	
6	PULSADORES Y SWICHE DE ENCENDIDO	X			PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL		
7	PANTALLA	X		18	SECUENCIA DE ENCENDIDO Y AJUSTE A CERO	X	
8	COMPONENTES ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS	X		19	VERIFICACIÓN DE FECHA Y HORA	X	
9	PLATO/BANDEJA	X		20	SELECCIÓN DE UNIDADES DE MEDICIÓN	X	
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO			21	MEDICIÓN CON MASAS PATRÓN	X	
10	CARCASA Y SOPORTES	X					
11	CONECTORES, CONEXIONES Y CABLES	X					

REPUESTOS UTILIZADOS			VARIABLES		
Descripción	Cantidad		Descripción	Valor	Error

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO				VALORACIÓN TÉCNICA	
	DURACIÓN		DURACIÓN		SI NO
ANTESALA	00:00	SERVICIO	00:59	¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00	¿El equipo debe ser dado de baja?	X
				¿El equipo queda pendiente por repuesto?	X

ENTREGA		RECIBE A SATISFACCIÓN	
NOMBRE: JOHN JAIRO OTALVARO MESA		NOMBRE: MARIBEL CASTRO	
CARGO: INGENIERO JEFE		CARGO: AUX ENFERMERIA (INVENTARIOS)	
PROXIMA REVISIÓN: 11/2026		FIRMA: 	
		FECHA: 27/04/2026	



BIOMEB S.A.S.
Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

BÁSCULA

TEMPERATURA °C	23	%HR	53	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO N°	OTT 50946
----------------	----	-----	----	--------------------------------	-----------

DATOS DEL CUENTE					
INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN			CONTACTO: VANESSA HERRERA		
UBICACIÓN: URGENCIAS			FECHA: 27/04/2026		
P = Pasa		N.A = No aplica		N.P = No pasa	


DATOS DEL EQUIPO								
EQUIPO: BÁSCULA				MODELO: D350K				
MARCA: DETECTO			SERIAL: DK00000170515939			COD. INSTITUCIONAL: 11503		
ESTADO INICIAL:	CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	P
RECIBE: JOHN JAIRO OTALVARO			ENTREGA: VANESSA HERRERA			FECHA: 27/04/2026		

RUTINA DE MANTENIMIENTO							
N°	ACTIVIDAD	ESTADO		N°	ACTIVIDAD	ESTADO	
		P	N.P			P	N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL			11	LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA Y EXTERNA	X	
1	AJUSTE DE CERO	X			PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL		
2	PESOS	X		12	PRUEBA DE AJUSTE A CERO	X	
	INSPECCIÓN INICIAL			13	PRUEBA DE PESOS	X	
3	CÁRCASA Y PLATAFORMA	X					
4	DISCO INDICADOR DE PESO	X					
5	AGUJA (EJE, PIÑÓN, RESORTE) Y SISTEMA DE AJUSTE A CERO	X					
6	SOPORTE (CAUCHO)	X					
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO						
7	CÁRCASA Y PLATAFORMA	X					
8	DISCO INDICADOR DE PESO	X					
9	AGUJA (EJE, PIÑÓN, RESORTE) Y SISTEMA DE AJUSTE A CERO	X					
10	SOPORTE (CAUCHO)	X					
	LIMPIEZA						

REPUESTOS UTILIZADOS			VARIABLES		
Descripción	Cantidad		Descripción	Valor	Error

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO				VALORACIÓN TÉCNICA		
	DURACIÓN		DURACIÓN		SI	NO
ANTESALA	00:00	SERVICIO	00:30	¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X	
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00	¿El equipo debe ser dado de baja?		X
				¿El equipo queda pendiente por repuesto?		X

ENTREGA		RECIBE A SATISFACCIÓN	
NOMBRE: JOHN JAIRO OTALVARO		NOMBRE: MARIBEL CASTRO	
CARGO: INGENIERO JEFE		CARGO: AUX ENFERMERA (INVENTARIOS)	
PROXIMA REVISIÓN: 11/2026		FIRMA: 	
		FECHA: 27/04/2026	



BIOMEB S.A.S.
Cra 48 N° 58-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

BÁSCULA ELECTRÓNICA

TEMPERATURA °C	23	%HR	54	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO N°	OTT 50953
----------------	----	-----	----	--------------------------------	-----------

DATOS DEL CLIENTE					
INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN			CONTACTO: VANESSA HERRERA		
UBICACIÓN: URGENCIAS			FECHA: 27/04/2026		
P = Pasa		N.A = No aplica		N.P = No pasa	

DATOS DEL EQUIPO									
EQUIPO: BÁSCULA ELECTRÓNICA					MODELO: 8761321004				
MARCA: SECA			SERIAL: 10000000295120			COD. INSTITUCIONAL: 08986			
ESTADO INICIAL:	CARCAZA	P	CORDÓN AC Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	P	
RECIBE: JOHN JAIRO OTALVARO			ENTREGA: VANESSA HERRERA			FECHA: 27/04/2026			

RUTINA DE MANTENIMIENTO							
N°	ACTIVIDAD	ESTADO		N°	ACTIVIDAD	ESTADO	
		P	N.P			P	N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL			12	BATERÍAS Y PORTA BATERÍAS	X	
1	SECUENCIA DE ENCENDIDO	X		13	PULSADORES Y SWICHE DE ENCENDIDO	X	
2	AJUSTE DE CERO	X		14	PANTALLA	X	
	INSPECCIÓN INICIAL			15	COMPONENTES ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS	X	
3	CARCAZA Y SOPORTES	X		16	PLATO/BANDEJA	X	
4	CONECTORES, CONEXIONES Y CABLES	X			LIMPIEZA		
5	BATERÍAS Y PORTA BATERÍAS	X		17	LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA Y EXTERNA	X	
6	PULSADORES Y SWICHE DE ENCENDIDO	X			PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL		
7	PANTALLA	X		18	SECUENCIA DE ENCENDIDO Y AJUSTE A CERO	X	
8	COMPONENTES ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS	X		19	VERIFICACIÓN DE FECHA Y HORA	X	
9	PLATO/BANDEJA	X		20	SELECCIÓN DE UNIDADES DE MEDICIÓN	X	
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO			21	MEDICIÓN CON MASAS PATRÓN	X	
10	CARCAZA Y SOPORTES	X					
11	CONECTORES, CONEXIONES Y CABLES	X					

REPUESTOS UTILIZADOS			VARIABLES		
----------------------	--	--	-----------	--	--

Descripción	Cantidad	Descripción	Valor	Error	Descripción	Valor	Error
-------------	----------	-------------	-------	-------	-------------	-------	-------

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO				VALORACIÓN TÉCNICA	
	DURACIÓN		DURACIÓN		SI NO
ANTESALA	00:00	SERVICIO	00:44	¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00	¿El equipo debe ser dado de baja?	X
				¿El equipo queda pendiente por repuesto?	X

ENTREGA		RECIBE A SATISFACCIÓN	
NOMBRE: JOHN JAIRO OTALVARO MESA		NOMBRE: MARIBEL CASTRO	
CARGO: INGENIERO JEFE		CARGO: AUX ENFERMERIA (INVENTARIO)	
PROXIMA REVISIÓN: 11/2026		FIRMA: 	
		FECHA: 27/04/2026	



BIOMEB S.A.S.
Cra 48 N° 58-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

BÁSCULA ELECTRÓNICA

TEMPERATURA °C	23	%HR	52	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO N°	OTT 50954
----------------	----	-----	----	--------------------------------	-----------

DATOS DEL CLIENTE					
INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN			CONTACTO: MARIA CLARA NOREÑA		
UBICACIÓN: URGENCIAS			FECHA: 27/04/2026		
P = Pasa		N.A = No aplica		N.P = No pasa	


DATOS DEL EQUIPO								
EQUIPO: BÁSCULA ELECTRÓNICA					MODELO: 874			
MARCA: SECA			SERIAL: 10000000530066			COD. INSTITUCIONAL: 12861		
ESTADO INICIAL:	CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	P
RECIBE: JOHN JAIRO OTALVARO			ENTREGA: MARIA CLARA NOREÑA			FECHA: 27/04/2026		

RUTINA DE MANTENIMIENTO							
N°	ACTIVIDAD	ESTADO		N°	ACTIVIDAD	ESTADO	
		P	N.P.			P	N.P.
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL			12	BATERÍAS Y PORTA BATERÍAS	X	
1	SECUENCIA DE ENCENDIDO	X		13	PULSADORES Y SWICHE DE ENCENDIDO	X	
2	AJUSTE DE CERO	X		14	PANTALLA	X	
	INSPECCIÓN INICIAL			15	COMPONENTES ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS	X	
3	CARCASA Y SOPORTES	X		16	PLATO/BANDEJA	X	
4	CONECTORES, CONEXIONES Y CABLES	X			LIMPIEZA		
5	BATERÍAS Y PORTA BATERÍAS	X		17	LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA Y EXTERNA	X	
6	PULSADORES Y SWICHE DE ENCENDIDO	X			PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL		
7	PANTALLA	X		18	SECUENCIA DE ENCENDIDO Y AJUSTE A CERO	X	
8	COMPONENTES ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS	X		19	VERIFICACIÓN DE FECHA Y HORA	X	
9	PLATO/BANDEJA	X		20	SELECCIÓN DE UNIDADES DE MEDICIÓN	X	
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO			21	MEDICIÓN CON MASAS PATRÓN	X	
10	CARCASA Y SOPORTES	X					
11	CONECTORES, CONEXIONES Y CABLES	X					

REPUESTOS UTILIZADOS			VARIABLES		
Descripción	Cantidad		Descripción	Valor	Error

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO				VALORACIÓN TÉCNICA	
	DURACIÓN		DURACIÓN		SI NO
ANTESALA	00:00	SERVICIO	00:44	¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00	¿El equipo debe ser dado de baja?	X
				¿El equipo queda pendiente por repuesto?	X

ENTREGA		RECIBE A SATISFACCIÓN	
NOMBRE: JOHN JAIRO OTALVARO MESA		NOMBRE: MARIBEL CASTRO	
CARGO: INGENIERO JEFE		CARGO: AUX ENFERMERIA (INVENTARIOS)	
PROXIMA REVISIÓN: 11/2026		FIRMA: 	
		FECHA: 27/04/2026	



BIOMEB S.A.S.
Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

CAMA ELÉCTRICA

TEMPERATURA °C	23	%HR	53	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO N°	OTT 50972
----------------	----	-----	----	--------------------------------	-----------

DATOS DEL CUENTE					
INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN			CONTACTO: VANESSA HERRERA		
UBICACIÓN: URGENCIAS			FECHA: 28/04/2026		
P = Pasa		N.A = No aplica		N.P = No pasa	

DATOS DEL EQUIPO										
EQUIPO: CAMA ELÉCTRICA					MODELO: 840					
MARCA: LOS PINOS			SERIAL: 517130			COD. INSTITUCIONAL: 08533				
ESTADO INICIAL:		CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES		P	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	P
RECIBE: JOHN JAIRO OTALVARO				ENTREGA: VANESSA HERRERA				FECHA: 28/04/2026		

RUTINA DE MANTENIMIENTO							
N°	ACTIVIDAD	ESTADO		N°	ACTIVIDAD	ESTADO	
		P	N.P			P	N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL			12	SECCIONES DE LA CAMA Y JUNTAS	X	
1	MOVIMIENTOS GENERALES Y SISTEMA DE FRENOS	X		13	MOTORES	X	
	INSPECCIÓN INICIAL			14	ENGRANAJES Y ACOPLS	X	
2	CARCASA, MONTAJES Y APOYOS	X		15	CONECTORES, CONEXIONES Y CABLES	X	
3	SECCIONES DE LA CAMA Y JUNTAS	X		16	CAJA DE CONTROL	X	
4	MOTORES	X		17	CONTROL DE MANDO	X	
5	ENGRANAJES Y ACOPLS	X		18	FUSIBLES	X	
6	CONECTORES, CONEXIONES Y CABLES	X		19	TARJETA ELECTRONICA	X	
7	CAJA DE CONTROL	X			LIMPIEZA		
8	CONTROL DE MANDO	X		20	LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA Y EXTERNA	X	
9	FUSIBLES	X			PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL		
10	TARJETA ELECTRONICA	X		21	MOVIMIENTOS GENERALES Y SISTEMA DE FRENOS	X	
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO			22	PRUEBA DE SEGURIDAD ELECTRICA	X	
11	CARCASA, MONTAJES Y APOYOS	X					

REPUESTOS UTILIZADOS			VARIABLES							
Descripción		Cantidad	Descripción		Valor	Error	Descripción		Valor	Error
OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.										

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO				VALORACIÓN TÉCNICA		
	DURACIÓN		DURACIÓN		SI	NO
ANTESALA	00:00	SERVICIO	01:30	¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X	
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00	¿El equipo debe ser dado de baja?		X
				¿El equipo queda pendiente por repuesto?		X

ENTREGA		RECIBE A SATISFACCIÓN	
NOMBRE: JOHN JAIRO OTALVARO		NOMBRE: MARIBEL CASTRO	
CARGO: INGENIERO JEFE		CARGO: AUX ENFERMERIA (INVENTARIOS)	
PROXIMA REVISIÓN: 11/2026		FIRMA: 	
		FECHA: 28/04/2026	



BIOMEB S.A.S.
Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

CAMA ELÉCTRICA

TEMPERATURA °C	23	%HR	51	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO N°	OTT 50973
----------------	----	-----	----	--------------------------------	-----------

DATOS DEL CUENTE					
INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN			CONTACTO: MARIA CLARA NOREÑA		
UBICACIÓN: URGENCIAS			FECHA: 28/04/2026		
P = Pasa		N.A = No aplica		N.P = No pasa	

DATOS DEL EQUIPO										
EQUIPO: CAMA ELÉCTRICA					MODELO: CAE 20-03					
MARCA: DISPROMEDICS			SERIAL: COD. 09622			COD. INSTITUCIONAL: 09622				
ESTADO INICIAL:		CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES		P	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	P
RECIBE: JOHN JAIRO OTALVARO				ENTREGA: MARIA CLARA NOREÑA				FECHA: 28/04/2026		

RUTINA DE MANTENIMIENTO							
N°	ACTIVIDAD	ESTADO		N°	ACTIVIDAD	ESTADO	
		P	N.P			P	N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL			12	SECCIONES DE LA CAMA Y JUNTAS	X	
1	MOVIMIENTOS GENERALES Y SISTEMA DE FRENOS	X		13	MOTORES	X	
	INSPECCIÓN INICIAL			14	ENGRANAJES Y ACOPLS	X	
2	CARCASA, MONTAJES Y APOYOS	X		15	CONECTORES, CONEXIONES Y CABLES	X	
3	SECCIONES DE LA CAMA Y JUNTAS	X		16	CAJA DE CONTROL	X	
4	MOTORES	X		17	CONTROL DE MANDO	X	
5	ENGRANAJES Y ACOPLS	X		18	FUSIBLES	X	
6	CONECTORES, CONEXIONES Y CABLES	X		19	TARJETA ELECTRONICA	X	
7	CAJA DE CONTROL	X			LIMPIEZA		
8	CONTROL DE MANDO	X		20	LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA Y EXTERNA	X	
9	FUSIBLES	X			PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL		
10	TARJETA ELECTRONICA	X		21	MOVIMIENTOS GENERALES Y SISTEMA DE FRENOS	X	
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO			22	PRUEBA DE SEGURIDAD ELECTRICA	X	
11	CARCASA, MONTAJES Y APOYOS	X					

REPUESTOS UTILIZADOS			VARIABLES		
Descripción	Cantidad		Descripción	Valor	Error

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO				VALORACIÓN TÉCNICA	
	DURACIÓN		DURACIÓN		SI NO
ANTESALA	00:00	SERVICIO	01:30	¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00	¿El equipo debe ser dado de baja?	X
				¿El equipo queda pendiente por reparo?	X

ENTREGA	RECIBE A SATISFACCIÓN
NOMBRE: JOHN JAIRO OTALVARO	NOMBRE: MARIBEL CASTRO
CARGO: INGENIERO JEFE	CARGO: AUX ENFERMERIA (INVENTARIOS)
PROXIMA REVISIÓN: 11/2026	FIRMA: 
	FECHA: 28/04/2026



BIOMEB S.A.S.

Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

EQUIPO DE ÓRGANOS

TEMPERATURA °C	23	%HR	53	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO N°	OTT 50974
----------------	----	-----	----	--------------------------------	-----------

DATOS DEL CLIENTE					
INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN			CONTACTO: MARIA CLARA NOREÑA		
UBICACIÓN: URGENCIAS			FECHA: 28/04/2026		
P = Pasa		N.A = No aplica		N.P = No pasa	

DATOS DEL EQUIPO								
EQUIPO: EQUIPO DE ÓRGANOS					MODELO: 77710-71ML			
MARCA: WELCH ALLYN			SERIAL: COD.12273			COD. INSTITUCIONAL: 12273		
ESTADO INICIAL:	CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES	P	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	P
RECIBE: JOHN JAIRO OTALVARO			ENTREGA: MARIA CLARA NOREÑA			FECHA: 28/04/2026		

ROUTINA DE MANTENIMIENTO							
N°	ACTIVIDAD	ESTADO		N°	ACTIVIDAD	ESTADO	
		P	N.P			P	N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL			12	BOMBILLO Y REFLECTOR	X	
1	REGULACIÓN DE LUZ	X		13	LENTES	X	
	INSPECCIÓN INICIAL			14	CONECTORES, CONEXIONES Y CABLES	X	
2	CARCASA Y ACCESORIOS	X		15	RELOJ DIGITAL	X	
3	MANGOS Y CABEZALES	X		16	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	X	
4	BOMBILLO Y REFLECTOR	X		17	BATERÍAS	X	
5	LENTES	X			LIMPIEZA		
6	CONECTORES, CONEXIONES Y CABLES	X		18	LIMPIEZA INTEGRAL	X	
7	RELOJ DIGITAL	X			PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL		
8	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	X		19	REGULACIÓN DE LUZ	X	
9	BATERÍAS	X					
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO						
10	CARCASA Y ACCESORIOS	X					
11	MANGOS Y CABEZALES	X					

REPUESTOS UTILIZADOS			VARIABLES		
Descripción	Cantidad		Descripción	Valor	Error

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO			
	DURACIÓN		DURACIÓN
ANTESALA	00:00	SERVICIO	00:45
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00

VALORACIÓN TÉCNICA		
	SI	NO
¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X	
¿El equipo debe ser dado de baja?		X
¿El equipo queda pendiente por repuesto?		X

ENTREGA		RECIBE A SATISFACCIÓN	
NOMBRE: JOHN JAIRO OTALVARO		NOMBRE: MARIBEL CASTRO	
CARGO: INGENIERO JEFE		CARGO: AUX ENFERMERIA Y INVENTARIOS	
PROXIMA REVISIÓN: 11/2026		FIRMA: 	
		FECHA: 28/04/2026	



BIOMEB S.A.S.
Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

FONENDOSCOPIO

TEMPERATURA °C	23	%HR	53	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO N°	OTT 50932
----------------	----	-----	----	--------------------------------	-----------


DATOS DEL CLIENTE					
INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN			CONTACTO: LUZ ELENA MENESES		
UBICACIÓN: QUIRÚRGICAS			FECHA: 27/04/2026		
P = Pasa		N.A = No aplica		N.P = No pasa	

DATOS DEL EQUIPO								
EQUIPO: FONENDOSCOPIO					MODELO: 5079-135			
MARCA: WELCH ALLYN			SERIAL: COD.07949			COD. INSTITUCIONAL: 07949		
ESTADO INICIAL:	CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	P
RECIBE: JOHN JAIRO OTALVARO			ENTREGA: LUZ ELENA MENESES			FECHA: 27/04/2026		

RUTINA DE MANTENIMIENTO							
N°	ACTIVIDAD	ESTADO		N°	ACTIVIDAD	ESTADO	
		P	N.P			P	N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL				PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL		
1	FUNCIONALIDAD DE COMPONENTES	X		11	FUNCIONALIDAD DE COMPONENTES	X	
	INSPECCIÓN INICIAL						
2	OLIVAS Y ARCO METÁLICO	X					
3	MANGUERA Y TUBO EN Y	X					
4	CAMPANA Y MEMBRANA	X					
5	VÁSTAGO	X					
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO						
6	OLIVAS Y ARCO METÁLICO	X					
7	MANGUERA Y TUBO EN Y	X					
8	CAMPANA Y MEMBRANA	X					
9	VÁSTAGO	X					
	LIMPIEZA						
10	LIMPIEZA INTEGRAL GENERAL	X					

REPUESTOS UTILIZADOS			VARIABLES		
Descripción	Cantidad		Descripción	Valor	Error
OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.					

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO				VALORACIÓN TÉCNICA	
	DURACIÓN		DURACIÓN		SI NO
ANTESALA	00:00	SERVICIO	00:30	¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00	¿El equipo debe ser dado de baja?	X
				¿El equipo queda pendiente por repuesto?	X

ENTREGA		RECIBE A SATISFACCIÓN	
NOMBRE: JOHN JAIRO OTALVARO		NOMBRE: ESTEFANIA GARCIA	
CARGO: INGENIERO JEFE		CARGO: INFERMERA	
PROXIMA REVISIÓN: 11/2026		FIRMA: 	
		FECHA: 27/04/2026	



BIOMEB S.A.S.
Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

FONENDOSCOPIO

TEMPERATURA °C	22	%HR	52	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO N°	DTT 50933				
DATOS DEL CUENTE									
INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN				CONTACTO: NATALY RESTREPO					
UBICACIÓN: QUIRÚRGICAS				FECHA: 27/04/2026					
P = Pasa		N.A = No aplica		N.P = No pasa					
DATOS DEL EQUIPO									
EQUIPO: FONENDOSCOPIO				MODELO: 5079-135					
MARCA: WELCH ALLYN		SERIAL: COD.07954		COD. INSTITUCIONAL: 07954					
ESTADO INICIAL:	CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	P	
RECIBE: JOHN JAIRO OTALVARO			ENTREGA: NATALY RESTREPO			FECHA: 27/04/2026			
RUTINA DE MANTENIMIENTO									
N°	ACTIVIDAD	ESTADO		N°	ACTIVIDAD	ESTADO			
		P	N.P			P	N.P		
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL				PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL				
1	FUNCIONALIDAD DE COMPONENTES	X		11	FUNCIONALIDAD DE COMPONENTES	X			
	INSPECCIÓN INICIAL								
2	OLIVAS Y ARCO METÁLICO	X							
3	MANGUERA Y TUBO EN Y	X							
4	CAMPANA Y MEMBRANA	X							
5	VÁSTAGO	X							
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO								
6	OLIVAS Y ARCO METÁLICO	X							
7	MANGUERA Y TUBO EN Y	X							
8	CAMPANA Y MEMBRANA	X							
9	VÁSTAGO	X							
	LIMPIEZA								
10	LIMPIEZA INTEGRAL GENERAL	X							
REPUESTOS UTILIZADOS				VARIABLES					
Descripción		Cantidad		Descripción	Valor	Error	Descripción	Valor	Error
OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.									
ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO				VALORACIÓN TÉCNICA					
	DURACIÓN		DURACIÓN		SI	NO			
ANTESALA	00:00	SERVICIO	00:15	¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X				
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00	¿El equipo debe ser dado de baja?		X			
ENTREGA				RECIBE A SATISFACCIÓN					
NOMBRE: JOHN JAIRO OTALVARO				NOMBRE: ESTEFANIA GARCIA					
CARGO: INGENIERO JEFE				CARGO: ENFERMERA					
PROXIMA REVISIÓN: 11/2026				FIRMA:					
				FECHA: 27/04/2026					



BIOMEB S.A.S.
Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

FONENDOSCOPIO

TEMPERATURA °C	23	%HR	52	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO N°	OTT 50934
----------------	----	-----	----	--------------------------------	-----------

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUCIÓN:	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN	CONTACTO:	NATALY RESTREPO
UBICACIÓN:	QUIRÚRGICAS	FECHA:	27/04/2026
P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa	

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: FONENDOSCOPIO				MODELO: F-OMRON				
MARCA: OMRON		SERIAL: 105.13			COD. INSTITUCIONAL: 04267			
ESTADO INICIAL:	CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	P
RECIBE: JOHN JAIRO OTALVARO			ENTREGA: NATALY RESTREPO			FECHA: 27/04/2026		

RUTINA DE MANTENIMIENTO

N°	ACTIVIDAD	ESTADO	N°	ACTIVIDAD	ESTADO
		P N.P			P N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL			PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL	
1	FUNCIONALIDAD DE COMPONENTES	X	11	FUNCIONALIDAD DE COMPONENTES	X
	INSPECCIÓN INICIAL				
2	OLIVAS Y ARCO METÁLICO	X			
3	MANGUERA Y TUBO EN Y	X			
4	CAMPANA Y MEMBRANA	X			
5	VÁSTAGO	X			
	DESCMONTE Y MANTENIMIENTO				
6	OLIVAS Y ARCO METÁLICO	X			
7	MANGUERA Y TUBO EN Y	X			
8	CAMPANA Y MEMBRANA	X			
9	VÁSTAGO	X			
	LIMPIEZA				
10	LIMPIEZA INTEGRAL GENERAL	X			

REPUESTOS UTILIZADOS

VARIABLES

Descripción	Cantidad	Descripción	Valor	Error	Descripción	Valor	Error
-------------	----------	-------------	-------	-------	-------------	-------	-------

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

VALORACIÓN TÉCNICA

	DURACIÓN		DURACIÓN
ANTESALA	00:00	SERVICIO	00:15
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00

	SI	NO
¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X	
¿El equipo debe ser dado de baja?		X
¿El equipo queda pendiente por repuesto?		X

ENTREGA



RECIBE A SATISFACCIÓN

NOMBRE: JOHN JAIRO OTALVARO	NOMBRE: ESTEFANIA GARCIA
CARGO: INGENIERO JEFE	CARGO: ENFERMERA
PROXIMA REVISIÓN: 11/2026	FIRMA:
	FECHA: 27/04/2026



BIOMEB S.A.S.
Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

FONENDOSCOPIO

TEMPERATURA °C	23	%HR	53	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO N°	OTT 50939				
DATOS DEL CLIENTE									
INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN				CONTACTO: NATALY RESTREPO					
UBICACIÓN: QUIRÚRGICAS				FECHA: 27/04/2026					
P = Pasa		N.A = No aplica		N.P = No pasa					
DATOS DEL EQUIPO									
EQUIPO: FONENDOSCOPIO				MODELO: 5079-135					
MARCA: WELCH ALLYN		SERIAL: COD.07953		COD. INSTITUCIONAL: 07953					
ESTADO INICIAL:	CARCARA	P	CORDÓN AC Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	P	
RECIBE: JOHN JAIRO OTALVARO			ENTREGA: NATALY RESTREPO			FECHA: 27/04/2026			
RUTINA DE MANTENIMIENTO									
N°	ACTIVIDAD	ESTADO		N°	ACTIVIDAD	ESTADO			
		P	N.P			P	N.P		
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL				PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL				
1	FUNCIONALIDAD DE COMPONENTES	X		11	FUNCIONALIDAD DE COMPONENTES	X			
	INSPECCIÓN INICIAL								
2	OLIVAS Y ARCO METÁLICO	X							
3	MANGUERA Y TUBO EN Y	X							
4	CAMPANA Y MEMBRANA	X							
5	VÁSTAGO	X							
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO								
6	OLIVAS Y ARCO METÁLICO	X							
7	MANGUERA Y TUBO EN Y	X							
8	CAMPANA Y MEMBRANA	X							
9	VÁSTAGO	X							
	LIMPIEZA								
10	LIMPIEZA INTEGRAL GENERAL	X							
REPUESTOS UTILIZADOS				VARIABLES					
Descripción		Cantidad		Descripción	Valor	Error	Descripción	Valor	Error
OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.									
ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO				VALORACIÓN TÉCNICA					
	DURACIÓN		DURACIÓN		SI	NO			
ANTESALA	00:00	SERVICIO	00:15	¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X				
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00	¿El equipo debe ser dado de baja?		X			
				¿El equipo queda pendiente por repuesto?		X			
ENTREGA				RECIBE A SATISFACCIÓN					
NOMBRE: JOHN JAIRO OTALVARO				NOMBRE: ESTEFANIA GARCIA					
CARGO: INGENIERO JEFE				CARGO: ENFERMERA					
PROXIMA REVISIÓN: 11/2026				FIRMA:  					
				FECHA: 27/04/2026					



BIOMEB S.A.S.
Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

FONENDOSCOPIO

TEMPERATURA °C	24	%HR	53	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO N°	OTT 50935
----------------	----	-----	----	--------------------------------	-----------

DATOS DEL CUENTE

INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN		CONTACTO: NATALY RESTREPO
UBICACIÓN: QUIRÚRGICAS		FECHA: 27/04/2026
P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: FONENDOSCOPIO					MODELO: 5079-135				
MARCA: WELCH ALLYN			SERIAL: COD.07956			COD. INSTITUCIONAL: 07956			
ESTADO INICIAL:	CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	P	
RECIBE: JOHN JAIRO OTALVARO			ENTREGA: NATALY RESTREPO			FECHA: 27/04/2026			

RUTINA DE MANTENIMIENTO

N°	ACTIVIDAD	ESTADO		N°	ACTIVIDAD	ESTADO	
		P	N.P			P	N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL				PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL		
1	FUNCIONALIDAD DE COMPONENTES	X		11	FUNCIONALIDAD DE COMPONENTES	X	
	INSPECCIÓN INICIAL						
2	OLIVAS Y ARCO METÁLICO	X					
3	MANGUERA Y TUBO EN Y	X					
4	CAMPANA Y MEMBRANA	X					
5	VÁSTAGO	X					
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO						
6	OLIVAS Y ARCO METÁLICO	X					
7	MANGUERA Y TUBO EN Y	X					
8	CAMPANA Y MEMBRANA	X					
9	VÁSTAGO	X					
	LIMPIEZA						
10	LIMPIEZA INTEGRAL GENERAL	X					

REPUESTOS UTILIZADOS

VARIABLES

Descripción	Cantidad	Descripción	Valor	Error	Descripción	Valor	Error
-------------	----------	-------------	-------	-------	-------------	-------	-------

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO


VALORACIÓN TÉCNICA

	DURACIÓN		DURACIÓN
ANTESALA	00:00	SERVICIO	00:15
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00

	SI	NO
¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X	
¿El equipo debe ser dado de baja?		X
¿El equipo queda pendiente por repuesto?		X

ENTREGA

RECIBE A SATISFACCIÓN

NOMBRE: JOHN JAIRO OTALVARO	NOMBRE: ESTEFANIA GARCIA
CARGO: INGENIERO JEFE	CARGO: ENFERMERA
PROXIMA REVISIÓN: 11/2026	FIRMA: 
	FECHA: 27/04/2026

**BIOMEB S.A.S.**Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149**TENSÍÓMETRO ANAEROIDE**

TEMPERATURA °C	23	%HR	52	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO N°	OTT 50936
----------------	----	-----	----	--------------------------------	-----------

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUCIÓN:	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN	CONTACTO:	LUZ ELENA MENESES
UBICACIÓN:	QUIRÚRGICAS	FECHA:	27/04/2026
P = Pasa		N.A = No aplica	
		N.P = No pasa	

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: TENSÍÓMETRO ANAEROIDE				MODELO: 7679-01 DE PARED				
MARCA: WELCH ALLYN		SERIAL: 181105214685			COD. INSTITUCIONAL: 07937			
ESTADO INICIAL:	CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	P
RECIBE: JOHN JAIRO OTALVARO			ENTREGA: LUZ ELENA MENESES			FECHA: 27/04/2026		

RUTINA DE MANTENIMIENTO

N°	ACTIVIDAD	ESTADO		N°	ACTIVIDAD	ESTADO	
		P	N.P			P	N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL			12	MANÓMETRO (AJUSTE A CERO)	X	
1	AJUSTE DE CERO	X			LIMPIEZA		
2	FUGAS	X		13	LIMPIEZA INTEGRAL	X	
	INSPECCIÓN INICIAL				PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL		
3	BRAZALETE Y MANGUERAS	X		14	AJUSTE DE CERO	X	
4	PERA Y VÁLVULA	X		15	BRAZALETE, SISTEMA DE INSUFLACIÓN Y FUGAS	X	
5	APOYOS Y SOPORTES	X					
6	MANÓMETRO ANEROIDE	X					
7	MANÓMETRO (AJUSTE A CERO)	X					
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO						
8	BRAZALETE Y MANGUERAS	X					
9	PERA Y VÁLVULA	X					
10	APOYOS Y SOPORTES	X					
11	MANÓMETRO ANEROIDE	X					

REPUESTOS UTILIZADOS**VARIABLES**

Descripción	Cantidad	Descripción	Valor	Error	Descripción	Valor	Error
-------------	----------	-------------	-------	-------	-------------	-------	-------

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO**VALORACIÓN TÉCNICA**

	DURACIÓN		DURACIÓN
ANTESALA	00:00	SERVICIO	00:14
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00

	SI	NO
¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X	
¿El equipo debe ser dado de baja?		X
¿El equipo queda pendiente por repuesto?		X

ENTREGA**RECIBE A SATISFACCIÓN**

NOMBRE: JOHN JAIRO OTALVARO	NOMBRE: ESTEFANIA GARCIA
CARGO: INGENIERO JEFE	CARGO: ENFERMERA
PROXIMA REVISIÓN: 11/2026	FIRMA:
	FECHA: 27/04/2026

**BIOMEB S.A.S.**Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149**TENSÍÓMETRO ANAEROIDE**

TEMPERATURA °C	23	%HR	53	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO N°	OTT 50937
----------------	----	-----	----	--------------------------------	-----------

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUCIÓN:	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN	CONTACTO:	LUZ ELENA MENESES
UBICACIÓN:	QUIRÚRGICAS	FECHA:	27/04/2026
P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa	

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: TENSÍOMETRO ANAEROIDE				MODELO: 7670-01 DE PARED				
MARCA: WELCH ALLYN		SERIAL: 181105124485			COD. INSTITUCIONAL: 07940			
ESTADO INICIAL:	CARCAJA	P	CORDÓN AC Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	P
RECIBE: JOHN JAIRO OTALVARO			ENTREGA: LUZ ELENA MENESES			FECHA: 27/04/2026		

RUTINA DE MANTENIMIENTO

N°	ACTIVIDAD	ESTADO		N°	ACTIVIDAD	ESTADO	
		P	N.P			P	N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL			12	MANÓMETRO (AJUSTE A CERO)	X	
1	AJUSTE DE CERO	X			LIMPIEZA		
2	FUGAS	X		13	LIMPIEZA INTEGRAL	X	
	INSPECCIÓN INICIAL				PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL		
3	BRAZALETE Y MANGUERAS	X		14	AJUSTE DE CERO	X	
4	PERA Y VÁLVULA	X		15	BRAZALETE, SISTEMA DE INSUFLACIÓN Y FUGAS	X	
5	APOYOS Y SOPORTES	X					
6	MANÓMETRO ANEROIDE	X					
7	MANÓMETRO (AJUSTE A CERO)	X					
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO						
8	BRAZALETE Y MANGUERAS	X					
9	PERA Y VÁLVULA	X					
10	APOYOS Y SOPORTES	X					
11	MANÓMETRO ANEROIDE	X					

REPUESTOS UTILIZADOS**VARIABLES**

Descripción	Cantidad	Descripción	Valor	Error	Descripción	Valor	Error
-------------	----------	-------------	-------	-------	-------------	-------	-------



OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO**VALORACIÓN TÉCNICA**

	DURACIÓN		DURACIÓN
ANTESALA	00:00	SERVICIO	00:14
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00

	SI	NO
¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X	
¿El equipo debe ser dado de baja?		X
¿El equipo queda pendiente por repuesto?		X

ENTREGA**RECIBE A SATISFACCIÓN**

NOMBRE: JOHN JAIRO OTALVARO	NOMBRE: STEFANIA GARCIA
CARGO: INGENIERO JEFE	CARGO: ENFERMERA
PROXIMA REVISIÓN: 11/2026	FIRMA:  
	FECHA: 27/04/2026

**BIOMEB S.A.S.**Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149**TENSÍÓMETRO ANAEROIDE**

TEMPERATURA °C	23	%HR	53	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO N°	OTT 50938
----------------	----	-----	----	--------------------------------	-----------

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUCIÓN:	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN	CONTACTO:	LUZ ELENA MENESES
UBICACIÓN:	QUIRÚRGICAS	FECHA:	27/04/2026
P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa	

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: TENSÍOMETRO ANAEROIDE					MODELO: 7679-01 DE PARED				
MARCA: WELCH ALLYN			SERIAL: 181105171565			COD. INSTITUCIONAL: 07943			
ESTADO INICIAL:	CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	P	
RECIBE: JOHN JAIRO OTALVARO			ENTREGA: LUZ ELENA MENESES			FECHA: 27/04/2026			

RUTINA DE MANTENIMIENTO

N°	ACTIVIDAD	ESTADO	N°	ACTIVIDAD	ESTADO
		P N.P			P N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL		12	MANÓMETRO (AJUSTE A CERO)	X
1	AJUSTE DE CERO	X		LIMPIEZA	
2	FUGAS	X	13	LIMPIEZA INTEGRAL	X
	INSPECCIÓN INICIAL			PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL	
3	BRAZALETE Y MANGUERAS	X	14	AJUSTE DE CERO	X
4	PERA Y VÁLVULA	X	15	BRAZALETE, SISTEMA DE INSUFLACIÓN Y FUGAS	X
5	APOYOS Y SOPORTES	X			
6	MANÓMETRO ANEROIDE	X			
7	MANÓMETRO (AJUSTE A CERO)	X			
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO				
8	BRAZALETE Y MANGUERAS	X			
9	PERA Y VÁLVULA	X			
10	APOYOS Y SOPORTES	X			
11	MANÓMETRO ANEROIDE	X			

REPUESTOS UTILIZADOS**VARIABLES**

Descripción	Cantidad	Descripción	Valor	Error	Descripción	Valor	Error
-------------	----------	-------------	-------	-------	-------------	-------	-------

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO**VALORACIÓN TÉCNICA**

	DURACIÓN		DURACIÓN
ANTESALA	00:00	SERVICIO	00:14
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00

	SI	NO
¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X	
¿El equipo debe ser dado de baja?		X
¿El equipo queda pendiente por repuesto?		X

ENTREGA**RECIBE A SATISFACCIÓN**

NOMBRE: JOHN JAIRO OTALVARO	NOMBRE: ESTEFANIA GARCIA
CARGO: INGENIERO JEFE	CARGO: ENFERMERA
PROXIMA REVISIÓN: 11/2026	FIRMA:
	FECHA: 27/04/2026

**BIOMEB S.A.S.**Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149**TENSÍÓMETRO ANAEROIDE**

TEMPERATURA °C	22	%HR	52	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO N°	OTT 50941
----------------	----	-----	----	--------------------------------	-----------

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUCIÓN:	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN	CONTACTO:	VANÉSSA HERRERA
UBICACIÓN:	QUIRÚRGICAS	FECHA:	27/04/2026
P = Pasa		N.A = No aplica	
		N.P = No pasa	

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: TENSÍOMETRO ANAEROIDE				MODELO: 7670 - 01				
MARCA: WELCH ALLYN		SERIAL: 210916072520			COD. INSTITUCIONAL: 12250			
ESTADO INICIAL:	CARCASA	N.P	CORDÓN AC Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	P
RECIBE: JOHN JAIRO OTALVARO			ENTREGA: VANESSA HERRERA			FECHA: 27/04/2026		

RUTINA DE MANTENIMIENTO

N°	ACTIVIDAD	ESTADO		N°	ACTIVIDAD	ESTADO	
		P	N.P			P	N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL			12	MANÓMETRO (AJUSTE A CERO)		X
1	AJUSTE DE CERO	X			LIMPIEZA		
2	FUGAS		X	13	LIMPIEZA INTEGRAL	X	
	INSPECCIÓN INICIAL				PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL		
3	BRAZALETE Y MANGUERAS	X		14	AJUSTE DE CERO	X	
4	PERA Y VÁLVULA	X		15	BRAZALETE, SISTEMA DE INSUFLACIÓN Y FUGAS	X	
5	APOYOS Y SOPORTES	X					
6	MANÓMETRO ANEROIDE		X				
7	MANÓMETRO (AJUSTE A CERO)		X				
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO						
8	BRAZALETE Y MANGUERAS	X					
9	PERA Y VÁLVULA	X					
10	APOYOS Y SOPORTES	X					
11	MANÓMETRO ANEROIDE		X				

REPUESTOS UTILIZADOS**VARIABLES**

Descripción	Cantidad	Descripción	Valor	Error	Descripción	Valor	Error
-------------	----------	-------------	-------	-------	-------------	-------	-------

OBSERVACIONES: EQUIPO CON FUGA INTERNA, NO ES POSIBLE SU REPARACION, POR LO QUE SE RECOMIENDA SER DADO DE BAJA

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO**VALORACIÓN TÉCNICA**

	DURACIÓN		DURACIÓN
ANTESALA	00:00	SERVICIO	00:59
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00

	SI	NO
¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?		X
¿El equipo debe ser dado de baja?	X	
¿El equipo queda pendiente por repuesto?		X

ENTREGA**RECIBE A SATISFACCIÓN**

NOMBRE: JOHN JAIRO OTALVARO	NOMBRE: ESTEFANIA GARCIA
CARGO: INGENIERO JEFE	CARGO: ENFERMERA
PROXIMA REVISIÓN: 11/2026	FIRMA: <i>[Firma]</i>
	FECHA: 27/04/2026



BIOMEB S.A.S.

Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

TENSÍÓMETRO ANAEROIDE

TEMPERATURA °C	23	%HR	53	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO N°	OTT 50940
----------------	----	-----	----	--------------------------------	-----------

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN		CONTACTO: NATALY RESTREPO
UBICACIÓN: QUIRÚRGICAS		FECHA: 27/04/2026
P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: TENSÍÓMETRO ANAEROIDE					MODELO: 7679-01 DE PARED				
MARCA: WELCH ALLYN			SERIAL: 181105210565			COD. INSTITUCIONAL: 07945			
ESTADO INICIAL:		CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	P
RECIBE: JOHN JAIRO OTALVARO				ENTREGA: NATALY RESTREPO			FECHA: 27/04/2026		

RUTINA DE MANTENIMIENTO

N°	ACTIVIDAD	ESTADO	N°	ACTIVIDAD	ESTADO
		P N.P			P N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL		12	MANÓMETRO (AJUSTE A CERO)	X
1	AJUSTE DE CERO	X		LIMPIEZA	
2	FUGAS	X	13	LIMPIEZA INTEGRAL	X
	INSPECCIÓN INICIAL			PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL	
3	BRAZALETE Y MANGUERAS	X	14	AJUSTE DE CERO	X
4	PERA Y VÁLVULA	X	15	BRAZALETE, SISTEMA DE INSUFLACIÓN Y FUGAS	X
5	APOYOS Y SOPORTES	X			
6	MANÓMETRO ANEROIDE	X			
7	MANÓMETRO (AJUSTE A CERO)	X			
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO				
8	BRAZALETE Y MANGUERAS	X			
9	PERA Y VÁLVULA	X			
10	APOYOS Y SOPORTES	X			
11	MANÓMETRO ANEROIDE	X			

REPUESTOS UTILIZADOS

VARIABLES

Descripción	Cantidad	Descripción	Valor	Error	Descripción	Valor	Error
-------------	----------	-------------	-------	-------	-------------	-------	-------

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

	DURACIÓN		DURACIÓN
ANTESALA	00:00	SERVICIO	00:29
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00

VALORACIÓN TÉCNICA

	SI	NO
¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X	
¿El equipo debe ser dado de baja?		X
¿El equipo queda pendiente por repuesto?		X

ENTREGA

RECIBE A SATISFACCIÓN

NOMBRE: JOHN JAIRO OTALVARO	NOMBRE: ESTEFANIA GARCIA
CARGO: INGENIERO JEFE	CARGO: ENFERMERA
PROXIMA REVISIÓN: 11/2026	FIRMA: <i>[Firma]</i>
	FECHA: 27/04/2026

**BIOMEB S.A.S.**

Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia

TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL

TEMPERATURA °C	23	%HR	47	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO N°	OTT 50944
----------------	----	-----	----	--------------------------------	-----------

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN		CONTACTO: NATALY RESTREPO
UBICACIÓN: QUIRÚRGICAS		FECHA: 27/04/2026
P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL					MODELO: TH-02						
MARCA: BIOELECTRÓNICA			SERIAL: JH6040			COD. INSTITUCIONAL: 09553					
ESTADO INICIAL:		CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES		N.A	DISPLAY Y TECLAS		N.A	ACCESORIOS	P
RECIBE: JOHN JAIRO OTALVARO				ENTREGA: NATALY RESTREPO				FECHA: 27/04/2026			

RUTINA DE MANTENIMIENTO

N°	ACTIVIDAD	ESTADO		N°	ACTIVIDAD	ESTADO	
		P	N.P			P	N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL			12	TARJETA ELECTRONICA Y COMPONENTES ELECTRÓNICOS	X	
1	PANTALLA Y BOTONES	X		13	SONDA EXTERNA	X	
	INSPECCIÓN INICIAL				LIMPIEZA		
2	CARCASA, PANTALLA Y CONTROLES DE MANDO (BOTONES DE SELECCIÓN)	X		14	LIMPIEZA INTEGRAL Y DESINFECCIÓN DE LA UNIDAD	X	
3	ACCESORIOS, MONTAJES Y SOPORTES	X			PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL		
4	CONECTORES, CONEXIONES Y CABLES	X		15	PANTALLA Y BOTONES	X	
5	BATERIAS	X		16	TEMPERATURA	X	
6	TARJETA ELECTRONICA Y COMPONENTES ELECTRÓNICOS	X		17	HUMEDAD	X	
7	SONDA EXTERNA	X		18	BATERIAS	X	
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO						
8	CARCASA, PANTALLA Y CONTROLES DE MANDO (BOTONES DE SELECCIÓN)	X					
9	ACCESORIOS, MONTAJES Y SOPORTES	X					
10	CONECTORES, CONEXIONES Y CABLES	X					
11	BATERIAS	X					

REPUESTOS UTILIZADOS**VARIABLES**

Descripción	Cantidad	Descripción	Valor	Error	Descripción	Valor	Error
-------------	----------	-------------	-------	-------	-------------	-------	-------

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO**VALORACIÓN TÉCNICA**

	DURACIÓN		DURACIÓN
ANTESALA	00:00	SERVICIO	00:30
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00

	SI	NO
¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X	
¿El equipo debe ser dado de baja?		X
¿El equipo queda pendiente por repuesto?		X

ENTREGA**RECIBE A SATISFACCIÓN**

NOMBRE: JOHN JAIRO OTALVARO	NOMBRE: ESTEFANIA GARCIA
CARGO: INGENIERO JEFE	CARGO: ENFERMERA
PROXIMA REVISIÓN: 04/2026	FIRMA:
	FECHA: 27/04/2026

**BIOMEB S.A.S.**Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149**TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL**

TEMPERATURA °C	23	%HR	53	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO N°	OTT 50943
----------------	----	-----	----	--------------------------------	-----------

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN		CONTACTO: NATALY RESTREPO
UBICACIÓN: QUIRÚRGICAS		FECHA: 27/04/2026
P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL					MODELO: TH-02						
MARCA: BIOELECTRÓNICA			SERIAL: JH5804			COD. INSTITUCIONAL: 09551					
ESTADO INICIAL:		CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES		N.A	DISPLAY Y TECLAS		N.A	ACCESORIOS	P
RECIBE: JOHN JAIRO OTALVARO				ENTREGA: NATALY RESTREPO				FECHA: 27/04/2026			

RUTINA DE MANTENIMIENTO

N°	ACTIVIDAD	ESTADO	N°	ACTIVIDAD	ESTADO
		P N.P			P N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL		12	TARJETA ELECTRÓNICA Y COMPONENTES ELECTRÓNICOS	X
1	PANTALLA Y BOTONES	X	13	SONDA EXTERNA	X
	INSPECCIÓN INICIAL			LIMPIEZA	
2	CARCASA, PANTALLA Y CONTROLES DE MANDO (BOTONES DE SELECCIÓN)	X	14	LIMPIEZA INTEGRAL Y DESINFECCIÓN DE LA UNIDAD	X
3	ACCESORIOS, MONTAJES Y SOPORTES	X		PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL	
4	CONECTORES, CONEXIONES Y CABLES	X	15	PANTALLA Y BOTONES	X
5	BATERÍAS	X	16	TEMPERATURA	X
6	TARJETA ELECTRÓNICA Y COMPONENTES ELECTRÓNICOS	X	17	HUMEDAD	X
7	SONDA EXTERNA	X	18	BATERÍAS	X
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO				
8	CARCASA, PANTALLA Y CONTROLES DE MANDO (BOTONES DE SELECCIÓN)	X			
9	ACCESORIOS, MONTAJES Y SOPORTES	X			
10	CONECTORES, CONEXIONES Y CABLES	X			
11	BATERÍAS	X			

REPUESTOS UTILIZADOS**VARIABLES**

Descripción	Cantidad	Descripción	Valor	Error	Descripción	Valor	Error
-------------	----------	-------------	-------	-------	-------------	-------	-------


OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

	DURACIÓN		DURACIÓN
ANTESALA	00:00	SERVICIO	00:30
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00

VALORACIÓN TÉCNICA

	SI	NO
¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X	
¿El equipo debe ser dado de baja?		X
¿El equipo queda pendiente por repuesto?		X

ENTREGANOMBRE: JOHN JAIRO OTALVARO
CARGO: INGENIERO JEFE
PROXIMA REVISIÓN: 04/2026**RECIBE A SATISFACCIÓN**NOMBRE: ESTEFANIA GARCIA
CARGO: ENFERMERA
FIRMA: 
FECHA: 27/04/2026

**BIOMEB S.A.S.**Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149**TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL**

TEMPERATURA °C	23	%HR	53	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO N°	OTT 50942
----------------	----	-----	----	--------------------------------	-----------

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN		CONTACTO: LUZ ELENA MENESES
UBICACIÓN: QUIRÚRGICAS		FECHA: 27/04/2026
P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL				MODELO: TH-02				
MARCA: BIOELECTRÓNICA		SERIAL: JH3812			COD. INSTITUCIONAL: 07936			
ESTADO INICIAL:	CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	P
RECIBE: JOHN JAIRO OTALVARO			ENTREGA: LUZ ELENA MENESES			FECHA: 27/04/2026		

RUTINA DE MANTENIMIENTO

N°	ACTIVIDAD	ESTADO	N°	ACTIVIDAD	ESTADO
		P N.P			P N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL		12	TARJETA ELECTRÓNICA Y COMPONENTES ELECTRÓNICOS	X
1	PANTALLA Y BOTONES	X	13	SONDA EXTERNA	X
	INSPECCIÓN INICIAL			LIMPIEZA	
2	CARCASA, PANTALLA Y CONTROLES DE MANDO (BOTONES DE SELECCIÓN)	X	14	LIMPIEZA INTEGRAL Y DESINFECCIÓN DE LA UNIDAD	X
3	ACCESORIOS, MONTAJES Y SOPORTES	X		PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL	
4	CONECTORES, CONEXIONES Y CABLES	X	15	PANTALLA Y BOTONES	X
5	BATERIAS	X	16	TEMPERATURA	X
6	TARJETA ELECTRÓNICA Y COMPONENTES ELECTRÓNICOS	X	17	HUMEDAD	X
7	SONDA EXTERNA	X	18	BATERIAS	X
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO				
8	CARCASA, PANTALLA Y CONTROLES DE MANDO (BOTONES DE SELECCIÓN)	X			
9	ACCESORIOS, MONTAJES Y SOPORTES	X			
10	CONECTORES, CONEXIONES Y CABLES	X			
11	BATERIAS	X			

REPUESTOS UTILIZADOS**VARIABLES**

Descripción	Cantidad	Descripción	Valor	Error	Descripción	Valor	Error
-------------	----------	-------------	-------	-------	-------------	-------	-------

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

	DURACIÓN		DURACIÓN
ANTESALA	00:00	SERVICIO	00:30
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00

VALORACIÓN TÉCNICA

	SI	NO
¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X	
¿El equipo debe ser dado de baja?		X
¿El equipo queda pendiente por repuesto?		X

ENTREGA**RECIBE A SATISFACCIÓN**

NOMBRE: JOHN JAIRO OTALVARO	NOMBRE: ESTEFANIA GARCIA
CARGO: INGENIERO JEFE	CARGO: ENFERMERA
PROXIMA REVISIÓN: 04/2026	FIRMA: <i>Estefania Garcia</i>
	FECHA: 27/04/2026



BIOMEB S.A.S.
Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

TERMÓMETRO

TEMPERATURA °C	23	%HR	49	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO N°	OTT 50945
----------------	----	-----	----	--------------------------------	-----------

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN		CONTACTO: NATALY RESTREPO
UBICACIÓN: QUIRÚRGICAS		FECHA: 27/04/2026
P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: TERMÓMETRO				MODELO: TM-01				
MARCA: BIOELECTRÓNICA		SERIAL: JH2818		COD. INSTITUCIONAL: 09503				
ESTADO INICIAL:	CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	P
RECIBE: JOHN JAIRO OTALVARO			ENTREGA: NATALY RESTREPO			FECHA: 27/04/2026		

RUTINA DE MANTENIMIENTO

N°	ACTIVIDAD	ESTADO	N°	ACTIVIDAD	ESTADO
		P N.P			P N.P
15	PANTALLA Y BOTONES	X	12	TARJETA ELECTRÓNICA Y COMPONENTES ELECTRÓNICOS	X
16	TEMPERATURA	X	13	SONDA EXTERNA	X
17	BATERIAS	X	14	LIMPIEZA INTEGRAL Y DESINFECCION DE LA UNIDAD	X
1	PANTALLA Y BOTONES	X			
2	CARCASA, PANTALLA Y CONTROLES DE MANDO (BOTONES DE SELECCION)	X			
3	ACCESORIOS, MONTAJES Y SOPORTES	X			
4	CONECTORES, CONEXIONES Y CABLES	X			
5	BATERIAS	X			
6	TARJETA ELECTRÓNICA Y COMPONENTES ELECTRÓNICOS	X			
7	SONDA EXTERNA	X			
8	CARCASA, PANTALLA Y CONTROLES DE MANDO (BOTONES DE SELECCION)	X			
9	ACCESORIOS, MONTAJES Y SOPORTES	X			
10	CONECTORES, CONEXIONES Y CABLES	X			
11	BATERIAS	X			

REPUESTOS UTILIZADOS

VARIABLES

Descripción	Cantidad	Descripción	Valor	Error	Descripción	Valor	Error
-------------	----------	-------------	-------	-------	-------------	-------	-------

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

	DURACIÓN		DURACIÓN
ANTESALA	00:00	SERVICIO	00:30
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00

VALORACIÓN TÉCNICA

	SI	NO
¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X	
¿El equipo debe ser dado de baja?		X
¿El equipo queda pendiente por repuesto?		X

ENTREGA

RECIBE A SATISFACCIÓN

NOMBRE: JOHN JAIRO OTALVARO	NOMBRE: ESTEFANIA GARCIA
CARGO: INGENIERO JEFE	CARGO: ENFERMERA
PROXIMA REVISIÓN: 04/2026	FIRMA:
	FECHA: 27/04/2026



BIO MED S.A.S.

Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

BÁSCULA

TEMPERATURA °C	23	%HR	54	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO N°	OTT 51008
----------------	----	-----	----	--------------------------------	-----------

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN		CONTACTO: DIANA CARMONA
UBICACIÓN: IMAGENOLOGÍA		FECHA: 30/04/2026
P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: BÁSCULA				MODELO: D350K				
MARCA: DETECTO		SERIAL: DK00000170515928			COD. INSTITUCIONAL: 11505			
ESTADO INICIAL:	CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	P
RECIBE: JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUE			ENTREGA: DIANA CARMONA			FECHA: 30/04/2026		

RUTINA DE MANTENIMIENTO

N°	ACTIVIDAD	ESTADO		N°	ACTIVIDAD	ESTADO	
		P	N.P			P	N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL			11	LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA Y EXTERNA	X	
1	AJUSTE DE CERO	X			PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL		
2	PESOS	X		12	PRUEBA DE AJUSTE A CERO	X	
	INSPECCIÓN INICIAL			13	PRUEBA DE PESOS	X	
3	CARCASA Y PLATAFORMA	X					
4	DISCO INDICADOR DE PESO	X					
5	AGUJA (EJE, PIÑÓN, RESORTE) Y SISTEMA DE AJUSTE A CERO	X					
6	SOPORTE (CAUCHO)	X					
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO						
7	CARCASA Y PLATAFORMA	X					
8	DISCO INDICADOR DE PESO	X					
9	AGUJA (EJE, PIÑÓN, RESORTE) Y SISTEMA DE AJUSTE A CERO	X					
10	SOPORTE (CAUCHO)	X					
	LIMPIEZA						

REPUESTOS UTILIZADOS**VARIABLES**

Descripción	Cantidad	Descripción	Valor	Error	Descripción	Valor	Error
-------------	----------	-------------	-------	-------	-------------	-------	-------

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

	DURACIÓN		DURACIÓN
ANTESALA	00:00	SERVICIO	00:43
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00

VALORACIÓN TÉCNICA

	SI	NO
¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X	
¿El equipo debe ser dado de baja?		X
¿El equipo queda pendiente por repuesto?		X

ENTREGA**RECIBE A SATISFACCIÓN**

NOMBRE: JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ	NOMBRE: <i>Angie Lizora LO</i>
CARGO: INGENIERO	CARGO: AUX ENFERMERIA
PROXIMA REVISIÓN: 11/2026	FIRMA: <i>[Signature]</i>
	FECHA: 30/04/2026



DUMED S.A.S.

Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

BÁSCULA

TEMPERATURA °C	23	%HR	54	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO N°	OTT 51007
----------------	----	-----	----	--------------------------------	-----------

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN		CONTACTO: DIANA CARMONA
UBICACIÓN: IMAGENOLOGÍA		FECHA: 30/04/2026
P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: BÁSCULA				MODELO: D350K				
MARCA: DETECTO			SERIAL: DK00000170516234			COD. INSTITUCIONAL: 11502		
ESTADO INICIAL:	CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	P
RECIBE: JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUE			ENTREGA: DIANA CARMONA			FECHA: 30/04/2026		

RUTINA DE MANTENIMIENTO

N°	ACTIVIDAD	ESTADO		N°	ACTIVIDAD	ESTADO	
		P	N.P			P	N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL			11	LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA Y EXTERNA	X	
1	AJUSTE DE CERO	X			PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL		
2	PESOS	X		12	PRUEBA DE AJUSTE A CERO	X	
	INSPECCIÓN INICIAL			13	PRUEBA DE PESOS	X	
3	CARCASA Y PLATAFORMA	X					
4	DISCO INDICADOR DE PESO	X					
5	AGUJA (EJE, PIÑÓN, RESORTE) Y SISTEMA DE AJUSTE A CERO	X					
6	SOPORTE (CAUCHO)	X					
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO						
7	CARCASA Y PLATAFORMA	X					
8	DISCO INDICADOR DE PESO	X					
9	AGUJA (EJE, PIÑÓN, RESORTE) Y SISTEMA DE AJUSTE A CERO	X					
10	SOPORTE (CAUCHO)	X					
	LIMPIEZA						

REPUESTOS UTILIZADOS**VARIABLES**

Descripción	Cantidad	Descripción	Valor	Error	Descripción	Valor	Error
-------------	----------	-------------	-------	-------	-------------	-------	-------

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

	DURACIÓN		DURACIÓN
ANTESALA	00:00	SERVICIO	00:45
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00

VALORACIÓN TÉCNICA

	SI	NO
¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X	
¿El equipo debe ser dado de baja?		X
¿El equipo queda pendiente por repuesto?		X

ENTREGA

NOMBRE: JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ	NOMBRE: Angie Lizcano
CARGO: INGENIERO	CARGO: AUX ENFERMERIA
PROXIMA REVISIÓN: 11/2026	FIRMA: [Firma]
	FECHA: 30/04/2026



BIOMEB S.A.S.

Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia

TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

FLUJÓMETRO #1

TEMPERATURA °C	23	%HR	54	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO N°	OTT 51001
----------------	----	-----	----	--------------------------------	-----------

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN		CONTACTO: ANA AGUDELO
UBICACIÓN: PEDIATRÍA		FECHA: 30/04/2026
P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: FLUJÓMETRO #1					MODELO: 38052299SY				
MARCA: AGA			SERIAL: 9708031			COD. INSTITUCIONAL: N° 1			
ESTADO INICIAL:	CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	P	
RECIBE: JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUE			ENTREGA: ANA AGUDELO			FECHA: 30/04/2026			

RUTINA DE MANTENIMIENTO

N°	ACTIVIDAD	ESTADO	N°	ACTIVIDAD	ESTADO
		P N.P			P N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL		12	ORING'S	X
1	REGULACIÓN DE GAS MEDICINAL	X		LIMPIEZA	
2	FUGAS	X	13	LIMPIEZA INTEGRAL	X
	INSPECCIÓN INICIAL			PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL	
3	CARCASA Y SISTEMA DE ACOPLE DE PARED	X	14	REGULACIÓN DE GAS MEDICINAL	X
4	TUBO EXTERIOR E INTERIOR	X	15	FUGAS	X
5	BALÍN	X			
6	PERILLA Y VÁLVULA	X			
7	ORING'S	X			
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO				
8	CARCASA Y SISTEMA DE ACOPLE DE PARED	X			
9	TUBO EXTERIOR E INTERIOR	X			
10	BALÍN	X			
11	PERILLA Y VÁLVULA	X			

REPUESTOS UTILIZADOS

Descripción	Cantidad	Descripción	Valor	Error	Descripción	Valor	Error
-------------	----------	-------------	-------	-------	-------------	-------	-------

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.


ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

	DURACIÓN		DURACIÓN
ANTESALA	00:00	SERVICIO	00:34
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00

VALORACIÓN TÉCNICA

	SI	NO
¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X	
¿El equipo debe ser dado de baja?		X
¿El equipo queda pendiente por repuesto?		X

ENTREGA

NOMBRE: JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ	NOMBRE: ANA AGUDELO
CARGO: INGENIERO	CARGO: ENFERMERA
PROXIMA REVISIÓN: 09/2026	FIRMA: 
	FECHA: 30/04/2026



BIO MED S.A.S.
Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

FLUJÓMETRO #5

TEMPERATURA °C	23	%HR	55	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO N°	OTT 51002
----------------	----	-----	----	--------------------------------	-----------

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN		CONTACTO: ANA AGUDELO
UBICACIÓN: PEDIATRÍA		FECHA: 02/05/2026
P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: FLUJÓMETRO #5					MODELO: 38052299SY				
MARCA: AGA			SERIAL: 9708076			COD. INSTITUCIONAL: N° 5			
ESTADO INICIAL:	CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	P	
RECIBE: JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUE			ENTREGA: ANA AGUDELO			FECHA: 30/04/2026			

RUTINA DE MANTENIMIENTO

N°	ACTIVIDAD	ESTADO		N°	ACTIVIDAD	ESTADO	
		P	N.P			P	N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL			12	ORING'S	X	
1	REGULACIÓN DE GAS MEDICINAL	X			LIMPIEZA		
2	FUGAS	X		13	LIMPIEZA INTEGRAL	X	
	INSPECCIÓN INICIAL				PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL		
3	CARCASA Y SISTEMA DE ACOPLE DE PARED	X		14	REGULACIÓN DE GAS MEDICINAL	X	
4	TUBO EXTERIOR E INTERIOR	X		15	FUGAS	X	
5	BALÍN	X					
6	PERILLA Y VÁLVULA	X					
7	ORING'S	X					
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO						
8	CARCASA Y SISTEMA DE ACOPLE DE PARED	X					
9	TUBO EXTERIOR E INTERIOR	X					
10	BALÍN	X					
11	PERILLA Y VÁLVULA	X					

REPUESTOS UTILIZADOS

VARIABLES

Descripción	Cantidad	Descripción	Valor	Error	Descripción	Valor	Error
-------------	----------	-------------	-------	-------	-------------	-------	-------

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

	DURACIÓN		DURACIÓN
ANTESALA	00:00	SERVICIO	00:34
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00

VALORACIÓN TÉCNICA

	SI	NO
¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X	
¿El equipo debe ser dado de baja?		X
¿El equipo queda pendiente por repuesto?		X

ENTREGA

RECIBE A SATISFACCIÓN

NOMBRE: JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ	NOMBRE: ANA AGUDELO
CARGO: INGENIERO	CARGO: ENFERMERA
PROXIMA REVISIÓN: 09/2026	FIRMA:
	FECHA: 30/04/2026



BIO MED S.A.S.
Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

FLUJÓMETRO #11

TEMPERATURA °C	54	%HR	24	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO N°	OTT 51003
----------------	----	-----	----	--------------------------------	-----------

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN		CONTACTO: ANA AGUDELO
UBICACIÓN: PEDIATRÍA		FECHA: 30/04/2026
P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: FLUJÓMETRO #11				MODELO: 38052299SY				
MARCA: AGA		SERIAL: 9708061			COD. INSTITUCIONAL: N° 11			
ESTADO INICIAL:	CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	P
RECIBE: JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUE			ENTREGA: ANA AGUDELO			FECHA: 30/04/2026		

RUTINA DE MANTENIMIENTO

N°	ACTIVIDAD	ESTADO	N°	ACTIVIDAD	ESTADO
		P N.P			P N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL		12	ORING'S	X
1	REGULACIÓN DE GAS MEDICINAL	X		LIMPIEZA	
2	FUGAS	X	13	LIMPIEZA INTEGRAL	X
	INSPECCIÓN INICIAL			PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL	
3	CARCASA Y SISTEMA DE ACOPLE DE PARED	X	14	REGULACIÓN DE GAS MEDICINAL	X
4	TUBO EXTERIOR E INTERIOR	X	15	FUGAS	X
5	BALÍN	X			
6	PERILLA Y VÁLVULA	X			
7	ORING'S	X			
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO				
8	CARCASA Y SISTEMA DE ACOPLE DE PARED	X			
9	TUBO EXTERIOR E INTERIOR	X			
10	BALÍN	X			
11	PERILLA Y VÁLVULA	X			

REPUESTOS UTILIZADOS

VARIABLES

Descripción	Cantidad	Descripción	Valor	Error	Descripción	Valor	Error
-------------	----------	-------------	-------	-------	-------------	-------	-------

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

	DURACIÓN		DURACIÓN
ANTESALA	00:00	SERVICIO	00:33
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00

VALORACIÓN TÉCNICA

	SI	NO
¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X	
¿El equipo debe ser dado de baja?		X
¿El equipo queda pendiente por repuesto?		X

ENTREGA

RECIBE A SATISFACCIÓN

NOMBRE: JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ	NOMBRE: ANA AGUDELO
CARGO: INGENIERO	CARGO: ENFERMERA
PROXIMA REVISIÓN: 09/2026	FIRMA:
	FECHA: 30/04/2026



BIO MED S.A.S.

Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

RED DE OXÍGENO

TEMPERATURA °C	23	%HR	55	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO N°	OTT 51005
----------------	----	-----	----	--------------------------------	-----------

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN		CONTACTO: ANA AGUDELO
UBICACIÓN: PEDIATRÍA		FECHA: 02/05/2026
P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: RED DE OXÍGENO				MODELO: ROX				
MARCA: GENÉRICO			SERIAL: 115.17		COD. INSTITUCIONAL: N/A			
ESTADO INICIAL:	CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	P
RECIBE: JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUE			ENTREGA: ANA AGUDELO			FECHA: 02/05/2026		

RUTINA DE MANTENIMIENTO

N°	ACTIVIDAD	ESTADO	N°	ACTIVIDAD	ESTADO
		P N.P			P N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL		12	ORING'S	X
1	PRESIÓN DE LÍNEA	X	13	UÑA DE AGARRE	X
2	PRESIÓN NEGATIVA EN TOMAS	X		LIMPIEZA	
3	FUGAS	X	14	LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA Y EXTERNA	X
	INSPECCIÓN INICIAL			PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL	
4	MANÓMETROS DE LÍNEA	X	15	PRESIÓN DE LÍNEA	X
5	ESCUDOS	X	16	PRESIÓN NEGATIVA EN TOMAS	X
6	PALANCAS EXPULSORAS	X	17	AGARRE DE DISPOSITIVOS	X
7	ORING'S	X	18	FUGAS	X
8	UÑA DE AGARRE	X			
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO				
9	MANÓMETROS DE LÍNEA	X			
10	ESCUDOS	X			
11	PALANCAS EXPULSORAS	X			

REPUESTOS UTILIZADOS**VARIABLES**

Descripción	Cantidad	Descripción	Valor	Error	Descripción	Valor	Error
-------------	----------	-------------	-------	-------	-------------	-------	-------

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO Y FUGAS, TOMAS DE O2 BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

	DURACIÓN		DURACIÓN
ANTESALA	00:00	SERVICIO	00:44
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00

VALORACIÓN TÉCNICA

	SI	NO
¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X	
¿El equipo debe ser dado de baja?		X
¿El equipo queda pendiente por repuesto?		X

ENTREGA**RECIBE A SATISFACCIÓN**

NOMBRE: JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ	NOMBRE: ANA AGUDELO
CARGO: INGENIERO	CARGO: ENFERMERA
PROXIMA REVISIÓN: 09/2026	FIRMA:
	FECHA: 02/05/2026



BIO MED S.A.S.

Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

TENSIÓMETRO ANAEROIDE

TEMPERATURA °C	24	%HR	54	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO N°	OTT 51006
----------------	----	-----	----	--------------------------------	-----------

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN		CONTACTO: ESTEFANIA GARCIA
UBICACIÓN: QUIRÚRGICAS		FECHA: 02/05/2026
P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: TENSIÓMETRO ANAEROIDE				MODELO: 7679-01 DE PARED				
MARCA: WELCH ALLYN		SERIAL: 181105131695			COD. INSTITUCIONAL: 07941			
ESTADO INICIAL:	CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	P
RECIBE: JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUE			ENTREGA: ESTEFANIA GARCIA			FECHA: 02/05/2026		

RUTINA DE MANTENIMIENTO

N°	ACTIVIDAD	ESTADO		N°	ACTIVIDAD	ESTADO	
		P	N.P			P	N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL			12	MANÓMETRO (AJUSTE A CERO)	X	
1	AJUSTE DE CERO	X			LIMPIEZA		
2	FUGAS	X		13	LIMPIEZA INTEGRAL	X	
	INSPECCIÓN INICIAL				PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL		
3	BRAZALETE Y MANGUERAS	X		14	AJUSTE DE CERO	X	
4	PERA Y VÁLVULA	X		15	BRAZALETE, SISTEMA DE INSUFLACIÓN Y FUGAS	X	
5	APOYOS Y SOPORTES	X					
6	MANÓMETRO ANEROIDE	X					
7	MANÓMETRO (AJUSTE A CERO)	X					
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO						
8	BRAZALETE Y MANGUERAS	X					
9	PERA Y VÁLVULA	X					
10	APOYOS Y SOPORTES	X					
11	MANÓMETRO ANEROIDE	X					

REPUESTOS UTILIZADOS**VARIABLES**

Descripción	Cantidad	Descripción	Valor	Error	Descripción	Valor	Error
-------------	----------	-------------	-------	-------	-------------	-------	-------

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

	DURACIÓN		DURACIÓN
ANTESALA	00:00	SERVICIO	00:53
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00

VALORACIÓN TÉCNICA

	SI	NO
¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X	
¿El equipo debe ser dado de baja?		X
¿El equipo queda pendiente por repuesto?		X

ENTREGA

NOMBRE: JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ	NOMBRE: <i>Julian Esteban Ocampo Rodriguez</i>
CARGO: INGENIERO	CARGO: ENFERMEBA
PROXIMA REVISIÓN: 11/2026	FIRMA: <i>Julian Esteban Ocampo Rodriguez P.</i>
	FECHA: 02/05/2026



BIOMEB S.A.S.

Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia

TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

BALANZA PEDIÁTRICA

TEMPERATURA °C	23	%HR	51	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO N°	OTT 51011
----------------	----	-----	----	--------------------------------	-----------

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN		CONTACTO: MARIA CLARA NOREÑA
UBICACIÓN: URGENCIAS		FECHA: 02/05/2026
P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: BALANZA PEDIÁTRICA				MODELO: 8440				
MARCA: DETECTO		SERIAL: 8400000190512808			COD. INSTITUCIONAL: 12242			
ESTADO INICIAL:	CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	P
RECIBE: JOHN JAIRO OTALVARO			ENTREGA: MARIA CLARA NOREÑA			FECHA:		30/04/2026

RUTINA DE MANTENIMIENTO

N°	ACTIVIDAD	ESTADO		N°	ACTIVIDAD	ESTADO	
		P	N.P			P	N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL			12	BATERÍAS Y PORTA BATERÍAS	X	
1	SECUENCIA DE ENCENDIDO	X		13	PULSADORES Y SWICHE DE ENCENDIDO	X	
2	AJUSTE DE CERO	X		14	PANTALLA	X	
	INSPECCIÓN INICIAL			15	COMPONENTES ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS	X	
3	CARCASA Y SOPORTES	X		16	PLATO/BANDEJA	X	
4	CONECTORES, CONEXIONES Y CABLES	X			LIMPIEZA		
5	BATERÍAS Y PORTA BATERÍAS	X		17	LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA Y EXTERNA	X	
6	PULSADORES Y SWICHE DE ENCENDIDO	X			PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL		
7	PANTALLA	X		18	SECUENCIA DE ENCENDIDO Y AJUSTE A CERO	X	
8	COMPONENTES ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS	X		19	VERIFICACIÓN DE FECHA Y HORA	X	
9	PLATO/BANDEJA	X		20	SELECCIÓN DE UNIDADES DE MEDICIÓN	X	
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO			21	MEDICIÓN CON MASAS PATRÓN	X	
10	CARCASA Y SOPORTES	X					
11	CONECTORES, CONEXIONES Y CABLES	X					

REPUESTOS UTILIZADOS

Descripción	Cantidad	Descripción	Valor	Error	Descripción	Valor	Error
-------------	----------	-------------	-------	-------	-------------	-------	-------

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

	DURACIÓN		DURACIÓN
ANTESALA	00:00	SERVICIO	00:59
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00

VALORACIÓN TÉCNICA

	SI	NO
¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X	
¿El equipo debe ser dado de baja?		X
¿El equipo queda pendiente por requesto?		X

ENTREGA

NOMBRE: JOHN JAIRO OTALVARO	NOMBRE: MARIBEL CASTRO
CARGO: INGENIERO JEFE	CARGO: AUX ENFERMERIA (INVENTARIOS)
PROXIMA REVISIÓN: 11/2026	FIRMA: <i>Maribel Castro</i>
	FECHA: 30/04/2026

**BIOMEB S.A.S.**Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149**BÁSCULA**

TEMPERATURA °C	23	%HR	52	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO N°	OTT 51012
----------------	----	-----	----	--------------------------------	-----------

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN		CONTACTO: MARIA CLARA NOREÑA
UBICACIÓN: URGENCIAS		FECHA: 30/04/2026
P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: BÁSCULA				MODELO: D350K						
MARCA: DETECTO			SERIAL: DK00000170515916			COD. INSTITUCIONAL: 11504				
ESTADO INICIAL:		CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES		N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	P
RECIBE: JOHN JAIRO OTALVARO				ENTREGA: MARIA CLARA NORENA				FECHA: 30/04/2026		

RUTINA DE MANTENIMIENTO

N°	ACTIVIDAD	ESTADO	N°	ACTIVIDAD	ESTADO
		P N.P			P N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL		11	LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA Y EXTERNA	X
1	AJUSTE DE CERO	X		PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL	
2	PESOS	X	12	PRUEBA DE AJUSTE A CERO	X
	INSPECCIÓN INICIAL		13	PRUEBA DE PESOS	X
3	CARCASA Y PLATAFORMA	X			
4	DISCO INDICADOR DE PESO	X			
5	AGUJA (EJE, PIÑÓN, RESORTE) Y SISTEMA DE AJUSTE A CERO	X			
6	SOPORTE (CALICHO)	X			
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO				
7	CARCASA Y PLATAFORMA	X			
8	DISCO INDICADOR DE PESO	X			
9	AGUJA (EJE, PIÑÓN, RESORTE) Y SISTEMA DE AJUSTE A CERO	X			
10	SOPORTE (CALICHO)	X			
	LIMPIEZA				

REPUESTOS UTILIZADOS**VARIABLES**

Descripción	Cantidad	Descripción	Valor	Error	Descripción	Valor	Error
-------------	----------	-------------	-------	-------	-------------	-------	-------

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

	DURACIÓN		DURACIÓN
ANTESALA	00:00	SERVICIO	00:45
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00

VALORACIÓN TÉCNICA

	SI	NO
¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X	
¿El equipo debe ser dado de baja?		X
¿El equipo queda pendiente por repuesto?		X

ENTREGA

NOMBRE: JOHN JAIRO OTALVARO	NOMBRE: MARIBEL CASTRO
CARGO: INGENIERO JEFE	CARGO: AUX ENFERMERIA (INVENTARIOS)
PROXIMA REVISIÓN: 11/2026	FIRMA: <i>Maribel Castro</i>
	FECHA: 30/04/2026



BIOMEB S.A.S.
Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

BÁSCULA

TEMPERATURA °C	24	%HR	51	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO N°	OTT 51013
----------------	----	-----	----	--------------------------------	-----------

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN		CONTACTO: MILDRED ROMERO
UBICACIÓN: URGENCIAS		FECHA: 30/04/2026
P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: BÁSCULA				MODELO: MECTALL-DT				
MARCA: DETECTO		SERIAL: 117.3			COD. INSTITUCIONAL: 00995			
ESTADO INICIAL:	CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	P
RECIBE: JOHN JAIRO OTALVARO			ENTREGA: MILDRED ROMERO			FECHA: 30/04/2026		

RUTINA DE MANTENIMIENTO

N°	ACTIVIDAD	ESTADO	N°	ACTIVIDAD	ESTADO
		P N.P			P N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL		12	SOPORTES	X
1	AJUSTE DE CERO	X	13	BLOQUE DE AJUSTE A CERO	X
2	PESOS	X	14	RESORTES PALANCAS Y GANCHOS	X
	INSPECCIÓN INICIAL			LIMPIEZA	
3	CARCASA Y PLATILLOS	X	15	LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA Y EXTERNA	X
4	PESOS Y CONTRAPESOS	X		PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL	
5	BARRA OSCILANTE O DISCOS	X	16	AJUSTE DE CERO	X
6	SOPORTES	X	17	PESOS	X
7	BLOQUE DE AJUSTE A CERO	X			
8	RESORTES PALANCAS Y GANCHOS	X			
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO				
9	CARCASA Y PLATILLOS	X			
10	PESOS Y CONTRAPESOS	X			
11	BARRA OSCILANTE O DISCOS	X			

REPUESTOS UTILIZADOS

VARIABLES

Descripción	Cantidad	Descripción	Valor	Error	Descripción	Valor	Error
-------------	----------	-------------	-------	-------	-------------	-------	-------

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

	DURACIÓN		DURACIÓN
ANTESALA	00:00	SERVICIO	00:45
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00

VALORACIÓN TÉCNICA

	SI	NO
¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X	
¿El equipo debe ser dado de baja?		X
¿El equipo queda pendiente por repuesto?		X

ENTREGA

NOMBRE: JOHN JAIRO OTALVARO	NOMBRE: MARIBEL CASTRO
CARGO: INGENIERO JEFE	CARGO: AUX. ENFERMERIA (INVENTARIOS)
PROXIMA REVISIÓN: 11/2026	FIRMA: <i>Maribel Castro</i>
	FECHA: 30/04/2026

**BIOMEB S.A.S.**

Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia

TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

BÁSCULA ELECTRÓNICA

TEMPERATURA °C	23	%HR	51	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO N°	OTT 50984
----------------	----	-----	----	--------------------------------	-----------

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN		CONTACTO: MARIA CLARA NOREÑA
UBICACIÓN: URGENCIAS		FECHA: 29/04/2026
P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: BÁSCULA ELECTRÓNICA				MODELO: 874				
MARCA: SECA		SERIAL: 10000000519331			COD. INSTITUCIONAL: 12863			
ESTADO INICIAL:	CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES	P	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	P
RECIBE: JOHN JAIRO OTALVARO			ENTREGA: MARIA CLARA NOREÑA			FECHA: 29/04/2026		

RUTINA DE MANTENIMIENTO

N°	ACTIVIDAD	ESTADO		N°	ACTIVIDAD	ESTADO	
		P	N.P			P	N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL			12	BATERÍAS Y PORTA BATERÍAS	X	
1	SECUENCIA DE ENCENDIDO	X		13	PULSADORES Y SWICHE DE ENCENDIDO	X	
2	AJUSTE DE CERO	X		14	PANTALLA	X	
	INSPECCIÓN INICIAL			15	COMPONENTES ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS	X	
3	CARCASA Y SOPORTES	X		16	PLATO/BANDEJA	X	
4	CONECTORES, CONEXIONES Y CABLES	X			LIMPIEZA		
5	BATERÍAS Y PORTA BATERÍAS	X		17	LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA Y EXTERNA	X	
6	PULSADORES Y SWICHE DE ENCENDIDO	X			PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL		
7	PANTALLA	X		18	SECUENCIA DE ENCENDIDO Y AJUSTE A CERO	X	
8	COMPONENTES ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS	X		19	VERIFICACIÓN DE FECHA Y HORA	X	
9	PLATO/BANDEJA	X		20	SELECCIÓN DE UNIDADES DE MEDICIÓN	X	
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO			21	MEDICIÓN CON MASAS PATRÓN	X	
10	CARCASA Y SOPORTES	X					
11	CONECTORES, CONEXIONES Y CABLES	X					

REPUESTOS UTILIZADOS**VARIABLES**

Descripción	Cantidad	Descripción	Valor	Error	Descripción	Valor	Error
-------------	----------	-------------	-------	-------	-------------	-------	-------

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

	DURACIÓN		DURACIÓN
ANTESALA	00:00	SERVICIO	00:44
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00

VALORACIÓN TÉCNICA

	SI	NO
¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X	
¿El equipo debe ser dado de baja?		X
¿El equipo queda pendiente por repuesto?		X

ENTREGA**RECIBE A SATISFACCIÓN**

NOMBRE: JOHN JAIRO OTALVARO	NOMBRE: MARIBEL CASTRO
CARGO: INGENIERO JEFE	CARGO: AUXILIAR EN INVENTARIOS
PROXIMA REVISIÓN: 11/2026	FIRMA: <i>Maribel Castro</i>
	FECHA: 29/04/2026



BIOMEB S.A.S.
Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

BÁSCULA ELECTRÓNICA

TEMPERATURA °C	22	%HR	53	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO N°	OTT 51014
----------------	----	-----	----	--------------------------------	-----------

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUCIÓN:	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN	CONTACTO:	MARIA CLARA NOREÑA
UBICACIÓN:	URGENCIAS	FECHA:	30/04/2026
P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa	

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: BÁSCULA ELECTRÓNICA				MODELO: 874				
MARCA: SECA		SERIAL: 10000000530064			COD. INSTITUCIONAL: 12864			
ESTADO INICIAL:	CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	P
RECIBE: JOHN JAIRO OTALVARO			ENTREGA: MARIA CLARA NOREÑA			FECHA:		30/04/2026

RUTINA DE MANTENIMIENTO

N°	ACTIVIDAD	ESTADO	N°	ACTIVIDAD	ESTADO
		P N.P			P N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL		12	BATERÍAS Y PORTA BATERÍAS	X
1	SECUENCIA DE ENCENDIDO	X	13	PULSADORES Y SWICHE DE ENCENDIDO	X
2	AJUSTE DE CERO	X	14	PANTALLA	X
	INSPECCIÓN INICIAL		15	COMPONENTES ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS	X
3	CARCASA Y SOPORTES	X	16	PLATO/BANDEJA	X
4	CONECTORES, CONEXIONES Y CABLES	X		LIMPIEZA	
5	BATERÍAS Y PORTA BATERÍAS	X	17	LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA Y EXTERNA	X
6	PULSADORES Y SWICHE DE ENCENDIDO	X		PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL	
7	PANTALLA	X	18	SECUENCIA DE ENCENDIDO Y AJUSTE A CERO	X
8	COMPONENTES ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS	X	19	VERIFICACIÓN DE FECHA Y HORA	X
9	PLATO/BANDEJA	X	20	SELECCIÓN DE UNIDADES DE MEDICIÓN	X
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO		21	MEDICIÓN CON MASAS PATRÓN	X
10	CARCASA Y SOPORTES	X			
11	CONECTORES, CONEXIONES Y CABLES	X			

REPUESTOS UTILIZADOS

Descripción	Cantidad	Descripción	Valor	Error	Descripción	Valor	Error
-------------	----------	-------------	-------	-------	-------------	-------	-------

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

	DURACIÓN		DURACIÓN
ANTESALA	00:00	SERVICIO	00:44
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00

VALORACIÓN TÉCNICA

	SI	NO
¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X	
¿El equipo debe ser dado de baja?		X
¿El equipo queda pendiente por repuesto?		X

ENTREGA

NOMBRE: JOHN JAIRO OTALVARO	NOMBRE: MARIBEL CASTRO
CARGO: INGENIERO JEFE	CARGO: AUX ENFERMERIA (INVENTARIOS)
PROXIMA REVISIÓN: 11/2026	FIRMA: <i>Maribel Castro</i>
	FECHA: 30/04/2026



BIOMEB S.A.S.

Cra 4B N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

BLENDER

TEMPERATURA °C	23	%HR	51	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO N°	OTT 50985
----------------	----	-----	----	--------------------------------	-----------

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN		CONTACTO: VANESSA HERRERA
UBICACIÓN: URGENCIAS		FECHA: 30/04/2026
P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: BLENDER			MODELO: GMX120U-AIR/O2-P75A15					
MARCA: GENTEC		SERIAL: 61K-20060145-004			COD. INSTITUCIONAL: 09700			
ESTADO INICIAL:	CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	P
RECIBE: JOHN JAIRO OTALVARO			ENTREGA: VANESSA HERRERA			FECHA: 30/04/2026		

RUTINA DE MANTENIMIENTO

N°	ACTIVIDAD	ESTADO		N°	ACTIVIDAD	ESTADO	
		P	N.P			P	N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL						
1	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO Y MAGNITUDES	X					
2	AJUSTE DE CONEXIONES	X					
	INSPECCIÓN INICIAL						
3	INSPECCIÓN DE PARTES FÍSICAS	X					
4	VERIFICACIÓN DE ACCESORIOS	X					
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO						
5	DESMONTE DE LA UNIDAD	X					
	LIMPIEZA						
6	LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y LUBRICACIÓN	X					
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL						
7	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO Y MAGNITUDES	X					
8	VERIFICACIÓN DE ACCESORIOS	X					

REPUESTOS UTILIZADOS

Descripción	Cantidad	Descripción	Valor	Error	Descripción	Valor	Error
-------------	----------	-------------	-------	-------	-------------	-------	-------

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

	DURACIÓN		DURACIÓN
ANTESALA	00:00	SERVICIO	00:45
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00

VALORACIÓN TÉCNICA

	SI	NO
¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X	
¿El equipo debe ser dado de baja?		X
¿El equipo queda pendiente por repuesto?		X

ENTREGA

NOMBRE: JOHN JAIRO OTALVARO	NOMBRE: MARIBEL CASTRO
CARGO: INGENIERO JEFE	CARGO: AUX ENFERMERIA (INVENTARIOS)
PROXIMA REVISIÓN: 11/2026	FIRMA: <i>Maribel Castro</i>
	FECHA: 30/04/2026



BIOMEB S.A.S.

Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia

TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

EQUIPO DE ÓRGANOS

TEMPERATURA °C	23	%HR	52	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO N°	OTT 51016
----------------	----	-----	----	--------------------------------	-----------

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN		CONTACTO: MILDRED ROMERO
UBICACIÓN: URGENCIAS		FECHA: 30/04/2026
P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: EQUIPO DE ÓRGANOS					MODELO: PORTÁTIL			
MARCA: WELCH ALLYN		SERIAL: COD. 08914			COD. INSTITUCIONAL: 08914			
ESTADO INICIAL:	CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	P
RECIBE: JOHN JAIRO OTALVARO			ENTREGA: MILDRED ROMERO			FECHA: 30/04/2026		

RUTINA DE MANTENIMIENTO

N°	ACTIVIDAD	ESTADO	N°	ACTIVIDAD	ESTADO
		P N.P			P N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL			LIMPIEZA	
1	REGULACIÓN DE LUZ	X	12	LIMPIEZA INTEGRAL	x
	INSPECCIÓN INICIAL			PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL	
2	CARCASA Y ACCESORIOS	X	13	REGULACIÓN DE LUZ	x
3	MANGOS Y CABEZALES	X			
4	BOMBILLO Y REFLECTOR	X			
5	LENTES	X			
6	BATERÍAS	X			
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO				
7	CARCASA Y ACCESORIOS	X			
8	MANGOS Y CABEZALES	X			
9	BOMBILLO Y REFLECTOR	X			
10	LENTES	X			
11	BATERÍAS	X			

REPUESTOS UTILIZADOS

VARIABLES

Descripción	Cantidad	Descripción	Valor	Error	Descripción	Valor	Error
-------------	----------	-------------	-------	-------	-------------	-------	-------

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

	DURACIÓN		DURACIÓN
ANTESALA	00:00	SERVICIO	00:45
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00

VALORACIÓN TÉCNICA

	SI	NO
¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X	
¿El equipo debe ser dado de baja?		X
¿El equipo queda pendiente por repuesto?		X

ENTREGA

NOMBRE: JOHN JAIRO OTALVARO
CARGO: INGENIERO JEFE
PROXIMA REVISIÓN: 11/2026

RECIBE A SATISFACCIÓN

NOMBRE: MARIBEL CASTRO
CARGO: AUX ENFERMERIA (INVENTARIOS)
FIRMA: *Maribel Castro*
FECHA: 30/04/2026



BIOMEB S.A.S.

Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia

TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

EQUIPO DE ÓRGANOS

TEMPERATURA °C	23	%HR	51	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO N°	OTT 50979
----------------	----	-----	----	--------------------------------	-----------

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN		CONTACTO: CARLOS MARIO GIRALDO
UBICACIÓN: URGENCIAS		FECHA: 29/04/2026
P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: EQUIPO DE ÓRGANOS					MODELO: 77710-71ML			
MARCA: WELCH ALLYN		SERIAL: COD.07969			COD. INSTITUCIONAL: 07969			
ESTADO INICIAL:	CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES	P	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	P
RECIBE: JOHN JAIRO OTALVARO			ENTREGA: CARLOS MARIO GIRALDO			FECHA: 29/04/2026		

RUTINA DE MANTENIMIENTO

N°	ACTIVIDAD	ESTADO	N°	ACTIVIDAD	ESTADO
		P N.P			P N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL		12	BOMBILLO Y REFLECTOR	X
1	REGULACIÓN DE LUZ	X	13	LENTES	X
	INSPECCIÓN INICIAL		14	CONECTORES, CONEXIONES Y CABLES	X
2	CARCASA Y ACCESORIOS	X	15	RELOJ DIGITAL	X
3	MANGOS Y CABEZALES	X	16	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	X
4	BOMBILLO Y REFLECTOR	X	17	BATERÍAS	X
5	LENTES	X		LIMPIEZA	
6	CONECTORES, CONEXIONES Y CABLES	X	18	LIMPIEZA INTEGRAL	X
7	RELOJ DIGITAL	X		PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL	
8	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	X	19	REGULACIÓN DE LUZ	X
9	BATERÍAS	X			
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO				
10	CARCASA Y ACCESORIOS	X			
11	MANGOS Y CABEZALES	X			

REPUESTOS UTILIZADOS

Descripción	Cantidad	Descripción	Valor	Error	Descripción	Valor	Error
-------------	----------	-------------	-------	-------	-------------	-------	-------

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

	DURACIÓN		DURACIÓN
ANTESALA	00:00	SERVICIO	00:30
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00

VALORACIÓN TÉCNICA

	SI	NO
¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X	
¿El equipo debe ser dado de baja?		X
¿El equipo queda pendiente por repuesto?		X

ENTREGA

NOMBRE: JOHN JAIRO OTALVARO	NOMBRE: MARIBEL CASTRO
CARGO: INGENIERO JEFE	CARGO: AUXILIAR ENFERMERIA (INVENTARIOS)
PROXIMA REVISIÓN: 11/2026	FIRMA: <i>Maribel Castro</i>
	FECHA: 29/04/2026



BIOMEB S.A.S.
Cra 48 N° 58-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

EQUIPO DE ÓRGANOS

TEMPERATURA °C	23	%HR	51	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO N°	OTT 50980
----------------	----	-----	----	--------------------------------	-----------

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN		CONTACTO: CARLOS MARIO GIRALDO
UBICACIÓN: URGENCIAS		FECHA: 29/04/2026
P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: EQUIPO DE ÓRGANOS					MODELO: 77710-71ML					
MARCA: WELCH ALLYN			SERIAL: COD.07970			COD. INSTITUCIONAL: 07970				
ESTADO INICIAL:		CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES		P	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	P
RECIBE: JOHN JAIRO OTALVARO				ENTREGA: CARLOS MARIO GIRALDO				FECHA: 29/04/2026		

RUTINA DE MANTENIMIENTO

N°	ACTIVIDAD	ESTADO	N°	ACTIVIDAD	ESTADO
		P N.P			P N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL		12	BOMBILLO Y REFLECTOR	X
1	REGULACIÓN DE LUZ	X	13	LENTES	X
	INSPECCIÓN INICIAL		14	CONECTORES, CONEXIONES Y CABLES	X
2	CARCASA Y ACCESORIOS	X	15	RELOJ DIGITAL	X
3	MANGOS Y CABEZALES	X	16	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	X
4	BOMBILLO Y REFLECTOR	X	17	BATERÍAS	X
5	LENTES	X		LIMPIEZA	
6	CONECTORES, CONEXIONES Y CABLES	X	18	LIMPIEZA INTEGRAL	X
7	RELOJ DIGITAL	X		PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL	
8	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	X	19	REGULACIÓN DE LUZ	X
9	BATERÍAS	X			
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO				
10	CARCASA Y ACCESORIOS	X			
11	MANGOS Y CABEZALES	X			

REPUESTOS UTILIZADOS

VARIABLES

Descripción	Cantidad	Descripción	Valor	Error	Descripción	Valor	Error
-------------	----------	-------------	-------	-------	-------------	-------	-------

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.


ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

	DURACIÓN		DURACIÓN
ANTESALA	00:00	SERVICIO	00:30
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00

VALORACIÓN TÉCNICA

	SI	NO
¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X	
¿El equipo debe ser dado de baja?		X
¿El equipo queda pendiente por repuesto?		X

ENTREGA

NOMBRE: JOHN JAIRO OTALVARO	NOMBRE: MARIBEL CASTRO
CARGO: INGENIERO JEFE	CARGO: AUX ENFERMERIA (INVENTARIOS)
PROXIMA REVISIÓN: 11/2026	FIRMA: 
	FECHA: 29/04/2026

**BIOMEB S.A.S.**

Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia

TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

EQUIPO DE ÓRGANOS Y SENTIDOS

TEMPERATURA °C	23	%HR	51	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO N°	OTT 51015
----------------	----	-----	----	--------------------------------	-----------

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN		CONTACTO: CARLOS MARIO GIRALDO
UBICACIÓN: URGENCIAS		FECHA: 30/04/2026
P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: EQUIPO DE ÓRGANOS Y SENTIDOS					MODELO: 98602			
MARCA: WELCH ALLYN		SERIAL: EO 98602			COD. INSTITUCIONAL: -01943			
ESTADO INICIAL:	CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	P
RECIBE: JOHN JAIRO OTALVARO			ENTREGA: CARLOS MARIO GIRALDO			FECHA: 30/04/2026		

RUTINA DE MANTENIMIENTO

N°	ACTIVIDAD	ESTADO		N°	ACTIVIDAD	ESTADO	
		P	N.P			P	N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL			10	VERIFICACIÓN DE ACCESORIOS	X	
1	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO Y MAGNITUDES	X					
2	AJUSTE DE CONEXIONES	X					
	INSPECCIÓN INICIAL						
3	INSPECCIÓN DE PARTES FÍSICAS	X					
4	VERIFICACIÓN DE ACCESORIOS	X					
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO						
5	DESMONTE DE LA UNIDAD	X					
6	AJUSTE DE TARJETAS	X					
	LIMPIEZA						
7	LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y LUBRICACIÓN	X					
8	LIMPIEZA DE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS	X					
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL						
9	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO Y MAGNITUDES	X					

REPUESTOS UTILIZADOS**VARIABLES**

Descripción	Cantidad	Descripción	Valor	Error	Descripción	Valor	Error
-------------	----------	-------------	-------	-------	-------------	-------	-------

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

	DURACIÓN		DURACIÓN
ANTESALA	00:00	SERVICIO	00:44
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00

VALORACIÓN TÉCNICA

	SI	NO
¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X	
¿El equipo debe ser dado de baja?		X
¿El equipo queda pendiente por repuesto?		X

ENTREGA**RECIBE A SATISFACCIÓN**

NOMBRE: JOHN JAIRO OTALVARO	NOMBRE: MARIBEL CASTRO
CARGO: INGENIERO JEFE	CARGO: AUX ENFERMERIA (INVENTARIOS)
PROXIMA REVISIÓN: 11/2026	FIRMA: <i>Maribel Castro</i>
	FECHA: 30/04/2026



BIOMEB S.A.S.

Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia

TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

EQUIPO DE ÓRGANOS

TEMPERATURA °C	23	%HR	51	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO N°	OTT 50986
----------------	----	-----	----	--------------------------------	-----------

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN		CONTACTO: MARIA CLARA NOREÑA
UBICACIÓN: URGENCIAS		FECHA: 28/04/2026
P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: EQUIPO DE ÓRGANOS					MODELO: 77710-71ML				
MARCA: WELCH ALLYN			SERIAL: COD.12272			COD. INSTITUCIONAL: 12272			
ESTADO INICIAL:	CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES	P	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	P	
RECIBE: JOHN JAIRO OTALVARO			ENTREGA: MARIA CLARA NOREÑA			FECHA: 28/04/2026			

RUTINA DE MANTENIMIENTO

N°	ACTIVIDAD	ESTADO		N°	ACTIVIDAD	ESTADO	
		P	N.P			P	N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL			12	BOMBILLO Y REFLECTOR	X	
1	REGULACIÓN DE LUZ	X		13	LENTES	X	
	INSPECCIÓN INICIAL			14	CONECTORES, CONEXIONES Y CABLES	X	
2	CARCASA Y ACCESORIOS	X		15	RELOJ DIGITAL	X	
3	MANGOS Y CABEZALES	X		16	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	X	
4	BOMBILLO Y REFLECTOR	X		17	BATERÍAS	X	
5	LENTES	X			LIMPIEZA		
6	CONECTORES, CONEXIONES Y CABLES	X		18	LIMPIEZA INTEGRAL	X	
7	RELOJ DIGITAL	X			PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL		
8	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	X		19	REGULACIÓN DE LUZ	X	
9	BATERÍAS	X					
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO						
10	CARCASA Y ACCESORIOS	X					
11	MANGOS Y CABEZALES	X					

REPUESTOS UTILIZADOS

Descripción	Cantidad	Descripción	Valor	Error	Descripción	Valor	Error
-------------	----------	-------------	-------	-------	-------------	-------	-------

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

	DURACIÓN		DURACIÓN
ANTESALA	00:00	SERVICIO	00:45
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00

VALORACIÓN TÉCNICA

	SI	NO
¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X	
¿El equipo debe ser dado de baja?		X
¿El equipo queda pendiente por repuesto?		X

ENTREGA

NOMBRE: JOHN JAIRO OTALVARO	NOMBRE: MARIBEL CASTRO
CARGO: INGENIERO JEFE	CARGO: AUX ENFERMERIA (INVENTARIOS)
PROXIMA REVISIÓN: 11/2026	FIRMA: 
	FECHA: 28/04/2026



BIOMEB S.A.S.
Cra 48 N° 58-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

EQUIPO DE ÓRGANOS

TEMPERATURA °C	23	%HR	51	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO N°	OTT 50987
----------------	----	-----	----	--------------------------------	-----------

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN	CONTACTO: MARIA CLARA NOREÑA
UBICACIÓN: URGENCIAS	FECHA: 29/04/2026
P = Pasa	N.A = No aplica
	N.P = No pasa

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: EQUIPO DE ÓRGANOS				MODELO: 77710-71ML				
MARCA: WELCH ALLYN		SERIAL: COD.12274			COD. INSTITUCIONAL: 12274			
ESTADO INICIAL:	CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES	P	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	P
RECIBE: JOHN JAIRO OTALVARO			ENTREGA: MARIA CLARA NOREÑA			FECHA: 29/04/2026		

RUTINA DE MANTENIMIENTO

N°	ACTIVIDAD	ESTADO		N°	ACTIVIDAD	ESTADO	
		P	N.P			P	N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL			12	BOMBILLO Y REFLECTOR	X	
1	REGULACIÓN DE LUZ	X		13	LENTES	X	
	INSPECCIÓN INICIAL			14	CONECTORES, CONEXIONES Y CABLES	X	
2	CARCASA Y ACCESORIOS	X		15	RELOJ DIGITAL	X	
3	MANGOS Y CABEZALES	X		16	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	X	
4	BOMBILLO Y REFLECTOR	X		17	BATERÍAS	X	
5	LENTES	X			LIMPIEZA		
6	CONECTORES, CONEXIONES Y CABLES	X		18	LIMPIEZA INTEGRAL	X	
7	RELOJ DIGITAL	X			PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL		
8	FUENTE DE ALIMENTACIÓN	X		19	REGULACIÓN DE LUZ	X	
9	BATERÍAS	X					
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO						
10	CARCASA Y ACCESORIOS	X					
11	MANGOS Y CABEZALES	X					

REPUESTOS UTILIZADOS

Descripción	Cantidad	Descripción	Valor	Error	Descripción	Valor	Error
-------------	----------	-------------	-------	-------	-------------	-------	-------

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

	DURACIÓN		DURACIÓN
ANTESALA	00:00	SERVICIO	00:45
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00

VALORACIÓN TÉCNICA

	SI	NO
¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X	
¿El equipo debe ser dado de baja?		X
¿El equipo queda pendiente por repuesto?		X

ENTREGA

NOMBRE: JOHN JAIRO OTALVARO	NOMBRE: MARIBEL CASTRO
CARGO: INGENIERO JEFE	CARGO: AUXILIAR ENFERMERIA (INVENTARIOS)
PROXIMA REVISIÓN: 11/2026	FIRMA: <i>Maribel Castro</i>
	FECHA: 29/04/2026



BIOMEB S.A.S.
Cra 48 N° 58-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

FLUJÓMETRO #2

TEMPERATURA °C	22	%HR	53	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO N°	OTT 50988
----------------	----	-----	----	--------------------------------	-----------

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUCIÓN:	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN	CONTACTO:	MILDRED ROMERO
UBICACIÓN:	URGENCIAS	FECHA:	29/04/2026
P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa	

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: FLUJÓMETRO #2				MODELO: 8052152				
MARCA: CONCOA		SERIAL: 0101427			COD. INSTITUCIONAL: 10128			
ESTADO INICIAL:	CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	P
RECIBE: JOHN JAIR OVALVARO			ENTREGA: MILDRED ROMERO			FECHA: 29/04/2026		

RUTINA DE MANTENIMIENTO

N°	ACTIVIDAD	ESTADO		N°	ACTIVIDAD	ESTADO	
		P	N.P			P	N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL			12	ORING'S	X	
1	REGULACIÓN DE GAS MEDICINAL	X			LIMPIEZA		
2	FUGAS	X		13	LIMPIEZA INTEGRAL	X	
	INSPECCIÓN INICIAL				PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL		
3	CARCASA Y SISTEMA DE ACOPLE DE PARED	X		14	REGULACIÓN DE GAS MEDICINAL	X	
4	TUBO EXTERIOR E INTERIOR	X		15	FUGAS	X	
5	BALÍN	X					
6	PERILLA Y VÁLVULA	X					
7	ORING'S	X					
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO						
8	CARCASA Y SISTEMA DE ACOPLE DE PARED	X					
9	TUBO EXTERIOR E INTERIOR	X					
10	BALÍN	X					
11	PERILLA Y VÁLVULA	X					

REPUESTOS UTILIZADOS

Descripción	Cantidad	Descripción	Valor	Error	Descripción	Valor	Error
-------------	----------	-------------	-------	-------	-------------	-------	-------

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, CON MEDIDOR DE FLUJO PATRONADO, EQUIPO EN BUEN ESTADO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

	DURACIÓN		DURACIÓN
ANTESALA	00:00	SERVICIO	00:29
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00

VALORACIÓN TÉCNICA

	SI	NO
¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X	
¿El equipo debe ser dado de baja?		X
¿El equipo queda pendiente por repuesto?		X

ENTREGA

NOMBRE: JOHN JAIR OVALVARO	NOMBRE: MARIBEL CASTRO
CARGO: INGENIERO JEFE	CARGO: AUX ENFERMERIA (INVENTARIOS)
PROXIMA REVISIÓN: 09/2026	FIRMA: 
	FECHA: 29/04/2026



BIOMEB S.A.S.

Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

FLUJÓMETRO #5

TEMPERATURA °C	23	%HR	52	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO N°	OTT 50989
----------------	----	-----	----	--------------------------------	-----------

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN		CONTACTO: MILDRED ROMERO
UBICACIÓN: URGENCIAS		FECHA: 30/04/2026
P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: FLUJÓMETRO #5				MODELO: 8052152				
MARCA: CONCOA		SERIAL: 0101430			COD. INSTITUCIONAL: 10087			
ESTADO INICIAL:	CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	P
RECIBE: JOHN JAIRO OTALVARO			ENTREGA: MILDRED ROMERO			FECHA: 30/04/2026		

RUTINA DE MANTENIMIENTO

N°	ACTIVIDAD	ESTADO	N°	ACTIVIDAD	ESTADO
		P N.P			P N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL		12	ORING'S	X
1	REGULACIÓN DE GAS MEDICINAL	X		LIMPIEZA	
2	FUGAS	X	13	LIMPIEZA INTEGRAL	X
	INSPECCIÓN INICIAL			PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL	
3	CARCASA Y SISTEMA DE ACOPLA DE PARED	X	14	REGULACIÓN DE GAS MEDICINAL	X
4	TUBO EXTERIOR E INTERIOR	X	15	FUGAS	X
5	BALÓN	X			
6	PERILLA Y VÁLVULA	X			
7	ORING'S	X			
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO				
8	CARCASA Y SISTEMA DE ACOPLA DE PARED	X			
9	TUBO EXTERIOR E INTERIOR	X			
10	BALÓN	X			
11	PERILLA Y VÁLVULA	X			

REPUESTOS UTILIZADOS

Descripción	Cantidad	Descripción	Valor	Error	Descripción	Valor	Error
-------------	----------	-------------	-------	-------	-------------	-------	-------

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, CON MEDIDOR DE FLUJO PATRONADO, EQUIPO EN BUEN ESTADO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

	DURACIÓN		DURACIÓN
ANTESALA	00:00	SERVICIO	00:14
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00

VALORACIÓN TÉCNICA

	SI	NO
¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X	
¿El equipo debe ser dado de baja?		X
¿El equipo queda pendiente por repuesto?		X

ENTREGA

NOMBRE: JOHN JAIRO OTALVARO	NOMBRE: MARIBEL CASTRO
CARGO: INGENIERO JEFE	CARGO: AUX ENFERMERIA (INVENTARIOS)
PROXIMA REVISIÓN: 09/2026	FIRMA:
	FECHA: 30/04/2026



BIOMEB S.A.S.
Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

FLUJÓMETRO #17

TEMPERATURA °C	23	%HR	54	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO N°	OTT 50990
----------------	----	-----	----	--------------------------------	-----------

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUCIÓN:	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN	CONTACTO:	CARLOS MARIO GIRALDO
UBICACIÓN:	URGENCIAS	FECHA:	29/04/2026
P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa	

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: FLUJÓMETRO #17				MODELO: 8052152				
MARCA: CONCOA		SERIAL: 010141			COD. INSTITUCIONAL: 10096			
ESTADO INICIAL:	CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	N.P
RECIBE: JOHN JAIRO OTALVARO			ENTREGA: CARLOS MARIO GIRALDO			FECHA: 29/04/2026		

RUTINA DE MANTENIMIENTO

N°	ACTIVIDAD	ESTADO	N°	ACTIVIDAD	ESTADO
		P N.P			P N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL		12	ORING'S	X
1	REGULACIÓN DE GAS MEDICINAL	X		LIMPIEZA	
2	FUGAS	X	13	LIMPIEZA INTEGRAL	X
	INSPECCIÓN INICIAL			PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL	
3	CARCASA Y SISTEMA DE ACOPLE DE PARED	X	14	REGULACIÓN DE GAS MEDICINAL	X
4	TUBO EXTERIOR E INTERIOR	X	15	FUGAS	X
5	BALÍN	X			
6	PERILLA Y VÁLVULA	X			
7	ORING'S	X			
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO				
8	CARCASA Y SISTEMA DE ACOPLE DE PARED	X			
9	TUBO EXTERIOR E INTERIOR	X			
10	BALÍN	X			
11	PERILLA Y VÁLVULA	X			

REPUESTOS UTILIZADOS

VARIABLES

Descripción	Cantidad	Descripción	Valor	Error	Descripción	Valor	Error
-------------	----------	-------------	-------	-------	-------------	-------	-------

OBSERVACIONES: PERILLA DE AJUSTE DEL FLUJÓMETRO, SE ENCUENTRA DAÑADA. POR LO CUAL EL EQUIPO QUEDA OBSOLETO Y SE RECOMIENDA DAR DE BAJA

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

VALORACIÓN TÉCNICA

	DURACIÓN		DURACIÓN
ANTESALA	00:00	SERVICIO	00:29
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00

	SI	NO
¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?		X
¿El equipo debe ser dado de baja?	X	
¿El equipo queda pendiente por repuesto?		X

ENTREGA

RECIBE A SATISFACCIÓN

NOMBRE: JOHN JAIRO OTALVARO	NOMBRE: MARIBEL CASTRO
CARGO: INGENIERO JEFE	CARGO: AUX. ENFERMERIA (INVENTARIOS)
PROXIMA REVISIÓN: 09/2026	FIRMA: <i>Maribel Castro</i>
	FECHA: 29/04/2026

12/21/11



BIOMEB S.A.S.

Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

FLUJÓMETRO #22

TEMPERATURA °C	23	%HR	51	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO N°	OTT 50991
----------------	----	-----	----	--------------------------------	-----------

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN		CONTACTO: MILDRED ROMERO
UBICACIÓN: URGENCIAS		FECHA: 29/04/2026
P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: FLUJÓMETRO #22				MODELO: 8052152				
MARCA: CONCOA		SERIAL: 9907211			COD. INSTITUCIONAL: 10120			
ESTADO INICIAL:	CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	P
RECIBE: JOHN JAIRO OTALVARO			ENTREGA: MILDRED ROMERO			FECHA: 29/04/2026		

RUTINA DE MANTENIMIENTO

N°	ACTIVIDAD	ESTADO	N°	ACTIVIDAD	ESTADO
		P N.P			P N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL		12	ORING'S	X
1	REGULACIÓN DE GAS MEDICINAL	X		LIMPIEZA	
2	FUGAS	X	13	LIMPIEZA INTEGRAL	X
	INSPECCIÓN INICIAL			PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL	
3	CARCASA Y SISTEMA DE ACOPLE DE PARED	X	14	REGULACIÓN DE GAS MEDICINAL	X
4	TUBO EXTERIOR E INTERIOR	X	15	FUGAS	X
5	BALÍN	X			
6	PERILLA Y VÁLVULA	X			
7	ORING'S	X			
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO				
8	CARCASA Y SISTEMA DE ACOPLE DE PARED	X			
9	TUBO EXTERIOR E INTERIOR	X			
10	BALÍN	X			
11	PERILLA Y VÁLVULA	X			

REPUESTOS UTILIZADOS

VARIABLES

Descripción	Cantidad	Descripción	Valor	Error	Descripción	Valor	Error
-------------	----------	-------------	-------	-------	-------------	-------	-------

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, CON MEDIDOR DE FLUJO PATRONADO, EQUIPO EN BUEN ESTADO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

	DURACIÓN		DURACIÓN
ANTESALA	00:00	SERVICIO	00:29
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00

VALORACIÓN TÉCNICA

	SI	NO
¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X	
¿El equipo debe ser dado de baja?		X
¿El equipo queda pendiente por repuesto?		X

ENTREGA

NOMBRE: JOHN JAIRO OTALVARO	NOMBRE: MARIBEL CASTRO
CARGO: INGENIERO JEFE	CARGO: AUXILIAR ENFERMERIA (INVENTARIOS)
PROXIMA REVISIÓN: 09/2026	FIRMA: <i>Maribel Castro</i>
	FECHA: 29/04/2026

**BIOMEB S.A.S.**Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149**FLUJÓMETRO #26**

TEMPERATURA °C	23	%HR	51	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO N°	OTT 50992
----------------	----	-----	----	--------------------------------	-----------

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN		CONTACTO: MILDRED ROMERO
UBICACIÓN: URGENCIAS		FECHA: 29/04/2026
P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: FLUJÓMETRO #26				MODELO: 8052152				
MARCA: CONCOA		SERIAL: 9711691			COD. INSTITUCIONAL: 10059			
ESTADO INICIAL:	CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	P
RECIBE: JOHN JAIRO OTALVARO			ENTREGA: MILDRED ROMERO			FECHA: 29/04/2026		

RUTINA DE MANTENIMIENTO

N°	ACTIVIDAD	ESTADO		N°	ACTIVIDAD	ESTADO	
		P	N.P			P	N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL			12	ORING'S	X	
1	REGULACIÓN DE GAS MEDICINAL	X			LIMPIEZA		
2	FUGAS	X		13	LIMPIEZA INTEGRAL	X	
	INSPECCIÓN INICIAL				PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL		
3	CARCASA Y SISTEMA DE ACOPLE DE PARED	X		14	REGULACIÓN DE GAS MEDICINAL	X	
4	TUBO EXTERIOR E INTERIOR	X		15	FUGAS	X	
5	BALÍN	X					
6	PERILLA Y VÁLVULA	X					
7	ORING'S	X					
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO						
8	CARCASA Y SISTEMA DE ACOPLE DE PARED	X					
9	TUBO EXTERIOR E INTERIOR	X					
10	BALÍN	X					
11	PERILLA Y VÁLVULA	X					

REPUESTOS UTILIZADOS**VARIABLES**

Descripción	Cantidad	Descripción	Valor	Error	Descripción	Valor	Error
-------------	----------	-------------	-------	-------	-------------	-------	-------

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, CON MEDIDOR DE FLUJO PATRONADO, EQUIPO EN BUEN ESTADO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

	DURACIÓN		DURACIÓN
ANTESALA	00:00	SERVICIO	00:29
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00

VALORACIÓN TÉCNICA

	SI	NO
¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X	
¿El equipo debe ser dado de baja?		X
¿El equipo queda pendiente por repuesto?		X

ENTREGA**RECIBE A SATISFACCIÓN**

NOMBRE: JOHN JAIRO OTALVARO	NOMBRE: MARIBEL CASTRO
CARGO: INGENIERO JEFE	CARGO: AUX ENFERMERIA (INVENTARIOS)
PROXIMA REVISIÓN: 09/2026	FIRMA: 
	FECHA: 29/04/2026



BIOMEB S.A.S.
Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

FLUJÓMETRO #28

TEMPERATURA °C	23	%HR	50	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO N°	OTT 50993
----------------	----	-----	----	--------------------------------	-----------

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN		CONTACTO: CARLOS MARIO GIRALDO
UBICACIÓN: URGENCIAS		FECHA: 29/04/2026
P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: FLUJÓMETRO #28					MODELO: D2003						
MARCA: AMVEX			SERIAL: 117.6			COD. INSTITUCIONAL: 10104					
ESTADO INICIAL:		CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES		N.A	DISPLAY Y TECLAS		N.A	ACCESORIOS	P
RECIBE: JOHN JAIRO OTALVARO				ENTREGA: CARLOS MARIO GIRALDO				FECHA: 29/04/2026			

RUTINA DE MANTENIMIENTO

N°	ACTIVIDAD	ESTADO	N°	ACTIVIDAD	ESTADO
		P N.P			P N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL		12	DRING'S	X
1	REGULACIÓN DE GAS MEDICINAL	X		LIMPIEZA	
2	FUGAS	X	13	LIMPIEZA INTEGRAL	X
	INSPECCIÓN INICIAL			PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL	
3	CARCASA Y SISTEMA DE ACOPLE DE PARED	X	14	REGULACIÓN DE GAS MEDICINAL	X
4	TUBO EXTERIOR E INTERIOR	X	15	FUGAS	X
5	BALÍN	X			
6	PERILLA Y VÁLVULA	X			
7	DRING'S	X			
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO				
8	CARCASA Y SISTEMA DE ACOPLE DE PARED	X			
9	TUBO EXTERIOR E INTERIOR	X			
10	BALÍN	X			
11	PERILLA Y VÁLVULA	X			

REPUESTOS UTILIZADOS

Descripción	Cantidad	Descripción	Valor	Error	Descripción	Valor	Error
-------------	----------	-------------	-------	-------	-------------	-------	-------

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, CON MEDIDOR DE FLUJO PATRONADO, EQUIPO EN BUEN ESTADO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

	DURACIÓN		DURACIÓN
ANTESALA	00:00	SERVICIO	00:29
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00

VALORACIÓN TÉCNICA

	SI	NO
¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X	
¿El equipo debe ser dado de baja?		X
¿El equipo queda pendiente por repuesto?		X

ENTREGA

NOMBRE: JOHN JAIRO OTALVARO	NOMBRE: MARIBEL CASTRO
CARGO: INGENIERO JEFE	CARGO: AUX. ENFERMERIA (INVENTARIOS)
PROXIMA REVISIÓN: 09/2026	FIRMA: <i>Maribel Castro</i>
	FECHA: 29/04/2026



BIOMEB S.A.S.

Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

TENSÍOMETRO ANAEROIDE

TEMPERATURA °C	23	%HR	51	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO N°	OTT 50994
----------------	----	-----	----	--------------------------------	-----------

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN		CONTACTO: MILDRED ROMERO
UBICACIÓN: URGENCIAS		FECHA: 29/04/2026
P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: TENSÍOMETRO ANAEROIDE					MODELO: DE PEDESTAL					
MARCA: WELCH ALLYN			SERIAL: 200504163405			COD. INSTITUCIONAL: 08697				
ESTADO INICIAL:		CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES		N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	P
RECIBE: JOHN JAIRO OTALVARO				ENTREGA: MILDRED ROMERO				FECHA: 29/04/2026		

RUTINA DE MANTENIMIENTO

N°	ACTIVIDAD	ESTADO	N°	ACTIVIDAD	ESTADO
		P N.P			P N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL		12	MANÓMETRO (AJUSTE A CERO)	x
1	AJUSTE DE CERO	x		LIMPIEZA	
2	FUGAS	x	13	LIMPIEZA INTEGRAL	x
	INSPECCIÓN INICIAL			PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL	
3	BRAZALETE Y MANGUERAS	x	14	AJUSTE DE CERO	x
4	PERA Y VÁLVULA	x	15	BRAZALETE, SISTEMA DE INSUFLACIÓN Y FUGAS	x
5	APOYOS Y SOPORTES	x			
6	MANÓMETRO ANEROIDE	x			
7	MANÓMETRO (AJUSTE A CERO)	x			
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO				
8	BRAZALETE Y MANGUERAS	x			
9	PERA Y VÁLVULA	x			
10	APOYOS Y SOPORTES	x			
11	MANÓMETRO ANEROIDE	x			

REPUESTOS UTILIZADOS

Descripción	Cantidad	Descripción	Valor	Error	Descripción	Valor	Error
-------------	----------	-------------	-------	-------	-------------	-------	-------

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

	DURACIÓN		DURACIÓN
ANTESALA	00:00	SERVICIO	00:45
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00

VALORACIÓN TÉCNICA

	SI	NO
¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	x	
¿El equipo debe ser dado de baja?		x
¿El equipo queda pendiente por repuesto?		x

ENTREGA

NOMBRE: JOHN JAIRO OTALVARO	NOMBRE: MARIBEL CASTRO
CARGO: INGENIERO JEFE	CARGO: ALTA ENFERMERIA (INVENTARIOS)
PROXIMA REVISIÓN: 11/2026	FIRMA: <i>Maribel Castro</i>
	FECHA: 29/04/2026



BIOMEB S.A.S.
Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

TENSÍÓMETRO ANAEROIDE

TEMPERATURA °C	23	%HR	51	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO N°	OTT 50995
----------------	----	-----	----	--------------------------------	-----------

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN		CONTACTO: MARIA CLARA NOREÑA
UBICACIÓN: URGENCIAS		FECHA: 29/04/2026
P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: TENSÍÓMETRO ANAEROIDE					MODELO: 7670-10 DE PEDESTAL				
MARCA: WELCH ALLYN			SERIAL: 201021172155			COD. INSTITUCIONAL: 12243			
ESTADO INICIAL:	CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	P	
RECIBE: JOHN JAIRO OTALVARO			ENTREGA: MARIA CLARA NOREÑA			FECHA: 29/04/2026			

RUTINA DE MANTENIMIENTO

N°	ACTIVIDAD	ESTADO	N°	ACTIVIDAD	ESTADO
		P N.P			P N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL		12	MANÓMETRO (AJUSTE A CERO)	X
1	AJUSTE DE CERO	X		LIMPIEZA	
2	FUGAS	X	13	LIMPIEZA INTEGRAL	X
	INSPECCIÓN INICIAL			PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL	
3	BRAZALETE Y MANGUERAS	X	14	AJUSTE DE CERO	X
4	PERA Y VÁLVULA	X	15	BRAZALETE, SISTEMA DE INSUFLACIÓN Y FUGAS	X
5	APOYOS Y SOPORTES	X			
6	MANÓMETRO ANEROIDE	X			
7	MANÓMETRO (AJUSTE A CERO)	X			
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO				
8	BRAZALETE Y MANGUERAS	X			
9	PERA Y VÁLVULA	X			
10	APOYOS Y SOPORTES	X			
11	MANÓMETRO ANEROIDE	X			

REPUESTOS UTILIZADOS

VARIABLES

Descripción	Cantidad	Descripción	Valor	Error	Descripción	Valor	Error
-------------	----------	-------------	-------	-------	-------------	-------	-------

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

	DURACIÓN		DURACIÓN
ANTESALA	00:00	SERVICIO	00:45
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00

VALORACIÓN TÉCNICA

	SI	NO
¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X	
¿El equipo debe ser dado de baja?		X
¿El equipo queda pendiente por repuesto?		X

ENTREGA

NOMBRE: JOHN JAIRO OTALVARO
CARGO: INGENIERO JEFE
PROXIMA REVISIÓN: 11/2026

RECIBE A SATISFACCIÓN

NOMBRE: MARIBEL CASTRO
CARGO: AUX ENFERMERIA (INVENTARIOS)
FIRMA: 
FECHA: 29/04/2026

**BIOMEB S.A.S.**

Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia

TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

TENSIÓMETRO ANAEROIDE

TEMPERATURA °C	23	%HR	51	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO N°	OTT 50975
----------------	----	-----	----	--------------------------------	-----------

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN		CONTACTO: LUZ ELENA MENESES
UBICACIÓN: URGENCIAS		FECHA: 28/04/2026
P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: TENSIÓMETRO ANAEROIDE					MODELO: 7670-10 DE PEDESTAL				
MARCA: WELCH ALLYN			SERIAL: 121221173086			COD. INSTITUCIONAL:			
ESTADO INICIAL:	CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	P	
RECIBE: JOHN JAIRO OTALVARO			ENTREGA: LUZ ELENA MENESES			FECHA: 28/04/2026			

RUTINA DE MANTENIMIENTO

N°	ACTIVIDAD	ESTADO	N°	ACTIVIDAD	ESTADO
		P N.P			P N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL		12	MANÓMETRO (AJUSTE A CERO)	X
1	AJUSTE DE CERO	X		LIMPIEZA	
2	FUGAS	X	13	LIMPIEZA INTEGRAL	X
	INSPECCIÓN INICIAL			PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL	
3	BRAZALETE Y MANGUERAS	X	14	AJUSTE DE CERO	X
4	PERA Y VÁLVULA	X	15	BRAZALETE, SISTEMA DE INSUFLACIÓN Y FUGAS	X
5	APOYOS Y SOPORTES	X			
6	MANÓMETRO ANEROIDE	X			
7	MANÓMETRO (AJUSTE A CERO)	X			
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO				
8	BRAZALETE Y MANGUERAS	X			
9	PERA Y VÁLVULA	X			
10	APOYOS Y SOPORTES	X			
11	MANÓMETRO ANEROIDE	X			

REPUESTOS UTILIZADOS**VARIABLES**

Descripción	Cantidad	Descripción	Valor	Error	Descripción	Valor	Error
-------------	----------	-------------	-------	-------	-------------	-------	-------

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

	DURACIÓN		DURACIÓN
ANTESALA	00:00	SERVICIO	00:45
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00

VALORACIÓN TÉCNICA

	SI	NO
¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X	
¿El equipo debe ser dado de baja?		X
¿El equipo queda pendiente por repuesto?		X

ENTREGA**RECIBE A SATISFACCIÓN**

NOMBRE: JOHN JAIRO OTALVARO	NOMBRE: MARIBEL CASTRO
CARGO: INGENIERO JEFE	CARGO: ALUX ENFERMERIA (INVENTARIOS)
PROXIMA REVISIÓN: 11/2026	FIRMA: <i>Maribel Castro</i>
	FECHA: 28/04/2026



BIOMEB S.A.S.

Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia

TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

TENSIÓMETRO ANAEROIDE

TEMPERATURA °C	23	%HR	52	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO N°	OTT 50976
----------------	----	-----	----	--------------------------------	-----------

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN		CONTACTO: MARIA CLARA NOREÑA
UBICACIÓN: URGENCIAS		FECHA: 28/04/2026
P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: TENSIÓMETRO ANAEROIDE				MODELO: 7670-10 DE PEDESTAL				
MARCA: WELCH ALLYN		SERIAL: 210916075750		COD. INSTITUCIONAL: 12256				
ESTADO INICIAL:	CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	P
RECIBE: JOHN JAIRO OTALVARO			ENTREGA: MARIA CLARA NOREÑA			FECHA: 28/04/2026		

RUTINA DE MANTENIMIENTO

N°	ACTIVIDAD	ESTADO	N°	ACTIVIDAD	ESTADO
		P N.P			P N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL		12	MANÓMETRO (AJUSTE A CERO)	X
1	AJUSTE DE CERO	X		LIMPIEZA	
2	FUGAS	X	13	LIMPIEZA INTEGRAL	X
	INSPECCIÓN INICIAL			PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL	
3	BRAZALETE Y MANGUERAS	X	14	AJUSTE DE CERO	X
4	PERA Y VÁLVULA	X	15	BRAZALETE, SISTEMA DE INSUFLACIÓN Y FUGAS	X
5	APOYOS Y SOPORTES	X			
6	MANÓMETRO ANEROIDE	X			
7	MANÓMETRO (AJUSTE A CERO)	X			
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO				
8	BRAZALETE Y MANGUERAS	X			
9	PERA Y VÁLVULA	X			
10	APOYOS Y SOPORTES	X			
11	MANÓMETRO ANEROIDE	X			

REPUESTOS UTILIZADOS

Descripción	Cantidad	Descripción	Valor	Error	Descripción	Valor	Error
-------------	----------	-------------	-------	-------	-------------	-------	-------

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

	DURACIÓN		DURACIÓN
ANTESALA	00:00	SERVICIO	00:45
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00

VALORACIÓN TÉCNICA

	SI	NO
¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X	
¿El equipo debe ser dado de baja?		X
¿El equipo queda pendiente por repuesto?		X

ENTREGA

NOMBRE: JOHN JAIRO OTALVARO	NOMBRE: MARIBEL CASTRO
CARGO: INGENIERO JEFE	CARGO: ALIX ENFERMERIA (INVENTARIOS)
PROXIMA REVISIÓN: 11/2026	FIRMA: <i>Maribel Castro</i>
	FECHA: 28/04/2026



BIOMEB S.A.S.

Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia

TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

TENSÍOMETRO ANAEROIDE

TEMPERATURA °C	22	%HR	53	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO N°	OTT 50977
----------------	----	-----	----	--------------------------------	-----------

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN		CONTACTO: MARIA CLARA NOREÑA
UBICACIÓN: URGENCIAS		FECHA: 28/04/2026
P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: TENSÍOMETRO ANAEROIDE					MODELO: 7670-10 DE PEDESTAL				
MARCA: WELCH ALLYN			SERIAL: 210916075050			COD. INSTITUCIONAL: 12258			
ESTADO INICIAL:	CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	P	
RECIBE: JOHN JAIRO OTALVARO			ENTREGA: MARIA CLARA NOREÑA			FECHA: 28/04/2026			

RUTINA DE MANTENIMIENTO

N°	ACTIVIDAD	ESTADO	N°	ACTIVIDAD	ESTADO
		P N.P			P N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL		12	MANÓMETRO (AJUSTE A CERO)	X
1	AJUSTE DE CERO	X		LIMPIEZA	
2	FUGAS	X	13	LIMPIEZA INTEGRAL	X
	INSPECCIÓN INICIAL			PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL	
3	BRAZALETE Y MANGUERAS	X	14	AJUSTE DE CERO	X
4	PERA Y VÁLVULA	X	15	BRAZALETE, SISTEMA DE INSUFLACIÓN Y FUGAS	X
5	APOYOS Y SOPORTES	X			
6	MANÓMETRO ANEROIDE	X			
7	MANÓMETRO (AJUSTE A CERO)	X			
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO				
8	BRAZALETE Y MANGUERAS	X			
9	PERA Y VÁLVULA	X			
10	APOYOS Y SOPORTES	X			
11	MANÓMETRO ANEROIDE	X			

REPUESTOS UTILIZADOS

VARIABLES

Descripción	Cantidad	Descripción	Valor	Error	Descripción	Valor	Error
-------------	----------	-------------	-------	-------	-------------	-------	-------

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

	DURACIÓN		DURACIÓN
ANTESALA	00:00	SERVICIO	00:45
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00

VALORACIÓN TÉCNICA

	SI	NO
¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X	
¿El equipo debe ser dado de baja?		X
¿El equipo queda pendiente por repuesto?		X

ENTREGA

NOMBRE: JOHN JAIRO OTALVARO	NOMBRE: MARIBEL CASTRO
CARGO: INGENIERO JEFE	CARGO: AUX ENFERMERIA (INVENTARIOS)
PROXIMA REVISIÓN: 11/2026	FIRMA: <i>Maribel Castro</i>
	FECHA: 28/04/2026



BIOMEB S.A.S.

Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

TENSÍÓMETRO ANAEROIDE

TEMPERATURA °C	23	%HR	52	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO N°	OTT 50996
----------------	----	-----	----	--------------------------------	-----------

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN		CONTACTO: MARIA CLARA NOREÑA
UBICACIÓN: URGENCIAS		FECHA: 29/04/2026
P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: TENSÍÓMETRO ANAEROIDE					MODELO: 7670-10 DE PEDESTAL						
MARCA: WELCH ALLYN			SERIAL: 210916073920			COD. INSTITUCIONAL: 12255					
ESTADO INICIAL:		CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES		N.A	DISPLAY Y TECLAS		N.A	ACCESORIOS	P
RECIBE: JOHN JAIRO OTALVARO				ENTREGA: MARIA CLARA NOREÑA				FECHA: 29/04/2026			

RUTINA DE MANTENIMIENTO

N°	ACTIVIDAD	ESTADO	N°	ACTIVIDAD	ESTADO
		P N.P			P N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL				
1	AJUSTE DE CERO	X	12	MANÓMETRO (AJUSTE A CERO)	X
2	FUGAS	X		LIMPIEZA	
	INSPECCIÓN INICIAL		13	LIMPIEZA INTEGRAL	X
3	BRAZALETE Y MANGUERAS	X		PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL	
4	PERA Y VÁLVULA	X	14	AJUSTE DE CERO	X
5	APOYOS Y SOPORTES	X	15	BRAZALETE, SISTEMA DE INSUFILACIÓN Y FUGAS	X
6	MANÓMETRO ANEROIDE	X			
7	MANÓMETRO (AJUSTE A CERO)	X			
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO				
8	BRAZALETE Y MANGUERAS	X			
9	PERA Y VÁLVULA	X			
10	APOYOS Y SOPORTES	X			
11	MANÓMETRO ANEROIDE	X			

REPUESTOS UTILIZADOS

VARIABLES

Descripción	Cantidad	Descripción	Valor	Error	Descripción	Valor	Error
-------------	----------	-------------	-------	-------	-------------	-------	-------

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

	DURACIÓN		DURACIÓN
ANTESALA	00:00	SERVICIO	00:59
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00

VALORACIÓN TÉCNICA

	SI	NO
¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X	
¿El equipo debe ser dado de baja?		X
¿El equipo queda pendiente por repuesto?		X

ENTREGA

NOMBRE: JOHN JAIRO OTALVARO
CARGO: INGENIERO JEFE
PROXIMA REVISIÓN: 11/2026

RECIBE A SATISFACCIÓN

NOMBRE: MARIBEL CASTRO
CARGO: AUX ENFERMERIA (INVENTARIOS)
FIRMA: 
FECHA: 29/04/2026

Woman's Study



BIOMEB S.A.S.
Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

TENSÍÓMETRO ANAEROIDE

TEMPERATURA °C	23	%HR	51	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO N°	OTT 50997
----------------	----	-----	----	--------------------------------	-----------

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN		CONTACTO: MARIA CLARA NOREÑA
UBICACIÓN: URGENCIAS		FECHA: 28/04/2026
P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: TENSÍÓMETRO ANAEROIDE				MODELO: 7670-10 DE PEDESTAL				
MARCA: WELCH ALLYN		SERIAL: 210916074240			COD. INSTITUCIONAL: 12257			
ESTADO INICIAL:	CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	P
RECIBE: JOHN JAIRO OTALVARO			ENTREGA: MARIA CLARA NOREÑA			FECHA: 29/04/2026		

RUTINA DE MANTENIMIENTO

N°	ACTIVIDAD	ESTADO	N°	ACTIVIDAD	ESTADO
		P N.P			P N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL		12	MANÓMETRO (AJUSTE A CERO)	X
1	AJUSTE DE CERO	X		LIMPIEZA	
2	FUGAS	X	13	LIMPIEZA INTEGRAL	X
	INSPECCIÓN INICIAL			PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL	
3	BRAZALETE Y MANGUERAS	X	14	AJUSTE DE CERO	X
4	PERA Y VÁLVULA	X	15	BRAZALETE, SISTEMA DE INSUFLACIÓN Y FUGAS	X
5	APOYOS Y SOPORTES	X			
6	MANÓMETRO ANEROIDE	X			
7	MANÓMETRO (AJUSTE A CERO)	X			
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO				
8	BRAZALETE Y MANGUERAS	X			
9	PERA Y VÁLVULA	X			
10	APOYOS Y SOPORTES	X			
11	MANÓMETRO ANEROIDE	X			

REPUESTOS UTILIZADOS

VARIABLES

Descripción	Cantidad	Descripción	Valor	Error	Descripción	Valor	Error
-------------	----------	-------------	-------	-------	-------------	-------	-------

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

	DURACIÓN		DURACIÓN
ANTESALA	00:00	SERVICIO	00:45
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00

VALORACIÓN TÉCNICA

	SI	NO
¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X	
¿El equipo debe ser dado de baja?		X
¿El equipo queda pendiente por repuesto?		X

ENTREGA

RECIBE A SATISFACCIÓN

NOMBRE: JOHN JAIRO OTALVARO	NOMBRE: MARIBEL CASTRO
CARGO: INGENIERO JEFE	CARGO: AUX ENFERMERIA (INVENTARIOS)
PROXIMA REVISIÓN: 11/2026	FIRMA: <i>Maribel Castro</i>
	FECHA: 29/04/2026



BIOMEB S.A.S.
Cra 48 N° 58-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

NEVERA DE TRANSPORTE

TEMPERATURA °C	23	%HR	51	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO N°	OTT 51020
----------------	----	-----	----	--------------------------------	-----------

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUCIÓN:	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN	CONTACTO:	LAURA PIEDRAHITA
UBICACIÓN:	BANCO DE SANGRE	FECHA:	02/05/2026
P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pesa	

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: NEVERA DE TRANSPORTE					MODELO: VICTORY 45 LT				
MARCA: RUBBERMAID			SERIAL: T0521			COD. INSTITUCIONAL: 14596 / 14597			
ESTADO INICIAL:	CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	P	
RECIBE: JOHN JAIRO OTALVARO			ENTREGA: LAURA PIEDRAHITA			FECHA: 02/05/2026			

RUTINA DE MANTENIMIENTO

N°	ACTIVIDAD	ESTADO	N°	ACTIVIDAD	ESTADO
		P N.P			P N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL				
1	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO Y MAGNITUDES	X			
	INSPECCIÓN INICIAL				
2	INSPECCIÓN DE PARTES FÍSICAS	X			
3	VERIFICACIÓN DE ACCESORIOS	X			
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO				
4	DESMONTE DE LA UNIDAD	X			
	LIMPIEZA				
5	LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y LUBRICACIÓN	X			
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL				
6	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO Y MAGNITUDES	X			
7	VERIFICACIÓN DE ACCESORIOS	X			

REPUESTOS UTILIZADOS

VARIABLES

Descripción	Cantidad	Descripción	Valor	Error	Descripción	Valor	Error
-------------	----------	-------------	-------	-------	-------------	-------	-------

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

	DURACIÓN		DURACIÓN
ANTESALA	00:00	SERVICIO	00:59
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00

VALORACIÓN TÉCNICA

	SI	NO
¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X	
¿El equipo debe ser dado de baja?		X
¿El equipo queda pendiente por repuesto?		X

ENTREGA

NOMBRE:	JOHN JAIRO OTALVARO
CARGO:	INGENIERO JEFE
PROXIMA REVISIÓN:	11/2026

RECIBE A SATISFACCIÓN

NOMBRE:	LAURA PIEDRAHITA
CARGO:	COORDINADORA B. SANGRE
FIRMA:	
FECHA:	02/05/2026



BIOMEB S.A.S.
Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

TERMOHIGRÓMETRO

TEMPERATURA °C	22	%HR	51	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO N°	OTT 50998
----------------	----	-----	----	--------------------------------	-----------

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN		CONTACTO: MILDRED ROMERO
UBICACIÓN: URGENCIAS		FECHA: 28/04/2026
P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: TERMOHIGRÓMETRO				MODELO: TH-DIGITAL				
MARCA: LABORATORIOS LTDA		SERIAL: 117.4		COD. INSTITUCIONAL: 10057				
ESTADO INICIAL:	CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	P
RECIBE: JOHN JAIRO OTALVARO			ENTREGA: MILDRED ROMERO			FECHA: 29/04/2026		

RUTINA DE MANTENIMIENTO

N°	ACTIVIDAD	ESTADO	N°	ACTIVIDAD	ESTADO
		P N.P			P N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL		12	TARJETA ELECTRONICA Y COMPONENTES ELECTRÓNICOS	X
1	PANTALLA Y BOTONES	X	13	SONDA EXTERNA	X
	INSPECCIÓN INICIAL			LIMPIEZA	
2	CARCASA, PANTALLA Y CONTROLES DE MANDO (BOTONES DE SELECCIÓN)	X	14	LIMPIEZA INTEGRAL Y DESINFECCIÓN DE LA UNIDAD	X
3	ACCESORIOS, MONTAJES Y SOPORTES	X		PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL	
4	CONECTORES, CONEXIONES Y CABLES	X	15	PANTALLA Y BOTONES	X
5	BATERIAS	X	16	TEMPERATURA	X
6	TARJETA ELECTRONICA Y COMPONENTES ELECTRÓNICOS	X	17	HUMEDAD	X
7	SONDA EXTERNA	X	18	BATERIAS	X
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO				
8	CARCASA, PANTALLA Y CONTROLES DE MANDO (BOTONES DE SELECCIÓN)	X			
9	ACCESORIOS, MONTAJES Y SOPORTES	X			
10	CONECTORES, CONEXIONES Y CABLES	X			
11	BATERIAS	X			

REPUESTOS UTILIZADOS

VARIABLES

Descripción	Cantidad	Descripción	Valor	Error	Descripción	Valor	Error
-------------	----------	-------------	-------	-------	-------------	-------	-------

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

	DURACIÓN		DURACIÓN
ANTESALA	00:00	SERVICIO	00:30
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00

VALORACIÓN TÉCNICA

	SI	NO
¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X	
¿El equipo debe ser dado de baja?		X
¿El equipo queda pendiente por repuesto?		X

ENTREGA

NOMBRE: JOHN JAIRO OTALVARO	NOMBRE: MARIBEL CASTRO
CARGO: INGENIERO JEFE	CARGO: AUX ENFERMERIA (INVENTARIOS)
PROXIMA REVISIÓN: 04/2026	FIRMA: <i>Maribel Castro</i>
	FECHA: 29/04/2026



BIOMEB S.A.S.
Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

TERMOHIGRÓMETRO

TEMPERATURA °C	23	%HR	51	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO N°	OTT 50999
----------------	----	-----	----	--------------------------------	-----------

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN		CONTACTO: MILDRED ROMERO
UBICACIÓN: URGENCIAS		FECHA: 28/04/2026
P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: TERMOHIGRÓMETRO					MODELO: TH-DIGITAL				
MARCA: LABORATORIOS LTDA		SERIAL: TH-12.			COD. INSTITUCIONAL: 02702				
ESTADO INICIAL:	CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	P	
RECIBE: JOHN JAIRO OTALVARO			ENTREGA: MILDRED ROMERO			FECHA: 29/04/2026			

RUTINA DE MANTENIMIENTO

N°	ACTIVIDAD	ESTADO	N°	ACTIVIDAD	ESTADO
		P N.P			P N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL		12	TARJETA ELECTRONICA Y COMPONENTES ELECTRÓNICOS	X
1	PANTALLA Y BOTONES	X	13	SONDA EXTERNA	X
	INSPECCIÓN INICIAL			LIMPIEZA	
2	CARCASA, PANTALLA Y CONTROLES DE MANDO (BOTONES DE SELECCIÓN)	X	14	LIMPIEZA INTEGRAL Y DESINFECCIÓN DE LA UNIDAD	X
3	ACCESORIOS, MONTAJES Y SOPORTES	X		PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL	
4	CONECTORES, CONEXIONES Y CABLES	X	15	PANTALLA Y BOTONES	X
5	BATERIAS	X	16	TEMPERATURA	X
6	TARJETA ELECTRONICA Y COMPONENTES ELECTRÓNICOS	X	17	HUMEDAD	X
7	SONDA EXTERNA	X	18	BATERIAS	X
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO				
8	CARCASA, PANTALLA Y CONTROLES DE MANDO (BOTONES DE SELECCIÓN)	X			
9	ACCESORIOS, MONTAJES Y SOPORTES	X			
10	CONECTORES, CONEXIONES Y CABLES	X			
11	BATERIAS	X			

REPUESTOS UTILIZADOS

VARIABLES

Descripción	Cantidad	Descripción	Valor	Error	Descripción	Valor	Error
-------------	----------	-------------	-------	-------	-------------	-------	-------

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

	DURACIÓN		DURACIÓN
ANTESALA	00:00	SERVICIO	00:30
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00

VALORACIÓN TÉCNICA

	SI	NO
¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X	
¿El equipo debe ser dado de baja?		X
¿El equipo queda pendiente por repuesto?		X

ENTREGA

NOMBRE: JOHN JAIRO OTALVARO	NOMBRE: MARIBEL CASTRO
CARGO: INGENIERO JEFE	CARGO: AUX ENFERMERIA (INVENTARIOS)
PROXIMA REVISIÓN: 04/2026	FIRMA: <i>Maribel Castro</i>
	FECHA: 29/04/2026

**BIOMEB S.A.S.**Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149**TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL**

TEMPERATURA °C	23	%HR	52	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO N°	OTT 51000
----------------	----	-----	----	--------------------------------	-----------

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN		CONTACTO: JAIRO GRANADOS
UBICACIÓN: URGENCIAS		FECHA: 30/04/2026
P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: TERMOHIGRÓMETRO DIGITAL					MODELO: TH-02			
MARCA: BIOELECTRÓNICA		SERIAL: JH3970			COD. INSTITUCIONAL: 08143			
ESTADO INICIAL:	CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	P
RECIBE: JOHN JAIRO OTALVARO			ENTREGA: JAIRO GRANADOS			FECHA: 29/04/2026		

RUTINA DE MANTENIMIENTO

N°	ACTIVIDAD	ESTADO	N°	ACTIVIDAD	ESTADO
		P N.P			P N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL		12	TARJETA ELECTRÓNICA Y COMPONENTES ELECTRÓNICOS	X
1	PANTALLA Y BOTONES	X	13	SONDA EXTERNA	X
	INSPECCIÓN INICIAL			LIMPIEZA	
2	CARCASA, PANTALLA Y CONTROLES DE MANDO (BOTONES DE SELECCIÓN)	X	14	LIMPIEZA INTEGRAL Y DESINFECCIÓN DE LA UNIDAD	X
3	ACCESORIOS, MONTAJES Y SOPORTES	X		PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL	
4	CONECTORES, CONEXIONES Y CABLES	X	15	PANTALLA Y BOTONES	X
5	BATERÍAS	X	16	TEMPERATURA	X
6	TARJETA ELECTRÓNICA Y COMPONENTES ELECTRÓNICOS	X	17	HUMEDAD	X
7	SONDA EXTERNA	X	18	BATERÍAS	X
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO				
8	CARCASA, PANTALLA Y CONTROLES DE MANDO (BOTONES DE SELECCIÓN)	X			
9	ACCESORIOS, MONTAJES Y SOPORTES	X			
10	CONECTORES, CONEXIONES Y CABLES	X			
11	BATERÍAS	X			

REPUESTOS UTILIZADOS**VARIABLES**

Descripción	Cantidad	Descripción	Valor	Error	Descripción	Valor	Error
-------------	----------	-------------	-------	-------	-------------	-------	-------

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

	DURACIÓN		DURACIÓN
ANTESALA	00:00	SERVICIO	00:30
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00


VALORACIÓN TÉCNICA

	SI	NO
¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X	
¿El equipo debe ser dado de baja?		X
¿El equipo queda pendiente por repuesto?		X

ENTREGA

NOMBRE: JOHN JAIRO OTALVARO
CARGO: INGENIERO JEFE
PROXIMA REVISIÓN: 04/2026

RECIBE A SATISFACCIÓN

NOMBRE: MARIBEL CASTRO
CARGO: AUXILIAR ENFERMERIA (INVENTARIOS)
FIRMA: 
FECHA: 29/04/2026



BOME S.A.S.
Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

ASPIRADOR DE VACIO

TEMPERATURA °C	23	%HR	53	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO N°	OTT 50971
----------------	----	-----	----	--------------------------------	-----------

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN		CONTACTO: JOAN OSPINA
UBICACIÓN: INSTITUCIÓN		FECHA: 28/04/2026
P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: ASPIRADOR DE VACIO					MODELO: H003-C				
MARCA: FOLEE			SERIAL: 210729706030091			COD. INSTITUCIONAL: 12482			
ESTADO INICIAL:	CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES	P	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	P	
RECIBE: JOHN JAIRO OTALVARO			ENTREGA: JOAN OSPINA			FECHA: 28/04/2026			

RUTINA DE MANTENIMIENTO

N°	ACTIVIDAD	ESTADO	N°	ACTIVIDAD	ESTADO
		P N.P			P N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL		12	MANDOS DE CONTROL	X
1	ENCENDIDO DE LA UNIDAD	X	13	CONEXIONES, CONECTORES Y CABLES	X
2	SISTEMA DE VACÍO (PERILLA, VACUÓMETRO, MANGUERAS)	X	14	VACUÓMETRO (AGUJA, RESORTES, FUELLE), PERILLA DE REGULACIÓN	X
3	MOTOR	X	15	CABEZOTE (DIAFRAGMA, LAMINILLAS, ARANDELAS)	X
	INSPECCIÓN INICIAL		16	CONTENEDOR, MANGUERAS, FILTROS Y SOPORTE	X
4	CARCASA	X	17	ENCENDIDO (SWICHE, ELECTROVÁLVULA, RELÉ) Y MOTOR	X
5	MANDOS DE CONTROL	X		LIMPIEZA	
6	CONEXIONES, CONECTORES Y CABLES	X	18	LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA Y EXTERNA Y DESINFECCIÓN	X
7	VACUÓMETRO (AGUJA, RESORTES, FUELLE), PERILLA DE REGULACIÓN	X		PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL	
8	CABEZOTE (DIAFRAGMA, LAMINILLAS, ARANDELAS)	X	19	ENCENDIDO DE LA UNIDAD	X
9	CONTENEDOR, MANGUERAS, FILTROS Y SOPORTE	X	20	REGULACIÓN DE VACÍO	X
10	ENCENDIDO (SWICHE, ELECTROVÁLVULA, RELÉ) Y MOTOR	X	21	MOTOR	X
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO				
11	CARCASA	X			

REPUESTOS UTILIZADOS

VARIABLES

Descripción	Cantidad	Descripción	Valor	Error	Descripción	Valor	Error
-------------	----------	-------------	-------	-------	-------------	-------	-------

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

VALORACIÓN TÉCNICA

	DURACIÓN		DURACIÓN		SI	NO
ANTESALA	00:00	SERVICIO	00:59	¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X	
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00	¿El equipo debe ser dado de baja?		X
				¿El equipo queda pendiente por repuesto?		X

ENTREGA

RECIBE A SATISFACCIÓN

NOMBRE: JOHN JAIRO OTALVARO	NOMBRE: MARIA CLARA NOREÑA
CARGO: INGENIERO JEFE	CARGO: ENFERMERA
PROXIMA REVISIÓN: 11/2026	FIRMA: <i>Maria Clara Noreña</i>
	FECHA: 28/04/2026



BIOMEB S.A.S.
Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

NEVERA DE TRANSPORTE

TEMPERATURA °C	23	%HR	52	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO N°	OTT 51019
----------------	----	-----	----	--------------------------------	-----------

DATOS DEL CLIENTE					
INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN			CONTACTO: LAURA PIEDRAHITA		
UBICACIÓN: BANCO DE SANGRE			FECHA: 02/05/2026		
P = Pasa		N.A = No aplica		N.P = No pasa	


DATOS DEL EQUIPO									
EQUIPO: NEVERA DE TRANSPORTE					MODELO: VICTORY 45 LT				
MARCA: RUBBERMAID			SERIAL: T0520			COD. INSTITUCIONAL: 14594 / 14595			
ESTADO INICIAL:	CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	P	
RECIBE: JOHN JAIRO OTALVARO			ENTREGA: LAURA PIEDRAHITA			FECHA: 02/05/2026			

RUTINA DE MANTENIMIENTO							
N°	ACTIVIDAD	ESTADO		N°	ACTIVIDAD	ESTADO	
		P	N.P			P	N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL						
1	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO Y MAGNITUDES	X					
	INSPECCIÓN INICIAL						
2	INSPECCIÓN DE PARTES FÍSICAS	X					
3	VERIFICACIÓN DE ACCESORIOS	X					
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO						
4	DESMONTE DE LA UNIDAD	X					
	LIMPIEZA						
5	LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y LUBRICACIÓN	X					
6	LIMPIEZA DE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS	X					
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL						
7	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO Y MAGNITUDES	X					
8	VERIFICACIÓN DE ACCESORIOS	X					

REPUESTOS UTILIZADOS			VARIABLES		
Descripción	Cantidad		Descripción	Valor	Error

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO				VALORACIÓN TÉCNICA	
	DURACIÓN		DURACIÓN		SI NO
ANTESALA	00:00	SERVICIO	01:00	¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00	¿El equipo debe ser dado de baja?	X
				¿El equipo queda pendiente por repuesto?	X

ENTREGA		RECIBE A SATISFACCIÓN	
NOMBRE: JOHN JAIRO OTALVARO		NOMBRE: LAURA PIEDRAHITA	
CARGO: INGENIERO JEFE		CARGO: COORDINADORA B. SANGRE	
PROXIMA REVISIÓN: 11/2026		FIRMA: 	
		FECHA: 02/05/2026	

**BIOMEB S.A.S.**

Cra 48 N° 58-59 Rionegro - Antioquia

TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

BOMBA DE INFUSIÓN

TEMPERATURA °C	22	%HR	52	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO N°	OTT 51026
----------------	----	-----	----	--------------------------------	-----------

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUCIÓN:	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN	CONTACTO:	CRISTINA SANCHEZ
UBICACIÓN:	CIRUGÍA	FECHA:	05/05/2026
P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa	

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: BOMBA DE INFUSIÓN				MODELO: EN-V5				
MARCA: ENMIND			SERIAL: 51210513712		COD. INSTITUCIONAL: 09627			
ESTADO INICIAL:	CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES	P	DISPLAY Y TECLAS	P	ACCESORIOS	P
RECIBE: JOHN JAIRO OTALVARO			ENTREGA: CRISTINA SANCHEZ			FECHA: 05/05/2026		

RUTINA DE MANTENIMIENTO

N°	ACTIVIDAD	ESTADO	N°	ACTIVIDAD	ESTADO
		P N.P			P N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL		12	TARJETA ELECTRÓNICA	X
1	SECUENCIA DE ENCENDIDO	X	13	SISTEMA MECÁNICO DE INFUSIÓN	X
	INSPECCIÓN INICIAL			LIMPIEZA	
2	CARCASA, PANTALLA, TECLADO Y APOYOS	X	14	LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA Y EXTERNA	X
3	ACCESORIOS	X		PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL	
4	CONECTORES, CONEXIONES Y CABLES	X	15	SECUENCIA DE ENCENDIDO	X
5	FUSIBLES Y BATERÍA	X	16	PRUEBA DE INFUSIÓN	X
6	TARJETA ELECTRÓNICA	X	17	ALARMAS E INDICADORES	X
7	SISTEMA MECÁNICO DE INFUSIÓN	X	18	PRUEBA DE SEGURIDAD ELÉCTRICA	X
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO				
8	CARCASA, PANTALLA, TECLADO Y APOYOS	X			
9	ACCESORIOS	X			
10	CONECTORES, CONEXIONES Y CABLES	X			
11	FUSIBLES Y BATERÍA	X			

REPUESTOS UTILIZADOS**VARIABLES**

Descripción	Cantidad	Descripción	Valor	Error	Descripción	Valor	Error
-------------	----------	-------------	-------	-------	-------------	-------	-------

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO**VALORACIÓN TÉCNICA**

	DURACIÓN		DURACIÓN		SI	NO
ANTESALA	00:00	SERVICIO	01:00	¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X	
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00	¿El equipo debe ser dado de baja?		X
				¿El equipo queda pendiente por repuesto?		X

ENTREGA**RECIBE A SATISFACCIÓN**

NOMBRE:	JOHN JAIRO OTALVARO	NOMBRE:	MAILETH RUIZ
CARGO:	INGENIERO JEFE	CARGO:	ENFERMERA
PROXIMA REVISIÓN:	09/2026	FIRMA:	<i>Maileth</i>
		FECHA:	05/05/2026



BIOMEB S.A.S.

Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

REGULADOR DE AIRE COMPRIMIDO

TEMPERATURA °C	25	%HR	49	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO N°	OTT 51033
----------------	----	-----	----	--------------------------------	-----------

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN		CONTACTO: MARIA CLARA ESCOBAR
UBICACIÓN: CIRUGÍA		FECHA: 04/05/2026
P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: REGULADOR DE AIRE COMPRIMIDO					MODELO: 2022331-350			
MARCA: CONCOA			SERIAL: 01-D1407		COD. INSTITUCIONAL: N/A			
ESTADO INICIAL:	CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	P
RECIBE: JOHN JAIRO OTALVARO			ENTREGA: MARIA CLARA ESCOBAR			FECHA: 04/05/2026		

RUTINA DE MANTENIMIENTO

N°	ACTIVIDAD	ESTADO		N°	ACTIVIDAD	ESTADO	
		P	N.P			P	N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL				LIMPIEZA		
1	REGULACIÓN DE GAS MEDICINAL	X		12	LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA Y EXTERNA, DESINFECCIÓN	X	
2	FUGAS	X			PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL		
3	MANÓMETRO (AJUSTE A CERO)	X		13	REGULACIÓN DE GAS MEDICINAL	X	
	INSPECCIÓN INICIAL			14	FUGAS	X	
4	CARCASA	X		15	MANÓMETRO (AJUSTE A CERO)	X	
5	MANÓMETRO (AJUSTE A CERO)	X					
6	BLOQUE DE REGULACIÓN	X					
7	SISTEMA DE ACOUPLE (ROSCAS DE ACOUPLE, RACOR, EMPAQUES, ASIENTO, SELLO)	X					
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO						
8	CARCASA	X					
9	MANÓMETRO (AJUSTE A CERO)	X					
10	BLOQUE DE REGULACIÓN	X					
11	SISTEMA DE ACOUPLE (ROSCAS DE ACOUPLE, RACOR, EMPAQUES, ASIENTO, SELLO)	X					

REPUESTOS UTILIZADOS

VARIABLES

Descripción	Cantidad	Descripción	Valor	Error	Descripción	Valor	Error
-------------	----------	-------------	-------	-------	-------------	-------	-------

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

VALORACIÓN TÉCNICA

	DURACIÓN		DURACIÓN
ANTESALA	00:00	SERVICIO	00:29
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00

	SI	NO
¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X	
¿El equipo debe ser dado de baja?		X
¿El equipo queda pendiente por repuesto?		X

ENTREGA

RECIBE A SATISFACCIÓN

NOMBRE: JOHN JAIRO OTALVARO	NOMBRE: MAILETH RUIZ
CARGO: INGENIERO JEFE	CARGO: ENFERMERA
PROXIMA REVISIÓN: 11/2026	FIRMA: <i>Maileth</i>
	FECHA: 04/05/2026



BIOMEB S.A.S.

Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia

TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

REGULADOR DE AIRE COMPRIMIDO

TEMPERATURA °C	24	%HR	49	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO N°	OTT 51035
----------------	----	-----	----	--------------------------------	-----------

DATOS DEL CLIENTE					
INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN			CONTACTO: MARIA CLARA ESCOBAR		
UBICACIÓN: CIRUGÍA			FECHA: 04/05/2026		
P = Pasa		N.A = No aplica		N.P = No pasa	

DATOS DEL EQUIPO									
EQUIPO: REGULADOR DE AIRE COMPRIMIDO					MODELO: 2024312-000				
MARCA: CONCOA			SERIAL: 03-50659			COD. INSTITUCIONAL: N/A			
ESTADO INICIAL:	CARACA	P	CORDÓN AC Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	P	
RECIBE: JOHN JAIRO OTALVARO			ENTREGA: MARIA CLARA ESCOBAR			FECHA: 04/05/2026			

RUTINA DE MANTENIMIENTO							
N°	ACTIVIDAD	ESTADO		N°	ACTIVIDAD	ESTADO	
		P	N.P			P	N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL			11	LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA Y EXTERNA, DESINFECCIÓN	X	
1	FUGAS	X			PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL		
2	MANÓMETRO (AJUSTE A CERO)	X		12	FUGAS	X	
	INSPECCIÓN INICIAL			13	MANÓMETRO (AJUSTE A CERO)	X	
3	CARCASA	X					
4	MANÓMETRO (AJUSTE A CERO)	X					
5	BLOQUE DE REGULACIÓN	X					
6	SISTEMA DE ACOPLA (ROSCAS DE ACOPLA, RACOR, EMPAQUES, ASIENTO, SELLO)	X					
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO						
7	CARCASA	X					
8	MANÓMETRO (AJUSTE A CERO)	X					
9	BLOQUE DE REGULACIÓN	X					
10	SISTEMA DE ACOPLA (ROSCAS DE ACOPLA, RACOR, EMPAQUES, ASIENTO, SELLO)	X					
	LIMPIEZA						

REPUESTOS UTILIZADOS			VARIABLES		
Descripción	Cantidad		Descripción	Valor	Error

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO				VALORACIÓN TÉCNICA		
	DURACIÓN		DURACIÓN		SI	NO
ANTESALA	00:00	SERVICIO	00:30	¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X	
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00	¿El equipo debe ser dado de baja?		X
				¿El equipo queda pendiente por repuesto?		X

ENTREGA		RECIBE A SATISFACCIÓN	
NOMBRE: JOHN JAIRO OTALVARO		NOMBRE: MAILLETH RUIZ	
CARGO: INGENIERO JEFE		CARGO: ENFERMERA	
PROXIMA REVISIÓN: 11/2026		FIRMA: <i>Mailleth Ruiz</i>	
		FECHA: 04/05/2026	



BIOMEB S.A.S.
Cra 48 N° 58-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

ELECTROCARDIOGRAFO

TEMPERATURA °C	24	%HR	54	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO N°	OTT 51024
----------------	----	-----	----	--------------------------------	-----------

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN		CONTACTO: LAURA ARENAS
UBICACIÓN: CONSULTA EXTERNA		FECHA: 04/05/2026
P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: ELECTROCARDIOGRAFO				MODELO: ELI 230				
MARCA: MORTARA			SERIAL: 119070000237		COD. INSTITUCIONAL: 08860			
ESTADO INICIAL:	CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES	P	DISPLAY Y TECLAS	P	ACCESORIOS	P
RECIBE: JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUE			ENTREGA: LAURA ARENAS			FECHA: 04/05/2026		

RUTINA DE MANTENIMIENTO

N°	ACTIVIDAD	ESTADO		N°	ACTIVIDAD	ESTADO	
		P	N.P			P	N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL			12	TARJETAS ELECTRÓNICAS, PARLANTE Y COOLER	X	
1	SECUENCIA DE ENCENDIDO	X		13	IMPRESORA	X	
	INSPECCIÓN INICIAL				LIMPIEZA		
2	CHASIS, PANTALLA Y CONTROLES DE MANDO	X		14	LIMPIEZA INTEGRAL INTERNA Y EXTERNA DE LA UNIDAD	X	
3	MONTAJES Y APOYOS	X			PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL		
4	CONECTORES, CONEXIONES Y CABLES	X		15	SECUENCIA DE ENCENDIDO	X	
5	FUSIBLES Y BATERÍAS	X		16	ALARMAS E INDICADORES	X	
6	TARJETAS ELECTRÓNICAS, PARLANTE Y COOLER	X		17	PARÁMETROS FISIOLÓGICOS	X	
7	IMPRESORA	X		18	REGISTRO E IMPRESIÓN DE DATOS	X	
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO			19	SELECTORES Y CONTROLES DE MANDO	X	
8	CHASIS, PANTALLA Y CONTROLES DE MANDO	X		20	FUNCIONAMIENTO CON BATERÍA	X	
9	MONTAJES Y APOYOS	X					
10	CONECTORES, CONEXIONES Y CABLES	X					
11	FUSIBLES Y BATERÍAS	X					

REPUESTOS UTILIZADOS

VARIABLES

Descripción	Cantidad	Descripción	Valor	Error	Descripción	Valor	Error
-------------	----------	-------------	-------	-------	-------------	-------	-------

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

VALORACIÓN TÉCNICA

	DURACIÓN		DURACIÓN
ANTESALA	00:00	SERVICIO	01:00
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00

	SI	NO
¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X	
¿El equipo debe ser dado de baja?		X
¿El equipo queda pendiente por repuesto?		X

ENTREGA

RECIBE A SATISFACCIÓN

NOMBRE: JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ	NOMBRE: LAURA ARENAS
CARGO: INGENIERO	CARGO: ENFERMERA
PROXIMA REVISIÓN: 11/2026	FIRMA: Laura Arenas E
	FECHA: 04/05/2026



BIOMEB S.A.S.
Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

EQUIPO URODINAMIA

TEMPERATURA °C	23	%HR	54	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO N°	OTT 51025
----------------	----	-----	----	--------------------------------	-----------

DATOS DEL CUENTE

INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN		CONTACTO: LAURA ARENAS
UBICACIÓN: CONSULTA EXTERNA		FECHA: 04/05/2026
P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: EQUIPO URODINAMIA					MODELO: EDUD COMPACT VII			
MARCA: MEDWARE			SERIAL: CV 110212/112		COD. INSTITUCIONAL: N/A			
ESTADO INICIAL:	CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES	P	DISPLAY Y TECLAS	P	ACCESORIOS	N.P
RECIBE: JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUE			ENTREGA: LAURA ARENAS			FECHA: 04/05/2026		

RUTINA DE MANTENIMIENTO

N°	ACTIVIDAD	ESTADO	N°	ACTIVIDAD	ESTADO
		P N.P			P N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL		10	VERIFICACIÓN DE ACCESORIOS	X
1	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO Y MAGNITUDES	X	10	PANEL DE CONECTORES FRONTAL	X
2	AJUSTE DE CONEXIONES	X			
	INSPECCIÓN INICIAL				
3	INSPECCIÓN DE PARTES FÍSICAS	X			
4	VERIFICACIÓN DE ACCESORIOS	X			
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO				
5	DESMONTE DE LA UNIDAD	X			
6	AJUSTE DE TARJETAS	X			
	LIMPIEZA				
7	LIMPIEZA, DESINFECCIÓN Y LUBRICACIÓN	X			
8	LIMPIEZA DE CIRCUITOS ELECTRÓNICOS	X			
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL				
9	VERIFICACIÓN DE FUNCIONAMIENTO Y MAGNITUDES	X			

REPUESTOS UTILIZADOS

VARIABLES

Descripción	Cantidad	Descripción	Valor	Error	Descripción	Valor	Error
PANEL DE CONECTORES FRONTAL	1						

OBSERVACIONES: SE REMPALZA PANEL DE CONECTORES FRONTAL DEL MODULO DE FLUJO, ECG Y VOMUEN MALO. SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

VALORACIÓN TÉCNICA

	DURACIÓN		DURACIÓN		SI	NO
ANTESALA	00:00	SERVICIO	01:19	¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X	
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00	¿El equipo debe ser dado de baja?		X
				¿El equipo queda pendiente por repuesto?		X

ENTREGA

RECIBE A SATISFACCIÓN

NOMBRE: JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ	NOMBRE: LAURA ARENAS
CARGO: INGENIERO	CARGO: ENFERMERA
PROXIMA REVISIÓN: 09/2026	FIRMA: Laura Arenas
	FECHA: 04/05/2026



BIOMEB S.A.S.
Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

MICROFLUJÓMETRO

TEMPERATURA °C	24	%HR	54	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO N°	OTT 51041
----------------	----	-----	----	--------------------------------	-----------

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN		CONTACTO: ANA AGUDELO
UBICACIÓN: PEDIATRÍA		FECHA: 05/05/2026
P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: MICROFLUJÓMETRO					MODELO: 7700-1309-907				
MARCA: OHIO			SERIAL: 21132652			COD. INSTITUCIONAL: 13012			
ESTADO INICIAL:	CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	P	
RECIBE: JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUE			ENTREGA: ANA AGUDELO			FECHA: 05/05/2026			

RUTINA DE MANTENIMIENTO

N°	ACTIVIDAD	ESTADO		N°	ACTIVIDAD	ESTADO	
		P	N.P			P	N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL			12	ORING'S	X	
1	REGULACIÓN DE GAS MEDICINAL	X			LIMPIEZA		
2	FUGAS	X		13	LIMPIEZA INTEGRAL	X	
	INSPECCIÓN INICIAL				PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL		
3	CARCASA Y SISTEMA DE ACOPLE DE PARED	X		14	REGULACIÓN DE GAS MEDICINAL	X	
4	TUBO EXTERIOR E INTERIOR	X		15	FUGAS	X	
5	BALÓN	X					
6	PERILLA Y VÁLVULA	X					
7	ORING'S	X					
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO						
8	CARCASA Y SISTEMA DE ACOPLE DE PARED	X					
9	TUBO EXTERIOR E INTERIOR	X					
10	BALÓN	X					
11	PERILLA Y VÁLVULA	X					

REPUESTOS UTILIZADOS

VARIABLES

Descripción	Cantidad	Descripción	Valor	Error	Descripción	Valor	Error
-------------	----------	-------------	-------	-------	-------------	-------	-------

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

	DURACIÓN		DURACIÓN
ANTESALA	00:00	SERVICIO	00:33
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00

VALORACIÓN TÉCNICA

	SI	NO
¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X	
¿El equipo debe ser dado de baja?		X
¿El equipo queda pendiente por repuesto?		X

ENTREGA

RECIBE A SATISFACCIÓN

NOMBRE: JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ	NOMBRE: VERONICA MARIN
CARGO: INGENIERO	CARGO: ENFERMERA
PROXIMA REVISIÓN: 09/2026	FIRMA: <i>Veronica Marin</i>
	FECHA: 05/05/2026



BIOMEB S.A.S.
Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

TENSÍÓMETRO ANAEROIDE

TEMPERATURA °C	24	%HR	50	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO N°	OTT 51042
----------------	----	-----	----	--------------------------------	-----------

DATOS DEL CLIENTE					
INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN			CONTACTO: LUZ ELENA MENESES		
UBICACIÓN: QUIRÚRGICAS			FECHA: 05/05/2026		
P = Pasa		N.A = No aplica		N.P = No pasa	


DATOS DEL EQUIPO								
EQUIPO: TENSÍÓMETRO ANAEROIDE					MODELO: 7679-01 DE PARED			
MARCA: WELCH ALLYN			SERIAL: 181105105925			COD. INSTITUCIONAL: 07938		
ESTADO INICIAL:	CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	P
RECIBE: JOHN JAIRO OTALVARO			ENTREGA: LUZ ELENA MENESES			FECHA: 05/05/2026		

RUTINA DE MANTENIMIENTO							
N°	ACTIVIDAD	ESTADO		N°	ACTIVIDAD	ESTADO	
		P	N.P			P	N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL			12	MANÓMETRO (AJUSTE A CERO)	X	
1	AJUSTE DE CERO	X			LIMPIEZA		
2	FUGAS	X		13	LIMPIEZA INTEGRAL	X	
	INSPECCIÓN INICIAL				PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL		
3	BRAZALETE Y MANGUERAS	X		14	AJUSTE DE CERO	X	
4	PERA Y VÁLVULA	X		15	BRAZALETE, SISTEMA DE INSUFLACIÓN Y FUGAS	X	
5	APOYOS Y SOPORTES	X					
6	MANÓMETRO ANEROIDE	X					
7	MANÓMETRO (AJUSTE A CERO)	X					
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO						
8	BRAZALETE Y MANGUERAS	X					
9	PERA Y VÁLVULA	X					
10	APOYOS Y SOPORTES	X					
11	MANÓMETRO ANEROIDE	X					

REPUESTOS UTILIZADOS			VARIABLES					
Descripción		Cantidad	Descripción	Valor	Error	Descripción	Valor	Error

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO				VALORACIÓN TÉCNICA		
	DURACIÓN		DURACIÓN		SI	NO
ANTESALA	00:00	SERVICIO	00:45	¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X	
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00	¿El equipo debe ser dado de baja?		X
				¿El equipo queda pendiente por repuesto?		X

ENTREGA		RECIBE A SATISFACCIÓN	
NOMBRE: JOHN JAIRO OTALVARO		NOMBRE: VANESSA HERRERA	
CARGO: INGENIERO JEFE		CARGO: ENFERMERA	
PROXIMA REVISIÓN: 11/2026		FIRMA: 	
		FECHA: 05/05/2026	



BIOMEB S.A.S.
Cra 48 N° 56-59 Rionegro - Antioquia
TEL: (04) 5311705 - (04) 5313700 ext 149

FLUJÓMETRO

TEMPERATURA °C	54	%HR	24	REPORTE DE SERVICIO TÉCNICO N°	OTT 51028
----------------	----	-----	----	--------------------------------	-----------

DATOS DEL CLIENTE

INSTITUCIÓN: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. RIONEGRO SEDE JHGN		CONTACTO: JESICA BARRERA
UBICACIÓN: SISTEMA DE AIRE MEDICINAL		FECHA: 05/05/2026
P = Pasa	N.A = No aplica	N.P = No pasa

DATOS DEL EQUIPO

EQUIPO: FLUJÓMETRO					MODELO: AMVEX MEDICAL AIR				
MARCA: AMVEX			SERIAL: FMAA09753KH			COD. INSTITUCIONAL: N/A			
ESTADO INICIAL:	CARCASA	P	CORDÓN AC Y CABLES	N.A	DISPLAY Y TECLAS	N.A	ACCESORIOS	P	
RECIBE: JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUE			ENTREGA: JESICA BARRERA			FECHA: 05/05/2026			

RUTINA DE MANTENIMIENTO

N°	ACTIVIDAD	ESTADO	N°	ACTIVIDAD	ESTADO
		P N.P			P N.P
	PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO INICIAL		12	ORING'S	X
1	REGULACIÓN DE GAS MEDICINAL	X		LIMPIEZA	
2	FUGAS	X	13	LIMPIEZA INTEGRAL	X
	INSPECCIÓN INICIAL			PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO FINAL	
3	CARCASA Y SISTEMA DE ACOPLE DE PARED	X	14	REGULACIÓN DE GAS MEDICINAL	X
4	TUBO EXTERIOR E INTERIOR	X	15	FUGAS	X
5	BALÓN	X			
6	PERILLA Y VÁLVULA	X			
7	ORING'S	X			
	DESMONTE Y MANTENIMIENTO				
8	CARCASA Y SISTEMA DE ACOPLE DE PARED	X			
9	TUBO EXTERIOR E INTERIOR	X			
10	BALÓN	X			
11	PERILLA Y VÁLVULA	X			

REPUESTOS UTILIZADOS

Descripción	Cantidad	Descripción	Valor	Error	Descripción	Valor	Error
-------------	----------	-------------	-------	-------	-------------	-------	-------

OBSERVACIONES: SE REALIZA PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO, EQUIPO EN BUENAS CONDICIONES DE FUNCIONAMIENTO.

ADMINISTRACIÓN DEL TIEMPO

	DURACIÓN	SERVICIO	DURACIÓN
ANTESALA	00:00		00:32
TRANSPORTE	00:00	ENTREGA	00:00

VALDRACIÓN TÉCNICA

	SI	NO
¿El equipo queda en buen estado de funcionamiento?	X	
¿El equipo debe ser dado de baja?		X
¿El equipo queda pendiente por repuesto?		X

ENTREGA	RECIBE A SATISFACCIÓN
NOMBRE: JULIAN ESTEBAN OCAMPO RODRIGUEZ	NOMBRE: JESICA TORO
CARGO: INGENIERO	CARGO: QF
PROXIMA REVISIÓN: 11/2026	FIRMA: <i>Jesica Toro</i>
	FECHA: 05/05/2026