RECIBIDO A SATISFACCIÓN PROVEEDORES

1. FECHA DEL RECIBIDO A SATISFACCIÓN *(No debe ser inferior a la fecha de corte del periodo evaluado)*	*25/05/2026*

2. GENERALIDADES	
NOMBRE COMPLETO / RAZÓN SOCIAL:	CONSORCIO CGSM4.
NATURALEZA DEL CONTRATO:	Contrato de Obra Pública N°. LP 005 de 2023 cuyo objeto es "MANTENIMIENTO Y RECUPERACIÓN DE LAS CONDICIONES AMBIENTALES DEL COMPLEJO DELTA ESTUARINO CIÉNAGA GRANDE DE SANTA MARTA MEDIANTE LA INTERVENCIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA Y OTRAS ESTRATEGIAS ADICIONALES"
VALOR:	$ 340.466.351.223,00
PLAZO:	146 meses.
FECHA DEL ACTA DE INICIO:	11 de marzo de 2024.

3. ASPECTOS PARA EL PAGO	
Datos de la planilla integrada de pago de Seguridad Social:	Certificación de pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.
Factura o cuenta de cobro N°:	FE No. 17 (Acta No. 23)
Valor de la factura o cuenta de cobro:	$ 1,150,802,017.36
Periodo de la factura o cuenta de cobro:	Del 01 de febrero de 2026 al 28 de febrero de 2026.

4. PÓLIZAS EXPEDIDAS (solo diligenciar en caso de que aplique)			
AMPAROS	**VIGENCIA**		**VALOR AMPARADO**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	11/03/2025	30/09/2026	$ 757.582.566,70
Prestaciones sociales e indemnización	11/03/2025	11/03/2029	$ 378.791.283,35
Estabilidad de la obra	11/03/2026	11/03/2028	$ 236.718.812,00
Responsabilidad civil extracontractual	11/03/2025	11/03/2026	$ 711.750.000,00

5. ACTIVIDADES CONTRATADAS VIGENCIA 2025 ***(tal cual como aparecen en el contrato)***	**6. VERIFICACIÓN DEL CUMPLIMIENTO**
1. Mantenimiento al Material Vegetal Establecido proveniente de la vigencia 2024. 2. Movilización y Desmovilización de Equipos. 3. Remoción Mecánica de Sedimentos Mediante el Uso de Excavadora Brazo Largo y Explanación Lateral del Material sobrante de la Remoción. Incluye: Seguimiento y Control Topobatimétrico. 4. Localización, Trazado y Replanteo Topográfico.	Durante el periodo comprendido entre el 01 de febrero de 2026 y el 28 de febrero de 2026, el contratista de obra realizó las actividades propias del contrato de obra pública No. LP 005 de 2023, correspondientes a: 1. Movilización y Desmovilización de Equipos. 2. Remoción Mecánica de Sedimentos Mediante el Uso de Excavadora Brazo Largo y Explanación Lateral del Material sobrante de la Remoción. Incluye: Seguimiento y Control Topobatimétrico. 3. Localización, Trazado y Replanteo Topográfico. 4. Excavación manual. Incluye: Cargue, Retiro y Explanación lateral del Material de Excavación.

RECIBIDO A SATISFACCIÓN PROVEEDORES

5. Excavación manual. Incluye: Cargue, Retiro y Explanación lateral del Material de Excavación. 6. Concreto de F'c 3.000 PSI (21 Mpa) para solado de limpieza y nivelación de fondo de cimentación e = 0.05 m. Incluye transporte de materiales. 7. Construcción de Box Culvert en Concreto Reforzado de 4.000 PSI (28 Mpa) Con Baja Permeabilidad (Incluye: Transporte de Materiales. No incluye Acero de Refuerzo. 8. Suministro, Corte, Figuración y armado de Acero de Refuerzo Grado 60 con Fy 60.000 PSI (420 PSI). Incluye Transporte. 9. Concreto de F'c 4.000 PSI (28 Mpa) para construcción de losas de aproximación. Incluye: Formaletería, desencofre y Transporte de Materiales. 10. Aislamiento al Área Objeto de la Restauración Ecológica. 11. Establecimiento de la Estrategia de Restauración Ecológica. 12. Mantenimiento al Material Vegetal Establecido. 13. Salvamento de Fauna Acuática y Terrestre. 14. Implementación de Estrategia de Sensibilización y Participación Ambiental Dirigido a la Comunidad en la Zona de Influencia del Proyecto. 15. Mantenimiento Preventivo Estación de Monitoreo.	5. Construcción de Box Culvert en Concreto Reforzado de 4.000 PSI (28 Mpa) Con Baja Permeabilidad (Incluye: Transporte de Materiales. No incluye Acero de Refuerzo. 6. Suministro, Corte, Figuración y armado de Acero de Refuerzo Grado 60 con Fy 60.000 PSI (420 PSI). Incluye Transporte. 7. Aislamiento al Área Objeto de la Restauración Ecológica. 8. Establecimiento de la Estrategia de Restauración Ecológica. 9. Mantenimiento al Material Vegetal Establecido. 10. Salvamento de Fauna Acuática y Terrestre. 11. Mantenimiento Preventivo Estación de Monitoreo. **Avance Físico de la vigencia 2025:** 75,01%. **Avance Físico del periodo de las actas:** 75,01% **Avance Físico del total del contrato:** 3,27%. A continuación, se relacionan los documentos para el trámite del acta de obra No. 23 y factura FE No. 17: 12. Factura FE No. 17. 13. Acta de Obra No. 23 del periodo del 01 de febrero de 2026 al 28 de febrero de 2026. 14. Memorias de Cantidades. 15. Planos topográficos. 16. Certificación de paz y salvo de seguridad social y parafiscales. 17. Certificación bancaria. 18. Rut del Consorcio CGSM4. 19. Informe Mensual de Avance.

7. RIESGOS IDENTIFICADOS	8. SEGUIMIENTO / ESTADO DE LOS RIESGOS
1. Incumplimiento por retraso en la ejecución del contrato. 2. Abandono total del contrato.	En este periodo los riesgos identificados no se han materializado.

9. CUMPLIMIENTO:	[X] CUMPLE	☐ NO CUMPLE

FRANCISCO ALFONSO FERNANDEZ SALTAREN
REPRESENTANTE LEGAL
INTERVENTORES E INGENIERÍA S.A.S.
INTERVENTORÍA

VoBo. KATTY PAOLA AMAYA BRIEVA
SUPERVISOR
SUBDIRECCIÓN TÉCNICA
CORPAMAG