Dashboard Visitas Seguridad Electrónica

Filtros

Técnico:

Abonado: C122

Mes: ---------- de ----

Año: 2025

Número OT:


Aplicar Filtros Resetear Filtros


Información Cliente

CSID: C122
Cliente: C122 COLEGIO JOSE ELIAS PUYANA PRINCIPAL
Dirección: CLL 4 # 11-79 FLORIDABLANCA
NIT: 890212292-3

Total del Mes: 0 **Total del Trimestre:** 0 **Total Servicios:** 3 **Total Visitas:** 3

Visitas Último Trimestre





Fecha	# OT	Abonado	Motivo	Trabajo	Técnico	Cliente	PDF
2025-05-08	1307	C122 COLEGIO JOSE ELIAS PUYANA PRINCIPAL	Otro	Se retira el gprs del abonado c122 y se dejan la claves de fábrica	FABIAN ANDRES CONDE VILLAMIZAR	Edelberto Gonzales Amado	Ver PDF
2025-02-11	571	C122 COLEGIO JOSE ELIAS PUYANA PRINCIPAL	Mantenimiento Correctivo Alarma	Se realiza instalación de pánico inalámbrico Neo, se realizan pruebas y se deja el sistema funcionando correctamente.	DIEGO FERNANDO MEDINA HERNANDEZ	Edelberto González Amado	Ver PDF

Fecha	# OT	Abonado	Motivo	Trabajo	Técnico	Cliente	PDF
2025-02-03	516	C122 COLEGIO JOSE ELIAS PUYANA PRINCIPAL	Mantenimiento Correctivo Alarma	Se realizó la verificación de la partición 7 y se encontró que el botón de pánico de la zona 30 no se encontraba en el lugar por este motivo presentaba fallo al armar está partición, se deja fuera de programación la zona 30 par poder armar con normalidad ya se realizó una prueba y se confirmo el evento con la central.	FABIAN ANDRES CONDE VILLAMIZAR, DANIEL ENRIQUE BARBOSA REDONDO	Oriana Velasquez	Ver PDF

Dashboard Visitas Seguridad Electrónica

Filtros

Técnico:

Abonado: C143

Mes: ---------- de ----

Año: 2025

Número OT:


Aplicar Filtros Resetear Filtros


Información Cliente

CSID: C143
Cliente: C143 COLEGIO JOSE ELIAS PUYANA SEDE B
Dirección: CLL 5 # 14-15 LIMONCITO
NIT: 890212292-3

Total del Mes: 0 **Total del Trimestre:** 1 **Total Servicios:** 3 **Total Visitas:** 3

Visitas Último Trimestre





Fecha	# OT	Abonado	Motivo	Trabajo	Técnico	Cliente	PDF
2025-06-05	1593	C143 COLEGIO JOSE ELIAS PUYANA SEDE B	Otro	Se realiza el desmonte de los equipos del sistema de alarma, se retiran 7 sensores de movimiento inalámbricos , 4 magnéticos inalámbricos , 2 sensores de humo inalámbricos, 1 panel2032, 1 teclado, 1 batería 12v7h,1 transformador, 1 host, 1 sirena de 20w, 2 botones de pánico Neo.	FABIAN ANDRES CONDE VILLAMIZAR, DIEGO FERNANDO MEDINA HERNANDEZ	Luz Amparo Arenas	Ver PDF
2025-05-08	1309	C143 COLEGIO JOSE ELIAS PUYANA SEDE B	Otro	Se retira gprs	FABIAN ANDRES CONDE VILLAMIZAR	Ella Yurley Gonzalez	Ver PDF

Fecha	# OT	Abonado	Motivo	Trabajo	Técnico	Cliente	PDF
2025-03-03	760	C143 COLEGIO JOSE ELIAS PUYANA SEDE B	Visita Tecnica de Rutina	Presentaba falla de dispositivo sensor zona 20 sensor de humo fondo de la sala de informática, se le cambian las baterías y se borra la falla	JESUS ALBERTO QUIÑONEZ MERCHAN	Yurley Gonzales	Ver PDF

Dashboard Visitas Seguridad Electrónica

Filtros

Técnico:

Abonado: C213

Mes: ---------- de ----

Año: -- Año --

Número OT:


Aplicar Filtros Resetear Filtros


Información Cliente

CSID: C213
Cliente: C213 COLEGIO JOSE ELIAS PUYANA CUMBRE SEDE C
Dirección: CLL 34 # 9 E-91
NIT: 890212292-3

Total del Mes: 0 **Total del Trimestre:** 3 **Total Servicios:** 4 **Total Visitas:** 4

Visitas Último Trimestre





Fecha	# OT	Abonado	Motivo	Trabajo	Técnico	Cliente	PDF
2025-07-15	1916	C213 COLEGIO JOSE ELIAS PUYANA CUMBRE SEDE C	Mantenimiento Correctivo Alarma	Se realiza el cambio de baterías zona 21 humo informática piso 3.	DIEGO FERNANDO MEDINA HERNANDEZ	Mónica Ortiz	Ver PDF

Fecha	# OT	Abonado	Motivo	Trabajo	Técnico	Cliente	PDF
2025-06-12	1671	C213 COLEGIO JOSE ELIAS PUYANA CUMBRE SEDE C	Mantenimiento Correctivo Alarma	Se realiza instalación de sensor de movimiento, magnético y sensor de humo en la sala de informática piso 1 se realizan pruebas de armado y desarmado se particionan sensores y se deja el sistema funcionando correctamente.	FABIAN ANDRES CONDE VILLAMIZAR, DIEGO FERNANDO MEDINA HERNANDEZ	Monica Ortiz	Ver PDF
2025-06-05	1598	C213 COLEGIO JOSE ELIAS PUYANA CUMBRE SEDE C	Otro	Se realiza el desmonte de los equipos cableados se le entregan al cliente y se instala alarma Neo inalámbrica con su respectiva zonificación se instalan equipos en el área de coordinación y sala de informática piso 3 , se realizan pruebas de armado y desarmado locales, se levanta nueva zonificación y se deja pendiente la instalación de 1 sensor de humo, 1 magnético y 1 movimiento ya que la persona encargada del salón de informática piso 1 no se encontraba y no habían llaves, se deja pendiente la instalación de ese salón	FABIAN ANDRES CONDE VILLAMIZAR, DIEGO FERNANDO MEDINA HERNANDEZ	Alejandra Ortiz	Ver PDF
2025-02-25	708	C213 COLEGIO JOSE ELIAS PUYANA CUMBRE SEDE C	Visita Tecnica de Rutina	Se recibe falla de comunicación a la central de monitoreo, se llega al colegio y no se puede acceder al panel ya que no hay escalera en el sitio se requiere reagendar la visita, la alarma queda incomunicada hasta nueva visita	JESUS ALBERTO QUIÑONEZ MERCHAN	Orlando blanco	Ver PDF