SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SGSST FORMATO DE INSPECCIÓN DE ESLINGA		
CÓDIGO:FOR.SGSST.062	**FECHA: 01-08-2023**	**VERSIÓN: 001**


ascenco
ELIMINANDO BARRERAS

MODELO O REFERENCIA	WCOEXA22	MARCA	DELTA PLUS	SERIAL	6120 70

FECHA DE FABRICACIÓN	DD	MM	AA	FECHA PRIMERA PUESTA EN SERVICIO	DD	MM	AA
	09	01	2025		08	03	2025

FECHA DE LA INSPECCIÓN	DD	MM	AA	INSPECCIONADO POR	YESICA ZAPATA
	08	03	2025		

Criterios de inspección		CR CRITICIDAD			1 CRITICO	2 ACEPTABLE
1	**CONDICION DEL TEJIDO O CORREA**	**SI**	**NO**	**CR***	**OBSERVACIONES**	
1.1	Cortes o rotura del tejido, deshilachadas		X			
1.2	Desgaste, deformación o desgarro		X			
1.3	Estiramiento o elongación excesiva		X			
1.4	Deterioro general		X			
1.5	Corrosión por exposición a químicos		X			
1.6	Quemaduras		X			
1.7	Otros		X			
2	**GANCHOS DE RESORTE (Mosquetones)**					
2.1	Deformaciones		X			
2.2	Desgaste		X			
2.3	Picaduras, grietas		X			
2.4	Ajuste inadecuado o incorrecto del cierre		X			
2.5	Corrosión		X			
2,6	Otros		X			
3	**COSTURAS**					
3.1	Cortaduras		X			
3.2	Deshilachamiento		X			
3.3	Hilos faltantes		X			
3.4	Quemaduras		X			
3.5	Exposición a Productos Químicos		X			
4	**AMORTIGUADOR DE IMPACTO**					
4.1	Recubrimiento protector (plástico ó tejido)		X			
4.2	Hilos Cortados o faltantes		X			
4.1	Indicador de activación o sobrecarga		X			
4.2	Desplegado		X			
4.3	Quemaduras		X			
4.4	Otros		X			



OBSERVACIONES	**Paso la inspección**			
	SI	X	**NO**	