SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SGSST
FORMATO DE INSPECCIÓN DE ESLINGA

CÓDIGO:FOR.SGSST.062	FECHA: 01-08-2023	VERSIÓN: 001


ascenco
ELIMINANDO BARRERAS

MODELO O REFERENCIA	LT37R	MARCA	LINK TECH	SERIAL	372125010035

FECHA DE FABRICACIÓN	DD	MM	AA	FECHA PRIMERA PUESTA EN SERVICIO	DD	MM	AA
	01	01	2025		08	03	2025

FECHA DE LA INSPECCIÓN	DD	MM	AA	INSPECCIONADO POR
	08	03	2025	YESICA ZAPATA

Criterios de inspección		CR CRITICIDAD			1 CRITICO	2 ACEPTABLE
1	**CONDICION DEL TEJIDO O CORREA**	**SI**	**NO**	**CR***	**OBSERVACIONES**	
1.1	Cortes o rotura del tejido, deshilachadas		X			
1.2	Desgaste, deformación o desgarro		X			
1.3	Estiramiento o elongación excesiva		X			
1.4	Deterioro general		X			
1.5	Corrosión por exposición a químicos		X			
1.6	Quemaduras		X			
1.7	Otros		X			
2	**GANCHOS DE RESORTE (Mosquetones)**					
2.1	Deformaciones		X			
2.2	Desgaste		X			
2.3	Picaduras, grietas		X			
2.4	Ajuste inadecuado o incorrecto del cierre		X			
2.5	Corrosión		X			
2,6	Otros		X			
3	**COSTURAS**					
3.1	Cortaduras		X			
3.2	Deshilachamiento		X			
3.3	Hilos faltantes		X			
3.4	Quemaduras		X			
3.5	Exposición a Productos Químicos		X			
4	**AMORTIGUADOR DE IMPACTO**					
4.1	Recubrimiento protector (plástico ó tejido)		X			
4.2	Hilos Cortados o faltantes		X			
4.1	Indicador de activación o sobrecarga		X			
4.2	Desplegado		X			
4.3	Quemaduras		X			
4.4	Otros		X			



OBSERVACIONES

Paso la inspección			
SI	X	**NO**	