INSTITUCION EDUCATIVA DISTRITAL NUESTRA SEÑORA DEL ROSARIO
Preescolar, Primaria y Secundaria – Res. 00990 de febrero 17 de 2022
NIT: 802.007.817-1 – DANE 108001003475
Dirección: Calle 43 46-98 Celular: 300 517 0672
Email: ied.nuestraseñoradelrosario@sedbarranquilla.edu.co

CONSTANCIA DE IDONEIDAD

No. 004-2025
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE AIRES ACONDICIONADOS

CERTIFICA

La suscrita Rectora – Ordenadora del Gasto de la Institución Educativa Distrital Nuestra Señora del Rosario, se requiere efectuar la contratación para el Mantenimiento Preventivo de los Treinta y Tres (33) equipos del aire acondicionado así: A continuación, detallamos el DIAGNOSTICO de los trabajos a realizar los mantenimientos: -Lavado y mantenimiento general de los aires acondicionados de la institución. Arreglo de la tarjeta del aire del salón de 3° de primaria. Presenta una falla y no se apaga. Se Debe realizar una (1) completa carga de gas refrigerante R-22 al aire del salón de 8°C. Se debe realizar una (1) completa carga de gas refrigerante R-410 al aire del salón de 6°C. Se Debe realizar completa una (1) completa carga de gas refrigerante R-22 al aire del salón de 11° en el segundo piso. Se debe realizar una (1) completa carga de gas refrigerante R-410 al aire del salón de 9°C en el segundo piso. Cambio de breker en los aires de los salones de 11°A, 11°B y 10° debido que por los bajones de la Luz están bastante deteriorado. Se debe realizar una (1) completa la carga de gas refrigerante R-410 al aire ubicado frente a la sala de profesores). A este equipo se le debe corregir ya que se le encuentro un escape en el condensador se le debe corrige y queda funcionando. Revisión y arreglo del aire ubicado en el salón de 3° en el segundo piso. Sólo se debe gradúa el control, se encuentra desprogramado. Se debe de realizar Limpieza y lavado de los filtros de todos los aires de la institución. Revisión y arreglo del aire que está en el salón frente a la casita. Se debe completa una (1) la carga de refrigerante R-22 y queda funcionando. El aire acondicionado del salón de 3° en el segundo piso no estaba enfriando, se esta congelando la tubería, hay que bajar la carita y se debe de completar una carga. Al aire ubicado en el salón frente a la sala de profesores tiene un corto el capacitor esta para cambio, -Se debe de realizar la limpieza de los desagües de los aires de 11°A, 11°B y 10°. Realizar la revisión y arreglo respectiva del aire de 11°C, ya que presenta un ruido en la carita. Mano de obra y compra de partes eléctricas y gas.

El cual deberá ser ejecutado por una persona natural o jurídica que demuestre la idoneidad o experiencia requerida en los aspectos indicados en el estudio previo.

En virtud de lo anterior y revisada la propuesta, y experiencia y demás soportes documentales presentados por el Contratista **DANIEL ANTONIO MEDINA PIÑA,** también mayor de edad, con C.C. N°12.593.578 de Plato – Magdalena, residenciado en la Carrera 18C 66ª 04, con nomenclatura del Municipio de Soledad - Atlántico es una empresa/persona que cuenta con idoneidad y la experiencia en este ramo como lo justifica su hoja de vida y el certificado expedido en los que ha ocupado en las instituciones educativas Públicas y en el sector privado, requerida para desarrollar las

actividades relacionadas con el objeto contractual descrito anteriormente, de conformidad con el Decreto 1082 de 2015.

El cual fue asignado la contratación No. 004-2025, por valor de CINCO MILLONES VEINTICINCO MIL PESOS M.**L ($5.025.000**) el cual no supera los Veinte (20) SMMLV.

Para constancia se firma, en el Distrito de Barranquilla - Atlántico, a los Treinta (30) días del mes de Abril de 2025.

Mag. ISABEL CECILIA REYNEL BELEÑO
c.c.32.782.120 de Bquilla
Rectora – Ordenadora del Gasto