



**ANEXO 2.4.15 INVENTARIO DE PREDIOS, ACTAS
DE VECINDAD DE INICIO**

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO

FRENTE DE OBRA

CANADA I – SAN CRISTÓBAL



PREDIO D074

INVENTARIO PREDIAL PREDIOS ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, CERRAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PREDIOS PRODUCTO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.

BARRIO		CANADÁ I (D974)				LOCALIDAD	SAN CRISTÓBAL					
No. DE ACTA	FECHA DE LEVANTAMIE	DIRECCIÓN	NOMBRE DE PROPIETARIO O REPRESENTANTE DEL PREDIO	FIRMA DEL PROPIETARIO Y/O ENCARGADO	TELÉFONO	TIPO DE PREDIO				REGISTRO		OBSERVACIONES ANEXO UBICACIÓN
						CASA	APTO	LOTE	OTRO	FACHADA	INTERNA	
117	27/03/2026	CRA 2 A ESTE # 45 - 08 SUR	LUZ ADRIANA PÉREZ	PLINIO GONZALO RAMÍREZ	3209537290	X					X	

804 de 1676

  		ACTA DE VECINDAD INICIAL		CÓDIGO:	GMR-FT-16	VERSIÓN:	1
				CÓDIGO DOCUMENTAL			
CONTRATO No.:	FONDIGER 098 - 2025						
OBJETO:	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, CERRAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PREDIOS PRODUCTO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.						
CONTRATISTA:	CONSORCIO VB.ADECUACIONES						
INTERVENTOR:	CONSORCIO DEMOLICIÓN VELNEC						
REGISTRO No.	117	FECHA	27/03/26	ELABORÓ	Deisy Holano	REVISÓ	HÉCTOR BELTRÁN
1. REGISTRO FOTOGRÁFICO				2. DATOS DEL PREDIO			
 				PROPIETARIO: <u>Prof. Adriana Pérez Gontale</u> DIRECCIÓN: <u>Km 2A este # 45-08 sur</u> TELÉFONO: <u>3209537290</u> No. PISO: <u>1</u> FREMTE (M): _____ ESTRATO: _____ SERVICIOS PÚBLICOS AGUA: <u>SI</u> OBSERVACIONES: _____ ALCANTARILLADO: <u>SI</u> ENERGÍA: <u>SI</u> TELÉFONO: <u>NO</u> GAS: <u>SI</u>			
3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrapado, vidrieras, otros)				TIPO DE PREDIO SIN EDIFICAR OTRO: _____ CUAL: _____ USO ACTUAL VIVIENDA ☒ OFICINAS PARQUEADERO SECRETARÍA SALÓN OTRO: _____ CUAL: _____			
ACTA DE VECINDAD INICIAL DIRECCIÓN: <u>Km 2A este # 45-08 sur</u> BARRIO: <u>Canadell</u> LEVANTAMIENTO TÉCNICO El presente levantamiento tiene como objetivo dejar constancia detallada del estado físico, constructivo y estructural del inmueble, previo al inicio de las actividades del proyecto, con el fin de establecer una línea base técnica que permita la trazabilidad y posterior verificación de posibles afectaciones derivadas de la ejecución de las obras. En cumplimiento de las actividades programadas y contando con la autorización expresa del propietario, se realizó un recorrido técnico y social por <u>1</u> nivel(es) del inmueble. La visita fue acompañada por <u>Plinio Gontale Ramirez</u> , propietario(a) y/o encargado(a) del inmueble, quien permitió el ingreso al predio y suscribió el acta correspondiente. Durante el recorrido se efectuó un registro fotográfico y filmico, documentando de manera detallada las condiciones existentes del inmueble al momento del levantamiento.							

BOT de 1676

Se realiza inspección en el predio colindante con el D074, correspondiente a la vivienda ubicada en la Carrera 2A Este # 45-08 Sur.

El muro colindante con el predio a demoler presenta fisuras visibles. La puerta de garaje es metálica y presenta sectores con oxidación. Asimismo, cuenta con un vidrio que presenta una fisura en la parte superior. En el marco de la puerta se observa desprendimiento de la mampostería y fisuras en la parte superior.

La vivienda cuenta con una ventana metálica cuyos vidrios se encuentran en buen estado, sin fisuras. Sin embargo, se evidencian fisuras a lo largo de toda la mampostería del muro.

La puerta de acceso a un apartamento presenta desprendimientos en la zona del marco, y en su parte inferior también se observa deterioro de la mampostería.

En el acceso al garaje, la columna de la vivienda presenta desprendimientos y fisuras en la mampostería. El muro colindante con el predio a demoler presenta múltiples fisuras.

La cubierta es en teja Eternit, soportada por vigas de madera que se encuentran amarradas con alambre, evidenciando deterioro por humedad y múltiples empalmes. En la zona media de la cubierta se observa un resane. Además, se presenta una ruptura en el muro en esta misma zona.

En la parte posterior del muro del garaje se evidencian filtraciones de humedad, desprendimiento de la mampostería y la presencia de bloques sobrepuestos que sirven de soporte para una viga de madera, la cual no se extiende de manera continua hasta el otro muro, encontrándose interrumpida.

Se observa tubería de agua potable expuesta, así como humedad y presencia de moho en las tejas. También se evidencian tuberías eléctricas y cableado expuesto. La vivienda cuenta con una luminaria tipo roseta, y en la parte superior se observan puntos de luz en la zona de la cubierta.

En el portón se presentan fisuras y desprendimiento de la mampostería. Se identifica un resane en el muro debido al paso de tubería eléctrica, y la tubería de gas se encuentra expuesta a lo largo del muro. El interruptor de encendido de la luz presenta el cableado expuesto.

El piso es en concreto y presenta un avanzado estado de deterioro, con múltiples rupturas en diferentes zonas. Se observa un taponamiento en madera en una sección del mismo.


En el acceso al apartamento, el cielo raso en madera presenta un avanzado deterioro. El enchape del piso evidencia desgaste natural.

El baño, contiguo al garaje, se encuentra parcialmente enchapado, presentando faltantes en la parte superior del enchape. En el muro colindante se observa la cubierta, con vigas en madera, una luminaria tipo roseta y cableado eléctrico expuesto. Por este sector también pasa la tubería de gas.

En la parte superior se ubica la cocina, cuyos muros colindantes con el predio a demoler presentan deterioro general. En la parte superior se observa una cubierta que funciona como canal de aguas lluvias. En la zona posterior se encuentra un cuarto con muro colindante.

La vivienda cuenta con muros independientes que no son compartidos con otras edificaciones. Se identifica un muro en drywall con fisuras en la parte superior. El cielo raso en PVC se encuentra en buen estado.

Se observa una claraboya sin cobertura adecuada, la cual ha sido reemplazada parcialmente con una teja para permitir el paso de luz entre la cubierta y la habitación contigua. En esta zona, al igual que en otras áreas, se presenta cielo raso deteriorado, luminaria tipo roseta y cableado eléctrico expuesto.





PROPIETARIO ENCARGADO O JAC
Firma: [Signature]
Nombre: Donato Canales
C.C. / NIT: 10325019
cel: 3238017319

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Firma: [Signature]
Nombre: Andrés Colorado
C.C. / NIT: 26066821

REPRESENTANTE INTERVENTORA
Firma: [Signature]
Nombre: Heidy Beltrán
C.C. / NIT: 1813624493

809 de 1676

409

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO

FRENTE DE OBRA VILLA GLORIA I – CIUDAD BOLÍVAR

PREDIO D058

INVENTARIO PREDIAL PREDIOS ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, CERRAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PREDIOS PRODUCTO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.

BARRIO		VILLA GLORIA I				LOCALIDAD		CIUDAD BOLIVAR				
No. DE ACTA	FECHA DE LEVANTAMIENTO	DIRECCIÓN	NOMBRE DE PROPIETARIO O REPRESENTANTE DEL PREDIO	FIRMA DEL PROPIETARIO Y/O ENCARGADO	TELÉFONO	TIPO DE PREDIO				REGISTRO		OBSERVACIONES ANEXO UBICACIÓN (INFORME - ANEXO)
						CASA	APTO	LOTE	OTRO	FACHADA	INTERNA	
118	31/03/2026	CLL 60 I SUR # 18 L - 12	MAICOL RAMÍREZ	MAICOL RAMÍREZ	3044141400	X					X	
119	1/04/2026	CRA 18 L # 69 H - 69 SUR	GLORIA VARGAS	ANDREA VELANDIA	3112093323	X					X	
120	1/04/2026	CRA 18 L CON CLL 68 H SUR	JAC	MIGUEL GUERERO	3124670888				X			VÍAS

810 de 1676

  		ACTA DE VECINDAD INICIAL		CÓDIGO:	GMR-FT-16	VERSIÓN:	1
				CÓDIGO DOCUMENTAL			
CONTRATO No.:		FONDIGER 088 - 2025					
OBJETO:		CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, CERRAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PREDIOS PRODUCTO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.					
CONTRATISTA:		CONSORCIO VBADECUACIONES					
INTERVENTOR:		CONSORCIO DEMOLICIÓN VELNEC					
REGISTRO No.	118	FECHA	31	03	26	ELABORÓ	Deisy Molano
				REVISÓ		HÉCTOR BELTRÁN	
1. REGISTRO FOTOGRÁFICO				2. DATOS DEL PREDIO			
 				PROPIETARIO: <u>Maicol Ramirez</u> DIRECCIÓN: <u>Calle 69 i Sur # 181-12</u> TELÉFONO: <u>304141400</u> FRENTE (M): <u> </u>			
				No. PISOS: <u>1</u> ESTRATO: <u>1</u>			
				SERVICIOS PÚBLICOS			
				OBSERVACIONES			
				AGUA: <u>SI</u> ALCANTARILLADO: <u>N</u> ENERGÍA: <u>SI</u> TELÉFONO: <u>N</u> GAS: <u>N</u>			
TIPO DE PREDIO				BEN DE INTERÉS CULTURAL		VIVIENDA	
				SIN EDIFICAR		OFICINAS	
				OTRO		PARQUEADERO	
				CUAL		RECREACIONAL	
				BALDÍO			
				OTRO		CUAL	
3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrapiso, cubiertas, otros)							
ACTA DE VECINDAD INICIAL DIRECCIÓN: <u>Calle 69 i Sur # 181-12</u> BARRIO: <u>Villa Gloria</u>							
LEVANTAMIENTO TÉCNICO El presente levantamiento tiene como objetivo dejar constancia detallada del estado físico, constructivo y estructural del inmueble, previo al inicio de las actividades del proyecto, con el fin de establecer una línea base técnica que permita la trazabilidad y posterior verificación de posibles afectaciones derivadas de la ejecución de las obras. En cumplimiento de las actividades programadas y contando con la autorización expresa del propietario, se realizó un recorrido técnico y social por <u>1</u> nivel(es) del inmueble. La visita fue acompañada por <u>Maicol Ramirez</u> , propietario(a) y/o encargado(a) del inmueble, quien permitió el ingreso al predio y suscribió el acta correspondiente. Durante el recorrido se efectuó un registro fotográfico y filmico, documentando de manera detallada las condiciones existentes del inmueble al momento del levantamiento.							

Se realiza inspección en la vivienda ubicada en la calle 69 l Sur # 18L - 12. La fachada presenta cubierta en tejas de zinc en el primer acceso. El piso es de concreto en obra gris y presenta un deterioro natural. La cubierta está conformada por tejas de zinc soportadas por cerchas de madera, las cuales se encuentran ancladas y amarradas, sin estar empotradas en los muros.

En el acceso al primer apartamento, el muro se encuentra en terminación de bloque. Cuenta con una ventana metálica con dos vidrios en buen estado y uno faltante. La puerta de acceso es metálica; tiene dos vidrios, uno en buen estado y otro con ruptura. El piso presenta desgaste natural. La cocina dispone de un mesón soportado por vigas de madera empotradas en los muros; este se encuentra en bloque y no tiene terminación en obra gris.

En el acceso a la habitación, la cubierta es en placa fácil. Se observa una luminaria de roseta con desprendimiento, se evidencia el cableado eléctrico expuesto. El muro colindante con el predio a demoler presenta fisuras en uno de los bloques, y en esta pared también se evidencian otras fisuras.

En esta zona se identifican múltiples fisuras en el muro colindante, así como en el lateral, donde se presenta una fisura en la parte superior. El entrepiso es en placa fácil; no se evidencian rupturas ni fisuras en los bloques, y el piso presenta deterioro natural.

Se evidencia una fisura en un vidrio, el cual no comparte muro en esta zona. En la parte inferior se encuentra un terreno en concreto ciclópico. También se observa la demolición de un muro que colindaba con esta infraestructura.

El muro colindante con el predio cuenta con dos ventanas aparentemente en buen estado; sin embargo, presenta el faltante de uno de los vidrios. Desde este punto se evidencia el predio a demoler. La cubierta es en placa fácil y no presenta fisuras visibles, y el muro tampoco evidencia rupturas ni fisuras aparentes. La luminaria de roseta tiene el cableado eléctrico expuesto.

Se da cierre a la descripción de la presente acta

[illegible]

9471 28 715



Firma: [Signature]
 Nombre: María Lourdes Novelo
 C.C./NIT: 1032 342 412

Firma: [Signature]
 Nombre: Andrés Colorado
 C.C./NIT: 8606667

Firma: [Signature]
 Nombre: María Beltrán
 C.C./NIT: 800624493

813 de 1676

407

		ACTA DE VECINDAD INICIAL				CÓDIGO: GMR-FT-16 CÓDIGO DOCUMENTAL:	VERSIÓN: 1		
CONTRATO No.:		FONDIGER 088 - 2025							
OBJETO:		CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REALISTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, CERRAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PREDIOS PRODUCTO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.							
CONTRATISTA:		CONSORCIO VB.ADECUACIONES							
INTERVENTOR:		CONSORCIO DEMOLICIÓN VELNEC							
REGISTRO No.	119	FECHA	1	4	2026	ELABORÓ	DEISY MOLANO	REVISÓ	HÉCTOR BELTRÁN
1. REGISTRO FOTOGRÁFICO					2. DATOS DEL PREDIO				
					PROPIETARIO GLORIA VARGAS				
					DIRECCIÓN CRA 18 L # 69 H - 69 SUR VILLA GLORIA				
					TELÉFONO 3112093323				
					FRENTE (M)				
					SERVICIOS PÚBLICOS				
					AGUA SI				
					ALCANTARILLADO SI				
					ENERGÍA SI				
					TELÉFONO SI				
					GAS SI				
TPO DE PREDIO BIEN DE INTERÉS CULTURAL SIN ESTRUCTURA OTRO: CUAL					USO ACTUAL VIVIENDA OFICINAS PARQUEADERO RECREACIONAL BALDÍO OTRO: CUAL				
3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrapes, cubiertas, etc.)									
ACTA DE VECINDAD INICIAL DIRECCIÓN: CRA 18 L # 69 H - 69 SUR BARRIO: VILLA GLORIA I LEVANTAMIENTO TÉCNICO El presente levantamiento tiene como objetivo dejar constancia detallada del estado físico, constructivo y estructural del inmueble, previo al inicio de las actividades del proyecto, con el fin de establecer una línea base técnica que permita la trazabilidad y posterior verificación de posibles afectaciones derivadas de la ejecución de las obras. En cumplimiento de las actividades programadas y contando con la autorización expresa del propietario, se realizó un recorrido técnico y social por cuatro (4) niveles del inmueble. La visita fue acompañada por ANDREA VELANDIA propietario(a) y/o encargado(a) del inmueble, quien permitió el ingreso al predio y suscribió el acta correspondiente. Durante el recorrido se efectuó un registro fotográfico y filmico, documentando de manera detallada las condiciones existentes del inmueble al momento del levantamiento.									

014 de 1576

Se realiza la inspección en el predio ubicado en la carrera 18L # 69H-69 Sur, el cual colinda con el predio D058, actualmente en proceso previo de demolición.

El inmueble cuenta con tres pisos más terraza. En la parte inferior de la fachada se evidencia humedad; en la parte superior se observa una dilatación, coincidente con el predio D058. Se presentan zonas con humedad y desprendimiento de pañete, así como deterioro en la pintura.

El andén se encuentra en buen estado general, aunque presenta desgaste por uso natural. Se identifican fisuras en la losa de entrepiso y en el pañete.

En el primer piso se observa humedad en la parte inferior de los muros, con desprendimiento de pintura y afectaciones en el pañete.

Uno de los baños, completamente enchapado, presenta desgaste natural y sin defectos visibles en el sanitario. Existe una llave instalada y los enchapes evidencian desportillamientos en la parte inferior.

En la escalera hacia el segundo piso se observa una regata correspondiente a la acometida de un pequeño tablero de circuitos. En esta zona hay humedad y desprendimiento de pañete y pintura. La regata continúa a lo largo del recorrido hacia el segundo piso.

Al final de la escalera se encuentra un patio de ropas, donde se evidencia humedad y desprendimiento de pintura hacia el costado colindante con el predio D058.

Otro baño, también colindante con el predio D058, presenta una regata para un tubo bajante de aguas lluvias conectado al sistema sanitario. El cielo raso es en PVC y se encuentra en buen estado, al igual que el enchape y el sanitario. Se observa un vidrio fracturado y presencia de humedad que se extiende hacia el tercer piso, junto con desprendimiento de pañete.

La cocina cuenta con enchape y cielo raso en PVC en buen estado. El mesón también está enchapado y el piso es en tableta tipo Cúcuta. Se identifica un vano sin vidrio, cubierto con cartón; en uno de los costados hay un recubrimiento con celofán y pañete de color azul.

En un cuarto contiguo a la cocina, con cielo raso en PVC, el muro presenta humedad y ha sido resanado. El piso es en baldosa del mismo material. Se percibe un olor fuerte a humedad y desprendimiento de pintura. Asimismo, se observa desprendimiento de pañete en la parte inferior del muro colindante con la cocina.

Otro cuarto inspeccionado se encuentra en condiciones relativamente buenas, con pintura reciente y resanes. Sin embargo, detrás de la puerta y en el marco se evidencian reparaciones. La puerta es de madera entamborada.

En un cuarto de mayor tamaño se observa humedad en la parte superior de los muros; la pintura está deteriorada por uso y la placa presenta resanes con desgaste normal. Existe un cuarto adicional al que no fue posible ingresar por encontrarse ocupado. Desde el exterior se observa una puerta de madera con desgaste natural y una ventana con vidrios en buen estado.

En el muro que bordea la escalera hacia el tercer piso se presenta desprendimiento de pañete, tanto en la cara interna como en el costado colindante con el predio D058.

En la escalera se identifican resanes y una regata correspondiente a tubería de agua potable.

En el tercer piso hay otra cocina con presencia de humedad. La losa del techo presenta fisuras y resanes. En el mesón, una baldosa está desportillada. El enchape de la losa de entrepiso evidencia humedad y deterioro en la pintura.

Se identifica un tramo con material desportillado, además de humedad en la losa de entrepiso de cubierta y hacia el predio a demoler. También hay desprendimiento de pañete en el costado colindante con el predio D058.

Un cuarto utilizado como estudio presenta deterioro general; la ventana conserva sus vidrios en buen estado, pero se evidencian múltiples fisuras en el pañete de los muros.

En otro cuarto se observa humedad y deterioro por uso, con pintura afectada y piso en buen estado.

Existen otros cuartos que no están habitados y no colindan directamente con el predio a intervenir. En uno de estos espacios se observa que hace falta una losa de la claraboya.

En el último piso se encuentra un baño adicional colindante, cuyo muro presenta alta humedad y desprendimiento de pintura.

A través de la escalera se accede a la terraza, ubicada en el nivel superior. Esta colinda con el predio D058 y se encuentra en estado relativamente bueno, con presencia leve de humedad en la zona de lavado. El piso está en buen estado, y la cocineta presenta pintura reciente.

Existe un cuarto adicional que colinda directamente con el predio a demoler. Se solicita a la propietaria retirar las plantas ubicadas cerca del muro medianero. Dicho muro presenta fisuras en una mocheta; este elemento corresponde al límite del predio intervenido, hasta donde se extenderá la demolición. La placa se encuentra en obra gris y presenta múltiples fisuras.

gr de 1676

408



PROPIETARIO, ENCARGADO O JAC

Finca Andacancha

Nombre: Lut Andrie Vasquez Velazco
C.C./INT: 1013006165

3212142264

REPRESENTANTE CONTRATISTA

Finca

Nombre: Andrés Colorado
C.C./INT: 860566221

REPRESENTANTE INTERVENIENTOS

Finca

Nombre: Haroldo Beltrán
C.C./INT: 1012624443

  		ACTA DE VECINDAD INICIAL				CÓDIGO:	GMR-FT-16	VERSIÓN:	1			
						CÓDIGO DOCUMENTAL						
CONTRATO No. 1		FONDIGER 088 - 2008										
OBJETO:		CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, CERRAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PREDIOS PRODUCTO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.										
CONTRATISTA:		CONSORCIO VBADECUACIONES										
INTERVENTOR:		CONSORCIO DEMOLICIÓN VELNEC										
REGISTRO No.	120	FECHA	1	4	2008	ELABORÓ	DEISY MOLANO		REVISÓ	HÉCTOR BELTRÁN		
1. REGISTRO FOTOGRÁFICO						2. DATOS DEL PREDIO						
 						PROPIETARIO	VÍAS - ESPACIO PÚBLICO					
						DIRECCIÓN	CRA 18L # 69H 61 SUR - VILLA GLORIA					
						TELÉFONO						
						FRENTE (M)						
						SERVICIOS PÚBLICOS					NO. Pisos	
						OBSERVACIONES					ESTRATO	
						AGUA	SIN					
						AL CANTARELLADO	NO					
						ENERGÍA	NO					
						TELÉFONO	NO					
GAS	NO											
TIPO DE PREDIO						BIEN DE INTERÉS CULTURAL						
						SIN ESPECIFICAR						
USO ACTUAL						VIVIENDA						
						OFICINAS						
						PARKING/ESTACIONAMIENTO						
						RECREACIONAL						
						BALDÍO						
						OTRO		CUAL				
3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de estacionamiento, cubiertas, otros)												
LEVANTAMIENTO DE VIAS DIRECCIÓN: CARRERA 18L # 69H 61 SUR BARRIO: VILLA GLORIA I LEVANTAMIENTO TÉCNICO A continuación, se describe el estado de las vías colindantes del predio a demoler que es el D058: Son en su mayoría en losas de concreto y andenes de adoquín. Las vías presentan grietas por fatiga en varios sentidos y zonas deterioradas. Hay desgaste en la superficie de algunos tramos y las juntas del concreto están en mal estado y sin sellar y se ve un leve desprendimiento del concreto de las losas que bordea las alcantarillas.												


617 de 1676

407

En el andén de un predio se evidencia un hueco cerca de la acometida de un contador de gas natural donde hubo una excavación, los andenes tienen piezas sueltas, daños y vegetación creciendo entre las juntas. Algunos de los bordillos están deteriorados y fragmentados.

La señalización horizontal del cruce peatonal está muy desgastada y casi no se ve. Se pueden observar señales de tránsito verticales de pare y prohibido parquear en buen estado.

Se da cierre a la descripción de la presente acta.



769.1 de 818



1013674493

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO

**FRENTE DE OBRA
GLORIA ORIENTAL D – SAN
CRISTÓBAL**

PREDIO D083 – D084

INVENTARIO PREDIAL PREDIOS ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE. LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, CERRAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PREDIOS PRODUCTO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.

BARRIO		GLORIA ORIENTAL D				LOCALIDAD		SAN CRISTÓBAL				
No. DE ACTA	FECHA DE LEVANTAMIENTO	DIRECCIÓN	NOMBRE DE PROPIETARIO O REPRESENTANTE DEL PREDIO	FIRMA DEL PROPIETARIO Y/O ENCARGADO	TELÉFONO	TIPO DE PREDIO				REGISTRO		OBSERVACIONES ANEXO UBICACIÓN (INFORME - ANEXO)
						CASA	APTO	LOTE	OTRO	FACHADA	INTERNA	
121	6/04/2025	DG 44 SUR # 3 D - 25 ESTE	YOLANDA CEPEDA	YOLANDA CEPEDA	3123218019	X					X	
122	8/04/2025	CLL 45 SUR # 3 D - 12 ESTE	VÍCTOR ARMANDO PÁEZ	VÍCTOR ARMANDO PÁEZ	3224601423	X					X	
123	8/04/2025	CLL 45 SUR CON CRA 3D ESTE	JAC	PEDRO PABLO RICO	3142313369				X			VÍAS
124	8/04/2025	CL 44 A SUR CON CRA 3D ESTE	JAC	PEDRO PABLO RICO	3142313369				X			VÍAS

822 de 1676

		ACTA DE VECINDAD INICIAL				CÓDIGO:	GMR-FT-16	VERSIÓN:	1												
						CÓDIGO DOCUMENTAL															
CONTRATO No.:		FONDIGER 088 - 2023																			
OBJETO:		CONTRATACIÓN A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESDOMBROS, CERRAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PREDIOS PRODUCTO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.																			
CONTRATISTA:		CONSORCIO VLADECUACIONES																			
INTERVENTOR:		CONSORCIO DEMOLICIÓN VELNEC																			
REGISTRO No.	121	FECHA	6	4	2025	ELABORÓ	DEISY MOLANO		REVISÓ	HÉCTOR BELTRÁN											
1. REGISTRO FOTOGRÁFICO						2. DATOS DEL PREDIO															
						PROPIETARIO					YOLANDA CEPEDA										
						DIRECCIÓN						DG 44 SUR # 3D - 25 ESTE GLORIA ORIENTAL									
						TELÉFONO						3123218019									
						PRENTE (M)						No. PISOS					1				
												ESTRATO					1				
						SERVICIOS PÚBLICOS						OBSERVACIONES									
						AGUA						SIN									
						ALCANTARILLADO						S									
						ENERGÍA						S									
						TELÉFONO						N									
GAS						S															
TIPO DE PREDIO						USO ACTUAL					USO ANTERIOR										
						BIEN DE INTERÉS CULTURAL										VIVIENDA					X
						BIEN EDIFICAR										OFICINA					
						OTRO					CUAL					PARCELARIO REFORZAMIENTO					
																BALDÍO					
						OTRO					CUAL										
3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entropiso, cubiertas, otros)																					
ACTA DE VECINDAD INICIAL DIRECCIÓN: DG 44 SUR # 3D - 25 ESTE BARRIO: GLORIA ORIENTAL D LEVANTAMIENTO TÉCNICO El presente levantamiento tiene como objetivo dejar constancia detallada del estado físico, constructivo y estructural del inmueble, previo al inicio de las actividades del proyecto, con el fin de establecer una línea base técnica que permita la trazabilidad y posterior verificación de posibles afectaciones derivadas de la ejecución de las obras. En cumplimiento de las actividades programadas y contando con la autorización expresa del propietario, se realizó un recorrido técnico y social por tres (3) niveles (un piso a nivel y dos pisos de sótano) del inmueble. La visita fue acompañada por YOLANDA CEPEDA, propietario(a) y/o encargado(a) del inmueble, quien permitió el ingreso al predio y suscribió el acta correspondiente. Durante el recorrido se efectuó un registro fotográfico y filmico, documentando de manera detallada las condiciones existentes del inmueble al momento del levantamiento.																					

023 de 1676

Se realiza visita a la vivienda ubicada en la diagonal 44 A sur # 3D - 25, colindante con el predio D084. Se trata de una edificación aparentemente de un piso; sin embargo, la propietaria informa que cuenta con dos sótanos.

En la fachada se observa terminación en ladrillo. Dispone de una ventana metálica con fisura en uno de los vidrios. En la parte superior se presenta desprendimiento de un ladrillo, el cual evidencia dilatación. También cuenta con bajante de aguas lluvias, tubo sanitario y cubierta en teja de asbesto. En esta cubierta se evidencia aplicación de cemento en la parte superior, sellando las uniones con el muro colindante. Se identifica además una ventana metálica correspondiente al sótano, con vidrios en buen estado.

El acceso a la vivienda se realiza por una puerta metálica con vidrios en buen estado. El enchape del piso presenta deterioro natural. La cubierta está conformada por teja plástica y teja de asbesto, con cerchas empotradas y luminaria tipo roseta; se observa tubería eléctrica expuesta.

En el primer apartamento se encuentra una puerta metálica. El muro colindante no presenta fisuras visibles, aunque el deterioro natural de la mampostería. El piso evidencia desgaste y desprendimiento de guardaescobas.

La cubierta está compuesta por teja de asbesto y teja plástica, con tubería eléctrica expuesta. En el acceso al baño, el muro colindante presenta desprendimiento del lavamanos y humedad. En la parte superior se observan grietas. La cubierta es de teja plástica, con cerchas sobrepuestas empotradas en los muros. La ducha eléctrica presenta tubería y cableado expuesto.

En el acceso al patio de lavado, el muro colindante presenta fisura en la parte superior y desprendimiento de mampostería debido a humedad. La visibilidad del muro es limitada por la presencia de repisas.

En una habitación posterior, el muro colindante presenta fisuras en la parte superior. En la zona de la viga se evidencia ruptura del muro. La cubierta está conformada por tejas de asbesto con cerchas metálicas. Se observa tubería eléctrica expuesta y desprendimiento de mampostería. En la parte superior se identifican resanes en la zona de las tejas, así como presencia de luz visible a través de estas.

En el acceso al apartamento se evidencia que el muro es compartido y corresponde a una estructura que continúa en dos niveles inferiores, descendiendo hacia los sótanos. Se observa un corte en la viga superior, la cual hace parte de la estructura de la vivienda. El apartamento se encuentra en proceso de remodelación. Se identifica un muro independiente en bloque con presencia de fisuras.

En la parte superior se observa una viga en la placa del techo, con resanes aplicados para sellar filtraciones de luz. Se identifica una columna expuesta y fisuras en los bloques.

En una habitación, el muro se encuentra en obra gris y presenta múltiples fisuras. Se observa tubería eléctrica expuesta y un punto de oxidación en la cubierta. Una ventana presenta fisura en uno de sus vidrios.

En la parte posterior del apartamento, el muro parece ser compartido con el predio a demoler (D083). Se observa cielorraso en madera con deterioro natural. En la parte superior del muro hay desprendimiento de la cornamusa.

El enchape de la cocina se encuentra en buen estado. El mesón metálico presenta deterioro natural. La ventana metálica conserva sus vidrios en buen estado.

En el acceso al segundo sótano se identifica muro compartido con los predios D084 y D083. Se evidencia intervención previa en el acceso. El muro colindante presenta deterioro natural de la mampostería y una perforación superior correspondiente a un bajante anulado. En esta zona se observan dos vidrios rotos, luminaria tipo roseta y desprendimiento de mampostería tanto en el entrepiso como en el muro posterior.

El cuarto de almacenamiento presenta deterioro natural, desprendimiento de mampostería en el entrepiso y fisuras en el muro colindante, así como desprendimientos adicionales. Cuenta con luminaria tipo roseta.

En otro nivel de la vivienda, cuya extensión abarca toda la cuadra, el muro es independiente. Se evidencia tubería eléctrica y bajantes de aguas negras expuestas.

El acceso a un garaje presenta cubierta con tejas de zinc y tejas plásticas sobrepuestas. Una teja plástica se encuentra rota, y varias tejas de zinc presentan fisuras y rupturas. En la parte superior hay malla metálica y, en el costado, láminas prefabricadas colindantes con el predio D083.

Finalmente, otro apartamento comparte la zona de sala con el predio a demoler. Presenta desprendimiento de mampostería y fisuras en los entrepisos. Cuenta con ventana metálica con vidrios en buen estado. El piso en enchape presenta deterioro natural sin desprendimiento de guardaescobas.

Se da cierre a la descripción de la presente acta

9491 20 128

															
PROPIETARIO, ENCARGADO O JAC Firma: <u>Yolanda Cepeda</u> Nombre: <u>Yolanda Cepeda</u> C.C. / NIT: <u>23023065</u>				REPRESENTANTE CONTRATISTA Firma: <u>[Signature]</u> Nombre: <u>Alvaro Jarama</u> C.C. / NIT: <u>85005924</u>				REPRESENTANTE INTERVENTORIA Firma: <u>[Signature]</u> Nombre: <u>Alvaro Jarama</u> C.C. / NIT: <u>1013674493</u>							

		ACTA DE VECINDAD INICIAL		CÓDIGO: GMR-FT-16	VERSIÓN: 1
				CÓDIGO DOCUMENTAL	
CONTRATO No.:		FONDIGER 088 - 2028			
OBJETO:		CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO ACOTABLE, LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, CERRAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PREDIOS PRODUCTO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.			
CONTRATISTA:		CONSORCIO V&A DECUACIONES			
INTERVENTOR:		CONSORCIO DEMOLICIÓN VELNEC			
REGISTRO No.	122	FECHA	08/04/26	ELABORÓ	Deisy Molano
		REVISÓ	HÉCTOR BELTRÁN		
1. REGISTRO FOTOGRÁFICO			2. DATOS DEL PREDIO		
			PROPIETARIO Victor Arnaucho Paet		
			DIRECCIÓN Calle 45 sur # 30-12 este		
			TÉLEFONO 322 460 1423		
			FRONTE (m)		
			ESTRATO		
			SERVICIOS PÚBLICOS		
			OBSERVACIONES		
			AGUA SI		
			ALCANTARILLADO SI		
			ENERGÍA SI		
			TÉLEFONO SI		
			GAS SI		
			BIEN DE INTERÉS CULTURAL		
			VIVIENDA X		
			SIN EDIFICAR		
			OFICINAS		
			PARQUEADERO		
			RECREACIONAL		
			BAÑO		
			OTRO CUAL		
3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, pisos de entrapado, cubiertas, etc.)					
ACTA DE VECINDAD INICIAL					
DIRECCIÓN: Calle 45 sur # 30-12 este					
BARRIO: Gloria Oriental D					
LEVANTAMIENTO TÉCNICO					
El presente levantamiento tiene como objetivo dejar constancia detallada del estado físico, constructivo y estructural del inmueble, previo al inicio de las actividades del proyecto, con el fin de establecer una línea base técnica que permita la trazabilidad y posterior verificación de posibles afectaciones derivadas de la ejecución de las obras. En cumplimiento de las actividades programadas y contando con la autorización expresa del propietario, se realizó un recorrido técnico y social por 4 nivel(es) del inmueble. La visita fue acompañada por Victor Arnaucho Paet, propietario(a) y/o encargado(a) del inmueble, quien permitió el ingreso al predio y suscribió el acta correspondiente. Durante el recorrido se efectuó un registro fotográfico y filmico, documentando de manera detallada las condiciones existentes del inmueble al momento del levantamiento.					

826 de 1076

Vivienda con dirección calle 44 sur # 3C - 12 este, colindante con el predio D083. En la fachada del primer nivel, se evidencian unas fisuras en los muros que colindan con el predio.

Presenta una puerta metálica con un vidrio en buen estado. La puerta se encuentra sellada, amarrada con otra puerta. No presenta mampostería. Terminación de obra gris. Cuenta con unas ventanas en la parte superior, la cual no presenta ningún vidrio. Y en esta zona de esta esquina, presenta la ruptura de la ventana del marco. Está desprendida del muro, un portón de acceso el cual se evidencian rupturas del muro a lo largo del marco del portón, el portón se encuentra deteriorado por exceso de óxido y en la parte inferior se evidencian fisuras a lo largo del muro. En el segundo nivel se evidencian dos ventanas metálicas con los vidrios en buen estado todo el edificio se encuentra en terminación de obra gris y se ven fisuras a lo largo del entrepiso y en todo el muro se ven múltiples fisuras. En el tercer nivel se evidencia también una fisura en todo el entrepiso, cuenta con dos ventanas metálicas, la cual no presenta rupturas en los vidrios. Y en la terraza del cuarto nivel también se evidencia una fisura a lo largo de todo el entrepiso. Tiene un exceso de humedad, que se ve por todo el muro y es bajante a los muros inferiores.

Vivienda colindante con el predio D084 con misma dirección del predio colindante con el D083. En el primer nivel se evidencian múltiples fisuras y presenta un portón metálico el cual presenta una ruptura del vidrio.

En esa parte presenta un desprendimiento donde colinda el muro y una fisura a lo largo del entrepiso. Se encuentra en terminación de obra gris. Cuenta con una ventana metálica, la cual presenta unos vidrios aparentemente en buen estado y también presenta en todo lo largo múltiples fisuras en el muro.

Y en el tercer nivel se encuentra una terraza la cual está a medio cuerpo con faltante de un bloque se evidencian fisuras a lo largo de todo el muro con el muro colindante del predio D084.

Acceso a la vivienda, portón metálico el cual tiene oxidación en la parte inferior a lo largo del portón. Acceso al apartamento, es un garaje, muro colindante con el predio D084, presenta desgaste natural de la mampostería. Rotura en unas partes del muro. Presenta en el piso un desgaste natural, el cual presenta múltiples fisuras.

Acceso al segundo nivel, la escalera presenta un desgaste natural muro colindante con el predio D084, no presenta desprendimiento de la mampostería, el entrepiso se ve en buen estado. En esta zona contamos con una terraza la cual se evidencia una cubierta en tejas plásticas y tejas de zinc, las cuales presentan unas rupturas y fisuras en las tejas.

En esta zona también presenta un golpe en la teja. Aquí cuenta con unas vigas en madera y una madera rolliza sosteniéndola. En esa zona cuenta con una tabla la cual está sosteniendo unas cosas. En esta zona de la cubierta cuenta con una canaleta de recolección de aguas lluvias y se evidencian unas tejas con la terraza del muro colindante a demoler.

Acceso a la azotea, esta zona colinda con el predio D084, en la cual, el muro presenta fisuras todo lo largo del muro. Muro independiente y en esta zona cuenta con una cubierta en tejas de zinc las cuales se encuentran en buen estado, están empotradas en la pared y cerchas en madera y el muro presenta múltiples fisuras a todo lo largo. Está sin terminación de mampostería.

Entonces muro colindante con el predio D084 en esta zona no presenta fisuras ni desprendimiento de la mampostería. En la zona de arriba cuenta con una cubierta con tejas plásticas y unas varillas de acero las cuales sostienen las tejas con unos amares, no presenta fisuras ni rupturas en los muros. Aquí es una puerta que ya colinda con el predio D083 no presenta fisuras ni desprendimiento de la mampostería, cuenta con una escalera en concreto sin terminación y el entrepiso tampoco presenta fisuras. Se observa el otro frente y se ve la puerta bloqueada desde la fachada.

Aquí cuenta con una resaca de una toma eléctrica, la cual tiene el cableado eléctrico expuesto. Hay una habitación, muro colindante con el predio D083. No presenta fisuras, ni desprendimiento de la mampostería, deterioro natural, ventana metálica con los vidrios en buen estado.

El enchape del piso presenta un desgaste natural igualmente que los guardaescobas. Cuenta con un closet empotrado en la pared en madera el cual presenta desprendimiento y deterioro ya por el tiempo.

Muro colindante con el predio D084 y se evidencia la cocina. El muro se encuentra en buen estado en el entrepiso se evidencia una fisura y en esta zona de la escalera también se evidencian fisuras en el entrepiso y en la mampostería. Cuenta con una cocina integral y muros enchapados los cuales se encuentran en buen estado y el mesón de la cocina también se encuentra en buen estado. El enchape del piso no presenta fisuras ni rupturas. Y en esta zona de la sala del comedor, no presenta fisuras en el muro ni desprendimiento de la mampostería.

Y esta es una bodega que colinda con el D083, la cual cuenta con su muro totalmente independiente y se encuentra sin terminación.

Se da cierre a la descripción de la presente acta



Firma: *[Signature]*
 Nombre: Victor Paez
 C.C./NIT: 9328485

REPRESENTANTE COMUNITARIO
 Firma: *[Signature]*
 Nombre: Andres Colorado
 C.C./NIT: 800666217

REPRESENTANTE INTERMUNICIPAL
 Firma: *[Signature]*
 Nombre: Hilda H. Bellon
 C.C./NIT: 1013674493

		ACTA DE VECINDAD INICIAL				CÓDIGO: GMR-FT-16	VERSIÓN: 1		
						CÓDIGO DOCUMENTAL			
CONTRATO No.: FONCIGER 088 - 2025		CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AJUSTABLE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, CERRAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE FRECIOS PRODUCTO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.							
OBJETO:		CONSORCIO VIALDECUACIONES							
CONTRATISTA:		CONSORCIO DEMOLICIÓN VELNEC							
INTERVENTOR:		CONSORCIO DEMOLICIÓN VELNEC							
REGISTRO No.	123	FECHA	8	4	2026	ELABORÓ	DEISY MOLANO	REVISÓ	HÉCTOR BELTRÁN
1. REGISTRO FOTOGRÁFICO					2. DATOS DEL PREDIO				
					PROPIETARIO VÍAS - ESPACIO PÚBLICO				
					DIRECCIÓN CALLE 45 SUR CON CARRERA 3 D ESTE - LA GLORIA ORIENTAL D				
					TELÉFONO 3142313369		Nº. PISO		
					FRENTE (M)		ESTRATO		
					SERVICIOS PÚBLICOS				
					OBSERVACIONES				
					AGUA SIN				
					ALCANTARILLADO NO				
					ENERGÍA NO				
					TELÉFONO NO				
					GAS NO				
					TIPO DE PREDIO		USO ACTUAL		
					BIEN DE INTERÉS CULTURAL		VIRENCIA		
					BIEN CULTURAL		OPCIÓN		
					OTRO		PARKING RECREACIONAL		
					VÍAS - ESPACIO PÚBLICO		BALDÍO		
					OTRO		CUAL		
3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, techos, pisos, placas de entrapés, cubiertas, etc.)									
LEVANTAMIENTO DE VIAS DIRECCIÓN: CALLE 45 SUR CON CARRERA 3 D ESTE BARRIO: LA GLORIA ORIENTAL D LEVANTAMIENTO TÉCNICO A continuación, se describe el estado de las vías colindantes del predio a demoler que es el D083: La vía presenta un alto nivel de deterioro superficial y estructural, evidenciado por la presencia de desgaste severo de la carpeta asfáltica, con pérdida de material en la capa de rodadura, exposición de capas inferiores (base y subbase), lo que indica falla progresiva del pavimento., <u>Superficie irregular que afecta la transitabilidad vehicular y peatonal.</u>									

B29 de 1676


415

Se observan múltiples tipos de fallas típicas en pavimentos flexibles Baches y huecos (potholes): de diferentes tamaños, algunos con material suelto en su interior, fisuración longitudinal y transversal: asociada posiblemente a fatiga estructural o asentamientos diferenciales, desintegración del pavimento: pérdida de agregados, dejando una textura rugosa y discontinua.

No se evidencian sistemas de drenaje adecuados (cunetas o alcantarillado visible), posible acumulación de agua en temporadas de lluvia, lo cual acelera el deterioro del pavimento. La presencia de material erosionado sugiere escorrentía superficial no controlada.

A pesar del deterioro, la vía está en uso activo, La circulación se realiza de forma lenta y con maniobras evasivas para evitar zonas críticas.

Se da cierre a la descripción de la presente acta.





Firma: Pedro Pablo Rico C.
 Nombre: Pedro Pablo Rico C.
 C.C. / NIT: 747342969

REPRESENTANTE CONTRATISTA
 Firma: [Signature]
 Nombre: [Signature]
 C.C. / NIT: [Signature]

REPRESENTANTE INTERVENIENTE
 Firma: [Signature]
 Nombre: [Signature]
 C.C. / NIT: [Signature]

		ACTA DE VECINDAD INICIAL				CÓDIGO: GMR-FT-16	VERSIÓN: 1
						CÓDIGO DOCUMENTAL	
CONTRATO No. 1: FONCIGER 088 - 2025		OBJETO: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCROMBOS, CERRAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PREDIOS PRODUCTO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.					
CONTRATISTA: CONSORCIO VBADECUACIONES		INTERVENTOR: CONSORCIO DEMOLICIÓN VEINER					
REGISTRO No. 124	FECHA 8 / 4 / 2026	ELABORÓ	DEISY MOLANO		REVISÓ	HÉCTOR BELTRÁN	
1. REGISTRO FOTOGRÁFICO				2. DATOS DEL PREDIO			
				PROPIETARIO: VÍAS - ESPACIO PÚBLICO			
				DIRECCIÓN: CL 44A SUR CON CRA 3D 17 ESTE - LA GLORIA ORIENTAL			
				TÉLFONO: 3142313569		Nº. PROY.	
				FRENTE (M)		ESTRATO	
				SERVICIOS PÚBLICOS			
				OBSERVACIONES			
				AGUA SI / NO			
				ALCANTARILLADO NO			
				ENERGÍA NO			
				TELÉFONO NO			
SEÑAL NO							
TIPO DE PREDIO				BEN DE INTERÉS CULTURAL		VIGENCIA	
				EN EDIFICACIÓN		OFICIAL	
				OTRO X CUAL		MANEJO RECREACIONAL	
				VÍAS - ESPACIO PÚBLICO		VALIDO	
				OTRO		CUAL	
3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entripado, cubiertas, otras)							
LEVANTAMIENTO DE VÍAS DIRECCIÓN: CL 44A SUR CON CRA 3D 17 ESTE BARRIO: LA GLORIA ORIENTAL D LEVANTAMIENTO TÉCNICO A continuación, se describe el estado de las vías colindantes del predio a demoler que es el D084: La vía corresponde a una calzada en concreto hidráulico, ubicada en un entorno urbano residencial, con Pendiente longitudinal pronunciada (vía en descenso), ancho reducido, típico de vías locales, confinamiento lateral por edificaciones continuas.							


B32 de 1676




El pavimento presenta un nivel de deterioro moderado a alto, con afectación tanto funcional como estructural localizada superficie con irregularidades visibles, evidencia de envejecimiento del concreto, condiciones que afectan la comodidad y seguridad de rodadura. Se evidencian Fisuras longitudinales y transversales a lo largo de las losas, presencia de fisuración en bloque, posiblemente asociada a contracción del concreto, fatiga por cargas repetidas. Algunas fisuras presentan apertura considerable, lo que permite infiltración de agua. Juntas deterioradas o sellos inexistentes, lo que facilita Ingreso de agua hacia la subbase, Generación de vacíos bajo las losas. Posible inicio de bombeo de finos (aunque no visible directamente, es consistente con el patrón de daño).

Los sardineles se observan en estado regular a deficiente, con los siguientes aspectos desgaste superficial del concreto, con pérdida de aristas vivas, fisuras longitudinales y pequeñas fracturas en tramos puntuales. Sectores con ligera desalineación, posiblemente por asentamientos del terreno o intervención de redes. Falta de continuidad geométrica, lo que afecta el confinamiento de la calzada, posible debilitamiento estructural, especialmente en zonas donde el pavimento también está fisurado. No se observan elementos que faciliten el manejo de aguas lluvias (bordillos tipo cuneta o con caldas controladas).

Los andenes presentan un estado deficiente, con afectaciones importantes en funcionalidad y seguridad superficie en concreto agrietada, con fisuras visibles, presencia de losas fracturadas y parchadas de manera informal, desniveles entre placas, generando discontinuidad en la circulación peatonal, ancho reducido, con limitaciones para tránsito cómodo.

Se da cierre a la descripción de la presente acta.





1934 de 1676

PROPIETARIO, ENCARGADO O JAC
 Firma: [Signature]
 Nombre: Radio Cable Río C.
 C.C./NIT: 7934395936

REPRESENTANTE CONTRATISTA
 Firma: [Signature]
 Nombre: Andrés Cordero
 C.C./NIT: 85088609

REPRESENTANTE INTERVENTORÍA
 Firma: [Signature]
 Nombre: Hector Beltrán
 C.C./NIT: 1012624993

ACTAS DE VECINDAD DE INICIO

**FRENTE DE OBRA
QUINDÍO I – SAN CRISTÓBAL**

PREDIO D085

INVENTARIO PREDIAL PREDIOS ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, CERRAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PREDIOS PRODUCTO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.

BARRIO		QUINDÍO I				LOCALIDAD		SAN CRISTÓBAL				
No. DE ACTA	FECHA DE LEVANTAMIENTO	DIRECCIÓN	NOMBRE DE PROPIETARIO O REPRESENTANTE DEL PREDIO	FIRMA DEL PROPIETARIO Y/O ENCARGADO	TELÉFONO	TIPO DE PREDIO				REGISTRO		OBSERVACIONES ANEXO UBICACIÓN (INFORME - ANEXO)
						CASA	APTO	LOTE	OTRO	FACHADA	INTERNA	
125	9/04/2026	CLL 46 B SUR CON CRA 15 ESTE	JAC	OLGA BARRERA	3125687716				X			VÍAS
128	15/04/2026	CLL 46 B SUR # 15 - 30 ESTE	JAC	OLGA BARRERA	3125687716	X				X		

936 de 1076

D085

		ACTA DE VECINDAD INICIAL		CÓDIGO: GMR-FT-16	VERSIÓN: 1
				CÓDIGO DOCUMENTAL	
CONTRATO No.: FONDIGER 088 - 2025		CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, CERRAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PREDIOS PRODUCTO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.			
OBJETO:		CONSORCIO VBADECUACIONES			
CONTRATISTA:		CONSORCIO DEMOLICIÓN VELNEC			
INTERVENIOR:					
REGISTRO No. 125	FECHA 09 04 26	ELABORÓ	DEISY MOLANO	REVISÓ	HÉCTOR BELTRÁN
1. REGISTRO FOTOGRAFICO			2. DATOS DEL PREDIO		
			PROPIETARIO VÍAS - ESPACIO PÚBLICO		
			DIRECCIÓN CLL 46 B SUR # 15 34 ESTE -QUINDIO I		
			TELÉFONO		
			FRONTE (M)		
			Nº. PISOS		
			ESTRATO		
			SERVICIOS PÚBLICOS		
			OBSERVACIONES		
			AGUA N		
			ALCANTARILLADO N		
			ENERGÍA N		
			TELÉFONO N		
			GAS N		
			BEN DE INTERÉS CULTURAL		
			SIN EDIFICAR		
			OTRO X CUAL		
			VÍAS - ESPACIO PÚBLICO		
			VIVIENDA		
			OTRAS		
			PASADIZO DESECCIONAL		
			BALDÍO		
			OTRO CUAL		
3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrapado, cubiertas, otros)					
LEVANTAMIENTO DE VÍAS DIRECCIÓN: CLL 46 B SUR # 15 34 ESTE BARRIO: QUINDIO I LEVANTAMIENTO TÉCNICO					
A continuación, se describe el estado de las vías colindantes del predio a demoler que es el D085:					
La vía observada corresponde a una calle residencial en concreto, con una pendiente bastante pronunciada. En general, la calzada se encuentra en un estado aceptable, aunque ya presenta señales normales de uso y desgaste. Se evidencian algunas fisuras tanto longitudinales como					

837 de 1676

419

transversales, así como un parche circular que probablemente corresponde a una intervención previa de redes. A pesar de esto, la superficie aún es funcional y no se observan daños estructurales graves como huecos profundos.

En cuanto a los andenes, la situación es más irregular. En el costado izquierdo existe un andén, pero es angosto, discontinuo y con cambios de nivel que dificultan el tránsito peatonal. Por el costado derecho prácticamente no hay andén formal, ya que este espacio está ocupado por zona verde y terreno natural.


Los sardineles presentan condiciones variables. En algunos tramos cumplen su función y delimitan adecuadamente la vía, pero en otros sectores están deteriorados o simplemente no existen.

Adicionalmente, se observa presencia de escombros y residuos en el costado derecho, junto con vegetación sin control, lo que da una percepción de descuido. Tampoco se identifican claramente elementos de drenaje, lo cual puede ser problemático debido a la pendiente, ya que el agua podría circular libremente y contribuir al deterioro de la vía.

En resumen, la vía sigue siendo funcional, pero requiere algunas intervenciones de mantenimiento y mejoramiento, principalmente en andenes, sardineles y manejo del entorno, para garantizar mejores condiciones de seguridad y movilidad para todos los usuarios.

Se da cierre a la descripción de la presente acta.

B38. de 1676




PROPIETARIO, ENCARGADO O JAC
Firma: Olga Barrera
Nombre: Olga Barrera
C.C./NIT: 66 957523
cel: 312 1689916

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Firma: [Signature]
Nombre: Andrés Colorado
C.C./NIT: 80006601

REPRESENTANTE INTERVENTORIA
Firma: [Signature]
Nombre: Andrés Colorado
C.C./NIT: 103234495

839 de 1676

0085

		ACTA DE VECINDAD INICIAL				CÓDIGO: GMR-FT-16	VERSIÓN: 1				
						CÓDIGO DOCUMENTAL					
CONTRATO No. 1: FONCIGER 088 - 2025		CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA DEMOLICION DE EDIFICACIONES, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS, CERRAMIENTO, SEÑALIZACION Y/O MANTENIMIENTO DE PREDIOS PRODUCTO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.									
OBJETO:		CONSORCIO VLADECUACIONES									
CONTRATISTA:		CONSORCIO DEMOLICION VELNEC									
INTERVENTOR:		CONSORCIO DEMOLICION VELNEC									
REGISTRO No.	126	FECHA	15	4	2026	ELABORÓ	DEISY MOLANO	REVISÓ	HÉCTOR BELTRÁN		
1. REGISTRO FOTOGRÁFICO					2. DATOS DEL PREDIO						
					PROPIETARIO						
					DIRECCIÓN CALLE 46 B SUR # 15 - 30 ESTE, QUINDIO I						
					TELÉFONO					Nº. PISO	
					FRENTE (M)					ESTRATO	
					SERVICIOS PÚBLICOS					OBSERVACIONES	
					AGUA		SM				
					ALCANTARILLADO		S				
					ENERGÍA		S				
					TELÉFONO		N				
					GAS		S				
TIPO DE PREDIO					USO ACTUAL						
					USO DE INTERÉS CULTURAL						
					SEÑALIZAR						
					OTRO: CUAL						
					OTRO: CUAL						
					VIVIENDA						
					OPIONAS						
					PARKINGERO						
					RECREACIONAL						
					BALDÍO						
					OTRO: CUAL						
3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, piso, placas de identificación, cubiertas, etc.)											
ACTA DE VECINDAD INICIAL											
DIRECCIÓN: CALLE 46 B SUR # 15 - 30 ESTE											
BARRIO: QUINDIO											
Se realiza acta de vecindad de fecha del predio teniendo en cuenta que se cumplió con las tres visitas requeridas (09, 13 y 15 de abril de 2026) y nadie atendió el proceso para realizar el levantamiento del acta de vecindad.											
A continuación, se describe el estado de la fachada y el andén de la vivienda ubicada en la CALLE 46 B SUR # 15 - 30 ESTE, colindante con el D085, predio a demoler:											

B40 de 1676

La vivienda es una estructura de dos niveles con acabado en pintura azul turquesa que cubre la mayor parte de la superficie frontal. Se observa un acabado de pintura algo desgastado.


En el nivel Superior cuenta con una ventana rectangular con uno de sus vidrios rotos. El techo está compuesto por láminas zinc que sobresalen ligeramente hacia el frente. Hacia el costado derecho se observa una filtración de agua por la bajante de aguas lluvias que ha dejado una mancha de óxido bastante notable.

En el nivel Inferior cuenta con una puerta metálica en buen estado con desgaste natural, una ventana protegida por una reja metálica ornamental y sus vidrios están en buen estado. También se observa una caja de medidor eléctrico a la derecha de la puerta y un medidor de gas en la parte inferior izquierda. Un poste de concreto para servicios públicos se ubica directamente frente al costado derecho de la fachada.

El área peatonal y el acceso presentan un estado de deterioro considerable. El andén es de concreto, pero se encuentra muy irregular y fracturado. Presenta grietas profundas, pérdida de material y desniveles pronunciados, probablemente debido a la topografía inclinada de la zona. El ingreso a la vivienda está elevado respecto al nivel de la vía, con una suerte de escalón o plataforma de concreto que muestra signos de humedad y presencia de musgo.

El sardinel está desgastado y pierde continuidad en varios tramos debido al estado del pavimento y el andén.

Se da cierre a la descripción de la presente acta.



841 de 1576




Proprietário, Encarregado o JAC
 Nome: Olga Barreira
 C.C./NT: 68139123
 Cel: 312568796

Representante Contrataria
 Nome: Adriano
 C.C./NT: 68666666

Representante Intervenção
 Nome: Adriano
 C.C./NT: 68666666



**ANEXO 2.4.16 CONTROL DE ENTREGA COPIA DE
ACTAS DE VECINDAD INICIO**

		CONTROL ENTREGA DE LA INFORMACIÓN COMPONENTE SOCIAL				Código: 208-MB-Ft-01		Pág: 1 de 1	
ASUNTO:		Entrega copia acta de vecindad interior		FECHA:	24/03/2026	No. CONTRATO		058-2025	
BARRIO:		Acapulco 1		LOCALIDAD:	Ciudad Bolívar	CÓDIGO CIV:		CÓDIGO CVP:	
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	N° DOCUMENTO	DIRECCIÓN DE RESIDENCIA	N° TELÉFONO FIJO y/o CELULAR	E-MAIL	POR QUÉ MEDIO SE ENTREGÓ LA INFORMACIÓN?			FIRMA
						PERSONAL	VÍA TELEFÓNICA	PUERTA A PUERTA	
1	Osca Villalobos	100097749	Cra 166 Bis # 61 Sa1	322 748 4284	osca49@att.net				
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
OBSERVACIONES:									
ELABORÓ		Deisy Molano				REVISÓ			
FIRMA:						FIRMA:			
NOMBRE:		María Delcy Molano Granados				NOMBRE:		Katerin López	

845 de 1696

423

		CONTROL ENTREGA DE LA INFORMACIÓN COMPONENTE SOCIAL				Código: 208-MB-FI-01		Pág: 1 de 1	
ASUNTO:		Entrega copia acta de vecindad inciso		FECHA:		16/04/2026		No. CONTRATO	
BARRIO:		Acapulco I		LOCALIDAD:		Ciudad Bolívar		CÓDIGO CIV:	
								CÓDIGO CVP:	
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	N° DOCUMENTO	DIRECCIÓN DE RESIDENCIA	N° TELÉFONO FIJO y/o CELULAR	E-MAIL	POR QUÉ MEDIO SE ENTREGÓ LA INFORMACIÓN?			FIRMA
						PERSONAL	VÍA TELEFÓNICA	PUERTA A PUERTA	
1	Dña Luca Newlieta	52557654	C1966615 sur #19A83	314 306637	—			+	Se envía copia por correo certificado
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
OBSERVACIONES:									
ELABORÓ		REVISÓ							
FIRMA:		Deisy Molano				FIRMA:		Katerin López	
NOMBRE:		María Deisy Molano Granados				NOMBRE:		Katerin López	

B46 de 1676



INTER RAPIDÍSIMO S.A. - NIT: 800251569-7
Fecha y hora de Admisión: 16/04/2026 4:36:16 p. m.
Tiempo estimado de entrega: 17/04/2026 6:00:00 p. m.

FACTURA DE VENTA POS:0

DESTINO

BOGOTA / CUNDINAMARCA

DESTINATARIO

Olga Lucia Mendieta CC :52557654
CL 76 B BIS SUR # 14 A - 83 ,BRR ACAPULCO
Tel: 3143066037
Cod. postal 111961449

MENSAJERÍA

NUMERO DE GUIA
PARA SEGUIMIENTO



700190718467

Fecha Impresión : 21/04/2026 7:39:37 a. m.

DATOS DEL ENVÍO

LIQUIDACION

Valor a cobrar al destinatario
al momento de entregar

Empaque:	SOBRE MANILA	MENSAJERÍA	
Vr comercial:	45.000	Vr. sobre flete:	900
Piezas:	1	Vr. descuento:	0
peso x vol:	0	Vr. otros conceptos:	0
peso en kilos:	1	Vr Imp.otros conceptos:	0
No bolsa:		Valor total:	8.800
No de folios:	0	Forma de Pago:	Contado
Dice Contener:	documentos		

\$ 0

REMITENTE

CONSORCIO VB ADECUACIONES NI : 9019533120
KR 17 A # 56 A SUR - 33 ,san carlos
Tel: 3105556674
consorcio.vbadecuaciones3social@gmail.com
BOGOTA / CUNDINAMARCA

X _____
Nombre y Firma

CONTRATO

MENSAJERÍA EXPRESA: (Ley 1369/09 y Res. 3038/11) Envíos hasta 5 Kilos - El Remitente y/o Destinatario o quien actúa en su nombre con el uso del servicio: ACEPTA las condiciones del contrato publicado en www.interrapidisimo.com o punto de venta. DECLARA que el envío no contiene dinero efectivo, joyas, valores negociables u objetos prohibidos por ley. El valor comercial declarado es el que se asumirá en caso de siniestro. AUTORIZO notificaciones por medio de llamadas y/o mensajes de datos y el tratamiento de mis datos personales (Ley 1581) según política publicada en la página web. AUTORIZO recibir la prueba de admisión y de entrega por medio electrónico. / AUTORIZO a INTER RAPIDÍSIMO para consultar y/o reportar en centrales de riesgo mi comportamiento financiero (ley 1266), por no realizar el pago del servicio ALCOBRO (pago contra entrega) y costos asociados.

OBSERVACIONES

www.interrapidisimo.com - PQR'S servicioclientedocumentos@interrapidisimo.com
Casa Matriz Bogotá D.C. Carrera 30 # 7 - 45 / Centro Logístico Bogotá D.C. Calle
18 # 65a - 03 - PBX 5605000 Cel: 323 2554455

4c8db39d-6279-45a0-a1d5-6c7b49e196d3

GLO-ENT-R-01

No. 700190718467

Remitente

REMITENTE: Entregar esta copia a quien impone el envío.

847 de 1676

424



Guía de Transporte / Servicio:
MENSAJERÍA

NUMERO DE GUIA
PARA SEGUIMIENTO

700190718467

Valor cobrar al destinatario
al momento de entregar

DESTINO

BOGOTÁ / CUNDINAMARCA

DESTINATARIO

Olga Lucia Mendieta

Dirección: CL 76 B BIS SUR # 11 A - 83 BPP ACADULCO

Contra

Tel.: 3743066017

CC-0.5754

Con. postal 55067430

REMITENTE

CONSORCIO VB ADECUACIONES

Dirección: KR 17 A # 50 A SUR - 33 san carlos

Correo : consorcio.vbadevaluaciones3special@gmail.com

Tel: 33555871

748 0012637910

Ciudad BOGOTÁ / CUNDINAMARCA

Page: 1	3-12-01	Page: 7000	Page: 7000
Page: 1	3-12-01	Page: 7000	Page: 7000
Page: 1	3-12-01	Page: 7000	Page: 7000

Valor Total
8.800

Observaciones de Admisión :

CONTRATO

MENSAJERÍA EXPRESA: (Ley 1369/09 y Res. 3038/11) Envíos hasta 3 Kilos - El Remitente y/o Destinatario o quien actúa en su nombre con el uso del servicio: **ACEPTA** las condiciones del contrato publicado en www.interrapidísimo.com o punto de venta. **DECLARA** que el envío no contiene dinero efectivo, joyas, valores negociables u objetos prohibidos por ley. El valor comercial declarado es el que se asumirá en caso de siniestro. **AUTORIZO** notificaciones por medio de llamadas y/o mensajes de datos y el tratamiento de mis datos personales (Ley 1581) según política publicada en la página web. **AUTORIZO** recibir la prueba de admisión y de entrega por medio electrónico. / **AUTORIZO** a **INTER RAPIDÍSIMO** para consultar y/o reportar en centrales de riesgo mi comportamiento financiero (Ley 1266), por no realizar el pago del servicio **ALCOBRO** (pago contra entrega) y costos asociados.

RECIBIDO POR:

No Identificacion.: 5544

GESTIÓN DE ENTREGA O DEVOLUCIÓN

1 - Entrega Exitosa	3 - Direccion Errada	5 - Refusado
2 - Desconocido	4 - No Redamo	6 - No Reside
7 - Otro		

LAURA LOZANO

No Gestión	Fecha 1er Intento Gestion			
1	17	04	2026	17:40
No Gestión	Fecha 2do Intento Gestion			
Mensajero	0	0	0	0

APOYO DOMI MOTO 16663
JEFERSON NIÑO PEDRAZA


Observaciones:

RECIBE VECINA DE AL FRENTE DEL
LOCAL DE INTERNET

www.intertapidslime.com - PQR's service@interapidslime.com Casa Matriz Bogotá D.C.
Carrera 10 # 7 - 45 / Centro Logístico Bogotá D.C. Calle 18 # 55A - 02 - PQR 5605000 Cel: 227 2554855
desch39d-62f2-41a0-a1d5-6a7b49a196d3

MAGNUS		CONTROL ENTREGA DE LA INFORMACIÓN COMPONENTE SOCIAL				Código: 208-MB-Ft-01		Pág: 1 de 1	
						Versión: 3		Vigente desde: 14/02/2018	
ASUNTO:		Entrega copias actas de vecindad iure				FECHA:		07/09/2026	
BARRIO:		LOCALIDAD:		CÓDIGO CIV:		CÓDIGO CVP:		No. CONTRATO	
Canada		San Cristóbal						088-2025	
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	N° DOCUMENTO	DIRECCIÓN DE RESIDENCIA	N° TELÉFONO FIJO y/o CELULAR	E-MAIL	POR QUÉ MEDIO SE ENTREGÓ LA INFORMACIÓN?			FIRMA
						PERSONAL	VÍA TELEFÓNICA	PUERTA A PUERTA	
1	Yolanda Martínez	51606891	CR 2 Aeste #45-18 SUR	31864435 SI	/	X			
2	Plinio González	14323018	CR 2 Aeste #45-08 SUR	3238053317		X			
3	Ingrid Espinoza	1063153094	3 Este N: 41-44	302744677		X			
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
OBSERVACIONES:									
ELABORÓ		FIRMA:				REVISÓ			
FIRMA:		Deisy Molano							
NOMBRE:		MARIA DEISY MOLANO GRANADOS				KATERINE LÓPEZ			

04 de 1676

CÓDIGO: 208-MB-FI-01		Pág: 1 de 1							
Versión: 3		Vigente desde: 14/02/2018							
CONTROL ENTREGA DE LA INFORMACIÓN COMPONENTE SOCIAL									
ASUNTO:	Entrega copias a actor de vecindad inicio		FECHA:	08/04/2026	No. CONTRATO	088-2025			
BARRIO:	Villa Gloria	LOCALIDAD:	Ciudad Bolívar	CÓDIGO CIV:		CÓDIGO CVP:			
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	N° DOCUMENTO	DIRECCIÓN DE RESIDENCIA	N° TELÉFONO FIJO y/o CELULAR	E-MAIL	POR QUÉ MEDIO SE ENTREGÓ LA INFORMACIÓN?			FIRMA
						PERSONAL	VÍA TELEFÓNICA	PUERTA A PUERTA	
1	Miguel Guenevo	79667540	Calle 69 sur # 18 m-10	3129670888	miguelguenevo201716@gmail.com	+			
2	Gloria Vargas	52539270	cra 18L H 10A # 69 Sur	312093323	gloria.vargas@outlook.com	+			
3	Mairol Ramirez	632362512	Calle 69 sur # 18L 12	3094141900	mairolramirez@guilleon.com	+			
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
OBSERVACIONES:									
ELABORÓ				REVISÓ					
FIRMA:		Deisy Molano		FIRMA:		Katerin López			
NOMBRE:		Marie Deisy Molano Granados		NOMBRE:		Katerin López			

851 de 1676

926



ANEXO 2.4.17 INVENTARIO PREDIOS ACTAS DE VECINDAD DE CIERRE

**ACTAS DE VECINDAD DE
CIERRE**

**FRENTE DE OBRA
GLORIA ORIENTAL A – SAN
CRISTÓBAL**



(D048)

INVENTARIO PREDIAL PREDIOS ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, CERRAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PREDIOS PRODUCTO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.

BARRIO		GLORIA ORIENTAL A (D048)				LOCALIDAD	SAN CRISTÓBAL						
No. DE ACTA	FECHA DE LEVANTAME	DIRECCIÓN	NOMBRE DE PROPIETARIO O REPRESENTANTE DEL PREDIO	FIRMA DEL PROPIETARIO Y/O ENCARGADO	TELÉFONO	TIPO DE PREDIO				REGISTRO		OBSERVACIONES ANEXO UBICACIÓN	
						CASA	APTO	LOTE	OTRO	FACHADA	INTERNA		
56	8/04/2026	CL 45 BIS A SUR # 6 - 33 ESTE	AURA ALICIA PLAZAS	AURA ALICIA PLAZAS	3209160260	X					X		

2026 de 1076

  		ACTA DE VECINDAD DE CIERRE		CÓDIGO:	GMR-FT-18	VERSIÓN:	1		
				CÓDIGO DOCUMENTAL					
CONTRATO No.:		FONDIGER 088 - 2025							
OBJETO:		CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, CERRAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PREDIOS-PRODUCTO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.							
CONTRATISTA:		CONSORCIO VB.ADECUACIONES							
INTERVENTOR:		CONSORCIO DEMOLICIÓN VELNEC							
REGISTRO No.	56	FECHA	08/01/26	ELABORÓ	DEISY MOLANO	REVISÓ	HÉCTOR BELTRÁN		
1. REGISTRO FOTOGRAFICO				2. DATOS DEL PREDIO					
 				PROPIETARIO				AURA ALICIA PLAZAS DE GAMBOA	
				DIRECCIÓN				CALLE 45 A BIS SUR #6 - 33 ESTE - GLORIA ORIENTA	
				TELÉFONO		329180260	Nº. PISOS	3	
				FRONTE (M)			ESTRATO	2	
				SERVICIOS PÚBLICOS					
				AGUA		SI	OBSERVACIONES		
				ALCANTARILLADO		SI			
				ENERGÍA		SI			
				TELÉFONO		SI			
				GAS		SI			
				BIEN DE INTERÉS CULTURAL			VIVIENDA		X
				CONSTRUCCIÓN			OPCIÓN		
				OTRO		CUAL	PARQUEADERO RECREACIONAL		
							BALDIO		
							OTRO		CUAL
3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, pisos de antepatio, subterráneo, otros)									
ACTA DE VECINDAD DE CIERRE <p>En cumplimiento de las obligaciones establecidas en los componentes social y técnico del proyecto, y en desarrollo del contrato N° FONDIGER 088-2025, se realizó el levantamiento del Acta de Vecindad de Cierre del predio objeto de seguimiento, con el fin de verificar el estado final del inmueble colindante a las obra ejecutadas. La diligencia se llevó a cabo previa autorización del propietario (a) y/o encargado (a) del inmueble, quien permitió el ingreso del personal técnico y social del contratista CONSORCIO VB. ADECUACIONES, así con del personal de la interventoría, autorizando igualmente la toma de registros fotográficos y filmicos del interior del predio. Estado del predio respecto al Acta de Vecindad de Inicio:</p> <p>☒ El predio se encuentra en las mismas condiciones registradas en el Acta de Vecindad de Inicio</p> <p>☐ El predio presenta variaciones respecto al Acta de Vecindad de Inicio</p>									

Est de 1696

429

Observaciones:

Una vez finalizadas las actividades de obra, se efectuó la visita técnica de verificación de predio ubicado en la CALLE 45 A BIS No 6-33 ESTE, barrio La Gloria Oriental, con el propósito de formalizar el cierre del Acta de Vecindad de Inicio.

El día 04 de marzo de 2026, se realizó visita al predio, en la cual la señora Aura Alicia Plazas propietaria de la vivienda manifestó que durante la intervención del predio a demoler se afectó una teja de la parte posterior del predio, por lo tanto solicitó el arreglo de la misma.

El día 27 de marzo de 2026, el Consorcio VB Adecuaciones realizó reposición e instalación de dos tejas en la vivienda, atendiendo la afectación reportada por la señora Aura Alicia Plazas.

Por lo anterior el día 8 de abril de 2026, en la visita realizada, el/la propietario (a) y/o encargado (a) Aura Alicia Plazas, con documento de identidad número 41491456, manifestó de forma expresa que no se evidenciaron afectaciones, daños o deterioros adicionales en el inmueble atribuibles a la ejecución de las actividades de obra desarrolladas.

En consecuencia el CONSORCIO VB. ADECUACIONES deja constancia de que las actividades contractuales fueron ejecutadas y concluidas en su totalidad, conforme a lo establecido en el objeto contractual, y que el predio objeto de verificación conserva las mismas condiciones físicas y estructurales previamente registradas en el Acta de Vecindad de Inicio.

Así mismo, el/la propietario (a) y/o encargado(a) declara que el CONSORCIO VB. ADECUACIONES queda a PAZ Y SALVO, ya que la afectación de la teja fue atendida a satisfacción y no presenta ninguna otra reclamación atribuible a la ejecución de la obra.

Para constancia se firma la presente Acta de Vecindad de Cierre en Bogotá D.C., a los 08 días del mes de 04 de 2026.

656 de 1076



PROPIETARIO, ENCARGADO O JAC
Firma: [Signature]
Nombre: LUIS ALVARO PLATA
C.C./NIT: 91991936
3209160260

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Firma: [Signature]
Nombre: ANDRÉS COLOREDO
C.C./NIT: 86056626

REPRESENTANTE INTERVENTORIA
Firma: [Signature]
Nombre: FRANCISCO A. BELTRAN
C.C./NIT: 1013624493

899 de 1676

**ACTAS DE VECINDAD DE
CIERRE**

**FRENTE DE OBRA
GLORIA ORIENTAL B – SAN
CRISTÓBAL
(D066)**

INVENTARIO PREDIAL PREDIOS ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, CERRAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PREDIOS PRODUCTO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.

BARRIO					GLORIA ORIENTAL B (D066)					LOCALIDAD		SAN CRISTÓBAL				
No. DE ACTA	FECHA DE LEVANTAMIE	DIRECCIÓN	NOMBRE DE PROPIETARIO O REPRESENTANTE DEL PREDIO	FIRMA DEL PROPIETARIO Y/O ENCARGADO	TELÉFONO	TIPO DE PREDIO				REGISTRO		OBSERVACIONES ANEXO UBICACIÓN				
						CASA	APTO	LOTE	OTRO	FACHADA	INTERNA					
84	16/04/2026	CRA. 7 A ESTE # 45 B - 05 SUR	TESTIGO COMUNIDAD	CARLOS CAMILO RAMÍREZ	NO REPORTA	X					X					

BGZ de 1676



SECRETARÍA DE PLANEACIÓN
Y COORDINACIÓN



ACTA DE VECINDAD DE CIERRE

CÓDIGO:

GMR-FT-16

VERSIÓN:

1

CÓDIGO DOCUMENTAL

CONTRATO No. : FONDIGER 088 - 2025

OBJETO:

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, CERRAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PREDIOS PRODUCTO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.

CONTRATISTA:

CONSORCIO VB.ADECUACIONES

INTERVENTOR:

CONSORCIO DEMOLICIÓN VELNEC

REGISTRO No.

34

FECHA

16 09 26

ELABORÓ

DEISY MOLANO

REVISÓ

HÉCTOR BELTRÁN

1. REGISTRO FOTOGRAFICO



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO

DIRECCIÓN CRA 7A ESTE # 45 B-05 SUR - GLORIA ORIENTAL B

TELÉFONO

No. PISO

3

FRENTE (M)

ESTRATO

2

SERVICIOS PÚBLICOS

AGUA

SIN

ALCANTARILLADO

S

ENERGÍA

S

TELÉFONO

S

GAS

S

OBSERVACIONES

SIN DE INTERÉS CULTURAL

SIN ENRIQUECER

OTRO

CUAL

OTRO

CUAL

VIVIENDA

OFICINA

INDUSTRIAL

RECREACIONAL

BALDÍO

OTRO

CUAL

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrapiso, cubiertas, otros)

ACTA DE VECINDAD DE CIERRE

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en los componentes social y técnico del proyecto, y en desarrollo del contrato N° FONDIGER 088-2025, se realizó el levantamiento del Acta de Vecindad de Cierre al predio colindante a las obra ejecutadas, con el fin de verificar su estado final.

La diligencia se llevó a cabo con el personal técnico y social del contratista CONSORCIO VB. ADECUACIONES, con el personal de la interventoría y con un representante de la comunidad quien autorizó la toma de registros fotográficos y filmicos de la fachada del predio.

Estado del predio respecto al Acta de Vecindad de Inicio:

☒ El predio se encuentra en las mismas condiciones registradas en el Acta de Vecindad de Inicio

☐ El predio presenta variaciones respecto al Acta de Vecindad de Inicio

Observaciones:

Una vez finalizadas las actividades de obra, se efectuó la visita técnica de verificación de predio ubicado en la CRA 7A ESTE # 45 B -05 SUR, barrio Gloria Oriental, con el propósito de formalizar el cierre del Acta de Vecindad de Inicio.

Se realizaron visitas los días 09, 13 y 16 de abril de 2026, durante las cuales se dejó bajo puerta un volante informativo con los detalles de la actividad a realizar y los contactos del Consorcio VB Adecuaciones, con el fin de coordinar alguna visita. Sin embargo, no se obtuvo atención por parte de los residentes, ni fue posible establecer contacto telefónico.

Por lo anterior, se realiza cierre del acta de vecindad por fachada con el/la presidente de la junta de acción comunal y/o líder de la comunidad

Carlos Ramirez con documento de identidad número 99094122 quien manifestó de forma expresa que no se evidenciaron afectaciones, daños o deterioros en el inmueble atribuibles a la ejecución de las actividades de obra desarrolladas

En consecuencia el CONSORCIO VB. ADECUACIONES deja constancia de que las actividades contractuales fueron ejecutadas y concluidas en su totalidad, conforme a lo establecido en el objeto contractual, y que el predio objeto de verificación conserva las mismas condiciones físicas y estructurales previamente registradas en el Acta de Vecindad de Inicio.

Mediante la suscripción de la presente acta, se certifica que el CONSORCIO VB. ADECUACIONES dio cumplimiento integral a los compromisos y obligaciones contractuales, correspondientes al contrato.

Durante la visita, el/la presidente de la junta de acción comunal y/o líder de la comunidad declara que el CONSORCIO VB. ADECUACIONES queda a PAZ Y SALVO, ya que no presenta reclamaciones por afectaciones al predio asociadas a la ejecución de la obra.

Para constancia se firma la presente Acta de Vecindad de Cierre en Bogotá D.C., a los 16 días del mes de 04 de 2026.

864 de 1676



Firma: *[Signature]*
Nombre: *[Signature]*
C.C./NIT: *[Signature]*

Firma: *[Signature]*
Nombre: *[Signature]*
C.C./NIT: *[Signature]*

Firma: *[Signature]*
Nombre: *[Signature]*
C.C./NIT: *[Signature]*

855 de 1676

**ACTAS DE VECINDAD DE
CIERRE**

**FRENTE DE OBRA
NUEVA GLORIA III- SAN
CRISTÓBAL
(D054 – D060)**

867 de 1676

434

INVENTARIO PREDIAL PREDIOS ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, CERRAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PREDIOS PRODUCTO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.

BARRIO		NUEVA GLORIA III				LOCALIDAD	SAN CRISTÓBAL					
No. DE ACTA	FECHA DE LEVANTAMIE	DIRECCIÓN	NOMBRE DE PROPIETARIO O REPRESENTANTE DEL PREDIO	FIRMA DEL PROPIETARIO Y/O ENCARGADO	TELÉFONO	TIPO DE PREDIO				REGISTRO		OBSERVACIONES ANEXO UBICACIÓN (
						CASA	APTO	LOTE	OTRO	FACHADA	INTERNA	
74	20/04/2026	TV. 12 BIS ESTE # 47 -15 SUR	JUAN CARLOS LANCHEROS	ANGIE ACOSTA	3212919947	X					X	
75	20/04/2026	CG. 47 SUR - TV.11 B ESTE	JAC	SONIA POSSO	3189079108				X			VÍAS
76	20/04/2026	TV. 12 BIS ESTE # 47 -13 SUR	EDUARDO GUTIÉRREZ	EDUARDO GUTIÉRREZ	3223707897						X	

  		ACTA DE VECINDAD DE CIERRE		CÓDIGO:	GMR-FT-16	VERSIÓN:	1			
				CÓDIGO DOCUMENTAL						
CONTRATO No. 1		FONDIGER 088 - 2025								
OBJETO:		CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA DEMOLICION DE EDIFICACIONES, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS, CERRAMIENTO, SEÑALIZACION Y/O MANTENIMIENTO DE PREDIOS PRODUCTO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.								
CONTRATISTA:		CONSORCIO VBADECUACIONES								
INTERVENTOR:		CONSORCIO DEMOLICION VELNEC								
REGISTRO No.	74	FECHA	20	04	26	ELABORÓ	DEISY MOLANO			
						REVISÓ	HÉCTOR BELTRÁN			
1. REGISTRO FOTOGRÁFICO				2. DATOS DEL PREDIO						
				PROPIETARIO				JUAN CARLOS LANCHEROS		
				DIRECCIÓN				TV 12 BIS ESTE # 47 15 SUR, NUEVA GLORIA II		
				TELÉFONO				3212916947	Nº. PISO	3
				FRENTE (M)					ESTRATO	2
				SERVICIOS PÚBLICOS				CONSERVACIONES		
				AGUA				SI		
				ALCANTARILLADO				SI		
				ENERGÍA				SI		
				TELÉFONO				SI		
				GAS				SI		
TIPO DE PREDIO				BIEN DE INTERÉS CULTURAL						
				BIEN EDIFICAR						
				OTRO		CUAL				
				USO ACTUAL		VIVIENDA		X		
						OFICINAS				
				PARQUEADERO						
				RECREACIONAL						
				BALDÍO						
				OTRO		CUAL				
3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entreepis, cubiertas, otros)										
ACTA DE VECINDAD DE CIERRE <p>En cumplimiento de las obligaciones establecidas en los componentes social y técnico del proyecto, y en desarrollo del contrato N° FONDIGER 088-2025, se realizó el levantamiento del Acta de Vecindad de Cierre del predio objeto de seguimiento, con el fin de verificar el estado final del inmueble colindante a las obra ejecutadas.</p> <p>La diligencia se llevó a cabo previa autorización del propietario (a) y/o encargado (a) del inmueble, quien permitió el ingreso del personal técnico y social del contratista CONSORCIO VB. ADECUACIONES, así con del personal de la interventoría, autorizando igualmente la toma de registros fotográficos y filmicos del interior del predio.</p> <p>Estado del predio respecto al Acta de Vecindad de Inicio:</p> <p>☒ El predio se encuentra en las mismas condiciones registradas en el Acta de Vecindad de Inicio</p> <p>☐ El predio presenta variaciones respecto al Acta de Vecindad de Inicio</p>										

869 de 1676

425

Observaciones:

Una vez finalizadas las actividades de obra, se efectuó la visita técnica de verificación de predio ubicado en la TRANSVERSAL 12 BIS ESTE # 47 15 SUR, barrio NUEVA GLORIA, con el propósito de formalizar el cierre del Acta de Vecindad de Inicio.

Durante la visita, el/la propietario (a) y/o encargado (a) Angie Acosta, con documento de identidad número 1034277003 manifestó de forma expresa que no se evidenciaron afectaciones, daños o deterioros en el inmueble atribuibles a la ejecución de las actividades de obra desarrolladas.

En consecuencia el CONSORCIO VB. ADECUACIONES deja constancia de que las actividades contractuales fueron ejecutadas y concluidas en su totalidad, conforme a lo establecido en el objeto contractual, y que el predio objeto de verificación conserva las mismas condiciones físicas y estructurales previamente registradas en el Acta de Vecindad de Inicio.

Mediante la suscripción de la presente acta, se certifica que el CONSORCIO VB. ADECUACIONES dio cumplimiento integral a los compromisos y obligaciones contractuales, correspondientes al contrato.

Así mismo, el/la propietario (a) y/o encargado(a) declara que el CONSORCIO VB. ADECUACIONES queda a PAZ Y SALVO, ya que no presenta reclamaciones por afectaciones al predio asociadas a la ejecución de la obra.

Para constancia se firma la presente Acta de Vecindad de Cierre en Bogotá D.C., a los 26 días del mes de 09 de 2026.

670 de 1676



PROPIETARIO, ENCARGADO O JAC
 Firma: *[Signature]*
 Nombre: *Sonia Rosero IP*
 C.C. / NIT: *2266525 B12*

REPRESENTANTE CONTRATISTA
 Firma: *[Signature]*
 Nombre: *Arday Colorado*
 C.C. / NIT: *8606602*

REPRESENTANTE INTERVENTORIA
 Firma: *[Signature]*
 Nombre: *Humberto Bellon*
 C.C. / NIT: *101362442*

871 de 1676

436

Observaciones:

Una vez finalizadas las actividades de obra, se efectuó la visita técnica de verificación de la DG 47 SUR ENTRE TRV 12 ESTE Y TRV 12 BIS ESTE, barrio NUEVA GLORIA, con el propósito de formalizar el cierre del Acta de Vecindad de Inicio.

Durante la visita, el/la presidente de la junta de acción comunal y/o líder de la comunidad Santa Pasa con documento de identidad número 52065285 manifestó de forma expresa que no se evidenciaron afectaciones, daños o deterioros las vías y/o espacio público atribuibles a la ejecución de las actividades de obra desarrolladas.

En consecuencia el CONSORCIO VB. ADECUACIONES deja constancia de que las actividades contractuales fueron ejecutadas y concluidas en su totalidad, conforme a lo establecido en el objeto del contrato, y que las vías y/o espacio público objeto de verificación, conserva las mismas condiciones físicas y estructurales previamente registradas en el Acta de Vecindad de Inicio.

Durante la visita, el/la presidente de la junta de acción comunal y/o líder de la comunidad declara que el CONSORCIO VB. ADECUACIONES queda a PAZ Y SALVO, ya que no presenta reclamaciones por afectaciones a las vías y/o espacio público asociadas a la ejecución de la obra.

Para constancia se firma la presente Acta de Vecindad de Cierre en Bogotá D.C., a los 20 días del mes de 04 de 2028.

872 de 1676

ACTA DE VECINDAD DE CIERRE

CÓDIGO: GMR-FT-16 VERSIÓN: 1
CÓDIGO DOCUMENTAL

CONTRATO No.:	FONDIGER 088 - 2025
OBJETO:	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, CERRAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PREDIOS PRODUCTO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VB.ADECUACIONES
INTERVENTOR:	CONSORCIO DEMOLICIÓN VELNEC
REGISTRO No.	75
FECHA	20 04 26
ELABORÓ	DEISY MOLANO
REVISÓ	HÉCTOR BELTRÁN

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	VÍAS - ESPACIO PÚBLICO
DIRECCIÓN	CG 47 SUR ENTRE TRV 12 ESTE Y TRV 12 BS ESTE, NUEVA GLORIA
TELÉFONO	Nº. PSDS
FRENTE (M)	ESTRATO
SERVICIOS PÚBLICOS	
AGUA	SI
ALCANTARILLADO	SI
ENERGÍA	SI
TELÉFONO	SI
GAS	SI
OBSERVACIONES	
BEN DE INTERÉS CULTURAL	
BEN DE INTERÉS SOCIAL	
OTRO	
VÍAS - ESPACIO PÚBLICO	
VIVIENDA	
OFICINA	
PARKING	
RECREACIÓN	
BALDÍO	
OTRO	
CUAL	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrapiso, cubiertas, otros)

ACTA DE VECINDAD DE CIERRE DE VÍAS

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en los componentes social y técnico del proyecto, y en desarrollo del contrato N° FONDIGER 088-2025, se realizó el levantamiento del Acta de Vecindad de Cierre de vías y espacio público colindantes a las obra ejecutadas, con el fin de verificar su estado final.


La diligencia se llevó a cabo con el personal técnico y social del contratista CONSORCIO VB. ADECUACIONES, con el personal de la interventoría y con un representante de la comunidad quien autorizó la toma de registros fotográficos y filmicos de las vías y espacio público.

Estado las vías - espacio público respecto al Acta de Vecindad de Inicio:

- ☒ Las vías - espacio público se encuentran en las mismas condiciones registradas en el Acta de Vecindad de Inicio
☐ Las vías - espacio público presentan variaciones respecto al Acta de Vecindad de Inicio

873 de 1676

437



PROPIETARIO, ENCARGADO O JUE

Firma

Nombre: ADRIAN AGOSTA

C.C./NIT 1034176003

3128051251

REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma

Nombre: GUSTAVO AGOSTA

C.C./NIT 90000000

REPRESENTANTE INDEPENDIENTE

Firma

Nombre: FIDEL AGOSTA

C.C./NIT 1013624443

  		ACTA DE VECINDAD DE CIERRE		CÓDIGO:	GMR-FT-16	VERSIÓN:	1
				CÓDIGO DOCUMENTAL			
CONTRATO No.:		FONDIGER 088 - 2025					
OBJETO:		CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO ACOTABLE, LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, CERRAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PREDIOS PRODUCTO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.					
CONTRATISTA:		CONSORCIO VB.ADECUACIONES					
INTERVENTOR:		CONSORCIO DEMOLICIÓN VELNEC					
REGISTRO No.	76	FECHA	20 04 26	ELABORÓ	DEISY MOLANO	REVISÓ	HÉCTOR BELTRÁN
1. REGISTRO FOTOGRÁFICO				2. DATOS DEL PREDIO			
 				PROPIETARIO	EDUARDO GUTIÉRREZ		
				DIRECCIÓN	TV 12 BIS ESTE # 47 - 13 SUR, NUEVA GLORIA III		
				TÉLEFONO	3223707897	No. PISOS	3
				FRENTE (M)		ESPESOR	2
				SERVICIOS PÚBLICOS			
				AGUA	BN	OBSERVACIONES	
				ALCANTARILLADO	S		
				ENERGÍA	S		
				TÉLEFONO	S		
				CABLE	S		
TIPO DE PREDIO				VIVIENDA			
				ORCINAS			
				FARMACIA			
				SECRETARÍA			
				BALDÍO			
				OTRO			
USO ACTUAL				CUAL			
3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, aceras, pisos, placas de entrapamiento, cubiertas, etc.)							
ACTA DE VECINDAD DE CIERRE <p>En cumplimiento de las obligaciones establecidas en los componentes social y técnico del proyecto, y en desarrollo del contrato N° FONDIGER 088-2025, se realizó el levantamiento del Acta de Vecindad de Cierre del predio objeto de seguimiento, con el fin de verificar el estado final del inmueble colindante a las obra ejecutadas. La diligencia se llevó a cabo previa autorización del propietario (a) y/o encargado (a) del inmueble, quien permitió el ingreso del personal técnico y social del contratista CONSORCIO VB. ADECUACIONES, así como del personal de la interventoría, autorizando igualmente la toma de registros fotográficos y filmicos del interior del predio.</p> <p>Estado del predio respecto al Acta de Vecindad de Inicio:</p> <p>☒ El predio se encuentra en las mismas condiciones registradas en el Acta de Vecindad de Inicio</p> <p>☐ El predio presenta variaciones respecto al Acta de Vecindad de Inicio</p>							

895 de 1676

Una vez finalizadas las actividades de obra, se efectuó la visita técnica de verificación de predio ubicado en la TRANSVERSAL 12 BIS ESTE # 47 - 13 SUR, barrio NUEVA GLORIA, con el propósito de formalizar el cierre del Acta de Vecindad de Inicio.

En consecuencia el CONSORCIO VB. ADECUACIONES deja constancia de que las actividades contractuales fueron ejecutadas y concluidas en su totalidad, conforme a lo establecido en el objeto contractual, y que el predio objeto de verificación conserva las mismas condiciones físicas y estructurales previamente registradas en el Acta de Vecindad de Inicio.

Así mismo, el/la propietario (a) y/o encargado(a) declara que el CONSORCIO VB. ADECUACIONES queda a PAZ Y SALVO, ya que no presenta reclamaciones por afectaciones al predio asociadas a la ejecución de la obra.

A blank sheet of white paper with horizontal blue lines. Two black diagonal lines are drawn across the page, one on the left side and one on the right side, both slanting downwards from left to right. The lines are parallel to each other.

948 949 1676



PROPIETARIO, ENCARGADO O JAC
 Firma: *[Signature]*
 Nombre: EDUARDO GARCIA
 C.C. / NIT: 79 611 923 020

REPRESENTANTE CONTRATISTA
 Firma: *[Signature]*
 Nombre: RODRIGO
 C.C. / NIT: 85 000 000

REPRESENTANTE INTERVENTORIA
 Firma: *[Signature]*
 Nombre: Hector Melendez
 C.C. / NIT: 1013024493

877 de 1676

434

**ACTAS DE VECINDAD DE
CIERRE**

**FRENTE DE OBRA
NUEVA GLORIA IV – SAN
CRISTÓBAL**

(D057, D061, D062, D065, D063)

879 & 1676

4-10

INVENTARIO PREDIAL PREDIOS ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, CERRAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PREDIOS PRODUCTO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.

BARRIO		NUEVA GLORIA IV				LOCALIDAD	SAN CRISTÓBAL						
No. DE ACTA	FECHA DE LEVANTAMIE	DIRECCIÓN	NOMBRE DE PROPIETARIO O REPRESENTANTE DEL PREDIO	FIRMA DEL PROPIETARIO Y/O ENCARGADO	TELÉFONO	TIPO DE PREDIO				REGISTRO		OBSERVACIONES ANEXO UBICACIÓN	
						CASA	APTO	LOTE	OTRO	FACHADA	INTERNA		
89		DG. 47 SUR # 11 B - 15 ESTE	IDIGER	MARIO CASTRO	3102182658			X				PREDIO DEMOLIDO	
90	21/04/2026	TV. 12 A ESTE # 47 - 15 SUR	MARÍA LILIA NIÑO	MARÍA LILIA NIÑO	3134581323	X					X		
91	20/04/2026	TV. 12 ESTE # 47 - 11 SUR	JOSÉ PEÑA	JOSÉ PEÑA	3505388200	X					X		
92	20/04/2026	TV. 12 BIS ESTE # 47 - 18 SUR	MARIO JOSEFINO GARNICA	ÁNGELA RÍOS	3209749174	X					X		
93	20/04/2026	CRA. 7 A ESTE CON CLL. 45 A SUR	JAC	SONIA POSSO	3185079108	X				X			
94	20/04/2026	DG. 47 SUR # 12 - 85 ESTE	JAC	SONIA POSSO	3185079108	X				X			

850 de 1676

ACTA DE VECINDAD DE CIERRE

CÓDIGO: GMR-FT-16 VERSIÓN: 1

CÓDIGO DOCUMENTAL

CONTRATO No.: FONDIGER 088 - 2025

OBJETO: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, CERRAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PREDIOS PRODUCTO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.

CONTRATISTA: CONSORCIO VB ADECUACIONES

INTERVENIOR: CONSORCIO DEMOLICIÓN VELNEC

REGISTRO No. 89 FECHA 29 4 2025 ELABORÓ DEISY MOLANO REVISÓ HÉCTOR BELTRÁN

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	IDIGER
DIRECCIÓN	DIAGONAL 47 SUR No 11B - 15 ESTE NUEVA GLORIA IV
TELÉFONO	No. PISO
FRENTE (M)	ESTRATO
SERVICIOS PÚBLICOS	
AGUA	SW PRECIO DEMOLICIÓN
ALCANTARILLADO	N
ENERGÍA	N
TELÉFONO	N
GAS	N
OBSERVACIONES	
TIPO DE PREDIO	USO ACTUAL
BIEN DE INTERÉS CULTURAL	VIVIENDA
BIEN ESPECÍFICO	OTRAS
OTRO	PARQUEADERO
ADecuado	RECREACIONAL
	BAÑO
	OTRO
	CUAL

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de emplazo, cubiertas, otros)

ACTA DE VECINDAD DE CIERRE



En cumplimiento de las obligaciones establecidas en los componentes social y técnico del proyecto, y en desarrollo del Contrato No. FONDIGER 088-2025, se realizó visita al predio ubicado en la Diagonal 47 Sur No. 11B-15 Este, barrio Nueva Gloria, con el fin de efectuar el levantamiento del Acta de Vecindad de Cierre y verificar el estado final del inmueble colindante con las obras ejecutadas.

Sin embargo, para la fecha prevista de elaboración del acta de vecindad de cierre, el predio ya había sido adquirido por IDIGER en el marco del programa de reasentamientos, razón por la cual el Consorcio VB Adecuaciones realizó la intervención correspondiente, de conformidad con lo indicado por IDIGER mediante comunicado interno "2026IE1479 O 1 Fol: 1 Anex:1" emitido el día 6 de marzo de 2026.

En consecuencia, el propietario del predio donde anteriormente se ubicaba el inmueble corresponde actualmente a la entidad IDIGER; por tal motivo, la presente acta es firmada por IDIGER, la Interventoría y el Contratista.

801 de 1676

167



PROPIETARIO, ENCARGADO O SAC
 Firma: *[Signature]*
 Nombre: *SONIA E. PASO*
 C.C. / NIT: *5206235 / 612*

REPRESENTANTE CONTRATISTA
 Firma: *[Signature]*
 Nombre: *[Signature]*
 C.C. / NIT: *85000000*

REPRESENTANTE INTERVENTORIA
 Firma: *[Signature]*
 Nombre: *Thaís R. Roldán*
 C.C. / NIT: *1013624053*

894 de 1676

  		ACTA DE VECINDAD DE CIERRE		CÓDIGO:	GMR-FT-16	VERSIÓN:	1
				CÓDIGO DOCUMENTAL			
CONTRATO No.:		FONDIGER 088 - 2025					
OBJETO:		CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AJUSTABLE, LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, CERRAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PREDIOS PRODUCTO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.					
CONTRATISTA:		CONSORCIO VBI ADECUACIONES					
INTERVENTOR:		CONSORCIO DEMOLICIÓN VELNEC					
REGISTRO No.	94	FECHA	2004 26	ELABORÓ	DEISY MOLANO	REVISÓ	HÉCTOR BELTRÁN
1. REGISTRO FOTOGRÁFICO				2. DATOS DEL PREDIO			
 				PROPIETARIO: PACHAÑA DIRECCIÓN: DG 47 SUR # 12 - 85, NUEVA GLORIA IV TELÉFONO: 3185079108 No. PISO: 3 FRETE (M): ESTRATO: 2			
				SERVICIOS PÚBLICOS AGUA: ☒ <i>Vivienda de habitadilla</i> ALCANTARILLADO: ☒ ENERGÍA: ☒ TELÉFONO: ☒ GAS: ☒			
TIPO DE PREDIO BIEN DE INTERÉS CULTURAL: ☐ SIN EDIFICAR: ☐ OTRO: ☐ CUAL:				USO ACTUAL VIVIENDA: ☒ OFICINAS: ☐ PARQUEADERO RECREACIONAL: ☐ BALDÍO: ☐ OTRO: ☐ CUAL:			
3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, plazas de estacionamiento, cubiertas, etc.)							
ACTA DE VECINDAD DE CIERRE En cumplimiento de las obligaciones establecidas en los componentes social y técnico del proyecto, y en desarrollo del contrato N° FONDIGER 088-2025, se realizó el levantamiento del Acta de Vecindad de Cierre al predio colindante a las obra ejecutadas, con el fin de verificar su estado final. La diligencia se llevó a cabo con el personal técnico y social del contratista CONSORCIO VB. ADECUACIONES, con el personal de la interventoría y con un representante de la comunidad quien autorizó la toma de registros fotográficos y filmicos de la fachada del predio. Estado del predio respecto al Acta de Vecindad de Inicio: ☒ El predio se encuentra en las mismas condiciones registradas en el Acta de Vecindad de Inicio ☐ El predio presenta variaciones respecto al Acta de Vecindad de Inicio							

895 de 1696
07/08/2025

INVENTARIO PREDIAL PREDIOS ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, CERRAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PREDIOS PRODUCTO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.

BARRIO		EL TRIUNFO D067				LOCALIDAD	CIUDAD BOLÍVAR					
No. DE ACTA	FECHA DE LEVANTAMIE	DIRECCIÓN	NOMBRE DE PROPIETARIO O REPRESENTANTE DEL PREDIO	FIRMA DEL PROPIETARIO Y/O ENCARGADO	TELÉFONO	TIPO DE PREDIO				REGISTRO		OBSERVACIONES ANEXO UBICACIÓN
						CASA	APTO	LOTE	OTRO	FACHADA	INTERNA	
98	20/04/2026	DG 69 I BIS CON CRA 18 J	JAC	RAMÓN ALZATE	3212492190				X			VÍAS
99	20/04/2026	CLL 69 J SUR # 18 J - 28	JAC	RAMÓN ALZATE	3212492190	X				X		
100	20/04/2026	DG 69 I BIS SUR # 18 J - 35	JAC	RAMÓN ALZATE	3212492190	X				X		

900 de 1076

		ACTA DE VECINDAD DE CIERRE		CÓDIGO: GMR-FT-16	VERSIÓN: 1	
				CÓDIGO DOCUMENTAL		
CONTRATO No.: FONDIGER 088 - 2025						
OBJETO: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCROMBROS, CERRAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PREDIOS PRODUCTO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.						
CONTRATISTA: CONSORCIO VB ADECUACIONES						
INTERVENTOR: CONSORCIO DEMOLICIÓN VELNEC						
REGISTRO No. 99	FECHA 20 07 26	ELABORÓ	DEBY MOLANO	REVISÓ	HÉCTOR BELTRÁN	
1. REGISTRO FOTOGRÁFICO			2. DATOS DEL PREDIO			
			PROPIETARIO	FACHADA		
			DIRECCIÓN	CL 89 J # 16 J - 2B - EL TRIUNFO		
			TELÉFONO	3212462190	No. Pisos	1
			FRONTE (M)		ESTRATO	1
			SERVICIOS PÚBLICOS			
			AGUA	SIN	OBSERVACIONES	
			ALCANTARILLADO			
			ENERGÍA			
			TELÉFONO			
			GAS			
TIPO DE PREDIO			USO DE INTERÉS CULTURAL		USO ACTUAL	
			SIN EDIFICAR			
			OTRO	CUAL		
			VIVIENDA	X		
			OFICINA			
			PASADIZO			
			RECREACIONAL			
			BALDÍO			
			OTRO	CUAL		
3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrapes, cubiertas, otros)						
ACTA DE VECINDAD DE CIERRE						
En cumplimiento de las obligaciones establecidas en los componentes social y técnico del proyecto, y en desarrollo del contrato N° FONDIGER 088-2025, se realizó el levantamiento del Acta de Vecindad de Cierre al predio colindante a las obras ejecutadas, con el fin de verificar su estado final.						
La diligencia se llevó a cabo con el personal técnico y social del contratista CONSORCIO VB. ADECUACIONES, con el personal de la interventoría y con un representante de la comunidad quien autorizó la toma de registros fotográficos y filmicos de la fachada del predio.						
Estado del predio respecto al Acta de Vecindad de Inicio:						
☒ El predio se encuentra en las mismas condiciones registradas en el Acta de Vecindad de Inicio						
☐ El predio presenta variaciones respecto al Acta de Vecindad de Inicio						

901 de 1676

Observaciones:

Una vez finalizadas las actividades de obra, se efectuó la visita técnica de verificación de predio ubicado en la CALLE 69 J # 18 J - 28, barrio EL TRIUNFO, con el propósito de formalizar el cierre del Acta de Vecindad de Inicio.

Durante la visita, el/la presidente de la junta de acción comunal y/o líder de la comunidad Ramón Alfate, con documento de identidad número 19173958 manifestó de forma expresa que no se evidenciaron afectaciones, daños o deterioros en el inmueble atribuibles a la ejecución de las actividades de obra desarrolladas.

En consecuencia el CONSORCIO VB. ADECUACIONES deja constancia de que las actividades contractuales fueron ejecutadas y concluidas en su totalidad, conforme a lo establecido en el objeto del contrato, y que el inmueble objeto de verificación, conserva las mismas condiciones físicas y estructurales previamente registradas en el Acta de Vecindad de Inicio.

Durante la visita, el/la presidente de la junta de acción comunal y/o líder de la comunidad declara que el CONSORCIO VB. ADECUACIONES queda a PAZ Y SALVO, ya que no presenta reclamaciones por afectaciones al predio asociadas a la ejecución de la obra.

Para constancia se firma la presente Acta de Vecindad de Cierre en Bogotá D.C., a los 20 días del mes de 04 de 2026.

902 de 1676



PRESENCIA, ENCARGADO O JAC
 Firma:
 Nombre: Rainer Aizate
 C.C./NIT: 14719418
 JAC. El Triunfo

REPRESENTANTE CONTRATISTA
 Firma:
 Nombre: Rafael Saldarri
 C.C./NIT: 861266601

REPRESENTANTE INTERVENTORIA
 Firma:
 Nombre: Rafael Saldarri
 C.C./NIT: 1013624443

903 de 1676

452

  		ACTA DE VECINDAD DE CIERRE		CÓDIGO: GMR-FT-16 CÓDIGO DOCUMENTAL	VERSIÓN: 1
CONTRATO No.: FONDIGER 088 - 2025					
OBJETO: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AJUSTABLE, LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCROMBROS, CERRAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PREDIOS PRODUCTO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.					
CONTRATISTA: CONSORCIO VB/ADECUACIONES					
INTERVENTOR: CONSORCIO DEMOLICIÓN VELNEC					
REGISTRO No.	98	FECHA	20/02/26	ELABORÓ	DEISY MOLANO
				REVISÓ	HÉCTOR BELTRÁN
1. REGISTRO FOTOGRÁFICO			2. DATOS DEL PREDIO		
 			PROPIETARIO: VÍAS - ESPACIO PÚBLICO		
			DIRECCIÓN: DG 891 BIS CON CRA 18 J - EL TRIUNFO		
			TELÉFONO: 3212452180		
			PRENTE (M):		
			SERVICIOS PÚBLICOS		
			OBSERVACIONES		
			AGUA: N		
			ALCANTARILLADO: N		
			ENERGÍA: N		
			TELÉFONO: N		
GAS: N					
BIEN DE INTERÉS CULTURAL			USO ACTUAL		
SIN RESPONDER			USO ACTUAL		
OTRO X CUAL			OTRO		
VÍAS - ESPACIO PÚBLICO			OTRO		
3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pilares, placas de identificación, colibríes, otros)					
ACTA DE VECINDAD DE CIERRE DE VÍAS					
<p>En cumplimiento de las obligaciones establecidas en los componentes social y técnico del proyecto, y en desarrollo del contrato N° FONDIGER 088-2025, se realizó el levantamiento del Acta de Vecindad de Cierre de vías y espacio público colindantes a las obra ejecutadas, con el fin de verificar su estado final.</p> <p>La diligencia se llevó a cabo con el personal técnico y social del contratista CONSORCIO VB. ADECUACIONES, con del personal de la interventoría y con un representante de la comunidad quien autorizó la toma de registros fotográficos y filmicos de las vías y espacio público.</p> <p>Estado las vías - espacio público respecto al Acta de Vecindad de Inicio:</p> <p>☒ Las vías - espacio público se encuentran en las mismas condiciones registradas en el Acta de Vecindad de Inicio</p> <p>☐ Las vías - espacio público presentan variaciones respecto al Acta de Vecindad de Inicio</p>					

404 de 1616

Observaciones:

Una vez finalizadas las actividades de obra, se efectuó la visita técnica de verificación de la DG 69 I BIS CON CRA 18 J, barrio EL TRIUNFO, con el propósito de formalizar el cierre del Acta de Vecindad de Inicio.

Durante la visita, el/la presidente de la junta de acción comunal y/o líder de la comunidad Ramón Alzate, con documento de identidad número 19193758 manifestó de forma expresa que no se evidenciaron afectaciones, daños o deterioros las vías y/o espacio público atribuibles a la ejecución de las actividades de obra desarrolladas.

En consecuencia el CONSORCIO VB. ADECUACIONES deja constancia de que las actividades contractuales fueron ejecutadas y concluidas en su totalidad, conforme a lo establecido en el objeto del contrato, y que las vías y/o espacio público objeto de verificación, conserva las mismas condiciones físicas y estructurales previamente registradas en el Acta de Vecindad de Inicio.

Durante la visita, el/la presidente de la junta de acción comunal y/o líder de la comunidad declara que el CONSORCIO VB. ADECUACIONES queda a PAZ Y SALVO, ya que no presenta reclamaciones por afectaciones a las vías y/o espacio público asociadas a la ejecución de la obra.

Para constancia se firma la presente Acta de Vecindad de Cierre, la cual hace parte integral del expediente contractual, bajo la responsabilidad de las partes que intervienen, en Bogotá D.C., a los 20 días del mes de 04 de 2026.

905 de 1676

453



PROFESOR ENCARGADO O JAC
 Firma: *[Signature]*
 Nombre: Rafael F. Izate
 C.C. INT: 19777158
JAC el Triunfo

REPRESENTANTE CONTRATISTA
 Firma: *[Signature]*
 Nombre: Andrés Contreras
 C.C. INT: 35066620

REPRESENTANTE INTERVENTORIA
 Firma: *[Signature]*
 Nombre: Neftalí Pacheco
 C.C. INT: 1915624473

906 de 1676

957 de 1676

454

Observaciones:

Una vez finalizadas las actividades de obra, se efectuó la visita técnica de verificación de predio ubicado en la DG 89 I BIS # 18 J - 35, barrio EL TRINFO, con el propósito de formalizar el cierre del Acta de Vecindad de Inicio.

Durante la visita, el/la presidente de la junta de acción comunal y/o líder de la comunidad Ramón Alzate, con documento de identidad número 14173958 manifestó de forma expresa que no se evidenciaron afectaciones, daños o deterioros en el inmueble atribuibles a la ejecución de las actividades de obra desarrolladas.

En consecuencia el CONSORCIO VB. ADECUACIONES deja constancia de que las actividades contractuales fueron ejecutadas y concluidas en su totalidad, conforme a lo establecido en el objeto del contrato, y que el predio objeto de verificación, conserva las mismas condiciones físicas y estructurales previamente registradas en el Acta de Vecindad de Inicio.

Durante la visita, el/la presidente de la junta de acción comunal y/o líder de la comunidad declara que el CONSORCIO VB. ADECUACIONES queda a PAZ Y SALVO, ya que no presenta reclamaciones por afectaciones al predio asociadas a la ejecución de la obra.

Para constancia se firma la presente Acta de Vecindad de Cierre en Bogotá D.C., a los 20 días del mes de 04 de 2026.

908 de 1676



PROPIETARIO, ENCARGADO O JAC
 Firma: *[Signature]*
 Nombre: *Ramón Alzate*
 C.C./NIT: *14178758*
JAC El Triunfo

REPRESENTANTE CONTRATISTA
 Firma: *[Signature]*
 Nombre: *David Colorado*
 C.C./NIT: *8006330*

REPRESENTANTE INTERVENTORA
 Firma: *[Signature]*
 Nombre: *Heather Beltrán*
 C.C./NIT: *1013620403*

909 de 1676

455

**ACTAS DE VECINDAD DE
CIERRE**

**FRENTE DE OBRA
EL TRIUNFO I – CIUDAD BOLÍVAR**

PREDIO D064

INVENTARIO PREDIAL PREDIOS ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, CERRAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PREDIOS PRODUCTO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.

BARRIO		EL TRIUNFO I D064				LOCALIDAD	CIUDAD BOLÍVAR						
No. DE ACTA	FECHA DE LEVANTAMIE	DIRECCIÓN	NOMBRE DE PROPIETARIO O REPRESENTANTE DEL PREDIO	FIRMA DEL PROPIETARIO Y/O ENCARGADO	TELÉFONO	TIPO DE PREDIO				REGISTRO		OBSERVACIONES ANEXO UBICACIÓN VÍAS	
						CASA	APTO	LOTE	OTRO	FACHADA	INTERNA		
101	20/04/2026	CLL 69 Q SUR CON 18 J	JAC	RAMÓN ALZATE	3212492190				X				
102	21/04/2026	CLL 69 P SUR # 18 J - 41	GIRALDO CASTAÑEDA	ABIGAIL CASTAÑEDA	3214731002	X					X		
103	8/04/2026	CLL 69 Q SUR # 18 J -40	EULICES JUAN DE DIOS MARTÍNEZ	EULICES JUAN DE DIOS MARTÍNEZ	3133370632	X					X		

912 de 1676

  		ACTA DE VECINDAD DE CIERRE		CÓDIGO: GMR-FT-16	VERSIÓN: 1
				CÓDIGO DOCUMENTAL	
CONTRATO No.:		FONDIGER 086 - 2025			
OBJETO:		CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, CERRAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PREDIOS PRODUCTO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.			
CONTRATISTA:		CONSORCIO VB ADECUACIONES			
INTERVENTOR:		CONSORCIO DEMOLICIÓN VELNEC			
REGISTRO No.	101	FECHA	20 04 26	ELABORÓ	DEISY MOLANO
		REVISÓ	HÉCTOR BELTRÁN		
1. REGISTRO FOTOGRAFICO			2. DATOS DEL PREDIO		
 			PROPIETARIO VIAS - ESPACIO PÚBLICO		
			DIRECCIÓN CLL 50 Q SUR # 18 J - EL TRIUNFO		
			TÉLEFONO 3212492190		No. PISO
			FRONTE (M)		ESTRATO
			SERVICIOS PÚBLICOS		
			OBSERVACIONES		
			AGUA N		
			ALCANTARILLADO N		
			ENERGÍA N		
			TÉLEFONO N		
			GAS N		
TIPO DE PREDIO			BIEN DE INTERÉS CULTURAL		VEREDAS
			EN EDIFICAR		OTRONAS
			OTRO X CUAL		PARQUEADERO
			VIAS - ESPACIO PÚBLICO		RECREACIONAL
			OTRO		BAÑO
			CUAL		OTRO
3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de empresas, cultivos, otros)					
ACTA DE VECINDAD DE CIERRE DE VÍAS					
En cumplimiento de las obligaciones establecidas en los componentes social y técnico del proyecto, y en desarrollo del contrato N° FONDIGER 086-2025, se realizó el levantamiento del Acta de Vecindad de Cierre de vías y espacio público colindantes a las obra ejecutadas, con el fin de verificar su estado final.					
La diligencia se llevó a cabo con el personal técnico y social del contratista CONSORCIO VB. ADECUACIONES, con el personal de la interventoría y con un representante de la comunidad quien autorizó la toma de registros fotográficos y filmicos de las vías y espacio público.					
Estado las vías - espacio público respecto al Acta de Vecindad de Inicio:					
☒ Las vías - espacio público se encuentran en las mismas condiciones registradas en el Acta de Vecindad de Inicio					
☐ Las vías - espacio público presentan variaciones respecto al Acta de Vecindad de Inicio					

913 de 1676

457

Observaciones:

Una vez finalizadas las actividades de obra, se efectuó la visita técnica de verificación de la CLL 69 Q SUR # 18 J, barrio EL TRIUNFO, con el propósito de formalizar el cierre del Acta de Vecindad de Inicio.

Durante la visita, el/la presidente de la junta de acción comunal y/o líder de la comunidad Ramón Alzate, con documento de identidad número 19193758 manifestó de forma expresa que no se evidenciaron afectaciones, daños o deterioros las vías y/o espacio público atribuibles a la ejecución de las actividades de obra desarrolladas.

En consecuencia el CONSORCIO VB. ADECUACIONES deja constancia de que las actividades contractuales fueron ejecutadas y concluidas en su totalidad, conforme a lo establecido en el objeto del contrato, y que las vías y/o espacio público objeto de verificación, conserva las mismas condiciones físicas y estructurales previamente registradas en el Acta de Vecindad de Inicio.

Durante la visita, el/la presidente de la junta de acción comunal y/o líder de la comunidad declara que el CONSORCIO VB. ADECUACIONES queda a PAZ Y SALVO, ya que no presenta reclamaciones por afectaciones a las vías y/o espacio público asociadas a la ejecución de la obra.

Para constancia se firma la presente Acta de Vecindad de Cierre en Bogotá D.C., a los 20 días del mes de 04 de 2026.

Acta de Cierre



PROTESTARIO ENCARGADO O JAC
Firma _____
Nombre: Patricio Alzate
C.C. / NIT 19123158
JAC EL Triunfo

REPRESENTANTE CONTRATISTA



Firma: _____
Nombre: Andrés Colorado
C.C. / NIT: 880666629

REPRESENTANTE INTERVENTORIA

Firma: *[Signature]*
Nombre: *[Signature]*
C.C. / NIT: *16762449*

cas de 1676

158

  		ACTA DE VECINDAD DE CIERRE		CÓDIGO:	GMR-FT-16	VERSIÓN:	1			
				CÓDIGO DOCUMENTAL						
CONTRATO No. 1		FONDIGER 088 - 2025								
OBJETO:		CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, CERRAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PREDIOS PRODUCTO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.								
CONTRATISTA:		CONSORCIO VB ADECUACIONES								
INTERVENTOR:		CONSORCIO DEMOLICIÓN VELNEC								
REGISTRO No.	102	FECHA	21	04	26	ELABORÓ	DEISY MOLANO			
						REVISÓ	HÉCTOR BELTRÁN			
1. REGISTRO FOTOGRÁFICO				2. DATOS DEL PREDIO						
 				PROPIETARIO				GIRALDO CASTAÑEDA		
				DIRECCIÓN				CLL 69 P SUR # 18 J - 41 - EL TRIUNFO		
				TELÉFONO				3227291704	Nº PISO	2
				FRONTE (M)					ESTRATO	1
				SERVICIOS PÚBLICOS				OBSERVACIONES		
								AGUA		SI
								ALCANTARILLADO		SI
								ENERGÍA		SI
								TELÉFONO		SI
								GAS		SI
TIPO DE PREDIO				BENEFICIO CULTURAL						
				BENEFICIO						
				OTRO						
				CUAL						
USO ACTUAL				VIVIENDA		X				
				OFICINAS						
				PARQUEADERO						
				RECREACIONAL						
				BALDÍO						
				OTRO		CUAL				
3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de inscripción, cubiertas, otros)										
ACTA DE VECINDAD DE CIERRE <p>En cumplimiento de las obligaciones establecidas en los componentes social y técnico del proyecto, y en desarrollo del contrato N° FONDIGER 088-2025, se realizó el levantamiento del Acta de Vecindad de Cierre del predio objeto de seguimiento, con el fin de verificar el estado final del inmueble colindante a las obra ejecutadas. La diligencia se llevó a cabo previa autorización del propietario (a) y/o encargado (a) del inmueble, quien permitió el ingreso del personal técnico y social del contratista CONSORCIO VB. ADECUACIONES, así con del personal de la interventoría, autorizando igualmente la toma de registros fotográficos y filmicos del interior del predio.</p> <p>Estado del predio respecto al Acta de Vecindad de Inicio:</p> <p>☒ El predio se encuentra en las mismas condiciones registradas en el Acta de Vecindad de Inicio</p> <p>☐ El predio presenta variaciones respecto al Acta de Vecindad de Inicio</p>										

917 de 1976

459

Observaciones:

Una vez finalizadas las actividades de obra, se efectuó la visita técnica de verificación de predio ubicado en la CLL 69 P SUR # 18 J - 41, barrio EL TRIUNFO, con el propósito de formalizar el cierre del Acta de Vecindad de Inicio.

Durante la visita, el/la propietario (a) y/o encargado (a) Abigail Castañeda con documento de identidad número 52730766 manifestó de forma expresa que no se evidenciaron afectaciones, daños o deterioros en el inmueble atribuibles a la ejecución de las actividades de obra desarrolladas.

En consecuencia el CONSORCIO VB. ADECUACIONES deja constancia de que las actividades contractuales fueron ejecutadas y concluidas en su totalidad, conforme a lo establecido en el objeto contractual, y que el predio objeto de verificación conserva las mismas condiciones físicas y estructurales previamente registradas en el Acta de Vecindad de Inicio.

Mediante la suscripción de la presente acta, se certifica que el CONSORCIO VB. ADECUACIONES dio cumplimiento integral a los compromisos y obligaciones contractuales, correspondientes al contrato.

Así mismo, el/la propietario (a) y/o encargado(a) declara que el CONSORCIO VB. ADECUACIONES queda a PAZ Y SALVO, ya que no presenta reclamaciones por afectaciones al predio asociadas a la ejecución de la obra.

Para constancia se firma la presente Acta de Vecindad de Cierre en Bogotá D.C., a los 21 días del mes de 04 de 2026.

915 de 1076



PROPIETARIO, ENCARGADO O JAC
 Firma: Abigail Castañeda
 Nombre: Abigail Castañeda
 C.C./NIT: 35230300
3214731062

REPRESENTANTE CONTRATISTA
 Firma: [Signature]
 Nombre: Alfonso Gutierrez
 C.C./NIT: 88172667

REPRESENTANTE INTERVENTORIA
 Firma: [Signature]
 Nombre: Hector Roldan
 C.C./NIT: 1013624493

919 201676

460

  		ACTA DE VECINDAD DE CIERRE		CÓDIGO: GMR-FT-16 CÓDIGO DOCUMENTAL:	VERSIÓN: 1		
CONTRATO No.: FONDIGER 088 - 2025		OBJETO: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, CERRAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PREDIOS PRODUCTO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.					
CONTRATISTA: CONSORCIO VB.ADECUACIONES		INTERVENTOR: CONSORCIO DEMOLICIÓN VELNEC					
REGISTRO No.	103	FECHA	08/04/26	ELABORÓ	DEISY MOLANO	REVISÓ	HÉCTOR BELTRÁN
1. REGISTRO FOTOGRÁFICO				2. DATOS DEL PREDIO			
 				PROPIETARIO: EULICES JUAN DE DIOS MARTÍNEZ DIRECCIÓN: CLL 89 Q SUR # 16 J - 40 - EL TRIUNFO I TÉLEFONO: 3133370532 FRONTE (M):			
				SERVICIOS PÚBLICOS AGUA: S ALCANTARILLADO: S ENERGÍA: S TELÉFONO: N GAS: S			
				USO ACTUAL SIN INTERÉS CULTURAL: ☐ VIVIENDA: ☒ SIN EDIFICAR: ☐ OFICINAS: ☐ OTRO: ☐ CUAL: ☐ PARQUEADERO RECREACIONAL: ☐ BALDÍO: ☐ OTRO: ☐ CUAL: ☐			
3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entreeiso, cubiertas, otros)							
ACTA DE VECINDAD DE CIERRE En cumplimiento de las obligaciones establecidas en los componentes social y técnico del proyecto, y en desarrollo del contrato N° FONDIGER 088-2025, se realizó el levantamiento del Acta de Vecindad de Cierre del predio objeto de seguimiento, con el fin de verificar el estado final del inmueble colindante a las obra ejecutadas. La diligencia se llevó a cabo previa autorización del propietario (a) y/o encargado (a) del inmueble, quien permitió el ingreso del personal técnico y social del contratista CONSORCIO VB. ADECUACIONES, así con del personal de la interventoría, autorizando igualmente la toma de registros fotográficos y filmicos del interior del predio. Estado del predio respecto al Acta de Vecindad de Inicio: ☒ El predio se encuentra en las mismas condiciones registradas en el Acta de Vecindad de Inicio ☐ El predio presenta variaciones respecto al Acta de Vecindad de Inicio							

9791 20 026

Observaciones:

Una vez finalizadas las actividades de obra, se efectuó la visita técnica de verificación de predio ubicado en la CLL 89 Q SUR # 18 J - 40, barrio EL TRIUNFO, con el propósito de formalizar el cierre del Acta de Vecindad de Inicio.


Durante la visita, el/la propietario (a) y/o encargado (a) Felices Martinez, con documento de identidad número 3030776 manifestó de forma expresa que no se evidenciaron afectaciones, daños o deterioros en el inmueble atribuibles a la ejecución de las actividades de obra desarrolladas.

En consecuencia el CONSORCIO VB. ADECUACIONES deja constancia de que las actividades contractuales fueron ejecutadas y concluidas en su totalidad, conforme a lo establecido en el objeto contractual, y que el predio objeto de verificación conserva las mismas condiciones físicas y estructurales previamente registradas en el Acta de Vecindad de Inicio.


Mediante la suscripción de la presente acta, se certifica que el CONSORCIO VB. ADECUACIONES dio cumplimiento integral a los compromisos y obligaciones contractuales, correspondientes al contrato.

Así mismo, el/la propietario (a) y/o encargado(a) declara que el CONSORCIO VB. ADECUACIONES queda a PAZ Y SALVO, ya que no presenta reclamaciones por afectaciones al predio asociadas a la ejecución de la obra.

Para constancia se firma la presente Acta de Vecindad de Cierre en Bogotá D.C., a los 08 días del mes de 04 de 2026.



921 de 1676



PROPIETARIO, ENCARGADO O JAC
 Firma: *[Signature]*
 Nombre: *[Signature]*
 C.C. / NIT: *3030746*

REPRESENTANTE CONTRATISTA
 Firma: *[Signature]*
 Nombre: *[Signature]*
 C.C. / NIT: *80003001*

REPRESENTANTE INTERVENTORIA
 Firma: *[Signature]*
 Nombre: *[Signature]*
 C.C. / NIT: *1013674493*

arr de 1976

**ACTAS DE VECINDAD DE
CIERRE**

**FRENTE DE OBRA
GLORIA OCCIDENTAL I – SAN
CRISTÓBAL
(D037)**

INVENTARIO PREDIAL PREDIOS ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, CERRAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PREDIOS PRODUCTO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.

BARRIO		GLORIA OCCIDENTAL I D037				LOCALIDAD		SAN CRISTÓBAL				
No. DE ACTA	FECHA DE LEVANTAMIENTO	DIRECCIÓN	NOMBRE DE PROPIETARIO O REPRESENTANTE DEL PREDIO	FIRMA DEL PROPIETARIO Y/O ENCARGADO	TELÉFONO	TIPO DE PREDIO				REGISTRO		OBSERVACIONES ANEXO UBICACIÓN
						CASA	APTO	LOTE	OTRO	FACHADA	INTERNA	
104	21/04/2026	CRA 2 ESTE # 43 C - 41 SUR	YESID BUSTOS	YEIMMY ROCÍO RIAÑO	3208109480	X					X	
105	22/04/2026	CRA 2 ESTE CON CLL 43 C SUR	JAC	CESAR PAIBA	3143848546				X			VÍAS

924 de 1616

  		ACTA DE VECINDAD DE CIERRE		CÓDIGO:	GMR-FT-16	VERSIÓN:	1
				CÓDIGO DOCUMENTAL			
CONTRATO No.:		FONDIGER 088 - 2025					
OBJETO:		CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, CERRAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PREDIOS PRODUCTO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.					
CONTRATISTA:		CONSORCIO VB ADECUACIONES					
INTERVENTOR:		CONSORCIO DEMOLICIÓN VELNEC					
REGISTRO No.	104	FECHA		ELABORÓ	DEISY MOLANO	REVISÓ	HÉCTOR BELTRÁN
1. REGISTRO FOTOGRAFICO				2. DATOS DEL PREDIO			
 				PROPIETARIO: YESID BUSTOS			
				DIRECCIÓN: CRA 2 ESTE # 43 C - 41 SUR, GLORIA OCCIDENTAL I			
				TELÉFONO: 3133370632		No. PISO: 2	
				FRENTE (M):		ESTRATO: 2	
				SERVICIOS PÚBLICOS			
				AGUA: S		ORGANIZACIÓN:	
				ALCANTARILLADO: S			
				ENERGÍA: S			
				TELÉFONO: S			
				GAS: S			
TIPO DE PREDIO BIEN INTERES CULTURAL BIEN EDIFICAR OTRO: CUAL				USO ACTUAL VIVIENDA OFICINA PARQUEadero RECREACIONAL BALDO OTRO: CUAL			
3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de anteojo, cubiertas, otros)							
ACTA DE VECINDAD DE CIERRE En cumplimiento de las obligaciones establecidas en los componentes social y técnico del proyecto, y en desarrollo del contrato N° FONDIGER 088-2025, se realizó el levantamiento del Acta de Vecindad de Cierre del predio objeto de seguimiento, con el fin de verificar el estado final del inmueble colindante a las obra ejecutadas. La diligencia se llevó a cabo previa autorización del propietario (a) y/o encargado (a) del inmueble, quien permitió el ingreso del personal técnico y social del contratista CONSORCIO VB ADECUACIONES, así con del personal de la interventoría, autorizando igualmente la toma de registros fotográficos y filmicos del interior del predio. Estado del predio respecto al Acta de Vecindad de Inicio: ☒ El predio se encuentra en las mismas condiciones registradas en el Acta de Vecindad de Inicio ☐ El predio presenta variaciones respecto al Acta de Vecindad de Inicio							

925 de 1676

463

Observaciones:

Una vez finalizadas las actividades de obra, se efectuó la visita técnica de verificación de predio ubicado en la CRA 2 ESTE # 43 C - 41 SUR, barrio GLORIA OCCIDENTAL, con el propósito de formalizar el cierre del Acta de Vecindad de Inicio.

Durante la visita, el/la propietario (a) y/o encargado (a) Yeimy Riano con documento de identidad número 52 820 898 manifestó de forma expresa que no se evidenciaron afectaciones, daños o deterioros en el inmueble atribuibles a la ejecución de las actividades de obra desarrolladas.


En consecuencia el CONSORCIO VB. ADECUACIONES deja constancia de que las actividades contractuales fueron ejecutadas y concluidas en su totalidad, conforme a lo establecido en el objeto contractual, y que el predio objeto de verificación conserva las mismas condiciones físicas y estructurales previamente registradas en el Acta de Vecindad de Inicio.

Mediante la suscripción de la presente acta, se certifica que el CONSORCIO VB. ADECUACIONES dio cumplimiento integral a los compromisos y obligaciones contractuales, correspondientes al contrato.

Así mismo, el/la propietario (a) y/o encargado(a) declara que el CONSORCIO VB. ADECUACIONES queda a PAZ Y SALVO, ya que no presenta reclamaciones por afectaciones al predio asociadas a la ejecución de la obra.

Para constancia se firma la presente Acta de Vecindad de Cierre en Bogotá D.C., a los 21 días del mes de 04 de 2026.

926 de 1076



PROPIETARIO / ENCARGADO O JAC
 Firma: *[Signature]*
 Nombre: *Antonio José*
 C.C. / NIT: *1013624443*

REPRESENTANTE CONTRATISTA
 Firma: *[Signature]*
 Nombre: *Antonio José*
 C.C. / NIT: *1013624443*

REPRESENTANTE INTERMEDIARIA
 Firma: *[Signature]*
 Nombre: *Antonio José*
 C.C. / NIT: *1013624443*

  		ACTA DE VECINDAD DE CIERRE		CÓDIGO:	GMR-FT-16	VERSIÓN:	1							
				CÓDIGO DOCUMENTAL										
CONTRATO No.:		FONDIGER 088 - 2025												
OBJETO:		CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA DEMOLICION DE EDIFICACIONES, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS, CERRAMIENTO, SEÑALIZACION Y/O MANTENIMIENTO DE PREDIOS PRODUCTO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.												
CONTRATISTA:		CONSORCIO VBLADECUACIONES												
INTERVENTOR:		CONSORCIO DEMOLICION VELNEC												
REGISTRO No.	105	FECHA	22	04	26	ELABORÓ	DEISY MOLANO	REVISÓ	HÉCTOR BELTRÁN					
1. REGISTRO FOTOGRAFICO					2. DATOS DEL PREDIO									
 					PROPIETARIO					VÍAS - ESPACIO PÚBLICO				
					DIRECCIÓN					CRA 2 ESTE CON CLL 43 C SUR. GLORIA OCCIDENTAL				
					TELÉFONO					No. PISO				
					FRENTE (M)					ESTRATO				
										SERVICIOS PÚBLICOS				
					AGUA					SIN				
					ALCANTARILLADO					N				
					ENERGÍA					N				
					TELÉFONO					N				
					GAS					N				
TIPO DE PREDIO					USO DE INTERÉS CULTURAL									
					SANTIFICAR									
					OTRO									
					VÍAS - ESPACIO PÚBLICO									
					USO ACTUAL									
					VIVIENDA									
					OTRAS									
					PARQUEADERO RECREACIONAL									
					BALDÍO									
					OTRO									
					CUAL									
3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, piezas de entrapado, cubiertas, etc.)														
ACTA DE VECINDAD DE CIERRE DE VÍAS En cumplimiento de las obligaciones establecidas en los componentes social y técnico del proyecto, y en desarrollo del contrato N° FONDIGER 088-2025, se realizó el levantamiento del Acta de Vecindad de Cierre de vías y espacio público colindantes a las obra ejecutadas, con el fin de verificar su estado final. La diligencia se llevó a cabo con el personal técnico y social del contratista CONSORCIO VB. ADECUACIONES, con el personal de la interventoría y con un representante de la comunidad quien autorizó la toma de registros fotográficos y filmicos de las vías y espacio público. Estado las vías - espacio público respecto al Acta de Vecindad de Inicio: ☒ Las vías - espacio público se encuentran en las mismas condiciones registradas en el Acta de Vecindad de Inicio ☐ Las vías - espacio público presentan variaciones respecto al Acta de Vecindad de Inicio														

929 de 1676

465

Observaciones:

Una vez finalizadas las actividades de obra, se efectuó la visita técnica de verificación de la CRA 2 ESTE CON CLL 43 C SUR, barrio GLORIA OCCIDENTAL, con el propósito de formalizar el cierre del Acta de Vecindad de Inicio.



Durante la visita, el/la presidente de la junta de acción comunal y/o líder de la comunidad Cesar Pabre Adila con documento de identidad número 80124501 manifestó de forma expresa que no se evidenciaron afectaciones, daños o deterioros las vías y/o espacio público atribuibles a la ejecución de las actividades de obra desarrolladas.

En consecuencia el CONSORCIO VB. ADECUACIONES deja constancia de que las actividades contractuales fueron ejecutadas y concluidas en su totalidad, conforme a lo establecido en el objeto del contrato, y que las vías y/o espacio público objeto de verificación, conserva las mismas condiciones físicas y estructurales previamente registradas en el Acta de Vecindad de Inicio.

Durante la visita, el/la presidente de la junta de acción comunal y/o líder de la comunidad declara que el CONSORCIO VB. ADECUACIONES queda a PAZ Y SALVO, ya que no presenta reclamaciones por afectaciones a las vías y/o espacio público asociadas a la ejecución de la obra.

Para constancia se firma la presente Acta de Vecindad de Cierre en Bogotá D.C., a los 22 días del mes de 04 de 2025.

930 de 1676

			
			
PROYECTO ENCARGADO O JAC Firma: <u>C. J. J. J.</u> Nombre: <u>C. J. J. J.</u> C.C./NIT: <u>80114381</u>		REPRESENTANTE CONTRATISTA Firma: <u>[Signature]</u> Nombre: <u>[Name]</u> C.C./NIT: <u>[NIT]</u>	
REPRESENTANTE INTERVENIORIA Firma: <u>[Signature]</u> Nombre: <u>[Name]</u> C.C./NIT: <u>100124493</u>		Cel: <u>3143848146</u>	

**ACTAS DE VECINDAD DE
CIERRE**

**FRENTE DE OBRA
LUCERO DEL SUR – CIUDAD
BOLÍVAR
(D072)**

INVENTARIO PREDIAL PREDIOS ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE. LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, CERRAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PREDIOS PRODUCTO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.

BARRIO		LUCERO DEL SUR (D072)				LOCALIDAD	CIUDAD BOLÍVAR						
No. DE ACTA	FECHA DE LEVANTAMIE	DIRECCIÓN	NOMBRE DE PROPIETARIO O REPRESENTANTE DEL PREDIO	FIRMA DEL PROPIETARIO Y/O ENCARGADO	TELÉFONO	TIPO DE PREDIO				REGISTRO		OBSERVACIONES ANEXO UBICACIÓN	
						CASA	APTO	LOTE	OTRO	FACHADA	INTERNA		
106	21/04/2026	CLL 68 SUR # 18 P - 38	NELSON DÍAZ	NELSON DÍAZ	3123803307	X					X		
107	21/04/2026	CLL 68 SUR # 17 P - 24	JENNIFER NATALI RODRIGUEZ	JOSÉ ALIRIO BERNAL	3124767657	X					X		
108	21/04/2026	CLL 67 B SUR # 17 P -25	JOSÉ FERNANDO SALINAS	JOSÉ FERNANDO SALINAS	3024687756	X					X		
109	21/04/2026	CRA 17 P CON CLL 67 B SUR	TESTIGO	NELSON DÍAZ	3123803307				X			VÍAS	

934 de 1676



GOBIERNO DE
BOGOTÁ



ACTA DE VECINDAD DE CIERRE

CÓDIGO: GMR-FT-16 VERSIÓN: 1

CÓDIGO DOCUMENTAL

CONTRATO No.:	FONDIGER 088 - 2025
OBJETO:	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA DEMOLICION DE EDIFICACIONES, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL DE ESCOMBROS, CERRAMIENTO, SEÑALIZACION Y/O MANTENIMIENTO DE PREDIOS PRODUCTO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA:	CONSORCIO VBADECUACIONES
INTERVENTOR:	CONSORCIO DEMOLICION VELNEC
REGISTRO No.	108
FECHA	21 04 26
ELABORÓ	DEISY MOLANO
REVISÓ	HÉCTOR BELTRÁN

1. REGISTRO FOTOGRAFICO



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	NELSON DIAZ		
DIRECCION	CLL 68 SUR # 18 P -38. LUCERO SUR		
TELEFONO	3123803307	Nº. PISO	1
FRENTE (M)		ENTRADA	1
SERVICIOS PUBLICOS			
AGUA	SI	OBSERVACIONES	
ALCANTARILLADO	N		
ENERGIA	N		
TELEFONO	N		
GAS	N		
TIPO DE PREDIO		USO ACTUAL	
USO DE INTERES CULTURAL		VIVIENDA	
SIN EDIFICAR		OPCIONALES	
OTRO		PARQUEADERO RECREACIONAL	
		BALDIO	
		OTRO	

3. DESCRIPCION Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de estreplos, cubiertas, otros)

ACTA DE VECINDAD DE CIERRE

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en los componentes social y técnico del proyecto, y en desarrollo del contrato N° FONDIGER 088-2025, se realizó el levantamiento del Acta de Vecindad de Cierre del predio objeto de seguimiento, con el fin de verificar el estado final del inmueble colindante a las obra ejecutadas.

La diligencia se llevó a cabo previa autorización del propietario (a) y/o encargado (a) del inmueble, quien permitió el ingreso del personal técnico y social del contratista CONSORCIO VBADECUACIONES, así con del personal de la interventoría, autorizando igualmente la toma de registros fotográficos y filmicos del interior del predio.

Estado del predio respecto al Acta de Vecindad de Inicio:

- ☒ El predio se encuentra en las mismas condiciones registradas en el Acta de Vecindad de Inicio
☐ El predio presenta variaciones respecto al Acta de Vecindad de Inicio

935 de 1676

468

Observaciones:

Una vez finalizadas las actividades de obra, se efectuó la visita técnica de verificación de predio ubicado en la CLL 68 SUR # 18 P -38, barrio LUCERO SUR, con el propósito de formalizar el cierre del Acta de Vecindad de Inicio.

Durante la visita, el/la propietario (a) y/o encargado (a) Nelson Diaz, con documento de identidad número 79812609 manifestó de forma expresa que no se evidenciaron afectaciones, daños o deterioros en el inmueble atribuibles a la ejecución de las actividades de obra desarrolladas.



En consecuencia el CONSORCIO VB. ADECUACIONES deja constancia de que las actividades contractuales fueron ejecutadas y concluidas en su totalidad, conforme a lo establecido en el objeto contractual, y que el predio objeto de verificación conserva las mismas condiciones físicas y estructurales previamente registradas en el Acta de Vecindad de Inicio.

Mediante la suscripción de la presente acta, se certifica que el CONSORCIO VB. ADECUACIONES dio cumplimiento integral a los compromisos y obligaciones contractuales, correspondientes al contrato.

Así mismo, el/la propietario (a) y/o encargado(a) declara que el CONSORCIO VB. ADECUACIONES queda a PAZ Y SALVO, ya que no presenta reclamaciones por afectaciones al predio asociadas a la ejecución de la obra.

Para constancia se firma la presente Acta de Vecindad de Cierre en Bogotá D.C., a los 21 días del mes de 04 de 2028.

936 de 1676



PROPIETARIO, ENCARGADO O JAC

Firma *del propietario*

Nombre *Walter Pizarro*

C.C. / NIT *4191609*

REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma *[Signature]*

Nombre *[Signature]*

C.C. / NIT *[Signature]*

REPRESENTANTE INTERVENTORIA

Firma *[Signature]*

Nombre *[Signature]*

C.C. / NIT *1013529403*

  		ACTA DE VECINDAD DE CIERRE		CÓDIGO: GMR-FT-16 CÓDIGO DOCUMENTAL	VERSIÓN: 1
CONTRATO No. 1		FONDIGER 088 - 2025			
OBJETO:		CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO ASOTABLE, LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, CERRAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PREDIOS PRODUCTO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.			
CONTRATISTA:		CONSORCIO VB. ADECUACIONES			
INTERVENTOR:		CONSORCIO DEMOLICIÓN VELNEC			
REGISTRO No.	187	FECHA	21/04/26	ELABORÓ	DEISY MOLANO
				REVISÓ	HÉCTOR BELTRÁN
1. REGISTRO FOTOGRÁFICO		2. DATOS DEL PREDIO			
 		PROPIETARIO	JENNIFER NATALI RODRIGUEZ		
		DIRECCIÓN	CALLE 68 SUR # 17 P-24, LUCERO SUR		
		TELÉFONO	3013906652	No. Pisos	1
		FRENTE (M)		ESTRATO	2
		SERVICIOS PÚBLICOS			
		AGUA	SI	OBSERVACIONES	
		ALCANTRILLADO	SI		
		ENERGÍA	SI		
		TELÉFONO	SI		
		GAS	SI		
TIPO DE PREDIO	BIEN DE INTERÉS CULTURAL				
	EDIFICIO				
	OTRO				
	CUAL				
USO ACTUAL	VIVIENDA		X		
	OFICINA				
	PASADIZO				
	RECREACIONAL				
		SALDO			
		OTRO	CUAL		
3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrapado, cubiertas, etc.)					
ACTA DE VECINDAD DE CIERRE En cumplimiento de las obligaciones establecidas en los componentes social y técnico del proyecto, y en desarrollo del contrato N° FONDIGER 088-2025, se realizó el levantamiento del Acta de Vecindad de Cierre del predio objeto de seguimiento, con el fin de verificar el estado final del inmueble colindante a las obra ejecutadas. La diligencia se llevó a cabo previa autorización del propietario (a) y/o encargado (a) del inmueble, quien permitió el ingreso del personal técnico y social del contratista CONSORCIO VB. ADECUACIONES, así con del personal de la interventoría, autorizando igualmente la toma de registros fotográficos y filmicos del interior del predio. Estado del predio respecto al Acta de Vecindad de Inicio: ☒ El predio se encuentra en las mismas condiciones registradas en el Acta de Vecindad de Inicio ☐ El predio presenta variaciones respecto al Acta de Vecindad de Inicio					

938 de 1676

Observaciones:

Una vez finalizadas las actividades de obra, se efectuó la visita técnica de verificación de predio ubicado en la CLL 88 SUR # 17 P -24, barrio LUCERO SUR, con el propósito de formalizar el cierre del Acta de Vecindad de Inicio.

Durante la visita, el/la propietario (a) y/o encargado (a) Jose Antonio Beiral, con documento de identidad número 19456210 manifestó de forma expresa que no se evidenciaron afectaciones, daños o deterioros en el inmueble atribuibles a la ejecución de las actividades de obra desarrolladas.

En consecuencia el CONSORCIO VB. ADECUACIONES deja constancia de que las actividades contractuales fueron ejecutadas y concluidas en su totalidad, conforme a lo establecido en el objeto contractual, y que el predio objeto de verificación conserva las mismas condiciones físicas y estructurales previamente registradas en el Acta de Vecindad de Inicio.

Mediante la suscripción de la presente acta, se certifica que el CONSORCIO VB. ADECUACIONES dio cumplimiento integral a los compromisos y obligaciones contractuales, correspondientes al contrato.

Así mismo, el/la propietario (a) y/o encargado(a) declara que el CONSORCIO VB. ADECUACIONES queda a PAZ Y SALVO, ya que no presenta reclamaciones por afectaciones al predio asociadas a la ejecución de la obra.

Para constancia se firma la presente Acta de Vecindad de Cierre en Bogotá D.C., a los 21 días del mes de 04 de 2026.

939 de 1676

470



PROPIETARIO, ENCARGADO O JAC
 Firma: [Signature]
 Nombre: José Arana Bernal
 C.C. / NIT: 19256220
3120767657

REPRESENTANTE CONTRATISTA
 Firma: [Signature]
 Nombre: Daniel Calderón
 C.C. / NIT: 85066029

REPRESENTANTE INTERVENCIÓN
 Firma: [Signature]
 Nombre: Federico Polanco
 C.C. / NIT: 103624493

940 x 1076



GOBIERNO DE BOGOTÁ
Y CAMBIO CLIMÁTICO



ACTA DE VECINDAD DE CIERRE

CÓDIGO:

GMR-FT-16

VERSIÓN:

1

CÓDIGO DOCUMENTAL

CONTRATO No.:

FONDIGER 088 - 2025

OBJETO:

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, CERRAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PREDIOS PRODUCTO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.

CONTRATISTA:

CONSORCIO VB.ADECUACIONES

INTERVENTOR:

CONSORCIO DEMOLICIÓN VELNEC

REGISTRO No.

168

FECHA

21 04 26

ELABORÓ

DEISY MOLANO

REVISÓ

HÉCTOR BELTRÁN

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	JOSÉ FERNANDO SALINAS		
DIRECCIÓN	CLL 68B SUR # 17 P-25, LUCERO SUR		
TÉLEFONO	3013908662	No. PISOS	1
FRENTE (M)		ESTRATO	2
SERVICIOS PÚBLICOS			
AGUA	SI	OBSERVACIONES	
ALCANTARILLADO	N		
ENERGÍA	N		
TÉLEFONO	N		
GAS	N		
TIPO DE PREDIO		USO ACTUAL	
FIN DE INTERÉS CULTURAL		VIVIENDA	
SI		SI	
OTRO		OTRO	
CUAL		CUAL	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrapado, cubiertas, etc.)

ACTA DE VECINDAD DE CIERRE

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en los componentes social y técnico del proyecto, y en desarrollo del contrato N° FONDIGER 088-2025, se realizó el levantamiento del Acta de Vecindad de Cierre del predio objeto de seguimiento, con el fin de verificar el estado final del inmueble colindante a las obra ejecutadas.

La diligencia se llevó a cabo previa autorización del propietario (a) y/o encargado (a) del inmueble, quien permitió el ingreso del personal técnico y social del contratista CONSORCIO VB. ADECUACIONES, así con del personal de la interventoría, autorizando igualmente la toma de registros fotográficos y filmicos del interior del predio. Estado del predio respecto al Acta de Vecindad de Inicio:

☒ El predio se encuentra en las mismas condiciones registradas en el Acta de Vecindad de Inicio

☐ El predio presenta variaciones respecto al Acta de Vecindad de Inicio

Observaciones:

Una vez finalizadas las actividades de obra, se efectuó la visita técnica de verificación de predio ubicado en la CLL 68B SUR # 17 P -25, barrio LUCERO SUR, con el propósito de formalizar el cierre del Acta de Vecindad de Inicio.

Durante la visita, el/la propietario (a) y/o encargado (a) José Fernando Salazar, con documento de identidad número 79432430 manifestó de forma expresa que no se evidenciaron afectaciones, daños o deterioros en el inmueble atribuibles a la ejecución de las actividades de obra desarrolladas.

En consecuencia el CONSORCIO VB. ADECUACIONES deja constancia de que las actividades contractuales fueron ejecutadas y concluidas en su totalidad, conforme a lo establecido en el objeto contractual, y que el predio objeto de verificación conserva las mismas condiciones físicas y estructurales previamente registradas en el Acta de Vecindad de Inicio.

Mediante la suscripción de la presente acta, se certifica que el CONSORCIO VB. ADECUACIONES dio cumplimiento integral a los compromisos y obligaciones contractuales, correspondientes al contrato.

Así mismo, el/la propietario (a) y/o encargado(a) declara que el CONSORCIO VB. ADECUACIONES queda a PAZ Y SALVO, ya que no presenta reclamaciones por afectaciones al predio asociadas a la ejecución de la obra.

Para constancia se firma la presente Acta de Vecindad de Cierre en Bogotá D.C., a los 21 días del mes de 04 de 2026.

942 de 1696



REPRESENTANTE INTERVENTORA

Firma: [Signature]

Nombre: Edson Roldan

C.C. / NIT: 107620013

REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma: [Signature]

Nombre: Agustín

C.C. / NIT: 3024687756

ENCARGADO O JAC

Firma: [Signature]

Nombre: OSCAR RIVERA

C.C. / NIT: 107620013

302 468 77 56

Observaciones:

Una vez finalizadas las actividades de obra, se efectuó la visita técnica de verificación de predio ubicado en la CLL 78 A BIS SUR # 15 B- 10, barrio ACAPULCO, con el propósito de formalizar el cierre del Acta de Vecindad de Inicio.

Durante la visita, el/la propietario (a) y/o encargado (a) Xumara Díaz, con documento de identidad número 1023878512 manifestó de forma expresa que no se evidenciaron afectaciones, daños o deterioros en el inmueble atribuibles a la ejecución de las actividades de obra desarrolladas.

En consecuencia el CONSORCIO VB. ADECUACIONES deja constancia de que las actividades contractuales fueron ejecutadas y concluidas en su totalidad, conforme a lo establecido en el objeto contractual, y que el predio objeto de verificación conserva las mismas condiciones físicas y estructurales previamente registradas en el Acta de Vecindad de Inicio.

Mediante la suscripción de la presente acta, se certifica que el CONSORCIO VB. ADECUACIONES dio cumplimiento integral a los compromisos y obligaciones contractuales, correspondientes al contrato.

Así mismo, el/la propietario (a) y/o encargado(a) declara que el CONSORCIO VB. ADECUACIONES queda a PAZ Y SALVO, ya que no presenta reclamaciones por afectaciones al predio asociadas a la ejecución de la obra.

Para constancia se firma la presente Acta de Vecindad de Cierre en Bogotá D.C., a los 20 días del mes de 04 de 2026.

950 de 1676



PROPIETARIO, ENCARGADO O JAC
Firma: Ayelen Diaz
Nombre: Ayelen Alexandra Diaz Reyes
C.C. / NIT: 1023679512

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Firma: [Signature]
Nombre: Maria Colaredo
C.C. / NIT: 86066666

REPRESENTANTE INTERVENTORIA
Firma: [Signature]
Nombre: Victor E. Tobon
C.C. / NIT: 100674493

950 de 1696

950

		ACTA DE VECINDAD DE CIERRE		CÓDIGO: GMR-FT-16	VERSIÓN: 1
				CÓDIGO DOCUMENTAL	

CONTRATO No.:	FONDIGER 088 - 2025				
OBJETO:	CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FUJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AJUSTABLE, LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, CERRAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PREDIOS PRODUCTO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.				
CONTRATISTA:	CONSORCIO VBADECUACIONES				
INTERVENIOR:	CONSORCIO DEMOLICIÓN VELNEC				

REGISTRO No.	111	FECHA	21 04 26	ELABORÓ	DEISY MOLANO	REVISÓ	HÉCTOR BELTRÁN
--------------	-----	-------	----------	---------	--------------	--------	----------------

1. REGISTRO FOTOGRAFICO

2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	MYRIAM YANETH TIBOCHA		
DIRECCIÓN	CRA 15 L BIS # 77 - 51 SUR, AGAPULCO I		
TELÉFONO	3153372774	No. PISOS	2
FRENTE (M)		ESTRATO	1

SERVICIOS PÚBLICOS		OBSERVACIONES
AGUA	SI	
ALCANTARILLADO	SI	
ENERGÍA	SI	
TELÉFONOS	SI	
GAS	SI	

TIPO DE PREDIO	BIEN DE INTERÉS CULTURAL	
	SI	
	NO	
	OTRO	

USO ACTUAL	VIVIENDA	
	OFICINAS	
	PARQUEADERO RECREACIONAL	
	BALDÍO	

1. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entreepis, cubiertas, otros)

ACTA DE VECINDAD DE CIERRE

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en los componentes social y técnico del proyecto, y en desarrollo del contrato N° FONDIGER 088-2025, se realizó el levantamiento del Acta de Vecindad de Cierre del predio objeto de seguimiento, con el fin de verificar el estado final del inmueble colindante a las obra ejecutadas. La diligencia se llevó a cabo previa autorización del propietario (a) y/o encargado (a) del inmueble, quien permitió el ingreso del personal técnico y social del contratista CONSORCIO VB, ADECUACIONES, así con del personal de la interventoría, autorizando igualmente la toma de registros fotográficos y filmicos del interior del predio. Estado del predio respecto al Acta de Vecindad de Inicio:

☒ El predio se encuentra en las mismas condiciones registradas en el Acta de Vecindad de Inicio

☐ El predio presenta variaciones respecto al Acta de Vecindad de Inicio

952 de 1676

Observaciones:

Una vez finalizadas las actividades de obra, se efectuó la visita técnica de verificación de predio ubicado en la CRA 16 L BIS # 77 - 81 SUR, barrio ACAPULCO, con el propósito de formalizar el cierre del Acta de Vecindad de Inicio.

Durante la visita, el/la propietario (a) y/o encargado (a) Yiriana Tibocha, con documento de identidad número 1033945703 manifestó de forma expresa que no se evidenciaron afectaciones, daños o deterioros en el inmueble atribuibles a la ejecución de las actividades de obra desarrolladas.

En consecuencia el CONSORCIO VB. ADECUACIONES deja constancia de que las actividades contractuales fueron ejecutadas y concluidas en su totalidad, conforme a lo establecido en el objeto contractual, y que el predio objeto de verificación conserva las mismas condiciones físicas y estructurales previamente registradas en el Acta de Vecindad de Inicio.

Mediante la suscripción de la presente acta, se certifica que el CONSORCIO VB. ADECUACIONES dio cumplimiento integral a los compromisos y obligaciones contractuales, correspondientes al contrato.

Así mismo, el/la propietario (a) y/o encargado(a) declara que el CONSORCIO VB. ADECUACIONES queda a PAZ Y SALVO, ya que no presenta reclamaciones por afectaciones al predio asociadas a la ejecución de la obra.

Para constancia se firma la presente Acta de Vecindad de Cierre en Bogotá D.C., a los 21 días del mes de 04 de 2025.

953 de 1696

977



PROPIETARIO, ENCARGADO O JAC
Firma: Maximiliano Sibach
Nombre: Maximiliano Sibach
C.C./NIT: 1033745903
315 339 2774.

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Firma: [Signature]
Nombre: [Name]
C.C./NIT: [ID]

REPRESENTANTE INTERVENTORIA
Firma: [Signature]
Nombre: [Name]
C.C./NIT: 100624493.

954 de 1676

955 de 1696

		ACTA DE VECINDAD DE CIERRE				CÓDIGO:	GMR-FT-18	VERSIÓN:	1				
						CÓDIGO DOCUMENTAL							
CONTRATO No.:		FONDIGER 088 - 2025											
OBJETO:		CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, CERRAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PREDIOS PRODUCTO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.											
CONTRATISTA:		CONSORCIO VB, ADECUACIONES											
INTERVENTOR:		CONSORCIO DEMOLICIÓN VELNEC											
REGISTRO No.	112	FECHA	22	09	26	ELABORÓ	DEISY MOLANO	REVISÓ	HÉCTOR BELTRÁN				
1. REGISTRO FOTOGRÁFICO						2. DATOS DEL PREDIO							
						PROPIETARIO	VÍAS - ESPACIO PÚBLICO						
						DIRECCIÓN	CRA 16 L BIS CON CLL 77 SUR, ACAPULCO I						
						TELÉFONO							
						FRENTE (M)							
						SERVICIOS PÚBLICOS							
						AGUA	SEN	OBSERVACIONES					
						ALCANTARILLADO	N						
						ENERGÍA	N						
						TELÉFONO	N						
						GAS	N						
TIPO DE PREDIO BIEN DE INTERÉS CULTURAL SIN EDIFICAR OTRO: ☐ S ☐ CUAL:						USO ACTUAL VIVIENDA OFICINAS PARQUEADERO RECREACIONAL BALCÓN OTRO: ☐ CUAL:							
										VÍAS - ESPACIO PÚBLICO			
3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, planes de concreto, coberturas, otros)													
ACTA DE VECINDAD DE CIERRE DE VÍAS En cumplimiento de las obligaciones establecidas en los componentes social y técnico del proyecto, y en desarrollo del contrato N° FONDIGER 088-2025, se realizó el levantamiento del Acta de Vecindad de Cierre de vías y espacio público colindantes a las obra ejecutadas, con el fin de verificar su estado final. La diligencia se llevó a cabo con el personal técnico y social del contratista CONSORCIO VB, ADECUACIONES, con el personal de la interventoría y con un representante de la comunidad quien autorizó la toma de registros fotográficos y filmicos de las vías y espacio público. Estado las vías - espacio público respecto al Acta de Vecindad de Inicio: ☒ Las vías - espacio público se encuentran en las mismas condiciones registradas en el Acta de Vecindad de Inicio ☐ Las vías - espacio público presentan variaciones respecto al Acta de Vecindad de Inicio													

478

Observaciones:

Una vez finalizadas las actividades de obra, se efectuó la visita técnica de verificación de la CRA 16 L BIS CON CLL 77 SUR, barrio ACAPULCO I, con el propósito de formalizar el cierre del Acta de Vecindad de Inicio.


Durante la visita, el/la presidente de la junta de acción comunal y/o líder de la comunidad Xiomara Díaz con documento de identidad número 1023878512 manifestó de forma expresa que no se evidenciaron afectaciones, daños o deterioros las vías y/o espacio público atribuibles a la ejecución de las actividades de obra desarrolladas.

En consecuencia el CONSORCIO VB. ADECUACIONES deja constancia de que las actividades contractuales fueron ejecutadas y concluidas en su totalidad, conforme a lo establecido en el objeto del contrato, y que las vías y/o espacio público objeto de verificación, conserva las mismas condiciones físicas y estructurales previamente registradas en el Acta de Vecindad de Inicio.

Durante la visita, el/la presidente de la junta de acción comunal y/o líder de la comunidad declara que el CONSORCIO VB. ADECUACIONES queda a PAZ Y SALVO, ya que no presenta reclamaciones por afectaciones a las vías y/o espacio público asociadas a la ejecución de la obra.

Para constancia se firma la presente Acta de Vecindad de Cierre en Bogotá D.C., a los 22 días del mes de 04 de 2026.

956 de 106



PROPIETARIO, ENCARGADO O JAC

PROFESSOR ARGO, ENCA
1991/1992

Samuel David Rosenberg

73698512

REPRESENTANTE CONTRATISTA

44

Member: Archie Colman

C.C. / NT

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

1

Journal:

C. INT

**ACTAS DE VECINDAD DE
CIERRE**

**FRENTE DE OBRA
NUEVA GLORIA V- SAN
CRISTÓBAL**

(D071)

959 de 1676

480

Observaciones:

Una vez finalizadas las actividades de obra, se efectuó la visita técnica de verificación de predio ubicado en la TV 11 A ESTE # 47 - 27 SUR, barrio NUEVA GLORIA, con el propósito de formalizar el cierre del Acta de Vecindad de Inicio.

Durante la visita, el/la propietario (a) y/o encargado (a) Santa Russo, con documento de identidad número 52065281 manifestó de forma expresa que no se evidenciaron afectaciones, daños o deterioros en el inmueble atribuibles a la ejecución de las actividades de obra desarrolladas.


En consecuencia el CONSORCIO VB. ADECUACIONES deja constancia de que las actividades contractuales fueron ejecutadas y concluidas en su totalidad, conforme a lo establecido en el objeto contractual, y que el predio objeto de verificación conserva las mismas condiciones físicas y estructurales previamente registradas en el Acta de Vecindad de Inicio.

Mediante la suscripción de la presente acta, se certifica que el CONSORCIO VB. ADECUACIONES dio cumplimiento integral a los compromisos y obligaciones contractuales, correspondientes al contrato.

Así mismo, el/la propietario (a) y/o encargado(a) declara que el CONSORCIO VB. ADECUACIONES queda a PAZ Y SALVO, ya que no presenta reclamaciones por afectaciones al predio asociadas a la ejecución de la obra.

Para constancia se firma la presente Acta de Vecindad de Cierre en Bogotá D.C., a los 21 días del mes de 04 de 2026.

962 de 1076



Proprietário, Encarregado ou JAC
 Assinatura: *[Signature]*
 Nome: *Renato Messio*
 C.C./NIT: *206825513*

Representante Contratista
 Assinatura: *[Signature]*
 Nome: *André Carlos*
 C.C./NIT: *8695567*

Representante Interventoria
 Assinatura: *[Signature]*
 Nome: *Lucy Balboa*
 C.C./NIT: *10502493*

  		ACTA DE VECINDAD DE CIERRE		CÓDIGO:	GMR-FT-16	VERSIÓN:	1
				CÓDIGO DOCUMENTAL			
CONTRATO No.:		FONDIGER 088 - 2025					
OBJETO:		CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO ACOTABLE, LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, CERRAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PREDIOS PRODUCTO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.					
CONTRATISTA:		CONSORCIO VB. ADECUACIONES					
INTERVENTOR:		CONSORCIO DEMOLICIÓN VELNEC					
REGISTRO No.	114	FECHA	21 04 26	ELABORÓ	DEISY MOLANO	REVISÓ	HÉCTOR BELTRÁN
1. REGISTRO FOTOGRÁFICO				2. DATOS DEL PREDIO			
 				PROPIETARIO: VIAS - ESPACIO PÚBLICO DIRECCIÓN: TRV 11 A ESTE CON CLL 47 SUR, NUEVA GLORIA V TELÉFONO: No. PISO: FRONTE (M): ENTRADA:			
				SERVICIOS PÚBLICOS AGUA: SI / NO ALCANTARILLADO: SI / NO ENERGÍA: SI / NO TELÉFONO: SI / NO GAS: SI / NO OBSERVACIONES:			
TIPO DE PREDIO BIEN DE INTERÉS CULTURAL: SI / NO BIEN EDIFICAR: SI / NO COMO: SI / NO VIAS - ESPACIO PÚBLICO				USO ACTUAL VIVIENDA: SI / NO OFICINAS: SI / NO PARQUEADERO SECTORALES: SI / NO BALDÍO: SI / NO OTRO: SI / NO			
3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entreepis, columnas, etc.)							
ACTA DE VECINDAD DE CIERRE DE VIAS En cumplimiento de las obligaciones establecidas en los componentes social y técnico del proyecto, y en desarrollo del contrato N° FONDIGER 088-2025, se realizó el levantamiento del Acta de Vecindad de Cierre de vías y espacio público colindantes a las obra ejecutadas, con el fin de verificar su estado final. La diligencia se llevó a cabo con el personal técnico y social del contratista CONSORCIO VB. ADECUACIONES, con el personal de la interventoría y con un representante de la comunidad quien autorizó la toma de registros fotográficos y filmicos de las vías y espacio público. Estado las vías - espacio público respecto al Acta de Vecindad de Inicio: ☒ Las vías - espacio público se encuentran en las mismas condiciones registradas en el Acta de Vecindad de Inicio ☐ Las vías - espacio público presentan variaciones respecto al Acta de Vecindad de Inicio							

965 de 1676

463

Observaciones:

Una vez finalizadas las actividades de obra, se efectuó la visita técnica de verificación de la TRV 11 A ESTE CON CLL 47 SUR, barrio NUEVA GLORIA, con el propósito de formalizar el cierre del Acta de Vecindad de Inicio.


Durante la visita, el/la presidente de la junta de acción comunal y/o líder de la comunidad Sonio Polo, con documento de identidad número 52065283 manifestó de forma expresa que no se evidenciaron afectaciones, daños o deterioros las vías y/o espacio público atribuibles a la ejecución de las actividades de obra desarrolladas.

En consecuencia el CONSORCIO VB. ADECUACIONES deja constancia de que las actividades contractuales fueron ejecutadas y concluidas en su totalidad, conforme a lo establecido en el objeto del contrato, y que las vías y/o espacio público objeto de verificación, conserva las mismas condiciones físicas y estructurales previamente registradas en el Acta de Vecindad de Inicio.

Durante la visita, el/la presidente de la junta de acción comunal y/o líder de la comunidad declara que el CONSORCIO VB. ADECUACIONES queda a PAZ Y SALVO, ya que no presenta reclamaciones por afectaciones a las vías y/o espacio público asociadas a la ejecución de la obra.

Para constancia se firma la presente Acta de Vecindad de Cierre en Bogotá D.C., a los 21 días del mes de 04 de 2026.

966 de 1676



PROPIETARIO, ENCARGADO O JAC
 Firma: [Signature]
 Nombre: SONIA POZZO
 C.C./NIT: 32065255 491

REPRESENTANTE CONTRATISTA
 Firma: [Signature]
 Nombre: Daniel Colorado
 C.C./NIT: 8003587

REPRESENTANTE INTERVENTORIA
 Firma: [Signature]
 Nombre: Maximiliano Beltrán
 C.C./NIT: 1017624493

qst de 1676

484

**ACTAS DE VECINDAD DE
CIERRE**

**FRENTE DE OBRA
CANADÁ I – SAN CRISTÓBAL
(D074)**

969 de 1676

465

INVENTARIO PREDIAL PREDIOS ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, CERRAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PREDIOS PRODUCTO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.

BARRIO		CANADÁ I (D074)				LOCALIDAD		SAN CRISTÓBAL				
No. DE ACTA	FECHA DE LEVANTAMIE	DIRECCIÓN	NOMBRE DE PROPIETARIO O REPRESENTANTE DEL PREDIO	FIRMA DEL PROPIETARIO Y/O ENCARGADO	TELÉFONO	TIPO DE PREDIO				REGISTRO		OBSERVACIONES ANEXO UBICACIÓN
						CASA	APTO	LOTE	OTRO	FACHADA	INTERNA	
115	22/04/2026	CRA 2 A ESTE # 45 - 18 SUR	ERICK MARTÍNEZ	ERICK MARTINEZ	3214172412	X					X	
116	22/04/2026	CRA 2 A ESTE CON CLL 45 SUR	JAC	INGRID CASTILLO	3107903187				X			VÍAS
117	22/04/2026	CRA 2 A ESTE # 45 - 08 SUR	LUZ ADRIANA PÉREZ	PLINIO GONZALO RAMÍREZ	3209537280	X					X	


970 de 1076

ACTA DE VECINDAD DE CIERRE

CÓDIGO: GMR-FT-16 **VERSIÓN:** 1
CÓDIGO DOCUMENTAL

CONTRATO No.: FONDIGER 088 - 2025
OBJETO: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, CERRAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PREDIOS PRODUCTO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.
CONTRATISTA: CONSORCIO VB. ADECUACIONES
INTERVENTOR: CONSORCIO DEMOLICIÓN VELNEC
REGISTRO No. 115 **FECHA** 22 04 26 **ELABORÓ** DEISY MOLANO **REVISÓ** HÉCTOR BELTRÁN

1. REGISTRO FOTOGRÁFICO



2. DATOS DEL PREDIO

PROPIETARIO	ERICK MARTINEZ			
DIRECCIÓN	CRA 2 A ESTE # 45 - 18 SUR, CANAQUÍ			
TELÉFONO	3214172412	No. Pisos	3	
FRENTE (M)		ESTRATO	2	
ASPA	SI	OBSERVACIONES		
ALCANTARILLADO	SI			
ENERGÍA	SI			
TELEFONOS	SI			
GAS	SI			
TIPO DE PREDIO	USO DE INTERÉS CULTURAL		VIVIENDA	X
	SIN ESPECIFICAR		OFICINAS	
	OTRO		PARQUEADEROS RECREACIONAL	
	CUAL		BALDÍO	
USO ACTUAL	OTRO		CUAL	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrapado, cubiertas, otras)

ACTA DE VECINDAD DE CIERRE

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en los componentes social y técnico del proyecto, y en desarrollo del contrato N° FONDIGER 088-2025, se realizó el levantamiento del Acta de Vecindad de Cierre del predio objeto de seguimiento, con el fin de verificar el estado final del inmueble colindante a las obra ejecutadas.

La diligencia se llevó a cabo previa autorización del propietario (a) y/o encargado (a) del inmueble, quien permitió el ingreso del personal técnico y social del contratista CONSORCIO VB. ADECUACIONES, así con del personal de la interventoría, autorizando igualmente la toma de registros fotográficos y filmicos del interior del predio. Estado del predio respecto al Acta de Vecindad de Inicio:

- ☒ El predio se encuentra en las mismas condiciones registradas en el Acta de Vecindad de Inicio.
☐ El predio presenta variaciones respecto al Acta de Vecindad de Inicio.

471 de 1676

Observaciones:

Una vez finalizadas las actividades de obra, se efectuó la visita técnica de verificación de predio ubicado en la CRA 2 A ESTE # 45 - 18 SUR, barrio CANADÁ, con el propósito de formalizar el cierre del Acta de Vecindad de Inicio.

Durante la visita, el/la propietario (a) y/o encargado (a) Erick Martinez, con documento de identidad número 79369994 manifestó de forma expresa que no se evidenciaron afectaciones, daños o deterioros en el inmueble atribuibles a la ejecución de las actividades de obra desarrolladas.

En consecuencia el CONSORCIO VB. ADECUACIONES deja constancia de que las actividades contractuales fueron ejecutadas y concluidas en su totalidad, conforme a lo establecido en el objeto contractual, y que el predio objeto de verificación conserva las mismas condiciones físicas y estructurales previamente registradas en el Acta de Vecindad de Inicio.

Mediante la suscripción de la presente acta, se certifica que el CONSORCIO VB. ADECUACIONES dio cumplimiento integral a los compromisos y obligaciones contractuales, correspondientes al contrato.

Así mismo, el/la propietario (a) y/o encargado(a) declara que el CONSORCIO VB. ADECUACIONES queda a PAZ Y SALVO, ya que no presenta reclamaciones por afectaciones al predio asociadas a la ejecución de la obra.

Para constancia se firma la presente Acta de Vecindad de Cierre en Bogotá D.C., a los 22 días del mes de 04 de 2026,

972 de 106



PROPIETARIO, ENCARGADO O JAB.
 Firma: FRICK MORAINEZ
 Nombre: FRICK MORAINEZ
 C.C. / NIT: 34 364 494

REPRESENTANTE CONTRATISTA
 Firma: [Signature]
 Nombre: [Signature]
 C.C. / NIT: BG 055571

REPRESENTANTE INTERVENTORIA
 Firma: [Signature]
 Nombre: [Signature]
 C.C. / NIT: 101362495

  		ACTA DE VECINDAD DE CIERRE		CÓDIGO: GMR-FT-16	VERSIÓN: 1
				CÓDIGO DOCUMENTAL	
CONTRATO No.:		FONDIGER 088 - 2025			
OBJETO:		CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, CERRAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PREDIOS PRODUCTO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.			
CONTRATISTA:		CONSORCIO VBADECUACIONES			
INTERVENTOR:		CONSORCIO DEMOLICIÓN VELNEC			
REGISTRO No.	116	FECHA	22	04	26
		ELABORÓ	DEISY MOLANO		REVISÓ
				HÉCTOR BELTRÁN	
1. REGISTRO FOTOGRÁFICO			2. DATOS DEL PREDIO		
			PROPIETARIO: VÍAS - ESPACIO PÚBLICO		
			DIRECCIÓN: GRA 2 A ESTE CON CLL 45 SUR, CANADÁ I		
			TELÉFONO: 3107903187		No. PISO:
			FRENTE (M):		ESTRATO:
			SERVICIOS PÚBLICOS		
			OBSERVACIONES		
			AGUA: ☐ SIN ☐ N		
			ALCANTARILLADO: ☐ N ☐ N		
			ENERGÍA: ☐ N ☐ N		
			TELÉFONO: ☐ N ☐ N		
			GAS: ☐ N ☐ N		
			USO DE INTERÉS CULTURAL		
			VIVIENDA		
			SIN EDIFICAR		
			OFICINAS		
			OTRO: I X CUAL		
			PARQUEADERO RECREACIONAL		
			BAÑO		
			OTRO: CUAL		
			USO ACTUAL		
			VÍAS - ESPACIO PÚBLICO		
3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entreepis, cubiertas, otros)					
ACTA DE VECINDAD DE CIERRE DE VÍAS					
En cumplimiento de las obligaciones establecidas en los componentes social y técnico del proyecto, y en desarrollo del contrato N° FONDIGER 088-2025, se realizó el levantamiento del Acta de Vecindad de Cierre de vías y espacio público colindantes a las obra ejecutadas, con el fin de verificar su estado final.					
La diligencia se llevó a cabo con el personal técnico y social del contratista CONSORCIO VB. ADECUACIONES, con el personal de la interventoría y con un representante de la comunidad quien autorizó la toma de registros fotográficos y filmicos de las vías y espacio público.					
Estado las vías - espacio público respecto al Acta de Vecindad de Inicio:					
☒ Las vías - espacio público se encuentran en las mismas condiciones registradas en el Acta de Vecindad de Inicio					
☐ Las vías - espacio público presentan variaciones respecto al Acta de Vecindad de Inicio					

978 de 1676

Una vez finalizadas las actividades de obra, se efectuó la visita técnica de verificación de la CRA 2 A ESTE CON CLL 45 SUR, barrio CANADÁ, con el propósito de formalizar el cierre del Acta de Vecindad de Inicio.

Durante la visita, el/la presidente de la junta de acción comunal y/o líder de la comunidad Ingrid Castillo, con documento de identidad número 1063953099 manifestó de forma expresa que no se evidenciaron afectaciones, daños o deterioros las vías y/o espacio público atribuibles a la ejecución de las actividades de obra desarrolladas.

En consecuencia el CONSORCIO VB. ADECUACIONES deja constancia de que las actividades contractuales fueron ejecutadas y concluidas en su totalidad, conforme a lo establecido en el objeto del contrato, y que las vías y/o espacio público objeto de verificación, conserva las mismas condiciones físicas y estructurales previamente registradas en el Acta de Vecindad de Inicio.

Durante la visita, el/la presidente de la junta de acción comunal y/o líder de la comunidad declara que el CONSORCIO VB. ADECUACIONES queda a PAZ Y SALVO, ya que no presenta reclamaciones por afectaciones a las vías y/o espacio público asociadas a la ejecución de la obra.

Para constancia se firma la presente Acta de Vecindad de Cierre en Bogotá D.C., a los 22 días del mes de 04 de 2028

97 de 1676

466



PROPIETARIO, ENCARGADO O JAC
 Firma: Ingrid Castillo
 Nombre: Ingrid Castillo
 C.C./NIT: 1063953899
302 7496777

REPRESENTANTE CONTRATISTA
 Firma: [Signature]
 Nombre: Andrés Colorado
 C.C./NIT: 82066677

REPRESENTANTE INTERVENTORA
 Firma: [Signature]
 Nombre: Hector Beltrán
 C.C./NIT: 1073679493

976 de 976

  		ACTA DE VECINDAD DE CIERRE		CÓDIGO:	GMR-FT-18	VERSIÓN:	1
				CÓDIGO DOCUMENTAL			
CONTRATO No.:		FONDIGER 088 - 2025					
OBJETO:		CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, CERRAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PREDIOS PRODUCTO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.					
CONTRATISTA:		CONSORCIO VB.ADECUACIONES					
INTERVENIOR:		CONSORCIO DEMOLICIÓN VELNEC					
REGISTRO No.	117	FECHA	22 04 26	ELABORÓ	DEISY MOLANO	REVISÓ	HÉCTOR BELTRÁN
1. REGISTRO FOTOGRÁFICO				2. DATOS DEL PREDIO			
 				PROPIETARIO	LUZ ADRIANA PÉREZ GONZÁLEZ		
				DIRECCIÓN	CRA 2 A ESTE # 45 - 08 SUR, CANADÁ I		
				TELÉFONO	3214172412	No. PISO	1
				FRENTE (M)		ESTRATO	2
					SN	OBSERVACIONES	
				AGUA	S		
				ALCANTARILLADO	S		
				ENERGÍA	S		
				TELÉFONO	S		
				GAS	S		
TIPO DE PREDIO				BENEFICARIO INTERES CULTURAL		VIVIENDA	
				BENEFICAR		OPCION	
				OTRO		PARQUEALBERGO	
				CUAL		RECREACIONAL	
						BALOIO	
						OTRO	
USO ACTUAL				CUAL			
3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrapiso, cubiertas, otros)							
ACTA DE VECINDAD DE CIERRE <p>En cumplimiento de las obligaciones establecidas en los componentes social y técnico del proyecto, y en desarrollo del contrato N° FONDIGER 088-2025, se realizó el levantamiento del Acta de Vecindad de Cierre del predio objeto de seguimiento, con el fin de verificar el estado final del inmueble colindante a las obra ejecutadas. La diligencia se llevó a cabo previa autorización del propietario (a) y/o encargado (a) del inmueble, quien permitió el ingreso del personal técnico y social del contratista CONSORCIO VB. ADECUACIONES, así con del personal de la interventoría, autorizando igualmente la toma de registros fotográficos y fílmicos del interior del predio. Estado del predio respecto al Acta de Vecindad de Inicio:</p> <p>☒ El predio se encuentra en las mismas condiciones registradas en el Acta de Vecindad de Inicio</p> <p>☐ El predio presenta variaciones respecto al Acta de Vecindad de Inicio</p>							

949120 ttb

489

Observaciones:

Una vez finalizadas las actividades de obra, se efectuó la visita técnica de verificación de predio ubicado en la CRA 2 A ESTE # 45 - 08 SUR, barrio CANADÁ, con el propósito de formalizar el cierre del Acta de Vecindad de Inicio.

Durante la visita, el/la propietario (a) y/o encargado (a) Plinio Ramirez con documento de identidad número 19323018 manifestó de forma expresa que no se evidenciaron afectaciones, daños o deterioros en el inmueble atribuibles a la ejecución de las actividades de obra desarrolladas.

En consecuencia el CONSORCIO VB. ADECUACIONES deja constancia de que las actividades contractuales fueron ejecutadas y concluidas en su totalidad, conforme a lo establecido en el objeto contractual, y que el predio objeto de verificación conserva las mismas condiciones físicas y estructurales previamente registradas en el Acta de Vecindad de Inicio.

Mediante la suscripción de la presente acta, se certifica que el CONSORCIO VB. ADECUACIONES dio cumplimiento integral a los compromisos y obligaciones contractuales, correspondientes al contrato.

Así mismo, el/la propietario (a) y/o encargado(a) declara que el CONSORCIO VB. ADECUACIONES queda a PAZ Y SALVO, ya que no presenta reclamaciones por afectaciones al predio asociadas a la ejecución de la obra.

Para constancia se firma la presente Acta de Vecindad de Cierre en Bogotá D.C., a los 22 días del mes de 04 de 2028.

cab de lctg



PROYECTO, ENCARGADO O JAC
Firma: [Signature]
Nombre: Olivero Ramirez
C.C./NIT: 19 323018
cel. 323 802 7317

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Firma: [Signature]
Nombre: Orlando Glorido
C.C./NIT: 86 966029

REPRESENTANTE INTERVENTORIA
Firma: [Signature]
Nombre: Hector Beltran
C.C./NIT: 10136744931

499 de 1646

490

**ACTAS DE VECINDAD DE
CIERRE**

**FRENTE DE OBRA
VILLA GLORIA I – CIUDAD
BOLÍVAR
(D058)**

981 de 1676

491

INVENTARIO PREDIAL PREDIOS ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, CERRAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PREDIOS PRODUCTO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.

BARRIO		VILLA GLORIA I				LOCALIDAD		CIUDAD BOLÍVAR				
No. DE ACTA	FECHA DE LEVANTAMIENTO	DIRECCIÓN	NOMBRE DE PROPIETARIO O REPRESENTANTE DEL PREDIO	FIRMA DEL PROPIETARIO Y/O ENCARGADO	TELÉFONO	TIPO DE PREDIO				REGISTRO		OBSERVACIONES ANEXO UBICACIÓN
						CASA	APTO	LOTE	OTRO	FACHADA	INTERNA	
118	21/04/2026	CLL 69 I SUR # 18 L - 12	MAICOL RAMÍREZ	MAICOL RAMÍREZ	3044141400	X					X	
119	21/04/2026	CRA 18 L # 69 H - 69 SUR	GLORIA VARGAS	FREDDY VARGAS	3203107313	X					X	
120	21/04/2026	CRA 18 L CON CLL 69 H SUR	JAC	MIGUEL GUERERO	3124670886				X			VÍAS

982 de 1076

  		ACTA DE VECINDAD DE CIERRE				CÓDIGO:	GMR-FT-16	VERSIÓN:	1
						CÓDIGO DOCUMENTAL			
CONTRATO No.:		FONDIGER 068 - 2025							
OBJETO:		CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, CERRAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PREDIOS PRODUCTO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.							
CONTRATISTA:		CONSORCIO VSADECUACIONES							
INTERVENIOR:		CONSORCIO DEMOLICIÓN VELNEC							
REGISTRO No.	118	FECHA	21	4	28	ELABORÓ	DEISY MOLANO	REVISÓ	HÉCTOR BELTRÁN
1. REGISTRO FOTOGRÁFICO						2. DATOS DEL PREDIO			
 						PROPIETARIO	MAICOL RAMÍREZ MORENO		
						DIRECCIÓN	CLJ 69 SUR # 18 L - 12, VILLA GLORIA I		
						TÉLEFONO	3044141400		
						FRENTE (M)			
						SERVICIOS PÚBLICOS			
						AGUA	S		
						ALCANTARILLADO	N		
						ENERGÍA	S		
						TÉLEFONO	N		
						GAS	N		
<div style="display: flex; justify-content: space-between;"> <div style="width: 45%;"> <p>TIPO DE PREDIO</p> <p>BENEFICIO DE INTERÉS CULTURAL</p> <p>RECONSTRUIR</p> <p>OTRO</p> <p>CUAL</p> </div> <div style="width: 45%;"> <p>USO ACTUAL</p> <p>VIVIENDA</p> <p>OFICINA</p> <p>PARQUEADERO RECREACIONAL</p> <p>SALDO</p> <p>OTRO</p> <p>CUAL</p> </div> </div>						OBSERVACIONES			
3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entraples, cubiertas, otras)									
ACTA DE VECINDAD DE CIERRE En cumplimiento de las obligaciones establecidas en los componentes social y técnico del proyecto, y en desarrollo del contrato N° FONDIGER 068-2025, se realizó el levantamiento del Acta de Vecindad de Cierre del predio. Estado del predio respecto al Acta de Vecindad de Inicio: ☐ El predio se encuentra en las mismas condiciones registradas en el Acta de Vecindad de Inicio ☐ El predio presenta variaciones respecto al Acta de Vecindad de Inicio									

983 de 1676

492

Observaciones:

Se realizó visita de verificación al predio ubicado en la CLL 69 I SUR # 18 L - 12, barrio VILLA GLORIA, con el propósito de formalizar el cierre del Acta de Vecindad de Inicio.

Durante la visita, el Consorcio VB Adecuciones informó al/la propietario(a) y/o encargado(a) del predio Maicol Ramirez, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1032362512, que, debido a que el contrato de obra finaliza el 22 de abril de 2026 y el predio a intervenir (D058) aún no cuenta con los paz y salvo de servicios públicos, adicionalmente, es un predio en sucesión y los propietarios no dieron soporte de los tramites de taponamiento de los mismos, por lo cual, no fue posible llevar a cabo la intervención. Lo anterior, en concordancia con lo indicado por IDIGER.

De acuerdo a la anterior información, el/la propietario (a) y/o encargado(a) declara que debido a que no se realizó ninguna intervención en el predio (D058), su inmueble no presentó ninguna afectación.

Para constancia se firma la presente Acta de Vecindad de Cierre en Bogotá D.C., a los 21 días del mes de 04 de 2026.

984 de 1676



PROPIETARIO, ENCARGADO O JAB
 Firma: *[Signature]*
 Nombre: *Antonio Valdivia*
 C.C./NIT: *101362512*
304414100

REPRESENTANTE CONTRATISTA
 Firma: *[Signature]*
 Nombre: *David Caballero*
 C.C./NIT: *8000000*

REPRESENTANTE INTERVENIENTE
 Firma: *[Signature]*
 Nombre: *Antonio Valdivia*
 C.C./NIT: *101362512*

985 de 1076

493

  		ACTA DE VECINDAD DE CIERRE				CÓDIGO: GMR-FT-16 VERSIÓN: 1	CÓDIGO DOCUMENTAL		
CONTRATO No.:		FONDIGER 088 - 2025							
OBJETO:		CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, CERRAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PREDIOS PRODUCTO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.							
CONTRATISTA:		CONSORCIO VBADECUACIONES							
INTERVENTOR:		CONSORCIO DEMOLICIÓN VELNEC							
REGISTRO No.	119	FECHA	21	4	20	ELABORÓ	DEISY MOLANO	REVISÓ	HÉCTOR BELTRÁN
1. REGISTRO FOTOGRÁFICO					2. DATOS DEL PREDIO				
					PROPIETARIO	GLORIA VARGAS			
					DIRECCIÓN	CRA 18 L # 69 H - 69 SUR, VILLA GLORIA I			
					TELÉFONO	3112093323	No. PISOS	4	
					FRENTE DE			ESTRATO	1
					SERVICIOS PÚBLICOS				
					AGUA	SI	OBSERVACIONES		
					ALCANTARILLADO	S			
					ENERGÍA	S			
					TELÉFONO	N			
					GAS	S			
TIPO DE PREDIO	BENEFICIO INTERÉS CULTURAL				USO ACTUAL	VIVIENDA		X	
	SIN EDIFICAR					OFICINA			
	OTRO		CUAL			PARQUEADERO RECREACIONAL			
						BALDÍO			
						OTRO		CUAL	
3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de estacionamiento, cubiertas, otros)									
ACTA DE VECINDAD DE CIERRE En cumplimiento de las obligaciones establecidas en los componentes social y técnico del proyecto, y en desarrollo del contrato N° FONDIGER 088-2025, se realizó el levantamiento del Acta de Vecindad de Cierre del predio. Estado del predio respecto al Acta de Vecindad de Inicio: ☒ El predio se encuentra en las mismas condiciones registradas en el Acta de Vecindad de Inicio ☐ El predio presenta variaciones respecto al Acta de Vecindad de Inicio									

986 de 1076

Observaciones:

Se realizó visita de verificación al predio ubicado en la CRA 18 L # 69 H - 69 SUR, barrio VILLA GLORIA, con el propósito de formalizar el cierre del Acta de Vecindad de Inicio.

Durante la visita, el Consorcio VB Adecuaciones informó al/la propietario(a) y/o encargado(a) del predio freddy Vargar, identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 1033961658, que, debido a que el contrato de obra finaliza el 22 de abril de 2026 y el predio a intervenir (D058) aún no cuenta con los paz y salvo de servicios públicos, adicionalmente, es un predio en sucesión y los propietarios no dieron soporte de los tramites de taponamiento de los mismos, por lo cual, no fue posible llevar a cabo la intervención. Lo anterior, en concordancia con lo indicado por IDIGER.


De acuerdo a la anterior información, el/la propietario (a) y/o encargado(a) declara que debido a que no se realizó ninguna intervención en el predio (D058), su inmueble no presentó ninguna afectación.

Para constancia se firma la presente Acta de Vecindad de Cierre en Bogotá D.C., a los 21 días del mes de 04 de 2026.

Handwritten signature lines (diagonal strokes) on a lined background.

987 de 1076

494




PROPIETARIO, ENCARGADO O JAC
 Firma: Freddy Vargas
 Nombre: Freddy Vargas
 C.C./NIT: 1053761658
3203107313

REPRESENTANTE CONTRATISTA
 Firma: [Signature]
 Nombre: [Signature]
 C.C./NIT: 80055009

REPRESENTANTE INTERVENTORIA
 Firma: [Signature]
 Nombre: [Signature]
 C.C./NIT: 1013674495

988 de 1676

		ACTA DE VECINDAD DE CIERRE				CÓDIGO: GMR-FT-16		VERSIÓN: 1	
						CÓDIGO DOCUMENTAL			
CONTRATO No.:		FONDIGER 088 - 2025							
OBJETO:		CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, CERRAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PREDIOS PRODUCTO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.							
CONTRATISTA:		CONSORCIO VBADECUACIONES							
INTERVENTOR:		CONSORCIO DEMOLICIÓN VELNEC							
REGISTRO No.	120	FECHA	21	4	28	ELABORÓ	DEISY MOLANO	REVISÓ	HÉCTOR BELTRÁN
1. REGISTRO FOTOGRÁFICO					2. DATOS DEL PREDIO				
					PROPIETARIO		VÍAS - ESPACIO PÚBLICO		
					DIRECCIÓN		CRA 16 L CON CALLE 69 H SUR, VILLA GLORIA I		
					TELÉFONO		No. PISO		
					FRENTE (M)		ESTRATO		
							SERVICIOS PÚBLICOS		
							OBSERVACIONES		
					AGUA		N		
					ALCANTARILLADO		N		
					ENERGÍA		N		
					TELÉFONO		N		
GAS		N							
TIPO DE PREDIO					TIPO DE INTERÉS CULTURAL		UNIVENSA		
					SIN COPIAR		OFICIAL		
					OTRO		FUNDACIONERO		
					X		RECREACIONAL		
					CUAL		BALDÍO		
					VÍAS - ESPACIO PÚBLICO		OTRO		
							CUAL		
3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (techado, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de señalamiento, coberturas, otras)									
ACTA DE VECINDAD DE CIERRE DE VÍAS En cumplimiento de las obligaciones establecidas en los componentes social y técnico del proyecto, y en desarrollo del contrato N° FONDIGER 088-2025, se realizó el levantamiento del Acta de Vecindad de Cierre de vías y espacio público. Estado de las vías - espacio público respecto al Acta de Vecindad de Inicio: ☒ Las vías - espacio público se encuentran en las mismas condiciones registradas en el Acta de Vecindad de Inicio ☐ Las vías - espacio público presentan variaciones respecto al Acta de Vecindad de Inicio									

989 de 196.

495

Observaciones:


Se realizó visita de verificación técnica de las vías - espacio público de la CRA 18 L CON CALLE 69 H SUR, barrio VILLA GLORIA, con el propósito de formalizar el cierre del Acta de Vecindad de Inicio.

Durante la visita, el Consorcio VB Adecuaciones informó al/la presidente de la junta de acción comunal y/o líder de la comunidad Miguel Guerrero identificado(a) con cédula de ciudadanía No. 99667340, que, debido a que el contrato de obra finalizará el 22 de abril de 2026 y el predio a intervenir (D058) aún no cuenta con los paz y salvo de servicios públicos, adicionalmente, es un predio en sucesión y los propietarios no dieron soporte de los trámites de taponamiento de los mismos, por lo cual, no fue posible llevar a cabo la intervención. Lo anterior, en concordancia con lo indicado por IDIGER.

De acuerdo a la anterior información, el/la presidente de la junta de acción comunal y/o líder de la comunidad declara que debido a que no se realizó ninguna intervención en el predio (D058), las vías - espacio público no presenta ninguna afectación.

Para constancia se firma la presente Acta de Vecindad de Cierre en Bogotá D.C., a los 21 días del mes de 04 de 2026.

990 de 1676



PROPIETARIO ENCARGADO O JAC
 Firma: *[Signature]*
 Nombre: *HUGO A GUERRERO PABLOS*
 C.C. / NIT: *54667540 STA*
3129670888

REPRESENTANTE CONTRATISTA
 Firma: *[Signature]*
 Nombre: *JOSE LUIS COTRANO*
 C.C. / NIT: *8602661*

REPRESENTANTE INTERVENTORIA
 Firma: *[Signature]*
 Nombre: *RODRIGO BELLAN*
 C.C. / NIT: *1017629497*

**ACTAS DE VECINDAD DE
CIERRE**

**FRENTE DE OBRA
GLORIA ORIENTAL D – SAN
CRISTÓBAL
(D083, D084)**

993 de 1646

497

INVENTARIO PREDIAL PREDIOS ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, CERRAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PREDIOS PRODUCTO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.

BARRIO		GLORIA ORIENTAL D				LOCALIDAD		SAN CRISTÓBAL				
No. DE ACTA	FECHA DE LEVANTAMIENTO	DIRECCIÓN	NOMBRE DE PROPIETARIO O REPRESENTANTE DEL PREDIO	FIRMA DEL PROPIETARIO Y/O ENCARGADO	TELÉFONO	TIPO DE PREDIO				REGISTRO		OBSERVACIONES ANEXO UBICACIÓN
						CASA	APTO	LOTE	OTRO	FACHADA	INTERNA	
121	6/04/2026	DG 44 SUR # 3 D - 25 ESTE	YOLANDA CEPEDA	YOLANDA CEPEDA	3123218019	X					X	
122	6/04/2026	CLL 45 SUR # 3 D - 12 ESTE	VÍCTOR ARMANDO PÁEZ	VÍCTOR ARMANDO PÁEZ	3224801423	X					X	
123	6/04/2026	CLL 45 SUR CON CRA 3D ESTE	JAC	PEDRO PABLO RICO	3142313369				X			VÍAS
124	6/04/2026	CL 44 A SUR CON CRA 3D ESTE	JAC	PEDRO PABLO RICO	3142313369				X			VÍAS

994 de 1676

  		ACTA DE VECINDAD DE CIERRE		CÓDIGO:	GMR-FT-16	VERSIÓN:	1	
				CÓDIGO DOCUMENTAL				
CONTRATO No. 1		FONDIGER 088 - 2025						
OBJETO:		CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, CERRAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PREDIOS PRODUCTO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.						
CONTRATISTA:		CONSORCIO VIADECUACIONES						
INTERVENTOR:		CONSORCIO DEMOLICIÓN VELNEC						
REGISTRO No.	121	FECHA	21/09/26	ELABORÓ	DEISY MOLANO	REVISÓ	HÉCTOR BELTRÁN	
1. REGISTRO FOTOGRÁFICO				2. DATOS DEL PREDIO				
 				PROPIETARIO				YOLANDA CEPEDA
				DIRECCIÓN				DG 44 SUR # 3 D -25 28TE. GLORIA ORIENTAL D
				TELÉFONO		3123218019	Nº. PISO	1
				FRENTE (M)			ESTRATO	1
				SERVICIOS PÚBLICOS				
				CERRACIONES				
				AGUA				SIN
				ALCANTARILLADO				S
				ENERGÍA				S
				TELÉFONO				S
				GAS				S
				BIEN DE INTERÉS CULTURAL				
				VIVIENDA				X
				OFICINAS				
				PARQUEADERO				
				RECREACIONAL				
				BALDO				
				OTRO				CUAL
3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de entrega, cubiertas, etc.)								
ACTA DE VECINDAD DE CIERRE En cumplimiento de las obligaciones establecidas en los componentes social y técnico del proyecto, y en desarrollo del contrato N° FONDIGER 088-2025, se realizó el levantamiento del Acta de Vecindad de Cierre del predio objeto de seguimiento, con el fin de verificar el estado final del inmueble coíndante a las obra ejecutadas. La diligencia se llevó a cabo previa autorización del propietario (a) y/o encargado (a) del inmueble, quien permitió el ingreso del personal técnico y social del contratista CONSORCIO VB. ADECUACIONES, así con del personal de la interventoría, autorizando igualmente la toma de registros fotográficos y filmicos del interior del predio. Estado del predio respecto al Acta de Vecindad de Inicio: ☒ El predio se encuentra en las mismas condiciones registradas en el Acta de Vecindad de Inicio ☐ El predio presenta variaciones respecto al Acta de Vecindad de Inicio								

995 de 1646

996

Observaciones:

Una vez finalizadas las actividades de obra, se efectuó la visita técnica de verificación de predio ubicado en la DG 44 SUR # 3 D -25 2STE, barrio GLORIA ORIENTAL, con el propósito de formalizar el cierre del Acta de Vecindad de Inicio.

Durante la visita, el/la propietario (a) y/o encargado (a) Yolanda Cepeda con documento de identidad número 23823065 manifestó de forma expresa que no se evidenciaron afectaciones, daños o deterioros en el inmueble atribuibles a la ejecución de las actividades de obra desarrolladas.

En consecuencia el CONSORCIO VB. ADECUACIONES deja constancia de que las actividades contractuales fueron ejecutadas y concluidas en su totalidad, conforme a lo establecido en el objeto contractual, y que el predio objeto de verificación conserva las mismas condiciones físicas y estructurales previamente registradas en el Acta de Vecindad de Inicio.

Mediante la suscripción de la presente acta, se certifica que el CONSORCIO VB. ADECUACIONES dio cumplimiento integral a los compromisos y obligaciones contractuales, correspondientes al contrato.

Así mismo, el/la propietario (a) y/o encargado(a) declara que el CONSORCIO VB. ADECUACIONES queda a PAZ Y SALVO, ya que no presenta reclamaciones por afectaciones al predio asociadas a la ejecución de la obra.

Para constancia se firma la presente Acta de Vecindad de Cierre en Bogotá D.C., a los 21 días del mes de 04 de 2026.

996 de 1076



PROPIETARIO, ENCARGADO O JAC
 Firma: Yolanda Cepeda R
 Nombre: Yolanda Cepeda
 C.C./NIT: 23.873.063

REPRESENTANTE CONTRATISTA
 Firma: [Signature]
 Nombre: Diego Celavado
 C.C./NIT: 8603668

REPRESENTANTE INTERVENTORIA
 Firma: [Signature]
 Nombre: Victor Boltran
 C.C./NIT: 1035674493

997 de 1676

997

		ACTA DE VECINDAD DE CIERRE		CÓDIGO: GMR-FT-16	VERSIÓN: 1																													
				CÓDIGO DOCUMENTAL																														
CONTRATO No.: FONDIGER 088 - 2025		OBJETO: CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO ACOTABLE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, CERRAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PREDIOS PRODUCTO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.																																
CONTRATISTA: CONSORCIO VB.ADECUACIONES		INTERVENTOR: CONSORCIO DEMOLICIÓN VELNEC																																
REGISTRO No. 122	FECHA 21/04/26	ELABORÓ	DEISY MOLANO	REVISÓ	HÉCTOR BELTRÁN																													
1. REGISTRO FOTOGRÁFICO			2. DATOS DEL PREDIO																															
			PROPIETARIO: VÍCTOR ARMANDO PÁEZ																															
			DIRECCIÓN: CLL 45 SUR # 30-12 ESTE GLORIA ORIENTAL D																															
			TELÉFONO: 3224601423		Nº. PISOS: 4																													
			FRENTE (M):		ESTRATO: 1																													
			SERVICIO PÚBLICO																															
			OBSERVACIONES																															
			<table border="1"> <tr> <td>AGUA</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>ALCANTARILLADO</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>ENERGÍA</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>TELÉFONO</td> <td>SI</td> </tr> <tr> <td>GAS</td> <td>SI</td> </tr> </table>			AGUA	SI	ALCANTARILLADO	SI	ENERGÍA	SI	TELÉFONO	SI	GAS	SI																			
AGUA	SI																																	
ALCANTARILLADO	SI																																	
ENERGÍA	SI																																	
TELÉFONO	SI																																	
GAS	SI																																	
			<table border="1"> <tr> <td rowspan="4">TIPO DE PREDIO</td> <td colspan="2">BIEN DE INTERÉS CULTURAL</td> <td rowspan="4">USO ACTUAL</td> <td colspan="2">VIVIENDA</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td colspan="2">SIN EDIFICAR</td> <td colspan="2">OTRAS</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">OTRO</td> <td colspan="2">PARKING/OTRO</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2">CUAL</td> <td colspan="2">BALDÍO</td> <td></td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">OTRO</td> <td>CUAL</td> </tr> </table>			TIPO DE PREDIO	BIEN DE INTERÉS CULTURAL		USO ACTUAL	VIVIENDA		X	SIN EDIFICAR		OTRAS			OTRO		PARKING/OTRO			CUAL		BALDÍO							OTRO		CUAL
TIPO DE PREDIO	BIEN DE INTERÉS CULTURAL		USO ACTUAL	VIVIENDA			X																											
	SIN EDIFICAR			OTRAS																														
	OTRO			PARKING/OTRO																														
	CUAL			BALDÍO																														
				OTRO		CUAL																												
3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, planes de entrego, cubiertas, otros)																																		
ACTA DE VECINDAD DE CIERRE																																		
<p>En cumplimiento de las obligaciones establecidas en los componentes social y técnico del proyecto, y en desarrollo del contrato N° FONDIGER 088-2025, se realizó el levantamiento del Acta de Vecindad de Cierre del predio objeto de seguimiento, con el fin de verificar el estado final del inmueble colindante a las obra ejecutadas. La diligencia se llevó a cabo previa autorización del propietario (a) y/o encargado (a) del inmueble, quien permitió el ingreso del personal técnico y social del contratista CONSORCIO VB. ADECUACIONES, así con del personal de la interventoría, autorizando igualmente la toma de registros fotográficos y filmicos del interior del predio. Estado del predio respecto al Acta de Vecindad de Inicio:</p> <p>☒ El predio se encuentra en las mismas condiciones registradas en el Acta de Vecindad de Inicio</p> <p>☐ El predio presenta variaciones respecto al Acta de Vecindad de Inicio</p>																																		

998 de 1672

Observaciones:

Una vez finalizadas las actividades de obra, se efectuó la visita técnica de verificación de predio ubicado en la CLL 45 SUR # 30 -12 ESTE, barrio GLORIA ORIENTAL, con el propósito de formalizar el cierre del Acta de Vecindad de Inicio.

Durante la visita, el/la propietario (a) y/o encargado (a) Gloria Pact, con documento de identidad número 51 851 139 manifestó de forma expresa que no se evidenciaron afectaciones, daños o deterioros en el inmueble atribuibles a la ejecución de las actividades de obra desarrolladas.

En consecuencia el CONSORCIO VB. ADECUACIONES deja constancia de que las actividades contractuales fueron ejecutadas y concluidas en su totalidad, conforme a lo establecido en el objeto contractual, y que el predio objeto de verificación conserva las mismas condiciones físicas y estructurales previamente registradas en el Acta de Vecindad de Inicio.

Mediante la suscripción de la presente acta, se certifica que el CONSORCIO VB. ADECUACIONES dio cumplimiento integral a los compromisos y obligaciones contractuales, correspondientes al contrato.

Así mismo, el/la propietario (a) y/o encargado(a) declara que el CONSORCIO VB. ADECUACIONES queda a PAZ Y SALVO, ya que no presenta reclamaciones por afectaciones al predio asociadas a la ejecución de la obra.

Para constancia se firma la presente Acta de Vecindad de Cierre en Bogotá D.C., a los 21 días del mes de 04 de 2026.

999 de 1976

500



PROPIETARIO, ENCARGADO O JAC
 Firma: Gloria Paetz Paetz
 Nombre: Gloria Paetz
 C.C./NIT: 51 857 139

REPRESENTANTE CONTRATISTA
 Firma: [Signature]
 Nombre: Andrés Esteban
 C.C./NIT: 80 000 001

REPRESENTANTE INTERVENTORIA
 Firma: [Signature]
 Nombre: Andrés Esteban
 C.C./NIT: 40 767 943

1000 de 1676

  		ACTA DE VECINDAD DE CIERRE		CÓDIGO:	GMR-FT-16	VERSIÓN:	1
				CÓDIGO DOCUMENTAL			
CONTRATO No.:		FONDIGER 088 - 2025					
OBJETO:		CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, CERRAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PREDIOS PRODUCTO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.					
CONTRATISTA:		CONSORCIO VB ADECUACIONES					
INTERVENIOR:		CONSORCIO DEMOLICIÓN VELNEC					
REGISTRO No.	123	FECHA	22	04	26	ELABORÓ	DEISY MOLANO
						REVISÓ	HÉCTOR BELTRÁN
1. REGISTRO FOTOGRAFICO				2. DATOS DEL PREDIO			
 				PROPIETARIO	VÍAS - ESPACIO PÚBLICO		
				DIRECCIÓN	CLL 45 SUR CON CRA 3 D ESTE, GLORIA ORIENTAL D		
				TELÉFONO	3142313369	Nº. PISO	
				FRENTE (M)		ESTRATO	
				SERVICIOS PÚBLICOS			OBSERVACIONES
				AGUA	SI		
				ALCANTARILLADO	SI		
				ENERGÍA	SI		
				TELÉFONO	SI		
				SAB	SI		
TIPO DE PREDIO	BEN DE INTERÉS CULTURAL			USO ACTUAL	VIVIENDA		
	INTEREDICAR				OFICINAS		
	OTRO				PARQUEADERO RECREACIONAL		
	VÍAS - ESPACIO PÚBLICO				BALDÍO		
			OTRO			CUAL	

3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, cercas, pilas, pilas de escombros, cubiertas, otros)

ACTA DE VECINDAD DE CIERRE DE VÍAS

En cumplimiento de las obligaciones establecidas en los componentes social y técnico del proyecto, y en desarrollo del contrato N° FONDIGER 088-2025, se realizó el levantamiento del Acta de Vecindad de Cierre de vías y espacio público colindantes a las obra ejecutadas, con el fin de verificar su estado final.

La diligencia se llevó a cabo con el personal técnico y social del contratista CONSORCIO VB. ADECUACIONES, con el personal de la interventoría y con un representante de la comunidad quien autorizó la toma de registros fotográficos y filmicos de las vías y espacio público.

Estado las vías - espacio público respecto al Acta de Vecindad de Inicio:

☒ Las vías - espacio público se encuentran en las mismas condiciones registradas en el Acta de Vecindad de Inicio

☐ Las vías - espacio público presentan variaciones respecto al Acta de Vecindad de Inicio

1001 de 1676

501

Observaciones:

Una vez finalizadas las actividades de obra, se efectuó la visita técnica de verificación de la CLL 45 SUR CON CRA 3 D ESTE, barrio GLORIA ORIENTAL, con el propósito de formalizar el cierre del Acta de Vecindad de Inicio.

Durante la visita, el/la presidente de la junta de acción comunal y/o líder de la comunidad Gloria Parz con documento de identidad número 51851139 manifestó de forma expresa que no se evidenciaron afectaciones, daños o deterioros las vías y/o espacio público atribuibles a la ejecución de las actividades de obra desarrolladas.

En consecuencia el CONSORCIO VB. ADECUACIONES deja constancia de que las actividades contractuales fueron ejecutadas y concluidas en su totalidad, conforme a lo establecido en el objeto del contrato, y que las vías y/o espacio público objeto de verificación, conserva las mismas condiciones físicas y estructurales previamente registradas en el Acta de Vecindad de Inicio.

Durante la visita, el/la presidente de la junta de acción comunal y/o líder de la comunidad declara que el CONSORCIO VB. ADECUACIONES queda a PAZ Y SALVO, ya que no presenta reclamaciones por afectaciones a las vías y/o espacio público asociadas a la ejecución de la obra.

Para constancia se firma la presente Acta de Vecindad de Cierre en Bogotá D.C., a los 22 días del mes de 04 de 2026.

1002 de 1976



PROPIETARIO, ENCARGADO O JAC
 Firma: [Signature]
 Nombre: Glenn Acosta
 C.C./NIT: 51951134

REPRESENTANTE CONTRATISTA
 Firma: [Signature]
 Nombre: Verónica Colono
 C.C./NIT: 86006677

REPRESENTANTE INTERVENTORIA
 Firma: [Signature]
 Nombre: Andrés Bello
 C.C./NIT: 4155674493

1003 de 1696

502

  		ACTA DE VECINDAD DE CIERRE		CÓDIGO: GMR-FT-16 VERSIÓN: 1
		CÓDIGO DOCUMENTAL		
CONTRATO No. 1:		FONDIGER 088 - 2025		
OBJETO:		CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, CERRAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PREDIOS PRODUCTO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.		
CONTRATISTA:		CONSORCIO VB ADECUACIONES		
INTERVENTOR:		CONSORCIO DEMOLICIÓN VELNEC		
REGISTRO No.	124	FECHA	22 04 26	ELABORÓ
		DEISY MOLANO		REVISÓ
				HÉCTOR BELTRÁN
1. REGISTRO FOTOGRÁFICO		2. DATOS DEL PREDIO		
 		PROPIETARIO	VÍAS - ESPACIO PÚBLICO	
		DIRECCIÓN	CLL 44 A SUR CON CRA 3 D ESTE, GLORIA ORIENTAL D	
		TELÉFONO	3142313369	No. Pisos
		FRENTE (M)		ESTRATO
		SERVICIOS PÚBLICOS		
		OBSERVACIONES		
		AGUA	SIN	
		ALCANTARILLADO	N	
		ENERGÍA	N	
		TELÉFONO	N	
		GAS	N	
		TIPO DE PREDIO	BIEN DE INTERÉS CULTURAL SIN ESPECIFICAR OTRO: X CUAL:	USO ACTUAL VIVIENDA OFICINAS PARQUEADERO RECREACIONAL BALDÍO OTRO: CUAL:
		VÍAS - ESPACIO PÚBLICO		
3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, placa, placas de señalamiento, cubiertas, otros)				
ACTA DE VECINDAD DE CIERRE DE VÍAS En cumplimiento de las obligaciones establecidas en los componentes social y técnico del proyecto, y en desarrollo del contrato N° FONDIGER 088-2025, se realizó el levantamiento del Acta de Vecindad de Cierre de vías y espacio público colindantes a las obra ejecutadas, con el fin de verificar su estado final. La diligencia se llevó a cabo con el personal técnico y social del contratista CONSORCIO VB. ADECUACIONES, con el personal de la interventoría y con un representante de la comunidad quien autorizó la toma de registros fotográficos y filmicos de las vías y espacio público. Estado las vías - espacio público respecto al Acta de Vecindad de Inicio: ☒ Las vías - espacio público se encuentran en las mismas condiciones registradas en el Acta de Vecindad de Inicio ☐ Las vías - espacio público presentan variaciones respecto al Acta de Vecindad de Inicio				

1004 de 1976

Observaciones:

Una vez finalizadas las actividades de obra, se efectuó la visita técnica de verificación de la CLL 44 A SUR CON CRA 3 D ESTE, barrio GLORIA ORIENTAL, con el propósito de formalizar el cierre del Acta de Vecindad de Inicio.

Durante la visita, el/la presidente de la junta de acción comunal y/o líder de la comunidad Gloria Paet, con documento de identidad número 31851139 manifestó de forma expresa que no se evidenciaron afectaciones, daños o deterioros las vías y/o espacio público atribuibles a la ejecución de las actividades de obra desarrolladas.

En consecuencia el CONSORCIO VB. ADECUACIONES deja constancia de que las actividades contractuales fueron ejecutadas y concluidas en su totalidad, conforme a lo establecido en el objeto del contrato, y que las vías y/o espacio público objeto de verificación, conserva las mismas condiciones físicas y estructurales previamente registradas en el Acta de Vecindad de Inicio.

Durante la visita, el/la presidente de la junta de acción comunal y/o líder de la comunidad declara que el CONSORCIO VB. ADECUACIONES queda a PAZ Y SALVO, ya que no presenta reclamaciones por afectaciones a las vías y/o espacio público asociadas a la ejecución de la obra.

Para constancia se firma la presente Acta de Vecindad de Cierre en Bogotá D.C., a los 22 días del mes de 04 de 2025.

1005 de 1676



PROPIETARIO, ENCARGADO O JAC
Firma Gloria Paes Paes
Nombre: Gloria Paes
C.C. / NIT 51851134

REPRESENTANTE CONTRATISTA
Firma [Signature]
Nombre: DAVID COLOREDU
C.C. / NIT 86066524

REPRESENTANTE INTERVENTORIA
Firma [Signature]
Nombre: Walter Beltrán
C.C. / NIT 1017624443

1005 de 1676

**ACTAS DE VECINDAD DE
CIERRE**

**FRENTE DE OBRA
QUINDÍO I – SAN CRISTÓBAL
(D085)**

1007 de 1696

INVENTARIO PREDIAL PREDIOS ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, CERRAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PREDIOS PRODUCTO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.

BARRIO		QUINDIO I				LOCALIDAD	SAN CRISTÓBAL					
No. DE ACTA	FECHA DE LEVANTAMIENTO	DIRECCIÓN	NOMBRE DE PROPIETARIO O REPRESENTANTE DEL PREDIO	FIRMA DEL PROPIETARIO Y/O ENCARGADO	TELÉFONO	TIPO DE PREDIO				REGISTRO		OBSERVACIONES ANEXO UBICACIÓN
						CASA	APTO	LOTE	OTRO	FACHADA	INTERNA	
22/04/2025	8/04/2025	CLL 46 B SUR CON CRA 15 ESTE	JAC	OLGA BARRERA	3125687716				X			VÍAS
22/04/2025	15/04/2025	CLL 46 B SUR # 15 - 30 ESTE	JAC	OLGA BARRERA	3125687716	X				X		

100% de lctg

 MUNICIPIO DE BOGOTÁ SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO URBANO		ACTA DE VECINDAD DE CIERRE		CÓDIGO: GMR-FT-16 VERSIÓN: 1
		CÓDIGO DOCUMENTAL		
CONTRATO No.:		FONDIGER 088 - 2025		
OBJETO:		CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO ACOTABLE, LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, CERRAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PREDIOS PRODUCTO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.		
CONTRATISTA:		CONSORCIO VB. ADECUACIONES		
INTERVENTOR:		CONSORCIO DEMOLICIÓN VELNCO		
REGISTRO No.	125	FECHA	22 07 26	ELABORÓ
		DEISY MOLANO		REVISÓ
		HÉCTOR BELTRÁN		
1. REGISTRO FOTOGRAFICO		2. DATOS DEL PREDIO		
 		PROPIETARIO: VÍAS - ESPACIO PÚBLICO DIRECCIÓN: CLL 46 B SUR # 15-34 ESTE, QUINDÍO I TELÉFONO: FRENTES (M): No. Pisos: ESCRITO: SERVICIOS PÚBLICOS: OBSERVACIONES: AGUA: SIN / N ALCANTARILLADO: N ENERGÍA: N TELÉFONO: N GAS: N BIEN DE INTERÉS CULTURAL: TIPO DE PREDIO: SIN ESPECIFICAR: OTRO: X CUAL: VÍAS - ESPACIO PÚBLICO		
		VIRENDA: OFICINAS: PARQUEADERO RECREACIONAL: BALDÍO: OTRO: CUAL:		
3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (techada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de empresas, cubiertas, cénas)				
ACTA DE VECINDAD DE CIERRE DE VÍAS <p>En cumplimiento de las obligaciones establecidas en los componentes social y técnico del proyecto, y en desarrollo del contrato N° FONDIGER 088-2025, se realizó el levantamiento del Acta de Vecindad de Cierre de vías y espacio público colindantes a las obra ejecutadas, con el fin de verificar su estado final.</p> <p>La diligencia se llevó a cabo con el personal técnico y social del contratista CONSORCIO VB. ADECUACIONES, con el personal de la interventoría y con un representante de la comunidad quien autorizó la toma de registros fotográficos y filmicos de las vías y espacio público.</p> <p>Estado las vías - espacio público respecto al Acta de Vecindad de Inicio:</p> <p>☒ Las vías - espacio público se encuentran en las mismas condiciones registradas en el Acta de Vecindad de Inicio</p> <p>☐ Las vías - espacio público presentan variaciones respecto al Acta de Vecindad de Inicio</p>				

1007 de 1676

505

Una vez finalizadas las actividades de obra, se efectuó la visita técnica de verificación de la CLL 46 B SUR # 15 -34 ESTE, barrio QUINDIO, con el propósito de formalizar el cierre del Acta de Vecindad de Inicio.

En consecuencia el CONSORCIO VB. ADECUACIONES deja constancia de que las actividades contractuales fueron ejecutadas y concluidas en su totalidad, conforme a lo establecido en el objeto del contrato, y que las vías y/o espacio público objeto de verificación, conserva las mismas condiciones físicas y estructurales previamente registradas en el Acta de Vecindad de Inicio.

Para constancia se firma la presente Acta de Vecindad de Cierre en Bogotá D.C., a los 22 días del mes de 04 de 2025.

1010 x 1576



PROPIETARIO, ENCARGADO O JAC

Firma: Olga Barrera
 Nombre: Olga Barrera
 C.C. / NIT: 661937523

REPRESENTANTE CONTRATISTA

Firma: [Signature]
 Nombre: [Signature]
 C.C. / NIT: [Signature]

REPRESENTANTE INTERVENIENTE

Firma: [Signature]
 Nombre: [Signature]
 C.C. / NIT: 1413624499

101 de 1696

 DEPARTAMENTO DE MEDIO AMBIENTE, URBANISMO Y CLIMA DE BOGOTÁ		ACTA DE VECINDAD DE CIERRE		CÓDIGO: GMR-FT-16 VERSIÓN: 1
		CÓDIGO DOCUMENTAL		
CONTRATO No.:		FONDIGER 088 - 2025		
OBJETO:		CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REALISTE Y A MONTO ACOTABLE LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, CERRAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PREDIOS PRODUCTO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.		
CONTRATISTA:		CONSORCIO VB.ADECUACIONES		
INTERVENTOR:		CONSORCIO DEMOLICIÓN VELNEC		
REGISTRO No.	128	FECHA	22 04 26	ELABORÓ
		DEISY MOLANO		REVISÓ
		HÉCTOR BELTRÁN		
1. REGISTRO FOTOGRAFICO		2. DATOS DEL PREDIO		
		PROPIETARIO		
		DIRECCIÓN	CLL 46 B SUR # 15 - 30 ESTE, QUINDIO I	
		TELÉFONO	No. PROB	2
		FRENTE (m)	ESTRATO	1
		SERVICIOS PÚBLICOS		
		OBSERVACIONES		
		AGUA	SI	
		ALCANTARILLADO	SI	
		ENERGÍA	SI	
		TELÉFONO	SI	
GAS	SI			
TIPO DE PREDIO		USO ACTUAL		
BIEN DE INTERÉS CULTURAL		VIVERENDA		
SIGNIFICATIVO		ORIGENAS		
OTRO		PARKING/ESTACIONAMIENTO		
CUAL		RECREACIONAL		
		BAÑO		
		OTRO		
		CUAL		
3. DESCRIPCIÓN Y ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INICIAR EL PROYECTO (fachada, puertas, ventanas, muros, escaleras, pisos, placas de identificación, cubiertas, otros)				
ACTA DE VECINDAD DE CIERRE En cumplimiento de las obligaciones establecidas en los componentes social y técnico del proyecto, y en desarrollo del contrato N° FONDIGER 088-2025, se realizó el levantamiento del Acta de Vecindad de Cierre del predio objeto de seguimiento, con el fin de verificar el estado final del inmueble colindante a las obra ejecutadas. La diligencia se llevó a cabo previa autorización del propietario (a) y/o encargado (a) del inmueble, quien permitió el ingreso del personal técnico y social del contratista CONSORCIO VB. ADECUACIONES, así con del personal de la interventoría, autorizando igualmente la toma de registros fotográficos y filmicos del interior del predio. Estado del predio respecto al Acta de Vecindad de Inicio: ☒ El predio se encuentra en las mismas condiciones registradas en el Acta de Vecindad de Inicio ☐ El predio presenta variaciones respecto al Acta de Vecindad de Inicio				

1012 de 1676

Para constancia se firma la presente Acta de Vecindad de Cierre en Bogotá D.C., a los 22 días del mes de 04 de 2026.

507



1018 de 1076

PROPIETARIO, ENCARGADO O JAC
 Firma Olga Barrera
 Nombre: Olga Barrera
 C.C./NIT 66737525

REPRESENTANTE CONTRATISTA
 Firma [Signature]
 Nombre: [Name]
 C.C./NIT [ID]

REPRESENTANTE INTERVENTORIA
 Firma [Signature]
 Nombre: [Name]
 C.C./NIT 185624493



**ANEXO 2.4.18 CONTROL DE ENTREGA COPIA DE
ACTAS DE VECINDAD DE CIERRE**



ANEXO A LA CONTROL DE ENTREGA COPIA DE
ACTAS DE VECINDAD DE CIERRE

1016 de 1976

Código: 208-MB-FI-01 Versión: 3 Vigente desde: 14/02/2018		Pág. 1 de 1							
CONTROL ENTREGA DE LA INFORMACIÓN COMPONENTE SOCIAL									
ASUNTO: Entrega Copia F. Acta de vecindad c. ene		FECHA: 08/04/2026							
BARRIO: Gloria P. Santa A		CÓDIGO CIV: 088-2025							
LOCALIDAD: San Cristóbal		CÓDIGO CIV: 088-2025							
Nº	NOMBRES Y APELLIDOS	Nº DOCUMENTO	DIRECCIÓN DE RESIDENCIA	Nº TELÉFONO FIJO Y/O CELULAR	E-MAIL	POR QUÉ MEDIO SE ENTREGÓ LA INFORMACIÓN?			FIRMA
						PERSONAL	VÍA TELEFÓNICA	PUERTA A PUERTA	
1	Pedro Pablo	79343989	CRGB Est #43-385	3142313369		X			
2	Pedro Pablo	79343989	CRGB Est #43-385	3142313369		X			
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
OBSERVACIONES:									
ELABORÓ: Desly Molano									
FIRMA: DESLY MOLANO GARRIDO									
NOMBRE: DESLY MOLANO GARRIDO									

		CONTROL ENTREGA DE LA INFORMACIÓN COMPONENTE SOCIAL				Código: 208-M8-Ft-01		Pág: 1 de 1	
ASUNTO:		Entrega copia acta de vecindad, cene		FECHA:	12/09/2026		Vigente desde: 14/02/2018		
BARRIO:		Blanca Infancia		LOCALIDAD:	San Cristóbal		CÓDIGO CIV:	CÓDIGO CVP:	
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	N° DOCUMENTO	DIRECCIÓN DE RESIDENCIA	N° TELÉFONO FIJO y/o CELULAR	E-MAIL	POR QUÉ MEDIO SE ENTREGÓ LA INFORMACIÓN?			FIRMA
						PERSONAL	VÍA TELEFÓNICA	PUERTA A PUERTA	
1	Aura Plata	41491976	Cl 95615 Asu 6-33 este	321916 0261	—	X			Aura Plata
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
OBSERVACIONES:									
ELABORÓ		REVISÓ							
FIRMA:		Deisy Molano				FIRMA:		Katerin López	
NOMBRE:		María Deisy Molano Granados				NOMBRE:			

1014 de 1676

		CONTROL ENTREGA DE LA INFORMACIÓN COMPONENTE SOCIAL				Código: 208-MB-FI-01		Pág: 1 de 1	
						Versión: 3		Vigente desde: 14/02/2018	
ASUNTO:		Entrega copia acta de vecindad cene		FECHA:		17/04/2026		No. CONTRATO 088-2025	
BARRIO:		Quindío		LOCALIDAD:		San Cristóbal		CÓDIGO CIV:	
								CÓDIGO CVP:	
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	N° DOCUMENTO	DIRECCIÓN DE RESIDENCIA	N° TELÉFONO FIJO y/o CELULAR	E-MAIL	POR QUÉ MEDIO SE ENTREGÓ LA INFORMACIÓN?			FIRMA
						PERSONAL	VÍA TELEFÓNICA	PUERTA A PUERTA	
1	Cleotilde Aza	51691880	Cl 16 este + 6c - sur	3142002586	—	*			
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
OBSERVACIONES:									
		ELABORÓ				REVISÓ			
FIRMA:		Daisy Molano				FIRMA:			
NOMBRE:		MARÍA DEY MOLANO GRANADOS				NOMBRE:		KATERINE LÓPEZ	

1021 de 1996

511

		CONTROL ENTREGA DE LA INFORMACIÓN COMPONENTE SOCIAL				Código: 208-MB-FI-01		Pág: 1 de 1	
						Versión: 3		Vigente desde: 14/02/2018	
						No. CONTRATO		088-2025	
ASUNTO:		Entrega copia a la comunidad de		FECHA:		15/04/2026			
BARRIO:		Moravia		LOCALIDAD:		San Cristóbal		CÓDIGO CVP:	
				CÓDIGO CIV:					
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	N° DOCUMENTO	DIRECCIÓN DE RESIDENCIA	N° TELÉFONO FIJO y/o CELULAR	E-MAIL	POR QUÉ MEDIO SE ENTREGÓ LA INFORMACIÓN?			FIRMA
						PERSONAL	VÍA TELEFÓNICA	PUERTA A PUERTA	
1	Rafael Perobuno	80064128	El 92 Asur # 15 esq 57	31777919	—			X	Se entrega copia del control comunitario
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
OBSERVACIONES:									
ELABORÓ		REVISÓ							
FIRMA:		Deisy Molano				FIRMA:		Katerin López	
NOMBRE:		María Deisy Molano Granados				NOMBRE:			

1023 de 1676

512



INTER RAPIDÍSIMO S.A. - NIT: 800257569-7
Fecha y hora de Admisión: 15/04/2026 2:44:07 p. m.
Tiempo estimado de entrega: 16/04/2026 6:00:00 p. m.

FACTURA DE VENTA POS:0

DESTINO

BOGOTA / CUNDINAMARCA

DESTINATARIO

RAFAEL ANTONIO PERDOMO CC.:80069129
CL 42 A SUR # 15 ESTE - 57, MORALBA
Tel: 3177719171
Cod. postal 110431830

MENSAJERÍA

NUMERO DE GUIA
PARA SEGUIMIENTO



700190499492

Fecha Impresión : 16/04/2026 4:53:30 p. m.

DATOS DEL ENVÍO

LIQUIDACIÓN

Valor a cobrar al destinatario
al momento de entregar

Empaques: **SOBRE MANILA**
Vr comercial: 45.000
Piezas: 1
peso x vol: 0
peso en kilos: 1
No bolsas:
No de folios: 0
Dize Contener: documentos

MENSAJERÍA
Vr. sobre flete: 900
Vr. descuento: 0
Vr. otros conceptos: 0
Vr. impuestos conceptos: 0
Valor total: 8.900
Forma de Pago: Contado

\$ 0

REMITENTE

CONSORCIO VB ADECUACIONES NI.: 9019533120
KR 17 A # 56 A SUR - 33, san carlos
Tel: 3105556674
notiene@gmail.com
BOGOTA / CUNDINAMARCA

x

Nombre y Firma

CONTRATO

MENSAJERÍA EXPRESA: (Ley 1369/09 y Res. 3038/11) Envíos hasta 5 Kilos - El Remitente y/o Destinatario o quien actúa en su nombre con el uso del servicio: ACEPTA las condiciones del contrato publicado en www.interrapidisimo.com o punto de venta. DECLARA que el envío no contiene dinero efectivo, joyas, valores negociables u objetos prohibidos por ley. El valor comercial declarado es el que se asumirá en caso de siniestro. AUTORIZO notificaciones por medio de llamadas y/o mensajes de datos y el tratamiento de mis datos personales (Ley 1581) según política publicada en la página web. AUTORIZO recibir la prueba de admisión y de entrega por medio electrónico. / AUTORIZO a INTER RAPIDÍSIMO para consultar y/o reportar en centrales de riesgo mi comportamiento financiero (ley 1266), por no realizar el pago del servicio ALCOBRO (pago contra entrega) y costos asociados.

OBSERVACIONES

www.interrapidisimo.com - PQR'S servicioclientedocumentos@interrapidisimo.com
Casa Matriz Bogotá D.C. Carrera 30 # 7 - 45 / Centro Logístico Bogotá D.C. Calle
18 # 65a - 03 - PBX 5605000 Cel: 323 2554455

4601aa01-c1d2-42f7-919b-23e662a38188

GLO-ENT-R-01

No. 700190499492

Remitente

REMITENTE: Entregar esta copia a quien impone el envío.

1024 de 1046

**PRUEBA DE ENTREGA**Inter Rapidísimo S.A.
NIT: 800251569-7

Fecha y hora de Admisión: 04/15/2026

Tiempo estimado de entrega: 4:16/2026 6:00:00 PM

Guía de Transporte / Servicio:

MENSAJERÍANUMERO DE GUIA
PARA SEGUIMIENTO

700190499492

Valor cobrar al destinatario
al momento de entregar
0**DESTINO**

BOGOTA / CUNDINAMARCA

DESTINATARIO**RAFAEL ANTONIO PERDOMO**

Dirección: CL 42 A SUR # 15 ESTE - 57 MORALBA

Correo:

Tel.: 3177719171

CC: 80069129

Codi postal: 110431830

REMITENTE**CONSORCIO VB ADECUACIONES**

Dirección: KR 17 A # 58 A SUR - 33 SAN CARLOS

Correo: notiene@gmail.com

Tel.: 3105556674

NI: 9010553120

Ciudad: BOGOTA / CUNDINAMARCA

Pagos:	214.4 Correo Interurbano	111 Bole T. 7.000	110 Bole Inter. Cundinamarca
Numero P. 1499.7	111 Bole T. 7.000	111 Bole T. 7.000	111 Bole T. 7.000
111 Correo 41.000	111 Bole T. 7.000	111 Bole T. 7.000	111 Bole T. 7.000

Valor Total
8,800

Observaciones de Admisión:

CONTRATO

MENSAJERÍA EXPRESA: (Ley 1369/09 y Res. 3038/11) Envíos hasta 5 Kilos - El Remitente y/o Destinatario o quien actúa en su nombre con el uso del servicio: ACEPTA las condiciones del contrato publicado en www.interrapidissimo.com o punto de venta. DECLARA que el envío no contiene dinero efectivo, joyas, valores negociables u objetos prohibidos por ley. El valor comercial declarado es el que se asumirá en caso de siniestro. AUTORIZO notificaciones por medio de llamadas y/o mensajes de datos y el tratamiento de mis datos personales (Ley 1581) según política publicada en la página web. AUTORIZO recibir la prueba de admisión y de entrega por medio electrónico. / AUTORIZO a INTER RAPIDÍSIMO para consultar y/o reportar en centrales de riesgo mi comportamiento financiero (Ley 1266), por no realizar el pago del servicio ALCOBRO (pago contra entrega) y costos asociados.

RECIBIDO POR:

No Identificación.: 1193563400

GESTIÓN DE ENTREGA O DEVOLUCIÓN

1 - Entrega Exitosa	3 - Dirección Errada	5 - Rehusado
2 - Desconocido	4 - No Reclamo	6 - No Reside
7 - Otros		

JENIFER PERDOMO

No Gestión	Fecha 1er Intento Gestión			
1	16	04	2026	14:13
No Gestión	Fecha 2do Intento Gestión			
0	0	0	0	0

Mensajero

PAMI JOSE LIBARDO BELTRAN
RODRIGUEZ RPL ID 14650

X

Jennyfer

Observaciones:

www.interrapidissimo.com - PQR'S servicioclientedocumentos@interrapidissimo.com Casa Matriz Bogotá D.C.
Carrera 30 # 7 - 45 / Centro Logístico Bogotá D.C. Calle 10 # 45a - 08 - PBX 5605090 Cel: 323 2564455
d604a0b1 c1d2-42f7-913b-23a66243a100

		CONTROL ENTREGA DE LA INFORMACIÓN COMPONENTE SOCIAL				Código: 208-MB-FI-01			
						Versión: 3		Pág: 1 de 1	
						Vigente desde: 14/02/2018			
ASUNTO:		Entrega copia acta de vecindad cierre		FECHA:	08/09/2026		No. CONTRATO	088-2025	
BARRIO:		Gloria Oriental B		LOCALIDAD:	San Cristóbal		CÓDIGO CIV:		
							CÓDIGO CVP:		
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	N° DOCUMENTO	DIRECCIÓN DE RESIDENCIA	N° TELÉFONO FIJO y/o CELULAR	E-MAIL	POR QUÉ MEDIO SE ENTREGÓ LA INFORMACIÓN?			FIRMA
						PERSONAL	VÍA TELEFÓNICA	PUERTA A PUERTA	
1	Pedro Pablo Rico	79343989	Cra 9a este con 193A	3192313369	—				
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
OBSERVACIONES:									
ELABORÓ					REVISÓ				
FIRMA:		Daisy Molano			FIRMA:				
NOMBRE:		María Daisy Molano Granados			NOMBRE:		Katerin López		

1027 de 1676

514

Logo		CONTROL ENTREGA DE LA INFORMACIÓN COMPONENTE SOCIAL				Código: 208-MB-FI-01		Pág: 1 de 1	
						Versión: 3		Vigente desde: 14/02/2018	
ASUNTO:		Entrega copia acta de vecindad c/vec				FECHA:		08/04/2026	
BARRIO:		Gloria Oriental		LOCALIDAD:		San Cristóbal		CÓDIGO CIV:	
								CÓDIGO CVP:	
						No. CONTRATO		088-2025	
No.	NOMBRES Y APELLIDOS	N° DOCUMENTO	DIRECCIÓN DE RESIDENCIA	N° TELÉFONO FIJO y/o CELULAR	E-MAIL	POR QUÉ MEDIO SE ENTREGÓ LA INFORMACIÓN?			FIRMA
						PERSONAL	VÍA TELEFÓNICA	PUERTA A PUERTA	
1	Pedro Pablo Rico	79343989	Kr 9A este #436-b5v	314 2313369	—	x			
2	Pedro Pablo Rico	79343989	Kr 9a este ^{VIA} con #4562	314 2313369	—	x			
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									
14									
15									
OBSERVACIONES:									
		ELABORÓ				REVISÓ			
FIRMA:		Deisy Holan				FIRMA:			
NOMBRE:		MARÍA DEISY MOLANO GRANADOS				NOMBRE:		KATERINE LÓPEZ	



ANEXOS ÁREA SST



ANEXO 2.5A. SEGURIDAD SOCIAL



**ANEXO 2.5A2 CONTROL INGRESO Y RETIRO
TRABAJADORES CONTRATISTA**

**ANEXO 2.5A3 MATRIZ DE APORTES (FORMATO
IDIGER)**

1. N° CONTRATO/ORDEN/OTRO:	FONDICOR 008-2025	2. TIPO DE CONTRATISTA	Obra	3. OBJETO:	"CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, EQUIPAMIENTO, SERIALIZACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PRECIOS PRODUCTO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE EN LAS OFERTANTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C."					
4. NUMERO DE INFORME:	5	5. PERIODO DEL INFORME:	23/3/2025	6. CONTRATISTA:	CONSORCIO VB ADECUACIONES	7. SUPERVISIÓN Y/O INTERVENTORA	IGDER	8. PERIODO CORRESPONDIENTE	23/3/2025 22/4/2025	
9. CONDICIONES SEGÚN FACTOR PRESTACIONAL PRESENTADO		15. PERSONAL 1 (SEGÚN OFERTA ECONOMICA O PRESUPUESTO)								
9.1 DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	9.2 % APLICAR DE ÍTEM (Según FP presentado)	10.1 Cargo:	DIRECTOR DE OBRA	10.2 Nombres:	CESAR GUSTAVO OBINA MANTILLA	10.3 N° Identificación:	75 412 219	10.4 Salario Base de Cotización:	\$ 5.400.000,00	
		10.5 Permanencia 1:	20.00%	10.6 Tiempo de Permanencia 1 (días)	29	10.8 Total Días del Mes a reportar	29			
		10.7 Permanencia 2:		10.9 Tiempo de Permanencia 2 (días)						
		11. SOPORTE DE PAGO								
		11.1 Tipo de Planilla a contestación según FP - 40% Independiente - 100% planta	11.2 Valor del IBC a Reportar	11.3 Valor a Reportar del Ítem	11.4 N° Planillas (Fecha de Pago)	11.5 Periodo Servicio	11.6 Valor IBC Reportado	11.7 Valor del Ítem Reportado	11.8 valor efectivo Reportado del Ítem	11.9 Valor Efectivo Reportado del IBC
SEGURIDAD SOCIAL										
PENSIÓN	16.00%	Dependiente		\$ 290.773,33	9500123285 (16-4-20)	mar-20	\$ 17.080.000,00	\$ 2.890.000,00	\$ 290.773,33	
SALUD	4.00%	Exonerado de ICDF, SENA y SALUD	\$ 1.817.333,33	\$ 72.893,33		mar-20	\$ 17.080.000,00	\$ 2.135.000,00	\$ 72.893,33	\$ 1.817.333,33
A.R.L. Riesgo	V		\$ 126.486,40	\$ 8500123285 (16-4-20)	mar-20	\$ 17.080.000,00	V	\$ 126.486,40	\$ 1.817.333,33	
PARAFISCALES										
CAJA DE COMPENSACIÓN	4.00%	Dependiente	\$ 1.817.333,33	\$ 72.893,33	9500123285 (16-4-20)	mar-20	\$ 17.080.000,00	\$ 880.000,00	\$ 72.893,33	\$ 1.817.333,33
ICDF	0.00%	Exonerado de ICDF, SENA y SALUD	\$ -	\$ -		N/A	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -
SENA	0.00%		\$ -	\$ -		N/A	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -
9. CONDICIONES SEGÚN FACTOR PRESTACIONAL PRESENTADO		16. PERSONAL 2 (SEGÚN OFERTA ECONOMICA O PRESUPUESTO)								
9.1 DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	9.2 % APLICAR DE ÍTEM (Según FP presentado)	10.1 Cargo:	ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	10.2 Nombres:	GUSTAVO ALBERTO LOPEZ DUQUE	10.3 N° Identificación:	80.720.331	10.4 Salario Base de Cotización:	\$ 5.400.000,00	
		10.5 Permanencia 1:	20.00%	10.6 Tiempo de Permanencia 1 (días)	8	10.8 Total Días del Mes a reportar	8			
		10.7 Permanencia 2:	0.00%	10.9 Tiempo de Permanencia 2 (días)	0					
		11. SOPORTE DE PAGO								
		11.1 Tipo de Planilla a contestación según FP - 40% Independiente - 100% planta	11.2 Valor del IBC a Reportar	11.3 Valor a Reportar del Ítem	11.4 N° Planillas (Fecha de Pago)	11.5 Periodo Servicio	11.6 Valor IBC Reportado	11.7 Valor del Ítem Reportado	11.8 valor efectivo Reportado del Ítem	11.9 Valor Efectivo Reportado del IBC
SEGURIDAD SOCIAL										
PENSIÓN	16.00%	Independiente (No paga CCF, SENA e ICDF)	\$ 200.533,33	\$ 32.085,33		mar-20	\$ 2.000.000,00	\$ 320.000,00	\$ 32.085,33	\$ 200.533,33
SALUD	12.00%		\$ 200.533,33	\$ 25.066,67		mar-20	\$ 2.000.000,00	\$ 250.000,00	\$ 25.066,67	
A.R.L. Riesgo	V		\$ 13.857,12	\$ 9500199840 (07-4-20)	mar-20	\$ 270.000,00	V	\$ 13.857,12	\$ 200.533,33	
PARAFISCALES										
CAJA DE COMPENSACIÓN	0.00%	Independiente (No paga CCF, SENA e ICDF)	\$ -	\$ -	N/A	N/A	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -
ICDF	0.00%		\$ -	\$ -	N/A	N/A	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -
SENA	0.00%		\$ -	\$ -	N/A	N/A	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -
9. CONDICIONES SEGÚN FACTOR PRESTACIONAL PRESENTADO		18. PERSONAL 3 (SEGÚN OFERTA ECONOMICA O PRESUPUESTO)								
9.1 DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	9.2 % APLICAR DE ÍTEM (Según FP presentado)	10.1 Cargo:	RESIDENTE DE OBRA	10.2 Nombres:	PROLÁN ANDRÉS COLORADO SECERRA	10.3 N° Identificación:	80.065.039	10.4 Salario Base de Cotización:	\$ 8.000.000,00	
		10.5 Permanencia 1:	100.00%	10.6 Tiempo de Permanencia 1 (días)	30	10.8 Total Días del Mes a reportar	30			
		10.7 Permanencia 2:		10.9 Tiempo de Permanencia 2 (días)	0					
		11. SOPORTE DE PAGO								
		11.1 Tipo de Planilla a contestación según FP - 40% Independiente - 100% planta	11.2 Valor del IBC a Reportar	11.3 Valor a Reportar del Ítem	11.4 N° Planillas (Fecha de Pago)	11.5 Periodo Servicio	11.6 Valor IBC Reportado	11.7 Valor del Ítem Reportado	11.8 valor efectivo Reportado del Ítem	11.9 Valor Efectivo Reportado del IBC
SEGURIDAD SOCIAL										
PENSIÓN	16.00%	Dependiente	\$ 8.000.000,00	\$ 240.000,00	9502803482 (07-4-20)	mar-20	\$ 6.000.000,00	\$ 1.310.000,00	\$ 240.000,00	\$ 8.000.000,00
SALUD	4.00%	Exonerado de ICDF, SENA y SALUD	\$ 240.000,00	\$ 240.000,00		mar-20	\$ 6.000.000,00	\$ 240.000,00	\$ 240.000,00	
A.R.L. Riesgo	V		\$ 417.800,00	\$ 9502803482 (07-4-20)	mar-20	\$ 6.000.000,00	V	\$ 417.800,00	\$ 6.000.000,00	
PARAFISCALES										
CAJA DE COMPENSACIÓN	4.00%	Dependiente	\$ 8.000.000,00	\$ 240.000,00	9502803482 (07-4-20)	mar-20	\$ 6.000.000,00	\$ 240.000,00	\$ 240.000,00	\$ 8.000.000,00
ICDF	0.00%	Exonerado de ICDF, SENA y SALUD	\$ -	\$ -	N/A	N/A	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -
SENA	0.00%		\$ -	\$ -	N/A	N/A	\$ 0	\$ -	\$ -	\$ -

1041 de 1676

521

8. CONDICIONES SEGUN FACTOR PRESTACIONAL PRESENTADO		10. PERSONAL 4 (SEGUN OFERTA ECONOMICA O PRESUPUESTO)									
9.1 DESCRIPCION DEL ITEM	9.2 % APLICAR DE ITEM (Segun FP presentado)	10.1 Cargo:	RESIDENTE DE OBRA	10.2 Nombres:	ANDIE KATHERINE PARDO RAMIREZ	10.3 N° Identificación:	1.018.453.508	10.4 Salario Base de Cotización:	\$	3.500.000,00	
		10.5 Permanencia 1:	100.00%	10.6 Tiempo de Permanencia (en meses):	33	10.8 Total Dias del Mes a reportar	30				
		10.7 Permanencia 2:	0.00%	10.9 Tiempo de Permanencia (en meses):	0						
		11.1 Tipo de Pagaré:	11.2 Valor del Pagaré:	11.3 Valor a pagar por día:	11.4 Valor a pagar por mes:	11.5 Periodo Servicio:	11.6 Valor día:	11.7 Valor del Bono Reportado:	11.8 Valor a pagar por día reportado:	11.9 Valor a pagar por mes reportado:	
SEGURIDAD SOCIAL											
PENSIÓN	16.00%	Dependiente	\$	560.000,00	9503123285 (16-4-26)	mar-26	\$	3.500.000,00	\$	560.000,00	
SALUD	4.00%	Exonerado de ICBF, SENA y SALUD	\$	140.000,00	9503123285 (16-4-26)	mar-26	\$	3.500.000,00	\$	140.000,00	
A.R.L. riesgo	V		\$	240.000,00	9503123285 (16-4-26)	mar-26	\$	3.500.000,00	\$	240.000,00	
PARAFISCALES											
CAJA DE COMPENSACIÓN	4.00%	Dependiente	\$	140.000,00	9503123285 (16-4-26)	mar-26	\$	3.500.000,00	\$	140.000,00	
I.C.B.F.	0.00%	Exonerado de ICBF, SENA y SALUD	\$	-	N/A	N/A	0	\$	-	\$	
SENA	0.00%		\$	-	N/A	N/A	0	\$	-	\$	

9. CONDICIONES SEGUN FACTOR PRESTACIONAL PRESENTADO		10. PERSONAL 5 (SEGUN OFERTA ECONOMICA O PRESUPUESTO)									
9.1 DESCRIPCION DEL ITEM	9.2 % APLICAR DE ITEM (Segun FP presentado)	10.1 Cargo:	INGENIERO AUXILIAR - SOCIAL	10.2 Nombres:	ANDRES FELIPE LOPEZ SUIA	10.3 N° Identificación:	1.012.234.991	10.4 Salario Base de Cotización:	\$	2.800.000,00	
		10.5 Permanencia 1:	100.00%	10.6 Tiempo de Permanencia (en meses):	32	10.8 Total Dias del Mes a reportar	30				
		10.7 Permanencia 2:		10.9 Tiempo de Permanencia (en meses):							
		11.1 Tipo de Pagaré:	11.2 Valor del Pagaré:	11.3 Valor a pagar por día:	11.4 Valor a pagar por mes:	11.5 Periodo Servicio:	11.6 Valor día:	11.7 Valor del Bono Reportado:	11.8 Valor a pagar por día reportado:	11.9 Valor a pagar por mes reportado:	
SEGURIDAD SOCIAL											
PENSIÓN	16.00%	Dependiente	\$	448.000,00	9502803482 (07-4-26)	mar-26	\$	2.800.000,00	\$	448.000,00	
SALUD	4.00%	Exonerado de ICBF, SENA y SALUD	\$	112.000,00	9502803482 (07-4-26)	mar-26	\$	2.800.000,00	\$	112.000,00	
A.R.L. riesgo	V		\$	194.880,00	9502803482 (07-4-26)	mar-26	\$	2.800.000,00	\$	194.880,00	
PARAFISCALES											
CAJA DE COMPENSACIÓN	4.00%	Dependiente	\$	112.000,00	9502803482 (07-4-26)	mar-26	\$	2.800.000,00	\$	112.000,00	
I.C.B.F.	0.00%	Exonerado de ICBF, SENA y SALUD	\$	-	N/A	N/A	0	\$	-	\$	
SENA	0.00%		\$	-	N/A	N/A	0	\$	-	\$	

9. CONDICIONES SEGUN FACTOR PRESTACIONAL PRESENTADO		10. PERSONAL 6 (SEGUN OFERTA ECONOMICA O PRESUPUESTO)									
9.1 DESCRIPCION DEL ITEM	9.2 % APLICAR DE ITEM (Segun FP presentado)	10.1 Cargo:	PROFESIONAL AMBIENTAL Y SST	10.2 Nombres:	YENNY YULISA CUESTA SALAZAR	10.3 N° Identificación:	1.077.425.240	10.4 Salario Base de Cotización:	\$	4.900.000,00	
		10.5 Permanencia 1:	100.00%	10.6 Tiempo de Permanencia (en meses):	21	10.8 Total Dias del Mes a reportar	20				
		10.7 Permanencia 2:		10.9 Tiempo de Permanencia (en meses):							
		11.1 Tipo de Pagaré:	11.2 Valor del Pagaré:	11.3 Valor a pagar por día:	11.4 Valor a pagar por mes:	11.5 Periodo Servicio:	11.6 Valor día:	11.7 Valor del Bono Reportado:	11.8 Valor a pagar por día reportado:	11.9 Valor a pagar por mes reportado:	
SEGURIDAD SOCIAL											
PENSIÓN	16.00%	Dependiente	\$	448.000,00	9503123285 (16-4-26)	mar-26	\$	4.900.000,00	\$	448.000,00	
SALUD	4.00%	Exonerado de ICBF, SENA y SALUD	\$	112.000,00	9503123285 (16-4-26)	mar-26	\$	4.900.000,00	\$	112.000,00	
A.R.L. riesgo	V		\$	194.880,00	9503123285 (16-4-26)	mar-26	\$	4.900.000,00	\$	194.880,00	
PARAFISCALES											
CAJA DE COMPENSACIÓN	4.00%	Dependiente	\$	112.000,00	9503123285 (16-4-26)	mar-26	\$	4.900.000,00	\$	112.000,00	
I.C.B.F.	0.00%	Exonerado de ICBF, SENA y SALUD	\$	-	N/A	N/A	0	\$	-	\$	
SENA	0.00%		\$	-	N/A	N/A	0	\$	-	\$	

9. CONDICIONES SEGUN FACTOR PRESTACIONAL PRESENTADO		10. PERSONAL 7 (SEGUN OFERTA ECONOMICA O PRESUPUESTO)									
9.1 DESCRIPCION DEL ITEM	9.2 % APLICAR DE ITEM (Segun FP presentado)	10.1 Cargo:	PROFESIONAL SOCIAL	10.2 Nombres:	MARIA DEYDI MOLANO GRANADO	10.3 N° Identificación:	52.971.188	10.4 Salario Base de Cotización:	\$	3.300.000,00	
		10.5 Permanencia 1:	100.00%	10.6 Tiempo de Permanencia (en meses):	30	10.8 Total Dias del Mes a reportar	30				
		10.7 Permanencia 2:		10.9 Tiempo de Permanencia (en meses):							
		11.1 Tipo de Pagaré:	11.2 Valor del Pagaré:	11.3 Valor a pagar por día:	11.4 Valor a pagar por mes:	11.5 Periodo Servicio:	11.6 Valor día:	11.7 Valor del Bono Reportado:	11.8 Valor a pagar por día reportado:	11.9 Valor a pagar por mes reportado:	
SEGURIDAD SOCIAL											
PENSIÓN	16.00%	Dependiente	\$	528.000,00	9502803482 (07-4-26)	mar-26	\$	3.300.000,00	\$	528.000,00	
SALUD	4.00%	Exonerado de ICBF, SENA y SALUD	\$	132.000,00	9502803482 (07-4-26)	mar-26	\$	3.300.000,00	\$	132.000,00	
A.R.L. riesgo	V		\$	228.000,00	9502803482 (07-4-26)	mar-26	\$	3.300.000,00	\$	228.000,00	
PARAFISCALES											
CAJA DE COMPENSACIÓN	4.00%	Dependiente	\$	132.000,00	9502803482 (07-4-26)	mar-26	\$	3.300.000,00	\$	132.000,00	
I.C.B.F.	0.00%	Exonerado de ICBF, SENA y SALUD	\$	-	N/A	N/A	0	\$	-	\$	
SENA	0.00%		\$	-	N/A	N/A	0	\$	-	\$	

1042 at 1676

9. CONDICIONES SEGUN FACTOR PRESTACIONAL PRESENTADO		10. PERSONAL 9 (SEGUN OFERTA ECONOMICA O PRESUPUESTO)									
9.1 DESCRIPCION DEL ITEM	9.2 % APLICAR DE ITEM (Segun FP presentado)	10.1 Cargo:	ESPECIALISTA EN TRANSITO	10.2 Nombres:	JOSE MISAEL ANGARITA DURAN	10.3 N° Identificación:	6.207.502	10.4 Salario Base de Contratación:	\$	7.250.000,00	
		10.5 Permanencia 1:	20.00%	10.6 Tiempo de Permanencia 1 (días)	20	10.7 Total Días del Mes a reportar	20				
		10.7 Permanencia 2:		10.8 Tiempo de Permanencia 2 (días)							
11. SOPORTE DE PAGO											
11.1 Tipo de Planilla o contratación según FP - 40%		11.2 Valor del BIC a Reportar	11.3 Valor a Reportar del Item	11.4 N° Planillas (Fecha de Pago)	11.5 Periodo Servicio	11.6 Valor BIC Reportado	11.7 Valor del Item Reportado	11.8 Valor Efectivo Reportado del Item	11.9 Valor Efectivo Reportado del BIC		
SEGURO SOCIAL											
PENSIÓN	10.00%	Independiente paga OCF (No paga SENA e ICBF)	\$ 154.730,67	\$ 24.756,91	mar-20	\$ 3.058.940,00	\$ 489.600,00	\$ 24.756,91	\$ 154.730,67		
SALUD	12.50%		\$ 19.341,33	\$ 19.341,33	mar-20	\$ 382.500,00	\$ 382.500,00	\$ 19.341,33	\$ 19.341,33		
A.R.L. riesgos	V		\$ 10.789,25	\$ 9502799540 (07-4-20)	mar-20	\$ 376.600,00	V	\$ 10.789,25	\$ 10.789,25		
PARAFISCALES											
CAJA DE COMPENSACIÓN	4.00%	Independiente paga OCF (No paga SENA e ICBF)	\$ 154.730,67	\$ 6.186,23	mar-20	\$ 3.058.940,00	\$ 61.200,00	\$ 6.186,23	\$ 154.730,67		
IC B.F.	0.00%		\$ -	\$ -	N/A	0	\$ -	\$ -	\$ -		
SENA	0.00%		\$ -	\$ -	N/A	0	\$ -	\$ -	\$ -		

9. CONDICIONES SEGUN FACTOR PRESTACIONAL PRESENTADO		10. PERSONAL 9 (SEGUN OFERTA ECONOMICA O PRESUPUESTO)									
9.1 DESCRIPCION DEL ITEM	9.2 % APLICAR DE ITEM (Segun FP presentado)	10.1 Cargo:	CONDUCTOR	10.2 Nombres:	BRANDON HERRAN GUATHIRO SAMACA	10.3 N° Identificación:	1.000.515.115	10.4 Salario Base de Contratación:	\$	2.000.000,00	
		10.5 Permanencia 1:	100.00%	10.6 Tiempo de Permanencia 1 (días)	30	10.7 Total Días del Mes a reportar	30				
		10.7 Permanencia 2:		10.8 Tiempo de Permanencia 2 (días)							
11. SOPORTE DE PAGO											
11.1 Tipo de Planilla o contratación según FP - 40%		11.2 Valor del BIC a Reportar	11.3 Valor a Reportar del Item	11.4 N° Planillas (Fecha de Pago)	11.5 Periodo Servicio	11.6 Valor BIC Reportado	11.7 Valor del Item Reportado	11.8 Valor Efectivo Reportado del Item	11.9 Valor Efectivo Reportado del BIC		
SEGURO SOCIAL											
PENSIÓN	10.00%	Dependiente Exonerado de ICBF, SENA y SALUD	\$ 2.000.000,00	\$ 320.000,00	mar-20	\$ 2.000.000,00	\$ 619.200,00	\$ 320.000,00	\$ 2.000.000,00		
SALUD	4.00%		\$ 80.000,00	\$ 80.000,00	mar-20	\$ 60.000,00	\$ 60.000,00	\$ 80.000,00	\$ 80.000,00		
A.R.L. riesgos	V		\$ 136.200,00	\$ 950283462 (07-4-20)	mar-20	\$ 2.000.000,00	V	\$ 136.200,00	\$ 2.000.000,00		
PARAFISCALES											
CAJA DE COMPENSACIÓN	4.00%	Dependiente Exonerado de ICBF, SENA y SALUD	\$ 2.000.000,00	\$ 80.000,00	mar-20	\$ 2.000.000,00	\$ 60.000,00	\$ 80.000,00	\$ 2.000.000,00		
IC B.F.	0.00%		\$ -	\$ -	N/A	0	\$ -	\$ -	\$ -		
SENA	0.00%		\$ -	\$ -	N/A	0	\$ -	\$ -	\$ -		

9. CONDICIONES SEGUN FACTOR PRESTACIONAL PRESENTADO		11. PERSONAL 11 (SEGUN OFERTA ECONOMICA O PRESUPUESTO)									
9.1 DESCRIPCION DEL ITEM	9.2 % APLICAR DE ITEM (Segun FP presentado)	10.1 Cargo:	ASESORA CONTABLE	10.2 Nombres:	ORA PAOLA CAMARCO SOLARZES	10.3 N° Identificación:	1.075.583.482	10.4 Salario Base de Contratación:	\$	5.000.000,00	
		10.5 Permanencia 1:	10.00%	10.6 Tiempo de Permanencia 1 (días)	30	10.7 Total Días del Mes a reportar	30				
		10.7 Permanencia 2:		10.8 Tiempo de Permanencia 2 (días)							
11. SOPORTE DE PAGO											
11.1 Tipo de Planilla o contratación según FP - 40%		11.2 Valor del BIC a Reportar	11.3 Valor a Reportar del Item	11.4 N° Planillas (Fecha de Pago)	11.5 Periodo Servicio	11.6 Valor BIC Reportado	11.7 Valor del Item Reportado	11.8 Valor Efectivo Reportado del Item	11.9 Valor Efectivo Reportado del BIC		
SEGURO SOCIAL											
PENSIÓN	10.00%	Dependiente Exonerado de ICBF, SENA y SALUD	\$ 500.000,00	\$ 80.000,00	mar-20	\$ 5.000.000,00	\$ 600.000,00	\$ 80.000,00	\$ 500.000,00		
SALUD	4.00%		\$ 20.000,00	\$ 20.000,00	mar-20	\$ 200.000,00	\$ 200.000,00	\$ 20.000,00	\$ 20.000,00		
A.R.L. riesgos	V		\$ 34.800,00	\$ 9503123285 (16-4-20)	mar-20	\$ 5.000.000,00	V	\$ 34.800,00	\$ 500.000,00		
PARAFISCALES											
CAJA DE COMPENSACIÓN	4.00%	Dependiente Exonerado de ICBF, SENA y SALUD	\$ 500.000,00	\$ 20.000,00	mar-20	\$ 5.000.000,00	\$ 200.000,00	\$ 20.000,00	\$ 500.000,00		
IC B.F.	0.00%		\$ -	\$ -	N/A	0	\$ -	\$ -	\$ -		

1043 de 1476

522

SENA	0.00%		\$	-	\$	-	N/A	N/A	0	\$	-	\$	-	\$	-
5. CONDICIONES SEGUN FACTOR PRESTACIONAL PRESENTADO		12. PERSONAL 12 (SEGUN OFERTA ECONOMICA O PRESUPUESTO)													
9.1 DESCRIPCION DEL ITEM	9.2 % APLICAR DE ITEM (Segun PP presentado)	10.1 Cargo:	MENSAJERO	10.2 Nombres:	DAVID ESTIVEN TOVAR GUIÑONEZ	10.3 N° Identificación:	1.015.189.671	10.4 Salario Base de Cotización:	\$	1.500.000.00					
		10.5 Permanencia 1:	20.00%	10.6 Tiempo de Permanencia 1 (días)	30	10.8 Total Días del Mes a reportar	30								
		10.7. Permanencia 2:		10.8 Tiempo de Permanencia 2 (días)											
		11. SOPORTE DE PAGO													
		11.1 Tipo de Planilla o contratación según PP - ART.	11.2 Valor del ISC a Reportar	11.3 Valor a Soportar del Item	11.4 N° Planillas: (Fecha de Pago)	11.5 Periodo Servicio	11.6 Valor ISC Soportado	11.7 Valor del Item Soportado	11.8 valor efectivo Soportado del Item	11.9 Valor Efectivo Soportado del ISC					
SEGURIDAD SOCIAL															
PENSIÓN	16.97%	Dependiente Exonerado de ICBF, SENA y SALUD	\$	48.000.00	9503123285 (16-4-20)	mar-20	\$	1.500.000.00	\$	240.000.00	\$	48.000.00	\$	300.000.00	
SALUD	4.00%		\$	12.000.00		mar-20	\$	60.000.00	\$	12.000.00	\$	300.000.00			
A.R.L. riesgos	1		\$	1.566.00	9503123285 (16-4-20)	mar-20	\$	1.500.000.00	1	\$	1.566.00	\$	300.000.00		
		PARAFISCALES													
CAJA DE COMPENSACIÓN	4.00%	Dependiente Exonerado de ICBF, SENA y SALUD	\$	300.000.00	9503123285 (16-4-20)	mar-20	\$	1.500.000.00	\$	60.000.00	\$	12.000.00	\$	300.000.00	
I.C.B.F.	0.00%		\$	-	N/A	N/A	0	\$	-	\$	-	\$	-		
SENA	0.00%		\$	-	N/A	N/A	0	\$	-	\$	-	\$	-		
5. CONDICIONES SEGUN FACTOR PRESTACIONAL PRESENTADO		12. PERSONAL 13 (SEGUN OFERTA ECONOMICA O PRESUPUESTO)													
9.1 DESCRIPCION DEL ITEM	9.2 % APLICAR DE ITEM (Segun PP presentado)	10.1 Cargo:	ASISTENTE ADMINISTRATIVA SECRETARIA	10.2 Nombres:	MARIA ISABEL GAENZ RODRIGUEZ	10.3 N° Identificación:	1.014.183.775	10.4 Salario Base de Cotización:	\$	1.850.000.00					
		10.5 Permanencia 1:	20.00%	10.6 Tiempo de Permanencia 1 (días)	30	10.8 Total Días del Mes a reportar	30								
		10.7. Permanencia 2:		10.8 Tiempo de Permanencia 2 (días)											
		11. SOPORTE DE PAGO													
		11.1 Tipo de Planilla o contratación según	11.2 Valor del ISC a Reportar	11.3 Valor a Soportar del Item	11.4 N° Planillas: (Fecha de Pago)	11.5 Periodo Servicio	11.6 Valor ISC Soportado	11.7 Valor del Item Soportado	11.8 valor efectivo Soportado del Item	11.9 Valor Efectivo Soportado del ISC					
SEGURIDAD SOCIAL															
PENSIÓN	16.00%	Dependiente Exonerado de ICBF, SENA y SALUD	\$	47.300.00	9503123285 (16-4-20)	mar-20	\$	1.850.000.00	\$	296.000.00	\$	47.300.00	\$	296.000.00	
SALUD	4.00%		\$	11.840.00		mar-20	\$	74.000.00	\$	11.840.00	\$	296.000.00			
A.R.L. riesgos	V		\$	20.601.00	9503123285 (16-4-20)	mar-20	\$	1.850.000.00	V	\$	20.601.00	\$	296.000.00		
		PARAFISCALES													
CAJA DE COMPENSACIÓN	4.00%	Dependiente Exonerado de ICBF, SENA y SALUD	\$	296.000.00	9503123285 (16-4-20)	mar-20	\$	1.850.000.00	\$	74.000.00	\$	11.840.00	\$	296.000.00	
I.C.B.F.	0.00%		\$	-	N/A	N/A	0	\$	-	\$	-	\$	-		
SENA	0.00%		\$	-	N/A	N/A	0	\$	-	\$	-	\$	-		

1044 de 1676

Research is continuing in

[illegible][illegible]

Q8 Characterize the sample.

**ANEXO 2.5A4 PLANILLAS APORTES SS-
PARAFISCALES**



CONSORCIO - VANEGAS

DATOS DEL APORTANTE						
TPS	SENIOR	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
CC	4297882	JOSÉ MIGUEL ANSARITA DUPIAN	CALLE 12 C 71 C 81 CASAS 28 A	6015498270	miguel123@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	DISTRITO / MUNICIPIO	
UNICA	1 - Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA APORTADA	FECHA PAGO RECIBIDA (MM/AAAA)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (MM/AAAA)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD UPC
		14299887	15/04/2025	1	2
PERIODO SALUD	PERIODO PENSION	TPS PLANILLA	TOTAL SÚMMA	TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-03	1	\$3.093.840	\$333.300	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días More	Valor More Cotización	Valor More UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS08	Compensar EPS	80099842-7	382.500	0	0	0	0	0	0	0	0	382.500	1

TOTALES PENSION												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FGP - Solidaridad	Aporte FGP - Subsistencia	Días More	Valor More	Valor More FGP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	90038004-7	489.800	0	0	0	0	0	0	0	489.800	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligación	Incapacidades		Aportes Días Bienes	Valor Retiro Cotización	Días More	Valor More Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidarista	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
COP24	Compensar Cajas	80099842-7	\$1.200	0	0	\$1.200	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días More	Valor More Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MUN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradores Reportados	Valor antes de IGE, LMA, RP y More	Total a Pagar
Salud	1	382.500	382.500
Pension	1	489.800	489.800
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	1	\$1.200	\$1.200
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	3	\$933.300	\$933.300

DATOS DEL APORTANTE					
Tipo	Número	Nombre Aportante	Dirección	Teléfono	Código
CG	4207352	JOSE MIHAEL ANSARITA DURAN	CALLE 12 D 71 D 81 CASAS 28 A	8015485273	mhael1233@gmail.com
Forma Presentación	Clase Aportante	Nombre Social	Código	Departamento	Ciudad / Municipio
UNICA	1 = Independiente			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD					NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (MM/AAAA)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (MM/AAAA)	CANTIDAD EMPLEADOR	CANTIDAD LPO
		74258807	15/04/2025	1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSION	NO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2025-03	2025-03	1	\$3,092,840	\$923,300	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSION					SALUD			BENEFICIOS LABORALES				CCF			PARAFISCALES				
No.	Tipo y Número de Modificación	Apellidos y Nombres	Columna	Saldo	Anticipo	Clase	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor	Valor					
1	CG-4207352	ANSARITA DURAN JOSE MIHAEL	3	0	N																																		

PAGADA

1052 de 1676

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA o ICBF
CC 80720331		LOPEZ DIAZ GUSTAVO ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 140 #6-20 APTO 1365	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	2218352	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-04	2025-04	25085428	950187779	1	2025/05/11	3524/04/24	SANCO DAYWENSA	0	\$499,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombre	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Ag
1	CC 80720331	LOPEZ GUSTAVO	25-14	30	\$1,719,908	\$280,100	05801	30	\$1,719,908	\$218,900		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0		\$0	
Total Afiliados(1)					\$1,719,908	\$280,100			\$1,719,908	\$218,900			\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200
COLPENSIONES	25-14	900,136,004	7	1	\$280,200	\$0	\$0	\$280,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900
ALIANSAUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900
TOTAL				1	\$499,100	\$0	\$0	\$499,100

1054 de 1676

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Exonerado SENA e ICBF
CC 80795337		LOPEZ DUQUE GUSTAVO ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 140 #1-70 APTQ 1305	BOGOTA-BOGOTA D.C.	2218332	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-01	2024-01	118679871	1501121004	1	2024/04/10	2024/03/06	BANCO SAVVENIDA	0	\$499,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Código	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte		
1	CC 80795337	LOPEZ GUSTAVO	03-14	30	\$1,750,905	\$240,200	019001	30	\$1,750,905	\$218,900		0	30	30	0	30	30	30	0	30	30		
Total		Afiliados(1)			\$1,750,905	\$240,200			\$1,750,905	\$218,900			30	30			30	30			30		

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	UV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORSA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$280,300	\$0	\$0	\$280,300
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$280,300	\$0	\$0	\$280,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900
ALLIANSAUD EPS (ANTES COLMEDICA)	EPS001	830,113,831	0	1	\$218,900	\$0	\$0	\$218,900
TOTAL				1	\$499,100	\$0	\$0	\$499,100

1036 de 1076

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SDNA e ICBF
HET 80795312	0	CONSORCIO VB ADECUACIONES	8 - MENOS DE 300 COTIZANTES	VB ADECUACIONES	C.R. 125 A 1493	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	3211757087	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-03	2024-03	2023/0001	VB2799940	Y	2024/04/27	2024/04/27	BANCO CAJA SOCIAL	0	\$336,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION			SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES				
No	Identificación	Apellido	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26		
SUCURSAL: VB ADECUACIONES (2 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: VB ADECUACIONES (2 Afiliados)																														
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (2 Afiliados)																														
1	CC 4007938	ARQUITA DURAN JONAI NOLAN																												
2	CC 3872641	LOPEZ DIEGO GUSTAVO ALBERTO																												
Total Afiliados(2)																														

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$306,700	\$0	\$0	\$306,700
COLMENA	14-25	800,226,175	3	2	\$306,700	\$0	\$0	\$306,700
TOTAL				2	\$306,700	\$0	\$0	\$306,700

1056 de 1696

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Secursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 904953312	0	CONSORCIO VB ADECUACIONES	B - MENOS DE 200 CONTRATANTES	VB ADECUACIONES	CR 105 A 14 92	BOGOTÁ-BOGOTÁ D. E.	3113757097	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-03	2024-04	2025031139	990203491	E	2025/04/07	2025/04/07	BANCO CAJA SOCIAL	0	\$5.571,880

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES											
No.	Identificación	Nombre	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20										
SUCURSAL: VB ADECUACIONES (11 Afiliados)															\$19,475,247	\$4,713,600	\$19,475,247	\$1,576,580	\$19,475,247	\$1,576,580	\$19,475,247	\$1,576,580	50	50	\$4,713,600							
Centro de Trabajo: VB ADECUACION OFICINA (1 Afiliado)															\$1,280,000	\$132,000	\$1,280,000	\$88,000	\$1,280,000	\$88,000	\$1,280,000	\$88,000	50	50	\$132,000							
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (1 Afiliado)															\$1,280,000	\$132,000	\$1,280,000	\$88,000	\$1,280,000	\$88,000	\$1,280,000	\$88,000	50	50	\$132,000							
1	CC 90876605	GONZALEZ RAMIREZ PABLO												13630	30	\$2,200,000	\$152,000	EP500	30	\$2,200,000	\$88,000	CCF14	30	\$2,200,000	\$88,000	1443	30	\$2,200,000	\$88,000	50	50	\$132,000
Centro de Trabajo: VB ADECUACIONES (10 Afiliados)															\$17,275,247	\$4,341,600	\$17,275,247	\$1,088,300	\$17,275,247	\$1,088,300	\$17,275,247	\$1,088,300	50	50	\$4,341,600							
Ciudad: BOGOTÁ Depto: BOGOTÁ D.E. (10 Afiliados)															\$17,275,247	\$4,341,600	\$17,275,247	\$1,088,300	\$17,275,247	\$1,088,300	\$17,275,247	\$1,088,300	50	50	\$4,341,600							
3	CC 9084419	COLLAZO MEDINA PROELAR JORGE												1514	30	\$8,800,000	\$480,000	EP500	30	\$8,800,000	\$240,000	CCF14	30	\$8,800,000	\$240,000	1443	30	\$8,800,000	\$240,000	50	50	\$480,000
3	CC 908713001	OTTELLI SHARIMAR ROBERTO												10230	30	\$1,750,000	\$140,000	EP500	30	\$1,750,000	\$70,000	CCF14	30	\$1,750,000	\$70,000	1443	30	\$1,750,000	\$70,000	50	50	\$140,000
4	CC 9184218	BRANCA PALACIO JOSE RODRIGO												10230	30	\$2,440,000	\$420,000	EP500	30	\$2,440,000	\$105,000	CCF14	30	\$2,440,000	\$105,000	1443	30	\$2,440,000	\$105,000	50	50	\$420,000
5	CC 908718805	GUERRERO CASTELLON MIGUEL ANGEL												13630	18	\$1,391,104	\$213,800	EP500	18	\$1,391,104	\$55,800	CCF14	18	\$1,391,104	\$55,800	1443	18	\$1,391,104	\$55,800	50	50	\$213,800
6	CC 908718805	GUERRERO CASTELLON MIGUEL ANGEL												13630	1	\$73,104	\$8,900	EP500	1	\$73,104	\$0	CCF14	1	\$73,104	\$0	1443	1	\$73,104	\$0	50	50	\$8,900
7	CC 908324991	LOPEZ MORA JORGE FELIX												10230	30	\$3,277,120	\$154,400	EP500	30	\$3,277,120	\$131,000	CCF14	30	\$3,277,120	\$131,000	1443	30	\$3,277,120	\$131,000	50	50	\$154,400
8	CC 90971168	ROLDAN GUERRERO JARSA DIOY												1514	30	\$4,711,640	\$488,200	EP500	30	\$4,711,640	\$184,600	CCF14	30	\$4,711,640	\$184,600	1443	30	\$4,711,640	\$184,600	50	50	\$488,200
9	CC 900613111	QUINTERO SANABCA SANDOZ VERNICA												10230	30	\$2,325,004	\$172,000	EP500	30	\$2,325,004	\$93,000	CCF14	30	\$2,325,004	\$93,000	1443	30	\$2,325,004	\$93,000	50	50	\$172,000
10	CC 90521296	RAMOS COARTE EDUARDO RAFAEL												1514	30	\$2,200,000	\$152,800	EP500	30	\$2,200,000	\$88,000	CCF14	30	\$2,200,000	\$88,000	1443	30	\$2,200,000	\$88,000	50	50	\$152,800
11	CC 909004903	RAMOS BOLAS JORGE FAY DAVY												13630	30	\$1,750,000	\$180,000	EP500	30	\$1,750,000	\$70,000	CCF14	30	\$1,750,000	\$70,000	1443	30	\$1,750,000	\$70,000	50	50	\$180,000
12	CC 93134141	SANTA SALAS PABLO												10230	30	\$1,750,000	\$180,000	EP500	30	\$1,750,000	\$70,000	CCF14	30	\$1,750,000	\$70,000	1443	30	\$1,750,000	\$70,000	50	50	\$180,000
Total Afiliados (11)															\$19,475,247	\$4,713,600	\$19,475,247	\$1,576,580	\$19,475,247	\$1,576,580	\$19,475,247	\$1,576,580	50	50	\$4,713,600							

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	HIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				11	\$4,713,600	\$0	\$0	\$4,713,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$1,970,200	\$0	\$0	\$1,970,200
PORVENIR	230301	800,324,808	8	4	\$2,091,100	\$0	\$0	\$2,091,100
PROTECCION	230201	800,329,739	0	2	\$652,300	\$0	\$0	\$652,300
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	\$1,905,200	\$0	\$0	\$1,905,200
COLMENA	14-25	800,226,175	3	11	\$1,905,200	\$0	\$0	\$1,905,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	\$1,176,500	\$0	\$0	\$1,176,500
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	11	\$1,176,500	\$0	\$0	\$1,176,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				11	\$1,176,500	\$0	\$0	\$1,176,500
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	1	\$105,600	\$0	\$0	\$105,600
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	2	\$158,100	\$0	\$0	\$158,100
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	2	\$328,000	\$0	\$0	\$328,000
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	\$140,200	\$0	\$0	\$140,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$55,800	\$0	\$0	\$55,800
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	3	\$388,800	\$0	\$0	\$388,800
TOTAL				11	\$8,971,800	\$0	\$0	\$8,971,800

1060 de 1076

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Ciudad Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
MT 83018089	6	YANEGAS INGENIEROS SAS	8 - INGEN DE 300 COTIZANTES	BOGOTA	CR 125 A 14 92 OF 615	BOGOTA-BOGOTA D.C.	7442645	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo	Clave	Tipo		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Valor
2024-03	2024-04	ZP214360	Y5012385	E	2024/04/23	2024/04/15	BANCO DE BOGOTA	\$24,614,320

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
EMPLEADO			NOVEDADES										PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
Nº	Identificación	Nombre	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
RUCURSAL: BOGOTA (20 Afiliados)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

Centro de Trabajo: OFICINA (31 A/Redios)												\$34,357,434	\$5,615,600		\$33,481,364	\$1,347,600		\$34,357,434	\$1,381,700		\$35,433,111	\$181,100		80	90		\$4,517,000				
Clasificación: BOGUTA Depto: BOGUTA D.E. (11 A/Redios)												\$34,357,434	\$5,615,600		\$33,481,364	\$1,347,600		\$34,357,434	\$1,381,700		\$35,433,111	\$181,100		80	90		\$4,517,000				
11	CC	30412442	AMADOR LUIS ROSA CHIRIO							22-14	30	\$1,503,000	\$204,400	EP500	30	\$1,503,000	\$140,100	CC724	30	\$1,502,900	\$140,100	14-25	10	\$1,500,000	0.312%	\$14,300	10	80	90	SI	\$484,900
14	CC	30303101	VIRASQUEZ PABLO YOLANDA							2009	30	\$1,550,000	\$404,300	EP500	30	\$1,550,000	\$160,000	CC724	30	\$1,550,000	\$160,000	14-25	10	\$1,550,000	0.312%	\$13,400	10	90	90	SI	\$429,400
18	CC	307640489	CABAREDO BOLAROS ORAL PAOLA							2008	25	\$4,583,334	\$701,400	EP500	25	\$4,583,334	\$181,400	CC724	25	\$4,583,334	\$181,400	14-25	25	\$4,583,334	0.512%	\$24,000	25	90	90	SI	\$1,174,200
14	CC	307640489	CABAREDO BOLAROS ORAL PAOLA							2008	5	\$845,063	\$115,300	EP500	5	\$845,063	\$23,900	CC724	5	\$845,063	\$23,900	14-25	5	\$845,063	0.800%	\$0	5	90	90	SI	\$303,100
17	CC	307639447	PUECKES RUBEN BARRA JUANCELA							2009	30	\$1,390,000	\$176,000	EP500	30	\$1,390,000	\$84,000	CC724	30	\$1,388,000	\$84,000	14-25	10	\$1,388,000	0.312%	\$13,800	10	90	90	SI	\$376,300
18	CC	300640247	REDONARQUE QUINTERO JOSEWITA							2009	30	\$1,000,000	\$103,000	EP500	30	\$1,000,000	\$88,000	CC724	30	\$1,100,000	\$88,000	14-25	10	\$1,100,000	0.312%	\$11,300	10	90	90	SI	\$139,300
19	CC	307638794	RODRIGUEZ BERNARDO JOSE LUIS GILBAIRI							2009	30	\$1,450,000	\$181,000	EP500	30	\$1,450,000	\$95,000	CC724	30	\$1,400,000	\$95,000	14-25	10	\$1,400,000	0.312%	\$13,800	10	90	90	SI	\$408,800
20	CC	3140994	PERERA ALBERTO MARIA EUGENIA							2009	11	\$875,410	\$146,100		6	\$0	\$0	CC724	12	\$875,410	\$16,100	14-25	30	\$1,790,400	0.322%	\$9,100	12	30	90	SI	\$184,400
21	CC	3041418171	SAFAT RODRIGUEZ MARIA BLANCA							2009	10	\$1,100,000	\$104,300	EP500	30	\$1,100,000	\$84,000	CC724	30	\$1,100,000	\$84,000	14-25	30	\$1,100,000	0.522%	\$11,000	30	30	90	SI	\$319,000
21	CC	3041818471	TOVAR QUINTERO DAVID ESTHEN							2009	10	\$1,750,000	\$180,100	EP500	30	\$1,750,000	\$70,100	CC724	30	\$1,750,000	\$70,100	14-25	40	\$1,750,000	0.321%	\$4,100	30	90	90	SI	\$429,600
23	CC	30672506	VARISCO RAMIREZ ROSA PATRICIA							2009	10	\$1,750,000	\$180,100	EP500	30	\$1,750,000	\$70,100	CC724	30	\$1,750,000	\$70,100	14-25	40	\$1,750,000	0.322%	\$9,100	10	30	90	SI	\$429,600
24	CC	301902496	VEIRA MARCELO RUBEN							23-14	30	\$9,600,000	\$1,447,000	EP500	30	\$9,600,000	\$384,000	CC724	30	\$9,600,000	\$384,000	14-25	30	\$9,600,000	0.512%	\$30,100	10	30	90	SI	\$2,450,200
Total												\$82,867,215	\$14,887,400		\$84,991,810	\$1,400,100		\$82,867,215	\$1,418,100		\$85,741,710	\$1,496,400		10	50		\$4,514,300				

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NET	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORIA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				10	\$14,087,400	\$0	\$0	\$14,087,400
COLFONDOS	231001	800,227,940	4	2	\$2,015,900	\$0	\$0	\$2,015,900
COLPENSIONES	15-14	900,336,004	7	5	\$6,025,600	\$0	\$0	\$6,025,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	\$5,709,900	\$0	\$0	\$5,709,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$336,000	\$0	\$0	\$336,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				10	\$3,698,600	\$0	\$0	\$3,698,600
COLAENA	14-25	800,226,175	3	10	\$3,698,600	\$0	\$0	\$3,698,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				10	\$3,428,100	\$0	\$0	\$3,428,100
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	20	\$3,428,100	\$0	\$0	\$3,428,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)				19	\$3,400,200	\$0	\$0	\$3,400,200
COMPENSAR	EPS008	860,066,942	7	4	\$459,400	\$0	\$0	\$459,400
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	\$372,800	\$0	\$0	\$372,800
HUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	\$284,000	\$0	\$0	\$284,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$88,000	\$0	\$0	\$88,000
SANTAS	EPS005	800,251,440	4	10	\$2,196,000	\$0	\$0	\$2,196,000
TOTAL				20	\$24,614,300	\$0	\$0	\$24,614,300



DEMOLICIONES HYD

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	de	Razon Social	Clase Aportante	Seguro Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Examinado SEMA a ICBF	
HT 8012839	8	DEVALUACIONES H&B SA	8 - MENOS DE 300 COLEMANES	DEVALUACIONES HTD	CALLE 17 N 13-48	BOGOTÁ-BOGOTÁ D.E.	3115328	SI	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Periodo	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-03	2025-04	202575079	9500002	8	3024/04/15	3024/04/15	BANCOLOMBIA	0	\$4.255.400
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	HT	OV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORRA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				8	\$2.241.700	\$0	\$0	\$2.241.700	
COLFONDOS	21001	800.227.940	8	1	\$180.200	\$0	\$0	\$180.200	
COMPENSIÓN	25-14	900.336.004	7	1	\$180.300	\$0	\$0	\$180.300	
POYVENIR	230301	800.224.808	8	6	\$1.661.300	\$0	\$0	\$1.661.300	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	\$912.400	\$0	\$0	\$912.400	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860.011.153	6	8	\$912.400	\$0	\$0	\$912.400	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	\$530.400	\$0	\$0	\$530.400	
COMPENSAR	CCF14	860.066.940	7	8	\$530.400	\$0	\$0	\$530.400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				8	\$560.900	\$0	\$0	\$560.900	
COMPENSAR	EP5008	860.066.940	7	5	\$180.500	\$0	\$0	\$180.500	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EP5010	800.088.700	3	1	\$70.100	\$0	\$0	\$70.100	
FAMILIAR	EP5017	830.003.564	7	1	\$70.100	\$0	\$0	\$70.100	
SALUD TOTAL	EP5002	800.130.907	4	1	\$70.200	\$0	\$0	\$70.200	
TOTAL				8	\$4.255.400	\$0	\$0	\$4.255.400	

Planilla Resumen

LIQUIDATION DETAILS OF ASSETS

LIQUIDATION DETAILS OF ASSETS

1053 de 1576

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

PAG 2 DE 2

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
MI	860160194-6	ABASTECES LTDA	CRA 4 A ESTE NE 30	5452318	abastec@netnet.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CUENCA / MUNICIPIO	
SUCURSAL	D - PREPAGO DE 200	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOR	CANTIDAD UPC
		70427099		8	8
PERIODO SALUD	PERIODO PENSION	TIPO PLANILLA	TOTAL NÓMINA	TOTAL A PAGAR	
2025-04	2025-03	E	\$12.908.517	\$3.403.700	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE			INFORMACIÓN NOVENIZADA												PENSION				SALUD				MISIÓNES LABORALES				CCP				PARAFISCALES							
Nº	Tipo y Número de Identificación	Apellido y Nombre	Salud	Pension	CCP	Parafiscales	Salud	Pension	CCP	Parafiscales	Salud	Pension	CCP	Parafiscales	Salud	Pension	CCP	Parafiscales	Salud	Pension	CCP	Parafiscales	Salud	Pension	CCP	Parafiscales	Salud	Pension	CCP	Parafiscales	Salud	Pension	CCP	Parafiscales	Salud	Pension	CCP	Parafiscales
1	CC 18240863	RAJO TORERO WILTON JAVIER	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2	CC 18128195	LONCA SUTERREZ JHON EDISON	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3	CC 18440810	ENACHEZ LUIS CARLOS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4	CC 112155275	SARAY VILLANUEVA ALEXANDER	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5	CC 1804108	SUTERREZ JOSE CARLOS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	CC 1818401	ENACHEZ LUIS CARLOS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
7	CC 1811112	ENACHEZ LUIS CARLOS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8	CC 1811112	ENACHEZ LUIS CARLOS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
9	CC 1811112	ENACHEZ LUIS CARLOS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	CC 1811112	ENACHEZ LUIS CARLOS	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

DATOS DEL APORTANTE						
TPO	IDENTIFICACION	NOMBRE APORTANTE	IDENTIFICACION	TELEFONO	COMPROBANTE	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	800382194-8	ANASTOCE LTDA	CRA 4 A ESTE 48 30	3402218	anastoccepy@gmail.com	
FORMA PRESENTACION	CLASE APORTANTE	NOMBRE SOCIAL	CODIGO	DEPARTAMENTO	CUIDAD / MUNICIPIO	
QUOTIDIANA	B - MENOS DE 200	PRINCIPAL	PPAL	BOGOTA, D. C.	BOGOTA, D. C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA APOCABA	FECHA PAGO APOCABA (DIA/MES/AÑO)	NOMBRE PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	CANTIDAD EMPLEADOS	CANTIDAD LIC
		75437088		8	8
PERIODO SALUD	PERIODO PENSION	TPO PLANILLA	TOTAL HONORARIO	TOTAL A PAGAR	
2016-04	2016-03	E	\$12.595.517	\$3.493.700	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	EPS Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800135627-4	\$1.400	0		0		0	0	0	0	\$1.400	1
EPS006	Sanitas EPS	800251440-8	\$2.100	0		0		0	0	0	0	\$2.100	1
EPS008	Compensar EPS	86006942-7	\$10.300	0		0		0	0	0	0	\$10.300	3
EPS017	Familiana EPS	890083564-7	\$47.200	0		0		0	0	0	0	\$47.200	3
EPS037	Muena EPS	800156264-2	\$3.700	0		0		0	0	0	0	\$3.700	1

TOTALES PENSION												
Código APP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
200081	Proteccion (ING + Proteccion)	800229133-0	373.800	0	0	0	0	0	0	0	373.800	3
200081	Pension	800254869-8	852.700	0	0	0	0	0	0	0	852.700	4
25-14	Colpensiones	800330064-7	280.300	0	0	0	0	0	0	0	280.300	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radiado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Subsistencia	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
16-11	ARL SURA	890023790-6	\$77.800				\$77.800	0	0	\$77.800			\$77.800	\$77.800	3

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF04	Compensar Caja	800060542-7	\$04.700	0	0	\$04.700	8

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradores	No. Administradores Reportados	Valor antes de IGC, LMA, MP y Mora	Total a Pagar
Salud	5	\$04.700	\$04.700
Pension	3	\$106.500	\$106.500
Riesgos Laborales	1	\$77.800	\$77.800
CCF	1	\$04.700	\$04.700
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	10	\$193.700	\$193.700

1070 de 1676



ANEXO 2.5A5 PAZ Y SALVOS Y TRASLADOS



CONSORCIO VB

	FORMATO	Código: FT-GAT-032
	PAZ Y SALVO LABORAL TRABAJADOR	Fecha: 01/Abril/2023
		Versión: Original

PAZ Y SALVO LABORAL TRABAJADOR

En la Ciudad de Bogotá, a los 20 días del mes de abril del año 2026, el contrato laboral celebrado entre el Empleador CONSORCIO VB ADECUACIONES, con NIT/C.C. 901953312-0 de Bogotá, y Domicilio en la Ciudad de Bogotá y el Trabajador BRANDON HERNAN QUINTERO SAMACA, mayor de edad, identificado con NIT/C.C. 1.000.515.115 de Bogotá, se da por terminado por Renuncia Voluntaria, razón por la cual se procede a la liquidación de las prestaciones y conceptos monetarios derivados de la relación laboral, de acuerdo con:

CONCEPTO	SI	NO	N/A
Entrega de Dotación	X		
Entrega herramienta, equipo, maquinaria	X		
Acta de Entrega del Cargo			
Salarios			
Seguridad Social			
Otros	¿Cuál?		

*Marcar con una "X" las casillas "SI"/"NO" para determinar si el trabajador se encuentra a paz y salvo por los conceptos mencionados.

En símbolo de aceptación con la liquidación del contrato laboral, el Trabajador suscribe el presente documento, y sostiene que ha recibido a satisfacción y entregado a tiempo los elementos y/o responsabilidades a su cargo durante el desarrollo de la actividad laboral.

Trabajador


Firma

Brandon Quintero
Nombre

1000515115
Cédula

jefe Inmediato


Firma

Aurora Colorado
Nombre

86055079
Cédula

ANEXOS:

Acta de entrega del cargo (Si Aplica)



**ANEXO 2.5A6 CERTIFICACIÓN APORTES
PARAFISCALES**



CONSORCIO VB ADECUACIONES
NIT. 901953312-0

Bogotá, D.C., abril 22 de 2026

Señores

CONSORCIO DEMOLICIÓN VELNEC

Atn. Dra. PAOLA MARIA CRISTANCHO CHARRY

Representante Legal

REFERENCIA: CONTRATO FONDIGER-088-2025 "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, CERRAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PREDIOS PRODUCTO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.

ASUNTO: CERTIFICADO CUMPLIMIENTO DE PAGOS DE SALARIOS Y HONORARIOS Y DE APORTES PARAFISCALES PROPIOS Y AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Cordial Saludo,

Yo **Cesar Gustavo Ospina Mantilla**, identificado con la C.C. No. 79.410.219 en calidad de Representante Legal y/o Revisor Fiscal, CONSORCIO VB ADECUACIONES identificada con NIT 901953312-0, certifico que para el Contrato de obra FONDIGER 088-2025, cuyo objeto es "CONTRATO FONDIGER-088-2025 "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE, LAS ACTIVIDADES REQUERIDAS PARA DEMOLICIÓN DE EDIFICACIONES, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS, CERRAMIENTO, SEÑALIZACIÓN Y/O MANTENIMIENTO DE PREDIOS PRODUCTO DEL PROCESO DE REASENTAMIENTO DE FAMILIAS EN ALTO RIESGO NO MITIGABLE EN LAS DIFERENTES LOCALIDADES DE BOGOTÁ D.C.", nos encontramos a paz y salvo por concepto de obligaciones derivadas de relaciones laborales y contractuales existentes entre nuestra empresa y las personas naturales con quien hemos firmado compromisos que están relacionados con el cumplimiento del objeto del contrato firmado con el FONDIGER, entre otras pagos de salarios, prestaciones sociales, liquidaciones, indemnizaciones y nos encontramos al día en el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (EPS, AFP, ARL), así como los parafiscales relacionados con el Sena, ICBF y CCF, según corresponde al personal vinculado laboralmente o contratado en la modalidad de prestación de servicios bajo la normatividad civil, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.



CONSORCIO VB ADECUACIONES

NIT. 901953312-0

Certificó igualmente, que se ha cumplido con las obligaciones contractuales y el pago de honorarios; así mismo en lo referente a la verificación de afiliación y pagos de aportes parafiscales y al sistema de seguridad social integral, verificando de nuestra parte el pago oportuno de todas las cotizaciones y específicamente para garantizar el cubrimiento de accidentes y enfermedades laborales por parte de las ARLs, se puede evidenciar el pago de acuerdo a la clase de riesgos de todos nuestros trabajadores y el cubrimiento de las personas vinculadas por prestación de servicios quienes aportan mensualmente sus pagos cuando sus actividades se enmarcan en actividades de clase de riesgo I, II o III, o por quienes pagamos los aportes cuando pertenecen a las clases IV y V de riesgos.


La presente certificación corresponde al personal registrado en el formato VB-FT-SGI-003 o el que lo modifique o sustituya, en el informe mensual No. 5 que comprende el periodo del 23 de marzo de 2026 al 22 de abril del 2026, según lo relacionado a continuación:

CARGO	NOMBRE	CEDULA	TIPO DE CONTRATO
DIRECTOR DE OBRA	CESAR GUSTAVO OSPINA MANTILLA	79.410.219	OBRA O LABOR
RESIDENTE DE OBRA	FROILAN ANDRES COLORADO BECERRA	86.066.629	OBRA O LABOR
RESIDENTE DE OBRA	ANGIE KATHERINE PARDO RAMIREZ	1.018.453.666	OBRA O LABOR
INSPECTOR DE OBRA	ANDRES FELIPE LOPEZ SUA	1.010.234.991	OBRA O LABOR
RESIDENTE SST Y AMBIENTAL	YENNY YULISA CUESTA PALACIOS	1.077.435.248	OBRA O LABOR
ESPECIALISTA EN TRANSITO	JOSE MISAEL ANGARITA DURAN	4.207.582	PRESTACIÓN DE SERVICIO
INSPECTOR SST	JOSE RODRIGO GRANADA PALACIO	3.186.298	OBRA O LABOR
ESPECIALISTA ESTRUCTURAL	GUSTAVO ALBERTO LOPEZ DUQUE	80.720.331	PRESTACION DE SERVICIO
CONDUCTOR	BRANDON HERNAN QUINTERO SAMACA	1.000.515.115	OBRA O LABOR



CONSORCIO VB ADECUACIONES
NIT. 901953312-0

BOAL	BENJAMIN RAFAEL RAMOS GOMEZ	85.203.986	OBRA O LABOR
AYUDANTE DE TRAFICO	JHONATAN DAVID RAMOS ROJAS	1.085.036.903	OBRA O LABOR
ASISTENTE ADMINISTRATIVA-SECRETARIA	MARIA ISABEL SAENZ RODRIGUEZ	1.014.183.775	OBRA O LABOR
ASESORA CONTABLE	GINA PAOLA CAMARGO BOLAÑOS	1.075.683.489	OBRA O LABOR
MENSAJERO	DAVID ESTIVEN TOVAR QUIÑONEZ	1.010.186.671	OBRA O LABOR
AYUDANTE DE OBRA	PABLO SANTA MALAMBO	93.124.243	OBRA O LABOR
AYUDANTE DE OBRA	HUMBERTO ENRIQUE COTES SIMERMAN	1.007.573.922	OBRA O LABOR
AUXILIAR ADMINISTRATIVO	HARLEY GOMEZ RAMIREZ	80.876.085	OBRA O LABOR
RESIDENTE SOCIAL	MARIA DEISY MOLANO GRANADOS	52.971.168	OBRA O LABOR


CESAR GUSTAVO OSPINA M.
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO VB ADECUACIONES
79.410.219 de Bogotá



ANEXO 2.5A7 FIC

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCO CAJA SOCIAL	159970670	213121646	10/04/2026

Número de Identificación

901953312

Primer Apellido (si es Persona natural)**Dígito de Verificación (Si es persona**

0

Departamento

CUNDINAMARCA

Dirección de Domicilio

CL 105A 14 92 OF 614

Localización

Nacional

Correo electrónico

administracion@vanegasingenieros.com

Regional

Bogota D.C.

Número Licencia de Obra**Nombre Obra**

CONSORCIO VB ADECUACIONES

Fecha Terminación Obra

22/04/2026

Tipo FIC

Mensual

Mes Periodo a Pagar

3

Costo Total Mano de Obra

8971800.00

Valor Intereses Moratorios

0.00

Aporte SENA

0.00

Primer Nombre ó Razón Social

CONSORCIO VB ADECUACIONES

Tipo de documento

01

Naturaleza Jurídica

01

Ciudad Capital

BOGOTÁ D.C.

Ciudad de Domicilio

BOGOTA

Teléfono de Contacto

+57,321 3757097

Código SIIF

3-2-07-1-02-1-04-43

Regional Centros SIIF

36-02-00-011-000000

Número Contrato de Obra

FONDIGER

Fecha Inicio Obra

23/10/2025

Ciudad de Ejecución de la Obra

BOGOTA

Año Periodo a Pagar

2026

Costo Total de Obra a Todo Costo

8971800.00

Número de Trabajadores en el Periodo

11

Aporte FIC

481499.00

Valor del Pago

481499.00

COMPROBANTE

NIT	Medio de Pago	Nro. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCO CAJA SOCIAL	159970670	213121646	10/04/2026

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **901953312**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **200.119.45.147**

Su transacción fue APROBADA por la Entidad Financiera

Total Pagado **\$ 481,499.00**

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 481,499.00	COP\$ 481,499.00



ANEXO 2.5B. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

	FORMATO							Código: VB-FT-SGI-002		
	CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES							Fecha: 13/08/2025		
								Versión: Original		
RELACION DE ACTIVIDADES SST		MES								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Actividades Basicas										
Presentación hojas de vida y Visita área objeto de intervención	P	P			P	P				
	E	E			E	E				
Entrega de EPP y dotación	P		P	P	P	P	P			
	E		E	E	E	E	E			
Inducción General Sig y Vial- Riesgos, políticas, Reglamentos, procedimientos, matrices, programas	P		P		P	P	P			
	E		E		E	E	E			
Conformación COPASST y CCL	P		P	P	P	P	P	P	P	
	E									
Reuniones Mensuales COPASST Y CCL	P		P	P	P	P	P	P	P	
	E			E	E	E	E			
Seguimiento al cronograma de capacitación	P		P	P	P	P	P	P	P	
	E		E	E	E	E	E			
Revisión y actualización de la cartelera informativa	P		P	P	P	P	P			
	E		E	E	E	E	E			
Seguimiento a los indicadores de gestion	P		P	P	P	P	P	P	P	
	E		E	E	E	E	E			
Entrega de Informes Mensuales con los componentes ambientales y SST (bitácora de obra y sus componentes técnico, administrativo, A&SST, Social y bioseguridad)	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
	E		E	E	E	E	E			
Entrega de Informes Semanales (Registro fotografico con fechas)	P	P	P	P	P	P	P	P	P	
	E		E	E	E	E	E			
Entrega de Informe Final	P									P
	E									
Instalación de Campamento	P		P	P	P	P	P			
	E		E	E	E	E	E			
Identificación y Control de riesgos	P	Siempre en obra								
	E									
Señalización de áreas de trabajo(Bancos, áreas a intervenir, acopio de residuos, campamento, acopio de materiales, acceso a lugares restringidos, Cerramiento de obra)	P		P	P	P	P	P			
	E		E	E	E	E	E			
Medicina Preventiva										
Exámenes de ingreso	P		P	P	P	P	P			
	E		E	E	E	E	E			
Entrega de recomendaciones medicas(Seguimiento)	P		P	P	P	P	P			
	E		E	E	E	E	E			
Análisis del Ausentismo Laboral,Indicadores	P		P	P	P	P	P	P	P	
	E		E	E	E	E	E			

1089 de 1676

545

RELACION DE ACTIVIDADES SST		MES								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Socialización Fichas de Datos de Seguridad	P E	Cuando Aplique								
Rotulado de Sustancias Químicas	P E	Cuando Aplique								
Separación de residuos sólidos	P E	Siempre en el punto ecológico								
Orden y Limpieza de campamento	P E	P	P	P	P	P	P	P	P	
Suministro de Agua Potable	P E	Cuando sea necesario								
Seguridad Industrial										
Reporte e investigación de accidentes de trabajo	P E	Cuando se presenten en obra								
Seguimiento al cronograma de Inspecciones	P E		P	P	P	P	P	P	P	
Seguimiento al estado de la señalización y cerramiento	P E		P	P	P	P	P	P	P	
Entrega y Reposición de EPP	P E	Cada vez que haya ingresos o los entregados se deterioren								
Seguimiento al Uso de los EPP	P E	Este seguimiento se hará diario en obra mediante revisión visual								
Seguimiento a las afiliaciones y pagos de seguridad social	P E	P	P	P	P	P	P	P	P	P
Solicitar paz y salvo (incluye, arrendamiento campamento - oficina, baños, subcontratistas, personal administrativo y operativo)	P E						P	P		P
Plan de Emergencias										
Conformacion brigadas-Formación	P E		P			P				
Seguimiento Implementación plan de emergencias	P E		P	P	P	P	P	P	P	
PESV										
Diagnostico del pesv	P E		P	P	P	P	P	P	P	



ANEXO 2.5C. ROLES Y RESPONSABILIDADES

N/A



ANEXO 2.5D. ACTA DE REUNIÓN DEL COPASST

1093 de 1676

1095 de 1676

597

598

	FORMATO	Código: FI-SGI-002
	ACTA DE REUNIÓN	Fecha: 13/08/2025
		Versión: Original

5. TEMAS TRATADOS Y DESARROLLO DE LA REUNIÓN

- 1) Por medio de la presencialidad se realizó reunión mensual por parte de los representantes del empleador y de los trabajadores, cuyo número están determinados por la resolución 2013 de 1986, los cuales se presentan en la lista de asistencia.

La presidencia del COPASST verifica el cumplimiento del mínimo de asistentes requeridos para dar comienzo a la reunión correspondiente al comité del mes de abril.

- 2) **Accidentalidad:** Para el mes de marzo - abril no se presentan accidentes de trabajo.

- **Severidad:** con relación a la severidad de la accidentalidad para el mes de marzo - abril no se presentó un aumento de esta debido a que no se reportaron incapacidad por accidentes de trabajo.
- **Ausentismo:** para el mes de marzo - abril no se reportaron días de ausentismo por enfermedad general.
- **Enfermedad laboral:** para el mes de marzo - abril no se presentaron casos de enfermedad laboral.
- **Casos de salud:** En cuanto a los casos de salud no se tienen casos activos.

- 3) **Actividades COPASST:**

Capacitaciones: Con relación al ciclo de capacitaciones se programa una capacitación PREVENCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RIESGOS la cual se ejecutó el día 20-04-2026.

- 4) **Retroalimentaciones políticas:** por parte del área SST se realiza divulgación de políticas de NO consumo alcohol drogas y tabaco a todo el personal.

- 5) **Seguimiento a Tareas:**

TAREA	ESTADO	OBSERVACION
Capacitación PREVENCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RIESGO	EJECUTADO	20-04-2026

- 6) **Proposiciones y varios:** Siendo las 4:35pm y cumpliendo el objetivo se da por terminada la reunión en constancia firman asistentes a la reunión.

6. EVIDENCIA

	FORMATO	Código: FT-SGI-002
	ACTA DE REUNIÓN	Fecha: 13/08/2025
		Versión: Original

7. COMPROMISOS			
NO	COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
1	Ninguno	N. A	N. A

8. PRÓXIMA REUNIÓN
N.A



ANEXO 2.5E. ACTA REUNIÓN DEL CCL

	FORMATO	Código: FT-SST-014-1
	ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA	Fecha: 13/08/2025
		Versión: Original

ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA

Fecha: 20-04-2026	Lugar: CAMPAMENTO CONSORCIO VB ADECUACIONES	
Hora Inicial: 2:35 PM	Hora Final: 4:35 PM	Acta N° 005

Agenda:	ASISTENTES:	CARGOS:
1. Verificación Quorum	Hector Gomez Ramirez	Ases. Administrativo
2. Capacitaciones realizadas	Andrés Colorado	Reg. Obras
3. Revisión quejas		
4. Asuntos varios		
5. Definición de fecha próxima reunión.		
6. Cierre de la reunión.		
7. Firma del acta		

DESARROLLO DE LA AGENDA DEL COMITÉ

1. VERIFICACION QUORUM

Por medio de la presencialidad se realizó reunión mensual por parte de los representantes, los cuales se presentan en la lista de asistencia.

La presidencia del CCL verifica el cumplimiento del mínimo de asistentes requeridos para dar comienzo a la reunión correspondiente al comité del mes de febrero.

2. CAPACITACIONES REALIZADAS

Se revisa plan de capacitación para verificar el cumplimiento de las capacitaciones.

Con relación al ciclo de capacitaciones se tiene programada una capacitación PREVENCIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RIESGOS la cual se ejecutó el día 20-04-2026.

3. REVISION DE QUEJAS

No se presentan quejas en este periodo

4. DEFINICIÓN DE FECHA DE LA PROXIMA REUNIÓN.

Próxima reunión el N.A

	FORMATO	Código: FT-SST-014-1
	ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ DE CONVIVENCIA	Fecha: 13/08/2025
		Versión: Original

5. CIERRE DE LA REUNIÓN.

Siendo las 4:35pm y cumpliendo el objetivo se da por terminada la reunión en constancia firman asistentes a la reunión.

6. FIRMA DEL ACTA

En constancia firman,

NOMBRE	CEDULA	FIRMA
<u>Horty Gómez Ríos</u>	<u>80696058</u>	
<u>Andrés Colorado</u>	<u>80606551</u>	
_____	_____	_____
_____	_____	_____



ANEXO 2.5F. CRONOGRAMA DE CAPACITACIONES

Capítulo 4 de las Políticas de Acción Social Integral, presentando la formación necesaria en los temas principales en cuanto al sistema de gestión integral HSEQ y repartición para el cumplimiento básico y legal.

(No. de capacitacions realitzades / No. de capacitacions programades)*100
(No. de capacitacions absolutes / No. de capacitacions realitzades)*100
(No. de capacitacions absolutes / No. de capacitacions programades)*100

CSGPGC FT-200-400

Teacher: 3486 2034
 Supervisor: Oshiro

Narrative: Original

10

COMPACTNESS PROBLEMS

[illegible][illegible]

ASPECTO A EVALUAR

[illegible]

Verde Costa Verde

CHARGE

Figueras-Aranda, I. Especialista en Seguridad y Salud en el Trabajo.



**ANEXO 2.5G. REGISTRO DE ASISTENCIA A
CAPACITACIÓN**

	FORMATO	Código: FT-GAT-005
	REGISTRO DE ASISTENCIA A CAPACITACIONES	Fecha: 13/08/2025
		Versión: Original

Ciudad	Lugar	DD	MM	AA
Bogotá	Bogotá	20	08	2025

ACTIVIDAD REALIZADA	TEMAS TRATADOS
Inducción - Reinducción	¿Cuál? Prevención y Notificación de Riesgos
Charla de seguridad	
Reuniones de Seguridad y Salud en el Trabajo	
Seminario / Taller / Curso	
Capacitación y Entrenamiento en SST	
Capacitación específica al cargo	
Otra	

No	Nombre del Trabajador	Cédula de Ciudadanía	Cargo	Firma
1	HABIBO COXES	1007523922	Ayudante	[Firma]
2	Jonathan Pardo	10822690	ayudante	[Firma]
3	Benjamin Ramos	85203956	OK	[Firma]
4	Pablo Sante	93124243	Ale	[Firma]
5	Araceli Calcedo	86056877	As. Oliva	[Firma]
6	Hely Gómez Fariña	80976095	As. Administrativo	[Firma]
7	Brandon Quintero Samra	1000515115	conductor	[Firma]
8	Andres Felipe Lopez Sua	1010234991	AUX Ingenia	[Firma]
9	alfonso Ventura	80372995	OF	[Firma]
10	Samuel Mesa	80101895	OPERADOR	[Firma]
11	Eliecer mesa	1066274539	Oficial	Eliecer
12	Dylan Urra P.	1015441751	AUX.	[Firma]
13	Melissa Mesa	29224832	OF.	[Firma]
14	Valentina Bernal Serrato	1030520822	SSI	[Firma]
15	Henry Nunez	12127647	contabilista	[Firma]
16	Deryn Molano	52971168	Res Social	Deryn Molano
17	Yenny Guevara Palacios	1077435218	Res Ambiental	Yenny Guevara
18	Cristian David Martinez	105452935	Aux	[Firma]
19	Ange Paternine Pardo	1018453666	Res	Ange Pardo
20				

Observaciones:

Persona responsable de la actividad

Nombre Jose R. Giraldo

Firma [Firma]



**ANEXO 2.5H REGISTRO DE ASISTENCIA A
INDUCCIÓN SST**

N/A



ANEXO 2.5I. PROVEEDORES Y/O CONTRATISTAS

Colmena Seguros

CER-195.481

Certifica que la empresa CONSORCIO VB ADECUACIONES identificada con NIT 901953312 afiliada a la Administradora de Riesgos Laborales, realizó la autoevaluación de su SG-SST en la fecha 11/12/2025 conforme a la tabla de valores y calificación de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST, mediante el diligenciamiento del formulario de evaluación establecido en el artículo 27 de la Resolución 0312 de 2019, la cual arroja un resultado total de 100 %:

CICLO	ESTANDAR	CALIFICACION
Planear	Recursos	100 %
	Gestión Integral	100 %
Hacer	Gestión de la salud	100 %
	Gestión de Peligros y Riesgos	100 %
	Gestión de Amenazas	100 %
Verificar	Verificación del SGSST	100 %
Actuar	Mejoramiento	100 %
TOTAL		100 %

La presente certificación se expide a solicitud de la empresa a 06/01/2026

Cualquier inquietud adicional ponemos a su disposición a nuestra Línea Efectiva 401 04 47 en Bogotá y 018000 9 19 667 en el resto del país.

Colmena Seguros comprometida con la información requerida para el adecuado desarrollo de la Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

Atentamente,

Gerente Prestación de Servicios de Prevención
Colmena Seguros

www.colmenaseguros.com

ASG-A-017-VI 12/2010



1115 de 1676

558

CONSTANCIA

Positiva Compañía de Seguros S.A., hace constar que la empresa **Demoliciones H&D S.A.S**, identificada con NI 9001296539 afiliada en el ramo de riesgos laborales, aplicó el 13/10/2025 la autoevaluación de los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST para la vigencia 2025 conforme a la Resolución 0312 del 2019. Aplicando el capítulo III y obteniendo un resultado del 92,00%, **ACEPTABLE**.

Resultados Evaluación por Ciclo



CICLO	RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	PORCENTAJE DEL CICLO OBTENIDO
PLANEAR	25,00%	22,00%	88,00%
HACER	60,00%	60,00%	100,00%
VERIFICAR	5,00%	2,50%	50,00%
ACTUAR	10,00%	7,50%	75,00%
TOTAL	100%	92,00%	92,00%

Resultados Evaluación por Estándar



ESTANDAR		RESULTADO ESPERADO	RESULTADO OBTENIDO	PORCENTAJE DEL ESTANDAR EVALUADO
PLANEAR	1 RECURSOS (10%)	10,00%	10,00%	100%
	2 GESTIÓN INTEGRAL DEL SISTEMA GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (15%)	15,00%	12,00%	80%
HACER	3 GESTIÓN DE LA SALUD (20%)	20,00%	20,00%	100%
	4 GESTIÓN DE PELIGROS Y RIESGOS (30%)	30,00%	30,00%	100%
	5 GESTIÓN DE AMENAZAS (10%)	10,00%	10,00%	100%
VERIFICAR	6 VERIFICACIÓN DEL SG-SST (5%)	5,00%	2,50%	50%
ACTUAR	7 MEJORAMIENTO (10%)	10,00%	7,50%	75%
			TOTAL	92,00%

Las actividades a desarrollar de acuerdo a los resultados obtenidos, serán ejecutadas por la empresa como parte de la implementación del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo SG-SST.

Se expide la presente constancia a solicitud del interesado.

Fecha de expedición: **13 octubre 2025.**



La autenticidad de este documento electrónico puede ser verificado dando click en el siguiente enlace:
<https://alissta.gov.co/EvaluacionEstandarMinimo/BCEni?token=31FegFly2PiX+Kh2aWLn2w=>

Para
verificación
de Positiva





**NEXO 2.5J. REPORTE ACTOS Y CONDICIONES
INSEGURAS**

N/A



ANEXO 2.5K. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO



ANEXO 2.5L. ENCUESTA CONDICIONES DE SALUD
N/A



ANEXO 2.5M. EXÁMENES MÉDICOS OCUPACIONALES



EXÁMENES MÉDICOS EGRESO

	FORMATO	Código: FT-SST-044
	FORMATO SOLICITUD EXAMEN MEDICO	Fecha: 01/06/2018
		Versión: 001

Bogotá, 20 de abril de 2026

Señor (a)
BRANDON HERNAN QUINTERO SAMACA
 C.C. 1.000.515.115

ASUNTO: EXAMEN DE RETIRO

Respetado Señor (a):

Dando cumplimiento a lo expresado en la Resolución 2346 de 2007 y la Resolución número 1918 de 2009 "Evaluaciones medicas ocupacionales" solicitamos favor sírvase asistir a examen médico ocupacional de retiro que se practicará en el centro médico **SALUD OCUPACIONAL DE LOS ANDES** ubicado en la dirección **Calle 8B # 65 - 191 local 150 3223995216** lunes viernes de 6:30 am a 2:00 pm – sábados de 06:30 am a 11:30 am, este examen es totalmente gratuito, tiene un plazo máximo para realización del mismo dentro de cinco (5) días hábiles siguientes a esta notificación.

Firma recibida de carta:


JOSE RODRIGO GRANADA PALACIO
 INSPECTOR SST


NOMBRES EXTRABAJADOR/A:
 CC. 1000515115

Yo Brandon Quintero como extrabajador identificado con numero de C.C. 1000515115 acepto y me responsabilizó a realizarme dicho examen de retiro en un término no mayor a cinco (5) días hábiles, si en este tiempo no me he realizado dicho diagnostico; exoneró a la empresa **CONSORCIO VB ADECUACIONES** con NIT 901.953.312-0 de toda responsabilidad en cuanto a enfermedad laboral derivada de mi trabajo o lesiones sufridas por accidentes o incidentes laborales que tengan efectos posteriores en mi estado de salud.

FIRMA: 
 NOMBRE APELLIDO: Brandon Quintero
 CC: 1000515115

1131 de 1476



**ANEXO2.5N. REPORTE CUMPLIMIENTO PLAN DE
EMERGENCIAS Y CONTINGENCIAS (PREVENCIÓN,
PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE
EMERGENCIAS)**

		FORMATO						COD: FT-SST-071	
		HOJA DE VIDA BRIGADISTA						FECHA: 13/08/2025	
Fecha de Solicitud de Ingreso		DD	18	MM	11	AAAA	2025	VERSIÓN: Original	
1. Datos laborales del Candidato a Brigadista									
Apellidos y Nombres		ANDRES FLIPE LOPEZ SUA							
Área de Trabajo		TECNICO OPERATIVO							
Cargo desempeñado		AUXILIAR DE INGENIERIA							
Antigüedad en la compañía (meses)		24							
Nombre del Jefe inmediato		ANDRES COLORADO							
Teléfono oficina y extensión		3105556674							
2. Datos Personales del Brigadista									
No. De Cedula	1010234991	Edad	28	No. Celular	3212812853	GR. Sang y RH	A+		
Estatura (mts)	1,78	Peso (Kg)	85	Estado Civil	SOLTERO				
Fecha de Nacimiento	DD 05 MM 07 AAAA 1997	Lugar de Nacimiento	BOGOTA						
Dirección de domicilio brigadista	CR 80J # 71F-25 SUR				Teléfonos				
En caso de emergencia avisar a	RODRIGO LOPEZ				Parentesco	PADRE			
Telefonos fijos del accidente					Celular acud	3208344656			
3. Experiencia previa en Brigadas o Grupos de Socorro									
Nombre del grupo o Brigada	Empresa		Cargo en el Grupo		Tiempo en meses				
N/A	CONSORCIO SOPCAR		BRIGADISTA		1				
4. Capacitaciones recibidas en brigadas o temas relacionados									
Nombre del Curso	Tiempo de duración en horas		Institución						
N/A	N/A		N/A						
5. Acondicionamiento físico									
Deporte Practicado	Intensidad semana (días)		Tiempo practica (horas)						
N/A	N/A		N/A						

	FORMATO	COD: FT-SST-071
	HOJA DE VIDA BRIGADISTA	FECHA: 13/08/2025
VERSIÓN: Original		
6. Estado de Salud		
¿Hay razones médicas que limiten su desempeño en la brigada? (Si su respuesta es SI, especifique cuáles)		
Ninguna		
Firma del Candidato a Brigadista		
Espacio para uso exclusivo del jefe de la Brigada		
8. Concepto del Jefe de la Brigada		
¿Se acepta al candidato en la Brigada? ☒ SI ☐ No		
Justificación del concepto:		
Fecha del Concepto DO 10 ME 11 AAAA 2025		
GRUPO ASIGNADO EN LA BRIGADA		
BRIGADISTA EVACUACION Y EMERGENCIAS		
OBSERVACIONES		
Firma del Jefe de la Brigada		

	FORMATO	Código: FT-SST-079
	CONFORMACIÓN DE BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS	Fecha: 13/08/2025
		Versión: Original
		Página 1 de 1

BRIGADA DE PRIMEROS AUXILIOS



OBJETIVO

Contar con un grupo de personas capacitadas para afrontar de manera adecuada cualquier emergencia médica, buscando salvaguardar la vida del o los implicados.

GENERALIDADES

La operatividad del Plan MEDEVAC, debe ser conocida por todo el personal, soportado por la brigada de primeros auxilios, quienes tendrán a su cargo la prestación y soporte primario en primeros auxilios al lesionado o paciente.

FUNCIONES

Todo el personal integrante de la brigada de primeros auxilios junto a las demás personas, se reunirán en los sitios preestablecidos Punto de Reunión ubicado así: Al lado de la estación transmicable paraíso mirador, frente del almacén de obra

Los integrantes de la brigada o cuadrilla de primeros auxilios se colocarán a disposición del Coordinador de SST, para recibir órdenes específicas y atender a los lesionados.

PERSONAL DE PRIMEROS AUXILIOS


Todo el personal del grupo, recibirán orientación sobre los principales aspectos en la prestación de los primeros auxilios.

Todo el personal integrante de la brigada de Primeros Auxilios recibirá instrucciones específicas previas para enfrentar de manera adecuada la emergencia médica.


Integrantes de la brigada de Primeros Auxilios

1	Fernando Sanchez Bayona
2	Alvaro Mora
3	José Roberto Pineda

Andrés Felipe López Sua

	FORMATO	Código: FT-SST-081
	CONFORMACIÓN DE BRIGADA DE EVACUACIÓN, BUSQUEDA Y RESCATE	Fecha: 13/08/2025
		Versión: Original
Página 1 de 1		

BRIGADA DE BUSQUEDA Y RESCATE



1' Dirección de noche	←————→
2' Dirección de noche	←-----→
1' Observación de noche	●
2' Observación de noche	○

OBJETIVO

Establecer procedimientos específicos para evacuar y rescatar lesionados y/o personal vulnerable ante cualquier emergencia. Tales como: incendio, terremoto, sismo, accidentes de tránsito, explosiones etc., que ponga en peligro la integridad física y mental de las personas, buscando salvaguardar la vida de las mismas.

GENERALIDADES

La operatividad de los planes de contingencia para los diferentes eventos, debe ser conocida por todo el personal, soportada por la cuadrilla de rescate, quienes tendrán a su cargo el soporte primario ante cualquier evento que involucre rescate de personas.

FUNCIONES

Todo el personal integrante de la brigada de Búsqueda y Rescate junto a las demás personas, se reunirán en los sitios preestablecidos Punto de Reunión ubicado así: Junto a la estación del transmicable para los mirador

Los integrantes de la brigada se colocaran a disposición del coordinador de Seguridad y Salud en el Trabajo para iniciar la evacuación, rescate y atención primaria de los lesionados.

PERSONAL DE BUSQUEDA Y RESCATE

Todo el personal del grupo, tanto administrativos y operativos recibirán orientación sobre los principales aspectos en la evacuación y rescate de personas.

Todo el personal integrante de la cuadrilla de rescate, recibirá instrucción básica previa sobre sus roles y responsabilidades dentro de la cuadrilla para actuar de forma armónica.

Integrantes de la brigada de Búsqueda y Rescate

1	Tomás Sánchez
2	Elmer
3	Jose Rodrigo Plancula

Andrés Felipe López Súa

	FORMATO	Código: FT-SGI-009
	CONFORMACIÓN DE BRIGADA CONTRA INCENDIOS	Fecha: 13/08/2025
		Versión: Original

BRIGADA CONTRA INCENDIOS

OBJETIVO

Intervenir con los medios disponibles para tratar de evitar que se produzcan daños y pérdidas en las instalaciones como consecuencia de una amenaza de incendio.

GENERALIDADES

FUNCIONES

Realizar continuamente inspecciones a los extintores y sistemas contra incendio para determinar que están en condiciones de operación

Conocer el uso de los equipos de extinción de fuego, de acuerdo con cada tipo de fuego acorde a las instrucciones recibas en el proceso de formación

Operar los equipos contra incendio, de acuerdo con los procedimientos establecidos por el ente capacitador cuando la situación de emergencia lo exija.

Reportar las situaciones de emergencia a los bomberos junto con las actuaciones llevadas a cabo.

PERSONAL DE CONTRA INCENDIOS

Integrantes de la brigada Contra Incendios

1	Fernando Sanchez Bayona
2	Eliecer rojas
3	Jose Rodolfo Granado

Andrés Felipe Lopez Sola

FORMATO		COD FT-SST-071	
		FECHA: 13/08/2025	
HOJA DE VIDA BRIGADISTA		VERSIÓN Original	
Fecha de Solicitud de Ingreso		DD	18
		MM	11
		AAAA	2025
1. Datos laborales del Candidato a Brigadista			
Apellidos y Nombres		Eliaser Yordani Mora Alvarado	
Área de Trabajo		Operativo	
Cargo desempeñado		Asistente de Construcción/Asistencia	
Antigüedad en la compañía (meses)		1 MES	
Nombre del Jefe Inmediato		Henry Vivera	
Teléfono oficina y extensión		3125949780	
2. Datos Personales del Brigadista			
No. De Cédula	1086274534	Edad	34
Estatura (mts)	1.60	Peso (Kg)	66
Fecha de Nacimiento	DD 18	MM 06	AAAA 1991
Dirección de domicilio brigadista		Calle 145	
En caso de emergencia avisar a		Verónica Alvarado	
Teléfonos fijos del acudiente		3008680668	
No. Celular	3229757180	GR. Seng y R01	A+
Estado Civil	Soltero	SOLTERO	X
Lugar de Nacimiento	Bogotá D.C.	Teléfonos	3229757180
Parentesco	Mamá	Celular acud	3142743551
3. Experiencia previa en Brigadas o Grupos de Socorro			
Nombre del grupo o Brigada	Empresa	Cargo en el Grupo	Tiempo en meses
-	-	BRIGADISTA	1
4. Capacitaciones recibidas en brigadas o temas relacionados			
Nombre del Curso	Tiempo de duración en horas	Institución	
N.A.	N.A.	N.A.	
5. Acondicionamiento físico			
Deporte Practicado	Intensidad semana (días)	Tiempo practica (horas)	
Fútbol	3 días	40 minutos	



	FORMATO	COD FT-SST-071
	HOJA DE VIDA BRIGADISTA	FECHA 13/08/2023
		VERSIÓN Original
6. Estado de Salud		
¿Hay razones médicas que limiten su desempeño en la brigada? (Si su respuesta es SI, especifique cuáles)		
Ninguna		
Firma del Candidato a Brigadista		
Espacio para uso exclusivo del jefe de la Brigada		
8. Concepto del Jefe de la Brigada		
¿Se acepta al candidato en la Brigada? ☒ SI ☐ No		
Justificación del concepto:		
Fecha del Concepto DO <u>18</u> MM <u>11</u> AAAA <u>2025</u>		
GRUPO ASIGNADO EN LA BRIGADA		BRIGADISTA EVACUACION Y EMERGENCIAS
OBSERVACIONES		
Firma del Jefe de la Brigada		

		FORMATO						COD-FT-SST-071		
		HOJA DE VIDA BRIGADISTA						FECHA: 13/08/2025		
								VERSIÓN: Original		
Fecha de Solicitud de ingreso		DD	18	MM	11	AAAA	2025			
1. Datos laborales del Candidato a Brigadista										
Apellidos y Nombres		GRANADA PALACIO JOSE RODRIGO								
Área de Trabajo		SST								
Cargo desempeñado		INSPECTOR SST								
Antigüedad en la compañía (meses)		1								
Nombre del Jefe inmediato		FROILAN ANDRES COLORADO								
Teléfono oficina y extensión		3105556574								
2. Datos Personales del Brigadista										
No. De Cédula	31862298		Edad	42		No. Celular	3115533226		GR. Sang y RH	A+
Estatura (mts)	1.63		Peso (Kg)	69		Estado Civil	SEPARADO			
Fecha de Nacimiento	DD	11	MM	1	AAAA	1983	Lugar de Nacimiento	ARMENIA / QUINDIO		
Dirección de domicilio brigadista	CARRA 9A # 7A-35 SIBATE						Teléfonos	3115533226		
En caso de emergencia avisar a	JOSE RODRIGO GRANADA VALBUENA						Parentesco	PAPA		
Telefonos fijos del accidente	N/A						Celular acud	3165889508		
3. Experiencia previa en Brigadas o Grupos de Socorro										
Nombre del grupo o Brigada		Empresa		Cargo en el Grupo		Tiempo en meses				
JOYCO		JOYCO		BRIGADISTA		3				
POWERCHINA		POWERCHINA		JEFE DE BRIGADA		3				
4. Capacitaciones recibidas en brigadas o temas relacionados										
Nombre del Curso		Tiempo de duración en horas		Institución						
PRIMEROS AUXILIOS		40		SENA						
SEGURIDAD Y SALUD EN LABORES MINERAS SUBTERRANEAS - AVANZADO PARA PERSONAL TECNICO		80		SENA						
5. Acondicionamiento físico										
Deporte Practicado		Intensidad semana (días)		Tiempo practica (horas)						
N/A		N/A		N/A						

	FORMATO	COD: FT-SST-071
	HOJA DE VIDA BRIGADISTA	FECHA: 13/08/2025
		VERSIÓN: Original

6. Estado de Salud	
¿Hay razones médicas que limiten su desempeño en la brigada? (Si su respuesta es Si, especifique cuáles)	
Ninguna	
 Jose Rodrigo Granada Palacio Firma del Candidato a Brigadista	
Espacio para uso exclusivo del jefe de la Brigada	
8. Concepto del Jefe de la Brigada	
¿Se acepta al candidato en la Brigada?	☒ Si ☐ No
Justificación del concepto:	
Fecha del Concepto	DD 18 MM 11 AAAA 2025
GRUPO ASIGNADO EN LA BRIGADA	BRIGADISTA INSIPIENTE
OBSERVACIONES	
 Jose Rodrigo Granada Palacio Firma del Jefe de la Brigada	



ANEXO 2.5Ñ. INVESTIGACIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO



CERTIFICACIÓN DE ACCIDENTALIDAD

Colmena Seguros se permite certificar que la empresa relacionada a continuación no reportó accidentes de trabajo durante el periodo comprendido entre el 23/03/2026 y el 22/04/2026 a esta administradora.

RAZÓN SOCIAL:	CONSORCIO VB ADECUACIONES
CC/NIT:	901953312
CONTRATO:	1205211
CIUDAD:	BOGOTÁ, D.C.
INICIO VIGENCIA:	16/09/2025
ESTADO ACTUAL:	VIGENTE

La presente se expide a los 24 días del mes de abril del año 2026.

Cualquier información adicional que se requiera sobre los datos contenidos en el presente documento, no dude en consultarla a través de nuestra Línea Efectiva 01-8000-9-19667, gratis a nivel nacional o al teléfono 4010447 en Bogotá.

Cordialmente,

Gerente de Servicio
Colmena Seguros

El presente documento fue expedido desde el portal de Internet de Colmena Seguros, el día 24/04/2026 7:16:28. Las operaciones realizadas a través de la página de Internet de Colmena Seguros, se rigen por los términos y condiciones de uso de esta página, por las normas del Código de Comercio y por la ley 527 de 1999 y por lo tanto, tienen plena validez jurídica.

1147 de 1676

579



CERTIFICACIÓN DE ACCIDENTALIDAD

Colmena Seguros se permite certificar que la empresa relacionada a continuación no reportó accidentes de trabajo durante el período comprendido entre el 23/03/2026 y el 22/04/2026 a esta administradora.

RAZÓN SOCIAL:	VANEGAS INGENIEROS SAS
CC/NIT:	830138289
CONTRATO:	1194758
CIUDAD:	BOGOTA, D.C.
INICIO VIGENCIA:	01/06/2022
ESTADO ACTUAL:	VIGENTE

La presente se expide a los 24 días del mes de abril del año 2026.

Cualquier información adicional que se requiera sobre los datos contenidos en el presente documento, no dude en consultarla a través de nuestra Línea Efectiva 01-8000-9-19667, gratis a nivel nacional o al teléfono 4010447 en Bogotá.

Cordialmente,

Gerente de Servicio
Colmena Seguros

El presente documento fue expedido desde el portal de Internet de Colmena Seguros, el día 24/04/2026 7:15:04. Las operaciones realizadas a través de la página de Internet de Colmena Seguros, se rigen por los términos y condiciones de uso de esta página, por las normas del Código de Comercio y por la ley 527 de 1999 y por lo tanto, tienen plena validez jurídica.

1149 de 1676

395

POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A. - 860011153
HACE CONSTAR QUE

La empresa **DEMOLICIONES H&D SAS** identificada con tipo y número de documento **NI 901296539** registra afiliación **ACTIVA** a POSITIVA en el ramo de Riesgos Laborales desde el **07/08/2019**, con actividad económica principal código **5431101-DEMOLICION**, **INCLUYE DEMOLICION O DERRIBO DE EDIFICIOS Y OTRAS ESTRUCTURAS**, y clase de riesgo **5**.

La información consultada en la base de datos de la aseguradora para la generación de la constancia es del año **2026** para los eventos de **Accidente de Trabajo y/o Enfermedades Laborales**

Mes	AT No Mortales Reportados	EL No Mortales Reportadas	AT Mortales Reportados	EL Mortales Reportadas	Total
Abril	0	0	0	0	0

Formato hora: 24 horas

ARL: Administradora de Riesgos Laborales

AT: Accidente de Trabajo

AT MORTAL: Accidente de Trabajo con muerte del trabajador

EL: Enfermedad Laboral

EL MORTAL: Enfermedad Laboral con muerte del trabajador

Fecha de Expedición: **24/04/2026 04: 44**



La autenticidad de este documento electrónico puede ser verificado dando click en el siguiente enlace:
<https://alissta.gov.co/CRIesgosLaborales/VCEnl?token=nWssCzUOWtMHak5ObtrNbYG7Arhf1fA+ckwTUCXblulI=>

Para
verificación
de Positiva





ANEXO 2.50. INSPECCIONES, Y CRONOGRAMA DE INSPECCIONES



FORMATO

Código:

Fecha: 13/03/2025

Versión: Original

CRONOGRAMA DE INSPECCIONES

ACTIVIDADES	AREA O PROCESO	RESPONSABLES	OCTUBRE		NOV-25		DICI-25		ENE-26		FEB-26		MAR-26		ABRIL		MAYO		JUNIO		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		OBSERVACIONES
			A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	
Inspeccion de EPP	Oficinas c/oms	Residente SST	A	B														A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Inspecciones de Herramientas manuales	Oficinas c/oms	Residente SST	A	B														A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Inspeccion de edificios	Administracion	Residente SST	A	B														A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Inspeccion de Salubridad	Administracion	Residente SST	A	B														A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Inspeccion de instalaciones Locales	Administracion	Residente SST	A	B														A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Inspeccion de Vehiculos	Vehiculo	Residente SST	A	B														A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Inspeccion de maquinaria	Ofs	Residente SST	A	B														A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
ACCION GENERADA ACCION CERRADA			GESTION DE ACCIONES CORRECTIVAS																								OBSERVACIONES
			AG	AC	AG	AC	AG	AC	AG	AC	AG	AC	AG	AC	AG	AC	AG	AC	AG	AC	AG	AC	AG	AC	AG	AC	
Inspeccion de EPP	Oficinas c/oms	Residente SST	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
Inspecciones de Herramientas manuales	Oficinas c/oms	Residente SST	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
Inspeccion de edificios	Administracion	Residente SST	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
Inspeccion de Salubridad	Administracion	Residente SST	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
Inspeccion de instalaciones Locales	Administracion	Residente SST	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
Inspeccion de Vehiculos	Vehiculo	Residente SST	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
Inspeccion de maquinaria	-Ofs	Residente SST	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y
ACTIVIDADES PROGRAMADAS MES			1		2		3		4		5		6		7		8		9		10				INDICADOR ANUAL		
			11		12		13		14		15		16		17		18		19		20		21		45		
ACTIVIDADES SUSCRITAS MES			22		23		24		25		26		27		28		29		30		31		32		45		
PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO MES			A/DIV		100%		100%		100%		100%		100%		100%		A/DIV		A/DIV		A/DIV		A/DIV		100%		

1155 de 1676

578



INSPECCIONES

		FORMATO			Código: FT-SST-110
		FORMATO INSPECCIÓN LOCATIVA Y MANTENIMIENTO DE ORDEN Y ASEO			Fecha: 13/08/2025
Fecha de inspección: 20-4-26		Hora: 9:30	Area / Unidad operativa: Oficina	Localidad: Tarma	Versión: Original
Inspección realizada por: Lore Peraza		Nombre responsable unidad: Freddy Andros			
Dirección: Lore 17 La SEA - 3390r		Teléfono: N/A			
LISTA DE CHEQUEO					
No.	ELEMENTO A INSPECCIONAR	Estado (Marcar con X)			OBSERVACIONES
		Aceptable	Requiere mejora	NA	
1	PELIGROS FISICOS				
1.1	Existe buena iluminación artificial y natural	X			
1.2	Las luminarias están en buen estado	X			
1.3	Hay buena ventilación en el área	X			
1.4	El nivel de ruido es adecuado (Condiciones Normales interiores a 55 db)	X			
1.5	Existen controles de ruido (control en la fuente, en el medio de propagación, en el trabajador)			X	
1.6	La temperatura es confortable	X			
2	PELIGROS LOCATIVOS				
2.1	Los muros están en buen estado (Sin grietas, sin humedad, pintura buen estado)	X			
2.2	Escaleras en buen estado (pase manos, antideslizantes)			X	
2.3	Pisos en buen estado	X			
2.4	Ventanas, puertas en buen estado (manijas, chapas)	X			
2.5	Techos en buen estado (Sin goteras)	X			
2.6	Áreas de circulación despejadas (recolectoras, zonas de tránsito en almacén, etc)	X			
2.7	Están claramente demarcadas las áreas de trabajo y rutas de tránsito	X			
2.8	En general se observan las áreas en buen estado?	X			
2.9	Las divisiones modulares, escritorio y cajones se encuentran en buenas condiciones	X			
3.0	El área de trabajo está libre de objetos innecesarios	X			
3.1	Los pisos están despejados y señalizados	X			
3.2	Hay suficiente espacio para el movimiento	X			
3.3	Huecos y excavaciones señalizados			X	
3	PELIGROS ELÉCTRICOS				
3.1	Cables eléctricos debidamente encauchetados	X			
3.2	Los empalmes o conexiones están en buen estado	X			
3.3	Tomas e interruptores en buen estado	X			
3.4	Se observa cable o toma corriente sin sobrecarga	X			
3.5	Cables en buen estado	X			
3.6	Los tableros, cajas y circuitos están identificados			X	
3.7	Los tableros y cajas están libres de obstáculos			X	
3.8	Los cables eléctricos están organizados y no representan un riesgo de tropiezo	X			
3.9	Existe señalización de peligros	X			
4	PELIGROS DE SEGURIDAD				
4.1	Los extintores son los adecuados al tipo de peligros del área	X			
4.2	Extintores de carga vigente	X			
4.3	Extintores libre de obstáculos	X			
4.4	Existe señalización de extintores	X			
4.5	Existe señalización en todas las instalaciones y en las salidas de emergencia	X			
4.6	Las áreas de salida de emergencia y punto de encuentro se encuentran despejadas	X			
4.7	El personal cuenta con los elementos de protección personal (EPP)	X			
4.8	Hay camilla en el área (Solo si es necesaria)	X			
4.9	Hay botiquín y control de consumo	X			
4.10	Se tiene la lista de telefonos de emergencia a la mano?	X			
4.11	Se tiene la lista de centros de salud u hospitales de referencia cercanos?	X			

5	PELIGROS BIOLÓGICOS				
5.1	El área está libre de insectos y roedores.	X			
6	PELIGROS BIOMECANICO				
6.1	Espacio de trabajo adecuado (para miembros inferiores, desplazamientos y salidas del puesto de trabajo)	X			
6.2	Altura adecuada de la pantalla del computador respecto a la horizontal (el borde superior de la pantalla se encuentra a la misma altura de los ojos del trabajador)	X			
6.3	Silla en buenas condiciones, espalda, asiento, pata e base	X			
6.4	El peso de los objetos que levanta o almacena están dentro de los límites permisibles			X	
7	ORDEN Y ASEO				
7.1	Los contenedores están limpios.	X			
7.2	Los residuos están separados según el tipo (reciclables, orgánicos, etc.)	X			
7.3	Los residuos peligrosos se separan y disponen con empresas autorizadas.	X			
7.4	El sitio inspeccionado se encuentra en buen estado de aseo y mantenimiento.	X			
7.5	Hay suficientes contenedores para disposición de los residuos sólidos	X			
8	SANEAMIENTO BASICO				
8.1	Unidades Sanitarias Limpas y en buenas condiciones higiénicas	X			
8.2	Unidades sanitarias separadas para hombre y mujer.			X	
8.3	Luminarias de baños en buen estado	X			
8.4	Hay papel higiénico, jabón, toallas y papeleras con pedal y tapa.	X			
8.5	Se tienen reguladores o ahorradores de agua en los lavamanos y sanitarios.			X	
9	PELIGRO MECANICO				
9.1	Equipos y herramientas en buen estado	X			
9.2	Las herramientas están guardadas en sus lugares designados.	X			
9.3	La Maquinaria en obra está en buenas condiciones mecánicas (piños, reventas, espigas retrovisores)			X	
10	PREGUNTAS Y OBSERVACION DE TAREAS (Hacer verificación a través de la observación de los trabajadores)				
10.1	Los funcionarios cumplen con las normas de seguridad de su actividad.	X			
10.2	Los funcionarios conocen los peligros a los que están expuestos.	X			
10.3	El personal tiene claro que hacer en caso de un incidente, Accidentes de trabajo y Enfermedad Laboral.	X			
10.4	Los funcionarios conocen la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo.	X			
10.5	Los funcionarios saben como usar y cuidar sus EPP.	X			
11	MEDIO AMBIENTE				
		BUEN ESTADO	REGULAR ESTADO	MAL ESTADO	OBSERVACIONES
11.1 Agua y energía	Horno microondas. (Si aplica)	X			
	Naveira. (Si aplica)	NA			
	Cafetera. (Si aplica)	X			
	Aire Acondicionado. (Si aplica)	NA			
	Impresora / fotocopiadora. (Si aplica)	X			
	Computador. (Si aplica)	X			
	Otro.	NA			
11.2 Sustancias químicas	El área cuenta con los tarjetas de emergencia.	NA			
	El área cuenta con las Hojas de seguridad	NA			
	Otro.	NA			
OBSERVACIONES					
Firma responsable inspección		Firma Responsable SST			

1160 de 1976

	FORMATO		Código	FT-SST-106
	INSPECCIÓN BOTIQUÍN VEHICULOS		Fecha	13-ago-25
			Versión	original


Fecha: 20/4/26 Área/Proyecto: Comando en Jefe Adm. de la Policía
 Personal capacitado en uso: SI
 Realizado Por: José Rodrigo Granados Padilla

Elemento	Presentación	Cantidad	Bueno	Malo	N.A	Fecha Vencimiento	Observaciones
Tapabocas desechables	Unidad	4	X				
Monogafas	Unidad	1	X				
Solución yodada	Frasco	NA					
Guantes Nitrilo o látex	Pares	12 UNIDADES	X				
Solución salina normal	Unidad	2	X				
Gotas de lágrimas naturales	Gotero	NA					
Linterna pequeña Led	Unidad	NA					
Tijeras	Unidad	1	X				
Gasas individuales o precortadas	Paquete	1	X				
Españador de tela	Rollo	1	X				
Micropore	Rollo	NA					
Curas	Paquete	1	X				
Baja lenguas	Paquete	20	X				
Venda triangular	Unidad	NA					
Vendas elásticas	Unidad	3	X				
Termómetro	Unidad	1	X				
Aplicadores o copitos	Paquete	1	X				
Inmovilizador maleable (Brazos y	Unidad	NA					
Inmovilizador cervical	Unidad	NA					
Parche ocular	Unidad	NA					
Pito	Unidad	1	X				
Manual de primeros Auxilios	Unidad	1	X				
Ubicación del Botiquín	CARPA	1	X				
Camilla (Fácil acceso)	Unidad	1	X				
	CARPA	1	X				

Nº Hallazgo	Plan de Acción	Fecha	Responsable
/	/	/	/
Seguimiento al cierre			
Nº Hallazgo	Acción Tomada	Fecha de	Responsable
/	/	/	/

1161 de 1676

581

	FORMATO		Código	FT-SST-106
	INSPECCIÓN BOTIQUÍN VEHICULOS		Fecha	13-ago-25
			Versión	original

Fecha: 20-9-26 Área/Proyecto: Conservación y Mantenimiento

Personal capacitado en uso SI

Realizado Por: José Rodrigo Pimentel Alcocer

Elemento	Presentación	Cantidad	Bueno	Malo	N.A	Fecha Vencimiento	Observaciones
Tapabocas desechables	Unidad	4	X			NA	
Monogafas	Unidad	3	X			NA	
Solución yodada	Frasco	2	X			OCT 26	
Guantes Nitrilo o látex	Pares	12 PARES	X			NA	
Solución salina normal	Unidad	2	X			ABR 26	
Gotas de lágrimas naturales	Gotero	1	X			ABR 24	
Linterna pequeña Led	Unidad	2	X			NA	
Tijeras	Unidad	2	X			NA	ADJUNTO - CERRA TODO
Gasas individuales o precortadas	Paquete	2	X			OCT 26	
Españador de tela	Rollo	1	X			NA	
Micropore	Rollo	1	X			NA	1"
Curas	Paquete	1	X			NA	
Baja lenguas	Paquete	1	X			NA	PAQUETE X 20 UNIDADES
Venda triangular	Unidad	1	X			NA	
Vendas elásticas	Unidad	1	X			NA	
Termómetro	Unidad	1	X			NA	DIGITAL
Aplicadores o copitos	Paquete	1	X			NA	PAQUETE X 20 UNIDADES
Inmovilizador maleable (Brazos y	Unidad	2	X			NA	
Inmovilizador cervical	Unidad	2	X			NA	
Parche ocular	Unidad	13	X			NA	
Pito	Unidad	1	X			NA	
Manual de primeros Auxilios.	Unidad	2	X			NA	
Ubicación del Botiquín	OFICINA	1	X			NA	
Camilla (Fácil acceso)	Unidad	1	X			NA	
	OFICINA	1	X			NA	

Nº Hallazgo	Plan de Acción	Fecha	Responsable
/	/	/	/
/	/	/	/
Seguimiento al cierre			
Nº Hallazgo	Acción Tomada	Fecha de	Responsable
/	/	/	/
/	/	/	/

FORMATO

FORMATO INSPECCIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Código: FT-SST-112

FECHA: 13/08/2023

Versión: Original

FECHA INSPECCIÓN		
DD	MM	AAAA
20	4	23

INSPECCIONADO POR
ÁREA O PROYECTO

José Rodrigo Pineda Palacios
Consejero de Administración

FIRMA
CARGO

José R. Pineda
Inspector SST

NOMBRE DEL TRABAJADOR

		1		2		3		4		5		6		7		8		9		10		11		12		OBSERVACIONES
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
Andrés Felipe Lopez Jua.	E	B		B		NA		B		B		B		B		B		NA		NA		NA		NA		
	U	B		B		NA		B		B		B		B		B		NA		NA		NA		NA		
Froilan Andres Colorado Becerra	E	B		B		NA		B		B		B		B		B		NA		NA		NA		NA		
	U	B		B		NA		B		B		B		B		B		NA		NA		NA		NA		
Brandon Flomán Quintero Zamora	E	B		B		NA		B		B		B		B		B		NA		NA		NA		NA		
	U	B		B		NA		B		B		B		B		B		NA		NA		NA		NA		
Benjamin Eusebio Gomez	E	B		B		NA		B		B		B		B		B		NA		NA		NA		NA		
	U	B		B		NA		B		B		B		B		B		NA		NA		NA		NA		
Jonathan Eusebio Rojas	E	B		B		NA		B		B		B		B		B		NA		NA		NA		NA		
	U	B		B		NA		B		B		B		B		B		NA		NA		NA		NA		
Pablo Santa Mulamba	E	B		B		NA		B		B		B		B		B		NA		NA		NA		NA		
	U	B		B		NA		B		B		B		B		B		NA		NA		NA		NA		
Huberto Cortez	E	B		B		NA		B		B		B		B		B		NA		NA		NA		NA		
	U	B		B		NA		B		B		B		B		B		NA		NA		NA		NA		
Harley Gomez	E	B		B		NA		NA		NA		B		B		NA		NA		NA		NA		NA		
	U	B		B		NA		NA		NA		B		B		NA		NA		NA		NA		NA		
Manuel Angel Molano Granados	E	B		B		NA		B		NA		NA		B		NA		NA		NA		NA		NA		
	U	B		B		NA		B		NA		NA		B		NA		NA		NA		NA		NA		

COMPORTAMIENTO FRENTE AL RIESGO

- 1 CASCO DE SEGURIDAD
2 BOTAS DE SEGURIDAD EN CUERO CON PUNTERA ACERO O DIELECTRICAS
3 BOTAS DE CAUCHO
4 GAFAS DE SEGURIDAD
5 PROTECTORES AUDITIVOS
6 PROT. RESPIRATORIA

- 7 ROPA DE TRABAJO (OVEROL - CHAQUETA Y JEANS)
8 IMPERMEABLE DOS PIEZAS (PANTALÓN Y CHAQUETA)
9 GUANTES (LONA - CARBAZA - NITRIL - OTROS)
10 CARETA (SOLDADOR - ESMERILADO - SAND BLASTING - OTROS)
11 ARNES
12 DOTACIÓN GUADAJADOR

CONVENCIÓNES B: BUENO M: MALO E: ESTADO U: USO

1165 de 1676

583

FORMATO		Código: FT-SST-107									
FORMATO INSPECCIÓN DE EXTINTORES LOCATIVAS		Fecha: 13/08/2025									
Versión: Original											
FECHA INSPECCIÓN: 20-8-25		CIUDAD: BOGOTÁ									
RESPONSABLE DE LA INSPECCIÓN: JORGE CASTAÑO BARRERA											
N°	CLASE DE EXTINTOR	CAPACIDAD Lb o Kg	FECHA PROXIMA RECARGA	CONDICIONES GENERALES INSPECCIÓN VISUAL						OBSERVACIONES	
				UBICACIÓN		MANOMETRO	MANGUERA	BOQUILLA	CILINDRO		SEÑALIZACIÓN DE ACUERDO AL AGENTE EXTINTOR
EN PARED A 1.20 -1.50 MTS	BASE DE PISO										
1	ABC	10 LBS	SEPT 26	NA	X	B	NA	B	B	B	OFICINA
2	ABC	10 LBS	SEPT 26	NA	X	B	NA	B	B	B	OFICINA
3	ABC	10 LBS	NOV 26	NA	NOTEN	B	NA	B	B	NO TIENE	CUBA
4	ABC	10 LBS	NOV 26	NA	NOTEN	B	NA	B	B	NO TIENE	CUBA



TIPOS DE EXTINTORES		
Tipo A		Madera, papel, trapos, plástico
Tipo B		GLP, gasolina, pinuras, aceites, lubricantes
Tipo C		Equipo eléctricos conectados (energizados)

1167 de 1676

	FORMATO	CÓDIGO: FT-GP-038
	INSPECCIÓN DE HERRAMIENTA	FECHA: 13/08/2028
		VERSION: ORIGINAL

FECHA: 20-4-26
 OBRA: Censado UB Aduaneros
 AREA INSPECCIONADA: Frente obra
 NOMBRE DE QUIEN REPORTA: Jose Rodriguez Ramirez Palacios

		B = BUENO	M = MALO	N.A = NO APLICA	ESTADO		
ITEM	DESCRIPCION	B	M	NA	B	M	NA
A	HERRAMIENTAS MANUALES						
1	Se usa la adecuada al trabajo	X					
2	Se encuentran en buen estado	X					
3	Se guardan y portan adecuadamente	X					
4	Los mangos de madera no presentan astillas, ni fisuras y están firmemente achavados.	X					
5	Se usan prensos de banco para sujetar						X
B	HERRAMIENTAS DE CORTE						
1	Los cincos no presentan su cabeza lisa lomo	X					
2	Los cincos se encuentran afilados	X					
3	Las tarajas macho o hembra no presentan rotura de sus dientes	X					
4	Las seguetas están correctamente instaladas y no presentan defectos	X					
5	Las limas disponen de sus mangos y no están rotas o sucias						X
6	Los serruchos disponen de empuñadura y sus dientes están completos						X
7	Los cuchillos disponen de mangos y fundas						X
C	HERRAMIENTAS DE GOLPE						
1	Se emplea el martillo adecuado según la labor	X					
2	Sus caras y bordes están en buen estado	X					
3	Se mango no está quebrado, acilado ni flojo	X					
D	HERRAMIENTAS DE TORSION - LLAVES						
1	Cuentan con llaves de pulgadas y métricas						X
2	Se observan en la llave huecos y palancas						X
3	Se dispone de llaves para golpear						X
4	Las llaves no presentan sus mordazas abiertas o deterioradas						X
5	La herramienta para electricista cuenta con el aislamiento adecuado y son probadas frecuentemente						X
6	La punta y cabo de los destornilladores se encuentran en buen estado						X
7	Se dispone de herramientas que no produzcan chispas.						X
E	HERRAMIENTAS ELECTRICAS						
1	Las herramientas según las adecuadas según el riesgo (humedad, vapores)						X
2	Se emplean los elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta empleada						X
3	Están limpias y lubricadas						X
4	Tienen sus guardas						X
5	Posee aislamiento doble o contenedor a tierra por enchufe de tres patas						X
6	El cable y enchufe no presentan daños						X
7	En los taladros se observa el mandil con golpes						X
8	Brocas sin filo o se ha reducido su diámetro para taladros pequeños						X
9	Los esmeriles cuentan con guardas y los soportes de los discos o piedras son los adecuados						X
10	Los collarines coinciden en diámetro y están instalados según el relieve						X
11	Se observa deterioro en las rescas o tornillo en las ruedas abrasivas.						X
12	Se almacenan los guantes y discos en sitios donde puedan ser golpeados						X
F	HERRAMIENTA NEUMATICA						
1	Las mangueras y accesorios se encuentran en buen estado						X
2	Se emplean elementos de protección personal de acuerdo con la herramienta						X
3	Se trabaja a las presiones indicadas						X
4	La herramienta es descargada al terminar						X
G	HERRAMIENTA POR DETONACION						
1	El personal es autorizado						X
2	Emplean los elementos de protección						X
3	Se descarga y es almacenada						X

OBSERVACIONES

Andres Sica
 RESPONSABLE DEL AREA

Jose Rodriguez Ramirez Palacios
 RESPONSABLE DE LA INSPECCION



PRE OPERACIONALES



FORMATO

Código: FT-GP-016

LISTA DE CHEQUEO PRE OPERACIONAL VOLQUETA

Fecha: 13/08/2026

Versión: ORIGINAL

Marque con "SC" si el parámetro cumple o "NC" si no cumple

OPERADOR

JOHAN SEGURA

MARCA Y PLACA

Kenworth SST 120

Permiso de trabajo

X NO

Descripción de los componentes

MES DE INSPECCIÓN: ABRIL

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Luces y estacionarias	SC					SC	SC	SC	SC	SC			SC			SC					SC		SC	SC	SC						
Espejos laterales	SC					SC	SC	SC	SC	SC			SC			SC					SC		SC	SC	SC						
Alarma de retroceso	SC					SC	SC	SC	SC	SC			SC			SC					SC		SC	SC	SC						
Pito	SC					SC	SC	SC	SC	SC			SC			SC					SC		SC	SC	SC						
Frenos	SC					SC	SC	SC	SC	SC			SC			SC					SC		SC	SC	SC						
Dirección del vehículo	SC					SC	SC	SC	SC	SC			SC			SC					SC		SC	SC	SC						
Cinturón de seguridad	SC					SC	SC	SC	SC	SC			SC			SC					SC		SC	SC	SC						
Cabina general	SC					SC	SC	SC	SC	SC			SC			SC					SC		SC	SC	SC						
Cojinera	SC					SC	SC	SC	SC	SC			SC			SC					SC		SC	SC	SC						
Indicadores (refrigeración, hidráulico, motor)	SC					SC	SC	SC	SC	SC			SC			SC					SC		SC	SC	SC						
Limpiebrises	SC					SC	SC	SC	SC	SC			SC			SC					SC		SC	SC	SC						
Vidrio frontal	SC					SC	SC	SC	SC	SC			SC			SC					SC		SC	SC	SC						
Escaleras y apoyos	SC					SC	SC	SC	SC	SC			SC			SC					SC		SC	SC	SC						
Uñas (aire, labrado)	SC					SC	SC	SC	SC	SC			SC			SC					SC		SC	SC	SC						
Pasadores compuerta del volco	SC					SC	SC	SC	SC	SC			SC			SC					SC		SC	SC	SC						
Batería y cables	SC					SC	SC	SC	SC	SC			SC			SC					SC		SC	SC	SC						
Gatos de levante del volco	SC					SC	SC	SC	SC	SC			SC			SC					SC		SC	SC	SC						
Sistema eléctrico aislado	SC					SC	SC	SC	SC	SC			SC			SC					SC		SC	SC	SC						
Cardan con seguros	SC					SC	SC	SC	SC	SC			SC			SC					SC		SC	SC	SC						
Motor	SC					SC	SC	SC	SC	SC			SC			SC					SC		SC	SC	SC						
Transmisión	SC					SC	SC	SC	SC	SC			SC			SC					SC		SC	SC	SC						
Equipo de carretera	SC					SC	SC	SC	SC	SC			SC			SC					SC		SC	SC	SC						
Bolquín	SC					SC	SC	SC	SC	SC			SC			SC					SC		SC	SC	SC						
Unita de repuesto	SC					SC	SC	SC	SC	SC			SC			SC					SC		SC	SC	SC						
Documentos	SC					SC	SC	SC	SC	SC			SC			SC					SC		SC	SC	SC						
Verificar fugas de aceite	SC					SC	SC	SC	SC	SC			SC			SC					SC		SC	SC	SC						
Radio de comunicaciones	SC					SC	SC	SC	SC	SC			SC			SC					SC		SC	SC	SC						

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERARIO:

FIRMA SST:

JOSE R. DOMESTAS

1173 de 1696

587


		FORMATO		Código: FT-GP-016																												
		LISTA DE CHEQUEO PRE OPERACIONAL VOLQUETA		Fecha: 13/08/2025																												
				Versión: ORIGINAL																												
Marque con "SC" si el parámetro cumple o "NC" si no cumple																																
OPERADOR	Abel Prada	MARCA Y PLACA	KEN WORK 52T 342	Permiso de trabajo ☒ SI ☐ NO																												
Descripción de los componentes	MES DE INSPECCIÓN: ABE IL																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Luces y estacionarias								SC	SC	SC						SC																
Espajos laterales								SC	SC	SC						SC																
Alarma de retroceso								SC	SC	SC						SC																
Pito								SC	SC	SC						SC																
Freno								SC	SC	SC						SC																
Dirección del vehículo								SC	SC	SC						SC																
Cinturón de seguridad								SC	SC	SC						SC																
Cabina general								SC	SC	SC						SC																
Cojinerías								SC	SC	SC						SC																
Indicadores/refrigeración, hidráulico, motor								SC	SC	SC						SC																
Limpiabrisas								SC	SC	SC						SC																
Vidrio frontal								SC	SC	SC						SC																
Escaferas y apoyos								SC	SC	SC						SC																
Lentes (aire, labrado)								SC	SC	SC						SC																
Pasadores compuerta del volco								SC	SC	SC						SC																
Batería y cables								SC	SC	SC						SC																
Gatos de levante del volco								SC	SC	SC						SC																
Sistema eléctrico aislado								SC	SC	SC						SC																
Cardan con seguro								SC	SC	SC						SC																
Motor								SC	SC	SC						SC																
Transmisión								SC	SC	SC						SC																
Equipo de carretera								SC	SC	SC						SC																
Botiquín								SC	SC	SC						SC																
Llanta de repuesto								SC	SC	SC						SC																
Documentos								SC	SC	SC						SC																
Verificar fugas de aceite								SC	SC	SC						SC																
Radio de comunicaciones								SC	SC	SC						SC																
OBSERVACIONES:																																
		FIRMA DEL OPERARIO:															FIRMA SST:															
		Abel Prada															Jose E. Pimentel															

1174 de 1676




FORMATO		CÓDIGO: FT-GP-020																														
LISTA DE CHEQUEO PRE OPERACIONAL VEHÍCULOS LIVIANOS		FECHA: 31/Octubre/2022																														
VERSIÓN: Original																																
No. Interno o Placa	CONTRIBUTO	Obra o contrato	FONDECOR																													
Conductor	Brandon Quintana Samayoa	Marca	Volkswagen																													
		Tipo de vehículo	Camioneta																													
		Modelo	20																													
Seguro obligatorio:	SI ☒ NO ☐	Fecha de vencimiento:	7 de marzo 2026																													
Seguro de automóvil contra todo riesgo	SI ☐ NO ☒	Fecha de vencimiento:																														
Revisión Técnico Mecánica	SI ☒ NO ☐	Fecha de vencimiento:	9 de Noviembre																													
Licencia de tránsito	SI ☒ NO ☐	Fecha de vencimiento:																														
Licencia de conducción	SI ☒ NO ☐	Fecha de vencimiento:	12 de Agosto 2030																													
En cada espacio escriba "C" si el parámetro cumple o "I" si el parámetro incumple o "NA" si no aplica																																
Parte del vehículo	Descripción de los componentes	Mes de inspección: ABRIL																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Parte externa	Verificar presencia de fugas de fluidos, defectos o daños.	C																														
	Estado de las llantas: Presión, defectos, aseó general.	C																														
	Sistema aire (Mangueras, tanques, conexiones).	C																														
	Luces bajas, altas, cocuyos, direccionales, frenos, exploradores etc	C																														
	Exhausto: Roturas, porosidad.	C																														
Compartim ento de motor	Niveles de aceite, de refrigerante y de líquido de frenos.	C																														
	Agua de batería.	C																														
	Conexiones de cables: Mangueras, correas.	C																														
Interior del vehículo	Tablero de instrumentos: Velocímetro, gasolina, carga de batería, direccionales, temperatura, luces.	C																														
	Espejos: Limpios y libres de daños, bien ajustados y máxima visibilidad.	C																														
	Pito y alarma de reversa.	C																														
	Frenos: Hacer prueba de frenado.	C																														
	Posición del asiento. Cinturones de seguridad.	C																														
	Palanca de cambios: hacer prueba y verificar caja de cambios.	C																														
	Limpia brisas delantero y trasero	C																														
	Volante: Hacer prueba y verificar dirección normal.	C																														

1175 de ICH

585

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Marcha	Detectar ruidos u olores extraños.	C			/		C	C	C	C	C		/	C	C	C	C	C			C											
Otros	Equipo de prevención y seguridad en carretera: gato.	C			/		C	C	C	C	C		/	C	C	C	C	C			C											
	Conos de señalización de trabajos en carretera.	C			/		C	C	C	C	C		/	C	C	C	C	C			C											
	Botiquín de primeros auxilios dotado.	C			/		C	C	C	C	C		/	C	C	C	C	C			C											
	*Extintor de incendio																															
		Clase:	A9C										Capacidad:	10 LBS					Fecha de vencimiento:	oct 2026												
OBSERVACIONES (Describir cualquier condición anormal observada con la fecha)																																
1. _____																																
2. _____																																
3. _____																																
4. _____																																
Nombre persona a cargo de vehículo:		Brandon Quintero										Cargo: Conductor										Firma: 										
Inspeccionado por:		Jose Rodrigo Givarela										Cargo: Inspector SST										Firma: 										

1176 de 1816

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31					
Marcha:	Detectar ruidos u olores extraños.																																				
Otros:	Equipo de prevención y seguridad en carretera: gato.																																				
	Conos de señalización de trabajos en carretera.																																				
	Bolíquín de primeros auxilios dotado.																																				
	*Extintor de incendio																																				
		Clase:		ABC										Capacidad:		10 LBS										Fecha de vencimiento:		003 2026									
OBSERVACIONES (Describir cualquier condición anormal observada con la fecha)																																					
1. 																																					
2.																																					
3.																																					
4.																																					
Nombre persona a cargo de vehículo:		Andrés Sog										Cargo: Ases Ingeniero										Firma: 															
Inspeccionado por:		Jose Rodolfo Brenes Polanco										Cargo: Inspector SST										Firma: 															

949/209411


FORMATO		CÓDIGO: FT-GP-020																														
LISTA DE CHEQUEO PRE OPERACIONAL VEHÍCULOS LIVIANOS		FECHA: 31/Octubre/2022																														
VERSIÓN: Original																																
No. Interno o Placa	ESN 510	Obra o contrato	FONDICEE																													
Conductor	Brandon Guillermo Samoca	Marca	Volkswagen																													
Tipo de vehículo	Camioneta	Modelo	20																													
Seguro obligatorio	SI ☒ NO ☐	Fecha de vencimiento:	7 de Marzo 2026																													
Seguro de automóvil contra todo riesgo	SI ☐ NO ☒	Fecha de vencimiento:																														
Revisión Técnico Mecánica	SI ☒ NO ☐	Fecha de vencimiento:	9 de Diciembre																													
Licencia de tránsito	SI ☒ NO ☐	Fecha de vencimiento:																														
Licencia de conducción	SI ☒ NO ☐	Fecha de vencimiento:	12 de Agosto 2030																													
En cada espacio escriba "C" si el parámetro cumple o "I" si el parámetro incumple o "NA" si no aplica																																
Parte del vehículo	Descripción de los componentes	Mes de inspección: Marzo																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Parte externa	Verificar presencia de fugas de fluidos, defectos o daños.	C	C	C	C	C					C	C	C	C			C	C	C	C					C	C	C	C			C	C
	Estado de las llantas: Presión, defectos, aseo general	C	C	C	C	C					C	C	C	C			C	C	C	C					C	C	C	C			C	C
	Sistema aire (Mangueras, tanques, conexiones)	C	C	C	C	C					C	C	C	C			C	C	C	C					C	C	C	C			C	C
	Luces bajas, altas, cocuyos, parqueo direccionales, frenos, exploradoras etc	C	C	C	C	C					C	C	C	C			C	C	C	C					C	C	C	C			C	C
	Exhausto: Roturas, porosidad	C	C	C	C	C					C	C	C	C			C	C	C	C					C	C	C	C			C	C
Compartim ento de motor	Niveles de aceite, de refrigerante y de liquido de frenos	C	C	C	C	C					C	C	C	C			C	C	C	C					C	C	C	C			C	C
	Agua de batería.	C	C	C	C	C					C	C	C	C			C	C	C	C					C	C	C	C			C	C
	Conexiones de cables: Mangueras, correas	C	C	C	C	C					C	C	C	C			C	C	C	C					C	C	C	C			C	C
Interior del vehículo	Tablero de instrumentos: Velocímetro, gasolina, carga	C	C	C	C	C					C	C	C	C			C	C	C	C					C	C	C	C			C	C
	de batería, direccionales, temperatura, luces	C	C	C	C	C					C	C	C	C			C	C	C	C					C	C	C	C			C	C
	Especios: Limpios y libres de daños, bien ajustados y máxima visibilidad.	C	C	C	C	C					C	C	C	C			C	C	C	C					C	C	C	C			C	C
	Pito y alarma de reversa.	C	C	C	C	C					C	C	C	C			C	C	C	C					C	C	C	C			C	C
	Frenos. Hacer prueba de frenado.	C	C	C	C	C					C	C	C	C			C	C	C	C					C	C	C	C			C	C
	Posición del asiento. Cinturones de seguridad. Palanca de cambios: hacer prueba y verificar caja de cambios.	C	C	C	C	C					C	C	C	C			C	C	C	C					C	C	C	C			C	C
	Limpia brisas delantero y trasero	C	C	C	C	C					C	C	C	C			C	C	C	C					C	C	C	C			C	C
	Volante. Hacer prueba y verificar dirección normal.	C	C	C	C	C					C	C	C	C			C	C	C	C					C	C	C	C			C	C

		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Marcha	Detectar ruidos u olores extraños		C	C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C					C	C	C	C			C	C
Otros	Equipo de prevención y seguridad en carretera gato.		C	C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C					C	C	C	C			C	C
	Conos de señalización de trabajos en carretera.		C	C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C					C	C	C	C			C	C
	Botiquín de primeros auxilios dotado		C	C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C					C	C	C	C			C	C
	*Extintor de incendio		C	C	C	C	C			C	C	C	C	C			C	C	C	C					C	C	C	C			C	C
		Clase:	A 9C								Capacidad:	10,85					Fecha de vencimiento:	Oct 2026														
OBSERVACIONES (Describir cualquier condición anormal observada con la fecha)																																
1.																																
2.																																
3.																																
4.																																
Nombre persona a cargo de vehículo		Brenda Guitero										Cargo: conductor										Firma: 										
Inspeccionado por:		Jose Rodrigo Francisco										Cargo: Inspector SST										Firma: 										

949 200811

Se cuenta con lo EPP requeridos?		(Casco, gafas, botas, zapadores?)		C		C		C		C		C		C		C	
Otros:	El terreno tiene la suficiente consistencia para los apoyos (orugas) no se hundían durante la maniobra?	C															
	Botiquín de primeros auxilios dotado.	C															
	*Extintor de incendio	C															
Nota: El incumplimiento de cualquiera de los ítems con asterisco (*) invalida la aprobación de la retroexcavadora por parte del Auxiliar o jefe de maquinaria																	
Para el resto de los ítems que se encuentran en observación (I) incumpliendo se deberá gestionar en campo de acuerdo al requerimiento.																	

OBSERVACIONES (Describir cualquier condición anormal observada con la fecha)	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	
Nombre de la persona a cargo de la máquina	<u>Samuel Mesa</u> Cargo: <u>OPERADOR</u> Firma: <u>[Firma]</u>
Inspeccionado por:	<u>Jorge Ordoñez</u> Cargo: <u>INSPECTOR SST</u> Firma: <u>[Firma]</u>



FORMATO

Código: FT-GP-016

LISTA DE CHEQUEO PRE OPERACIONAL VOLQUETA

Fecha: 13/08/2025

Versión: ORIGINAL

Marque con "SC" si el parámetro cumple o "NC" si no cumple

OPERADOR

JOHAN SEGURA

MARCA Y PLACA

Kenward SST 120

Permiso de trabajo

X NO

Descripción de los componentes

MES DE INSPECCIÓN: ABRIL

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Luces y estacionarias	SC					SC	SC	SC	SC	SC			SC			SC					SC		SC	SC	SC						
Espejos laterales	SC					SC	SC	SC	SC	SC			SC			SC					SC		SC	SC	SC						
Alarma de retroceso	SC					SC	SC	SC	SC	SC			SC			SC					SC		SC	SC	SC						
Pito	SC					SC	SC	SC	SC	SC			SC			SC					SC		SC	SC	SC						
Frenos	SC					SC	SC	SC	SC	SC			SC			SC					SC		SC	SC	SC						
Dirección del vehículo	SC					SC	SC	SC	SC	SC			SC			SC					SC		SC	SC	SC						
Cinturón de seguridad	SC					SC	SC	SC	SC	SC			SC			SC					SC		SC	SC	SC						
Cabina general	SC					SC	SC	SC	SC	SC			SC			SC					SC		SC	SC	SC						
Cojinería	SC					SC	SC	SC	SC	SC			SC			SC					SC		SC	SC	SC						
Indicadores (refrigeración, hidráulico, motor)	SC					SC	SC	SC	SC	SC			SC			SC					SC		SC	SC	SC						
Limpiabrisas	SC					SC	SC	SC	SC	SC			SC			SC					SC		SC	SC	SC						
Vidrio frontal	SC					SC	SC	SC	SC	SC			SC			SC					SC		SC	SC	SC						
Escaleras y apoyos	SC					SC	SC	SC	SC	SC			SC			SC					SC		SC	SC	SC						
Uñas (aire, labrado)	SC					SC	SC	SC	SC	SC			SC			SC					SC		SC	SC	SC						
Pasadores compuerta del volco	SC					SC	SC	SC	SC	SC			SC			SC					SC		SC	SC	SC						
Batería y cables	SC					SC	SC	SC	SC	SC			SC			SC					SC		SC	SC	SC						
Garlos de levante del volco	SC					SC	SC	SC	SC	SC			SC			SC					SC		SC	SC	SC						
Sistema eléctrico atado	SC					SC	SC	SC	SC	SC			SC			SC					SC		SC	SC	SC						
Candam con seguros	SC					SC	SC	SC	SC	SC			SC			SC					SC		SC	SC	SC						
Motor	SC					SC	SC	SC	SC	SC			SC			SC					SC		SC	SC	SC						
Transmisión	SC					SC	SC	SC	SC	SC			SC			SC					SC		SC	SC	SC						
Equipo de carretera	SC					SC	SC	SC	SC	SC			SC			SC					SC		SC	SC	SC						
Botiquín	SC					SC	SC	SC	SC	SC			SC			SC					SC		SC	SC	SC						
Uña de repuesto	SC					SC	SC	SC	SC	SC			SC			SC					SC		SC	SC	SC						
Documentos	SC					SC	SC	SC	SC	SC			SC			SC					SC		SC	SC	SC						
Verificar fugas de aceite	SC					SC	SC	SC	SC	SC			SC			SC					SC		SC	SC	SC						
Radio de comunicaciones	SC					SC	SC	SC	SC	SC			SC			SC					SC		SC	SC	SC						

OBSERVACIONES:

FIRMA DEL OPERARIO:

FIRMA SST:

Jose R. Pimentel

1187 de 176

392

FORMATO		Código: FT-GP-016																														
LISTA DE CHEQUEO PRE OPERACIONAL VOLQUETA		Fecha: 13/08/2025																														
		Versión: ORIGINAL																														
Marque con "SC" si el parámetro cumple o "NC" si no cumple																																
OPERADOR	Abel Prada	MARCA Y PLACA: KEN WORK 52T 342 Permiso de trabajo: ☒ SI ☐ NO																														
Descripción de los componentes	MES DE INSPECCIÓN: ABRIL																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Luces y estacionarias								SC	SC	SC						SC																
Espelhos laterales								SC	SC	SC						SC																
Alarma de retroceso								SC	SC	SC						SC																
Pito								SC	SC	SC						SC																
Frenos								SC	SC	SC						SC																
Dirección del vehículo								SC	SC	SC						SC																
Cinturón de seguridad								SC	SC	SC						SC																
Cabina general								SC	SC	SC						SC																
Cojineria								SC	SC	SC						SC																
Indicadores (refrigeración, hidráulico, motor)								SC	SC	SC						SC																
Limpiebrisas								SC	SC	SC						SC																
Vidrio frontal								SC	SC	SC						SC																
Escaleras y apoyos								SC	SC	SC						SC																
Lentes (aire, lebrado)								SC	SC	SC						SC																
Paseadores compuerta del volco								SC	SC	SC						SC																
Batería y cables								SC	SC	SC						SC																
Gallos de levante del volco								SC	SC	SC						SC																
Sistema eléctrico aislado								SC	SC	SC						SC																
Cardem con seguros								SC	SC	SC						SC																
Motor								SC	SC	SC						SC																
Transmisión								SC	SC	SC						SC																
Equipo de cámara								SC	SC	SC						SC																
Botiquín								SC	SC	SC						SC																
Ullanta de repuesto								SC	SC	SC						SC																
Documentos								SC	SC	SC						SC																
Verificar fugas de aceite								SC	SC	SC						SC																
Radio de comunicaciones								SC	SC	SC						SC																
OBSERVACIONES:								FIRMA DEL OPERARIO: Abel Prada										FIRMA SST: Jose E. Pineda														

9491207811

FORMATO		Código: FT-GP-016																														
LISTA DE CHEQUEO PRE OPERACIONAL VOLQUETA		Fecha: 13/08/2025																														
		Versión: ORIGINAL																														
Marque con "SC" si el parámetro cumple o "NC" si no cumple																																
OPERADOR	JUAN - SEGURA	MARCA Y PLACA																														
		Permiso de trabajo																														
		NO																														
Descripción de los componentes	MES DE INSPECCIÓN: Mayo																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Luces y estacionarias	SC										SC	SC	SC							SC	SC							SC	SC			
Espijos laterales	SC										SC	SC	SC							SC	SC							SC	SC			
Alarma de retroceso	SC										SC	SC	SC							SC	SC							SC	SC			
Pilo	SC										SC	SC	SC							SC	SC							SC	SC			
Freno	SC										SC	SC	SC							SC	SC							SC	SC			
Dirección del vehículo	SC										SC	SC	SC							SC	SC							SC	SC			
Cinturón de seguridad	SC										SC	SC	SC							SC	SC							SC	SC			
Cabina general	SC										SC	SC	SC							SC	SC							SC	SC			
Cojinería	SC										SC	SC	SC							SC	SC							SC	SC			
Indicadores (refrigeración, hidráulico, motor)	SC										SC	SC	SC							SC	SC							SC	SC			
Limpiabrisas	SC										SC	SC	SC							SC	SC							SC	SC			
Vidrio frontal	SC										SC	SC	SC							SC	SC							SC	SC			
Escaleras y apoyos	SC										SC	SC	SC							SC	SC							SC	SC			
Llantas (aire, labrado)	SC										SC	SC	SC							SC	SC							SC	SC			
Pasadores compuerta del volco	SC										SC	SC	SC							SC	SC							SC	SC			
Batería y cables	SC										SC	SC	SC							SC	SC							SC	SC			
Getos de levante del volco	SC										SC	SC	SC							SC	SC							SC	SC			
Sistema eléctrico aislado	SC										SC	SC	SC							SC	SC							SC	SC			
Cardan con seguro	SC										SC	SC	SC							SC	SC							SC	SC			
Motor	SC										SC	SC	SC							SC	SC							SC	SC			
Transmisión	SC										SC	SC	SC							SC	SC							SC	SC			
Equipo de carretera	SC										SC	SC	SC							SC	SC							SC	SC			
Bolquín	SC										SC	SC	SC							SC	SC							SC	SC			
Llanta de repuesto	SC										SC	SC	SC							SC	SC							SC	SC			
Documentos	SC										SC	SC	SC							SC	SC							SC	SC			
Verificar fugas de aceite	SC										SC	SC	SC							SC	SC							SC	SC			
Radio de comunicaciones	SC										SC	SC	SC							SC	SC							SC	SC			
OBSERVACIONES:		FIRMA DEL OPERARIO:															FIRMA SST:															

1185 de 175

593

FORMATO		Código: FT-GP-016																														
LISTA DE CHEQUEO PRE OPERACIONAL VOLQUETA		Fecha: 13/08/2025																														
Versión: ORIGINAL																																
Marque con "SC" si el parámetro cumple o "NC" si no cumple																																
OPERADOR	Abel Prado	MARCA Y PLACA	KENWORK SZT 342																													
		Permiso de trabajo	☒ NO																													
Descripción de los componentes	MES DE INSPECCIÓN: Marzo																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Luces y estacionarias	SC										SC	SC	SC						SC	SC								SC	SC			
Espijos laterales	SC										SC	SC	SC						SC	SC								SC	SC			
Alarma de retroceso	SC										SC	SC	SC						SC	SC								SC	SC			
Pito	SC										SC	SC	SC						SC	SC								SC	SC			
Frenos	SC										SC	SC	SC						SC	SC								SC	SC			
Dirección del vehículo	SC										SC	SC	SC						SC	SC								SC	SC			
Cinturón de seguridad	SC										SC	SC	SC						SC	SC								SC	SC			
Cabina general	SC										SC	SC	SC						SC	SC								SC	SC			
Cajonera	SC										SC	SC	SC						SC	SC								SC	SC			
Indicadores (refrigeración, hidráulico, motor)	SC										SC	SC	SC						SC	SC								SC	SC			
Ultrasonidos	SC										SC	SC	SC						SC	SC								SC	SC			
Vidrio frontal	SC										SC	SC	SC						SC	SC								SC	SC			
Escaleras y apoyos	SC										SC	SC	SC						SC	SC								SC	SC			
Llantas (aire, labrado)	SC										SC	SC	SC						SC	SC								SC	SC			
Pasadores compuerta del volco	SC										SC	SC	SC						SC	SC								SC	SC			
Batería y cables	SC										SC	SC	SC						SC	SC								SC	SC			
Gatos de levante del volco	SC										SC	SC	SC						SC	SC								SC	SC			
Sistema eléctrico aislado	SC										SC	SC	SC						SC	SC								SC	SC			
Cerdam con seguros	SC										SC	SC	SC						SC	SC								SC	SC			
Motor	SC										SC	SC	SC						SC	SC								SC	SC			
Transmisión	SC										SC	SC	SC						SC	SC								SC	SC			
Equipo de carretera	SC										SC	SC	SC						SC	SC								SC	SC			
Bolquín	SC										SC	SC	SC						SC	SC								SC	SC			
Llanta de repuesto	SC										SC	SC	SC						SC	SC								SC	SC			
Documentos	SC										SC	SC	SC						SC	SC								SC	SC			
Verificar fugas de aceite	SC										SC	SC	SC						SC	SC								SC	SC			
Radio de comunicaciones	SC										SC	SC	SC						SC	SC								SC	SC			
OBSERVACIONES:																																
FIRMA DEL OPERARIO:		FIRMA SST:																														
Abel Prado		Jose E. Pineda																														

1186 de 1676



**ANEXO 2.5P. REGISTRO ENTREGA DE LOS
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL**

FORMATO		Código: VP-FT-GAT-001
FORMATO ENTREGA DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL		Fecha: 10/08/2025
		Versión: Original

ENTREGADO POR: Jose Rodrigo Pineda Pacheco CARGO: Inspector SSTA

DATOS PERSONALES			DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL															FIRMA RECIBIDO	
FECHA	NOMBRE Y APELLIDOS	N° DE CEDULA	Casco de seguridad	Barbiquejo de 3 partes	Gafas de Seguridad	Protector auditivo tipo copa	Protector Auditivo Silencioso	Tapabocas desechable	Cinta Protección Pulcra	Impermeable	Arnes cuerpo entero	Guantes de polilambano Hfite	Guantes Vaquero	Guantes de Caucho Industrial	Uniforme (Camisa Pantalón)	Botas Mineral Seguridad	Botas Caucho Seguridad		Otros (Especifique)
27/10/25	Jose Rodrigo Pineda Pacheco	5.186.298	1	1	1					1					2	1			Jose R. Pineda
28/10/25	Brandon Hernan Cuintero Samara	1200.515.115										1			2	1			Brandon Cuintero
21/10/25	Andres Felipe Lopez Saa	1010.234.991	1	1	1	1				1					2	1			Andres Lopez
23/10/25	Froilan Andres Colorado Becerra	86.066.629	1	1	1										2	1			Froilan Colorado
27/10/25	Sonia del Rosio Sanchez Forero	52.330.248	1	1	1										2	1			Sonia Sanchez
04/11/25	Jonathan Ramos Rojas	1085.036.903	1	1						1		1	1	1	1	1		Uniforme Overol	Jonathan Ramos
04/11/25	Benjamin Ramos Gomez	85.203.986	1	1						1		1	1	1	1	1		Uniforme Overol	Benjamin Ramos
27/10/25	Cesar Gustavo Ospina	79.410.219	1		1			1								1		Chaleco	Cesar Ospina
27/10/25	Jose Miquel Angarita Aron	4209.582.	1		1			1								1		Chaleco	Miquel Angarita
27/10/25	Gustavo Alberto Lopez Duque	80.720.331	1		1			1								1		Chaleco	Gustavo Lopez
27/10/25	Yenny Cuesta Palacios	1077.135.218	1		1			1	1							1		Chaleco	Yenny Cuesta
14/11/25	Benjamin Ramos Gomez	85.203.986									1								Benjamin Ramos
14/11/25	Jonathan Ramos Rojas	1.085.036.903									1								Jonathan Ramos
20/11/25	Pablo Santa Malambo	93.124.243	1	1	1		1					1	1		1	1		Uniforme Overol	Pablo Santa
24/11/25	Miguel Angel Guerrero	1087148909																Uniforme Overol	Miguel Guerrero
24/11/25	Humberto Enrique Cetas	1005773922	1	1	1			1				1	1			1		Uniforme Overol	Humberto Cetas

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social declaro que he recibido la información sobre el uso adecuado de los mismos.

Usando los equipos y elementos de protección personal (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO Art 55 y Art. 58 numeral 7. Ley 8 de 1979, Art. 56, DECRETO 1266 DE 1994, Art. 22 y DECRETO 1072 de 2015 en el Artículo 2.2.4.6.10. el presente compromiso quedara anexo en Seguridad y Salud en el Trabajo como sistema de verificación y seguimiento del cumplimiento de mis deberes y derechos como empleado.



FORMATO

FORMATO ENTREGA PORTADORA Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

ENTREGADO POR:

Jorge Rodríguez Pineda

CARGO: Inspector SST

Código: 001-001-001
Fecha: 15/05/2023
Versión: Original

DATOS PERSONALES

DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL

FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS	Nº DE CÉDULA	Casco de seguridad	Barbiqueje de 2 puntos	Gafas de Seguridad	Protector auditivo tipo copa	Protector Auditivo Silicona	Tapabocas desechable	Cinta Protección Pulidora	Impermeable	Armas cuerpo entero	Guantes de poliestireno Hyflex	Guantes Vaqueta	Guantes de Caucho Industrial	Uniforme (Gorra- Pantalón)	Botas Material Seguridad	Botas Caucho Seguridad	Otros (Especifique)	FIRMA RECIBIDO
26/11/2023	Samuel Milena Delgado	53006368	1	1	1	1	1					1	1	1	1	1		Guantes de Polares	[Firma]
26/11/2023	Harley Gormet	808946085													1				[Firma]
2/12/2023	Benjamin Ramos	85203986										1	1					Cambio	[Firma]
21/12/2023	Jonathan Ramos	1085036903											1					Cambio Deposition	[Firma]
9/12/2023	Benjamin Ramos	85203986		1															[Firma]
9/12/2023	David Salcedo	53006368										1						Cambio	[Firma]
15/12/2023	David Salcedo	53006368											1					Cambio	[Firma]
10/12/2023	Refugio Guerrero	108519899											1					Cambio	[Firma]
15/12/2023	Pablo Malabano	93924243											1					Cambio	[Firma]
15/12/2023	Hoberto Cota	100953922		1									1					Cambio	[Firma]
15/12/2023	Benjamin Ramos	85203986											1					Cambio	[Firma]
15/12/2023	Jonathan Ramos	1085036903											1					Cambio	[Firma]
16/12/2023	Miguel Guerrero	108519899											1					Cambio	[Firma]
13/12/2023	Brandon Gutierrez	100085115											1					Cambio	[Firma]
13/12/2023	Andres Saca	1010234991											1					Cambio	[Firma]
13/10/2023	Benjamin Ramos	85203986										1	1					Cambio	[Firma]

Al comparecer a labor de protección personal durante la jornada laboral las empresas de protección personal y suministros en buen estado, desde el momento de la entrega y hasta el momento de la recepción, se debe garantizar la correcta utilización de los elementos de protección personal, los cuales deben ser utilizados de acuerdo a las instrucciones de uso y mantenimiento, y en caso de no estar en buen estado, se debe reportar al supervisor o al responsable de la seguridad.

Código: 001-001-001
Fecha: 15/05/2023
Versión: Original

9491 20 0616

Código: VAF-PT-GAT-481
 Fecha: 13/08/2013
 Versión: Original

FORMATO
 FORMATO ENTREGA DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

ENTREGADO POR: José Rodríguez Rueda
 CARGO: Inspector SST

ENTREGADO POR: Jose Rodrigo Guerrero		CASO: Inspector SST																	
DATOS PERSONALES			DESCRIPCIÓN DEL ELEMENTO DE PROTECCIÓN PERSONAL																
FECHA	NOMBRE Y APELLIDOS	N° DE CÉDULA	Casco de seguridad	Rebaje de 3 puntos	Guantes de seguridad	Protector auditivo tipo copa	Protector auditivo tipo diadema	Tapabocas desechable	Careta Protección	Impermeable	Armas cuerpo entero	Quemador de polietileno	Quemador de caucho	Uniforme (Camisa-Pantalón)	Batas (Mantón)	Batas (Cinturón)	Batas (Seguridad)	Otros (Respetivos)	FIRMA RECIBIDO
13/01/26	Jonathan Rueda	1085036903										1	1					Cambio	[Signature]
13/01/26	Miguel Guerrero	108618909										1	1					Cambio	[Signature]
13/01/26	Pablo Malambo	93124243										1	1					Cambio	[Signature]
13/01/26	Humberto Cota	1007373922										1	1					Cambio	[Signature]
24/01/26	Miguel Guerrero	1086198909										1	1					Cambio	[Signature]
24/01/26	Humberto Cota	1007373922										1						Cambio	[Signature]
24/01/26	Jonathan Rueda	1085036903																Cambio	[Signature]
24/01/26	Benjamin Rueda	85208986										1	1					Cambio	[Signature]
11/2/26	Miguel Guerrero	1086198909																Tapabocas Cambio capis	[Signature]
11/2/26	Humberto Cota	1007373922										1						Tapabocas	[Signature]
11/2/26	Jonathan Rueda	1085036903											1					Tapabocas	[Signature]
11/2/26	Benjamin Rueda	85208986																Tapabocas Cambio capis	[Signature]
11/2/26	Pablo Malambo	93124243																Tapabocas	[Signature]
16/2/26	Pablo Malambo	93124243										1						Cambio	[Signature]
16/2/26	Humberto Cota	1007373922											1					Cambio	[Signature]

Se comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección personal recibidos y mantenerlos en buen estado, dando cumplimiento a las normas de Seguridad y Salud en el Trabajo que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social, recordando que la responsabilidad sobre el uso adecuado de los mismos es mía.

He leído y entiendo los contenidos de la presente dotación y elementos de protección personal, incluyendo los riesgos de trabajo que se me han asignado, así como las normas de seguridad y salud en el trabajo, y me comprometo a cumplir con ellas durante mi jornada laboral.

DECRETO 1073 de 2015 en el artículo 22.4.6.10, el presente documento quedará archivado en Seguridad y Salud en el Trabajo, como evidencia de cumplimiento de los deberes y derechos como empleado.

College: WATGAT-08
Phone: 1200123
Website: Default

FOR INFORMATION REL. TO THE PROTECCIÓN DE DATOS

FECHA	NOMBRES Y APELLIDOS	N.º DE CÉDULA	Caso de seguridad	Barbiquejo de 3 puntas	Defens de Seguridad	Protector auditivo tipo copa	Protector Auditivo Silicona	Tapabocas desechable	Casaca Protección Puldora	Impermeable	Arnes cuerpo entero	Gautes de poliuretano Hyflex	Gautes Vaqueta	Gautes de Caucho Industrial	Uniforme (Camisa- Pantalón)	Botas Material Seguridad	Botas Caucho Seguridad	Otros (Especifique)	FECHA RECIBIDO
28/01/2026	Maria Dely Madano	5297 (168)	A																
18/02/2026	Humberto Coto	1087573972		1											2	1			
26/02/2026	Miguel Guerrero	1087198909										1							
26/02/2026	Benjamin Ramos	85203986										1							
13/03/26	Benjamin Ramos	85203986		1								1	1						
13/07/26	Planto Santa	93124242		1								1							
13/08/26	Miguel Guerrero	1087573972										1	1						
11/11/26	Humberto Coto	1087573972		1															
11/11/26	Pablo Santa	93124242										1							
01/11/26	Benjamin Ramos	85203986										1	1						
7/11/26	Jhonathan Ramos	1087036902										1							
10/11/26	Benjamin Ramos	85203986										1							
10/11/26	Jhonathan Ramos	1087036902										1							
10/11/26	Humberto Coto	1087573972		1								1							
22/11/26	Benjamin Ramos	85203986										1							
22/11/26	Humberto Coto	1087573972										1							

Los autores de este artículo afirman que, si bien existen algunas alternativas de generación de energía renovables y sostenibles en buen estado, como el viento, la energía solar y la energía hidroeléctrica, estas alternativas no son viables a largo plazo. Por lo tanto, los autores afirman que la única alternativa viable a largo plazo es la energía nuclear. Los autores afirman que la energía nuclear es la única alternativa viable a largo plazo porque es la única que puede proporcionar energía de forma constante y sostenible. Los autores afirman que la energía nuclear es la única alternativa viable a largo plazo porque es la única que puede proporcionar energía de forma constante y sostenible. Los autores afirman que la energía nuclear es la única alternativa viable a largo plazo porque es la única que puede proporcionar energía de forma constante y sostenible.

[illegible]

1192 de 1676



ANEXO 2.5Q. DOCUMENTACIÓN MAQUINARIA

	FORMATO								Código: FT-SGA-002
	RELACIÓN MAQUINARIA Y VEHÍCULOS EN OBRA								Fecha: 18/Agosto/2025
									Versión: Original
MAQUINARIA Y VEHÍCULOS	PLACA	SERIE	MODELO	MOTOR	TÉCNICO MECÁNICO	SOAT	TARJETA DE PROPIEDAD	PIN AMBIENTAL	OSERVACIONES
EXCAVADORA	N/A	ZX120-3	2013	MC503937	N/A	N/A	SI	N/A	No realiza actividades en este periodo
RETROEXCAVADORA	N/A	EX120-SE	1999	MC031569	N/A	N/A	SI	N/A	
EXCAVADORA	N/A	ZX135US-3	2012	MC503938	N/A	N/A	SI	N/A	No realiza actividades en este periodo
VOLQUETA	SRO141	N/A	2008	35205525	6/01/2025	7/10/2025	SI	925	No ingresan a obra desde el mes de noviembre 2025, y está prohibido su ingreso hasta que se entregue la documentación actualizada
VOLQUETA	SZT342	N/A	2012	35280132	26/08/2025	25/08/2025	SI	19031	Planilla 50885370 16/02/2026
VOLQUETA	THX558	N/A	2013	35298416	25/08/2025	25/8/2025	SI	796	No realizó actividades en este periodo
CAMIONETA	GSN810	WV1ZZZ2HZLA001444	2020	CNF112162	6/12/2025	8/03/2025	SI	NA	No realizó actividades en este periodo
VOLQUETA	EYY559	NA	2020	6HK1-225352	24/06/2025	14/09/2025	SI	23567	Planilla 9498534340 2025/02/25
VOLQUETA	THX810	NA	2013	9069800948467,00	21/06/2025	6/05/2025	SI	6735	No realizó actividades en este periodo
VOLQUETA	SST120	NA	2013	35301195	7/02/2025	24/10/2025	SI	25136	Planilla 9501015986 2025-03-04
VOLQUETA	SMN044	248052	2009	35100027	12/01/2025	11/01/2025	SI	16385	No ingresan a obra desde el mes de noviembre 2025, y está prohibido su ingreso hasta que se entregue la documentación actualizada
VOLQUETA	USD470	9GDV7H4C09H009384	2009	9SZ38864	11/09/2025	8/09/2025	SI	5609	
VOLQUETA	SOS615	3HTWYAHT9EN798997	2014	36317474	13/12/2025	12/12/2025	SI	10142	No realizó actividades en este periodo

1145 de 1696

598



**ANEXO 2.5R. PERMISOS DE TRABAJO,
FORMATOS ATS**



ATS