

Defensoría del Pueblo COLOMBIA	**MEMORIA DE REUNIÓN**	**Código: SQ-F14** **Versión: 2** **Vigente desde: 5/10/2015**

FECHA: 10 de octubre de 2023
HORA INICIO: 09:14 am
HORA DE TERMINACIÓN: 12:30 pm

DEPENDENCIA RESPONSABLE: Subdirección administrativa

OBJETO DE LA REUNIÓN: Realizar recorrido para capacitar al personal técnico de la Defensoría del Pueblo para el uso, cuidado y manipulación de los equipos que conforman el sistema de aires acondicionados, sistemas de precisión y equipos extractores instalados en las distintas sedes de la Defensoría del Pueblo a nivel nacional (Grupos A y B).

ASISTENTES:

Nombre	Entidad/dependencia	Correo electrónico	Firma
Karen Lorena Ortega	Defensoría del pueblo	karen.ortega@termec.com	
Édison Borja Castro	Defensoría del pueblo	Edinson.borja@termec.com	
Juan Camilo Charry	Defensoría del pueblo	jcharry@defensoria.gov.co	
Gustavo Marquez	Defensoría del pueblo	gumarquez@defensoria.gov.co	
Mario Alfonso Suarez Pérez	Defensoría del pueblo	marioperez@defensoria.gov.co	
Juan David Vargas Garzon	Defensoría del pueblo	jvargas@defensoria.gov.co	

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

El día 10 de octubre de 2023 se realizó recorrido técnico en compañía del personal de la empresa TERMEC LTDA, encargada del mantenimiento de los equipos de aire acondicionado, y del personal técnico de la Defensoría del Pueblo.

Durante la visita se efectuó recorrido por la Sede Nacional y Sede Centro, donde se realizaron recomendaciones técnicas relacionadas con el manejo, operación y uso eficiente de los equipos de aire acondicionado tipo VRF, paquetes, Fan Coil, Mini Split y sistemas de extracción mecánica. De igual forma, se identificaron y socializaron los puntos de alimentación eléctrica y la ubicación de los tableros eléctricos correspondientes a las unidades de aire acondicionado, distribuidos de la siguiente manera:

- Auditorio: ubicación de las unidades condensadoras y tableros eléctricos en el segundo piso.
- Equipos correspondientes a los pisos 3 al 7 del Bloque A: ubicados en la azotea junto con sus respectivos tableros eléctricos.
- Tableros eléctricos de las condensadoras de los pisos 1 y 2 del Bloque A: ubicados en el salón itinerante.
- Equipos de precisión de los sótanos del Bloque A y sistema de aire central: ubicados en el salón itinerante.

Adicionalmente, se impartió capacitación técnica relacionada con la correcta operación y reinicio de los equipos, así como recomendaciones para su adecuado funcionamiento, entre las cuales se destacan:

- Diagnóstico de los aires.
- Verificación del estado actual de los equipos y requerimientos de repuestos.
- Verificación de la alimentación eléctrica de los equipos.
- Verificación de variables eléctricas que afecten el sistema de aires acondicionados.
- Procedimiento de revisión ante variaciones o cambios de voltaje.
- Manipulación adecuada de controles remotos para la configuración del modo de operación y ajuste de temperaturas óptimas.
- Recomendaciones para el uso eficiente de los sistemas de climatización y conservación de los equipos.

Lo anterior, con el fin de fortalecer el conocimiento técnico del personal de la Entidad y garantizar la adecuada operación, conservación y vida útil de los sistemas de aire acondicionado instalados en las sedes a nivel nacional.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1	Realizar seguimiento a la operación de los equipos a nivel central y nacional, para garantizar su correcto funcionamiento.	Grupo técnico de mantenimiento.	Inspección Periódica

Nota: En las sedes ubicadas en Bogotá se explicó el funcionamiento de todos los equipos ubicados en las distintas sedes a nivel nacional.

Elaborada por:	Gustavo Adolfo Marquez Yances
Fecha Próxima Reunión:	A solicitud de los supervisores