ACTA DE ENTREGA DE OBRA ROM
No.190 – 38 – 2025
No. 104 – 2024

Acta N° 38

Suscribir la presente acta de entrega de obra el día 23 del mes de julio del año 2025 correspondiente al Contrato ROM / la Orden de Servicio ROM No. 104 de 2024 con el FMI / Matrix **50N-20347399, 50N-1023635, 50N-20347398**; la cual se regirá por las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES

1. El día 22 de mayo de 2025 la Sociedad de Activos Especiales S.A.S., suscribió Acta de Inicio No. 190 – 38 – 2025 para realizar Reparaciones, Obras y Mantenimientos contempladas en el Contrato ROM / la Orden de Servicio ROM No. 104 cuyas principales características radicaban así:

Objeto del ROM:	Ejecutar las reparaciones, obras y mantenimientos que consisten en Poda de árboles a una altura superior a 4 metros, longitud 30 mts, Incluye retiro y disposición final de residuos y aprobadas mediante el Comité Territorial Ordinario número 13 del 19 de mayo de 2025.
Tipo de Bien:	Casa – Lote
Dirección del Inmueble:	LT 4, LT 3A, LT 2A UN A SINDAMANOY VEREDA YERBABUENA-CHIA
FMI y Cód. SAE	50N-20347399, 50N-1023635, 50N-20347398
Estado Legal:	Proceso 100%
Estado Administrativo:	SOCIEDAD DE ACTIVOS ESPECIALES S.A.S
Plazo de la ejecución:	Treinta (30) días calendario
Fecha pactada de Inicio:	22 de mayo de 2025
Fecha pactada de Finalización:	20 de junio de 2025
Valor:	**$ 1.362.427**

2. Que producto de las condiciones pactadas en el Acta de Inicio No. 38 - 2025 descrita en la consideración anterior, las partes suscribieron el día 22 de mayo de 2025 acta de inicio de las obras contratadas, formalizando la ejecución de las mismas y declarando la existencia de las condiciones técnicas y presupuestales para llevarse a cabo.

3. Que, habiéndose concluido los trabajos encomendados al CONTRATISTA, se procede a la suscripción de la presente acta mediante la cual se formaliza la entrega de la obra contratada.

4. Por medio de la presente acta EL CONTRATISTA hace entrega formal a la SAE S.A.S. de las obras contempladas en el Acta de Inicio No. 38 – 2025, las cuales son recopilación de la información obtenida tanto del contrato como del informe de mayores y menores cantidades (anexo a esta acta) y se encuentran resumidas en el siguiente cuadro:

Presupuesto Inicial	**$ 1.362.427**
Presupuesto a liquidar	**$ 8.174.565**
Diferencia	**$ 6.812.137**

Mediante comité Territorial Ordinario No. 16 del 27 de junio de 2025, se dio aprobación a la siguiente adición ítem:

- Ítem 16.3: Se adicionó una cantidad de 5 podas de árboles a una altura superior a 4 metros, en una longitud de 30 metros, incluyendo el retiro y la disposición final de los residuos.

Así mismo, se adjunta registro fotográfico de las obras realizadas.

5. Que, una vez efectuada la visita de inspección física definitiva a cargo de SAE S.A.S., esta última procede a declarar el recibo a satisfacción de las obras que se relacionan en la cláusula primera de la presente acta, las cuales han sido ejecutadas en el inmueble bajo las especificaciones requeridas en el Acta de Inicio No. 38 – 2025.

NOTA: Sin perjuicio del recibo de las obras por parte de SAE S.A.S., la declaración de aceptación descrita en la presente clausula no implica la terminación de responsabilidad a cargo de EL CONTRATISTA sobre la garantía de estabilidad y calidad de la obra contratada por lo que cualquier inconsistencia técnica atribuible a la ejecución de la obra continuará en cabeza del CONTRATISTA dentro de los periodos de vigencia contemplados en el Contrato ROM / la Orden de Servicio ROM No. 104 de 2024, oferta ROM y como se pactaron las respectivas pólizas.

6. La suscripción de la presente acta adicional a protocolizar la entrega de las obras contratadas formaliza el inicio a la etapa de liquidación del Acta de Inicio No. 38 – 2025.

Para constancia se firma la presente acta en Bogotá a los 28 días del mes de julio de 2025, en dos copias del mismo tenor, por quienes en ella intervinieron.

CONTRATANTE	CONTRATISTA
BLANCA CECILIA LEÓN VELASCO	**SANDRA MILENA GALVIS VELASCO**
ANDERSON JAVIER JIMÉNEZ PRIETO	

Anexos (Fotografías de antes y después)

PARA USO EXCLUSIVO DE SAE S.A.S. Marque con una X la calificación que obtuvo el contratista de acuerdo con su cumplimiento, oportunidad y calidad del objeto del contrato, orden o convenio, durante la ejecución del contrato.				
EVALUACIÓN DEL CONTRATISTA				
CALIDAD	Excelente	Bueno	Regular	Malo
OPORTUNIDAD	Excelente	Bueno	Regular	Malo
Observaciones:				

REGISTRO FOTOGRAFICO

DIAGNOSTICO ANTES	PROCESO	RESULTADO FINAL
		


16,3 Poda de arboles a una altura superior a 4 metros, longitud 30 mts, Incluye retiro y disposición final de residuos

DIAGNOSTICO ANTES	PROCESO	RESULTADO FINAL
		

16,3 Poda de arboles a una altura superior a 4 metros, longitud 30 mts, Incluye retiro y disposición final de residuos

DIAGNOSTICO ANTES	PROCESO	RESULTADO FINAL
		

16,3 Poda de arboles a una altura superior a 4 metros, longitud 30 mts, Incluye retiro y disposición final de residuos

DIAGNOSTICO ANTES	PROCESO	RESULTADO FINAL
		

16,3 Poda de arboles a una altura superior a 4 metros, longitud 30 mts, Incluye retiro y disposición final de residuos