Ministerio de Salud y Proteccion Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud	CODIGO DEL PRESTADOR 23 (DEPTO) 417 (MUNICIPIO) 00152 (INSTITUCION) 04 (SEDE)	A 6	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD

REGISTRO FOTOGRAFICO

SERVICIO: __citologia_____

AMBIENTE: citologia_____







NOTA: en este area podemos evidenciar problemas de humedad y roturas en el cielo raso, y las paredes



Fecha diligencia: Año 24 Mes 11 Día 08

Responsable del levantamiento:

Realizó:Maria Piedad Benedetti Fuentes
Nombre:Maria Piedad Benedetti Fuentes
No. T.P. A230922009
Firma: