
CONSORCIO CH	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA**			ALCALDÍA DE CHÍA
	REGISTRO FOTOGRAFICO			
OBJETO:	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS Y LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA,**		**No. CONTRATO:**	**CO1.PCCNTR.8626049**
LOCALIZACION:	**MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA**		**PERIODO COMPRENDIDO:**	
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CH**		**Desde:**	**01/03/2026**
INTERVENTORIA:	**CONSULTORES DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC- BIODECCO**		**Hasta:**	**31/03/2026**
ITEM:	**1.18**	**DESMONTE DE CUBIERTAS (ASBESTO CEMENTO)**	**UNIDAD**	**M2**




3. JOSE JOAQUIN CASAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

CONSORCIO CH	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA** **REGISTRO FOTOGRAFICO**		ALCALDÍA DE CHÍA	
OBJETO:	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS Y LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA,**		**No. CONTRATO:**	**CO1.PCCNTR.8626049**
LOCALIZACION:	**MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA**		**PERIODO COMPRENDIDO:**	
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CH**		**Desde:**	**01/03/2026**
INTERVENTORIA:	**CONSULTORES DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC- BIODECCO**		**Hasta:**	**31/03/2026**



ITEM:	**1.28**	**CIELO RASO EN PVC e=8mm (INCLUYE ESTRUCTURA DE APOYO)**	**UNIDAD**	**M2**

4.3. IEO DIVERSIFICADO DE CHIA SANTA LUCÍA

ANTES	DURANTE	DESPUES
	 	 


CONSORCIO CH	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA**		ALCALDÍA DE CHÍA	
	REGISTRO FOTOGRAFICO			
OBJETO:	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS Y LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA,**		**No. CONTRATO:**	**CO1.PCCNTR.8626049**
LOCALIZACION:	**MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA**		**PERIODO COMPRENDIDO:**	
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CH**		**Desde:**	**01/03/2026**
INTERVENTORIA:	**CONSULTORES DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC- BIODECCO**		**Hasta:**	**31/03/2026**
ITEM:	**1.31**	**LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES (INCLUYE ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, REEMPLAZO DE SOPORTE Y TAPAS FALTANTES)**	**UNIDAD**	**M2**

3. IEO JOSE JOAQUIN CASAS

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

CONSORCIO CH	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA**		ALCALDÍA DE CHÍA	
	REGISTRO FOTOGRAFICO			
OBJETO:	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS Y LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL**		**No. CONTRATO:**	**CO1.PCCNTR.8626049**
LOCALIZACION:	**MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA**		**PERIODO COMPRENDIDO:**	
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CH**		**Desde:**	**01/03/2026**
INTERVENTORIA:			**Hasta:**	**31/03/2026**
ITEM:	**1.31**	**LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE CANALES (INCLUYE ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, REEMPLAZO DE SOPORTE Y TAPAS FALTANTES)**	**UNIDAD**	**ML**

1,1 LAURA VICUÑA

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

CONSORCIO CH	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA** **REGISTRO FOTOGRAFICO**		ALCALDÍA DE CHÍA	
OBJETO:	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS Y LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA,**		**No. CONTRATO:**	**CO1.PCCNTR.8626049**
LOCALIZACION:	**MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA**		**PERIODO COMPRENDIDO:**	
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CH**		**Desde:**	**01/03/2026**
INTERVENTORIA:	**CONSULTORES DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC- BIODECCO**		**Hasta:**	**31/03/2026**
ITEM:	**2.3**	**BALDOSA INSTITUCIONAL GRANO MARMOL P2; PAYANDE FONDO BLANCO.**	**UNIDAD**	**M2**

4,3. IEO DIVERSIFICADO DE CHIA SANTA LUCÍA

ANTES	DURANTE	DESPUES
		 

CONSORCIO CH	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA** **REGISTRO FOTOGRAFICO**			ALCALDÍA DE CHÍA	
OBJETO:	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS Y LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA,**			**No. CONTRATO:**	**CO1.PCCNTR.8626049**
LOCALIZACION:	**MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA**			**PERIODO COMPRENDIDO:**	
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CH**			**Desde:**	**01/03/2026**
INTERVENTORIA:	**CONSULTORES DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC- BIODECCO**			**Hasta:**	**31/03/2026**
ITEM:	**2.6**	**CONCRETO CICLÓPEO 2000 PSI, 40% RAJÓN**		**UNIDAD**	**M2**

9. FONQUETA

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

CONSORCIO CH	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA**		ALCALDÍA DE CHÍA	
	REGISTRO FOTOGRAFICO			
OBJETO:	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS Y LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA,**		**No. CONTRATO:**	**CO1.PCCNTR.8626049**
LOCALIZACION:	**MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA**		**PERIODO COMPRENDIDO:**	
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CH**		**Desde:**	**01/03/2026**
INTERVENTORIA:	**CONSULTORES DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC- BIODECCO**		**Hasta:**	**31/03/2026**

ITEM:	**2.1**	**ACERO FIGURADO 60000 PSI**	**UNIDAD**	**Kg**

9. FONQUETA

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

CONSORCIO CH	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA** **REGISTRO FOTOGRAFICO**		ALCALDÍA DE CHÍA	
OBJETO:	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS Y LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA,**		**No. CONTRATO:**	**CO1.PCCNTR.8626049**
LOCALIZACION:	**MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA**		**PERIODO COMPRENDIDO:**	
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CH**		**Desde:**	**01/03/2026**
INTERVENTORIA:	**CONSULTORES DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC- BIODECCO**		**Hasta:**	**31/03/2026**


ITEM:	**2.12**	**DEMOLICION CIELO RASO FALSO**	**UNIDAD**	**M2**

4,3. IEO DIVERSIFICADO DE CHIA SANTA LUCÍA

ANTES	DURANTE	DESPUES
		


CONSORCIO CH	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA** **REGISTRO FOTOGRAFICO**			ALCALDÍA DE CHÍA	
OBJETO:	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS Y LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA,**			**No. CONTRATO:**	**CO1.PCCNTR.8626049**
LOCALIZACION:	**MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA**			**PERIODO COMPRENDIDO:**	
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CH**			**Desde:**	**01/03/2026**
INTERVENTORIA:	**CONSULTORES DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC- BIODECCO**			**Hasta:**	**31/03/2026**
ITEM:	**2.19**	**DEMOLICION BALDOSA DE PISO H=0.02 M**		**UNIDAD**	**M2**

4,3. IEO DIVERSIFICADO DE CHIA SANTA LUCÍA

ANTES	DURANTE	DESPUES
		


CONSORCIO CH	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA** **REGISTRO FOTOGRAFICO**			ALCALDÍA DE CHÍA
OBJETO:	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS Y LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL**		**No. CONTRATO:**	**CO1.PCCNTR.8626049**
LOCALIZACION:	**MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA**		**PERIODO COMPRENDIDO:**	
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CH**		**Desde:**	**01/03/2026**
INTERVENTORIA:	**CONSULTORES DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC- BIODECCO**		**Hasta:**	**31/03/2026**
ITEM:	**2.19**	**DEMOLICION BALDOSA DE PISO H=0.02 M**	**UNIDAD**	**M2**

9.1 FAGUA ANTIGUA

ANTES	DURANTE	DESPUES
		
		


CONSORCIO CH	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA** **REGISTRO FOTOGRAFICO**			ALCALDÍA DE CHÍA	
OBJETO:	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS Y LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA,**			**No. CONTRATO:**	**CO1.PCCNTR.8626049**
LOCALIZACION:	**MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA**			**PERIODO COMPRENDIDO:**	
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CH**			**Desde:**	**01/03/2026**
INTERVENTORIA:	**CONSULTORES DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC- BIODECCO**			**Hasta:**	**31/03/2026**
ITEM:	**2.21**	**DEMOLICION MUROS EN MAMPOSTERIA 0.15 M**		**UNIDAD**	**M2**

4,3. IEO DIVERSIFICADO DE CHIA SANTA LUCÍA

ANTES	DURANTE	DESPUES
		 

CONSORCIO CH	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA** **REGISTRO FOTOGRAFICO**			ALCALDÍA DE CHÍA
OBJETO:	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS Y LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA,**		**No. CONTRATO:**	**CO1.PCCNTR.8626049**
LOCALIZACION:	**MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA**		**PERIODO COMPRENDIDO:**	
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CH**		**Desde:**	**01/03/2026**
INTERVENTORIA:	**CONSULTORES DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC- BIODECCO**		**Hasta:**	**31/03/2026**
ITEM:	**4.17**	**PAÑETE IMPERMEABILIZADO MURO**	**UNIDAD**	**M2**

4,3. IEO DIVERSIFICADO DE CHIA SANTA LUCÍA

ANTES	DURANTE	DESPUES
		


CONSORCIO CH	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA** **REGISTRO FOTOGRAFICO**		ALCALDÍA DE CHÍA	
OBJETO:	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS Y LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA,**		**No. CONTRATO:**	**CO1.PCCNTR.8626049**
LOCALIZACION:	**MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA**		**PERIODO COMPRENDIDO:**	
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CH**		**Desde:**	**01/03/2026**
INTERVENTORIA:	**CONSULTORES DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC- BIODECCO**		**Hasta:**	**31/03/2026**
ITEM:	**NP1**	**ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0,04**	**UNIDAD**	**M2**

4,3. IEO DIVERSIFICADO DE CHIA SANTA LUCÍA

ANTES	DURANTE	DESPUES
		


	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA REGISTRO FOTOGRAFICO			
OBJETO:	REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS Y LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL		No. CONTRATO:	CNTR.8626049
LOCALIZACION:	MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA		PERIODO COMPRENDIDO:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO CH		Desde:	01/03/2026
INTERVENTORIA:	CONSULTORES DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC- BIODECCO		Hasta:	31/03/2026
ITEM:	NP1	ALISTADO IMPERMEABILIZADO PISOS 1:3, E = 0,04	UNIDAD	M2

9,1 BOJACA

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

CONSORCIO CH	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA REGISTRO FOTOGRAFICO			ALCALDÍA DE CHÍA	
OBJETO:	REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS Y LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA,			No. CONTRATO:	CO1.PCCNTR.8626049
LOCALIZACION:	MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA			PERIODO COMPRENDIDO:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO CH			Desde:	01/03/2026
INTERVENTORIA:	CONSULTORES DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC- BIODECCO			Hasta:	31/03/2026
ITEM:	NP4	ASEO GENERAL	UNIDAD	M2	


4,3. IEO DIVERSIFICADO DE CHIA SANTA LUCÍA

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

CONSORCIO CH	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA REGISTRO FOTOGRAFICO		ALCALDÍA DE CHÍA
OBJETO:	REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS Y LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL	No. CONTRATO:	CO1.PCCNTR.8626049
LOCALIZACION:	MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA	PERIODO COMPRENDIDO:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO CH	Desde:	01/03/2026
INTERVENTORIA:	CONSULTORES DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC- BIODECCO	Hasta:	31/03/2026

ITEM:	NP4	ASEO GENERAL	UNIDAD	M2

3. CERCA DE PIEDRA

ANTES	DURANTE	DESPUES
	 	
		

CONSORCIO CH	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA REGISTRO FOTOGRAFICO			ALCALDÍA DE CHÍA	
OBJETO:	REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS Y LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA,			No. CONTRATO:	CO1.PCCNTR.8626049
LOCALIZACION:	MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA			PERIODO COMPRENDIDO:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO CH			Desde:	01/03/2026
INTERVENTORIA:	CONSULTORES DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC- BIODECCO			Hasta:	31/03/2026
ITEM:	NP9	RED SANITARIA PVC - S 2"	UNIDAD	ML	


4,3. IEO DIVERSIFICADO DE CHIA SANTA LUCÍA

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

CONSORCIO CH	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA**		ALCALDÍA DE CHÍA	
	REGISTRO FOTOGRAFICO			
OBJETO:	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS Y LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA,**		**No. CONTRATO:**	**CO1.PCCNTR.8626049**
LOCALIZACION:	**MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA**		**PERIODO COMPRENDIDO:**	
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CH**		**Desde:**	**01/03/2026**
INTERVENTORIA:	**CONSULTORES DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC- BIODECCO**		**Hasta:**	**31/03/2026**



ITEM:	**NP11**	**PUNTO HIDRÁULICO PVC-P/PARAL 1/2"**	**UNIDAD**	**UND**

4,3. IEO DIVERSIFICADO DE CHIA SANTA LUCÍA

ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		



CONSORCIO CH	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA**			ALCALDÍA DE CHÍA	
	REGISTRO FOTOGRAFICO				
OBJETO:	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS Y LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA,**			**No. CONTRATO:**	**CO1.PCCNTR.8626049**
LOCALIZACION:	**MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA**			**PERIODO COMPRENDIDO:**	
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CH**			**Desde:**	**01/03/2026**
INTERVENTORIA:	**CONSULTORES DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC- BIODECCO**			**Hasta:**	**31/03/2026**
ITEM:	**NP13**	**DEMOLICIÓN BALDOSA DE PISO H=0.04 M**		**UNIDAD**	**M2**

4,3. IEO DIVERSIFICADO DE CHIA SANTA LUCÍA

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

CONSORCIO CH	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA** **REGISTRO FOTOGRAFICO**			ALCALDÍA DE CHÍA	
OBJETO:	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS Y LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA,**			**No. CONTRATO:**	**CO1.PCCNTR.8626049**
LOCALIZACION:	**MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA**			**PERIODO COMPRENDIDO:**	
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CH**			**Desde:**	**01/03/2026**
INTERVENTORIA:	**CONSULTORES DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC- BIODECCO**			**Hasta:**	**31/03/2026**
ITEM:	**NP15**	**REGATA EN MAMPOSTERIA /CONCRETO PARA INSTALACIONES**	**UNIDAD**	**ML**	

4,3. IEO DIVERSIFICADO DE CHIA SANTA LUCÍA

ANTES	DURANTE	DESPUES
 		



CONSORCIO CH	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA REGISTRO FOTOGRAFICO			ALCALDÍA DE CHÍA
OBJETO:	REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS Y LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL		No. CONTRATO:	CO1.PCCNTR.8626049
LOCALIZACION:	MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA		PERIODO COMPRENDIDO:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO CH		Desde:	01/03/2026
INTERVENTORIA:	CONSULTORES DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC- BIODECCO		Hasta:	31/03/2026
ITEM:	NP15	REGATA EN MAMPOSTERIA /CONCRETO PARA INSTALACIONES	UNIDAD	ML
11,1 BOJACA				

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

CONSORCIO CH	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA** **REGISTRO FOTOGRAFICO**		ALCALDÍA DE CHÍA	
OBJETO:	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS Y LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA,**		**No. CONTRATO:**	**CO1.PCCNTR.8626049**
LOCALIZACION:	**MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA**		**PERIODO COMPRENDIDO:**	
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CH**		**Desde:**	**01/03/2026**
INTERVENTORIA:	**CONSULTORES DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC- BIODECCO**		**Hasta:**	**31/03/2026**

ITEM:	**NP16**	**SUMINISTRO E INSTALACION DE TOMA CORRIENTE GFCI**	**UNIDAD**	**UND**

4,3. IEO DIVERSIFICADO DE CHIA SANTA LUCÍA

ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		 

CONSORCIO CH	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA**		ALCALDÍA DE CHÍA	
	REGISTRO FOTOGRAFICO			
OBJETO:	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS Y LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA,**		**No. CONTRATO:**	**CO1.PCCNTR.8626049**
LOCALIZACION:	**MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA**		**PERIODO COMPRENDIDO:**	
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CH**		**Desde:**	**01/03/2026**
INTERVENTORIA:	**CONSULTORES DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. BIC- BIODECCO**		**Hasta:**	**31/03/2026**

ITEM:	**NP18**	**DESMONTE APARATOS SANITARIOS**	**UNIDAD**	**UND**

4,3. IEO DIVERSIFICADO DE CHIA SANTA LUCÍA

ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		

CONSORCIO CH	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA** **REGISTRO FOTOGRAFICO**		ALCALDÍA DE CHÍA
OBJETO:	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS Y LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA,**	**No. CONTRATO:**	**CO1.PCCNTR.8626049**
LOCALIZACION:	**MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA**	**PERIODO COMPRENDIDO:**	
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CH**	**Desde:**	**01/03/2026**
INTERVENTORIA:		**Hasta:**	**31/03/2026**

ITEM:	**NP20**	**TAPA REGISTRO 20 X 20**	**UNIDAD**	**UND**

4,3. IEO DIVERSIFICADO DE CHIA SANTA LUCÍA

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

CONSORCIO CH	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA** **REGISTRO FOTOGRAFICO**		ALCALDÍA DE CHÍA	
OBJETO:	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS Y LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA,**		**No. CONTRATO:**	**CO1.PCCNTR.8626049**
LOCALIZACION:	**MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA**		**PERIODO COMPRENDIDO:**	
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CH**		**Desde:**	**01/03/2026**
INTERVENTORIA:			**Hasta:**	**31/03/2026**

ITEM:	**NP22**	**DEMOLICION PAÑETE MURO**	**UNIDAD**	**M2**


4,3. IEO DIVERSIFICADO DE CHIA SANTA LUCÍA

ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		

CONSORCIO CH	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA** **REGISTRO FOTOGRAFICO**		ALCALDÍA DE CHÍA	
OBJETO:	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS Y LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA,**		**No. CONTRATO:**	**CO1.PCCNTR.8626049**
LOCALIZACION:	**MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA**		**PERIODO COMPRENDIDO:**	
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CH**		**Desde:**	**01/03/2026**
INTERVENTORIA:			**Hasta:**	**31/03/2026**



ITEM:	**NP23**	**PREPARACION DE SUPERFICIE (RETIRO DE PINTURA + LIJADO)**	**UNIDAD**	**M2**

4,3. IEO DIVERSIFICADO DE CHIA SANTA LUCÍA

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

CONSORCIO CH	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA**			ALCALDÍA DE CHÍA	
	REGISTRO FOTOGRAFICO				
OBJETO:	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS Y LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA,**			**No. CONTRATO:**	**CO1.PCCNTR.8626049**
LOCALIZACION:	**MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA**			**PERIODO COMPRENDIDO:**	
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CH**			**Desde:**	**01/03/2026**
INTERVENTORIA:				**Hasta:**	**31/03/2026**
ITEM:	**NP24**	**SUMINISTRO E INSTALACION DE LUMINARIA LED 24 W**		**UNIDAD**	**UND**

4,3. IEO DIVERSIFICADO DE CHIA SANTA LUCÍA

ANTES	DURANTE	DESPUES
	 	

CONSORCIO CH	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA** **REGISTRO FOTOGRAFICO**		ALCALDÍA DE CHÍA
OBJETO:	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS Y LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA,**	**No. CONTRATO:**	**CO1.PCCNTR.8626049**
LOCALIZACION:	**MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA**	**PERIODO COMPRENDIDO:**	
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CH**	**Desde:**	**01/03/2026**
INTERVENTORIA:		**Hasta:**	**31/03/2026**

ITEM:	**NP27**	**RED SUMINISTRO PVC 1/2". INC ACCESORIOS**	**UNIDAD**	**ML**




4,3. IEO DIVERSIFICADO DE CHIA SANTA LUCÍA

ANTES	DURANTE	DESPUES
	 	 

CONSORCIO CH	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA** **REGISTRO FOTOGRAFICO**		ALCALDÍA DE CHÍA
OBJETO:	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS Y LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA,**	**No. CONTRATO:**	**CO1.PCCNTR.8626049**
LOCALIZACION:	**MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA**	**PERIODO COMPRENDIDO:**	
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CH**	**Desde:**	**01/03/2026**
INTERVENTORIA:		**Hasta:**	**31/03/2026**


ITEM:	**NP30**	**PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3, E=1.5 CM (LINEAL)**	**UNIDAD**	**ML**

4,3. IEO DIVERSIFICADO DE CHIA SANTA LUCÍA

ANTES	DURANTE	DESPUES
		 

CONSORCIO CH	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA** **REGISTRO FOTOGRAFICO**			ALCALDÍA DE CHÍA	
OBJETO:	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS Y LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA,**			**No. CONTRATO:**	**CO1.PCCNTR.8626049**
LOCALIZACION:	**MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA**			**PERIODO COMPRENDIDO:**	
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CH**			**Desde:**	**01/03/2026**
INTERVENTORIA:				**Hasta:**	**31/03/2026**
ITEM:	**NP32**	**DEMOLICION BALDOSA PISO H=0.02 M**		**UNIDAD**	**ML**



4,3. IEO DIVERSIFICADO DE CHIA SANTA LUCÍA

ANTES	DURANTE	DESPUES
		 

CONSORCIO CH	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA** **REGISTRO FOTOGRAFICO**		ALCALDÍA DE CHÍA	
OBJETO:	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS Y LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA,**		**No. CONTRATO:**	**CO1.PCCNTR.8626049**
LOCALIZACION:	**MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA**		**PERIODO COMPRENDIDO:**	
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CH**		**Desde:**	**01/03/2026**
INTERVENTORIA:			**Hasta:**	**31/03/2026**

ITEM:	**NP34**	**MEMBRANA PERMEABLE PARA CANAL, TRES CAPAS**	**UNIDAD**	**ML**

3. IEO JOSE JOAQUIN

ANTES	DURANTE	DESPUES
	 	

CONSORCIO CH	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA			ALCALDÍA DE CHÍA	
	REGISTRO FOTOGRAFICO				
OBJETO:	REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS Y LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA,			No. CONTRATO:	CO1.PCCNTR.8626049
LOCALIZACION:	MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA			PERIODO COMPRENDIDO:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO CH			Desde:	01/03/2026
INTERVENTORIA:				Hasta:	31/03/2026
ITEM:	NP35	TEJA TIPO SANDWICH 525-C CAL. 26, POLIURETANO INYECTADO 30 MM		UNIDAD	M2


3. IEO JOSE JOAQUIN

ANTES	DURANTE	DESPUES
 	 	

CONSORCIO CH	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA** **REGISTRO FOTOGRAFICO**		ALCALDÍA DE CHÍA
OBJETO:	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS Y LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA,**	**No. CONTRATO:**	**CO1.PCCNTR.8626049**
LOCALIZACION:	**MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA**	**PERIODO COMPRENDIDO:**	
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CH**	**Desde:**	**01/03/2026**
INTERVENTORIA:		**Hasta:**	**31/03/2026**


ITEM:	**NP36**	**CABALLETE CUBIERTA TERMOACUSTICA**	**UNIDAD**	**M2**

3. IEO JOSE JOAQUIN

ANTES	DURANTE	DESPUES
		


CONSORCIO CH	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA**			ALCALDÍA DE CHÍA	
	REGISTRO FOTOGRAFICO				
OBJETO:	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS Y LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA,**			**No. CONTRATO:**	**CO1.PCCNTR.8626049**
LOCALIZACION:	**MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA**			**PERIODO COMPRENDIDO:**	
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CH**			**Desde:**	**01/03/2026**
INTERVENTORIA:				**Hasta:**	**31/03/2026**
ITEM:	**1.12**	**ESTRUCTURA METÁLICA PARA TEJA DE FIBROCEMENTO (TUBO ESTRUCTURAL ABIERTO 4"x2", 15 MM)**		**UNIDAD**	**M2**

3. CERCA DE PIEDRA

ANTES	DURANTE	DESPUES
		 

CONSORCIO CH	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA** **REGISTRO FOTOGRAFICO**		ALCALDÍA DE CHÍA	
OBJETO:	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS Y LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA,**		**No. CONTRATO:**	**CO1.PCCNTR.8626049**
LOCALIZACION:	**MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA**		**PERIODO COMPRENDIDO:**	
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CH**		**Desde:**	**01/03/2026**
INTERVENTORIA:			**Hasta:**	**31/03/2026**
ITEM:	**1.13**	**FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=30**	**UNIDAD**	**ML**

3. CERCA DE PIEDRA

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

CONSORCIO CH	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA**		ALCALDÍA DE CHÍA	
	REGISTRO FOTOGRAFICO			
OBJETO:	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS Y LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA,**		**No. CONTRATO:**	**CO1.PCCNTR.8626049**
LOCALIZACION:	**MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA**		**PERIODO COMPRENDIDO:**	
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CH**		**Desde:**	**01/03/2026**
INTERVENTORIA:			**Hasta:**	**31/03/2026**


ITEM:	**3.17**	**BALDOSA CERAMICA PISO - PARED 30X30, CALIDAD PRIMERA**	**UNIDAD**	**M2**

3. CERCA DE PIEDRA

ANTES	DURANTE	DESPUES
		
		





CONSORCIO CH	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA** **REGISTRO FOTOGRAFICO**			ALCALDÍA DE CHÍA
OBJETO:	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS Y LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL**		**No. CONTRATO:**	**CO1.PCCNTR.8626049**
LOCALIZACION:	**MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA**		**PERIODO COMPRENDIDO:**	
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CH**		**Desde:**	**01/03/2026**
INTERVENTORIA:			**Hasta:**	**31/03/2026**
ITEM:	**3.17**	**BALDOSA CERAMICA PISO - PARED 30X30, CALIDAD PRIMERA**	**UNIDAD**	**M2**

9.1 FAGUA ANTIGUA

ANTES	DURANTE	DESPUES
		 

CONSORCIO CH	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA REGISTRO FOTOGRAFICO			ALCALDÍA DE CHÍA	
OBJETO:	REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS Y LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA,			No. CONTRATO:	CO1.PCCNTR.8626049
LOCALIZACION:	MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA			PERIODO COMPRENDIDO:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO CH			Desde:	03/03/2026
INTERVENTORIA:				Hasta:	31/03/2026
ITEM:	7.23	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS		UNIDAD	M2

3. CERCA DE PIEDRA

ANTES	DURANTE	DESPUES
		
		

CONSORCIO CH	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA** **REGISTRO FOTOGRAFICO**		ALCALDÍA DE CHÍA	
OBJETO:	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS Y LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA,**		**No. CONTRATO:**	**CO1.PCCNTR.8626049**
LOCALIZACION:	**MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA**		**PERIODO COMPRENDIDO:**	
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CH**		**Desde:**	**01/03/2026**
INTERVENTORIA:			**Hasta:**	**31/03/2026**

ITEM:	**7.2**	**ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL**	**UNIDAD**	**ML**

3. CERCA DE PIEDRA

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

CONSORCIO CH	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA		ALCALDÍA DE CHÍA	
	REGISTRO FOTOGRAFICO			
OBJETO:	REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS Y LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA,		No. CONTRATO:	CO1.PCCNTR.8626049
LOCALIZACION:	MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA		PERIODO COMPRENDIDO:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO CH		Desde:	01/03/2026
INTERVENTORIA:			Hasta:	31/03/2026
ITEM:	7.8	ANTICORROSIVO SOBRE LÁMINA LINEAL	UNIDAD	ML

3. CERCA DE PIEDRA

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

CONSORCIO CH	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA** **REGISTRO FOTOGRAFICO**		ALCALDÍA DE CHÍA
OBJETO:	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS Y LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA,**	**No. CONTRATO:**	**CO1.PCCNTR.8626049**
LOCALIZACION:	**MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA**	**PERIODO COMPRENDIDO:**	
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CH**	**Desde:**	**01/03/2026**
INTERVENTORIA:		**Hasta:**	**31/03/2026**

ITEM:	**NP2**	**SUMINISTRO E INSTALACION DE WIN ALUMINIO**	**UNIDAD**	**ML**

3. CERCA DE PIEDRA

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

CONSORCIO CH	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA REGISTRO FOTOGRAFICO			ALCALDÍA DE CHÍA	
OBJETO:	REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS Y LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA,			No. CONTRATO:	CO1.PCCNTR.8626049
LOCALIZACION:	MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA			PERIODO COMPRENDIDO:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO CH			Desde:	01/03/2026
INTERVENTORIA:				Hasta:	31/03/2026
ITEM:	NP25	RELLENO EN RECEBO COMUN COMPACTADO MECANICAMENTE		UNIDAD	M3

3. CERCA DE PIEDRA

ANTES	DURANTE	DESPUES
 	 	

CONSORCIO CH	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA			ALCALDÍA DE CHÍA	
	REGISTRO FOTOGRAFICO				
OBJETO:	REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS Y LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA,			No. CONTRATO:	CO1.PCCNTR.8626049
LOCALIZACION:	MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA			PERIODO COMPRENDIDO:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO CH			Desde:	01/03/2026
INTERVENTORIA:				Hasta:	31/03/2026
ITEM:	NP37	DEMOLICION ADOQUIN SOBRE ARENA, H=0,15M		UNIDAD	M2

3. CERCA DE PIEDRA

ANTES	DURANTE	DESPUES
		 

CONSORCIO CH			ALCALDÍA DE CHÍA
	REGISTRO FOTOGRAFICO		
OBJETO:	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS Y LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA,**	**No. CONTRATO:**	**CO1.PCCNTR.8626049**
LOCALIZACION:	**MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA**	**PERIODO COMPRENDIDO:**	
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CH**	**Desde:**	**01/03/2026**
INTERVENTORIA:		**Hasta:**	**31/03/2026**

ITEM:	**NP39**	**TEJA SIN TRASLAPO**	**UNIDAD**	**M2**

3. CERCA DE PIEDRA

ANTES	DURANTE	DESPUES
 		

CONSORCIO CH	REGISTRO FOTOGRAFICO		ALCALDÍA DE CHÍA
OBJETO:	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS Y LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA,**	**No. CONTRATO:**	**CO1.PCCNTR.8626049**
LOCALIZACION:	**MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA**	**PERIODO COMPRENDIDO:**	
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CH**	**Desde:**	**01/03/2026**
INTERVENTORIA:		**Hasta:**	**31/03/2026**

ITEM:	**NP40**	**PINTURA TIPO KORAZA PARA EXTERIOR**	**UNIDAD**	**M2**

3. CERCA DE PIEZA

ANTES	DURANTE	DESPUES
 		

	REGISTRO FOTOGRAFICO		
OBJETO:	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS Y LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA,**	**No. CONTRATO:**	**CO1.PCCNTR.8626049**
LOCALIZACIÓN:	**MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA**	**PERIODO COMPRENDIDO:**	
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CH**	**Desde:**	**01/03/2026**
INTERVENTORIA:		**Hasta:**	**31/03/2026**

ITEM:	**NP41**	**REJILLA PLASTICA SOSCO 3X2**	**UNIDAD**	**UND**

3. CERCA DE PIEDRA

ANTES	**DURANTE**	**DESPUES**
		 

CONSORCIO CH	REGISTRO FOTOGRAFICO		ALCALDÍA DE CHÍA
OBJETO:	REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS Y LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA,	No. CONTRATO:	CO1.PCCNTR.8626049
LOCALIZACION:	MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA	PERIODO COMPRENDIDO:	
CONTRATISTA:	CONSORCIO CH	Desde:	01/03/2026
INTERVENTORIA:		Hasta:	31/03/2026

ITEM:	NP42	LLAVE MANGUERA	UNIDAD	UND



3. CERCA DE PIEDRA

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

CONSORCIO CH	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA** **REGISTRO FOTOGRAFICO**		ALCALDÍA DE CHÍA
OBJETO:	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS Y LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA,**	**No. CONTRATO:**	**CO1.PCCNTR.8626049**
LOCALIZACION:	**MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA**	**PERIODO COMPRENDIDO:**	
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CH**	**Desde:**	**01/03/2026**
INTERVENTORIA:		**Hasta:**	**31/03/2026**

ITEM:	**1.6**	**CANAL EN LÁMINA GALVANIZADA CAL. 22; DS=50**	**UNIDAD**	**ML**

2. DIOSA CHIA

ANTES	DURANTE	DESPUES
  	 	 

CONSORCIO CH	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA** **REGISTRO FOTOGRAFICO**			ALCALDÍA DE CHÍA	
OBJETO:	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS Y LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA,**			**No. CONTRATO:**	**CO1.PCCNTR.8626049**
LOCALIZACION:	**MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA**			**PERIODO COMPRENDIDO:**	
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CH**			**Desde:**	**01/03/2026**
INTERVENTORIA:				**Hasta:**	**31/03/2026**
ITEM:	**2.27**	**BALDOSA CERÁMICA PISO-PARED 20X20 CALIDAD PRIMERA**		**UNIDAD**	**M2**

11.1 BOJACA

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

CONSORCIO CH	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA**		ALCALDÍA DE CHÍA	
	REGISTRO FOTOGRAFICO			
OBJETO:	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS Y LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA,**		**No. CONTRATO:**	**CO1.PCCNTR.8626049**
LOCALIZACION:	**MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA**		**PERIODO COMPRENDIDO:**	
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CH**		**Desde:**	**01/03/2026**
INTERVENTORIA:			**Hasta:**	**31/03/2026**

ITEM:	**2.31**	**SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERÍA)**	**UNIDAD**	**UN**

11.1 BOJACA

ANTES	DURANTE	DESPUES
		 

CONSORCIO CH	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA** **REGISTRO FOTOGRAFICO**		ALCALDÍA DE CHÍA	
OBJETO:	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS Y LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA,**		**No. CONTRATO:**	**CO1.PCCNTR.8626049**
LOCALIZACION:	**MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA**		**PERIODO COMPRENDIDO:**	
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CH**		**Desde:**	**01/03/2026**
INTERVENTORIA:			**Hasta:**	**31/03/2026**



ITEM:	**1.29**	**LIMPIEZA DE CUBIERTA TERMOACUSTICA (INCLUYE ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, REEMPLAZO DE TORNILLO Y GANCHOS DAÑADOS Y REPARACIÓN DE GOTERAS)**	**UNIDAD**	**M2**

1,1 LAURA VICUÑA

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

CONSORCIO CH	**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA**			ALCALDÍA DE CHÍA	
	REGISTRO FOTOGRAFICO				
OBJETO:	**REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS Y LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA,**			**No. CONTRATO:**	**CO1.PCCNTR.8626049**
LOCALIZACION:	**MUNICIPIO DE CHÍA, CUNDINAMARCA**			**PERIODO COMPRENDIDO:**	
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CH**			**Desde:**	**01/03/2026**
INTERVENTORIA:				**Hasta:**	**31/03/2026**
ITEM:	**1.3**	**LIMPIEZA DE CUBIERTA EN PLACA (INCLUYE ANDAMIOS, EQUIPO DE SEGURIDAD, REPARACIÓN DE GOTERAS)**		**UNIDAD**	**M2**

1,1 LAURA VICUÑA

ANTES	DURANTE	DESPUES
 		 

ALCALDÍA CHÍA	**BITÁCORA No. ____** SEDE: BOJACÁ		CONSORCIO CH
CONTRATISTA:	**CONSORCIO CH**	**NIT / C.C.:**	**902.013.402-6**
REPRESENTANTE LEGAL:	**ING. GUILLERMO FERNANDO VALDEZ**	**EMAIL:**	consorciochchia@gmail.com
OBJETO DEL CONTRATO:	**"REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS Y LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA, CUNDINAMARCA."**	**CONTRATO No.:**	**CO1.PCCNTR.8626043**
INTERVENTORIA:	**CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. - BIODECCO**	**NIT / C.C.:**	**900.965.635-5**
REPRESENTANTE LEGAL:	**RICARDO MORENO GARCÍA**	**EMAIL:**	biodecco.chia@gmail.com
OBJETO DEL CONTRATO:	**"INTERVENTORIA INTEGRAL PARA REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS Y LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA, CUNDINAMARCA".**	**CONTRATO No.:**	**CO1.PCCNTR.8710270**

Pagina 1

REGISTRO DE FIRMAS

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Ing. Guillermo Valdes	Director de obra	G Valdes
Ing. Ingrid Peñuela O.	Residente de Obra	
Diego Bello H.	SST	
Marisol Peña	Coor I. INT	
Vanesa Vargas C	Interventoria Profe. SST	

Institución Educativa

Boyacá

Chía- Cundinamarca

En la ciudad de Chía, a los diez (10) días del mes de Marzo del año 2026, se da apertura de obra al Colegio Boyacá, correspondiente al contrato CO1.PCCNTR.8626049, cuyo objeto son las reparaciones locativas y las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo en las instituciones educativas oficiales del municipio de Chía".

Esta bitacora será el documento oficial destinado a registrar de forma cronológica las actividades, avances, observaciones técnicas, novedades administrativas y demas hechos relevantes ocurridos durante la ejecución del proyecto.

Su uso tiene como finalidad garantizar la trazabilidad, transparencia y control técnico y administrativo de la obra, conforme a las disposiciones contractuales y normativas vigentes.

Contratante = Municipio Chía

Interventoria = Brodeco

Contratista = Consorcio CH.

Fecha inicio del contrato = 30 diciembre 2025.

Residente

Contratista obra

Contratista Interventoria

Previo al inicio de las actividades constructivas, se realizan visitas técnicas de inspección y reconocimiento en las áreas objeto de intervención, con el propósito de verificar las condiciones existentes del lugar, identificar posibles restricciones técnicas y operativas, y recopilar información relevante para la correcta planificación de las actividades a ejecutar.

Posteriormente, se adelantaron las gestiones administrativas y de coordinación necesarias, orientadas a la organización de recursos, revisión de la documentación técnica y programación de las actividades de obra.

Una vez definidos los alcances de intervención por parte de la secretaria de obras publicas, y establecidas las directrices correspondientes para la ejecución del proyecto, se procede a dar inicio formal a las actividades de obra, conforme a lo estableció en el contrato y a la programación definida.

10 Marzo 2026 Martes.

Personal obra

administrativo: 1 Residente obra, 1 profesional SST obra

operativo: 1 ayudante

Actividades: - Se realizó recorrido de obra con el fin de verificar las medidas de las puertas en dos ingresos peatonales, un ingreso vehicular y una puerta de conexión entre el edificio de primaria y el edificio de bachillerato.

Lo anterior, tiene como propósito dar inicio al proceso de cotizaciones, definir el contratista y solicitar, a través de la interventoría, el diseño de estas nuevas puertas a la supervisión del contrato.

Clima : Despejado.

Residente
Contratista obra

C Valdez
Dir. Obra

Agustin Muñoz
Contratista interventoría.

17 Marzo 2026 Martes.

Personal obra

Administrativo: 1 Residente obra.

Actividades: Se realizó recorrido de obra en compañía del encargado de la institución Boyacá, señor Fernet, con el fin de identificar y precisar los espacios e ítems contemplados en la orden de servicio que no eran claros. Durante la visita, se efectuaron las respectivas verificaciones en campo y se establecieron las rutas críticas para dar inicio a las actividades de obra

Agustin Muñoz

Residente obra

19 Marzo 2026	Miercoles
Personal obra	
administrativo:	1 Residente obra, 1 Residente interventoria.
operativo:	1 ayudante, 1 oficial
Actividades:	- Inicio instalación de enchape en pared en baldosa ceramica de 20x20, color blanco, en el baño de la Sala de profesores, conforme a las especificaciones tecnicas establecidas para la actividad.
	- Se realizo recepción en obra de materiales destinados a la adecuacion de los baños de profesores, incluyendo enchape, cemento, arena de rio, aparatos Sanitarios (Sanitarios y lavamanos) y Pegacor, verificando su estado y cantidades conforme a lo requerido para la ejecucion de las actividades.
Clima:	7:00 - 10:00, 1:00 - 5:00. Lluvias.
	Contratista obra — Contratista interventoria — Jefe.
20 Marzo 2026	Viernes
Personal obra:	
administrativo:	1 Residente obra, 1 profesional SST, 1 inspector obra, 1 Director obra, 1 apoyo residente interventoria, 1 coordinador interventoria, 1 profesional SST interventoria
operativo:	1 oficial, 1 ayudante

Actividades:	Continua instalacion de enchape pared con baldosa ceramica de 20 x20, color blanco, en el baño de la sala de profesores. Agustin Muñoz
Firma:	Despegado. Residente Contratista obra Contratista interventoria
21 Marzo 2026	Sabado
Personal obra:	
administrativo:	1 Residente obra, 1 profesional SST, 1 inspector obra, 1 apoyo residente interventoria, 1 coordinador interventoria, 1 profesional SST interventoria.
Operativo:	1 oficial, 1 ayudante.
Actividades:	-Continua instalacion de enchape pared con baldosa ceramica de 20 x20 color blanco, en el baño de la sala de profesores.- Lavado y desinfeccion tanque subterraneo 1,80 x4 x4,90
Firma:	Despegado. Residente Contratista obra Agustin Muñoz Contratista interventoria
23 Marzo 2026	Lunes
Personal obra:	
administrativo:	1 Residente obra, 1 profesional SST, 1 inspector obra, 1 apoyo residente interventoria, 1 coordinador interventoria, 1 profesional SST interventoria.
Operativo:	1 oficial, 1 ayudante.

Actividades: -Continua instalacion de enchape pared con baldosa ceramica de 20 x20, color blanco. en el baño de la sala de profesores.
- Se ejecutan regatas en muro para la instalación de la acometida eléctrica, permitiendo la canalización del cableado y la posterior instalacion de luminarias, interruptores y tomacorientes, conforme a las especificaciones tecnicas establecidas.

Clima: Despejado.

Contratista obra — Dir. Obra — Contratista interventoría

24 Marzo 2026 Martes

Personal obra:

administrativo: 1 Residente obra, 1 profesional SST, 1 Director obra, 1 inspector obra, 1 apoyo residente interventoría, 1 coordinador interventoria, 1 profesional SST interventoria.

Operativo: 1 oficial, 1 ayudante.

Actividades: - Se realiza el alistado de piso en la placa del baño de profesores, con el fin de garantizar una adecuada nivelación y la conformación de pendientes hacia los sifones, permitiendo una correcta evacuación y captación de aguas durante las labores de aseo en el área.

- Finalizo instalación de enchape pared con baldosa cerámica de 20x20, color blanco, en el baño de la sala de profesores.

Clima: Despejado, Horas 2:00 - 4:00 p.m. Agustin Muñoz

Residente
Contratista obra

Contratista interventoría.

25 Marzo 2026 Miercoles

Personal obra:

Administrativo: 1 Residente obra, 1 profesional SST, 1 Director obra, 1 inspector obra, 1 apoyo residente interventoria, 1 coordinador interventoría, 1 profesional SST interventoria.

Operativo: 1 oficial, 1 ayudante.

Actividades: - Inicia instalacion de enchape en piso de baldosas cerámicas de formato 30 x 30 cm, color blanco con acabado antideslizante, en el area correspondiente al baño de profesores. La actividad incluye aplicacion de pegacor, colocacion nivelación y alineacion de las piezas, así como la verificacion de pendientes hacia los puntos de desague para garantizar un adecuado escurrimiento de aguas.

Clima Horas 9:00 - 10:30 a.m
3:00 - 5:00 p.m

Marden

Residente
Contratista obra

Agustin Muñoz
Contratista interventoría

26 Mar 2026 Jueves

Personal obra:

Administrativo: 1 Residente obra, 1 profesional sst, 1 Director obra, 1 inspector obra, 1 Residente Interventoría, 1 apoyo residente interventoria, 1 Director interventoria, 1 profesional SST interventoría, 1 profesional ambiental.

Operativo: 1 oficial, 1 ayudante.

Administrativo - Continua instalacion enchape en piso baldosas ceramicas de formato 30 x 30, color blanco con acabado antideslizante, en baño profesores.
- orden y aseo.

Clima: Horas 1:00 p.m - 5:00 p.m.

Residente
Contratista obra

Agustin Muñoz
Contratista interventoría

27 Mar 2026 Viernes

Personal obra:

administrativo: 1 Residente obra, 1 profesional SST, 1 inspector obra, 1 Residente Interventoría, 1 apoyo residente interventoría, 1 coordina-

	cor °interventoria, 1 profesional SST interventoria
Operativo:	1 oficial, 1 ayudante
Actividades:	- Finalizel instalacion enchape en piso baldosas ceramicas de formato 30x30, color blanco, con acabado antideslizante en baño profesores.
	- aplicacion de boquilla blanca en enchape pared y piso.
	- orden y aseo.
	- Se realizei instalación de cuatro (4) sanitarios, garantizando nivelación y fijacion de cada unidad.
Clima	: 9:00 - 1:00 p.m - 2:00 p.m - 5:00 p.m

Residente
Contratista Obra

Agustin Muñoz
Contratista Interventoria

28 Marzo 2026 Sabado

Personal obra:

administrativo: 1 Residente obra, 1 Profesional SST, 1 inspector obra, 1 apoyo residente interventoria, 1 coordinador interventoria, 1 profesional SST interventoria.

Operativo: 1 oficial, 1 ayudante.

Actividades: - Continua aplicacion de boquilla blanca en enchape pared y piso

- Se realizei instalacion de dos (2) lavamanos con su

respectivo pedestal

- Se desmonta puerta existente para ingreso baños, la cual se encontraba en malas condiciones y se procedera a cambiar.
- Se realizo toma de medidas para la instalacion de planchas en la parte superior de la cubierta, teniendo en cuenta que, durante los periodos de lluvia presentados en la semana, se han evidenciado filtraciones de agua.

Residente
Contratista obra

Agustin Muñoz
Contratista interventoria

30 Marzo 2020 Lunes.

Personal obra:

administrativo: 1 Residente obra, 1 profesional SST, 1 inspector de obra, 1 apoyo residente interventoria, 1 coordinador interventoria, 1 profesional SST interventoria.

operativo: 1 oficial, 1 ayudante

Actividades: - Continua aplicacion de boquilla blanca en empalme piso y pared.
- orden y aseo.

Clima: Nublado, Lluvias 4:00 p.m - 5:00 p.m.

Presidente
Contratista obra

Agustin Muñoz
Contratista interventoria

31 Marzo 2026 Martes.

Personal obra:

Administrativo: 1 presidente obra, 1 profesional SST, 1 inspector obra, 1 apoyo residente interventoria, 1 coordinador interventoria, 1 profesional SST interventoria, 1 Director obra

Operativo: 1 oficial.

Actividades: -Continua aplicacion de boquilla blanca en enchape piso y pared, bano sala de profesores

Agustin Muñoz

Presidente
Contratista obra

Contratista interventoria

07 abril 2026 – Martes.

Personal obra: Al momento de la inspeccion no se encontraba personal ejecutando actividades.

Observaciones:

✓ Se le reitera la necesidad de la cantidad de las actividades.

G Valdez
Dn. Obra

Contratista Obra

Dany Bernal SST

Agustin Munoz

Prof. SST Obra.

28 Febrero 2026 - Sabado.
Personal administrativo = 1 Residente obra, 1 Profesional SST.
Personal operativo = 1 oficial, 2 ayudantes.
Herramienta menor, pulidora, cortadora manual ceramica.
Obra= Solado
Actividades=
- Continua jornada de orden y aseo, y se retira material sobrante de frente de obra.
- Finaliza instalacion de enchape blanco 30x30 y aplicacion de boquilla.
- Aplicacion de ultima capa de pintura en muros sobre pañete y columnas.
- Finalizando asi, las labores de mano de obra civil e iniciando la fabricacion de puertas para shut de basuras en taller.

Agustin Munoz

Prof. SST Obra.

G Valdez
Dn. Obra

Contratista obra

Dany Bernal SST

Durante la semana del 02 de Marzo al 07 de Marzo del 2026 se realizaran trabajos de fabricacion de puertas para Shut de basuras en taller.

Contratista obra

Dany Bernal SST

G Valdez
Dn. Obra

06 Mayo 2026
Personal administrativo = 1 Residente obra, 1 Especialista estructuras metalicas.
Actividades:
·Se realizo inspeccion de la estructura metalica de la cubierta existente en el area de escaleras y rampa, con el objetivo de evaluar su estado actual y recopilar la informacion necesaria para el inicio del diseño de la ampliacion de la estructura y la futura instalacion de cubierta en policarbonato.

Agustin Muñoz
Coord. SST-
COPASST

Valdez Jr. Obra
Contratista obra

Contratista Interventoria

Durante la semana del 09 de Marzo al 14 de Marzo del 2026, continuan los trabajos de fabricación de puertas para shut de basuras en taller e ingresan a horno para pintura electrostatica.

Agustin Muñoz

Contratista Obra

Valdez Jr. Obra

COPASST.

10 Mayo 2026 - Martes
Personal administrativo = 1 Residente obra, 1 Profesional SST obra.
Personal operativo = 2 ayudantes.
Maquinaria = Herramienta menor.
Clima: Nublado Lluvias = 2:00 p.m - 5:00 p.m.
Actividades:
· Se realizo retiro de escombros generados por las excavaciones, asi como retiro de adoquin y sobrantes de materiales producto de las actividades ejecutadas durante la intervencion del shut de basuras.

Contratista obra — Contratista obra — Contratista — Interventoría

17 Marzo 2026.
Personal operativo: 1 profesional SST, 1 Residente obra, 1 inspector obra, 1 apoyo Residente interventoría, 1 coordinador, 1 profesional SST interventoría
Personal operativo: 1 oficial, 1 ayudante.
Maquinaria: Rotomartillo.
Clima: Despejado
Actividades:
- Se realiza instalación de tres puertas para shut de basuras, en color gris con pintura electrostatica.

Contratista obra — Contratista interventoría

18 Marzo 2026 - Martes
Personal en obra:
administrativo: 1 Residente obra, 1 coordinador interventoría.
Actividades en obra:
- Se lleva a cabo reunión con la interventoría, contando con la participación de Maritza Alvarez en representación del PAE y Stella Castillo, líder del operador PAE de la institución, con el fin de realizar la entrega formal del shut de basuras para su puesta en funcionamiento.
Durante la inspección conjunta, no se presentaron observaciones ni solicitudes de mejora frente a las condiciones del área para su entrega. No obstante, manifestaron la necesidad de instalar una puerta para el cerramiento del área de la poceta. Al respecto, se indicó que las obras ejecutadas corresponden a lo previamente diseñado y aprobado por la Secretaría de Obras públicas, por lo cual cualquier

modificación debera ser tramitada mediante solicitud formal ante dicha entidad, quien evaluará la viabilidad de la implementación requerida.

Contratista obra

Contratista interventoría

Agustin Muñoz
SST.

G. Valdez Dir. Obra
Contratista obra
Diego Bernal SST
Contratista obra
Residente SST
Contratista
Coor. 2
Coord. interventoría

10 Marzo 2026 Martes

Personal administra: 1 Residente obra, 1 Profesional SST obra, 1 inspector obra, 1 apoyo Residente interventoría, 1 Coordinador interventoría, 1 profesional SS interventoría

Personal operativo: 1 oficial, 1 ayudante.

Clima: Nublado Horas 2:00 p.m - 5:00 p.m.

Actividades: - Se realizó la instalación de remates en la cubierta tipo sandwich en los costados lateral inferior de los bloques A y B, con el fin de garantizar el adecuado sellado y terminación del sistema de cubierta.

G. Valdez Dir. Obra
Contratista obra
Diego Bernal SST
Contratista obra
Residente SST
Contratista
Coor. 2
Coord. interventoría

17 Marzo 2026 Martes

Personal en obra:

administrativo: 1 Residente obra, 1 coordinador interventoría

operativo:	N.A.
Actividades:	Se llevó a cabo un recorrido de obra en compañía de la interventoría, con el propósito de identificar y cuantificar las luminarias, tomacorrientes e interruptores que requieren reposición en la institución. Durante la actividad, se contó con la participación del señor rector, quien aportó un listado detallado de necesidades relacionadas con elementos eléctricos. Esta información servirá como insumo para la elaboración de la respectiva orden de compra de los equipos requeridos. Despejado Contratista obra Despejado Contratista obra Viernes Cont.2 Cont.3
Clima	
20 Marzo 2026	
Personal obra:	
administrativo:	1 Residente obra, 1 profesional SST obra, 1 Inspecto obra, 1 Director obra, 1 apoyo residente interventoría, 1 coordinador interventoría, 1 profesional SST interventoría
operativo:	2 oficiales, 2 ayudantes
Actividades:	se registra llegada a obra de los soportes de

Canal. Asimismo, se da inicio a la instalación de los soportes en la parte frontal de los bloques A y B.

Clima : Despejado.

Agustin Muñoz

Contratista Obra | Dir Obra | Contratista | Interventoría.

21 Marzo 2026 Sabado

Personal obra :

administrativo: 1 Residente obra, 1 profesional SST obra, 1 inspector obra.

operativo : 2 oficiales, 2 ayudantes.

Actividades : Continua instalación de los soportes canales en la parte frontal de los bloques A y B.

Clima : Despejado.

Agustin Muñoz

Contratista obra | Contratista | Interventoría

24 de Marzo de 2026 - Martes

Recomendaciones Interventoría: Se realiza recorrido por la Institución, identificando área de trabajo con elementos metalicos en el piso, se recomienda señalizar el area con cinta de seguridad para evitar el paso de los niños se recomienda que la disposición de residuos de material se obligue en un lugar que no tenga acceso cualquier parte del personal de la institución educativa. Se recomienda no dejar elementos de protección personal en los pasillos en el piso, Considerar un lugar para almacenar los elementos de protección. Se identifican dos trabajadores con casco de seguridad, botas de seguridad y guantes. se recomienda que los trabajadores tenga ropa distintiva para ingreso a la institución educativa.

Profesional SST / Pausa activa / Coord.

Personal obra:

administrativo: 1 residente obra, 1 Director obra, 1 Profesional SST, 1 Inspector de obra, 1 apoyo residente interventoría, 1 Coordinador interventoría, 1 profesional SST interventoría.

Operativo: 1 oficial, 1 ayudante., 1 oficial ornamentacion, 1 ayudante ornamentacion

Actividades: Se da inicio a la actividad de instalacion de canales en la fachada frontal de los bloques A y B. No obstante, durante el inicio de

la actividad se evidencian deficiencias en la estructura de los soportes previamente instalados para los canales, las cuales comprometen su estabilidad y correcto funcionamiento.

En consecuencia, la interventoría no aprueba continuar la instalacion de canales en las condiciones actuales y solicita el reforzamiento estructural de los soportes existentes, con el fin de garantizar la estabilidad, seguridad y adecuado desempeño del sistema instalado

- Se da continuidad a la instalación de soportes para canales en los costados posteriores de los bloques A y B. Durante la ejecución de la actividad, se identifica que en estos sectores no existen elementos estructurales de apoyo (Parales o vigas) adecuados para la correcta instalación de los canales, debido a que los salones corresponden a una tipología prefabricada.

En consecuencia, se determina la necesidad de implementar parales adicionales de soporte diseñados e instalados con la capacidad suficiente para resistir las cargas propias del sistema y las cargas

	adicionales generadas por precipitaciones, garantizando así la estabilidad y adecuado funcionamiento de las canales.
Clima:	Despejado, Horas: 2:00 - 4:00 p.m.
	Residente Contratista obra / Valdez Dir. Obra / Contratista Interventoría Coord.
25 Marzo 2026	Miercoles.
Personal obra:	
Administrativo:	1 Residente obra, 1 profesional SST, 1 inspector obra, 1 apoyo residente interventoría, 1 profesional SST interventoría, 1 coordinador interventoría.
Operativo:	1 oficial, 1 ayudante ornamentador.
Actividades:	- Continua instalación (pare) soportes para canales en los costados posteriores de los bloques A y B y se realizan refuerzo en soportes de costados frontales. ✓ Durante la jornada se realizan inspecciones de seguridad en el area de trabajo, verificando condiciones locativas, estado y uso de elementos de protección personal. Asi mismo se realiza firma y socialización de ATS y permisos

de trabajo.

Clima: Horas 9:00 a.m - 10:20 y 3:00 p.m - 5.00 p.m

Residente
Contratista obra

Vobo
Contratista Interventoría

26 Marzo 2026 Jueves

Personal obra:

Administrativo: 1 Residente obra, 1 profesional SST, 1 Director de obra, 1 inspector obra, 1 apoyo Residente interventoría, 1 Residente interventoría, 1 director de ~~obra~~ interventoría, 1 profesional SST, 1 profesional ambiental.

Actividades: Se realiza recorrido de obra en compañía de la interventoría, durante el cual se manifiesta por parte de esta que no se evidencian mejoras significativas en los soportes de las canales, especialmente en la zona frontal de los mismos. Ante esta observación, se exponen las consideraciones técnicas del proceso constructivo y se acuerda que, una vez finalizada la instalación de las canales, se procederá a la instalación de templetes en cada uno de los soportes, con el fin

de proporcionar la estabilidad requerida, mejorar el desempeño estructural y garantizar el correcto funcionamiento del sistema.

Residente Contratista obra | Valdez Dir. Obra | Contratista Interventoría

28 Marzo 2026 Sabado

Personal obra:

Administrativo: 1 Residente obra, 1 profesional SST, 1 inspector obra, 1 apoyo residente interventoría, 1 coordinador interventoría

Operativo: 1 oficiales, 1 ayudante.

Actividades: Inicia instalacion de Canales, costados frontales bloques A y B

Clima: Nublado 8:00am-9pm

Residente Contratista obra | Contratista Interventoría

30 Marzo 2026	Lunes.
Personal obra:	
administrativo:	1 Residente obra, 1 profesional SST, 1 inspector obra, 1 apoyo residente interventoria, 1 coordinador interventoria, 1 profesional SST interventoria.
Operativo:	2 oficiales, 1 ayudante.
Actividades:	Continua instalacion de canales, costados frontales blogues A y B.
Clima	Nublado 4:00 - 5:00 p.m lluvias.
	Residente Contratista obra.
31 Marzo 2026	Martes.
Personal obra:	
administrativo:	1 Residente obra, 1 profesional SST, 1 inspector obra, 1 apoyo residente interventoria, 1 coordinador interventoria, 1 profesional SST interventoria, 1 Director obra
Operativo:	2 oficiales, 1 ayudante.
Actividades:	Continua instalacion de canales, costados traseros Bogues A y B.
Clima	Nublado, lluvias 1:00 p.m - 4:00 p.m.

Coor 1.

	SST obra:
	Se realiza acompañamiento al personal para verificar uso de elementos de protección personal, elementos de protección contra caidas y aplicación del análisis de trabajo seguro.
	Se realiza charla de seguridad e inspección de condiciones de trabajo.
	Duvis Barrios. SST/OBRA
	Residente Contratista obra.
	Coord. Contratista interventoria.
1 Abril 2026	Miercoles
Personal obra:	1 Residente obra, 1 profesional SST, 1 inspector obra, 1 apoyo residente interventoria, 1 coordinador interventoria, 1 profesional SST interventoria, 1 Director de obra
operativo :	1 oficial, 2 ayudantes.
Actividades :	Instalacion de canales, costado traseros A y B, quedando pendiente la colocación de un par de unidades, ya que es necesario realizar ajustes a unos soportes en especifico.
Clima :	Despejado.

ALCALDÍA CHÍA	BITÁCORA No. ____		CONSORCIO CH
	SEDE: FAGUA SEDE ANTIGUA		
CONTRATISTA:	CONSORCIO CH	NIT / C.C.:	902.013.402-6
REPRESENTANTE LEGAL:	ING. GUILLERMO FERNANDO VALDEZ	EMAIL:	consorciochchia@gmail.com
OBJETO DEL CONTRATO:	"REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS Y LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA, CUNDINAMARCA."	CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.8626049
INTERVENTORIA:	CONSULTORES, DESARROLLO Y AMBIENTE S.A.S. - BIODECCO	NIT / C.C.:	900.965.635-5
REPRESENTANTE LEGAL:	RICARDO MORENO GARCÍA	EMAIL:	biodecco.chia@gmail.com
OBJETO DEL CONTRATO:	"INTERVENTORIA INTEGRAL PARA REALIZAR LAS REPARACIONES LOCATIVAS Y LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS OFICIALES DEL MUNICIPIO DE CHIA, CUNDINAMARCA".	CONTRATO No.:	CO1.PCCNTR.8710270

REGISTRO DE FIRMAS

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Ing. Guillermo Valdés	Director Obra	G Valdez
Ing. Ingrid Peñuela	Residente Obra	
Diego Bello H.	Especialista SST	
Marisol Peñaz Perez	Coordinador 1. Interventoria	
Vanesa Vargas C	Profesional SST Interventoria	

Scanned with CamScanner

Institución Educativa
Fagua Sede Antigua
Chia - Cundinamarca.

Scanned with CamScanner


* Inicio de bitacora de obra

En la ciudad de Chia a los 30 dias del mes de diciembre del año 2025, se da apertura oficial a la bitacora de obra correspondiente al contrato COL.PCCNTR 8626049 cuyo objeto son las "reparaciones locativas y las actividades de mantenimiento Preventivo y Correctivo en las instituciones educativas oficiales del municipio de Chia".

Esta bitacora será el documento oficial destinado a registrar de forma cronologica las actividades, avances, observaciones técnicas, novedades administrativas y demas hechos relevantes ocurridos durante la ejecución del Proyecto.

Su uso tiene Finalidad garantizar la trazabilidad, transparencia y control técnico, administrativo de la obra, conforme a las disposiciones contractuales y normativas vigentes.

2



* Participan en la obra las siguientes Partes:

- Contratante: Municipio de Chia
- Contratista: Consorcio CH
- Interventoria: BIOPECCO
- Fecha inicio contrato: 30 Diciembre 2025

C. Valdez Dir. Obra
D. Ruiz H. SST
Obra

Agustin Muñoz coord.
interventoria.

Previo al inicio de las actividades constructivas, se realizaron visitas técnicas de inspeccion y reconocimiento en las áreas objeto de intervención, con el proposito de verificar las condiciones existentes del lugar, identificar posibles restricciones tecnicas y operativas, y recopilar información relevante para la correcta planificación de las actividades a ejecutar.
Posteriormente, se adelantaron las gestiones administrativas y de coordinación necesarias,

	orientadas a la organización de recursos, revisión de la documentación técnica y programación de las actividades de obra. Una vez definidos los alcances de intervención por parte de la secretaria de obras publicas, y establecidas las directrices correspondientes para la ejecución del proyecto se procede a dar inicio formal a las actividades de obra, conforme a lo establecido en el contrato y la programacion definida.
05 Febrero 2026	Jueves
Personal administrativo:	1 Residente obra, 1 Profesional SST obra, 1 apoyo Residente interventoria, 1 coordinador interventoria
Personal operativo:	1 oficial, 1 ayudante.
Actividades:	lavado y desinfeccion de tanque de almacenamiento de agua Potable. Se realiza lavado de tanque subterraneo con capacidad de 76,44 m^3. Previo al inicio de las labores de limpieza, se efectua la toma de muestra inicial de agua con el fin de realizar pruebas básicas de potabilidad, incluyendo medicion

de cloro residual libre y verificación de pH, con el propósito de establecer las condiciones iniciales del agua almacenada.
Posteriormente, se procede con el vaciado control del tanque de acuerdo con el nivel de ~~(de)~~ agua presente al momento de la entrega por parte de la Secretaría de obras publicas. Una vez alcanzado el nivel adecuado para intervención, se realiza la remoción manual de sedimentos, arena lodos y material particulado acumulado en el fondo y superficies internas del tanque.
Finalizadas estas actividades, se lleva a cabo la toma de muestra final para verificación de potabilidad realizando nuevamente pruebas de cloro residual libre y pH, con el fin de comprobar el cumplimiento de los estandares de calidad del agua y la normatividad vigente para el consumo humano.

G Valdez Dir Obra
Contratista obra

Agustin Muñoz
Perdy Gomez MPR coor 1.
Contratista interventoría

9 Marzo 2026 - Lunes	
Personal administrativo:	1 Residente obra, 1 SST obra, 1 apoyo residente obra, 1 apoyo Residente interventoría, 1 coordinador interventoría, 1 Profesional SST interventoría.
Personal operativo:	1 oficial, 1 ayudante.
Clima	: Despejado Lluvias: 2:00 p.m - 5:00 p.m
Actividades	- Se registra el recibo de materiales para trabajos en el salon 502. los materiales recibidos son= arena de pena, pegacor, enchape, boquilla, pintura y rodillos. Estos materiales serán utilizados para las actividades de adecuación y acabados en el área mencionada.
	- Se realiza reunión con la señora Pilar, pagadora de las Instituciones de Fagua, a quien se le informa que el dia de mañana se dara inicio a las actividades de demolición del enchape en el salón 502.
	Durante la reunión se solicito su colaboración para realizar el retiro de todas las mesas, sillas, lockers y el televisor presentes en el salón, con el fin de dejar el espacio completamente libre para la ejecucion de las labores programadas y asi

evitar posibles daños en la indumentaria y mobiliario escolar.
Adicionalmente, se nos asignan sitios específicos dentro de la institución para la disposición y almacenamiento de materiales, así como un área destinada para el acopio temporal del material producto de la demolición del enchape.

Valdez Ori Don
Duiy Burdl.
Contratista Obra

Agustin Muñoz
Contratista Interventoría

Vanya
Coord

10 Marzo 2026 Martes.

Personal administ: 1 Residente obra, 1 Profesional SST, 1 inspector obra, 1 apoy Residente Interventoría, 1 coordinador, 1 profesional SST interventoría

Personal operativo: 1 oficial, 1 ayudante

Clima: Nublado, Horas: 2:00 - 5:00 p.m

Actividades: Inicia demolición de enchape en Salón 502

Duiy Burdl SST
Contratista Obra

Agustin Muñoz
Contratista Interventoría

Coord

11 Mayo 2026 - Miercoles

Personal administrativo: 1 Residente obra, 1 Profesional SST, 1 Inspecto obra, 1 apoyo Residente interventoría, 1 Coordinador interventoría, 1 Profesional SST interventoría.

Personal operativo: 1 oficial, 1 ayudante.

Clima: Nublado, lluvias: 1:00 p.m - 2:00 p.m

Herramienta: Retomartillo.

Actividades: - Finalizó demolición de enchape en salon 502
- Se realizó el enlonado de material producto de la demolición, con el fin de controlar la generación de material particulado y facilitar su manejo.
- Se da inicio a las labores de trasiego de arena de río, trasladando el material desde la parte trasera de la institución educativa, costado derecha del restaurante, hasta el salón 502.
Esta actividad se realizó con el fin de disponer del material necesario para dar inicio el día de mañana a la fundida del alistado de piso.
-

G Valdez Orozco
Duvy Bonilla SST
Contratista obra

Agustin Muñoz
Contratista interventoría

12 Marzo 2020	Jueves.
Personal administrativo:	1 Residente obra, 1 Profesional SST, 1 inspector obra, 1 apoyo Residente interventoria, 1 coordinador, 1 profesional SST interventoria.
Personal operativo:	1 oficial, 1 ayudante.
Clima:	Despejado, lluviosos: 1:00 p.m - 2:00 p.m.
Actividades:	- Se realizo trasiego de escombros, producto de la demolicion del salon 502, hasta la parte trasera de la institucion educativa costado derecho del restaurante. Es importante resaltar que este movimiento de material, no se tenia programado para una distancia tan larga, lo que generara prorroga en la entrega del salon. A pesar que se solicito a la rectora del colegio un sitio mas cercano para la disposicion no fue posible llegar a un acuerdo.
	- Se da inicio a fundida de primer tramo de alistado de piso

G. Valdez Dir Obra.

Contratista obra

Contratista Interventoria.

13 Marzo 2026	Viernes
Personal administrativo:	1 Residente obra, 1 profesional SST, 1 inspector obra, 1 apoyo. Residente interventoria, 1 coordinador, 1 profesional SST interv
Personal operativo:	1 oficial, 1 ayudante.
Clima:	Despejado.
Actividades:	- Finalizo fundida de primer tramo alistado de piso salon 502. - Se realiza trasiego de material. (cemento, pegacor, arena de Rio).

Ajustes en Muro

Contratista obra

Contratista interventoría

coor!

14 Marzo 2026	Sabado.
Personal administrativo:	1 Residente obra, 1 profesional SST, 1 inspector obra, 1 Residente interventoria, 1 coordinador, 1 Profesional SST interventoria.
Personal operativo:	1 oficial, 2 ayudantes.
Clima:	Despejado
Actividades:	- Inicia instalacion de enchape piso, salon 502 - Inicio aplicacion de primer capa de pintura blanca

Scanned with CamScanner

	en muros y vigas aereas, salon 502
	Contratista obra — Contratista interventoria
15 Marzo 2026	Domingo
Personal en obra:	
Personal admins	1 Residente obra, 1 profesional SST obra
Personal operativo	1 oficial, 2 ayudantes.
Actividades:	- Continua instalacion de enchape piso, salon 502 - Continua aplicacion de pintura blanca tipo 1 en muros, columnas, vigas aereas, salon 502.
Clima:	Despejado
	Contratista obra — Contratista Interventoria
16 Marzo 2026	Lunes
Personal en obra:	
administrativo	1 Residente obra, 1 profesional SST obra, 1 inspector, 1 dire obra, 1 apoyo residente interventoria, 1 coordinador interventoria, 1 profesional SST interventoria
operativo:	1 oficial, 1 ayudante
Actividades:	- Finaliza instalacion de enchape piso, salon 502.

	- Finalizo aplicacion de pintura blanca tipo 1, en muros, columnas, vigas aereas. Salon 502.
	- Retiro de escombros
	- Orden y Aseo
Clima :	Horas 8:00 - 11:00 a.m
	Contratista obra / Contratista Interventoria
17 Marzo 2026	Martes.
Personal en obra:	Agustin Muñoz
Administrativo:	1 Residente obra, 1 coordinador interventoria.
Actividades :	Se llevó a cabo reunión con la interventoría y con la señora Pilar Martinez, en su calidad de pagadora de las instituciones educativas de Fagua, con el fin de realizar la entrega del salón 502. Para este espacio se ejecutaron actividades que incluyeron la demolicion de enchape existente, alistado de piso, instalación de enchape de piso con sus respectivos guardaescobas, así como la aplicación de pintura en muros, columnas y vigas aéreas. Las actividades fueron recibidas a satisfacción;