Ministerio de Salud y Protección Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud	CODIGO DEL PRESTADOR 23 (DEPTO) 417 (MUNICIPIO) 00152 (INSTITUCION) 13 (SEDE)	A 1	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD

DATOS GENERALES E INFRAESTRUCTURA

1.1 IDENTIFICACION

Departamento CÓRDOBA Municipio LORICA

Corregimiento EL LAZO Cabecera/ Inspeccion/ Barrio

Nombre del establecimiento Puesto de Salud el Lazo Municipio de Lorica - Córdoba

Nivel de complejidad 1

Ubicación (Dirección) CORREGIMIENTO EL LAZO Teléfono (Fax)

IPS de referencia E.S.E CAMU SANTA TERESITA LORICA CÓRDOBA

CONCEPTO

1.2 TIPO DE INTERVENCIÓNES

OBRA NUEVA		REMODELACIÓN	
AMPLIACIÓN		REFORZAMIENTO SISMICO	
ADECUACIÓN	x	REPOSICIÓN	
TERMINACIÓN			

L

1.3 OBJETO DEL PROYECTO

ADECUACIÓN MENOR EN EL PUESTO DE SALUD EL LAZO, ADSCRITO A LA E.S.E CENTRO DE SALUD SANTA TERESITA EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA - MUNICIPIO DE LORICA

1.4 PROPIEDAD DEL INMUEBLEEN EL CUAL SE DESARROLLARÁ EL PROYECTO	**SI**	**NO**
EL PREDIO ES PROPIEDAD DE LA GOBERNACON ?		x
EL PREDIO ES PROPIEDAD DEL MUNICIPIO ?	X	
EL PREDIO ES PROPIEDAD DE LA ESE ?		X
EL PREDIO ES PROPIEDAD DE UN PARTICULAR?		x
EL PREDIO ESTA EN COMODATO? *		x
EL PREDIO ES PROPIEDAD DE UN PARTICULAR?**		x
EL PREDIO TIENE UNA CONDICIÓN DE POSESIÓN?***		x

OBSERVACION /DESCRIPCION GENERAL

* Establecer entre quienes esta suscrito el comodato , fecha del mismo y plazo. (Anexe el documento soporte)

**Establecer claramente quien es el propietario del inmueble. (Anexe el documento soporte)

***Anexe el documento soporte de acuerdo con el instructivo anexo

CONDICIONES ACTUALES DE LA INFRAESTRUCTURA

1.5 AFECTACIONES

NATURALES

Deslizamientos		Hundimiento	
Inundación Total		Otro	x
Inundación Parcial		Cual?	
No presenta afectaciones naturales	X		

1.6 CONDICIONES CLIMATICAS

CLIMA		AMBIENTE	
Cálido	X	Seco	X
Templado		Húmedo	
Frío		Salino	

Temperatura promedio 3 2 °C

1.4.A ACCESO Via Vehicular [x] Camino peatonal [ ] Fluvial [ ] Maritimo [ ] Aereo [ ]

1.4.B DIFICULTAD DE ACCESO AL AREA Baja [X] Media [ ] Alta [ ]

1.5 DATOS JURIDICOS DE TENENCIA

Privado		Publico	X
Posesión		Arrendamiento	
Invasión / lote público			
Invasión / lote privado			
Usufructo - Comodato			
Tiene escritura?	SI X	NO	

CEDULA CATASTRAL No.

MATRICULA INMOBILIARIA No. 146-36197

1.6 AREAS

Area total lote	515,16	M2
Area ocupada lote	515,16	M2
Area construida	196,81	M2

1.7 TERRENO

TOPOGRAFIA		FORMA	
Plano	X	Regular	X
Inclinado		Irregular	
Accidentado		Limites indefinidos	

1.8 EDIFICIOS

	SI	NO
Actualmernte en uso		x

Número de edificios 1

Numero de pisos 1 Sotano [ ]

1.9 EXTERIORES

	Material	B	R	M		Material	B	R	M
Andenes	CONCRETO-CERAMICA		X		Iluminación ext.	PANTALLA S LED		X	
Vias internas	N/A				Zonas de parqueo	N/A			
Sardineles	N/A				Zonas verdes	N/A			
Cerramiento	MALLA ESLABONAD		X						

1.10 OBSERVACIONES LOS ANDENES EXTERIORES DEL PUESTO DE SALUD DEL CORREGIMEINTO EL LAZO PRESENTAN FISURAS Y UN ALTO NIVEL DE DETRIORO

Fecha diligencia: Año 24 Mes 10 Día 25

Responsable del levantamiento:

ARQ: MARIA PIEDAD BENEDETTI FUENTES