Ministerio de Salud y Proteccion Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud	CODIGO DEL PRESTADOR DEPTO: 23 — MUNICIPIO: 417 — INSTITUCION: 00152 — SEDE: 13	A 6	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD

REGISTRO FOTOGRAFICO

SERVICIO: ARCHIVO	AMBIENTE: ARCHIVO





NOTA: En el aréa de archivo se detalla deterioro en pintura y cielo raso

Fecha diligencia: Año 24 Mes 10 Día 25

Responsable del levantamiento:

ARQ: MARIA PIEDAD BENEDETTI FUENTES