Ministerio de Salud y Proteccion Social República de Colombia Dirección de Prestacion de Servicios Subdireccion de Infraestructura en Salud	CODIGO DEL PRESTADOR 2 3 (DEPTO) 4 1 7 (MUNICIPIO) 0 0 1 5 2 (INSTITUCION) 1 3 (SEDE)	A 6	FICHA DE EVALUACION INFRAESTRUCTURA PÚBLICA EN SALUD

REGISTRO FOTOGRAFICO

SERVICIO: BAÑO PARA DISCAPACITADO	AMBIENTE: BAÑO DISCAPACITADO SALA DE ESPERA





Nota Baño para discapacitado en buen estado, solo para retoque de pintura para armonizar con los otros espacios

Fecha diligencia: Año 2 4 Mes 1 0 Día 2 5

Responsable del levantamiento:

ARQ: MARIA PIEDAD BENEDETTI FUENTES