| ALCALDÍA DE BARRANQUILLA<br>NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1 | PRE-ACTA DE RECIBO DE ACTIVIDADES | CÓDIGO: MM-GI-DO-F-035 |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| OBJETO DEL PROYECTO: | EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA IV. LOTE 4. | | |
| SUPERVISION: | SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS | | |
| CONTRATISTA: | UNION TEMPORAL VIVIENDAS DIGNAS | | |
| INTERVENTORÍA: | EDUBAR S.A. | | |
| POSTULANTE: | HECTOR AMAYA | | |
| DIRECCIÓN: | K 10J 118 44 | BARRIO: | EL PUEBLO |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BARRANQUILLA - ATLÁNTICO | | |
| FECHA: | FEBRERO 27 - 2026 | | |

| ITEM | DESCRIPCIÓN (Corresponde a los ítems o productos contratados) | UNIDAD | VALOR UNITARIO | PRESUPUESTO DE OBRA APROBADO | | CANTIDADES EJECUTADAS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | CANTIDAD | VALOR TOTAL | CANTIDAD | VALOR TOTAL |
| **1** | **INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS** | | | | | | |
| 1.1 | PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2" | UND | $ 42.096,00 | **0,00** | $ - | **0,00** | $ - |
| 1.2 | PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4" | UND | $ 120.068,00 | **0,00** | $ - | **0,00** | $ - |
| 1.3 | PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2" | UND | $ 84.042,00 | **0,00** | $ - | **0,00** | $ - |
| 1.4 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2" | ML | $ 51.327,00 | **0,00** | $ - | **0,00** | $ - |
| 1.5 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4" | ML | $ 64.435,00 | **0,00** | $ - | **0,00** | $ - |
| 1.6 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2" | ML | $ 25.117,00 | **0,00** | $ - | **0,00** | $ - |
| 1.7 | REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI | UND | $ 516.900,00 | **0,00** | $ - | **0,00** | $ - |
| 1.8 | EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL) | ML | $ 44.733,00 | **0,00** | $ - | **0,00** | $ - |
| 1.9 | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO | M3 | $ 108.482,00 | **0,00** | $ - | **0,00** | $ - |
| **2** | **PISO BAÑO Y VIVIENDA** | | | | | | |
| 2.1 | DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL | M2 | $ 39.535,00 | **36,03** | $ 1.424.631,86 | **36,03** | $ 1.424.631,86 |
| 2.2 | PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS | M2 | $ 44.500,00 | **36,03** | $ 1.603.544,15 | **36,03** | $ 1.603.544,15 |
| 2.3 | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15) | M2 | $ 39.462,00 | **0,00** | $ - | **0,00** | $ - |
| 2.4 | PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM | M2 | $ 80.476,00 | **4,16** | $ 334.884,78 | **4,16** | $ 334.884,78 |
| 2.5 | ENCHAPE EN CERAMICA DIMENSIONES VARIABLES , MAYOR O IGUAL A 50X 50CM | M2 | $ 80.476,00 | **31,87** | $ 2.565.043,74 | **31,87** | $ 2.565.043,74 |
| 2.6 | ZÓCALO EN BALDOSA DE CERÁMICA DE 0.10 X 0.20 METROS | ML | $ 14.695,00 | **32,42** | $ 476.411,90 | **32,42** | $ 476.411,90 |
| 2.7 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO | UND | $ 128.833,00 | **0,00** | $ - | **0,00** | $ - |
| 2.8 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 60 X 60 CMS | UND | $ 111.743,00 | **0,00** | $ - | **0,00** | $ - |
| **3** | **ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS** | | | | | | |
| 3,01 | DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM , INCLUYE RETIRO | M2 | $ 45.233,00 | **0,00** | $ - | **0,00** | $ - |
| 3,02 | DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL | M2 | $ 11.183,00 | **23,84** | $ 266.602,72 | **23,84** | $ 266.602,72 |
| 3,03 | PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO | M2 | $ 31.420,00 | **26,00** | $ 816.920,00 | **26,00** | $ 816.920,00 |
| 3,04 | LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS | M2 | $ 52.075,00 | **0,00** | $ - | **0,00** | $ - |
| 3,05 | DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL | M2 | $ 22.990,00 | **0,00** | $ - | **0,00** | $ - |
| 3,06 | ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM | M2 | $ 80.476,00 | **0,00** | $ - | **0,00** | $ - |
| 3,07 | DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL | UND | $ 37.354,00 | **1,00** | $ 37.354,00 | **1,00** | $ 37.354,00 |
| 3,08 | DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL | UND | $ 21.487,00 | **1,00** | $ 21.487,00 | **1,00** | $ 21.487,00 |
| 3,09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E INCRUSTACIÓN DE PAPELERA | UND | $ 349.430,00 | **1,00** | $ 349.430,00 | **1,00** | $ 349.430,00 |
| 3,1 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE INCRUSTACIÓN DE JABONERA | UND | $ 332.935,00 | **1,00** | $ 332.935,00 | **1,00** | $ 332.935,00 |
| 3,11 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA | UND | $ 113.210,00 | **1,00** | $ 113.210,00 | **1,00** | $ 113.210,00 |
| 3,12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2" | UND | $ 26.485,00 | **1,00** | $ 26.485,00 | **1,00** | $ 26.485,00 |
| 3,13 | TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM | UND | $ 30.740,00 | **0,00** | $ - | **0,00** | $ - |
| 3,14 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA | UND | $ 61.315,00 | **0,00** | $ - | **0,00** | $ - |
| 3,15 | REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA | ML | $ 16.492,00 | **4,00** | $ 65.968,00 | **4,00** | $ 65.968,00 |
| 3,16 | SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS | ML | $ 14.155,00 | **0,00** | $ - | **0,00** | $ - |
| 3,17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | ML | $ 8.619,00 | **2,84** | $ 24.477,96 | **2,84** | $ 24.477,96 |

| ALCALDÍA DE BARRANQUILLA<br>NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1 | PRE-ACTA DE RECIBO DE ACTIVIDADES | CÓDIGO: MM-GI-DO-F-035 |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| **OBJETO DEL PROYECTO:** | EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA IV. LOTE 4. | | |
| **SUPERVISION:** | SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS | | |
| **CONTRATISTA:** | UNION TEMPORAL VIVIENDAS DIGNAS | | |
| **INTERVENTORÍA:** | EDUBAR S.A. | | |
| **POSTULANTE:** | HECTOR AMAYA | | |
| **DIRECCIÓN:** | K 10J 118 44 | **BARRIO:** | EL PUEBLO |
| **LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:** | BARRANQUILLA - ATLÁNTICO | | |
| **FECHA:** | FEBRERO 27 - 2026 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **4** | **ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES** | | | | | | | |
| 4,01 | ESCARIFICACIÓN DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL | M2 | $ 9.059,00 | **0,00** | $ - | **0,00** | $ - |
| 4,02 | PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX | M2 | $ 15.754,00 | **102,42** | $ 1.613.461,66 | **102,42** | $ 1.613.461,66 |
| 4,03 | ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO | M2 | $ 12.600,00 | **104,13** | $ 1.312.063,20 | **104,13** | $ 1.312.063,20 |
| 4,04 | ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES MAYOR O IGUAL A 30 CMX 40 CM | M2 | $ 80.476,00 | **1,08** | $ 86.914,08 | **1,08** | $ 86.914,08 |
| 4,05 | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN CONCRETO DE ESPESOR > 0.05 Y < 0.15 MTS. Y RETIRO DE MATERIAL | ML | $ 30.236,00 | **3,09** | $ 93.429,24 | **3,09** | $ 93.429,24 |
| 4,06 | DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE | UND | $ 28.776,00 | **1,00** | $ 28.776,00 | **1,00** | $ 28.776,00 |
| 4,07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X 0.43 METROS, INCLUYE ACCESORIOS Y GRIFERÍA CUELLO DE GANSO METÁLICA | UND | $ 223.664,00 | **1,00** | $ 223.664,00 | **1,00** | $ 223.664,00 |
| 4,08 | LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS | M2 | $ 68.923,00 | **1,08** | $ 74.436,84 | **1,08** | $ 74.436,84 |
| 4,09 | FILOS O CARTERA | ML | $ 22.188,00 | **4,70** | $ 104.283,60 | **4,70** | $ 104.283,60 |
| 4,1 | SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE | ML | $ 175.477,00 | **3,15** | $ 552.752,55 | **3,15** | $ 552.752,55 |
| 4,11 | SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS | ML | $ 14.155,00 | **0,00** | $ - | **0,00** | $ - |
| 4,12 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | ML | $ 8.619,00 | **8,50** | $ 73.261,50 | **8,50** | $ 73.261,50 |
| 4,13 | VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0.15 MTS | ML | $ 80.430,00 | **0,00** | $ - | **0,00** | $ - |
| 4,14 | VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS | ML | $ 97.194,00 | **0,00** | $ - | **0,00** | $ - |
| 4,15 | CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO, INCLUYE FORMALETERIA (VER DISEÑO). | M3 | $ 1.318.130,00 | **0,00** | $ - | **0,00** | $ - |
| 4,16 | ACERO DE REFUERZO FIGURADO | KG | $ 7.736,00 | **0,00** | $ - | **0,00** | $ - |
| 4,17 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA CUELLO DE GANSO METÁLICA | UND | $ 56.209,00 | **0,00** | $ - | **0,00** | $ - |
| **5** | **PUERTAS, VENTANAS Y OTROS** | | | | | | |
| 5,01 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO | M2 | $ 343.679,00 | **0,00** | $ - | **0,00** | $ - |
| 5,02 | DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES | UND | $ 57.909,00 | **1,00** | $ 57.909,00 | **1,00** | $ 57.909,00 |
| 5,03 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA | UND | $ 299.551,00 | **3,00** | $ 898.653,00 | **3,00** | $ 898.653,00 |
| 5,04 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA | UND | $ 71.433,00 | **3,00** | $ 214.299,00 | **3,00** | $ 214.299,00 |
| 5,05 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO) | ML | $ 9.572,00 | **4,70** | $ 44.988,40 | **4,70** | $ 44.988,40 |
| 5,06 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, CERRDURA Y BISAGRAS+ REJA DE HIERRO DE 1/2" CON MARCO ANGULAR DE 3" X 3" X 1/4", CON BISAGRA TIPO CAPSULA, CERRADURA DE PASADOR CON BASE PARA CANDADO, PINTADA CON ANTICORROSIVO Y ESMALTE | M2 | $ 405.874,00 | **0,00** | $ - | **0,00** | $ - |
| 5,07 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA DE CONTROL, SIFON, LLAVE Y MUROS DE SOPORTE | UND | $ 382.811,00 | **0,00** | $ - | **0,00** | $ - |
| 5,08 | DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL | M2 | $ 29.607,00 | **0,00** | $ - | **0,00** | $ - |
| 5,09 | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LÁMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO | M2 | $ 100.242,00 | **0,00** | $ - | **0,00** | $ - |
| 5,10 | SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA MULTISEAL ROLLO DE 10M DE LARGO X 10CM DE ANCHODE SIKA O SIMILAR | ML | $ 14.698,00 | **0,00** | $ - | **0,00** | $ - |
| 5,11 | PINTURA DE ESMALTE PARA PUERTA EN MADERA | M2 | $ 24.056,00 | **0,00** | $ - | **0,00** | $ - |

| ALCALDÍA DE BARRANQUILLA<br>NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1 | PRE-ACTA DE RECIBO DE ACTIVIDADES | CÓDIGO: MM-GI-DO-F-035 |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| OBJETO DEL PROYECTO: | EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA IV. LOTE 4. | | |
| SUPERVISION: | SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS | | |
| CONTRATISTA: | UNION TEMPORAL VIVIENDAS DIGNAS | | |
| INTERVENTORÍA: | EDUBAR S.A. | | |
| POSTULANTE: | HECTOR AMAYA | | |
| DIRECCIÓN: | K 10J 118 44 | BARRIO: | EL PUEBLO |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BARRANQUILLA - ATLÁNTICO | | |
| FECHA: | FEBRERO 27 - 2026 | | |

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **6** | **ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS** | | | | | | | |
| 6,1 | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp | UND | $ 179.203,00 | **1,00** | $ 179.203,00 | **1,00** | $ | 179.203,00 |
| 6,2 | SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO. | UND | $ 140.664,00 | **5,00** | $ 703.320,00 | **5,00** | $ | 703.320,00 |
| 6,3 | SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO | UND | $ 181.843,00 | **2,00** | $ 363.686,00 | **2,00** | $ | 363.686,00 |
| 6,4 | SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO. | UND | $ 249.172,00 | **7,00** | $ 1.744.204,00 | **7,00** | $ | 1.744.204,00 |
| 6,5 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN | ML | $ 37.367,00 | **0,00** | $ - | **0,00** | $ | - |
| 6,6 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE MATERIALES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN | ML | $ 67.850,00 | **0,00** | $ - | **0,00** | $ | - |
| 6,7 | SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA | UND | $ 381.551,00 | **1,00** | $ 381.551,00 | **1,00** | $ | 381.551,00 |
| 6,8 | DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES | GL | $ 148.140,00 | **1,00** | $ 148.140,00 | **1,00** | $ | 148.140,00 |
| 6,9 | CERTIFICACIÓN RETIE | UND | $ 252.581,00 | **0,00** | $ - | **0,00** | $ | - |
| **7** | **SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDA** | | | | | | | |
| 7,1 | SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD) | UND | $ 43.283,00 | **1,00** | $ 43.283,00 | **1,00** | $ | 43.283,00 |
| 7,2 | SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL | UND | $ 50.315,00 | **1,00** | $ 50.315,00 | **1,00** | $ | 50.315,00 |
| 7,3 | LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA | UND | $ 196.000,00 | **1,00** | $ 196.000,00 | **1,00** | $ | 196.000,00 |
| 7,4 | ASEO GENERAL | M2 | $ 5.662,00 | **33,88** | $ 191.819,89 | **33,88** | $ | 191.819,89 |
| | **COSTO DIRECTO** | | | | **$ 17.839.800,08** | | **$** | **17.839.800,08** |
| | **COSTO INDIRECTO (AIU 30%)** | | | | $ 5.351.940,02 | | $ | 5.351.940,02 |
| | **VALOR TOTAL** | | | | **$ 23.191.740,10** | | **$** | **23.191.740,10** |

**OBSERVACIONES:**

| | |
|---|---|
| Firma: | Firma: |
| Nombre: JESUS NAVARRO NOGUERA | Nombre: DIANA MARCELA ROMERO SOLANO |
| CONTRATISTA T.P. 08202 - 413530ATL | INTERVENTORÍA - MAT. PROF 54202-328198 NTS |

Versión: V1
Fecha Aprobación: 07/05/2025

| ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 890102018-1 | SOPORTE PRE-ACTA RECIBO DE ACTIVIDADES | MM-GI-DO-F-032 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA IV. LOTE 4 |
| **SUPERVISION:** | SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS |
| **CONTRATISTA:** | UNION TEMPORAL VIVIENDAS DIGNAS |
| **INTERVENTORIA:** | EDUBAR S.A. |

## MEMORIAS DE CALCULO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **BARRIO** | EL PUEBLO | **POSTULANTE** | HECTOR AMAYA |
| **DIRECCIÓN** | K 10J 118 44 | **IDENTIFICACION** | 8669005 |

### CAPITULO 1 - INSTALACIONES HIDRAULICAS Y SANITARIAS

| **ITEM:** | **1.1** | | | | | PUNTO DE AGUA POTABLE EN PVC. DE 1/2" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES | | | CANT | VANOS | UNIDAD | TOTAL |
| | LONG (M) | ANCHO (M) | ALTURA (M) | | | | |
| COCINA | | | | 0,00 | | UND | 0,00 |
| | | | | | | UND | 0,00 |
| | | | | | | UND | 0,00 |
| | | | | | | UND | 0,00 |
| | | | | | | **TOTAL PRESENTE ACTA:** | **0,00** |

| **ITEM:** | **1.2** | | | | | PUNTO SANITARIO EN PVC. DIÁMETRO 4" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES | | | CANT | VANOS | UNIDAD | TOTAL |
| | LONG (M) | ANCHO (M) | ALTURA (M) | | | | |
| | | | | | | UND | 0,00 |
| | | | | | | UND | 0,00 |
| | | | | | | UND | 0,00 |
| | | | | | | UND | 0,00 |
| | | | | | | **TOTAL PRESENTE ACTA:** | **0,00** |

| **ITEM:** | **1.3** | | | | | PUNTO SANITARIO EN PVC. DE DIÁMETRO 2" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES | | | CANT | VANOS | UNIDAD | TOTAL |
| | LONG (M) | ANCHO (M) | ALTURA (M) | | | | |
| COCINA | | | | 0,00 | | UND | 0,00 |
| | | | | | | UND | 0,00 |
| | | | | | | UND | 0,00 |
| | | | | | | UND | 0,00 |
| | | | | | | **TOTAL PRESENTE ACTA:** | **0,00** |

| **ITEM:** | **1.4** | | | | | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 2" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES | | | CANT | VANOS | UNIDAD | TOTAL |
| | LONG (M) | ANCHO (M) | ALTURA (M) | | | | |
| | | | | | | ML | 0,00 |
| | | | | | | ML | 0,00 |
| | | | | | | ML | 0,00 |
| | | | | | | ML | 0,00 |
| | | | | | | ML | 0,00 |
| | | | | | | **TOTAL PRESENTE ACTA:** | **0,00** |

| **ITEM:** | **1.5** | | | | | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA SANITARIA DE PVC 4" | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES | | | CANT | VANOS | UNIDAD | TOTAL |
| | LONG (M) | ANCHO (M) | ALTURA (M) | | | | |
| | | | | | | ML | 0,00 |
| | | | | | | ML | 0,00 |
| | | | | | | ML | 0,00 |
| | | | | | | ML | 0,00 |
| | | | | | | ML | 0,00 |
| | | | | | | **TOTAL PRESENTE ACTA:** | **0,00** |

| ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 890102018-1 | SOPORTE PRE-ACTA RECIBO DE ACTIVIDADES | MM-GI-DO-F-032 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA IV. LOTE 4 |
| **SUPERVISION:** | SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS |
| **CONTRATISTA:** | UNION TEMPORAL VIVIENDAS DIGNAS |
| **INTERVENTORIA:** | EDUBAR S.A. |

## MEMORIAS DE CALCULO

| **BARRIO** | EL PUEBLO | | | | | **POSTULANTE** | HECTOR AMAYA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DIRECCIÓN** | K 10J 118 44 | | | | | **IDENTIFICACION** | 8669005 |
| **ITEM:** | **1.6** | | | | | SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE AGUA POTABLE DE PVC 1/2" | |
| LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES | | | CANT | VANOS | UNIDAD | TOTAL |
| | LONG (M) | ANCHO (M) | ALTURA (M) | | | | |
| | | | | | | ML | 0,00 |
| | | | | | | ML | 0,00 |
| | | | | | | ML | 0,00 |
| | | | | | | ML | 0,00 |
| | | | | | | ML | 0,00 |
| | | | | | | **TOTAL PRESENTE ACTA:** | **0,00** |
| **ITEM:** | **1.7** | | | | | REGISTRO DE 50 X 50 CM EN MAMPOSTERIA, MORTERO DE PEGA 1:4, PAÑETADO CON MORTERO DE PEGA 1:6 IMPERMEABILIZADO TAPA EN CONCRETO DE 3000 PSI | |
| LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES | | | CANT | VANOS | UNIDAD | TOTAL |
| | LONG (M) | ANCHO (M) | ALTURA (M) | | | | |
| | | | | | | UND | 0,00 |
| | | | | | | UND | 0,00 |
| | | | | | | UND | 0,00 |
| | | | | | | **TOTAL PRESENTE ACTA:** | **0,00** |
| **ITEM:** | **1.8** | | | | | EXCAVACIÓN MANUAL (PARA TUBERIAS - INCLUYE RETIRO DE MATERIAL) | |
| LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES | | | CANT | VANOS | UNIDAD | TOTAL |
| | LONG (M) | ANCHO (M) | ALTURA (M) | | | | |
| | | | | | | ML | 0,00 |
| | | | | | | ML | 0,00 |
| | | | | | | ML | 0,00 |
| | | | | | | ML | 0,00 |
| | | | | | | ML | 0,00 |
| | | | | | | **TOTAL PRESENTE ACTA:** | **0,00** |
| **ITEM:** | **1.9** | | | | | RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO COMPACTADO | |
| LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES | | | CANT | VANOS | UNIDAD | TOTAL |
| | LONG (M) | ANCHO (M) | ALTURA (M) | | | | |
| | | | | | | M3 | 0,00 |
| | | | | | | M3 | 0,00 |
| | | | | | | M3 | 0,00 |
| | | | | | | M3 | 0,00 |
| | | | | | | M3 | 0,00 |
| | | | | | | **TOTAL PRESENTE ACTA:** | **0,00** |

## CAPITULO 2 - PISO BAÑO Y VIVIENDA

| **ITEM:** | **2.1** | | | | | DEMOLICIÓN DE PISO Y RETIRO DE MATERIAL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES | | | CANT | VANOS | UNIDAD | TOTAL |
| | LONG (M) | ANCHO (M) | ALTURA (M) | | | | |
| SALA | 6,17 | 2,36 | | | | M2 | 14,56 |
| COCINA | 3,62 | 2,36 | | | | M2 | 8,54 |
| ALCOBA 3 | 2,37 | 3,70 | | | | M2 | 8,77 |
| BAÑO | 1,43 | 2,91 | | | | M2 | 4,16 |
| | | | | | | M2 | 0,00 |
| | | | | | | **TOTAL PRESENTE ACTA:** | **36,03** |

| ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 890102018-1 | SOPORTE PRE-ACTA RECIBO DE ACTIVIDADES | MM-GI-DO-F-032 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA IV. LOTE 4 |
| **SUPERVISION:** | SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS |
| **CONTRATISTA:** | UNION TEMPORAL VIVIENDAS DIGNAS |
| **INTERVENTORIA:** | EDUBAR S.A. |

## MEMORIAS DE CALCULO

| **BARRIO** | EL PUEBLO | | | | | **POSTULANTE** | HECTOR AMAYA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DIRECCIÓN** | K 10J 118 44 | | | | | **IDENTIFICACION** | 8669005 |
| **ITEM:** | **2.2** | | | | | PLANTILLA PARA PISO EN CONCRETO DE 3000 PSI E = 0.05 MTS | |
| LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES | | | CANT | VANOS | UNIDAD | TOTAL |
| | LONG (M) | ANCHO (M) | ALTURA (M) | | | | |
| SALA | 6,17 | 2,36 | | | | M2 | 14,56 |
| COCINA | 3,62 | 2,36 | | | | M2 | 8,54 |
| ALCOBA 3 | 2,37 | 3,70 | | | | M2 | 8,77 |
| BAÑO | 1,43 | 2,91 | | | | M2 | 4,16 |
| | | | | | | M2 | 0,00 |
| | | | | | | **TOTAL PRESENTE ACTA:** | **36,03** |
| **ITEM:** | **2.3** | | | | | SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MALLA ELECTROSOLDADA 6 MM (15X15) | |
| LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES | | | CANT | VANOS | UNIDAD | TOTAL |
| | LONG (M) | ANCHO (M) | ALTURA (M) | | | | |
| | | | | | | M2 | 0,00 |
| | | | | | | M2 | 0,00 |
| | | | | | | M2 | 0,00 |
| | | | | | | **TOTAL PRESENTE ACTA:** | **0,00** |
| **ITEM:** | **2.4** | | | | | PISO ANTIDESLIZANTE DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM | |
| LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES | | | CANT | VANOS | UNIDAD | TOTAL |
| | LONG (M) | ANCHO (M) | ALTURA (M) | | | | |
| BAÑO | 1,43 | 2,91 | | | | M2 | 4,16 |
| | | | | | | M2 | 0,00 |
| | | | | | | M2 | 0,00 |
| | | | | | | **TOTAL PRESENTE ACTA:** | **4,16** |
| **ITEM:** | **2.5** | | | | | ENCHAPE EN CERAMICA DIMENSIONES VARIABLES , MAYOR O IGUAL A 50X 50CM | |
| LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES | | | CANT | VANOS | UNIDAD | TOTAL |
| | LONG (M) | ANCHO (M) | ALTURA (M) | | | | |
| SALA | 6,17 | 2,36 | | | | M2 | 14,56 |
| COCINA | 3,62 | 2,36 | | | | M2 | 8,54 |
| ALCOBA 3 | 2,37 | 3,70 | | | | M2 | 8,77 |
| | | | | | | M2 | 0,00 |
| | | | | | | M2 | 0,00 |
| | | | | | | **TOTAL PRESENTE ACTA:** | **31,87** |
| **ITEM:** | **2.6** | | | | | ZÓCALO EN BALDOSA DE CERÁMICA DE 0.10 X 0.20 METROS | |
| LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES | | | CANT | VANOS | UNIDAD | TOTAL |
| | LONG (M) | ANCHO (M) | ALTURA (M) | | | | |
| SALA | 14,50 | | | | 2,40 | ML | 12,10 |
| BARRA COCINA | 1,00 | | | | | ML | 1,00 |
| COCINA | 9,60 | | | | 1,60 | ML | 8,00 |
| ALCOBA 3 | 12,12 | | | | 0,80 | ML | 11,32 |
| | | | | | | ML | 0,00 |
| | | | | | | ML | 0,00 |
| | | | | | | **TOTAL PRESENTE ACTA:** | **32,42** |
| **ITEM:** | **2.7** | | | | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN BARRA DE SEGURIDAD ACERO INOXIDABLE EN BAÑO | |
| LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES | | | CANT | VANOS | UNIDAD | TOTAL |
| | LONG (M) | ANCHO (M) | ALTURA (M) | | | | |
| | | | | | | UND | 0,00 |
| | | | | | | UND | 0,00 |
| | | | | | | UND | 0,00 |
| | | | | | | **TOTAL PRESENTE ACTA:** | **0,00** |

| ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 890102018-1 | SOPORTE PRE-ACTA RECIBO DE ACTIVIDADES | MM-GI-DO-F-032 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA IV. LOTE 4 |
| **SUPERVISION:** | SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS |
| **CONTRATISTA:** | UNION TEMPORAL VIVIENDAS DIGNAS |
| **INTERVENTORIA:** | EDUBAR S.A. |

## MEMORIAS DE CALCULO

| **BARRIO** | EL PUEBLO | | | | | **POSTULANTE** | HECTOR AMAYA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DIRECCIÓN** | K 10J 118 44 | | | | | **IDENTIFICACION** | 8669005 |
| **ITEM:** | **2.8** | | | | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO DE 60 X 60 CMS | |
| LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES | | | CANT | VANOS | UNIDAD | TOTAL |
| | LONG (M) | ANCHO (M) | ALTURA (M) | | | | |
| | | | | | | UND | 0,00 |
| | | | | | | **TOTAL PRESENTE ACTA:** | **0,00** |

## CAPITULO 3 - ACABADO EN PAREDES DE BAÑO, SUMINISTRO E INSTALACION DE APARATOS SANITARIOS

| **ITEM:** | **3.1** | | | | | DEMOLICION DE MUROS EN MAMPOSTERIA E=0.12CM , INCLUYE RETIRO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES | | | CANT | VANOS | UNIDAD | TOTAL |
| | LONG (M) | ANCHO (M) | ALTURA (M) | | | | |
| | | | | | | M2 | 0,00 |
| | | | | | | M2 | 0,00 |
| | | | | | | M2 | 0,00 |
| | | | | | | M2 | 0,00 |
| | | | | | | M2 | 0,00 |
| | | | | | | **TOTAL PRESENTE ACTA:** | **0,00** |
| **ITEM:** | **3.2** | | | | | DEMOLICIÓN DE PAÑETE SOBRE MURO Y RETIRO DE MATERIAL | |
| LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES | | | CANT | VANOS | UNIDAD | TOTAL |
| | LONG (M) | ANCHO (M) | ALTURA (M) | | | | |
| SALA - RESANES HUMEDAD | 12,20 | | 0,40 | | | M2 | 4,88 |
| ALCOBA 3 - RESANES HUMEDAD | 12,12 | | 1,00 | | | M2 | 12,12 |
| HABITACION 2 | 11,40 | | 0,60 | | | M2 | 6,84 |
| | | | | | | M2 | 0,00 |
| | | | | | | **TOTAL PRESENTE ACTA:** | **23,84** |
| **ITEM:** | **3.3** | | | | | PAÑETE MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO, ALLANADO SOBRE MURO | |
| LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES | | | CANT | VANOS | UNIDAD | TOTAL |
| | LONG (M) | ANCHO (M) | ALTURA (M) | | | | |
| SALA - RESANES HUMEDAD | 12,20 | | 0,40 | | | M2 | 4,88 |
| ALCOBA 3 - RESANES HUMEDAD | 12,12 | | 1,00 | | | M2 | 12,12 |
| SOPORTES DE MESON | 2,40 | | 0,90 | | | M2 | 2,16 |
| HABITACION 2 | 11,40 | | 0,60 | | | M2 | 6,84 |
| | | | | | | M2 | 0,00 |
| | | | | | | M2 | 0,00 |
| | | | | | | **TOTAL PRESENTE ACTA:** | **26,00** |
| **ITEM:** | **3.4** | | | | | LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA NO. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS | |
| LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES | | | CANT | VANOS | UNIDAD | TOTAL |
| | LONG (M) | ANCHO (M) | ALTURA (M) | | | | |
| | | | | | | M2 | 0,00 |
| | | | | | | M2 | 0,00 |
| | | | | | | M2 | 0,00 |
| | | | | | | M2 | 0,00 |
| | | | | | | M2 | 0,00 |
| | | | | | | **TOTAL PRESENTE ACTA:** | **0,00** |
| **ITEM:** | **3.5** | | | | | DEMOLICIÓN DE ENCHAPE SOBRE MURO DE MAMPOSTERÍA Y RETIRO DE MATERIAL | |
| LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES | | | CANT | VANOS | UNIDAD | TOTAL |
| | LONG (M) | ANCHO (M) | ALTURA (M) | | | | |
| | | | | | | M2 | 0,00 |
| | | | | | | M2 | 0,00 |
| | | | | | | M2 | 0,00 |
| | | | | | | M2 | 0,00 |
| | | | | | | M2 | 0,00 |
| | | | | | | **TOTAL PRESENTE ACTA:** | **0,00** |

| ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 890102018-1 | SOPORTE PRE-ACTA RECIBO DE ACTIVIDADES | MM-GI-DO-F-032 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA IV. LOTE 4 |
| **SUPERVISION:** | SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS |
| **CONTRATISTA:** | UNION TEMPORAL VIVIENDAS DIGNAS |
| **INTERVENTORIA:** | EDUBAR S.A. |

## MEMORIAS DE CALCULO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **BARRIO** | EL PUEBLO | **POSTULANTE** | HECTOR AMAYA |
| **DIRECCIÓN** | K 10J 118 44 | **IDENTIFICACION** | 8669005 |

| **ITEM:** | **3.6** | | | ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES >30 CM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES | | | CANT | VANOS | UNIDAD | TOTAL |
| | LONG (M) | ANCHO (M) | ALTURA (M) | | | | |
| | | | | | | M2 | 0,00 |
| | | | | | | M2 | 0,00 |
| | | | | | | M2 | 0,00 |
| | | | | | | M2 | 0,00 |
| | | | | | | M2 | 0,00 |
| | | | | | | **TOTAL PRESENTE ACTA:** | **0,00** |

| **ITEM:** | **3.7** | | | DESMONTE DE APARATO SANITARIO Y RETIRO DE MATERIAL | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES | | | CANT | VANOS | UNIDAD | TOTAL |
| | LONG (M) | ANCHO (M) | ALTURA (M) | | | | |
| BAÑO | | | | 1,00 | | UND | 1,00 |
| | | | | | | UND | 0,00 |
| | | | | | | UND | 0,00 |
| | | | | | | **TOTAL PRESENTE ACTA:** | **1,00** |

| **ITEM:** | **3.8** | | | DESMONTE DE LAVAMANOS Y RETIRO DE MATERIAL | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES | | | CANT | VANOS | UNIDAD | TOTAL |
| | LONG (M) | ANCHO (M) | ALTURA (M) | | | | |
| BAÑO | | | | 1,00 | | UND | 1,00 |
| | | | | | | UND | 0,00 |
| | | | | | | UND | 0,00 |
| | | | | | | **TOTAL PRESENTE ACTA:** | **1,00** |

| **ITEM:** | **3.9** | | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SANITARIO LÍNEA INTEGRAL BLANCO, INCLUYE INTERIORES E | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES | | | CANT | VANOS | UNIDAD | TOTAL |
| | LONG (M) | ANCHO (M) | ALTURA (M) | | | | |
| BAÑO | | | | 1,00 | | UND | 1,00 |
| | | | | | | UND | 0,00 |
| | | | | | | UND | 0,00 |
| | | | | | | **TOTAL PRESENTE ACTA:** | **1,00** |

| **ITEM:** | **3.10** | | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS LÍNEA INTEGRAL BLANCO CON SU GRIFERÍA, INCLUYE | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES | | | CANT | VANOS | UNIDAD | TOTAL |
| | LONG (M) | ANCHO (M) | ALTURA (M) | | | | |
| BAÑO | | | | 1,00 | | UND | 1,00 |
| | | | | | | UND | 0,00 |
| | | | | | | UND | 0,00 |
| | | | | | | **TOTAL PRESENTE ACTA:** | **1,00** |

| **ITEM:** | **3.11** | | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DUCHA SENCILLA, TIPO ECONÓMICA COMPLETA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES | | | CANT | VANOS | UNIDAD | TOTAL |
| | LONG (M) | ANCHO (M) | ALTURA (M) | | | | |
| BAÑO | | | | 1,00 | | UND | 1,00 |
| | | | | | | UND | 0,00 |
| | | | | | | UND | 0,00 |
| | | | | | | **TOTAL PRESENTE ACTA:** | **1,00** |

| **ITEM:** | **3.12** | | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA DE PISO DE 2" | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES | | | CANT | VANOS | UNIDAD | TOTAL |
| | LONG (M) | ANCHO (M) | ALTURA (M) | | | | |
| BAÑO | | | | 1,00 | | UND | 1,00 |
| | | | | | | UND | 0,00 |
| | | | | | | UND | 0,00 |
| | | | | | | **TOTAL PRESENTE ACTA:** | **1,00** |

| **ITEM:** | **3.13** | | | TAPA PLASTICA PARA REGISTRO DE 20 CM X 20 CM | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | DIMENSIONES | | | | | | |

| ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 890102018-1 | SOPORTE PRE-ACTA RECIBO DE ACTIVIDADES | MM-GI-DO-F-032 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA IV. LOTE 4 |
| **SUPERVISION:** | SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS |
| **CONTRATISTA:** | UNION TEMPORAL VIVIENDAS DIGNAS |
| **INTERVENTORIA:** | EDUBAR S.A. |

## MEMORIAS DE CALCULO

| **BARRIO** | EL PUEBLO | | | | **POSTULANTE** | HECTOR AMAYA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DIRECCIÓN** | K 10J 118 44 | | | | **IDENTIFICACION** | 8669005 | |
| LOCALIZACIÓN | LONG (M) | ANCHO (M) | ALTURA (M) | CANT | VANOS | UNIDAD | TOTAL |
| | | | | | | UND | 0,00 |
| | | | | | | UND | 0,00 |
| | | | | | | UND | 0,00 |
| | | | | | | **TOTAL PRESENTE ACTA:** | **0,00** |
| **ITEM:** | **3.14** | | | | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 1/2" O VALVULA DE BOLA | |
| LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES | | | CANT | VANOS | UNIDAD | TOTAL |
| | LONG (M) | ANCHO (M) | ALTURA (M) | | | | |
| | | | | | | UND | 0,00 |
| | | | | | | UND | 0,00 |
| | | | | | | UND | 0,00 |
| | | | | | | **TOTAL PRESENTE ACTA:** | **0,00** |
| **ITEM:** | **3.15** | | | | | REGATAS Y RESANES PARA INSTALACIÓN DE TUBERIA | |
| LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES | | | CANT | VANOS | UNIDAD | TOTAL |
| | LONG (M) | ANCHO (M) | ALTURA (M) | | | | |
| REGATAS | 4,00 | | | | | ML | 4,00 |
| | | | | | | ML | 0,00 |
| | | | | | | ML | 0,00 |
| | | | | | | **TOTAL PRESENTE ACTA:** | **4,00** |
| **ITEM:** | **3.16** | | | | | SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O | |
| LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES | | | CANT | VANOS | UNIDAD | TOTAL |
| | LONG (M) | ANCHO (M) | ALTURA (M) | | | | |
| | | | | | | ML | 0,00 |
| | | | | | | ML | 0,00 |
| | | | | | | ML | 0,00 |
| | | | | | | **TOTAL PRESENTE ACTA:** | **0,00** |
| **ITEM:** | **3.17** | | | | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA | |
| LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES | | | CANT | VANOS | UNIDAD | TOTAL |
| | LONG (M) | ANCHO (M) | ALTURA (M) | | | | |
| BAÑO | 2,84 | | | | | ML | 2,84 |
| | | | | | | ML | 0,00 |
| | | | | | | ML | 0,00 |
| | | | | | | **TOTAL PRESENTE ACTA:** | **2,84** |
| **CAPITULO 4 - ADECUACION DE COCINA Y ACABADOS EN PAREDES** | | | | | | | |
| **ITEM:** | **4.1** | | | | | ESCARIFICACIÓN DE PAÑETE Y RETIRO DE MATERIAL | |
| LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES | | | CANT | VANOS | UNIDAD | TOTAL |
| | LONG (M) | ANCHO (M) | ALTURA (M) | | | | |
| | | | | | | M2 | 0,00 |
| | | | | | | M2 | 0,00 |
| | | | | | | M2 | 0,00 |
| | | | | | | **TOTAL PRESENTE ACTA:** | **0,00** |

| ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 890102018-1 | SOPORTE PRE-ACTA RECIBO DE ACTIVIDADES | MM-GI-DO-F-032 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA IV. LOTE 4 |
| **SUPERVISION:** | SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS |
| **CONTRATISTA:** | UNION TEMPORAL VIVIENDAS DIGNAS |
| **INTERVENTORIA:** | EDUBAR S.A. |

## MEMORIAS DE CALCULO

| **BARRIO** | EL PUEBLO | | | | | **POSTULANTE** | HECTOR AMAYA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DIRECCIÓN** | K 10J 118 44 | | | | | **IDENTIFICACION** | 8669005 |
| **ITEM:** | **4.2** | | | PINTURA EN VINILO PARA MURO INTERIOR, A TRES MANOS TIPO VINILTEX | | | |
| LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES | | | CANT | VANOS | UNIDAD | TOTAL |
| | LONG (M) | ANCHO (M) | ALTURA (M) | | | | |
| SALA | 14,50 | | 2,40 | | | M2 | 34,80 |
| BARRA COCINA | 1,00 | | 2,40 | | | M2 | 2,40 |
| COCINA | 9,60 | | 2,40 | | | M2 | 23,04 |
| ALCOBA 3 | 12,12 | | 2,40 | | 1,60 | M2 | 27,49 |
| ALCOBA 2 | 11,40 | | 2,40 | | | M3 | 27,36 |
| DESCUENTO SALPICADERO | 5,20 | | -1,20 | | | M2 | -6,24 |
| DESCUENTO VENTANA | 1,56 | | -1,10 | 2,00 | | | -3,43 |
| DESCUENTO VENTANA | 1,20 | | -1,10 | | | | -1,32 |
| DESCUENTO VENTANA | 1,20 | | -1,40 | | | M2 | -1,68 |
| | | | | | | **TOTAL PRESENTE ACTA:** | **102,42** |
| **ITEM:** | **4.3** | | | ESTUCO PLASTICO SOBRE MURO CON PAÑETE ALLANADO | | | |
| LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES | | | CANT | VANOS | UNIDAD | TOTAL |
| | LONG (M) | ANCHO (M) | ALTURA (M) | | | | |
| SALA | 14,50 | | 2,40 | | | M2 | 34,80 |
| BARRA COCINA | 1,00 | | 2,40 | | | M2 | 2,40 |
| COCINA | 9,60 | | 2,40 | | | M2 | 23,04 |
| ALCOBA 3 | 12,12 | | 2,40 | | 1,60 | M3 | 27,49 |
| ALCOBA 2 | 11,40 | | 2,40 | | | M4 | 27,36 |
| DESCUENTO SALPICADERO | 5,20 | | -1,20 | | | M2 | -6,24 |
| DESCUENTO VENTANA | 1,56 | | -1,10 | 2,00 | | M2 | -1,72 |
| DESCUENTO VENTANA | 1,20 | | -1,10 | | | M2 | -1,32 |
| DESCUENTO VENTANA | 1,20 | | -1,40 | | | M2 | -1,68 |
| | | | | | | **TOTAL PRESENTE ACTA:** | **104,13** |
| **ITEM:** | **4.4** | | | ENCHAPE EN CERAMICA PARA MUROS DE DIMENSIONES VARIABLES MAYOR O IGUAL A 30 CMX 40 | | | |
| LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES | | | CANT | VANOS | UNIDAD | TOTAL |
| | LONG (M) | ANCHO (M) | ALTURA (M) | | | | |
| SOPORTES DE MESON | 1,20 | | 0,90 | | | M2 | 1,08 |
| | | | | | | M2 | 0,00 |
| | | | | | | M2 | 0,00 |
| | | | | | | M2 | 0,00 |
| | | | | | | M2 | 0,00 |
| | | | | | | **TOTAL PRESENTE ACTA:** | **1,08** |
| **ITEM:** | **4.5** | | | DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURA DE 1.00 X 0.60 METROS, LOSA EN CONCRETO DE ESPESOR > 0.05 Y < 0.15 MTS. Y RETIRO DE MATERIAL | | | |
| LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES | | | CANT | VANOS | UNIDAD | TOTAL |
| | LONG (M) | ANCHO (M) | ALTURA (M) | | | | |
| MESON EXISTENTE | 3,09 | | | | | ML | 3,09 |
| | | | | | | ML | 0,00 |
| | | | | | | ML | 0,00 |
| | | | | | | ML | 0,00 |
| | | | | | | ML | 0,00 |
| | | | | | | **TOTAL PRESENTE ACTA:** | **3,09** |
| **ITEM:** | **4.6** | | | DESMONTE DE LAVAPLATOS EXISTENTE | | | |
| LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES | | | CANT | VANOS | UNIDAD | TOTAL |
| | LONG (M) | ANCHO (M) | ALTURA (M) | | | | |
| COCINA | | | | 1,00 | | UND | 1,00 |
| | | | | | | UND | 0,00 |
| | | | | | | UND | 0,00 |
| | | | | | | **TOTAL PRESENTE ACTA:** | **1,00** |

| ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 890102018-1 | SOPORTE PRE-ACTA RECIBO DE ACTIVIDADES | MM-GI-DO-F-032 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA IV. LOTE 4 |
| **SUPERVISION:** | SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS |
| **CONTRATISTA:** | UNION TEMPORAL VIVIENDAS DIGNAS |
| **INTERVENTORIA:** | EDUBAR S.A. |

## MEMORIAS DE CALCULO

| **BARRIO** | EL PUEBLO | | | | | **POSTULANTE** | HECTOR AMAYA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DIRECCIÓN** | K 10J 118 44 | | | | | **IDENTIFICACION** | 8669005 |
| **ITEM:** | **4.7** | | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, LINEA ECONÓMICA DE 0.51 X | | | |
| LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES | | | CANT | VANOS | UNIDAD | TOTAL |
| | LONG (M) | ANCHO (M) | ALTURA (M) | | | | |
| COCINA | | | | 1,00 | | UND | 1,00 |
| | | | | | | UND | 0,00 |
| | | | | | | UND | 0,00 |
| | | | | | | **TOTAL PRESENTE ACTA:** | **1,00** |
| **ITEM:** | **4.8** | | | LEVANTE DE MURO EN BLOCK DE ARCILLA N°. 4 DE 0,10 X 0,20 X 0,40 MTS | | | |
| LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES | | | CANT | VANOS | UNIDAD | TOTAL |
| | LONG (M) | ANCHO (M) | ALTURA (M) | | | | |
| SOPORTES DE MESON | 1,20 | | 0,90 | | | M2 | 1,08 |
| | | | | | | M2 | 0,00 |
| | | | | | | M2 | 0,00 |
| | | | | | | M2 | 0,00 |
| | | | | | | M2 | 0,00 |
| | | | | | | **TOTAL PRESENTE ACTA:** | **1,08** |
| **ITEM:** | **4.9** | | | FILOS O CARTERA | | | |
| LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES | | | CANT | VANOS | UNIDAD | TOTAL |
| | LONG (M) | ANCHO (M) | ALTURA (M) | | | | |
| VANOS BAÑO | 4,70 | | | | | ML | 4,70 |
| | | | | | | ML | 0,00 |
| | | | | | | ML | 0,00 |
| | | | | | | ML | 0,00 |
| | | | | | | ML | 0,00 |
| | | | | | | **TOTAL PRESENTE ACTA:** | **4,70** |
| **ITEM:** | **4.10** | | | SUMINISTRO E INTALACIÓN DE MESÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 2500 P.S.I. INCLUYE ACERO, FORMALETA Y ENCHAPE | | | |
| LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES | | | CANT | VANOS | UNIDAD | TOTAL |
| | LONG (M) | ANCHO (M) | ALTURA (M) | | | | |
| MESON NUEVO | 3,15 | | | | | ML | 3,15 |
| ENTREPAÑO | 0,00 | | | | | ML | 0,00 |
| | | | | | | ML | 0,00 |
| | | | | | | ML | 0,00 |
| | | | | | | **TOTAL PRESENTE ACTA:** | **3,15** |
| **ITEM:** | **4.11** | | | SONDEO Y LIMPIEZA DE RED SANITARIA Ø.=2"-4". NO INCLUYE REEMPLAZO DE TUBERÍAS Y/O ACCESORIOS | | | |
| LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES | | | CANT | VANOS | UNIDAD | TOTAL |
| | LONG (M) | ANCHO (M) | ALTURA (M) | | | | |
| | | | | | | ML | 0,00 |
| | | | | | | ML | 0,00 |
| | | | | | | ML | 0,00 |
| | | | | | | **TOTAL PRESENTE ACTA:** | **0,00** |

| ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 8901020184-1 | SOPORTE PRE-ACTA RECIBO DE ACTIVIDADES | MM-GI-DO-F-032 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA IV. LOTE 4 |
| **SUPERVISION:** | SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS |
| **CONTRATISTA:** | UNION TEMPORAL VIVIENDAS DIGNAS |
| **INTERVENTORIA:** | EDUBAR S.A. |

## MEMORIAS DE CALCULO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **BARRIO** | EL PUEBLO | **POSTULANTE** | HECTOR AMAYA |
| **DIRECCIÓN** | K 10J 118 44 | **IDENTIFICACION** | 8669005 |

| **ITEM:** | **4.12** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE WIN METALICO. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES | | | CANT | VANOS | UNIDAD | TOTAL |
| | LONG (M) | ANCHO (M) | ALTURA (M) | | | | |
| MESON NUEVO | 5,55 | | | | | ML | 5,55 |
| ENTREPAÑO | 2,95 | | | | | ML | 2,95 |
| | | | | | | ML | 0,00 |
| | | | | | | **TOTAL PRESENTE ACTA:** | **8,50** |

| **ITEM:** | **4.13** | VIGA CORONA EN CONCRETO DE FC=3000 PSI, DE 0,15 X 0,20 MTS, INCLUYE ACERO DE REFUERZO 2 D=1/2" , ESTRIBOS DE D=3/8" A CADA 0,15 MTS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES | | | CANT | VANOS | UNIDAD | TOTAL |
| | LONG (M) | ANCHO (M) | ALTURA (M) | | | | |
| | | | | | | ML | 0,00 |
| | | | | | | ML | 0,00 |
| | | | | | | ML | 0,00 |
| | | | | | | **TOTAL PRESENTE ACTA:** | **0,00** |

| **ITEM:** | **4.14** | VIGA DE CIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.20 X 0.15 METROS, INCLUYE 4 VARILLAS D = 1/2", ESTRIBOS D = 3/8" A CADA 0.20 METROS | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES | | | CANT | VANOS | UNIDAD | TOTAL |
| | LONG (M) | ANCHO (M) | ALTURA (M) | | | | |
| | | | | | | ML | 0,00 |
| | | | | | | ML | 0,00 |
| | | | | | | ML | 0,00 |
| | | | | | | **TOTAL PRESENTE ACTA:** | **0,00** |

| **ITEM:** | **4.15** | CONCRETO DE 3000 PSI PARA MUROS Y PLACAS, NO INCLUYE ACERO, INCLUYE FORMALETERIA (VER DISEÑO). | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES | | | CANT | VANOS | UNIDAD | TOTAL |
| | LONG (M) | ANCHO (M) | ALTURA (M) | | | | |
| | | | | | | M3 | 0,00 |
| | | | | | | M3 | 0,00 |
| | | | | | | M3 | 0,00 |
| | | | | | | **TOTAL PRESENTE ACTA:** | **0,00** |

| **ITEM:** | **4.16** | ACERO DE REFUERZO FIGURADO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES | | | CANT | VANOS | UNIDAD | TOTAL |
| | TIPO BARRA (PULGADAS) | LONG (M) | PESO (KG/M2) | | | | |
| | | | | | | KG | 0,00 |
| | | | | | | KG | 0,00 |
| | | | | | | KG | 0,00 |
| | | | | | | **TOTAL PRESENTE ACTA:** | **0,00** |

| **ITEM:** | **4.17** | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE GRIFERÍA CUELLO DE GANSO METÁLICA | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES | | | CANT | VANOS | UNIDAD | TOTAL |
| | LONG (M) | ANCHO (M) | ALTURA (M) | | | | |
| | | | | | | UND | 0,00 |
| | | | | | | UND | 0,00 |
| | | | | | | UND | 0,00 |
| | | | | | | **TOTAL PRESENTE ACTA:** | **0,00** |

| ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 890102018-1 | SOPORTE PRE-ACTA RECIBO DE ACTIVIDADES | MM-GI-DO-F-032 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA IV. LOTE 4 |
| **SUPERVISION:** | SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS |
| **CONTRATISTA:** | UNION TEMPORAL VIVIENDAS DIGNAS |
| **INTERVENTORIA:** | EDUBAR S.A. |

## MEMORIAS DE CALCULO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **BARRIO** | EL PUEBLO | **POSTULANTE** | HECTOR AMAYA |
| **DIRECCIÓN** | K 10J 118 44 | **IDENTIFICACION** | 8669005 |

### CAPITULO 5 - PUERTAS, VENTANAS Y OTROS

| **ITEM:** | **5.1** | | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VENTANA EN ALUMINIO ANODIZADO NATURAL, BRONCE O BLANCO, CON VIDRIO TRANSPARENTE DE 4 MM, UN CUERPO FIJO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES | | | CANT | VANOS | UNIDAD | TOTAL |
| | LONG (M) | ANCHO (M) | ALTURA (M) | | | | |
| | | | | | | M2 | 0,00 |
| | | | | | | M2 | 0,00 |
| | | | | | | M2 | 0,00 |
| | | | | | | **TOTAL PRESENTE ACTA:** | **0,00** |

| **ITEM:** | **5.2** | | | DESMONTE PUERTAS, VENTANAS Y REJAS EXISTENTES | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES | | | CANT | VANOS | UNIDAD | TOTAL |
| | LONG (M) | ANCHO (M) | ALTURA (M) | | | | |
| BAÑO | | | | 1,00 | | UND | 1,00 |
| | | | | | | UND | 0,00 |
| | | | | | | UND | 0,00 |
| | | | | | | UND | 0,00 |
| | | | | | | UND | 0,00 |
| | | | | | | **TOTAL PRESENTE ACTA:** | **1,00** |

| **ITEM:** | **5.3** | | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA EN MADERA EN 2.00 X 0.70, 0.80, 0.90 METROS, INCLUYE BISAGRA Y MARCO DE MADERA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES | | | CANT | VANOS | UNIDAD | TOTAL |
| | LONG (M) | ANCHO (M) | ALTURA (M) | | | | |
| BAÑO | | | | 1,00 | | UND | 1,00 |
| ALCOBA 2 | | | | 1,00 | | UND | 1,00 |
| ALCOBA 1 | | | | 1,00 | | UND | 1,00 |
| | | | | | | UND | 0,00 |
| | | | | | | UND | 0,00 |
| | | | | | | **TOTAL PRESENTE ACTA:** | **3,00** |

| **ITEM:** | **5.4** | | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA TIPO BOLA O MANIJA PARA PUERTA EN MADERA | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES | | | CANT | VANOS | UNIDAD | TOTAL |
| | LONG (M) | ANCHO (M) | ALTURA (M) | | | | |
| BAÑO | | | | 1,00 | | UND | 1,00 |
| ALCOBA 2 | | | | 1,00 | | UND | 1,00 |
| ALCOBA 1 | | | | 1,00 | | UND | 1,00 |
| | | | | | | UND | 0,00 |
| | | | | | | UND | 0,00 |
| | | | | | | **TOTAL PRESENTE ACTA:** | **3,00** |

| **ITEM:** | **5.5** | | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SELLO DE VENTANAS Y PUERTAS (SIKA SELLO) | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES | | | CANT | VANOS | UNIDAD | TOTAL |
| | LONG (M) | ANCHO (M) | ALTURA (M) | | | | |
| BAÑO | 4,70 | | | | | ML | 4,70 |
| ALCOBA 2 | 0,00 | | | | | ML | 0,00 |
| ALCOBA 1 | 0,00 | | | | | ML | 0,00 |
| | | | | | | ML | 0,00 |
| | | | | | | ML | 0,00 |
| | | | | | | **TOTAL PRESENTE ACTA:** | **4,70** |

| ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 8 9 0 1 0 7 0 1 8 - 1 | SOPORTE PRE-ACTA RECIBO DE ACTIVIDADES | MM-GI-DO-F-032 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA IV. LOTE 4 |
| **SUPERVISION:** | SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS |
| **CONTRATISTA:** | UNION TEMPORAL VIVIENDAS DIGNAS |
| **INTERVENTORIA:** | EDUBAR S.A. |

## MEMORIAS DE CALCULO

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **BARRIO** | EL PUEBLO | | | | | **POSTULANTE** | HECTOR AMAYA |
| **DIRECCIÓN** | K 10J 118 44 | | | | | **IDENTIFICACION** | 8669005 |
| **ITEM:** | **5.6** | | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA METALICA CALIBRE 20 INCLUYE MARCO METALICO, CERRDURA Y BISAGRAS+ REJA DE HIERRO DE 1/2" CON MARCO ANGULAR DE 3" X 3" X 1/4", CON BISAGRA TIPO CAPSULA, CERRADURA DE PASADOR CON BASE PARA CANDADO, PINTADA CON | | | | |
| LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES | | | CANT | VANOS | UNIDAD | TOTAL |
| | LONG (M) | ANCHO (M) | ALTURA (M) | | | | |
| | | | | | | M2 | 0,00 |
| | | | | | | M2 | 0,00 |
| | | | | | | M2 | 0,00 |
| | | | | | | **TOTAL PRESENTE ACTA:** | **0,00** |
| **ITEM:** | **5.7** | | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVADERO EN GRANITO DE 0.80 X 0.55 METROS INCLUYE VÁLVULA | | | |
| LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES | | | CANT | VANOS | UNIDAD | TOTAL |
| | LONG (M) | ANCHO (M) | ALTURA (M) | | | | |
| | | | | | | UND | 0,00 |
| | | | | | | UND | 0,00 |
| | | | | | | UND | 0,00 |
| | | | | | | **TOTAL PRESENTE ACTA:** | **0,00** |
| **ITEM:** | **5.8** | | | DESMONTE DE CUBIERTA, INCLUYE ESTRUCTURA EN MAL ESTADO Y RETIRO DE MATERIAL | | | |
| LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES | | | CANT | VANOS | UNIDAD | TOTAL |
| | LONG (M) | ANCHO (M) | ALTURA (M) | | | | |
| | | | | | | M2 | 0,00 |
| | | | | | | M2 | 0,00 |
| | | | | | | M2 | 0,00 |
| | | | | | | M2 | 0,00 |
| | | | | | | M2 | 0,00 |
| | | | | | | **TOTAL PRESENTE ACTA:** | **0,00** |
| **ITEM:** | **5.9** | | | SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CUBIERTA EN LÁMINA ONDULADA DE FIBROCEMENTO, INCLUYE AMARRES Y GANCHOS DE FIJACIÓN, ESTRUCTURA DE SOPORTE EN MADERA DE ABARCO | | | |
| LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES | | | CANT | VANOS | UNIDAD | TOTAL |
| | LONG (M) | ANCHO (M) | ALTURA (M) | | | | |
| | | | | | | M2 | 0,00 |
| | | | | | | M2 | 0,00 |
| | | | | | | M2 | 0,00 |
| | | | | | | M2 | 0,00 |
| | | | | | | M2 | 0,00 |
| | | | | | | **TOTAL PRESENTE ACTA:** | **0,00** |
| **ITEM:** | **5.10** | | | SUMINISTRO E INSTALACION DE CINTA MULTISEAL ROLLO DE 10M DE LARGO X 10CM DE ANCHODE | | | |
| LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES | | | CANT | VANOS | UNIDAD | TOTAL |
| | LONG (M) | ANCHO (M) | ALTURA (M) | | | | |
| | | | | | | ML | 0,00 |
| | | | | | | ML | 0,00 |
| | | | | | | ML | 0,00 |
| | | | | | | **TOTAL PRESENTE ACTA:** | **0,00** |
| **ITEM:** | **5.11** | | | PINTURA DE ESMALTE PARA PUERTA EN MADERA | | | |
| LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES | | | CANT | VANOS | UNIDAD | TOTAL |
| | LONG (M) | ANCHO (M) | ALTURA (M) | | | | |
| | | | | | | M2 | 0,00 |
| | | | | | | M2 | 0,00 |
| | | | | | | M2 | 0,00 |
| | | | | | | **TOTAL PRESENTE ACTA:** | **0,00** |

| ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 890102018-1 | SOPORTE PRE-ACTA RECIBO DE ACTIVIDADES | MM-GI-DO-F-032 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA IV. LOTE 4 |
| **SUPERVISION:** | SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS |
| **CONTRATISTA:** | UNION TEMPORAL VIVIENDAS DIGNAS |
| **INTERVENTORIA:** | EDUBAR S.A. |

## MEMORIAS DE CALCULO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **BARRIO** | EL PUEBLO | **POSTULANTE** | HECTOR AMAYA |
| **DIRECCIÓN** | K 10J 118 44 | **IDENTIFICACION** | 8669005 |

### CAPITULO 6 - ADECUACION INSTALACIONES ELECTRICAS

| **ITEM:** | **6.1** | | | SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO ELECTRICO DE 4 CIRCUITOS, INCLUYE 2 BREAKERS DE 20Amp | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES | | | CANT | VANOS | UNIDAD | TOTAL |
| | LONG (M) | ANCHO (M) | ALTURA (M) | | | | |
| VIVIENDA | | | | 1,00 | | UND | 1,00 |
| | | | | | | UND | 0,00 |
| | | | | | | UND | 0,00 |
| | | | | | | **TOTAL PRESENTE ACTA:** | **1,00** |

| **ITEM:** | **6.2** | | | SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMAS DOBLES CON POLO A TIERRA, EN DUCTO EMT DE 1/2", INCLUYE TOMACORRIENTE Y CABLEADO. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES | | | CANT | VANOS | UNIDAD | TOTAL |
| | LONG (M) | ANCHO (M) | ALTURA (M) | | | | |
| SALA | | | | 2,00 | | UND | 2,00 |
| COCINA | | | | 1,00 | | UND | 1,00 |
| ALCOBA 1-2-3 | | | | 2,00 | | UND | 2,00 |
| | | | | | | UND | 0,00 |
| | | | | | | UND | 0,00 |
| | | | | | | **TOTAL PRESENTE ACTA:** | **5,00** |

| **ITEM:** | **6.3** | | | SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE TOMACORRIENTE GFCI, EN DUCTO EMT 1/2". INCLUYE TOMACORRIENTE GFCI Y CABLEADO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES | | | CANT | VANOS | UNIDAD | TOTAL |
| | LONG (M) | ANCHO (M) | ALTURA (M) | | | | |
| COCINA | | | | 1,00 | | UND | 1,00 |
| BAÑO | | | | 1,00 | | UND | 1,00 |
| | | | | | | UND | 0,00 |
| | | | | | | **TOTAL PRESENTE ACTA:** | **2,00** |

| **ITEM:** | **6.4** | | | SUMINISTRO Y MONTAJE SALIDA DE ALUMBRADO EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE BOMBILLO AHORRADOR, INTERRUPTOR Y CABLEADO. | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES | | | CANT | VANOS | UNIDAD | TOTAL |
| | LONG (M) | ANCHO (M) | ALTURA (M) | | | | |
| SALA | | | | 2,00 | | UND | 2,00 |
| COCINA | | | | 1,00 | | UND | 1,00 |
| ALCOBA 1-2-3 | | | | 2,00 | | UND | 2,00 |
| BAÑO | | | | 1,00 | | UND | 1,00 |
| TERRAZA | | | | 1,00 | | UND | 1,00 |
| | | | | | | UND | 0,00 |
| | | | | | | UND | 0,00 |
| | | | | | | **TOTAL PRESENTE ACTA:** | **7,00** |

| **ITEM:** | **6.5** | | | SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 3X12 AWG EN DUCTO EMT DE 1/2". INCLUYE | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES | | | CANT | VANOS | UNIDAD | TOTAL |
| | LONG (M) | ANCHO (M) | ALTURA (M) | | | | |
| RECOGIDA 1/2" | | | | | | ML | 0,00 |
| | | | | | | ML | 0,00 |
| | | | | | | ML | 0,00 |
| | | | | | | **TOTAL PRESENTE ACTA:** | **0,00** |

| ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT: 890102018-1 | SOPORTE PRE-ACTA RECIBO DE ACTIVIDADES | MM-GI-DO-F-032 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA IV. LOTE 4 |
| **SUPERVISION:** | SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS |
| **CONTRATISTA:** | UNION TEMPORAL VIVIENDAS DIGNAS |
| **INTERVENTORIA:** | EDUBAR S.A. |

## MEMORIAS DE CALCULO

| **BARRIO** | EL PUEBLO | | | | | **POSTULANTE** | HECTOR AMAYA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **DIRECCIÓN** | K 10J 118 44 | | | | | **IDENTIFICACION** | 8669005 |
| **ITEM:** | **6.6** | | | | | SUMINISTRO Y MONTAJE DE ALIMENTADOR 2X10 1X12 AWG EN DUCTO EMT DE 3/4". INCLUYE | |
| LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES | | | CANT | VANOS | UNIDAD | TOTAL |
| | LONG (M) | ANCHO (M) | ALTURA (M) | | | | |
| ACOMETIDA 3/4" | 0,00 | | | | | ML | 0,00 |
| | | | | | | ML | 0,00 |
| | | | | | | ML | 0,00 |
| | | | | | | **TOTAL PRESENTE ACTA:** | **0,00** |
| **ITEM:** | **6.7** | | | | | SUMINISTRO Y MONTAJE DE SISTEMA PUESTA A TIERRA | |
| LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES | | | CANT | VANOS | UNIDAD | TOTAL |
| | LONG (M) | ANCHO (M) | ALTURA (M) | | | | |
| VIVIENDA | | | | 1,00 | | UND | 1,00 |
| | | | | | | **TOTAL PRESENTE ACTA:** | **1,00** |
| **ITEM:** | **6.8** | | | | | DESMANTELAMIENTO REDES EN MAL ESTADO EXISTENTES | |
| LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES | | | CANT | VANOS | UNIDAD | TOTAL |
| | LONG (M) | ANCHO (M) | ALTURA (M) | | | | |
| VIVIENDA | | | | 1,00 | | GL | 1,00 |
| | | | | | | **TOTAL PRESENTE ACTA:** | **1,00** |
| **ITEM:** | **6.9** | | | | | CERTIFICACIÓN RETIE | |
| LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES | | | CANT | VANOS | UNIDAD | TOTAL |
| | LONG (M) | ANCHO (M) | ALTURA (M) | | | | |
| CERTIFICADO RETIE | | | | 0,00 | | UND | 0,00 |
| | | | | | | **TOTAL PRESENTE ACTA:** | **0,00** |
| **CAPITULO 7 - SOCIALIZACION, PUBLICIDAD INSTITUCIONAL Y LEVANTAMIENTO DE LA VIVIENDAS** | | | | | | | |
| **ITEM:** | **7.1** | | | | | SOCIALIZACIÓN (CULTURA CIUDADANA, ACTAS DE VECINDAD) | |
| LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES | | | CANT | VANOS | UNIDAD | TOTAL |
| | LONG (M) | ANCHO (M) | ALTURA (M) | | | | |
| VIVIENDA | | | | 1,00 | | UND | 1,00 |
| | | | | | | **TOTAL PRESENTE ACTA:** | **1,00** |
| **ITEM:** | **7.2** | | | | | SEÑALIZACION Y PUBLICIDAD INSTITUCIONAL | |
| LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES | | | CANT | VANOS | UNIDAD | TOTAL |
| | LONG (M) | ANCHO (M) | ALTURA (M) | | | | |
| VIVIENDA | | | | 1,00 | | UND | 1,00 |
| | | | | | | **TOTAL PRESENTE ACTA:** | **1,00** |
| **ITEM:** | **7.3** | | | | | LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCION DE LA VIVIENDA | |
| LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES | | | CANT | VANOS | UNIDAD | TOTAL |
| | LONG (M) | ANCHO (M) | ALTURA (M) | | | | |
| VIVIENDA | | | | 1,00 | | UND | 1,00 |
| | | | | | | **TOTAL PRESENTE ACTA:** | **1,00** |
| **ITEM:** | **7.4** | | | | | ASEO GENERAL | |
| LOCALIZACIÓN | DIMENSIONES | | | CANT | VANOS | UNIDAD | TOTAL |
| | LONG (M) | ANCHO (M) | ALTURA (M) | | | | |
| SALA | 5,26 | 2,36 | | | | M2 | 12,40 |
| COCINA | 3,62 | 2,36 | | | | M2 | 8,54 |
| ALCOBA 3 | 2,37 | 3,70 | | | | M2 | 8,77 |
| BAÑO | 1,43 | 2,91 | | | | M2 | 4,16 |
| | | | | | | M2 | 0,00 |
| | | | | | | **TOTAL PRESENTE ACTA:** | **33,88** |

| ALCALDÍA DE BARRANQUILLA NIT 890102018-1 | DIAGNÓSTICO, LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCIÓN DE LA VIVIENDA | CÓDIGO: MM-GI-DO-F-029 |
|---|---|---|

| | |
|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA IV. MÓDULO IV |
| **SUPERVISIÓN:** | SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS |
| **CONTRATISTA:** | UNION TEMPORAL VIVIENDAS DIGNAS |
| **INTERVENTORÍA:** | EDUBAR S.A. |
| **LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:** | BARRANQUILLA - ATLÁNTICO |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **GEORREFERENCIACIÓN** | **X** | -74,842 | **Y** | 10,959 | |

**1. INFORMACION GENERAL DEL POSTULANTE**

**DIRECCIÓN:** K 10J 118 44 **BARRIO:** EL PUEBLO **FECHA DE VISITA** 27/10/2025

**NOMBRE:** HECTOR AMAYA

**N° C.C.** 8669005

**N° TELÉFONO** 3002927955 **CORREO ELECTRÓNICO:** DANIGAVI036@GMAIL.COM

**2. VERIFICACIÓN ESTRUCTURAL**

Marque con una X

| | SI | NO |
|---|---|---|
| 1. ¿Se encuentra la vivienda en un nivel superior a la via? | X | |
| 2. ¿Presenta la vivienda una altura minima de 2,20 metros de piso a techo? | X | |
| 3. ¿Se considera la vivienda estructuralmente estable? | X | |
| 4. ¿El estado de los muros es aceptable? (Sin grietas) | X | |
| 5. ¿Está la cocina dentro del area construida con materiales de construcción? | X | |
| 6. ¿Está el baño dentro del área construida con materiales de construcción? | X | |
| 7. ¿La vivienda colinda con arroyo? | | X |
| 8. ¿Está la vivienda construida con materiales de construcción? (Concreto, Acero, Mamposteria, aluminio entre otros) | X | |

**3. CALIFICACIÓN ENCUESTADOR**

Marque con una X

| | SI | NO |
|---|---|---|
| 1. La vivienda cumple con los requisitos necesarios del item n° 2. verificacion estructural? | X | |
| 2. La vivienda aplica para mejoramiento estructural? (adecuación de cubierta, levantamiento de muros nuevos, reforzamiento estructural, relleno de material seleccionado, etc) | | x |

**4. PISOS**

Marque con una X

| | SALA/COMEDOR | | HABITACIONES | | BAÑO | | COCINA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO |
| 1.CERAMICA | X | | X | | X | | X | |
| 2. BALDOSA CEMENTO | | | | | | | | |
| 3. MADERA TABLA | | | | | | | | |
| 4. CEMENTO | | | | | | | | |
| 5. CEMENTO ESMALTADO | | | | | | | | |
| 6. ALFOMBRA | | | | | | | | |
| 7. TIERRA COMPACTADA | | | | | | | | |
| 8. PIEDRA | | | | | | | | |
| 9. LADRILLO | | | | | | | | |
| 10. PLACAS DE CEMENTO | | | | | | | | |
| 11. OTRO | | | | | | | | |

12. ESPECIFIQUE: _____

**5. MUROS**

Marque con una X

| | SALA/COMEDOR | | HABITACIONES | | BAÑO | | COCINA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | SI | NO | SI | NO | SI | NO | SI | NO |
| 1. LADRILLO | | | | | | | | |
| 2. BLOQUE | X | | X | | X | | X | |
| 3. BLOQUE DE TIERRA | | | | | | | | |
| 4. BAHAREQUE | | | | | | | | |
| 5. PREFABRICADO | | | | | | | | |
| 6. CONCRETO REFORZADO | | | | | | | | |
| 7. BAHAREQUE MEJORADO | | | | | | | | |
| 8. ADOBE | | | | | | | | |
| 9. MADERA | | | | | | | | |
| 10. PLASTICO | | | | | | | | |
| 11. LAMINAS DE METAL | | | | | | | | |
| 12. POLISOMBRA | | | | | | | | |
| 13. ZINC | | | | | | | | |
| 14. CARTON | | | | | | | | |
| 15. OTRO | | | | | | | | |

16. ESPECIFIQUE: _____

## 6. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS

Marque con una X

| | BAÑO | | COCINA | |
|---|---|---|---|---|
| | SI | NO | SI | NO |
| 1.MATERIALES APROPIADOS | X | | X | |
| 2. FUGAS VISIBLES | | X | | X |
| 3. TIPO DE MATERIAL ENCONTRADO EN TUBERIAS | | | | |
| * PVC | X | | X | |
| *GRES | | | | |
| *CEMENTO | | | | |
| *GALVANIZADO | | | | |
| ***OTRO CUAL?**_____ | | | | |

## 7. COMPONENTE ELÉCTRICO

Marque con una X

| | SI | NO |
|---|---|---|
| 1. ¿La vivienda cuenta con caja de protecciones y breaker en buen estado? | X | |
| 2. ¿La vivienda cuenta con salidas de interruptores, tomas gfci, y tomas dobles en buen estado? | X | |
| 3. ¿La vivienda cuenta con iluminación en buen estado? | X | |
| 4. ¿La vivienda cuenta sistema puesta a tierra hasta el tablero de protecciones? | X | |
| 5. ¿Se evidencia cableado eléctrico a la vista? | X | |
| 6. ¿Se evidencia algún riesgo eléctrico? | | X |
| * cableado con el conductor expuesto | | |
| *tomas e interruptores fuera de sus cajas | | |
| *tablero de protecciones sin su tapa | | |
| *Cableado quemado o con algún tipo de punto caliente | | |

7. Consumo promedio de energía: _____ NIC: _____


## 8. COMPOSICIÓN FAMILIAR

| | |
|---|---|
| 1. ¿Cuántos adultos habitan en la vivienda? | 3 |
| 2. ¿Cuántos menores de edad habitan en la vivienda? | 0 |
| 3. ¿Alguno de los habitantes de la vivienda tiene alguna discapacidad o condición especial? ¿Cual? | 0 |

## 9. OBSERVACIONES

## 10. LEVANTAMIENTO Y PROPUESTA DE INTERVENCIÓN

### 1. LEVANTAMIENTO ARQUITECTÓNICO DE LA VIVIENDA (ver instructivo)




Descripción:

SALA: Pisos en apararente buen estado, muros con presencia d ehumedad en la parte baja. Muros pañetados y pintados.


COCINA: Ceramica de muros en buen estado, meson en mal estado, recomedable demoler, pisos en aparente buen estado, cuenta con lavaplatos..

ALCOBA 1: Pisos en buen estado, muros pañetados y pintados, no tiene puerta. ALCOBA 2: Pisos en regular estado, muros pañetados sin pintura, no tiene puerta. ALCOBA 3: Pisos en buen estado, muros pañetados y pintados con presencia de humeedad, tienen su puerta.

BAÑO: Pisos en mal estado, enchape de muros en buen estado, aparatos sanitarios desgastados, puerta con desgaste.

PATIO: Pisos en ceramiga gres esmaltada, espacio cubierta en lamina transparente.

**2.PROPUESTA DE INTERVENCIÓN ( ver instructivo)**




Descripción:

SALA: Demolicion de pisos, plantilla de pisos, ceramica de pisos + zocalos, resanes de humedad, estuco + pintura.

COCINA: NO se demuele enchape de salpicadero, Demolicion de meson cocina, demolicion de pisos, plantilla de pisos, ceramica de pisos + zocalos, construccion de meson, lavaplatos, estuco + pintura.

ALCOBA 3: Demolicion de pisos, plantilla de pisos, ceramica de pisos + zocalos, resanes de humedad, estuco + pintura. ALCOBA 2: Estuco + pintura, instalacion de puerta. ALCOBA 1: Instalacion de puerta.

BAÑO: Demolicion de pisos, plantilla de pisos, ceramica antideslizante, cambio aparatos sanitarios. NO se interviene enchape de muros.

PATIO: No se realiza intervencion del espacio.

VIVIENDA: Intervencion electrica total, aseo general.

**Instructivo:En el levantamiento arquitectonico de la vivienda se realizará el plano de planta de la vivienda actual y una breve descripción de lo encontrado en sitio. En la propuesta de intervención se realizará un plano de planta detallando la intervención que se realizará y se hará una descripción de la propuesta que se realizará en la vivienda.**

Al suministrar esta informacion, esta aceptando el tratamiento de sus datos, de acuerdo con la politica de tratamiento de datos personales de nuestra entidad, adoptada de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013

**11. FIRMAS**

**FIRMA DEL PROFESIONAL RESPONSABLE CONTRATISTA**

NOMBRE: JESUS NAVARRO NOGUERA

CARGO: RESIDENTE

MATRICULA PROFESIONAL: T.P. 08202 - 413530ATL

**FIRMA DEL POSTULANTE EN SEÑAL DE ACEPTACIÓN**

NOMBRE: Hector Amaya

CEDULA: 8669005


FECHA: 02/02/26

Fecha Aprobación: 06/05/2025

Versión: V1

| ALCALDÍA DE BARRANQUILLA<br>NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1 | RECIBO DE VIVIENDA | MM-GI-DO-F-031 |
|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO: | EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA IV. LOTE 4. | | | | |
| SUPERVISIÓN: | SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS | | | | |
| CONTRATISTA: | UNION TEMPORAL VIVIENDAS DIGNAS | | | | |
| INTERVENTORIA: | EDUBAR S.A. | | | | |
| POSTULANTE: | HECTOR AMAYA | | | CÉDULA | 8669005 |
| DIRECCIÓN: | K 10J 118 44 | BARRIO: | EL PUEBLO | | |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BARRANQUILLA - ATLÁNTICO | | | | |

| ESTADO INICIAL DE LA VIVIENDA | ACTIVIDAD FINALIZADA |
|---|---|
|  |  |
| ESTADO INICIAL DE LA VIVIENDA | ACTIVIDAD FINALIZADA |
|  |  |

RECIBE A SATISFACCIÓN:

| Firma: | Firma: | Firma: | Firma: |
|---|---|---|---|
| Nombre: HECTOR AMAYA | Nombre: JESUS NAVARRO NOGUERA - T.P. 08202 - 413530ATL | Nombre: DIANA MARCELA ROMERO SOLANO - MAT. PROF 54202-328198 NTS | Nombre: |
| Cédula: | CONTRATISTA | | DISTRITO |

Versión: V1
Fecha Aprobación: 07/05/2025

| ALCALDÍA DE BARRANQUILLA<br>NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 -1 | RECIBO DE VIVIENDA | MM-GI-DO-F-031 |
|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OBJETO DEL CONTRATO: | EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA IV. LOTE 4 | | | | |
| SUPERVISIÓN: | SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS | | | | |
| CONTRATISTA: | UNION TEMPORAL VIVIENDAS DIGNAS | | | | |
| INTERVENTORIA: | EDUBAR S.A. | | | | |
| POSTULANTE: | HECTOR AMAYA | | | CÉDULA | 8669005 |
| DIRECCIÓN: | K 10J 118 44 | BARRIO: | EL PUEBLO | | |
| LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: | BARRANQUILLA - ATLÁNTICO | | | | |


ESTADO INICIAL DE LA VIVIENDA




ACTIVIDAD FINALIZADA



ESTADO INICIAL DE LA VIVIENDA



ACTIVIDAD FINALIZADA



RECIBE A SATISFACCIÓN:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Firma: | Firma: | Firma: | Firma: |
| Nombre: HECTOR AMAYA | Nombre: JESUS NAVARRO NOGUERA - T.P. 08202 - 413530ATL | Nombre: DIANA MARCELA ROMERO SOLANO - MAT. PROF 54202-328198 NTS | Nombre: |
| Cédula: | CONTRATISTA | | DISTRITO |

Versión: V1
Fecha Aprobación: 07/05/2025

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 8 9 0 1 0 2 0 1 8 - 1

# RECIBO DE VIVIENDA

**MM-GI-DO-F-031**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA IV. LOTE 4. | | | | |
| **SUPERVISIÓN:** | SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS | | | | |
| **CONTRATISTA:** | UNION TEMPORAL VIVIENDAS DIGNAS | | | | |
| **INTERVENTORIA:** | EDUBAR S.A. | | | | |
| **POSTULANTE:** | HECTOR AMAYA | | | **CÉDULA** | 8669005 |
| **DIRECCIÓN:** | K 10J 118 44 | **BARRIO:** | EL PUEBLO | | |
| **LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO:** | BARRANQUILLA - ATLÁNTICO | | | | |

**ESTADO INICIAL DE LA VIVIENDA**



**ACTIVIDAD FINALIZADA**



**ESTADO INICIAL DE LA VIVIENDA**



**ACTIVIDAD FINALIZADA**



RECIBE A SATISFACCIÓN:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Firma:** Hector G. | **Firma:** | **Firma:** Diana Romero | **Firma:** Jarad Lozano |
| **Nombre:** HECTOR AMAYA | **Nombre:** JESUS NAVARRO NOGUERA - T.P. 08202 - 413530ATL | **Nombre:** DIANA MARCELA ROMERO SOLANO - MAT. PROF 54202-328198 NTS | **Nombre:** |
| **Cédula:** | CONTRATISTA | | DISTRITO |

Versión: V1
Fecha Aprobación: 07/05/2025

UNION TEMPORAL VIVIENDAS DIGNAS

ALCALDÍA DE **BARRANQUILLA**
NIT: 890102018-1

# ACTA SOCIAL DE VIVIENDA

**CÓDIGO: MM-GI-DO-F-028**

| ACTA No | 21 |
|---|---|

| | |
|---|---|
| CONTRATO DE OBRA | SA-007-2025 LOTE 4 |
| CONTRATO INTERVENTORIA | CD-12-2025-6889 |
| PROYECTO | EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA IV. LOTE 4 |

| Apertura | | | Cierre | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 02 | 02 | 26 | 27 | 02 | 26 |

## 1. REGISTRO FOTOGRAFICO DE FACHADAS (ver instructivo)



| Vivienda colindante | Vivienda beneficiada | Vivienda colindante |
|---|---|---|

**Descripción:** Fachada colindante derecha e izquierda muros en mampostería pañetado con acabado en pintura, cerramiento en metal

**Instructivo:** En el area de registro fotográfico de fachada se deben subir las fotos de las fachadas de las viviendas vecinas y la vivienda que se va a intervenir, se debe dejar una breve descripción del estado de las fachadas.

## 2. DATOS DEL PREDIO

Nombre del Responsable de la Unidad Social: Hector Amaya

Tenencia: Propietario ✓ Arrendatario ___ Poseedor ___ Otro Cual? ___

Nombre del Propietario Hector Amaya

Dirección K10J #18 44 Teléfono ✓ 3002927955

Long. del frente (mts) 6,1 mts Matrícula inmobiliaria No. ___

Cédula catastral ___ No. de pisos 2

**Servicios públicos**

| | SI | NO |
|---|---|---|
| 1. Agua | ✓ | |
| 2. Alcantarillado | ✓ | |
| 3. Energía | ✓ | |
| 4. Teléfono | | ✓ |
| 5. Gas | ✓ | |
| 6, Televisión cable | | ✓ |
| 7, Otros | | ✓ |

ÀREAS A INTERVENIR:
Sala
Cocina
Baño
Alcoba 1, 3, 2

Cuál? ___

**Tipo de predio**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Monumento Nacional | | 5. En construcción | |
| 2. Valor Arquitectónico | | 6. Sin edificar | |
| 3. Valor intermendio | | 7. Otro | |
| 4. Valor normal | ✓ | Cuál? ___ | |

**Uso actual**

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1. Residencial | ✓ | 5. Recreacional | |
| 2. Comercial | | 6. Baldío | |
| 3. Industrial | | 7. Otro | |
| 4. Institucional | | Cuál? ___ | |

**Accesos vehiculares**

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Garaje | SI | | NO | ✓ |
| Cuantos | | | | |
| El garaje se usa como comercio | SI | | NO | ✓ |

Al suministrar esta informacion, esta aceptando el tratamiento de sus datos, de acuerdo con la política de tratamiento de datos personales de nuestra entidad, adoptada de acuerdo con la Ley 1581 de 2012 y el Decreto Reglamentario 1377 de 2013

## 3. ESTADO DEL PREDIO ANTES DE INTERVENIR

| DESCRIPCION | CIMENTACION | | MUROS | | CERRAMIENTO | | CUBIERTA | | ESTRUCTURAS | | FACHADA | | ANDENES | | OTROS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Material | Concreto | | Mampostería | | rejas en hierro | | Fibrocemento | | Concreto | | Mampostería | | Concreto | | | |
| Grietas y fisuras | ✓ | Observaciones | | Observaciones | | Observaciones | | Observaciones | | Observaciones | | Observaciones | | Observaciones | | Observaciones |
| Humedades | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Hundimientos | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Desplazamientos | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Otros | | | | | | | | | | | | | | | | |

x Hector A.

Hector Amaya

8669005

Firma responsable unidad social | Nombre | C.C o Nit

Hector arraya.


## 4. OBSERVACIONES ADICIONALES

| PREDIO ANTES DE INTERVENIR (Ampliar la información del numeral 3) | PREDIO DESPUES DE LA INTERVENCIÓN (Diligenciarlo para el cierre del acta) |
|---|---|
| fachada = Muros en mampostera, pañetado con acabado en pintura, cerramiento en metal y cubierta en laminas de fibrocemento<br><br>Sala = muros en mampostena Pañetados con acabados en estuco y pintura, cubierta en laminas de fibrocemento, piso en ceramica con fisuras<br><br>Cocina = muros en mampostena Pañetados con acabados en estuco y pintura, revestimiento en ceramica en zona de salpicadero, cuenta con meson enchapado con gnetas, piso en ceramica fisurada, cubierta en laminas de fibrocemento<br><br>Baño = muros en mampostena Pañetados con revestimiento en ceramica, piso en ceramica agrietada Combo Sanitario deteriorado<br><br>Habitaciones = Posee 3 habitaciones con las mismas caracteristicas muros en mampostena pañetados con acabados en estuco y pintura, una de las habitaciones cuenta solo con panete, piso en ceramica deteriorada cielo raso en placas de poliestireno expandido deteriorado<br><br>Patio = muros en mampostena Pañetados con humedad, piso en ceramica con desprendimientos. | Se realiza cierre de acta de veracidad y se denomina que las siguientes areas no sufrieron afectaciones durante la ejecucion de la obra = fachada, alcobas 1 y 2, Patio<br><br>Sala = Estuco y Pintura de muros, demolicion, plantilla y ceramica de pisos, resanes de humedad.<br><br>Cocina = No se demuele enchape de salpicadero, demolicion de meson, demolicion de piso, plantilla de piso, ceramica de piso mas zocalos, construccion de meson, lava platos, estuco y pintura.<br><br>Alcoba 3: Demolicion de pisos, plantilla de pisos, ceramicas de pisos, mas zocalos, resanes de humedad, estuco y pintura.<br><br>Alcoba 2: Estuco y pintura e instalacion de puerta.<br><br>Alcoba 1: Instalacion de puertas.<br><br>Baño: Demolicion de piso, plantilla de piso, ceramica entrada, Planta, Combo de aparatos sanitarios, no se interviene enchape de muros. |

Hector C.  Hector Amaya  8669005

Firma responsable unidad social  Nombre  C.C o Nit

| 5. REGISTRO FOTOGRÁFICO O FÍLMICO | |
|---|---|
| **PISOS-PAREDES** | **PISOS-PAREDES** |
| **Antes** | **Después** |
|  |  |
| **TECHO** | **TECHO** |
| **Antes** | **Después** |
|  |  |

| 5. REGISTRO FOTOGRÁFICO O FÍLMICO | |
|---|---|
| ALCOBA 3<br>Antes | ALCOBA 3<br>Después |
|  |  |
| COCINA<br>Antes | COCINA<br>Después |
|  |  |

| 5. REGISTRO FOTOGRÁFICO O FÍLMICO | |
|---|---|
| HABITACION 1<br>Antes | HABITACION 1<br>Después |
|  |  |
| HABITACION 2<br>Antes | HABITACION 2<br>Después |
|  |  |

| 5. REGISTRO FOTOGRAFICO O FILMICO | |
|---|---|
| **BAÑO**<br>**Antes** | **BAÑO**<br>**Después** |
|  |  |
| **PATIO**<br>**Antes** | **PATIO**<br>**Después** |
|  |  |

## 6. FIRMAS ACTA DE APERTURA

Para constancia se firma el presente documento por los que en el intervinieron

Firma responsable unidad social: Hector A.

Nombre: Hector Amaya

C.C o Nit: 86.69005

Representante del contratista: [signature]

Nombre: Jesus Eduardo Navarro Noguera

Representante de la interventoría: Diana Romero

Nombre:

Testigo:

Nombre:

(Delegado alcaldía, Personería, JAC, Líder comunitario)

| OBSERVACIONES | |
|---|---|
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |
| | |

## 7. ACTA DE CIERRE

Yo Hector Amaya identificado (a) con la cédula de ciudadanía No K10J118 44 obrando en calidad de propietario (a) y/o representante del predio con nomenclatura K10J118 44 de la ciudad de BARRANQUILLA, hago las siguientes declaraciones:

Por medio del presente documento, en forma libre, en pleno uso de mis facultades mentales y sin limitaciones manifiesto que el inmueble no presenta afectaciones en sus estructura física a causa de las obras realizadas por UNIÒN TEMPORAL VIVIENDAS DIGNAS, firma constructura del proyecto.

Declaro desistir de interponer o iniciar ante la Autoridad competente u otra entidad, reclamaciones judiciales y extrajudiciales en contra del contratista UNIÒN TEMPORAL VIVIENDAS DIGNAS; Interventoría EDUBAR S.A. y la entidad contratante Alcaldia Distrital de Barrranquilla

Se firma el día 27 de Febrero de 2026

Hector A.

Firma responsable unidad social

Nombre Hector Amaya

C.C o Nit 86.69005

Testigo

Nombre

C.C o Nit

[signature]

Representante del contratista

Nombre: Jesus Eduardo Navarro Noguera

Diana Romero

Representante de la Interventoria

Nombre: Diana Marcela Romero Solano

Javier Ozuna

Representante del Distrito

Nombre:

Fecha Aprobación: 06/05/2025

Versión: V1

| UNION TEMPORAL VIVIENDAS DIGNAS | **ACTA DE REUNIÓN** | Formato | Acta Socialización |
|---|---|---|---|
| | | Versión | 1.0 |
| | | Fecha: | 14/01/2026 |

| | |
|---|---|
| **PROYECTO** | MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADO A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA LOTE____4____ |

| | Año | Mes | Día | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha** | 2026 | 02 | 02 | **Departamento** | ATLANTICO |
| **Lugar** | El Pueblo | | | **Municipio** | BARRANQUILLA |

| | Hora | Min | | Hora | Min |
|---|---|---|---|---|---|
| **Hora de inicio** | 10:00 | 9 m | **Hora de finalización** | 10:15 | 9 m |

| **TIPO DE REUNIÓN** | **TEMA** |
|---|---|
| Socialización | SOCIALIZACIÒN INDIVIDUAL DEL PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA |
| Otra/Cual? | |

| | |
|---|---|
| **OBJETIVO DE LA REUNIÓN** | Dar a conocer al beneficiario la propuesta y alcance del programa de mejoramiento de vivienda saludable. |
| **ORDEN DEL DÍA** | 1. Presentaciòn del equipo de trabajo; 2. Socializaciòn de la propuesta; 3. Levantamiento de acta de vecindad; 4. Aprobaciòn y toma de firmas; 5. Finalizaciòn de la reuniòn. |

**DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA**

Se realiza visita a la vivienda del beneficiario(a) Hector Amaya identificado(a) con la cédula de ciudadanía No. 8666005 quien reside en la dirección K10J 118 44 del barrio El Pueblo con el objetivo de dar a conocer el alcance de las áreas a intervenir, detalles del inicio de obra, junto con las recomendaciones pertinentes de los materiales y el uso de los mismos.

A continuación se realiza una descripción detallada de las actividades:

**SALA/COMEDOR**

En esta zona específica de la vivienda se han contemplado las siguientes actividades técnicas a ejecutar:

| | |
|---|---|
| Demolición de piso | ✓ |
| Suministro de plantilla | ✓ |
| Demolición de pañete | |
| Suministro de Pañete alt.max 2.40 m | |
| Acabados de muros con estuco | |
| Suministro de plantilla con acabado en enchape con sus respectivos zócalos | ✓ |
| Pintura | |
| No aplica / No se interviene esta área | |

**Observaciones:**

**PASILLO**

En esta zona específica de la vivienda se han contemplado las siguientes actividades técnicas a ejecutar:

| | | | |
|---|---|---|---|
| Demolición de piso | | | |
| Suministro de plantilla | | | |
| Acabado en enchape | | Zócalos | |
| Demolición de pañete | | Pintura | |
| Suministro de pañete | | No aplica / No se interviene esta área | |
| Acabados de muros con estuco | | | |

**Observaciones:**

| UNION TEMPORAL VIVIENDAS DIGNAS | **ACTA DE REUNIÓN** | Formato | Acta Socialización |
|---|---|---|---|
| | | Versión | 1.0 |
| | | Fecha: | 14/01/2026 |

## COCINA

En esta zona específica de la vivienda se han contemplado las siguientes actividades técnicas a ejecutar:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Demolición de piso | ✓ | | | | |
| Suministro de plantilla | ✓ | Construcción de muro | | Zócalos | ✓ |
| Suministro de pañete | | Demolición de muro | | Acabados de muros con estuco | ✓ |
| Levante de muro | | Suministro de lavaplatos | ✓ | Pintura | ✓ |
| Enchape cerámica piso | ✓ | Suministro de mesón | ✓ | Punto hidráulico 1/2" | |
| Enchape cerámica pared | | Punto sanitario 2" | | | |
| No aplica / No se interviene esta área | | | | | |

**Observaciones:**

## BAÑO

En esta zona específica de la vivienda se han contemplado las siguientes actividades técnicas a ejecutar:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Demolición de piso | ✓ | Suministro de plantilla | ✓ | Suministro de combo sanitario | ✓ |
| Piso antideslizante | ✓ | Suministro de pañete | | Punto sanitario 2" | |
| Suministro de espejo | | Puerta | | Punto sanitario 4" | |
| Enchape cerámica pared (Alt. Máx. 1.80 m) | | Acabados de muros con estuco | | Punto hidráulico 1/2" | |
| Pintura | | Barra de apoyo para persona movilidad reducida | | No aplica / No se interviene esta área | |

**Observaciones:**

## ALCOBA No. 1

En esta zona específica de la vivienda se han contemplado las siguientes actividades técnicas a ejecutar:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Demolición de piso | | Enchape de piso | | Pintura | |
| Zócalos | | Estuco | | Instalación eléctrica | |
| Suministro de plantilla | | Intervención solo en instalación eléctrica | | No aplica / No se interviene esta área | |

**Observaciones:** Instalación de puerta

## ALCOBA No. 2

En esta zona específica de la vivienda se han contemplado las siguientes actividades técnicas a ejecutar:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Demolición de piso | | Enchape de piso | | Pintura | ✓ |
| Zócalos | | Estuco | ✓ | Instalación eléctrica | |
| Suministro de plantilla | | Intervención solo en instalación eléctrica | | No aplica / No se interviene esta área | |

**Observaciones:** Instalación de puerta

## ALCOBA No. 3

En esta zona específica de la vivienda se han contemplado las siguientes actividades técnicas a ejecutar:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Demolición de piso | ✓ | Enchape de piso | ✓ | Pintura | ✓ |
| Zócalos | ✓ | Estuco | ✓ | Instalación eléctrica | |
| Suministro de plantilla | ✓ | Intervención solo en instalación eléctrica | | No aplica / No se interviene esta área | |

**Observaciones:**

| UNION TEMPORAL VIVIENDAS DIGNAS | ACTA DE REUNIÓN | Formato | Acta Socialización |
|---|---|---|---|
| | | Versión | 1.0 |
| | | Fecha: | 14/01/2026 |

**INSTALACIONES ELÉCTRICAS**

En esta capítulo se han contemplado las siguientes actividades técnicas a ejecutar:

| | |
|---|---|
| Instalación de punto de tomacorriente GFCI | ✓ |
| Instalación de punto de tomacorriente doble | ✓ |
| Instalación de punto de luminaria | ✓ |
| Cambio de tablero eléctrico | ✓ |
| Montaje sistema puesta a tierra | ✓ |
| Certificación RETIE | |

No aplica / No se interviene este componente

**Observaciones:**

**CONTINUACIÓN DEL DESARROLLO DEL ORDEN DEL DÍA**

| UNION TEMPORAL VIVIENDAS DIGNAS | **ACTA DE REUNIÓN** | Formato | Acta Socialización |
|---|---|---|---|
| | | Versión | 1.0 |
| | | Fecha: | 14/01/2026 |

**NOTA:** LAS INTERVENCIONES ESTÁN SUJETAS A CAMBIOS SEGÚN EL CRITERIO TÉCNICO Y ELÉCTRICO.

*Luego de brindar las explicaciones pertinentes y detallar el alcance del mejoramiento a realizar en la vivienda, el(la) beneficiario(a) procede a firmar el presente documento, manifestando su conformidad y comprensión respecto a las áreas a intervenir.*

*Los delegados y funcionarios asistentes firman en calidad de garantes del proceso.*

*Se recuerda al(la) beneficiario(a) que todas las actividades objeto del mejoramiento serán entregadas debidamente terminadas. En cuanto a los materiales, estos son propiedad del contratista, quien podrá disponer de los sobrantes y retirarlos una vez finalizada la ejecución de las obras, o antes, de acuerdo con el alcance de ejecución de la propuesta.*

**COMPROMISOS PACTADOS**

| COMPROMISO | RESPONSABLE | FECHA |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

**NOMBRE DE QUIENE S VALIDAN LA REUNIÓN**

| Nombres y Apellidos | Cargo/Ocupación | Entidad | Firma |
|---|---|---|---|
| Aura Gil | t. Social | Alcaldia | Aura Gil |
| Hector Amaya | Beneficiario | El pueblito | Hector C. B |
| Jesus Navarro | Desidente | UTVD | Jesus Navarro |
| Alejandra Garman | Social | UTVD | Alejandra Gr |
| Angel Arango | P Social | Edubo | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

***Nota:*** *Anexar registro de asistencia a la reunión, registro fotográfico de la actividad y copia de los documentos que soporten las reuniones realizadas (presentaciones, documentos, etc.)*

EDUBAR

UNION TEMPORAL VIVIENDAS DIGNAS

# BITÁCORA DE OBRA

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBJETO** | EJECUTAR EL PROGRAMA DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ENFOCADOS A MEJORAR LAS CONDICIONES DE DIGNIDAD Y CALIDAD DE LA VIVIENDA DE LA POBLACIÓN VULNERABLE EN DIFERENTES LOCALIDADES DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA, ETAPA IV. LOTE 4 | | | **CONTRATO** | SA-007-2025 LOTE 4 |
| **CONTRATISTA** | UNION TEMPORAL VIVIENDAS DIGNAS | | **INTERVENTORÍA** | EDUBAR S.A. | |
| **BARRIO** | EL PUEBLO | **DIRECCIÓN** K 10J 118 44 | **POSTULANTE** | HECTOR AMAYA | **CASA No.** 75 |

| FECHA | LOCALIZACIÓN | ACTIVIDAD | OBSERVACIONES | RESPONSABLE | FECHA DE SEGUIMIENTO DD/MM/AAAA | SEGUIMIENTO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2/02/2026 | GENERAL | APERTURA DE VIVIENDA | SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD | JESUS NAVARRO | | |
| 2/02/2026 | SALA/ COCINA/ HALL | DEMOLICION DE PISO | SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD | JESUS NAVARRO | | |
| 3/02/2026 | ALCOBA 1 | DEMOLICION DE PISO | SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD | JESUS NAVARRO | | |
| 3/02/2026 | BAÑO | DEMOLICION DE PISO | SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD | JESUS NAVARRO | | |
| 4/02/2026 | BAÑO | DESMONTE APARATOS SANITARIOS | SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD | JESUS NAVARRO | | |
| 4/02/2026 | BAÑO/COCINA | INSTALACIONES HIDROSANITARIAS | SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD | JESUS NAVARRO | | |
| 5/02/2026 | COCINA | DESMONTE DE LAVAPLATOS | SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD | JESUS NAVARRO | | |
| 5/02/2026 | COCINA | DEMOLICION DE MESON | SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD | JESUS NAVARRO | | |
| 6/02/2026 | COCINA | LEVANTE DE MURO | SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD | JESUS NAVARRO | | |
| 6/02/2026 | SALA/ COCINA | PAÑETE SOBRE MURO | SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD | JESUS NAVARRO | | |
| 7/02/2026 | COCINA | MESON EN CONCRETO FUNDIDO | SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD | JESUS NAVARRO | | |
| 9/02/2026 | SALA/ COCINA/ HALL | PLANTILLA EN CONCRETO | SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD | JESUS NAVARRO | | |
| 9/02/2026 | ALCOBA 1 | PLANTILLA EN CONCRETO | SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD | JESUS NAVARRO | | |
| 10/02/2026 | BAÑO | PLANTILLA EN CONCRETO | SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD | JESUS NAVARRO | | |
| 10/02/2026 | COCINA | ENCHAPE EN MESON/ SALPICADERO | SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD | JESUS NAVARRO | | |
| 11/02/2026 | SALA/ COCINA/ HALL | ENCHAPE DE PISO + ZOCALOS/ BOQUILLA | SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD | JESUS NAVARRO | | |
| 11/02/2026 | ALCOBA 1 | ENCHAPE DE PISO + ZOCALOS/ BOQUILLA | SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD | JESUS NAVARRO | | |
| 12/02/2026 | BAÑO | ENCHAPE DE PISO ANTIDESLIZANTE/ BOQUILLA | SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD | JESUS NAVARRO | | |
| 12/02/2026 | BAÑO | ENCHAPE SOBRE MURO / BOQUILLA | SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD | JESUS NAVARRO | | |
| 13/02/2026 | COCINA | INSTALACION DE LAVAPLATOS | SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD | JESUS NAVARRO | | |
| 13/02/2026 | BAÑO | INSTALACION DE COMBO SANITARIO | SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD | JESUS NAVARRO | | |
| 14/02/2026 | SALA/ COCINA/ HALL | ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA | SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD | JESUS NAVARRO | | |
| 14/02/2026 | ALCOBA 1 | ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA | SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD | JESUS NAVARRO | | |
| 16/02/2026 | BAÑO | ACABADOS DE ESTUCO + PINTURA | SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD | JESUS NAVARRO | | |
| 16/02/2026 | BAÑO | INSTALACION DE ESPEJO | SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD | JESUS NAVARRO | | |
| 17/02/2026 | BAÑO | INSTALACION DE PUERTA | SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD | JESUS NAVARRO | | |
| 17/02/2026 | BAÑO | SELLO PUERTA | SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD | JESUS NAVARRO | | |
| 18/02/2026 | GENERAL | INSTALACIONES ELECTRICAS | SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD | JESUS NAVARRO | | |
| 19/02/2026 | GENERAL | INSTALACIONES ELECTRICAS | SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD | JESUS NAVARRO | | |
| 20/02/2026 | GENERAL | ASEO GENERAL/ RETIRO DE ESCOMBROS "RCD" | SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD | JESUS NAVARRO | | |
| 27/02/2026 | GENERAL | CIERRE DE VIVIENDA | SE REALIZÓ LA ACTIVIDAD | JESUS NAVARRO | | |

| CONTRATISTA | | INTERVENTORÍA | |
|---|---|---|---|
| **NOMBRE** | JESUS NAVARRO NOGUERA | **NOMBRE** | |
| **CARGO** | RESIDENTE DE OBRA | **CARGO** | RESIDENTE DE OBRA |
| **No. TARJETA PROFESIONAL** | 08202-413530ATL | **No. TARJETA PROFESIONAL** | |