AGENCIA PARA LA INFRAESTRUCTURA DEL META
NIT. 900220547-5

HOJA CONTROL DOCUMENTAL

131-GDC-FR-001-V04
09/09/2024

SERIE:	120-10
SUBSERIE:	120-10-04
No. CARPETA:	606
DESCRIPCIÓN CARPETA:	**CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA** MEJORAMIENTO DE LOS CORREDORES VIALES PARA LA CONEXIÓN PACÍFICO – ORINOQUÍA – VÍA URIBE – CRUCE VERSALLES – PAPAMENE – ALTO DE LAS CRUCES EN EL MUNICIPIO DE LA URIBE DEPARTAMENTO DEL META' **CONTRATO N° 779 22 PY 031-22 INF N°36 PARC N°14 C10-20 C608**

ITEM	DESCRIPCIÓN TIPO DOCUMENTAL	FOLIOS
20.	Informe componente seguridad y salud en el trabajo	118223-118414

Fecha de Elaboración:		Nombre del Archivo en el SIGA	779 22 PY 031-22 INF N°36 PARC N°14 C10-20 C608

Firma	Firma
Nombre: FERNANDO VERA BARRERA	Nombre: DAGOBERTO CABRALES CONTRERAS
Cargo: DIRECTOR DE OBRA	Cargo: DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Calle 15 No. 40 -01 Lobby 1 - Piso 8
CC Primavera Urbana-Villavicencio
contactenos@aim-meta.gov.co
https://aim-meta.gov.co

MEYAN S.A

MEYAN S.A.

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN

Nº 73422

CODIGO: FOR-CM-03
REVISION: 1
FECHA: 18-02-2016
PAGINA: 1 DE 1

OBRA: CONSORCIO CVCO. | CENTRO DE COSTO | DIA: 26 | MES: 03 | AÑO: 2026 | RECIBO

EQUIPO: VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC CA 250 D/04

HORÓMETRO	HORAS	KILOMETROS	TIEMPO OPERADOR		HORAS NO TRABAJADAS	NUMERO DE VIAJES
INICIAL	2153		HORA INICIAL	6,00 A.M.		
FINAL	2158		HORA FINAL	6:00 P.M.		
TOTAL	H/M = 5,0	KM	TOTAL HORAS			

OBSERVACIONES: COMPACTANDO HOTERIAS, BRILLADO VIA PERIMENTAL. BORDANTE AGUA CLORO. BUENO ESTADO

REALIZO MANT. PREVENTIVO: SI ✓ NO

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	HOR/KM	CANT./GALONES	FILTROS	REFERENCIA	HOR/KM	CANTIDAD
GASOLINA			AIRE			
A.C.P.M.	2153.	15,0 GLS.	COMBUSTIBLE			
ACEITE MOTOR			ACEITE			
ACEITE HIDRAULICO			TRAMPAS			
ACEITE TRASMISION			HIDRAULICO			
GRASA (Lb)			OTROS CUAL?			

DESCRIPCION DEL DAÑO: AVERIA. BENDIDO SOLDADURA, LLANTAS LISAS, HUMEDAD RETENEDOR SECUENCIAL. GOTEO BOMBA HIDRAULICO, FALTA CAMBIO DE FILTROS y GOTEO BOMBA DE COMBUSTIBLE, EL BOMBIN, NO LUCES NO PITO

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS

NOMBRE DEL MECANICO A CARGO DE LA CORRECCION

ORDEN DE TRABAJO N.

REPUESTOS CAMBIADOS O ARREGLADOS

REPARACION ELECTRICA		REPARACION MECANICA		LATONERIA Y PINTURA	
CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO: UBICACION ACTUAL | NUEVA UBICACION

OPERADOR | SUPERVISOR

118223

MEYAN S.A

MEYAN S.A.

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN

Nº 73423

CODIGO: FOR.CM-03
REVISIÓN: 1
FECHA: 10-02-2014
PÁGINA: 1 DE 1

OBRA: CONSORCIO CVCO — CENTRO DE COSTO — DIA: 27 — MES: 03 — AÑO: 2026 — RECIBO

EQUIPO: VIBROCOMPACTADOR DYNAPAC CA 250 #4

HORÓMETRO	HORAS	KILOMETROS	TIEMPO OPERACIÓN	HORAS NO TRABAJADAS	NUMERO DE VIAJES
INICIAL	2158.		HORA INICIAL 6:00 Am		
FINAL	2163		HORA FINAL 6:00 PM		
TOTAL /KM	H/M = 5,0		TOTAL HORAS		

OBSERVACIONES: COMPACTANDO MATERIAL BRILLADO VIA PAPAYENE BORINQUI BUEN DIA BUENOS DIAS

REALIZO MANT. PREVENTIVO: SI / NO

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	HOR/KM	CANT./GALONES	FILTROS	REFERENCIA	HOR./KM	CANTIDAD
GASOLINA			AIRE			
A.C.P.M.	2160	7,0 G/L.	COMBUSTIBLE			
ACEITE MOTOR			ACEITE			
ACEITE HIDRAULICO			TRAMPAS			
ACEITE TRASMISIÓN			HIDRAULICO			
GRASA (Lb)			OTROS CUAL?			

DESCRIPCION DEL DAÑO: BRONCO BOMBA, PASADO CAMBIO DE FILTROS, GOTEO BOMBA HIDRAULICA MOTOR DERECHO, MANGUERA COMPRESOR SIGUENAL, LLANTAS LISAS, NO PITO, NO LUCES NO ENCENDIO, PASADO CAMBIO DE FILTROS

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS

NOMBRE DEL MECANICO A CARGO DE LA CORRECCION

ORDEN DE TRABAJO N.

REPUESTOS CAMBIADOS O ARREGLADOS

REPARACION ELECTRICA		REPARACION MECANICA		LATONERIA Y PINTURA	
CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO — UBICACION ACTUAL — NUEVA UBICACION

OPERADOR — SUPERVISOR

118224

MEYAN S.A

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN

Nº 73424

CODIGO: POR-CM-03
REVISIÓN: 1
FECHA: 10-02-2016
PÁGINA: 1 DE 1

MEYAN S.A.

OBRA	CONSORCIO CVCO	CENTRO DE COSTO		DIA	MES	AÑO
EQUIPO	VIBROCOMPACTADOR	DYNAPAC CA 250 #04		28	03	2026

HORÓMETRO	HORAS	KILÓMETROS	TIEMPO OPERADOR	HORAS NO TRABAJADAS	NUMERO DE VIAJES
INICIAL	2163		HORA INICIAL 6:00 AM.		
FINAL	2166.		HORA FINAL 1:30 PM		
TOTAL KM	H/M = 3,0.		TOTAL HORAS		

RECIBO

OBSERVACIONES: COMPACTANDO MATERIAL ARCILLOSO. VIA A PAPAYENA. BARIDOTE AGUACHARO BUENOS AIRES.

REALIZO MANT. PREVENTIVO: SI ✓ NO

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	HOR/KM	CANT. GALONES
GASOLINA		
A.C.P.M.		
ACEITE MOTOR		
ACEITE HIDRAULICO		
ACEITE TRASMISIÓN		
GRASA (Lb)		

FILTROS	REFERENCIA	HOR/KM	CANTIDAD
AIRE			
COMBUSTIBLE			
ACEITE			
TRAMPAS			
HIDRAULICO			
OTROS CUAL?			

DESCRIPCION DEL DAÑO: DEPOSITO DEL RODILLO CHATARRA LA SOLDADURA, GOTEO DE DIRECCIÓN EMPAQUETADURA GOTEANDO, FUGA BOMBA HIDRAULICO, FUGA BOMBA DE TRANSMISIÓN, GOTEO RETENEDOR DE SEGUROS, LLANTAS LISAS, NO LUCES, NO PITOS, FALLAS ELECTRICAS

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS

NOMBRE DEL MECANICO A CARGO DE LA CORRECCION

ORDEN DE TRABAJO N.

REPUESTOS CAMBIADOS O ARREGLADOS

REPARACION ELECTRICA		REPARACION MECANICA		LATONERIA Y PINTURA	
CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	1	1	1	1	1

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO: UBICACION ACTUAL: NUEVA UBICACION:

OPERADOR

SUPERVISOR

118225

MEYAN S.A

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN Nº 73155

CODIGO: FOR-CM-03
REVISION: 1
FECHA: 10-02-2016
PAGINA: 1 DE 1

MEYAN S.A.

OBRA	CUCO - Cribe	CENTRO DE COSTO	DIA	MES	AÑO	RECIBO
EQUIPO	Bomba - ATA-PC-307- DG		02	02	26	
HORÓMETRO	HORAS	KILOMETROS	TIEMPO OPERADOR	HORAS NO TRABAJADAS	NUMERO DE VIAJES	
INICIAL	No sube		HORA INICIAL 7 Am			
FINAL			HORA FINAL 4 Pm			
DIF. HR/KM			TOTAL HORAS			

OBSERVACIONES: Corriendo bomba al Km 3+700+45

REALIZO MANT. PREVENTIVO: NO

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	HOR/KM	CANT./GALONES
GASOLINA		
A.C.P.M.		
CDTE MOTOR		
CDTE HIDRAULICO		
CDTE TRANSMISION		
GRASA (Lb)		

FILTROS	REFERENCIA	HOR/KM	CANTIDAD
AIRE			
COMBUSTIBLE			
ACEITE			
TRAMPAS			
HIDRAULICO			
OTROS CUAL?			

DESCRIPCION DEL DAÑO: No tiene Horometro, Fugas Hidraulicos le Pasa agua a la Hidrolabadora. No hay Empaque para los Ganchos. Linterna Cadena - bateria. Presenta unos Fallos al Inflar el Concreto.

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS:

NOMBRE DEL MECANICO A CARGO DE LA CORRECCION:

ORDEN DE TRABAJO Nº:

REPUESTOS CAMBIADOS O ARREGLADOS

REPARACION ELECTRICA		REPARACION MECANICA		LATONERIA Y PINTURA	
CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION

REPLAZAMIENTO DE EQUIPO: UBICACION ACTUAL: NUEVA UBICACION:

OPERADOR: Holman lopez SUPERVISOR:

118226

MEYAN S.A

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN Nº 73156

CODIGO: FOR-DM-03
REVISIÓN: 1
FECHA: 19-02-2016
PAGINA: 1 DE 1

OBRA	Cuco - Uribe	CENTRO DE COSTO		DIA	MES	AÑO
EQUIPO	Bomba-CIEC-PC-307-D6			03	03	2026

RECIBO

HORÓMETRO	HORAS	KILOMETROS	TIEMPO OPERADOR	HORAS NO TRABAJADAS
INICIAL	No sube		HORA INICIAL 7 AM	
FINAL			HORA FINAL 4 PM	
TOTA. #/KM			TOTAL HORAS	

NUMERO DE VIAJES

OBSERVACIONES: Bombeo - 18.6 m³ Box Culver K37+44 maestro dejaronó.

REALIZO MANT. PREVENTIVO

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	HOR/KM	CANT /GALONES
GASOLINA		
A.C.P.M		
ACEITE MOTOR		
ACEITE HIDRAULICO		
ACEITE TRASMISION		
GRASA (LB)		

FILTROS	REFERENCIA	HOR/KM	CANTIDAD
AIRE			
COMBUSTIBLE			
ACEITE			
TRAMPAS			
HIDRAULICO			
OTROS.CUAL?			

DESCRIPCION DEL DAÑO: NO Sube el ciometro. Fuga de agua en el aceite Hidraulico de la retroexcavadora, No tiene empaques para los tornillos Linterna, cadena, bateria, mantenimiento ala-Bombacieca-PC-307-D6

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS:

NOMBRE DEL MECANICO A CARGO DE LA CORRECCION

ORDEN DE TRABAJO N.

REPUESTOS CAMBIADOS O ARREGLADOS

REPARACION ELECTRICA		REPARACION MECANICA		LATONERIA Y PINTURA	
CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO: UBICACION ACTUAL: NUEVA UBICACIÓN:

OPERADOR Holman Lopez

SUPERVISOR

118227

MEYAN S.A

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN Nº 73157

CODIGO: FOR-CM-03
REVISION: 1
FECHA: 10-02-2016
PAGINA: 1 DE 1

OBRA	CUCO - UPBE	CENTRO DE COSTO	DIA	MES	AÑO	RECIBO
EQUIPO	Bomba-Ufo-PC-307-D6		04	03	2026	

ODOMETRO	HORAS	KILOMETROS	TIEMPO OPERADOR	HORAS NO TRABAJADAS	NUMERO DE VIAJES
INICIAL	No sirbe		HORA INICIAL 7 AM		
FINAL			HORA FINAL 4 PM		
TOTAL H. M			TOTAL HORAS		

OBSERVACIONES: Bombeo - Boxculver 15.5 modulo (L) nuevo (8) K 27900 - maestro Carlos Cardozo -

REALIZO MANT. PREVENTIVO

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	HOR/KM	CANT /GALONES	FILTROS	REFERENCIA	HOR/KM	CANTIDAD
GASOLINA			AIRE			
A.C.P.M.			COMBUSTIBLE			
ACEITE MOTOR			ACEITE			
ACEITE HIDRAULICO			TRAMPAS			
ACEITE TRANSMISION			HIDRAULICO			
GRASA (Lb)			OTROS CUAL?			

DESCRIPCION DEL DAÑO: No sirbe el Horometro - le Poza agua al aceite hidraulico - al la hidrolabadora - la maquina se encuentra con golpes se necesita mantenimiento - una linterna - cadena - Garrucha para los Gatos . Etc.

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS:

NOMBRE DEL MECANICO A CARGO DE LA CORRECCION

ORDEN DE TRABAJO N.

REPUESTOS CAMBIADOS O ARREGLADOS

REPARACION ELECTRICA		REPARACION MECANICA		LATONERIA Y PINTURA	
CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO: UBICACION ACTUAL NUEVA UBICACION

OPERADOR Holman Lopez SUPERVISOR

118228

MEYAN S.A.

MEYAN S.A

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN Nº 73158

CODIGO: FOR-CM-03
REVISIÓN: 1
FECHA: 10-02-2016
PAGINA: 1 DE 1

RECIBO

OBRA: CXC - Urabá
CENTRO DE COSTO:
DIA: 5 x 6 MES: 03 AÑO: 2026
EQUIPO: Bomba - Cemu - PC-307-06

HORÓMETRO	HORAS	KILOMETROS	TIEMPO OPERACION	HORAS NO TRABAJADAS	NUMERO DE VIAJES
INICIAL	No sirve		HORA INICIAL 7 AM		
FINAL			HORA FINAL 4 PM		
TOTAL KM			TOTAL HORAS		

OBSERVACIONES: Disponible 5,6 En Obra K21+900

REALIZO MANT. PREVENTIVO

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	HOR/KM	CANT /GALONES	FILTROS	REFERENCIA	HOR/KM	CANTIDAD
GASOLINA			AIRE			
A.C.P.M			COMBUSTIBLE			
ACEITE MOTOR			ACEITE			
ACEITE HIDRAULICO			TRAMPAS			
ACEITE TRASMISION			HIDRAULICO			
GRASA (Lb)			OTROS CUAL?			

DESCRIPCION DEL DAÑO: No Sube el Horometro - Fuga Hidraulica sale pasa el aceite a la Protectora - Falta Conectores para los Gancho - una Listera Rodera - valeria - la Bomba Requiere mantenimiento Rapidamente.

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS:

NOMBRE DEL MECANICO A CARGO DE LA CORRECCION:

ORDEN DE TRABAJO N.

REPUESTOS CAMBIADOS O ARREGLADOS

REPARACION ELECTRICA		REPARACION MECANICA		LATONERIA Y PINTURA	
CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO: UBICACION ACTUAL: NUEVA UBICACION:

OPERADOR: Holman Lopez SUPERVISOR:

118279.

MEYAN S.A.

MEYAN S.A

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN

CODIGO: FOR-CM-80
REVISIÓN: 1
FECHA: 10-02-2016
PÁGINA: 1 DE 1

Nº 73159

OBRA	CVCA - Uribe	CENTRO DE COSTO	DIA	MES	AÑO
EQUIPO	Bomba - CIE-PC-307 - 06		7	03	2026

RECIBO

HORÓMETRO	HORAS	KILOMETROS	TIEMPO OPERADOR	HORAS NO TRABAJADAS	NUMERO DE VIAJES
INICIAL	No Sirve		HORA INICIAL 7 AM		
FINAL			HORA FINAL 4 PM		
TOTAL			TOTAL HORAS		

OBSERVACIONES: Bombeo - 16 m³ bastago - Isaverda K 21900 maestro - Carlos Cardos -

REALIZO MANT. PREVENTIVO: NO

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	HOR/KM	CANT /GALONES
GASOLINA		
A.C.P.M		
ACEITE MOTOR		
ACEITE HIDRAULICO		
ACEITE TRASMISION		
GRASA (Lb)		

FILTROS	REFERENCIA	HOR/KM	CANTIDAD
AIRE			
COMBUSTIBLE			
ACEITE			
TRAMPAS			
HIDRAULICO			
OTROS CUAL?			

DESCRIPCION DEL DAÑO: NO sirve Horometro - fugas de aceite Cople pega el aceite Drenaje - en la Bomba - una linterna una Cadena Bombas Mal funcionando la orden de Desarrolla en Papeles para los

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS:

NOMBRE DEL MECANICO A CARGO DE LA CORRECCION

ORDEN DE TRABAJO N.

REPUESTOS CAMBIADOS O ARREGLADOS

REPARACION ELECTRICA		REPARACION MECANICA		LATONERIA Y PINTURA	
CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO: UBICACION ACTUAL: NUEVA UBICACION:

OPERADOR: Holman Lopez

SUPERVISOR

118230

MEYAN S.A.

MEYAN S.A

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN Nº 73160

CODIGO: FOR-CM-03
REVISIÓN: 1
FECHA: 10-02-2016
PAGINA: 1 DE 1

OBRA: Cuco - Uribe	CENTRO DE COSTO	DIA: 8, 9, 10	MES	AÑO	RECIBO
EQUIPO: Bomba - CITA - PC - 307 - 06					

HORÓMETRO	HORAS	KILOMETROS	TIEMPO OPERADOR	HORAS NO TRABAJADAS	NUMERO DE VIAJES
INICIAL	No sirve		HORA INICIAL: 7 AM		
FINAL			HORA FINAL: 4 PM		
TOTAL H/KM			TOTAL HORAS		

OBSERVACIONES: No Disponible en obra se encuentra en el AZ1900

REALIZO MANT. PREVENTIVO

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	HOR/KM	CANT /GALONES	FILTROS	REFERENCIA	HOR/KM	CANTIDAD
GASOLINA			AIRE			
A.C.P.M			COMBUSTIBLE			
ACEITE MOTOR			ACEITE			
ACEITE HIDRAULICO			TRAMPAS			
ACEITE TRASMISION			HIDRAULICO			
GRASA (Lb)			OTROS CUAL?			

DESCRIPCION DEL DAÑO: No sirve el cronometro fuga en la Hidrolavadora Dele poca al guaya ala Cesta Hidraulica - ganchos ~~pero~~ no tiene empaques cna Linterna - cuna Cadena mantenimiento ala Bomba - CITA - PC-307

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS:

NOMBRE DEL MECANICO A CARGO DE LA CORRECCION

ORDEN DE TRABAJO N.

REPUESTOS CAMBIADOS O ARREGLADOS

REPARACION ELECTRICA		REPARACION MECANICA		LATONERIA Y PINTURA	
CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO: UBICACION ACTUAL: NUEVA UBICACIÓN:

OPERADOR: Holman Lopez SUPERVISOR:

118231

MEYAN S.A

CODIGO: FOR-CM-05
REVISIÓN: 1
FECHA: 18-02-2014
PAGINA: 1 DE 1

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN

Nº 73161

OBRA	Cuco - Uribe	CENTRO DE COSTO	DIA	MES	AÑO	RECIBO
EQUIPO	Bomba - CIFA-PC		13	03	2026	

HORÓMETRO	HORAS	KILOMETROS	TIEMPO OPERADOR	HORAS NO TRABAJADAS	NUMERO DE VIAJES
INICIAL	No Sirbe		HORA INICIAL 7 - Am		
FINAL			HORA FINAL 4 - Pm		
TOTAL ...R/KM			TOTAL HORAS		

OBSERVACIONES: Bombeo - 32 M³ Cubeos - box Culver 5x4 K13+744 - maestro bejarano.

REALIZO MANT. PREVENTIVO: S / NO

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	HOR/KM	CANT./GALONES	FILTROS	REFERENCIA	HOR/KM	CANTIDAD
GASOLINA			AIRE			
A.C.P.M.			COMBUSTIBLE			
ACEITE MOTOR			ACEITE			
ACEITE HIDRAULICO			TRAMPAS			
ACEITE TRASMISION			HIDRAULICO			
GRASA (Lb)			OTROS CUAL?			

DESCRIPCION DEL DAÑO: No Sirbe el oromeltro, Fugas Hidraulicos - le toca cambio al aceite alos Hidro labadora - mantenimiento alas Bombas CIFA - Cambio de para los ganchos - linterna - Cadena -

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS:

NOMBRE DEL MECANICO A CARGO DE LA CORRECCION:

ORDEN DE TRABAJO N.:

REPUESTOS CAMBIADOS O ARREGLADOS

REPARACION ELECTRICA		REPARACION MECANICA		LATONERIA Y PINTURA	
IDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO: UBICACION ACTUAL: NUEVA UBICACIÓN:

OPERADOR: Edwin López SUPERVISOR:

118232

MEYAN S.A.

MEYAN S.A

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN Nº 73162

CODIGO: FOR-CM-03
REVISION: 1
FECHA: 10-02-2016
PÁGINA: 1 DE 1

OBRA	CUCO - Uribe	CENTRO DE COSTO		DIA	MES	AÑO
EQUIPO	Bomba - CAT - PC - 307 - D6			14	15.	

HORÓMETRO	HORAS	KILOMETROS	TIEMPO OPERADOR	HORAS NO TRABAJADAS	NUMERO DE VIAJES
INICIAL	No Sirbe		HORA INICIAL 7 AM		
FINAL			HORA FINAL 4 PM		
TOTAL	KM		TOTAL HORAS		

RECIBO

OBSERVACIONES: Disponible en obra

REALIZO MANT. PREVENTIVO

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	HOR/KM	CANT./GALONES	FILTROS	REFERENCIA	HOR/KM	CANTIDAD
GASOLINA			AIRE			
A.C.P.M			COMBUSTIBLE			
ACEITE MOTOR			ACEITE			
ACEITE HIDRAULICO			TRAMPAS			
ACEITE TRASMISION			HIDRAULICO			
GRASA (Lb)			OTROS CUAL?			

DESCRIPCION DEL DAÑO: No Sirbe el Horometro Falla De mantenimiento Bele Rosa el aceite Hidraulico alo Para los Garchos - una Interna - Cadena. Rotola balera - Falta Empaques

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS:

NOMBRE DEL MECANICO A CARGO DE LA CORRECCION

ORDEN DE TRABAJO Nº

REPUESTOS CAMBIADOS O ARREGLADOS

REPARACION ELECTRICA		REPARACION MECANICA		LATONERIA Y PINTURA	
CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO: UBICACION ACTUAL

OPERADOR Halman Lopez

SUPERVISOR

118233

MEYAN S.A.

MEYAN S.A

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN

Nº 73163

CODIGO: FOR-CIN-03
REVISIÓN: 1
FECHA: 10-03-2016
PÁGINA: 1 DE 1

OBRA	Cuco - Uribe	CENTRO DE COSTO	DIA	MES	AÑO	RECIBO
EQUIPO	Bomba - Cifa - PC - 307 - D6		16	03	2026	

HOROMETRO	HORAS	KILOMETROS	TIEMPO OPERADOR	HORAS NO TRABAJADAS	NUMERO DE VIAJES
INICIAL	No Sirbe		HORA INICIAL 7 AM		
FINAL			HORA FINAL 4 PM		
TOTAL KM			TOTAL HORAS		

OBSERVACIONES: Bombeo - 24.9 - m^3 - muro (6) - tramo (1) modulo (2) - F'c 4100 - maestro cordoso

REALIZO MANT. PREVENTIVO

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	HOR/KM	CANT /GALONES	FILTROS	REFERENCIA	HOR/KM	CANTIDAD
GASOLINA			AIRE			
A.C.P.M			COMBUSTIBLE			
ACEITE MOTOR			ACEITE			
ACEITE HIDRAULICO			TRAMPAS			
ACEITE TRASMISION			HIDRAULICO			
GRASA (Lb)			OTROS CUAL?			

DESCRIPCION DEL DAÑO: No Sirbe el Horometro - Se le Pego el agua al aceite Hidraulico - Falta Empaquetadura para los ejectos - Antena - Codos - Mantenimiento a la Bomba - Cifa - PC - 307 - D6

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS:

NOMBRE DEL MECANICO A CARGO DE LA CORRECCION

ORDEN DE TRABAJO N.

REPUESTOS CAMBIADOS O ARREGLADOS

REPARACION ELECTRICA		REPARACION MECANICA		LATONERIA Y PINTURA	
CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO | UBICACION ACTUAL | FIRMA SUPERVISION

OPERADOR: Hamon Lopez

SUPERVISOR

118234

MEYAN S.A

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN

Nº 73164

CODIGO: FOR-CM-03
REVISIÓN: 1
FECHA: 10-03-2016
PAGINA: 1 DE 1

RECIBO

OBRA: CUCO - Uribe
EQUIPO: Bomba - Elfo - PC-307-DG
CENTRO DE COSTO:
DIA: 17 MES: 03 AÑO: 2026

HORÓMETRO	HORAS	KILOMETROS	TIEMPO OPERADOR	HORAS NO TRABAJADAS	NUMERO DE VIAJES
INICIAL	No sirve		HORA INICIAL 7 - AM		
FINAL			HORA FINAL 4 - PM		
TOTAL			TOTAL HORAS		

OBSERVACIONES: Bombeo - 5.6 m³ ± 37+44 - maestro - bajaron

REALIZO MANT. PREVENTIVO: NO

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	HOR/KM	CANT./GALONES	FILTROS	REFERENCIA	HOR/KM	CANTIDAD
GASOLINA			AIRE			
A.C.P.M			COMBUSTIBLE			
ACEITE MOTOR			ACEITE			
ACEITE HIDRAULICO			TRAMPAS			
ACEITE TRASMISION			HIDRAULICO			
GRASA (Lb)			OTROS CUAL?			

DESCRIPCION DEL DAÑO: No sirve el Horometro - mantenimiento a la Bomba-Elfo - Se Rosa el Eje de la Bomba - Se le cambio aceite Hidraulico - De la Hidrolavadora - Falta cadena - Interna - una moseta - empaques Para los Yorchos.

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS:

NOMBRE DEL MECANICO A CARGO DE LA CORRECCION:

ORDEN DE TRABAJO N.

REPUESTOS CAMBIADOS O ARREGLADOS

REPARACION ELECTRICA		REPARACION MECANICA		LATONERIA Y PINTURA	
CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO:

UBICACION ACTUAL:

NUEVA UBICACION: 2

OPERADOR: Hollman Lopez

SUPERVISOR:

118235

MEYAN S.A.

MEYAN S.A

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN

CODIGO: FOR CM-03
REVISIÓN: 1
FECHA: 10-02-2016
PÁGINA: 1 DE 1

Nº 73165

RECIBO

OBRA: Ecop Uribe
EQUIPO: Bomba CAT PC 307 D6
CENTRO DE COSTO:
DIA: 16 MES: 3 ANO: 26

HORÓMETRO	HORAS	KILOMETROS	TIEMPO OPERADOR	HORAS NO TRABAJADAS	NUMERO DE VIAJES
INICIAL	no sirve		HORA INICIAL 7 AM		
FINAL			HORA FINAL 4 PM	1	
TOTAL	1/KM		TOTAL HORAS		

OBSERVACIONES: Disponible

REALIZO MANT. PREVENTIVO

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	HOR/KM	CANT /GALONES	FILTROS	REFERENCIA	HOR/KM	CANTIDAD
GASOLINA			AIRE			
A.C.P.M			COMBUSTIBLE			
ACEITE MOTOR			ACEITE			
ACEITE HIDRAULICO			TRAMPAS			
ACEITE TRASMISION			HIDRAULICO			
GRASA (Lb)			OTROS,CUAL?			

DESCRIPCION DEL DAÑO: no tiene horometro, fugas Hidraulicas, toer empaques, linterna, cadena, maseta, l

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS:

NOMBRE DEL MECANICO A CARGO DE LA CORRECCION:

ORDEN DE TRABAJO Nº:

REPUESTOS CAMBIADOS O ARREGLADOS

REPARACION ELECTRICA		REPARACION MECANICA		LATONERIA Y PINTURA	
CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO:

UBICACION ACTUAL:

HORA VERIFICACION:

OPERADOR: Adman López

SUPERVISOR:

118236

MEYAN S.A

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN Nº 73166

CODIGO: FOR-CM-02
REVISIÓN: 1
FECHA: 10-03-2016
PÁGINA: 1 DE 1

OBRA: Cuca Uribe — CENTRO DE COSTO — DIA 19 — MES 3 — AÑO 16 — RECIBO

EQUIPO: Bomba CILAPC 309 D6

HOROMETRO	HORAS	KILOMETROS	TIEMPO OPERADOR	HORAS NO TRABAJADAS	NUMERO DE VIAJES
INICIAL	no sirve		HORA INICIAL 7 AM		
FINAL			HORA FINAL 4 PM	1	
TOTAL HOR/KM			TOTAL HORAS		

OBSERVACIONES: Bombeo 79 M3 para vastago 5 Muro 6 tramo 1

REALIZO MANT. PREVENTIVO: SI / NO

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	HOR/KM	CANT./GALONES	FILTROS	REFERENCIA	HOR/KM	CANTIDAD
GASOLINA			AIRE			
A.C.P.M			COMBUSTIBLE			
ACEITE MOTOR			ACEITE			
ACEITE HIDRAULICO			TRAMPAS			
ACEITE TRASMISION			HIDRAULICO			
GRASA (Lb)			OTROS CUAL?			

DESCRIPCION DEL DAÑO: no tiene Hoarreto, tapas Hidraulicas, Troer empaques de los gancho Troer Tintoria, Cadena, Maceta

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS:

NOMBRE DEL MECANICO A CARGO DE LA CORRECCION:

ORDEN DE TRABAJO N.:

REPUESTOS CAMBIADOS O ARREGLADOS

REPARACION ELECTRICA		REPARACION MECANICA		LATONERIA Y PINTURA	
CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO: Hernan López — UBICACION ACTUAL: — REUBICACION:

OPERADOR — SUPERVISOR

118237

MEYAN S.A

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN Nº 75843

CODIGO: FOR-CM-05
REVISIÓN: 1
FECHA: 10-02-2014
PÁGINA: 1 DE 1

OBRA	CVCO.	CENTRO DE COSTO		DIA	MES	AÑO
EQUIPO	bull D5N-02			2	3	2026

RECIBO

HORÓMETRO	HORAS	KILOMETROS	TIEMPO OPERADOR		HORAS NO TRABAJADAS	NUMERO DE VIAJES
INICIAL	24731.		HORA INICIAL	7:am.	1.	
FINAL	24733.		HORA FINAL			
TOT H/KM			TOTAL HORAS			

OBSERVACIONES: Esta inoperativo por una cadena. hoy quedo listo. para mañana

REALIZO MANT. PREVENTIVO: SI NO

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	HOR/KM	CANT /GALONES	FILTROS	REFERENCIA	HOR/KM	CANTIDAD
GASOLINA			AIRE			
A.C.P.M			COMBUSTIBLE			
ACEITE MOTOR			ACEITE			
ACEITE HIDRAULICO			TRAMPAS			
ACEITE TRASMISION			HIDRAULICO			
GRASA (LB)			OTROS CUAL?			

DESCRIPCION DEL DAÑO: cadena en mal estado
reflectores del equipo
fugas de aceite.

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS: se le cambio un pasador a la cadena.

NOMBRE DEL MECANICO A CARGO DE LA CORRECCION | ORDEN DE TRABAJO N.

REPUESTOS CAMBIADOS O ARREGLADOS

REPARACION ELECTRICA		REPARACION MECANICA		LATONERIA Y PINTURA	
CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO: UBICACION ACTUAL | NUEVA UBICACIÓN

OPERADOR: jose A. Hoyos Gr | SUPERVISOR

118238

MEYAN S.A.

MEYAN S.A

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN Nº 75844

CODIGO: TOE-CM-03
REVISIÓN: 1
FECHA: 10-02-2014
PÁGINA: 1 DE 1

OBRA	CVCO	CENTRO DE COSTO	DIA 13	MES 3	AÑO 2026	RECIBO
EQUIPO	bull. D5N-02					

HORÓMETRO	HORAS	KILOMETROS	TIEMPO OPERADO	HORAS NO TRABAJADAS	NUMERO DE VIAJES
INICIAL	24753.		HORA INICIAL 9 a.m.	1.	
FINAL	24740		HORA FINAL 5:P.M.		
TOT.			TOTAL HORAS		

OBSERVACIONES: Esta operativo. trabajó en el botadero

REALIZO MANT. PREVENTIVO: SI ✓ NO

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	HOR/KM	CANT./GALONES	FILTROS	REFERENCIA	HOR/KM	CANTIDAD
GASOLINA			AIRE			
A.C.P.M.			COMBUSTIBLE			
ACEITE MOTOR			ACEITE			
ACEITE HIDRAULICO			TRAMPAS			
ACEITE TRASMISION			HIDRAULICO			
GRASA (Lb)			OTROS.CUALT			

DESCRIPCION DEL DAÑO: cadenas en mal Estado
fugas constante de aceite.
rotulo del equipo en mal estado.

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS: SE LE REVISO el aire acondicionado

NOMBRE DEL MECANICO A CARGO DE LA CORRECCION | ORDEN DE TRABAJO N.

REPUESTOS CAMBIADOS O ARREGLADOS

REPARACION ELECTRICA		REPARACION MECANICA		LATONERIA Y PINTURA	
CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO: | UBICACION ACTUAL | NUEVA UBICACION

OPERADOR: Jose A. Flores ch | SUPERVISOR

118239

MEYAN S.A.

MEYAN S.A

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN Nº 75845

CODIGO: FOR-CM-02
REVISION: 1
FECHA: 10-02-2016
PÁGINA: 1 DE 1

OBRA	CVC o	CENTRO DE COSTO		DIA	MES	AÑO	RECIBO
EQUIPO	Bull. D5N-02			4	3	2026	

HORÓMETRO	HORAS	KILOMETROS	TIEMPO OPERADOR		HORAS NO TRABAJADAS	NUMERO DE VIAJES
INICIAL	24740.		HORA INICIAL	7 am	1.	
FINAL	24747		HORA FINAL	5 pm.		
TOT 24 H.M.			TOTAL HORAS			

OBSL. . ACIONES: trabajo de adecuacion en el botadero del RM-84.

REALIZO MANT. PREVENTIVO: SI ✓ NO

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	HOR/KM	CANT./GALONES	FILTROS	REFERENCIA	HOR/KM	CANTIDAD
GASOLINA			AIRE			
A.C.P.M			COMBUSTIBLE			
ACEITE MOTOR			ACEITE			
ACEITE HIDRAULICO			TRAMPAS			
ACEITE TRASMISION			HIDRAULICO			
GRASA (Lb)			OTROS CUALES			

DESCRIPCION DEL DAÑO: cadena izquierda muy desgastada fugas de aceite. soldeta, revisando el aire. rotula del equipo desgastada.

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS:

NOMBRE DEL MECANICO A CARGO DE LA CORRECCION: | ORDEN DE TRABAJO N.:

REPUESTOS CAMBIADOS O ARREGLADOS

REPARACION ELECTRICA		REPARACION MECANICA		LATONERIA Y PINTURA	
CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO: | UBICACION ACTUAL: | NUEVA UBICACION:

OPERADOR: Jose M. Flores M. | SUPERVISOR:

118240

MEYAN S.A

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN Nº 75846

CODIGO: FOR-CM-01
REVISIÓN: 1
FECHA: 10-03-2014
PÁGINA: 1 DE 1

OBRA	CVCO	CENTRO DE COSTO		DIA	MES	AÑO
EQUIPO	bull. DSN-02.			5	3.	2026.

RECIBO

HORÓMETRO	HORAS	KILOMETROS	TIEMPO OPERADOR		HORAS NO TRABAJADAS	NUMERO DE VIAJES
INICIAL	24747.		HORA INICIAL	7:am.	1.	
FINAL	24755.		HORA FINAL	5:pm.		
TOTAL /KM			TOTAL HORAS			

OBSERVACIONES: trabajó en el botadero KM-Bt.

REALIZO MANT. PREVENTIVO: NO

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	HOR/KM	CANT./GALONES	FILTROS	REFERENCIA	HOR/KM	CANTIDAD
GASOLINA			AIRE			
A.C.P.M		47.915.	COMBUSTIBLE			
ACEITE MOTOR			ACEITE			
ACEITE HIDRAULICO			TRAMPAS			
ACEITE TRASMISION			HIDRAULICO			
GRASA (Lb)			OTROS.CUAL?			

DESCRIPCION DEL DAÑO: Cadena en mal estado - fugas de aceite constantes. pronto. Cofula del equipo en mal estado. tornillos de zaperas.

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS:

NOMBRE DEL MECANICO A CARGO DE LA CORRECCION | ORDEN DE TRABAJO N:

REPUESTOS CAMBIADOS O ARREGLADOS

REPARACION ELECTRICA		REPARACION MECANICA		LATONERIA Y PINTURA	
CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO: | UBICACION ACTUAL | NUEVA UBICACIÓN

OPERADOR: Jose A. Hurtado Ch. | SUPERVISOR

118241

MEYAN S.A

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN Nº 75847

CODIGO: TOB.CM-01
REVISION: 1
FECHA: 10-02-2016
PÁGINA: 1 DE 1

OBRA		CENTRO DE COSTO	DIA 6	MES 3	AÑO 2026	RECIBO
EQUIPO						

HOROMETRO	HORAS	KILOMETROS	TIEMPO OPERADOR		HORAS NO TRABAJADAS	NUMERO DE VIAJES
INICIAL	24755		HORA INICIAL	7:am.	1	
FINAL	24763		HORA FINAL	:am.		
TOTA			TOTAL HORAS			

OBSERVACIONES: trabajo de adecuacion de terreno en el botadero - Km-Bt.

REALIZO MANT. PREVENTIVO: SI / NO

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	HOR/KM	CANT./GALONES	FILTROS	REFERENCIA	HOR/KM	CANTIDAD
GASOLINA			AIRE			
A.C.P.M.			COMBUSTIBLE			
ACEITE MOTOR			ACEITE			
ACEITE HIDRAULICO			TRAMPAS			
ACEITE TRASMISION			HIDRAULICO			
GRASA (Lbs)			OTROS CUAL?			

DESCRIPCION DEL DAÑO: Rotula del equipo esta desgastada
Cadena desgastada - Presenta fuga por la bomba de agua.
fugas constantes de aceite.-

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS: Se le esta revisando el aire acondicionado.

NOMBRE DEL MECANICO A CARGO DE LA CORRECCION: | ORDEN DE TRABAJO N.:

REPUESTOS CAMBIADOS O ARREGLADOS

REPARACION ELECTRICA		REPARACION MECANICA		LATONERIA Y PINTURA	
CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO: | UBICACION ACTUAL | NUEVA UBICACION

OPERADOR: Jose A. Hones Ch. | SUPERVISOR

118242

MEYAN S.A

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN Nº 75818

CODIGO: TOR-CM-03
REVISION: 1
FECHA: 10-02-2016
PAGINA: 1 DE 1

OBRA	EVCO	CENTRO DE COSTO	DIA	MES	AÑO	RECIBO
EQUIPO	Cull. D5N-02		7.	3.	2026.	

HORÓMETRO	HORAS	KILOMETROS	TIEMPO OPERADOR		HORAS NO TRABAJADAS	NUMERO DE VIAJES
INICIAL	24763.		HORA INICIAL	7:9m.	1.	
FINAL	24769.		HORA FINAL	7:PM.		
T. HOR/KM			TOTAL HORAS			

OBSERVACIONES: adecuando terreno En el botadero del Km - 87.

REALIZO MANT. PREVENTIVO: SI ✓ NO

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	HOR/KM	CANT /GALONES	FILTROS	REFERENCIA	HOR/KM	CANTIDAD
GASOLINA			AIRE			
A.C.P.M.		549/5.	COMBUSTIBLE			
ACEITE MOTOR			ACEITE			
ACEITE HIDRAULICO			TRAMPAS			
ACEITE TRASMISION			HIDRAULICO			
GRASA (Lb)			OTROS CUAL?			

DESCRIPCION DEL DAÑO: fugas de aceite prolongadors rotula del equipo para reemplazar tornillos para asegurar zapatas.

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS: Se le termino de arreglar el aire acondicionado que no estaba funcionando.

NOMBRE DEL MECANICO A CARGO DE LA CORRECCION: | ORDEN DE TRABAJO N.:

REPUESTOS CAMBIADOS O ARREGLADOS

REPARACION ELECTRICA		REPARACION MECANICA		LATONERIA Y PINTURA	
CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO: | UBICACION ACTUAL: | NUEVA UBICACION:

OPERADOR: Jose A. Hones Ch. SUPERVISOR:

118243

MEYAN S.A

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN Nº 75849

CODIGO: 104-CM-01
REVISION: 1
FECHA: 10-02-2016
PAGINA: 1 DE 1

OBRA	CVG C.	CENTRO DE COSTO	DIA	MES	AÑO	RECIBO
EQUIPO	bull. D5N-02.		9.	3.	2026	

HORÓMETRO	HORAS	KILÓMETROS	TIEMPO OPERADOR		HORAS NO TRABAJADAS	NÚMERO DE VIAJES
INICIAL	24769.		HORA INICIAL	7:am.	1.	
FINAL	24775.		HORA FINAL			
TOTAL H/KM			TOTAL HORAS			

OBSERVACIONES:

REALIZO MANT. PREVENTIVO: SI ✓ NO

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	HOR/KM	CANT./GALONES	FILTROS	REFERENCIA	HOR/KM	CANTIDAD
GASOLINA			AIRE			
A.C.P.M		20 gls.	COMBUSTIBLE			
ACEITE MOTOR			ACEITE			
ACEITE HIDRAULICO			TRAMPAS			
ACEITE TRASMISION			HIDRAULICO			
GRASA (Lb)			OTROS CUAL?			

DESCRIPCION DEL DAÑO: cadena en mal estado - Fuga constante de aceite. Rotula del equipo. desgastada. presenta fuga de agua por la bomba.

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS:

NOMBRE DEL MECANICO A CARGO DE LA CORRECCION: | ORDEN DE TRABAJO N.:

REPUESTOS CAMBIADOS O ARREGLADOS

REPARACION ELECTRICA		REPARACION MECANICA		LATONERIA Y PINTURA	
CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO: | UBICACION ACTUAL: | NUEVA UBICACION:

OPERADOR: José A. Flores Ch. | SUPERVISOR:

118244.

MEYAN S.A

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN Nº 44051

CODIGO: FOR-CM-00
REVISIÓN: 1
FECHA: 19-2-2016
PÁGINA: 1 DE 1

OBRA	CVCO	CENTRO DE COSTO		DIA	MES	AÑO
EQUIPO	EC-180 NL-00			19-11	3.	2026.

RECIBO

HOROMETRO	HORAS	KILOMETROS	TIEMPO OPERADOR		HORAS NO TRABAJADAS	NUMERO DE VIAJES
INICIAL	24775.		HORA INICIAL	7:am.	1.	
FIN	24775.		HORA FINAL	4: pm.		
TOTAL HORAS/KM			TOTAL HORAS			

OBSERVACIONES: se ha estado revisando fugas de aceite del motor. no ha trabajado.

REALIZO MANT. PREVENTIVO

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	HOR/KM	CANT./GALONES	FILTROS	REFERENCIA	HOR/KM	CANTIDAD
GASOLINA			AIRE			
A.C.P.M			COMBUSTIBLE			
ACEITE MOTOR			ACEITE			
ACEITE HIDRAULICO			TRAMPAS			
ACEITE TRASMISION			HIDRAULICO			
GRASA (LB)			OTROS CUALT			

DESCRIPCION DEL DAÑO: fugas de aceite. cadena para cambio. rodillo de ajuste central del equipo.

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS: revisando fugas de aceite.

NOMBRE DEL MECANICO A CARGO DE LA CORRECCION: alejandro

ORDEN DE TRABAJO N.

REPUESTOS CAMBIADOS O ARREGLADOS

REPARACION ELECTRICA		REPARACION MECANICA		LATONERIA Y PINTURA	
CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO: UBICACION ACTUAL: NUEVA UBICACIÓN:

OPERADOR: Jose A. Hoyos Ch SUPERVISOR:

118245

MEYAN S.A

MEYAN S.A

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN

Nº 44052

CODIGO: FOR-CM-03
REVISIÓN: 1
FECHA: 10-2-2016
PÁGINA: 1 DE 1

OBRA	CYCO.	CENTRO DE COSTO	DIA	MES	AÑO	RECIBO
EQUIPO	bull. D5N-02.		12-13	3.	2026	

HORÓMETRO	HORAS	KILOMETROS	TIEMPO OPERADOR		HORAS NO TRABAJADAS	NUMERO DE VIAJES
INICIAL	24775.		HORA INICIAL	7. am.		
FINAL	24775.		HORA FINAL	4. PM.		
TOTAL	KM		TOTAL HORAS			

OBSERVACIONES

REALIZO MANT. PREVENTIVO: SI ✓ NO

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	HOR/KM	CANT / GALONES	FILTROS	REFERENCIA	HOR/KM	CANTIDAD
GASOLINA			AIRE			
A.C.P.M			COMBUSTIBLE			
ACEITE MOTOR			ACEITE			
ACEITE HIDRAULICO			TRAMPAS			
ACEITE TRASMISIÓN			HIDRAULICO			
GRASA (Lb)			OTROS ¿CUAL?			

DESCRIPCION DEL DAÑO: cadenera lado izquierdo desgastada.
Rotula equipo desgastada.
Empaquetadura gatos del equipo.
Fuga de aceite.

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS: se ha estado revisando fugas de aceite del motor.

NOMBRE DEL MECANICO A CARGO DE LA CORRECCION

ORDEN DE TRABAJO N.

REPUESTOS CAMBIADOS O ARREGLADOS

REPARACION ELECTRICA		REPARACION MECANICA		LATONERIA Y PINTURA	
CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO: UBICACION ACTUAL: NUEVA UBICACIÓN:

OPERADOR: Jose A. Homes C'r.

SUPERVISOR:

118246

MEYAN S.A.

MEYAN S.A

REGISTRO DIARIO DE OPERACIÓN N° 44053

CODIGO: FOR-CM-03
REVISIÓN: 1
FECHA: 10-3-2016
PÁGINA: 1 DE 1

OBRA	CVCO	CENTRO DE COSTO		DIA	MES	AÑO
EQUIPO	bull. D5M-02			14-28	3.	2026.

RECIBO

HORÓMETRO	HORAS	KILOMETROS	TIEMPO OPERADO		HORAS NO TRABAJADAS	NUMERO DE VIAJES
INICIAL	24775.		HORA INICIAL	7:00 m.		
FINAL	24775.		HORA FINAL	4: pm.		
TOTAL	KM		TOTAL HORAS			

OBSERVACIONES: disponible en obra.

REALIZO MANT. PREVENTIVO: SI [X] NO [ ]

COMBUSTIBLE Y LUBRICANTES	HOR/KM	CANT./GALONES	FILTROS	REFERENCIA	HOR/KM	CANTIDAD
GASOLINA			AIRE			
A.C.P.M.			COMBUSTIBLE			
ACEITE MOTOR			ACEITE			
ACEITE HIDRAULICO			TRAMPAS			
ACEITE TRASMISION			HIDRAULICO			
GRASA (Lb)			OTROS CUAL?			

DESCRIPCION DEL DAÑO: pendiente lo de la cadena

ACCIONES CORRECTIVAS TOMADAS: se le revisó fugas de aceite del motor.
mecanico alejandro

NOMBRE DEL MECANICO A CARGO DE LA CORRECCION:

ORDEN DE TRABAJO N.:

REPUESTOS CAMBIADOS O ARREGLADOS

REPARACION ELECTRICA		REPARACION MECANICA		LATONERIA Y PINTURA	
CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION	CANTIDAD	DESCRIPCION

DESPLAZAMIENTO DE EQUIPO: UBICACION ACTUAL: NUEVA UBICACION:

OPERADOR: José A Gomez Ch

SUPERVISOR:

118247

ANEXO 10.REGISTRO MANTENIMIENTO PREVENTIVO,CORRECTIVO Y ORDEN DE TRABAJO

	MEYAN S.A	CODIGO: FOR-CM-01
MEYAN S.A		REVISIÓN: 6
	ORDEN DE TRABAJO, REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE EQUIPO	FECHA: 22-04-2017
		HOJA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CVCO - URIBE META **ORDEN DE TRABAJO No.** 75

EQUIPO: VOLQUETA **MODELO** 2015

SERIE/PLACA: WLL457 **HOROMETRO/KILOMETRAJ** 18703

OPERADOR: LUIS MONTEJO

FECHA DE ENTRADA: 23 de marzo de 2026 **HORA ENTRADA:** 11:00 a. m.

FECHA DE SALIDA: 23 de marzo de 2026 **HORA SALIDA:** 12:00 p. m.

MES: MARZO

FICHA DE MANTENIMIENTO

T. ACEITE:	MX15W40
	18234
REALIZADO POR:	DIEGO
HOROM. PROX CAMBIO	18484
HORAS/km FALTANTES. PROX CAMBIO	-219
HORAS/km PROGRAMADOS	250
FECHA ULTIMO CAMBIO	28 de noviembre de 2025

PRIORIDAD	GRADO DE URGENCIA	
A	ATENCION INMEDIATA	X
B	ATENCION A MEDIO PLAZO (ESPECIFICAR FECHA APROXIMADA)	
C	ATENCION HASTA QUE SE SUSCITE UN NUEVO REPORTE	

ASIGNADO A	X	INTERNO		EXTERNO

FECHA	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO SOLICITADO	NOMBRE DEL MECANICO	FIRMA
23/03/2026	REVISAR ESPARRAGOS TRASEROS	MACEDONIO MANRIQUE	

VoBo JEFE DE MANTENIMIENTO: **VoBo OPERADOR:**

11824

0252

MEYAN S.A

INFORME TÉCNICO

CODIGO:	FOR-CM-20
VERSIÓN:	2
FECHA:	09/10/2019
PAGINA:	1 DE 1

LUGAR: Taller Oficina Ufibe

NOMBRE DEL OPERADOR O CONDUCTOR:	Luis Montejo				IDENTIFICACION EQUIPO	MARCA	International
FECHA DE REPARACION	23-03-2026	HORA INICIO	11 AM			MODELO	2015
FECHA DE ENTREGA	23-03-2026	HORA FINAL	12 M			S/N SERIE	
TECNICO	Electricista Henrique					PLACA / No DE IDENTIFIC	IBIL457
OT 75	HOROM. ULTIMO CAMBIO	18234	HOROM. PROX CAMBIO	18484		KILOMETRAJE/HORAS ACTUAL	

Reporte de Falla (Que sucedió o reporta el conductor)

Mantenimiento Correctivo

Diagnostico de la Falla (Sugerido de lo que reporta el conductor, si es necesario realice inspección de cada uno de los sistemas)

Revisar espiragos Traseros

Reparacion: (Documentar, registrar todas las actividades realizadas y repuestos, si es necesario)

Desmontar aquellos repuestos por el mal estado del fabricante cuenta con la unidad, hacer pruebas y medidas de seguridad, hacer un registro de inconvenientes, fallas, daños de diferencia cantidades, encontrados, repuestos, etc. No olvidar, describir si hubo el apoyo final cerrado y pago final completar con más

Espiragos traseros rin partidos (2) sueltos los electricos (3)

Sele instalacion 3 espiragos nuevos

Labores de Mantenimiento	Numero de salida de Almacén
Espiragos nuevos	

SISTEMAS SE SEGURIDAD ACTIVOS Y PASIVOS

MARQUE CON UNA X EL SISTEMA REVISADO Y/O REPARADO

DIFERENCIAL		SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA NEUMATICO	
SISTEMA HIDRAULICO		SISTEMA DE VOLTEO		TRNSMISION	
SISTEMA DE FRENOS		SISTEMA DE DIRECCION		SISTEMA DE MOTOR	
CABINA					

Observaciones

Firma Responsable del Equipo | Firma Mecanico | Firma Conductor

	MEYAN S.A	CODIGO: FOR-CM-01
MEYAN S.A		REVISIÓN: 6
	ORDEN DE TRABAJO, REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE EQUIPO	FECHA: 22-04-2017
		HOJA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CVCO - URIBE META **ORDEN DE TRABAJO No.** 74

EQUIPO: VOLQUETA **MODELO** 2015

SERIE/PLACA: WLL456 **HOROMETRO/KILOMETRAJ** 19051

OPERADOR: CRISTIAN HERRERA

FECHA DE ENTRADA: 17 de marzo de 2026 **HORA ENTRADA:** 7:00 a. m.

FECHA DE SALIDA: 18 de marzo de 2026 **HORA SALIDA:** 10:00 a. m.

MES: MARZO

FICHA DE MANTENIMIENTO

T. ACEITE:	MX15W40
	18847
REALIZADO POR:	DIEGO
HOROM. PROX CAMBIO:	19097
HORAS/km FALTANTES, PROX CAMBIO:	46
HORAS/km PROGRAMADOS:	250
FECHA ULTIMO CAMBIO:	18 de febrero de 2026

PRIORIDAD	GRADO DE URGENCIA	
A	ATENCION INMEDIATA	X
B	ATENCION A MEDIO PLAZO (ESPECIFICAR FECHA APROXIMADA)	
C	ATENCION HASTA QUE SE SUSCITE UN NUEVO REPORTE	

ASIGNADO A	X	INTERNO		EXTERNO

FECHA	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO SOLICITADO	NOMBRE DEL MECANICO	FIRMA
18/03/2026	REVISAR TEMPLETES TANDER	MACEDONIO MANRIQUE	

VoBo JEFE DE MANTENIMIENTO: _____ **VoBo OPERADOR:** _____

11825-2

MEYAN S.A

INFORME TÉCNICO

CODIGO:	FOR-CM-20
VERSION:	2
FECHA:	09-10-2019
PAGINA:	1 DE 1

LUGAR: Taller Oficina Uribe

NOMBRE DEL OPERADOR O CONDUCTOR:	Cristhan Herrera			IDENTIFICACION EQUIPO	
FECHA DE REPARACION	17-07-2026	HORA INICIO	8 AM	MARCA	Internacional
FECHA DE ENTREGA	19-03-2026	HORA FINAL	4 PM	MODELO	2015
TECNICO	Mecanico Marriaguen			SIN SERIE	
OT 74	HOROM ULTIMO CAMBIO: 18842	HOROM. PROX CAMBIO:	19097	PLACA / No DE IDENTIFIC	WLI456
				KILOMETRAJE/HORAS ACTUAL	19051

Reporte de Falla (Que ocurrió y reporte el conductor)

Mantenimiento Correctivo

Diagnostico de la Falla (Anotar en el espacio siguiente el resultado de la inspección y todos los daños encontrados)

Revizar Templetes Tander.

Reparación (Describir con detalle todas las actividades realizadas)

Tornillos soporte templete Partidos soporte se cayo se perdio Zapatoria se salio buje

Se instalaron Pueros tornillos soporte nuevo Zapatoria buje nuevo

Labores de Mantenimiento	Numero de salida de Almacén
Tornillos con fuero arandela de Soporte nuevo	5/8 X 9"

SISTEMAS DE SEGURIDAD ACTIVOS Y PASIVOS

MARQUE CON UNA X EL SISTEMA REVISADO Y/O REPARADO

DIFERENCIAL		SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA NEUMATICO	
SISTEMA HIDRAULICO		SISTEMA DE VOLTEO		TRNSMISION	
SISTEMA DE FRENOS		SISTEMA DE DIRECCION		SISTEMA DE MOTOR	
CABINA					

Observaciones

Firma Responsable del Equipo | Firma Mecanico | Firma Supervisor

	MEYAN S.A	CODIGO: FOR-CM-01
MEYAN S.A		REVISIÓN: 6
	ORDEN DE TRABAJO, REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE EQUIPO	FECHA: 22-04-2017
		HOJA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CVCO - URIBE META **ORDEN DE TRABAJO No.** 69

EQUIPO: VOLQUETA **MODELO** 2007

SERIE/PLACA: SRM030 **HOROMETRO/KILOMETRAJ** 2614

OPERADOR: CESAR CASTILLO

FECHA DE ENTRADA: 11 de marzo de 2026 **HORA ENTRADA:** 7:00 a. m.

FECHA DE SALIDA: 11 de marzo de 2026 **HORA SALIDA:** 10:00 a. m.

MES: MARZO

FICHA DE MANTENIMIENTO

T. ACEITE	MX15W40
	2142
REALIZADO POR:	DIEGO
HOROM. PROX CAMBIO:	2392
HORAS/km FALTANTES PROX CAMBIO:	-222
HORAS/km PROGRAMADOS:	250
FECHA ULTIMO CAMBIO:	30 de noviembre de 2025

PRIORIDAD	GRADO DE URGENCIA	
A	ATENCION INMEDIATA	X
B	ATENCION A MEDIO PLAZO (ESPECIFICAR FECHA APROXIMADA)	
C	ATENCION HASTA QUE SE SUSCITE UN NUEVO REPORTE	

ASIGNADO A	X	INTERNO		EXTERNO

FECHA	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO SOLICITADO	NOMBRE DEL MECANICO	FIRMA
11/03/2026	REVISAR DEPOSITO AUXILIAR CAJA DE DIRECCION	MACEDONIO MANRIQUE	

VoBo JEFE DE MANTENIMIENTO

VoBo OPERADOR: CESAR CASTILLO

A52811

MEYAN S.A.

MEYAN S.A

INFORME TÉCNICO

CODIGO	FOR-CM-21
VERSIÓN	2
FECHA	09-10-2018
PAGINA	1 DE 1

LUGAR	Taller Oficina Ucubc			IDENTIFICACION EQUIPO	
NOMBRE DEL OPERADOR O CONDUCTOR	Cesar Castillo			MARCA	Komatsu
FECHA DE REPARACION	11-03-2026	HORA INICIO	9 AM	MODELO	2007
FECHA DE ENTREGA	11-03-2026	HORA FINAL	10 AM	SIN SERIE	
TECNICO	Mecanico Mantenimiento			PLACA / No DE IDENTIFIC	SBU030
OT 69	HOROM. ULTIMO CAMBIO: 2142	HOROM. PROX CAMBIO:	2392	KILOMETRAJE/HORAS ACTUAL	2614

Reporte de Falla (Que indica o reporta el operador)

Mantenimiento Correctivo

Diagnostico de la Falla (Análisis de lo que aquejo el conductor, lo que recuerda cuando ocurrió la falla y las operaciones)

Fuga en Deposito auxiliar caja direccion

Reparación (Observaciones: registrar datos de cómo fue y con Ayudas y Indirectos: el de siguiente)

Desarmar aquellos requeridos por el manual del fabricante (como deja la unidad, hacer pruebas y medidas de seguridad) (si hace un cambio de rodamientos, bandas, valina de diferencial transmisión, acompañados, especificar marca, tipo diseño, dimensión, indique el ajuste final (torque) y juego final (comparador Centesa))

Deposito auxiliar caja direccion se desmonta segun de la Tapa

Se instala Deposito auxiliar caja direccion de segunda.

Labores de Mantenimiento	Numero de salida de Almacén

SISTEMAS DE SEGURIDAD ACTIVOS Y PASIVOS

MARQUE CON UNA X EL SISTEMA REVISADO Y/O REPARADO

DIFERENCIAL		SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA NEUMATICO	
SISTEMA HIDRAULICO		SISTEMA DE VOLTEO		TRNSMISION	
SISTEMA DE FRENOS		SISTEMA DE DIRECCION		SISTEMA DE MOTOR	
CABINA					

Observaciones

Firma Responsable del Equipo	Firma Mecanico	Firma Supervisor
Cesar Castillo		

MEYAN S.A	**MEYAN S.A**	CODIGO: FOR-CM-01 REVISIÓN: 6
	ORDEN DE TRABAJO, REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE EQUIPO	FECHA: 22-04-2017 HOJA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CVCO - URIBE META **ORDEN DE TRABAJO No.** 62

EQUIPO: RETRO EXCAVADORA **MODELO** 2008

SERIE/PLACA: EC-324-01 **HOROMETRO/KILOMETRAJ** 27844

OPERADOR: VICTOR BELTRAN

FECHA DE ENTRADA: 1 de marzo de 2026 **HORA ENTRADA:** 7:00 a. m.

FECHA DE SALIDA: 8 de marzo de 2026 **HORA SALIDA:** 10:00 a. m.

MES: MARZO

FECHA DE MANTENIMIENTO	
T. ACEITE:	MX15W40
	27727
REALIZADO POR:	DIEGO
HORÓM. PROX CAMBIO:	27977
HORAS/Km FALTANTES PROX CAMBIO:	133
HORAS/Km PROGRAMADO:	250
FECHA ULTIMO CAMBIO:	3 de mayo de 2025

PRIORIDAD	GRADO DE URGENCIA	
A	ATENCION INMEDIATA	X
B	ATENCION A MEDIO PLAZO (ESPECIFICAR FECHA APROXIMADA)	
C	ATENCION HASTA QUE SE SUSCITE UN NUEVO REPORTE	

ASIGNADO A: X INTERNO | EXTERNO

FECHA	DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO SOLICITADO	NOMBRE DEL MECANICO	FIRMA
01/03/2026	ARREGLO DEL AIRE ACONDICIONADO	AIRE LOS TURCAS	
01/03/2026	BASE DEL DIENTE PARTIDO	NELSON PERDOMO	
08/03/2026	REVISAR TREN DE RODAJE	MACEDONIO MANRIQUE	

VoBo JEFE DE MANTENIMIENTO: _____ **VoBo OPERADOR:** _____

11255

118256

MEYAN S.A

MEYAN S.A

INFORME TÉCNICO

CODIGO	FOR-GM-03
VERSIÓN	2
FECHA	08-10-2019
PAGINA	1 DE 1

LUGAR: Via Popayan Escuela

NOMBRE DEL OPERADOR O CONDUCTOR:	Victor Beltran			IDENTIFICACION EQUIPO	
FECHA DE REPARACIÓN	8-03-2026	HORA INICIO	8AM	MARCA	Caterpillar
FECHA DE ENTREGA	9-03-2026	HORA FINAL	12M	MODELO	
TECNICO	Octaviano Manrique C.			S/N SERIE	
OT 62	HORÓM ULTIMO CAMBIO 27727	HORÓM PROX CAMBIO 27977		PLACA / No DE IDENTIFIC	EC 324-01
				KILOMETRAJE/HORAS ACTUAL	27892

Reporte de Falla (Que solicita o reporta el cliente)

Mantenimiento Correctivo

Diagnostico de la Falla (Analisis de lo que reporta el conductor, el mecanico y lo que arroja la prueba de ruta o de operación)

Revizar Tren Rodaje

Reparación (Describa aquí: registrar datos de cómo sera juego holgura y radiales, si se requiere)

Describa aquí: ajustes requeridos por el manual del fabricante (como dejo la unidad, hacer pruebas y medidas de seguridad) Hace un cambio de rodamientos, bandas, retiro de diferencial transmisión, almacenamiento, reparación, etc. Indique las causas, soluciones, indique el ajuste final (torque) y juego final (comparador Carátula)

Desmontaron Carriles inferiores explaquer totalmente deterioradas

Se le instalaron Carriles inferiores y Superior nuevos.

Explaquer nuevos

Labores de Mantenimiento	Numero de salida de Almacén
Carril inferior	
Carril Superior	
Explaquer	

SISTEMAS SE SEGURIDAD ACTIVOS Y PASIVOS

MARQUE CON UNA X EL SISTEMA REVISADO Y/O REPARADO

DIFERENCIAL		SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA NEUMATICO	
SISTEMA HIDRAULICO		SISTEMA DE VOLTEO		TRANSMISION	
SISTEMA DE FRENOS		SISTEMA DE DIRECCION		SISTEMA DE MOTOR	
CABINA					

Observaciones

Firma Responsable del Equipo	Firma Mecanico	Supervisor

MEYAN S.A	CODIGO: FOR-CM-01 REVISIÓN: 6 FECHA: 22-06-2017 HOJA: 1 DE 1
ORDEN DE TRABAJO: REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE EQUIPO	

SEDE O PROYECTO: CVCO - URIBE META **ORDEN DE TRABAJO No.** 32

EQUIPO:	VOLQUETA	**MODELO**	2015	**FICHA DE MANTENIMIENTO**	
SERIE/PLACA:	WLL457	**HORÓMETRO/KILOMETRAJE:**	18793	1. ACEITE	15W-40
OPERADOR:	LUIS MONTEJO			HORÓM. ULTIMO CAMBIO	18234
				REALIZADO POR	DIEGO MACIAS
FECHA **DE ENTRADA:**	23 de marzo de 2026	**HORA ENTRADA:**	07:00:00 AM	HORÓM. PRÓX. CAMBIO	18494
FECHA **DE SALIDA:**	23 de marzo de 2026	**HORA SALIDA:**	5:00:00 AM	HORÓM. FALTANTES PRÓX. CAMBIO	-219
MES:	MARZO			HORAS sin PROGRAMACIÓN:	256
				FECHA ULTIMO CAMBIO	28 de noviembre de 2025

PRIORIDAD	GRADO DE URGENCIA	
A	ATENCION INMEDIATA	X
B	ATENCION A MEDIO PLAZO (ESPECIFICAR FECHA APROXIMADA)	
C	ATENCION HASTA QUE SE SUSCITE UN NUEVO REPORTE	

ASIGNADO A: INTERNO | EXTERNO

FECHA			DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO SOLICITADO	NOMBRE DEL MECANICO	FIRMA
23/3/2026	SL	PASIVA	FILTRO ACEITE DE MOTOR	MACEDONIO MANRIQUE	
23/3/2026	SL	ASIVA	FILTRO CABINA	MACEDONIO MANRIQUE	
23/3/2026	SL	PASIVA	FILTRO COMBUSTIBLE	MACEDONIO MANRIQUE	
23/3/2026	SL	PASIVA	FILTRO DE AIRE MOTOR EXTERNO	MACEDONIO MANRIQUE	
23/3/2026	SL	PASIVA	FILTRO DE AIRE MOTOR INTERNO	MACEDONIO MANRIQUE	
23/3/2026	SL	PASIVA	RELLENOS DE ACEITE PARA FILTRO	MACEDONIO MANRIQUE	
23/3/2026	HPLH	ACTIVA	REVISAR ESTADO Y REPARAR COMPRESOR DE AIRE, TANQUES DE AIRE, VALVULA DE RETENCION DEL TANQUE DEL AIRE, FRENO DE SERVICIO Y ESPARRAGOS (REEMPLAZAR SI ES NECESARIO)	MACEDONIO MANRIQUE	
23/3/2026	HPLH	PASIVA	REVISAR Y/O REPARAR ARBOL DE TRANSMISION (CARDAN), JUNTAS DEL CARDAN, SOPORTE (CHUMACERA) ARBOL DE TRANSMISION (CARDAN), PUNTOS DE LUBRICACION, CADENA DE SEGURIDAD ARBOL DE TRANSMISION (CARDAN), CRUCETAS JUNTAS DEL CARDAN	MACEDONIO MANRIQUE	
23/3/2026	HPLB	PASIVA	REVISAR, VERIFICAR Y REPARAR PASADOR SUPERIOR DE LA BOTELLA TELESCOPICA, PASADOR SUPERIOR DE LA BOTELLA TELESCOPICA, PASADOR DE SUJECION IZQUIERDO TRASERO DE LEVANTE DEL VOLCO, ESTADO DEL PISO DEL VOLCO, FUGAS BOTELLA TELESCOPICA, DESFOGUE DEL DEPOSITO DEL HIDRAULICO, PASADORES DE LA COMPUERTA, ESTADO DE LA CAMA, TAPA DEL TANQUE DEL HIDRAULICO, ESCALERA DEL VOLCO, SOPORTES DEL SISTEMA DE CARGADO, COMPUERTA	MACEDONIO MANRIQUE	
23/3/2026	HPLA	PASIVA	REVISAR, VERIFICAR Y/O REPARAR BOCINAS (ELECTRICAS Y AIRE), LUCES INTERIORES, LUCES DELANTERAS, LUCES TRASERAS, COCUYOS DE VOLCO, PITO DE REVERSA, LICUADORAS, MANUETROS DE CABINA, SENSORES DE LA DIFERENCIALES	MACEDONIO MANRIQUE	
23/3/2026	SL	ACTIVA	REVISAR,CORREGUIR Y PREVENIR FUGAS DE ACEITE, NIVELES	MACEDONIO MANRIQUE	
23/3/2026	HPLA	ACTIVA	VERIFICACION Y ESTADO ASIENTOS, ALFOMBRAS, ESPEJOS, OPERACION DE LIMPIAPARABRISAS Y CINTURON DE SEGURIDAD X2	MACEDONIO MANRIQUE	
23/3/2026	HPLB	ACTIVA	Verificar estado y funcionamiento del dispositivo de advertencia de presion de las ruedas, verificar el espesor del labrado de las ruedas(si estan pordebajo de la normativa se deben cambiar), cortadas, deformaciones, estado de la valvula suministro aire y presion de las ruedas; corregir fugas por los retenedores de las ruedas y sellos del bocin	MACEDONIO MANRIQUE	
23/3/2026	SL	PASIVA	ACEITE DE MOTOR	MACEDONIO MANRIQUE	
23/3/2026	HPLB	ACTIVA	AJUSTE Y CONDICION BRAZO DE LA DIRECCION , TERMINALES BARRA DE EXTREMOS ACOPLAMIENTO, TOPES, REVISAR CAJA AUXILIAR,DEPOSITO HIDRAULICO, BRAZO PITMAN, CRUCETAS Y TORNILLOS DE SUJECION CAÑA DE DIRECCION, MANGUERAS DEL SISTEMA, PUNTOS DE ENGRACE, SOPORTE CAÑA DE DIRECCION Y CAMBIO DEL LUBRICANTE	MACEDONIO MANRIQUE	
23/3/2026	ASM	PASIVA	REVISAR AJUSTES DEL TURBO CARGADOR, FUNCIONAMIENTO INTERCOOLER, MANGUERAS DE ADMISION, CARCAZA DEL FILTRO DE AIRE	MACEDONIO MANRIQUE	
23/3/2026	HPLB	ACTIVA	EJE DELANTERO (INSPECCION Y MANTENIMIENTO BANDAS, ZUNCHOS, LEVA, EJE DE LEVA, RETENEDOR LEVA, YUGO,RATCHE, RESOTES DE FRENO, RODAJA BANDA, CAMPANA, RETENEDO4 Y PINES DE SUJECION LI (DESARMAR EL SISTEMA Y REEMPLAZAR SI ES NECESARIO) / INSPECCION Y MANTENIMIENTO BANDAS, ZUNCHOS, LEVA, EJE DE LEVA, RETENEDOR LEVA, YUGO,RATCHE, RESOTES DE FRENO, RODAJA BANDA, CAMPANA, RETENEDOR Y PINES DE SUJECION LI (DESARMAR EL SISTEMA Y REEMPLAZAR SI ES NECESARIO) / INSPECCION Y MANTENIMIENTO RODAMIENTOS Y SPLINDER DELANTEROS LI (DESARMAR Y REEMPLAZAR SI ES NECESARIO) ALINEACION Y BALANCEO	MACEDONIO MANRIQUE	
23/3/2026	HPLB	PASIVA	REVISAR SUPENSION	MACEDONIO MANRIQUE	

VoBo JEFE DE MANTENIMIENTO: VoBo OPERADOR:

11257

MEYAN S.A

INFORME TÉCNICO

CODIGO	FOR-OM-XX
VERSIÓN	2
FECHA	03-10-2019
PAGINA	1 DE 1

LUGAR:	Taller Oficina Uribe			IDENTIFICACION EQUIPO	
NOMBRE DEL OPERADOR O CONDUCTOR:	Luis Montejo			MARCA	Internacional
FECHA DE REPARACION	23-02-2021	HORA INICIO	9 AM	MODELO	2015
FECHA DE ENTREGA	23-02-2021	HORA FINAL	11 AM	SIN SERIE	
TECNICO	Marcelo Manrique			PLACA / No DE IDENTIFIC	WLL457
OT 32	HOROM ULTIMO CAMBIO	18234	HOROM PROX. CAMBIO	18484	KILOMETRAJE/HORAS ACTUAL	1

Reporte de Falla (Que síntoma manifiesta el equipo)

Mantenimiento preventivo

Diagnostico de la Falla (Causas de la falla revisión realizada a los componentes sobre el equipo)

Realizar aceite motor filtros

Reparacion (Descripción de trabajos realizados en orden para cada sistema y operación, si es posible)

Aceite motor para cambio filtros saturados por ciclo cumplido

Se le cambio aceite motor, filtros aceite combustible aire motor aire acondicionado

Labores de Mantenimiento	Numero de salida de Almacen
Aceite motor ISW40 - 11 Gls.	
Filtro aceite	
Filtro Combustible	
Filtro aire interno	
Filtro aire externo	
Filtro acondicionado	

SISTEMAS SE SEGURIDAD ACTIVOS Y PASIVOS

MARQUE CON UNA X EL SISTEMA REVISADO Y/O REPARADO

DIFERENCIAL		SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA NEUMATICO	
SISTEMA HIDRAULICO		SISTEMA DE VOLTEO		TRNSMISION	
SISTEMA DE FRENOS		SISTEMA DE DIRECCION		SISTEMA DE MOTOR	
CABINA					

Observaciones Luz Ale

Firma Responsable del Equipo | Firma Mecanico | Firma Operador

11281

SISTEMA DE LUBRICACION
(SL)

CODIGO:	FOR-CMI-23
REVISION	0
FECHA:	03-07-2020
HOJA:	1 DE 1

EQUIPO	WELL457	CÓDIGO	WELL457	CAPACIDAD DE CARGA	32 HQ	CORREDOR	LEVES MEDIANTE		
Nº CHASIS	[redacted]	MODELO	2015	INTERNO	7500	VENCIMIENTO	VENCIDO	VENCIDO	[redacted]
Nº MOTOR	[redacted]	MARCA	International		FECHA HOY	23-04-2026	Nº COLILLAS		
MECANICO ASIGNADO	MACEDONIO MAMRIQUE	FECHA INICIAL	23-04-2026	FECHA FINALIZACION	23-04-2026	KM/KM ACTUAL	12703	HORAT / KM PROGRAMADO	250	PROGRAMACION DEL PROXIMO CAMBIO	28953

Nº	No.	NOMENCLATURA	DESCRIPCION	PASO A PASO	AJUSTE	SELLO	OBSERVACIONES	HORAS/KILOMETRAJE	TIEMPO	Firma ejecutor	Firma encargado	SOPORTES A ENTREGAR
31	1	PASIVA	[redacted]	[redacted]								
31	2	PASIVA	[redacted]	[redacted]								
31	3	PASIVA	[redacted]	[redacted]				2h 250				
31	11	PASIVA	[redacted]	[redacted]								
32	4	[redacted]	[redacted]	[redacted]				2h 1h				
31	9	PASIVA	[redacted]	[redacted]								
31	6	[redacted]	[redacted]	[redacted]				1h				
31	7	ACTIVA	[redacted]	[redacted]				1h 1h				
31	8	ACTIVA	[redacted]	[redacted]				1h				
31	9	PASIVA	[redacted]	[redacted]								
31	10	PASIVA	[redacted]	[redacted]								
31	11	PASIVA	[redacted]	[redacted]								
31	11	PASIVA	[redacted]	[redacted]				2h1 1				
31	12	PASIVA	[redacted]	[redacted]								
31	14	PASIVA	[redacted]	[redacted]								
31	15	PASIVA	[redacted]	[redacted]				2h 1h				

Observaciones:

Nota: El TIEMPO ESTABLECIDO POR HORA LABOR NO CONTEMPLA PROCESOS DE COMPRAS O CAMBIO DE PARTES IRREPARABLES

Firma ejecutor: [redacted]

[redacted]

[redacted]

11259

MANTENIMIENTO PREVENTIVO BAJO, MEDIO Y ALTO
(MPLAB,MPLAB,MPLM)

CÓDIGO:	FOR-CM-24		
REVISIÓN:	0		
FECHA:	01-07-2020		
HOJA:	1 DE		

EQUIPO	WLL457	CÓDIGO	WLL457	EMPRESA O CAMA	32 M3	CONDUCTOR	LUIS MONTEJO				
Nº CHASIS	3HTWYAHT1FN680582	MODELO	2015	MIHAUNGA	7600	VIGENCIA KRM		VIGENCIA SOAT			
Nº MOTOR	35328794	MARCA	International		FECHA HOY	23-Mar-2026	Nº CELULAR				
MECANICO RESPONSABLE	TALLER DONDE MANTENIDO	FECHA FINAL	28-Mar-2026	FECHA FABRICACION	23-Mar-2026	KRM ACTUAL		HORAS / KM PROGRAMADO	250	PROGRAMACION SIG. PROXIMO CAMBIO	

HT	MPLA	SEGURIDAD	DESCRIPCION	MPLA								
				PASO A PASO	BUENO	MALO	OBSERVACIONES	REPROGRAMADAS	TIEMPO	Firma operador	Firma supervisor	SOPORTES A ENTREGAR
32	1	ACTIVA	VERIFICACIÓN Y ESTADO ASIENTOS, ALFOMBRAS, ESPEJOS, OPERACIÓN DE LIMPIAPARABRISAS Y CINTURÓN DE SEGURIDAD X2	REVISAR AJUSTE DE LA SILLA					250			1-INFORME TÉCNICO 2-FORMATO MPLA,MPLAB,MPLM 3-Registro fotográfico
				Espejos laterales					250			
				Freno de servicio					250			
				Freno de emergencia					250			
				Cinturón de seguridad					250			
				Bocina (prueba sonora)					250			
				Espejos de visión					250			
				REVISAR AJUSTE ALFOMBRAS Y TAPIZADO					250			
				REVISAR GRADOS LIMPIAPARABRISAS					250			
				REVISAR FUNCIONAMIENTO LIMPIAPARABRISAS					250			
				REVISAR ESTADO ARNES CINTURON DE SEGURIDAD					250			
				REVISAR CONECTORES CINTURONES DE CONDUCTOR					250			
32	2	PASIVA	REVISAR, VERIFICAR Y/O REPARAR BOCINAS (NEUMATICAS Y ARMONICA), LUCES INTERIORES, LUCES DELANTERAS, LUCES TRASERAS, CODIGOS DE VOLCO, PITO DE REVERSA, LIMPIADORAS, MANIJUELITAS DE CABINA, SENSORES DE LA DIFERENCIABLES	REVISAR ALARMA SONIDO DE REVERSA					250			1-INFORME TECNICO 2-FORMATO MPLAB,MPLAB,MPLM 3-Registro fotográfico
				REVISAR ALARMA SONIDO DE REVERSA					250			
				REVISAR ALARMA SONIDO INFLAMATORIO					250			
				Faja/radiomo (faja)					250			
				Luz de media (luz)								
				Luz día (luz)					250			
				Luz stop (luz)					250			
				Luz [illegible]					250			
				Luz direccional delantera (luz)					250			
				Luz [illegible]					250			
				Luz [illegible]					250			
				Luz [illegible]					250			
				Luz direccional trasera (luz)					250			
				Luz de placa ext trasa					250			
				Luz direccional vidrio					250			
				Limpiadores					250			
				Bornes baterías					250			
				Carga de calentamiento					250			
				Sistema de [illegible]					250			
				Sensor de velocidad					250			
				Pare diferencial trasero					250			
				Faros diferencial delantero					250			
				Espejos					250			
				Cableado de la batería [illegible]					250			

HT	MPLA	SEGURIDAD	DESCRIPCION	MPLB								
				PASO A PASO	BUENO	MALO	OBSERVACIONES	REPROGRAMADAS	TIEMPO	Firma operador	Firma supervisor	SOPORTES A ENTREGAR
				DESMONTAR RUEDAS					1500			
				[illegible]					1500			
				[illegible]					1500			
				[illegible]					1500			
				[illegible]					1500			
				REVISAR CAMPANAS (LH-ET1)					1500			
				REVISAR CAMPANAS (LH-ET1)					1500			
				REVISAR CAMPANAS (LH-ET2)					1500			
				REVISAR CAMPANAS (LH-ET2)					1500			

118260

32		ACTIVA	EJE TRASERO DELANTERO EJE TRASERO TRASERO (LT) INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO BANDAS, ZUNCHOS, LEVA BUJE DE LEVA RETENEDOR LEVA, YUGO RATCHET, RESORTES DE FRENO RODAJA BANDA CAMBIADA RETENEDOR Y PINES DE SUJECIÓN (LD-ET2) SUSTITUIR EL SISTEMA Y REEMPLAZAR SI ES NECESARIO) INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO BANDAS, ZUNCHOS, LEVA BUJE DE LEVA RETENEDOR LEVA, YUGO RATCHET, RESORTES DE FRENO RODAJA BANDA CAMBIADA RETENEDOR Y PINES DE SUJECIÓN (LD-ET2) SUSTITUIR EL SISTEMA Y REEMPLAZAR SI ES NECESARIO) INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO BANDAS, ZUNCHOS, LEVA BUJE DE LEVA RETENEDOR LEVA, YUGO RATCHET, RESORTES DE FRENO RODAJA BANDA CAMBIADA RETENEDOR Y PINES DE SUJECIÓN (LD-ET2) SUSTITUIR EL SISTEMA Y REEMPLAZAR SI ES NECESARIO) TORQUE DEL PERNO DE MONTAJE DE LA CÁMARA DE FRENOS	REVISAR ZUNCHOS, BANDAS, RESORTES, RODAJAS PASADOR Y BUJE DE SUJECION BANDA (KIT DE RESORTES Y RODAJAS CAMBIO (LD-ET1)					1500			
				REVISAR ZUNCHOS, BANDAS, RESORTES, RODAJAS PASADOR Y BUJE DE SUJECION BANDA (KIT DE RESORTES Y RODAJAS CAMBIO (LD-ET1)					1500			
				REVISAR ZUNCHOS, BANDAS, RESORTES, RODAJAS PASADOR Y BUJE DE SUJECION BANDA (KIT DE RESORTES Y RODAJAS CAMBIO (LD-ET2)					1500			
				REVISAR ZUNCHOS, BANDAS, RESORTES, RODAJAS PASADOR Y BUJE DE SUJECION BANDA (KIT DE RESORTES Y RODAJAS CAMBIO (LD-ET2)					1500			
				REVISAR EJE Y EMPAQUES (LD-ET1)					1500			
				REVISAR EJE Y EMPAQUES (LD-ET1)					1500			
				REVISAR EJE Y EMPAQUES (LD-ET2)					1500			
				REVISAR EJE Y EMPAQUES (LD-ET2)					1500			
				REVISAR EJE TRASERO (CONTACTO TUBOS DEL PUENTE FIJOS) (DESAS ES (ET1)					1500			
				REVISAR EJE TRASERO (CONTACTO TUBOS DEL PUENTE FIJOS) (DESAS ES (ET2)					1500			
				REVISAR TUERCAS Y ESPARRAGOS SEMIEJE (LD-ET1)					1500			
				REVISAR TUERCAS Y ESPARRAGOS SEMIEJE (LD-ET1)					1500			
				REVISAR TUERCAS Y ESPARRAGOS SEMIEJE (LD-ET2)					1500			
				REVISAR TUERCAS Y ESPARRAGOS SEMIEJE (LD-ET2)					1500			
				REVISAR EMPAQUES Y RETENEDORES SEMIEJE (LD-ET1)					1500			
				REVISAR EMPAQUES Y RETENEDORES SFMIEJE (LD-ET1)					1500			
				REVISAR EMPAQUES Y RETENEDORES SEMIEJE (LD-ET2)					1500			
				REVISAR EMPAQUES Y RETENEDORES SEMIEJE (LD-ET2)					1500			
				REVISAR RODAMIENTOS, PISTAS, TUERCAS Y PINES DEL SEMIEJE (LD-ET1)					1500			
				REVISAR RODAMIENTOS, PISTAS, TUERCAS Y PINES DEL SEMIEJE (LD-ET1)					1500			
				REVISAR RODAMIENTOS, PISTAS, TUERCAS Y PINES DEL SEMIEJE (LD-ET2)					1500			
				REVISAR RODAMIENTOS, PISTAS, TUERCAS Y PINES DEL SEMIEJE (LD-ET2)					1500			
				REVISAR SISTEMA ABS (LD-ET1)					1500			
				REVISAR SISTEMA ABS (LD-ET1)					1500			
				REVISAR SISTEMA ABS (LD-ET2)					1500			
				REVISAR SISTEMA ABS (LD-ET2)					1500			
				REVISAR LEVAS, EJES Y LEVAS RETENEDORES LEVAS, PINES Y RATCHET (LD-ET1)					1500			
				REVISAR LEVAS, EJES LEVAS RETENEDORES LEVAS, PINES Y RATCHET (LD-ET1)					1500			
				REVISAR LEVAS, EJES LEVAS RETENEDORES LEVAS, PINES Y RATCHET (LD-ET2)					1500			
				REVISAR LEVAS, EJES LEVAS RETENEDORES LEVAS, PINES Y RATCHET (LD-ET2)					1500			
				REVISAR CAMARAS DE FRENO, MANGUERAS DE FRENO SOPORTES CAMARAS, PINES CAMARAS, TORNILLOS Y TUERCA DE SUJECIÓN LAS CAMARAS (LD-ET1)					1500			
				REVISAR CAMARAS DE FRENO, MANGUERAS DE FRENO SOPORTES CAMARAS, PINES CAMARAS, TORNILLOS Y TUERCA DE SUJECIÓN LAS CAMARAS (LD-ET1)					1500			
				REVISAR CAMARAS DE FRENO, MANGUERAS DE FRENO SOPORTES CAMARAS, PINES CAMARAS, TORNILLOS Y TUERCA DE SUJECIÓN LAS CAMARAS (LD-ET2)					1500			
				REVISAR CAMARAS DE FRENO, MANGUERAS DE FRENO SOPORTES CÁMARAS, PINES CAMARAS, TORNILLOS Y TUERCA DE SUJECIÓN LAS CAMARAS (LD-ET2)					250			
				ESMERILAR HIERROS DE LAS LLANTAS TRACCIÓN					1500			
				DESMONTAR RUEDAS					1500			
				REVISAR TORNILLOS Y TUERCAS SUJECIÓN DE LOS RINES (LD-DE)					1500			
				REVISAR TORNILLOS Y TUERCAS SUJECIÓN DE LOS RINES (LD-DE)					1500			

1-INFORME TECNICO
2-FORMATO
AMPLIAR AMPLIAR AMPLIA
3-Registro fotográfico

118261

32	4	ACTIVA	EJE DELANTERO DE INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO BANDAS ZUNCHOS LEVA BUJE DE LEVA INSPECCIÓN LEVA YUGO RATCHET RESORTES DE FRENO RODAJA BANDA CAMPANA RETENEDOR Y PINES DE SUJECIÓN DESARMAR EL SISTEMA Y REEMPLAZAR SI ES NECESARIO INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO BANDAS ZUNCHOS EJE BUJE DE LEVA RETENEDOR LEVA YUGO RATCHET RESORTES DE FRENO RODAJA BANDA CAMPANA RETENEDOR Y PINES DE SUJECIÓN DESARMAR EL SISTEMA Y REEMPLAZAR SI ES NECESARIO INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO RODAMIENTOS Y BRUÑIDOR DELANTEROS DESARMAR Y REEMPLAZAR SI ES NECESARIO INSPECCIÓN Y BALANCEO	REVISAR CAMPANAS (LADO E)								1 HM OBRA TECNICO 2 FORMATO MPLAB MPLAB MPLAB 3 Registro fotográfico
				REVISAR CAMPANAS (LADO L)								
				REVISAR ZUNCHOS, BANDAS, RESORTES, RODAJAS PASADOR Y BUJE DE SUJECION BANDA (KIT DE RESORTES Y RODAJAS CAMBIO (LADO E)								
				REVISAR ZUNCHOS, BANDAS, RESORTES RODAJAS PASADOR Y BUJE DE SUJECION BANDA (KIT DE RESORTES Y RODAJAS CAMBIO (LADO L)								
				REVISAR TAPACUBOS Y RETENEDORES BOCIN (LADO E)								
				REVISAR CHAPAOILS Y RETENEDORES BOCIN (LADO E)								
				REVISAR RODAMIENTOS, PISTAS, TUERCAS Y PINES DEL BOCIN (LADO E)								
				REVISAR RODAMIENTOS, PISTAS, TUERCAS Y PINES DEL BOCIN (LADO L)								
				REVISAR BUJES, PASADORES, CANASTILLAS, PINES Y ARANDELAS DE AJUSTE (LADO E)								
				REVISAR BUJES, PASADORES, PINES Y ARANDELAS DE AJUSTE (LADO L)								
				REVISAR LEVAS, BUJES LEVAS RETENEDORES LEVAS, PINES Y RATCHET (LADO E)								
				REVISAR LEVAS, BUJES LEVAS RETENEDORES LEVAS, PINES Y RATCHET (LADO L)								
				REVISAR CAMARAS DE FRENO, MANGUERAS DE FRENO SOPORTES CAMARAS, PINES CAMARAS, TORNILLOS Y TUERCA DE SUJECION LAS CAMARAS (LADO E)								
				REVISAR CAMARAS DE FRENO, MANGUERAS DE FRENO SOPORTES CAMARAS, PINES CAMARAS, TORNILLOS Y TUERCA DE SUJECION LAS CAMARAS (LADO L)					1500			
				GRADUAR PERNOS DE LAS DOS LLANTAS DELANTERAS					250			
				REVISAR PUENTE FLOTANTE DELANTERO, PUNTAS PUENTE FISURAS O DESGASTES								
32	3	PASIVA	REVISAR SISTEMA SUSPENSIÓN	REVISAR PERCHA MUELLE TRASERO LD DELANTERA, AJUSTE DE PERNOS DE SUJECIÓN DESGASTES O FISURAS					1400			
				REVISAR PERCHA MUELLE TRASERO LD TRASERA, AJUSTE DE PERNOS DE SUJECIÓN DESGASTES O FISURAS					1400			
				REVISAR PERCHA MUELLE TRASERO LD DELANTERA AJUSTE DE PERNOS DE SUJECIÓN DESGASTES O FISURAS					1400			
				REVISAR PERCHA MUELLE TRASERO LD TRASERA, AJUSTE DE PERNOS DE SUJECIÓN, DESGASTES O FISURAS					1400			
				REVISAR MUELLE TRASERO LD HOJAS DE MUELLE, TORNILLO CENTRAL, AJUSTE DE MUELLE PASADORES DE MUELLE					1400			
				REVISAR MUELLE TRASERO LD HOJAS DE MUELLE TORNILLO CENTRAL BUJES DE MUELLE PASADORES DE MUELLE					1700			
				REVISAR BUJA LD HOJAS, TORNILLOS Y TUERCAS DE SUJECION					1500			
				REVISAR BUJA LD HOJAS, TORNILLOS Y TUERCAS DE SUJECION					1400			
				REVISE VIGAS LD, BUJE CENTRAL BUJE DELANTERO, BUJE TRASERO, CUÑAS DE LOS BUJES FISURAS EN LA VIGA Y TORNILLOS DE SUJETCIÓN					1500			
				REVISE VIGAS LI, BUJE CENTRAL BUJE DELANTERO, BUJE TRASERO, CUÑAS DE LOS BUJES FISURAS EN LA VIGA Y TORNILLOS DE SUJETCIÓN					1500			
				REVISE TUBO TRANSVERSAL, AJUSTE Y FISURAS					1500			
				REVISE CONJUNTO BARRAS DE TORSION BUJES, PASADORES, SOPORTES TORNILLOS Y TUERCAS DE SUJECIÓN					1500			
				REVISE Y ENGRASE EL SISTEMA DE LUBRICACIÓN DE SUSPENSIONES DELANTERA Y TRASERA					1500			
				REVISE BOMBERA HIDROPNEUMATICA LD FUGAS ROTURAS, DESGASTE TORNILLOS Y TUERCAS DE SUJECIÓN					1500			
				REVISE BOMBERA TRASERA IZQUIERDA LD FUGAS ROTURAS, DESGASTE TORNILLOS Y TUERCAS DE SUJECIÓN					1600			
				REVISE AMORTIGUADORES TRASEROS HIDRAULICOS LD, BUJES FUGAS, TORNILLOS Y TUERCAS DE SUJECION					1500			
				REVISE AMORTIGUADORES TRASEROS HIDRAULICOS LI, BUJES, FUGAS, TORNILLOS Y TUERCAS DE SUJECIÓN					1500			

118262

				REVISAR VALVULAS DE REGULACION DE LAS HORQUILLAS					1700			
				REVISAR MUELLE DELANTERO Y PASADORES DE MUELLE **TORCEDURAS**					1100			
				REVISAR PERNOS DELANTEROS DE MUELLE, **DELANTERO, AJUSTE DE PERNOS DE** SUJECION, DESGASTES O ROTURAS					1300			
				REVISAR PERNOS TRASEROS DE MUELLE **DELANTERO, AJUSTE DE PERNOS DE** SUJECION, DESGASTES O ROTURAS					1100			
				REVISAR PERNOS DELANTEROS DE MUELLE Y DELANTERO, **AJUSTE DE PERNOS DE** SUJECION, **DESGASTES O** ROTURAS					1700			
				REVISAR PERNOS TRASEROS DE MUELLE **DELANTERO, AJUSTE DE PERNOS DE** SUJECION, DESGASTES O **DE BUJAS**					1500			
				REVISAR MUELLE TRASERO LUNETAS DE MUELLE, TORNILLO CENTRAL, BUJES DE MUELLE, PASADORES DE MUELLE					1500			
				REVISAR DE LA DE TAPA TORNILLOS TUERCAS DE SUJECION					1400			
				REVISAR MUELLE DELANTERO LOS HOJAS DE MUELLE, TORNILLO CENTRAL, BUJES DE MUELLE, PASADORES DE MUELLE GRAPAS PLANCHUELAS TUERCAS DE SUJECION					1500			
				REVISAR MUELLE DELANTERO HOJAS DE MUELLE, TORNILLO CENTRAL, BUJES DE MUELLE, PASADORES DE MUELLE GRAPAS PLANCHUELAS TUERCAS DE SUJECIÓN					1100			
				REVISAR AMORTIGUADORES DELANTEROS HIDRAULICOS EJE, BUJES, FUGAS, TORNILLOS Y TUERCAS DE SUJECION					1500			
				REVISAR AMORTIGUADORES DELANTEROS HIDRAULICOS EJE, BUJES, FUGAS, TORNILLOS Y TUERCAS DE SUJECION					1500			
32	A	PASIVA	**BOMBA DE LEVANTE**	REVISAR TORNILLOS DE SUJECION BOMBA					4000			INFORME TECNICO 2-FORMATO MPLAB MPLAB MPLAB 3-Registro fotográfico
				REVISAR RETENEDORES BOMBA					4000			
				REVISAR PRESION HIDRAULICA					4000			

MPLM

OT	MPLM	SEGURIDAD	DESCRIPCIÓN	PASO A PASO	BUENO	MALO	OBSERVACIONES	REPROGRAMADAS	TIEMPO	Firma operador	Firma supervisor	SOPORTES A ENTREGAR
32	I	ACTIVA	REVISAR ESTADO Y REPARAR COMPRESOR DE AIRE, TANQUES DEL AIRE, VALVULA DE RETENCION DEL TANQUE DEL AIRE, **(REEMPLAZAR SI ES NECESARIO)**	**REVISAR COMPRESOR**					250			INFORME TECNICO 2-FORMATO MPLAB MPLAB MPLAB 3-Registro fotográfico
				REVISAR CULATA COMPRESOR					250			
				REVISAR APRIETAS DE TUERCAS POR COMPRESOR					250			
				REVISAR FUGAS DE AGUA Y EMPAQUES DE ACOPLAMIENTO COMPRESOR					250			
				REVISAR FUGAS DE AIRE COMPRIMIDO					250			
				REVISAR ESTADO TANQUES ALMACENAMIENTO AIRE COMPRIMIDO **FUGAS**, GOLPES, **FISURAS**, SOPORTES Y ABRAZADERAS DE SUJECION					250			
				REVISAR VALVULA DRENAJE DE TANQUES Y DRENAR					250			
32	J	ACTIVA	REVISAR Y/O REPARAR ARBOL DE TRANSMISION (CARDAN), JUNTAS DEL CARDAN, SOPORTE (CHUMACERA) ARBOL DE TRANSMISION (CARDAN), PUNTOS DE LUBRICACION, CADENA DE SEGURIDAD ARBOL DE TRANSMISION (CARDAN), CRUCETAS JUNTAS DEL CARDAN	REVISAR ALINEACION GOLPES FISURAS Y ESTADO DE EL ARBOL DE TRANSMISION,					250			INFORME TECNICO 2-FORMATO MPLAB MPLAB MPLAB 3-Registro fotográfico
				REVISAR ESTADO DE LAS CRUCETAS DESGASTE, TORNILLOS Y CHAPETAS					250			
				REVISAR LOS YUGOS DEL ARBOL DE TRANSMISION					250			
				REVISAR LUMINARIAS Y ANUNCIADORES SUMINISTROS DEL ARBOL DE TRANSMISION					250			
				REVISAR CARDANES Y ENGRASE ARBOL DE TRANSMISION					250			
				REVISAR ESTADO DE CADENA SEGURIDAD CARDAN					250			

Primero ruedas delanteras, primero ruedas traseras, posteriores **ruedas**

Observaciones:

Nota: **EL TIEMPO ESTABLECIDO POR HORA LABOR NO** CONTEMPLA PROCESOS **DE COMPRAS O** BAJAS **DE PARTES** REPARABLES

Firma operador: Firma mecánico: Firma supervisor:

118263

MEYAN S.A	CODIGO: FOR-CM-01 REVISION: 6
ORDEN DE TRABAJO, REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE EQUIPO	FECHA: 22-04-2017 HOJA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CVCO - URIBE META **ORDEN DE TRABAJO No.** 29

EQUIPO: VOLQUETA **MODELO** 2007

SERIE/PLACA: SRM030 **HOROMETRO/KILOMETRAJE:** 2814

OPERADOR: CESAR CASTILLO

FECHA DE ENTRADA: 11 de marzo de 2026 **HORA ENTRADA:** 07:30:00 AM

FECHA DE SALIDA: 11 de marzo de 2026 **HORA SALIDA:** 9:00:00 AM

MES: MARZO

FICHA DE MANTENIMIENTO	
T. ACEITE	15W-40
HOROM.ULTIMO CAMBIO	2142
REALIZADO POR:	DIEGO MACIAS
HOROM. PROX CAMBIO	2392
+ORDENAR FALTANTES PROX CAMBIO	-222
HORAS/km PROGRAMADOS:	250
FECHA ULTIMO CAMBIO:	30 de noviembre de 2025

PRIORIDAD	GRADO DE URGENCIA	
A	ATENCION INMEDIATA	
B	ATENCION A MEDIO PLAZO (ESPECIFICAR FECHA APROXIMADA)	X
C	ATENCION HASTA QUE SE SUSCITE UN NUEVO REPORTE	

ASIGNADO A: X INTERNO EXTERNO

FECHA	DESCRIPCION DEL TRABAJO SOLICITADO			NOMBRE DEL MECANICO	FIRMA
11/3/2026	SL	PASIVA	ESCANER EQUIPO	MACEDONIO MANRIQUE	
11/3/2026	SL	PASIVA	FILTRO DE AIRE MOTOR	MACEDONIO MANRIQUE	
11/3/2026	SL	PASIVA	FILTRO SEPARADOR DE AGUA DE COMBUSTIBLE	MACEDONIO MANRIQUE	
11/3/2026	MPLH	ACTIVA	REVISAR ESTADO Y REPARAR COMPRESOR DE AIRE, TANQUES DEL AIRE, VALVULA DE RETENCION DEL TANQUE DEL AIRE, FRENO DE SERVICIO Y ESPARRAGOS (REEMPLAZAR SI ES NECESARIO)	MACEDONIO MANRIQUE	
11/3/2026	MPLH	PASIVA	REVISAR Y/O REPARAR ARBOL DE TRANSMISION (CARDAN), JUNTAS DEL CARDAN, SOPORTE (CHUMACERA) ARBOL DE TRANSMISION (CARDAN), PUNTOS DE LUBRICACION, CADENA DE SEGURIDAD ARBOL DE TRANSMISION (CARDAN), CRUCETAS JUNTAS DEL CARDAN	MACEDONIO MANRIQUE	
11/3/2026	MPLB	PASIVA	REVISAR, VERIFICAR Y REPARAR PASADOR INFERIOR DE LA BOTELLA TELESCOPICA, PASADOR SUPERIOR DE LA BOTELLA TELESCOPICA, PASADOR DE SUJECION IZQUIERDO TRASERO DE LEVANTE DEL VOLCO, ESTADO DEL PISO DEL VOLCO,FUGAS BOTELLA TELESCOPICA, DESFOGUE DEL DEPOSITO DEL HIDRAULICO, PASADORES DE LA COMPUERTA, ESTADO DE LA CARPA, TAPA DEL TANQUE DEL HIDRAULICO, ESCALERA DEL VOLCO, SOPORTES DEL SISTEMA DE CARPADO, COMPUERTA	MACEDONIO MANRIQUE	
11/3/2026	MPLA	PASIVA	REVISAR, VERIFICAR Y/O REPARAR BOCINAS (ELECTRICAS Y AIRE), LUCES INTERIORES, LUCES DELANTERAS, LUCES TRASERAS, COCUYOS DE VOLCO, PITO DE REVERSA, LICUADORAS, MANUETROS DE CABINA, SENSORES DE LA DIFERENCIALES	MACEDONIO MANRIQUE	
11/3/2026	SL	ACTIVA	REVISAR,CORREGUIR Y PREVENIR FUGAS DE ACEITE, NIVELES	MACEDONIO MANRIQUE	
11/3/2026	MPLA	ACTIVA	VERIFICACION Y ESTADO ASIENTOS, ALFOMBRAS, ESPEJOS, OPERACION DE LIMPIAPARABRISAS Y CINTURON DE SEGURIDAD X2	MACEDONIO MANRIQUE	
11/3/2026	MPLB	ACTIVA	Verificar estado y funcionamientos del dispositivo de advertencia de presion de las ruedas, verificar el espesor del labrado de las ruedas(si estan pordebajo de la normativa se deben cambiar), cortadas, dieformaciones, estado de la valvula suministro aire y presion de las ruedas; corregir fugas por los retenedores de las ruedas y sellos del bocin	MACEDONIO MANRIQUE	
11/3/2026	SL	PASIVA	FILTRO ACEITE DE MOTOR	MACEDONIO MANRIQUE	
11/3/2026	MPLB	ACTIVA	EJE TRASERO DELANTERO INSPECCION Y MANTENIMIENTO BANDAS, ZUNCHOS, LEVA, BUJE DE LEVA, RETENEDOR LEVA, YUGO,RATCHE, RESORTES DE FRENO, RODAJA BANDA, CAMPANA, RETENEDOR Y PINES DE SUJECION LD (DESARMAR EL SISTEMA Y REEMPLAZAR SI ES NECESARIO) / INSPECCION Y MANTENIMIENTO BANDAS, ZUNCHOS, LEVA, BUJE DE LEVA, RETENEDOR LEVA, YUGO,RATCHE, RESORTES DE FRENO, RODAJA BANDA, CAMPANA, RETENEDOR Y PINES DE SUJECION LI (DESARMAR EL SISTEMA Y REEMPLAZAR SI ES NECESARIO) / INSPECCION Y MANTENIMIENTO BANDAS, ZUNCHOS, LEVA, BUJE DE LEVA, RETENEDOR LEVA, YUGO,RATCHE, RESORTES DE FRENO, RODAJA BANDA, CAMPANA, RETENEDOR Y PINES DE SUJECION LD (DESARMAR EL SISTEMA Y REEMPLAZAR SI ES NECESARIO) / INSPECCION Y MANTENIMIENTO BANDAS, ZUNCHOS, LEVA, BUJE DE LEVA, RETENEDOR LEVA, YUGO,RATCHE, RESORTES DE FRENO, RODAJA BANDA, CAMPANA, RETENEDOR Y PINES DE SUJECION LI (DESARMAR EL SISTEMA Y REEMPLAZAR SI ES NECESARIO), TORQUE DEL PERNO DE MONTAJE DE LA CAMARA DE FRENOS	MACEDONIO MANRIQUE	

VoBo JEFE DE MANTENIMIENTO:

VoBo OPERADOR: CESAR CASTILLO

11 C 264

118267

MEYAN S.A.

MEYAN S.A

INFORME TÉCNICO

CODIGO	FOR-CM-20
VERSIÓN	3
FECHA	09-10-2015
PAGINA	1 DE 1

LUGAR: Taller Oficina Uribe

NOMBRE DEL OPERADOR O CONDUCTOR:	Cesar Castillo			IDENTIFICACION EQUIPO	
				MARCA	Kenworth
FECHA DE REPARACION	11-03-2026	HORA INICIO	7 AM	MODELO	2008
FECHA DE ENTREGA	11-03-2026	HORA FINAL	10 AM	SIN SERIE	
TECNICO	Alcedem Enrique			PLACA / No DE IDENTIFIC	SRM 030
OT 29	HOROM ULTIMO CAMBIO	2142	HOROM. PROX CAMBIO	2392	KILOMETRAJE/HORAS ACTUAL 2614

Reporte de Falla (Que sucedió o reporta el conductor)

Mantenimiento Preventivo

Diagnostico de la Falla (Análisis de la información suministrada por el conductor o el mecánico para definir la causa de la falla)

Revisar aceite motor filtros

Reparación (Observaciones: registrar todos los datos que luego ayudan a mejorar el servicio)

(Cuidados: ajustes requeridos por el manual del fabricante como dejar la unidad, hacer pruebas y medidas de seguridad antes de retirarla de mantenimiento, tambien debe de indicar el diferencial kilometraje, kilometraje nuevo, fecha de proximo, indique si ajusto o no, limpieza y aseo final cumplimiento Calidad)

Aceite motor filtros aceite, combustible estan para cambio, por ciclo cumplido
filtro aceite dirección

Se le cambio aceite motor, filtros, combustible aceite, aire motor, filtro hidraulico dirección
se le cambio filtro aceite caja dirección

Labores de Mantenimiento	Numero de salida de Almacén
Aceite motor 15W40 - 11 Gls.	
Filtro Aceite LF 14000 x 2	
Filtro Combustible FS1000	
Filtros Aire (2) motor	
Filtro aceite Hidraulico	

SISTEMAS SE SEGURIDAD ACTIVOS Y PASIVOS

MARQUE CON UNA X EL SISTEMA REVISADO Y/O REPARADO

DIFERENCIAL		SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA NEUMATICO	
SISTEMA HIDRAULICO		SISTEMA DE VOLTEO		TRINSMISION	
SISTEMA DE FRENOS		SISTEMA DE DIRECCION		SISTEMA DE MOTOR	
CABINA					

Observaciones

Cesar Castillo
Firma Responsable del Equipo

Mecánico

Supervisor

992811

SISTEMA DE LUBRICACION
(SL)

CODIGO:	PGM-CM-25
REVISION	0
FECHA:	03-07-2020
HOJA:	1 DE 1

EMPS	SRM030	MODELO	SRM030	CAPACIDAD DE CARGA	12 MG	FABRICANTE	CESAR CASTILLO				
Nº CHASIS		AÑO/LB	2007	KILOMETRAJE	TIRO	ANTIGUEDAD KM	2/JUN/2020	ULTIMA KM			
Nº MOTOR	25/10/2045	MARCA	Kenworth		FECHA HOY	11-06-2020	Nº CELULAR				
MECANICO RESPONSABLE	MAQUEDORO RESPONSABLE	FECHA INICIAL	12-04-2008	FECHA ULTIMA INSPECCION	02-04-2020	HORAS ACTUAL	2634	HORAS / KM PROGRAMADO	250	PROXIMA INSPECCION / PROXIMO CAMBIO	3884

Nº	Nº	RESPONSABLE	DESCRIPCION	PASO A PASO	AUTHO	MALO	OBSERVACIONES	APROGRAMADAS	TIEMPO	Horas invertidas	Fotos respaldo	RESPUESTA A INCIDENCIAS
29	1	PARA										
29	2	PARA										
29	3	PARA										
29	11	PARA										
29	4	ACTIVA										
29	5	PARA										
29	6	PARA										
29	7	ACTIVA										
29	8	ACTIVA										
29	9	PARA										
29	10	PARA										
29	11	PARA										
29	12	PARA										
29	13	PARA										
29	14	PARA										
29	15	PARA										

Observaciones:

NOTA: EL TIEMPO ESTABLECIDO POR HORA / KM NO CONTEMPLA PROCESOS DE COMPRAS O ESPERA DE PARTES O REPUESTOS

Firma operador: CASTILLO CESAR

Firma responsable:

Firma supervisor:

MANTENIMIENTO PREVENTIVO BAJO, MEDIO Y ALTO (MPLAB,MPLAB,MPLM)

METAN S.A.									CÓDIGO:	FOR-CM-24	
									REVISIÓN:	0	
EQUIPO	S/RM630	CÓDIGO	SRM630	CAPACIDAD DE CARGA	12 M3	CONDUCTOR	CESAR CASTILLO		FECHA:	01-07-2020	
N° CHASIS	184235	MODELO	2007	MOTORIZACION	TROO	VIGENCIA RTM	22-07-2020	VIGENCIA SOAT	HOJA:	3 DE	
N° MOTOR	35183845	MARCA	Kenworth		FECHA HOY	31-Mar-2020	N° CELULAR	956-102027			
MILLAJE INICIADO	MILLAJE MANTENIMIENTO	FECHA INICIAL	31-Mar-2020	FECHA FINALIZACION	31-Mar-2020	H/KM ACTUAL	2634	HORAS / KM PROGRAMADO	250	PROGRAMACION DEL PROXIMO CAMBIO	2884

MPLA

PT	MPLA	NECESIDAD	DESCRIPCION	PASO A PASO	BUENO	MALO	OBSERVACIONES	IMPROGRAMADAS	TIEMPO	Firma operador	Firma supervisor	REPUESTOS A ENTREGAR
29	1	ACTUA	VERIFICACIÓN Y ESTADO ASIENTOS, ALFOMBRAS, ESPEJOS, OPERACIÓN DE LIMPIAPARABRISAS Y CINTURÓN DE SEGURIDAD X2	REVISAR AJUSTE DE LA SILLA					250			1-INFORME TECNICO 2-FORMATO MPLAB,MPLAB,MPLM 3-Registro fotográficos
				Pasajero lateral izq					250			
				Freno de servicio					250			
				Freno de emergencia					250			
				Cinturón de seguridad					250			
				Limpiaparabrisas					250			
				Espejos de izquierdo					250			
				REVISAR AJUSTE ALFOMBRAS Y TAPIZADO					250			
				REVISAR SPEITOS LIMPIAPARABRISAS					250			
				REVISAR FUNCIONAMIENTO LIMPIAPARABRISAS					250			
				REVISAR ESTADO ASIENTOS Y ESPEJOS					250			
				REVISAR CABLETEADO Y CONECTORES					250			
29	2	PASIVA	REVISAR, VERIFICAR Y/O REPARAR BOCINA (ELECTRICAS Y AIRE) LUCES INTERIORES, LUCES DELANTERAS, LUCES TRASERAS, COCUYOS DE VIDRIO, PITO DE REVERSA, LIMPIADORAS, MANIJUELITOS DE CABINA SEMBOYES DE LA DIFERENCIALES	REVISAR ALARMA O PITO DE RETROCESO					250			1-INFORME TECNICO 2-FORMATO MPLAB,MPLAB,MPLM 3-Registro fotográficos
				REVISAR ALARMA O PITO DE REVERSA					250			
				REVISAR ALARMA O PITO NEUMATICO					250			
				Pulsadores (wiff)					250			
				Luz de freno (ojo)								
				Luz Bajo (Alto)					250			
				Luz alta (bajo)					250			
				Luz estacionaria delantera (pilo)					250			
				Luz direccional delantera (pilo)					250			
				Luz de cruce delantero (bajo)					250			
				Luz antiniebla trasera (bajo)					250			
				Luz direccional trasera (pilo)					250			
				Luz de placa (pilo)					250			
				Luz direccional izq					250			
				Luz reversa					250			
				Bornes baterias					250			
				Carga de sobrevoltaje					250			
				Tablero de instrumentos					250			
				Sensor de velocidad					250			
				Pare diferencial trasera					250			
				Perno diferencial delantero					250			
				Embrague					250			
				Cables de la bateria (terminales, cables de alimentacion y fusibles entre cabinas)					250			

MPLB

PT	MPLB	NECESIDAD	DESCRIPCION	PASO A PASO	BUENO	MALO	OBSERVACIONES	IMPROGRAMADAS	TIEMPO	Firma operador	Firma supervisor	REPUESTOS A ENTREGAR
				DESMONTAR LA RUEDA					1500			
				REVISAR CAMBIAR Y/O RELLENAR ACEITE CAJA DE LOS PINES (LH-RH)					1400			
				REVISAR CAMBIAR Y/O RELLENAR ACEITE CAJA DE LOS PINES (LH-RH)					1400			
				REVISAR CAMBIAR Y/O RELLENAR ACEITE CAJA DE LOS PINES (LH-RH)					1400			
				REVISAR CAMBIAR Y/O RELLENAR ACEITE CAJA DE LOS PINES (LH-RH)					1400			
				REVISAR CAMPANAS (LH-RH)					1500			
				REVISAR CAMPANAS (LH-RH)					1500			
				REVISAR CAMPANAS (LH-RH)					1500			
				REVISAR CAMPANAS (LH-RH)					1500			

118267

				REVISAR RODAJAS PASADOR Y BUJE DE SUJECIÓN BANDA (KIT DE RESORTES Y RODAJAS								
				REVISAR RODAJAS PASADOR Y BUJE DE SUJECIÓN BANDA (KIT DE RESORTES Y RODAJAS								
				REVISAR RODAJAS PASADOR Y BUJE DE SUJECIÓN BANDA (KIT DE RESORTES Y RODAJAS								
				REVISAR RODAJAS PASADOR Y BUJE DE SUJECIÓN BANDA (KIT DE RESORTES Y RODAJAS								
				REVISAR EJE Y EMPAQUES (LD-ET1)								
				REVISAR EJE Y EMPAQUES (LD-ET1)								
				REVISAR EJE Y EMPAQUES (LD-ET2)								
				REVISAR EJE Y EMPAQUES (LD-ET2)								
				REVISAR EJE TRASERO FLOTANTE (LD-ET1)								
				REVISAR EJE TRASERO FLOTANTE (LD-ET1)								
				REVISAR EJE TRASERO FLOTANTE (LD-ET2)								
				REVISAR EJE TRASERO FLOTANTE (LD-ET2)								
				REVISAR TUERCAS Y CAMPANAS DE BUJE (LD-ET1)								
				REVISAR TUERCAS Y CAMPANAS DE BUJE (LD-ET1)								
				REVISAR TUERCAS Y CAMPANAS DE BUJE (LD-ET2)								
				REVISAR TUERCAS Y CAMPANAS DE BUJE (LD-ET2)								
				REVISAR EMPAQUES Y RETENEDORES SFMBJE (LD-PT1)								
				REVISAR EMPAQUES Y RETENEDORES SFMBJE (LD-PT1)								
				REVISAR EMPAQUES Y RETENEDORES SFMBJE (LD-PT2)								
				REVISAR EMPAQUES Y RETENEDORES SFMBJE (LD-PT2)								
				REVISAR RODAMIENTOS, PISTAS, TUERCAS Y PINES DEL SFMBJE (LD-ET1)								
				REVISAR RODAMIENTOS, PISTAS, TUERCAS Y PINES DEL SFMBJE (LD-ET1)								
				REVISAR RODAMIENTOS, PISTAS, TUERCAS Y PINES DEL SFMBJE (LD-ET2)								
				REVISAR RODAMIENTOS, PISTAS, TUERCAS Y PINES DEL SFMBJE (LD-ET2)								
				REVISAR SISTEMA ABS (LD-ET1)								
				REVISAR SISTEMA ABS (LD-ET1)								
				REVISAR SISTEMA ABS (LD-ET2)								
				REVISAR SISTEMA ABS (LD-ET2)								
				RETENEDORES LEVAS, PINES Y RATCHET (LD-ET1)								
				RETENEDORES LEVAS, PINES Y RATCHET (LD-ET1)								
				RETENEDORES LEVAS, PINES Y RATCHET (LD-ET2)								
				RETENEDORES LEVAS, PINES Y RATCHET (LD-ET2)								
				REVISAR CÁMARAS DE FRENO, MANGUERAS DE FRENO, SOPORTES CAMARAS, PINES CÁMARAS, TORNILLOS Y TUERCA DE SUJECIÓN LAS CÁMARAS (LD-ET1)								
				REVISAR CÁMARAS DE FRENO, MANGUERAS DE FRENO, SOPORTES CAMARAS, PINES CÁMARAS, TORNILLOS Y TUERCA DE SUJECIÓN LAS CÁMARAS (LD-ET1)								
				REVISAR CÁMARAS DE FRENO, MANGUERAS DE FRENO, SOPORTES CAMARAS, PINES CÁMARAS, TORNILLOS Y TUERCA DE SUJECIÓN LAS CÁMARAS (LD-ET2)								
				REVISAR CÁMARAS DE FRENO, MANGUERAS DE FRENO, SOPORTES CÁMARAS, PINES CÁMARAS, TORNILLOS Y TUERCA DE SUJECIÓN LAS CÁMARAS (LD-ET2)								
				DESMONTAR RUEDAS								
				REVISAR BALATAS Y PIEZAS DE SUJECIÓN DE LOS PINES (LD-ET1)								
				REVISAR BALATAS Y PIEZAS DE SUJECIÓN DE LOS PINES (LD-ET2)								

29		ACTIVA	EJE TRASERO DELANTERO EJE TRASERO TRASERO INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO BANDAS, ZUNCHOS, LEVA, BUJE DE LEVA, RETENEDOR LEVA, YUGO,RATCHET, RESORTES DE FRENO, RODAJA BANDA CAMPANA, RETENEDOR Y PINES DE SUJECIÓN (DESARMAR EL SISTEMA Y REEMPLAZAR SI ES NECESARIO) INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO BANDAS, ZUNCHOS, LEVA, BUJE DE LEVA, RETENEDOR LEVA, YUGO,RATCHET, RESORTES DE FRENO, RODAJA BANDA CAMPANA, RETENEDOR Y PINES DE SUJECIÓN (DESARMAR EL SISTEMA Y REEMPLAZAR SI ES NECESARIO) INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO BANDAS, ZUNCHOS, LEVA, BUJE DE LEVA, RETENEDOR LEVA, YUGO,RATCHET, RESORTES DE FRENO, RODAJA BANDA CAMPANA, RETENEDOR Y PINES DE SUJECIÓN (DESARMAR EL SISTEMA Y REEMPLAZAR SI ES NECESARIO), TORQUE DEL PERNO DE MONTAJE DE LA CÁMARA DE FRENOS.										1-INFORME TECNICO 2-FORMATO MPI,ABJ/PLAS,MPLM 3-Registro fotográfico

118768

20		ACTIVA	EJE DELANTERO (DE) INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO BANDAS, ZUNCHOS LEVA, BUJE DE LEVA, RETENEDORES LEVA, YUGO,RATCHET, RESORTES DE FRENO, RODAJA BANDA LIMPIEZA, RETENEDOR Y PINES DE SUJECIÓN U (DESARMAR EL SISTEMA Y REEMPLAZAR SI ES NECESARIO) INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO BANDAS, ZUNCHOS, LEVA, BUJE DE LEVA, RETENEDOR LEVA, YUGO,RATCHET, RESORTES DE FRENO, RODAJA BANDA CAMPANA, RETENEDOR Y PINES DE SUJECIÓN U (DESARMAR EL SISTEMA Y REEMPLAZAR SI ES NECESARIO) - INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO RODAMIENTOS Y ENGRASES DELANTEROS U (DESARMAR Y REEMPLAZAR SI ES NECESARIO) ALINEACIÓN Y BALANCEO	REVISAR CAMPANAS (LH-DE)					1500			1-HR ORNAT TECNICO 2-FORMATO MPLAB.MPLAG.MPLM 3-Registro fotográfico
				REVISAR CAMPANAS (LD-DE)					1500			
				REVISAR ZUNCHOS, BANDAS, RESORTES, RODAJAS PASADOR Y BUJE DE SUJECION BANDA (KIT DE RESORTES Y RODAJAS LIMBO) (LH-DE)					1500			
				REVISAR ZUNCHOS, BANDAS, RESORTES, RODAJAS PASADOR Y BUJE DE SUJECION BANDA (KIT DE RESORTES Y RODAJAS LIMBO) (LD-DE)					1500			
				REVISAR LIMBO DE LEVA Y RETENEDORES DE LEVA (LH-DE)					1500			
				REVISAR CAMPANAS Y RETENEDORES DE LEVA (LH-DE)					1500			
				REVISAR RODAMIENTOS, PINES Y LEVAS Y PINES DEL SISTEMA (LH-DE)					1500			
				REVISAR RODAMIENTOS, PINES Y LEVAS Y PINES DEL LIMBO (LD-DE)					1500			
				REVISAR BUJES, ENGRASANTE CANASTA, PINES Y ANILLOS DE AJUSTE (LH-DE)					1500			
				REVISAR BUJES, ENGRASANTE, PINES, ANILLOS DE AJUSTE (LD-DE)					1500			
				REVISAR LEVAS DE JEE (DE AC RETENEDORES LEVAS, PINES Y RATCHET (LH-DE)								
				REVISAR LEVAS DE JEE (DE AC RETENEDORES LEVAS, PINES Y RATCHET (LD-DE)								
				REVISAR Y CAMBIAR EL FRENO REMACHADO DE FRENO SOPORTES CAMARAS, PINES CÁMARAS, TORNILLOS Y TUERCA DE SUJECION LAS CAMARAS (LH-DE)								
				REVISAR Y CAMBIAR EL FRENO REMACHADO DE FRENO SOPORTES CAMARAS, PINES CAMARAS, TORNILLOS Y TUERCA DE SUJECION LAS CAMARAS (LD-DE)					1500			
				REVISAR Y CAMBIAR LAS TAPAS DE LAS MANZANAS DELANTERAS					250			
				REVISAR PUENTE AXIAL DE DELANTERO REMPLAZAR SI ESTUVIERA DAÑADO								
20		FASINA	REVISAR SISTEMA SUSPENSIÓN	REVISAR PUNGA MUELLE TRASERO LD DELANTERA, AJUSTE DE PERNOS DE SUJECIÓN, DESGASTES O FISURAS					1500			1-HR ORNAL TECNICO 2-FORMATO MPLAB.MPLAG.MPLM 3-Registro fotográfico
				REVISAR PERCHA MUELLE TRASERO LD TRASERA , AJUSTE DE PERNOS DE SUJECIÓN DESGASTES O FISURAS					1500			
				REVISAR PERCHA MUELLE TRASERO LD DELANTERA, AJUSTE DE PERNOS DE SUJECIÓN, DESGASTES O FISURAS					1500			
				REVISAR PERCHA MUELLE TRASERO LD TRASERA , AJUSTE DE PERNOS DE SUJECIÓN DESGASTES O FISURAS					1500			
				REVISAR MUELLE TRASERO LD DELANTERO MUELLE TORNILLO CENTRAL, BUJES DE MUELLE PASADORES DE MUELLE					1500			
				REVISAR MUELLE TRASERO LD TRASERA MUELLE TORNILLO CENTRAL BUJES DE MUELLE PASADORES DE MUELLE					1500			
				REVISAR MUELLA LD DAÑOS TORNILLOS Y TUERCAS DE SUJECION					1500			
				REVISAR LA LEVA Y TORNILLOS Y TUERCAS DE SUJECION					1500			
				REVISAR VIGAS LD BUJE CENTRAL BUJE DELANTERO BUJE TRASERO CUÑAS DE LOS BUJES FISURAS EN LA VIGA Y TORNILLOS DE SUJECION					1500			
				REVISAR VIGAS LD BUJE CENTRAL BUJE DELANTERO BUJE TRASERO CUÑAS DE LOS BUJES FISURAS EN LA VIGA Y TORNILLOS DE SUJECION					1500			
				REVISAR TUBO TRANSVERSAL AJUSTE Y BUJES					1500			
				AJUSTE CON ARTICULACION DEL TORSION BUJES, PASADORES, ASIENTOS, TORNILLOS Y TUERCAS DE SUJECION					1500			
				REVISAR Y ENGRASAR EL SISTEMA DE LUBRICACIÓN DE SUSPENSIONES DELANTERA Y TRASERA					1500			
				REVISAR AMORTIGUADORES TRASEROS FUGAS ROTURAS, DESGASTE , TORNILLOS Y TUERCAS DE SUJECION					1500			
				AJUSTE BOMBA FRENO DELANTERO FUGAS ROTURAS, DESGASTE TORNILLOS Y TUERCAS DE SUJECION					1500			
				AJUSTE MANTENIMIENTO TRASEROS HIDRÁULICOS LD, BUJES, LUBRICANTES Y TUERCAS DE SUJECION					1500			
				REVISAR AMORTIGUADORES TRASEROS HIDRÁULICOS LD, BUJES , FUGAS , TORNILLOS Y TUERCAS DE SUJECIÓN					1500			

118269

				REVISAR MUELLE DELANTERO LO HOJAS DE MUELLE, TORNILLO CENTRAL, BUJES DE MUELLE, PASADORES DE MUELLE GRAPAS PLANCHUELAS Y ELEVAS DE SUJECIÓN					1500			
				REVISAR AMORTIGUADORES DE LA PARTE HIDRÁULICOS LO, BUJES FIJADAS, TORNILLOS Y TUERCAS DE SUJECIÓN					1500			
				REVISAR AMORTIGUADORES DE LA PARTE HIDRÁULICOS LO, BUJES, FIJADAS, TORNILLOS Y TUERCAS DE SUJECIÓN					1500			
29	1	PAGINA	BOMBA DE LEVANTE	REVISAR TORNILLOS DE SUJECIÓN BOMBA					4000			1-INFORME TECNICO 2-FORMATO MPLAS MPLAS MPLAS 3-Registro fotográfico
				REVISAR RETENEDORES BOMBA					4000			
				REVISAR PRESION HIDRAULICA					4000			

EI	MPLAS	SEGURIDAD	DESCRIPCIÓN	PASO A PASO	BUENO	MALO	OBSERVACIONES	HIPERCRAMADAS	TIEMPO	Firma operador	Firma	SOPORTES A ENTREGAR
29	2	ACTIVA	REVISAR Y/O REPARAR ARBOL DE TRANSMISION (CARDAN), JUNTAS DEL CARDAN, SOPORTE Y CRUCETAS, ARBOL DE TRANSMISION (CARDAN), PUNTOS DE LUBRICACIÓN, CADENA DE SEGURIDAD ARBOL DE TRANSMISION (CARDAN), CRUCETAS, JUNTAS DEL CARDAN	REVISAR ALINEACION DE LOS EJES, FIGURAS Y ESTADO DE EL ARBOL DE TRANSMISION					250			1-INFORME TECNICO 2-FORMATO MPLAS MPLAS MPLAS 3-Registro fotográfico
				REVISAR ESTADO DE LAS CRUCETAS, DESGASTE, TORNILLOS Y CHAPETAS					250			
				REVISAR ESTADO DE TUBERIA DEL ARBOL DE TRANSMISION					250			
				REVISAR LUBRICACION Y ENGRASE DE LOS RODAMIENTOS DEL ARBOL DE TRANSMISION					250			
				REVISAR GRASERAS Y ENGRASE ARBOL DE TRANSMISION					250			
				REVISAR ESTADO DE CADENA SEGURIDAD CARDAN					250			
29	1	ACTIVA	REVISAR CODA Y MANTENIMIENTO VALVULAS RELAY, COMPRESOR DE AIRE, BOMBA DE FRENO, SISTEMA DE MANGUERAS Y PITON DE FRENO (Y CAMBIAR EL SISTEMA Y REEMPLAZAR SI ES NECESARIO)	REVISION PEDAL DE FRENO DESGASTES, DOLIENTES, RESORTES MECANISMOS DE SUJECION Y MICROSWITCH					2500			1-INFORME TECNICO 2-FORMATO MPLAS MPLAS MPLAS 3-Registro fotográfico
				REVISAR FUGAS DE AIRE COMPRIMIDO					2500			
				REVISAR VALVULAS RELAY, BOMBA FRENO, RESISTIR					2500			
				REVISAR CAMARAS DE FRENO					2500			
				REVISAR SISTEMA ABS TESTIGOS, CABLEADO, CÓDIGOS, SI NECESARIO					2500			

Primeras horas diurnas: | primeras horas nocturnas: | primeras horas festivas:

Observaciones:

Nota: EL TIEMPO ESTABLECIDO POR HORA LABOR NO CONTEMPLA PROCESOS DE COMPRAS O DEMORA DE PARTES IRREPARABLES

Firma operador: CESAR CASTILLO | Firma mecánico | Firma supervisor

116270

	MEYAN S.A	CODIGO: FOR-CMA-01 REVISION: 6
MEYAN S.A	ORDEN DE TRABAJO, REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE EQUIPO	FECHA: 22-04-2017 HOJA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CVCO - URIBE META **ORDEN DE TRABAJO No.** 38

EQUIPO: RETRO CARGADOR **MODELO** 2015

SERIE/PLACA: EN-S1109-01 **HOROMETRO/KILOMETRAJE:** 8855

OPERADOR: ALEX ROJAS

FECHA DE ENTRADA: 4 de marzo de 2026 **HORA ENTRADA:** 07:00:00 AM

FECHA DE SALIDA: 4 de marzo de 2026 **HORA SALIDA:** 9:00:00 AM

MES: MARZO

FICHA DE MANTENIMIENTO	
T. ACEITE	15W-40
HOROM. ULTIMO CAMBIO:	8803
REALIZADO POR:	DIEGO MACIAS
HOROM. PROX CAMBIO:	8853
HORAS/Km FALTANTES PROX CAMBIO	-2
HORAS/Km PROGRAMADOS:	250
FECHA ULTIMO CAMBIO:	7 de enero de 2026

PRIORIDAD	GRADO DE URGENCIA	
A	ATENCION INMEDIATA	X
B	ATENCION A MEDIO PLAZO (ESPECIFICAR FECHA APROXIMADA)	
C	ATENCION HASTA QUE SE SUSCITE UN NUEVO REPORTE	

ASIGNADO A | x | INTERNO | EXTERNO

FECHA			DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO SOLICITADO	NOMBRE DEL MECANICO	FIRMA
4/3/2026	SL	PASIVA	FILTRO DE ACEITE	MACEDONIO MANRIQUE	
4/3/2026	SL	PASIVA	FILTRO DE AIRE PRIMARIO	MACEDONIO MANRIQUE	
4/3/2026	SL	PASIVA	FILTRO DE AIRE SECUNDARIO	MACEDONIO MANRIQUE	
4/3/2026	SL	PASIVA	FILTRO DE COMBUSTIBLE	MACEDONIO MANRIQUE	
4/3/2026	SL	PASIVA	RELLENOS DE ACEITE	MACEDONIO MANRIQUE	
4/3/2026	SL	PASIVA	FILTRO DE COMBUSTIBLE BOMBA CEBADO	MACEDONIO MANRIQUE	
4/3/2026	SL	PASIVA	REVISAR TODOS LOS NIVELES	MACEDONIO MANRIQUE	
4/3/2026	MPLB	ACTIVA	LISTA DE CHEQUEO	MACEDONIO MANRIQUE	
4/3/2026	SL	ACTIVA	FILTRO CONDENSADOR (A/A)	MACEDONIO MANRIQUE	
4/3/2026	SL	ACTIVA	ACEITE MOTOR	MACEDONIO MANRIQUE	
4/3/2026	SL	PASIVA	FILTRO HIDRAULICO	MACEDONIO MANRIQUE	
4/3/2026	SL	PASIVA	FILTRO TRANSMISION	MACEDONIO MANRIQUE	

VoBo **JEFE** DE MANTENIMIENTO:

VoBo **OPERADOR:** Alex Rojas

MEYAN S.A

INFORME TÉCNICO

CODIGO	FOR-DM-20
VERSION	2
FECHA	09-10-2019
PAGINA	1 DE 1

LUGAR	La Luisa Vereda Tierra Fuerte			IDENTIFICACION EQUIPO	
NOMBRE DEL OPERADOR O CONDUCTOR	Alex Rojas			MARCA	Newholland
FECHA DE REPARACION	4-Marzo-2026	HORA INICIO	9AM	MODELO	2015
FECHA DE ENTREGA	4-Marzo-2026	HORA FINAL	10 30	S/N SERIE	
TECNICO	Cristian Manrique			PLACA / No DE IDENTIFIC	B11CR-01
DT 28	HOROM ULTIMO CAMBIO	8603	HOROM PROX CAMBIO	8857	KILOMETRAJE/HORAS ACTUAL 8855

Reporte de Falla (Qué solicita el reporte el operador)

Mantenimiento Preventivo

Diagnostico de la Falla (Análisis de lo que reporta el operador, si es necesario realice pruebas de ruta o de operación)

Revizar mantenimiento por aceite x 5 1010 Cumplida

Reparación (Descripción: registre datos de como esta juego Adelita y realizó, si es requerido)

Cambio aceite requerido por el manual del fabricante cada vez la unidad, hacer pruebas y medidas de seguridad) Tarea: un cambio de Hidrandos, bandas, aceite de diferencial (transmisión, almacenador, reparación motor, tanque, filtros, aceite, filtros de aceite final (compresión Cargando)

Se le desmontaron filtros combustible, aire motor aceite motor ya estuvo de cambiarlos

Se le cambio; aceite, motor, aceite Caja transmisión, filtros aceite combustible aire motor

Labores de Mantenimiento	Numero de salida de Almacen
Aceite motor 15W40 3 Galones	4G6
Aceite Caja transmisión	
Filtro aceite motor CF734	
Filtro combustible	
Filtro aire interno	
Filtro aire externo	

SISTEMAS SE SEGURIDAD ACTIVOS Y PASIVOS

MARQUE CON UNA X EL SISTEMA REVISADO NO REPARADO

DIFERENCIAL		SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA NEUMATICO	
SISTEMA HIDRAULICO		SISTEMA DE VOLTEO		TRNSMISION	
SISTEMA DE FRENOS		SISTEMA DE DIRECCION		SISTEMA DE MOTOR	
CABINA					

Observaciones

Alex Rojas		
Firma Responsable del Equipo	Mecánico	Firma Supervisor

SISTEMA DE LUBRICACION
(SL)

CODIGO:	FOR-CM-25
REVISION	0
FECHA	01-07-2020
HOJA	1 DE 1

EQUIPO	EN-01108-01	CÓDIGO	EN-01108-01	CAPACIDAD DE CARGA		CONDUCTOR	ALEX ROJAS		
Nº CHASIS		MODELO	1015	PROCEDENCIA	BYMB	VISCOSIDAD ATH		VISCOSIDAD SAE	
Nº MOTOR	12120/04	MARCA	New Holland			FECHA DE ENTREGA	01-04-2020	Nº CELULAR	
MECANICO RESPONSABLE	MECANICO MANTENIMIENTO	FECHA INICIAL	04-04-2020	FECHA FINALIZACION	04-04-2020	HORA ACTUAL	8853	HORAS / KM PROGRAMADO	250

Nº	No.	MAGNITUD	DESCRIPCION	PASO A PASO	Rubros	MALO	MANTENIMIENTO	HERRAMIENTAS	TIEMPO	Firma operador	Firma supervisor	SOPORTES A ENTREGAR
29	1	PUNTO										
29	2	PUNTO										
29	3	PUNTO										
29	3.1	PUNTO										
29	4	PUNTO										
29	5	PUNTO										
29	6	PUNTO										
29	7	PUNTO										
29	8	PUNTO										
29	9	PUNTO										
29	10	PUNTO										
29	11	PUNTO										
29	12	PUNTO										
29	13	PUNTO										
29	14	PUNTO										
29	15	PUNTO										
29	16	PUNTO										

Observaciones:

Nota: EL TIEMPO ESTABLECIDO POR HORA LABOR NO CONTEMPLA PROCESOS DE COMPRAS O DAÑOS DE PARTES NO REPARABLES

Firma operador: Alex Rojas

Firma

Firma supervisor

11823

LaPorciuncula	**CONSTRUCTORA LA PORCIUNCULA SAS**					CODIGO	FOR-CM-20
						VERSIÓN	2
	INFORME TÉCNICO					FECHA	09-10-2019
						PAGINA	1 DE 1

LUGAR :						**IDENTIFICACION EQUIPO**	
NOMBRE DEL OPERADOR O CONDUCTOR :	**JOSE ROLANDO BELTRAN BOHORQUEZ**					**MARCA**	**CAT**
FECHA DE REPARACION	**11 DE MARZO DEL 2026**		**HORA INICIO**		9:00 a. m	**MODELO**	**2012**
FECHA DE ENTREGA	**11 DE MARZO DEL 2026**		**HORA FINAL**		10:00 a. m	**S/N SERIE**	**CATCB833CTJL02967**
TECNICO	**OSCAR FABIAN POLO GOMEZ**					**PLACA / No DE IDENTIFIC**	**N/A**
PT	**HOROM.ULTIMO CAMBIO:**		**HOROM. PROX CAMBIO:**			**KILOMETRAJE/HORAS ACTUAL**	**4790**

Reporte de Falla (Que solicita o reporta el conductor)

1. Capot no se sostiene

Diagnostico de la Falla (Análisis de lo que reporta el conductor, si es necesario realice prueba de ruta o de operación)

Reparación: (Desensamble: registrar datos de cómo esta juego Axiales y rastales; si se requiere)

Ensamble: ajustes requeridos por el manual del fabricante (como dejo la unidad, hacer pruebas y medidas de seguridad)(Si hace un cambio de rodamientos, bandas, sellos de diferencial transmision, sincronización, reparación motor, fan clucth, dirección, indique el ajuste final (torque) y juego final (comparador Caratula)

1. Cabio de amortiguadores capot

Labores de Mantenimiento	Numero de salida de Almacén






SISTEMAS SE SEGURIDAD ACTIVOS Y PASIVOS

MARQUE CON UNA X EL SISTEMA REVISADO Y/O REPARADO

DIFERENCIAL		SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA NEUMATICO	
SISTEMA HIDRAULICO		SISTEMA DE VOLTEO		TRANSMISION	
SISTEMA DE FRENOS		SISTEMA DE DIRECCION		SISTEMA DE MOTOR	
CABINA	X	OTRO			

Observaciones Mantenimiento Correctivo

Firma Responsable del Equipo	Firma Mecánico	Firma Supervisor

La Porciuncula	**CONSTRUCTORA LA PORCIUNCULA SAS**	CODIGO: FOR-GM-20 VERSION: 2 FECHA: 09/12/2019 PAGINA: 1 DE 1
	INFORME TÉCNICO	

LUGAR : URIBE META				**IDENTIFICACION EQUIPO**	
NOMBRE DEL OPERADOR O CONDUCTOR :	JOSE ROLANDO BELTRAN BOHORQUEZ			MARCA	VIBRO COMPACTADOR INGERSOLL
FECHA DE REPARACION	10 DE MARZO DEL 2020	HORA INICIO	7:00AM	MODELO	SD -100
FECHA DE ENTREGA	10 DE MARZO DEL 2020	HORA FINAL	12:00AM	S/N 200700	62656
TECNICO	OSCAR FABIAN POLO			PLACA / No DE IDENTIFIC	N/A
OT	HOROM. ULTIMO CAMBIO:	HOROM. PROX CAMBIO:		KILOMETRAJE/HORAS ACTUAL	107

Reporte de Falla (Que estaba o reporta el conductor)

1. Mangueras hidraulicas con desgaste excesivo

Diagnostico de la Falla. (Analisis de lo que reporta el conductor, si es necesario hacer prueba de ello o de operacion)

Reparación: (Desarmado registrar datos de como esta juego Arandelas y rodajes si es requerido

Ensamble ajustes requeridos por el manual del fabricante (como dejo la unidad, hacer pruebas y medidas de seguridad) Para un cambio de rodamientos, bandas, sellos de diferencial transmision, encampanado, reparación motor, fan clutch, direccion, cribque el ajuste final (torque) y juego final (comparador Centrado)

1. Cambio de mangueras hidraulicas

Labores de Mantenimiento





SISTEMAS SE SEGURIDAD ACTIVOS Y PASIVOS

MARQUE CON UNA X EL SISTEMA REVISADO Y/O REPARADO

DIFERENCIAL		SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA NEUMATICO	
SISTEMA HIDRAULICO	X	SISTEMA DE VOLTEO		TRANSMISION	
SISTEMA DE FRENOS		SISTEMA DE DIRECCION		SISTEMA DE MOTOR	
CABINA		OTRO			

Observaciones Mantenimiento correctivo

Firma Responsable del Equipo	Firma Mecanico	Firma Supervisor

11 2755

	CONSTRUCTORA LA PORCIUNCULA SAS				CODIGO: FOR-CM-20
					VERSION: 2
	INFORME TÉCNICO				FECHA: 26-10-2018
					PAGINA: 1 DE 1

LUGAR : URIBE HETA				IDENTIFICACION EQUIPO	
NOMBRE DEL OPERADOR O CONDUCTOR :	JOSE ROLANDO BELTRAN RODRIGUEZ			MARCA	VIBRO COMPACTADOR INGERSOLL
FECHA DE REPARACION	19 DE MARZO DEL 2020	HORA INICIO	7:00AM	MODELO	SD-100
FECHA DE ENTREGA	19 DE MARZO DEL 2020	HORA FINAL	12:00AM	S/N SERIE	52830
TECNICO	OSCAR FABIAN POLO			PLACA / No DE IDENTIFIC	N/A
OT	HOROM ULTIMO CAMBIO:	HORORM. PROX CAMBIO:		KILOMETRAJE/HORAS ACTUAL	107

Reporte de Falla (Que anota o reporta el conductor)

1. Ruptura cauchos laterales tambor
2. Fugas de gases de escape

Diagnostico de la Falla (Análisis de lo que reporta el conductor, si es necesario realiza prueba de ruta o de operación).

Reparación: (Observaciones: registrar datos de cómo sera juego Anillos y rodillos, si se requiere)

Ensamble: ajustes requeridos por el manual del fabricante (como deja la unidad, hacer pruebas y medidas de seguridad).Si hace un cambio de rodamientos, bandas, sellos de diferencial, transmisión, almacenamiento, reparación motor, fan clutch, dirección, indique el ajuste final (torque) y juego final (completado Cantidad)

1. Cambio de los cauchos y tornilleria
2 Cambio abrazadera turbo







SISTEMAS DE SEGURIDAD ACTIVOS Y PASIVOS

MARQUE CON UNA X EL SISTEMA REVISADO Y/O REPARADO

DIFERENCIAL		SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA NEUMATICO	
SISTEMA HIDRAULICO		SISTEMA DE VOLTEO		TRANSMISION	
SISTEMA DE FRENOS		SISTEMA DE DIRECCION	X	SISTEMA DE MOTOR	X
CABINA		OTRO			

Observaciones Mantenimiento Correctivo

Rolando
Firma Responsable del Equipo

Firma Mecánico

Firma Supervisor Area

LaPorciuncula	**CONSTRUCTORA LA PORCIUNCULA SAS**	CODIGO:	FOR-CM-20
		VERSIÓN:	2
	INFORME TÉCNICO	FECHA:	09-10-2019
		PAGINA	1 DE 1

LUGAR : URIBE META					**IDENTIFICACION EQUIPO**	
NOMBRE DEL OPERADOR O CONDUCTOR :	**FAIBER PEREZ POSSO**				**MARCA**	**CATERPILLAR**
FECHA DE REPARACION	**09 DE MARZO DEL 2020**	**HORA INICIO**		**9:00 a. m.**	**MODELO**	**120H**
FECHA DE ENTREGA	**09 DE MARZO DEL 2020**	**HORA FINAL**		**3:00 p. m**	**S/N SERIE**	**CAT0120HESFM03327**
TECNICO	**OSCAR FABIAN POLO**				**PLACA / No DE IDENTIFIC**	
OT	**HOROM.ULTIMO CAMBIO:**		**HOROM. PROX CAMBIO:**		**KILOMETRAJE/HORAS ACTUAL**	**8296**

Reporte de Falla (Que solicita o reporta el conductor)

1. Fuga de aceite en mangueras torna mesa

Diagnostico de la Falla (Análisis de lo que reporta el conductor, si es necesario realice prueba de ruta o de operación)

Reparación: (Desensamble: registrar datos de cómo esta juego Axiales y radiales; si es requiere)

Ensamble: ajustes requeridos por el manual del fabricante (como dejo la unidad, hacer pruebas y medidas de seguridad)Si hace un cambio de rodamientos, bandas, sellos de diferencial transmisión, sincronización, reparación motor, fan cluch, dirección, indique el ajuste final (torque) y juego final (comparador Carátula)

1. Cambio de mangueras torna mesa

Labores de Mantenimiento






SISTEMAS SE SEGURIDAD ACTIVOS Y PASIVOS

MARQUE CON UNA X EL SISTEMA REVISADO Y/O REPARADO

DIFERENCIAL		SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA NEUMATICO	
SISTEMA HIDRAULICO	x	SISTEMA DE VOLTEO		TRANSMISION	
SISTEMA DE FRENOS		SISTEMA DE DIRECCION		SISTEMA DE MOTOR	
CABINA		OTRO			

Observaciones: Mantenimiento correctivo

Faiber.		
Firma Responsable del Equipo	Firma Mecánico	Firma Supervisor

LaPorciuncula	**CONSTRUCTORA LA PORCIUNCULA SAS**	CODIGO:	FOR-CM-30
		VERSIÓN:	2
	INFORME TÉCNICO	FECHA:	09-10-2019
		PAGINA:	1 DE 1

LUGAR : URIBE NETA - PATIO					**IDENTIFICACION EQUIPO**		
NOMBRE DEL OPERADOR O CONDUCTOR :	**DAVID SANTIAGO RUIZ DELGADO**				**MARCA**	**INTERNATIONAL**	
FECHA DE REPARACION	**02 DE MARZO DEL 2026**		**HORA INICIO**	**7:00 a. m.**	**MODELO**	**2008**	
FECHA DE ENTREGA	**02 DE MARZO DEL 2026**		**HORA FINAL**	**5:00 p. m.**	**S/N SERIE**	**3HTWYAHT78N644688**	
TECNICO	**OSCAR FABIAN POLO**				**PLACA / No DE IDENTIFIC**	**YCK403**	
OT		**HOROM.ULTIMO CAMBIO:**		**HOROM. PROX CAMBIO:**	**KILOMETRAJE/HORAS ACTUAL**		

Reporte de Falla (Que solicita o reporta el conductor)

1. Falla corte de inyeccion , inyector numero dos
2. Demora en accionamiento del fanclutch

Diagnostico de la Falla (Análisis de lo que reporta el conductor, si es necesario realice prueba de ruta o de operación)

Reparación: (Desensamble: registrar datos de cómo esta juego Axiales y radiales; si se requiere)

Ensamble: ajustes requeridos por el manual del fabricante (como dejo la unidad, hacer pruebas y medidas de seguridad)Si hace un cambio de rodamientos, bandas, sellos de diferencial transmisión, sincronización, reparación motor, fan clutch, dirección, indique el ajuste final (torque) y juego final (comparador Caratula)

1. Reperacion inyector numero dos
2. Cambio valvula fanclutch

Labores de Mantenimiento






SISTEMAS SE SEGURIDAD ACTIVOS Y PASIVOS

MARQUE CON UNA X EL SISTEMA REVISADO Y/O REPARADO

DIFERENCIAL		SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA NEUMATICO	
SISTEMA HIDRAULICO		SISTEMA DE VOLTEO		SISTEMA DE TRANSMISION	
SISTEMA DE FRENOS		SISTEMA DE DIRECCION		SISTEMA DE MOTOR	x
CABINA		SISTEMA DE SUSPENSIÓN		SISTEMA DE AIRE	

Observaciones: Mantenimiento correctivo

Firma Responsable del Equipo	Firma Mecánico	Firma Supervisor

LaPorciuncula	**CONSTRUCTORA LA PORCIUNCULA SAS**	CODIGO:	FOR-CM-20
		VERSIÓN:	2
	INFORME TÉCNICO	FECHA:	08-10-2019
		PAGINA:	1 DE 1

LUGAR : URIBE META - PATIO					**IDENTIFICACION EQUIPO**		
NOMBRE DEL OPERADOR O CONDUCTOR :	**DAVID SANTIAGO RUIZ DELGADO**				**MARCA**	**INTERNATIONAL**	
FECHA DE REPARACION	**02 DE MARZO DEL 2026**		**HORA INICIO**	**7:00 a. m.**	**MODELO**	**2008**	
FECHA DE ENTREGA	**02 DE MARZO DEL 2026**		**HORA FINAL**	**6:00 p. m.**	**S/N SERIE**	**3HTWYAHT78N644668**	
TECNICO	**OSCAR FABIAN POLO**				**PLACA / No DE IDENTIFIC**	**YCK403**	
OT		**HOROM.ULTIMO CAMBIO:**		**HOROM. PROX CAMBIO:**	**KILOMETRAJE/HORAS ACTUAL**		

Reporte de Falla (Que solicita o reporta el conductor)

1. Falla corte de inyeccion , inyector numero dos
2. demora en accionamiento del fanclutch

Diagnostico de la Falla (Análisis de lo que reporta el conductor, si es necesario realice prueba de ruta o de operación)

Reparación: (Desensamble: registrar datos de cómo esta juego Axiales y radiales; si se requiere)

Ensamble: ajustes requeridos por el manual del fabricante (como dejo la unidad, hacer pruebas y medidas de seguridad)Si hace un cambio de rodamientos, bandas, sellos de diferencial transmisión, sincronización, reparación motor, fan cluth, dirección, indique el ajuste final (torque) y juego final (comparador Caratula)

1. Reparacion inyector numero dos
2. Cambio valvula fanclutch

Labores de Mantenimiento






SISTEMAS SE SEGURIDAD ACTIVOS Y PASIVOS

MARQUE CON UNA X EL SISTEMA REVISADO Y/O REPARADO

DIFERENCIAL		SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA NEUMATICO	
SISTEMA HIDRAULICO		SISTEMA DE VOLTEO		SISTEMA DE TRANSMISION	
SISTEMA DE FRENOS		SISTEMA DE DIRECCION		SISTEMA DE MOTOR	x
CABINA		SISTEMA DE SUSPENSIÓN		SISTEMA DE AIRE	

Observaciones: Mantenimiento correctivo

Firma Responsable del Equipo	Firma Mecánico	Firma Supervisor

0822811

LaPorciuncula	**CONSTRUCTORA LA PORCIUNCULA SAS**					CODIGO:	FOR-CM-20
						VERSIÓN:	2
	INFORME TÉCNICO					FECHA:	09-10-2019
						PAGINA:	1 DE 1
LUGAR : Uribe Meta					**IDENTIFICACION EQUIPO**		
NOMBRE DEL OPERADOR O CONDUCTOR :	**HECTOR SUSA**				**MARCA**	**FOTON**	
FECHA DE INICIO DE REPARACION	**02 DE MARZO DEL 2026**	**HORA INICIO**	**4:00 p. m.**		**MODELO**	**CAMIONETA FOTON**	
FECHA DE ENTREGA	**02 DE MARZO DEL 2026**	**HORA FINAL**	**6:00 p. m.**		**S/N SERIE**		
TECNICO					**PLACA / No DE IDENTIFIC**	**LVX - 597**	
OT	**HOROM.ULTIMO CAMBIO:**		**HOROM. PROX CAMBIO:**		**KILOMETRAJE/HORAS ACTUAL**	**63872**	

Reporte de Falla (Que solicita o reporta el conductor)

1. Golpeteo en cardan trasero

Diagnostico de la Falla (Análisis de lo que reporta el conductor, si es necesario realiza prueba de ruta o de operación)

Reparación: (Desensamble: registrar datos de como esta juego Axiales y radiales; si se requiere)

Ensamble: ajustes requeridos por el manual del fabricante (como dejo la unidad, hacer pruebas y medidas de seguridad)Si hara un cambio de rodamientos, bandas, sellos de diferencial transmisión, sincronización, reparación motor, fan clouth, dirección, indique el ajuste final (torque) y juego final (comparador Carrera)

2. Cambio caucho cardan central

Labores de Mantenimiento	Numero de salida de Almacén
	

SISTEMAS SE SEGURIDAD ACTIVOS Y PASIVOS

MARQUE CON UNA X EL SISTEMA REVISADO Y/O REPARADO

DIFERENCIAL		SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA NEUMATICO	
SISTEMA HIDRAULICO		SISTEMA DE VOLTEO		TRANSMISION	X
SISTEMA DE FRENOS		SISTEMA DE DIRECCION		SISTEMA DE MOTOR	
CABINA					

Observaciones: Mantenimiento correctivo

Firma Responsable del Equipo	Firma Mecánico	Firma Supervisor

	CONSTRUCTORA LA PORCIUNCULA SAS	CODIGO: FOR-CM-20
LaPorciúncula		VERSIÓN: 2
	INFORME TÉCNICO	FECHA: 09-10-2019
		PAGINA: 1 DE 1

LUGAR : Patio Oficina Uribe Metz					IDENTIFICACION EQUIPO	
NOMBRE DEL OPERADOR O CONDUCTOR :	LUIS FERNANDO MEDELLIN POSADA				MARCA	INTERNACIONAL 7600
FECHA DE REPARACION	09 DE MARZO DEL 2026	HORA INICIO	7:00 a. m.		MODELO	2012
FECHA DE ENTREGA	09 DE MARZO DEL 2026	HORA FINAL	5:00 p. m.		S/N SERIE	3HTWYAHT3CN595362
TECNICO	OSCAR FABIAN POLO GÓMEZ				PLACA / No DE IDENTIFIC	STD330
OT	HOROM.ULTIMO CAMBIO:		HOROM. PROX CAMBIO:	N/A	KILOMETRAJE/HORAS ACTUAL	

Reporte de Falla (Que solicita o reporta el conductor)

1. Frenado anormal , troque intermedio
2. Fuga aceite tranemision

Reparación: (Desensamble: registrar datos de cómo esta juego Axiales y radiales; si se requiere)

Ensamble: ajustes requeridos por el manual del fabricante (como dejo la unidad, hacer pruebas y medidas de seguridad)Si hace un cambio de rodamientos, bandas, sellos de diferencial transmisión, sincronización, reparación motor, fan clucth, dirección, indique el ajuste final (torque) y juego final (comparador Carátula)

1. Cambio de campana de freno y bandas de freno
2. Cambio retenes y rodamientos troque intermedio

Labores de Mantenimiento






SISTEMAS SE SEGURIDAD ACTIVOS Y PASIVOS

MARQUE CON UNA X EL SISTEMA REVISADO Y/O REPARADO

DIFERENCIAL		SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA NEUMATICO	
SISTEMA HIDRAULICO		SISTEMA DE VOLTEO		TRANSMISION	X
SISTEMA DE FRENOS		SISTEMA DE DIRECCION		SISTEMA DE MOTOR	
CABINA		SISTEMA DE SUSPENSION			

Observaciones: Mantenimiento correctivo

Firma Responsable del Equipo	Firma Mecánico	Firma Supervisor

LaPorciuncula	**CONSTRUCTORA LA PORCIUNCULA SAS**	CODIGO: FOR-OM-20
		VERSIÓN: 2
	INFORME TÉCNICO	FECHA: 09-10-2019
		PAGINA: 1 DE 1

LUGAR : Patio Oficina Uribe Meta					**IDENTIFICACION EQUIPO**	
NOMBRE DEL OPERADOR O CONDUCTOR :	**LUIS FERNANDO MEDELLIN POSADA**				**MARCA**	**INTERNACIONAL 7600**
FECHA DE REPARACION	**03 DE MARZO DEL 2026**	**HORA INICIO**		**8:00 a. m.**	**MODELO**	**2012**
FECHA DE ENTREGA	**03 DE MARZO DEL 2026**	**HORA FINAL**		**6:00 p. m.**	**S/N SERIE**	**3HTWYAHT3CN595362**
TECNICO	**OSCAR FABIAN POLO GÓMEZ**				**PLACA / No DE IDENTIFIC**	**STO339**
OT	**HOROM.ULTIMO CAMBIO:**	**N/A**	**HOROM. PROX CAMBIO:**	**N/A**	**KILOMETRAJE/HORAS ACTUAL**	

Reporte de Falla (Que solicita o reporta el conductor)

1. Desgaste anormal ruedas troque intermedio , lado derecho

Reparación: (Desensamble: registrar datos de cómo esta juego Axiales y radiales, si se requiere)

Ensamble: ajustes requeridos por el manual del fabricante (como dejo la unidad, hacer pruebas y medidas de seguridad)Si hace un cambio de rodamientos, bandas, sellos de diferencial transmisión, sincronización, reparación motor, fan clutch, dirección, indique el ajuste final (torque) y juego final (comparador Caratula)

1. Cambio de bujes , Cambio hoja de resorte principal

Labores de Mantenimiento









SISTEMAS SE SEGURIDAD ACTIVOS Y PASIVOS

MARQUE CON UNA X EL SISTEMA REVISADO Y/O REPARADO

DIFERENCIAL		SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA NEUMATICO	
SISTEMA HIDRAULICO		SISTEMA DE VOLTEO		TRANSMISION	
SISTEMA DE FRENOS		SISTEMA DE DIRECCION		SISTEMA DE MOTOR	
CABINA		SISTEMA DE SUSPENSION	x		

Observaciones: Mantenimiento correctivo

Firma Responsable del Equipo	**Firma Mecánico**	**Firma Supervisor**

	MEYAN S.A	CODIGO: FOR-CM-01 REVISIÓN: 6
MEYAN S.A	ORDEN DE TRABAJO, REPARACION Y/O MANTENIMIENTO DE EQUIPO	FECHA: 22-04-2017 HOJA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CVCO - URIBE META **ORDEN DE TRABAJO No.** 27

EQUIPO:	VOLQUETA	**MODELO**	2010	**FICHA DE MANTENIMIENTO**	
SERIE/PLACA:	TRG324	**HORIMETRO/KILOMETRAJE:**	28196	T. ACEITE:	15W-40
OPERADOR:		PASCUAL GALINDO		HOROMETRO ULTIMO CAMBIO:	27647
FECHA **DE ENTRADA:**	2 de marzo de 2026	**HORA ENTRADA:**	07:00:00 AM	REALIZADO POR:	DIEGO MACIAS
FECHA **DE SALIDA:**	2 de marzo de 2026	**HORA SALIDA:**	5:00:00 AM	HOROM. PROX. CAMBIO:	28097
MES:	MARZO			HORAS FALTANTES PROX CAMBIO:	-98
				HORAS sin PROGRAMADOS:	250
				FECHA ULTIMO CAMBIO:	19 de octubre de 2025

PRIORIDAD	GRADO DE URGENCIA	
A	ATENCION INMEDIATA	X
B	ATENCION A MEDIO PLAZO (ESPECIFICAR FECHA APROXIMADA)	
C	ATENCION HASTA QUE SE SUSCITE UN NUEVO REPORTE	

ASIGNADO A: X INTERNO | EXTERNO

FECHA			DESCRIPCION DEL TRABAJO SOLICITADO	NOMBRE DEL MECANICO	FIRMA
2/3/2026	HPLA	ACTIVA	VERIFICACION Y ESTADO ASIENTOS, ALFOMBRAS, ESPEJOS, OPERACION DE LIMPIAPARABRISAS Y CINTURON DE SEGURIDAD X2	MACEDONIO MANRIQUE	
2/3/2026	HPLA	PASIVA	REVISAR, VERIFICAR Y/O REPARAR BOCINAS (ELECTRICAS Y AIRE), LUCES INTERIORES, LUCES DELANTERAS, LUCES TRASERAS, COCUILOS DE VOLCO, PITO DE REVERSA, LIMPIAPARABRISAS, MANUETEROS DE CABINA, SENSORES DE LA DIFERENCIALES	MACEDONIO MANRIQUE	
2/3/2026	HPLB	ACTIVA	Verificar estado y funcionamientos del dispositivo de advertencia de presion de las ruedas, verificar el espesor del labrado de las ruedas(si estan por debajo de la normativa se deben cambiar), cortados, deformaciones, estado de la valvula suministro aire y presion de las ruedas, cerrar tuercas por los retenedores de las ruedas y sellos del bujon	MACEDONIO MANRIQUE	
2/3/2026	HPLB	PASIVA	REVISAR, VERIFICAR Y REPARAR PASADOR INFERIOR DE LA BOTELLA TELESCOPTICA, PASADOR SUPERIOR DE LA BOTELLA TELESCOPTICA, PASADOR DE SUJECION IZQUIERDO TRASERO DE LEVANTE DEL VOLCO, ESTADO DEL PISO DEL VOLCO,FUGAS BOTELLA TELESCOPICA, DESFOGUE DEL DEPOSITO DEL HIDRAULICO, PASADORES DE LA COMPUERTA, ESTADO DE LA CARPA, TAPA DEL TANQUE DEL HIDRAULICO, ESCALERA DEL VOLCO, SOPORTES DEL SISTEMA DE CARRADO, COMPUERTA	MACEDONIO MANRIQUE	
2/3/2026	HPLH	ACTIVA	REVISAR ESTADO Y REPARAR COMPRESOR DE AIRE, TANQUES DEL AIRE, VALVULA DE RETENCION DEL TANQUE DEL AIRE, FRENO DE SERVICIO Y ESPARRAGOS (REEMPLAZAR SI ES NECESARIO)	MACEDONIO MANRIQUE	
2/3/2026	HPLH	PASIVA	REVISAR Y/O REPARAR ARBOL DE TRANSMISION (CARDAN), JUNTAS DEL CARDAN, SOPORTE (CHUMACERA) ARBOL DE TRANSMISION (CARDAN), PUNTOS DE LUBRICACION, CADENA DE SEGURIDAD ARBOL DE TRANSMISION (CARDAN), CRUCETAS JUNTAS DEL CARDAN	MACEDONIO MANRIQUE	
2/3/2026	SL	PASIVA	FILTRO COMBUSTIBLE	MACEDONIO MANRIQUE	
2/3/2026	SL	PASIVA	FILTRO SEPARADOR DE AGUA DE COMBUSTIBLE	MACEDONIO MANRIQUE	
2/3/2026	SL	PASIVA	FILTRO DE AIRE MOTOR	MACEDONIO MANRIQUE	
2/3/2026	SL	ACTIVA	REVISAR,CORREGUIR Y PREVENIR FUGAS DE ACEITE, NIVELES	MACEDONIO MANRIQUE	
2/3/2026	SL	PASIVA	FILTRO ACEITE DE MOTOR	MACEDONIO MANRIQUE	
2/3/2026	SL	PASIVA	RELLENOS DE ACEITE FILTRO	MACEDONIO MANRIQUE	
2/3/2026	SL	PASIVA	ESCANER EQUIPO Y/O VERIFICAR CODIGOS DE FALLA EN EL TABLERO	MACEDONIO MANRIQUE	
2/3/2026	HPLB	ACTIVA	AJUSTE Y CONDICION BRAZO DE LA DIRECCION , TERMINALES BARRA DE EXTREMOS ACOPLAMIENTO, TOPES, REVISAR CAJA AUXILIAR,EMPAQUE HIDRAULICO, BRAZO PITMAN, CRUCETAS Y TORNILLOS DE SUJECION CAJA DE DIRECCION, MANGUERAS DEL SISTEMA, PUNTOS DE ENGRASE, SOPORTE CAJA DE DIRECCION Y CAMBIO DEL LUBRICANTE	MACEDONIO MANRIQUE	
2/3/2026	ASM	PASIVA	AJUSTE Y CONDICION DE LA CORREA, RODAMIENTOS Y VENTILADOR	MACEDONIO MANRIQUE	
2/3/2026	ASM	PASIVA	REVISAR AJUSTES DEL TURBO CARGADOR, FUNCIONAMIENTO INTERCOOLER, MANGUERAS DE ADMISION, CARCAZA DEL FILTRO DE AIRE	MACEDONIO MANRIQUE	
2/3/2026	HPLB	ACTIVA	ALINEACION Y BALANCEO DE LA DIRECCION	MACEDONIO MANRIQUE	
2/3/2026	HPLB	ACTIVA	EJE TRASERO DELANTERO INSPECCION Y MANTENIMIENTO BANDAS, ZUNCHOS, LEVA, BUJE DE LEVA, RETENEDOR LEVA, YUGO,RATCHE, RESORTES DE FRENO, RODAJA BANDA, CAMPANA, RETENEDOR Y PINES DE SUJECION LD (DESARMAR EL SISTEMA Y REEMPLAZAR SI ES NECESARIO) / INSPECCION Y MANTENIMIENTO BANDAS, ZUNCHOS, LEVA, BUJE DE LEVA, RETENEDOR LEVA, YUGO,RATCHE, RESORTES DE FRENO, RODAJA BANDA, CAMPANA, RETENEDOR Y PINES DE SUJECION LI (DESARMAR EL SISTEMA Y REEMPLAZAR SI ES NECESARIO) / INSPECCION Y MANTENIMIENTO BANDAS, ZUNCHOS, LEVA, BUJE DE LEVA, RETENEDOR LEVA, YUGO,RATCHE, RESORTES DE FRENO, RODAJA BANDA, CAMPANA, RETENEDOR Y PINES DE SUJECION LD (DESARMAR EL SISTEMA Y REEMPLAZAR SI ES NECESARIO) / INSPECCION Y MANTENIMIENTO BANDAS, ZUNCHOS, LEVA, BUJE DE LEVA, RETENEDOR LEVA, YUGO,RATCHE, RESORTES DE FRENO, RODAJA BANDA, CAMPANA, RETENEDOR Y PINES DE SUJECION LI (DESARMAR EL SISTEMA Y REEMPLAZAR SI ES NECESARIO), TORQUE DEL PERNO DE MONTAJE DE LA CARARA DE FRENOS	MACEDONIO MANRIQUE	
2/3/2026	SL	PASIVA	FILTRO DIFERENCIAL TRASERA DELANTERA	MACEDONIO MANRIQUE	
2/3/2026	ASM	PASIVA	TAPA RADIADOR Y CAMBIO TERMOSTASTO REFRIGERANTE	MACEDONIO MANRIQUE	

VoBo JEFE DE MANTENIMIENTO: VoBo OPERADOR:

116283

MEYAN S.A

INFORME TÉCNICO

CÓDIGO	FOR-GM-22				
VERSIÓN	2				
FECHA	09-10-2015				
PÁGINA	1 DE 1				

LUGAR	CVTO - VRIBE META			IDENTIFICACION EQUIPO	
NOMBRE DEL OPERADOR O CONDUCTOR :	Pasival Galindo			MARCA	Kenworth
FECHA DE REPARACION	02-03-2026	HORA INICIO		MODELO	2010
FECHA DE ENTREGA	02-03-2026	HORA FINAL		SN SERIE	
TECNICO	Haroldin Henriquez			PLACA / No DE IDENTIFIC	TRG 324
OT 27	HOROM ULTIMO CAMBIO	27847	HOROM PROX CAMBIO	28097	KILOMETRAJE/HORAS ACTUAL	28195

Reporte de Falla (Que indica o reporta el conductor)

Mantenimiento Preventivo

Diagnostico de la Falla (análisis de lo que reporta el conductor o de mecánico mayor, prueba de ruta y de operación)

Realizar cambio de filtros por cumplimiento en cronograma 250 Horas

Rellenos de aceite

Reparación (Descripción: registrar detalle de como esta (juego, holgura y ralladas) si se requiere)

Causa raíz: acciones requeridas por el manual del fabricante (como ejm: la unidad, hacer pruebas y medidas de seguridad) hace un cambio de rodamientos, bandas, salida de diferencial transmisión, encepadores, reparación motor, (ejm diesel, dirección, indique el ajuste final (torque) y juego final (comparador Caterpillar)

Cambio de filtro aceite
Cambio de Filtro combustible
Cambio de Filtro Separador combustible
Cambio de filtro aire motor
Cambio de filtro cabina

Labores de Mantenimiento	Numero de salida de Almacén
1 filtro aceite	
1 filtro combustible	
1 filtro separador	
2 filtros aire motor	
rellenos de aceite motor	

SISTEMAS SE SEGURIDAD ACTIVOS Y PASIVOS

MARQUE CON UNA X EL SISTEMA REVISADO NO REPARADO

DIFERENCIAL		SISTEMA ELECTRICO		SISTEMA NEUMATICO	
SISTEMA HIDRAULICO		SISTEMA DE VOLTEO		TRNSMISION	
SISTEMA DE FRENOS		SISTEMA DE DIRECCION		SISTEMA DE MOTOR	X
CABINA					

Observaciones

Firma Responsable del Equipo | Firma Mecánico | Firma Supervisor

SISTEMA DE LUBRICACION
(SL)

CODIGO:	FOR-CM-25
REVISION	3
FECHA:	03-07-2020
HOJA	1 DE 1

EQUIPO	TRG324	CODIGO	TRG324	CAMBIO ACEITE	12 MES	CONSUMO	PASCUAL BELMONT				
Nº CHASIS	2K1996	MODELO	2010	REFERENCIA	T800	VIGENCIA ITV	30/10/2020	HORAS ACT			
Nº MOTOR	6V9 C9001	MARCA	Kenworth			FECHA REV	03-04-2020	Nº CELULAR			
MECANICO ASIGNADO	MANO DOBRA MANTENIM	FECHA INICIAL	03-06-2020	FECHA FINALIZACION	03-04-2020	KM ACTUAL	38195	HORAS / KM PROGRAMADO	250	PROGRAMACION DEL PROXIMO CAMBIO	38445

KM	No.	MAGNITUD	DESCRIPCION	PASO A PASO	BUENO	MALO	OBSERVACIONES	APROXIMADAMENTE	TIEMPO	Firma operador	Firma mecanico	REPUESTOS A INTERVENIR
27	1	PARTIR										
27	2	PARTIR										
27	3	PARTIR										
27	3.1	PARTIR										
27	4	ACTIVA										
27	5	PARTIR										
27	6	PARTIR										
27	7	ACTIVA										
27	8	ACTIVA										
27	9	PARTIR										
27	10	PARTIR										
27	11	PARTIR										
27	12	PARTIR										
27	13	PARTIR										
27	14	PARTIR										
27	15	PARTIR										

Observaciones:

Nota: EL TIEMPO ESTABLECIDO PARA ESTA LABOR NO CONTEMPLA PROCESOS DE COMPRAS O DAÑOS DE PARTES IRREPARABLES

Firma operador: Firma mecanico: Firma supervisor:

5821

MANTENIMIENTO PREVENTIVO BAJO, MEDIO Y ALTO (MPLAB,MPLAB,MPLM)

METAN S.A.										CÓDIGO	FOR-CM-24
										REVISIÓN	0
										FECHA:	01-07-2020
COLOR		TRG324	CÓDIGO	TRG324	CAPACIDAD DE CARGA	12 M3	CONDUCTOR	PASCUAL GALINDO		HOJA:	1 DE
N° CHASIS		26 1958	MODELO	2010	ORIENTACIÓN	TROO	VIGENCIA KRM	TU TOQUEN	VIGENCIA SOAT	OBSERVACIONES	
N° MOTOR		6YF03067	MARCA	Komatsu		FECHA HOY	2-Mar-2020	N° CELULAR			
MECANICO ASIGNADO	MACEDONIO DOMINGUEZ	FECHA INICIAL	2-Mar-2026	FECHA FINALIZACION	2-Mar-2026	H/KM ACTUAL	38191	HORAS / KM PROGRAMADO	250	PROGRAMACION DEL PROXIMO CAMBIO	38441

MPLA

ID	MPLA	SISTEMAS	DESCRIPCION	PASO A PASO	NUEVO	ANULO	OBSERVACIONES	HIPROGRAMADAS	TIEMPO	Firma operador	Firma mecanico	REPORTES A GENERAR
27	1	ACTIVA	VERIFICACIÓN Y ESTADO: ASIENTOS, ALFOMBRAS, ESPEJOS, OPERACIÓN DE LIMPIAPARABRISAS Y CINTURÓN DE SEGURIDAD X2	REVISAR AJUSTE DE LA SILLA					250			1-INFORME TÉCNICO 2-FORMATO MPLAB,MPLAB,MPLM 3-Registro Fotográfico
				Espacio amplio					250			
				Freno de servicio					250			
				Freno de emergencia					250			
				Cinturón de seguridad					250			
				Vidrio frontal con buen estado					250			
				Seguro de cajas					250			
				REVISAR AJUSTE ALFOMBRAS Y SUPLIDO					250			
				REVISAR GRADO DE LIMPIAPARABRISAS					250			
				REVISAR ACCIONAMIENTO LIMPIAPARABRISAS					250			
				REVISAR ESTADO ARNES CINTURON DE SEGURIDAD					250			
				REVISAR CONECTORES ELECTRONICOS DE CONDUCTOR					250			
27	2	PASIVA	REVISAR, VERIFICAR Y/O REPARAR BOCINAS (HIDRAULICAS Y AIRE), LUCES INTERIORES, LUCES DELANTERAS, LUCES TRASERAS, COCUYOS DE VOLCO, PITO DE REVERSA, LICUADORAS, MANILLETRONS DE CABINA, SENSORES DE LA DIFERENCIALES	REVISAR ALARMA O PITO DE SERVICIO					250			1-INFORME TECNICO 2-FORMATO MPLAB,MPLAB,MPLM 3-Registro Fotográfico
				REVISAR ALARMA O PITO DE REVERSA					250			
				REVISAR ALARMA O PITO INFLAMATICO					250			
				Faja retractil (bocina)					250			
				Luz de freno (STI)								
				Luz fija (ABN)					250			
				Luz alta (ALT)					250			
				Luz intermitente delantera (LIR)					250			
				Luz direccional delantera (LIR)					250			
				Luz de parqueo delantera (MTI)					250			
				Luz de parqueo trasera (MTI)					250			
				Luz intermitente trasera (MTI)					250			
				Luz direccional trasera (MTI)					250			
				Luz de placa del freno					250			
				Luz direccional volco					250			
				Cuernos					250			
				Bocinas solenas					250			
				Carga de voltimetro					250			
				Tablero de instrumentos					250			
				Sensor de velocidad					250			
				Para diferencial trasero					250			
				Pasos diferencial delantero					250			
				Encendido					250			
				Cables de la cuna a luces de cabina de operador y cabina motor delantera					250			
27	3	PASIVA	INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO CADA DE LEVANTE DE LA COMPUERTA, BOQUETE/CAMARA Y SEGUNDA COMPUERTA	Mangueras (cargadas, pruebas, circulantes)					4000			1-INFORME TECNICO 2-FORMATO MPLAB,MPLAB,MPLM 3-Registro fotográfico
				Manguera descarga aceite					4000			
				Rodamientos, bujes (circulantes)					4000			
				Mesa tolva apertura puerta					4000			
				Cachamas de protección cabina					4000			
				Cilindros desde cabina					4000			
				Rodajes bujes					4000			
				Rodajes compuerta					4000			
				Pasos					4000			
				REVISAR Y AJUSTAR CILINDRO TELESCOPICO					4000			
				REVISAR BOQUETE					4000			
27	4	PASIVA	CAMBIO ACEITE	Revisar y cambiar filtros hidraulicos (rodajes, bujes, cilindros)					4000			1-INFORME TECNICO 2-FORMATO

118286

				Mantenimiento al sistema del TORNILLO SINFIN					4000				MPLAB MPLAB/MPLM
							MPLB						
ET	MPLB	SEGURIDAD	DESCRIPCION	PASO A PASO	BUENO	MALO	OBSERVACIONES	IMPROGRAMADAS	TIEMPO	Fecha ejecutado	Fecha mecanico	SOPORTES A ENTREGAR	
27		ACTIVA	Verificar estado y funcionamiento del dispositivo de seguridad de presion de los cilindros, verificar el estado del fijamiento de las mordazas estan perfectas de la normalidad se deben cambiar), cortadas, deformaciones, estado de la valvula antiretorno sin fugas por las rolineras de las ruedas y sellos del bocin	Cilindro del calibrador				0.25	250			1-INFORME TECNICO 2-FORMATO MPLAB MPLAB/MPLM 3-Registro fotografico	
				Llanta delantera (a)				0	250				
				Llanta delantera (b)				0	250				
				Llanta pecha delantera interna (b)				0	250				
				Llanta pecha delantera externa (b)				0	250				
				Llanta pecha delantera interna (b)				0	250				
				Llanta pecha delantera externa (b)				0	250				
				Llanta pecha trasera interna (c)				0	250				
				Llanta pecha trasera externa (c)				0	250				
				Llanta pecha trasera interna (c)				0	250				
				Llanta de repuesto				0	250				
				Rin delantero (b)				0	250				
				Rin delantero (b)				0	250				
				Rin pecha delantera interna (b)				0	250				
				Rin pecha delantera externa (b)				0	250				
				Rin pecha delantera interna (b)				0	250				
				Rin pecha delantera externa (b)				0	250				
				Rin pecha trasera interna (b)				0	250				
				Rin pecha trasera externa (b)				0	250				
				Rin pecha trasera interna (b)				0	250				
				Rin de repuesto				0	250				
27		ACTIVA	REVISAR, VERIFICAR Y REPARAR PASADOR INFERIOR DE LA BOTELLA TELESCOPICA, PASADOR SUPERIOR DE LA BOTELLA TELESCOPICA, PASADOR DE SUJECION (CHAVETA) TRASERO DE LENANTE DEL VOLCO, ESTADO DEL PISO DEL VOLCO,FUGAS BOTELLA TELESCOPICA, DESPOSAJE DEL, deposito DEL HIDRAULICO, PASADORES DE LA COMPUERTA, ESTADO DE LA GARRA, TAPA DEL TANQUE DEL HIDRAULICO, ESCALERA DEL VOLCO, SOPORTES DEL SISTEMA DE CARPADO, COMPUERTA	Cilindro de la botella telescopica				0	250			1-INFORME TECNICO 2-FORMATO MPLAB MPLAB/MPLM 3-Registro FOTOGRAFICO	
				Bastidor superior de la botella telescopica				0	250				
				Reatas rotas				0	250				
				corregir fugas de la botella telescopica				0	250				
				verificar del cilindro del hidraulico				0	250				
				presencia de la compuerta				0	250				
				estado de la carga				0	250				
				valvula de carpado				0	250				
				tapa deposito hidraulico				0	250				
				estado deposito hidraulico				0	250				
				tratamiento (rompedor, brocha, desoldadura)				0	250				
				Fotografia (Bujias, aceite				0	250				
				(Bujias, bobillas, cristalitos)				0	250				
				mecanismo apertura puerta				0	250				
				cerradura de protección cabina				0	250				
				bombillos dando cahos				0	250				
				bisagra lateral				0	250				
				soporte compuerta				0	250				
				escalera volco				0	250				
27		ACTIVA	ALINEACION Y BALANCEO DE LA dirección	ALINEACION				0.2	1000			1-INFORME TECNICO 2-FORMATO MPLAB/MPLAB/MPLM 3-Registro fotografico	
				Balanceo				0.3	1000				
				DESMONTAR RUEDAS					1000				
				REVISAR TORNILLOS Y TUERCAS SUJECION DE LOS AROS (L-HET1)					1000				
				REVISAR TORNILLOS Y TUERCAS SUJECION DE LOS AROS (L-D-E"1)					1000				
				REVISAR TORNILLOS Y TUERCAS SUJECION DE LOS AROS (L-D-E"2)					1000				
				REVISAR TORNILLOS Y TUERCAS SUJECION DE LOS AROS (L-HET2)					1000				
				REVISAR CAMPANAS (L-HET1)					1000				
				REVISAR CAMPANAS (L-D-E"1)					1000				
				REVISAR CAMPANAS (L-D-E"2)					1000				
				REVISAR CAMPANAS (L-HET2)					1000				
				REVISAR RODAJAS PASADOR Y BUJE DE SUJECION RANDA (KIT DE RESORTES Y RODAJAS CAMBIO L-D-E")					1000				

118287

32		ACTIVA	EJE TRASERO DELANTERO P/P. EJE TRASERO TRASERO S/C. INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO BANDAS, ZUNCHOS, LEVA, BUJE DE LEVA, RETENEDOR LEVA, YUGO RATCHET, RESORTES DE FRENO, RODAJA BANDA CAMPANA, RETENEDOR Y PINES DE SUJECIÓN LO DESARMAR EL SISTEMA Y REEMPLAZAR SI ES NECESARIO) INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO BANDAS, ZUNCHOS, LEVA, BUJE DE LEVA, RETENEDOR LEVA, YUGO RATCHET, RESORTES DE FRENO, RODAJA BANDA CAMPANA, RETENEDOR Y PINES DE SUJECIÓN LO DESARMAR EL SISTEMA Y REEMPLAZAR SI ES NECESARIO) INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO BANDAS, ZUNCHOS, LEVA, BUJE DE LEVA, RETENEDOR LEVA, YUGO RATCHET, RESORTES DE FRENO, RODAJA BANDA CAMPANA, RETENEDOR Y PINES DE SUJECIÓN LO DESARMAR EL SISTEMA Y REEMPLAZAR SI ES NECESARIO), TORQUE DEL PERNO DE MONTAJE DE LA CÁMARA 2° FRENADO.	REVISAR ZUNCHOS, BANDAS, RESORTES, RODAJAS PASADOR Y BUJE DE SUJECIÓN BANDA (KIT DE RESORTES Y RODAJAS CAMBIO (LD-ET1)					1500			1-INFORME TÉCNICO 2-# CHASIS MPLAB,MPLAB,MPLAB 3-Registro fotográfico
				REVISAR ZUNCHOS, BANDAS, RESORTES RODAJAS PASADOR Y BUJE DE SUJECIÓN BANDA (KIT DE RESORTES Y RODAJAS CAMBIO (LD-ET2)					1500				
				REVISAR ZUNCHOS, BANDAS, RESORTES RODAJAS PASADOR Y BUJE DE SUJECIÓN BANDA (KIT DE RESORTES Y RODAJAS CAMBIO (LD-ET3)					1500				
				REVISAR EJE Y EMPAQUES (LD-ET1)					1500				
				REVISAR EJE Y EMPAQUES (LD-ET2)					1500				
				REVISAR EJE Y EMPAQUES (LD-ET3)					1500				
				REVISAR EJE TRASERO FLOTANTE, PUNTAS DEL PUENTE, FISURAS DESGASTES (LD-ET1)					1500				
				REVISAR EJE TRASERO FLOTANTE, PUNTAS DEL PUENTE, FISURAS DESGASTES (LD-ET2)					1500				
				REVISAR TUERCAS Y ESPARRAGOS SEMIEJE (LD-ET1)					1500				
				REVISAR TUERCAS Y ESPARRAGOS SEMIEJE (LD-ET2)					1500				
				REVISAR TUERCAS Y ESPARRAGOS SEMIEJE (LD-ET3)					1500				
				REVISAR TUERCAS Y ESPARRAGOS SEMIEJE (LD-ET3)					1500				
				REVISAR EMPAQUES Y RETENEDORES SEMIEJE (LD-ET1)					1500				
				REVISAR EMPAQUES Y RETENEDORES SEMIEJE (LD-ET2)					1500				
				REVISAR LIMPIADORES Y RETENEDORES SEMIEJE (LD-ET3)					1500				
				REVISAR LIMPIADORES Y RETENEDORES SEMIEJE (LD-ET3)					1500				
				REVISAR ROZAMIENTOS, MOLAS, TUERCAS Y PINES DEL SEMIEJE (LD-ET1)					1500				
				REVISAR ROZAMIENTOS, PISTAS, TUERCAS Y PINES DEL SEMIEJE (LD-ET2)					1500				
				REVISAR ROZAMIENTOS, PISTAS, TUERCAS Y PINES DEL SEMIEJE (LD-ET3)					1500				
				REVISAR ROZAMIENTOS, PISTAS, TUERCAS Y PINES DEL SEMIEJE (LD-ET3)					1500				
				REVISAR SISTEMA ABS (LD-ET1)					1500				
				REVISAR SISTEMA ABS (LD-ET1)					1500				
				REVISAR SISTEMA ABS (LD-ET2)					1500				
				REVISAR SISTEMA ABS (LD-ET2)					1500				
				REVISAR LEVAS, BUJES, LEVAS RETENEDORES LEVAS, PINES Y RATCHET (LD-ET1)					1500				
				REVISAR LEVAS, BUJES, LEVAS RETENEDORES LEVAS, PINES Y RATCHET (LD-ET1)					1500				
				REVISAR LEVAS, BUJES, LEVAS RETENEDORES LEVAS, PINES Y RATCHET (LD-ET2)					1500				
				REVISAR LEVAS, BUJES, LEVAS RETENEDORES LEVAS, PINES Y RATCHET (LD-ET2)					1500				
				REVISAR CAMBIO DE FRENO, MANGUERAS DE FRENO, SOPORTES CAMARAS, PINES CÁMARAS, TORNILLOS Y TUERCA DE SUJETACION LAS CAMARAS (LD-ET1)					1500				
				REVISAR CAMBIOS DE FRENO, MANGUERAS DE FRENO SOPORTES CAMARAS, PINES CÁMARAS, TORNILLOS Y TUERCA DE SUJECION LAS CÁMARAS (LD-ET1)					1500				
				REVISAR CAMARAS DE FRENO, MANGUERAS DE FRENO SOPORTES CÁMARAS, PINES CÁMARAS, TORNILLOS Y TUERCA DE SUJECIÓN LAS CÁMARAS (LD-ET2)					1500				
				REVISAR CAMARAS DE FRENO, MANGUERAS DE FRENO SOPORTES CÁMARAS, PINES CÁMARAS, TORNILLOS Y TUERCA DE SUJECIÓN LAS CÁMARAS (LD-ET2)					250				
				GRADUAR FRENOS DE LAS 4 LLANTAS TRASERAS					1500				
				DESMONTAR RUEDAS					1500				
				REVISAR TORNILLOS Y TUERCAS SUJECION DE LOS RINES (LD-ET1)					1500				
				REVISAR TORNILLOS Y TUERCAS SUJECION DE LOS RINES (LD-ET1)					1500				
				REVISAR CAMPANAS (LD-DE)					1500				
				REVISAR CAMPANAS (LD-DE)					1500				

114288

32	1	ACTIVA	EJE DELANTERO (INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO BARRAS, ZUNCHOS LEVA, BUJE DE LEVA, RETENEDOR LEVA, YUGO RATCHET, RESORTES DE FRENO, RODAJA BANDA CAMPANA, RETENEDOR Y PINES DE SUJECIÓN LD (DESARMAR LI SESTIMA Y REEMPLAZAR SI ES NECESARIO) INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO BANDAS, ZUNCHOS, LEVA, BUJE DE LEVA, RETENEDOR LEVA, YUGO RATCHET RESORTES DE FRENO, RODAJA BANDA CAMPANA, RETENEDOR Y PINES DE SUJECIÓN LI (DESARMAR LI SISTEMA Y REEMPLAZAR SI ES NECESARIO) INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO RODAMIENTOS Y BRUNIDER DELANTEROS LI (DESARMAR Y REEMPLAZAR SI LES NECESARIO) ALINEACIÓN Y BALANCEO	REVISAR ZUNCHOS, BANDAS, RESORTES, RODAJAS PASADOR Y BUJE DE SUJECIÓN BANDA (KIT DE RESORTES Y RODAJAS CAMBIO EJE HOB)					1500			1-INFORME TÉCNICO 2-FORMATO MPLAB,MPLAB,MPLM 3-Registro fotográfico
				REVISAR ZUNCHOS, BANDAS, RESORTES, RODAJAS PASADOR Y BUJE DE SUJECIÓN BANDA (KIT DE RESORTES Y RODAJAS CAMBIO EJE HOB)					1500			
				REVISAR ZUNCHOS, BANDAS, RESORTES, RODAJAS PASADOR Y BUJE DE SUJECIÓN BANDA (KIT DE RESORTES Y RODAJAS CAMBIO EJE HOB)					1500			
				REVISAR FIJADORES Y RETENEDORES DE SUJECIÓN (LD-ET)					1500			
				REVISAR RODAMIENTOS, PISTAS, TUERCAS Y PINES DEL BOCIN (LD-DE)					1500			
				REVISAR RODAMIENTOS, PISTAS, TUERCAS Y PINES DEL BOCIN (LD-DE)					1500			
				REVISAR BUJES, PASADORES, CAMASTILLAS, PINES Y ARANDELAS DE AJUSTE (LD-DF)					1500			
				REVISAR BUJES, PASADORES, PINES Y ARANDELAS DE AJUSTE (LD-DF)					1500			
				REVISAR LEVAS, BUJES, LEVAS, RETENEDORES LEVAS, PINES Y RATCHET (LD-DE)								
				REVISAR LEVAS, BUJES LEVAS, RETENEDORES LEVAS, PINES Y RATCHET (LD-DE)								
				REVISAR CÁMARAS DE FRENO, MANGUETAS DE FRENO SOPORTES CÁMARAS, PINES CÁMARAS, TORNILLOS Y TUERCA DE SUJECIÓN LAS CÁMARAS (LD-DE)								
				REVISAR CÁMARAS DE FRENO, MANGUETAS DE FRENO SOPORTES CÁMARAS, PINES CÁMARAS, TORNILLOS Y TUERCA DE SUJECIÓN LAS CÁMARAS (LI-DE)					1500			
				CRADUAR FRENOS DE LAS DOS LLANTAS DELANTERAS					250			
				REVISAR PUENTE FIJO ANTE DELANTERO, PUNTAS PIVOTANTE, FISURAS O DESGASTES								
32	1	PASIVA	REVISAR SISTEMA SUSPENSIÓN	REVISAR PERCHA MUELLE TRASERO LD DELANTERA, AJUSTE DE PERNOS DE SUJECIÓN, DESGASTES O FISURAS					1500			1-INFORME TÉCNICO 2-FORMATO MPLAB,MPLAB,MPLM 3-Registro fotográfico
				REVISAR PERCHA MUELLE TRASERO LD TRASERA, AJUSTE DE PERNOS DE SUJECIÓN, DESGASTES O FISURAS					1500			
				REVISAR PERCHA MUELLE TRASERO LI DELANTERA, AJUSTE DE PERNOS DE SUJECIÓN, DESGASTES O FISURAS					1500			
				REVISAR PERCHA MUELLE TRASERO LI TRASERA, AJUSTE DE PERNOS DE SUJECIÓN, DESGASTES O FISURAS					1500			
				REVISAR MUELLE TRASERO LD HOJAS DE MUELLE, TORNILLO CENTRAL, BUJES DE MUELLE, PASADORES DE MUELLE					1500			
				REVISAR MUELLE TRASERO LI HOJAS DE MUELLE, TORNILLO CENTRAL, BUJES DE MUELLE, PASADORES DE MUELLE					1500			
				REVISAR GRILLETE TRASERO, TORNILLOS Y TUERCAS DE SUJECIÓN					1500			
				REVISAR SILLA LLANTA, TORNILLOS Y TUERCAS DE SUJECIÓN					1500			
				REVISE VIGAS LD, EJE CENTRAL, EJE DELANTERO, EJE TRASERO, CUÑAS DE LOS EJES FISURAS EN LA VIGA Y TORNILLOS DE SUJECIÓN					1500			
				REVISE VIGAS LI, EJE CENTRAL, EJE DELANTERO, EJE TRASERO, CUÑAS DE LOS EJES FISURAS EN LA VIGA Y TORNILLOS DE SUJECIÓN					1500			
				REVISE TUBO TRANSVERSAL, AJUSTE Y FISURAS					1500			
				REVISE CONJUNTO BARRAS DE TORSIÓN EJES, PASADORES, SOPORTES TORNILLOS Y TUERCAS DE SUJECIÓN					1500			
				REVISE Y CAMBIAR, LA CANTIDAD DE LUBRICACIÓN DE SUSPENSIONES DELANTERA Y TRASERA					1500			
				REVISE BOMBONA TRASERA NEUMÁTICA LD, FUGAS ROTURAS DESGASTE, TORNILLOS Y TUERCAS DE SUJECIÓN					1500			
				REVISE BOMBONA TRASERA NEUMÁTICA LI, FUGAS ROTURAS, DESGASTE, TORNILLOS Y TUERCAS DE SUJECIÓN					1500			
				REVISE AMORTIGUADORES TRASEROS HIDRÁULICOS LD, BUJES FUGAS, TORNILLOS Y TUERCAS DE SUJECIÓN					1500			
				REVISE AMORTIGUADORES TRASEROS HIDRÁULICOS LI, BUJES FUGAS, TORNILLOS Y TUERCAS DE SUJECIÓN					1500			
				REVISE VÁLVULAS DE INFLACIÓN DE LAS BOMBONAS					1500			

118289.

				REVISE MUELLE DELANTERO, FISURAS SEGÚN SE TORQUEEN					1500			
				REVISAR PERSONA DELANTERA LO MUELLE DELANTERO, AJUSTE DE PERNOS DE SUJECIÓN, DESGASTES O FISURAS					1500			
				REVISAR PERSONA TRASERA LO MUELLE DELANTERO , AJUSTE DE PERNOS DE SUJECIÓN, DESGASTES O FISURAS					1500			
				REVISAR PERSONA DELANTERA LI MUELLE DELANTERO : AJUSTE DE PERNOS DE SUJECIÓN, DESGASTES O FISURAS					1500			
				REVISAR PERSONA TRASERA LI MUELLE DELANTERO , AJUSTE DE PERNOS DE SUJECIÓN, DESGASTES O FISURAS					1500			
				REVISAR MUELLE TRASERO LI HOJAS DE MUELLE, TORNILLO CENTRAL, BUJES DE MUELLE, PASADORES DE MUELLE					1500			
				REVISAR EL LA LO, TAPA, TORNILLOS Y TUERCAS DE SUJECION					1500			
				REVISAR MUPLIP DELANTERO LO HOJAS DE MUELLE, TORNILLO CENTRAL, BUJES DE MUELLE, PASADORES DE MUPLIP GRAPAS PLANCHUELAS, TUERCAS DE SUJECION					1500			
				REVISAR MUELLE DELANTERO LI HOJAS DE MUELLE, TORNILLO CENTRAL, BUJES DE MUELLE, PASADORES DE MUELLE, GRAPAS, PLANCHUELAS, TUERCAS DE SUJECIÓN					1500			
				REVISAR AMORTIGUADORES DELANTEROS HIDRÁULICOS LO, BUJES Y LUGAS, TORNILLOS Y TUERCAS DE SUJECION					1500			
				REVISAR AMORTIGUADORES DELANTEROS HIDRÁULICOS LI, BUJES, FUGAS, TORNILLOS Y TUERCAS DE SUJECIÓN					1500			
32	1	PASIVA	BOMBA DE LEVANTE	REVISAR TORNILLOS DE SUJECIÓN BOMBA					4000			1-INFORME TECNICO 2-FORMATO MPLAB,MPLAD,MPLM 3-Registro fotográfico
				REVISAR RETENEDORES BOMBA					4000			
				REVISAR PRESION HIDRAULICA					4000			

MPLM

IT	MPLM	SEGURIDAD	DESCRIPCIÓN	PASO A PASO	BUENO	MALO	OBSERVACIONES	HIPROGRAMADAS	TIEMPO	Firma operador	Firma mecánico	SOPORTES A ENTREGAR
32	1	ACTIVA	REVISAR ESTADO Y REVISAR COMPRESOR DE AIRE, TANQUES DEL AIRE, VALVULA DE RETENCION DEL TANQUE DEL AIRE, VALVULA SEGURIDAD Y REGULADOR (REEMPLAZAR SI ES NECESARIO)	REVISAR COMPRESOR					250			1-INFORME TECNICO 2-FORMATO MPLAB,MPLAD,MPLM 3-Registro fotográfico
				REVISAR CULATA COMPRESOR					250			
				REVISAR PERDIDAS DE FLUIDO POR COMPRESOR					250			
				REVISAR FUGAS DE ACEITE EMPAQUETADURA ACOPLAMIENTO COMPRESOR					250			
				REVISAR FUGAS DE AIRE COMPRIMIDO					250			
				REVISAR ESTADO TANQUES ALMACENAMIENTO AIRE COMPRIMIDO FUGAS , GOLPES FISURAS SOPORTES Y ABRAZADERAS DE SUJECION					250			
				REVISAR VALVULA DRENAJE DE TANQUE Y DRENAR					250			
32	2	ACTIVA	REVISAR Y/O REPARAR ARBOL DE TRANSMISION (CARDAN), JUNTAS DEL CARDAN, SOPORTE (CRUCHETA) ARBOL DE TRANSMISION (CARDAN), PUNTOS DE LUBRICACION, CADENA DE SEGURIDAD ARBOL DE TRANSMISION (CARDAN), CRUCETAS JUNTAS DEL CARDAN	ACEITAR ALINEACION CUERPO TORNAS Y ESTADO DE ARBOL DE TRANSMISION					250			1-INFORME TECNICO 2-FORMATO MPLAB,MPLAD,MPLM 3-Registro fotográfico
				REVISAR ESTADO DE LAS CRUCETAS, DESGASTE, TORNILLOS Y LIMPIEZAS					250			
				REVISAR LOS FUGAS DE ARBOL DE TRANSMISION					250			
				REVISAR LUBRICANTES Y MANTENIMIENTO CUMPLIMIENTO DEL ARBOL DE TRANSMISION					250			
				REVISAR CHAQUETAS Y DESMONTAR ARBOL DE TRANSMISION					250			
				REVISAR ESTADO DE CADENA SEGURIDAD CARDAN					250			

Presión cuerdas delanteras: presión cuerdas traseras: profundidad cuerdas:

Observaciones:

Nota: EL TIEMPO ESTABLECIDO POR HORA LABOR NO CONTEMPLA PROCESOS DE COMPRAS O BUSCAR DE PARTES (NO PARADAS)

Firma operador: Firma mecánico: Firma supervisor:

118290

116291

ANEXO 11. REGISTROS PREOPERACIONALES Y DOCUMENTACION DE MAQUINARIA

1182292

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-08 REVISIÓN: 2
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA MOTONIVELADORA	FECHA: 28-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CUCO

MODELO: Cat 120H **MARCA:** CatterPillar

INSPECCIONADO POR: Faibor Perez Pozo

PERIODO DEL 16 **DE** marzo **HASTA** 22 **DE** marzo

	DESCRIPCIÓN	CANT	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales de trabajo	2														
	Traseras de trabajo (Reflector)	1														
	Direccionales delanteras de parqueo	2														
	Direccionales traseras de parqueo	2														
	De stop y señal trasera	2														
CABINA	Espejo central convexo	1														
	Espejos laterales	2														
	Alarma de retroceso	1														
	Pito	1														
	Frenos de servicio	GL														
	Dirección	GL														
	Cinturón de seguridad 3 Puntos	1														
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	1														
	Vidrio frontal (en buen estado)	1														
	Limpiabrisas	1														
	Extintor de incendio (20 PQA)	1														
	Asiento en buena condición	1														
	Indicadores (hidráulico-refrigerante motor horometro).	GL														
	Escaleras y pasamanos	1														
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos).	6														
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	GL														
	Estado pasadores	GL														
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas	GL														
	Terminales de dirección	GL														
	Mandos de avance	GL														
	Motor	1														
	Bomba Hidraulica	1														
	Servotransmision	1														
	Vo.Bo. HSE															

NOTA: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

Fuera de servicio: si____ no____

OBSERVACIONES:

Faibor Perez.
NOMBRE OPERADOR

NOMBRE ING RESIDENTE

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-08 REVISIÓN: 2
CV	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA MOTONIVELADORA	FECHA: 28-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CVCO

MODELO: motoniveladora 120H **MARCA:** cat 120 H

INSPECCIONADO POR: Faibel Perez

PERIODO DEL 9 **DE** marzo **HASTA** 14 **DE** Marzo

	DESCRIPCIÓN	CANT	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales de trabajo	2	/		/		/		/							
	Traseras de trabajo (Reflector)	1	/		/		/		/							
	Direccionales delanteras de parqueo	2		X		X		X		X						
	Direccionales traseras de parqueo	2		X		X		X		X						
	De stop y señal trasera	2		X		X	/	X		X						
CABINA	Espejo central convexo	1	/		/		/		/							
	Espejos laterales	2	/		/		/		/							
	Alarma de retroceso	1		X		X		X		X						
	Pito	1	/		/		/		/							
	Frenos de servicio	GL	/		/		/		/							
	Dirección	GL	/		/		/		/							
	Cinturón de seguridad 3 Puntos	1		X		X		X		X						
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	1	/		/		/		/							
	Vidrio frontal (en buen estado)	1		X		X		X		X						
	Limpiabrisas	1		X		X		X		X						
	Extintor de incendio (20 PQA)	1		X		X		X		X						
	Asiento en buena condición	1	/		/		/		/							
	Indicadores (hidráulico-refrigerante motor horometro).	GL	/		/		/		/							
	Escaleras y pasamanos	1	/		/		/		/							
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos).	6		X		X		X		X						
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	GL	/		/		/		/							
	Estado pasadores	GL	/		/		/		/							
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas	GL	/		/		/		/							
	Terminales de dirección	GL	/		/		/		/							
	Mandos de avance	GL	/		/		/		/							
	Motor	1	/		/		/		/							
	Bomba Hidraulica	1	/		/		/		/							
	Servotransmision	1	/		/		/		/							
	Vo.Bo. HSE										/		/		/	

Bonado Bonado Bonado Bonado

NOTA: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

Fuera de servicio: si_____ no_____

OBSERVACIONES:

Faibor Perez
NOMBRE OPERADOR

NOMBRE ING RESIDENTE

11823

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-08 REVISIÓN: 2
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA MOTONIVELADORA	FECHA: 26-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CUCO

MODELO: CAT 120 H **MARCA:** Motoniveladora

INSPECCIONADO POR: Carlos Cárdenas

PERIODO DEL 02 **DE** 03 **HASTA** 17 **DE** 03

	DESCRIPCIÓN	CANT	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales de trabajo	2	/		/		/		/		/		/			
	Traseras de trabajo (Reflector)	1	/		/			/	/		/		/			
	Direccionales delanteras de parqueo	2	/			X		X		/		/		/		
	Direccionales traseras de parqueo	2	/			X		/		X		Y		X		
	De stop y señal trasera	2	/			/		X		/		X		X		/
CABINA	Espejo central convexo	1	/		/		/		/		/		/			
	Espejos laterales	2	/		/		/		/		/		/			
	Alarma de retroceso	1	/			X		X		X		X		X		
	Pito	1	/		/		/		/		/		/			
	Frenos de servicio	GL	/		/		/		/		/		/			
	Dirección	GL	/		/		/		/		/		/			
	Cinturón de seguridad 3 Puntos	1		X		X		X		X		X		X		
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	1	/	/	/		/		/		/		/			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1		X		X		X		X		X		X		
	Limpiabrisas	1		X		X		X		X		X		X		
	Extintor de incendio (20 PQA)	1		X		X		X		X		X		Y		
	Asiento en buena condición	1	/		/		/		/		/		/			
	Indicadores (hidráulico-refrigerante motor horometro).	GL	/		/		/		/		/		/			
	Escaleras y pasamanos	1	/		/		/		/		/		/			
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	6	/		X		X			X		Y		X		
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	GL	/		/		/		/		/		/			
	Estado pasadores	GL	/		/		/		/		/		/			
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas	GL	/		/		/		/		/		/			
	Terminales de dirección	GL	/		/		/		/		/		/			
	Mandos de avance	GL	/		/		/		/		/		/			
	Motor	1	/		/		/		/		/		/			
	Bomba Hidraulica	1	/		/		/		/		/		/			
	Servotransmision	1	/		/		/		/		/		/			
	Vo.Bo. HSE															

NOTA: La inspección precoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

Fuera de servicio: si_____ no ✓

OBSERVACIONES:

NOMBRE OPERADOR

Faibit Perez Rojo

NOMBRE ING RESIDENTE

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-06 REVISIÓN: 2
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA MOTONIVELADORA	FECHA: 26-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CUCO

MODELO: 710 A **MARCA:** CHAMPIONS

INSPECCIONADO POR: EDWIN COCOBA

PERIODO DEL 24 **DE** 03 **HASTA** 28 **DE** 2016

DESCRIPCIÓN		CANT	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales de trabajo	2				X		X		X		X		X		
	Traseras de trabajo (Reflector)	1				X		X		X		X		X		
	Direccionales delanteras de parqueo	2				X		X		X		X		X		
	Direccionales traseras de parqueo	2			X		X			X		X		X		
	De stop y señal trasera	2			X		X			X		X		X		
CABINA	Espejo central convexo	1			X		X		X		X		X			
	Espejos laterales	2				X		X		X		X		X		
	Alarma de retroceso	1			X		X		X		X		X			
	Pito	1			X		X		X		X		X			
	Frenos de servicio	GL				X		X		X		X		X		
	Dirección	GL			X		X		X		X		X			
	Cinturón de seguridad 3 Puntos	1				X		X		X		X		X		
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	1			X		X		X		X		X			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1				X		X		X		X		X		
	Limpiabrisas	1			X		X			X		X		X		
	Extintor de incendio (20 PQA)	1			X		X		X		X		X			
	Asiento en buena condición	1			X		X		X		X		X			
	Indicadores (hidráulico-refrigerante motor horometro).	GL			X		X		X		X		X			
	Escaleras y pasamanos	1			X		X		X		X		X			
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos).	6			X		X		X		X		X			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	GL			X		X			X		X				
	Estado pasadores	GL			X		X		X		X		X			
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas	GL			X		X		X		X		X			
	Terminales de dirección	GL			X		X		X		X		X			
	Mandos de avance	GL			X		X		X		X		X			
	Motor	1			X		X		X		X		X			
	Bomba Hidraulica	1			X		X		X		X		X			
	Servotransmision	1			X		X		X		X		X			
Vo.Bo. HSE																

NOTA: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

Fuera de servicio: si____ no X

OBSERVACIONES: SE REGALIENTA, SE NEUTRALIZA

NOMBRE OPERADOR

NOMBRE ING RESIDENTE

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-08 REVISIÓN: 2
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA MOTONIVELADORA	FECHA: 28-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CUCO.

MODELO: 710 A. MARCA: Motoniveladora champion 3

INSPECCIONADO POR: Carlos echeverri

PERIODO DEL 09 DE 03. HASTA 19. DE 2026.

	DESCRIPCIÓN	CANT	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales de trabajo	2	/	/	/		/		/		/		/			
	Traseras de trabajo (Reflector)	1		X		X		X		X		Y		X		
	Direccionales delanteras de parqueo	2		X		X		X		X		X		X		
	Direccionales traseras de parqueo	2		X		X		X		X		X		X		
	De stop y señal trasera	2	/		/		/		/				/			
CABINA	Espejo central convexo	1	/		/		/		/		/		/			
	Espejos laterales	2	/		/		/		/		/		/			
	Alarma de retroceso	1		X		Y		X		X		X		X		
	Pito	1	/		/		/		/		/		/			
	Frenos de servicio	GL	/		/		/		/		/		/			
	Dirección	GL	/		/		/		/		/		/			
	Cinturón de seguridad 3 Puntos	1		X		Y		X		X		Y		X		
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	1		X		Y		X		X		Y		X		
	Vidrio frontal (en buen estado)	1		X		Y		X		X		Y		Y		
	Limpiabrisas	1	/		/		/		/		/		/			
	Extintor de incendio (20 PQA)	1	/		/		/		/		/		/			
	Asiento en buena condición	1	/		/		/		/		/		/			
	Indicadores (hidráulico-refrigerante motor horometro).	GL	/		/		/		/		/		/			
	Escaleras y pasamanos	1	/		/		/		/		/		/			
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos).	6	/		/		/		/		/		/			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	GL	/		/		/		/		/		/			
	Estado pasadores	GL	/		/		/		/		/		/			
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas	GL	/		/		/		/		/		/			
	Terminales de dirección	GL	/		/		/		/		/		/			
	Mandos de avance	GL	/		/		/		/		/		/			
	Motor	1	/		/		/		/		/		/			
	Bomba Hidraulica	1	/		/		/		/		/		/			
	Servotransmision	1	/		/		/		/		/		/			
	Vo.Bo. HSE		✱		✱		✱		✱		✱		✱			

NOTA: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

Fuera de servicio: si_____ no X

OBSERVACIONES:

NOMBRE OPERADOR

NOMBRE INGENIERO RESIDENTE

118296

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-08 REVISIÓN: 2
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA MOTONIVELADORA	FECHA: 26-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CVCO

MODELO: motoniveladora 710 A **MARCA:** Champions

INSPECCIONADO POR: Faiber Perez Rojo

PERIODO DEL 2 **DE** marzo **HASTA** 07 **DE** marzo

DESCRIPCIÓN		CANT	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales de trabajo	2	/		/		/		/		/		/			
	Traseras de trabajo (Reflector)	1	/		/		/		/		/		/			
	Direccionales delanteras de parqueo	2		X		X		X		X		X		X		
	Direccionales traseras de parqueo	2		X		X		X		X		X		X		
	De stop y señal trasera	2		X		X		X		X		X		X		
CABINA	Espejo central convexo	1	/		/		/		/		/		/			
	Espejos laterales	2		X		X		X		X		X		X		
	Alarma de retroceso	1	/		/		/		/		/		/			
	Pito	1	/		/		/		/		/		/			
	Frenos de servicio	GL	/		/		/		/		/		/			
	Dirección	GL	/		/		/		/		/		/			
	Cinturón de seguridad 3 Puntos	1		X		X		X		X		X		X		
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	1	/		/		/		/		/		/			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1		X		X		X			/		/			
	Limpiabrisas	1	/		/		/		/		/		/			
	Extintor de incendio (20 PQA)	1	/		/		/		/		/		/			
	Asiento en buena condición	1	/		/		/		/		/		/			
	Indicadores (hidráulico-refrigerante motor horometro).	GL	/		/		/		/		/		/			
	Escaleras y pasamanos	1	/		/		/		/		/		/			
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos).	6		X		X	/		/		/		/			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	GL	/		/		/		/		/		/			
	Estado pasadores	GL	/		/		/		/		/		/			
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas	GL	/		/		/		/		/		/			
	Terminales de dirección	GL	/		/		/		/		/		/			
	Mandos de avance	GL	/		/		/		/		/		/			
	Motor	1	/		/		/		/		/		/			
	Bomba Hidraulica	1	/		/		/		/		/		/			
	Servotransmision	1	/		/		/		/		/		/			
Vo.Bo. HSE																

NOTA: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

Fuera de servicio: si_____ no A

OBSERVACIONES:

Faiber Perez
NOMBRE OPERADOR

NOMBRE ING RESIDENTE

11827

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-19 REVISIÓN: 1
	INSPECCIÓN PREOPREACIONAL MIXER	FECHA: 26-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CVCO **LOCALIZACIÓN:**

MODELO: 2014 **PLACA No.:** TRK 191

INSPECCIONADO POR: Wilton Ruiz

SEMANA DEL 25 **DE** Marzo **AL** 29 **DE** Marzo **DE** 2023

DESCRIPCIÓN		CANT	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras de trabajo (reflector)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2				✓		✓		✓		✓		✓		
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y señal trasera	2			✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejo central convexo	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1			X	✓		✓		✓		✓		✓		
	Pito	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia	4 ruedas			✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completa			✓		✓		✓		✓		✓			
	Cabina antivuelco (R.O.P.S) certificada	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios (20 lbs) PQS	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulico-voltimetro-Motor-refrigerante-Horometro, aire)	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y pasamanos	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
TROMPO	Balinera y bujes de protección	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro para vaciado	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Palanca de giro para vaciado	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	Sin cortaduras y abultamientos	4			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores, suspensión	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Grapas y anclaje de chasis	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Descarga (gato, pivote, pasadores)	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Cadena del cardam	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Sistema de escualización y viraje del trompo	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape en buena condición	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Resguardos mecanismos de giro trompo	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	VoBo SUPERVISOR				[signature]		[signature]		[signature]		[signature]		[signature]		—	

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR.** En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si _____ **no** ✓

OBSERVACIONES:

Wilton Ruiz
NOMBRE DEL OPERADOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-19 REVISIÓN: 1
	INSPECCIÓN PREOPREACIONAL MIXER	FECHA: 28-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CVCO **LOCALIZACIÓN:** Uribe

MODELO: 2014 **PLACA No.:** TRK 191

INSPECCIONADO POR: Wilinton Ruiz

SEMANA DEL 16 **DE** marzo **AL** 25 **DE** Marzo **DE** 2023

DESCRIPCIÓN		CANT	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras de trabajo (reflector)	1	✓	✓	✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y señal trasera	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejo central convexo	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia	4 ruedas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cabina antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios (20 lbs) PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulico-voltimetro-Motor-refrigerante-Horometro, aire)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y pasamanos	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
TROMPO	Ballnera y bujes de protección	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro para vaciado	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Palanca de giro para vaciado	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	Sin cortaduras y abultamientos	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores, suspensión	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Grapas y anclaje de chasis	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Descarga (gato, pivote, pasadores)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cadena del cardam	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Sistema de escualización y viraje del trompo	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Resguardos mecanismos de giro trompo	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VoBo SUPERVISOR															

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR**. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si _____ **no** ✓

OBSERVACIONES:

Wilton Ruiz
NOMBRE DEL OPERADOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-19 REVISIÓN: 1
	INSPECCIÓN PREOPREACIONAL MIXER	FECHA: 26-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CVCO **LOCALIZACIÓN:** Uribe

MODELO: **PLACA No.:** TRK191

INSPECCIONADO POR: Wilinton Ruiz

SEMANA DEL 9 **DE** Marzo **AL** 15 **DE** MARZO **DE** 2026

DESCRIPCIÓN		CANT	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras de trabajo (reflector)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y señal trasera	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejo central convexo	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia	4 ruedas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cabina antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios (20 lbs) PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulico-voltimetro-Motor-refrigerante-Horometro, aire)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y pasamanos	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
TROMPO	Balinera y bujes de protección	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro para vaciado	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Palanca de giro para vaciado	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	Sin cortaduras y abultamientos	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores, suspensión	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Grapas y anclaje de chasis	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Descarga (gato, pivote, pasadores)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cadena del cardam	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Sistema de escualización y viraje del trompo	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Resguardos mecanismos de giro trompo	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
VoBo SUPERVISOR																

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR**. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarlo a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si _____ no ✓

OBSERVACIONES:

Wilinton Ruiz
NOMBRE DEL OPERADOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR

CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

CODIGO: FOR-GI-19
REVISIÓN: 1
FECHA: 28-05-2014
PAGINA: 1 DE 1

INSPECCIÓN PREOPREACIONAL MIXER

SEDE O PROYECTO: C V C O LOCALIZACIÓN: Orito

MODELO: 2014 PLACA No.: TRK 191

INSPECCIONADO POR: Wilinton Ruiz

SEMANA DEL 02 DE Marzo AL 08 DE MARZO DE 2026

DESCRIPCIÓN		CANT	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras de trabajo (reflector)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y señal trasera	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejo central convexo	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1		✓		✓		✓		✓		✓		✓		
	Pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia	4 ruedas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cabina antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios (20 lbs) PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulico-voltimetro-Motor-refrigerante-Horometro, aire)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y pasamanos	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
TROMPO	Balinera y bujes de protección	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro para vaciado	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Palanca de giro para vaciado	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	Sin cortaduras y abultamientos	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores, suspensión	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Grapas y anclaje de chasis	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Descarga (gato, pivote, pasadores)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cadena del cardam	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Sistema de escualización y viraje del trompo	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Resguardos mecanismos de giro trompo	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
VoBo SUPERVISOR			[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		[illegible]		—	

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR**. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si _____ **no** ✓

OBSERVACIONES:

Wilinton Ruiz
NOMBRE DEL OPERADOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-19 REVISIÓN: 1
	INSPECCIÓN PREOPREACIONAL MIXER	FECHA: 28-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: C.V.C.O **LOCALIZACIÓN:**

MODELO: 2014 **PLACA No.:** TRK 184

INSPECCIONADO POR: Giovanny Rojas

SEMANA DEL 23 **DE** Mayo **AL** 29 **DE** Mayo **DE** 2014

DESCRIPCIÓN		CANT	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras de trabajo (reflector)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y señal trasera	2			✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejo central convexo	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia	4 ruedas			✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Cabina antivuelco (R.O.P.S) certificada	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios (20 lbs) PQS	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulico-voltimetro-Motor-refrigerante-Horometro, aire)	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y pasamanos	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
TROMPO	Ballnera y bujes de protección	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro para vaciado	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Palanca de giro para vaciado	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	Sin cortaduras y abultamientos	4			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores, suspensión	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Grapas y anclaje de chasis	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Descarga (gato, pivote, pasadores)	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Cadena del cardam	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Sistema de escualización y viraje del trompo	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape en buena condición	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Resguardos mecanismos de giro trompo	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
VoBo SUPERVISOR					✓		✓		✓		✓		✓		—	

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR**. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si _____ **no** X

OBSERVACIONES:

NOMBRE DEL OPERADOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR

118803

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-19 REVISIÓN: 1
	INSPECCIÓN PREOPREACIONAL MIXER	FECHA: 28-03-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: C.V.C.O LOCALIZACIÓN:

MODELO: 2015-1 PLACA No.: TRK 184

INSPECCIONADO POR: Giovanny Roy

SEMANA DEL 02 DE Marzo AL 08 DE Marzo DE 2026

	DESCRIPCIÓN	CANT	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIE B	MIE M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
LUCES	Frontales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras de trabajo (reflector)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y señal trasera	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejo central convexo	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia	4 ruedas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cabina antibuelco (R.O.P.S) certificada	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios (20 lbs) PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulico-voltimetro-Motor-refrigerante-Horometro, aire)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y pasamanos	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
TROMPO	Balinera y bujes de protección	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro para vaciado	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Palanca de giro para vaciado	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	Sin cortaduras y abultamientos	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores, suspensión	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Grapas y anclaje de chasis	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Descarga (gato, pivote, pasadores)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cadena del cardam	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Sistema de escualización y viraje del trompo	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Resguardos mecanismos de giro trompo	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	VoBo SUPERVISOR		X		X		X		X		X		X		✓	

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR**. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarlo a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si _____ no X

OBSERVACIONES: Paga Nota pito Luego Nota llanta pinchada

NOMBRE DEL OPERADOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-19 REVISIÓN: 1
	INSPECCIÓN PREOPREACIONAL MIXER	FECHA: 28-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: C.V.C.O **LOCALIZACIÓN:** Yopal - Mc7

MODELO: 2014 **PLACA No.:** TRH184

INSPECCIONADO POR: Gonzalo Y Rojas

SEMANA DEL 16 **DE** Marzo **AL** 22 **DE** Marzo **DE** 2016

DESCRIPCIÓN		CANT	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras de trabajo (reflector)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Diraccionales traseras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y señal trasera	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejo central convexo	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia	4 ruedas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cabina antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios (20 lbs) PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulico-voltimetro-Motor-refrigerante-Horometro, aire)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y pasamanos	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Batería y cables	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
TROMPO	Balinera y bujes de protección	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro para vaciado	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Palanca de giro para vaciado	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	Sin cortaduras y abultamientos	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores, suspensión	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Grapas y anclaje de chasis	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Descarga (pato, pivote, pasadores)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cadena del cardam	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Sistema de escualización y viraje del trompo	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Resguardos mecanismos de giro trompo	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
VoBo SUPERVISOR																

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR**. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si _____ **no** _____

OBSERVACIONES:

NOMBRE DEL OPERADOR

NOMBRE DEL SUPERVISOR

CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

CÓDIGO: FOR-GI-92
REVISIÓN: 3
FECHA: 20-09-14
PÁGINA: 1 DE 1

INSPECCION PREOPERACIONAL MINICARGADOR

SEDE O PROYECTO: Curo - Uribe LOCALIZACIÓN: Uribe - Meta
MODELO: MCN L218 MARCA: New Holland INSPECCIONADO POR: Helman Lopez
PERÍODO DEL 2 DE Marzo AL 7 DE Marzo DE 2026

	DESCRIPCIÓN	CANT	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIÉ B	MIÉ M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SÁB B	SÁB M	DOM B	DOM M
LUCES	Direccionales delanteras	2		X		X		X		X		X		X		
	Direccionales traseras	2		X		X		X		X		X		X		
	Reflectivas Traseras	2		X		X		X		X		X		X		
	De trabajo delanteras	2		X		X		X		X		X		X		
	De trabajo traseras	2		X		X		X		X		X		X		
	De frenado	2		X		X		X		X		X		X		
CABINA	Protección antivuelco (R.O.P.S)	1	X		X		X		X		X		X			
	Pito	1		X		X		X		X		X		X		
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X		X			
	Cinturón de seguridad	1		X		X		X		X		X		X		
	* Frenos de servicio	2	X		X		X		X		X		X			
	* Freno de parqueo	1		X		X		X		X		X		X		
	* Indicadores (hidráulicos, refrigerante, corriente-aceite motor-horómetro)															
	Extinter de incendios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	Kit ambiental	1	X		X		X		X		X		X			
	Silla del operador	1		X		X		X		X		X		X		
	Espejos laterales	0														
	Espejo central convexo	0														
	Pasamanos de acceso	2	X		X		X		X		X		X			
	*Dirección	1	X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas		X		X		X		X		X		X			
	Estado pasadores	16	X		X		X		X		X		X			
	Mecanismo de giro	2	X		X		X		X		X		X			
	Mandos de avance	2	X		X		X		X		X		X			
	Guardas		X		X		X		X		X		X			
	Estado del bastidor	1	X		X		X		X		X		X			
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos)	4	X		X		X		X		X		X			
	Huellas en buen estado	4	X		X		X		X		X		X			
FRESADORA	Puntas															
	Acoples															
	Pasadores de seguridad del gato															
	Tornillos															
	Tapa Protectora															
	Mangueras Hidráulicas															
	Control Movimientos Laterales															
	Balde															
	Dientes															
	Protector de Mangueras															
VoBo HSE																

*** PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR**

NOTA: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomara la decisión mas segura

Fuera de servicio: si_____ no X

OBSERVACIONES: No tiene pito/ Tiene fugas hidraulicos/ El freno de parqueo esta mal sordo/ Sin esta mala/ El Cinturón esta malo/ No tiene extintor/ No tiene luces de trabajo.

Helman Lopez
NOMBRE DE OPERADOR

NOMBRE ING RESIDENTE

118206

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-08 REVISIÓN: 2
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA MOTONIVELADORA	FECHA: 26-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: Conexión orinoquia.

MODELO: Motoniveladora cat120k MARCA: Caterpillar.

INSPECCIONADO POR: JAIME VARGAS

PERIODO DEL 23 DE Marzo/26 HASTA 29 DE Marzo/26.

DESCRIPCIÓN		CANT	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales de trabajo	2		X		X		X		X		X		X		
	Traseras de trabajo (Reflector)	1		X		X		X		X		X		X		
	Direccionales delanteras de parqueo	2	/		/		/		✓		/		/			
	Direccionales traseras de parqueo	2		X		X		X		X	/	X		X		
	De stop y señal trasera	2		X		X		X		X		X		X		
CABINA	Espejo central convexo	1	/		/		/		/		/		/			
	Espejos laterales	2		X		X		X		X		X		X		
	Alarma de retroceso	1		X		X		X		X		X		X		
	Pito	1		X		X		X		X		X		X		
	Frenos de servicio	GL	/		/		/		/		/		/			
	Dirección	GL	/		/		/		/		/		/			
	Cinturón de seguridad 3 Puntos	1	/		/		/		/		/		/			
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	1	/		/		/		/		/		/			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	/		/		/		/		/		/			
	Limpiabrisas	1	/		/		/		/		/		/			
	Extintor de incendio (20 PQA)	1	/		/		/		/		/		/			
	Asiento en buena condición	1	/		/		/		/		/		/			
	Indicadores (hidráulico-refrigerante motor horometro).	GL	/		/		/		/		/		/			
	Escaleras y pasamanos	1	/		/		/		/		/		/			
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos).	6		X		X		Y		↗		X		↗		
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	GL	/		/		/		/		/		/			
	Estado pasadores	GL	/		/		/		/		/		/			
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas	GL	/		/		/		/		/		/			
	Terminales de dirección	GL	/		/		/		/		/		/			
	Mandos de avanos	GL	/		/		/		/		/		/			
	Motor	1	/		/		/		/		/		/			
	Bomba Hidraulica	1	/		/		/		/		/		/			
	Servotransmision	1	/		/		/		/		/		/			
Vo.Bo. HSE																

NOTA: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

Fuera de servicio: si_____ no X

OBSERVACIONES: bujes equipo delevante malos - 4 llantas malas no tiene pito delantero ni alarma de retroseso - no tiene bocas - no tiene espejos laterales

JAIME VARGAS
NOMBRE OPERADOR

NOMBRE ING RESIDENTE

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-08 REVISIÓN: 2
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA MOTONIVELADORA	FECHA: 29-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: Conexión Orinoquia

MODELO: Motoniveladora cat 120 K MARCA: caterpillar

INSPECCIONADO POR: Jaime Vargas

PERIODO DEL 16 DE Marzo HASTA 22 DE Marzo/26.

	DESCRIPCIÓN	CANT	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales de trabajo	2		X		X		X		X		X		X		
	Traseras de trabajo (Reflector)	1		X		X		X		X		X		X		
	Direccionales delanteras de parqueo	2	/		/		/		/		✓		/			
	Direccionales traseras de parqueo	2		X		X		X		X		X		X		
	De stop y señal trasera	2		X		X		X		X		X		X		
CABINA	Espejo central convexo	1	/		/		/		/		/		/			
	Espejos laterales	2		X		X		X		X		X		X		
	Alarma de retroceso	1	/		/		/		/		/		/			
	Pito	1		X		X		X		X		X		X		
	Frenos de servicio	GL	/		/		/		/		/		/			
	Dirección	GL	/		/		/		/		/		/			
	Cinturón de seguridad 3 Puntos	1	/		/		/		/		/		/			
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	1			/		/		/		/		/			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	/		/		/		/		/		/			
	Limpiabrisas	1	/		/		/		/		/		/			
	Extintor de incendio (20 PQA)	1	/		/		/		/		/		/			
	Asiento en buena condición	1	/		/		/		/		/		/			
	Indicadores (hidráulico-refrigerante motor horometro).	GL	/		/		/		/		/		/			
	Escaleras y pasamanos	1	/		/		/		/		/		/			
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos).	6		X		X		X		X		X		X		
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	GL	/		/		/		/		/		/			
	Estado pasadores	GL	/		/		/		/		/		/			
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas	GL	/		/		/		/		/		/			
	Terminales de dirección	GL	/		/		/		/		/		/			
	Mandos de avance	GL	/		/		/		/		/		/			
	Motor	1	/		/		/		/		/		/			
	Bomba Hidraulica	1	/		/		/		/		/		/			
	Servotransmision	1	/		/		/		/		/		/			
Vo.Bo. HSE																

NOTA: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

Fuera de servicio: si_____ no X

OBSERVACIONES: equipo de levante malo - y llantas malas. - gato Torre de mando malo - no tiene luces - no tiene espejos laterales - no tiene pito delantero

Jaime Vargas
NOMBRE OPERADOR

NOMBRE ING RESIDENTE

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-08 REVISIÓN: 2
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA MOTONIVELADORA	FECHA: 26-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: Conexión Orinoquia

MODELO: Motoniveladora Cat 120K MARCA: Caterpillar

INSPECCIONADO POR: Jaime Vargas.

PERIODO DEL 09 DE Marzo HASTA 15 DE Marzo/26

	DESCRIPCIÓN	CANT	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales de trabajo	2		X		X		X		X		X		X		
	Traseras de trabajo (Reflector)	1		X		X		X		X		X		X		
	Direccionales delanteras de parqueo	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras de parqueo	2		X		X		X		X		X		X		
	De stop y señal trasera	2		X		X		X	✓		✓	X		X		
CABINA	Espejo central convexo	1	✓		✓		✓		✓	X		✓	✓			
	Espejos laterales	2		X		X		X		X		X		X		
	Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	1		X		X		X		X		X		X		
	Frenos de servicio	GL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección	GL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad 3 Puntos	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Limpiabrisas	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio (20 PQA)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulico-refrigerante motor horometro).	GL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y pasamanos	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos).	6		X		X		X		✓	✓	X		✓		
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	GL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores	GL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas	GL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Terminales de dirección	GL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mandos de avance	GL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bomba Hidraulica	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Servotransmision	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
Vo.Bo. HSE			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

NOTA: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

Fuera de servicio: si____ no X

OBSERVACIONES: bujes equipo de levante malos - Gato torre de Mandos malo - 700 horas pasadas de Mantenimiento - servo-trans - no tiene luces - no tiene espejos laterales - pito delantero malo

Jaime Vargas.

NOMBRE OPERADOR

NOMBRE ING RESIDENTE

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-SI-08 REVISIÓN: 2
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA MOTONIVELADORA	FECHA: 28-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: Conexión orinoquia.

MODELO: Motoniveladora cat 120k MARCA: Caterpillar.

INSPECCIONADO POR: Jaime Vargas.

PERIODO DEL 02 DE Marzo HASTA 09 DE Marzo/26

	DESCRIPCIÓN	CANT	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales de trabajo	2														
	Traseras de trabajo (Reflector)	1														
	Direccionales delanteras de parqueo	2														
	Direccionales traseras de parqueo	2														
	De stop y señal trasera	2														
CABINA	Espejo central convexo	1														
	Espejos laterales	2														
	Alarma de retroceso	1														
	Pito	1														
	Frenos de servicio	GL														
	Dirección	GL														
	Cinturón de seguridad 3 Puntos	1														
	Cabina antivuelco (R.O.P.S)	1														
	Vidrio frontal (en buen estado)	1														
	Limpiabrisas	1														
	Extintor de incendio (20 PQA)	1														
	Asiento en buena condición	1														
	Indicadores (hidráulico-refrigerante motor horometro).	GL														
	Escaleras y pasamanos	1														
LLANTAS	En buen estado (sin cortaduras profundas y sin abultamientos).	6														
ESTADO MECÁNICO	Control de fugas hidráulicas	GL														
	Estado pasadores	GL														
	Mecanismo de giro y escualización cuchillas	GL														
	Terminales de dirección	GL														
	Mandos de avance	GL														
	Motor	1														
	Bomba Hidraulica	1														
	Servotransmision	1														
	Vo.Bo. HSE															

NOTA: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

Fuera de servicio: si____ no X

OBSERVACIONES: bajes equipo de levante Motor-Gato torre de mando Motor 7650 horas pasadas de Mantenimiento servo-trans no tiene luces - no tiene espejos laterales

Jaime Vargas.
NOMBRE OPERADOR

NOMBRE ING RESIDENTE

1183309

CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

CÓDIGO: FOR-GI-09
REVISIÓN: 3
FECHA: 26-05-2014
PAGINA: 1 DE 1

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE CARROTANQUES

SEDE O PROYECTO: CUCO

MODELO: 2015 **MARCA:** International **PLACA:** WLL 443

INSPECCIONADO POR: Pedro Vargas

PERIODO DEL 23 **DE** MARZO **AL** 29 **DE** MARZO **DE** 2016

DESCRIPCIÓN	CANT	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SAB		DOM	
		B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
DOCUMENTOS DE VEHICULO															
SOAT	1														
Tarjeta de propiedad	1														
Revisión Tecnicomecanica	1														
LUCES															
Frontales	2														
Traseras de trabajo	1														
Direccionales delanteras de parqueo	2														
Direccionales traseras de parqueo	2														
De Stop y señal trasera	2														
CABINA															
Espejos laterales	2														
Alarma de retroceso	1			X		X		X		X		X			
Pito	1														
Freno de servicio	Completo														
Freno de emergencia	Completo														
Dirección/suspensión (Terminales)	Completo														
Cinturón seguridad de tres puntos	2														
Vidrio frontal (en buen estado)	1														
Limpia brisas	2														
Extintor de incendios (20 lbs)	1														
Asiento en buena condición	2														
Indicadores (hidráulico-voltimetro)	Completo														
Motor-refrigerante-orometro, aire)															
Bateria y cables	Completo														
LLANTAS															
Sin cortaduras profundas y sin abultamientos															
ESTADO MECANICO															
Control de fugas hidráulicas	Completo														
Pasadores, suspensión	Completo														
Control fugas de aire	Completo														
Grapas y anclaje de chasis	Completo														
Cadena del cardan	Completo														
Acoples rapidos	Completos														
Mangueras	Completos														
Estado general del tanque	1														
Soporte del tanque	Completo														
Instalación de puesta a tierra	1														
Tanque de combustible/Abrasaderas,Soporte)	Completo														
Motor de bomba	Completo														
DOCUMENTOS DEL CONDUCTOR	Completos														
OTROS:															
Vo.Bo. HSE															

NOTA: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

Fuera de servicio: si ___ no X

OBSERVACIONES: Pito de Reversa dañado
Soportes de motor para Cambio.
Esta Pasado Cambio de aceite de motor.

NOMBRE OPERADOR _____

NOMBRE ING RESIDENTE _____

11831O

CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

CÓDIGO: FOR-GI-11
REVISIÓN: 3
FECHA: 26-03-2014
PAGINA: 1 DE 1

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE BULLDOZER

SEDE O PROYECTO: CVCO. LOCALIZACION: Uribe meta.

MODELO: 2005. MARCA: Caterpillar. PLACA: DSN-02.

INSPECIONADO POR: Jose Hoyos

SEMANA: DEL 24 DE 03 AL 28 DE 03. DE 2026.

DESCRIPCIÓN		CANT	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras (Reflector)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Protección antivuelco (R.O.P.S)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio 20-PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Protección malla trasera	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (Exhosto)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-Pito	1		X		X		X		X		X		X		
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores	Completos		X		X		X		X		X		X		
	Orugas Tensionadas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mando de avance	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mando de estacionamiento	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mando de levante de cuchilla	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Hoja Topadora	1	✓		✓		✓	X		X		X		X		
	Zapatas	Completos		X		X		X		X		X		X		
	Rodillos Inferiores-Superiores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Winche y cable o Riper en buen estado	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado/N.Grapas (perros) cumple las normas.	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Otros.															
Vo.Bo. HSE			✓		✓		✓		✓		✓		✓			

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

Fuera de servicio: Si ✓ No

OBSERVACIONES:

JOSE A Hoyos Ch
NOMBRE OPERADOR

NOMBRE ING RESIDENTE

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-11 REVISIÓN: 3
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE BULLDOZER	FECHA: 26-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CVCO. LOCALIZACION: Uribe Meta.

MODELO: 2005. MARCA: Caterpillar PLACA: D5N-02.

INSPECIONADO POR: Jose Homes Ch

SEMANA: DEL 16 DE Mar 20 AL 21 DE Mar 20 DE 2026.

	DESCRIPCIÓN	CANT	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras (Reflector)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Protección antivuelco (R.O.P.S)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio 20-PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Protección malla trasera	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (Exhosto)	1	✓	✗	✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-Pito	1		✗		✗		✗		✗		✗		✗		
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores	Completos	.	✗		✗		✗		✗		✗		✗		
	Orugas Tensionadas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mando de avance	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mando de estacionamiento	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mando de levante de cuchilla	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Hoja Topadora	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	Completos		✗		✗		✗		✗		✗		✗		
	Rodillos Inferiores-Superiores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Winche y cable o Riper en buen estado	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado/N.Grapas (perros) cumple las normas.	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Otros.															
	Vo.Bo. HSE		✓		✓		✓		✓		✓		✓		-	

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

Fuera de servicio: Si____ No ✓

OBSERVACIONES:

Jose A. Homes Ch
NOMBRE OPERADOR

NOMBRE ING RESIDENTE

11/8/2012

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-11 REVISIÓN: 3
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE BULLDOZER	FECHA: 26-06-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CVCO LOCALIZACION: Uribe META.

MODELO: 2005. MARCA: Caterpillar. PLACA: DSN-02.

INSPECIONADO POR: Jose Flores

SEMANA: DEL 9 DE Marzo AL 14 DE Marzo DE 2026.

DESCRIPCIÓN		CANT	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De trabajo traseras (Reflector)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Protección antivuelco (R.O.P.S)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendio 20-PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Protección malla trasera	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tubo de escape (Exhosto)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso-Pito	1		X	'	X		X		X		X		X		
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicos	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado pasadores	Completos	✓	X		X		X		X		X		X		
	Orugas Tensionadas	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mando de avance	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mando de estacionamiento	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Manguera de agua y de alta presión	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mando de levante de cuchilla	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Hoja Topadora	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Zapatas	Completos		X		X		X		X		X		X		
	Rodillos Inferiores-Superiores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Winche y cable o Ripor en buen estado	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado/N.Grapas (perros) cumple las normas.	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Otros.															
Vo.Bo. HSE																

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el OPERADOR del equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarlo a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

Fuera de servicio: SI ✓ No ____

OBSERVACIONES:

Jose A. Flores Ch.
NOMBRE OPERADOR

NOMBRE INSPECCIONADO

11831

CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

CÓDIGO: FOR-GI-11
REVISIÓN: 3
FECHA: 26-05-2014
PAGINA: 1 DE 1

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL DE BULLDOZER

SEDE O PROYECTO: CVCO LOCALIZACION: Uribe Meta.

MODELO: D5-N-E MARCA: Caterpillar. PLACA: D5N-02.

INSPECIONADO POR: José Abelardo Hoyos Chico

SEMANA: DEL 2 DE Marzo AL 7 DE Mar 20 DE 2026.

	DESCRIPCIÓN	CANT	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Frontales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	De trabajo traseras (Reflector)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CABINA	Protección antivuelco (R.O.P.S)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Extintor de incendio 20-PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Asiento	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Protección malla trasera	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Indicadores (hidráulicos-refrigerantes-horometro-corriente-aceite motor)	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Tubo de escape (Exhosto)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Alarma de retroceso-Pito	1		X		X		X		X		X		X		X
	Escaleras y apoyos de acceso	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Bateria y cables	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completos	✓		✓		✓				✓		✓		✓	
	Estado pasadores	Completos	✓		✓		✓			X		X		X		X
	Orugas Tensionadas	2	✓	X		X		X	✓		✓		✓		✓	
	Mando de avance	1	✓	✓	✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mando de estacionamiento	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Manguera de agua y de alta presión	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mando de levante de cuchilla	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Hoja Topadora	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Zapatas	Completos		X	X			X		X		X		X		X
	Rodillos Inferiores-Superiores	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Winche y cable o Riper en buen estado	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado/N.Grapas (perros) cumple las normas.	Completos	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Otros.												✓		✓	
	Vo.Bo. HSE		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **OPERADOR** del equipo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a su SUPERVISOR quien tomará la decisión más segura.

Fuera de servicio: SI ✓ No ____

OBSERVACIONES:

JOSE A. Hoyos Ch.
NOMBRE OPERADOR

NOMBRE ING RESIDENTE

ICMO S.A.S.	INSPECCION DE VEHICULO DIARIA	CODIGO: SGI-SO-223 VERSION: 02 FECHA: JULIO 2024

PROYECTO U OBRA	Puente Iguaro	CIUDAD	Bogotá
NOMBRE DEL CONDUCTOR	Angel Chaves	PLACA	ARB
N° LICENCIA CONDUCCION	93-6726269	KILOMETRAJE INICIAL	
KILOMETRAJE FINAL			
FECHA VENCIMIENTO TECNOMECANICA	17/3/26		
FECHA VENCIMIENTO SOAT	6/11/26		

FECHA	DIA INº	MES: Marzo	AÑO: 2026																						OBSERVACIONES
		LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO			DOMINGO						
DESCRIPCION / ESTADO		B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA	B	M	NA			
MOTOR		✓			✓			✓			✓			✓			✓									
Agua del radiador		✓			✓			✓			✓			✓			✓									
Aceite del motor		✓			✓			✓			✓			✓			✓									
Filtro de aire		✓			✓			✓			✓			✓			✓									
Escape de aire		✓			✓			✓			✓			✓			✓									
Tapa de valvula		✓			✓			✓			✓			✓			✓									
Correas ventilador		✓			✓			✓			✓			✓			✓									
Correas del alternador		✓		✗			✗			✗			✗			✗			✗							
Inyector		✓			✓			✓			✓			✓			✓									
Bomba de agua		✓			✓			✓			✓			✓			✓									
Bomba de combustible		✓			✓			✓			✓			✓			✓									
Carter		✓			✓			✓			✓			✓			✓									
Compresor		✓			✓			✓			✓			✓			✓									
Radiador		✓			✓			✓			✓			✓			✓									
Tapa del radiador					✓			✓			✓			✓			✓									
CAJA DE VELOCIDADES					✓			✓			✓			✓			✓									
Embrague		✓			✓			✓			✓			✓			✓									
Carcaza		✓			✓			✓			✓			✓			✓									
Tapa fuelle		✓			✓			✓			✓			✓			✓									
SISTEMA HIDRAULICO					✓			✓			✓			✓			✓									
Aceite hidraulico				✗			✗			✗			✗			✗			✗							
Tanque					✓			✓			✓			✓			✓									
Cilindro levanta tolva				✗			✗			✗			✗			✗			✗							
Bomba hidraulica				✗			✗			✗			✗			✗			✗							
Bomba direccion		✓			✓			✓			✓			✓			✓									
Mangueras		✓			✓			✓			✓			✓			✓									
SISTEMA ELECTRICO					✓			✓			✓			✓			✓									
Cables de bateria		✓			✓			✓			✓			✓			✓									
Bateria		✓			✓			✓			✓			✓			✓									
Tablero de control		✓			✓			✓			✓			✓			✓									
Luces delanteras		✓			✓			✓			✓			✓			✓									
Luces traseras		✓			✓			✓			✓			✓			✓									
Direccionales		✓			✓			✓			✓			✓			✓									
Alarma de reversa		✓			✓			✓			✓			✓			✓									
Alternador		✓			✓			✓			✓			✓			✓									
Arranque		✓			✓			✓			✓			✓			✓									
BATIDOR					✓			✓			✓			✓			✓									
Cheek		✓			✓			✓			✓			✓			✓									
Puertas		✓			✓			✓			✓			✓			✓									
CABINA					✓			✓			✓			✓			✓									
Pintura		✓			✓			✓			✓			✓			✓									
Cabina		✓			✓			✓			✓			✓			✓									
Puerta		✓			✓			✓			✓			✓			✓									
Ventanas		✓			✓			✓			✓			✓			✓									
Sillas		✓			✓			✓			✓			✓			✓									
Retrovisor		✓			✓			✓			✓			✓			✓									
Cinturon de seguridad		✓			✓			✓			✓			✓			✓									
Vidrios (laterales y parabrisas)		✓			✓			✓			✓			✓			✓									
Espejos exteriores laterales		✓			✓			✓			✓			✓			✓									
DISPENSOR					✓			✓			✓			✓			✓									
Llantas		✓			✓			✓			✓			✓			✓									
Frenos		✓			✓			✓			✓			✓			✓									
Cilindros y rotativas		✓			✓			✓			✓			✓			✓									
Terminales / direccion		✓			✓			✓			✓			✓			✓									
Aditivos y acondicionadores		✓			✓			✓			✓			✓			✓									
Transmision		✓			✓			✓			✓			✓			✓									
Rodillo		✓			✓			✓			✓			✓			✓									
OTROS		✓			✓			✓			✓			✓			✓									
Botiquin primeros auxilios		✓			✓			✓			✓			✓			✓									
Extintor		✓			✓			✓			✓			✓			✓									
Kit de carretera		✓			✓			✓			✓			✓			✓									
Kit bioseguridad (opcional)		✓			✓			✓			✓			✓			✓									

OBSERVACIONES:							
FIRMA DEL CONDUCTOR							
FIRMA RESPONSABLE INSPECCION	gulp	gulp	gulp	gulp	gulp	gulp	

1182015

ICM SAS	INSPECCION DE VEHICULO CONVENCIONAL	CODIGO: SGI-SO-223 VERSION: 02 FECHA: JULIO 2024

PROYECTO U OBRA	Ruta logadiya	CIUDAD	Bogotá
NOMBRE DEL CONDUCTOR	Pedro Reyes	PLACA	PRD
N° LICENCIA CONDUCCION	1363 6269	KILOMETRAJE INICIAL	
KILOMETRAJE INICIAL			

| | | |

TCMO S.A.S.	INSPECCION DE VEHICULO SEMANAL	CODIGO: SGI-SO-223 VERSION: 02 FECHA: JULIO 2024

PROYECTO U OBRA: Puente Lapoctija
NOMBRES DEL CONDUCTOR: Jaggelon Diaz (Malo)
N° LICENCIA CONDUCCION: 1760861269
KILOMETRAJE INICIAL:
CIUDAD: Bogotá
PLACA: RDB71
KILOM. FINAL:
FECHA VENCIMIENTO TECNOMECANICA: 12/03/2026
FECHA VENCIMIENTO SOAT: 6/11/26

ITEMS	Semana Del:	2/3	3/3	4/3	5/3	6/3	7/3
		LUNES	MARTES	MIERCOLES	JUEVES	VIERNES	SABADO / DOMINGO
DESCRIPCION / ESTADO		B M MA	B M MA	B M MA	B M MA	B M MA	B M MA B M MA
MOTOR							
Arbol del cigüeñal		✓	✓	✓	✓	✓	
Aceite del motor		✓	✓	✓	✓	✓	
Filtro de aire		✓	✓	✓	✓	✓	
Correa de V's		✓	✓	✓	✓	✓	
Fuga de refrigerante		✓	✓	✓	✓	✓	
Radiador mangueras		✓	✓	✓	✓	✓	
Cantidad del refrigerante		✓	✓	✓	✓	✓	
Inyector		X		X	X	X	X
Bomba de aceite		✓	✓	✓	✓	✓	
Bomba de combustible		✓	✓	✓	✓	✓	
Cartel		✓	✓	✓	✓	✓	
Compresor		✓	✓	✓	✓	✓	
Radiador		✓	✓	✓	✓	✓	
Tapa del radiador		✓	✓	✓	✓	✓	
CAJA DE VELOCIDADES							
Embrague		✓	✓	✓	✓	✓	
Campana		✓	✓	✓	✓	✓	
Tanta fuerza		✓	✓	✓	✓	✓	
SISTEMA HIDRAULICO							
Aceite hidraulico		X	X	X	X	X	X
Tanque		✓	✓	✓	✓	✓	
Cilindro dirección vario		X	X	X	X	X	X
Bomba hidraulica		X	X	X	X	X	X
Bomba direccion		✓	✓	✓	✓	✓	
Motorizado		✓	✓	✓	✓	✓	
SISTEMA ELECTRICO							
Cables de bateria		✓	✓	✓	✓	✓	
Bateria		✓	✓	✓	✓	✓	
Tablero de control		X	X	X	X	X	X
Luces delanteras		✓	✓	✓	✓	✓	
Luces traseras		✓	✓	✓	✓	✓	
Direccion alta		✓	✓	✓	✓	✓	
Alarma de reversa		✓	✓	✓	✓	✓	
Alternador		✓	✓	✓	✓	✓	
Arranque		✓	✓	✓	✓	✓	
CHASIS							
Chasis		✓	✓	✓	✓	✓	
Pasadores		✓	✓	✓	✓	✓	
CABINA							
Pintura		✓	✓	✓	✓	✓	
Cabina		✓	✓	✓	✓	✓	
Puerta		✓	✓	✓	✓	✓	
Interiores		✓	✓	✓	✓	✓	
Silla		✓	✓	✓	✓	✓	
Retrovisor		✓	✓	✓	✓	✓	
Cinturon de seguridad		✓	✓	✓	✓	✓	
Alarma (sonoras y pantallas)		✓	✓	✓	✓	✓	
Extintor externo interiores		✓	✓	✓	✓	✓	
SUSPENSION							
Llantas		✓	✓	✓	✓	✓	
Pernos		✓	✓	✓	✓	✓	
Rodamiento y rodamientos		✓	✓	✓	✓	✓	
Tuberculos / direccion		✓	✓	✓	✓	✓	
Muelles y amortiguadores		✓	✓	✓	✓	✓	
Transmision		✓	✓	✓	✓	✓	
Eje		✓	X	✓	✓	✓	
OTROS		✓	X	✓	✓	✓	
Estribos antideslizantes		✓	✓	✓	✓	✓	
Extintor		✓	✓	✓	✓	✓	
Kit de carretera		✓	✓	✓	✓	✓	
Kit hidrosiembra manuales		✓	✓	✓	✓	✓	
OBSERVACIONES							
FIRMA DEL CONDUCTOR		Jagg	Jagg	Jagg	Jagg	Jagg	
FIRMA RESPONSABLE INSPECCION							

OBSERVACIONES

+1811

CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

CÓDIGO: FOR-GI-15
REVISIÓN: 3
FECHA: 26-05-2014
PAGINA: 1 DE 1

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VEHICULOS LIVIANOS

SEDE O PROYECTO: CVCO LOCALIZACIÓN:
MODELO: Cantonder MARCA: Foton PLACA No.: NFV362
INSPECCIONADO POR: Alejandro Cymoreno
SEMANA DEL 23 DE Marzo AL 29 DE Marzo DE 2026

DESCRIPCIÓN		CANT.	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Tarjeta de Propiedad	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Revisión tecnicomecanica	1			✓		✓				✓		✓			
LUCES	Frontales	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras de trabajo (reflector)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y señal trasera	2			✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejo central convexo	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales	2			✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia	4 ruedas			✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completa			✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Cabina antivuelco (R.O.P.S) certificada	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Limpia brisas	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios (10 lbs) PQS	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulico-voltimetro)	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor-refrigerante-orometro, aire)				✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y pasamanos (cabina/trompo)	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	4			✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores, suspensión	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Control fugas de aire	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Caja de cambios	1			✓		✓		✓		✓		✓			
	Suspension	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Transmision direccion	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
	Documentos del conductor	Completo			✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS																
Vo.Bo. HSE					✓		✓		✓		✓		✓			

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si____ no____

OBSERVACIONES:

Alejandro Cymoreno
NOMBRE CONDUCTOR

NOMBRE ING RESIDENTE

118318

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-15 REVISIÓN: 3
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VEHICULOS LIVIANOS	FECHA: 26-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CVCO LOCALIZACIÓN: Uribe.

MODELO: Camioneta. MARCA: Foton PLACA No.: HFN 362

INSPECCIONADO POR: Alejandro Muñoz

SEMANA DEL 9 DE Marzo AL 15 DE Marzo DE 2026

	DESCRIPCIÓN	CANT.	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	N
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tarjeta de Propiedad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Revisión tecnicomecanica	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES	Frontales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras de trabajo (reflector)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras de perqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras de perqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y señal trasera	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejo central convexo	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia	4 ruedas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cabina antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Limpia brisas	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios (10 lbs) PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulico-voltimetro)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor-refrigerante-orometro, aire)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y pasamanos (cabina/trompo)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	Sin cortaduras progundas y sin abultamientos	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores, suspensión	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control fugas de aire	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Caja de cambios	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Suspension	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Transmision direccion	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Documentos del conductor	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS																
Vo.Bo. HSE			✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehiculo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si X no

OBSERVACIONES:

Alejandro Muñoz

NOMBRE CONDUCTOR

NOMBRE ING RESIDENTE

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-15 REVISIÓN: 3
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VEHICULOS LIVIANOS	FECHA: 28-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CVCO LOCALIZACIÓN: Uribe

MODELO: Camioneta. MARCA: Foton PLACA No.: NFJ 362

INSPECCIONADO POR: Alejandro Muñoz

SEMANA DEL 2 DE Marzo AL ____ DE Marzo DE 2026

DESCRIPCIÓN		CANT.	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tarjeta de Propiedad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Revisión tecnicomecanica	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES	Frontales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras de trabajo (reflector)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y señal trasera	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejo central convexo	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia	4 ruedas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cabina antibuelco (R.O.P.S) certificada	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Limpia brisas	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios (10 lbs) PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulico-voltimetro)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor-refrigerante-orometro, aire)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y pasamanos (cabina/trompo)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Baleria y cables	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	Sin cortaduras progundas y sin abultamientos	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores, suspensión	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control fugas de aire	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Caja de cambios	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Suspension	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Transmision direccion	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Documentos del conductor	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS																
Vo.Bo. HSE			✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehiculo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si A no ____

OBSERVACIONES:

Alejandro Muñoz

NOMBRE CONDUCTOR

NOMBRE ING RESIDENTE

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: POR-GI-15 REVISIÓN: 3
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VEHICULOS LIVIANOS	FECHA: 26-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: _____ LOCALIZACIÓN: _____

MODELO: 2023 MARCA: Foton PLACA No.: L20 560

INSPECCIONADO POR: Jose Dielver Herrera G

SEMANA DEL 24 DE marzo AL 28 DE marzo DE 2026

DESCRIPCIÓN		CANT.	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tarjeta de Propiedad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Revisión tecnicomecanica	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES	Frontales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras de trabajo (reflector)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y señal trasera	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejo central convexo	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia	4 ruedas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cabina antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Limpia brisas	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios (10 lbs) PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulico-voltimetro)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor-refrigerante-cronometro, aire)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y pasamanos (cabina/trompo)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores, suspensión	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control fugas de aire	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Caja de cambios	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Suspension	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Transmision direccion	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Documentos del conductor	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS																
	Vo.Bo. HSE		✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si____ no X

OBSERVACIONES:

Jose Dielver Herrera
NOMBRE CONDUCTOR

NOMBRE ING RESIDENTE

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-16 REVISIÓN: 3
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VEHICULOS LIVIANOS	FECHA: 28-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: C V C O LOCALIZACIÓN:

MODELO: 2023 MARCA: Foton PLACA No.: LZO 560

INSPECCIONADO POR: Jose Dielver Herrera G

SEMANA DEL 16 DE marzo AL 21 DE marzo DE 2026

	DESCRIPCIÓN	CANT.	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tarjeta de Propiedad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Revisión tecnicomecanica	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES	Frontales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras de trabajo (reflector)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y señal trasera	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejo central convexo	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia	4 ruedas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cabina antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Limpia brisas	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios (10 lbs) PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulico-voltimetro)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor-refrigerante-orometro, aire)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y pasamanos (cabina/trompo)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	Sin cortaduras progundas y sin abultamientos	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores, suspensión	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control fugas de aire	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Caja de cambios	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Suspension	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Transmision direccion	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Documentos del conductor	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS																
	Vo.Bo. HSE		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si____ no X

OBSERVACIONES: Vehículo para balanceación
retenedor del trogue delantero malo

Jose Dielver Herrera G
NOMBRE CONDUCTOR

NOMBRE INGENIERO RESIDENTE

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-15 REVISIÓN: 3
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VEHICULOS LIVIANOS	FECHA: 29-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: C V C O LOCALIZACIÓN:

MODELO: 2023 MARCA: Foton PLACA No.: LZO 560

INSPECCIONADO POR: Jose Pulido Herrera

SEMANA DEL 9 DE marzo AL 14 DE marzo DE 2026

	DESCRIPCIÓN	CANT.	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tarjeta de Propiedad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Revisión tecnicomecanica	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES	Frontales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras de trabajo (reflector)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y señal trasera	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejo central convexo	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia	4 ruedas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cabina antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Limpia brisas	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios (10 lbs) PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulico-voltimetro)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor-refrigerante-aceite-aire)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y pasamanos (cabina/trompo)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Batería y cables	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores, suspensión	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control fugas de aire	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Caja de cambios	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Suspension	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Transmision direccion	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Documentos del conductor	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS													✓			
	Vo.Bo. HSE		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si____ no X

OBSERVACIONES:

Jose Pulido Herrera G
NOMBRE CONDUCTOR

NOMBRE ING RESIDENTE

115323

183274

CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

CODIGO: POR-GI-15
REVISIÓN: 3
FECHA: 28-05-2014
PAGINA: 1 DE 1

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VEHICULOS LIVIANOS

SEDE O PROYECTO: C V C O LOCALIZACIÓN:
MODELO: 2023 MARCA: Foton PLACA No.: LZO 560
INSPECCIONADO POR: Jose Dielver Herrera G
SEMANA DEL 2 DE Marzo AL 7 DE marzo DE 2026

DESCRIPCIÓN		CANT.	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Tarjeta de Propiedad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Revisión tecnicomecanica	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LUCES	Frontales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Traseras de trabajo (reflector)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	De Stop y señal trasera	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejo central convexo	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Espejos laterales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia	4 ruedas	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Direccion/suspensión (Terminales)	Completa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cabina antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Limpia brisas	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor de incendios (10 lbs) PQS	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Indicadores (hidráulico-voltimetro)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Motor-refrigerante-orometro, aire)		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Escaleras y pasamanos (cabina/trompo)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bateria y cables	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS	Sin cortaduras progundas y sin abultamientos	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores, suspensión	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Control fugas de aire	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Caja de cambios	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Suspension	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Transmision direccion	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Documentos del conductor	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
OTROS																
Vo.Bo. HSE			✓		✓		✓		✓		✓		✓		—	

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehiculo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si____ no X

OBSERVACIONES: Vehiculo para alineacion

Jose Dielver Herrera G
NOMBRE CONDUCTOR

NOMBRE ING RESIDENTE

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: POR-GI-15 REVISIÓN: 3
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VEHICULOS LIVIANOS	FECHA: 28-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: C.U.C.O LOCALIZACIÓN: Uribe

MODELO: 2024 MARCA: Foton PLACA No.: LVX 507

INSPECCIONADO POR: Hector Suesca.

SEMANA DEL 09 DE Marzo AL 14 DE Marzo DE 2026

	DESCRIPCIÓN	CANT.	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	1	X		X		X		X		X		X			
	Tarjeta de Propiedad	1	X		X		X		X		X		X			
	Revisión tecnicomecanica	1	X		X		X		X		X		X			
LUCES	Frontales	2	X		X		X		X		X		X			
	Traseras de trabajo (reflector)	1	X		X		X		X		X		X			
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2	X		X		X		X		X		X			
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2	X		X		X		X		X		X			
	De Stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X		X			
CABINA	Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X		X			
	Espejos laterales	2	X		X		X		X		X		X			
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X		X			
	Pito	1	X		X		X		X		X		X			
	Freno de servicio	1	X		X		X		X		X		X			
	Freno de emergencia	4 ruedas	X		X		X		X		X		X			
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completa	X		X		X		X		X		X			
	Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X		X			
	Cabina antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X		X			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	X		X		X		X		X		X			
	Limpia brisas	1	X		X		X		X		X		X			
	Extintor de incendios (10 lbs) PQS	1	X		X		X		X		X		X			
	Asiento en buena condición	1	X		X		X		X		X		X			
	Indicadores (hidráulico-voltimetro)	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Motor-refrigerante-orometro, aire)		X		X		X		X		X		X			
	Escaleras y pasamanos (cabina/trompo)	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Bateria y cables	Completo	X		X		X		X		X		X			
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	4	X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Pasadores, suspensión	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Control fugas de aire	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Caja de cambios	1	X		X		X		X		X		X			
	Suspension	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Transmision direccion	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Documentos del conductor	Completo	X		X		X		X		X		X			
OTROS																
	Vo.Bo. HSE															

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehiculo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si____ no X

OBSERVACIONES:

Hector Suesca.

NOMBRE CONDUCTOR

NOMBRE ING RESIDENTE

1158325

CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

CODIGO: FOR-GI-15
REVISIÓN: 3
FECHA: 26-05-2014
PAGINA: 1 DE 1

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VEHICULOS LIVIANOS

SEDE O PROYECTO: _____ **LOCALIZACIÓN:** Villavicencio

MODELO: 2024 **MARCA:** FOTON **PLACA No.:** LVX 597

INSPECCIONADO POR: Hector Suza

SEMANA DEL 22 **DE** 23 **AL** 27 **DE** 02 **DE** 26

	DESCRIPCIÓN	CANT.	LUN		MAR		MIÉ		JUE		VIE		SÁB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	1	X		X		X		X		X					
	Tarjeta de Propiedad	1	X		X		X		X		X					
	Revisión tecnicomecanica	1	X		X		X		X		X					
LUCES	Frontales	2	X		X		X		X		X					
	Traseras de trabajo (reflector)	1	X		X		X		X		X					
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2	X		X		X		X		X					
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2	X		X		X		X		X					
	De Stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X					
CABINA	Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X					
	Espejos laterales	2	X		X		X		X		X					
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X					
	Pito	1	X		X		X		X		X					
	Freno de servicio	1	X		X		X		X		X					
	Freno de emergencia	4 ruedas		X	/	X		X		X	X					
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completa	X		X		X		X		X					
	Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X					
	Cabina antivuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X					
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	X		X		X		X		X					
	Limpia brisas	1	X		X		X		X		X					
	Extintor de incendios (10 lbs) PQS	1	X		X		X		X		X					
	Asiento en buena condición	1		X		X		X		X	X					
	Indicadores (hidráulico-voltimetro)	Completo	X		X		X		X		X					
	Motor-refrigerante-orometro, aire)		X		X		X		X		X					
	Escaleras y pasamanos (cabina/trompo)	Completo									X					
	Bateria y cables	Completo	X		X		X		X		X					
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	4	X		X		X		X		X					
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X					
	Pasadores, suspensión	Completo	X		X		X		X		X					
	Control fugas de aire	Completo	X		X		X		X		X					
	Caja de cambios	1	X	X	X	X		X		X	X					
	Suspension	Completo	X		X		X		X		X					
	Transmision direccion	Completo	X		X		X		X		X					
	Documentos del conductor	Completo	X		X		X		X		X					
OTROS																
	Vo.Bo. HSE															

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehiculo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si____ no__X__

OBSERVACIONES:

Hector Leonardo Suza.
NOMBRE CONDUCTOR

NOMBRE ING RESIDENTE

CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

CÓDIGO: FOR-GI-15
REVISIÓN: 3
FECHA: 28-05-2014
PAGINA: 1 DE 1

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VEHICULOS LIVIANOS

SEDE O PROYECTO: CVCO LOCALIZACIÓN: Uribe

MODELO: 2024 MARCA: Foton PLACA No.: LVX 597

INSPECCIONADO POR: Hector Suso

SEMANA DEL 10 DE 03 AL 21 DE 03 DE 2026

	DESCRIPCIÓN	CANT.	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
DOCUMENTOS DEL VEHICULO	SOAT	1	X		X		X		X		X		X			
	Tarjeta de Propiedad	1	X		X		X		X		X		X			
	Revisión tecnicomecanica	1	X		X		X		X		X		X			
LUCES	Frontales	2	X		X		X		X		X		X			
	Traseras de trabajo (reflector)	1	X		X		X		X		X		X			
	Direccionales delanteras de parqueo (Giro)	2	X		X		X		X		X		X			
	Direccionales traseras de parqueo (Giro)	2	X		X		X		X		X		X			
	De Stop y señal trasera	2	X		X		X		X		X		X			
CABINA	Espejo central convexo	1	X		X		X		X		X		X			
	Espejos laterales	2	X		X		X		X		X		X			
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X		X			
	Pito	1	X		X		X		X		X		X			
	Freno de servicio	1	X		X		X		X		X		X			
	Freno de emergencia	4 ruedas	X		X		X		X		X		X			
	Dirección/suspensión (Terminales)	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Cinturón de seguridad	1	X		X		X		X		X		X			
	Cabina antibuelco (R.O.P.S) certificada	1	X		X		X		X		X		X			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	X		X		X		X		X		X			
	Limpia brisas	1	X		X		X		X		X		X			
	Extintor de incendios (10 lbs) PQS	1	X		X		X		X		X		X			
	Asiento en buena condición	1	X		X		X		X		X		X			
	Indicadores (hidráulico-voltimetro)	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Motor-refrigerante-orometro, aire)		X		X		X		X		X		X			
	Escaleras y pasamanos (cabina/trompo)	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Bateria y cables	Completo	X		X		X		X		X		X			
LLANTAS	Sin cortaduras profundas y sin abultamientos	4	X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECANICO	Control de fugas hidráulicas	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Pasadores, suspensión	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Control fugas de aire	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Caja de cambios	1	X		X		X		X		X		X			
	Suspension	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Transmision direccion	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Documentos del conductor	Completo	X		X		X		X		X		X			
OTROS																
	Vo.Bo. HSE															

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla **UNICAMENTE** el **CONDUCTOR** del vehiculo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si ____ no X

OBSERVACIONES: Se desmonta el bombillo y se lleva al taller. Pasa pie.

NOMBRE CONDUCTOR

NOMBRE INGENIERO RESIDENTE

11832

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-12 REVISIÓN: 6
CV	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETAS	FECHA: 09-09-2017 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: C.V.C. LOCALIZACION:

MODELO: 2012 MARCA: Inter PLACAS: THL 699

INSPECCIONADO POR: Bernabé Bonal

SEMANA: DEL 09 DE Marzo AL 14 DE Marzo DE 2026

FECHA VENCIMIENTO SOAT 08-08-2026 FECHA VENCIMIENTO TECNOMECANICA 12-02-2027

FECHA VENCIMIENTO MANEJO DEFENSIVO 10-02-2027

DESCRIPCIÓN		CANT	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Exploradoras (id/d)	2														
	Luz de media (id/d)	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz alta (id/d)	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz estacionaria delantera (id/d)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz direccional delantera (id/d)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz de parqueo delantero (id/i)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz de parqueo trasera (id/i)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz estacionaria trasera (id/i)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz direccional trasera (id/i)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz de pisada del freno	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz direccional volco	Completo														
	Licuadoras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos laterales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Sistema limpia parabrisas	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cornetas	1														
	Freno de servicio	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cables de la batería (revise si los cables del	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Seguros de capot	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Revisar Tablero de Instrumentos	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Revisar sistemas de dirección	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS Y RINES	Estado de Llantas incluye repuesto y presión	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO MOTOR	Revisar filtros de agua-combustible y aire	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Revisar niveles(motor, refrigerante, hidráulico)	FULL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bandas impulsoras -correas	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mangueras de admisión y escape	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO DE LA SUSPENSIÓN	Ruido no normales del equipo															
	Estado de la suspensión	General	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cadena del cardan	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
VOLCO	Manguera (rasgadas, gruñidas, cristalizadas)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo apertura compuerta	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Controles de descargue	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Fugas	Completo														
	Pasadores y enganche del volco	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	Kit ambiental	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor (20 Lb)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Botiquín	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pala antichispa	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Triángulos reflectivo, tacos, Herramienta, linterna	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Otros:															
VoBo HSE			✓		✓		✓		✓		✓		✓			

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el CONDUCTOR del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si____ no____

NOMBRE CONDUCTOR

NOMBRE INSPECCIONADO

1143329

CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

CODIGO: FOR-GI-12
REVISIÓN: 6
FECHA: 09-03-2017
PAGINA: 1 DE 1

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETAS

SEDE O PROYECTO: C.V.C.O LOCALIZACION:
MODELO: 2012 MARCA: intex PLACAS: THL 699
INSPECCIONADO POR: Bernabé Bermo
SEMANA: DEL 02 DE marzo AL 07 DE marzo DE 2026
FECHA VENCIMIENTO SOAT 08-08-2026 FECHA VENCIMIENTO TECNOMECANICA 12-02-2027
FECHA VENCIMIENTO MANEJO DEFENSIVO 10-02-2027

DESCRIPCIÓN		CANT	LUN B	LUN M	MAR B	MAR M	MIE B	MIE M	JUE B	JUE M	VIE B	VIE M	SAB B	SAB M	DOM B	DOM M
LUCES	Exploradoras (id/i)	2														
	Luz de media (id/i)	4	X		X		X		X		X		X			
	Luz alta (id/i)	4	X		X		X		X		X		X			
	Luz estacionaria delantera (id/i)	2	X		X		X		X		X		X			
	Luz direccional delantera (id/i)	2	X		X		X		X		X		X			
	Luz de parqueo delantero (id/i)	2	X		X		X		X		X		X			
	Luz de parqueo trasera (id/i)	2	X		X		X		X		X		X			
	Luz estacionaria trasera (id/i)	2	X		X		X		X		X		X			
	Luz direccional trasera (id/i)	2	X		X		X		X		X		X			
	Luz de pisada del freno	2	X		X		X		X		X		X			
	Luz direccional volcó	Completo														
	Liquadoras	2	X		X		X		X		X		X			
CABINA	Espejos laterales	2	X		X		X		X		X		X			
	Sistema limpia parabrisas	1	X		X		X		X		X		X			
	Alarma de retroceso	1	X		X		X		X		X		X			
	Pito	1	X		X		X		X		X		X			
	Cornetas	1														
	Freno de servicio	Completa	X		X		X		X		X		X			
	Freno de emergencia	Completa	X		X		X		X		X		X			
	Cinturón de seguridad	2	X		X		X		X		X		X			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	X		X		X		X		X		X			
	Asiento en buena condición	1	X		X		X		X		X		X			
	Cables de la batería (revise si los cables del	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Seguros de capot	2	X		X		X		X		X		X			
	Revisar Tablero de Instrumentos	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Revisar sistemas de dirección	Completo	X		X		X		X		X		X			
LLANTAS Y RINES	Estado de Llantas incluye repuesto y presión	Completo	X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECANICO MOTOR	Revisar filtros de agua-combustible y aire	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Revisar niveles(motor, refrigerante, hidráulico)	FULL	X		X		X		X		X		X			
	Bandas impulsoras -correas	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Mangueras de admisión y escape	Completo	X		X		X		X		X		X			
ESTADO MECANICO DE LA SUSPENSIÓN	Ruido no normales del equipo															
	Estado de la suspensión	General	✓													
	Cadena del cardan.	1	X		X		X		X		X		X			
VOLCO	Manguera (reagadas, grufidas, cristalizadas)	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Mecanismo apertura compuerta	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Controles de descargue	1	X		X		X		X		X		X			
	Fugas	Completo														
	Pasadores y enganche del volcó	Completo	X		X		X		X		X		X			
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	Kit ambiental	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Extintor (20 Lb)	1	X		X		X		X		X		X			
	Botiquín	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Pala antichispa	1	X		X		X		X		X		X			
	Triángulos reflectivo, tacos, Herramienta, Linterna	Completo	X		X		X		X		X		X			
	Otros:															
VoBo HSE																

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el CONDUCTOR del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarla a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si____ no X

NOMBRE CONDUCTOR

NOMBRE INGRESADENTE

1163830

CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

CODIGO: FOR-GI-12
REVISIÓN: 6
FECHA: 09-03-2017
PAGINA: 1 DE 1

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETAS

SEDE O PROYECTO: _____ LOCALIZACION: _____

MODELO: 1982 MARCA: CHEVROLET PLACAS: TTI 830

INSPECCIONADO POR: Ruben Dario Lopez

SEMANA: DEL 16 DE Marzo AL 21 DE MARZO DE 2026

FECHA VENCIMIENTO SOAT 02 07 2026 FECHA VENCIMIENTO TECNOMECANICA 12 08 2026

FECHA VENCIMIENTO MANEJO DEFENSIVO 21 10 2026

DESCRIPCIÓN		CANT	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Exploradoras (Id/I)	2	✓	✓	✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz de media (Id/I)	4	✓	✓	✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz alta (Id/I)	4	✓	✓	✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz estacionaria delantera (d/I)	2	✓	✓	✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz direccional delantera (Id/I)	2	✓	✓	✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz de parqueo delantero (Id/I)	2	✓	✓	✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz de parqueo trasera (Id/I)	2	✓	✓	✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz estacionaria trasera (Id/I)	2	✓	✓	✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz direccional trasera (Id/I)	2	✓	✓	✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz de pisada del freno	2	✓	✓	✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz direccional volcó	Completo	✓	✓	✓		✓		✓		✓		✓			
	Licuadoras	2	✓	✓	✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos laterales	2	✓	✓	✓		✓		✓		✓		✓			
	Sistema limpia parabrisas	1	✓	✓	✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1	✓	✓	✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	1	✓	✓	✓		✓		✓		✓		✓			
	Cornetas	1	✓	✓	✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio	Completa	✓	✓	✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia	Completa	✓	✓	✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cables de la batería (revise si los cables del	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Seguros de capot	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Revisar Tablero de Instrumentos	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Revisar sistemas de dirección	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS Y RINES	Estado de Llantas incluye repuesto y presión	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO MOTOR	Revisar filtros de agua-combustible y aire	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Revisar niveles(motor, refrigerante, hidráulico)	FULL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bandas impulsoras -correas	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mangueras de admisión y escape	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO DE LA SUSPENSIÓN	Ruido no normales del equipo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la suspensión	General	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cadena del cardan	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
VOLCO	Manguera (rasgadas, grulidas, cristalizadas)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo apertura compuerta	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Controles de descargue	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Fugas	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores y enganche del volcó	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	Kit ambiental	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor (20 Lb)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Botiquín	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pala antichispa	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Triángulos reflectivo, tacos, Herramienta, linterna	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Otros:															
VoBo HSE																

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR:

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el CONDUCTOR del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si____ no X

Ruben lopez
NOMBRE CONDUCTOR

NOMBRE ING RESIDENTE

CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

CODIGO: FOR-GI-12
REVISIÓN: 6
FECHA: 09-03-2017
PAGINA: 1 DE 1

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETAS

SEDE O PROYECTO: _____ LOCALIZACION: _____

MODELO: 1982 MARCA: Chevrolet PLACAS: FTI830

INSPECCIONADO POR: Ruben Lopez

SEMANA: DEL 9 DE 03 AL 14 DE MARZO DE 2026

FECHA VENCIMIENTO SOAT 02 07 2026 FECHA VENCIMIENTO TECNOMECANICA 12-08-2026

FECHA VENCIMIENTO MANEJO DEFENSIVO 21-10-2026

	DESCRIPCIÓN	CANT	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Exploradoras (Id/Ii)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz de media (Id/Ii)	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz alta (Id/Ii)	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz estacionaria delantera (Id/Ii)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz direccional delantera (Id/Ii)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz de parqueo delantero (Id/Ii)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz de parqueo trasera (Id/Ii)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz estacionaria trasera (Id/Ii)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz direccional trasera (Id/Ii)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz de pisada del freno	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Luz direccional volcó	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Licuadoras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
CABINA	Espejos laterales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Sistema limpia parabrisas	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cornetas	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de servicio	Completa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Freno de emergencia	Completa	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cinturón de seguridad	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Asiento en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cables de la batería (revise si los cables del	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Seguros de capot	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Revisar Tablero de Instrumentos	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Revisar sistemas de dirección	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
LLANTAS Y RINES	Estado de Llantas incluye repuesto y presión	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO MOTOR	Revisar filtros de agua-combustible y aire	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Revisar niveles(motor, refrigerante, hidráulico)	FULL	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Bandas impulsoras -correas	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mangueras de admisión y escape	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
ESTADO MECANICO DE LA SUSPENSIÓN	Ruido no normales del equipo		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Estado de la suspensión	General	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Cadena del cardan	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
VOLCO	Manguera (resgadas, gruñidas, cristalizadas)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Mecanismo apertura compuerta	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Controles de descargue	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Fugas	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pasadores y enganche del volcó	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	Kit ambiental	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Extintor (20 Lb)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Botiquín	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Pala antichispa	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Triángulos reflectivo, tacos, Herramienta, linterna	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓			
	Otros:															
	VoBo HSE		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el CONDUCTOR del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si____ no X

Ruben Lopez
NOMBRE CONDUCTOR

NOMBRE ING RESIDENTE

1183831

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-12 REVISIÓN: 8
	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL VOLQUETAS	FECHA: 09-03-2017 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: _____ LOCALIZACION: _____

MODELO: AB2 MARCA: Chevrolet PLACAS: FFJ930

INSPECCIONADO POR: Ruben Lopez

SEMANA: DEL 2 DE Marzo AL 7 DE Marzo DE 2026

FECHA VENCIMIENTO SOAT 02-07-2026 FECHA VENCIMIENTO TECNOMECANICA 12-08-2026

FECHA VENCIMIENTO MANEJO DEFENSIVO 21-10-2026

DESCRIPCIÓN		CANT	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
LUCES	Exploradoras (Id/I)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Luz de media (Id/I)	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Luz alta (Id/I)	4	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Luz estacionaria delantera (Id/I)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Luz direccional delantera (Id/I)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Luz de parqueo delantero (Id/I)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Luz de parqueo trasera (Id/I)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Luz estacionaria trasera (Id/I)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Luz direccional trasera (Id/I)	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Luz de pisada del freno	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Luz direccional volcó	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Licuadoras	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
CABINA	Espejos laterales	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Sistema limpia parabrisas	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Alarma de retroceso	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pito	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cornetas	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Freno de servicio	Completa	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Freno de emergencia	Completa	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cinturón de seguridad	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Vidrio frontal (en buen estado)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Asiento en buena condición	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cables de la batería (revise si los cables del	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Seguros de capot	2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Revisar Tablero de Instrumentos	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Revisar sistemas de dirección	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
LLANTAS Y RINES	Estado de Llantas incluye repuesto y presión	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO MECANICO MOTOR	Revisar filtros de agua-combustible y aire	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Revisar niveles(motor, refrigerante, hidráulico)	FULL	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Bandas impulsoras -correas	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mangueras de admisión y escape	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
ESTADO MECANICO DE LA SUSPENSION	Ruido no normales del equipo		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Estado de la suspensión	General	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Cadena del cardan	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
VOLCO	Manguera (rasgadas, grufidas, cristalizadas)	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Mecanismo apertura compuerta	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Controles de descargue	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Fugas	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pasadores y enganche del volco	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD	Kit ambiental	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Extintor (20 Lb)	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Botiquín	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Pala antichispa	1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Triángulos reflectivo, tacos, Herramienta, linterna	Completo	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
	Otros:		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
Vo.Bo HSE			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	

PUNTO CRITICO QUE INHABILITA EL EQUIPO PARA OPERAR

NOTA IMPORTANTE: La inspección preoperacional debe realizarla UNICAMENTE el CONDUCTOR del vehículo. En caso de necesitar ayuda adicional debe informarle a la ADMINISTRACION quien tomará la decisión más segura

Fuera de servicio: si____ no ✓

Ruben Lopez
NOMBRE CONDUCTOR

NOMBRE ING RESIDENTE

118332

118333

ANEXO 12. ACTA DE REUNION DE COPASST

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-GI-52 REVISIÓN: 1
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA: 29-05-2014 PÁGINA: 1 DE 3

ACTA No.3

SEDE O PROYECTO: CVCO VIA URIBE -PAPAMENE — **FECHA: 30-03-2026**

ASUNTO: REUNION COPASST MARZO

ELABORADA POR: SUPERVISORA SST EDNA KATERINE GARZON SANCHEZ

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Arialdo Gonzales	Inspector	Arialdo.
Angelica Maria asencio pineda	Despachadora	Angelica.
Edna Katerine Garzon Sanchez	supervisor sst	Edna Katterine Garzon S
Nayarith rengifo Murillo	Residente social	
Estefania cardozo	controladora vial	Estefania Cardozo

TEMAS TRATADOS

En Uribe-meta a los 30 días del mes de Marzo del 2026, siendo las 5:00 pm se reunieron en la oficina los representantes y suplentes del comité de seguridad y salud en el trabajo del consorcio vial conexión Orinoquia, se da inicio llamado a lista y verificacion de quórum de los participantes del comite, se realiza la lectura #2 de la reunion anterior con la verificacion de sus acciones de mejora.

ORDEN DEL DIA

1.Llamado a lista y verificacion de quórum.

2. Lectura acta Número 2 de la reunion anterior de COPASST con la verificacion de sus acciones de mejora.

3. Campañas de salud (promocion de habitos saludables y cuidado cardiovascular " debido a que es fundamental para cualquier empresa que busca proteger a sus colaboradores y construir un entorno laboral productivo y sostenible. Más allá de ser un simple requisito legal, estas campañas son una inversión estratégica que genera múltiples beneficios

4. Socializacion de indicadores de accidentabilidad mes marzo

5. Asignación de actividades del mes de abril.

6. Determinancion de la fecha para siguiente reunion.

DESARROLLO DE LA REUNION

1.Llamado a lista y verificacion del quórum.

2.Se realiza la lectura por parte de supervisora sst edna katerine garzon sanchez del acta anterior de la reunión del copasst donde se verificaron todas las acciones propuestas a realizar durante el periodo del mes de enero.

3. Las campañas de salud son herramientas fundamentales para reducir la carga de enfermedades no transmisibles, especialmente las cardiovasculares, que representan la principal causa de muerte y discapacidad en el mundo. Su importancia radica en que hasta el 80% de las enfermedades del corazón y accidentes cerebrovasculares son prevenibles mediante cambios , se realizan campañas a todos los colaboradores sobre la importancia de habitos saludables
1. Promoción de hábitos saludables
Estas campañas educan sobre comportamientos que actúan como factores protectores:
Alimentación consciente: Fomentan el consumo de frutas, verduras y granos integrales, mientras sugieren reducir la sal, azúcares y grasas saturadas para controlar la presión arterial.
Actividad física: Sensibilizan sobre la necesidad de realizar al menos 150 minutos de ejercicio a la semana o 30 minutos diarios para fortalecer el músculo cardíaco.
Cesación del tabaquismo: Al año de dejar de fumar, el riesgo de infarto se reduce a la mitad.

4..Durante el mes de marzo no se presentaron accidentes demostrando un indice de frecuencia de accidentalidad del 0%. esto radica en la protección de la salud y la vida de los empleados, la mejora de la continuidad operativa y la reducción de costos. Un entorno sin accidentes fomenta una cultura de seguridad sólida, mejora la moral y la reputación de la empresa, y garantiza el cumplimiento legal. Es un objetivo que requiere la participación activa de todos los niveles de la organización y se traduce en beneficios económicos y humanos.

114335

ANEXO 13. CONFORMACION COCOLA

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CÓDIGO: FOR-G-52 REVISIÓN: 1
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA: 29-05-2014 PÁGINA: 1 DE 3

ACTA No: 3

SEDE O PROYECTO: CVCO **FECHA:** 31-03-2026

ASUNTO: REUNIÓN COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

ELABORADA POR: EDNA KATERINE GARZON SANCHEZ

ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Alejandro muñoz	Principal	Alejandro Muñoz
Angelica Asencio	Suplente	Angelica Asencio
Nayarith Rengifo	Principal	
Edna Katherine Garzon Sanchez	Suplente	
Maria claudia jimenez	Principal	Claudia Jimenez

TEMAS TRATADOS

Siendo las 05:00 PM del 31 de Marzo del 2026, se reunieron los miembros del comité de convivencia Laboral para dar inicio a la reunion, se verifica la participacion de los miembros del comite dando lectura #2 del acta mes de febrero verificando el cumplimientos de las actividades programadas.

ORDEN DEL DIA

1.Llamado a lista y verificacion de quórum

2.Lectura acta Número 2 de la reunion anterior de Comité de convivencia laboral con la verificacion de sus acciones de mejora.

3.Bienestar social Actividad "CONMEMORACIÓN DÍA DE LA MUJER"".

4. Prevencion de la violencia de genero" para la prevencion de acoso sexual en entorno laboral o diferentes tipos de violencias basadas en genero, promocionando un entorno seguro pare las mujeres vinculadas al CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA.

5.Indicadores "casos"

6.Determinansion de la fecha para siguiente reunion.

DESARROLLO DE LA REUNION

1.Llamado a lista y verificacion del quórum.

2. Se realiza la lectura por parte de supervisora sst edna katerine garzon sanchez del acta anterior de la reunión donde se verificaron todas las acciones propuestas a realizar durante el periodo del mes de febrero.

3.En conmemoración del Día Internacional de la Mujer (08 de marzo), el área administrativa organizó una actividad especial dirigida a las colaboradoras de Consorcio Vial Conexión Orinoquia y las diferentes empresas vinculadas al proyecto, con el fin de realzar su labor, promover el bienestar y resaltar la importancia de su rol dentro de la empresa.Objetivo: Brindar un espacio de reconocimiento, reflexión, autocuidado, integración y bienestar para las mujeres de la empresa, fortaleciendo el sentido de pertenencia, promoviendo el amor propio y un ambiente laboral positivo. La actividad se desarrolló de manera satisfactoria, se visualizó la participación de todas las mujeres presentes. Este espacio brindado permitió generar conciencia sobre la importancia de seguir promoviendo la igualdad de oportunidades y el respeto hacia las mujeres, fortaleciendo los lazos de compañerismo y dando un ambiente laboral sano.

De esta manera, Consorcio Vial Conexión Orinoquia promueve la cultura de igualdad y empoderamiento femenino en las diferentes empresas de acuerdo con la circular 026 de 2026 "Prevención y atención del acoso laboral y sexual, violencia basada en género contra las mujeres y personas de los sectores sociales LGBTIQ+ en el ámbito laboral".



REGISTRO FOTOGRAFICO

118337

ANEXO 14. REGISTRO ENTREGA DE DOTACION Y EPP

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-04-09 REVISIÓN: 5 FECHA: 24-05-2014 PAGINA: 1 DE 1
CV	REGISTRO DE ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	

SEDE O PROYECTO CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

NOMBRE DEL TRABAJADOR Diana Patricia Caballero CEDULA 1110086377 CARGO Ayudante Obra

FECHA DE ENTREGA	DOTACIÓN BASICA						DOTACIÓN INVIERNO		GUANTES				MASCARILLAS				DOTACIÓN COMPLEMENTARIA			FIRMA DEL TRABAJADOR
	PANTALÓN	CAMISA	CASCO	PROTECTIÓN AUDITIVA	GAFAS	BOTAS	IMPERMEABLE	BOTAS	VAQUETA /CARNAZA	PLASTICOS	NITRILO	NEOPRENO	MATERIAL PARTICULADO	FILTRO 6H11 PARA PARTICULAS	CARTUCHO PARA V.ORG Y GASES ACIDOS	CARTUCHO PARA V.QUIMICOS	CAPUCHON	CHALECO REFLECTIVO	OTROS	
9-07-14	—	—	B/D	1	1	—	—		1	—		1	—	—			1	—		Diana PC
12-03-14		—		1			—					1	—					—		Diana PC

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicologico y social.

Usando los equipos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Ley 9 de 1979; Art. 86; DECRETO 1295 DE 1994; ART. 22, LEY 1562 DE 2012; ART.27.

Aplica para los elementos de protección individual entregados

OBSERVACIONES:

118338

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GH-50 REVISIÓN: 5
	REGISTRO DE ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	FECHA: 24-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Jaber Duran CEDULA: 17265992 CARGO: oficial Obra.

FECHA DE ENTREGA	DOTACIÓN BASICA						DOTACIÓN INVIERNO		GUANTES				MASCARILLAS				DOTACIÓN COMPLEMENTARIA			FIRMA DEL TRABAJADOR
	PANTALÓN	CAMISA	CASCO	PROTECCIÓN AUDITIVA	GAFAS	BOTAS	IMPERMEABLE	BOTAS	VAQUETA /CARNAZA	PLASTICOS	NITRILO	NEOPRENO	MATERIAL PARTICULADO	FILTRO 3N11 PARA PARTICULAS	CARTUCHO PARA V.ORG Y GASES ACIDOS	CARTUCHO PARA V.QUIMICOS	CAPUCHON	CHALECO REFLECTIVO	OTROS	
26-02-26	—	—	—	2			—			—			—		—	—				Jaber
27-02-26		—	—	—					1	—		—				—	—	—		Jaber.
2-03-26				2								1								Jaber

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicologico y social.

Usando los equipos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Ley 9 de 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: ART. 22, LEY 1562 DE 2012: ART.27.

Aptos para los elementos de protección individual entregados

OBSERVACIONES:

118339

TSJ

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-59 REVISIÓN: 5
CV	REGISTRO DE ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	FECHA: 24-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Miller Jenier Tapiero Moreno CEDULA: 93.021.845 CARGO: Ayudante de obra

FECHA DE ENTREGA	DOTACIÓN BASICA						DOTACIÓN INVIERNO		GUANTES				MASCARILLAS				DOTACIÓN COMPLEMENTARIA			FIRMA DEL TRABAJADOR
	PANTALÓN	CAMISA	CASCO	PROTECTIÓN AUDITIVA	GAFAS	BOTAS	IMPERMEABLE	BOTAS	VAQUETA /CARNAZA	PLÁSTICOS	NITRILO	NEOPRENO	MATERIAL PARTICULADO	FILTRO 6N11 PARA PARTICULAS	CARTUCHO PARA V.ORG Y GASES ACIDOS	CARTUCHO PARA V.QUIMICOS	CAPUCHON	CHALECO REFLECTIVO	OTROS	
23/12/26	—		1	1	1		—		1	—		1		—			1	—		

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social.

Usando los equipos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Ley 9 de 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994; ART. 22, LEY 1562 DE 2012; ART.27.

Aplica para los elementos de protección individual entregados

OBSERVACIONES:

118340

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-50 REVISIÓN: 5
	REGISTRO DE ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	FECHA: 24-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

NOMBRE DEL TRABAJADOR: José Domingo Gonzalez Tovar - Cinco CEDULA: 1790685 CARGO: Ayudante

FECHA DE ENTREGA	DOTACIÓN BASICA						DOTACIÓN INVIERNO		GUANTES				MASCARILLAS				DOTACIÓN COMPLEMENTARIA			FIRMA DEL TRABAJADOR
	PANTALÓN	CAMISA	CASCO	PROTECTIÓN AUDITIVA	GAFAS	BOTAS	IMPERMEABLE	BOTAS	VAQUETA /CARNAZA	PLASTICOS	NITRILO	NEOPRENO	MATERIAL PARTICULADO	FILTRO 5N11 PARA PARTICULAS	CARTUCHO PARA V.ORG Y GASES ACIDOS	CARTUCHO PARA V.QUIMICOS	CAPUCHON	CHALECO REFLECTIVO	OTROS	
17-2-26	2	2	—	—		1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		—	1	José

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicologico y social.

Usando los equipos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Ley 9 de 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994; ART. 22, LEY 1562 DE 2012; ART.27.

Aplica para los elementos de protección individual entregados

OBSERVACIONES:

11834

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-59
CVC	REGISTRO DE ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	REVISIÓN: 5
		FECHA: 24-05-2014
		PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

NOMBRE DEL TRABAJADOR Katerine Gomez Jara. CEDULA 1006889368 CARGO Aguadiente Obra

FECHA DE ENTREGA	DOTACIÓN BASICA						DOTACIÓN INVIERNO		GUANTES				MASCARILLAS				DOTACIÓN COMPLEMENTARIA			FIRMA DEL TRABAJADOR
	PANTALÓN	CAMISA	CASCO	PROTECCIÓN AUDITIVA	GAFAS	BOTAS	IMPERMEABLE	BOTAS	VAQUETA /CARNAZA	PLASTICOS	NITRILO	NEOPRENO	MATERIAL PARTICULADO	FILTRO DN11 PARA PARTICULAS	CARTUCHO PARA V.ORG Y GASES ACIDOS	CARTUCHO PARA V.ORGANICOS	CAPUCHON	CHALECO REFLECTIVO	OTROS	
12/2/26	—	—	1 Rojo	1	1		—		1	—		1		—	—		1	—		Katerine Gomez
18/2/26	—	—	—	—	—	—	—			—		1	—	—		—	—	—		Katerine G
24/2/26	—	—	—	—	—	—	—		1	—		1	—	—		—	—	—		katerine Gomez
3/03/26									1											Katerine Gomez
										—	—									

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicologico y social.

Usando los equipos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Ley 9 de 1979; Art. 99; DECRETO 1295 DE 1994: ART. 22, LEY 1562 DE 2012: ART.27.

Aplica para los elementos de protección individual entregados

OBSERVACIONES:

118342

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-60
CVC	REGISTRO DE ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL TBJ.	REVISIÓN: 5
		FECHA: 24-05-2014
		PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA Cumaral

NOMBRE DEL TRABAJADOR Ulises Vanegas. CEDULA 4.968.168 CARGO Ayudante obra

FECHA DE ENTREGA	DOTACIÓN BASICA						DOTACIÓN INVIERNO		GUANTES				MASCARILLAS				DOTACIÓN COMPLEMENTARIA			FIRMA DEL TRABAJADOR
	PANTALÓN	CAMISA	CASCO	PROTECTIÓN AUDITIVA	GAFAS	BOTAS	IMPERMEABLE	BOTAS	VAQUETA /CARNAZA	PLASTICOS	NITRILO	NEOPRENO	MATERIAL PARTICULADO	FILTRO 6N1H PARA PARTICULAS	CARTUCHO PARA V.ORG Y GASES ACIDOS	CARTUCHO PARA V.QUIMICOS	CAPUCHON	CHALECO REFLECTIVO	OTROS	
12/04/26	—	—	1 Kepi	1	1		—	—	1	—		1	—	—	—	—	1	1		Ulises

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social.

Usando los equipos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Ley 9 de 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: ART. 22, LEY 1562 DE 2012: ART.27.

Aplica para los elementos de protección individual entregados

OBSERVACIONES:

118343

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-59 REVISIÓN: 6
CV	REGISTRO DE ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	FECHA: 24-06-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Juan Felipe Villaquiran Rumique. CEDULA 1.121.854.246 CARGO: Ayudante. Obra

Cuis Gomez MR.

FECHA DE ENTREGA	DOTACIÓN BASICA						DOTACIÓN INVIERNO		GUANTES				MASCARILLAS				DOTACIÓN COMPLEMENTARIA			FIRMA DEL TRABAJADOR
	PANTALÓN	CAMISA	CASCO	PROTECTOR AUDITIVA	GAFAS	BOTAS	IMPERMEABLE	BOTAS	VAQUETA /CARNAZA	PLASTICOS	NITRILO	NEOPRENO	MATERIAL PARTICULADO	FILTRO 5N11 PARA PARTICULAS	CARTUCHO PARA V.ORG Y GASES ACIDOS	CARTUCHO PARA V.QUIMICOS	CAPUCHON	CHALECO REFLECTIVO	OTROS	
05-02-26	—	—	1 Roja	1	1	—	—		1	—	1	—	—	—	—	—	1	—	—	

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicologico y social.

Usando los equipos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7. Ley 9 de 1979; Art. 86; DECRETO 1295 DE 1994; ART. 22, LEY 1562 DE 2012; ART.27.

Aplica para los elementos de protección individual entregados

OBSERVACIONES:

118344.

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-50 REVISIÓN: 9
CV7	REGISTRO DE ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	FECHA: 24-06-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Michaell Steven Vargas Tasaon CEDULA 1120-098908 CARGO: Ayudante obra

Luis Gomez . MR.

FECHA DE ENTREGA	DOTACIÓN BASICA						DOTACIÓN INVIERNO		GUANTES				MASCARILLAS				DOTACIÓN COMPLEMENTARIA			FIRMA DEL TRABAJADOR
	PANTALÓN	CAMISA	CASCO	PROTECTIÓN AUDITIVA	GAFAS	BOTAS	IMPERMEABLE	BOTAS	VAQUETA /CARNAZA	PLASTICOS	NITRILO	NEOPRENO	MATERIAL PARTICULADO	FILTRO 6911 PARA PARTICULAS	CARTUCHO PARA V.ORG Y GASES ACIDOS	CARTUCHO PARA V.QUIMICOS	CAPUCHON	CHALECO REFLECTIVO	OTROS	
05-02-26	—	—	1-ego	1	1.		—	—	1	—	1	—	—	—	—		1			
3/03/26		—	—		—	—	—		1	—	—	—	—	—		—	—	—	—	

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social.

Usando los equipos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 86 y Art. 58 numeral 7, Ley 9 de 1979; Art. 86; DECRETO 1295 DE 1994: ART. 22, LEY 1562 DE 2012: ART.27.

Aplica para los elementos de protección individual entregados

OBSERVACIONES:

11845

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-50 REVISIÓN: 5
CVC	REGISTRO DE ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	FECHA: 24-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

NOMBRE DEL TRABAJADOR Wilder Guzman TSS CEDULA 17287752 CARGO Ayuda oficial de obra

FECHA DE ENTREGA	DOTACIÓN BASICA						DOTACIÓN INVIERNO		GUANTES				MASCARILLAS				DOTACIÓN COMPLEMENTARIA			FIRMA DEL TRABAJADOR
	PANTALÓN	CAMISA	CASCO	PROTECTOR AUDITIVA	GAFAS	BOTAS	IMPERMEABLE	BOTAS	VAQUETA /CARNAZA	PLASTICOS	NITRILO	NEOPRENO	MATERIAL PARTICULADO	FILTRO ENTRE PARA PARTICULAS	CARTUCHO PARA V.ORG Y GASES ACIDOS	CARTUCHO PARA V.QUIMICOS	CAPUCHON	CHALECO REFLECTIVO	OTROS	
11/02/15	2	2	—	—		1	—	—	—		—	—	—			—	—	—		

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyan a mi bienestar físico, psicológico y social.

Usando los equipos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Ley 9 de 1979; Art. 86; DECRETO 1295 DE 1994; ART. 22, LEY 1562 DE 2012; ART.27.

Aplica para los elementos de protección individual entregados

OBSERVACIONES:

118346

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-50
CV	REGISTRO DE ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	REVISIÓN: 6
		FECHA: 24-05-2014
		PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Gustavo Rodriguez CEDULA 1006592795 CARGO: Ayudante Obra

FECHA DE ENTREGA	DOTACIÓN BASICA						DOTACIÓN INVIERNO		GUANTES				MASCARILLAS				DOTACION COMPLEMENTARIA			FIRMA DEL TRABAJADOR
	PANTALÓN	CAMISA	CASCO	PROTECTOR AUDITIVA	GAFAS	BOTAS	IMPERMEABLE	BOTAS	VAQUETA /CARNAZA	PLASTICOS	NITRILO	NEOPRENO	MATERIAL PARTICULADO	FILTRO 5021 PARA PARTICULAS	CARTUCHO PARA V.ORG Y GASES ACIDOS	CARTUCHO PARA V.ORGANICOS	CAPUCHON	CHALECO REFLECTIVO	OTROS	
08/08/25			1	1	1				1			1					1			Gustavo RQ
29/08/25												1								Gustavo
29/10/25					1				1											Gustavo
29/12/25					1				1								1			Gustavo RQ
05/1/26					1				1			1					1		X	
06/1/26			1	1	1															Gustavo
21/01/26					1				1			1								Gustavo
11/02/26													1							
16/02/26				1	1				1				1							Gustavo
27/02/26									1											Gustavo

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicologico y social.

Usando los equipos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Ley 9 de 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: ART. 22, LEY 1562 DE 2012: ART.27.

Aplica para los elementos de protección individual entregados

OBSERVACIONES:

1183447

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-50 REVISIÓN: 5
CV	REGISTRO DE ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	FECHA: 26-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Carlos Aurtado CEDULA: 1007167553 CARGO: Oficial

FECHA DE ENTREGA	DOTACIÓN BASICA						DOTACIÓN INVIERNO		GUANTES				MASCARILLAS				DOTACIÓN COMPLEMENTARIA			FIRMA DEL TRABAJADOR
	PANTALÓN	CAMISA	CASCO	PROTECTIÓN AUDITIVA	GAFAS	BOTAS	IMPERMEABLE	BOTAS	VAQUETA /CARNAZA	PLASTICOS	NITRILO	NEOPRENO	MATERIAL PARTICULADO	FILTRO EN91 PARA PARTICULAS	CARTUCHO PARA V.ORG Y GASES ACIDOS	CARTUCHO PARA V.QUIMICOS	CAPUCHON	CHALECO REFLECTIVO	OTROS	
28/01/26									1			1								Carlos
06/02/26																	1			Carlos
05/02/26												1								Carlos
11/2/26				1																Carlos
24/2/26									1											Carlos

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicologico y social.

Usando los equipos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Ley 9 de 1979; Art. 86; DECRETO 1295 DE 1994; ART. 22, LEY 1562 DE 2012; ART.27.

Aplica para los elementos de protección individual entregados

OBSERVACIONES:

118348

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-93 REVISIÓN: 5
CV	REGISTRO DE ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	FECHA: 26-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Javier Cañon Arias CEDULA 1116924055 CARGO Apoyante de Obra

FECHA DE ENTREGA	DOTACION BASICA						DOTACION INVIERNO		GUANTES				MASCARILLAS				DOTACION COMPLEMENTARIA			FIRMA DEL TRABAJADOR
	PANTALÓN	CAMISA	CASCO	PROTECCIÓN AUDITIVA	GAFAS	BOTAS	IMPERMEABLE	BOTAS	VAQUETA /CARNAZA	PLASTICOS	NITRILO	NEOPRENO	MATERIAL PARTICULADO	FILTRO 6911 PARA PARTICULAS	CARTUCHO PARA V.ORG Y GASES ACIDOS	CARTUCHO PARA V.QUIMICOS	CAPUCHON	CHALECO REFLECTIVO	OTROS	
10/11/25					1															Javier
13/11/25									1			1					1.			Javier
20/11/25									1								1.			Javier
24/11/25				1	1				1								1			Javier
26/11/25		1															1			Javier
2/01/26					1				1								1			Javier
11/02/26													1							Javier
16/02/26													1							Javier
17/02/26				1.																Javier
24/02/26										1										Javier

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social.

Usando los equipos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Ley 9 de 1979; Art. 86; DECRETO 1295 DE 1994. ART. 22, LEY 1562 DE 2012. ART.27.

Aplica para los elementos de protección individual entregados

OBSERVACIONES:

1183449.

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-59 REVISIÓN: 5
CV	REGISTRO DE ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	FECHA: 24-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Diego lopez Pico TSJ CEDULA: 1122490563 CARGO: Ayudante de dom

FECHA DE ENTREGA	DOTACIÓN BASICA						DOTACIÓN INVIERNO		GUANTES				MASCARILLAS				DOTACIÓN COMPLEMENTARIA			FIRMA DEL TRABAJADOR
	PANTALÓN	CAMISA	CASCO	PROTECCIÓN AUDITIVA	GAFAS	BOTAS	IMPERMEABLE	BOTAS	VAQUETA /CARNAZA	PLASTICOS	NITRILO	NEOPRENO	MATERIAL PARTICULADO	FILTRO 5N11 PARA PARTICULAS	CARTUCHO PARA V.ORG Y GASES ACIDOS	CARTUCHO PARA V.QUIMICOS	CAPUCHON	CHALECO REFLECTIVO	OTROS	
03/1/26			1	1.	1							1					1			
04/02/26									1											
11/02/26	2. Pantalón	2. Camisa																		
11/02/26				1													1.			
14/02/26												1								
17/02/26						1														

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicologico y social.

Usando los equipos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7. Ley 9 de 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: ART. 22. LEY 1562 DE 2012: ART.27.

Aplica para los elementos de protección individual entregados

OBSERVACIONES:

118350

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-93 REVISIÓN: 5
CV	REGISTRO DE ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	FECHA: 24-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Oscar Ramiro Vega Ruiz CEDULA: 1022925522 CARGO: Ayudante de obra

FECHA DE ENTREGA	DOTACIÓN BASICA						DOTACIÓN INVIERNO		GUANTES				MASCARILLAS				DOTACIÓN COMPLEMENTARIA			FIRMA DEL TRABAJADOR
	PANTALÓN	CAMISA	CASCO	PROTECTIÓN AUDITIVA	GAFAS	BOTAS	IMPERMEABLE	BOTAS	VAQUETA /CARNAZA	PLASTICOS	NITRILO	NEOPRENO	MATERIAL PARTICULADO	FILTRO 6N11 PARA PARTICULAS	CARTUCHO PARA V.ORG Y GASES ACIDOS	CARTUCHO PARA V.QUIMICOS	CAPUSTON	CHALECO REFLECTIVO	OTROS	
28/1/26	1	1		1	1							1					1			
04/02/26												1								
11/02/26	1	1				1			1											
4/03/26									1											
9/09/26					1															
2/03/26									1			1								

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyan a mi bienestar físico, psicologico y social.

Usando los equipos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a traves de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO: Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Ley 9 de 1979; Art. 86; DECRETO 1295 DE 1994: ART. 22, LEY 1562 DE 2012: ART.27.

Aplica para los elementos de protección individual entregados

OBSERVACIONES:

1198351

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-56 REVISIÓN: 5
CV	REGISTRO DE ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	FECHA: 24-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

NOMBRE DEL TRABAJADOR Yuly Katerine Gonzalez **CEDULA** 1006[illegible]379 **CARGO** Contratista civil

FECHA DE ENTREGA	DOTACIÓN BASICA						DOTACIÓN INVIERNO		GUANTES				MASCARILLAS				DOTACIÓN COMPLEMENTARIA			FIRMA DEL TRABAJADOR
	PANTALÓN	CAMISA	CASCO	PROTECCIÓN AUDITIVA	GAFAS	BOTAS	IMPERMEABLE	BOTAS	VAQUETA /CARNAZA	PLASTICOS	NITRILO	NEOPRENO	MATERIAL PARTICULADO	FILTRO 6N11 PARA PARTICULAS	CARTUCHO PARA V.ORG Y GASES ACIDOS	CARTUCHO PARA V.QUIMICOS	CAPUCHON	CHALECO REFLECTIVO	OTROS	
05/07/24			1																	Yuly Katerine Gon
05/08/24					1							1	1							Yuly Katerine Gon
12/12/24	2	2				1	1	1												Yuly Katerine Gon
21/01/25																		1		Yuly Katerine Gon
19/01/25																	1		Yuly Katerine Gon	Yuly Katerine Gon
01/05/25			1		1							1					1	1		Yuly Katerine Gon
05/05/25	2	2																		Yuly Katerine Gon
28/07/25					1	1	1	1												Yuly Katerine Gon
04/11/25																			1 casco	Yuly Katerine Gon
10/02/25	2	2						1												Yuly Katerine Gon

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicologico y social.

Usando los equipos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Ley 9 de 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: ART. 22, LEY 1562 DE 2012: ART.37.

Aplica para los elementos de protección individual entregados

OBSERVACIONES:

119352

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: PDR-GI-50 REVISIÓN: 5
CVC	REGISTRO DE ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	FECHA: 24-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

NOMBRE DEL TRABAJADOR: HECTOR LEONARDO SUESA UNBARILA CEDULA 1093 532 526 CARGO: Conductor CICO

FECHA DE ENTREGA	DOTACIÓN BASICA						DOTACIÓN INVIERNO		GUANTES				MASCARILLAS				DOTACIÓN COMPLEMENTARIA			FIRMA DEL TRABAJADOR
	PANTALÓN	CAMISA	CASCO	PROTECTIÓN AUDITIVA	GAFAS	BOTAS	IMPERMEABLE	BOTAS	VAQUETA /CARNAZA	PLASTICOS	NITRILO	NEOPRENO	MATERIAL PARTICULADO	FILTRO 6N11 PARA PARTICULAS	CARTUCHO PARA V.ORG Y GASES ACIDOS	CARTUCHO PARA V.QUIMICOS	CAPUCHON	CHALECO REFLECTIVO	OTROS	
05-02-16	—	—	1	1	1		—		1	—	—	1	—	—	—		1	—		
12-02-16	1	1	—	—		1	—													

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyan a mi bienestar físico, psicologico y social.

Usando los equipos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Ley 9 de 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: ART. 22, LEY 1562 DE 2012: ART 27.

Aplica para los elementos de protección individual entregados

OBSERVACIONES:

119353

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-SE-60 REVISIÓN: 5
CV	REGISTRO DE ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	FECHA: 24-03-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

NOMBRE DEL TRABAJADOR Elisabeth Barrera Molina CEDULA 1121896846 CARGO Ing residente.

FECHA DE ENTREGA	DOTACIÓN BASICA						DOTACIÓN INVIERNO		GUANTES				MASCARILLAS				DOTACIÓN COMPLEMENTARIA			FIRMA DEL TRABAJADOR
	PANTALÓN	CAMISA	CASCO	PROTECTOR AUDITIVA	GAFAS	BOTAS	IMPERMEABLE	BOTAS	VAQUETA /CARNAZA	PLASTICOS	BITRILO	DESECHABLE	MATERIAL PARTICULADO	FILTRO SIN1 PARA PARTICULAS	CARTUCHO PARA V.ORG Y GASES ACIDOS	CARTUCHO PARA V.QUIMICOS	CAPUCHON	CHALECO REFLECTIVO	OTROS	
6/3/2014	2	2	—	—		1	—		—	—				—	—	—	—	—	—	

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social.

Usando los equipos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Ley 9 de 1979; Art. 86; DECRETO 1295 DE 1994; ART. 22, LEY 1562 DE 2012; ART.27.

Aplica para los elementos de protección individual entregados

OBSERVACIONES:

118354

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-50 REVISIÓN: 5
CVC	REGISTRO DE ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	FECHA: 24-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Camilo Parra CEDULA 1095985149 CARGO Ayudante

FECHA DE ENTREGA	DOTACIÓN BASICA						DOTACIÓN INVIERNO		GUANTES				MASCARILLAS				DOTACIÓN COMPLEMENTARIA			FIRMA DEL TRABAJADOR
	PANTALÓN	CAMISA	CASCO	PROTECCIÓN AUDITIVA	GAFAS	BOTAS	IMPERMEABLE	BOTAS	VAQUETA /GARNAZA	PLASTICOS	NITRILO	NEOPRENO	MATERIAL PARTICULADO	FILTRO ÑIT PARA PARTICULAS	CARTUCHO PARA V.ORG Y GASES ACIDOS	CARTUCHO PARA V.QUIMICOS	CAPUCHON	CHALECO REFLECTIVO	OTROS	
12/04/26	2	1																		Camilo P

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social.

Usando los equipos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Ley 9 de 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994; ART. 22, LEY 1562 DE 2012; ART.27.

Aplica para los elementos de protección individual entregados

OBSERVACIONES:

119355

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-50 REVISIÓN: 5
CV	REGISTRO DE ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	FECHA: 24-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

NOMBRE DEL TRABAJADOR Paola andrea Vibros CEDULA 1006839501 CARGO Conductor vial

FECHA DE ENTREGA	DOTACION BASICA						DOTACIÓN INVIERNO		GUANTES				MASCARILLAS				DOTACIÓN COMPLEMENTARIA			FIRMA DEL TRABAJADOR
	PANTALÓN	CAMISA	CASCO	PROTECTIÓN AUDITIVA	GAFAS	BOTAS	IMPERMEABLE	BOTAS	VAQUETA /CARNAZA	PLASTICOS	NITRILO	NEOPRENO	MATERIAL PARTICULADO	FILTRO RN1 PARA PARTICULAS	CARTUCHO PARA V.ORG Y GASES ACIDOS	CARTUCHO PARA V.QUIMICOS	CAPUCHON	CHALECO REFLECTIVO	OTROS	
20/01/26	—	—	1	—	1	1	—					1	—	—	—	—	1	1		
30/01/26	2	2				1								—						

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyan a mi bienestar físico, psicologico y social.

Usando los equipos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a favor de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Ley 9 de 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994; ART. 22, LEY 1562 DE 2012; ART.27.

Aplica para los elementos de protección individual entregados

OBSERVACIONES:

118356

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-50 REVISIÓN: 5
CV	REGISTRO DE ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	FECHA: 24-05-2016 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Martha Gonzalez CEDULA 40 210 283 CARGO: CONTROLADORA VIAL

FECHA DE ENTREGA	DOTACIÓN BASICA						DOTACIÓN INVIERNO		GUANTES				MASCARILLAS				DOTACIÓN COMPLEMENTARIA			FIRMA DEL TRABAJADOR
	PANTALÓN	CAMISA	CASCO	PROTECTIÓN AUDITIVA	GAFAS	BOTAS	IMPERMEABLE	BOTAS	VAQUETA /CARNAZA	PLASTICOS	NITRILO	NEOPRENO	MATERIAL PARTICULADO	FILTRO 6N11 PARA PARTICULAS	CARTUCHO PARA V.ORG Y GASES ACIDOS	CARTUCHO PARA V.QUIMICOS	CAPUCHON	CHALECO REFLECTIVO	OTROS	
20/2/26	—	—	1	1	1	—	—		—		—	—	—	—	—	—	1	1		
6/02/26	2	2	—			1	—		—		—	—	—			—		—		

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicologico y social.

Usando los equipos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Ley 9 de 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994; ART. 22, LEY 1562 DE 2012; ART.27.

Aplica para los elementos de protección individual entregados

OBSERVACIONES:

118357

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-59 REVISIÓN: 5
CV	REGISTRO DE ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	FECHA: 24-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Miguel angel chaiva Arebano CEDULA: 1113172200 CARGO: Ayudante

FECHA DE ENTREGA	DOTACIÓN BASICA						DOTACIÓN INVIERNO		GUANTES				MASCARILLAS				DOTACIÓN COMPLEMENTARIA			FIRMA DEL TRABAJADOR
	PANTALÓN	CABEZA	CASCO	PROTECTIÓN AUDITIVA	GAFAS	BOTAS	IMPERMEABLE	BOTAS	VAQUETA /CARNAZA	PLASTICOS	NITRILO	NEOPRENO	MATERIAL PARTICULADO	FILTRO 6N11 PARA PARTICULAS	CARTUCHO PARA V.ORG Y GASES ACIDOS	CARTUCHO PARA V.QUIMICOS	CAPUCHON	CHALECO REFLECTIVO	OTROS	
04/02/26	—	—	1	1	1	—			1	—		1.	—		—		1.	—		
28/02/26	—	—	—			—	—	—	—	—		1	—		—		—	—		

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicologico y social.

Usando los equipos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Ley 9 de 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994; ART. 22, LEY 1562 DE 2012; ART.27.

Aplica para los elementos de protección individual entregados

OBSERVACIONES:

118358

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-50 REVISIÓN: 5
	REGISTRO DE ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	FECHA: 24-03-2016 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

NOMBRE DEL TRABAJADOR MARICELA VITOVIS GUTIERREZ **CEDULA** 1120360820 **CARGO** CONTROLADORA VIAL

FECHA DE ENTREGA	DOTACIÓN BASICA						DOTACIÓN INVIERNO		GUANTES				MASCARILLAS				DOTACIÓN COMPLEMENTARIA			FIRMA DEL TRABAJADOR
	PANTALÓN	CAMISA	CASCO	PROTECTIÓN AUDITIVA	GAFAS	BOTAS	IMPERMEABLE	BOTAS	VAQUETA /CARNAZA	PLASTICOS	NITRILO	NEOPRENO	MATERIAL PARTICULADO	FILTRO BH1 PARA PARTICULAS	CARTUCHO PARA V.ORG Y GASES ACIDOS	CARTUCHO PARA V.QUIMICOS	CAPUCHON	CHALECO REFLECTIVO	OTROS	
20/01/2020			1	1	1	1						1					1	1		Maricela Vitovis G
10/02/26	2	2				1														Maricela Vitovis

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyan a mi bienestar físico, psicológico y social.

Usando los equipos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO: Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Ley 9 de 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: ART. 22, LEY 1562 DE 2012: ART.27.
Aplica para los elementos de protección individual entregados

OBSERVACIONES:

118359

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-55 REVISIÓN: 5
CV	REGISTRO DE ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	FECHA: 24-05-2018 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Ana Milena Mayorga Ibarrez CEDULA: 1123142993 CARGO: CONTROLADORA VIAL

FECHA DE ENTREGA	DOTACIÓN BASICA						DOTACIÓN INVIERNO		GUANTES				MASCARILLAS				DOTACIÓN COMPLEMENTARIA			FIRMA DEL TRABAJADOR
	PANTALÓN	CAMISA	CASCO	PROTECTIÓN AUDITIVA	GAFAS	BOTAS	IMPERMEABLE	BOTAS	VAQUETA /CARNAZA	PLÁSTICOS	ÉFIELO	NEOPRENO	MATERIAL PARTICULADO	FILTRO 6N11 PARA PARTICULAS	CARTUCHO PARA V.ORG Y GASES ACIDOS	CARTUCHO PARA V.ORG Y VAPORES	CAPUCHON	CHALECO REFLECTIVO	OTROS	
21-1-24			1		1							1					1	1		
16/02/24	2	2				1														

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicologico y social.

Usando los equipos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Ley 9 de 1979; Art. 86; DECRETO 1295 DE 1994: ART. 22, LEY 1562 DE 2012: ART.27.

Aplica para los elementos de protección individual entregados

OBSERVACIONES:

119360

	CONSORCIO VIAL CONEXIÔN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-50 REVISIÓN: 0
CV	REGISTRO DE ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	FECHA: 24-05-2016 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Joan David Ceballos Pacheco CEDULA 1122676444 CARGO Ayudante CAD

FECHA DE ENTREGA	DOTACIÓN BASICA						DOTACIÓN INVIERNO		GUANTES				MASCARILLAS				DOTACIÓN COMPLEMENTARIA			FIRMA DEL TRABAJADOR
	PANTALÓN	CAMISA	CASCO	PROTECTIÓN AUDITIVA	GAFAS	BOTAS	IMPERMEABLE	BOTAS	VAQUETA /CARNAZA	PLASTICOS	NITRILO	NEOPRENO	MATERIAL PARTICULADO	FILTRO 6N11 PARA PARTICULAS	CARTUCHO PARA V.ORG Y GASES ACIDOS	CARTUCHO PARA V.CLORADOS	CAPUCHON	CHALECO REFLECTIVO	OTROS	
13/1/26	1	1		—				1		—								—		
31/1/26		—	—		1		—	—				1	—	—	—	—		—	—	
01/02/26	1	1	—				—						—		—		—			
13/02/26	—	—				1		—	—			1		—						

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social.

Usando los equipos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Ley 9 de 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994; ART. 22, LEY 1562 DE 2012; ART.27.

Aplica para los elementos de protección individual entregados

OBSERVACIONES:

118361

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-50 REVISIÓN: 5
	REGISTRO DE ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	FECHA: 24-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Robinson chugate Barbon C.V-C.O CEDULA: 1006839687 CARGO: Ayudante

FECHA DE ENTREGA	DOTACIÓN BASICA						DOTACIÓN INVIERNO		GUANTES				MASCARILLAS				DOTACIÓN COMPLEMENTARIA			FIRMA DEL TRABAJADOR
	PANTALÓN	CAMISA	CASCO	PROTECTIÓN AUDITIVA	GAFAS	BOTAS	IMPERMEABLE	BOTAS	VAQUETA /CARNAZA	PLASTICOS	NITRILO	RECAUCHO	MATERIAL PARTICULADO	FILTRO 6N11 PARA PARTICULAS	CARTUCHO PARA V.ORG Y GASES ACIDOS	CARTUCHO PARA V.QUIMICOS	CAPUCHON	CHALECO REFLECTIVO	OTROS	
06/01/26											1						1			
13/1/26							1													
22/01/26					1				1			1								
30/01/26									1											
05/02/26					1							1								
26/2/26									1											

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicologico y social.

Usando los equipos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a traves de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Ley 9 de 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: ART. 22, LEY 1562 DE 2012: ART.27.

Aplica para los elementos de protección individual entregados

OBSERVACIONES:

118362

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-50 REVISIÓN: 5
	REGISTRO DE ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	FECHA: 24-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Anyerson Robles CEDULA: 1052217393 CARGO: Soldador

FECHA DE ENTREGA	DOTACIÓN BASICA						DOTACIÓN INVIERNO		GUANTES				MASCARILLAS				DOTACIÓN COMPLEMENTARIA			FIRMA DEL TRABAJADOR
	PANTALÓN	CAMISA	CASCO	PROTECTIÓN AUDITIVA	GAFAS	BOTAS	IMPERMEABLE	BOTAS	VAQUETA /CARNAZA	PLASTICOS	NITRILO	NEOPRENO	MATERIAL PARTICULADO	FILTRO 6N11 PARA PARTICULAS	CARTUCHO PARA V.ORG Y GASES ACIDOS	CARTUCHO PARA V.QUIMICOS	CAPUCHON	CHALECO REFLECTIVO	OTROS	
9/02/26									1 Soldador											
16/02/26	2	2																	1 overol	
23/02/26					1				1 Soldador											
25/02/26									1 Soldador											
02/03/26																	1			

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyan a mi bienestar físico, psicologico y social.

Usando los equipos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley o toevez de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 55 y Art. 58 numeral 7, Ley 9 de 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994; ART. 22, LEY 1562 DE 2012; ART.27.

Aplica para los elementos de protección individual entregados

OBSERVACIONES:

119363

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-08-50 REVISIÓN: 6
CV	REGISTRO DE ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	FECHA: 24-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Jaxana Triana. CVCO CEDULA 1728 7303 CARGO Ayudante de obra

FECHA DE ENTREGA	DOTACIÓN BASICA						DOTACIÓN INVIERNO		GUANTES				MASCARILLAS				DOTACIÓN COMPLEMENTARIA			FIRMA DEL TRABAJADOR
	PANTALÓN	CAMISA	CASCO	PROTECTIÓN AUDITIVA	GAFAS	BOTAS	IMPERMEABLE	BOTAS	VAQUETA /CARNAZA	PLASTICOS	NITRILO	NEOPRENO	MATERIAL PARTICULADO	FILTRO 5N11 PARA PARTICULAS	CARTUCHO PARA V.ORG Y GASES ACIDOS	CARTUCHO PARA V.QUIMICOS	CAPUCHON	CHALECO REFLECTIVO	OTROS	
6-01-26					1				1										Peto Chaqueta	
14/01/26									1 delantal											
23/01/26					1				1											
26/01/26									1 delantal											
31/01/26					1 daño				1											
05/02/26									1										Peto	
10/02/26	2	2				1 Par botas													1 Peto	
16/02/26									1											
19/02/26									1 delantal											
27/02/26					1				1											

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social.

Usando los equipos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Ley 9 de 1979; Art. 85; DECRETO 1295 DE 1994; ART. 22, LEY 1562 DE 2012; ART.27.

Aplica para los elementos de protección individual entregados

OBSERVACIONES:

118364

CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

REGISTRO DE ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL.

CODIGO: FOR-03-50
REVISION: 5
FECHA: 24-09-2014
PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO C.V.C.O — CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

NOMBRE DEL TRABAJADOR Edwar Larrea — CEDULA 1123191782 — CARGO Ayudante de obra

FECHA DE ENTREGA	DOTACIÓN BASICA						DOTACIÓN INVIERNO		GUANTES				MASCARILLAS				DOTACIÓN COMPLEMENTARIA			FIRMA DEL TRABAJADOR
	PANTALÓN	CAMISA	CASCO	PROTECTIÓN AUDITIVA	GAFAS	BOTAS	IMPERMEABLE	BOTAS	VAQUETA /CARNAZA	PLASTICOS	NITRILO	ANTIDESLIZANTE	MATERIAL PARTICULADO	FILTRO 5N11 PARA PARTICULAS	CARTUCHO PARA V.ORG Y GASES ACIDOS	CARTUCHO PARA V.QUIMICOS	CAPUCHON	CHALECO REFLECTIVO	OTROS	
05/11/25	—	—	1	1	2	—	—		1	—	—	1	—	—	—	—	1	—	—	
15/12/25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		1		—	—	—				
29/11/26	1	1		—	—	—		1		—	—				—	—				
08/1/26		—	—	—	—	—	—			—	—		1		—	—				
23/1/26		—	—	—	—	—			1			—	—	—	—	—				
9/02/26		—				—			1		—					—				
24/03/26		—	—	—	—	—	—					1			—	—			1 Polo	
26/01/26		—	—	—	—	—	—		—			—	—	—	—	—	1		—	

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicologico y social.

Usando los equipos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a traves de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO, Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Ley 9 de 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994; ART. 22, LEY 1562 DE 2012; ART.27.

Aplica para los elementos de protección individual entregados

OBSERVACIONES:

118365





	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-60 REVISIÓN: 6
	REGISTRO DE ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	FECHA: 24-05-2016 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Fredy Alexander Lopez CEDULA: 17.267.653 CARGO: Topografo

FECHA DE ENTREGA	DOTACIÓN BASICA						DOTACIÓN INVIERNO		GUANTES				MASCARILLAS				DOTACIÓN COMPLEMENTARIA			FIRMA DEL TRABAJADOR
	PANTALÓN	CAMISA	CASCO	PROTECTOR AUDITIVA	GAFAS	BOTAS	IMPERMEABLE	BOTAS	VAQUETA /CARNAZA	PLASTICOS	NITRILO	NEOPRENO	MATERIAL PARTICULADO	FILTRO 5N11 PARA PARTICULAS	CARTUCHO PARA V.ORG Y GASES ACIDOS	CARTUCHO PARA V.QUIMICOS	CAPUCHON	CHALECO REFLECTIVO	OTROS	
13/09/24	2	2	1			1	1	1	1		1						1			Fredy Lopez
14/05/25						1						1								Fredy Lopez
25/09/25	2	2							1						1					Fredy Lopez
31/10/25							1	1												Fredy Lopez
4/12/25	1				1					1	1	1	1		1			1	1	Fredy Lopez
10/04/26	2	2			1	1														Fredy Lopez

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyan a mi bienestar físico, psicologico y social.

Usando los equipos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Ley 9 de 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: ART. 22. LEY 1562 DE 2012: ART.27.

Aplica para los elementos de protección individual entregados

OBSERVACIONES:

118366

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-50 REVISIÓN: 5
CX7	REGISTRO DE ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	FECHA: 24-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Edgar mauricio Arias Giraldo CEDULA 75144490 CARGO laboratorista

FECHA DE ENTREGA	DOTACIÓN BASICA						DOTACIÓN INVIERNO		GUANTES				MASCARILLAS				DOTACIÓN COMPLEMENTARIA			FIRMA DEL TRABAJADOR
	PANTALÓN	CAMISA	CASCO	PROTECTIÓN AUDITIVA	GAFAS	BOTAS	IMPERMEABLE	BOTAS	VAQUETA /CARNAZA	PLASTICOS	NITRILO	NEOPRENO	MATERIAL PARTICULADO	FILTRO DE PARTICULAS	CARTUCHO PARA V.ORG Y GASES ACIDOS	CARTUCHO PARA V.QUIMICOS	CAPUCHO	CHALECO REFLECTIVO	OTROS	
23/05/25							1					1					1			
04/08/25				2 tapas									1							
22/09/25					1								1	2					1	
16/10/25							1	1												
02/12/25	1				1			1			1	1	1		1		1		1	
10/02/26	2	2				1	1						1					1		

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicologico y social.

Usando los equipos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Ley 9 de 1979; Art. 85; DECRETO 1295 DE 1994; ART. 22, LEY 1562 DE 2012; ART.27.

Aplica para los elementos de protección individual entregados

OBSERVACIONES:

118367

CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

CODIGO: FOR-GI-59
REVISIÓN: 5
FECHA: 24-05-2014
PAGINA: 1 DE 1

REGISTRO DE ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

SEDE O PROYECTO: CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Jhon Henry Pedraza G CEDULA 1006209856 CARGO Cadenero 2

FECHA DE ENTREGA	DOTACIÓN BASICA						DOTACIÓN INVIERNO		GUANTES				MASCARILLAS				DOTACIÓN COMPLEMENTARIA			FIRMA DEL TRABAJADOR
	PANTALÓN	CAMISA	CASCO	PROTECTIÓN AUDITIVA	GAFAS	BOTAS	IMPERMEABLE	BOTAS	VAQUETA /CARNAZA	PLASTICOS	NITRILO	NEOPRENO	MATERIAL PARTICULADO	PETRO 6N11 PARA PARTICULAS	CARTUCHO PARA V.ORG Y GASES ACIDOS	CARTUCHO PARA V.QUIMICOS	CAPUCHON	CHALECO REFLECTIVO	OTROS	
15/10/24	2	2	1	1	1							1								
23/01/25					1							1								
18/02/25	~			//	1		~	~	~	~			//		~	~				
10-03-25	~	~	~	~	~	//	~	~	//	~	~	~	//	//	//	~	1			
12/05/25	//	~	~	//	~	~	//	//	1	//	~	~	//	~	//	//	~	~	//	
29/07/25	//	~	//	1	//	~	//	1	1	//	~	~	//	~	//	//	//	~	//	
05/08/25	2	2	//	~	1	1	//	~	~	//	~	~	//	//	//	~	//	~	//	
21/12/25	//	~	~	//	1	//	~	~	//	~	~	~	//	//	~	//	~	//	//	
20/1/26	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	~	1	~	~	~	~	~	~	~	
11/02/26	~	~	~	~	1	~	~	~	~	~	~	1	~	~	~	~	~	~	~	

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social.

Usando los equipos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Ley 9 de 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994; ART. 22 LEY 1562 DE 2012; ART.27.

Aplica para los elementos de protección individual entregados

OBSERVACIONES: -

118368

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-66 REVISIÓN: 5
CV	REGISTRO DE ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	FECHA: 24-03-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Jare Yesenia Portela Olaya. CEDULA: 1121838033 CARGO: Ing. ambiental

FECHA DE ENTREGA	DOTACIÓN BASICA						DOTACIÓN INVIERNO		GUANTES				MASCARILLAS				DOTACIÓN COMPLEMENTARIA			FIRMA DEL TRABAJADOR
	PANTALÓN	CAMISA	CASCO	PROTECTOR AUDITIVA	GAFAS	BOTAS	IMPERMEABLE	BOTAS	VAQUETA /CARNAZA	PLASTICOS	NITRILO	ALGODÓN	MATERIAL PARTICULADO	FILTRO ANTI PARA PARTICULAS	CARTUCHO PARA V.ORG Y GASES ACIDOS	CARTUCHO PARA V.QUIMICOS	CAPUCHON	CHALECO REFLECTIVO	OTROS	
16/07/24	—	—	—	1	—	—	—	—	—	11	—	—	—	—	11	—	—	—	—	
8/10/25	—	—	11	—	—	—	1	1	—	—	—	11	—	—	—	—	11	—	—	
9/10/25	—	—	—	11	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	11	—	—	—	—	
9/02/26	—	—	—	1 adaptadores sello	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1 Rt.	
9/02/26	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social.

Usando los equipos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 99 y Art. 88 numeral 7, Ley 9 de 1979; Art. 86; DECRETO 1295 DE 1994; ART. 22. LEY 1562 DE 2012; ART.27.

Aplica para los elementos de protección individual entregados

OBSERVACIONES:

118369





	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-60 REVISIÓN: 5
	REGISTRO DE ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	FECHA: 24-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO C.V.C.O CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

NOMBRE DEL TRABAJADOR Jason Figueroa CEDULA 1194977155 CARGO Ayudante

FECHA DE ENTREGA	DOTACIÓN BASICA						DOTACIÓN INVIERNO		GUANTES				MASCARILLAS				DOTACIÓN COMPLEMENTARIA			FIRMA DEL TRABAJADOR
	PANTALÓN	CAMISA	CASCO	PROTECTIÓN AUDITIVA	GAFAS	BOTAS	IMPERMEABLE	BOTAS	VAQUETA /CARNAZA	PLASTICOS	RITPELO	NEOPRENO	MATERIAL PARTICULADO	FILTRO 6N11 PARA PARTICULAS	CARTUCHO PARA V.ORG Y GASES ACIDOS	CARTUCHO PARA V.QUIMICOS	CAPUCHON	CHALECO REFLECTIVO	OTROS	
20/05/25	2	2		—						H						M				Jeison Lopez
21/07/25	—			1	—				1	—		1	—			H				Yeison Lopez
6/10/25	—	—		H	—		1	1	—	—			H			H	—	—		Jeison Lopez
9/2/26	2	1		—			—	—				—	—			—	—			Yeison
13/2/26		1																		Yeison

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicologico y social.

Usando los equipos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a traves de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Ley 9 de 1979; Art. 86; DECRETO 1295 DE 1994; ART. 22, LEY 1562 DE 2012; ART.27.

Aplica para los elementos de protección individual entregados

OBSERVACIONES:

118370

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-SI-99 REVISIÓN: 5
CV	REGISTRO DE ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	FECHA: 24-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

NOMBRE DEL TRABAJADOR Idali perez prieto CEDULA 1123140698 CARGO Servicios Generales

FECHA DE ENTREGA	DOTACIÓN BÁSICA						DOTACIÓN INVIERNO		GUANTES				MASCARILLAS				DOTACIÓN COMPLEMENTARIA			FIRMA DEL TRABAJADOR
	PANTALÓN	CAMISA	CASCO	PROTECCIÓN AUDITIVA	GAFAS	BOTAS	IMPERMEABLE	BOTAS	VAQUETA /CARNAZA	PLASTICOS	NITRILO	NEOPRENO	MATERIAL PARTICULADO	FILTRO 5911 PARA PARTICULA S	CARTUCHO PARA V.ORG Y GASES ACIDOS	CARTUCHO PARA V.ORGANICOS	CAPUCHON S	CHALECO REFLECTIVO	CINDO	
19/06/25	2	2								//					//				2	Idali Perez
8/10/25							1									//				Idali perez
19/02/25	1	1																	1	Idali p

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social.

Usando los equipos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Ley 9 de 1979; Art. 86, DECRETO 1295 DE 1994; ART. 22, LEY 1562 DE 2012; ART.27.

Aplica para los elementos de protección individual entregados

OBSERVACIONES:

1123371

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-58 REVISIÓN: 5
	REGISTRO DE ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	FECHA: 24-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Jessica Aguirre L. CEDULA: 1006839160 CARGO: Aux. Administrativo

FECHA DE ENTREGA	DOTACIÓN BASICA						DOTACIÓN INVIERNO		GUANTES				MASCARILLAS				DOTACION COMPLEMENTARIA			FIRMA DEL TRABAJADOR
	PANTALÓN	CAMISA	CASCO	PROTECTOR AUDITIVA	GAFAS	BOTAS	IMPERMEABLE	BOTAS	VINIQUETA /CARNAZA	PLASTICOS	RETAZO	JEDPRENE	MATERIAL PARTICULADO	FILTRO 3M/1 PARA PARTICULAS	CARTUCHO PARA V.ORG Y BASES ACIDOS	CARTUCHO PARA V.QUIMICOS	CARTUCHO N	CHALECO REFLECTIVO	OTROS	
03/06/25	—	—	1	1	1	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	1	1		Jessica Agume
26/05/26	2	2	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		Jessica Agume
23/07/25	—	—	—	—	—	—	1	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		Jessica Agume
03/09/25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—		Jessica Agume
04/11/25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1		Jessica
10/02/26	2	2	—	—		1	—	—	1		—	—	—	—	—	—	—	—		Jessica

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicologico y social.

Usando los equipos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador distintos en la ley a traves de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Ley 9 de 1979; Art. 86; DECRETO 1295 DE 1994: ART. 22, LEY 1562 DE 2012: ART.27.

Aplica para los elementos de protección individual entregados

OBSERVACIONES:

118372

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FCR-04-09 REVISIÓN: 5
CX7	REGISTRO DE ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	FECHA: 24-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO C.V.C.O. CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

NOMBRE DEL TRABAJADOR Anderson Steven Ruiz Rojo CEDULA 1123141389 CARGO Aprendiz-Sena

FECHA DE ENTREGA	DOTACIÓN BASICA						DOTACIÓN INVIERNO		GUANTES				MASCARILLAS				DOTACIÓN COMPLEMENTARIA			FIRMA DEL TRABAJADOR
	PANTALÓN	CAMISA	CASCO	PROTECCIÓN AUDITIVA	GAFAS	BOTAS	IMPERMEABLE	BOTAS	VAQUETA ACABRANZA	PLÁSTICOS	RIÑONERA	NEOPRENO	MATERIAL PARTICULADO	FILTRO SNTI PARA PARTICULAS	CARTUCHO PARA V.ORG Y GASES ACIDOS	CARTUCHO PARA V.QUIMICOS	CAPUCHON	CHALECO REFLECTIVO	OTROS	
13/05/25	—	—	1	1	1	—	—		1	—	—	1	—	—	—	—	1	—		Steven Ruiz
22/07/25	2	2	—	—		1	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—		Steven Ruiz
25/08/25		—	—	—	1		—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—		Steven Ruiz
26/09/25	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—		
25/11/25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—		Steven Ruiz
10/02/26	2	2		—	—			1			—	—	—		—	—	—	—		Steven Ruiz

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social.

Usando los equipos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Ley 9 de 1979; Art. 86; DECRETO 1295 DE 1994; ART. 22, LEY 1562 DE 2012; ART.27.

Aplica para los elementos de protección individual entregados.

OBSERVACIONES:

118393

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-60 REVISIÓN: 6
CV	REGISTRO DE ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	FECHA: 26-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO C.V.CO — CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

NOMBRE DEL TRABAJADOR Angelica Asencio Pineda — CEDULA 1123193017 — CARGO Contratista vial

FECHA DE ENTREGA	DOTACIÓN BASICA						DOTACIÓN INVIERNO		GUANTES				MASCARILLAS				DOTACIÓN COMPLEMENTARIA			FIRMA DEL TRABAJADOR
	PANTALÓN	CAMISA	CASCO	PROTECTIÓN AUDITIVA	GAFAS	BOTAS	IMPERMEABLE	BOTAS	VAQUETA /CARNAZA	PLASTICOS	NITRILO	NEOPRENO	MATERIAL PARTICULADO	FILTRO 6N11 PARA PARTICULAS	CARTUCHO PARA V.ORG Y GASES ACIDOS	CARTUCHO PARA V.QUIMICOS	CAPUCHON	OVALEDO REFLECTIVO	OTROS	
20/5/25	2.	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Angelica Asen
21/5/25	—	2	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	Angelica Asen
23/5/25	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	—	Angelica Asencio
28/07/25	—	—	—	1	—	—	1	1	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	Angelica Asencio
09/11/25	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	1	—	Angelica Asencio
28/02/26	2	2	—	—	1	1	—	—	—	—	1	—	—	—	—	—	—	—	—	Angelica Asencio

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicologico y social.

Usando los equipos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a traves de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Ley 9 de 1979; Art. 86; DECRETO 1295 DE 1994: ART. 22, LEY 1562 DE 2012: ART.27.

Aplica para los elementos de protección individual entregados.

OBSERVACIONES:

118374

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-59 REVISIÓN: 6
	REGISTRO DE ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	FECHA: 24-06-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Holman Lopez calderón (MEXAN SA) CEDULA 1203855714 CARGO operador minicargador

FECHA DE ENTREGA	DOTACIÓN BASICA						DOTACIÓN INVIERNO		GUANTES				MASCARILLAS				DOTACIÓN COMPLEMENTARIA			FIRMA DEL TRABAJADOR
	PANTALÓN	CAMISA	CASCO	PROTECTIÓN AUDITIVA	GAFAS	BOTAS	IMPERMEABLE	BOTAS	VAQUETA /CARNAZA	PLASTICOS	NITRILO	NEOPRENO	MATERIAL PARTICULADO	FILTRO 6N11 PARA PARTICULAS	CARTUCHO PARA V.ORG Y GASES ACIDOS	CARTUCHO PARA V.QUIMICOS	CAPUCHON	CHALECO REFLECTIVO	OTROS	
25/08/25	—	—		1 (copas)	1	—	—		—			1	—	—	—	—				
10/02/26.	2	2		—		1	—		—						—					

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicologico y social.

Usando los equipos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Ley 9 de 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: ART. 22, LEY 1562 DE 2012: ART.27.

Aplica para los elementos de protección individual entregados

OBSERVACIONES:

118375

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-50 REVISIÓN: 5
CX7	REGISTRO DE ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	FECHA: 24-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA · Meyan SAS

NOMBRE DEL TRABAJADOR Yeison Caicedo CEDULA 1120375098 CARGO Conductor

FECHA DE ENTREGA	DOTACION BASICA						DOTACIÓN INVIERNO		GUANTES				MASCARILLAS				DOTACIÓN COMPLEMENTARIA			FIRMA DEL TRABAJADOR
	PANTALÓN	CAMISA	CASCO	PROTECTIÓN AUDITIVA	BÁFAS	BOTAS	IMPERMEABLE	BOTAS	VAQUETA ICARNAZA	PLASTICOS	NITRILO	NEOPRENO	MATERIAL PARTICULADO	FILTRO 6N1 PARA PARTICULAS	CARTUCHO PARA V.ORG Y GASES ACIDOS	CARTUCHO PARA V.QUIMICOS	CAPUCHON	CINALEDO REFLECTIVO	OTROS	
05/02/24					1				1			1								

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyan a mi bienestar físico, psicológico y social.

Usando los equipos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Ley 9 de 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994; ART. 22, LEY 1562 DE 2012; ART.27.
Aplica para los elementos de protección individual entregados

OBSERVACIONES:

118376

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-50 REVISIÓN: 6
CV	REGISTRO DE ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	FECHA: 24-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

NOMBRE DEL TRABAJADOR Luis Manuel Alex Valero. Mayor **CEDULA** 1057556630 **CARGO** operador de Vibro.

FECHA DE ENTREGA	DOTACIÓN BASICA						DOTACION INVIERNO		GUANTES				MASCARILLAS				DOTACIÓN COMPLEMENTARIA			FIRMA DEL TRABAJADOR
	PANTALÓN	CAMISA	CASCO	PROTECTOR AUDITIVA	GAFAS	BOTAS	IMPERMEABLE	BOTAS	VAQUETA /CARNAZA	PLASTICOS	NITRILO	NEOPRENO	MATERIAL PARTICULADO	FILTRO EN11 PARA PARTICULAS	CARTUCHO PARA V.ORG Y GASES ACIDOS	CARTUCHO PARA V.QUIMICOS	CAPUCHON	CHALECO REFLECTIVO	OTROS	
11/2/26	2	2	—	—		1	—								—	—	—	—		

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicologico y social.

Usando los equipos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Ley 9 de 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994; ART. 22, LEY 1562 DE 2012; ART.27.

Aplica para los elementos de protección individual entregados

OBSERVACIONES:

118377

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-92
CX7	REGISTRO DE ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	REVISIÓN: 6
		FECHA: 24-03-2014
		PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

NOMBRE DEL TRABAJADOR Macedonio Manrique CEDULA 80384854 CARGO Mecanico.

FICHA DE ENTREGA	DOTACIÓN BASICA						DOTACIÓN INVIERNO		GUANTES				MASCARILLAS				DOTACIÓN COMPLEMENTARIA			FIRMA DEL TRABAJADOR
	PANTALÓN	CAMISA	CASCO	PROTECTIÓN AUDITIVA	GAFAS	BOTAS	IMPERMEABLE	BOTAS	VAQUETA /CARNAZA	PLASTICOS	NITRILO	RECAUCHO	MATERIAL PARTICULADO	FILTRO EN U PARA PARTICULAS	CARTUCHO PARA V.ORG Y GASES ACIDOS	CARTUCHO PARA V.QUIMICOS	CARTUCHO #	CHALECO REFLECTIVO	OTROS	
4/04/25									1			1								
2/04/25									1											
15/11/25									1			1								
2/04/26					2				1			1								
05/02/26									1											

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social.

Usando los equipos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Ley 9 de 1979; Art. 86; DECRETO 1295 DE 1994: ART. 22, LEY 1562 DE 2012: ART.27.

Aplica para los elementos de protección individual entregados

OBSERVACIONES:

118378

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOS-SI-60 REVISIÓN: 0 FECHA: 24-06-2014 PAGINA: 1 DE 1
CV	REGISTRO DE ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	

SEDE O PROYECTO URBE-META

NOMBRE DEL TRABAJADOR LUIS RODRIGUES CEDULA 4214326 CARGO CONDUCTOR VOLQUETA

FECHA DE ENTREGA	DOTACIÓN BÁSICA						DOTACIÓN INVIERNO		GUANTES				MASCARILLAS				DOTACIÓN COMPLEMENTARIA			FIRMA DEL TRABAJADOR
	PANTALÓN	CAMISA	CASCO	PROTECCIÓN AUDITIVA	GAFAS	BOTAS	IMPERMEABLE	BOTAS	VAQUETA /CARNAZA	PLASTICOS	ACRILO	RECAPEADO	MATERIAL PARTICULADO	FILTRO 2ANTS PARA PARTICULAS	CARTUCHO PARA V.ORG Y GASES ACIDOS	CARTUCHO PARA VAPORICOS	CASQUILLO	CHALECO REFLECTIVO	OTROS	
03-10-25	2	2	1	1	1	1			1								1			
01/02/25									1											
14/03/25	2	2			1															
06 OCT 25									1											
21/02/25									1			1								
27/03/26									1											
18/02/26	2	2				1			1											

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social.

Usando los equipos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Ley 9 de 1979; Art. 86; DECRETO 1295 DE 1994; ART. 33, LEY 1562 DE 2012; ART.27.

Aplica para los elementos de protección individual entregados

OBSERVACIONES:

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-50
CVC	REGISTRO DE ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	REVISIÓN: 5
		FECHA: 24-05-2014
		PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

NOMBRE DEL TRABAJADOR Wilsun León Caldron CEDULA 79797849 CARGO operador

FECHA DE ENTREGA	DOTACIÓN BASICA						DOTACIÓN INVIERNO		GUANTES				MASCARILLAS				DOTACIÓN COMPLEMENTARIA			FIRMA DEL TRABAJADOR
	PANTALÓN	CAMISA	CASCO	PROTECTIÓN AUDITIVA	GAFAS	BOTAS	IMPERMEABLE	BOTAS	VAQUETA /CARNAZA	PLASTICOS	NITRILO	NEOPRENO	MATERIAL PARTICULADO	FILTRO 6N11 PARA PARTICULAS	CARTUCHO PARA V.ORG Y GASES ACIDOS	CARTUCHO PARA V.QUIMICOS	CAPUCHON	CHALECO REFLECTIVO	OTROS	
11/12/26	2	2	—	—					—	—				—	—			—		

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicologico y social.

Usando los equipos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Ley 9 de 1979; Art. 86; DECRETO 1295 DE 1994; ART. 22. LEY 1562 DE 2012; ART.27.

Aplica para los elementos de protección individual entregados

OBSERVACIONES:

118380

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-50 REVISIÓN: 5
CV	REGISTRO DE ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	FECHA: 24-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO Meyam SA CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

NOMBRE DEL TRABAJADOR Wilfredo Antonio Reyes CEDULA 17685000 CARGO conductor volqueta

FECHA DE ENTREGA	DOTACIÓN BASICA						DOTACIÓN INVIERNO		GUANTES				MASCARILLAS				DOTACIÓN COMPLEMENTARIA			FIRMA DEL TRABAJADOR
	PANTALÓN	CAMISA	CASCO	PROTECTIÓN AUDITIVA	GAFAS	BOTAS	IMPERMEABLE	BOTAS	VAQUETA /CARNAZA	PLASTICOS	NITRILO	NEOPRENO	MATERIAL PARTICULADO	FILTRO RHT PARA PARTICULAS	CARTUCHO PARA V.ORG Y GASES ACIDOS	CARTUCHO PARA V.QUIMICOS	CAPUCHON	CHALECO REFLECTIVO	OTROS	
29-1-26	—	—	1	1	1	—	—	—	1	—	—	1	—	—	—		1	—		Wilfredo
10/2/26		—	—	—		1	—	—	—	—	—	—	—		—	—		—		
26/2/26	2	2			—	—			—	—	—	—	—			—		—		

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyan a mi bienestar físico, psicologico y social.

Usando los equipos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a favez de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Ley 9 de 1979; Art. 88; DECRETO 1295 DE 1994: ART. 22, LEY 1562 DE 2012: ART.27.

Aplica para los elementos de protección individual entregados

OBSERVACIONES:

118381

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GH09 REVISIÓN: 5
CVC	REGISTRO DE ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	FECHA: 24-06-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO: CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Daniel Steven Hernandez Roda - Tayor CEDULA: 1120379559 CARGO: Conductor

FECHA DE ENTREGA	DOTACIÓN BASICA						DOTACIÓN INVIERNO		GUANTES				MASCARILLAS				DOTACIÓN COMPLEMENTARIA			FIRMA DEL TRABAJADOR
	PANTALÓN	CAMISA	CASCO	PROTECTIÓN AUDITIVA	GAFAS	BOTAS	IMPERMEABLE	BOTAS	VAQUETA /CARNAZA	PLASTICOS	NITRILO	NEOPRENO	MATERIAL PARTICULADO	FILTRO 6N11 PARA PARTICULAS	CARTUCHO PARA V.ORG Y GASES ACIDOS	CARTUCHO PARA V.QUIMICOS	CAPUCHON	CHALECO REFLECTIVO	OTROS	
8-2-16	—	—	1	1	1		—		1	—		1	—	—	—		—	—	—	Daniel Hernandez
13/2/16	2	2		—	—		—		—	—	—			—	—	—		—		Daniel Hernandez

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyan a mi bienestar físico, psicologico y social.

Usando los equipos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a través de la siguiente normatividad: CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Ley 9 de 1979; Art. 68; DECRETO 1295 DE 1994; ART. 22, LEY 1562 DE 2012; ART.27.

Aplica para los elementos de protección individual entregados

OBSERVACIONES:

118382

	CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA	CODIGO: FOR-GI-50 REVISIÓN: 5
CV	REGISTRO DE ENTREGA Y REPOSICION DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL	FECHA: 28-05-2014 PAGINA: 1 DE 1

SEDE O PROYECTO Unitec - Meta - MEYAD

NOMBRE DEL TRABAJADOR Pascual Galindo CEDULA 9654393 CARGO conductor

FECHA DE ENTREGA	DOTACIÓN BASICA						DOTACIÓN INVIERNO		GUANTES				MASCARILLAS				DOTACIÓN COMPLEMENTARIA			FIRMA DEL TRABAJADOR
	PANTALÓN	CAMISA	CASCO	PROTECTOR AUDITIVA	GAFAS	BOTAS	IMPERMEABLE	BOTAS	VAQUETA /GARNAZA	PLASTICOS	NITRILO	NEOPRENO	MATERIAL PARTICULADO	FILTRO 5N11 PARA PARTICULAS	CARTUCHO PARA VAPORES Y GASES ACIDOS	CARTUCHO PARA VAPORES	CAPUCHON	CHALECO REFLECTIVO	OTROS	
23/07/24	2	2				1														
26/08/24	1								1											
23/12/25					1				1			1								
21/04/26									1											
20/05/25	2	2				1														
19-07-25												1								
16/04/26	2	2			1				1											

Me comprometo a utilizar adecuadamente durante la jornada laboral los elementos de protección individual recibidos y mantenerlos en buen estado dando cumplimiento a las normas de salud ocupacional que contribuyen a mi bienestar físico, psicológico y social.

Usando los equipos de protección individual (incluyendo ropa de trabajo) estoy cumpliendo con mis deberes como trabajador definidos en la ley a favor de la siguiente normatividad. CODIGO SUSTANTIVO DEL TRABAJO; Art. 56 y Art. 58 numeral 7, Ley 9 de 1979; Art. 86; DECRETO 1295 DE 1994: ART. 22, LEY 1562 DE 2012: ART.27.

Aplica para los elementos de protección individual entregados

OBSERVACIONES:

118383

1293

ANEXO 15. EMOS REALIZADOS EN EL PERIODO

audiOMET I.P.S
NIL 900971018
Tel. 86 784 770 - Cel. 323 226 6472
Calle 33A No. 36-33 Barrio Barzal- Villavicencio
audiomet@gmail.com - gerencia@audiomet.com.co
www.audiomet.com.co



N° 22.428

CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL
05 DÍA	11 MES	2025 AÑO	VILLAVICENCIO (META, COLOMBIA) Ciudad	EVALUACION MEDICA OCUPACIONAL ENFASIS OSTEOMUSCULAR DE INGRESO

DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE

Nombre de la empresa	Empresa en misión
INDEPENDIENTE	INDEPENDIENTE

CIIU (Actividad Económica) del empleador:

SIN REGISTRAR

DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC: Cedula de Ciudadanía, CE: Cedula de Extranjería, TI: Tarjeta de Identidad, PT: Pasaporte)

Apellidos y Nombres	Género	Edad	Documento de Identificación	
AGUDELO AGUDELO EDWIN IVAN	MASCULINO	45 AÑOS 4 MESES 29 DÍAS	CC (Tipo)	86067740 (Número)

Cargo

CONDUCTOR VOLQUETA

EPS	AFP	ARL
NO REFIERE	NO REFIERE	NO REFIERE

CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL

APTO PARA DESEMPEÑAR EL CARGO

Observaciones: *NO APLICA*

APTO | ENFASIS OSTEOMUSCULAR

RESTRICCIONES LABORALES	TIPO	RECOMENDACIONES
SIN RESTRICCIONES LABORALES	NO APLICA	NO APLICA

El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:

EVALUACIÓN MÉDICO OCUPACIONAL	✓

RECOMENDACIONES MÉDICAS	RECOMENDACIONES OCUPACIONALES	HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES
	USO DE EPP	HÁBITOS SALUDABLES

Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados antes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.

Médico

Firma:

Nombre: CC: 81720644 - HERNAN EDUARDO MEDINA

R. M.: 805/2007 L.S.O.: 7963/2022

Código de Seguridad
B501H1N22428

Aspirante o Trabajador

Firma:

Nombre: AGUDELO AGUDELO EDWIN IVAN

CC: 86067740

LABORATORIO CLINICO PROTEGER I.P.S.

PROFESIONALES EN SALUD OCUPACIONAL Y CALIDAD S.A.S. Nit. 900434629-1
Calle 26C # 37-38, barrio 7 de Agosto
Tel. 6833822 - 6660566 - 3134117421 - 3123209605 gerente@protegerips.com

FOTOGRAFIA

CÓD	F-EO-01-FI
VERSIÓN	01
FECHA	15-JUL-2013
Pág 1 de 1	



DATOS DEL CERTIFICADO

Tipo Examen: INGRESO N° Orden: 34547 Fecha Examen: 2026-01-06 Hora: 08:18:31

DATOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: TRANSPORTE PUERTO TRIUNFO SAS NIT: 901766055 SECTOR: -

ENT. MISIÓN: TRANSPORTE PUERTO TRIUNFO SAS NIT: 901766055 CIUDAD: PUERTO GAITAN

DATOS DEL TRABAJADOR

CERTIFICADO DE APTITUD MEDICO OCUPACIONAL

NOMBRES: PEDRO EVELIO APELLIDOS: BAQUERO PARRADO

IDENTIFICACIÓN: 80498226 FECHA DE NACIMIENTO: 19 de Julio de 1974 EDAD: 50

ESTADO CIVIL: UNION LIBRE NIVEL EDUCATIVO: SECUNDARIA CARGO: conductor

ARL: SURA EPS: SALUD TOTAL S.A. AFP: Proteccion

EXAMENES REALIZADOS

Examen Medico Ocupacional, Audiometria, Optometria, Glicemia En Ayunas, Perfil Lipidico, Crc Ocupacional, Crc Test De Vision, Anexo Osteomuscular, Crc Test Psicologia, Crc Test De Audicion, Crc Test Motricidad, Crc Certificacion, Anexo Conductores

RESULTADO PARA LA VALORACIÓN

RESULTADO: Sin Recomendaciones

¿El paciente cuenta con patologías preexistentes suceptibles al COVID-19?: No

DEFINICIÓN DE CASOS PARA EL SVE OSTEOMUSCULAR

Caso Descartado

AUTORIZA AL TRABAJADOR PARA

Aptitud para conducir: Apto

OTRAS INDICACIONES MEDICAS

Recomendaciones de Protección Visual

1) Adecuada iluminación del puesto de trabajo 2) Control Optometria en 1 año 3) Corrección Óptica con anteojos 4) Educación en higiene visual 5) Pausa activa visual 6) Uso de protección visual según tipo de exposición

OTRAS INDICACIONES MEDICAS NO PERTENECIENTES AL CARGO

Bajar de peso, higiene postural, pausas activas cada 2 horas, realizar actividad fisica regular minimo 5 veces por semana, uso de epp, proteccion auditiva segun exposicion a ruidos, control anual con optometria. . No le genera limitaciones para el desempeño de su trabajo habitual.

FELISA PEREZ CALDERÓN

Pedro Baquero

Atendido por: PEREZ CALDERON FELISA
Registro Médico: 1047422687
Licencia S.O.: 6238

Paciente: BAQUERO PARRADO PEDRO EVELIO
Identificación: 80498226

Scanned with CamScanner

Scanned with CamScanner

LABORATORIO CLINICO PROTEGER I.P.S.

PROFESIONALES EN SALUD OCUPACIONAL Y CALIDAD S.A.S.
Nit. 900434629-1
Calle 20 N° 39 - 54 Barrio Camoa
Tel. 6828888 - 3134117421 - 3123209605
gerente@protegerips.com

CÓD	F-EO-01-FI
VERSIÓN	01
FECHA	15-JUL-2013
Pág 1 de 1	

CERTIFICADO DE APTITUD MEDICO OCUPACIONAL

DATOS DEL CERTIFICADO

Tipo Examen: EVALUACION MEDICA PRE-INGRESO # Orden: 32977 Fecha: 2026-03-21 08:24:03

DATOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: CONSTRUCTORA LA PORCIUNCULA SAS NIT: 900568745 CIIU: 4290 SECTOR: -
ENT. MISIÓN: CONSTRUCTORA LA PORCIUNCULA SAS NIT: 900568745 CIUDAD: VILLAVICENCIO

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRES: EDWIN ALFONSO APELLIDOS: CORDOBA ALVAREZ
IDENTIFICACIÓN: 77094829 FECHA DE NACIMIENTO: 19 de Diciembre de 1984 EDAD: 41
ESTADO CIVIL: UNION LIBRE NIVEL EDUCATIVO: SECUNDARIA CARGO: Operador maquinaria amarilla
ARL: POSITIVA EPS: SALUD TOTAL S.A. AFP: Proteccion

FOTOGRAFIA



EXAMENES REALIZADOS

Anexo Osteomuscular, Crc Test De Vision, Glicemia En Ayunas, Perfil Lipidico, Crc Test De Audicion, Crc Ocupacional, Examen Medico Ocupacional, Audiometria, Crc Test Motricidad, Crc Test Psicologia, Optometria, Crc Certificacion

RESULTADO PARA LA VALORACIÓN

RESULTADO: Con Recomendaciones

El paciente cuenta con patologias preexistentes suceptibles al COVID-19?: No

DEFINICIÓN DE CASOS PARA EL SVE OSTEOMUSCULAR

Caso Descartado

AUTORIZA AL TRABAJADOR PARA

Aptitud para conducir: Apto

RECOMENDACIONES

1. Continuar con estilos de vida saludables
3. Gestione con su médico tratante la remisión a Nutricionista para un plan de alimentación y actividad física.
4. Limite el levantamiento manual de cargas a pesos mínimos para evitar el aumento de la presión en el anillo umbilical.
5. Gestione con su médico tratante una valoración por Cirugía General para evaluar el defecto fascial en la región umbilical.







Atendido por: MONTES DURANDO KEVIN ANDRES
Registro Médico: 1047462218
Licencia S.O.: 1425-2022

Paciente: CORDOBA ALVAREZ EDWIN ALFONSO
Identificación: 77094829

LABORATORIO CLINICO PROTEGER I.P.S.
PROFESIONALES EN SALUD OCUPACIONAL Y CALIDAD S.A.S.
Nit. 900434629-1
Calle 20 N° 39 - 54 Barrio Camoa
Tel. 6828888 - 3134117421 - 3123208605
gerente@protegerips.com

CÓD	F-EO-01-FI
VERSIÓN	01
FECHA	15-JUL-2013
Pág 1 de 1	

1183889.

CERTIFICADO DE APTITUD MEDICO OCUPACIONAL

DATOS DEL CERTIFICADO

Tipo Examen: EVALUACION MEDICA PRE-INGRESO # Orden: 32222 Fecha: 2026-02-27 15:20:57

DATOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: TRITURADOS SAN JOSÉ SAS NIT: 901709155 CIIU: 4923 SECTOR:
ENT. MISIÓN: TRITURADOS SAN JOSÉ SAS NIT: 901709155 CIUDAD: URIBE

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRES: YIMMER APELLIDOS: MENDOZA GIRALDO
IDENTIFICACIÓN: 86063485 FECHA DE NACIMIENTO: 13 de Marzo de 1980 EDAD: 45
ESTADO CIVIL: UNION LIBRE NIVEL EDUCATIVO: SECUNDARIA CARGO: OFICIAL DE OBRA
ARL: POSITIVA EPS: SALUD TOTAL S.A. AFP: Proteccion

FOTOGRAFIA



EXAMENES REALIZADOS

Anexo Osteomuscular, Examen Medico Ocupacional, Audiometria, Optometria

RESULTADO PARA LA VALORACIÓN

RESULTADO: Con Recomendaciones

¿El paciente cuenta con patologías preexistentes suceptibles al COVID-19?: No

DEFINICIÓN DE CASOS PARA EL SVE OSTEOMUSCULAR

Caso Descartado

RECOMENDACIONES

1. Use protección auditiva certificada permanentemente en entornos ruidosos.
2. Participe rigurosamente en los programas de conservación auditiva y asista a las audiometrías de control anual.
3. Gestione con su médico tratante la remisión a Nutricionista para un plan de alimentación y actividad física.

Programa de Protección Auditiva

1) Control Auditivo en 1 año 2) Protección auditiva de acuerdo con la exposición a ruido 3) Reposo auditivo extralaboral

Recomendaciones de Protección Visual

1) Control Optometria en 1 año 2) Corrección Óptica con anteojos 3) Uso de lentes de descanso 4) Uso de protección visual según tipo de exposición

Kevin Andres Montes Durango
Médico Especialista en SST
Reg. No. 1047462218
Licencia No. 1425 de 2022

Atendido por: MONTES DURANDO KEVIN ANDRES
Registro Médico: 1047462218
Licencia S.O.: 1425-2022

Paciente: MENDOZA GIRALDO YIMMER
Identificación: 86063485

LABORATORIO CLINICO PROTEGER I.P.S.
PROFESIONALES EN SALUD OCUPACIONAL Y CALIDAD S.A.S.
Nit. 900434629-1
Calle 20 N° 39 - 54 Barrio Camoa
Tel. 6828888 - 3134117421 - 3123209605
garante@protegerips.com

CÓD	F-EO-01-FI
VERSIÓN	01
FECHA	15-JUL-2013
Pág 1 de 1	

1193240322

CERTIFICADO DE APTITUD MEDICO OCUPACIONAL

DATOS DEL CERTIFICADO

Tipo Examen: EVALUACION MEDICA PRE-INGRESO # Orden: 32226 Fecha: 2026-02-27 15:40:06

FOTOGRAFIA



DATOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: TRITURADOS SAN JOSÉ SAS NIT: 901709155 CIIU: 4923 SECTOR:
ENT. MISIÓN: TRITURADOS SAN JOSÉ SAS NIT: 901709155 CIUDAD: URIBE

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRES: REINEL APELLIDOS: RAMIREZ HRNANDEZ
IDENTIFICACIÓN: 1193240322 FECHA DE NACIMIENTO: 01 de Abril de 2001 EDAD: 24
ESTADO CIVIL: SOLTERO(A) NIVEL EDUCATIVO: TECNICO CARGO: AYUDANTE DE OBRA
ARL: POSITIVA EPS: SIN AFILIACIÓN AFP: SIN AFILIACIÓN

EXAMENES REALIZADOS

Anexo Osteomuscular, Examen Medico Ocupacional, Audiometria, Optometria

RESULTADO PARA LA VALORACIÓN

RESULTADO: Sin Recomendaciones

¿El paciente cuenta con patologias preexistentes suceptibles al COVID-19?: No

DEFINICIÓN DE CASOS PARA EL SVE OSTEOMUSCULAR

Caso Descartado

RECOMENDACIONES

1. Continuar con estilos de vida saludables
2. Continuar con estilos de vida saludables

Programa de Protección Auditiva

1) Control Auditivo en 1 año 2) Protección auditiva de acuerdo con la exposición a ruido 3) Reposo auditivo extralaboral

Recomendaciones de Protección Visual

1) Control Optometria en 1 año 2) Corrección Óptica con anteojos 3) Uso de lentes de descanso 4) Uso de protección visual según tipo de exposición

Kevin Andres Montes Durango
Médico Especialista en SST
Reg. No. 1047462216
Licencia No 1425 de 2022

Atendido por: MONTES DURANDO KEVIN ANDRES
Registro Médico: 1047462216
Licencia S.O.: 1425-2022

Paciente: RAMIREZ HRNANDEZ REINEL
Identificación: 1193240322

LABORATORIO CLINICO PROTEGER I.P.S.

PROFESIONALES EN SALUD OCUPACIONAL Y CALIDAD S.A.S.
Nit. 900434629-1
Calle 20 N° 39 - 54 Barrio Camoa
Tel. 6828888 - 3134117421 - 3123209605
gerente@protegerips.com

CÓD	F-EO-01-FI
VERSIÓN	01
FECHA	15-JUL-2013
Pág 1 de 1	

11839

CERTIFICADO DE APTITUD MEDICO OCUPACIONAL

DATOS DEL CERTIFICADO

Tipo Examen: EVALUACION MEDICA PRE-INGRESO # Orden: 31742 Fecha: 2026-02-10 17:42:24

FOTOGRAFIA



DATOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: CONSTRUCTORA LA PORCIUNCULA SAS NIT: 900568745 CIIU: 4290 SECTOR: -

ENT. MISIÓN: CONSTRUCTORA LA PORCIUNCULA SAS NIT: 900568745 CIUDAD: VILLAVICENCIO

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRES: JEFERSON ANDRES APELLIDOS: ZAPATA LAZARO

IDENTIFICACIÓN: 1119949361 FECHA DE NACIMIENTO: 20 de Mayo de 1997 EDAD: 28

ESTADO CIVIL: SOLTERO(A) NIVEL EDUCATIVO: PRIMARIA CARGO: CONDUCTOR DE VOLQUETA

ARL: POSITIVA EPS: SANITAS S.A. E.P.S. AFP: SIN AFILIACIÓN

EXAMENES REALIZADOS

Optometria, Anexo Osteomuscular, Glicemia En Ayunas, Perfil Lipidico, Crc Test De Audicion, Crc Test Motricidad, Crc Test Psicologia, Crc Test De Vision, Audiometria, Crc Ocupacional, Examen Medico Ocupacional, Crc Certificacion

RESULTADO PARA LA VALORACIÓN

RESULTADO: Con Recomendaciones

El paciente cuenta con patologias preexistentes suceptibles al COVID-19?: No

DEFINICIÓN DE CASOS PARA EL SVE OSTEOMUSCULAR

Caso Descartado

AUTORIZA AL TRABAJADOR PARA

Aptitud para conducir: Apto

RECOMENDACIONES

1. Participe rigurosamente en programas de conservación auditiva y audiometrías anuales.

Programa de Protección Auditiva

1) Control Auditivo en 1 año 2) Protección auditiva de acuerdo con la exposición a ruido 3) Reposo auditivo extralaboral

Recomendaciones de Protección Visual

1) Control Optometria en 1 año

Kevin Andres Montes Durando
Medico Especialista en SST
Reg. No. 1047462218
Licencia No 1425 de 2022

Atendido por: MONTES DURANDO KEVIN ANDRES
Registro Médico: 1047462218
Licencia S.O.: 1425-2022

andres zapata

Paciente: ZAPATA LAZARO JEFERSON ANDRES
Identificación: 1119949361

26E311

Certificado de aptitud laboral

901854794-2 - BURLO ALTERNATIVA SAS

Paciente	ISMAEL VELASQUEZ LOPEZ	Examen	EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO CON ENFASIS EN ALTURAS
CC	1069S1301	Fecha	16 marzo 2026
Edad	31 años		
Ocupación	OFICIAL		

Servicios realizados

- EVALUACIÓN MÉDICO OCUPACIONAL
- VISIOMETRIA
- OSTEOMUSCULAR (PRUEBA VESTIBULAR, FUERZA MUSCULAR)
- AUDIOMETRIA

Pruebas de laboratorio

- COLESTEROL
- TRIGLICÉRIDOS
- GLICEMIA

Concepto

Tipo de concepto
APTO SIN RESTRICCIONES MÉDICAS PARA TRABAJAR EN ALTURAS

Énfasis
EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO CON ENFASIS EN ALTURAS

Generación: 16 marzo 2026

Observaciones y/o recomendaciones

1. CAPACITACIÓN EN EJECUCIÓN SEGURA DE SUS TAREAS. 2. HABITOS DE ESTILO DE VIDA SALUDABLES. 3. AUTOCUIDADO. 4. HIGIENE POSTURAL (ERGONOMÍA). 5. PAUSAS ACTIVAS. 6. USAR ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP). 7. CUIDADO, HIGIENE, PROTECCIÓN AMBIENTAL Y RESPIRATORIA. 8. LAVADO DE MANOS FRECUENTE, DISTANCIAMIENTO SOCIAL, ASÍ COMO PARA LAS ENFERMEDADES ENDÉMICAS DE LA ZONA DONDE LABORE 9. SE RECOMIENDA GAFAS DE PROTECCIÓN

OSCAR JAVIER RUIZ NEGRETTE
SALUD OCUPACIONAL
Registro 1798-1990 y Lic. 2552 SST

ismael Velasquez

ISMAEL VELASQUEZ LOPEZ
CC 1069S1301
Paciente

IPS Ocupacional

Teléfono 3828143 - 3015473361 - 900.669.250-5

Certificado de aptitud laboral

901854794-2 - BUILD ALTERNATIVA SAS

Paciente	EINER FABIAN RAMIREZ RODRÍGUEZ	Examen	EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO
CC	1123141231	Fecha	16 marzo 2026
Edad	20 años		
Ocupación	OFICIAL		

Servicios realizados

- EVALUACIÓN MÉDICO OCUPACIONAL
- VISIOMETRIA
- OSTEOMUSCULAR (PRUEBA VESTIBULAR, FUERZA MUSCULAR)
- AUDIOMETRIA

Pruebas de laboratorio

Concepto

Tipo de concepto	Énfasis
APTO SIN RESTRICCIONES MÉDICAS	EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO

Generación: 16 marzo 2026

Observaciones y/o recomendaciones

1. CAPACITACIÓN EN EJECUCIÓN SEGURA DE SUS TAREAS. 2. HÁBITOS DE ESTILO DE VIDA SALUDABLES. 3. AUTOCUIDADO 4. HIGIENE POSTURAL (ERGONOMÍA). 5. PAUSAS ACTIVAS. 6. USAR ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP). 7. CUIDADO, HIGIENE, PROTECCIÓN AMBIENTAL Y RESPIRATORIA. 8. LAVADO DE MANOS FRECUENTE, DISTANCIAMIENTO SOCIAL, ASÍ COMO PARA LAS ENFERMEDADES ENDÉMICAS DE LA ZONA DONDE LABORE 9. SE RECOMIENDA GAFAS DE PROTECCIÓN

OSCAR JAVIER RUIZ NEGRETTE

SALUD OCUPACIONAL

Registro 1796-1990 y Lic. 2552 SST.

EINER FABIAN RAMIREZ RODRÍGUEZ

CC 1123141231

Paciente

118393

Certificado de aptitud laboral

901854794-2 - BUILD ALTERNATIVA SAS

Paciente	EDGAR OSORIO	Examen	EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO
CC	7254294	Fecha	16 marzo 2026
Edad	48 años		
Ocupación	OFICIAL		

Servicios realizados

- EVALUACIÓN MÉDICO OCUPACIONAL
- VISIOMETRIA
- OSTEOMUSCULAR (PRUEBA VESTIBULAR, FUERZA MUSCULAR)
- AUDIOMETRIA

Pruebas de laboratorio

Concepto

Tipo de concepto	Énfasis
APTO SIN RESTRICCIONES MÉDICAS	EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE INGRESO

Generación: 16 marzo 2026

Observaciones y/o recomendaciones

1. CAPACITACIÓN EN EJECUCIÓN SEGURA DE SUS TAREAS. 2. HÁBITOS DE ESTILO DE VIDA SALUDABLES. 3. AUTOCUIDADO. 4. HIGIENE POSTURAL (ERGONOMÍA). 5. PAUSAS ACTIVAS. 6. USAR ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL (EPP). 7. CUIDADO, HIGIENE, PROTECCIÓN AMBIENTAL Y RESPIRATORIA. 8. LAVADO DE MANOS FRECUENTE, DISTANCIAMIENTO SOCIAL, ASÍ COMO PARA LAS ENFERMEDADES ENDÉMICAS DE LA ZONA DONDE LABORE 9. SE RECOMIENDA GAFAS DE PROTECCIÓN

OSCAR JAVIER RUIZ NEGRETTE

SALUD OCUPACIONAL

Registro 1798-1990 y Lic. 2552 SST

Edgar Osorio

EDGAR OSORIO

CC. 7254294

Paciente

* Para autorizado desde el consentimiento informado

118394

LABORATORIO CLINICO PROTEGER I.P.S.
PROFESIONALES EN SALUD OCUPACIONAL Y CALIDAD S.A.S.
Nit. 900434629-1
Calle 20 N° 39 - 54 Barrio Camos
Tel. 6828868 - 3134117421 - 3123209605
gerente@protegerips.com

CÓD	F-EO-01-FI
VERSIÓN	01
FECHA	15-JUL-2013
Pág 1 de 1	

CERTIFICADO DE APTITUD MEDICO OCUPACIONAL

DATOS DEL CERTIFICADO

Tipo Examen: EVALUACION MEDICA PRE-INGRESO # Orden: 32596 Fecha: 2026-03-11 12:16:14

DATOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: ACEGCOING S.A.S NIT: 901026379 CIIU: SECTOR: -
ENT. MISIÓN: ACEGCOING S.A.S NIT: 901026379 CIUDAD: URIBE

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRES: JHON ANDERSON APELLIDOS: TARAZONA RODRIGUEZ
IDENTIFICACIÓN: 5465873 FECHA DE NACIMIENTO: 02 de Julio de 2003 EDAD: 22
ESTADO CIVIL: SOLTERO(A) NIVEL EDUCATIVO: SECUNDARIA CARGO: AYUDANTE
ARL: SIN AFILIACIÓN EPS: SIN AFILIACIÓN AFP: SIN AFILIACIÓN

FOTOGRAFIA



EXAMENES REALIZADOS

Anexo Osteomuscular, Examen Medico Ocupacional

RESULTADO PARA LA VALORACIÓN

RESULTADO: Sin Recomendaciones

¿El paciente cuenta con patologias preexistentes suceptibles al COVID-19?: No

DEFINICIÓN DE CASOS PARA EL SVE OSTEOMUSCULAR

Caso Descartado

RECOMENDACIONES

1. Continuar con estilos de vida saludables

Kevin Andres Montes Durango
Médico Especialista en SST
Reg No. 1047462218
Licencia No 1425 de 2022



Atendido por: MONTES DURANDO KEVIN ANDRES
Registro Médico: 1047462218
Licencia S.O.: 1425-2022

Paciente: TARAZONA RODRIGUEZ JHON ANDERSON
Identificación: 5465873

11234

PROTEGER I.P.S.

LABORATORIO CLINICO PROTEGER I.P.S.
PROFESIONALES EN SALUD OCUPACIONAL Y CALIDAD S.A.S.
Nit. 900434629-1
Calle 20 N° 39 - 54 Barrio Camoa
Tel. 6828888 - 3134117421 - 3123209605
gerente@protegerips.com

CÓD	F-EO-01-FI
VERSIÓN	01
FECHA	15-JUL-2013
Pág 1 de 1	

11396

CERTIFICADO DE APTITUD MEDICO OCUPACIONAL

DATOS DEL CERTIFICADO

Tipo Examen: EVALUACION MEDICA PRE-INGRESO # Orden: 32858 Fecha: 2026-03-19 07:26:21

FOTOGRAFIA



DATOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: CONCRETOS Y ENCOFRADOS CARDOZO SAS ZOMAC NIT: 901362981 CIIU: SECTOR: PRIVADO

ENT. MISIÓN: CONCRETOS Y ENCOFRADOS CARDOZO SAS ZOMAC NIT: 901362981 CIUDAD: SAN JOSE DEL GU

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRES: DARWIN FABIAN APELLIDOS: MAHECHA GARZON

IDENTIFICACIÓN: 1123141363 FECHA DE NACIMIENTO: 15 de Abril de 2006 EDAD: 19

ESTADO CIVIL: SOLTERO(A) NIVEL EDUCATIVO: SECUNDARIA CARGO: ayudante

ARL: SIN AFILIACIÓN EPS: CAPITAL SALUD AFP: SIN AFILIACIÓN

EXAMENES REALIZADOS

Anexo Alturas, Anexo Osteomuscular, Glicemia En Ayunas, Perfil Lipidico, Audiometria, Optometria, Examen Medico Ocupacional

RESULTADO PARA LA VALORACIÓN

RESULTADO: Sin Recomendaciones

¿El paciente cuenta con patologias preexistentes suceptibles al COVID-19?: No

DEFINICIÓN DE CASOS PARA EL SVE OSTEOMUSCULAR

Caso Descartado

AUTORIZA AL TRABAJADOR PARA

Apto para trabajar en alturas: Si

NOTA: Para Trabajar en alturas es necesario previa verificación de certificación en alturas RESOLUCION 4272 DE 2021

RECOMENDACIONES

1. Continuar con estilos de vida saludables

Kevin Andres Montes Durango
Médico Especialista en SST
Reg. No. 1047462218
Licencia No. 1425 de 2022

Atendido por: MONTES DURANDO KEVIN ANDRES
Registro Médico: 1047462218
Licencia S.O.: 1425-2022

Paciente: MAHECHA GARZON DARWIN FABIAN
Identificación: 1123141363

LABORATORIO CLINICO PROTEGER I.P.S.

PROFESIONALES EN SALUD OCUPACIONAL Y CALIDAD S.A.S.
Nit. 900434629-1
Calle 20 N° 39 - 54 Barrio Camoa
Tel. 6828888 - 3134117421 - 3123209605
gerente@protegerips.com

CÓD	F-EO-01-FI
VERSIÓN	01
FECHA	15-JUL-2013
Pág 1 de 1	

1183917

CERTIFICADO DE APTITUD MEDICO OCUPACIONAL

DATOS DEL CERTIFICADO

Tipo Examen: EVALUACION MEDICA PRE-INGRESO # Orden: 32333 Fecha: 2026-03-04 10:08:44

FOTOGRAFIA



DATOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: CONCRETOS Y ENCOFRADOS CARDOZO SAS ZOMAC NIT: 901862981 CIIU: SECTOR: PRIVADO
ENT. MISIÓN: CONCRETOS Y ENCOFRADOS CARDOZO SAS ZOMAC NIT: 901862981 CIUDAD: SAN JOSE DEL GU

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRES: DEIDER SANTIAGO APELLIDOS: RODRIGUEZ ATUESTA
IDENTIFICACIÓN: 1117511783 FECHA DE NACIMIENTO: 23 de Diciembre de 2007 EDAD: 18
ESTADO CIVIL: SOLTERO(A) NIVEL EDUCATIVO: SECUNDARIA CARGO: AYUDANTE
ARL: SIN AFILIACIÓN EPS: SIN AFILIACIÓN AFP: SIN AFILIACIÓN

EXAMENES REALIZADOS

Anexo Alturas, Anexo Osteomuscular, Glicemia En Ayunas, Perfil Lipidico, Optometria, Audiometria, Examen Medico Ocupacional

RESULTADO PARA LA VALORACIÓN

RESULTADO: Sin Recomendaciones

¿El paciente cuenta con patologias preexistentes suceptibles al COVID-19?: No

DEFINICIÓN DE CASOS PARA EL SVE OSTEOMUSCULAR

Caso Descartado

AUTORIZA AL TRABAJADOR PARA

Apto para trabajar en alturas: Si

NOTA: Para Trabajar en alturas es necesario previa verificación de certificación en alturas RESOLUCION 4272 DE 2021

RECOMENDACIONES

1. Continuar con estilos de vida saludables
2. Continuar con estilos de vida saludables

Programa de Protección Auditiva

1) Control Auditivo en 1 año 2) Protección auditiva de acuerdo con la exposición a ruido 3) Reposo auditivo extralaboral

Recomendaciones de Protección Visual

1) Control Optometria en 1 año

Kevin Andres Montes Durando
Médico Especialista en SST
Reg. No. 1047462218
Licencia No. 1425 de 2022

Atendido por: MONTES DURANDO KEVIN ANDRES
Registro Médico: 1047462218
Licencia S.O.: 1425-2022

Paciente: RODRIGUEZ ATUESTA DEIDER SANTIAGO
Identificación: 1117511783

PROTEGER I.P.S.

LABORATORIO CLINICO PROTEGER I.P.S.
PROFESIONALES EN SALUD OCUPACIONAL Y CALIDAD S.A.S.
Nit. 900434629-1
Calle 20 N° 39 - 54 Barrio Camoa
Tel. 6828888 - 3134117421 - 3123209605
gerente@protegerips.com

CÓD	F-EO-01-FI
VERSIÓN	01
FECHA	15-JUL-2013
Pág 1 de 1	

CERTIFICADO DE APTITUD MEDICO OCUPACIONAL

DATOS DEL CERTIFICADO

Tipo Examen: EVALUACION MEDICA PRE-INGRESO # Orden: 32862 Fecha: 2026-03-19 08:54:37

FOTOGRAFIA



DATOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: CONCRETOS Y ENCOFRADOS CARDOZO SAS ZOMAC NIT: 901862981 CIIU: SECTOR: PRIVADO
ENT. MISIÓN: CONCRETOS Y ENCOFRADOS CARDOZO SAS ZOMAC NIT: 901862981 CIUDAD: SAN JOSE DEL GU

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRES: JUAN DAVID APELLIDOS: CEBALLOS VALLEJO
IDENTIFICACIÓN: 1122676444 FECHA DE NACIMIENTO: 06 de Mayo de 2004 EDAD: 21
ESTADO CIVIL: SOLTERO(A) NIVEL EDUCATIVO: SECUNDARIA CARGO: AYUDANTE
ARL: SIN AFILIACIÓN EPS: NUEVA EPS AFP: SIN AFILIACIÓN

EXAMENES REALIZADOS

Anexo Alturas, Anexo Osteomuscular, Audiometria, Glicemia En Ayunas, Perfil Lipidico, Examen Medico Ocupacional, Optometria

RESULTADO PARA LA VALORACIÓN

RESULTADO: Sin Recomendaciones

¿El paciente cuenta con patologías preexistentes suceptibles al COVID-19?: No

DEFINICIÓN DE CASOS PARA EL SVE OSTEOMUSCULAR

Caso Descartado

AUTORIZA AL TRABAJADOR PARA

Apto para trabajar en alturas: Si

NOTA: Para Trabajar en alturas es necesario previa verificación de certificación en alturas RESOLUCION 4272 DE 2021

RECOMENDACIONES

1. Continuar con estilos de vida saludables

Médico Especialista en SST
Reg. No. 1047462218
Licencia No. 1425 de 2022

Atendido por: MONTES DURANDO KEVIN ANDRES
Registro Médico: 1047462218
Licencia S.O.: 1425-2022

Paciente: CEBALLOS VALLEJO JUAN DAVID
Identificación: 1122676444

11839.

H.S&E

Nit. 900.758.801-1

CERTIFICADO MEDICO OCUPACIONAL

Celular: 311 8446438
hsesaludocupacional1@gmail.com - Granada - Meta

SALUD OCUPACIONAL EPIDEMIOLOGIA AMBIENTAL

De Acuerdo a la resolución 2346 de 2007, en cumplimiento por parte del trabajador, que todos los datos consignados en la historia ocupacional y medica, son verídicos. Se autoriza informar a la empresa, las conclusiones generales del estudio de salud de la población examinada, información que será consignada en el diagnostico de salud de la empresa a la cual pertenece, y se utilizara para el cumplimiento de los subprogramas (Art. 18) de medicina preventiva y del trabajo según Art. 10 de la resolución 1016 de 1989, o la norma que la reedite, adicione o sustituya.

Primer Apellido	Segundo Apellido	Nombre	No. Identificación
Ospina	Zambrano	Jhojan Estiven	1119946528

Edad	Cargo		Día	Mes	Año
21	Ayudante obra	Luis Castillo	17	03	2026

Tipo de examen: Ingreso: [X] Periódico: [ ] Cambio de Labor [ ] Retiro: [ ] Reingreso [ ] Otro: _____

EXÁMENES PARACLINICOS REALIZADOS

Optometria		Fosfatasa		Frotis / Cultivo garganta		Coresterol		Anexo: Trabajo en alturas	
Visiometria		Hemoclasificación		BSPP		Triglicendos		Espacios confinados	
Audiometria		C. Hemaicos - Reticulos		BSDT		HDL		Temblor Exter. del Cuerpo	
Espirometria		Glicemia		Baciloscopia		LDL		Osteomuscular	X
EKG		P. de Orina		Creatinina		Alcohol		Actividades Alto Riesgo	
Rx Columna		Coprologico		Coresturnisa		Psicoactivos		Farmacologicos	
Otro		KOH unas		Serologia		Otros		Psicosensometrico	

CONCEPTO

EXAMEN DE INGRESO		EXAMEN PERIODICO		EXAMEN MEDICO DE RETIRO	
Cumple con los requisitos necesarios para el perfil del cargo	X	Satisfactorio		Satisfactorio	
Presenta condiciones de salud que no disminuyen su capacidad laboral		Signos y Sintomas de Enfermedad general que deben ser valorados por su EPS		Con limitación de origen comun que deben ser valorados por su EPS	
Presenta condiciones de salud que pueda comprometer su productividad		Se debe reasignar nuevamente funciones reubicar nivel ocupacional		Secuela de Accidente de Trabajo	
Presenta condiciones de salud deben ser valoradas antes de ingresar		Secuela de accidente de trabajo		Signos de enfermedad profesional que deben ser valorados por su EPS	
No cumple con los requisitos del perfil del cargo		Signos de enfermedad profesional que deben ser valorados por su EPS		Valoración medica laboral para evaluación y calificación	

	SI	NO		SI	NO
Idóneo para manipular alimentos		X	Requiere nueva valoración medica ocupacional		X
Idóneo para trabajar en alturas		X	Debe ser reubicado		X
Idóneo para trabajar en espacios confinados		X	Requiere manejo por rehabilitación		X
Requiere nueva valoración medica laboral		X			

RECOMENDACIONES GENERALES Y LABORALES

SEGUN IMC		MANEJO POR EPS/ARP		RECOMENDACIONES		SVE (INCLUIR EN)	
Dieta		Control Periodico PP por EPS		Control Periodico Ocupacional	X	Visual	X
Dieta y Ejercicio regular	X	Se prescribe Tratamiento		Higiene Postural	X	Auditivo	X
Dieta Ejercicio Regular		Remision a EPS para Manejo		Utilizacion de EPP	X	Respiratorio	X
Valoración por nutrición EPS		Continuar Manejo Medico		Utilización de Ayudas Ergonómicas	X	Ergonómico	
Descartar Alteración Metabólica		Remisión para Control Medico		Medidas ambientales varias		Cardiovascular	
Dieta, Ejercicio y medicamento		Remision ARP para manejo del caso		Evaluación Puesto de Trabajo		Psicosocial	
Otro		Otro		Otro		Quimico	
						Biologico	

Dr. Juval Niño
Geriatria
Salud Ocupacional
Epidemiologia
R.M. 14785 - 88 L S D - 0

Firma Medico Evaluador
Sello

Firma del Trabajador
C.C. 1.119.946.528

H.S&E

Nit. 900.758.801-1

CERTIFICADO MEDICO OCUPACIONAL

Celular: 311 8446438
hsesaludocupacional1@gmail.com - Granada - Meta

SALUD OCUPACIONAL EPIDEMIOLOGIA AMBIENTAL

De Acuerdo a la resolución 2346 de 2007, se certifica por parte del trabajador, que todos los datos consignados en la historia ocupacional y medica, son verdaderos. Se autoriza informar a la empresa, las conclusiones generales del estado de salud de la población examinada, información que será consignada en el diagnostico de salud de la empresa a la cual pertenezca, y se utilizara para el mejoramiento de los subprogramas (Art. 18) de medicina preventiva y del trabajo según. Art. 10 de la resolución 1918 de 1989, o la norma que la modifique, adicione o sustituya.

Acosta	Murillo	Daily	1013639013
Primer Apellido	Segundo Apellido	Nombre	No. Identificación

33	Ayudante obra	Luis Castillo	17	03	2026
Edad	Cargo		Día	Mes	Año

Tipo de examen Ingreso: X Periódico: ☐ Cambio de Labor ☐ Retiro: ☐ Reingreso ☐ Otro: _____

EXÁMENES PARACLINICOS REALIZADOS

Optometria	
Audiometria	
Audiometria	
Espirometria	
EKG	
Rx Columna	
EMG	

Frotis faringeo	
Hemoclasificación	
E. Hematica - Parasitar	
Glicemia	
P. de Orina	
Coprologico	
KOH uñas	

Frotis / Cultivo garganta	
BGRP	
SGOT	
Baciloscopia	
Citomegalovirus	
Coprosticamina	
Serologia	II X

Colesterol	
Triglicéridos	
HDL	
LDL	
Alcohol	
Psicoactivos	
Otros	

Anexo Trabajo en alturas	
Espacios confinados	
Tamizaje cumil ver Cargo	
Osteomuscular	X
Actividades Alto Riesgo	
Dermatológico	
Psicosensiometrico	

CONCEPTO

EXAMEN DE INGRESO		EXAMEN PERIODICO		EXAMEN MEDICO DE RETIRO	
Cumple con los requisitos necesarios para el perfil del cargo	X	Satisfactorio		Satisfactorio	
Presenta condiciones de salud que no disminuyen su capacidad laboral		Signos y Síntomas de Enfermedad general que deben ser valorados por su EPS		Con limitación de origen común que deben ser valorados por su EPS	
Presenta condiciones de salud que pueden comprometer su productividad		No debe realizar funciones, rotular, evaluar puesto de trabajo		Secuela de Accidente de Trabajo	
Presenta condiciones de salud deben ser tratadas antes de ingresar		Secuela de accidente de trabajo		Signos de enfermedad profesional que deben ser valorados por su EPS	
No cumple con los requisitos del perfil del cargo		Signos de enfermedad profesional que deben ser valorados por su EPS		Valoración medica laboral para evaluación y calificación	

	SI	NO		SI	NO
Idóneo para manipular alimentos		X	Requiere nueva valoración medica ocupacional		X
Idóneo para trabajar en alturas		X	Debe ser reubicado		X
Idóneo para trabajar en espacios confinados		X	Requiere manejo por rehabilitación		X
Requiere nueva valoración medica laboral		X			

RECOMENDACIONES GENERALES Y LABORALES

SEGUN IMC	
Dieta	
Dieta y Ejercicio regular	X
Dieta Ejercicio Regular	
Valoración por nutrición EPS	
Descartar Alteración Metabólica	
Dieta, Ejercicio y medicamento	
Otro	

MANEJO POR EPS/ARP	
Control Periodico PP por EPS	
Se prescribe Tratamiento	
Remisión a EPS para Manejo	
Continuar Manejo Medico	
Remisión para Control Medico	
Remisión ARP para manejo del caso	
Otro	

RECOMENDACIONES	
Control Periodico Ocupacional	X
Higiene Postural	X
Utilización de EPP	X
Utilización de Ayudas Ergonómicas	X
Medidas antiestres varias	
Evaluación Puesto de Trabajo	
Otro	

SVE (INCLUIR EN)	
Visual	X
Auditivo	X
Respiratorio	X
Ergonómico	X
Cardiovascular	
Psicolaboral	
Quimico	
Biologico	

Dr. Juval Niño F
Geriatria
Salud Ocupacional
Epidemiologia
R.M. 14785 - 88 LSO 000

Firma Medico Evaluador
Sello

Firma del Trabajador
CC 1013639013

Copia

LABORATORIO CLINICO PROTEGER I.P.S.

PROFESIONALES EN SALUD OCUPACIONAL Y CALIDAD S.A.S.
Nit. 900434629-1
Calle 20 N° 39 - 54 Barrio Camoa
Tel. 6829888 - 3134117421 - 3123209605
gerente@protegerips.com

CÓD	F-EO-01-FI
VERSIÓN	01
FECHA	15-JUL-2013
Pág 1 de 1	

CERTIFICADO DE APTITUD MEDICO OCUPACIONAL

DATOS DEL CERTIFICADO

Tipo Examen: EVALUACION MEDICA PRE-INGRESO # Orden: 32459 Fecha: 2026-03-07 09:22:02

FOTOGRAFIA



DATOS DE LA EMPRESA

EMPRESA: CONSORCIO VIAL CONEXION ORINOQUIA NIT: 901667284 CIIU: 4210 SECTOR: 1
ENT. MISIÓN: CONSORCIO VIAL CONEXION ORINOQUIA NIT: 901667284 CIUDAD: BOGOTA, D.C.

DATOS DEL TRABAJADOR

NOMBRES: JULIO LIZANDRO APELLIDOS: GOMEZ TRIANA
IDENTIFICACIÓN: 1119946471 FECHA DE NACIMIENTO: 17 de Marzo de 2005 EDAD: 20
ESTADO CIVIL: SOLTERO(A) NIVEL EDUCATIVO: SECUNDARIA CARGO: ayudante de obra
ARL: SIN AFILIACIÓN EPS: AFP: SIN AFILIACIÓN

EXAMENES REALIZADOS

Audiometria, Espirometria, Anexo Alturas, Anexo Osteomuscular, Glicemia En Ayunas, Perfil Lipidico, Optometria, Examen Medico Ocupacional

RESULTADO PARA LA VALORACIÓN

RESULTADO: Sin Recomendaciones

¿El paciente cuenta con patologias preexistentes suceptibles al COVID-19?: No

DEFINICIÓN DE CASOS PARA EL SVE OSTEOMUSCULAR

Caso Descartado

AUTORIZA AL TRABAJADOR PARA

Apto para trabajar en alturas: Si

NOTA: Para Trabajar en alturas es necesario previa verificación de certificación en alturas RESOLUCION 4272 DE 2021

RECOMENDACIONES

1. Continuar con estilos de vida saludables
2. Continuar con estilos de vida saludables

Programa de Protección Auditiva

1) Control Auditivo en 1 año 2) Protección auditiva de acuerdo con la exposición a ruido 3) Reposo auditivo extralaboral

Programa de Protección Respiratoria

1) Espirometria Anual 2) Uso de elementos de protección respiratoria adecuados para la exposición.

Recomendaciones de Protección Visual

1) Control Optometria en 1 año 2) Corrección Óptica con anteojos 3) Uso de corrección optica permanente.

Médico Especialista en SST
Reg. No. 1047462218
Licencia No. 1425 de 2022

Atendido por: MONTES DURANDO KEVIN ANDRES
Registro Médico: 1047462218
Licencia S.O.: 1425-2022

Paciente: GOMEZ TRIANA JULIO LIZANDRO
Identificación: 1119946471

20811

ANEXO 16.ORDENES PARA EXAMENES DE EGRESO

CONSTRUCCIONES REJARANO SAS	CARTA DE EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE EGRESO	CODIGO:	RE - 48 -AMF
		VERSION:	0
		FECHA:	07/10/2024

Fecha: 02 de marzo del 2026

Señor:

Jhonatan Escalona

REF.: **Entrega carta de examen médico ocupacional de egreso**

Con motivo de su desvinculación, se hace entrega de una Orden médica para examen de retiro para que se acerque al centro medico que sea indicado por el ingeniero residente. Esto con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en las Resoluciones 2346 de 2007 y 1918 de 2009 del Ministerio de la Protección Social, hoy Ministerio de Salud y Protección Social, el empleador debe contemplar dentro de las actividades de Seguridad y Salud en el Trabajo, la realización del Examen Medico de Retiro a los funcionarios que se desvinculan de la Entidad. Sin embargo, en el Código Sustantivo de Trabajo Artículo 57 Numeral 7, el trabajador tiene cinco (5) días hábiles para asistir a realizarse los mismos, si NO lo hace se entenderá que el exfuncionario no se practicó la Evaluación Médica de Retiro dentro de los tiempos establecidos y la empresa quedará exonerada de cualquier responsabilidad legal futura a partir de la fecha de entrega de este documento.

Cabe resaltar lo establecido en el artículo 2.2.4.6.10 de la Resolución 1072 del 26 de mayo de 2015, sobre la responsabilidad que tienen los trabajadores de suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud y, participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo.

Fecha: 2 de marzo del 2026

Nombre: Jhonatan Escalona

Firma: _____

C.C.: 1.092 647.103

LUIS CASTILLO

LUIS CASTILLO-OBRAS CIVILES NIT:7302329-1

Uribe – Meta Marzo de 2026

Señores:

HS&E SALUD OCUPACIONAL
Calle 15#15-71
Granada -Meta
Tel: 3203773601

REF: Examen medico ocupacional de egreso

Por favor realizar el examen de EGRESO al señor (a) LUIS ERNESTO SANTOS ALFONSO identificado (a) con cedula de ciudadanía 14325547 quien desempeño el cargo de OFICIAL DE OBRA en nuestra compañía *LUIS CASTILLO-OBRAS CIVILES* hasta el día 25/03/2026 . Esta autorización tiene como vigencia ocho (8) días hábiles a partir de la finalización del contrato para la realización de los mencionados exámenes , en caso de no presentarse en este termino entendemos que renuncia a este derecho .

EXAMEN A REALIZAR: EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL DE EGRESO

Agradecemos su colaboración

Recibe:

JEFFERSON CASTILLO CRUZ
Administrador UF1-CVCO03

118404

SOH311

Uribe Meta 14/03/2026

Señor:
MARLON AMAURY PABON

Cordial Saludo.

Por medio de la presente se le informa que como parte del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se encuentra la realización del examen médico de egreso, el cual se debe realizar para el retiro de su cargo como AYUDANTE DE OBRA. Para esto, deberá ir con este comunicado a la siguiente dirección el día 16 de marzo de 2026.

Dirección: CRA 13 # 14-26 proteger IPS granada meta

Se le recuerda que el practicarse este examen es de Carácter Obligatorio.

Atentamente, Marlon Pabon

CARLOS RAUL CARDOZO PEÑA
CC. 97.610.862 DE SAN JOSE DEL GUAVIARE
R/L: CONCRETOS Y ENCOGRADOS CARDOZO SAS ZOMAC
NIT: 901862981-7

BUILD ALTERNATIVO S.A.S	CARTA DE EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE EGRESO

Fecha: 07/03/2026

Señor:

JOHNATA RENE ARANGO ARENAS

REF: **ENTREGA CARTA DE EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE EGRESO.**

Con motivo de su desvinculación, se hace entrega de una orden médica para examen de retiro, para que se acerque al centro médico que sea indicado por el Ingeniero residente, Esto con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 2346 de 2007 y 1918 de 2009 del Ministerio de la proyección social, hoy ministerio de salud y protección social, el empleador debe contemplar dentro de las actividades de seguridad y salud en el trabajo, la realización del examen medico de retiro a los funcionarios que se desvinculan de la entidad. Sin embargo, en el código sustantivo de trabajo Articulo 59 Numeral 7, el trabajador tiene (5) días hábiles para asistir a realizarse los mismos, si NO lo hace se entenderá que el exfuncionario no se practicó la evaluación médica de retiro dentro de los tiempos establecidos y la empresa quedara exonerada de cualquier responsabilidad legal futura a partir de la fecha de entrega de este documento.

Cabe resaltar lo establecido en el Articulo 2.2.4.6.10 de la Resolución 1072 del 26 de mayo del 2015, sobre la responsabilidad que tienen los trabajadores de suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud y, participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

NOMBRE JOHNATA RENE ARANGO

FIRMA Johnata R

CEDULA 4514254

BUILD ALTERNATIVO S.A.S	CARTA DE EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE EGRESO

Fecha: 07/03/2026

Señor:


MARLON MUÑOZ MARTINEZ

REF: **ENTREGA CARTA DE EXAMEN MÉDICO OCUPACIONAL DE EGRESO.**

Con motivo de su desvinculación, se hace entrega de una orden médica para examen de retiro, para que se acerque al centro médico que sea indicado por el Ingeniero residente, Esto con el fin de dar cumplimiento a lo establecido en la Resolución 2346 de 2007 y 1918 de 2009 del Ministerio de la proyección social, hoy ministerio de salud y protección social, el empleador debe contemplar dentro de las actividades de seguridad y salud en el trabajo, la realización del examen medico de retiro a los funcionarios que se desvinculan de la entidad. Sin embargo, en el código sustantivo de trabajo Articulo 59 Numeral 7, el trabajador tiene (5) días hábiles para asistir a realizarse los mismos, si NO lo hace se entenderá que el exfuncionario no se practicó la evaluación médica de retiro dentro de los tiempos establecidos y la empresa quedara exonerada de cualquier responsabilidad legal futura a partir de la fecha de entrega de este documento.

Cabe resaltar lo establecido en el Articulo 2.2.4.6.10 de la Resolución 1072 del 26 de mayo del 2015, sobre la responsabilidad que tienen los trabajadores de suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud y, participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo.

NOMBRE MARLON MUÑOZ MARTINEZ

FIRMA 

CEDULA 1122516413

20h311

Uribe (Meta), marzo 15 del 2026

Señor:
EDGAR OSOSRIO ALVAREZ

Cordial Saludo.

Por medio de la presente se le informa que como parte del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo se encuentra la realización del examen médico de egreso, el cual se debe realizar para el retiro de su cargo como AYUDANTE DE OBRA. Para esto, deberá ir con este comunicado a la siguiente dirección el día 16 de marzo de 2026.

Dirección: CRA 13 # 14-26 proteger IPS granada meta

ACEGCOING

Se le recuerda que el practicarse este examen es de Carácter Obligatorio.

Atentamente,

ROBINSON CHAVARRIAGA
CC. 1.121.827.487 de villavicencio

CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUÍA

601811

Bogotá D.C., 18 de marzo de 2026

Señor
JUAN DAVID CEBALLOS VALLEJO
Ayudante de Obra
Cuidad

Referencia: Aceptación de renuncia

Estimado Señor:

Reciba un cordial saludo de parte del **CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA** y deseándoles éxitos en sus labores diarias.

En respuesta a su oficio, el cual fue recibido el día 18 del mes de marzo del 2026, nos permitimos manifestarle que nuestra empresa acepta su renuncia al cargo de AYUDANTE DE OBRA, que ejerció desde el periodo comprendido entre el 14 de enero de 2026 hasta el día 17 de marzo de 2026.

Esta aceptación es efectiva a partir del día 17 de marzo de 2026, tal como usted nos lo ha comunicado en su carta de renuncia.

En consecuencia, se le solicita presentarse ante la División de Personal de la obra, para que reclame en forma oportuna el pago de las acreencias laborales a que tiene derecho.

Agradecemos la colaboración de que fuimos objeto durante su permanencia en esta entidad y le auguramos éxitos en sus actividades futuras.

Atentamente,

JUAN GONZALO ANGEL JIMENEZ
NIT. 901.667.284-6
REPRESENTANTE LEGAL

Recibí,

JUAN DAVID CEBALLOS VALLEJO
C.C. 1122676446
AYUDANTE DE OBRA

01h811

ANEXO 17. PLAN DE EMERGENCIAS

PLANO DE EVACUACION



118411

Consorcio Vial conexión Orinoquia

PLAN DE EMERGENCIAS
CODIGO: PL-GI- 57

REVISIÓN: 3 / 08-10-2014
No. DE PAGINAS: 36

ASISTENCIA TECNICA Y METODOLOGICA DE:

ARP sura

	REVISO	APROBO
CARGO	SUPERVISOR	COORDINADOR HSEQ
NOMBRE	RICARDO REYES OSPINA	GISELLA ALVAREZ
FECHA	01-09-2023	

CONTROL DE CAMBIOS

REVISION	*FECHA*	*DESCRIPCION DEL CAMBIO*
0	03-07-2009	Edición inicial
1	03-11-2012	Actualización
2	1-05-2013	Se actualiza el Plano de la Ruta de Evacuación
3	08-10-2014	Se realiza cambio de codificación de PL-HSE-46 por PL-GI- 57

PLAN DE EMERGENCIAS Y CONTINGENCIA

El plan de Emergencia y Contingencias es un documento que establece una estrategia de respuesta para atender en forma oportuna, eficiente y eficaz un accidente, un incendio, un evento natural o antrópico, al igual que un posible derrame o contingencia ambiental.

La idea es definir responsabilidades de las personas que intervienen en la operación y su racionalización en el empleo de personal, insumos y equipos.

El objetivo central del plan, es proteger la vida humana (empleados y comunidad), la infraestructura, los bienes de la empresa y el medio ambiente.

Para la implementación del plan por parte de CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA es esencial un compromiso por parte de la gerencia en la asignación y destinación de recursos humanos, físicos y económicos con el fin de dar la propiedad al desarrollo y cumplimiento de las labores y actividades del Plan, así mismo, es necesario un interés por parte del personal de la empresa a todos los niveles.

La empresa se pondrá en contacto con los trabajadores sobre atención de emergencias y prevención de accidentes, y compartirá su experiencia con los otros grupos de apoyo en campo, con el fin de lograr un mejoramiento de la actividad.

En cumplimiento de esta política CONSORCIO VIAL CONEXIÓN ORINOQUIA

- Trabaja mancomunadamente con las autoridades locales, regionales, nacionales, y representantes de la comunidad para implementar oportunamente dentro de su actividad las normas y regulaciones del plan de emergencias adecuadas, proporcionando asesoría sobre la repercusión de tales reglamentaciones en el bienestar personal, del medio ambiente y de la empresa.

- conduce sus actividades y prestación de servicio con el propósito de prevenir incidentes, diseñar, operar y mantener las instalaciones y áreas de trabajo de acuerdo con el objetivo de estas.

- Responde en forma efectiva y rápida a emergencias que puedan presentarse en el desarrollo de su objeto social, colaborando con las autoridades locales y las organizaciones pertinentes.

- Efectúa evaluaciones, revisiones periódicas y adecuadas sobre las metodologías y técnicas aplicadas en sus actividades, para medir el progreso y asegurar el cumplimiento de esta política del Plan de Emergencias y Contingencias.