
info@fol.org.co
(+57-1) 681 51 89
CARRERA 90 # 147C32

INFORME DE MANTENIMIENTO

Contrato / Convenio No.: *14600*
Mes: *Abril 2026*
Tipo de mantenimiento:
☐ Preventivo ☐ Correctivo ***X Locativo*** ☐ Otro: _____



1. DESCRIPCIÓN DE LA INTERVENCIÓN

Actividad realizada	Estado Inicial (Antes)	Estado Final (Después)
1. Mantenimiento patas de mesas – Comedor Jardín Reparación de (17) patas de mesas en comedor.	 	 

info@fol.org.co
(+57-1) 681 51 89
CARRERA 90 # 147C32

2. Pintura de medias canas en baños y comedor.		
3.Cambio de cifones de lavaplatos		
4.Renovación techo área Jardín_ Comedor Lavado Ollas		

info@fol.org.co
(+57-1) 681 51 89
CARRERA 90 # 147C32

FIRMAS

Elaboró:
Nombre: María Angélica Barrera Moreno
Cargo: Coordinadora Administrativa

Firma: _____