CONSORCIO ADMON GIG 122

INSPECCIÓN GENERAL DE VEHÍCULOS

Codigo: SST-INSGVEH
Versión: V3
Fecha: 01/10/2024

PLACA: FKL849 | MARCA: Nissan | AÑO: 2025 | MES: Mayo
PROYECTO: Administración Vial CTO 7882 | PROPIO: | ALQUILADO: | NOMBRE DEL PROPIETARIO (SEGÚN MATRICULA): Grupo GK SAS
KILOMETRAJE INICIAL: 96557 | KILOMETRAJE FINAL: 97791

ITEM	VERIFICAR	CODIGO ACCIÓN	DÍA DEL MES																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
LUCES	Frontales (Altas y bajas) - que funcionen	1	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	✓	–	✓	–
	Direccionales delanteras / parqueo - que funcionen		–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	✓	–	✓	–
	Direccionales traseras / parqueo - que funcionen		–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	–		✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	✓	–	✓	–
	Stop - señal trasera - que encienda		–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	✓	–	✓	–
CABINA	Pito - sonido alto	1	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	✓	–	✓	–
	Alarma de retroceso - pito - sonido alto	1	–	✗	–	–	–	✗	✗	✗	✗	–	–	✗	✗	✗	✗	✗	–	–	✗	✗	✗	✗	✗	–	–	–	–	✗	–	✗	–
	Espejos retrovisores - que tenga y en buen estado	2	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	✓	–	✓	–
	Espejos laterales - que tenga y en buen estado	1	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	✓	–	✓	–
	Cinturon de seguridad - conductor y pasajero - que tenga y en buen estado	2	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	✓	–	✓	–
	Vidrio frontral - sin fisuras	2	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	✓	–	✓	–
	Indicador (Hidraulico, velocidad, temperatura) - que encienda	1	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	✓	–	✓	–
	Nivel de fluidos, hidraulico, refrigerante, dirección, frenos y agua bateria (que los niveles esten dentro de	2	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	✓	–	✓	–
	Palancas y pedales - que funicionen	2	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	✓	–	✓	–
	Sistema de frenos de parqueo - en buen estado	2	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	✓	–	✓	–
	Sistema de frenos de servicio - que sea suave y funcione	2	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	✓	–	✓	–
	Puertas en buen estado	1	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	✓	–	✓	–
	Estado cabina (Asientos, aseo, luz interior) - en buen estado	1	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	✓	–	✓	–
	Bateria (nivel, bornes, cables, capuchones) - con carga, sin sulfatación, cables no cristalizados y que	1	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	✓	–	✓	–
ESTADO MECANICO	Control de fugas de aceite (motor, trasmision) - sin fugas	1	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	✓	–	✓	–
	Motor (nivel de agua, aceite, tension correas) nivel optimo de agua y aceite, y correas sin desgaste	2	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	✓	–	✓	–
	Terminales dirección - sin escalas al maniobrar	2	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	✓	–	✓	–
LLANTAS	Delanteras - labrado profundo, sin cortes, ranuras, incrustaciones de piezas	1	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	✓	–	✓	–
	Traseras - labrado profundo, sin cortes, ranuras, incrustaciones de piezas		–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	✓	–	✓	–
	Presión de inflado - acorde al vehículo		–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	✓	–	✓	–
	Estan alieandas y balanceadas		–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	✓	–	✓	–
	Llanta de repuesto - labrado profundo, sin cortes, ranuras, incrustaciones de piezas		–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	✓	–	✓	–

ITEM	VERIFICAR	CODIGO ACCIÓN	DÍA DEL MES																													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
OTROS	Abrazadera tanque de combustible - que este apretada y no este rodada	1	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	✓	–	✓	–
	Fugas hidráulicas - que no tenga	1	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	✓	–	✓	–
	Fugas refrigerantes - que no tenga	1	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	✓	–	✓	–
	Barra de dirección - en buen estado	2	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	✓	–	✓	–
	Botiquin - completo y elementos vigentes	2	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	✓	–	✓	–
	Equipo de carreteras - completa	2	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	✓	–	✓	–
DOCUMENTOS	Tarjeta de propiedad - que tenga	2	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	✓	–	✓	–
	Licencia de conducción - que tenga	2	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	✓	–	✓	–
	SOAT - vigente	2	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	✓	–	✓	–
	Revisión tecnicomecanica - vigente	2	–	✓	–	–	–	✓	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	✓	✓	✓	✓	✓	–	–	–	–	✓	–	✓	–

Nota: Registre los problemas encontrados y el kilometraje al comienzo del día en el reverso de la hoja.

OBSERVACIONES	Ejecutar la inspección antes del incio de operaciones, operar el equipo siempre y cuando se ejecute la inspección de preuso, si hay anomalidad detallarla para hacer la corección respectiva	NOMBRE DEL CONDUCTOR	FIRMA Y CEDULA DEL CONDUCTOR
		Julian Montoya	1036786042

EN LAS INSPECCIONES MARCAR	CODIGO DE ACCIONES INMEDIATAS	
CONFORME: ✓ NO CONFORME: X REGULAR: R VEHÍCULO NO OPERO: —	1- AJUSTAR / CORREGIR. 2-NO OPERAR	NOTA: Cuando el código d acción sea 2 y la inspección arroje el resultado como NO CONFORME, no operar el equipo hasta que la deficiencia sea corregida.

	DÍA DEL MES																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
GALONES	–		–	–	–					–	–						–	–						–	–	–	–		–		–
ODÓMETRO	–	96569	–	–	–	96618	96742	96776	96882	–	–	96956	96989	97043	97077	97219	–	–	97307	97377	97436	97519	97691	–	–	–	–	97772	–	97797	–

REGISTRADOR DE PROBLEMAS

1	19. Mayo. 2025. Alineada de la camioneta.
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	