VIAS DE ORIENTE S.A.S	VIAS DE ORIENTE S.A.S	CODIGO: 162	VERSION: 01
	INSPECCIÓN PRE USO GUADAÑA		PAGINA: 1 DE 1

MES : Mayo 2025 PERIODO : DEL 26 AL 30 AREA OPERATIVA

MARCA DEL EQUIPO : Stihl FR 235 # 0433 UBICACIÓN LA UNION ANT

(C) Cumple - (NC) No Cumple - (NA) No Aplica



ITEM	VERIFICAR	PARÁMETRO	FECHA																	
			LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
			C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
1	MOTOR	Fugas de combustible				✓														
		Tapa de tanque				✓														
		Sistema eléctrico bujía				✓														
		Exhosto con guarda y silenciador				✓														
		Sistema de encendido				✓														
2	CHASIS	Sistema de soporte completo				✓														
		Correas del Arnés				✓														
		Hebillas del Arnés				✓														
		Sistema de anclaje del motos				✓														
		Cojinetes anti vibración				✓														
3	SISTEMA DE CORTE	Guarda instalada según elemento de corte diferente para cada uno				✓														
		El accesorio de corte corresponde a las revoluciones del equipo																		
		Se inspeccionó el yoyo				✓														
		Se inspeccionó el disco						✓												
		Esta correctamente afilado a mano						✓												
		No tiene grietas o fisuras				✓														
		Se ajusta adecuadamente al eje rotatorio				✓														
		El sistema de acople al disco o yoyo funciona adecuadamente				✓														

ITEM	VERIFICAR	PARÁMETRO	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
			C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
4	SISTEMA DE OPERACIÓN	Embrague funciona				✓														
		Acelerador y ralenti calibrados				✓														
		manubrios firmes				✓														
5	ACTIVIDAD	El operario es competente para operar la guadaña. Si no pasa la prubea no puede trabajar				✓														
		El operario tiene sus EPP completos				✓														
		Se inspeccionó el área y se removieron objetos peligrosos para la actividad o se señalizaron				✓														
		Esta señalizada el área y el personal se encuentra a 15 metros del operador				✓														
		se cuenta en el área con barreras de seguridad (mamparas)					✓													

NOMBRE EL OPERARIO: Yo me comprometo a cumplir todas las normas de esta lista de chequeo

Firma Yhon Yair Garcia

Cedula 75.753.376

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

NOMBRE DEL SUPERVISOR : _____

Yo como supervisor del trabajo he revisado que los puntos de esta lista de chequeo son cumplidos y supervisaré el cumplimiento de las normas de seguridad

Firma Jhon D. Echeverria

Cedula 1035391658

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI ☐ NO ☑

VIAS DE ORIENTE S.A.S.	VIAS DE ORIENTE S.A.S	CODIGO: 162	VERSION: 01
	INSPECCIÓN PRE USO GUADAÑA		PAGINA: 1 DE 1

MES : Mayo 2025 PERIODO : DEL 26 AL 30 AREA OPERATIVA

MARCA DEL EQUIPO : Eco max UBICACIÓN LA UNION ANT

(C) Cumple - (NC) No Cumple - (NA) No Aplica



ITEM	VERIFICAR	PARÁMETRO	FECHA																		
			LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
			C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
1	MOTOR	Fugas de combustible				✓															
		Tapa de tanque				✓															
		Sistema eléctrico bujía				✓															
		Exhosto con guarda y silenciador				✓															
		Sistema de encendido				✓															
2	CHASIS	Sistema de soporte completo				✓															
		Correas del Arnés				✓															
		Hebillas del Arnés				✓															
		Sistema de anclaje del motos				✓															
		Cojinetes anti vibración				✓															
3	SISTEMA DE CORTE	Guarda instalada según elemento de corte diferente para cada uno				✓															
		El accesorio de corte corresponde a las revoluciones del equipo				✓															
		Se inspeccionó el yoyo						✓													
		Se inspeccionó el disco				✓															
		Esta correctamente afilado a mano				✓															
		No tiene grietas o fisuras				✓															
		Se ajusta adecuadamente al eje rotatorio				✓															
		El sistema de acople al disco o yoyo funciona adecuadamente				✓															

ITEM	VERIFICAR	PARÁMETRO	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
			C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
4	SISTEMA DE OPERACIÓN	Embrague funciona				✓															
		Acelerador y ralentí calibrados				✓															
		manubrios firmes				✓															
5	ACTIVIDAD	El operario es competente para operar la guadaña. Si no pasa la prubea no puede trabajar				✓															
		El operario tiene sus EPP completos				✓															
		Se inspeccionó el área y se removieron objetos peligrosos para la actividad o se señalizaron				✓															
		Esta señalizada el área y el personal se encuentra a 15 metros del operador				✓															
		se cuenta en el área con barreras de seguridad (mamparas)					✓														

NOMBRE EL OPERARIO: Yo me comprometo a cumplir todas las normas de esta lista de chequeo

Firma Eliecer

Cedula 15755024

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

NOMBRE DEL SUPERVISOR : _____

Yo como supervisor del trabajo he revisado que los puntos de esta lista de chequeo son cumplidos y supervisaré el cumplimiento de las normas de seguridad

Firma Jhon D. Echeverria

Cedula 1035391658

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI ☐ NO ☑

VIAS DE ORIENTE S.A.S	VIAS DE ORIENTE S.A.S	CODIGO: 162	VERSION: 01
	INSPECCIÓN PRE USO GUADAÑA		PAGINA: 1 DE 1

MES : mayo 2025 PERIODO : DEL 26 AL 30 AREA OPERATIVA

MARCA DEL EQUIPO : Mitsubishi tb 43 #02 UBICACIÓN LA UNION ANT

(C) Cumple - (NC) No Cumple - (NA) No Aplica



ITEM	VERIFICAR	PARÁMETRO	FECHA																		
			LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
			C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
1	MOTOR	Fugas de combustible				✓															
		Tapa de tanque				✓															
		Sistema eléctrico bujía				✓															
		Exhosto con guarda y silenciador				✓															
		Sistema de encendido				✓															
2	CHASIS	Sistema de soporte completo				✓															
		Correas del Arnés				✓															
		Hebillas del Arnés				✓															
		Sistema de anclaje del motos				✓															
		Cojinetes anti vibración				✓															
3	SISTEMA DE CORTE	Guarda instalada según elemento de corte diferente para cada uno				✓															
		El accesorio de corte corresponde a las revoluciones del equipo				✓															
		Se inspeccionó el yoyo						✓													
		Se inspeccionó el disco				✓															
		Esta correctamente afilado a mano				✓															
		No tiene grietas o fisuras				✓															
		Se ajusta adecuadamente al eje rotatorio				✓															
		El sistema de acople al disco o yoyo funciona adecuadamente				✓															

ITEM	VERIFICAR	PARÁMETRO	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
			C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
4	SISTEMA DE OPERACIÓN	Embrague funciona				✓														
		Acelerador y ralentí calibrados				✓														
		manubrios firmes				✓														
5	ACTIVIDAD	El operario es competente para operar la guadaña. Si no pasa la prubea no puede trabajar				✓														
		El operario tiene sus EPP completos				✓														
		Se inspeccionó el área y se removieron objetos peligrosos para la actividad o se señalizaron				✓														
		Esta señalizada el área y el personal se encuentra a 15 metros del operador				✓														
		se cuenta en el área con barreras de seguridad (mamparas)					✓													

NOMBRE EL OPERARIO: Yo me comprometo a cumplir todas las normas de esta lista de chequeo

Firma Alexander Lopez

Cedula 1538437

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

NOMBRE DEL SUPERVISOR : _____

Yo como supervisor del trabajo he revisado que los puntos de esta lista de chequeo son cumplidos y supervisaré el cumplimiento de las normas de seguridad

Firma Lina D. Echeverria

Cedula 1035391658

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI ☐ NO ☑

VÍAS DE ORIENTE S.A.S.	VIAS DE ORIENTE S.A.S	CODIGO: 162	VERSION: 01
	INSPECCIÓN PRE USO GUADAÑA		PAGINA: 1 DE 1

MES : Mayo 2025 PERIODO : DEL 26 AL 30 AREA OPERATIVA

MARCA DEL EQUIPO : stihl FR 235 Serie 0022 UBICACIÓN LA UNION ANT

(C) Cumple - (NC) No Cumple - (NA) No Aplica



ITEM	VERIFICAR	PARÁMETRO	FECHA																	
			LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
			C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
1	MOTOR	Fugas de combustible				✓														
		Tapa de tanque				✓														
		Sistema eléctrico bujía				✓														
		Exhosto con guarda y silenciador				✓														
		Sistema de encendido				✓														
2	CHASIS	Sistema de soporte completo				✓														
		Correas del Arnés				✓														
		Hebillas del Arnés				✓														
		Sistema de anclaje del motos				✓														
		Cojinetes anti vibración				✓														
3	SISTEMA DE CORTE	Guarda instalada según elemento de corte diferente para cada uno				✓														
		El accesorio de corte corresponde a las revoluciones del equipo				✓														
		Se inspeccionó el yoyo				✓														
		Se inspeccionó el disco						✓												
		Esta correctamente afilado a mano						✓												
		No tiene grietas o fisuras				✓														
		Se ajusta adecuadamente al eje rotatorio				✓														
		El sistema de acople al disco o yoyo funciona adecuadamente				✓														

ITEM	VERIFICAR	PARÁMETRO	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
			C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
4	SISTEMA DE OPERACIÓN	Embrague funciona				✓														
		Acelerador y ralentí calibrados				✓														
		manubrios firmes				✓														
5	ACTIVIDAD	El operario es competente para operar la guadaña. Si no pasa la prubea no puede trabajar				✓														
		El operario tiene sus EPP completos				✓														
		Se inspeccionó el área y se removieron objetos peligrosos para la actividad o se señalizaron				✓														
		Esta señalizada el área y el personal se encuentra a 15 metros del operador				✓														
		se cuenta en el área con barreras de seguridad (mamparas)					✓													

NOMBRE EL OPERARIO: Yo me comprometo a cumplir todas las normas de esta lista de chequeo

Firma. Diego Gomez

Cedula 1047964752

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

NOMBRE DEL SUPERVISOR : _____

Yo como supervisor del trabajo he revisado que los puntos de esta lista de chequeo son cumplidos y supervisaré el cumplimiento de las normas de seguridad

Firma	Juan D. Echeverria
Cedula	1035391658

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI ☐ NO ☑

VÍAS DE ORIENTE S.A.S.	VIAS DE ORIENTE S.A.S	CODIGO: 162	VERSION: 01
	INSPECCIÓN PRE USO GUADAÑA		PAGINA: 1 DE 1

MES : Mayo 2025 PERIODO : DEL 26 AL 30 AREA OPERATIVA

MARCA DEL EQUIPO : Stihl FR 235 # 0105 UBICACIÓN LA UNION ANT

(C) Cumple - (NC) No Cumple - (NA) No Aplica



ITEM	VERIFICAR	PARÁMETRO	FECHA																	
			LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
			C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
1	MOTOR	Fugas de combustible				✓														
		Tapa de tanque				✓														
		Sistema eléctrico bujía				✓														
		Exhosto con guarda y silenciador				✓														
		Sistema de encendido				✓														
2	CHASIS	Sistema de soporte completo				✓														
		Correas del Arnés				✓														
		Hebillas del Arnés				✓														
		Sistema de anclaje del motos				✓														
		Cojinetes anti vibración				✓														
3	SISTEMA DE CORTE	Guarda instalada según elemento de corte diferente para cada uno				✓														
		El accesorio de corte corresponde a las revoluciones del equipo				✓														
		Se inspeccionó el yoyo				✓														
		Se inspeccionó el disco						✓												
		Esta correctamente afilado a mano						✓												
		No tiene grietas o fisuras				✓														
		Se ajusta adecuadamente al eje rotatorio				✓														
		El sistema de acople al disco o yoyo funciona adecuadamente				✓														

ITEM	VERIFICAR	PARÁMETRO	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
			C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
4	SISTEMA DE OPERACIÓN	Embrague funciona				✓														
		Acelerador y ralentí calibrados				✓														
		manubrios firmes				✓														
5	ACTIVIDAD	El operario es competente para operar la guadaña. Si no pasa la prubea no puede trabajar				✓														
		El operario tiene sus EPP completos				✓														
		Se inspeccionó el área y se removieron objetos peligrosos para la actividad o se señalizaron				✓														
		Esta señalizada el área y el personal se encuentra a 15 metros del operador				✓														
		se cuenta en el área con barreras de seguridad (mamparas)					✓													

NOMBRE EL OPERARIO: Yo me comprometo a cumplir todas las normas de esta lista de chequeo

Firma. Juan Carlos C	
Cedula	

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

NOMBRE DEL SUPERVISOR : _____

Yo como supervisor del trabajo he revisado que los puntos de esta lista de chequeo son cumplidos y supervisaré el cumplimiento de las normas de seguridad

Firma	Juan D. Echeverria
Cedula	1035391658

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI ☐ NO ☑

VIAS DE ORIENTE S.A.S.	VIAS DE ORIENTE S.A.S	CODIGO: 162	VERSION: 01
	INSPECCIÓN PRE USO GUADAÑA		PAGINA: 1 DE 1

MES : Mayo 2025 PERIODO : DEL 26 AL 30 AREA OPERATIVA

MARCA DEL EQUIPO : Mitsubishi TB 43 #03 UBICACIÓN LA UNION ANT

(C) Cumple - (NC) No Cumple - (NA) No Aplica



ITEM	VERIFICAR	PARÁMETRO	FECHA																		
			LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
			C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
1	MOTOR	Fugas de combustible				✓															
		Tapa de tanque				✓															
		Sistema eléctrico bujía				✓															
		Exhosto con guarda y silenciador				✓															
		Sistema de encendido				✓															
2	CHASIS	Sistema de soporte completo				✓															
		Correas del Arnés				✓															
		Hebillas del Arnés				✓															
		Sistema de anclaje del motos				✓															
		Cojinetes anti vibración				✓															
3	SISTEMA DE CORTE	Guarda instalada según elemento de corte diferente para cada uno				✓															
		El accesorio de corte corresponde a las revoluciones del equipo				✓															
		Se inspeccionó el yoyo						✓													
		Se inspeccionó el disco				✓															
		Esta correctamente afilado a mano				✓															
		No tiene grietas o fisuras				✓															
		Se ajusta adecuadamente al eje rotatorio				✓															
		El sistema de acople al disco o yoyo funciona adecuadamente				✓															
ITEM	VERIFICAR	PARÁMETRO	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
			C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
4	SISTEMA DE OPERACIÓN	Embrague funciona				✓															
		Acelerador y ralentí calibrados				✓															
		manubrios firmes				✓															
5	ACTIVIDAD	El operario es competente para operar la guadaña. Si no pasa la prubea no puede trabajar				✓															
		El operario tiene sus EPP completos				✓															
		Se inspeccionó el área y se removieron objetos peligrosos para la actividad o se señalizaron				✓															
		Esta señalizada el área y el personal se encuentra a 15 metros del operador				✓															
		se cuenta en el área con barreras de seguridad (mamparas)					✓														

NOMBRE EL OPERARIO: Yo me comprometo a cumplir todas las normas de esta lista de chequeo

Firma: [signature]

Cedula 75355077

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

NOMBRE DEL SUPERVISOR : _____

Yo como supervisor del trabajo he revisado que los puntos de esta lista de chequeo son cumplidos y supervisaré el cumplimiento de las normas de seguridad

Firma	Lino D. Echeverria
Cedula	1035391658

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI ☐ NO ☑

VÍAS DE ORIENTE S.A.S.	VIAS DE ORIENTE S.A.S	CODIGO: 162	VERSION: 01
	INSPECCIÓN PRE USO GUADAÑA	PAGINA: 1 DE 1	

MES : Mayo 2025 PERIODO : DEL 26 AL 30 AREA OPERATIVA

MARCA DEL EQUIPO : Mitsubishi tb 43 #07 UBICACIÓN LA UNION ANT

(C) Cumple - (NC) No Cumple - (NA) No Aplica



ITEM	VERIFICAR	PARÁMETRO	FECHA																	
			LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
			C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
1	MOTOR	Fugas de combustible				✓														
		Tapa de tanque				✓														
		Sistema eléctrico bujía				✓														
		Exhosto con guarda y silenciador				✓														
		Sistema de encendido				✓														
2	CHASIS	Sistema de soporte completo				✓														
		Correas del Arnés				✓														
		Hebillas del Arnés				✓														
		Sistema de anclaje del motos				✓														
		Cojinetes anti vibración				✓														
3	SISTEMA DE CORTE	Guarda instalada según elemento de corte diferente para cada uno				✓														
		El accesorio de corte corresponde a las revoluciones del equipo				✓														
		Se inspeccionó el yoyo						✓												
		Se inspeccionó el disco				✓														
		Esta correctamente afilado a mano				✓														
		No tiene grietas o fisuras				✓														
		Se ajusta adecuadamente al eje rotatorio				✓														
		El sistema de acople al disco o yoyo funciona adecuadamente				✓														

ITEM	VERIFICAR	PARÁMETRO	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
			C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
4	SISTEMA DE OPERACIÓN	Embrague funciona				✓														
		Acelerador y ralentí calibrados				✓														
		manubrios firmes				✓														
5	ACTIVIDAD	El operario es competente para operar la guadaña. Si no pasa la prubea no puede trabajar				✓														
		El operario tiene sus EPP completos				✓														
		Se inspeccionó el área y se removieron objetos peligrosos para la actividad o se señalizaron				✓														
		Esta señalizada el área y el personal se encuentra a 15 metros del operador				✓														
		se cuenta en el área con barreras de seguridad (mamparas)					✓													

NOMBRE EL OPERARIO: Yo me comprometo a cumplir todas las normas de esta lista de chequeo

Firma Alfredo

Cedula 75754225

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

NOMBRE DEL SUPERVISOR : _____

Yo como supervisor del trabajo he revisado que los puntos de esta lista de chequeo son cumplidos y supervisaré el cumplimiento de las normas de seguridad.

Firma Luis D. Echeverria

Cedula 1035391658

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI ☐ NO ☑