VIAS DE ORIENTE S.A.S.

PREOPERACIONAL DE VEHICULOS

INVIAS

Nombre del conductor:	Luis José O.	cc.	1533123	N° lic. Conduccion:	1001457457
EPS:	Sura	ARL:	Colmena	Poliza:	3284999300
Semana desde:	Mayo 19	hasta	Mayo 23/2025	Placa:	EVR 304
Modelo:	1995	Tipo de vehiculo:	Microbus Renault 4	N° tecnomecanica:	18726452
N° tarjeta de propiedad:	1533123	Empresa:	Vias de oriente s.a.s	N° Seguro:	1306
Lugar:	La union Ant	Inspeccionado por:	Luis José Osorio B.		

B: Buen estado / C: Cumple con el requisito en el caso de documentacion / NC: No cumple / M: Requiere cambio / N/A: No aplica

LISTA DE CHEQUEO	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Luces delanteras, traceras, frenos, direccionale, parqueo.	X		X		X		X		X					
Espejos Retrovisores Laterales.	X		X		X		X		X					
Espejo Retrovisor Delantero.	X		X		X		X		X					
Pito y pito de reversa.	X		X		X		X		X					
Estado de Llantas, rines con pernos, tuercas completas y en buen estado.	X		X		X		X		X					
Cinturones de seguridad.	X		X		X		X		X					
Estado general del vehiculo(Latoneria, pintura y cojineria).	X		X		X		X		X					
Kit de carreteras (triangulos, tacos, linterna, gato, cruceta y botiquin).	X		X		X		X		X					
Kit de mergencia ambiental.														
Tarjeta de propiedad del vehiculo.	X		X		X		X		X					
Seguro del vehiculo (SOAT).	X		X		X		X		X					
Revision tecnico-mecanica.	X		X		X		X		X					
Certificacion de emesiones de gases atmosfericas del vehiculo.	X		X		X		X		X					
Licencia de conducción del conductor.	X		X		X		X		X					
Curso de manejo defensivo.														
EPP del conductor (casco, botas, gafas y ropa adecuada).														

FIRMA HSE: Juan D. Echeverria

FIRMA CONDUCTOR: Luis José Osorio B.

Fuera de servicio: SI [ ] No [X]

APROBÓ: Luis Jose Osorio | CARGO: Representante legal | FIRMA: Luis José O.

OBSERVACIONES:

PREOPERACIONAL DE VEHICULOS

VIAS DE ORIENTE S.A.S

INVIAS

Nombre del conductor:	Luis Jose O.	CC.	15353427	N° lic. Conduccion:	00145714574
EPS:	Sura	ARL:	Colmena	Poliza:	3284999360
Semana desde:	44 X0 26	hasta	44 X0 30/2025	Placa:	EVR 30A
Modelo:	1995	Tipo de vehiculo: Microbus	Renault	N° tecnomecanica:	178726452
N° tarjeta de propiedad:	15357423	Empresa: Vias de oriente s.a.s		N° Seguro:	1306
Lugar: La union Ant	Inspeccionado por:	Luis Jose Osorio B.			

B: Buen estado / C: Cumple con el requisito en el caso de documentacion / NC: No cumple / M: Requiere cambio / N/A: No aplica

LISTA DE CHEQUEO	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Luces delanteras, traceras, frenos, direccionale, parqueo.	X		X		X		X		X					
Espejos Retrovisores Laterales.	X		X		X		X		X					
Espejo Retrovisor Delantero.	X		X		X		X		X					
Pito y pito de reversa.	X		X		X		X		X					
Estado de Llantas, rines con pernos, tuercas completas y en buen estado.	X		X		X		X		X					
Cinturones de seguridad.	X		X		X		X		X					
Estado general del vehiculo(Latoneria, pintura y cojineria).	X		X		X		X		X					
Kit de carreteras (triangulos, tacos, linterna, gato, cruceta y botiquin).	X		X		X		X		X					
Kit de mergencia ambiental.														
Tarjeta de propiedad del vehiculo.	X		X		X		X		X					
Seguro del vehiculo (SOAT).	X		X		X		X		X					
Revision tecnico-mecanica.	X		X		X		X		X					
Certificacion de emesiones de gases atmosfericas del vehiculo.	X		X		X		X		X					
Licencia de conducción del conductor.	X		X		X		X		X					
Curso de manejo defensivo.														
EPP del conductor (casco, botas, gafas y ropa adecuada).														

FIRMA HSE: Luis J. Echeverria

FIRMA CONDUCTOR: Luis Jose Osorio B.

Fuera de servicio: SI [ ] No [X]

APROBÓ: Luis Jose Osorio | CARGO: Representante legal | FIRMA: Luis Jose O.

OBSERVACIONES:

VIAS DE ORIENTE S.A.S.

PREOPERACIONAL DE VEHICULOS

INVIAS

Nombre del conductor: Luis Jose O. CC. 15353423. N° lic. Conduccion: 10014571457

EPS: Sura ARL: Colmena Poliza: 3284999300

Semana desde: MAYO 05 hasta MAYO 09/2025 Placa: EVR 304

Modelo: 1995 Tipo de vehiculo: Microbus Renault 9 N° tecnomecanica: 178726457 N° Seguro: 1306

N° tarjeta de propiedad: 15353423 Empresa: Vias de oriente s.a.s

Lugar: La union Ant Inspeccionado por: Luis Jose Osorio B.

B: Buen estado / C: Cumple con el requisito en el caso de documentacion / NC: No cumple / M: Requiere cambio / N/A: No aplica

LISTA DE CHEQUEO	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Luces delanteras, traceras, frenos, direccionale, parqueo.	X		X		X		X		X					
Espejos Retrovisores Laterales.	X		X		X		X		X					
Espejo Retrovisor Delantero.	X		X		X		X		X					
Pito y pito de reversa.	X		X		X		X		X					
Estado de Llantas, rines con pernos, tuercas completas y en buen estado.	X		X		X		X		X					
Cinturones de seguridad.	X		X		X		X		X					
Estado general del vehiculo(Latoneria, pintura y cojineria).	X		X		X		X		X					
Kit de carreteras (triangulos, tacos, linterna, gato, cruceta y botiquin).	X		X		X		X		X					
Kit de mergencia ambiental.														
Tarjeta de propiedad del vehiculo.	X		X		X		X		X					
Seguro del vehiculo (SOAT).	X		X		X		X		X					
Revision tecnico-mecanica.	X		X		X		X		X					
Certificacion de emesiones de gases atmosfericas del vehiculo.	X		X		X		X		X					
Licencia de conducción del conductor.	X		X		X		X		X					
Curso de manejo defensivo.														
EPP del conductor (casco, botas, gafas y ropa adecuada).														

FIRMA HSE: Lina J. Echeverria

FIRMA CONDUCTOR: Luis Jose Osorio B.

Fuera de servicio: SI [ ] No [X]

APROBÓ: Luis Jose Osorio CARGO: Representante legal FIRMA: Luis Jose O.

OBSERVACIONES:

VÍAS DE ORIENTE S.A.S

PREOPERACIONAL DE VEHICULOS

INVIAS

Nombre del conductor: Luis José O. | cc. 15353423 | N° lic. Conduccion: 00145716457

EPS: Sura | ARL: Colmena | Poliza: 3284999300

Semana desde: Mayo 12 hasta Mayo 16/2025 | Placa: EVI 304

Modelo: 1995 | Tipo de vehiculo: Microbus Renault | N° tecnomecanica: 17872645 | N° Seguro: 1306

N° tarjeta de propiedad: 15353427 | Empresa: Vias de oriente s.a.s

Lugar: La union Ant | Inspeccionado por: Luis José Osorio B.

B: Buen estado / C: Cumple con el requisito en el caso de documentacion / NC: No cumple / M: Requiere cambio / N/A: No aplica

LISTA DE CHEQUEO	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Luces delanteras, traceras, frenos, direccionale, parqueo.	X		X		X		X		X					
Espejos Retrovisores Laterales.	X		X		X		X		X					
Espejo Retrovisor Delantero.	X		X		X		X		X					
Pito y pito de reversa.	X		X		X		X		X					
Estado de Llantas, rines con pernos, tuercas completas y en buen estado.	X		X		X		X		X					
Cinturones de seguridad.	X		X		X		X		X					
Estado general del vehiculo(Latoneria, pintura y cojineria).	X		X		X		X		X					
Kit de carreteras (triangulos, tacos, linterna, gato, cruceta y botiquin).	X		X		X		X		X					
Kit de mergencia ambiental.														
Tarjeta de propiedad del vehiculo.	X		X		X		X		X					
Seguro del vehiculo (SOAT).	X		X		X		X		X					
Revision tecnico-mecanica.	X		X		X		X		X					
Certificacion de emesiones de gases atmosfericas del vehiculo.	X		X		X		X		X					
Licencia de conducción del conductor.	X		X		X		X		X					
Curso de manejo defensivo.														
EPP del conductor (casco, botas, gafas y ropa adecuada).														

FIRMA HSE: Lino J. Echeverria

FIRMA CONDUCTOR: Luis José Osorio B.

Fuera de servicio: SI [ ] No [X]

APROBÓ: Luis Jose Osorio | CARGO: Representante legal | FIRMA: Luis José O

OBSERVACIONES: