CONSORCIO ADMON GIG 122

INSPECCIÓN GENERAL DE VEHÍCULOS

Código: SST-INSGVEH
Versión: V3
Fecha: 01/10/2024

PLACA: FKL849	MARCA: Nissan	AÑO: 2025	MES: Julio
PROYECTO: Administración vial	PROPIO:	ALQUILADO:	NOMBRE DEL PROPIETARIO (SEGÚN MATRICULA):
KILOMETRAJE INICIAL: 99725		KILOMETRAJE FINAL:	

ITEM	VERIFICAR	CODIGO ACCIÓN	DÍA DEL MES																														
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
LUCES	Frontales (Altas y bajas) - que funcionen	1	–	√	√	√	–	–	√	√	√	√	–	–	–	√	√	√	√	√	–	–	√	√	√	√	√	–	√	√	√	√	√
	Direccionales delanteras / parqueo - que funcionen		–	√	√	√	–	–	√	√	√	√	–	–	–	√	–	√	√	√	–	–	√	√	√	√	√	–	√		√	√	√
	Direccionales traseras / parqueo - que funcionen		–	√	√	√	–	–	√	√	√	√	–	–	–	√	√	√	√	√	–	–	√	√	√	√	√	–	√	√	√	√	√
	Stop - señal trasera - que encienda		–	√	√	√	–	–	√	√	√	√	–	–	–	√	√	√	√	√	–	–	√	√	√	√	√	–	√	√	√	√	√
CABINA	Pito - sonido alto	1	–	√	√	√	–	–	√	√	√	√	–	–	–	√	√	√	√	√	–	–	X	X	X	X	X	–	X	X	X	X	X
	Alarma de retroceso - pito - sonido alto	1	–	X	X	X	–	–	X	X	X	X	–	–	–	X	X	X	X	X	–	–	√	√	√	√	√	–	√	√	√	√	√
	Espejos retrovisores - que tenga y en buen estado	2	–	√	√	√	–	–	√	√	√	√	–	–	–	√	√	√	√	√	–	–	√	√	√	√	√	–	√	√	√	√	√
	Espejos laterales - que tenga y en buen estado	1	–	√	√	√	–	–	√	√	√	√	–	–	–	√	√	√	√	√	–	–	√	√	√	√	√	–	√	√	√	√	√
	Cinturon de seguridad - conductor y pasajero - que tenga y en buen estado	2	–	√	√	√	–	–	√	√	√	√	–	–	–	√	√	√	√	√	–	–	√	√	√	√	√	–	√	√	√	√	√
	Vidrio frontral - sin fisuras	2	–	√	√	√	–	–	√	√	√	√	–	–	–	√	√	√	√	√	–	–	√	√	√	√	√	–	√	√	√	√	√
	Indicador (Hidraulico, velocidad, temperatura) - que encienda	1	–	√	√	√	–	–	√	√	√	√	–	–	–	√	√	√	√	√	–	–	√	√	√	√	√	–	√	√	√	√	√
	Nivel de fluidos, hidraulico, refrigerante, dirección, frenos y agua bateria (que los niveles esten dentro de	2	–	√	√	√	–	–	√	√	√	√	–	–	–	√	√	√	√	√	–	–	√	√	√	√	√	–	√	√	√	√	√
	Palancas y pedales - que funicionen	2	–	√	√	√	–	–	√	√	√	√	–	–	–	√	√	√	√	√	–	–	√	√	√	√	√	–	√	√	√	√	√
	Sistema de frenos de parqueo - en buen estado	2	–	√	√	√	–	–	√	√	√	√	–	–	–	√	√	√	√	√	–	–	√	√	√	√	√	–	√	√	√	√	√
	Sistema de frenos de servicio - que sea suave y funcione	2	–	√	√	√	–	–	√	√	√	√	–	–	–	√	√	√	√	√	–	–	√	√	√	√	√	–	√	√	√	√	√
	Puertas en buen estado	1	–	√	√	√	–	–	√	√	√	√	–	–	–	√	√	√	√	√	–	–	√	√	√	√	√	–	√	√	√	√	–
	Estado cabina (Asientos, aseo, luz interior) - en buen estado	1	–	√	√	√	–	–	√	√	√	√	–	–	–	√	√	√	√	√	–	–	√	√	√	√	√	–	√	√	√	√	√
	Bateria (nivel, bornes, cables, capuchones) - con carga, sin sulfatación, cables no cristalizados y que	1	–	√	√	√	–	–	√	√	√	√	–	–	–	√	√	√	√	√	–	–	√	√	√	√	√	–	√	√	√	√	√
ESTADO MECANICO	Control de fugas de aceite (motor, trasmision) - sin fugas	1	–	√	√	√	–	–	√	√	√	√	–	–	–	√	√	√	√	√	–	–	√	√	√	√	√	–	√	√	√	√	√
	Motor (nivel de agua, aceite, tension correas) nivel optimo de agua y aceite, y correas sin desgaste	2	–	√	√	√	–	–	√	√	√	√	–	–	–	√	√	√	√	√	–	–	√	√	√	√	√	–	√	√	√	√	√
	Terminales dirección - sin escalas al maniobrar	2	–	√	√	√	–	–	√	√	√	√	–	–	–	√	√	√	√	√	–	–	√	√	√	√	√	–	√	√	√	√	√
LLANTAS	Delanteras - labrado profundo, sin cortes, ranuras, incrustaciones de piezas	1	–	√	√	√	–	–	√	√	√	√	–	–	–	√	√	√	√	√	–	–	√	√	√	√	√	–	√	√	√	√	√
	Traseras - labrado profundo, sin cortes, ranuras, incrustaciones de piezas		–	√	√	√	–	–	√	√	√	√	–	–	–	√	√	√	√	√	–	–	√	√	√	√	√	–	√	√	√	√	√
	Presión de inflado - acorde al vehículo		–	√	√	√	–	–	√	√	√	√	–	–	–	√	√	√	√	√	–	–	√	√	√	√	√	–	√	√	√	√	√
	Estan alieandas y balanceadas		–	√	√	√	–	–	√	√	√	√	–	–	–	√	√	√	√	√	–	–	√	√	√	√	√	–	√	√	√	√	√
	Llanta de repuesto - labrado profundo, sin cortes, ranuras, incrustaciones de piezas		–	√	√	√	–	–	√	√	√	√	–	–	–	√	√	√	√	√	–	–	√	√	√	√	√	–	√	√	√	√	√

ITEM	VERIFICAR	CODIGO ACCIÓN	DÍA DEL MES																													
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
OTROS	Abrazadera tanque de combustible - que este apretada y no este rodada	1	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
	Fugas hidráulicas - que no tenga	1	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
	Fugas refrigerantes - que no tenga	1	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
	Barra de dirección - en buen estado	2	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
	Botiquin - completo y elementos vigentes	2	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
	Equipo de carreteras - completa	2	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
DOCUMENTOS	Tarjeta de propiedad - que tenga	2	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
	Licencia de conducción - que tenga	2	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
	SOAT - vigente	2	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓
	Revisión tecnicomecanica - vigente	2	-	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓

Nota: Registre los problemas encontrados y el kilometraje al comienzo del dia en el reverso de la hoja

OBSERVACIONES	Ejecutar la inspección antes del incio de operaciones, operar el equipo siempre y cuando se ejecute la inspección de preuso, si hay anomalidad detallarla para hacer la corección respectiva	NOMBRE DEL CONDUCTOR	FIRMA Y CEDULA DEL CONDUCTOR
		Julian Montoya	1036786042

EN LAS INSPECCIONES MARCAR

CONFORME: ✓
NO CONFORME: X REGULAR: R
VEHÍCULO NO OPERO: ---

CODIGO DE ACCIONES INMEDIATAS

1- AJUSTAR / CORREGIR. 2-NO OPERAR

NOTA: Cuando el código d acción sea 2 y la inspección arroje el resultado como NO CONFORME, no operar el equipo hasta que la deficiencia sea corregida.

	DÍA DEL MES																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
GALONES	-				-	-					-	-	-						-	-						-					
ODÓMETRO	-	99795	99870	99987	-	-	100087	100200	100298	100400	-	-	-	100507	100527	100619	100621	100794	-	-	100857	100944	101022	101097	101200	-	101476	101497	101506	101573	101580

REGISTRADOR DE PROBLEMAS

1	02 Jlio. 2025. Desgaste en las 2 llantas delanteras.
2	08 Julio. 2025. Cambio de aceite y filtros.
3	10 Jlio. 2025. Cambio de 2 llantas, alineación y balanceo.
4	
5	
6	
7	
8	
9	