	VIAS DE ORIENTE S.A.S	CODIGO: T62	VERSION: 01
VIAS DE ORIENTE S.A.S	INSPECCIÓN PRE USO GUADAÑA		PAGINA: 1 DE 1

MES: julio/2025 PERIODO: DEL 28 AL 31 AREA OPERATIVA

MARCA DEL EQUIPO: misubishi Tb 43 # 02 UBICACIÓN LA UNION ANT

(C) Cumple - (NC) No Cumple - (NA) No Aplica



ITEM	VERIFICAR	PARÁMETRO	FECHA	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
				C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
1	MOTOR	Fugas de combustible		✓																	
		Tapa de tanque		✓																	
		Sistema eléctrico bujía		✓																	
		Exhasto con guarda y silenciador		✓																	
		Sistema de encendido		✓																	
2	CHASIS	Sistema de soporte completo		✓																	
		Correas del Arnés		✓																	
		Hebillas del Arnés		✓																	
		Sistema de anclaje del motos		✓																	
		Cojinetes anti vibración		✓																	
3	SISTEMA DE CORTE	Guarda instalada según elemento de corte diferente para cada uno		✓																	
		El accesorio de corte corresponde a las revoluciones del equipo		✓																	
		Se inspeccionó el yoyo		✓																	
		Se inspeccionó el disco				NA															
		Esta correctamente afilado a mano				NA															
		No tiene grietas o fisuras		✓																	
		Se ajusta adecuadamente al eje rotatorio		✓																	
		El sistema de acople al disco o yoyo funciona adecuadamente		✓																	

ITEM	VERIFICAR	PARÁMETRO	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
			C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
4	SISTEMA DE OPERACIÓN	Embrague funciona	✓																	
		Acelerador y ralentí calibrados	✓																	
		manubrios firmes	✓																	
5	ACTIVIDAD	El operario es competente para operar la guadaña. Si no pasa la prubea no puede trabajar	✓																	
		El operario tiene sus EPP completas	✓																	
		Se inspeccionó el área y se removieron objetos peligrosos para la actividad o se señalizaron	✓																	
		Esta señalizada el área y el personal se encuentra a 15 metros del operador	✓																	
		se cuenta en el área con barreras de seguridad (mamparás)		✓																

NOMBRE EL OPERARIO: Yo me comprometo a cumplir todas las normas de esta lista de chequeo

Firma: Luis Toro.

Cedula 1075334428

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

NOMBRE DEL SUPERVISOR: _____

Yo como supervisor del trabajo he revisado que los puntos de esta lista de chequeo son cumplidos y supervisaré el cumplimiento de las normas de seguridad

Firma: Juan D. Echeverria

Cedula 1035391658

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI ☐ NO ☒

	VIAS DE ORIENTE S.A.S	CODIGO: T62	VERSION: 01
	INSPECCIÓN PRE USO GUADAÑA		PAGINA: 1 DE 1

MES: julio 2025 PERIODO: DEL 28 AL 31 AREA OPERATIVA

MARCA DEL EQUIPO: stihl UBICACIÓN LA UNION ANT

(C) Cumple - (NC) No Cumple - (NA) No Aplica



ITEM	VERIFICAR	PARÁMETRO	FECHA LUNES C	LUNES NC	LUNES NA	MARTES C	MARTES NC	MARTES NA	MIERCOLES C	MIERCOLES NC	MIERCOLES NA	JUEVES C	JUEVES NC	JUEVES NA	VIERNES C	VIERNES NC	VIERNES NA	SABADO C	SABADO NC	SABADO NA
1	MOTOR	Fugas de combustible	✓																	
		Tapa de tanque	✓																	
		Sistema eléctrico bujía	✓																	
		Exhosto con guarda y silenciador	✓																	
		Sistema de encendido	✓																	
2	CHASIS	Sistema de soporte completo	✓																	
		Correas del Arnés	✓																	
		Hebillas del Arnés	✓																	
		Sistema de anclaje del motos	✓																	
		Cojinetes anti vibración	✓																	
3	SISTEMA DE CORTE	Guarda instalada según elemento de corte diferente para cada uno	✓																	
		El accesorio de corte corresponde a las revoluciones del equipo	✓																	
		Se inspeccionó el yoyo	✓																	
		Se inspeccionó el disco			NA															
		Esta correctamente afilado a mano			NA															
		No tiene grietas o fisuras	✓																	
		Se ajusta adecuadamente al eje rotatorio	✓																	
		El sistema de acople al disco o yoyo funciona adecuadamente	✓																	

ITEM	VERIFICAR	PARÁMETRO	LUNES C	LUNES NC	LUNES NA	MARTES C	MARTES NC	MARTES NA	MIERCOLES C	MIERCOLES NC	MIERCOLES NA	JUEVES C	JUEVES NC	JUEVES NA	VIERNES C	VIERNES NC	VIERNES NA	SABADO C	SABADO NC	SABADO NA
4	SISTEMA DE OPERACIÓN	Embrague funciona	✓																	
		Acelerador y ralentí calibrados	✓																	
		manubrios firmes	✓																	
5	ACTIVIDAD	El operario es competente para operar la guadaña. Si no pasa la prubea no puede trabajar	✓																	
		El operario tiene sus EPP completos	✓																	
		Se inspeccionó el área y se removieron objetos peligrosos para la actividad o se señalizaron	✓																	
		Esta señalizada el área y el personal se encuentra a 15 metros del operador	✓																	
		se cuenta en el área con barreras de seguridad (mamparás)		✓																

NOMBRE EL OPERARIO: Yo me comprometo a cumplir todas las normas de esta lista de chequeo

Firma: Juan Jairo

Cedula 1035[illegible]346

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

NOMBRE DEL SUPERVISOR: _____

Yo como supervisor del trabajo he revisado que los puntos de esta lista de chequeo son cumplidos y supervisaré el cumplimiento de las normas de seguridad.

Firma: Lina D. Echeverria

Cedula: 1035391658

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI ☐ NO ☑

	VIAS DE ORIENTE S.A.S	CODIGO: 162	VERSION: 01
VÍAS DE ORIENTE S.A.S	INSPECCIÓN PRE USO GUADAÑA		PAGINA: 1 DE 1

MES : julio/2025 PERIODO : DEL 28 AL 31 AREA OPERATIVA

MARCA DEL EQUIPO : Stihl FR 235 # 0105 UBICACIÓN LA UNION ANT

(C) Cumple - (NC) No Cumple - (NA) No Aplica



ITEM	VERIFICAR	PARÁMETRO	FECHA																		
			LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
			C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
1	MOTOR	Fugas de combustible	✓																	
		Tapa de tanque	✓																	
		Sistema eléctrico bujía	✓																	
		Exhosto con guarda y silenciador	✓																	
		Sistema de encendido	✓																	
2	CHASIS	Sistema de soporte completo	✓																	
		Correas del Arnés	✓																	
		Hebillas del Arnés	✓																	
		Sistema de anclaje del motos	✓																	
		Cojinetes anti vibración	✓																	
3	SISTEMA DE CORTE	Guarda instalada según elemento de corte diferente para cada uno	✓																	
		El accesorio de corte corresponde a las revoluciones del equipo	✓																	
		Se inspeccionó el yoyo	✓																	
		Se inspeccionó el disco			✓															
		Esta correctamente afilado a mano			✓															
		No tiene grietas o fisuras	✓																	
		Se ajusta adecuadamente al eje rotatorio	✓																	
		El sistema de acople al disco o yoyo funciona adecuadamente	✓																	

ITEM	VERIFICAR	PARÁMETRO	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
			C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
4	SISTEMA DE OPERACIÓN	Embrague funciona	✓																	
		Acelerador y ralentí calibrados	✓																	
		manubrios firmes	✓																	
5	ACTIVIDAD	El operario es competente para operar la guadaña. Si no pasa la prubea no puede trabajar	✓																	
		El operario tiene sus EPP completos	✓																	
		Se inspeccionó el área y se removieron objetos peligrosos para la actividad o se señalizaron	✓																	
		Esta señalizada el área y el personal se encuentra a 15 metros del operador	✓																	
		se cuenta en el área con barreras de seguridad (mamparas)		✓																

NOMBRE EL OPERARIO: Yo me comprometo a cumplir todas las normas de esta lista de chequeo

Firma: Juan Alberto Londoño

Cedula 15353069

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

NOMBRE DEL SUPERVISOR : _____

Yo como supervisor del trabajo he revisado que los puntos de esta lista de chequeo son cumplidos y supervisaré el cumplimiento de las normas de seguridad

Firma: Luis D. Echeverria

Cedula 1035391658

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI ☐ NO ☑

	VIAS DE ORIENTE S.A.S	CODIGO: 162	VERSION: 01
	INSPECCIÓN PRE USO GUADAÑA		PAGINA: 1 DE 1

MES: julio/2025 PERIODO: DEL 28 AL 31 AREA OPERATIVA

MARCA DEL EQUIPO: Mitsubishi TB 43 # 03 UBICACIÓN LA UNION ANT

(C) Cumple - (NC) No Cumple - (NA) No Aplica



ITEM	VERIFICAR	PARÁMETRO	FECHA	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
				C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
1	MOTOR	Fugas de combustible		✓																	
		Tapa de tanque		✓																	
		Sistema eléctrico bujía		✓																	
		Exhosto con guarda y silenciador		✓																	
		Sistema de encendido		✓																	
2	CHASIS	Sistema de soporte completo		✓																	
		Correas del Arnés		✓																	
		Hebillas del Arnés		✓																	
		Sistema de anclaje del motos		✓																	
		Cojinetes anti vibración		✓																	
3	SISTEMA DE CORTE	Guarda instalada según elemento de corte diferente para cada uno		✓																	
		El accesorio de corte corresponde a las revoluciones del equipo		✓																	
		Se inspeccionó el yoyo			✓																
		Se inspeccionó el disco		✓																	
		Esta correctamente afilado a mano		✓																	
		No tiene grietas o fisuras		✓																	
		Se ajusta adecuadamente al eje rotatoria		✓																	
		El sistema de acople al disco o yoyo funciona adecuadamente		✓																	

ITEM	VERIFICAR	PARÁMETRO	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
			C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
4	SISTEMA DE OPERACIÓN	Embrague funciona	✓																	
		Acelerador y ralentí calibrados	✓																	
		manubrios firmes	✓																	
5	ACTIVIDAD	El operario es competente para operar la guadaña. Si no pasa la prubea no puede trabajar	✓																	
		El operario tiene sus EPP completos	✓																	
		Se inspeccionó el área y se removieron objetos peligrosos para la actividad o se señalizaron	✓																	
		Esta señalizada el área y el personal se encuentra a 15 metros del operador	✓																	
		se cuenta en el área con barreras de seguridad (mamparás)		✓																

NOMBRE EL OPERARIO: Yo me comprometo a cumplir todas las normas de esta lista de chequeo

Firma: Alfredo G

Cedula: 75354225

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

NOMBRE DEL SUPERVISOR: _____

Yo como supervisor del trabajo he revisado que los puntos de esta lista de chequeo son cumplidos y supervisaré el cumplimiento de las normas de seguridad

Firma: Lina D. Echeverria

Cedula: 1035391658

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI ☐ NO ☑

	VIAS DE ORIENTE S.A.S	CODIGO: 162	VERSION: 01
VIAS DE ORIENTE S.A.S	INSPECCIÓN PRE USO GUADAÑA		PAGINA: 1 DE 1

MES : Julio/2025 PERIODO : DEL 28 AL 31 AREA OPERATIVA

MARCA DEL EQUIPO : Mitsubishi TB43 01 UBICACIÓN LA UNION ANT

(C) Cumple - (NC) No Cumple - (NA) No Aplica



ITEM	VERIFICAR	PARÁMETRO	FECHA																		
			LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
			C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
1	MOTOR	Fugas de combustible	✓																		
		Tapa de tanque	✓																		
		Sistema eléctrico bujía	✓																		
		Exhosto con guarda y silenciador	✓																		
		Sistema de encendido	✓																		
2	CHASIS	Sistema de soporte completo	✓																		
		Correas del Arnés	✓																		
		Hebillas del Arnés	✓																		
		Sistema de anclaje del motos	✓																		
		Cojinetes anti vibración	✓																		
3	SISTEMA DE CORTE	Guarda instalada según elemento de corte diferente para cada uno	✓																		
		El accesorio de corte corresponde a las revoluciones del equipo	✓																		
		Se inspeccionó el yoyo			NA																
		Se inspeccionó el disco																			
		Esta correctamente afilado a mano	✓																		
		No tiene grietas o fisuras	✓																		
		Se ajusta adecuadamente al eje rotatorio	✓																		
		El sistema de acople al disco o yoyo funciona adecuadamente	✓																		

ITEM	VERIFICAR	PARÁMETRO	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
			C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA	C	NC	NA
4	SISTEMA DE OPERACIÓN	Embrague funciona	✓																		
		Acelerador y ralentí calibrados	✓																		
		manubrios firmes	✓																		
5	ACTIVIDAD	El operario es competente para operar la guadaña. Si no pasa la prueba no puede trabajar	✓																		
		El operario tiene sus EPP completos	✓																		
		Se inspeccionó el área y se removieron objetos peligrosos para la actividad o se señalizaron	✓																		
		Esta señalizada el área y el personal se encuentra a 15 metros del operador	✓																		
		se cuenta en el área con barreras de seguridad (mamparás)		✓																	

NOMBRE EL OPERARIO: Yo me comprometo a cumplir todas las normas de esta lista de chequeo

Firma: [signature]

Cedula 75355072

YO COMO OPERADOR, HE VERIFICADO LA LISTA Y CERTIFICO QUE ES SEGURO

NOMBRE DEL SUPERVISOR : _____

Yo como supervisor del trabajo he revisado que los puntos de esta lista de chequeo son cumplidos y supervisaré el cumplimiento de las normas de seguridad

Firma [signature]

Cedula 1035391658

OBSERVACIONES:

FUERA DE SERVICIO SI ☐ NO ☒