VIAS DE ORIENTE S.A.S.

PREOPERACIONAL DE VEHICULOS

INVIAS

Nombre del conductor:	Luis José Osorio	CC.	15353423	N° lic. Conduccion:	15353423
EPS:	SURA	ARL:	Colmena	Poliza:	3284 999300
Semana desde:	SEP 22 hasta	SEP 26/2025		Placa:	EVR 304
Modelo:	1995	Tipo de vehiculo: Microbus	Renault	N° tecnomecanica:	6050582
N° tarjeta de propiedad:	00145771457	Empresa: Vias de oriente s.a.s		N° Seguro:	
Lugar: La union Ant		Inspeccionado por:	Jaime Ivan Botero U.		

B: Buen estado / C: Cumple con el requisito en el caso de documentacion / NC: No cumple / M: Requiere cambio / N/A: No aplica

LISTA DE CHEQUEO	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Luces delanteras, traceras, frenos, direccionale, parqueo.	X		X		X		X		X					
Espejos Retrovisores Laterales.	X		X		X		X		X					
Espejo Retrovisor Delantero.	X		X		X		X		X					
Pito y pito de reversa.	X		X		X		X		X					
Estado de Llantas, rines con pernos, tuercas completas y en buen estado.	X		X		X		X		X					
Cinturones de seguridad.	X		X		X		X		X					
Estado general del vehiculo(Latoneria, pintura y cojineria).	X		X		X		X		X					
Kit de carreteras (triangulos, tacos, linterna, gato, cruceta y botiquin).	X		X		X		X		X					
Kit de mergencia ambiental.														
Tarjeta de propiedad del vehiculo.	X		X		X		X		X					
Seguro del vehiculo (SOAT).	X		X		X		X		X					
Revision tecnico-mecanica.	X		X		X		X		X					
Certificacion de emesiones de gases atmosfericas del vehiculo.	X		X		X		X		X					
Licencia de conducción del conductor.	X		X		X		X		X					
Curso de manejo defensivo.														
EPP del conductor (casco, botas, gafas y ropa adecuada).														

FIRMA HSE: Lina J. Echeverria

FIRMA CONDUCTOR:

Fuera de servicio: SI [ ] No [X]

APROBÓ: Luis Jose Osorio | CARGO: Representante legal | FIRMA: Luis José O.

OBSERVACIONES:

VIAS DE ORIENTE S.A.S.

PREOPERACIONAL DE VEHICULOS

INVIAS

Nombre del conductor:	Luis José Osorio	cc.	75 353 423	N° lic. Conduccion:	75 353 423
EPS:	SURA	ARL:	Colmena	Poliza:	3284 999300
Semana desde:	Sep 01 hasta	Sep 05/2025		Placa:	EVR 304
Modelo:	1995	Tipo de vehiculo: Microbus Renault	N° tecnomecanica:	6050582	N° Seguro:
N° tarjeta de propiedad:	00145 7145 7	Empresa: Vias de oriente s.a.s			
Lugar: La union Ant	Inspeccionado por:	Jaime Ivan Botero V.			

B: Buen estado / C: Cumple con el requisito en el caso de documentacion / NC: No cumple / M: Requiere cambio / N/A: No aplica

LISTA DE CHEQUEO	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Luces delanteras, traceras, frenos, direccionale, parqueo.	X		X		X		X		X					
Espejos Retrovisores Laterales.	X		X		X		X		X					
Espejo Retrovisor Delantero.	X		X		X		X		X					
Pito y pito de reversa.	X		X		X		X		X					
Estado de Llantas, rines con pernos, tuercas completas y en buen estado.	X		X		X		X		X					
Cinturones de seguridad.	X		X		X		X		X					
Estado general del vehiculo(Latoneria, pintura y cojineria).	X		X		X		X		X					
Kit de carreteras (triangulos, tacos, linterna, gato, cruceta y botiquin).	X		X		X		X		X					
Kit de mergencia ambiental.														
Tarjeta de propiedad del vehiculo.	X		X		X		X		X					
Seguro del vehiculo (SOAT).	X		X		X		X		X					
Revision tecnico-mecanica.	X		X		X		X		X					
Certificacion de emesiones de gases atmosfericas del vehiculo.	X		X		X		X		X					
Licencia de conducción del conductor.	X		X		X		X		X					
Curso de manejo defensivo.														
EPP del conductor (casco, botas, gafas y ropa adecuada).														

FIRMA HSE: Lino J. Echeverria

FIRMA CONDUCTOR:

Fuera de servicio: SI [ ] No [X]

APROBÓ: Luis Jose Osorio | CARGO: Representante legal | FIRMA: Luis José O.

OBSERVACIONES:

VIAS DE ORIENTE S.A.S.

PREOPERACIONAL DE VEHICULOS

INVIAS

Nombre del conductor:	Luis José Osorio	CC.	75 353 423	N° lic. Conduccion:	75 353 423
EPS:	SURA	ARL:	Colmena	Poliza:	3284 999 300
Semana desde:	Sep 08	hasta	Sep 12/2025	Placa:	EVR 304
Modelo:	1995	Tipo de vehiculo: Microbus	Renault	N° tecnomecanica:	6050582
N° tarjeta de propiedad:	00145774 52	Empresa: Vias de oriente s.a.s		N° Seguro:	
Lugar: La union Ant	Inspeccionado por:	Jaime Evilio Botero U.			

B: Buen estado / C: Cumple con el requisito en el caso de documentacion / NC: No cumple / M: Requiere cambio / N/A: No aplica

LISTA DE CHEQUEO	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Luces delanteras, traceras, frenos, direccionale, parqueo.	X		X		X		X		X					
Espejos Retrovisores Laterales.	X		X		X		X		X					
Espejo Retrovisor Delantero.	X		X		X		X		X					
Pito y pito de reversa.	X		X		X		X		X					
Estado de Llantas, rines con pernos, tuercas completas y en buen estado.	X		X		X		X		X					
Cinturones de seguridad.	X		X		X		X		X					
Estado general del vehiculo(Latoneria, pintura y cojineria).	X		X		X		X		X					
Kit de carreteras (triangulos, tacos, linterna, gato, cruceta y botiquin).	X		X		X		X		X					
Kit de mergencia ambiental.														
Tarjeta de propiedad del vehiculo.	X		X		X		X		X					
Seguro del vehiculo (SOAT).	X		X		X		X		X					
Revision tecnico-mecanica.	X		X		X		X		X					
Certificacion de emesiones de gases atmosfericas del vehiculo.	X		X		X		X		X					
Licencia de conducción del conductor.	X		X		X		X		X					
Curso de manejo defensivo.														
EPP del conductor (casco, botas, gafas y ropa adecuada).														

FIRMA HSE: Lino J. Echeverria

FIRMA CONDUCTOR:

Fuera de servicio: SI [ ] No [X]

APROBÓ: Luis Jose Osorio | CARGO: Representante legal | FIRMA: Luis José

OBSERVACIONES:

VIAS DE ORIENTE S.A.S.

PREOPERACIONAL DE VEHICULOS

INVIAS					
Nombre del conductor:	Luis José Osorio	cc. 75 353 423		N° lic. Conduccion:	75 353 423
EPS: SURA	ARL: Colmena			Poliza:	3284 999300
Semana desde: Sep 15	hasta Sep 19/2025			Placa:	EVR 304
Modelo: 1995	Tipo de vehiculo: Microbus Renault	N° tecnomecanica: 6050582		N° Seguro:	
N° tarjeta de propiedad: 00145 71457	Empresa: Vias de oriente s.a.s				
Lugar: La union Ant	Inspeccionado por:	Jaime Ivan Botero V.			

B: Buen estado / C: Cumple con el requisito en el caso de documentacion / NC: No cumple / M: Requiere cambio / N/A: No aplica

LISTA DE CHEQUEO	LUN		MAR		MIER		JUE		VIER		SAB		DOM	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
Luces delanteras, traceras, frenos, direccionale, parqueo.	X		X		X		X		X					
Espejos Retrovisores Laterales.	X		X		X		X		X					
Espejo Retrovisor Delantero.	X		X		X		X		X					
Pito y pito de reversa.	X		X		X		X		X					
Estado de Llantas, rines con pernos, tuercas completas y en buen estado.	X		X		X		X		X					
Cinturones de seguridad.	X		X		X		X		X					
Estado general del vehiculo(Latoneria, pintura y cojineria).	X		X		X		X		X					
Kit de carreteras (triangulos, tacos, linterna, gato, cruceta y botiquin).	X		X		X		X		X					
Kit de mergencia ambiental.														
Tarjeta de propiedad del vehiculo.	X		X		X		X		X					
Seguro del vehiculo (SOAT).	X		X		X		X		X					
Revision tecnico-mecanica.	X		X		X		X		X					
Certificacion de emesiones de gases atmosfericas del vehiculo.	X		X		X		X		X					
Licencia de conducción del conductor.	X		X		X		X		X					
Curso de manejo defensivo.														
EPP del conductor (casco, botas, gafas y ropa adecuada).														

FIRMA HSE	Lina J. Echeverria
FIRMA CONDUCTOR	

Fuera de servicio: SI [ ] No [X]

APROBÓ: Luis Jose Osorio	CARGO: Representante legal	FIRMA Luis José O.

OBSERVACIONES: