	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL EQUIPOS-HERRAMIENTA MENOR	SST-FT-063 Version: 00 Fecha: Octubre 2025

SEMANA DEL	01	AL	06	MES	DICIEMBRE	2026	PROYECTO:	CONSORCIO BOSQUE ORIENTAL
B = BUENO		M = MALO		ACTIVIDAD:			Limpieza mantenimiento Sendero	

EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS	CONCEPTO A REVISAR	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
MARCA GUADAÑA	SHINDAIWA No REFERNCIA: N/A																		
Guadaña Motor	Fugas combustible	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Tapa de tanque	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	sistema electrico bujia	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Sistema de encendido	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Chasis	Sistema de soporte completo	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Correas del arnes	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Hebillas del arnes	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Ssitema de aclaje de motor	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Sistema de operación	correcto funcionamiento embrague	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Manubrios firmes	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Sistema de corte	Guardas instaladas según elemento de corte	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Se inspecciono el sistema del disco	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Se inspecciono el sistema del yoyo	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Retenedores funcionan adecuadamente	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Actividad	El operador cuenta con todos los EPP COMPLETOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Se inspecciono el area y se removieron objetos peligros para actividad y se señalizan	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Se señalizaron el y el personal se encuentra 15 mts del operador	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Se divulgo al pesonal los riesgos de la actividad, consecuencia de los controles	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
MARCA MOTOSIERRA	No REFERNCIA:																		
Motosierra	Estado general de la maquina																		
	Fugas de combustible																		
	Estado de cadena Cadena																		
	Espada																		
	Careta																		
	Bujia																		
	Cable encendido																		
	Tanque combustible																		
	Carburador																		
	Swith encendido																		
	Motor																		
	Filtro de aire																		
	Exosto																		
	Guarda																		
	Estado general de la maquina																		
	Yoyo																		
	El operador tiene sus EPP completos																		
Barras /Barretones	Estado General (mango limpio, slin astillas, punta lisa y afilada)																		
Carretilla	Llanta y pasador en buen estado t bien asegurado al armazon.																		
	Mango y platón sin astillas, rasgaduras y limpios																		
	Armazon fuerte y recto, sin rasgaduras ni astillas																		
Machete	Estado del mango y la funda																		
Maseta	Mango, superficie de contacto libre de rebabasa																		
Palin	Ajuste cuchilla reforzada, Mango.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Serrucho de poda	Mango buen estado-estado hoja-diseño agarre comodo																		
FIRMAS	NOMBRE OPERADOR: JHONATAN MOYA																		
	PROFESIONAL SST																		

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL EQUIPOS-HERRAMIENTA MENOR	SST-FT-083 Version: 00 Fecha: Octubre 2025

SEMANA DEL	1	AL	6	MES	DICIEMBRE	2025	PROYECTO:	CONSORCIO BOSQUE ORIENTAL
B = BUENO		M = MALO		ACTIVIDAD:			Limpieza Sendero - mantenimiento	

EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS	CONCEPTO A REVISAR	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
MARCA GUADAÑA	HUSKVARNA No REFERNCIA: 143 RS																		
Guadaña Motor	Fugas combustible	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Tapa de tanque	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	sistema electrico bujia	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Sistema de encendido	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Chasis	Sistema de soporte completo	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Correas del arnes	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Hebillas del arnes	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Ssitema de aclaje de motor	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Sistema de operación	correcto funcionamiento embrague	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Manubrios firmes	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Sistema de corte	Guardas instaladas según elemento de corte	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Se inspecciono el sistema del disco	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Se inspecciono el sistema del yoyo	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Retenedores funcionan adecuadamente	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Actividad	El operador cuenta con todos los EPP COMPLETOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Se inspecciono el area y se removieron objetos peligros para actividad y se señalizan	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Se señalizaron el y el personal se encuentra 15 mts del operador	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Se divulgo al pesonal los riesgos de la actividad, consecuencia de los controles	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
MARCA MOTOSIERRA	No REFERNCIA:	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Motosierra	Estado general de la maquina																		
	Fugas de combustible																		
	Estado de cadena Cadena																		
	Espada																		
	Careta																		
	Bujia																		
	Cable encendido																		
	Tanque combustible																		
	Carburador																		
	Swith encendido																		
	Motor																		
	Filtro de aire																		
	Exosto																		
	Guarda																		
	Estado general de la maquina																		
	Yoyo																		
	El operador tiene sus EPP completos																		
Barras /Barretones	Estado General (mango limpio, slin astillas, punta lisa y afilada)																		
Carretilla	Llanta y pasador en buen estado t bien asegurado al armazon.																		
	Mango y platón sin astillas, rasgaduras y limpios																		
	Armazon fuerte y recto, sin rasgaduras ni astillas																		
Machete	Estado del mango y la funda	✓			✓			✓			✓								
Masseta	Mango, superficie de contacto libre de rebabasa													✓			✓		
Palin	Ajuste cuchilla reforzada, Mango.	✓																	
Serrucho de poda	Mango buen estado-estado hoja-diseño agarre comodo																		
FIRMAS	NOMBRE OPERADOR	ELKIN			ELKIN			ELKIN			ELKIN			ELKIN			ELKIN		
	PROFESIONAL SST																		

Powered by CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL EQUIPOS-HERRAMIENTA MENOR	SST-FT-053 Version: 06 Fecha: Octubre 2025

SEMANA DEL	08	AL	14	MES	DICIEMBRE	2025	PROYECTO:	CONSORCIO BOSQUE ORIENTAL
B = BUENO		M = MALO		ACTIVIDAD:			limpieza senero	

EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS	CONCEPTO A REVISAR	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
MARCA GUADAÑA	Komatsu No REFERNCIA: 645 L	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Guadaña Motor	Fugas combustible	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Tapa de tanque	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	sistema electrico bujia	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Sistema de encendido	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Chasis	Sistema de soporte completo	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Correas del arnes	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Hebillas del arnes	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Ssitema de aclaje de motor	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Sistema de operación	correcto funcionamiento embrague	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Manubrios firmes	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Sistema de corte	Guardas instaladas según elemento de corte	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Se inspecciono el sistema del disco	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Se inspecciono el sistema del yoyo	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Retenedores funcionan adecuadamente	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Actividad	El operador cuenta con todos los EPP COMPLETOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Se inspecciono el area y se removieron objetos peligros para actividad y se señalizan	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Se señalizaron el y el personal se encuentra 15 mts del operador	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Se divulgo al pesonal los riesgos de la actividad, consecuencia de los controles	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
MARCA MOTOSIERRA	No REFERNCIA:																		
Motosierra	Estado general de la maquina																		
	Fugas de combustible																		
	Estado de cadena Cadena																		
	Espada																		
	Careta																		
	Bujia																		
	Cable encendido																		
	Tanque combustible																		
	Carburador																		
	Swith encendido																		
	Motor																		
	Filtro de aire																		
	Exosto																		
	Guarda																		
	Estado general de la maquina																		
	Yoyo																		
	El operador tiene sus EPP completos																		
Barras /Barretones	Estado General (mango limpio, sin astillas, punta lisa y afilada)																		
Carretilla	Llanta y pasador en buen estado t bien asegurado al armazon.																		
	Mango y platón sin astillas, rasgaduras y limpios																		
	Armazon fuerte y recto, sin rasgaduras ni astillas																		
Machete	Estado del mango y la funda																		
Maseta	Mango, superficie de contacto libre de rebabasa																		
Palin	Ajuste cuchilla reforzada, Mango.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Serrucho de poda	Mango buen estado-estado hoja-diseño agarre comodo																		
FIRMAS	NOMBRE OPERADOR	Jairo			Jairo			Jairo			Jairo			Jairo			Jairo		
	PROFESIONAL SST																		

Powered by CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL EQUIPOS-HERRAMIENTA MENOR	SST-FT-063 Version: 00 Fecha: Octubre 2025

SEMANA DEL 01 AL 13 MES Octubre 2025 PROYECTO: CONSORCIO BOSQUE ORIENTAL

B = BUENO M = MALO ACTIVIDAD: CORTE CESPED

EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS	CONCEPTO A REVISAR	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
MARCA GUADAÑA	Husqvarna No REFERNCIA: 1432S																		
Guadaña Motor	Fugas combustible	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Tapa de tanque	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	sistema electrico bujia	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Sistema de encendido	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Chasis	Sistema de soporte completo	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Correas del arnes	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Hebillas del arnes	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Ssitema de aclaje de motor	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Sistema de operación	correcto funcionamiento embrague	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Manubrios firmes	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Sistema de corte	Guardas instaladas según elemento de corte	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Se inspecciono el sistema del disco	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Se inspecciono el sistema del yoyo	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Retenedores funcionan adecuadamente	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Actividad	El operador cuenta con todos los EPP COMPLETOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Se inspecciono el area y se removieron objetos peligros para actividad y se señalizan	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Se señalizaron el y el personal se encuentra 15 mts del operador	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Se divulgo al pesonal los riesgos de la actividad, consecuencia de los controles	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
MARCA MOTOSIERRA	No REFERNCIA:																		
Motosierra	Estado general de la maquina																		
	Fugas de combustible																		
	Estado de cadena Cadena																		
	Espada																		
	Careta																		
	Bujia																		
	Cable encendido																		
	Tanque combustible																		
	Carburador																		
	Swith encendido																		
	Motor																		
	Filtro de aire																		
	Exosto																		
	Guarda																		
	Estado general de la maquina																		
	Yoyo																		
	El operador tiene sus EPP completos																		
Barras /Barretones	Estado General (mango limpio, slin astillas, punta lisa y afilada)																		
Carretilla	Llanta y pasador en buen estado t bien asegurado al armazon.																		
	Mango y platón sin astillas, rasgaduras y limpios																		
	Armazon fuerte y recto, sin rasgaduras ni astillas																		
Machete	Estado del mango y la funda																		
Maseta	Mango, superficie de contacto libre de rebabasa																		
Palin	Ajuste cuchilla reforzada, Mango.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Serrucho de poda	Mango buen estado-estado hoja-diseño agarre comodo																		
FIRMAS	NOMBRE OPERADOR Edwin Zapata	Edwin Z			Edwin Z			Edwin Z			Edwin Z			Edwin Z			Edwin Z		
	PROFESIONAL SST Sandra																		

Consorcio Bosque Oriental	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL EQUIPOS-HERRAMIENTA MENOR	SST-FT-063 Version: 00 Fecha: Octubre 2025

SEMANA DEL	04	AL	13	MES	OCTUBRE	PROYECTO:	CONSORCIO BOSQUE ORIENTAL
B = BUENO		M = MALO		ACTIVIDAD:	CORTE CESPED		

EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS	CONCEPTO A REVISAR	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
MARCA GUADAÑA	HOSQUARNA No REFERNCIA: 143 CS																		
Guadaña Motor	Fugas combustible	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Tapa de tanque	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	sistema electrico bujia	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Sistema de encendido	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Chasis	Sistema de soporte completo	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Correas del arnes	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Hebillas del arnes	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Ssitema de aclaje de motor	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Sistema de operación	correcto funcionamiento embrague	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Manubrios firmes	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Sistema de corte	Guardas instaladas según elemento de corte	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Se inspecciono el sistema del disco	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Se inspecciono el sistema del yoyo	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Retenedores funcionan adecuadamente	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Actividad	El operador cuenta con todos los EPP COMPLETOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Se inspecciono el area y se removieron objetos peligros para actividad y se señalizan	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Se señalizaron el y el personal se encuentra 15 mts del operador	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Se divulgo al pesonal los nesgos de la actividad, consecuencia de los controles	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
MARCA MOTOSIERRA	No REFERNCIA:																		
Motosierra	Estado general de la maquina																		
	Fugas de combustible																		
	Estado de cadena Cadena																		
	Espada																		
	Careta																		
	Bujia																		
	Cable encendido																		
	Tanque combustible																		
	Carburador																		
	Swith encendido																		
	Motor																		
	Filtro de aire																		
	Exosto																		
	Guarda																		
	Estado general de la maquina																		
	Yoyo																		
	El operador tiene sus EPP completos																		
Barras /Barretones	Estado General (mango limpio, sin astillas, punta lisa y afilada)																		
Carretilla	Llanta y pasador en buen estado t bien asegurado al armazon.																		
	Mango y platón sin astillas, rasgaduras y limpios																		
	Armazon fuerte y recto, sin rasgaduras ni astillas																		
Machete	Estado del mango y la funda																		
Maseta	Mango, superficie de contacto libre de rebabasa																		
Palin	Ajuste cuchilla reforzada, Mango.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Serrucho de poda	Mango buen estado-estado hoja-diseño agarre comodo																		
FIRMAS	NOMBRE OPERADOR	NELSON GONZALEZ																	
	PROFESIONAL SST																		

CONSORCIO BOSQUE ORIENTAL	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL EQUIPOS-HERRAMIENTA MENOR	SST-FT-083 Version: 00 Fecha: Octubre 2025

SEMANA DEL	04	AL	13	MES	Octubre	2025	PROYECTO:	CONSORCIO BOSQUE ORIENTAL
B = BUENO		M = MALO		ACTIVIDAD:	CORTE DE PESTO			

EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS	CONCEPTO A REVISAR	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
MARCA GUADAÑA	Husqvarna No REFERNCIA: 143 23																		
Guadaña Motor	Fugas combustible	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Tapa de tanque	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	sistema electrico bujia	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Sistema de encendido	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Chasis	Sistema de soporte completo	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Correas del arnes	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Hebillas del arnes	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Ssitema de aclaje de motor	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Sistema de operación	correcto funcionamiento embrague	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Manubrios firmes	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Sistema de corte	Guardas instaladas según elemento de corte	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Se inspecciono el sistema del disco	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Se inspecciono el sistema del yoyo	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Retenedores funcionan adecuadamente	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Actividad	El operador cuenta con todos los EPP COMPLETOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Se inspecciono el area y se removieron objetos peligros para actividad y se señalizan	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Se señalizaron el y el personal se encuentra 15 mts del operador	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Se divulgo al pesonal los riesgos de la actividad, consecuencia de los controles	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
MARCA MOTOSIERRA	No REFERNCIA:																		
Motosierra	Estado general de la maquina																		
	Fugas de combustible																		
	Estado de cadena Cadena																		
	Espada																		
	Careta																		
	Bujia																		
	Cable encendido																		
	Tanque combustible																		
	Carburador																		
	Swith encendido																		
	Motor																		
	Filtro de aire																		
	Exosto																		
	Guarda																		
	Estado general de la maquina																		
	Yoyo																		
	El operador tiene sus EPP completos																		
Barras /Barretones	Estado General (mango limpio, sin astillas, punta lisa y afilada)																		
Carretilla	Llanta y pasador en buen estado t bien asegurado al armazon.																		
	Mango y platón sin astillas, rasgaduras y limpios																		
	Armazon fuerte y recto, sin rasgaduras ni astillas																		
Machete	Estado del mango y la funda																		
Maseta	Mango, superficie de contacto libre de rebabasa		✓			✓			✓			✓			✓			✓	
Palin	Ajuste cuchilla reforzada, Mango.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Serrucho de poda	Mango buen estado-estado hoja-diseño agarre comodo																		
FIRMAS	NOMBRE OPERADOR	[illegible]			[illegible]			Roiber			Roiber			Roiber			Roiber		
	PROFESIONAL SST	[signature]			[signature]			[signature]			[signature]			[signature]			[signature]		

Consorcio Bosque Oriental	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL EQUIPOS-HERRAMIENTA MENOR	SST-FT-063 Version: 00 Fecha: Octubre 2025

SEMANA DEL	9	AL	13	MES	DICIEMBRE	2025	PROYECTO:	CONSORCIO BOSQUE ORIENTAL
B = BUENO		M = MALO		ACTIVIDAD:			- CORTE DE CESPED	

EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS	CONCEPTO A REVISAR	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
MARCA GUADAÑA	HUSQVARNA No REFERNCIA: 14325																		
Guadaña Motor	Fugas combustible	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Tapa de tanque	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	sistema electrico bujia	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Sistema de encendido	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Chasis	Sistema de soporte completo	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Correas del arnes	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Hebillas del arnes	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Ssitema de aclaje de motor	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Sistema de operación	correcto funcionamiento embrague	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Manubrios firmes	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Sistema de corte	Guardas instaladas según elemento de corte	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Se inspecciono el sistema del disco	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Se inspecciono el sistema del yoyo	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Retenedores funcionan adecuadamente	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Actividad	El operador cuenta con todos los EPP COMPLETOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Se inspecciono el area y se removieron objetos peligros para actividad y se señalizan	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Se señalizaron el y el personal se encuentra 15 mts del operador	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Se divulgo al pesonal los riesgos de la actividad, consecuencia de los controles	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
MARCA MOTOSIERRA	No REFERNCIA:																		
Motosierra	Estado general de la maquina																		
	Fugas de combustible																		
	Estado de cadena Cadena																		
	Espada																		
	Careta																		
	Bujia																		
	Cable encendido																		
	Tanque combustible																		
	Carburador																		
	Swith encendido																		
	Motor																		
	Filtro de aire																		
	Exosto																		
	Guarda																		
	Estado general de la maquina																		
	Yoyo																		
	El operador tiene sus EPP completos																		
Barras /Barretones	Estado General (mango limpio, sin astillas, punta lisa y afilada)																		
Carretilla	Llanta y pasador en buen estado t bien asegurado al armazon.																		
	Mango y platón sin astillas, rasgaduras y limpios																		
	Armazon fuerte y recto, sin rasgaduras ni astillas																		
Machete	Estado del mango y la funda																		
Maseta	Mango, superficie de contacto libre de rebabasa																		
Palin	Ajuste cuchilla reforzada, Mango.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Serrucho de poda	Mango buen estado-estado hoja-diseño agarre comodo																		
FIRMAS	NOMBRE OPERADOR	JOSE BERNAL			JOSE BERNAL			JOSE BERNAL			JOSE BERNAL			JOSE BERNAL			JOSE BERNAL		
	PROFESIONAL SST																		

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL EQUIPOS-HERRAMIENTA MENOR

SST-FT-083
Version: 00
Fecha: Octubre 2025

SEMANA DEL	15	AL	20	MES	Octubre	25	PROYECTO:	CONSORCIO BOSQUE ORIENTAL
B = BUENO		M = MALO		ACTIVIDAD:				ZOOA - CORTE DE CESPED

EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS	CONCEPTO A REVISAR			LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
				B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
MARCA GUADAÑA	Husqvarna	No REFERNCIA:	143 RS																		
Guadaña Motor	Fugas combustible			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Tapa de tanque			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	sistema electrico bujia			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Sistema de encendido			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Chasis	Sistema de soporte completo			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Correas del arnes			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Hebillas del arnes			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Ssitema de aclaje de motor			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Sistema de operación	correcto funcionamiento embrague			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Manubrios firmes			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Sistema de corte	Guardas instaladas según elemento de corte			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Se inspecciono el sistema del disco			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Se inspecciono el sistema del yoyo			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Retenedores funcionan adecuadamente			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Actividad	El operador cuenta con todos los EPP COMPLETOS			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Se inspecciono el area y se removieron objetos peligros para actividad y se señalizan			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Se señalizaron el y el personal se encuentra 15 mts del operador			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Se divulgo al pesonal los riesgos de la actividad, consecuencia de los controles			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
MARCA MOTOSIERRA		No REFERNCIA:																			
Motosierra	Estado general de la maquina																				
	Fugas de combustible																				
	Estado de cadena Cadena																				
	Espada																				
	Careta																				
	Bujia																				
	Cable encendido																				
	Tanque combustible																				
	Carburador																				
	Swith encendido																				
	Motor																				
	Filtro de aire																				
	Exosto																				
	Guarda																				
	Estado general de la maquina																				
	Yoyo																				
	El operador tiene sus EPP completos																				
Barras /Barretones	Estado General (mango limpio, sin astillas, punta lisa y afilada)																				
Carretilla	Llanta y pasador en buen estado t bien asegurado al armazon.			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Mango y platón sin astillas, rasgaduras y limpios			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Armazon fuerte y recto, sin rasgaduras ni astillas			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Machete	Estado del mango y la funda			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Maseta	Mango, superficie de contacto libre de rebabasa																				
Palin	Ajuste cuchilla reforzada, Mango.			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Serrucho de poda	Mango buen estado-estado hoja-diseño agarre comodo																				
FIRMAS	NOMBRE OPERADOR			Roiber José			Roiber José			Roiber José			Roiber José			Roiber José			Roiber José		
	PROFESIONAL SST																				

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL EQUIPOS-HERRAMIENTA MENOR

CONSORCIO BOSQUE ORIENTAL

SST-FT-063
Version: 00
Fecha: Octubre 2025

SEMANA DEL	15	AL	20	MES	diciembre	25	PROYECTO:	CONSORCIO BOSQUE ORIENTAL

B = BUENO | M = MALO | ACTIVIDAD: Corte de cesped

EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS	CONCEPTO A REVISAR			LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
				B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
MARCA GUADAÑA	Husqvarna	No REFERNCIA:	143 RJ																		
Guadaña Motor	Fugas combustible			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Tapa de tanque			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	sistema electrico bujia			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Sistema de encendido			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Chasis	Sistema de soporte completo			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Correas del arnes			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Hebillas del arnes			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Ssitema de aclaje de motor			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Sistema de operación	correcto funcionamiento embrague			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Manubrios firmes			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Sistema de corte	Guardas instaladas según elemento de corte			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Se inspecciono el sistema del disco			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Se inspecciono el sistema del yoyo			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Retenedores funcionan adecuadamente			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Actividad	El operador cuenta con todos los EPP COMPLETOS			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Se inspecciono el area y se removieron objetos peligros para actividad y se señalizan			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Se señalizaron el y el personal se encuentra 15 mts del operador			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Se divulgo al pesonal los riesgos de la actividad, consecuencia de los controles			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
MARCA MOTOSIERRA	✓	No REFERNCIA:	✓	✓																	
Motosierra	Estado general de la maquina			✓																	
	Fugas de combustible			✓																	
	Estado de cadena Cadena			✓																	
	Espada			✓																	
	Careta			✓																	
	Bujia			✓																	
	Cable encendido			✓																	
	Tanque combustible			✓																	
	Carburador			✓																	
	Swith encendido			✓																	
	Motor			✓																	
	Filtro de aire			✓																	
	Exosto			✓																	
	Guarda			✓																	
	Estado general de la maquina			✓																	
	Yoyo			✓																	
	El operador tiene sus EPP completos			✓																	
Barras /Barretones	Estado General (mango limpio, sin astillas, punta lisa y afilada)			✓																	
Carretilla	Llanta y pasador en buen estado t bien asegurado al armazon.			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Mango y platón sin astillas, rasgaduras y limpios			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Armazon fuerte y recto, sin rasgaduras ni astillas			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Machete	Estado del mango y la funda			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Maseta	Mango, superficie de contacto libre de rebabasa			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Palin	Ajuste cuchilla reforzada, Mango.			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Serrucho de poda	Mango buen estado-estado hoja-diseño agarre comodo			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
FIRMAS	NOMBRE OPERADOR			[signature]			[signature]			[signature]			[signature]			[signature]			[signature]		
	PROFESIONAL SST			[signature]			[signature]			[signature]			[signature]			[signature]			[signature]		

Powered by CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL EQUIPOS-HERRAMIENTA MENOR	SST-FT-063 Version: 00 Fecha: Octubre 2025

SEMANA DEL	15	AL	20	MES	Octubre	2025	PROYECTO:	CONSORCIO BOSQUE ORIENTAL

B = BUENO | M = MALO | ACTIVIDAD:

EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS	CONCEPTO A REVISAR			LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
				B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
MARCA GUADAÑA	Husqvarna	No REFERNCIA:	143RS	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Guadaña Motor	Fugas combustible			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Tapa de tanque			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	sistema electrico bujia			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Sistema de encendido			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Chasis	Sistema de soporte completo			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Correas del arnes			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Hebillas del arnes			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Ssitema de aclaje de motor			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Sistema de operación	correcto funcionamiento embrague			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Manubrios firmes			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Sistema de corte	Guardas instaladas según elemento de corte			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Se inspecciono el sistema del disco			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Se inspecciono el sistema del yoyo			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Retenedores funcionan adecuadamente			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Actividad	El operador cuenta con todos los EPP COMPLETOS			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Se inspecciono el area y se removieron objetos peligros para actividad y se señalizan			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Se señalizaron el y el personal se encuentra 15 mts del operador			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Se divulgo al pesonal los riesgos de la actividad, consecuencia de los controles			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
MARCA MOTOSIERRA		No REFERNCIA:		✓																	
Motosierra	Estado general de la maquina																				
	Fugas de combustible																				
	Estado de cadena Cadena																				
	Espada																				
	Careta																				
	Bujia																				
	Cable encendido																				
	Tanque combustible																				
	Carburador																				
	Swith encendido																				
	Motor																				
	Filtro de aire																				
	Exosto																				
	Guarda																				
	Estado general de la maquina																				
	Yoyo																				
	El operador tiene sus EPP completos																				
Barras /Barretones	Estado General (mango limpio, sin astillas, punta lisa y afilada)																				
Carretilla	Llanta y pasador en buen estado t bien asegurado al armazon.			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Mango y platón sin astillas, rasgaduras y limpios			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Armazon fuerte y recto, sin rasgaduras ni astillas			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Machete	Estado del mango y la funda																				
Maseta	Mango, superficie de contacto libre de rebabasa																				
Palin	Ajuste cuchilla reforzada, Mango.			✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Serrucho de poda	Mango buen estado-estado hoja-diseño agarre comodo																				
FIRMAS	NOMBRE OPERADOR																				
	PROFESIONAL SST																				

Powered by CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL EQUIPOS-HERRAMIENTA MENOR	SST-FT-083 Version: 00 Fecha: Octubre 2025

SEMANA DEL	15	AL	20	MES	DICIEMBRE	2025	PROYECTO:	CONSORCIO BOSQUE ORIENTAL
B = BUENO		M = MALO		ACTIVIDAD:	PODA DE ESPEO			

EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS	CONCEPTO A REVISAR	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
MARCA GUADAÑA	Hoscomar No REFERNCIA: 1432S																		
Guadaña Motor	Fugas combustible	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Tapa de tanque	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	sistema electrico bujia	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Sistema de encendido	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Chasis	Sistema de soporte completo	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Correas del arnes	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Hebillas del arnes	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Sistema de aclaje de motor	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Sistema de operación	correcto funcionamiento embrague	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Manubrios firmes	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Sistema de corte	Guardas instaladas según elemento de corte	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Se inspecciono el sistema del disco	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Se inspecciono el sistema del yoyo	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Retenedores funcionan adecuadamente	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Actividad	El operador cuenta con todos los EPP COMPLETOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Se inspecciono el area y se removieron objetos peligros para actividad y se señalizan	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Se señalizaron el y el personal se encuentra 15 mts del operador	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Se divulgo al pesonal los riesgos de la actividad, consecuencia de los controles	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
MARCA MOTOSIERRA	No REFERNCIA:																		
Motosierra	Estado general de la maquina																		
	Fugas de combustible																		
	Estado de cadena Cadena																		
	Espada																		
	Careta																		
	Bujia																		
	Cable encendido																		
	Tanque combustible																		
	Carburador																		
	Swith encendido																		
	Motor																		
	Filtro de aire																		
	Exosto																		
	Guarda																		
	Estado general de la maquina																		
	Yoyo																		
	El operador tiene sus EPP completos																		
Barras /Barretones	Estado General (mango limpio, sin astillas, punta lisa y afilada)	✓																	
Carretilla	Llanta y pasador en buen estado t bien asegurado al armazon.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Mango y platón sin astillas, rasgaduras y limpios	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Armazon fuerte y recto, sin rasgaduras ni astillas	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Machete	Estado del mango y la funda																✓		
Maseta	Mango, superficie de contacto libre de rebabasa																		
Palin	Ajuste cuchilla reforzada, Mango.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Serrucho de poda	Mango buen estado-estado hoja-diseño agarre comodo	✓																	
FIRMAS	NOMBRE OPERADOR	Edwin			Edwin			Edwin			Edwin			Edwin			Edwin		
	PROFESIONAL SST	✓			✓			✓			✓			✓			✓		

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
EQUIPOS-HERRAMIENTA MENOR

SST-FT-003
Version: 06
Fecha: Octubre 2025

SEMANA DEL	22	AL	27	MES	12	2025	PROYECTO	CONSORCIO BOSQUE ORIENTAL

B = BUENO | M = MALO | ACTIVIDAD

EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS	CONCEPTO A REVISAR	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
MARCA GUADAÑA	No REFERNCIA 1431 S																		
Guadaña Motor	Fugas combustible	/			/									/			/		
	Tapa de tanque	/			/									/			/		
	sistema electrico bujia	/			/									/			/		
	Sistema de encendido	/			/									/			/		
Chasis	Sistema de impacto completo	/			/									/			/		
	Correas del arnes	/			/									/			/		
	Hebillas del arnes	/			/									/			/		
	Sistema de anclaje de motor	/			/									/			/		
Sistema de operación	correcto funcionamiento embrague	/			/									/			/		
	Manubrios firmes	/			/									/			/		
Sistema de corte	Guardas instaladas según elemento de corte	/			/									/			/		
	Se inspecciono el sistema del disco	/			/									/			/		
	Se inspecciono el sistema del yoyo	/			/									/			/		
	Retenedores funcionan adecuadamente	/			/									/			/		
Actividad	El operador cuenta con todos los EPP COMPLETOS	/			/									/			/		
	Se inspecciono el area y se removieron objetos peligros para actividad y se señalizan	/			/									/			/		
	Se señalizaron el y el personal se encuentra 15 mts del operador	/			/									/			/		
	Se divulgo al pesonal los riesgos de la actividad, consecuencia de los controles	/			/									/			/		
MARCA MOTOSIERRA	No REFERNCIA:																		
Motosierra	Estado general de la maquina																		
	Fugas de combustible																		
	Estado de cadena Cadena																		
	Espada																		
	Careta																		
	Buja																		
	Cable encendido																		
	Tanque combustible																		
	Carburador																		
	Swith encendido																		
	Motor																		
	Filtro de aire																		
	Exosto																		
	Guarda																		
	Estado general de la maquina																		
	Yoyo																		
	El operador tiene sus EPP completos																		
Barras /Barretones	Estado General (mango limpio, sin astillas, punta lisa y afilada)																		
Carretilla	Llanta y pasador en buen estado t bien asegurado al armazon																		
	Mango y platón sin astillas, rasgaduras y limpios																		
	Armazon fuerte y recto, sin rasgaduras ni astillas																		
Machete	Estado del mango y la funda	/			/									/			/		
Maceta	Mango, superficie de contacto libre de rebabasa																		
Pala	Ajuste del mango, hoja filosa, sin desgarro u orillas rajadas	/			/									/			/		
Otro																			
FIRMAS	NOMBRE OPERADOR	Robert Jaiz			Robert Jaiz			/			/			Robert Jaiz			Robert Jaiz		
	PROFESIONAL SST							/			/								

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL EQUIPOS-HERRAMIENTA MENOR

SST-FT-063
Version: 00
Fecha: Octubre 2025

SEMANA DEL	22	AL	27	MES	12	2025	PROYECTO	CONSORCIO BOSQUE ORIENTAL

B = BUENO | M = MALO | ACTIVIDAD: PODA CESPED

EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS	CONCEPTO A REVISAR	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
MARCA GUADAÑA	Husqvarna No REFERNCIA: 143RS																		
Guadaña Motor	Fugas combustible	✓			✓									✓			✓		
	Tapa de tanque	✓			✓									✓			✓		
	sistema electrico bujia	✓			✓									✓			✓		
	Sistema de encendido	✓			✓									✓			✓		
Chasis	Sistema de soporte completo	✓			✓									✓			✓		
	Correas del arnes	✓			✓									✓			✓		
	Hebillas del arnes	✓			✓									✓			✓		
	Sistema de actajo de motor	✓			✓									✓			✓		
Sistema de operación	correcto funcionamiento embrague	✓			✓									✓			✓		
	Manubrios firmes	✓			✓									✓			✓		
Sistema de corte	Guardas instaladas segun elemento de corte	✓			✓									✓			✓		
	Se inspecciono el sistema del disco	✓			✓									✓			✓		
	Se inspecciono el sistema del yoyo	✓			✓									✓			✓		
	Retenedores funcionan adecuadamente	✓			✓									✓			✓		
Actividad	El operador cuenta con todos los EPP COMPLETOS	✓			✓									✓			✓		
	Se inspecciono el area y se removieron objetos peligros para actividad y se señalizan	✓			✓									✓			✓		
	Se señalizaron el y el personal se encuentra 15 mts del operador	✓			✓									✓			✓		
	Se divulgo al personal los riesgos de la actividad, consecuencia de los controles	✓			✓									✓			✓		
MARCA MOTOSIERRA	No REFERNCIA:																		
Motosierra	Estado general de la maquina																		
	Fugas de combustible																		
	Estado de cadena Cadena																		
	Espada																		
	Carela																		
	Buja																		
	Cable encendido																		
	Tanque combustible																		
	Carburador																		
	Swith encendido																		
	Motor																		
	Filtro de aire																		
	Exosto																		
	Guarda																		
	Estado general de la maquina																		
	Yoyo																		
	El operador tiene sus EPP completos																		
Barras /Barretones	Estado General (mango limpio, sin astillas, punta lisa y afilada)																		
Carretilla	Llanta y pasador en buen estado t bien asegurado al armazon.																		
	Mango y platón sin astillas, rasgaduras y limpios																		
	Armazon fuerte y recto, sin rasgaduras ni astillas																		
Machete	Estado del mango y la funda	✓			✓									✓			✓		
Maseta	Mango, superficie de contacto libre de rebabasa																		
Pala	Ajuste del mango, hoja filosa, sin desgarro u orillas rajadas	✓			✓									✓			✓		
Otro																			
FIRMAS	NOMBRE OPERADOR																		
	PROFESIONAL SST																		

Powered by CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL EQUIPOS-HERRAMIENTA MENOR	SST-FT-063 Version: 01 Fecha: Octubre 2025

SEMANA DEL	27	AL	29	MES	12	2025	PROYECTO	CONSORCIO BOSQUE ORIENTAL

B = BUENO | M = MALO | ACTIVIDAD:

EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS	CONCEPTO A REVISAR			LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
				B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
MARCA GUADAÑA	Husqvarna	No REFERNCIA:	143 R S																		
Guadaña Motor	Fugas combustible			✓												✓			✓		
	Tapa de tanque			✓												✓			✓		
	sistema electrico bujia			✓												✓			✓		
	Sistema de encendido			✓												✓			✓		
Chasis	Sistema de soporte completo			✓												✓			✓		
	Correas del arnes			✓												✓			✓		
	Hebillas del arnes			✓												✓			✓		
	Sistema de aclaje de motor			✓												✓			✓		
Sistema de operación	correcto funcionamiento embrague			✓												✓			✓		
	Manubrios firmes			✓												✓			✓		
Sistema de corte	Guardas instaladas segun elemento de corte			✓												✓			✓		
	Se inspecciono el sistema del disco			✓												✓			✓		
	Se inspecciono el sistema del yoyo			✓												✓			✓		
	Retenedores funcionan adecuadamente			✓												✓			✓		
Actividad	El operador cuenta con todos los EPP COMPLETOS			✓												✓			✓		
	Se inspecciono el area y se removieron objetos peligros para actividad y se señalizan			✓												✓			✓		
	Se señalizaron el y el personal se encuentra 15 mts del operador			✓												✓			✓		
	Se divulgo al pesonal los riesgos de la actividad, consecuancia de los controles			✓												✓			✓		
MARCA MOTOSIERRA		No REFERNCIA:																			
Motosierra	Estado general de la maquina																				
	Fugas de combustible																				
	Estado de cadena Cadena																				
	Espada																				
	Careta																				
	Bujia																				
	Cable encendido																				
	Tanque combustible																				
	Carburador																				
	Swith encendido																				
	Motor																				
	Filtro de aire																				
	Exosto																				
	Guarda																				
	Estado general de la maquina																				
	Yoyo																				
	El operador tiene sus EPP completos																				
Barras /Barretones	Estado General (mango limpio, sin astillas, punta lisa y afilada)																				
Carretilla	Llanta y pasador en buen estado t bien asegurado al armazon.																				
	Mango y platón sin astillas, rasgaduras y limpios																				
	Armazon fuerte y recto, sin rasgaduras nl astillas																				
Machete	Estado del mango y la funda																				
Maseta	Mango, superficie de contacto libre de rebabasa																				
Pala	Ajuste del ,ango, hoja filosa, sin desgarro u orillas rajadas																				
Otro																					
FIRMAS	NOMBRE OPERADOR																				
	PROFESIONAL SST																				

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL EQUIPOS-HERRAMIENTA MENOR

SST.FY.043
Version 00
Fecha: Octubre 2025

SEMANA DEL	29	AL	31	MES	12	2025	PROYECTO	CONSORCIO BOSQUE ORIENTAL

B = BUENO | M = MALO | ACTIVIDAD: [illegible]

EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS	CONCEPTO A REVISAR	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
MARCA GUADAÑA	HUSQUARNA No REFERNCIA: 145 R3																		
Guadaña Motor	Fugas combustible	✓			✓														
	Tapa de tanque	✓			✓														
	sistema electrico bujia	✓			✓														
	Sistema de encendido	✓			✓														
Chasis	Sistema de soporte completo	✓			✓														
	Correas del ames	✓			✓														
	Hebillas del ames	✓			✓														
	Sistema de aclaje de motor	✓			✓														
Sistema de operación	correcto funcionamiento embrague	✓			✓														
	Manubrios firmes	✓			✓														
Sistema de corte	Guardas instaladas segun elemento de corte	✓			✓														
	Se inspecciono el sistema del disco	✓			✓														
	Se inspecciono el sistema del yoyo	✓			✓														
	Retenedores funcionan adecuadamente	✓			✓														
Actividad	El operador cuenta con todos los EPP COMPLETOS	✓			✓														
	Se inspecciono el area y se removieron objetos peligros para actividad y se señalizan	✓			✓														
	Se señalizaron el y el personal se encuentra 15 mts del operador	✓			✓														
	Se divulgo al pesonal los nesgos de la actividad, consecuencia de los controles	✓			✓														
MARCA MOTOSIERRA	— No REFERNCIA: —	—			—														
Motosierra	Estado general de la maquina																		
	Fugas de combustible																		
	Estado de cadena Cadena																		
	Espada																		
	Careta																		
	Buja																		
	Cable encendido																		
	Tanque combustible																		
	Carburador																		
	Swith encendido																		
	Motor																		
	Filtro de aire																		
	Exosto																		
	Guarda																		
	Estado general de la maquina																		
	Yoyo																		
	El operador tiene sus EPP completos																		
Barras /Barretones	Estado General (mango limpio, sin astillas, punta lisa y afilada)																		
Carretilla	Llanta y pasador en buen estado t bien asegurado al armazon																		
	Mango y platon sin astillas, rasgaduras y limpios																		
	Armazon fuerte y recto, sin rasgaduras ni astillas																		
Machete	Estado del mango y la funda	✓			✓														
Maseta	Mango, superficie de contacto libre de rebabasa																		
Pala	Ajuste del ,ango, hoja filosa, sin desgarro u orillas rajadas	✓			✓														
Otro																			
FIRMAS	NOMBRE OPERADOR	[illegible]			[illegible]			/			/			/			/		
	PROFESIONAL SST	[illegible]			[illegible]			/			/			/			/		

Powered by CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL EQUIPOS-HERRAMIENTA MENOR	SST-FT-063 Version: 00 Fecha: Octubre 2025

SEMANA DEL	29	AL	31	MES	12	2025	PROYECTO	CONSORCIO BOSQUE ORIENTAL

B = BUENO | M = MALO | ACTIVIDAD:

EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS	CONCEPTO A REVISAR	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
MARCA GUADAÑA	No REFERNCIA: 143 R 3																		
Guadaña Motor	Fugas combustible	✓			✓														
	Tapa de tanque	✓			✓														
	sistema electrico bujia	✓			✓														
	Sistema de encendido	✓			✓														
Chasis	Sistema de soporte completo	✓			✓														
	Correas del arnes	✓			✓														
	Hebillas del arnes	✓			✓														
	Ssitema de aclaje de motor	✓			✓														
Sistema de operación	correcto funcionamiento embrague	✓			✓														
	Manubrios limes	✓			✓														
Sistema de corte	Guardas instaladas segun elemento de corte	✓			✓														
	Se inspecciono el sistema del disco	✓			✓														
	Se inspecciono el sistema del yoyo	✓			✓														
	Retenedores funcionan adecuadamente	✓			✓														
Actividad	El operador cuenta con todos los EPP COMPLETOS	✓			✓														
	Se inspecciono el area y se removieron objetos peligros para actividad y se señalizan	✓			✓														
	Se señalizaron el y el personal se encuentra 15 mts del operador	✓			✓														
	Se divulgo al pesonal los riesgos de la actividad, consecuencia de los controles	✓			✓														
MARCA MOTOSIERRA	No REFERNCIA:																		
Motosierra	Estado general de la maquina																		
	Fugas de combustible																		
	Estado de cadena Cadena																		
	Espada																		
	Careta																		
	Buja																		
	Cable encendido																		
	Tanque combustible																		
	Carburador																		
	Swith encendido																		
	Motor																		
	Filtro de aire																		
	Exosto																		
	Guarda																		
	Estado general de la maquina																		
	Yoyo																		
	El operador tiene sus EPP completos																		
Barras /Barretones	Estado General (mango limpio, sin astillas, punta lisa y afilada)																		
Carretilla	Llanta y pasador en buen estado t bien asegurado al armazon.																		
	Mango y platón sin astillas, rasgaduras y limpios																		
	Armazon fuerte y recto, sin rasgaduras ni asbillas																		
Machete	Estado del mango y la funda	✓			✓														
Maseta	Mango, superficie de contacto libre de rebabasa																		
Pala	Ajuste del ,ango, hoja filosa, sin desgarro u orillas rajadas																		
Otro																			
FIRMAS	NOMBRE OPERADOR	[illegible]			[illegible]														
	PROFESIONAL SST	[illegible]			[illegible]														

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL EQUIPOS-HERRAMIENTA MENOR

SST-FT-063
Version: 00
Fecha: Octubre 2025

SEMANA DEL 29 AL 05 MES 12 2025 PROYECTO CONSORCIO BOSQUE ORIENTAL

B = BUENO M = MALO ACTIVIDAD: Corte Cesped

EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS	CONCEPTO A REVISAR	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
MARCA GUADAÑA	No REFERNCIA:	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
Guadaña Motor	Fugas combustible	✓			✓					✓									
	Tapa de tanque	✓			✓														
	sistema electrico bujia	✓			✓														
	Sistema de encendido	✓			✓														
Chasis	Sistema de soporte completo	✓			✓														
	Correas del arnes	✓			✓														
	Hebillas del arnes	✓			✓														
	Sistema de aclaje de motor	✓			✓														
Sistema de operación	correcto funcionamiento embrague	✓			✓														
	Manubrios firmes	✓			✓														
Sistema de corte	Guardas instaladas segun elemento de corte	✓			✓														
	Se inspecciono el sistema del disco	✓			✓														
	Se inspecciono el sistema del yoyo	✓			✓														
	Retenedores funcionan adecuadamente	✓			✓														
Actividad	El operador cuenta con todos los EPP COMPLETOS	✓			✓														
	Se inspecciono el area y se removieron objetos peligros para actividad y se señalizan	✓			✓														
	Se señalizaron el y el personal se encuentra 15 mts del operador	✓			✓														
	Se divulgo al pesonal los riesgos de la actividad, consecuencia de los controles	✓			✓														
MARCA MOTOSIERRA	No REFERNCIA:																		
Motosierra	Estado general de la maquina																		
	Fugas de combustible																		
	Estado de cadena Cadena																		
	Espada																		
	Careta																		
	Bujia																		
	Cable encendido																		
	Tanque combustible																		
	Carburador																		
	Swith encendido																		
	Motor																		
	Filtro de aire																		
	Exosto																		
	Guarda																		
	Estado general de la maquina																		
	Yoyo																		
	El operador tiene sus EPP completos																		
Barros /Barretones	Estado General (mango limpio, slin astillas, punta lisa y afilada)																		
Carretilla	Llanta y pasador en buen estado I bien asegurado al armazon.	✓			✓														
	Mango y platón sin astillas, rasgaduras y limpios	✓			✓														
	Armazon fuerte y recto, sin rasgaduras ni astillas	✓			✓														
Machete	Estado del mango y la funda	✓			✓														
Maseta	Mango, superficie de contacto libre de rebabasa																		
Pala	Ajuste del ,ango, hoja filosa, sin desgarro u orillas rajadas	✓			✓														
Otro																			
FIRMAS	NOMBRE OPERADOR																		
	PROFESIONAL SST																		

Powered by CamScanner

Consorcio Bosque Oriental	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL EQUIPOS-HERRAMIENTA MENOR	SST-FT-063
		Version: 00
		Fecha: Octubre 2025

SEMANA DEL	15	AL	20	MES	12	2025	PROYECTO:	CONSORCIO BOSQUE ORIENTAL
B = BUENO		M = MALO		ACTIVIDAD:	Corte de cesped			

EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS	CONCEPTO A REVISAR	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
MARCA GUADAÑA	Husqvarna No REFERNCIA: 143125																		
Guadaña Motor	Fugas combustible	/			/			/			/			/			/		
	Tapa de tanque	/			/			/			/			/			/		
	sistema electrico bujia	/			/			/			/			/			/		
	Sistema de encendido	/			/			/			/			/			/		
Chasis	Sistema de soporte completo	/			/			/			/			/			/		
	Correas del arnes	/			/			/			/			/			/		
	Hebillas del arnes	/			/			/			/			/			/		
	Sistema de aclaje de motor	/			/			/			/			/			/		
Sistema de operación	correcto funcionamiento embrague	/			/			/			/			/			/		
	Manubrios firmes	/			/			/			/			/			/		
Sistema de corte	Guardas instaladas segun elemento de corte	/			/			/			/			/			/		
	Se inspecciono el sistema del disco	/			/			/			/			/			/		
	Se inspecciono el sistema del yoyo	/			/			/			/			/			/		
	Retenedores funcionan adecuadamente	/			/			/			/			/			/		
Actividad	El operador cuenta con todos los EPP COMPLETOS	/			/			/			/			/			/		
	Se inspecciono el area y se removieron objetos peligros para actividad y se señalizan	/			/			/			/			/			/		
	Se señalizaron el y el personal se encuentra 15 mts del operador	/			/			/			/			/			/		
	Se divulgo al pesonal los riesgos de la actividad, consecuencia de los controles	/			/			/			/			/			/		
MARCA MOTOSIERRA	No REFERNCIA:																		
Motosierra	Estado general de la maquina																		
	Fugas de combustible																		
	Estado de cadena Cadena																		
	Espada																		
	Careta																		
	Buja																		
	Cable encendido																		
	Tanque combustible																		
	Carburador																		
	Swith encendido																		
	Motor																		
	Filtro de aire																		
	Exosto																		
	Guarda																		
	Estado general de la maquina																		
	Yoyo																		
	El operador tiene sus EPP completos																		
Barras /Barretones	Estado General (mango limpio, sin astillas, punta lisa y afilada)	/			/			/			/			/					
Carretilla	Llanta y pasador en buen estado I bien asegurado al armazon.	/			/			/			/			/					
	Mango y plaión sin astillas, rasgaduras y limpios	/			/			/			/			/					
	Armazon fuerte y recto, sin rasgaduras ni astillas	/			/			/			/			/					
Machete	Estado del mango y la funda	/			/			/			/			/					
Martillo	Mango, superficie de contacto libre de rebabasa																		
Maseta	Mango, superficie de contacto libre de rebabasa																		
Pala	Ajuste del ,ango, hoja filosa, sin desgarro u orillas rajadas	/			/			/			/			/			/		
Porro o almadana	Mango o cabo libre de astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, en buen estado																		
Serrucho	Mango sin astillas dientes en buen estado																		
Otro:																			
FIRMAS	NOMBRE OPERADOR																		
	PROFESIONAL SST																		

Powered by CamScanner

Consorcio Bosque Oriental

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL EQUIPOS-HERRAMIENTA MENOR

SST-FT-063 | Version: 00 | Fecha: Octubre 2025

SEMANA DEL	15	AL	20	MES	12	2025	PROYECTO:	CONSORCIO BOSQUE ORIENTAL

B = BUENO | M = MALO | ACTIVIDAD: COMTE DE CESPED

EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS	CONCEPTO A REVISAR	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
MARCA GUADAÑA	Bush cutter No REFERNCIA: 145 LS																		
Guadaña Motor	Fugas combustible	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Tapa de tanque	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	sistema electrico bujia	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Sistema de encendido	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Chasis	Sistema de soporte completo	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Correas del arnes	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Hebillas del arnes	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Sistema de acople de motor	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Sistema de operación	correcto funcionamiento embrague	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Manubrios firmes	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Sistema de corte	Guardas instaladas segun elemento de corte	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Se inspecciono el sistema de disco	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Se inspecciono el sistema de nylon	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Retenedores funcionan adecuadamente	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Actividad	El operador cuenta con todos los EPP COMPLETOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Se inspecciono el area y se removieron objetos peligros para actividad y se señalizan	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Se señalizaron el y el personal se encuentra 15 mts del operador	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Se divulgo al personal los riesgos de la actividad, consecuencias de los controles	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
MARCA MOTOSIERRA	No REFERNCIA:																		
Motosierra	Estado general de la maquina																		
	Fugas de combustible																		
	Estado de cadena Cadena																		
	Espada																		
	Careta																		
	Bujia																		
	Cable encendido																		
	Tanque combustible																		
	Carburador																		
	Swith encendido																		
	Motor																		
	Filtro de aire																		
	Escape																		
	Guarda																		
	Estado general de la maquina																		
	Yoyo																		
	El operador tiene sus EPP completos																		
Barras Barretones	Estado General (mango limpio, sin astillas, punta lisa y afilada)	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Carretilla	Llanta y pasador en buen estado y bien asegurado al armazon.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Mango y platon sin astillas, raspaduras y limpios	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Armazon fuerte y recto, sin raspaduras ni astillas	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Machete	Estado del mango y la funda	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Martillo	Mango, superficie de contacto libre de rebabasa																		
Maseta	Mango, superficie de contacto libre de rebabasa																		
Pala	Ajuste del mango, hoja floja, sin desgarro y orillas rajadas	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Pico o almadana	Mango o cabo libre de astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, en buen estado																		
Serrucho	Mango sin astillas dientes en buen estado																		
Otro:																			
FIRMAS	NOMBRE OPERADOR	Edwin Rodriguez			Edwin Rodriguez			Edwin Rodriguez			Edwin Rodriguez			Edwin Rodriguez			Edwin Rodriguez		
	PROFESIONAL SST	Sandra Sanchez			Sandra Sanchez			Sandra Sanchez			Sandra Sanchez			Sandra Sanchez			Sandra Sanchez		

Powered by CamScanner

	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL EQUIPOS-HERRAMIENTA MENOR	SST-FT-063
		Versión: 00
		Fecha: Octubre 2025

SEMANA DEL	15	AL	20	MES	12	2025	PROYECTO:	CONSORCIO BOSQUE ORIENTAL
B = BUENO		M = MALO		ACTIVIDAD:		Corte Cesped.		

EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS	CONCEPTO A REVISAR	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
MARCA GUADAÑA	Huahuang No REFERENCIA: 145 RS																		
Guadaña Motor	Fugas combustible	✓			✓			✓			✓				✓		✓		
	Tapa de tanque	✓			✓			✓			✓				✓		✓		
	sistema electrico bujia	✓			✓			✓			✓				✓		✓		
	Sistema de encendido	✓			✓			✓			✓				✓		✓		
Chasis	Sistema de soporte completo	✓			✓			✓			✓				✓		✓		
	Correas del motor	✓			✓			✓			✓				✓		✓		
	Habilas del motor	✓			✓			✓			✓				✓		✓		
	Sistema de acople de motor	✓			✓			✓			✓				✓		✓		
Sistema de operación	correcto funcionamiento embrague	✓			✓			✓			✓				✓		✓		
	Manubrios firmes	✓			✓			✓			✓				✓		✓		
Sistema de corte	Guardas instaladas segun elemento de corte	✓			✓			✓			✓				✓		✓		
	Se inspecciono el sistema del disco	✓			✓			✓			✓				✓		✓		
	Se inspecciono el sistema del nylon	✓			✓			✓			✓				✓		✓		
	Retenedores funcionan adecuadamente	✓			✓			✓			✓				✓		✓		
Actividad	El operador cuenta con todos los EPP COMPLETOS	✓			✓			✓			✓				✓		✓		
	Se inspecciono el area y se removieron objetos peligros para actividad y se señalizan	✓			✓			✓			✓				✓		✓		
	Se señalizaron el y el personal se encuentra a 15 mts del operador	✓			✓			✓			✓				✓		✓		
	Se divulgo al personal los riesgos de la actividad, consecuencia de los controles	✓			✓			✓			✓				✓		✓		
MARCA MOTOSIERRA	No REFERNCIA:																		
Motosierra	Estado general de la maquina																		
	Fugas de combustible																		
	Estado de cadena Cadena																		
	Espada																		
	Careta																		
	Buje																		
	Cable encendido																		
	Tanque combustible																		
	Carburador																		
	Swith encendido																		
	Motor																		
	Filtro de aire																		
	Exosto																		
	Guarda																		
	Estado general de la maquina																		
	Yoyo																		
	El operador tiene sus EPP completos																		
Barras /Barretones	Estado General (mango limpio, s/in astillas, punta lisa y afilada)																		
Carretilla	Llanta y pasador en buen estado t bien asegurado al armazon.																		
	Mango y platón sin astillas, rasgaduras y limpios																		
	Armazon fuerte y recto, sin rasgaduras ni astillas																		
Machete	Estado del mango y la funda	✓			✓			✓			✓				✓		✓		
Martillo	Mango, superficie de contacto libre de rebabara																		
Maseta	Mango, superficie de contacto libre de rebabasa	✓			✓			✓			✓				✓		✓		
Pala	Ajuste del ,ango, hoja flosa, sin desgarro u orillas rajadas	✓			✓			✓			✓				✓		✓		
Porro o almadana	Mango o cabo libre de astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, en buen estado																		
Serrucho	Mango sin astillas dientes en buen estado																		
Otro:																			
FIRMAS	NOMBRE OPERADOR	Jairo M			Jairo M			Jairo M			Jairo M			Jairo M			Jairo M		
	PROFESIONAL SST																		

Powered by CamScanner

Consorcio Bosque Oriental

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL EQUIPOS-HERRAMIENTA MENOR

SST-FT-083 | Version: 00 | Fecha: Octubre 2025

SEMANA DEL	15	AL	20	MES	12	2025	PROYECTO:	CONSORCIO BOSQUE ORIENTAL
B = BUENO		M = MALO		ACTIVIDAD:			COLIC CESPED	

EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS	CONCEPTO A REVISAR	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
MARCA GUADAÑA	Huskvarna No REFERNCIA: 143 R S																		
Guadaña Motor	Fugas combustible	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Tapa de tanque	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	sistema electrico bujia	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Sistema de encendido	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Chasis	Sistema de soporte completo	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Correas del arnes	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Hebillas del arnes	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Sistema de aclaje de motor	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Sistema de operación	correcto funcionamiento embrague	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Manubrios firmes	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Sistema de corte	Guardas instaladas según elemento de corte	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Se inspeccionó el sistema del disco	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Se inspeccionó el sistema del yoyo	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Retenedores funcionan adecuadamente	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Actividad	El operador cuenta con todos los EPP COMPLETOS	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Se inspeccionó el area y se removieron objetos peligros para actividad y se señalizan	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Se señalizaron el y el personal se encuentra 15 mts del operador	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Se divulgo al personal los riesgos de la actividad, consecuencia de los controles	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
MARCA MOTOSIERRA	No REFERNCIA:																		
Motosierra	Estado general de la maquina																		
	Fugas de combustible																		
	Estado de cadena Cadena																		
	Espada																		
	Careta																		
	Bujia																		
	Cable encendido																		
	Tanque combustible																		
	Carburador																		
	Swith encendido																		
	Motor																		
	Filtro de aire																		
	Exosto																		
	Guarda																		
	Estado general de la maquina																		
	Yoyo																		
	El operador tiene sus EPP completos																		
Barras /Barretones	Estado General (mango limpio, sin astillas, punta lisa y afilada)																		
Carretilla	Llanta y pasador en buen estado t bien asegurado al armazon.	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Mango y plastón sin astillas, rasgaduras y limpios	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
	Armazon fuerte y recto, sin rasgaduras ni astillas	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Machete	Estado del mango y la funda	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Martillo	Mango, superficie de contacto libre de rebabasa																		
Maseta	Mango, superficie de contacto libre de rebabasa																		
Pala	Ajuste del ,ango, hoja floja, sin desgarro u orillas rajadas	✓			✓			✓			✓			✓			✓		
Pico o almadana	Mango o cabo libre de astillas, ni rajaduras, cabeza bien asegurada al mango y afilada, en buen estado																		
Serrucho	Mango sin astillas dientes en buen estado																		
Otro																			
FIRMAS	NOMBRE OPERADOR				ELKIN	ELKIN		ELKIN	ELKIN		ELKIN	ELKIN		ELKIN	ELKIN		ELKIN	ELKIN	
	PROFESIONAL SST																		

Powered by CamScanner

Consorcio BOSQUE ORIENTAL

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL
EQUIPOS-HERRAMIENTA MENOR

SST-FT-063
Version: 00
Fecha: Octubre 2025

SEMANA DEL	22	AL	27	MES	12		PROYECTO:	CONSORCIO BOSQUE ORIENTAL
B = BUENO		M = MALO		ACTIVIDAD:		CORTE DE CESPED		

EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS	CONCEPTO A REVISAR	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
MARCA GUADAÑA	Huscarna — No REFERNCIA: 143 20																		
Guadaña Motor	Fugas combustible	✓			✓									✓			✓		
	Tapa de tanque	✓			✓									✓			✓		
	sistema electrico bujia	✓			✓									✓			✓		
	Sistema de encendido	✓			✓									✓			✓		
Chasis	Sistema de soporte completo	✓			✓									✓			✓		
	Correas del arnes	✓			✓									✓			✓		
	Hebillas del arnes	✓			✓									✓			✓		
	Ssitema de aclaje de motor	✓			✓									✓			✓		
Sistema de operación	correcto funcionamiento embrague	✓			✓									✓			✓		
	Manubrios firmes	✓			✓									✓			✓		
Sistema de corte	Guardas instaladas según elemento de corte	✓			✓									✓			✓		
	Se inspecciono el sistema del disco	✓			✓									✓			✓		
	Se inspecciono el sistema del yoyo	✓			✓									✓			✓		
	Retenedores funcionan adecuadamente	✓			✓									✓			✓		
Actividad	El operador cuenta con todos los EPP COMPLETOS	✓			✓									✓			✓		
	Se inspecciono el area y se removieron objetos peligros para actividad y se señalizan	✓			✓									✓			✓		
	Se señalizaron el y el personal se encuentra 15 mts del operador	✓			✓									✓			✓		
	Se divulgo al pesonal los riesgos de la actividad, consecuencia de los controles	✓			✓									✓			✓		
MARCA MOTOSIERRA	No REFERNCIA:																		
Motosierra	Estado general de la maquina																		
	Fugas de combustible																		
	Estado de cadena Cadena																		
	Espada																		
	Careta																		
	Bujia																		
	Cable encendido																		
	Tanque combustible																		
	Carburador																		
	Swith encendido																		
	Motor																		
	Filtro de aire																		
	Exosto																		
	Guarda																		
	Estado general de la maquina																		
	Yoyo																		
	El operador tiene sus EPP completos																		
Barras /Barretones	Estado General (mango limpio, sin astillas, punta lisa y afilada)																		
Carretilla	Llanta y pasador en buen estado t bien asegurado al armazon.	✓			✓									✓			✓		
	Mango y platón sin astillas, rasgaduras y limpios	✓			✓									✓			✓		
	Armazon fuerte y recto, sin rasgaduras ni astillas	✓			✓									✓			✓		
Machete	Estado del mango y la funda	✓			✓									✓			✓		
Maseta	Mango, superficie de contacto libre de rebabasa																		
Palin	Ajuste cuchilla reforzada, Mango.	✓			✓			✓						✓			✓		
Serrucho de poda	Mango buen estado-estado hoja-diseño agarre comodo																		
FIRMAS	NOMBRE OPERADOR	Jairo M			Jairo M									Jairo M			Jairo M.		
	PROFESIONAL SST																		

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL EQUIPOS-HERRAMIENTA MENOR

SST-FT-053
Version: 00
Fecha: Octubre 2025

SEMANA DEL	27	AL	03	MES	12		PROYECTO:	CONSORCIO BOSQUE ORIENTAL

B = BUENO | M = MALO | ACTIVIDAD: corte de uñas

EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS	CONCEPTO A REVISAR			LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
				B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
MARCA GUADAÑA	Husqvarna	No REFERNCIA:	14320																		
Guadaña Motor	Fugas combustible			✓			✓									✓			✓		
	Tapa de tanque			✓			✓									✓			✓		
	sistema electrico bujia			✓			✓									✓			✓		
	Sistema de encendido			✓			✓									✓			✓		
Chasis	Sistema de soporte completo			✓			✓									✓			✓		
	Correas del arnes			✓			✓									✓			✓		
	Hebillas del arnes			✓			✓									✓			✓		
	Sistema de aclaje de motor			✓			✓									✓			✓		
Sistema de operación	correcto funcionamiento embrague			✓			✓									✓			✓		
	Manubrios firmes			✓			✓									✓			✓		
Sistema de corte	Guardas instaladas según elemento de corte			✓			✓									✓			✓		
	Se inspecciono el sistema del disco			✓			✓									✓			✓		
	Se inspecciono el sistema del yoyo			✓			✓									✓			✓		
	Retenedores funcionan adecuadamente			✓			✓									✓			✓		
Actividad	El operador cuenta con todos los EPP COMPLETOS			✓			✓									✓			✓		
	Se inspecciono el area y se removieron objetos peligros para actividad y se señalizan			✓			✓									✓			✓		
	Se señalizaron el y el personal se encuentra 15 mts del operador			✓			✓									✓			✓		
	Se divulgo al pesonal los riesgos de la actividad, consecuencia de los controles			✓			✓									✓			✓		
MARCA MOTOSIERRA	—	No REFERNCIA:	—	—																	
Motosierra	Estado general de la maquina																				
	Fugas de combustible																				
	Estado de cadena Cadena																				
	Espada																				
	Careta																				
	Bujia																				
	Cable encendido																				
	Tanque combustible																				
	Carburador																				
	Swith encendido																				
	Motor																				
	Filtro de aire																				
	Exosto																				
	Guarda																				
	Estado general de la maquina																				
	Yoyo																				
	El operador tiene sus EPP completos																				
Barras /Barretones	Estado General (mango limpio, sin astillas, punta lisa y afilada)																				
Carretilla	Llanta y pasador en buen estado t bien asegurado al armazon.			✓			✓									✓			✓		
	Mango y platón sin astillas, rasgaduras y limpios			✓			✓									✓			✓		
	Armazon fuerte y recto, sin rasgaduras ni astillas			✓			✓									✓			✓		
Machete	Estado del mango y la funda			✓			✓									✓			✓		
Maseta	Mango, superficie de contacto libre de rebabasa																				
Palin	Ajuste cuchilla reforzada, Mango.			✓			✓									✓			✓		
Serrucho de poda	Mango buen agarado-estado hoja-diseño agarre comodo			—																	
FIRMAS	NOMBRE OPERADOR			[illegible]			[illegible]									[illegible]			[illegible]		
	PROFESIONAL SST			[illegible]			[illegible]									[illegible]			[illegible]		

Powered by CamScanner

Consorcio Bosque Oriental	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL EQUIPOS-HERRAMIENTA MENOR	SST-FT-063 Version: 00 Fecha: Octubre 2025

SEMANA DEL	22	AL	27	MES	12		PROYECTO:	CONSORCIO BOSQUE ORIENTAL
B = BUENO		M = MALO		ACTIVIDAD:				

EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS	CONCEPTO A REVISAR			LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
MARCA GUADAÑA	HUSQUARNA	No REFERNCIA:	143 20	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
Guadaña Motor	Fugas combustible																				
	Tapa de tanque																				
	sistema electrico bujia																				
	Sistema de encendido																				
Chasis	Sistema de soporte completo																				
	Correas del arnes																				
	Hebillas del arnes																				
	Ssitema de aclaje de motor																				
Sistema de operación	correcto funcionamiento embrague																				
	Manubrios firmes																				
Sistema de corte	Guardas instaladas según elemento de corte																				
	Se inspecciono el sistema del disco																				
	Se inspecciono el sistema del yoyo																				
	Retenedores funcionan adecuadamente																				
Actividad	El operador cuenta con todos los EPP COMPLETOS																				
	Se inspecciono el area y se removieron objetos peligros para actividad y se señalizan																				
	Se señalizaron el y el personal se encuentra 15 mts del operador																				
	Se divulgo al pesonal los riesgos de la actividad, consecuencia de los controles																				
MARCA MOTOSIERRA		No REFERNCIA:																			
Motosierra	Estado general de la maquina																				
	Fugas de combustible																				
	Estado de cadena Cadena																				
	Espada																				
	Careta																				
	Bujia																				
	Cable encendido																				
	Tanque combustible																				
	Carburador																				
	Swith encendido																				
	Motor																				
	Filtro de aire																				
	Exosto																				
	Guarda																				
	Estado general de la maquina																				
	Yoyo																				
	El operador tiene sus EPP completos																				
Barras /Barretones	Estado General (mango limpio, sin astillas, punta lisa y afilada)																				
Carretilla	Llanta y pasador en buen estado t bien asegurado al armazon.																				
	Mango y platón sin astillas, rasgaduras y limpios																				
	Armazon fuerte y recto, sin rasgaduras ni astillas																				
Machete	Estado del mango y la funda																				
Maseta	Mango, superficie de contacto libre de rebabasa																				
Palin	Ajuste cuchilla reforzada, Mango.																				
Serrucho de poda	Mango buen estado-estado hoja-diseño agarre comodo																				
FIRMAS	NOMBRE OPERADOR			ELKIN			ELKIN			/			/			ELKIN			ELKIN		
	PROFESIONAL SST																				

Powered by CamScanner

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL EQUIPOS-HERRAMIENTA MENOR

Consorcio Bosque Oriental

SST-FT-063
Version: 00
Fecha: Octubre 2025

SEMANA DEL	22	AL	27	MES	22	25	PROYECTO:	CONSORCIO BOSQUE ORIENTAL

B = BUENO | M = MALO | ACTIVIDAD:

EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS	CONCEPTO A REVISAR	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
MARCA GUADAÑA	Husqvarna No REFERNCIA: 143RJ																		
Guadaña Motor	Fugas combustible	✓																	
	Tapa de tanque	✓																	
	sistema electrico bujia	✓																	
	Sistema de encendido	✓																	
Chasis	Sistema de soporte completo	✓																	
	Correas del arnes	✓																	
	Hebillas del arnes	✓																	
	Ssitema de aclaje de motor	✓																	
Sistema de operación	correcto funcionamiento embrague	✓																	
	Manubrios firmes	✓																	
Sistema de corte	Guardas instaladas según elemento de corte	✓																	
	Se inspecciono el sistema del disco	✓																	
	Se inspecciono el sistema del yoyo	✓																	
	Retenedores funcionan adecuadamente	✓																	
Actividad	El operador cuenta con todos los EPP COMPLETOS	✓																	
	Se inspecciono el area y se removieron objetos peligros para actividad y se señalizan	✓																	
	Se señalizaron el y el personal se encuentra 15 mts del operador	✓																	
	Se divulgo al pesonal los riesgos de la actividad, consecuencia de los controles	✓																	
MARCA MOTOSIERRA	No REFERNCIA:																		
Motosierra	Estado general de la maquina																		
	Fugas de combustible																		
	Estado de cadena Cadena																		
	Espada																		
	Careta																		
	Bujia																		
	Cable encendido																		
	Tanque combustible																		
	Carburador																		
	Swith encendido																		
	Motor																		
	Filtro de aire																		
	Exosto																		
	Guarda																		
	Estado general de la maquina																		
	Yoyo																		
	El operador tiene sus EPP completos																		
Barras /Barretones	Estado General (mango limpio, sIin astillas, punta lisa y afilada)																		
Carretilla	Llanta y pasador en buen estado t bien asegurado al armazon.	✓			✓									✓			✓		
	Mango y platón sin astillas, rasgaduras y limpios	✓			✓									✓			✓		
	Armazon fuerte y recto, sin rasgaduras ni astillas	✓			✓									✓			✓		
Machete	Estado del mango y la funda	✓			✓									✓			✓		
Maseta	Mango, superficie de contacto libre de rebabasa																		
Palin	Ajuste cuchilla reforzada, Mango.	✓			✓									✓			✓		
Serrucho de poda	Mango buen estado-estado hoja-diseño agarre comodo																		
FIRMAS	NOMBRE OPERADOR	D.A.M			D.A.M									D.A.M			D.A.M		
	PROFESIONAL SST																		

Powered by CamScanner

Consorcio Bosque Oriental	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL EQUIPOS-HERRAMIENTA MENOR	SST-FT-063 Version: 00 Fecha: Octubre 2025

SEMANA DEL	29	AL	31	MES	12	25	PROYECTO:	CONSORCIO BOSQUE ORIENTAL
B = BUENO		M = MALO		ACTIVIDAD:			CORTE DE CESPED	

EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS	CONCEPTO A REVISAR	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
MARCA GUADAÑA	No REFERNCIA:																		
Guadaña Motor	Fugas combustible	✓			✓														
	Tapa de tanque	✓			✓														
	sistema electrico bujia	✓			✓														
	Sistema de encendido	✓			✓														
Chasis	Sistema de soporte completo	✓			✓														
	Correas del arnes	✓			✓														
	Hebillas del arnes	✓			✓														
	Ssitema de aclaje de motor	✓			✓														
Sistema de operación	correcto funcionamiento embrague	✓			✓														
	Manubrios firmes	✓			✓														
Sistema de corte	Guardas instaladas según elemento de corte	✓			✓														
	Se inspecciono el sistema del disco	✓			✓														
	Se inspecciono el sistema del yoyo	✓			✓														
	Retenedores funcionan adecuadamente	✓			✓														
Actividad	El operador cuenta con todos los EPP COMPLETOS	✓			✓														
	Se inspecciono el area y se removieron objetos peligros para actividad y se señalizan	✓			✓														
	Se señalizaron el y el personal se encuentra 15 mts del operador	✓			✓														
	Se divulgo al pesonal los riesgos de la actividad, consecuencia de los controles	✓			✓														
MARCA MOTOSIERRA	No REFERNCIA:																		
Motosierra	Estado general de la maquina																		
	Fugas de combustible																		
	Estado de cadena Cadena																		
	Espada																		
	Careta																		
	Bujia																		
	Cable encendido																		
	Tanque combustible																		
	Carburador																		
	Swith encendido																		
	Motor																		
	Filtro de aire																		
	Exosto																		
	Guarda																		
	Estado general de la maquina																		
	Yoyo																		
	El operador tiene sus EPP completos																		
Barras /Barretones	Estado General (mango limpio, sin astillas, punta lisa y afilada)																		
Carretilla	Llanta y pasador en buen estado t bien asegurado al armazon.	✓			✓														
	Mango y platón sin astillas, rasgaduras y limpios	✓			✓														
	Armazon fuerte y recto, sin rasgaduras ni astillas	✓			✓														
Machete	Estado del mango y la funda	✓			✓														
Maseta	Mango, superficie de contacto libre de rebabasa																		
Palin	Ajuste cuchilla reforzada, Mango.	✓			✓														
Serrucho de poda	Mango buen estado-estado hoja-diseño agarre comodo																		
FIRMAS	NOMBRE OPERADOR	David M.			Javier														
	PROFESIONAL SST	Sandra M.			Sandra M.														

Powered by CamScanner

Consorcio Bosque Oriental	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL EQUIPOS-HERRAMIENTA MENOR	SST-FT-063 Version: 00 Fecha: Octubre 2025

SEMANA DEL	29	AL	31	MES	12	25	PROYECTO:	CONSORCIO BOSQUE ORIENTAL
B = BUENO		M = MALO		ACTIVIDAD:	CORTE DE CESPED			

EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS	CONCEPTO A REVISAR	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
MARCA GUADAÑA	Husqvarna No REFERNCIA: 143128																		
Guadaña Motor	Fugas combustible	✓			✓														
	Tapa de tanque	✓			✓														
	sistema electrico bujia	✓			✓														
	Sistema de encendido	✓			✓														
Chasis	Sistema de soporte completo	✓			✓														
	Correas del arnes	✓			✓														
	Hebillas del arnes	✓			✓														
	Ssitema de aclaje de motor	✓			✓														
Sistema de operación	correcto funcionamiento embrague	✓			✓														
	Manubrios firmes	✓			✓														
Sistema de corte	Guardas instaladas según elemento de corte	✓			✓														
	Se inspecciono el sistema del disco	✓			✓														
	Se inspecciono el sistema del yoyo	✓			✓														
	Retenedores funcionan adecuadamente	✓			✓														
Actividad	El operador cuenta con todos los EPP COMPLETOS	✓			✓														
	Se inspecciono el area y se removieron objetos peligros para actividad y se señalizan	✓			✓														
	Se señalizaron el y el personal se encuentra 15 mts del operador	✓			✓														
	Se divulgo al pesonal los riesgos de la actividad, consecuencia de los controles	✓			✓														
MARCA MOTOSIERRA	— No REFERNCIA: —																		
Motosierra	Estado general de la maquina																		
	Fugas de combustible																		
	Estado de cadena Cadena																		
	Espada																		
	Careta																		
	Bujia																		
	Cable encendido																		
	Tanque combustible																		
	Carburador																		
	Swith encendido																		
	Motor																		
	Filtro de aire																		
	Exosto																		
	Guarda																		
	Estado general de la maquina																		
	Yoyo																		
	El operador tiene sus EPP completos																		
Barras /Barretones	Estado General (mango limpio, sin astillas, punta lisa y afilada)																		
Carretilla	Llanta y pasador en buen estado t bien asegurado al armazon.	✓			✓														
	Mango y platón sin astillas, rasgaduras y limpios	✓			✓														
	Armazon fuerte y recto, sin rasgaduras ni astillas	✓			✓														
Machete	Estado del mango y la funda	✓			✓														
Maseta	Mango, superficie de contacto libre de rebabasa																		
Palin	Ajuste cuchilla reforzada, Mango.	✓			✓														
Serrucho de poda	Mango buen estado-estado hoja-diseño agarre comodo																		
FIRMAS	NOMBRE OPERADOR	Nelson H			Nelson H														
	PROFESIONAL SST																		

Powered by CamScanner

Consorcio Bosque Oriental

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL EQUIPOS-HERRAMIENTA MENOR

SST-FT-063
Version: 00
Fecha: Octubre 2025

SEMANA DEL	29	AL	31	MES	12	25	PROYECTO:	CONSORCIO BOSQUE ORIENTAL
B = BUENO		M = MALO		ACTIVIDAD:			CORTE DE CESPED	

EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS	CONCEPTO A REVISAR	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
		B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
MARCA GUADAÑA	No REFERNCIA:																		
Guadaña Motor	Fugas combustible	✓			✓														
	Tapa de tanque	✓			✓														
	sistema electrico bujia	✓			✓														
	Sistema de encendido	✓			✓														
Chasis	Sistema de soporte completo	✓			✓														
	Correas del arnes	✓			✓														
	Hebillas del arnes	✓			✓														
	Ssitema de aclaje de motor	✓			✓														
Sistema de operación	correcto funcionamiento embrague	✓			✓														
	Manubrios firmes	✓			✓														
Sistema de corte	Guardas instaladas según elemento de corte	✓			✓														
	Se inspecciono el sistema del disco	✓			✓														
	Se inspecciono el sistema del yoyo	✓			✓														
	Retenedores funcionan adecuadamente	✓			✓														
Actividad	El operador cuenta con todos los EPP COMPLETOS	✓			✓														
	Se inspecciono el area y se removieron objetos peligros para actividad y se señalizan	✓			✓														
	Se señalizaron el y el personal se encuentra 15 mts del operador	✓			✓														
	Se divulgo al pesonal los riesgos de la actividad, consecuencia de los controles	✓			✓														
MARCA MOTOSIERRA	No REFERNCIA:																		
Motosierra	Estado general de la maquina																		
	Fugas de combustible																		
	Estado de cadena Cadena																		
	Espada																		
	Careta																		
	Bujia																		
	Cable encendido																		
	Tanque combustible																		
	Carburador																		
	Swith encendido																		
	Motor																		
	Filtro de aire																		
	Exosto																		
	Guarda																		
	Estado general de la maquina																		
	Yoyo																		
	El operador tiene sus EPP completos																		
Barras /Barretones	Estado General (mango limpio, slin astillas, punta lisa y afilada)																		
Carretilla	Llanta y pasador en buen estado t bien asegurado al armazon.	✓			✓														
	Mango y platón sin astillas, rasgaduras y limpios	✓			✓														
	Armazon fuerte y recto, sin rasgaduras ni astillas	✓			✓														
Machete	Estado del mango y la funda																		
Maseta	Mango, superficie de contacto libre de rebabasa																		
Palin	Ajuste cuchilla reforzada, Mango.	✓			✓														
Serrucho de poda	Mango buen estado-estado hoja-diseño agarre comodo																		
FIRMAS	NOMBRE OPERADOR	ELKIN			ELKIN														
	PROFESIONAL SST	SANDRA			SANDRA														

Powered by CamScanner

Consorcio BOSQUE ORIENTAL	INSPECCIÓN PREOPERACIONAL EQUIPOS-HERRAMIENTA MENOR	SST-FT-063 Version: 00 Fecha: Octubre 2025

SEMANA DEL	29	AL	31	MES	12	25	PROYECTO:	CONSORCIO BOSQUE ORIENTAL
B = BUENO		M = MALO		ACTIVIDAD:			CORTE DE CESPED	

EQUIPOS Y/O HERRAMIENTAS	CONCEPTO A REVISAR	LUNES			MARTES			MIERCOLES			JUEVES			VIERNES			SABADO		
MARCA GUADAÑA	No REFERNCIA:	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A	B	M	N/A
Guadaña Motor	Fugas combustible	✓			✓														
	Tapa de tanque	✓			✓														
	sistema electrico bujia	✓			✓														
	Sistema de encendido	✓			✓														
Chasis	Sistema de soporte completo	✓			✓														
	Correas del arnes	✓			✓														
	Hebillas del arnes	✓			✓														
	Ssitema de aclaje de motor	✓			✓														
Sistema de operación	correcto funcionamiento embrague	✓			✓														
	Manubrios firmes	✓			✓														
Sistema de corte	Guardas instaladas según elemento de corte	✓			✓														
	Se inspecciono el sistema del disco	✓			✓														
	Se inspecciono el sistema del yoyo	✓			✓														
	Retenedores funcionan adecuadamente	✓			✓														
Actividad	El operador cuenta con todos los EPP COMPLETOS	✓			✓														
	Se inspecciono el area y se removieron objetos peligros para actividad y se señalizan	✓			✓														
	Se señalizaron el y el personal se encuentra 15 mts del operador	✓			✓														
	Se divulgo al pesonal los riesgos de la actividad, consecuencia de los controles	✓			✓														
MARCA MOTOSIERRA	No REFERNCIA:																		
Motosierra	Estado general de la maquina																		
	Fugas de combustible																		
	Estado de cadena Cadena																		
	Espada																		
	Careta																		
	Bujia																		
	Cable encendido																		
	Tanque combustible																		
	Carburador																		
	Swith encendido																		
	Motor																		
	Filtro de aire																		
	Exosto																		
	Guarda																		
	Estado general de la maquina																		
	Yoyo																		
	El operador tiene sus EPP completos																		
Barras /Barretones	Estado General (mango limpio, sin astillas, punta lisa y afilada)																		
Carretilla	Llanta y pasador en buen estado t bien asegurado al armazon.	✓			✓														
	Mango y platón sin astillas, rasgaduras y limpios	✓			✓														
	Armazon fuerte y recto, sin rasgaduras ni astillas	✓			✓														
Machete	Estado del mango y la funda	✓			✓														
Maseta	Mango, superficie de contacto libre de rebabasa	✓			✓														
Palin	Ajuste cuchilla reforzada, Mango.																		
Serrucho de poda	Mango buen estado-estado hoja-diseño agarre comodo																		
FIRMAS	NOMBRE OPERADOR	DILAN M			DILAN M														
	PROFESIONAL SST	SANDRA M			SANDRA M														

Powered by CamScanner