BITACORA

UNIÓN TEMPORAL
URBANOS Y PAISAJISTAS
CARRERA 10

BITÁCORA DE OBRA

"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CENTRO CARRERA 10 ENTRE CALLE 11 Y 12 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI - SANTANDER".	
Fecha:	16/02/2026


PERSONAL EN OBRA


Cargo	Cantidad
Oficial	2
Residente	1
Ayudantes	1
Operadores	
Otros (inspector y director de obra)	2
TOTAL	6

ACTIVIDADES EJECUTADAS

se inician actividades de 7am a 12am y de 1pm a 5pm. se realizó el cerramiento en lona en el área de trabajo

REGISTRO FOTOGRÁFICO





NOVEDADES / OBSERVACIONES

Residente de Obra:

Daniel Mateo Arenas Izaquita
Interventoría:

BITÁCORA DE OBRA

"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CENTRO CARRERA 10 ENTRE CALLE 11 Y 12 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI - SANTANDER".	
Fecha:	17/02/2026


PERSONAL EN OBRA


Cargo	Cantidad
Oficial	2
Residente	1
Ayudantes	
Operadores	1
Otros (inspector y director de obra)	2
TOTAL	6

ACTIVIDADES EJECUTADAS

se inician actividades de 7am a 12pm y de 1pm a 5pm. Se realizó demolición perimetral de pavimento con el taladro tipo compresor y registro de tubería existente

REGISTRO FOTOGRÁFICO





NOVEDADES / OBSERVACIONES

Residente de Obra:

Daniel Mateo Arenas Izaquita
Interventoría:

BITÁCORA DE OBRA

"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CENTRO CARRERA 10 ENTRE CALLE 11 Y 12 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI - SANTANDER".	
Fecha:	18/02/2026

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad
Oficial	2
Residente	1
Ayudantes	
Operadores	1
Otros (inspector y director de obra)	2
TOTAL	6

ACTIVIDADES EJECUTADAS

se inician actividades de 7am a 12pm y de 1pm a 5pm. Se continua con la demolición de pavimento con el taladro tipo compresor

REGISTRO FOTOGRÁFICO





NOVEDADES / OBSERVACIONES

Residente de Obra:

Daniel Mateo Averos Izquierdo
Interventoría:

BITÁCORA DE OBRA

"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CENTRO CARRERA 10 ENTRE CALLE 11 Y 12 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI - SANTANDER".	
Fecha:	19/02/2026

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad
Oficial	2
Residente	1
Ayudantes	
Operadores	2
Otros (inspector y director de obra)	2
TOTAL	7

ACTIVIDADES EJECUTADAS

se inician actividades de 7am a 12pm y de 1pm a 5pm. Se continua con la demolición de pavimento con el taladro tipo compresor

REGISTRO FOTOGRÁFICO





NOVEDADES / OBSERVACIONES

Residente de Obra:

Daniel Mateo Averos Izquierdo
Interventoría:

BITÁCORA DE OBRA

"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CENTRO CARRERA 10 ENTRE CALLE 11 Y 12 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI - SANTANDER".	
Fecha:	20/02/2026


PERSONAL EN OBRA


Cargo	Cantidad
Oficial	2
Residente	1
Ayudantes	
Operadores	2
Otros (inspector y director de obra)	2
TOTAL	7

ACTIVIDADES EJECUTADAS

se inician actividades de 7am a 12pm y de 1pm a 5pm. Se continua con la demolición de pavimento con el taladro tipo compresor

REGISTRO FOTOGRÁFICO





NOVEDADES / OBSERVACIONES

Residente de Obra:

Daniel Mateo Averos Izaquita
Interventoría:

BITÁCORA DE OBRA

"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CENTRO CARRERA 10 ENTRE CALLE 11 Y 12 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI - SANTANDER".	
Fecha:	21/02/2026

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad
Oficial	2
Residente	1
Ayudantes	
Operadores	1
Otros (inspector y director de obra)	2
TOTAL	6

ACTIVIDADES EJECUTADAS

se inician actividades de 7am a 12pm y de 1pm a 5pm. Una vez terminada la demolición con el taladro tipo compresor, se inicia la demolición de pavimento y retiro del mismo con la maquina retro tipo pajarita, retiro de escombros.

REGISTRO FOTOGRÁFICO









NOVEDADES / OBSERVACIONES

se contó con volquetas para retiro de material y con retro tipo pajarita

Residente de Obra:

Daniel Mateo Averos Izaquita
Interventoría:

BITÁCORA DE OBRA

"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CENTRO CARRERA 10 ENTRE CALLE 11 Y 12 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI - SANTANDER".	
Fecha:	22/02/2026


PERSONAL EN OBRA


Cargo	Cantidad
Oficial	1
Residente	1
Ayudantes	
Operadores	1
Otros (Inspector y director de obra)	2
TOTAL	5

ACTIVIDADES EJECUTADAS

se inician actividades de 7am a 12pm y de 1pm a 5pm. Se continúa con la demolición de pavimento y retiro del mismo con la maquina retro tipo pajarita, retiro de escombros.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





NOVEDADES / OBSERVACIONES

se contó con volquetas para retiro de material y con retro tipo pajarita

Residente de Obra:

Daniel Mateo Arenas Izquierdo
Interventoría:

BITÁCORA DE OBRA

"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CENTRO CARRERA 10 ENTRE CALLE 11 Y 12 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI - SANTANDER".	
Fecha:	23/02/2026

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad
Oficial	2
Residente	1
Ayudantes	
Operadores	3
Otros (inspector y director de obra)	2
TOTAL	8

ACTIVIDADES EJECUTADAS

se inician actividades de 7am a 12pm y de 1pm a 5pm. Se continúa con la demolición de pavimento y retiro del mismo con la maquina retro tipo pajarita y taladro tipo compresor, retiro de escombros.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





NOVEDADES / OBSERVACIONES

se contó con volquetas para retiro de material y con retro tipo pajarita

Residente de Obra:

Daniel Mateo Arenas Izquierdo
Interventoría:

BITÁCORA DE OBRA

"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CENTRO CARRERA 10 ENTRE CALLE 11 Y 12 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI - SANTANDER".	
Fecha:	24/02/2026

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad
Oficial	2
Residente	1
Ayudantes	
Operadores	1
Otros (inspector y director de obra)	2
TOTAL	6

ACTIVIDADES EJECUTADAS

se inician actividades de 7am a 12pm y de 1pm a 5pm. Se realizó excavación de material existente con la maquina retro tipo pajarita y retiro del mismo

REGISTRO FOTOGRÁFICO





NOVEDADES / OBSERVACIONES

se hace la visita de veeduria en el área de trabajo y se realiza la respectiva charla por parte de la doctora Alejandra sobre temas de seguridad

Residente de Obra:

Daniel Mateo Avendaño Izquierdo
Interventoría:

BITÁCORA DE OBRA

"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CENTRO CARRERA 10 ENTRE CALLE 11 Y 12 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI - SANTANDER".	
Fecha:	25/02/2026


PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad
Oficial	2
Residente	1
Ayudantes	2
Operadores	1
Otros (inspector y director de obra)	2
TOTAL	8

ACTIVIDADES EJECUTADAS

se inician actividades de 7am a 12pm y de 1pm a 5pm. Se continua con la excavación de material existente con la maquina retro tipo pajarita y retiro del mismo

REGISTRO FOTOGRÁFICO





NOVEDADES / OBSERVACIONES

Residente de Obra:

Daniel Mateo Avendaño Izquierdo
Interventoría:

BITÁCORA DE OBRA

"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CENTRO CARRERA 10 ENTRE CALLE 11 Y 12 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI - SANTANDER".	
Fecha:	26/02/2026

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad
Oficial	2
Residente	1
Ayudantes	2
Operadores	
Otros (inspector y director de obra)	2
TOTAL	7

ACTIVIDADES EJECUTADAS

se inician actividades de 7am a 12pm y de 1pm a 5pm. Se realizó replanteo de excavación y paso de niveles

REGISTRO FOTOGRÁFICO





NOVEDADES / OBSERVACIONES

Residente de Obra:

Daniel Mateo Arenas Izquierdo
Interventoría:

BITÁCORA DE OBRA

"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CENTRO CARRERA 10 ENTRE CALLE 11 Y 12 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI - SANTANDER".	
Fecha:	27/02/2026

PERSONAL EN OBRA


Cargo	Cantidad
Oficial	2
Residente	1
Ayudantes	2
Operadores	
Otros (inspector y director de obra)	2
TOTAL	7

ACTIVIDADES EJECUTADAS

se inician actividades de 7am a 12pm y de 1pm a 5pm. Se continua con el replanteo de excavación y paso de niveles

REGISTRO FOTOGRÁFICO





NOVEDADES / OBSERVACIONES

Residente de Obra:

Daniel Mateo Arenas Izquierdo
Interventoría:

BITÁCORA DE OBRA

"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CENTRO CARRERA 10 ENTRE CALLE 11 Y 12 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI - SANTANDER".	
Fecha:	28/02/2026


PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad
Oficial	2
Residente	1
Ayudantes	2
Operadores	
Otros (inspector y director de obra)	2
TOTAL	7

ACTIVIDADES EJECUTADAS

se inician actividades de 7am a 12pm y de 1pm a 5pm. Se continua con el replanteo de excavación para darle inicio ha la aplicación de materiales

REGISTRO FOTOGRÁFICO





NOVEDADES / OBSERVACIONES

se hace la instalación de una cama de triturado como filtro de las aguas negras para realizar la instalación de la nueva tubería

Residente de Obra:

Daniel Mateo Arenas Izquierdo
Interventoría:

BITÁCORA DE OBRA

"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CENTRO CARRERA 10 ENTRE CALLE 11 Y 12 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI - SANTANDER".	
Fecha:	02/03/2026

PERSONAL EN OBRA


Cargo	Cantidad
Oficial	2
Residente	1
Ayudantes	4
Operadores	
Otros (inspector y director de obra)	2
TOTAL	9

ACTIVIDADES EJECUTADAS

se inician actividades de 7am a 12pm y de 1pm a 5pm. Se inicia la instalación de tubo corrugado de 10" para alcantarillado, se aplica relleno de arenilla y recebo, compactación del mismo

REGISTRO FOTOGRÁFICO





NOVEDADES / OBSERVACIONES

Residente de Obra:

Daniel Mateo Arenas Izquierdo
Interventoría:

BITÁCORA DE OBRA

"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CENTRO CARRERA 10 ENTRE CALLE 11 Y 12 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI - SANTANDER".	
Fecha:	03/03/2026


PERSONAL EN OBRA


Cargo	Cantidad
Oficial	2
Residente	1
Ayudantes	4
Operadores	
Otros (Inspector y director de obra)	2
TOTAL	9

ACTIVIDADES EJECUTADAS

se inician actividades de 7am a 12pm y de 1pm a 5pm. Se continua con la instalación de tubo corrugado de 10" para alcantarillado, se aplica relleno de arenilla y recebo, compactación del mismo

REGISTRO FOTOGRÁFICO





NOVEDADES / OBSERVACIONES

se hace la visita de veeduría en el área de trabajo y se realiza la respectiva charla por parte de la doctora Alejandra sobre temas de seguridad

Residente de Obra:

Daniel Mateo Avendaño Izquierdo
Interventoría:

BITÁCORA DE OBRA

"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CENTRO CARRERA 10 ENTRE CALLE 11 Y 12 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI - SANTANDER".	
Fecha:	04/03/2026

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad
Oficial	2
Residente	1
Ayudantes	4
Operadores	
Otros (inspector y director de obra)	2
TOTAL	9

ACTIVIDADES EJECUTADAS

se inician actividades de 7am a 12pm y de 1pm a 5pm. Se continua con la instalación de tubo corrugado de 10" para alcantarillado y se inicia con la instalación de domiciliarias, se aplica relleno de arenilla y material seleccionado, compactación del mismo

REGISTRO FOTOGRÁFICO





NOVEDADES / OBSERVACIONES

se realiza en un piso o mortero para iniciar con la construcción de cajas de inspección

Residente de Obra:

Daniel Mateo Avendaño Izquierdo
Interventoría:

BITÁCORA DE OBRA

"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CENTRO CARRERA 10 ENTRE CALLE 11 Y 12 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI - SANTANDER".	
Fecha:	05/03/2026

PERSONAL EN OBRA


Cargo	Cantidad
Oficial	2
Residente	1
Ayudantes	4
Operadores	1
Otros (inspector y director de obra)	2
TOTAL	10

ACTIVIDADES EJECUTADAS

se inician actividades de 7am a 12pm y de 1pm a 5pm. Se continua con la instalación de tubo corrugado de 10" para alcantarillado y se continua con la instalación de cajas domiciliarias, se aplica relleno de arenilla y material seleccionado, compactación del mismo

REGISTRO FOTOGRÁFICO





NOVEDADES / OBSERVACIONES

se realiza retiro de material y replanteo con el boca

Residente de Obra:

Daniel Mateo Arenas Izquierdo
Interventoría:

BITÁCORA DE OBRA

"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CENTRO CARRERA 10 ENTRE CALLE 11 Y 12 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI - SANTANDER".	
Fecha:	06/03/2026

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad
Oficial	2
Residente	1
Ayudantes	4
Operadores	
Otros (inspector y director de obra)	2
TOTAL	9

ACTIVIDADES EJECUTADAS

se inician actividades de 7am a 12pm y de 1pm a 5pm. Se continua con la instalación de tubo corrugado de 10" para alcantarillado y se continua con la instalación de cajas domiciliarias, se aplica relleno de arenilla y material seleccionado, compactación del mismo

REGISTRO FOTOGRÁFICO





NOVEDADES / OBSERVACIONES

Residente de Obra:

Daniel Mateo Arenas Izquierdo
Interventoría:

BITÁCORA DE OBRA

"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CENTRO CARRERA 10 ENTRE CALLE 11 Y 12 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI - SANTANDER".	
Fecha:	07/03/2026

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad
Oficial	2
Residente	1
Ayudantes	4
Operadores	
Otros (inspector y director de obra)	2
TOTAL	9

ACTIVIDADES EJECUTADAS

se inician actividades de 7am a 12pm y de 1pm a 5pm. Se continua con la instalación de tubo corrugado de 10" para alcantarillado y se continua con la instalación de cajas domiciliarias, se aplica relleno de arenilla y material seleccionado, compactación del mismo

REGISTRO FOTOGRÁFICO





NOVEDADES / OBSERVACIONES

se hizo visita de veeduría

Residente de Obra:

Daniel Mateo Averos Izaquita

Interventoría:

BITÁCORA DE OBRA

"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CENTRO CARRERA 10 ENTRE CALLE 11 Y 12 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI - SANTANDER".	
Fecha:	09/03/2026


PERSONAL EN OBRA


Cargo	Cantidad
Oficial	2
Residente	1
Ayudantes	4
Operadores	
Otros (inspector y director de obra)	2
TOTAL	9

ACTIVIDADES EJECUTADAS

se inician actividades de 7am a 12pm y de 1pm a 5pm. Se continua con la instalación de tubo corrugado de 10" para alcantarillado y se continua con la instalación de cajas domiciliarias, se aplica relleno de arenilla y material seleccionado, compactación del mismo

REGISTRO FOTOGRÁFICO





NOVEDADES / OBSERVACIONES

en las horas de la mañana se presentaron fuertes lluvias el cual impidió avance en la obra

Residente de Obra:

Daniel Mateo Averos Izaquita

Interventoría:

BITÁCORA DE OBRA

"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CENTRO CARRERA 10 ENTRE CALLE 11 Y 12 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI - SANTANDER".

Fecha:	10/03/2026

PERSONAL EN OBRA


Cargo	Cantidad
Oficial	2
Residente	1
Ayudantes	4
Operadores	
Otros (inspector y director de obra)	2
TOTAL	9

ACTIVIDADES EJECUTADAS

se inician actividades de 7am a 12pm y de 1pm a 5pm. Se continua con la instalación de tubo corrugado de 10" para alcantarillado y se continua con la instalación de cajas domiciliarias, se aplica material seleccionado, compactación del mismo

REGISTRO FOTOGRÁFICO





NOVEDADES / OBSERVACIONES

se realiza la respectiva charla por parte de la doctora Alejandra sobre temas de seguridad

Residente de Obra:

Daniel Mateo Averos Izquierdo
Interventoría:

BITÁCORA DE OBRA

"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CENTRO CARRERA 10 ENTRE CALLE 11 Y 12 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI - SANTANDER".

Fecha:	11/03/2026


PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad
Oficial	2
Residente	1
Ayudantes	4
Operadores	
Otros (inspector y director de obra)	2
TOTAL	9

ACTIVIDADES EJECUTADAS

se inician actividades de 7am a 12pm y de 1pm a 5pm. se aplica material seleccionado, compactación del mismo, se hace instalación de las tapas ha las cajas domiciliarias y se inicia con la demolición de andenes existentes

REGISTRO FOTOGRÁFICO





NOVEDADES / OBSERVACIONES

Residente de Obra:

Daniel Mateo Averos Izquierdo
Interventoría:

BITÁCORA DE OBRA

"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CENTRO CARRERA 10 ENTRE CALLE 11 Y 12 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI - SANTANDER".	
Fecha:	12/03/2026


PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad
Oficial	2
Residente	1
Ayudantes	3
Operadores	
Otros (inspector y director de obra)	2
TOTAL	8

ACTIVIDADES EJECUTADAS

se inician actividades de 7am a 12pm y de 1pm a 5pm. se continua con la actividad de aplicar material seleccionado, compactación del mismo y con la demolición de andenes existentes

REGISTRO FOTOGRÁFICO





NOVEDADES / OBSERVACIONES

se realizó la visita para el tema de instalación de arboles

Residente de Obra:

Interventoría: Daniel Mateo Arenas Izquierdo

BITÁCORA DE OBRA

"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CENTRO CARRERA 10 ENTRE CALLE 11 Y 12 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI - SANTANDER".	
Fecha:	13/03/2026


PERSONAL EN OBRA


Cargo	Cantidad
Oficial	2
Residente	1
Ayudantes	3
Operadores	1
Otros (inspector y director de obra)	2
TOTAL	9

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se inician actividades de 7am a 12pm y de 1pm a 5pm. El día de hoy llega a la obra maquinaria amarilla (pajarita), por medio de la cual se realizaron excavaciones sobre el área del proyecto, retirando material común para liberar la zona para las posteriores capas de la vía. Durante todo el día se realiza actividades de demolición del anden existente.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





NOVEDADES / OBSERVACIONES

Para las excavaciones de hoy se paso niveles para tener claro el volumen de material a retirar.

Residente de Obra:

Interventoría: Daniel Mateo Arenas Izquierdo

BITÁCORA DE OBRA

"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CENTRO CARRERA 10 ENTRE CALLE 11 Y 12 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI - SANTANDER".	
Fecha:	14/03/2026


PERSONAL EN OBRA


Cargo	Cantidad
Oficial	2
Residente	1
Ayudantes	3
Operadores	1
Otros (inspector y director de obra)	2
TOTAL	9

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se inician actividades de 7am a 12pm. Durante el transcurso de la mañana con ayuda del personal del APC se logro instalar una válvula para la unión de sistema de acueducto con el proyecto. Por medio de maquinaria amarilla se realizó la excavación para la instalación de la tubería de 3" del acueducto del proyecto en cuestión.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





NOVEDADES / OBSERVACIONES

Se tuvo visita por parte de la APC MANANTIALES, para la correcta instalación de la válvula y demás accesorios, para una correcto empalme con el proyecto en ejecución.

Residente de Obra:

Daniel Mateo Arenas Izaquita
Interventoría:

BITÁCORA DE OBRA

"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CENTRO CARRERA 10 ENTRE CALLE 11 Y 12 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI - SANTANDER".	
Fecha:	16/03/2026

PERSONAL EN OBRA


Cargo	Cantidad
Oficial	2
Residente	1
Ayudantes	4
Operadores	
Otros (inspector y director de obra)	2
TOTAL	9

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se inician actividades de 7am a 12pm y de 1pm a 5pm. En el transcurso de la mañana se extiende la capa de arenilla en la zanja del acueducto con el fin de generar un colchón que amortigüe el peso de la tubería sin generar daños en la misma. En la tarde se procede a instalar la tubería en PVC de 3" y posteriormente se aplica otra capa de arenilla y finalmente recebo para ser compactado y evitar movimientos en la tubería o desconexiones.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





NOVEDADES / OBSERVACIONES

Toda la instalación fue supervisada por la APC MANANTIALES.

Residente de Obra:

Daniel Mateo Arenas Izaquita
Interventoría:

BITÁCORA DE OBRA

"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CENTRO CARRERA 10 ENTRE CALLE 11 Y 12 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI - SANTANDER".	
Fecha:	17/03/2026


PERSONAL EN OBRA


Cargo	Cantidad
Oficial	2
Residente	1
Ayudantes	4
Operadores	
Otros (inspector y director de obra)	2
TOTAL	9

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se inician actividades de 7am a 12pm y de 1pm a 5pm. El día de hoy se restablece el servicio de acueducto, puesto que se finalizan las actividades de empalme de la tubería. Por otra lado, se termina de realizar actividades de excavación del pavimento existente y se realiza un pequeño muro en ladrillo, para delimitar el inicio del área de construcción con la vía principal.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





NOVEDADES / OBSERVACIONES

Toda la instalación fue supervisada por la APC MANANTIALES.

Residente de Obra:

Daniel Mateo Arenas Izquierdo
Interventoría:

BITÁCORA DE OBRA

"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CENTRO CARRERA 10 ENTRE CALLE 11 Y 12 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI - SANTANDER".	
Fecha:	18/03/2026


PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad
Oficial	2
Residente	1
Ayudantes	4
Operadores	
Otros (inspector y director de obra)	2
TOTAL	9

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se inician actividades de 7am a 12pm y de 1pm a 5pm. En el transcurso de la mañana se presenta lluvias intensas hasta las 9:30 de la mañana, retrasando el cronograma de actividades. Se termina de realizar la demolición del pavimento existente, y se retira todo el material sobrante de manera manual por medio de carretillas.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





NOVEDADES / OBSERVACIONES

Dada las condiciones climáticas del día de hoy se pospone el alquiler de maquinaria para el retiro de material sobrante.

Residente de Obra:

Daniel Mateo Arenas Izquierdo
Interventoría:

BITÁCORA DE OBRA

"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CENTRO CARRERA 10 ENTRE CALLE 11 Y 12 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI - SANTANDER".	
Fecha:	19/03/2026


PERSONAL EN OBRA


Cargo	Cantidad
Oficial	1
Residente	1
Ayudantes	4
Operadores	
Otros (inspector y director de obra)	2
TOTAL	8

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se inician actividades de 7am a 12pm y de 1pm a 5pm. En el transcurso del día el personal de obra retira el material sobrante de forma manual por medio de palas y carretillas, se acopla el material y por medio de una volqueta se retira de la obra.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





NOVEDADES / OBSERVACIONES

El material sobrante a esta fecha se retiro por medio de viajes con volqueta

Residente de Obra:

Daniel Mateo Averos Izaquirla
Interventoría:

BITÁCORA DE OBRA

"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CENTRO CARRERA 10 ENTRE CALLE 11 Y 12 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI - SANTANDER".	
Fecha:	20/03/2026


PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad
Oficial	1
Residente	1
Ayudantes	4
Operadores	
Otros (inspector y director de obra)	2
TOTAL	8

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se inician actividades de 7am a 12pm y de 1pm a 5pm. El día de hoy por medio de los dos taladros percutores se realizó actividades de demolición de rocas, y en horas de la tarde se recibe los sardineles del proyecto, así que se procede a descargarlos.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





NOVEDADES / OBSERVACIONES

Se recibe en obra 54 sardiles de 80cm * 50 cm * 20 cm y 17 ramplas de 80 cm * 32/30 cm * 20 cm de acuerdo con el proyecto.

Residente de Obra:

Daniel Mateo Averos Izaquirla
Interventoría:

BITÁCORA DE OBRA

"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CENTRO CARRERA 10 ENTRE CALLE 11 Y 12 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI - SANTANDER".	
Fecha:	21/03/2026

PERSONAL EN OBRA


Cargo	Cantidad
Oficial	1
Residente	1
Ayudantes	4
Operadores	
Otros (inspector y director de obra)	2
TOTAL	8

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se inician actividades de 7am a 12pm. Presencia de lluvias intensas en la mañana. Se termina las actividades de demolición de roca, se realiza las excavaciones para la instalación de los collarines del sistema de acueducto, los cuales conectaran la red principal a las acometidas de las viviendas del proyecto.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





NOVEDADES / OBSERVACIONES

Se realizó una socialización con el director de obra tratando temas generales del proyecto y del personal.

Residente de Obra:

Interventoría: Daniel Mateo Averos Izaquita

BITÁCORA DE OBRA

"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CENTRO CARRERA 10 ENTRE CALLE 11 Y 12 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI - SANTANDER".	
Fecha:	24/03/2026


PERSONAL EN OBRA


Cargo	Cantidad
Oficial	1
Residente	1
Ayudantes	3
Operadores	
Otros (inspector y director de obra)	2
TOTAL	7

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se inician actividades de 7am a 12pm y de 1 pm a 5 pm. Presencia de lluvias moderadas en horas de la mañana. Se termino de realizar las excavaciones para instalar la tubería de 3/4" la cual conecta la red principal del acueducto hacia las viviendas, se instalaron los accesorios necesarios para la conexión hacia el hidrante. Por medio de topografía se trazaron los puntos para conocer los niveles y distancias de las medidas especificadas en planos, al finalizar el día se trazo hilos en las ubicaciones de la zona verde.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





NOVEDADES / OBSERVACIONES

Por medio de topografía se trazaron niveles en el área del proyecto, para la correcta ejecución de las posteriores actividades en obra. En la mañana se realizo socialización por parte de la SISO y se tuvo visita por parte de los veedores del municipio y el personero donde se realizó una socialización de las actividades ya realizadas y las actividades siguientes y se aclararon dudas.

Residente de Obra:

Interventoría: Daniel Mateo Averos Izaquita

BITÁCORA DE OBRA

"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CENTRO CARRERA 10 ENTRE CALLE 11 Y 12 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI - SANTANDER".	
Fecha:	25/03/2026

PERSONAL EN OBRA


Cargo	Cantidad
Oficial	1
Residente	1
Ayudantes	3
Operadores	
Otros (inspector y director de obra)	2
TOTAL	7

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se inician actividades de 7am a 12pm y de 1 pm a 5 pm. Durante el día se realizaron excavaciones de material común y se retiro por medio de un viaje de volqueta, gracias a las demarcaciones realizadas el día anterior se procede a excavar las jardineras de los arboles de la zona verde, a partir de los planos y de la asesoría del especialista , finalizando el día se recibe en obra un viaje de material seleccionado.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





NOVEDADES / OBSERVACIONES

Se marcan niveles y distancias para tener certeza de las cotas de cada capa de la estructura donde se va a ubicar los adoquines.

Residente de Obra:

Daniel Mateo Averos Izaquita
Interventoría:

BITÁCORA DE OBRA

"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CENTRO CARRERA 10 ENTRE CALLE 11 Y 12 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI - SANTANDER".	
Fecha:	26/03/2026


PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad
Oficial	1
Residente	1
Ayudantes	3
Operadores	
Otros (inspector y director de obra)	2
TOTAL	7

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se inician actividades de 7am a 12pm y de 1 pm a 5 pm. Durante el día se realizó nivelación por medio de material seleccionado, con el fin de dejar el nivel del piso listo para ubicar los sardineles del proyecto. Esta actividad se realizó de forma manual por medio de palas y carretillas. Se recibe en obra dos viajes de recebo.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





NOVEDADES / OBSERVACIONES

Por la ola invernal que presenta el departamento se deja cubierta toda el área de construcción por medio de plástico

Residente de Obra:

Daniel Mateo Averos Izaquita
Interventoría:

BITÁCORA DE OBRA

"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CENTRO CARRERA 10 ENTRE CALLE 11 Y 12 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI - SANTANDER".	
Fecha:	27/03/2026


PERSONAL EN OBRA


Cargo	Cantidad
Oficial	1
Residente	1
Ayudantes	3
Operadores	
Otros (Inspector y director de obra)	2
TOTAL	7

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se inician actividades de 7am a 12pm y de 1 pm a 5 pm. Presencia de lluvias en la mañana hasta las 10:30 am, se continua con el extendido y la compactación del material seleccionado, vibrándolo adecuadamente. Por medio de formaleta metálica se realizo la fundida de los 2 contenedores de los arboles que se instalarán.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





NOVEDADES / OBSERVACIONES

Se tiene visita por parte de la supervisión del municipio en compañía de la interventoría para realizar un seguimiento al nivel freático del área de construcción, puesto que se observa que brota agua en las excavaciones que se han realizado.

Residente de Obra:

Daniel Mateo Arenas Izaquita
Interventoría:

BITÁCORA DE OBRA

"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CENTRO CARRERA 10 ENTRE CALLE 11 Y 12 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI - SANTANDER".	
Fecha:	28/03/2026


PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad
Oficial	1
Residente	1
Ayudantes	1
Operadores	
Otros (inspector y director de obra)	2
TOTAL	5

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se inician actividades de 7am a 12pm. El día de hoy se continua con actividades de nivelación por medio de material seleccionado, se recibe 2 viajes de material y se realiza 3 apiques en ubicaciones estratégicas dentro de la construcción, para verificar el nivel freático. Se realizan 2 cilindros en concreto para la ubicación de los árboles del proyecto.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





NOVEDADES / OBSERVACIONES

Se tiene visita por parte de la supervisión del municipio y de la interventoría en obra, para verificar en que punto se encuentra el nivel freático, se llega a la conclusión de que no es necesario realizar filtro.

Residente de Obra:

Daniel Mateo Arenas Izaquita
Interventoría:

BITÁCORA DE OBRA

"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CENTRO CARRERA 10 ENTRE CALLE 11 Y 12 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI - SANTANDER".	
Fecha:	30/03/2026


PERSONAL EN OBRA


Cargo	Cantidad
Oficial	1
Residente	1
Ayudantes	4
Operadores	
Otros (inspector y director de obra)	2
TOTAL	8

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se inician actividades de 7am a 12pm y de 1 pm a 5 pm. El día de hoy se realiza extendido y compactación de material seleccionado, se realiza fundida de 2 cilindros de concreto para la implantación de los árboles de la zona verde, se realiza nivelación de la zona de instalación del poli concreto (sumidero), se trasladan las ramplas y los sardineles ubicándolos en zona cercana a su instalación de acuerdo con el plano, por medio de un Bocad se acopla mejor los materiales de construcción.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





NOVEDADES / OBSERVACIONES

Se tiene previsto el día de mañana recibir sardineles faltantes, viaje de arena y que llegue cemento a obra.

Residente de Obra:

Daniel Mateo Averos Esquivel

Interventoría:

BITÁCORA DE OBRA

"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CENTRO CARRERA 10 ENTRE CALLE 11 Y 12 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI - SANTANDER".	
Fecha:	31/03/2026


PERSONAL EN OBRA


Cargo	Cantidad
Oficial	1
Residente	1
Ayudantes	4
Operadores	
Otros (inspector y director de obra)	2
TOTAL	8

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se inician actividades de 7am a 12pm y de 1 pm a 5 pm. En la mañana se continua extendiendo y compactando el material seleccionado de acuerdo con los niveles del proyecto, se sigue adecuando y nivelando el borde para ubicación del sumidero, en horas de la tarde se recibe el perdido de sumidero con los sardineles faltantes, se realiza la fundida del ultimo tubo para instalación de árbol, se realiza excavaciones para el armado y fundida de las vigas de amarre de la jardinera 1.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





NOVEDADES / OBSERVACIONES

Se tiene visita por parte de la trabajadora en seguridad y salud en el trabajo, donde se realizó una socialización con el personal de la obra.

Residente de Obra:

Daniel Mateo Averos Esquivel

Interventoría:

BITÁCORA DE OBRA

"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CENTRO CARRERA 10 ENTRE CALLE 11 Y 12 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI - SANTANDER".	
Fecha:	01/04/2026

PERSONAL EN OBRA


Cargo	Cantidad
Oficial	1
Residente	1
Ayudantes	4
Operadores	
Otros (inspector y director de obra)	2
TOTAL	8

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se inician actividades de 7am a 12pm y de 1 pm a 5 pm. Durante el transcurso del día, se trabajo en el corte, figurado y amarre de la jardinera numero 2, a partir del plano y de la excavación ya realizada días anteriores. Finalizando el día se logro dejar lista para fundida las vigas de amarre de esta jardinera.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





NOVEDADES / OBSERVACIONES

El día de hoy se observa que la línea actual del gas no cumple con las profundidades mínimas respecto al nivel del piso terminado, lo que dificulta el desarrollo normal de las actividades, por lo cual se envía un correo a la empresa responsable para que sea corregida la instalación.

Residente de Obra:

Interventoría: Daniel Mateo Averos Izquierdo

BITÁCORA DE OBRA

"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CENTRO CARRERA 10 ENTRE CALLE 11 Y 12 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI - SANTANDER".	
Fecha:	06/04/2026

PERSONAL EN OBRA


Cargo	Cantidad
Oficial	1
Residente	1
Ayudantes	4
Operadores	
Otros (inspector y director de obra)	2
TOTAL	8

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se inician actividades de 7am a 12pm y de 1 pm a 5 pm. El día de hoy se realiza fundida de la viga de amarre de la jardinera número 1, se amarran las varillas horizontales de esta misma jardinera, se inicia con la excavación de la viga de amarre del muro de contención del proyecto, por último, se extiende y se compacta material seleccionado.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





NOVEDADES / OBSERVACIONES

Dosificación del concreto de 21 mpa

Residente de Obra:

Interventoría: Daniel Mateo Averos Izquierdo

BITÁCORA DE OBRA

"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CENTRO CARRERA 10 ENTRE CALLE 11 Y 12 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI - SANTANDER".	
Fecha:	07/04/2026


PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad
Oficial	1
Residente	1
Ayudantes	4
Operadores	
Otros (inspector y director de obra)	2
TOTAL	8

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se inician actividades de 7am a 12 pm y de 1 pm a 5 pm. Para hoy se realizó el encofrado de la formaleta metálica de la jardinera 1 y se realizó la excavación para la viga de amarre del muro de contención del proyecto. Por último, se realizaron actividades de demolición de roca.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





NOVEDADES / OBSERVACIONES

Se recibe pedido de formaleta metálica, quedando pendiente parales y alineadores para retranque.

Residente de Obra:

Daniel Mateo Averos Izaquirla
Interventoría:

BITÁCORA DE OBRA

"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CENTRO CARRERA 10 ENTRE CALLE 11 Y 12 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI - SANTANDER".	
Fecha:	08/04/2026

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad
Oficial	1
Residente	1
Ayudantes	4
Operadores	
Otros (inspector y director de obra)	2
TOTAL	8

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se inician actividades de 7am a 12 pm y de 1 pm a 5 pm. En horas de la mañana se termino de retrancar la formaleta de la jardinera 1, inmediatamente se inicia con la fundida con una dosificación de 21 Mpa, vibrándolo constantemente, para evitar porosidades en el concreto. Finalizando el día se realiza el solado del muro de contención del anden.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





NOVEDADES / OBSERVACIONES

El día de mañana se desencofra la jardinera numero 1.

Residente de Obra:

Daniel Mateo Averos Izaquirla
Interventoría:

BITÁCORA DE OBRA

"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CENTRO CARRERA 10 ENTRE CALLE 11 Y 12 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI - SANTANDER".	
Fecha:	09/04/2026

PERSONAL EN OBRA


Cargo	Cantidad
Oficial	1
Residente	1
Ayudantes	4
Operadores	
Otros (inspector y director de obra)	2
TOTAL	8

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se inician actividades de 7am a 12 pm y de 1 pm a 5 pm. Se inicia el día desencofrando la jardinera número 1, se ubica las varillas transversales de la jardinera 2, inmediatamente se inicia a ubicar la formaleta metálica y a retrancar. Se ubica la viga de amarre del muro de contención y las varillas verticales, desde el inicio de la rampa hasta el inicio de la escalera de acceso.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





NOVEDADES / OBSERVACIONES

En las fotografías se observa el concreto de resistencia de 21 Mpa (D), de la jardinera 1.

Residente de Obra:

Daniel Mateo Arenas Izaquita
Interventoría:

BITÁCORA DE OBRA

"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CENTRO CARRERA 10 ENTRE CALLE 11 Y 12 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI - SANTANDER".	
Fecha:	10/04/2026

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad
Oficial	1
Residente	1
Ayudantes	4
Operadores	
Otros (inspector y director de obra)	2
TOTAL	8

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se inician actividades de 7am a 12 pm y de 1 pm a 5 pm. En la mañana se terminó de retrancar la formaleta de la jardinera 2, por medio de parales y alineadores. Se realiza la respectiva fundida hasta alcanzar los niveles ya marcados. En la tarde se realiza fundida de la viga de amarre del muro que soporta el anden, desde el poste hasta el inicio de la escalera.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





NOVEDADES / OBSERVACIONES

Todas las fundidas han sido debidamente vibradas como se observa en el registro fotográfico.

Residente de Obra:

Daniel Mateo Arenas Izaquita
Interventoría:

BITÁCORA DE OBRA

"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CENTRO CARRERA 10 ENTRE CALLE 11 Y 12 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI - SANTANDER".	
Fecha:	11/04/2026


PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad
Oficial	1
Residente	1
Ayudantes	4
Operadores	
Otros (inspector y director de obra)	2
TOTAL	8

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se inician actividades de 7am a 12 pm y de 1 pm a 5 pm. La mañana se inicia desencofrando la jardinera 2, luego de terminar se procede a trabajar en el muro de contención amarrando las varillas longitudinales, para posteriormente encofrar y retrancar. En la tarde se realiza la fundida de la primera sección del muro de contención con una mezcla de 21 Mpa (D).

REGISTRO FOTOGRÁFICO





NOVEDADES / OBSERVACIONES

Se termina con las actividades de fundida de jardineras para instalación de árboles. Se tiene programado tumbar el muro y portón antiguo del acceso al parque natural Miraflores para el día lunes.

Residente de Obra:

Daniel Mateo Arenas Izaquita
Interventoría:

BITÁCORA DE OBRA

"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CENTRO CARRERA 10 ENTRE CALLE 11 Y 12 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI - SANTANDER".	
Fecha:	13/04/2026


PERSONAL EN OBRA


Cargo	Cantidad
Oficial	1
Residente	1
Ayudantes	4
Operadores	
Otros (inspector y director de obra)	2
TOTAL	8

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se inician actividades de 7am a 12 pm y de 1 pm a 5 pm. En la mañana se presentaron lluvias intensas hasta las 9:00 de am, retrasando las actividades del día. Se comienza desencofrando el primer muro de contención y durante el día se nivela el terreno, dando inicio con la instalación de sardineles y ramplas.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





NOVEDADES / OBSERVACIONES

Se toma niveles, se traza hilos, se aplica una cama de mortero, y se brecha para la correcta instalación de los sardineles

Residente de Obra:

Daniel Mateo Arenas Izaquita
Interventoría:

BITÁCORA DE OBRA

"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CENTRO CARRERA 10 ENTRE CALLE 11 Y 12 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI - SANTANDER".	
Fecha:	14/04/2026

PERSONAL EN OBRA


Cargo	Cantidad
Oficial	1
Residente	1
Ayudantes	4
Operadores	
Otros (inspector y director de obra)	2
TOTAL	8

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se inician actividades de 7am a 12 pm y de 1 pm a 5 pm. Durante la jordana de hoy se inicio con la instalación de los sardineles y de las rampas de acceso que contempla el proyecto. A partir de los niveles y distancias ya marcadas en obra, estos sardineles son ubicados en una capa de mortero de nivelación y aplicando brecha entre uno y otro.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





NOVEDADES / OBSERVACIONES

En la instalación de las rampas de acceso a parqueaderos se respeto las socializaciones de los propietarios de las viviendas y el contratista.

Residente de Obra:

Daniel Mateo Avendaño Izquierdo
Interventoría:

BITÁCORA DE OBRA

"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CENTRO CARRERA 10 ENTRE CALLE 11 Y 12 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI - SANTANDER".	
Fecha:	15/04/2026

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad
Oficial	1
Residente	1
Ayudantes	3
Operadores	
Otros (inspector y director de obra)	2
TOTAL	7

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se inician actividades de 7am a 12 pm y de 1 pm a 5 pm. En el transcurso de la tarde se presentan fuertes tormentas, retrasando el cronograma del día planeado por el contratista. Hoy se replanteo con material seleccionado la zona del anden, debidamente compactada y se le dio inicio a la instalación del sumidero contemplado en el proyecto. Se pauso actividades por las lluvias.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





NOVEDADES / OBSERVACIONES

Lluvias intensas desde las 2:30 pm, se pausaron las actividades de obra.

Residente de Obra:

Daniel Mateo Avendaño Izquierdo
Interventoría:

BITÁCORA DE OBRA

"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CENTRO CARRERA 10 ENTRE CALLE 11 Y 12 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI - SANTANDER".	
Fecha:	16/04/2026

PERSONAL EN OBRA


Cargo	Cantidad
Oficial	1
Residente	1
Ayudantes	4
Operadores	
Otros (inspector y director de obra)	2
TOTAL	8

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se inician actividades de 7am a 12 pm y de 1 pm a 5 pm. Hubo retrasos en horas de la mañana debido a la ola invernal, se reinician actividades a las 11:00 am, se continua con la instalación del sumidero del proyecto , se sigue aplicando capa de material seleccionado en la zona de anden debidamente compactado.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





NOVEDADES / OBSERVACIONES

Por motivo de la ola invernal se retrasa las actividades del día por 4 horas.

Residente de Obra:

Interventoría: Daniel Mateo Arenas Izquierdo

BITÁCORA DE OBRA

"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CENTRO CARRERA 10 ENTRE CALLE 11 Y 12 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI - SANTANDER".	
Fecha:	17/04/2026


PERSONAL EN OBRA


Cargo	Cantidad
Oficial	1
Residente	1
Ayudantes	4
Operadores	
Otros (inspector y director de obra)	2
TOTAL	8

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se inician actividades de 7am a 12 pm y de 1 pm a 5 pm. Nuevamente se presentan lluvias intensas en horas de la mañana, retomando labores a las 11:00 am, se continua con la instalación del sumidero, se compran tablas de madera y se encofra 16 metros del muro de 9 cm empotra el sumidero, dejándolo retrancado y listo para fundir el día de mañana. También se trabaja en relleno con material seleccionado.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





NOVEDADES / OBSERVACIONES

Por motivo de la ola invernal se retrasa las actividades del día por 4 horas.

Residente de Obra:

Interventoría: Daniel Mateo Arenas Izquierdo

BITÁCORA DE OBRA

"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CENTRO CARRERA 10 ENTRE CALLE 11 Y 12 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI - SANTANDER".	
Fecha:	18/04/2026


PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad
Oficial	1
Residente	1
Ayudantes	4
Operadores	
Otros (inspector y director de obra)	2
TOTAL	8

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se inician actividades de 7am a 12 pm. Se retoman labores a las 10 am, debido a las lluvias, se revisa las medidas de la formaleta y funden 16 metros del muro que empotra el sumidero del proyecto, con una dosificación de 21 Mpa.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





NOVEDADES / OBSERVACIONES

Por motivo de la ola invernal se retrasa las actividades del día por 3 horas.

Residente de Obra:

Daniel Mateo Arenas Izquierdo
Interventoría:

BITÁCORA DE OBRA

"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CENTRO CARRERA 10 ENTRE CALLE 11 Y 12 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI - SANTANDER".	
Fecha:	20/04/2026


PERSONAL EN OBRA


Cargo	Cantidad
Oficial	1
Residente	1
Ayudantes	4
Operadores	
Otros (inspector y director de obra)	2
TOTAL	8

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se inician actividades de 7am a 12 pm y de 1 pm a 5 pm. Se realiza fundida de 22 metros del muro que empotra el sumidero, se retira el material sobrante de la capa de relleno del anden y se instalan los últimos sumideros. Durante el día se revisan constantemente los niveles.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





NOVEDADES / OBSERVACIONES

Se recibe viaje de base.

Residente de Obra:

Daniel Mateo Arenas Izquierdo
Interventoría:

BITÁCORA DE OBRA

"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CENTRO CARRERA 10 ENTRE CALLE 11 Y 12 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI - SANTANDER".	
Fecha:	21/04/2026


PERSONAL EN OBRA


Cargo	Cantidad
Oficial	1
Residente	1
Ayudantes	4
Operadores	
Otros (inspector y director de obra)	2
TOTAL	8

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se inician actividades de 7am a 12 pm y de 1 pm a 5 pm. Durante el día se realiza el extendido y compactación de 12 m3 de base en la zona del anden, teniendo en cuenta los niveles marcados en obra, luego se realiza la misma actividad pero con el material seleccionado en la zona de la vía.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





NOVEDADES / OBSERVACIONES

Se retira de obra un viaje de escombro y material común.

Residente de Obra:

Daniel Mateo Arenas Izquierdo
Interventoría:

BITÁCORA DE OBRA

"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CENTRO CARRERA 10 ENTRE CALLE 11 Y 12 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI - SANTANDER".	
Fecha:	22/04/2026

PERSONAL EN OBRA


Cargo	Cantidad
Oficial	1
Residente	1
Ayudantes	4
Operadores	
Otros (inspector y director de obra)	2
TOTAL	8

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se inician actividades de 7am a 12 pm y de 1 pm a 5 pm. En la mañana se termino extender y nivelar el material seleccionado, inmediatamente se compacto capas de 10 cm de base, en 30 metros, hasta alcanzar los niveles deseados.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





NOVEDADES / OBSERVACIONES

Por medio de proviservicios fue modificada la red de la vivienda que tenia el ducto superficial.

Residente de Obra:

Daniel Mateo Arenas Izquierdo
Interventoría:

BITÁCORA DE OBRA

"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CENTRO CARRERA 10 ENTRE CALLE 11 Y 12 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI - SANTANDER".	
Fecha:	23/04/2026


PERSONAL EN OBRA


Cargo	Cantidad
Oficial	1
Residente	1
Ayudantes	4
Operadores	
Otros (Inspector y director de obra)	2
TOTAL	8

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se inician actividades de 7am a 12 pm y de 1 pm a 5 pm. Se reciben las cajas de los medidores de las domiciliarias de la red hidráulica, con ayuda de la PVC se procede a conectar 8 acometidas con el medidor y se instalan las cajas. En la zona de la vía se expande y se compacta base, dejando listo para la instalación de adoquín en aproximadamente 30 metros.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





NOVEDADES / OBSERVACIONES

Se reciben 11 cajas domiciliarias de la red hidráulica.

Residente de Obra:

Daniel Mateo Arenas Izquierdo

Interventoría:

BITÁCORA DE OBRA

"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CENTRO CARRERA 10 ENTRE CALLE 11 Y 12 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI - SANTANDER".	
Fecha:	24/04/2026


PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad
Oficial	1
Residente	1
Ayudantes	4
Operadores	
Otros (Inspector y director de obra)	2
TOTAL	8

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se inician actividades de 7am a 12 pm y de 1 pm a 5 pm. Durante el día se trabajo con la base, extendiéndola y compactándola debidamente, especialmente en la zona del anden del proyecto. En horas de la tarde llega a obra el camión con el pedido de gramoquin y adoquine, así que se prepara la zona donde serán descargados.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





NOVEDADES / OBSERVACIONES

Se inicia la descarga del gramoquin y adoquín cuidadosamente y organizado por colores.

Residente de Obra:

Daniel Mateo Arenas Izquierdo

Interventoría:

BITÁCORA DE OBRA

"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CENTRO CARRERA 10 ENTRE CALLE 11 Y 12 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI - SANTANDER".	
Fecha:	25/04/2026


PERSONAL EN OBRA


Cargo	Cantidad
Oficial	1
Residente	1
Ayudantes	4
Operadores	
Otros (Inspector y director de obra)	2
TOTAL	8

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se inician actividades de 7am a 12 pm. Durante toda la mañana se realizo el descargue de los adoquines y el gramoquin en obra. Al finalizar, se cubre totalmente por medio de plástico y se procede a realizar aseo en la zona de trabajo.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





NOVEDADES / OBSERVACIONES

Se proyecta iniciar con la instalación del adoquín del anden el día lunes.

Residente de Obra:

Interventoría: Daniel Mateo Averos Izaquita

BITÁCORA DE OBRA

"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CENTRO CARRERA 10 ENTRE CALLE 11 Y 12 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI - SANTANDER".	
Fecha:	27/04/2026

PERSONAL EN OBRA


Cargo	Cantidad
Oficial	1
Residente	1
Ayudantes	4
Operadores	
Otros (inspector y director de obra)	2
TOTAL	8

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se inician actividades de 7am a 12 pm y de 1 pm a 5 pm. Se realizó la excavación de la caja donde se descargará el agua de escorrentía proveniente del sumidero, y la excavación de la tubería, luego de tener lista la chamba se procede a instalar 2 tuberías de 6" de 3 m de longitud, desde la caja del sumidero hasta el pozo del alcantarillado. Por ultimo, se aplica capa de arenilla y recebo compactado por encima de la tubería y se realiza fundida del piso de la caja.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





NOVEDADES / OBSERVACIONES

Se realizo socialización por parte de la SISO a todo el personal de obra.

Residente de Obra:

Interventoría: Daniel Mateo Averos Izaquita

BITÁCORA DE OBRA

"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CENTRO CARRERA 10 ENTRE CALLE 11 Y 12 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI - SANTANDER".	
Fecha:	28/04/2026

PERSONAL EN OBRA


Cargo	Cantidad
Oficial	1
Residente	1
Ayudantes	4
Operadores	
Otros (inspector y director de obra)	2
TOTAL	8

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se inician actividades de 7am a 12 pm y de 1 pm a 5 pm. Durante el día se construyó la caja de inspección del agua lluvia proveniente del sumidero, y se funde la tapa de esta caja. Se recibe pedido de varilla y de cemento, durante el día se trabaja con el extendido y compactación de base.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





NOVEDADES / OBSERVACIONES

Se realiza limpieza del pozo de alcantarillado.

Residente de Obra:

Daniel Mateo Arenas Izaquita
Interventoría:

BITÁCORA DE OBRA

"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CENTRO CARRERA 10 ENTRE CALLE 11 Y 12 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI - SANTANDER".	
Fecha:	29/04/2026

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad
Oficial	1
Residente	1
Ayudantes	4
Operadores	
Otros (inspector y director de obra)	2
TOTAL	8

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se inician actividades de 7am a 12 pm y de 1 pm a 5 pm. Se realiza armado de la viga de amarre del muro de contención faltante se ubica las varillas verticales, se encofra y se realiza la fundida respectiva. Se instalan las ultimas rampas pendientes del proyecto y se trabaja con base.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





NOVEDADES / OBSERVACIONES

Se recibe formaleta metálica para encofrar el muro el día de mañana.

Residente de Obra:

Daniel Mateo Arenas Izaquita
Interventoría:

BITÁCORA DE OBRA

"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CENTRO CARRERA 10 ENTRE CALLE 11 Y 12 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI - SANTANDER".	
Fecha:	30/04/2026

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad
Oficial	1
Residente	1
Ayudantes	4
Operadores	
Otros (inspector y director de obra)	2
TOTAL	8

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se inician actividades de 7am a 12 pm y de 1 pm a 5 pm. Se inicia el día amarrando la varilla horizontal del muro de contención, inmediatamente se instala y se retranca la formaleta metálica del muro. En horas de la tarde, se realiza la respectiva fundida.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





NOVEDADES / OBSERVACIONES

Al terminar la fundida del muro, se deja instaladas 4 platinas de 15 cm * 15 cm, para posteriormente ubicar el pasamanos del proyecto.

Residente de Obra:

Daniel Mateo Arenas Izquierdo
Interventoría:

BITÁCORA DE OBRA

"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CENTRO CARRERA 10 ENTRE CALLE 11 Y 12 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI - SANTANDER".	
Fecha:	01/05/2026


PERSONAL EN OBRA


Cargo	Cantidad
Oficial	1
Residente	1
Ayudantes	4
Operadores	
Otros (inspector y director de obra)	2
TOTAL	8

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se inician actividades de 7am a 12 pm. Se inicia la jornada desencofrando la formaleta metálica del muro de contención, se trabaja en el relleno con material seleccionado en la parte de atrás del muro y debidamente compactado. Por medio del martillo percutor se realiza demoliciones de anden existente y se retira escombro de la obra.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





NOVEDADES / OBSERVACIONES

Se realiza entrega de formaleta metálica.

Residente de Obra:

Daniel Mateo Arenas Izquierdo
Interventoría:

BITÁCORA DE OBRA

"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CENTRO CARRERA 10 ENTRE CALLE 11 Y 12 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI - SANTANDER".	
Fecha:	04/05/2026


PERSONAL EN OBRA


Cargo	Cantidad
Oficial	2
Residente	1
Ayudantes	4
Operadores	
Otros (inspector y director de obra)	2
TOTAL	9

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se inician actividades de 7am a 12 pm y de 1 pm a 5 pm. En la mañana se realiza descarga de adoquín vehicular color gris, adoquín para el anden, loseta guía y táctil de la zona de anden. En la tarde se procede a iniciar con el trazado de hilos a escuadra y se empieza a instalar la loseta guía según plano, ubicándolo sobre una capa de mortero 1:3

REGISTRO FOTOGRÁFICO





NOVEDADES / OBSERVACIONES

Se siguen las especificaciones expuestas en los planos.

Residente de Obra:

Daniel Mateo Arenas Izaquirla
Interventoría:

BITÁCORA DE OBRA

"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CENTRO CARRERA 10 ENTRE CALLE 11 Y 12 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI - SANTANDER".	
Fecha:	05/05/2026


PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad
Oficial	2
Residente	1
Ayudantes	4
Operadores	
Otros (inspector y director de obra)	2
TOTAL	9

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se inician actividades de 7am a 12 pm y de 1 pm a 5 pm. Se inicia con la instalación de adoquín peatonal de 10 cm * 20 cm * 6 cm, en la primera sección de acuerdo con el plano, este adoquín es instalado sobre una capa de mortero 1:3, finalizando el día se realiza la primera viga de anden de 10 cm* 20 cm. La otra cuadrilla termina con la conexión de los medidores hidráulicos de las viviendas y la tubería principal del acueducto y trabajan con base.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





NOVEDADES / OBSERVACIONES

Lluvias intensas de 2:30 pm a 3:15 pm

Residente de Obra:

Daniel Mateo Arenas Izaquirla
Interventoría:

BITÁCORA DE OBRA

"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CENTRO CARRERA 10 ENTRE CALLE 11 Y 12 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI - SANTANDER".	
Fecha:	06/05/2026


PERSONAL EN OBRA


Cargo	Cantidad
Oficial	2
Residente	1
Ayudantes	4
Operadores	
Otros (inspector y director de obra)	2
TOTAL	9

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se inician actividades de 7am a 12 pm y de 1 pm a 5 pm. Se trabaja con la base para nivelación, se sube el pozo de alcantarillado hasta el nivel final del anden, y se continua con la instalación de adoquín de anden de 10cm*20cm*6cm al frente del Marne, finalizando el día se ubican algunos adoquines frente a la cafetería tatte caffee de acuerdo con los planos.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





NOVEDADES / OBSERVACIONES

Se recibe en obra la tapa del pozo de alcantarillado enviado por medio de la APC manantiales.

Residente de Obra:

Daniel Mateo Arenas Izaquita
Interventoría:

BITÁCORA DE OBRA

"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CENTRO CARRERA 10 ENTRE CALLE 11 Y 12 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI - SANTANDER".	
Fecha:	07/05/2026

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad
Oficial	2
Residente	1
Ayudantes	4
Operadores	
Otros (inspector y director de obra)	2
TOTAL	9

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se inician actividades de 7am a 12 pm y de 1 pm a 5 pm. Se termina de instalar la sección del adoquín frente a la cafetería tatte caffe, se instala la guía al lado del sardinel llevándola hasta la entrada del primer acceso al parqueadero, y se instala la loseta guía hasta el muro de contención.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





NOVEDADES / OBSERVACIONES

Se tiene en cuenta alturas y pendientes para todas las instalaciones realizadas en obra.

Residente de Obra:

Daniel Mateo Arenas Izaquita
Interventoría:

BITÁCORA DE OBRA

"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CENTRO CARRERA 10 ENTRE CALLE 11 Y 12 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI - SANTANDER".	
Fecha:	08/05/2026

PERSONAL EN OBRA


Cargo	Cantidad
Oficial	2
Residente	1
Ayudantes	4
Operadores	
Otros (inspector y director de obra)	2
TOTAL	9

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se inician actividades de 7am a 12 pm y de 1 pm a 5 pm. Se realizo la instalación del adoquín de la zona verde frente a tatte caffe, se inició con la instalación de adoquín peatonal en la rampa sostenida por el muro de contención. Por otro lado, se inicio con la instalación del gramoquin en la sección de la zona verde y se termina de ubicar la loseta guía central.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





NOVEDADES / OBSERVACIONES

se recibe adoquín vehicular

Residente de Obra:

Daniel Mateo Arenas Izaquita
Interventoría:

BITÁCORA DE OBRA

"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CENTRO CARRERA 10 ENTRE CALLE 11 Y 12 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI - SANTANDER".	
Fecha:	09/05/2026


PERSONAL EN OBRA


Cargo	Cantidad
Oficial	2
Residente	1
Ayudantes	4
Operadores	
Otros (inspector y director de obra)	2
TOTAL	9

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se inician actividades de 7am a 12 pm. Se termina la instalación del adoquín peatonal en la rampa del muro de contención, se trasladan los adoquines a la parte final del proyecto para comodidad de la instalación, se realiza algunas correcciones en la instalación de la guía central.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





NOVEDADES / OBSERVACIONES

Se realiza aseo en obra y se dejan programadas las actividades para el día lunes.

Residente de Obra:

Daniel Mateo Arenas Izaquita
Interventoría:

BITÁCORA DE OBRA

"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CENTRO CARRERA 10 ENTRE CALLE 11 Y 12 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI - SANTANDER".	
Fecha:	11/05/2026


PERSONAL EN OBRA


Cargo	Cantidad
Oficial	2
Residente	1
Ayudantes	4
Operadores	
Otros (inspector y director de obra)	2
TOTAL	9

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se inician actividades de 7am a 12 pm y de 1 pm a 5 pm. En la parte final del proyecto se inicia con la instalación del adoquín peatonal en la parte inferior del anden, se culmina la instalación de la guía amarilla de 20*40 al lado del sardinel, se aplica arena fina para brecha en las secciones ya instaladas de adoquín. Se baja los adoquines peatonales a la parte inferior del proyecto para mayor comodidad de instalación en las secciones faltantes.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





NOVEDADES / OBSERVACIONES

A medida que se va avanzando se deja listo la caja del medidor hidráulico con su respectiva tapa, en cada una de las viviendas.

Residente de Obra:

Interventoría: Daniel Mateo Arenas Izquierdo

BITÁCORA DE OBRA

"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CENTRO CARRERA 10 ENTRE CALLE 11 Y 12 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI - SANTANDER".	
Fecha:	12/05/2026

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad
Oficial	2
Residente	1
Ayudantes	4
Operadores	
Otros (inspector y director de obra)	2
TOTAL	9

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se inician actividades de 7am a 12 pm y de 1 pm a 5 pm. Se termina con la instalación del adoquín peatonal en la zona inferior de los muros de contención, se termina la instalación de loseta de 20*40 cm, se inicia con la ultima sección de adoquín peatonal encima del muro de contención 2. Se brecha con arena fina y se barre. Por ultimo, se termina con la instalación del gramoquín.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





NOVEDADES / OBSERVACIONES

Se recibe en obra adoquín vehicular.

Residente de Obra:

Interventoría: Daniel Mateo Arenas Izquierdo

BITÁCORA DE OBRA

"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CENTRO CARRERA 10 ENTRE CALLE 11 Y 12 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI - SANTANDER".	
Fecha:	13/05/2026

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad
Oficial	2
Residente	1
Ayudantes	4
Operadores	
Otros (inspector y director de obra)	2
TOTAL	9

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se inician actividades de 7am a 12 pm y de 1 pm a 5 pm. Hoy se inicia con la instalación de adoquín vehicular de 10*20*8 cm, se toma la decisión de iniciar por la parte central puesto que es la zona que se encuentra libre en este momento. Hoy se trabaja con 2 frentes de trabajo. Se termina con la instalación de adoquín peatonal.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





NOVEDADES / OBSERVACIONES

Se da inicio con la instalación de adoquín vehicular

Residente de Obra:

Interventoría: Daniel Mateo Arenas Izaquita

BITÁCORA DE OBRA

"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CENTRO CARRERA 10 ENTRE CALLE 11 Y 12 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI - SANTANDER".	
Fecha:	14/05/2026

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad
Oficial	2
Residente	1
Ayudantes	4
Operadores	
Otros (inspector y director de obra)	2
TOTAL	9

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se inician actividades de 7am a 12 pm y de 1 pm a 5 pm. Continúan las actividades de instalación de adoquín vehicular, todo el personal de obra se encuentra realizando esta actividad, siguiendo los lineamientos del plano principal.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





NOVEDADES / OBSERVACIONES

Se deja los espacios para el armado y fundida de vigas de confinamiento.

Residente de Obra:

Interventoría: Daniel Mateo Arenas Izaquita

BITÁCORA DE OBRA

"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CENTRO CARRERA 10 ENTRE CALLE 11 Y 12 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI - SANTANDER".	
Fecha:	15/05/2026

PERSONAL EN OBRA


Cargo	Cantidad
Oficial	2
Residente	1
Ayudantes	4
Operadores	
Otros (inspector y director de obra)	2
TOTAL	9

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se inician actividades de 7am a 12 pm y de 1 pm a 5 pm. Durante todo el día se avanza con la instalación de adoquín vehicular, siguiendo en todo momento las indicaciones del plano.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





NOVEDADES / OBSERVACIONES

Se brecha con arena fina

Residente de Obra:

Interventoría: Daniel Mateo Arenas Izaquita

BITÁCORA DE OBRA

"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CENTRO CARRERA 10 ENTRE CALLE 11 Y 12 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI - SANTANDER".	
Fecha:	16/05/2026

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad
Oficial	2
Residente	1
Ayudantes	4
Operadores	
Otros (inspector y director de obra)	2
TOTAL	9

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se inician actividades de 7am a 12 pm. Continuan labores de intalación de adoquín vehicular de acuerdo con el plano con un avance mayor de 60 m2, se recibe pedido de adoquín tipo deck en obra, descargandolo estrategicamente para practicidad en su instalación. Se realiza aseo en obra y se deja todo debidamente tapado.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





NOVEDADES / OBSERVACIONES

Se reinician labores el día martes puesto que el lunes es día festivo.

Residente de Obra:

Interventoría: Daniel Mateo Arenas Izaquita

BITÁCORA DE OBRA

"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CENTRO CARRERA 10 ENTRE CALLE 11 Y 12 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI - SANTANDER".	
Fecha:	19/05/2026


PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad
Oficial	2
Residente	1
Ayudantes	4
Operadores	
Otros (inspector y director de obra)	2
TOTAL	9

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se inician actividades de 7am a 12 pm y de 1 pm a 5 pm. Durante todo la jornada se trabaja en la instalación de adoquín vehicular sobre la capa de mortero 1:3 , por medio de arena fina se brecha toda el area del adoquín instalado. Siguiendo las instrucciones del plano.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





NOVEDADES / OBSERVACIONES

Residente de Obra:

Interventoría: Daniel Mateo Averos Izaquita

BITÁCORA DE OBRA

"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CENTRO CARRERA 10 ENTRE CALLE 11 Y 12 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI - SANTANDER".	
Fecha:	20/05/2026


PERSONAL EN OBRA


Cargo	Cantidad
Oficial	2
Residente	1
Ayudantes	4
Operadores	
Otros (inspector y director de obra)	2
TOTAL	9

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se inician actividades de 7am a 12 pm y de 1 pm a 5 pm. Se inicia el día acomodando el adoquín vehicular con el fin de liberar espación para las areas faltantes de instalación, se pasa la rana compactadora, y se continua con la instalación del adoquin vehicular distribuyendo al equipo de trabajo.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





NOVEDADES / OBSERVACIONES

Se recibe viaje de arena y arena fina para brecha de adoquín

Residente de Obra:

Interventoría: Daniel Mateo Averos Izaquita

BITÁCORA DE OBRA

"CONTRATO DE OBRA PUBLICA PARA LA OPTIMIZACION DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO, ACUEDUCTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL BARRIO CENTRO CARRERA 10 ENTRE CALLE 11 Y 12 DEL MUNICIPIO DE SAN VICENTE DE CHUCURI - SANTANDER".	
Fecha:	21/05/2026

PERSONAL EN OBRA

Cargo	Cantidad
Oficial	2
Residente	1
Ayudantes	4
Operadores	
Otros (inspector y director de obra)	2
TOTAL	9

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Se inician actividades de 7am a 12 pm y de 1 pm a 5 pm. Se instala adoquín vehicular, por medio del mismo se traza la curva para empalmar adecuadamente con el pavimento de la calle 12. Se revisa constantemente pendientes y distancias dejando espacio libre para las vigas de confinamiento. Se realiza el armado de las vigas de 10* 20 cm.

REGISTRO FOTOGRÁFICO





NOVEDADES / OBSERVACIONES

El día de mañana se realizara la fundida de todas las vigas de 10 cm * 20 cm.

Residente de obra:

Daniel Mateo Avendaño Izquierdo

Interventoría: