Miercoles 7 enero de 2026

Personal: 1 oficial
1 SST
1 Inspector de obra

se continua ejecutando la actividad de polida de mesones, pisos y medias cañas de las baterias sanitarias.

Jueves 8 de enero de 2026

Personal: 1 Inspector de obra

No se conto con personal de obra, debido a que el personal operativo se encuentra asignado a otro frente del proyecto.

Norma

Scanned with CamScanner

Viernes 9 de enero de 2026

Personal: 1 Inspector de obra
1 Residente de interventoria

No se conto con personal de obra, debido a que el personal operativo se encontraba asignado a otro frente del proyecto.

Debido a que el proveedor de las divisiones sanitarias ha manifestado la necesidad de anclar los parales de las divisiones al piso, con el fin de proporcionar mayor firmeza y estabilidad en el diseño, asi como para garantizar el cumplimiento de las condiciones de garantia del producto, se propone el siguiente esquema.



Miercoles, 3 Diciembre 2025
personal en obra 1 Oficial
2 Ayudantes
1 SST.

Se continúa con instalación de piso Vinilico pegado en laboratorio.
Se traslado Escombro al acopio temporal

Carlos M. Montenegro

Jueves, 4 Diciembre 2025
personal en obra: 1 Oficial
2 Ayudantes
1 SST

Se realiza riego del tbo de Agua.
Se continúa con traslado de material al acopio temporal.

-Se realiza recorrido general de Obra, siguiendo los indicaciones del Supervisor del Contrato, el Ing. Heinon Dario López P. para definición de puntos Electricos, se define dejar 3 puntos o Salidas Electricas por cada unidad de Salón, así mismo para el Área del Laboratorio de Fisica-Quimica, por otro lado para el Área (Cuarto de Materiales) ahora oficina Coordinador

se define instalar 2 salidas Electricas, para la localización y ubicación de los puntos, se realiza recorrido de Obra con personal Administrativo del Colegio, Consorcio Educativo 25, y personal de Interventoría PROBINTEC, donde se define la ubicación de los puntos.

Planta Tipo Aula.

3 Toma Corrientes x Aula clase.
- 2 a alturas à más de 1.50 mt.
- 1 a Altura promedio de Normal

- Luminarias la revisión según norma. para definir cantidad y Tipo.

Viernes, 5 Diciembre, 2025
clima: lluvioso
personal de obra:
1 oficial WMN
2 Ayudantes WMN
1 oficial energia
1 ayudante energia
1 Inspector obra

Actividades:
Se realiza desmonte de redes electricas en aulas hasta el momento de lluvia se retiro el personal.
Se finaliza la instalación de piso laboratorio tipo vibropresado.

Sabado 6 Diciembre 2025.

Personal en Obra
1 Oficial
2 Ayudantes
1 Oficial Electrico
1 Ayudante Electrico
1 Inspector de obra.

- Se realizo movimiento de tablero electrico ubicado en muro de Aula #1 sobre demolición
- Se realizo emboquillado de piso en el laboratorio.

Carlos M. Montenegro

Martes, 9 Diciembre 2025
Personal en obra: 1 Oficial
2 Ayudante
1 Oficial Electrico
1 Ayudante Electrico
- Se realizo demolicion faltante de muro en Aula #1
- Se inicio instalación de piso vinoprensado.

Se realizo visita SST y ambiental por parte de interventoria y obra.

Daniela Olinda — Prof. Amb. Obra. Vivanco 1
Prof. Amb. interventoria

Miercoles, 10 Diciembre 2025.
Personal en obra 1 Oficial
2 Ayudantes
1 SST
Se finaliza instalación de piso vinoprensado en oficina (laboratorio)
Se entona y se traslado escombro al acopio temporal.

Carlos M. Montenegro

Jueves, 11 Diciembre 2025.
personal en obra 1 Oficial
2 Ayudantes.

- Se continúa con enterrado y traslado de escombro al acopio, temporal
- Se inicia emboquille de piso en oficina
- Se inicia instalación de Board de escobo en laboratorio.

Carlos M. Montenegro

Viernes, 12 Diciembre 2025.
personal en obra 1 Oficial
2 Ayudantes

- Se continúa con emboquille de Board de escobo en laboratorio
- Se continúa con instalación de Board de escobo en oficina
- Se realiza recolección de escombro y se lleva a Cemex para disposición final.

Carlos M. Montenegro

Scanned with CamScanner

Sabado 13 Diciembre 2025.
Personal en obra 2 Ayudantes.

- Se realiza aseo General de obra.

Carlos M. Montenegro

Lunes, 15 Diciembre 2025
Personal en Obra 2 Ayudantes.
1 JOT

Se realiza pintura de oficina (laboratorio) de Paredes.
Se realiza embaspille de grietas existentes en laboratorio y oficina.

Carlos M. Montenegro

Sabado 13 Diciembre 2025.
Personal en obra 2 Ayudantes

- Se realiza Obra General de obra.

Carlos M. Montenegro

Lunes, 15 Diciembre 2025
Personal en Obra 2 Ayudantes.
1 JOT.

Se realiza Pintura de oficina (laboratorio) de Paredes.
Se realiza embaspille de gran de exterior en laboratorio y oficina.

Carlos M. Montenegro

Martes, 16 de Diciembre 2025

Personal en obra
1. Oficial
2 Ayudantes
1 SST

Se ingresa al aula #3 Salón de Sistemas con acompañamiento de Stefany Prieto, Secretaria de rectoría y los guardas de seguridad. Se rompe Candado, se realiza acta de entrega de espacios y se hace registro fotográfico del estado de Carabelas, Raiz y Regadera. Se hace traslado de mesas, sillas y mobiliario al salon laboratorio para inicio de Actividades.
Se inicia desmonte de piso existente, enlonado de Escombro Aula #3 Salon Sistemas.

Carlos M. Montenegro

Miercoles 17 Diciembre 2025

Personal en obra

1 Oficial Construccion
2 Auxiliares Obra

Se realiza aseo y limpieza Area de Sistemas, se chequea el nivel promedio del piso existente, y se inician Actividades de Cargue de mortero de piso, iniciando mezcla en sitio, y nivelacion posterior con Boquillera metalica.

Carlos M. Montenegro

Norma

Scanned with CamScanner

Jueves 18 diciembre 2025

Personal en obra

1 Oficial de Obra

2 Auxilares Obra

-El dia de hoy se continua con Actividades de. Corge de mortero piso. Aula de sistemas, se pausan Actividades; debido a la Terminacion del material en obra; Arena y Cemento.

-Ingreso material a obra 4 Bultos cemento.
1 m^3 de Arena lavada.

-Se realizan Actividades de pintura tipo vinilo para el Area de Cuarto de Materiales. y se terminara la actividad de Corgue mortero en Aula sistemas en Horas de la Tarde.

Viernes, 19 Diciembre 2025
Personal en obra 1 oficial
2 Ayudantes
1 SST

Se inicia instalacion de piso Vibropresado en Salon de Sistemas.
Se realiza demolición de piso del cuarto que esta en el salon de sistemas.
Se hace retiro de chaterra para disposicion final.

Sabado, 20 Diciembre 2025
Personal en obra 1 oficial
2 Ayudantes

Se Continua con instalacion de piso Vibropresado en Salon de Sistemas.
Se hace enlonado y traslado de escombro al acopio temporal.

Norma

Scanned with CamScanner

Jueves, 22 Diciembre 2025.
Personal en obra: 2 Ayudantes
1 JOT

Se realiza desinstalacion de Puertas y Ventanas del laboratorio y oficina (laboratorio)

Martes, 23 Diciembre 2025.
Personal en obra: 1 Oficial
2 Ayudantes.
1 JOT

Se continua con instalacion de piso Vinilpanel en salon de sistemas.
Se ingresa a la embarcacion y se inicia demolición de piso

24 Diciembre 2015.
Personal en obra 2 Ayudantes
1 Oficial
Se continua con instalacion de piso vinilpen-
sado en sala de sistemas Aula #2 y
Cuarto aledaño.
Se realiza recoleccion y enlonado de
escombro de la emisora.

Viernes 26 Diciembre 2015
Personal en obra 1 Oficial
2 Ayudantes
1 SST

Se continua con instalacion de piso
vinilpensado en emisora y cuarto aledaño
a Sala de sistemas Aula #2.

Sabado, 27 Diciembre 2025
Personal en obra 2 Ayudantes,

Se realiza Aseo general en obra.

Durante el periodo comprendido entre el 29 de diciembre y el 3 de enero del 2026, no se registro ejecucion de actividades en obra debido a la disminución significativa de personal operativo y técnico, ocasionada por la finalización del año calendario y la programación de vacaciones individuales del personal adscrito al contrato. Esta situación fue previamente contemplada dentro de la planeacion interna del contratista, y se informo a su debido tiempo en comite de obra a la interventoria y supervición del contrato. Las actividades serán retomadas conforme al cronograma una vez se normalice la disponibilidad del personal al inicio del siguiente periodo laboral.

Miercoles, 3 Diciembre 2025

Personal en obra

1 Oficial

1 Ayudante.

Actividades

Se inicia demolición de pisos en salon 103

Se continúa con enlorcado y traslado de escombro al acopio Temporal.

Observación de interventoría: En el frente de trabajo se evidencia dos (2) personas trabajando, por lo wal, se le solicita al contratista de obra aumentar la mano de obra, con el fin de wmplir con los tiempos estipulados en el cronograma.

Carlos M. Montenegro

Norma

Scanned with CamScanner

Jueves, 4 Diciembre, 2025

Personal en obra 1 oficial
1 Ayudante
1 SST

Actividades:

Se continúa con enlonado y traslado de materiales, escombro al acopio temporal.

Carlos M. Montenegro

Viernes, 5 Diciembre 2025

personal en obra
1 Oficial
1 Ayudante
1 SOT

Actividades.
llegó teja para instalación de Cerramiento
- Se Continúo con instalación de Cerramiento en lona Verde y Carecos Con escombro para sostener Durmientes.
En las horas de la tarde se presentan fuertes lluvias las cuales atrasan actividades de instalación de Cerramiento de Carcamos.

Carlos M. Montenegro

Norma

Scanned with CamScanner

Sabado, 6 de Diciembre 2025

Personal: 1 oficial

1 ayudante

1 Inspecto te Obra

Actividades:

Se realiza alistado de piso aula 101

se revisan niveles y algunos puntos tienen de 1,08 y 1,07 del acabado.

Se le aplica silicatos para mejorar la adherencia en el mortero.

Carlos M. Montenegro

Lunes 8 Diciembre 2025
Personal en obra 1 Oficial

Actividades
(ino) Se realiza enlonado y traslado de escombre al acopio temporal

observación di interventoría: NO se realizaron las actividades programadas en este día. Se evidencia falta de personal operativo.

Carlos M. Montenegro

Martes, 9 Diciembre 2025.
Personal en obra. 1 Ayudante
1 Oficial
1 SST

Actividades.

- Se inicio instalacion de Caramiento en teja de zinc. en el Carcamo.
- Se realiza visito SST y ambiental por parte de interventoria y contratista.
- Se hace recorrido con el profesional ambiental de la interventoria informando las actividades de aprovechamiento de los RCD.

Se informa que se hace uso de los puntos ecológicos de las instituciones para residuos ordinarios.
Se requiere la delimitación del árbol y adecuación del acopio.
Se hará disposición del caucho cuando salgan mayor cantidad de residuos con estas caracteristicos, para hacer un solo retiro.

Daniela Orlando
Prof. amb obra.

Prof amb int

Miercoles, 10 Diciembre 2025.
Personal en obra: 1 Oficial
1 Ayudante.

Se continúa con el cerramiento en teja de zinc en el área del Corcamo.

Carlos M. Montenegro

Jueves, 11 Diciembre 2025.

Personal en Obra: 1 Oficial
3 Ayudantes
1 SST

Se Inicia desmonte de tapeo del Barcono
Se Inicia Arreglo del Cerramiento del
Acopio temporal de materiales según
recomendaciones de la parte ambiental

Carlos M. Montenegro

Viernes, 12 Diciembre 2025.

Personal en obra: 1 Oficial
1 Ayudante

Se inicia instalación de Cerramiento en teja de zinc en la cancha - Jardín infantil

Carlos M. Montenegro

Sabado, 13 Diciembre 2025

personal en obra: 2 Oficiales
3 Ayudantes.

- Se termina desmonte de tapas de Carcamo
- Se realiza recolección, enlonado y traslado de escombro al acopio temporal, tanto del carcamo como del salon 102.

Observación de la inventaria: Se aclara que las "tapas" del carcamo son losas reforzadas en material de concreto con un espesor no mayor a 10 cm.

Carlos M. Montenegro

Norma

Scanned with CamScanner

lunes, 15 Diciembre 2025

personal en obra 1 oficial

1 Ayudante

1 SST

Se realiza sobrepiso salon 102.

Norma

Martes, 16 Diciembre
personal en obra. 1 oficial
1 ayudante.

Se realiza sobrepiso sobre 102
se inicia instalacion de durmientes
para cerramiento en la obra.

Norma

Miercoles, 17 Diciembre 2025
personal en obra 2 oficiales
1 Ayudante
1 SST

Se continúa con instalación de cerramiento en cancha.
Se inicia instalación de piso Vibroprensado salón DC.
Se realiza visita del componente ambiental, verificando las condiciones del orden y aseo de los frentes de obra, se genera la subsanación del sitio de acopio temporal de residuos y despeje del tronco del individuo arbóreo.

Paula Cardona
Prof. ambiental obra.

Carlos M. Montenegro

Jueves, 18 Diciembre 2025

Personal de obra 2 oficiales

1 Ayudante

1 Insobra

Se continuan la instalacion del salon 102 en piso vibropresado. Bya Insobra

Se realiza cerramiento de ampliacion de

Viernes, 19 Diciembre 2025

Personal en obra. 1 oficial
1 oficial piso
1 Ayudante
1 SST

Se continua con instalacion de piso vibroprensado en salon 102
Se realiza instalacion de mortero 1:3 para alistado de piso en el salon 103, placa de piso que fue humedeada previamente para su correcta instalacion y funcionamiento.

Norma

Scanned with CamScanner

Sabado, 20 Diciembre 2025.
Personal en obra 2 oficiales.
1 Ayudante.

Se continua con instalacion de piso
Vinilo Pretocado Salon 102.
Se realizo afinado de Piso Salon
101 y 103.

Lunes, 22 Diciembre 2025

personal en obra 2 oficiales
1 Ayudante
1 FST

Se continua con instalacion de piso Vibropresado salon 02
Se realiza lavado de Camion.

Martes, 23 Diciembre 2025

Personal en Obra 2 Oficiales
1 ayudante

Actividades: Se inicia picado de
concreto con rotomartillo, se continua
enchape de vibropresado en salon
103

Miercoles, 24 de Diciembre 2025

Personal de obra : 1 oficial
1 Ayudante

Actividades : Se continua picado de placa en cancamo

Jueves, 25 de diciembre 2025

No se realizan actividades

Norma

Scanned with CamScanner

- Viernes, 26 de Diciembre
Personal de obra: 1 ayudante, 2 oficiales
- Se finaliza picado de carcamo
- Se continua instalacion de salon 103 en piso vibio presado.
- Se inicia trasiego de material a 101.
- Se conscilian actividades ejecutadas y por ejecutar donde se ajuste de carcamo, en demolicion de placa y desmonte y monte de cordon. en costado norte de carcamo.

Norma

Scanned with CamScanner

Sabado, 27 Diciembre 2025

personal en obra 2 Oficiales
1 Ayudante
1 SST

Se realizo Toma de Niveles y
Puntos maestros para fundida
de placa con pendientado en Carcamo.
Se Continua con Instalacion de
Pisop Vibropresado en Salon 103

Norma

Scanned with CamScanner

Lunes, 28 Diciembre 2023.
Personal en obra 20 Oficiales
1 Ayudante
1 SST
1 Inspecta de obra.

Se inicio instalacion de piso Vibro-
Prensado en Sector 101
Se realiza instalacion de teja de Zinc
Cerramiento acopio temporal de Metal

Norma

Scanned with CamScanner

Martes, 29. Diciembre 2025

Personal en obra 2 Oficiales
1 Ayudante
1 ooT

Se Continua Con instalacion de piso Vinilo pegado en Salon D1
Se continua Poniendo punto nopestia en Corcomo Para Fundida.

Miercoles, 31 Diciembre 2025.
personal en obra. 2 oficiales
1 Ayudante.
1 OST

Se continua con instalacion de piso vinoplemado, segun 101
se inicio fundida de concreto

Viernes, 2 Enero 2026

personal en obra 2 oficiales
1 Ayudante
1 SST

Se continua con instalacion de piso Vinipremiado salon 101
Se continua con fundido de Concreto
llegan Angulos para Cancamo

Norma

Scanned with CamScanner

Miercoles, 3 Diciembre 2025.
Personal en obra 1 Ayudante
1 Oficial

Se realiza instalacion de Cerramiento
Con Carecoo y excavacion para Sostener
Cerramiento en teja de zinc y toma
en Careco donde no se puede abrir
huecos a la loza.

Powered by CamScanner

Jueves, 4 Diciembre 2025.
Personal en obra 1 Ayudante
1 Oficial
1 SST
Se realiza enlonado y Recoleccion de Escombro.
Se levanta baldoza que se encontraba en la zona de obra.
Se Arrega tubeiro que se encontraba botando agua en Area obra.

Powered by CamScanner

Viernes, 5 Diciembre 2025
Personal en obra : 1 Ayudante

Se realiza acopio de teja en zona norte posterior de desmontaje

Sabado, 6 Diciembre 2025

No se realizaron actividades

Powered by CamScanner

Lunes, 8 Diciembre de 2025

Personal: 1 oficial
1 ayudante
1 Ins obra

Se realiza instalación de sanitarios en piso 1 y 2.

Martes, 9 Diciembre 2025

Personal: 1 oficial
1 ayudante

Se realiza desmonte de muro en mampostería de costado sur. y desmonte de puerta. en zona de shut

Powered by CamScanner

Miercoles, 10 Diciembre 2025

Personal: 1 oficial
1 Ayudante

Se realiza desmonte de salidas electricas en zona de shut.

Jueves, 11 Diciembre 2025.

Se realiza desmontaje de muro norte de shut.

Personal 1 Ayudante
1 oficial

Powered by CamScanner

Viernes, 12 de Diciembre 2025

Personal de obra : 1 Ayudante
1 Oficial

Se realiza instalación de teja en costado sur.

Saboado, 13 de Diciembre 2025

Personal de obra : 1 Ayudante
1 oficcal

Se realiza instalación de polisombra en lona verde en costado sur.

Lunes, 15 de Diciembre 2025

Personal de obra: 1 Ayudante
1 oficial

Se realiza limpieza de cerramiento perimetral en costado Nor-oriente.

Martes, 16 de Diciembre 2025

Personal de obra 1 Ayudante
1 pintor

Se realiza limpieza con grata en cerramiento perimetral y posterior limpieza con thinner.

Powered by CamScanner

Miercoles, 17 Diciembre 2025
Personal en obra. 1 Ayudante
1 Oficial

Se inicia con pintura en cerramiento perimetral.

Jueves 18 Diciembre 2025
Personal 1 Pintor
Se realiza continuación de pintura en cerramiento en costado norte en la park interior.

Powered by CamScanner

Viernes 19 de Diciembre

personal: 1 oficial
2 Ayudantes
1 Instalador

Observación Interventoría: Durante el recorrido de inspección de hoy se observó que en el proceso de desmonte de Sanitarios en el baño del primer piso para realizar Sondeo a la red, más exactamente en el baño de mujeres, el primer Sanitario presentaba una Fisura y al momento de desencajarlo de su posición se agrieto aún más dejándolo inhabilitado.

Actividades de obra:
Se realiza pintura de parales verticales de cerramiento costado oriente.
Se observa mallas rotas en el cerramiento la cual se consulta y se realiza la autorización por parte de la interventoría para su debido cambio.

Sabado, 20 de Diciembre 2025

Personal de obra : 1 Ins obra
1 pintor

Actividades:
Se realiza pintura exterior de cerramiento perimetral.

B/ Ins obra

Lunes, 22 de Diciembre 2025

Clima : Nublado

Personal : Inspector de Interventoria

Observación Interventoria: En el recorrido realizado el dia de hoy no se identifico Personal laborando, Se observa que aún no se ha realizado el embalaje de las tejas de asbesto como se habia indicado el dia Viernes 19 de diciembre

Martes, 23 de Diciembre 2025

Clima : Parcialmente soleado

Personal :

1 pintor
1 Ins de obra
1 Ins de Interventoria

Powered by CamScanner

Actividades: Se realiza pintura de cerramiento perimetral en costado Sur-oriente en costado Exterior
Se realiza conciliación de cantidades ejecutadas de sondeos, mantenimiento de cerramiento y shut de basuras.

Ins obra Bpa

Miercoles 24 de Diciembre 2025

Personal de obra : 1 Pintor

Se realiza pintura en costado norte en parte interna

Powered by CamScanner

Jueves 25 de Diciembre 2025

Día festivo, no se realizaron actividades

Viernes 26 de Diciembre 2025

No se realizaron actividades

Powered by CamScanner

Sabado 27 de diciembre 2021

Personal de obra : 1 ayudante
1 oficial
1 Residente UNM

Se realiza medida y cuantificación de malla electrosoldada a cambiar en mantenimiento de cerramiento.

Se realiza pintura de cerramiento perimetral.

Domingo 28 de Diciembre

No se realizaron actividades

Powered by CamScanner

Lunes, 29 de Diciembre 2025

Personal de obra : 1 Pintor

Se realiza pintura de cerramiento permetral en parte exterior costado sur.

Martes 30 de Diciembre

Observaciones Interventoría:

En el recorrido realizado el dia de hoy se evidenció que posteriormente al desmonte de Sanitarios y después de realizar el Sondeo en el baño de niñas en el tercer piso, se presentó un escape de agua constante el cual genero empozamiento de agua, la cual se empezó a filtrar hacia el segundo piso y ya presenta gotera en dicho baño del segundo piso.

Se recomienda al Contratista de obra Solucionar dicha problemática inmediatamente para no

Powered by CamScanner

generar perjuicios a la edificación.
Se ingresa puertas y divisiones anales.

Miercoles 31 de diciembre

Personal de obra = 1 pintor

Se continua pintando cerramento perimetral en la parte exterior cortado sur.

Jueves 01 de enero 2026

Día festivo, no se realizaron actividades

Powered by CamScanner

Viernes 02 de enero 2026

Personal de obra : 1 Pintor

Se realiza instalacion de accesorios de griferia en los baños de 3er piso.

Sabado 03 de enero 2026

No se realizaron actividades

Powered by CamScanner

Miercoles, 3 de Diciembre de 2025

clima; parcialmente soleado
Personal de Obra : 1 Pintor
1 Ayudante
1 SST

Actividades :
Se realizan actividades pintura de vinilo y epoxica
Bloque 1-2-3 piso 2 en vinilo y
Bloque 1-2-3 en piso 1 en epoxica

Carlos M. Montenegro

Jueves, 4 de Diciembre 2025
Clima : Nublado
personal de obra : 1 Pintor
1 ayudante pintura
1 Inspector de Obra
4 ayudantes destemple

Actividades :
Se realiza pintura de vinilo en el comedor
baño de niñas y niños piso 1. y ludoteca.

Powered by CamScanner

Viernes, 5 de Diciembre 2025

Personal de obra: 1 ayudante
1 oficial

Actividades: Se realiza limpieza y lijado de mesones en granito.

Sabado, 6 de Diciembre 2025

Personal de obra: 1 Inspectora SST
1 oficial
1 ayudante

Actividades: Desmonte de Divisiones de baños en bloque 3, Piso 1-2-3.

Powered by CamScanner

Martes, 9 de Diciembre 2025

Personal de obra : 1 SST
1 Ing Ambiental

Actividades : Se realiza recorrido de materiales usados y por disponer.

Miercules, 10 de Diciembre 2025

Personal de Obra : 1 ayudante
1 oficial
1 Inspector de obra

Actividades : Se realizar pulido y aplicación de sellante en mesones en piso 2-3 bloque 1.

Powered by CamScanner

Jueves, 11 de Diciembre 2025

Personal de obra:
- 2 Ayudante
- 1 oficial
- 1 inspector de Obra
- 1 ing residente
- 1 Director convenio ad es

Actividades: Recorrido por frente en actividades por ejecutar y valorar. Se observa que no tenemos aun punto por realizar el shut de basura.
Adicional a desmontes las divisiones se observa que se debe realizar limpieza de pintura antigua de divisiones y oxido de las mismas en pared y piso.
Se realiza desmontaje de divisiones de piso 1 bloque 1.

Viernes, 12 de Diciembre 2025

Personal de Obra:
- 2 oficiales
- 4 ayudantes
- 1 SST

Actividades: Se realiza desmanchado de piso con vinagre y aseo de residuos de oxido o partes sueltas.
Se realiza desmonte de divisiones de piso 2 bloque 3

Powered by CamScanner

Los días 13 y 14 de Diciembre 2025.

No se realizan actividades.

15 de Diciembre de 2025

Personal de obra : 1 oficial
2 ayudantes
1 inspector de Obra

Actividades. Trasiego de divisiones a parqueadero desde cada baño.
Se realiza retiro de pintura de divisiones anteriores en pared y piso.

Powered by CamScanner

Miercoles, 16, Diciembre 2015

Personal 2 Ayudantes

Actividades: Se trasriega divisiones de orinales y puertas a punto de acopio.

Se realiza aseo en baterias sanitarias

Jueves 17 Diciembre

Personal 2 Ayudantes
2 oficiales

Actividades: Se realiza trasiego de divisiones de acero acopio para posterior retiro

Se continua desmontando divisiones de orinal y con so posterior aseo.

Llega una parte de divisiones de acero inoxidable.

Powered by CamScanner

Jueves, 18 Diciembre 2025
Personal en obra 1 Oficial

Actividades :

Se realiza recorrido en conjunto de interventoría y contratista para cuantificar escalera de emergencia Piso 1-3. costado norte.

Observación de la interventoría: Se evidencia (1) un trabajador realizando actividades de aseo en los (baños) baños del frente.

Carlos M Montenegro

Se realiza programación para disposición final de la chatarra, pero los guardas manifiestan que por parte del colegio no tenemos autorizado sacar ningún residuo de valor, solo se puede sacar escombro, por lo cual queda cancelada la actividad por el momento.

Powered by CamScanner

Viernes, 19 de Diciembre 2025

Personal 1 instalador
1 Ayudante

Actividades : Se continua con la instalación de divisiones en acero inoxidable.

Sabado, 20 de Diciembre 2025

Personal : 1 Instalador
1 Ayudante

Actividades : Se continua con la instalacion de divisiones en acero inoxidable.

1

Domingo, 21 de Diciembre 2025

Personal 1 Instalador
1 Ayudante

Actividades : Se continua con la instalacion de divisiones en acero inoxidable.

Lunes, 22 de Diciembre 2025

Se continua instulación de divisiones en acero

Martes, 23 de Diciembre 2025

Se realiza retiro de chatarra sobrante de divisiones desmontable

Powered by CamScanner

24, 25, 26, 27, 29, 29 No se realizan actividades.

Martes 30 Diciembre 2025

- Personal en Obra
- Ing Brayan Moreno
- Interventoria Sergio Cruz
- Arq Fedey Lopez

-El dia de hoy se realiza recorrido de Obra. para verificación de Actividades previas y Ubicacion de Shut de Basuras, se propone ubicar el shut metros mas afros del Cerramiento Tipo SED, esto para evitar y/o Aislar Actividades cerca a los Elementos Arboreos ubicados en dicha zona.

-Ingreso de Material restante, Acero inoxidable para divisiones de Baños Blogue N° 2-3, los Elementos, como herrajes y peinos se Almacenan en la porteria del Colegio.

Powered by CamScanner

Los días 31 y 1 de enero - 2025-2026

No se realizan actividades ya que salieron a vacaciones los días anteriores.

Los días 2, 3, 5 de enero de 2026

No se realizan actividades debido ha subcontratista se encuentra en vacaciones y no cuenta con personal operativo

Martes, 6 de Enero 2026

Personal: 1 Inspector obra
1 Residente obra

Se realiza visita y aun no se definido lugar de construcción de shut de basura.

Byron Ins obra

Powered by CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	15/12/2025	**Inicio**	2:15 pm	**Fin**		**Lugar**	Secretaria de Educación Distrital
Asunto	Comité de Obra N°3 Lote #1, 18. (Hoja 1)						
Asistentes	Contratistas de Obra, Interventoría, Supervisión				**Asistentes Externos**	N/A	
Fecha de Elaboración			**Elaborado por**			**Próxima Reunión**	

Orden del dia:

El proceso se lleva a cabo con el fin de Unificar y/o Socializar los avances establecidos a la fecha. Este corte.

Desarrollo de la Agenda

* Rodolfo Llinas - Sede B:
  - NO se ha iniciado las actividades del Shut de basura por temas logisticos, ya que este punto es el ingreso asignado para el material y centro de acopio
  - Reprogramar con respecto a los nuevos cantidades y Np's
* Simón Bolivar - Sede A:
  - El contratista de obra debe realizar un informe dirigido a las tic donde expone la necesidad de desconectar el RAC, con la finalidad de poder intervenir la sala de sistemas

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha		**Inicio**		**Fin**		**Lugar**	
Asunto							
Asistentes						**Asistentes Externos**	N/A
Fecha de Elaboración		**Elaborado por**				**Próxima Reunión**	

* Magdalena Ortega - sede A:
  - Se contempla iniciar la instalación de las divisiones en acero inox de los baterías la semana en curso del presente año

* Tabora:
  - El contratista remitirá el esquema de los espesores para poder iniciar los actividades de la zona dura

* Jorge gaitan Cortes - sede B:

-el día sabádo la Interventoría emitirá la respuesta sobre la aprobación del esquema de la placa de la cancha. Fecha emision respuesta sabado 13 diciembre 2025

* ITI Francisco José - sede A:
  - Revisar la placa de los baños

* ITI Francisco José - sede C:
  - El contratista de obra tiene vía libre para iniciar actividades de obra

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha		Inicio		Fin		Lugar	
Asunto							
Asistentes					Asistentes Externos	N/A	
Fecha de Elaboración		Elaborado por				Próxima Reunión	

COMPROMISOS:

* Rodolfo Illinos - sede B:
  - El contratista de obra se compromete a entregar los salones 101, 102 y 103 para el 29 de enero 2026.
* Magdalena Ortega:
  - El contratista se compromete a entregar la escalera para el 14 de Enero de 2026
* Tabora:
  - El contratista se compromete a entregar la cubierta del punto fijo y las baterías sanitarias del primer piso el 29 de enero de 2026.
* Simón Bolivar - Sede A:
  - El contratista de obra se compromete a entregar el laboratorio y sala de sistemas el 29 de enero de 2026.
* La interventoría se compromete a dar respuesta al toma de las cubierta el 11 de dic de 2025

NOMBRE:
CARGO: Apoyo Supervision Helmer Lopez

NOMBRE: Diego M. Rey O.
CARGO: Director Obra.
Ferley Lopez
Residente Obra

NOMBRE: Lorena Rodriguez R.
CARGO: Directora de Interventoria.

Resultado de interventoría
Carlos Mauricio Montenegro B
Carlo m. Montenegro

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	17/12/25	Inicio	8:00 am	Fin		Lugar	SED.
Asunto	Comité de Obra #9 (- lote 18) Hoja 1.						
Asistentes	Supervisor, Contratista de Obra e Interventoría					Asistentes Externos	
Fecha de Elaboración		Elaborado por				Próxima Reunión	

Desarrollo de la Agenda

- <<Descripción de las actividades>>

El proceso se lleva a cabo con el fin de verificar y/o definir los avances establecidos a la fecha. Ante esto se estipula:

* Rodolfo Llinas - sede B:
  - Revisar el alistado de piso en los salones, ya que este presenta fisuras por el espesor instalado
* ITI Francisco José de Caldas - Sede A:
  - Se programa reunión en sitio con los especialistas estructurales de las partes el día 18/12/25 a las 4:00. P.M. con el fin de socializar los temas de las cubiertas, se cambia a de forma virtual
* ITI Francisco José de Caldas - sede C:
  - Revisar el ítem de mantenimiento de malla eslabonada en el cerramiento, ya que el contractual no contempla el cambio de malla
  - Revisar el balance y/o alcance presupuestal de esta sede.
* Tabora:
  - El contratista de obra remitirá el esquema de la zona dura el 26 de diciembre de 2025.

VB

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	17/12/25	Inicio		Fin		Lugar	
Asunto	Hoja 2 — Comité # 4.						
Asistentes						Asistentes Externos	
Fecha de Elaboración		Elaborado por				Próxima Reunión	

* Magdalena Ortega:
  - Se programa visita en sitio para definir la ubicación del shut de basuras para el 26 de diciembre de 2025.
* Jorge Carlos Cortes:
  - Iniciar actividades demolición de la cancha el mes de diciembre de 2025.

- <<Compromisos adquiridos>>

* ITI Francisco José de Caldas A:
  - El Arbol de la Casona debe de quedar retirado a más tardar el 20 de diciembre de 2025.
  - ~~El~~ - La interventoría se compromete a liberar el toma de las cubierta el 18 de diciembre de 2025.
* ITI Francisco José de Caldas - sede C:
  - El contratista de obra se compromete a enviar el esquema de las cubiertas del salón de música.

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	17/12/25	Inicio		Fin		Lugar	
Asunto	Hoja # 3 Comité # 4.						
Asistentes						Asistentes Externos	
Fecha de Elaboración		Elaborado por				Próxima Reunión	

* Magdalena Ortega:
  - Iniciar actividades de escaleras la segunda semana de enero, con proyección de finalizar la primera semana de febrero de 2026.
* Pile de organtura:
  Iniciar actividades de baños como contingencia de la emergencia.
* Remitir balance presupuestal actualizado para el 26 de Diciembre de 2025.

Carlos M. Montenegro		
NOMBRE: Carlos Mauricio Montenegro	NOMBRE: Dayanna Baquero	NOMBRE: Lorena Vázquez R.
CARGO: Residente de interventoría	CARGO: Representante legal	CARGO: Directora de Interventoría
NOMBRE: Apoyo Supervisión DCDE	NOMBRE:	NOMBRE:
CARGO:	CARGO:	CARGO:
NOMBRE:	NOMBRE:	NOMBRE:
CARGO:	CARGO:	CARGO:

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	29/12/2025	Inicio		Fin		Lugar	
Asunto	Comité obra. – Lote # 18 –						
Asistentes	Contratista de Obra, Interventoría, Supervisión				Asistentes Externos		
Fecha de Elaboración			Elaborado por			Próxima Reunión	

Desarrollo de la Agenda

- <<Descripción de las actividades>>

* Colegio Rodolfo Llinas – Sede B –
Se informa que dentro del proceso se realiza labores de instalación de enchape de piso. el grupo nuevo, en la zona del arcano se realiza empradización de pared y pendentado para darle caida hacia la zona del sumidero ubicado sobre el costado - Norte.

* Colegio Simón Bolivar se reportes:
Instalación de enchape de piso, se recomienda cumplir con los tiempos establecidos para entregar las Obras antes del 26 de Enero.
– Instalación de Enchapes en Sala de Sistemas

* Magdalena Ortega
Se continua con las labores para la instalación de las Duchas en Inst. – esto con el fin de evacuar los campamentos y entrega de Baños Sanitarios.

* Jorge Gaitan Cortez
– Se realizan labores de Cemento en el Area de la Cancha.

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	21/12/2023	Inicio		Fin		Lugar	
Asunto	Comité de Obra						
Asistentes	Contratista de Obra, Interventoría y Supervisión					Asistentes Externos	
Fecha de Elaboración			Elaborado por			Próxima Reunión	

El frente presenta un retraso Significativo.

* Tabaco.
- Se realiza labores de Desmonte de luminarias
- Actas de Verificación de cepmicas
- Retiro de Mesones de Cemento en Bronce en primer piso.
  Nota: la Sede presenta un retraso significativo.

* Francisco José de Caldas (C) Se informa que
- No se reporta un avance significativo, se realiza labores de pintura General.

- <<Compromisos adquiridos>>

* Francisco José de Caldas sede A.
- Se realizan desmontes de Sanitarios.

Emergencias

- Se atienden las Emergencias suscitadas en la sede de Tabaco.

Scanned with CamScanner

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN

Fecha	29/12/2025	Inicio		Fin		Lugar	
Asunto	Comité de Obra – Lote # 18						
Asistentes					Asistentes Externos		
Fecha de Elaboración		Elaborado por				Próxima Reunión	

Compromisos

- Entregar las Aulas Intervenidas de la sede Colegio Simón Bolivar area del proximo 25 de Enero del Año 2026 para no afectar el ingreso de la Comunidad Educativa
- Entregar las aulas de Cubierta en policarbonato en la sede de talleres y en el Instituto Francisco José de Caldas sede C.-
- Entregar las Aulas Intervenidas en el Colegio Illimani - sede B

NOMBRE: Hernan Dario Lopez
CARGO: Supervisor de SSDO

NOMBRE: Irena Patricia Pedraza
CARGO: Directora de Intervención

NOMBRE: Diego Ruiz
CARGO: Director del Obra.

NOMBRE: Carlos Fuentes
CARGO: Residente de Interventoría

NOMBRE: Harley Lopez
CARGO: Residente de Obra.

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

NOMBRE:
CARGO:

Scanned with CamScanner

ANEXO 1
ACTA DE INICIO

ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

SECRETARIA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO
DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y CONSERVACIÓN DE ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

CONTRATO DE OBRA N° CO1.PCCNTR.8155350 del 8 de septiembre de 2025.

ACTA DE INICIO

En Bogotá D.C., a los tres (03) días del mes de octubre del año 2025, se reunieron las siguientes personas: **Dayanna Alejandra Baquero Aguilar** identificado con cédula No. **1.121.918.202 de Villavicencio (Meta)** quien funge como Representante Legal de **CONSORCIO EDUCATIVO 25**, con NIT. **901973696-9** como Contratista de Obra y **Sandra Stella Moreno Buitrago**, identificado con cédula No. 35.254.078 de Fusagasugá (Cund), en calidad de representante legal de la firma **PROBINTEC S.A.S.** con NIT 829.001.061-1, como Contratista de Interventoría, para suscribir el acta de inicio del contrato arriba referido, cuyas condiciones se transcriben a continuación:

CRP: N° 5175 con fecha del 09 de septiembre de 2025.
N° 5176 con fecha del 09 de septiembre de 2025

APROBACION DE GARANTIA: 03 de OCTUBRE de 2025.

OBJETO: "ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS PRIORITARIAS, GARANTIZAR EL FUNCIONAMIENTO Y LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES Y LAS SEDES ADMINISTRATIVAS LOTE 18"

CONTRATISTA: CONSORCIO EDUCATIVO 25

VALOR: DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($2.551.797.666), incluido impuestos, tasas y contribuciones, y todos los costos directos e indirectos a que haya lugar, derivados de la celebración, ejecución y liquidación del contrato.

PLAZO: siete (07) meses

FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN: 02 de mayo de 2026

Conforme el art. 1060 del Código de Comercio, el CONTRATISTA deberá mantener vigentes las garantías a que se refiere este contrato y la suficiencia de las mismas. Será de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se imponga, prórrogas o suspensiones, así como mantener informada a su garante de cualquier cambio del riesgo asegurado, según aplique.

Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

SANDRA STELLA MORENO B.

CONTRATISTA DE OBRA
Dayanna Alejandra Baquero Aguilar
C.C. **1.121.918.202 de Villavicencio**
Representante Legal
CONSORCIO EDUCATIVO 25
NIT **901973696-9**

INTERVENTOR
SANDRA STELLA MORENO BUITRAGO
C.C. 35.254.078 FUSAGASUGA (CUND).
Representante Legal
PROBINTEC S.A.S
NIT. 829.001.061-1

ANEXO 2
GARANTÍAS

POLIZAS DE RESPONSABILIDAD CIVIL

seguros mundial®

Digitally signed by COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Date: 2025.10.08 16:55:13 -05:00

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1,2 Y 5 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL
VERSIÓN CLAUSULADO 12-09-2023-1217-P-09-P0103000000027-0001

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: /E7AfQJXAC3S5ICJ4QR5GW==

No. PÓLIZA	CV-100015150	No. ANEXO	1	No. CERTIFICADO	24165395	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	08/10/2025	SUC. EXPEDIDORA	AG.VILLAVICENCIO

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	08/09/2025	24:00 Horas Del	02/05/2026		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	CONSORCIO EDUCATIVO 25	No. DOC. IDENTIDAD	901.973.696-9
DIRECCIÓN	CARRERA 71 D NRO 73 A 51	TELÉFONO	3137648482
ASEGURADO	CONSORCIO EDUCATIVO 25	No. DOC. IDENTIDAD	901.973.696-9
DIRECCIÓN	CARRERA 71 D NRO 73 A 51	TELÉFONO	3137648482
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

CON EL PRESENTE ANEXO SE ACTUALIZA LA VIGENCIA DE LA PÓLIZA SEGÚN ACTA DE INICIO FIRMADA EL 03 DE 10 DE 2025, EN LA CUAL SE ESTABLECE DAR INICIO AL OBJETO DEL CONTRATO EL DÍA 03 DE 10 DE 2025

LOS DEMÁS TÉRMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS, CONTINÚAN VIGENTES.

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO.CO1.PCCNTR.8155350 , CUYO OBJETO ES

ADELANTAR OBRAS DE ADECUACIÓN, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LAS PLANTAS FÍSICAS DE LA SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DEL DISTRITO, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE OBRAS MENORES, QUE PERMITAN A TRAVÉS DE LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS Y DE NECESIDADES FÍSICAS

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	427.050.000,00	0,00	0,00	0,00
PATRONAL	427.050.000,00	0,00	0,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	427.050.000,00	0,00	0,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	427.050.000,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 0,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
OMEGA AGENCIA DE SEGUROS	AGENCIAS	100,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO				
COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

PRIMA BRUTA	$	0,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	0,00
GASTOS EXP.	$	0,00
IVA	$	0,00
TOTAL A PAGAR	$	0,00

CONVENIO DE PAGO	DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 08/10/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 024 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMARA LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 10 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA, DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990. **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARÁTULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Líneas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

ESTAMOS EN LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PRIVA - AMP