

Powered by  CamScanner

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

Se realizó la revisión de las fugas en el sótano de la alcaldía y se encontraron 4 fugas dentro así:

1. En el tubo de acceso de agua al tanque
2. En una bajante que conecta a una máquina
3. En un tubo que conecta a la bomba principal
4. En donde inicia la rampa de acceso vehicular.

Adicionalmente se anexan fotos con la información más clara.

Se va a revisar si se puede solicitar garantía del contrato 336-2024 y/o revisar el contrato que se está realizando en los baños una adición para realizar las reparaciones (411-2025).

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN:

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA
1.	Contactar con el contratista del contrato 336-2024 la garantía	Evelino Romero.	Lunes 20/abril/2024
2.	Revisar posible adición al contrato 411-2025	Tracy Markus.	Lunes 18/diciembre/22

NOTA 1: En caso de ser una reunión virtual se puede anexar el reporte de asistencia generado por los plataformas de reuniones o plataformas que generen formalización.
NOTA 2: Agregar o eliminar las filas que sean necesarias para registrar los acuerdos y los compromisos de la reunión.









