INFORME DE GESTIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN
SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA

DATOS BÁSICOS CONTRATO	
No. Contrato	4162.010.26.1.0158-2026
Supervisor del Contrato	EDGAR ALFREDO MARTINEZ BALANTA
Nombre del prestador del servicio	ROGER CEBALLOS VARGAS
Cedula	94.325.645
Valor del contrato:	$28.830.000
Fecha inicio	14/ene/2026
Fecha finalización	30/jun/2026

OBJETO DEL CONTRATO:
Prestación de servicios profesionales en la Secretaria del Deporte y la Recreación del proyecto denominado Mantenimiento de los escenarios deportivos y recreativos del Distrito de Santiago De Cali BP 26005934.


SEGURIDAD SOCIAL	
IBC (ingreso básico de cotización)	$1.922.000
No. Planilla	1080822222
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago	8823808627
Operador:	SIMPLE
Fecha de Pago	27/abr/2026
Periodo de pago de la seguridad social:	MAYO 2026

SEGURIDAD SOCIAL: Certifico que me encuentro al día en el pago de la seguridad social integral, incluyendo aportes al sistema de salud, pensiones y riesgos laborales, conforme a lo establecido en el contrato de prestación de servicios.
Forma de pago:
( ) Vencida
(X) Anticipada
( ) Extemporánea

CUOTA NÚMERO (05)

De acuerdo con las obligaciones específicas contenidas en el complemento al contrato electrónico, ejecuté a cabalidad las siguientes actividades dentro del plazo contractual establecido así:

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDADES REALIZADAS
1. Realizar visitas periódicas para definir las necesidades de la infraestructura deportiva y recreativa de los escenarios deportivos.	1. Realicé visitas periódicas con el propósito de identificar las necesidades de la infraestructura deportiva. En este marco, se destaca la visita a parque Infantil Alcázares 1, ubicado en la Comuna 6. La visita fue liderada por el contratista Roger Ceballos Vargas y con acompañamiento del señor Luis Alfonso Mazuera como apoyo Administrativo por parte de la Junta de Acción Comunal. Se evidencia que las pantallas metálicas presentan daños, encontrándose reventadas en algunas partes del suelo, situación que ha generado intentos de hurto de estos elementos. Por otra parte, una de las canchas múltiples tiene la parte superior despegada es decir el tablero de baloncesto, ubicada en la zona de juegos infantiles, lo que representa un riesgo adicional de que pueda ser sustraída. Juegos infantiles, se observa que los columpios y el resbalador requiere reparaciones de soldadura para garantizar su funcionamiento. Los caballetes antiguos necesitan pintura, mientras que los más nuevos requieren la instalación de sus respectivos asientos.
2. Ofrecer asistencia a la comunidad sobre los escenarios asignados en relación con inquietudes y reclamos sobre las actividades realizadas en los escenarios deportivos y recreativos, promoviendo un ambiente de comunicación y solución de problemas.	Ofrecí asistencia a la comunidad en el escenario Polideportivo las Americas donde atendí la inquietud de un residente del sector respecto al estado del Polideportivo, quien manifestó que un escenario cercano ha recibido reparaciones y trabajos de mantenimiento, presentando actualmente condiciones óptimas. En respuesta, se informó que la Gobernación adelanta inversiones en diferentes escenarios deportivos de la comuna, lo que explica que dicho espacio haya recibido recursos directos y presente mejores condiciones. En cuanto al Polideportivo Américas, aunque funciona como un espacio autosostenible, los ingresos generados no alcanzan a cubrir los costos de mantenimiento preventivo y correctivo requeridos, razón por la cual se evidencia su estado actual y el progresivo deterioro de la infraestructura.
3 Soportar al coordinador zonal la información semanalmente sobre las incidencias más importantes y relevantes que requieran de un tratamiento apoyado por la coordinación de escenarios, para que las necesidades de los escenarios sean atendidas de forma oportuna y eficaz.	3. Participé en la mesa de trabajo convocada por la Coordinadora Zonal 3 de escenarios, realizada en la Unidad Recreativa Las Ceibas. En este espacio se plantearon recomendaciones para la correcta elaboración de las actas, incluyendo la incorporación de la hora de finalización y la identificación de los actores que intervienen en las labores de recuperación de los escenarios. Durante el comité se resaltó la importancia de reportar, vía correo electrónico, las visitas nocturnas a los escenarios con el fin de garantizar la trazabilidad en caso de incidentes. Asimismo, se reiteró la obligación de contar con registros fotográficos precisos y acompañados de una descripción adecuada de cada escenario visitado.

4. Elaborar las actas correspondientes a las visitas periódicas realizadas a los escenarios deportivos asignados, así como a las reuniones, mesas de trabajo con la comunidad y entes de control.	4. Elaboré y presenté las actas correspondientes a la visita periódica de los escenarios asignados: • Parque la Bruja • Cancha múltiple la Bombonera • Parque Central Comunal Floralia III • Parque Central Guaduales Sector 7 • Cancha Múltiple San Luis 1 separador • Paisajístico La Ermita.
5. Participar en el mantenimiento preventivo y correctivo de los escenarios deportivos, para atender las necesidades de la infraestructura deportiva de los escenarios deportivo.	5. Acompañé al señor Luis Alfonso Mazuera, apoyo administrativo de la Unidad Recreativa Papagayo 6. Durante el recorrido se verificaron labores de mantenimiento y la preparación del espacio para un encuentro amistoso de fútbol programado en horas de la tarde. Posteriormente, al inspeccionar la cancha de grama, se constató la necesidad urgente de una visita del agrónomo, situación que ha sido reiteradamente informada a la coordinadora sin obtener respuesta, mientras el deterioro continúa en aumento, como lo evidencia el registro fotográfico. Se deja constancia nuevamente para evitar contratiempos o llamados de atención por falta de gestión. Además, se identificaron dos fugas de agua, aparentemente del sistema de riego, que generan parches de humedad y zonas de barro que afectan la práctica deportiva, lo que hace indispensable una revisión inmediata para mitigar el impacto negativo en el escenario. La cancha requiere acciones urgentes de mantenimiento especializado y reparación del sistema de riego, con el fin de preservar su estado adecuado y garantizar el uso seguro del espacio deportivo.
6. Realizar otras actividades que le sean asignadas por el Supervisor del contrato en cumplimiento del objeto del contrato.	6. Apoyé las labores de mantenimiento y limpieza programadas por la administración de escenarios deportivos de la Secretaría del Deporte y sus alrededores, en preparación para el gran evento previsto el domingo 3 de mayo de 2026. El grupo de trabajo de la Zona 3 participó en estas actividades, realizando diferentes acciones de mantenimiento, aseo y embellecimiento de los escenarios.
MEDIO DE VERIFICACIÓN:	Las evidencias de lo relacionado se encuentran en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1uJCy29QxJW889zWJiwYCbPccsgHrYW2o
OBSERVACIONES:	N/A
FIRMA DEL PRESTADOR DEL SERVICIO:	
FECHA DE TRANSACCIÓN:	25/may/2026