INFORME DE ACTIVIDADES 05

No. DE CONTRATO	**CD-25-2026-3029**
NOMBRE CONTRATISTA	**MELANIE BUSTILLO MORENO**
PERIODO	**CORRESPONDIENTE AL ULTIMO DIA HABIL DEL MES DE MAYO 2026**

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE ASESORIA A LA OFICINA DE GESTIÓN DEL RIESGO DISTRITAL DENTRO DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LOS PROCESOS DE LA GESTIÓN DEL RIESGO ESTABLECIDOS POR LA LEY 1523 DE 2012*.*

Dicho objeto fue desarrollado con las siguientes actividades:

04 DE MAYO

- Asesoré a la Oficina de Gestión del Riesgo Distrital mediante la proyección del informe técnico No. 216-2026, relacionado con la visita de inspección ocular realizada a la dirección Carrera 26 # 55 - 27, barrio Los Pinos, en atención a solicitud con radicado No. EXT-QUILLA-2026-0101183.
- Asesoré a la Oficina de Gestión del Riesgo Distrital mediante la proyección del informe técnico No. 217-2026, relacionado con la visita de inspección ocular realizada a la dirección Calle 37c1 # 2-52 Apto 3, barrio José Antonio Galan, en atención a las solicitudes con radicados No. EXT-QUILLA-2026-0103261 - EXT-QUILLA-2026-0103073.
- Asesoré a la Oficina de Gestión del Riesgo Distrital mediante la proyección del informe técnico No. 220-2026, relacionado con la visita de inspección ocular realizada a la dirección Calle 35A #5A-35, barrio Las Palmas, en atención a la solicitud con radicado No. EXT-QUILLA-2026-0100235.
- Brindé asesoría a la Oficina de Gestión del Riesgo mediante la proyección del oficio QUILLA-2026-0117410, el cual responde a la solicitud No. EXT-QUILLA-2026-0087464.
- Asesoré a la Oficina de Gestión del Riesgo Distrital mediante la revisión del informe técnico No. 206-2026, relacionado con la visita de inspección ocular realizada a la dirección Carrera 11 64B 32, barrio El Bosque, en atención a la solicitud con radicado No. EXT-QUILLA-2026-0094715.

07 DE MAYO

- Asesoré a la Oficina de Gestión del Riesgo Distrital mediante la proyección del informe técnico No. 226-2026, relacionado con la visita de inspección ocular realizada a las mejoras localizadas sobre la ronda hídrica del arroyo El Salao 2 en el denominado SECTOR 1 comprendido entre la C 80 con 35C1 hasta la C 81D entre K 27 y K 27C del barrio Las Colinas y Me quejo localidad Suroccidente, este con el fin de relacionar los predios que se encuentran desarrollando obras de construcción.

10 DE MAYO

- Asesoré a la Oficina de Gestión del Riesgo Distrital mediante la revisión del informe técnico No. 218-2026, relacionado con la visita de inspección ocular realizada a la dirección Calle 80 9H 41 43 45 49, barrio Evaristo Sourdis, en atención a la solicitud con radicado No. EXT-QUILLA-2026-0103446.

11 DE MAYO

- En el marco de la prestación de servicios profesionales de asesoría, realice visita de inspección ocular a Conjuntos Residenciales Ciudad del Sol I y II, con el fin de verificar el estado de ocupación de los inmuebles evacuados y subsidiados para pago de subvenciones.



12 DE MAYO

- En el marco de la prestación de servicios profesionales de asesoría, realicé visita de inspección ocular a la dirección Cra 8A SUR #90B-114, barrio Santa María, en atención a solicitud con radicado No. EXT-QUILLA-2026-0111320.





13 DE MAYO

- Brindé asesoría a la Oficina de Gestión del Riesgo mediante la proyección del oficio QUILLA-2026-0133463, el cual responde a la solicitud No. EXT-QUILLA-2026-0100235.
- Brindé asesoría a la Oficina de Gestión del Riesgo mediante la proyección del oficio QUILLA-2026-0133453, el cual corresponde al traslado de la solicitud No. EXT-QUILLA-2026-0100235 al ESTABLECIMIENTO PÚBLICO AMBIENTAL BARRANQUILLA VERDE.
- Brindé asesoría a la Oficina de Gestión del Riesgo mediante la proyección del oficio QUILLA-2026-0133429, el cual corresponde a la remisión de la solicitud

No. EXT-QUILLA-2026-0100235 a la SECRETARÍA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS.

- Brindé asesoría a la Oficina de Gestión del Riesgo mediante la proyección del oficio QUILLA-2026-0133231, el cual responde a la solicitud No. EXT-QUILLA-2026-0092710.
- Brindé asesoría a la Oficina de Gestión del Riesgo mediante la proyección del oficio QUILLA-2026-0133393, el cual responde a la solicitud No. EXT-QUILLA-2026-0092868.
- Brindé asesoría a la Oficina de Gestión del Riesgo mediante la proyección del oficio QUILLA-2026-0133416, el cual responde a la solicitud No. EXT-QUILLA-2026-0097424.
- Brindé asesoría a la Oficina de Gestión del Riesgo mediante la proyección del oficio QUILLA-2026-0133416, el cual corresponde a la remisión de la solicitud No. EXT-QUILLA-2026-0097424 a la SECRETARIA DE CONTROL URBANO Y ESPACIO PUBLICO.
- Brindé asesoría a la Oficina de Gestión del Riesgo mediante la proyección del oficio QUILLA-2026-0133897, el cual corresponde a la remisión del informe técnico No. 226-2026 a la SECRETARIA DE CONTROL URBANO Y ESPACIO PUBLICO.

14 DE MAYO

- Brindé asesoría a la Oficina de Gestión del Riesgo mediante la proyección del oficio QUILLA-2026-0133646, el cual responde a la solicitud No. EXT-QUILLA-2026-0103261.
- Brindé asesoría a la Oficina de Gestión del Riesgo mediante la proyección del oficio QUILLA-2026-0133651, el cual responde a la solicitud No. EXT-QUILLA-2026-0103073.
- Asesoré a la Oficina de Gestión del Riesgo Distrital mediante la proyección del informe técnico No. 244-2026, relacionado con la visita de inspección ocular realizada a la dirección Cra 8A SUR #90B-114, barrio Santa María, en atención a solicitud con radicado No. EXT-QUILLA-2026-0111320.
- Brindé asesoría a la Oficina de Gestión del Riesgo mediante la proyección del oficio QUILLA-2026-0133706, el cual responde a la solicitud No. EXT-QUILLA-2026-0103446.
- Brindé asesoría a la Oficina de Gestión del Riesgo mediante la proyección del oficio QUILLA-2026-0133695, el cual corresponde a la remisión de la solicitud No. EXT-QUILLA-2026-0103446.a la SECRETARIA DE CONTROL URBANO Y ESPACIO PUBLICO.

15 DE MAYO

- Asesoré a la Oficina de Gestión del Riesgo Distrital mediante la proyección del informe técnico No. 249-2026, relacionado con la visita de inspección ocular realizada a las mejoras localizadas sobre la ronda hídrica del arroyo El Salao 2 en el denominado SECTOR 1 comprendido entre la C 80 con 35C1 hasta la C 81D entre K 27 y K 27C del barrio Las Colinas y Me quejo localidad Suroccidente, este con el fin de evaluar el estado actual del arroyo El Salao 2.

17 DE MAYO

- Como prestadora de los servicios de profesional asistí en representación de la Oficina de Gestión del Riesgo a la verificación de recursos del evento Feria AMA.



19 DE MAYO

- En el marco de la prestación de servicios profesionales de asesoría, realicé visita de inspección ocular a la dirección Cra 22b 77b 36 apto 4, barrio Nueva Colombia, en atención a solicitud con radicado No. EXT-QUILLA-2026-0113087.



20 DE MAYO

- Asesoré a la Oficina de Gestión del Riesgo Distrital mediante la proyección del informe técnico No. 257-2026, relacionado con la visita de inspección ocular realizada a la dirección Cra 22b 77b 36 apto 4, barrio Nueva Colombia, en atención a solicitud con radicado No. EXT-QUILLA-2026-0113087.

21 DE MAYO

- Brindé asesoría a la Oficina de Gestión del Riesgo mediante la proyección del oficio QUILLA-2026-0140560, el cual corresponde al traslado del informe técnico No. 249-2026 a la AGENCIA DISTRITAL DE INFRAESTRUCTURA.

25 DE MAYO

- Brindé asesoría a la Oficina de Gestión del Riesgo mediante la proyección del oficio QUILLA-2026-0145311, el cual responde a la solicitud No. EXT-QUILLA-2026-0111320.

26 DE MAYO

- Asesoré a la Oficina de Gestión del Riesgo Distrital mediante la revisión del informe técnico No. 261-2026, relacionado con la visita de inspección ocular

realizada a la dirección carrera 7 con calle 19, Corregimiento Eduardo Santos La Playa, en atención a la solicitud con radicado No. EXT-QUILLA-2026-0118075.

27 DE MAYO

- En el marco de la prestación de servicios profesionales de asesoría, realicé visita de inspección ocular a la dirección Calle 64 # 46-19, barrio Boston, en atención a solicitud con radicado No. EXT-QUILLA-2026-0121574.




- En el marco de la prestación de servicios profesionales de asesoría, realicé visita de inspección ocular a la dirección Calle 33 7A 11, barrio Tayrona, en atención a solicitud con radicado No. EXT-QUILLA-2026-0121864.




- En el marco de la prestación de servicios profesionales de asesoría, realicé visita por motivo de acompañamiento a Inspección Novena para audiencia pública en la dirección CALLE 82 NO. 57 - 53, barrio Riomar, en atención a solicitud con radicado No. QUILLA-2026-0137587, la cual fue reprogramada al momento de la visita.



Cordialmente,

Melanie Bustillo

MELANIE BUSTILLO MORENO
C.C. 1065824684