	ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025	
	CPS 253 DE 2025	
	Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”.	
	FICHA DE MANTENIMIENTO	

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:96872.72, 100124.401	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
1	15010302000338	Magnolio	*Magnolia grandiflora*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOVEDAD



ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	**RIEGO**
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
	X
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo no pudo ser intervenido debido a la presencia de obras.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:96997.22, 100026.047	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
2	15010302000339	Magnolio	*Magnolia grandiflora*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOVEDAD



ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	**RIEGO**	**OBSERVACIONES:** El individuo arbóreo no pudo ser intervenido debido a la presencia de obras.
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**	
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**	
	X	
CARGUE SIGAU		
X		

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97105.783, 99928.813	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
3	15010302000340	Falso pimiento	*Schinus molle*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOVEDAD



ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	**RIEGO**
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
	X
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo no pudo ser intervenido debido a la presencia de obras.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

	ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025	
	CPS 253 DE 2025	
	Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”.	
	FICHA DE MANTENIMIENTO	

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97110.265, 99913.873	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
4	15010302000341	Guayacan de Manizales	*Lafoensia acuminata*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOVEDAD



ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	**RIEGO**	**OBSERVACIONES:** El individuo arbóreo no pudo ser intervenido debido a la presencia de obras.
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**	
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**	
	X	
CARGUE SIGAU		
X		

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

CPS 253 DE 2025

Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”.

FICHA DE MANTENIMIENTO

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97119.478, 99868.182	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
5	15010302000345	Sangregado	*Croton magdalenensis*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:98324.124, 99807.088	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
7	14010103000312	Eugenia	*Syzygium paniculatum*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

CPS 253 DE 2025

Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”.

FICHA DE MANTENIMIENTO

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:98388.093, 100271.842	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
84	14010102000521	Cayeno	*Hibiscus rosa-sinensis*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:98450.739, 100304.718	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
85	14010102000522	Cayeno	*Hibiscus rosa-sinensis*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:98308.043, 100357.759	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
86	14010102000523	Abutilon rojo y amarillo (Farolito)	*Abutilon pictum*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOVEDAD



ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	**RIEGO**	**OBSERVACIONES:** El individuo arbóreo no pudo ser intervenido debido a la presencia de pavimento.
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**	
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**	
	X	
CARGUE SIGAU		
X		

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:98357.59, 99851.937	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
87	14010103000317	Calistemo	*Callistemon viminalis*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	**DURANTE**	**DESPUÉS**
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	**RIEGO**
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

CPS 253 DE 2025

Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”.

FICHA DE MANTENIMIENTO

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97813.22, 100117.68	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
89	14010104000278	Eugenia	*Syzygium paniculatum*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97824.963, 100102.184	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
91	14010104000280	Eugenia	*Syzygium paniculatum*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97706.396, 100137.605	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
92	14010104000285	Falso Pimiento	*Schinus molle*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	**DURANTE**	**DESPUÉS**
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	**RIEGO**
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

CPS 253 DE 2025

Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”.

FICHA DE MANTENIMIENTO

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97656.127, 100191.716	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
94	14010104000287	Cayeno	*Hibiscus rosa-sinensis*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97674.088, 100215.878	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
96	14010104000290	Abutilon rojo y amarillo (Farolito)	*Abutilon pictum*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97370.8834, 100171.7883	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
109	14010105000388	Chicala, chirlobirlo, flor amarillo	*Tecoma stans*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97362.7286, 100177.1669	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
110	14010105000389	Palma Alejandra	*Archontophoenix alexandrae*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97371.38, 100197.1074	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
111	14010105000390	Falso pimiento	*Schinus molle*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

CPS 253 DE 2025

Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”.

FICHA DE MANTENIMIENTO

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97378.8584, 100206.1815	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
112	14010105000391	Falso pimiento	*Schinus molle*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

CPS 253 DE 2025

Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”.

FICHA DE MANTENIMIENTO

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97388.8295, 100219.2974	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
113	14010105000392	Chicala, chirlobirlo, flor amarillo	*Tecoma stans*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026


UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97393.3167, 100224.5477	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
114	14010105000393	Falso pimiento	*Schinus molle*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

CPS 253 DE 2025

Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”.

FICHA DE MANTENIMIENTO

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97397.305, 100229.1442	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
115	14010105000394	Chicala, chirlobirlo, flor amarillo	*Tecoma stans*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97393.8159, 100214.4736	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
116	14010105000395	Falso pimiento	*Schinus molle*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026


UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97401.7939, 100207.9761	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
117	14010105000397	Falso pimiento	*Schinus molle*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97405.7831, 100204.7372	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
118	14010105000398	Chicala, chirlobirlo, flor amarillo	*Tecoma stans*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026



UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97409.7722, 100201.4686	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
119	14010105000399	Falso pimiento	*Schinus molle*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97462.1297, 100143.1872	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
120	14010105000400	Carbonero rojo	*Calliandra pittieri*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97465.6196, 100147.4272	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
121	14010105000401	Guayabo del peru	*Psidium cattleianum*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97461.6299, 100158.323	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
122	14010105000403	Guayabo del peru	*Psidium cattleianum*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97457.1423, 100161.978	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
123	14010105000404	Carbonero rojo	*Calliandra pittieri*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97452.6546, 100165.6329	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
124	14010105000405	Guayabo del peru	*Psidium cattleianum*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

CPS 253 DE 2025

Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”.

FICHA DE MANTENIMIENTO

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97451.4648, 100161.5086	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
125	14010105000406	Palma Alejandra	*Archontophoenix alexandrae*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

	ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025	
	CPS 253 DE 2025	
	Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”.	
	FICHA DE MANTENIMIENTO	

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97450.1621, 100157.3712	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
126	14010105000407	Jazmin del cabo, laurel huesito	*Pittosporum undulatum*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOVEDAD



ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	**RIEGO**
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
	X
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo no pudo ser intervenido debido a la presencia de un parque infantil.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97448.6667, 100153.3099	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
127	14010105000408	Guayabo del peru	*Psidium cattleianum*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97485.5653, 100126.3492	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
129	14010104000309	Fucsia arbustiva	*Fuchsia boliviana*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	**DURANTE**	**DESPUÉS**
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	**RIEGO**
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97484.07, 100118.5236	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
130	14010104000310	Palma Alejandra	*Archontophoenix alexandrae*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97487.5606, 100112.521	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
131	14010104000311	Chicala, chirlobirlo, flor amarillo	*Tecoma stans*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97491.0512, 100109.6487	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
132	14010104000312	Fucsia arbustiva	*Fuchsia boliviana*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97492.0487, 100104.8939	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
133	14010104000313	Chicala, chirlobirlo, flor amarillo	*Tecoma stans*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97490.5532, 100100.7333	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
134	14010104000314	Carbonero rojo	*Calliandra pittieri*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97486.5645, 100098.8906	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
135	14010104000315	Fucsia arbustiva	*Fuchsia boliviana*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97482.0771, 100098.8903	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
136	14010104000316	Guayabo del peru	*Psidium cattleianum*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97478.5867, 100101.7231	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
137	14010104000317	Carbonero rojo	*Calliandra pittieri*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	**DURANTE**	**DESPUÉS**
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	**RIEGO**
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

	ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025	
	CPS 253 DE 2025	
	Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”.	
	FICHA DE MANTENIMIENTO	

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97481.5801, 100078.3061	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
139	14010104000319	Chicala, chirlobirlo, flor amarillo	*Tecoma stans*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOVEDADES



ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	**RIEGO**
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
	X
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo no pudo ser intervenido debido a la presencia de pavimento.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026


UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97043.8039, 100115.5798	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
140	14010106000213	Chicala, chirlobirlo, flor amarillo	*Tecoma stans*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97037.3219, 100119.294	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
141	14010106000214	Guayabo del peru	*Psidium cattleianum*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:98003.6405, 99792.7045	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
142	14010103000334	Jazmin de la china	*Ligustrum lucidum*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:98061.4754, 99833.1545	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
143	14010103000335	Chicala, chirlobirlo, flor amarillo	*Tecoma stans*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:98066.9601, 99831.5205	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
144	14010103000336	Falso pimiento	*Schinus molle*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026



UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:98072.9422, 99845.4782	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
145	14010103000337	Chicala, chirlobirlo, flor amarillo	*Tecoma stans*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:98070.9471, 99854.7002	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
146	14010103000338	Jazmin de la china	*Ligustrum lucidum*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

CPS 253 DE 2025

Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”.

FICHA DE MANTENIMIENTO

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:98057.4859, 99840.1179	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
147	14010103000339	Jazmin de la china	*Ligustrum lucidum*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:98054.9903, 99872.0935	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
148	14010103000340	Jazmin de la china	*Ligustrum lucidum*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOVEDAD



ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	**RIEGO**
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
	X
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo no pudo ser intervenido debido a la presencia de pavimento.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:98068.4514, 99886.9533	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
149	14010103000341	Jazmin de la china	*Ligustrum lucidum*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOVEDAD



ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	**RIEGO**
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
	X
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo no pudo ser intervenido debido a la presencia de pavimento.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:98074.9327, 99894.2642	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
150	14010103000342	Jazmin de la china	*Ligustrum lucidum*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:98109.8354, 99889.8887	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
151	14010103000344	Jazmin de la china	*Ligustrum lucidum*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:98143.7368, 99933.6155	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
152	14010103000345	Jazmin de la china	*Ligustrum lucidum*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:98186.6133, 99975.4411	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
153	14010103000347	Jazmin de la china	*Ligustrum lucidum*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:98194.0918, 99981.9993	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
154	14010103000348	Jazmin de la china	*Ligustrum lucidum*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

CPS 253 DE 2025

Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”.

FICHA DE MANTENIMIENTO

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:98202.0688, 99988.3199	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
155	14010103000349	Jazmin de la china	*Ligustrum lucidum*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:98249.9319, 100024.1034	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
156	14010103000350	Jazmin de la china	*Ligustrum lucidum*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:98293.3087, 100043.3638	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
157	14010102000601	Chicala, chirlobirlo, flor amarillo	*Tecoma stans*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:98303.7793, 100044.5732	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
158	14010102000602	Chicala, chirlobirlo, flor amarillo	*Tecoma stans*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:98307.2687, 100053.0528	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
159	14010102000603	Chicala, chirlobirlo, flor amarillo	*Tecoma stans*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

CPS 253 DE 2025

Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”.

FICHA DE MANTENIMIENTO

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:98298.2933, 100060.1149	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
160	14010102000604	Jazmin de la china	*Ligustrum lucidum*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:98377.5672, 100106.9262	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
161	14010102000605	Chicala, chirlobirlo, flor amarillo	*Tecoma stans*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:98390.5303, 100113.1185	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
162	14010102000606	Chicala, chirlobirlo, flor amarillo	*Tecoma stans*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:98421.942, 100117.7867	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
163	14010102000607	Jazmin de la china	*Ligustrum lucidum*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:98430.9173, 100111.7845	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
164	14010102000608	Jazmin de la china	*Ligustrum lucidum*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:98424.4342, 100126.6623	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
165	14010102000610	Jazmin de la china	*Ligustrum lucidum*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:98374.4251, 100150.2763	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
166	14010102000611	Falso pimiento	*Schinus molle*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:98432.9082, 100152.3189	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
167	14010102000612	Falso pimiento	*Schinus molle*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

CPS 253 DE 2025

Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”.

FICHA DE MANTENIMIENTO

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:98468.3055, 100192.2718	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
168	14010102000613	Jazmin de la china	*Ligustrum lucidum*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026


UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:98547.5767, 100267.6315	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
170	14010102000615	Jazmin de la china	*Ligustrum lucidum*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL
	CPS 253 DE 2025	
	Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”.	
	FICHA DE MANTENIMIENTO	

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:98547.5767, 100267.6315	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
171	14010102000616	Jazmin de la china	*Ligustrum lucidum*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOVEDAD



ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	**RIEGO**
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
	X
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo no pudo ser intervenido debido a la comunidad.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:98562.035, 100280.5399	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
172	14010101000386	Jazmin de la china	*Ligustrum lucidum*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:98555.0539, 100288.5827	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
173	14010101000387	Jazmin de la china	*Ligustrum lucidum*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:98573.5019, 100290.7537	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
174	14010101000388	Jazmin de la china	*Ligustrum lucidum*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	**RIEGO**
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:98586.4645, 100302.4237	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
175	14010101000389	Jazmin de la china	*Ligustrum lucidum*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	**RIEGO**
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:98579.4835, 100310.4665	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
176	14010101000390	Jazmin de la china	*Ligustrum lucidum*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:98598.9286, 100314.3711	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
177	14010101000391	Jazmin de la china	*Ligustrum lucidum*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:98670.7194, 100400.6165	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
178	14010102000618	Chicala, chirlobirlo, flor amarillo	*Tecoma stans*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97148.5281, 99865.4671	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
211	15010302000360	Abutilon rojo y amarillo (Farolito)	*Abutilon pictum*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97167.9744, 99855.8996	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
212	15010302000362	Abutilon rojo y amarillo (Farolito)	*Abutilon pictum*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

CPS 253 DE 2025

Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”.

FICHA DE MANTENIMIENTO

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97145.5378, 99847.0522	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
213	15010302000367	Abutilon rojo y amarillo (Farolito)	*Abutilon pictum*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97149.0287, 99838.3849	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
214	15010302000369	Abutilon rojo y amarillo (Farolito)	*Abutilon pictum*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97446.1735, 100155.8456	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
266	14010105000459	Eugenia	*Syzygium paniculatum*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97481.063, 100326.3254	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
267	14010105000460	Eugenia	*Syzygium paniculatum*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97488.5426, 100318.956	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
268	14010105000461	Sangregado	*Croton magdalenensis*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

CPS 253 DE 2025

Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”.

FICHA DE MANTENIMIENTO

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97354.3986, 100595.3444	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
269	14010105000464	Jazmin del cabo, laurel huesito	*Pittosporum undulatum*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97368.3888, 100193.1151	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
270	14010105000465	Calistemo	*Callistemon viminalis*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97374.8719, 100175.0376	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
271	14010105000466	Cariseco, Tres hojas	*Billea rosea*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97377.8438, 100444.6314	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
272	14010105000467	Jazmin de la china	*Ligustrum lucidum*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	**DURANTE**	**DESPUÉS**
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	**RIEGO**
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97113.6255, 99871.6855	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
277	15010302000380	Sangregado	*Croton magdalenensis*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97127.0883, 99864.1978	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
281	15010302000384	Eugenia	*Syzygium paniculatum*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

CPS 253 DE 2025

Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”.

FICHA DE MANTENIMIENTO

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97133.5697, 99870.8548	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
282	15010302000385	Eugenia	*Syzygium paniculatum*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97136.5614, 99870.1418	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
283	15010302000386	Eugenia	*Syzygium paniculatum*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97129.5818, 99858.0959	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
284	15010302000387	Eugenia	*Syzygium paniculatum*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

CPS 253 DE 2025

Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”.

FICHA DE MANTENIMIENTO

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97143.0441, 99856.4327	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
285	15010302000388	Eugenia	*Syzygium paniculatum*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97145.5367, 99863.0499	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
286	15010302000389	Eugenia	*Syzygium paniculatum*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97152.0186, 99863.4863	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
287	15010302000390	Eugenia	*Syzygium paniculatum*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	**DURANTE**	**DESPUÉS**
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	**RIEGO**
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97145.5373, 99854.7291	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
288	15010302000391	Eugenia	*Syzygium paniculatum*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97147.5318, 99852.748	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
289	15010302000392	Eugenia	*Syzygium paniculatum*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97141.5488, 99849.3698	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
290	15010302000393	Eugenia	*Syzygium paniculatum*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	**DURANTE**	**DESPUÉS**
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	**RIEGO**
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026


UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97157.504, 99852.2139	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
292	15010302000394	Sauce lloron	*Salix humboldtiana*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97055.2982, 100104.7624	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
295	14010106000247	Cariseco	*Billea rosea*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97028.8466, 100105.7151	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
296	14010106000248	Chicala, chirlobirlo, flor amarillo	*Tecoma stans*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97026.354, 100099.1835	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
297	14010106000249	Holly liso	*Cotoneaster pannosus*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97031.8385, 100101.8768	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
298	14010106000250	Chicala, chirlobirlo, flor amarillo	*Tecoma stans*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026


UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:98619.3789, 100228.5399	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
299	14010102000622	Holly liso	*Cotoneaster pannosus*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	**DURANTE**	**DESPUÉS**
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	**RIEGO**
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026



UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:98660.2181, 100258.8597	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
301	14010102000624	Chicala, chirlobirlo, flor amarillo	*Tecoma stans*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	**DURANTE**	**DESPUÉS**
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	**RIEGO**
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:98611.6295, 100300.4064	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
302	14010102000625	Mangle de tierra fria	*Escallonia pendula*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026


UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:98610.3969, 100309.5567	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
303	14010102000626	Holly liso	*Cotoneaster pannosus*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	**DURANTE**	**DESPUÉS**
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	**RIEGO**
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97265.6766, 100195.069	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
305	14010105000469	Chicala, chirlobirlo, flor amarillo	*Tecoma stans*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97485.8599, 100120.3336	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
307	14010104000334	Chicala, chirlobirlo, flor amarillo	*Tecoma stans*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026


UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97678.0199, 100205.7482	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
308	14010104000336	Holly liso	*Cotoneaster pannosus*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	**DURANTE**	**DESPUÉS**
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	**RIEGO**
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

CPS 253 DE 2025

Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”.

FICHA DE MANTENIMIENTO

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97671.0402, 100196.8325	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
309	14010104000337	Holly liso	*Cotoneaster pannosus*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97666.553, 100190.9817	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
310	14010104000338	Holly liso	*Cotoneaster pannosus*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026


UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97694.473, 100214.2932	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
312	14010104000340	Chicala, chirlobirlo, flor amarillo	*Tecoma stans*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97666.5539, 100178.8781	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
313	14010104000342	Nogal	*Juglans neotropica*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

CPS 253 DE 2025

Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”.

FICHA DE MANTENIMIENTO

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97395.9761, 100401.1346	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
314	14010105000471	Holly liso	*Cotoneaster pannosus*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97585.5927, 100216.7005	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
315	14010104000343	Cariseco, Tres hojas	*Billea rosea*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

CPS 253 DE 2025

Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”.

FICHA DE MANTENIMIENTO

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97574.6229, 100226.4196	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
316	14010104000344	Caucho sabanero	*Ficus soatensis*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

CPS 253 DE 2025

Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”.

FICHA DE MANTENIMIENTO

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97825.1156, 100102.3687	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
317	14010104000345	Chicala, chirlobirlo, flor amarillo	*Tecoma stans*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97829.104, 100106.8576	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
318	14010104000346	Cayeno	*Hibiscus rosa-sinensis*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	**RIEGO**
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

CPS 253 DE 2025

Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”.

FICHA DE MANTENIMIENTO

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:98105.3335, 100064.9352	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
320	14010103000351	Mangle de tierra fria	*Escallonia pendula*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:98105.3335, 100064.9352	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
320	14010103000352	Mangle de tierra fria	*Escallonia pendula*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

	ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025	
	CPS 253 DE 2025	
	Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”.	
	FICHA DE MANTENIMIENTO	

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97844.6279, 100208.8474	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
321	14010104000347	Holly liso	*Cotoneaster pannosus*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOVEDAD



ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	**RIEGO**
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
	X
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo no pudo ser intervenido debido a la presencia de pavimento.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97838.6066, 100214.0459	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
322	14010104000348	Chicala, chirlobirlo, flor amarillo	*Tecoma stans*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

CPS 253 DE 2025

Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”.

FICHA DE MANTENIMIENTO

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:98018.1052, 100383.3894	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
323	14010104000349	Mangle de tierra fria	*Escallonia pendula*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:98026.5288, 100378.0657	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
324	14010104000350	Chicala, chirlobirlo, flor amarillo	*Tecoma stans*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:98026.5288, 100378.0657	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
327	14010104000353	Chicala, chirlobirlo, flor amarillo	*Tecoma stans*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026


UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:98298.7929, 100047.5049	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
336	14010102000628	Cariseco, Tres hojas	*Billea rosea*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:98615.3906, 100222.1306	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
337	14010102000629	Holly liso	*Cotoneaster pannosus*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:98649.7934, 100230.2762	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
338	14010102000630	Chicala, chirlobirlo, flor amarillo	*Tecoma stans*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97722.8979, 100157.293	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
339	14010104000351	Pajarito	*Crotalaria agatiflora*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97900.8974, 100174.4933	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
340	14010104000352	Chicala, chirlobirlo, flor amarillo	*Tecoma stans*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:98466.3094, 100212.301	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
342	14010102000631	Chicala, chirlobirlo, flor amarillo	*Tecoma stans*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97141.55, 99851.98	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
467	15010302000416	Eugenia	*Syzygium paniculatum*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97156.51, 99845.04	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
468	15010302000419	Eugenia	*Syzygium paniculatum*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97157.5, 99857.92	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
469	15010302000421	Sauce lloron	*Salix humboldtiana*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección: 97164.484, 99848.016	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
470	15010302000422	Eugenia	*Syzygium paniculatum*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97116.28, 99868.28	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
473	15010302000434	Eugenia	*Syzygium paniculatum*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97140.445, 99868.945	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
474	15010302000435	Abutilon blanco	*Abutilon pictum*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97140.445, 99868.945	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
475	15010302000436	Eugenia	*Syzygium paniculatum*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97151.54, 99832.625	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
477	15010302000438	Eugenia	*Syzygium paniculatum*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	**DURANTE**	**DESPUÉS**
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	**RIEGO**
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

CPS 253 DE 2025

Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”.

FICHA DE MANTENIMIENTO

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97423.23, 100348.88	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
506	14010105000476	Cajeto	*Citharexylum subflavescens*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

CPS 253 DE 2025

Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”.

FICHA DE MANTENIMIENTO

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97464.61, 100329.08	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
507	14010105000477	Cariseco	*Billea rosea*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97483.555, 100311.34	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
508	14010105000478	Cariseco	*Billea rosea*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

CPS 253 DE 2025

Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”.

FICHA DE MANTENIMIENTO

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97498.016, 100300.23	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
509	14010105000479	Cariseco	*Billea rosea*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97561.84, 100234.945	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
510	14010104000356	Cariseco	*Billea rosea*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97558.35, 100266.03	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
511	14010104000357	Cariseco	*Billea rosea*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

CPS 253 DE 2025

Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”.

FICHA DE MANTENIMIENTO

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección: 97562.336, 100262.87	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
512	14010104000358	Cariseco	*Billea rosea*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97578.8, 100237.055	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
515	14010104000361	Cariseco	*Billea rosea*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

CPS 253 DE 2025

Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”.

FICHA DE MANTENIMIENTO

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97584.28, 100239.44	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
516	14010104000362	Cariseco	*Billea rosea*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97584.28, 100239.44	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
517	14010104000363	Cariseco	*Billea rosea*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97706.44, 100229.33	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
518	14010104000364	Cariseco	*Billea rosea*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

CPS 253 DE 2025

Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”.

FICHA DE MANTENIMIENTO

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97664.06, 100153.664	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
519	14010104000365	Cariseco	*Billea rosea*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97671.05, 100148.9	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
520	14010104000366	Cariseco	*Billea rosea*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97678.52, 100143.086	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
521	14010104000367	Cariseco	*Billea rosea*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97685.01, 100137.266	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
522	14010104000368	Cariseco	*Billea rosea*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

CPS 253 DE 2025

Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”.

FICHA DE MANTENIMIENTO

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97666.055, 100204.41	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
523	14010104000369	Cayeno	*Hibiscus rosa-sinensis*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:98086.39, 100045.016	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
526	14010103000354	Falso pimiento	*Schinus molle*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:98077.914, 100047.15	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
527	14010103000355	Eugenia	*Syzygium paniculatum*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

CPS 253 DE 2025

Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”.

FICHA DE MANTENIMIENTO

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97529.9, 100730.2	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
528	14010105000480	Caucho	*Ficus*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

CPS 253 DE 2025

Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”.

FICHA DE MANTENIMIENTO

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97509.95, 100743.88	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
529	14010105000481	Jazmin de la china	*Ligustrum lucidum*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97484.02, 100762.2	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
530	14010105000482	Jazmin de la china	*Ligustrum lucidum*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026


UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97470.56, 100771.37	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
531	14010105000483	Jazmin de la china	*Ligustrum lucidum*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026


UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97619.65, 100665.38	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
556	14010104000373	Liquidambar, estoraque	*Liquidambar styraciflua*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

CPS 253 DE 2025

Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”.

FICHA DE MANTENIMIENTO

Ciclo de mantenimiento No: 1	**Fecha del diagnóstico:** 9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	**Fecha de mantenimiento:** 12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97725.39, 100159.74	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
564	14010104000375	Sangregado	*Croton magdalenensis*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	**DURANTE**	**DESPUÉS**
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	**RIEGO**
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No: 1	**Fecha del diagnóstico:** 9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	**Fecha de mantenimiento:** 12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97705.445, 100132.74	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
560	14010105000486	Liquidambar	*Liquidambar styraciflua*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

CPS 253 DE 2025

Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”.

FICHA DE MANTENIMIENTO

Ciclo de mantenimiento No: 1	**Fecha del diagnóstico:** 9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	**Fecha de mantenimiento:** 12 de enero al 28 de febrero de 2026


UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97705.445, 100132.74	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
566	14010104000377	Sangregado	*Croton magdalenensis*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	**DURANTE**	**DESPUÉS**
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	**RIEGO**
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97619.65, 100665.38	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
599	14010302000390	Poligala	*Polygala myrtifolia*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOVEDAD



ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	**RIEGO**
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
	X
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo no pudo ser intervenido debido a la presencia de pavimento.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

CPS 253 DE 2025

Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”.

FICHA DE MANTENIMIENTO

Ciclo de mantenimiento No: 1	**Fecha del diagnóstico:** 9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	**Fecha de mantenimiento:** 12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97619.65, 100665.38	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
594	14010104000379	Eucalipto pomarroso	*Corymbia ficifolia*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

CPS 253 DE 2025

Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”.

FICHA DE MANTENIMIENTO

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97619.65, 100665.38	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
599	14010206000640	Eucalipto pomarroso	*Corymbia ficifolia*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026


UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:98136.75, 100051.68	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
600	14010103000357	Eucalipto pomarroso	*Corymbia ficifolia*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	**RIEGO**
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:98105.336, 100064.734	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
601	14010103000358	Eucalipto pomarroso	*Corymbia ficifolia*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:98082.4, 100081.39	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
602	14010103000359	Eucalipto pomarroso	*Corymbia ficifolia*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	**RIEGO**
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

CPS 253 DE 2025

Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”.

FICHA DE MANTENIMIENTO

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:98085.89, 100024.586	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
604	14010103000361	Chicala	*Tecoma Stans*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

	ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025	
	CPS 253 DE 2025	
	Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”.	
	FICHA DE MANTENIMIENTO	

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:98071.93, 100027.43	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
605	14010103000362	Eucalipto pomarroso	*Corymbia ficifolia*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

NOVEDAD



ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	**RIEGO**	**OBSERVACIONES:** El individuo arbóreo no pudo ser intervenido debido a la presencia de un parque infantil.
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**	
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**	
	X	
CARGUE SIGAU		
X		

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:98071.93, 100027.43	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
605	14010103000363	Caucho	*Ficus soatensis*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUES
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
	X
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo no pudo ser intervenido debido a la presencia de un parque infantil.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

CPS 253 DE 2025

Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”.

FICHA DE MANTENIMIENTO

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97424.38, 100347.72	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
614	14010105000489	Cajeto	*Citharexylum subflavescens*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

CPS 253 DE 2025

Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”.

FICHA DE MANTENIMIENTO

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97544.4175, 100267.38283	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
618	14010104000382	Tibar	*Escallonia paniculata*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

CPS 253 DE 2025

Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”.

FICHA DE MANTENIMIENTO

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97549.37844, 100257.87501	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
618	14010104000383	Tibar	*Escallonia paniculata*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97574.44298, 100236.82006	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
621	14010104000385	Tibar	*Escallonia paniculata*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	**DURANTE**	**DESPUÉS**
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	**RIEGO**
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026


UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97562.78, 100233.766	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
623	14010104000387	Hayuelo	*Dodonaea viscosa.*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	**DURANTE**	**DESPUÉS**
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	**RIEGO**
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97562.78, 100233.766	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
625	14010104000389	Tibar	*Escallonia paniculata*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97568.7, 100230.09	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
626	14010104000390	Hayuelo	*Dodonaea viscosa.*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

CPS 253 DE 2025

Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”.

FICHA DE MANTENIMIENTO

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97582.73, 100218.61	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
627	140	Tibar	*Escallonia paniculata*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97586.96, 100215.5	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
628	14010104000392	Hayuelo	*Dodonaea viscosa.*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	**RIEGO**
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97586.96, 100215.5	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
629	14010104000393	Tibar	*Escallonia paniculata*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

CPS 253 DE 2025

Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”.

FICHA DE MANTENIMIENTO

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97419.11, 100347.43	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
615	14010105000490	Hayuelo	*Dodonaea viscosa.*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97419.11, 100347.43	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
629	14010105000492	Cajeto	*Citharexylum subflavescens*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	**DURANTE**	**DESPUÉS**
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	**RIEGO**
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

CPS 253 DE 2025

Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”.

FICHA DE MANTENIMIENTO

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97490.32, 100322.21	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
630	14010105000493	Fucsia boliviana	*Fuchsia boliviana*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97490.32, 100322.21	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
631	14010105000494	Fucsia boliviana	*Fuchsia boliviana*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

CPS 253 DE 2025

Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”.

FICHA DE MANTENIMIENTO

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97508.89791, 100308.7246	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
633	14010105000496	Hayuelo	*Dodonaea viscosa.*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

CPS 253 DE 2025

Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”.

FICHA DE MANTENIMIENTO

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97394.43, 100430.4	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
719	14010105000498	Fucsia arbustiva	*Fuchsia boliviana*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97385.45, 100427.51	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
720	14010105000499	Fucsia arbustiva	*Fuchsia boliviana*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

CPS 253 DE 2025

Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”.

FICHA DE MANTENIMIENTO

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97375.54, 100416.93	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
721	14010105000500	Fucsia arbustiva	*Fuchsia boliviana*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

CPS 253 DE 2025

Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”.

FICHA DE MANTENIMIENTO

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97390.1, 100416.98	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
722	14010105000501	Fucsia arbustiva	*Fuchsia boliviana*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97386.164, 100420.914	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
723	14010105000502	Fucsia arbustiva	*Fuchsia boliviana*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97405.01, 100437.28	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
724	14010105000503	Fucsia arbustiva	*Fuchsia boliviana*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97402.9, 100428.805	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
725	14010105000504	Fucsia arbustiva	*Fuchsia boliviana*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97405.51, 100424.4	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
726	14010105000505	Fucsia arbustiva	*Fuchsia boliviana*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97402.14, 100421.18	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
727	14010105000506	Pino romeron	*Retrophyllum rospigliosii*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97402.65, 100417.32	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
728	14010105000507	Fucsia arbustiva	*Fuchsia boliviana*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97404.15, 100414.45	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
729	14010105000508	Pino romeron	*Retrophyllum rospigliosii*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

CPS 253 DE 2025

Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”.

FICHA DE MANTENIMIENTO

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97411.31, 100411.56	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
730	14010105000509	Poligala	*Polygala myrtifolia*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

CPS 253 DE 2025

Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”.

FICHA DE MANTENIMIENTO

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026


UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97413.92, 100415.33	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
731	14010105000510	Fucsia arbustiva	*Fuchsia boliviana*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97417.52, 100426.76	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
732	14010105000511	Fucsia arbustiva	*Fuchsia boliviana*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

CPS 253 DE 2025

Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”.

FICHA DE MANTENIMIENTO

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97417.52, 100426.76	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
733	14010105000512	Poligala	*Polygala myrtifolia*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97410.32, 100439.766	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
736	14010105000515	Poligala	*Polygala myrtifolia*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

CPS 253 DE 2025

Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”.

FICHA DE MANTENIMIENTO

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97412.125, 100449.19	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
738	14010105000517	Fucsia Arbustiva	*Fuchsia boliviana*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97416.836, 100447.984	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
739	14010105000518	Fucsia arbustiva	*Fuchsia boliviana*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97425.12, 100445	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
740	14010105000519	Alcaparro enano	*Senna vyarum*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	**DURANTE**	**DESPUÉS**
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	**RIEGO**
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97424.41, 100438.79	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
741	14010105000520	Poligala	*Polygala myrtifolia*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026


UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97430.195, 100436.72	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
742	14010105000521	Eucalipto pomarroso	*Corymbia ficifolia*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97427.25, 100432.97	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
743	14010105000522	Alcaparro enano	*Senna vyarum*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026


UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97432.586, 100440.26	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
744	14010105000523	Alcaparro enano	*Senna vyarum*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

CPS 253 DE 2025

Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”.

FICHA DE MANTENIMIENTO

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026


UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97431.1, 100447.016	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
745	14010105000524	Alcaparro enano	*Senna vyarum*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97421.9, 100454.79	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
746	14010105000525	Poligala	*Polygala myrtifolia*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97421.9, 100454.79	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
747	14010105000526	Calistemo	*Callistemon viminalis*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97406.055, 100449.61	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
748	14010105000527	Holly liso	*Cotoneaster pannosus*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	**RIEGO**
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97411.95, 100456.9	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
749	14010105000528	Poligala	*Polygala myrtifolia*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	**DURANTE**	**DESPUÉS**
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	**RIEGO**
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

CPS 253 DE 2025

Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”.

FICHA DE MANTENIMIENTO

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026


UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97412.31, 100463.78	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
750	14010105000529	Chicala, chirlobirlo, flor amarillo	*Tecoma stans*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

CPS 253 DE 2025

Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”.

FICHA DE MANTENIMIENTO

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97406.41, 100459.516	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
751	14010105000530	h	*Fuchsia boliviana*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

CPS 253 DE 2025

Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”.

FICHA DE MANTENIMIENTO

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97401.625, 100467.1	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
752	14010105000531	Poligala	*Polygala myrtifolia*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

CPS 253 DE 2025

Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”.

FICHA DE MANTENIMIENTO

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97388.88, 100481.9	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
753	14010105000532	Pichuelo	*Senna pistaciifolia*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

CPS 253 DE 2025

Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”.

FICHA DE MANTENIMIENTO

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97393.15, 100472.75	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
754	14010105000533	Calistemo	*Callistemon viminalis*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

CPS 253 DE 2025

Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”.

FICHA DE MANTENIMIENTO

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97389.47, 100476.35	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
755	14010105000534	Hayuelo	*Dodonaea viscosa.*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

CPS 253 DE 2025

Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”.

FICHA DE MANTENIMIENTO

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97381.945, 100476.555	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
756	14010105000535	Poligala	*Polygala myrtifolia*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97381.76, 100481.836	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
757	14010105000536	Hayuelo	*Dodonaea viscosa.*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:97381.33, 100487.22	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
758	14010105000537	Calistemo	*Callistemon viminalis*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	**DURANTE**	**DESPUÉS**
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	**RIEGO**
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

BOGOTÁ	**ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025** **CPS 253 DE 2025** Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”. **FICHA DE MANTENIMIENTO**	UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:98311.77, 99874.43	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
759	14010103000364	Lavanda	*Lavandula angustifolia*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

CPS 253 DE 2025

Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”.

FICHA DE MANTENIMIENTO

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:98305.03, 99876.23	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
760	14010103000365	Lavanda	*Lavandula angustifolia*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

ALCALDÍA LOCAL DE MÁRTIRES – UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025

CPS 253 DE 2025

Objeto: “Prestar los servicios para el mantenimiento de arbolado urbano en la localidad de Mártires”.

FICHA DE MANTENIMIENTO

Ciclo de mantenimiento No:	**Fecha del diagnóstico:**	**Fecha de mantenimiento:**
1	9 de dic de 2025 al 9 de ene de 2026	12 de enero al 28 de febrero de 2026

UBICACIÓN DEL INDIVIDUO ARBÓREO

Ciudad: Bogotá D.C.	**Localidad:** Mártires	**UPZ:** 102	**Barrio:** 102
Dirección:98305.03, 99876.23	**Zona:** 1		

CARACTERÍSTICAS DEL INVIDIDUO ARBÓREO

Árbol No:	**Cód. SIGAU:**	**Nombre común:**	**Nombre científico:**
861	14010105000555	Chicala rosado	*Delostoma integrifolium*

REGISTRO FOTOGRÁFICO

ANTES	DURANTE	DESPUÉS
		

ACTIVIDADES A REALIZAR

PLATEO	RIEGO
X	X
PODA	**ADICIÓN DE SUSTRATO**
	X
FERTILIZACIÓN EDÁFICA	**OTRO**
X	
CARGUE SIGAU	
X	

OBSERVACIONES: El individuo arbóreo fue intervenido mediante labores de mantenimiento consistentes en plateo realizado con un radio aproximado de 0,5 m alrededor del tronco, con el fin de descompactar el suelo y retirar maleza presente.

Durante la actividad se efectuó la recolección de residuos vegetales y materiales extraños encontrados en el área de intervención.

Posteriormente se realizó la adición de sustrato compuesto por cascarilla de arroz previamente abonada, con el objetivo de mejorar las condiciones edáficas del suelo y favorecer el desarrollo del individuo arbóreo. El riego se efectuó únicamente en los casos que fue requerido de acuerdo con las condiciones climáticas del momento, teniendo en cuenta la alta presencia de lluvias en la zona durante el periodo de intervención.

ELABORADO POR: UNIÓN TEMPORAL MÁRTIRES AMBIENTAL 2025