



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
Educación
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN


Código	SIG-IF-005	Fecha	21/05/2026	Inicio	1:02 pm	Fin		Lugar	IED Ciudad de Bogotá
Proyecto	8060 Mejoramiento del Bienestar Estudiantil					Asunto	Visita de Verificación e Inspección		
Asistentes						Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración	21/05/2026	Elaborado por	Luisa María Quintana					Próxima Reunión	

Se da inicio a la visita realizando presentación de la gestora de accidentalidad al señor rector Jorge Ovalle y dando objetivo de la visita, se realiza recorrido por la institución con la almacenista Deissy Zambrano donde se evidenciaron los siguientes hallazgos:

- Aula 307 toma corriente en mal estado.
- Aula 305 extintores en el piso.
- Aula 405 toma corriente en mal estado.

Se da los datos de la gestora de accidentalidad al señor rector y se da por finalizada la visita.

NOMBRE
CARGO


Jorge Ovalle
Rector

NOMBRE
CARGO

Deissy Zambrano
Almacenista

NOMBRE
CARGO

Luisa Quintana
Luisa María Quintana
Gestora de accidentalidad