



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

ACTA DE REUNIÓN


Código	SIG-IF-005	Fecha	26/05/2026	Inicio	9:45	Fin	10:25	Lugar	IED San Benito Abad
Proyecto	8060 Mejoramiento del Bienestar Estudiantil					Asunto	Visita de Verificación e Inspección		
Asistentes						Asistentes Externos			
Fecha de Elaboración	26/05/2026	Elaborado por	Luisa María Quintana					Próxima Reunión	

Se da inicio a la visita realizando presentación de la gestora de accidentalidad al almacenista William Orlando Saavedra y dando el objetivo de la visita, el señor William es el que nos acompaña a realizar el recorrido por la institución donde encontramos los siguientes hallazgos:


- Salón 107 encontramos una terna eléctrica en mal estado.
- Salón 113 encontramos grietas en las paredes.
- Aula múltiple encontramos que el piso se encuentra en mal estado.
- Biblioteca encontramos grietas en las paredes.
- Salón 204 encontramos grietas en el piso y mobiliario en mal estado.

Para finalizar la visita se realiza acta y se deja datos de contacto de la gestora de accidentalidad al almacenista para ser compartidos a las personas pertinentes.

NOMBRE
CARGO


William Saavedra
AFA

NOMBRE
CARGO


Luisa María Quintana
Gestora de accidentalidad

NOMBRE
CARGO