



ALCALDÍA MAYOR  
DE BOGOTÁ D.C.  
Educación  
Secretaría de Educación

## ACTA DE REUNIÓN

|                      |                                             |               |                    |        |            |                     |                                     |                 |                        |
|----------------------|---------------------------------------------|---------------|--------------------|--------|------------|---------------------|-------------------------------------|-----------------|------------------------|
| Código               | SIG-IF-005                                  | Fecha         | 26/05/2025         | Inicio | 12:30 p.m. | Fin                 | 1:35 p.m.                           | Lugar           | IED Bernardo Jaramillo |
| Proyecto             | 8060 Mejoramiento del Bienestar Estudiantil |               |                    |        |            | Asunto              | Visita de Verificación e Inspección |                 |                        |
| Asistentes           |                                             |               |                    |        |            | Asistentes Externos |                                     |                 |                        |
| Fecha de Elaboración | 26/05/2025                                  | Elaborado por | Luz María Quintero |        |            |                     |                                     | Próxima Reunión |                        |

Se da inicio a la visita realizando presentación de la gestora de accidentalidad a la almacenista Luz Andrea Celi y dando objetivo de la visita, se realiza recorrido en acompañamiento del personal de mantenimiento Alexander Guasca, durante el recorrido salen los siguientes hallazgos:

- Sala de informática 3 se encontraron 8 sillas con el respaldo dañado
- Aula 108 con mobiliario en mal estado
- Aula 108-208-311 con ventanas (vidrio) en mal estado.

Se da los datos de la gestora de accidentalidad a la almacenista para ser compartido a las personas pertinentes. Se da por finalizado la visita.

NOMBRE  
CARGO

Luz María Quintero  
Almacenista

NOMBRE  
CARGO

Luz María Quintero  
Gestora de accidentalidad

NOMBRE  
CARGO