Outlook

REPORTE DE MANTENIMIENTO

Desde SEBASTIAN RAFAEL CALVO HERRERA <gestionadministrativa@anim.gov.co>
Fecha Lun 2026-05-04 16:07
Para ANA MARIBEL GUERRERO SILVA <aguerrero@anim.gov.co>
CC GENNY JOHANA SOLANO AYALA <gsolano@anim.gov.co>; NATALIA NOVA GOMEZ <nnova@anim.gov.co>

2 archivos adjuntos (218 KB)
WhatsApp Image 2026-04-30 at 15.44.30.jpeg; WhatsApp Image 2026-05-04 at 16.05.32.jpeg;

Buenas tardes,

Por medio de la presente, informo sobre los siguientes requerimientos de mantenimiento en el piso 16:

- **Baño de hombres:** Continúa fuera de servicio debido a que falta la caja de baterías del sensor.
- **Baño de mujeres:** El cerrojo del dispensador de papel higiénico se encuentra roto.

Quedo atento.

Cordialmente,

Agencia Nacional
Inmobiliaria Virgilio Barco

Contratista | Secretaria General
Sebastian Rafael Calvo Herrera
gestionadministrativa@anim.gov.co
Cra. 7 N° 31-10 Bogotá Colombia
www.agenciavirgiliobarco.gov.co