

DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL

FECHA : 20-05-2026

DEPENDENCIA : DAR Norte

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL No.: 1673

VIGENCIA CERTIFICADO DE REGISTRO PPTAL.: 2026

DOCUMENTO No.: CVC No. 0656-2026

TIPO DE DOCUMENTO: CONTRATO


OBSERVACIONES: PRIMER PAGO COT CVC 656 DEL 2026 - ING MEGASERVICIOS S.A.S.

INFORMACIÓN REQUERIDA PARA TODO PAGO

Recurso	Área de Responsabilidad	Imputación Presupuestal	Valor a causar por Imputación
1409	1004390	020020400050356008	\$ 2.695.000,00

TOTAL DISTRIBUCIÓN PRESUPUESTAL :

\$2.695.000,00


CAROLINA ANDREA CÓRDOBA CANO
Directora Territorial DAR Norte
FIRMA AUTORIZADA

REVISOR PRESUPUESTO

Representación Gráfica

Datos del Documento

Código Único de Factura - CUFE :

7b5dbc1286768fcc86f90f40ff50992e18ed14a8eaff01f2df0813c2d3fe95c0655765af2ffb721fdecfba97d66bb44a

Número de Factura: IMEG-556**Forma de pago:** Crédito**Fecha de Emisión:** 19/05/2026**Medio de Pago:** Transferencia Débito**Fecha de Vencimiento:** 18/06/2026**Orden de pedido:****Tipo de Operación:** 10 - Estándar**Fecha de orden de pedido:**

Datos del Emisor / Vendedor

Razón Social: ING MEGASERVICIOS SAS**Nombre Comercial:** ING MEGASERVICIOS SAS**Nit del Emisor:** 900729436**País:** Colombia**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica**Departamento:** Risaralda**Régimen Fiscal:**R-99-PN**Municipio / Ciudad:** Pereira**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA**Dirección:** AV 30 DE AGOSTO 31 64 IN 201**Actividad Económica:** 3312**Teléfono / Móvil:** 3162855286**Correo:** facturaelectronica.ingmega@gmail.com

Datos del Adquiriente / Comprador

Nombre o Razón Social: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA**Tipo de Documento:** NIT**País:** Colombia**Número Documento:** 890399002**Departamento:** Valle del Cauca**Tipo de Contribuyente:** Persona Jurídica**Municipio / Ciudad:** Cali**Régimen fiscal:** R-99-PN**Dirección:** CRR 56#11-36**Responsabilidad tributaria:** 01 - IVA**Teléfono / Móvil:** 2147110**Correo:** facelectro@cvc.gov.co

Detalles de Productos


Nro.	Código	Descripción	U/M	Cantidad	Precio unitario	Descuento detalle	Recargo detalle	IMPUESTOS				Precio unitario de venta
								IVA	%	INC	%	
1	195261	MITO PREVENTIVO EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO DE 18000BTU de Propiedad de la Corporación y asignado a la DAR Norte servicio mes de mayo	94	10,00	\$ 71.428,57	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 135.714,29	19.00			\$ 714.285,71
2	195262	MITO PREVENTIVO EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO DE 12000BTU de Propiedad de la Corporación y asignado a la DAR Norte servicio mes de mayo	94	4,00	\$ 65.126,05	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 49.495,80	19.00			\$ 260.504,20
3	195263	MITO PREVENTIVO EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO DE 9000BTU de Propiedad de la Corporación y asignado a la DAR Norte servicio mes de mayo	94	1,00	\$ 63.025,21	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.974,79	19.00			\$ 63.025,21
4	195264	MITO PREVENTIVO EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO DE 17000BTU de Propiedad de Corporación y asignado a la DAR Norte servicio mes de mayo	94	2,00	\$ 71.428,57	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 27.142,86	19.00			\$ 142.857,14
5	195265	MITO CORRECTIVO CAMBIO DE MANGUERAS Y AISLANTE DE DESAGUES	94	8,00	\$ 100.840,34	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 153.277,31	19.00			\$ 806.722,69
6	195266	MITO CORRECTIVO CAMBIO DE AISLANTE DE DESAGUES	94	3,00	\$ 50.420,17	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 28.739,50	19.00			\$ 151.260,50
7	195268	MITO CORRECTIVO RECARGA DE GAS REFRIGERANTE	94	1,00	\$ 126.050,42	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 23.949,58	19.00			\$ 126.050,42

Notas Finales

FACTURA SEGUN CONTRATO 0656 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO MES DE MAYO 2026

Línea de negocio:

Datos Totales



Documento generado el:
19/05/2026 22:14:35
Documento validado por la
DIAN:
19/05/2026 22:14:36
XML Generado por: Solución
Gratuita DIAN
800197268
PDF Generado por:
Solución Gratuita DIAN
Nº:800197268

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2264705.87
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2264705.87
IVA	430294.13
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0
Total impuesto (=)	430294.13
Total neto factura (=)	2695000
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP \$	\$ 2695000

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

MONEDA	COP
TASA DE CAMBIO	0

Subtotal	2.264.705,87
Descuento detalle	0,00
Recargo detalle	0,00
Total Bruto Factura	2.264.705,87
IVA	430.294,13
INC	0,00
Bolsas	0,00
Otros impuestos	0,00
Total impuesto (=)	430.294,13
Total neto factura (=)	2.695.000,00
Descuento Global (-)	0,00
Recargo Global (+)	0,00
Total factura (=) COP \$	\$ 2.695.000,00

Valores informativos

ANTICIPOS	
Anticipos	0,00

RETENCIONES	
Rete fuente	0,00
Rete IVA	0,00
Rete ICA	0,00

Numero de Autorización: 18764098502122 Rango desde: 501 Rango hasta: 1000 Vigencia: 2027-09-11

Ordenador del Gasto

CAROLINA ANDREA CÓRDOBA CANO
Directora Territorial DAF Norte

Nelly Orfany Rios Gomez
NELLY ORFANY RIOS GOMEZ
Supervisor CT CVC No. 656 de 2026

This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.

```
<AttachedDocument xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
xmlns:ccts="urn:un:unece:uncefact:data:specification:CoreComponentTypeSchemaModule:2"
xmlns:ext="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonExtensionComponents-2" xmlns:xades="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#"
xmlns:xades141="http://uri.etsi.org/01903/v1.4.1#" xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:AttachedDocument-2">
  <ext:UBLExtensions>
    <ext:UBLExtension>
      <ext:ExtensionContent>
        <ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" Id="Signature-a28fea09-d2c5-41b2-8e8c-905ee14028c6">
          <ds:SignedInfo>
            <ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xm1-c14n-20010315"/>
            <ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256"/>
            <ds:Reference Id="Reference-1f713e25-4566-44b6-88cb-5e1e8b2eb13d" URI="">
              <ds:Transforms>
                <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature"/>
              </ds:Transforms>
              <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmenc#sha256"/>
              <ds:DigestValue>Lfygtrvudo9SriITmmLEsA7jFZgH/4lZNzjDRUmoaw=</ds:DigestValue>
            </ds:Reference>
            <ds:Reference Id="ReferenceKeyInfo" URI="#Signature-a28fea09-d2c5-41b2-8e8c-905ee14028c6-KeyInfo">
              <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmenc#sha256"/>
              <ds:DigestValue>3WZiH8uhAeRgQPbjahTe10wV0cfvkzBwMw1VoRDhIRg=</ds:DigestValue>
            </ds:Reference>
            <ds:Reference Type="http://uri.etsi.org/01903#SignedProperties" URI="#xmldsig-Signature-a28fea09-d2c5-41b2-8e8c-905ee14028c6-
signedprops">
              <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmenc#sha256"/>
              <ds:DigestValue>9e8cyg7XcPmLNxwRFlccJFDH5+AXO29IN8QARMZwsu0=</ds:DigestValue>
            </ds:Reference>
          </ds:SignedInfo>
          <ds:SignatureValue Id="SignatureValue-a28fea09-d2c5-41b2-8e8c-905ee14028c6">TA8tWIPkRKafRnFalm0VIFAc1xbPjYgKJtLr1CrPNjG0Pu7aZZT6tbUPoK2WcVnCeSziOaGBbDeJIQ7CJjqlXwTaQlZr7ehYNmzynMoV4aI/Pwk5K5/9ZPz7nVTiI
          </ds:SignatureValue>
          <ds:KeyInfo Id="Signature-a28fea09-d2c5-41b2-8e8c-905ee14028c6-KeyInfo">
            <ds:X509Data>
              <ds:X509Certificate>MIIH5DCCBcygAwIBAgIQQ0MxNjIzZmZkMy0wMDAwMTANBgkqhkiG9w0BAQsFADCCASQxFDASBgNVBAUMCzkwMDAzMjc3NC00MRQwEgYDVQQtDAS5MDA
              </ds:X509Certificate>
            </ds:X509Data>
            <ds:RSAKeyValue>
              <ds:Modulus>ouID4DEfoLLGPJ/4uKkMihU3WVihqBYKdNTHPoiHEUlpIcQcbyX4pJjU3lpr+lzCNfPpu8FCeGVQ5/+tYYW0jpc5nS/UeLU2SjM5qmZHP8H+nUwnzXtj2fC
              </ds:Modulus>
              <ds:Exponent>AQAB</ds:Exponent>
            </ds:RSAKeyValue>
          </ds:KeyInfo>
          <ds:Object Id="XadesObjectId-cdc86b91-7384-4764-b2ee-cc8cec10772a">
            <xades:QualifyingProperties xmlns:xades="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#" Id="QualifyingProperties-58becf4a-f07c-4418-af2c-
10ead1d67e17" Target="#Signature-a28fea09-d2c5-41b2-8e8c-905ee14028c6">
              <xades:SignedProperties Id="xmldsig-Signature-a28fea09-d2c5-41b2-8e8c-905ee14028c6-signedprops">
                <xades:SignedSignatureProperties>
                  <xades:SigningTime>2026-05-19T22:14:35+00:00</xades:SigningTime>
                  <xades:SigningCertificate>
                    <xades:Cert>
                      <xades:CertDigest>
                        <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmenc#sha256"/>
                        <ds:DigestValue>4/ZRffuKWP22auwrW1wuhzsNueEobYpqb7Q/17pDFBg=</ds:DigestValue>
                      </xades:CertDigest>
                      <xades:IssuerSerial>
                        <ds:X509IssuerName>CN=OlimpiaIT ECD Sub, O=OlimpiaIT, OU=OlimpiaIT ECD, E=servicioalcliente@olimpiait.com, C=CO, S=Bogotá
                        D.C., L=Bogotá D.C., STREET=See current address at https://micertificado.olimpiait.com, OID.2.5.4.45=900032774-4,</ds:X509IssuerName>
                        <ds:X509SerialNumber>89407157739038694519137117172118073393</ds:X509SerialNumber>
                      </xades:IssuerSerial>
                    </xades:Cert>
                  </xades:SigningCertificate>
                  <xades:SignaturePolicyIdentifier>
                    <xades:SignaturePolicyId>
                      <xades:SigPolicyId>
                        <xades:Identifier>https://facturaelectronica.dian.gov.co/politicadefirma/v2/politicadefirmav2.pdf</xades:Identifier>
                        <xades:Description/>
                      </xades:SigPolicyId>
                      <xades:SigPolicyHash>
                        <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmenc#sha256"/>
                        <ds:DigestValue>dMOMvtcGSaIzgyo0tIssQeVJBDnUnfS0fBpxXrmor0Y=</ds:DigestValue>
                      </xades:SigPolicyHash>
                    </xades:SignaturePolicyId>
                  </xades:SignaturePolicyIdentifier>
                  <xades:SignerRole>
                    <xades:ClaimedRoles>
                      <xades:ClaimedRole>supplier</xades:ClaimedRole>
                    </xades:ClaimedRoles>
                  </xades:SignerRole>
                </xades:SignedSignatureProperties>
                <xades:SignedDataObjectProperties>
                  <xades:DataObjectFormat ObjectReference="#Reference-1f713e25-4566-44b6-88cb-5e1e8b2eb13d">
                    <xades:MimeType>text/xml</xades:MimeType>
                    <xades:Encoding>UTF-8</xades:Encoding>
                  </xades:DataObjectFormat>
                </xades:SignedDataObjectProperties>
              </xades:SignedProperties>
            </xades:QualifyingProperties>
          </ds:Object>
        </ds:Signature>
      </ext:ExtensionContent>
    </ext:UBLExtension>
  </ext:UBLExtensions>
</cbc:UBLVersionID>UBL 2.1</cbc:UBLVersionID>
```



```

<cac:StandardItemIdentification><cbc:ID schemeID="999">195268</cbc:ID></cac:StandardItemIdentification><cac:AdditionalItemIdentification>
<cbc:ID schemeID="999" schemeName="EAN13">195268</cbc:ID></cac:AdditionalItemIdentification></cac:Item><cbc:Price><cbc:PriceAmount
currencyID="COP">126050.42</cbc:PriceAmount><cbc:BaseQuantity unitCode="94">1.000000</cbc:BaseQuantity></cac:Price></cac:InvoiceLine>
</Invoice> ]]>
</cbc:Description>
</cac:ExternalReference>
</cac:Attachment>
<cac:ParentDocumentLineReference>
<cbc:LineID>1</cbc:LineID>
<cac:DocumentReference>
<cbc:ID>IMEG556</cbc:ID>
<cbc:UUID schemeName="CUFE-SHA384">7b5dbc1286768fcc86f90f40ff50992e18ed14a8eaff01f2df0813c2d3fe95c0655765af2f2fb721fdecfba97d66bb44a</cbc:UUID>
<cbc:IssueDate>2026-05-19</cbc:IssueDate>
<cbc:DocumentType>ApplicationResponse</cbc:DocumentType>
</cac:Attachment>
<cac:ExternalReference>
<cbc:MimeType>text/xml</cbc:MimeType>
<cbc:EncodingCode>UTF-8</cbc:EncodingCode>
<cbc:Description>
<![CDATA[ <?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="no"><ApplicationResponse
xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2"
xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2"
xmlns:ext="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonExtensionComponents-2"
xmlns:sts="dian.gov.co:facturaelectronica:Structures-2-1" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#"
xmlns:urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:ApplicationResponse-2" <ext:UBLExtension> <ext:ExtensionContent>
<sts:DianExtensions> <sts:InvoiceSource> <cbc:IdentificationCode listAgencyID="6" listAgencyName="United Nations Economic Commission for
Europe" listSchemeURI="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CountryIdentificationCode-2.1">CO</cbc:IdentificationCode>
</sts:InvoiceSource> <sts:SoftwareProvider> <sts:ProviderID schemeID="4" schemeName="31" schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN
(Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)">800197268</sts:ProviderID> <sts:SoftwareID schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN
(Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)">...</sts:SoftwareID> <sts:SoftwareProvider> <sts:SoftwareSecurityCode
schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN (Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)">...</sts:SoftwareSecurityCode>
<sts:AuthorizationProvider> <sts:AuthorizationProviderID schemeID="4" schemeName="31" schemeAgencyID="195" schemeAgencyName="CO, DIAN
(Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales)">800197268</sts:AuthorizationProviderID> </sts:AuthorizationProvider> </sts:DianExtensions>
</ext:ExtensionContent> </ext:UBLExtension> <ext:UBLExtension> <ext:ExtensionContent><ds:Signature
xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" Id="Signature-e862aca2-77fa-4c7d-aced-e1047006c2a6"><ds:SignedInfo>
<ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315" /><ds:SignatureMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256" /><ds:Reference Id="Reference-a6e08e72-7c63-424d-8a71-1134320bc66a" URI="">
<ds:Transforms><ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature" /></ds:Transforms><ds:DigestMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmenc#sha256" /><ds:DigestValue>62qm8svtYz4m28coeSCSQEY5ecwRCHx4sdEEAs+6sDE=</ds:DigestValue>
</ds:Reference><ds:Reference Id="ReferenceKeyInfo" URI="#Signature-e862aca2-77fa-4c7d-aced-e1047006c2a6-KeyInfo"><ds:DigestMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmenc#sha256" /><ds:DigestValue>4KUSDZEQcmrS1A0Bz14m11lafTz2w1BnNwC112fWg=</ds:DigestValue>
</ds:Reference><ds:Reference Type="http://uri.etsi.org/01903#SignedProperties" URI="#xmldsig-Signature-e862aca2-77fa-4c7d-aced-
e1047006c2a6-signedprops"><ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmenc#sha256" />
<ds:DigestValue>6fyHfSOG42FvMh4eJVT+3vrIx8LeNJCvSogvUxIbic=</ds:DigestValue></ds:Reference></ds:SignedInfo><ds:SignatureValue
Id="SignatureValue-e862aca2-77fa-4c7d-aced-
e1047006c2a6">Cj0mvd5SndNzgt6ROE/KL1eDw7S1KK9816AqH3N3m0Zq3JUZYB5c4UdaoMKM2wkNyy+qmxfvbnLVq9+JbXpQ5rTa419AeIs8z0gWQKQaeIgwT9/ukFmBrUcMS
</ds:SignatureValue><ds:KeyInfo Id="Signature-e862aca2-77fa-4c7d-aced-e1047006c2a6-KeyInfo"><ds:X509Data>
</ds:X509Certificate>MIH/DCBESgAwIBAgIQQ0M30TUxNDY0N10wMDAwMTANBgkqhkiG9w0BAQsFADCCASQwFASBgNVBAUMC2kwdMAZjMjc3NC0MRQwEgYDVQQtDAs5MDAwM
</ds:X509Certificate><ds:KeyValue><ds:RSAKeyValue>
<ds:Modulus>mHDB0j0kiFFp1kD6jCj/Ypwc14m3Qg01+s1B9atBk89Dj0oQHMhTnqBpVLj+5Svz6g1nVDAXQzeajLKgyb1KnaA7Dv6f6c0N4i1Vv8RfNOI2cs8Bg0dxc
</ds:Modulus><ds:Exponent>AQAB</ds:Exponent><ds:RSAKeyValue></ds:KeyInfo></ds:KeyInfo><ds:Object Id="XadesObjectId-eb5a9ca6-54b7-4343-
bdf-f7220602315d"><xades:QualifyingProperties xmlns:xades="http://uri.etsi.org/01903/v1.3.2#" Id="QualifyingProperties-e225ed4a-2e47-
4f8c-aaec-b9d32fb1c097" Target="#Signature-e862aca2-77fa-4c7d-aced-e1047006c2a6"><xades:SignedProperties Id="xmldsig-Signature-e862aca2-
77fa-4c7d-aced-e1047006c2a6-signedprops"><xades:SignedSignatureProperties><xades:SigningTime>2026-05-
19T22:14:36+00:00</xades:SigningTime><xades:SigningCertificate><xades:Cert><xades:CertDigest><ds:DigestMethod
Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmenc#sha256" /><ds:DigestValue>Kv9jPH+mv9J3UhrYsYDkvn90Vhd47L3sm5RsgcUk=</ds:DigestValue>
</xades:CertDigest><xades:IssuerSerial><ds:X509IssuerName>CN=OlimpiaIT ECD Sub, O=OlimpiaIT, OU=OlimpiaIT ECD,
E=servicioalcliente@olimpiait.com, C=CO, S=Bogotá D.C., L=Bogotá D.C., STREET=See current address at https://micertificado.olimpiait.com,
OID.2.5.4.45=900032774-4, SERIALNUMBER=900032774-4</ds:X509IssuerName>
</ds:X509SerialNumber>89407279672106850539243115121212403761</ds:X509SerialNumber></xades:IssuerSerial></xades:Cert>
</xades:SigningCertificate><xades:SignaturePolicyIdentifier><xades:SignaturePolicyId><xades:SigPolicyId>
<xades:Identifier>https://facturaelectronica.dian.gov.co/politicadefirma/v2/politicadefirmav2.pdf</xades:Identifier><xades:Description />
</xades:SigPolicyId><xades:SigPolicyHash><ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmenc#sha256" />
</xades:SigPolicyHash><ds:DigestValue>Dm0MvtcG5aIzgy0tIsSQeVJBDUnfS0FbpxRm0r0=</ds:DigestValue></xades:SignaturePolicyId>
</xades:SignaturePolicyIdentifier><xades:SignatureRole><xades:ClaimedRoles><xades:ClaimedRole>supplier</xades:ClaimedRole>
</xades:ClaimedRoles></xades:SignatureRole></xades:SignedSignatureProperties><xades:SignedDataObjectProperties><xades:DataObjectFormat
ObjectReference="#Reference-a6e08e72-7c63-424d-8a71-1134320bc66a"><xades:MimeType>text/xml</xades:MimeType><xades:Encoding>UTF-
8</xades:Encoding></xades:DataObjectFormat></xades:SignedDataObjectProperties></xades:SignedProperties></xades:QualifyingProperties>
</ds:Object></ds:Signature></ext:ExtensionContent> </ext:UBLExtension> </ext:UBLExtensions> <cbc:UBLVersionID>UBL 2.1</cbc:UBLVersionID>
<cbc:CustomizationID>1</cbc:CustomizationID> <cbc:ProfileID>DIAN 2.1</cbc:ProfileID> <cbc:ProfileExecutionID>1</cbc:ProfileExecutionID>
<cbc:ID>34156813</cbc:ID> <cbc:UUID schemeName="CUFE-
SHA384">9e36ed3ec9968d6955e393c29f6058dba0d5c50a257e7fbd2a25592c53a72a0031e99a6d68c8e5013e5cb236b83989f97</cbc:UUID> <cbc:IssueDate>2026-
05-19</cbc:IssueDate> <cbc:IssueTime>22:14:36+00:00</cbc:IssueTime> <cbc:SenderParty> <cbc:PartyTaxScheme> <cbc:RegistrationName>Unidad
Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales</cbc:RegistrationName> <cbc:CompanyID schemeID="4"
schemeName="31">800197268</cbc:CompanyID> <cbc:TaxScheme> <cbc:ID>01</cbc:ID> <cbc:Name>IVA</cbc:Name> </cac:TaxScheme>
</cac:PartyTaxScheme> <cbc:SenderParty> <cbc:ReceiverParty> <cbc:PartyTaxScheme> <cbc:RegistrationName>ING MEGASERVICIOS
SAS</cbc:RegistrationName> <cbc:CompanyID schemeID="1" schemeName="31">900729436</cbc:CompanyID> <cbc:TaxScheme> <cbc:ID>01</cbc:ID>
<cbc:Name>IVA</cbc:Name> </cac:TaxScheme> </cac:PartyTaxScheme> </cac:ReceiverParty> <cbc:DocumentResponse> <cbc:Response>
<cbc:ResponseCode>02</cbc:ResponseCode> <cbc:Description>Documento validado por la DIAN</cbc:Description> </cac:Response>
<cbc:DocumentReference> <cbc:ID>IMEG556</cbc:ID> <cbc:UUID schemeName="CUFE-
SHA384">7b5dbc1286768fcc86f90f40ff50992e18ed14a8eaff01f2df0813c2d3fe95c0655765af2f2fb721fdecfba97d66bb44a</cbc:UUID>
</cac:DocumentReference> <cbc:LineResponse> <cbc:LineReference> <cbc:LineID>1</cbc:LineID> </cac:LineReference> <cbc:Response>
<cbc:ResponseCode>0000</cbc:ResponseCode> <cbc:Description>0</cbc:Description> </cac:Response> </cac:LineResponse>
<cbc:LineReference> <cbc:LineID>2</cbc:LineID> </cac:LineReference> <cbc:Response> <cbc:ResponseCode>RUT01</cbc:ResponseCode>
<cbc:Description>La validación del estado del RUT próximamente estará disponible.</cbc:Description> </cac:Response> </cac:LineResponse>
<cbc:LineReference> <cbc:LineID>3</cbc:LineID> </cac:LineReference> <cbc:Response>
<cbc:ResponseCode>RUT01</cbc:ResponseCode> <cbc:Description>La validación del estado del RUT próximamente estará disponible.
</cbc:Description> </cac:Response> </cac:LineResponse> <cbc:LineReference> <cbc:LineID>4</cbc:LineID>
</cac:LineReference> <cbc:Response> <cbc:ResponseCode>FAM07</cbc:ResponseCode> <cbc:Description>El nombre no corresponde a un valor
válido de la lista</cbc:Description> </cac:Response> </cac:LineResponse> <cbc:LineReference> <cbc:LineID>5</cbc:LineID>
</cac:LineReference> <cbc:Response> <cbc:ResponseCode>FAM06</cbc:ResponseCode> <cbc:Description>El nombre no
corresponde a un valor válido de la lista</cbc:Description> </cac:Response> </cac:LineResponse> </cac:DocumentResponse>
</ApplicationResponse> ]]>
</cbc:Description>
</cac:ExternalReference>
</cac:Attachment>
<cbc:ResultOfVerification>
<cbc:ValidatorID>Unidad Especial Dirección de Impuestos Y Aduanas Nacionales</cbc:ValidatorID>
<cbc:ValidationResultCode>02</cbc:ValidationResultCode>
<cbc:ValidationDate>2026-05-19</cbc:ValidationDate>

```

20/5/26, 8:52

AttachmentDocument-900729436-IMEG556.xml

</AttachedDocument>



Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

ACTA DE ENTREGA Y RECIBO PARCIAL

CONTRATO CVC No. 656 de 2026

OBJETO: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN LA SEDE DE LA DIRECCIÓN AMBIENTAL REGIONAL NORTE, EN LA CIUDAD DE CARTAGO.

CONTRATISTA: ING MEGASERVICIOS S.A.S.

PLAZO: A partir de la firma del acta de iniciación del contrato hasta el 31 de diciembre de 2026.

VALOR: DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE(\$19,950,000.00)

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL: 1673

FECHA DEL ACTA DE INICIACION: 05 de Mayo del 2026

En el Municipio de Cartago Valle del Cauca el día 20 de Mayo del 2026, siendo las 09:51 AM se reunieron en las instalaciones de la DAR Norte de la Corporación Autónoma Regional del Valle del Cauca CVC, los señores: JORGE ALBERTO BUENO CHAMORRO, identificado con la cédula de ciudadanía No. 16232933 quien actúa en nombre y representación de la empresa ING MEGASERVICIOS S.A.S.; y NELLY ORFANY RIOS GOMEZ, identificado con la cedula de ciudadanía No. 31410399, quien actúa en su condición de SUPERVISOR, con el fin de suscribir el acta de entrega y recibo parcial del CONTRATO No. 656 de 2026, en los siguientes términos:

El SUPERVISOR del CONTRATO CVC No. 656 de 2026, NELLY ORFANY RIOS GOMEZ, designada para realizar el acta de inicio mediante memorando 0770-492532026 del 4 de mayo del 2026, y teniendo en cuenta la necesidad del servicio y que el contratista prestó el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los aires objeto del contrato a satisfacción en las instalaciones de la Sede de la DAR NORTE y que radicó la documentación y factura según el procedimiento establecido por la Corporación en el correo Facelectro, se da continuidad a la supervisión y a las demás funciones, deberes y obligaciones de ley con el fin de tramitar el primer pago del CONTRATO CVC No. 656 de 2026 al contratista ING MEGASERVICIOS S.A.S. y manifiesta que recibió de parte del CONTRATISTA y a entera satisfacción lo siguiente:



Corporación Autónoma
Regional del Valle del Cauca

- Primer mantenimiento preventivo de 17 equipos de aire acondicionados ubicados en las oficinas de la sede de la Dirección Ambiental Regional Norte- Cartago, consistente en:

Actividades Realizadas a cada Aire Acondicionado:

- * Revisión de presión de refrigerante de los sistemas
 - * Revisión de voltajes de los sistemas
 - * Revisión de amperajes de las unidades, compresores, motores
 - * Revisión de componentes eléctricos de las unidades
 - * Lavado general de las serpentinas de la unidad condensadora y evaporadora
 - * Lavado general de las estructuras de las unidades
 - * Ajuste de aspas ventilador unidad condensadora, verificando que no se encuentre desajustada
 - * Lubricación de rodamiento, correas y poleas de transmisión
 - * Ajuste y limpieza de termostato, arrancadores magnéticos y controles automáticos
 - * Ajuste válvulas de servicio de los motocompresores
 - * Revisión de aislamientos de tuberías de refrigeración
 - * Revisión estado de bandejas de condensación que no se encuentran obstruidos, ni con fugas de agua.
- Se realiza cambio de manqueras de desagüe y aislante (rubatex) a 8 aires acondicionados de las siguientes oficinas: sala de reuniones, oficina 401, oficina 402, oficina 404, oficina 406, oficina 407, oficina 408 y oficina 411.
 - Ser realiza cambio de Rubatex al aire ubicado en la oficina 405, oficina 409 y oficina 410.
 - Se realiza carga de gas refrigerante de oficina 402: se observa baja carga de gas refrigerante 100 PSI, dejando el equipo en 125PSI, carga de 1 kilo de gas refrigerante R410.
 - Aire acondicionado de la oficina 412, el equipo con fuga de gas refrigerante, se realiza revisión de componentes eléctricos y compresor el cual se encuentra averiado, se recomienda realizar cambio de compresor.


Por lo tanto, considero procedente el pago de la factura No. IMEG-556 por valor de DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE (\$2,695,000.00).

En constancia de lo anterior se firma en el Municipio de Cartago Valle del Cauca, el día 20 de Mayo del 2026

EL SUPERVISOR,


NELLY ORFANY RIOS GOMEZ

POR EL CONTRATISTA,


JORGE ALBERTO BUENO CHAMORRO



SABS - SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

Informe de Supervisión

1. GENERALIDADES

Informe No. 1-2026

Ciudad y fecha Informe: TODAS LAS CUENCAS - D.A.R. NORTE, 20/05/2026

Nombre del Supervisor: RIOS GOMEZ NELLY ORFANY

Tipo CONTRATO Número 656 Año 2026

Objeto: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN LA SEDE DE LA DIRECCIÓN AMBIENTAL REGIONAL NORTE, EN LA CIUDAD DE CARTAGO.

Fecha de Inicio: 05 de mayo de 2026 Fecha Terminación: 31 de diciembre de 2026

Plazo inicial: A partir de la firma del acta de iniciación del contrato hasta el 31 de diciembre de 2026.

Valor Inicial: \$19,950,000 Valor adicionales: \$0 Valor Total: \$19,950,000

Valor pagado a la fecha: \$2,695,000 Saldo: \$17,255,000 Valor Aportes: \$0

No Ultimo Contrato Adicional: 0 Fecha del adicional: Tipo Adición: Sin Tipo

2. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

Contratista: ING MEGASERVICIOS S.A.S.

Son obligaciones y condiciones del presente contrato las contenidas en los estudios previos, invitación pública, propuesta del contratista y documento de aceptación.

3. POLIZAS

Aseguradora	Amparo	Fecha fin del amparo
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES DEL PERSONAL CONTRATADO PARA LA EJECUCION DEL CONTRATO	31/12/2029
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL BIEN	31/12/2027
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	CALIDAD DEL SERVICIO	31/12/2027
ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	30/06/2027

4. ACTIVIDADES

Actividad	Aspectos Relevantes	Unidad	Cant. Prog.	Cant. Ejec. Periodo	Cant. Ejec. Acum.	% Avance	Comentario avance
MANTENIMIENTO PREVENTIVO CORRECTIVO DE EQUIPOS DE ACONDICIONADO	SE TRAMITA PRIMER PAGO. Mediante memorando 0770-492532026 del 4 de mayo del 2026 se designó como	PORCENTAJE	100	13.5	13.5	13.5%	SE RECIBE EL SERVICIO SIN NINGUA NOVEDAD



SABS - SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS Informe de Supervisión

Informe No. 1-2026

Ciudad y fecha informe: TODAS LAS CUENCAS - D.A.R. NORTE, 20/05/2026

Nombre del Supervisor: RIOS GOMEZ NELLY ORFANY

Tipo CONTRATO **Número** 656 **Año** 2026

UBICADOS EN LA SEDE DE LA DIRECCIÓN AMBIENTAL REGIONAL NORTE, EN LA CIUDAD DE CARTAGO.	supervisor del contrato a la funcionaria Nelly Orfany Rios Gómez. Se firma CT CVC No. 656 el 24 de abril de 2026. CRP 1673 del 29 de abril del 2026. Se aprobó Póliza No. 580- 47-994000097774 expedida por ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA, que ampara el contrato con fecha 15 de mayo de 2026 y se elabora acta de inicio el 5 de mayo del 2026.						
--	---	--	--	--	--	--	--

5. INFORME GENERAL DE SUPERVISIÓN

El SUPERVISOR del CONTRATO CVC No. 656 de 2026, NELLY ORFANY RIOS GOMEZ, designada para realizar el acta de inicio mediante memorando 0770-492532026 del 4 de mayo del 2026, y teniendo en cuenta la necesidad del servicio y que el contratista prestó el servicio de mantenimiento preventivo y correctivo de los aires objeto del contrato a satisfacción en las instalaciones de la Sede de la DAR NORTE y que radicó la documentación y factura según el procedimiento establecido por la Corporación en el correo Facelectro, se da continuidad a la supervisión y a las demás funciones, deberes y obligaciones de ley con el fin de tramitar el primer pago del CONTRATO CVC No. 656 de 2026 al contratista ING MEGASERVICIOS S.A.S. y manifiesta que recibió de parte del CONTRATISTA y a entera satisfacción lo siguiente:

¿ Primer mantenimiento preventivo de 17 equipos de aire acondicionados ubicados en las oficinas de la sede de la Dirección Ambiental Regional Norte- Cartago, consistente en:

Actividades Realizadas a cada Aire Acondicionado:

- * Revisión de presión de refrigerante de los sistemas
- * Revisión de voltajes de los sistemas
- * Revisión de amperajes de las unidades, compresores, motores
- * Revisión de componentes eléctricos de las unidades
- * Lavado general de las serpentinas de la unidad condensadora y evaporadora
- * Lavado general de las estructuras de las unidades
- * Ajuste de aspas ventilador unidad condensadora, verificando que no se encuentre desajustada
- * Lubricación de rodamiento, correas y poleas de transmisión
- * Ajuste y limpieza de termostato, arrancadores magnéticos y controles automáticos
- * Ajuste válvulas de servicio de los motocompresores
- * Revisión de aislamientos de tuberías de refrigeración
- * Revisión estado de bandejas de condensación que no se encuentran obstruidos, ni con fugas de agua.



SABS - SISTEMA DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
Informe de Supervisión

Informe No. 1-2026

Ciudad y fecha Informe: TODAS LAS CUENCAS - D.A.R. NORTE, 20/05/2026

Nombre del Supervisor: RIOS GOMEZ NELLY ORFANY

Tipo CONTRATO Número 656 Año 2026

¿ Se realiza cambio de manueras de desagüe y aislante (rubatex) a 8 aires acondicionados de las siguientes oficinas: sala de reuniones, oficina 401, oficina 402, oficina 404, oficina 406, oficina 407, oficina 408 y oficina 411.

¿ Ser realiza cambio de Rubatex al aire ubicado en la oficina 405, oficina 409 y oficina 410.


¿ Se realiza carga de gas refrigerante de oficina 402: se observa baja carga de gas refrigerante 100 PSI, dejando el equipo en 125PSI, carga de 1 kilo de gas refrigerante R410.

¿ Aire acondicionado de la oficina 412, el equipo con fuga de gas refrigerante, se realiza revisión de componentes eléctricos y compresor el cual se encuentra averiado, se recomienda realizar cambio de compresor.

Por lo tanto, considero procedente el pago de la factura No. IMEG-556 por valor de DOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE (\$2,695,000.00).

Firma del Supervisor:

RIOS GOMEZ NELLY ORFANY



ING MEGASERVICIOS

Ingeniería en Mantenimiento y Servicios Especializados

Nít. 900729436-2

Fecha de Servicio de Mantenimiento: 01 de Mayo de 2026

Fecha de Informe: 06 de Mayo de 2026

**INFORME TÉCNICO PRIMER MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS CVC CARTAGO
VIGENCIA 2026**

Contrato: 0656 del 24 de Abril de 2026

Objeto: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO UBICADOS EN LA SEDE DE LA DIRECCIÓN AMBIENTAL REGIONAL NORTE, EN LA CIUDAD DE CARTAGO.

Fecha de Inicio: 04 de mayo de 2026

Fecha de Terminación: 31 de diciembre de 2026

Valor del Contrato: Diecinueve Millones Novecientos Cincuenta Mil Pesos (\$ 19.950.000)

Especificación Técnica

ITEM	UBICACIÓN DEL AIRE	REFERENCIA	CANT
1	Sala juntas	Aire acondicionado de 18000 btu tipo mini esplit modelo MS-1810E2 de Propiedad de la Corporación y asignado a la DAR Norte	1
2	Sala de Reuniones	Aire acondicionado de 18000 BTU tipo mini esplit modelo MS-1810E2 de Propiedad de la Corporación y asignado a la DAR Norte.	1
3	Oficina 401	Aire acondicionado LG de 9000 BTU tipo mini esplit modelo SA092CL N80 al servicio de la CVC.	1
4	Oficina 402	Aire acondicionado de 18000 BTU tipo mini esplit modelo MS-1810E2 de Propiedad de la Corporación y asignado a la DAR Norte.	1
5	Oficina 403	Aire acondicionado Blueline de 12000 BTU tipo mini esplit modelo MS-0910E2 de Propiedad de la Corporación y asignado a la DAR Norte.	1

6	Oficina 404	Aire acondicionado Midea Inverter tipo mini Split de 17000 BTU modelo modelo MSAFC-17CRDN1-NQ0W.	1
7	Oficina 405	Aire acondicionado Midea Inverter tipo mini Split DE 17000 BTU modelo MSAFC-17CRDN1-NQ0W.	1
8	Oficina 406	Aire acondicionado Midea Inverter, modelo MSAFB-11CRN1-NC1 de 12000 BTU.	1
9	Oficina 407	Aire acondicionado MIDEA, invertir modelo MSGPC-17CRFN8-NQ0W	1
10	Oficina 408	Aire acondicionado MIDEA, invertir modelo MSGPC-17CRFN8-NQ0W	1
11	Oficina 409	Aire acondicionado Mcquay inverter 18.000 BTU modelo MQMI-18018-CWF216A/MQQMI-18018-CCU216A	1
12	Oficina 410	Aire acondicionado CIAC, modelo CH41A-018-H3UIC de 18.000 BTU de Propiedad de la Corporación y asignado a la DAR Norte.	1
13	Oficina 411	Aire acondicionado Mcquay tipo mini split inverter 18.000 BTU modelo MQMI-18018-CWF216A/MQQMI-18018-CCU216A	1
14	Oficina 412	Aire acondicionado Mirage inverter 18.000 BTU, modelo EMF181E	1
15	Local 200 salón	Aire acondicionado Mirage inverter 18.000 BTU, modelo EMF1810	1
16	Local 200 salón	Aire acondicionado CD INVERTER modelo, MSI-1819E2	1
17	Local 200 abogados	Aire acondicionado Midea, modelo MSAFB-11CRN1-NC1 DE 12000 BTU.	1

Equipos y Herramientas Usadas para el Mantenimiento de Aires Acondicionados

Herramientas

- ✓ Manguera
- ✓ Extensión Eléctrica 30m
- ✓ Destornillador
- ✓ Voltímetro
- ✓ Pinza Voltiamperimetrica
- ✓ Manómetro de alta y de baja presión con sus respectivas mangueras.
- ✓ Herramientas Menores
- ✓ Hidrolavadora Karcher

Herramientas Menores

- ✓ Cepillos de Fibra Suave
- ✓ Paños
- ✓ Balde

Insumos





- ✓ Desincrustante
- ✓ Aceite para lubricación
- ✓ Gas refrigerante R410

Actividades Realizadas a cada Aire Acondicionado.





- ✓ Revisión de Presión de Refrigerante de los Sistemas
- ✓ Revisión de Voltajes de los Sistemas
- ✓ Revisión de Amperajes de las unidades, compresores, motores
- ✓ Revisión de componentes eléctricos de las unidades
- ✓ Lavado General de los Serpentes de la unidad condensadora y evaporadora
- ✓ Lavado general de las estructuras de las unidades
- ✓ Ajuste de Aspas ventilador unidad condensadora, verificando que no se encuentra desajustado.
- ✓ Lubricación de rodamientos, correas y poleas de transmisión
- ✓ Ajuste y Limpieza del termostato, arrancadores magnéticos y controles automáticos
- ✓ Ajuste válvulas de servicio de los motocompresores
- ✓ Revisión de aislamientos de tuberías de refrigeración
- ✓ Revisión estado de bandejas de condensación que no se encuentran obstruidos, ni con fugas de agua.

A continuación, se relaciona evidencia fotográfica de los mantenimientos realizados








CVC DAR NORTE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNIDADES EVAPORADORAS






**CVC DAR NORTE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNIDADES EVAPORADORAS**







CVC DAR NORTE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNIDADES CONDENSADORAS






CVC DAR NORTE
MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDADES CONDENSADORAS
CAMBIO DE MANGUERAS DE DESAGUE





CVC DAR NORTE
MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDADES CONDENSADORAS
CAMBIO DE MANGUERAS DE DESAGUE





CVC DAR NORTE
MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDADES CONDENSADORAS
CAMBIO DE MANGUERAS DE DESAGUE




CVC DAR NORTE
MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDADES CONDENSADORAS
CAMBIO DE MANGUERAS DE DESAGUE



CVC DAR NORTE
MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDADES CONDENSADORAS
CAMBIO DE MANGUERAS DE DESAGUE



**CVC DAR NORTE
MANTENIMIENTO CORRECTIVO UNIDADES CONDENSADORAS
CAMBIO DE MANGUERAS DE DESAGUE**






Se realiza cambio de Mangueras de Desagüe y Aislante (rubatex) a 8 equipos de aire acondicionado de las siguientes oficinas Sala de Reuniones, Oficina 401, Oficina 402, Oficina 404, Oficina 406, Oficina 407, Oficina 408, Oficina 411.

Se realiza cambio de Rubatex al aire ubicado en oficina 405, oficina 409, oficina 410.


CVC DAR NORTE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDADES CONDENSADORAS

Aire Acondicionado Oficina 402: Se observa equipo con baja carga de gas refrigerante 100 PSI, se realiza carga de gas refrigerante dejando el equipo en 125PSI -Carga de 1 kilo de gas refrigerante R410




CVC DAR NORTE
MANTENIMIENTO PREVENTIVO UNIDADES CONDENSADORAS

Aire Acondicionado Oficina 412: Se observa equipo con fuga de gas refrigerante, se realiza revisión de componentes eléctricos y compresor y se observa compresor averiado, se recomienda realizar cambio de compresor.



Agradezco su amable atención.

Cordialmente,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Paola Rondón', written in a cursive style.

Paola Rondón
Asesor Técnico
ING MEGASERVICIOS SAS

REPORTE FICHA TECNICA MANTENIMIENTO UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO No. 1

NOMBRE EMPRESA CONTRATANTE	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DAR NORTE CARTAGO	TIPO DE AIRE	MINISPLIT
DIRECCION DONDE ESTA UBICADO EL EQUIPO	CRA. 4 # 9 – 73 PISO 4 ED. TORRES DE SAN FRANCISCO	MARCA Y MODELO	BLUELINE MS-1810E2
OFICINA O DEPENDENCIA DONDE ESTA UBICADO EL EQUIPO	SALA DE JUNTAS	No. PLACA O REFERENCIA	D2003217308 15914120020
FECHA DEL MANTENIMIENTO	01 de Mayo de 2026	CAPACIDAD EN BTU	18000BTU
COMPAÑÍA QUE PRESTA EL SERVICIO	ING MEGASERVICIOS S.A.S		
NOMBRE DEL TECNICO QUE REALIZA EL MANTENIMIENTO	ANDRES HERNANDEZ		
NOMBRE DE INGENIERO SUPERVISOR	JORGE A. BUENO		
TIPO DE MANTENIMIENTO	CORRECTIVO MARQUE CON UNA X	PREVENTIVO MARQUE CON UNA X X	

DESCRIPCION	ACTIVIDAD REALIZADA SI O NO	DESCRIBIR FALLA O AVERIA IDENTIFICADO EN CADA COMPONENTE, SI EL COMPONENTE NO PRESENTA FALLA INDICARLO
LIMPIEZA		
Limpieza Serpentín Condensador	SI	
Limpieza Serpentín Evaporador	SI	
Limpieza de Filtros para Aire	SI	
Limpieza de desagüe y bandeja de condensado.	SI	
Limpieza y Ajuste de Termostato, arrancadores y controladores automáticos	SI	
AREA MECANICA		
Lubricación de Rodamientos y partes móviles	SI	
Lubricación de correas y Poleas	N/A	
Ajuste Aspas Ventilador y U. condensadora	SI	
Ajuste Válvulas Servicio Motocompresor	SI	
AREA ELECTRICA/ELECTRONICA		
Medición de Voltaje	SI	220V
Medición de Amperajes en Unidades, compresores y motores	SI	9.5 A
Limpieza de Tablero Electrónico	SI	
Limpieza de Tarjeta Electrónica	SI	
Revisión capacitores	SI	
Revisión sensores de temperatura	SI	
Revisión sensores de humedad	SI	
Revisión sensores de presión	SI	
AREA HIDRAULICA		
Revisión Bandejas de Condensación	SI	
Medición de Presión de gas refrigerante	SI	125PSI
Revisión de Aislamientos Tuberías de refrigeración	SI	

OBSERVACIONES GENERALES: Se realiza mantenimiento unidad Evaporadora y Condensadora, posteriormente se realiza el lavado y la limpieza de los filtros, se inyecta agua presión por las tuberías obstruidas con el fin de evacuar los residuos y restos de polvo. Se realiza la toma de medidas de amperaje y voltaje. Se realiza revisión de gas refrigerante R410 y se verifica el correcto funcionamiento de los sensores.

REPORTE FICHA TECNICA MANTENIMIENTO UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO No. 2

NOMBRE EMPRESA CONTRATANTE	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DAR NORTE CARTAGO	TIPO DE AIRE	MINISPLIT
DIRECCION DONDE ESTA UBICADO EL EQUIPO	CRA. 4 # 9 – 73 PISO 4 ED. TORRES DE SAN FRANCISCO	MARCA Y MODELO	BLUELINE MS-1810E2
OFICINA O DEPENDENCIA DONDE ESTA UBICADO EL EQUIPO	DIRECCION REGIONAL	No. PLACA O REFERENCIA	MS-1810E2
FECHA DEL MANTENIMIENTO	01 de Mayo de 2025	CAPACIDAD EN BTU	18000BTU
COMPAÑÍA QUE PRESTA EL SERVICIO	ING MEGASERVICIOS S.A.S		
NOMBRE DEL TECNICO QUE REALIZA EL MANTENIMIENTO	ANDRES HERNANDEZ		
NOMBRE DE INGENIERO SUPERVISOR	JORGE A. BUENO		
TIPO DE MANTENIMIENTO	CORRECTIVO MARQUE CON UNA X	PREVENTIVO MARQUE CON UNA X	
		X	
DESCRIPCION	ACTIVIDAD REALIZADA SI O NO	DESCRIBIR FALLA O AVERIA IDENTIFICADO EN CADA COMPONENTE, SI EL COMPONENTE NO PRESENTA FALLA INDICARLO	
LIMPIEZA			
Limpieza Serpentín Condensador	SI		
Limpieza Serpentín Evaporador	SI		
Limpieza de Filtros para Aire	SI		
Limpieza de desagüe y bandeja de condensado.	SI		
Limpieza y Ajuste de Termostato, arrancadores y controladores automáticos	SI		
AREA MECANICA			
Lubricación de Rodamientos y partes móviles	SI		
Lubricación de correas y Poleas	N/A		
Ajuste Aspas Ventilador y U. condensadora	SI		
Ajuste Válvulas Servicio Motocompresor	N/A		
AREA ELECTRICA/ELECTRONICA			
Medición de Voltaje	SI	220V	
Medición de Amperajes en Unidades, compresores y motores	SI	9.3 A	
Limpieza de Tablero Electronico	SI		
Limpieza de Tarjeta Electronica	SI		
Revisión capacitores	SI		
Revisión sensores de temperatura	SI		
Revisión sensores de humedad	SI		
Revisión sensores de presión	SI		
AREA HIDRAULICA			
Revisión Bandejas de Condensación	SI		
Medición de Presión de gas refrigerante	SI	125 PSI	
Revisión de Aislamientos Tuberías de refrigeración	SI		

OBSERVACIONES GENERALES: Se realiza mantenimiento unidad Evaporadora y Condensadora, posteriormente se realiza el lavado y la limpieza de los filtros, se inyecta agua presión por las tuberías obstruidas con el fin de evacuar los residuos y restos de polvo. Se realiza la toma de medidas de amperaje y voltaje. Se verifica gas refrigerante R410 y se verifica el correcto funcionamiento de los sensores.

REPORTE FICHA TECNICA MANTENIMIENTO UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO No. 3

NOMBRE EMPRESA CONTRATANTE	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DAR NORTE CARTAGO	TIPO DE AIRE	MINISPLIT
DIRECCION DONDE ESTA UBICADO EL EQUIPO	CRA. 4 # 9 – 73 PISO 4 ED. TORRES DE SAN FRANCISCO	MARCA Y MODELO	LG - SA 092C1
OFICINA O DEPENDENCIA DONDE ESTA UBICADO EL EQUIPO	OFICINA 401	No. PLACA O REFERENCIA	SA092CL
FECHA DEL MANTENIMIENTO	01 de Mayo de 2026	CAPACIDAD EN BTU	9000BTU
COMPAÑÍA QUE PRESTA EL SERVICIO	ING MEGASERVICIOS S.A.S		
NOMBRE DEL TECNICO QUE REALIZA EL MANTENIMIENTO	ANDRES HERNANDEZ Y CARLOS MEJIA		
NOMBRE DE INGENIERO SUPERVISOR	JORGE A. BUENO		
TIPO DE MANTENIMIENTO	CORRECTIVO MARQUE CON UNA X	PREVENTIVO MARQUE CON UNA X	

DESCRIPCION	ACTIVIDAD REALIZADA SI O NO	DESCRIBIR FALLA O AVERIA IDENTIFICADO EN CADA COMPONENTE, SI EL COMPONENTE NO PRESENTA FALLA INDICARLO
LIMPIEZA		
Limpieza Serpentin Condensador	SI	
Limpieza Serpentin Evaporador	SI	
Limpieza de Filtros para Aire	SI	
Limpieza de desagüe y bandeja de condensado.	SI	
Limpieza y Ajuste de Termostato, arrancadores y controladores automáticos	SI	
AREA MECANICA		
Lubricación de Rodamientos y partes móviles	SI	
Lubricación de correas y Poleas	N/A	
Ajuste Aspas Ventilador y U. condensadora	SI	
Ajuste Válvulas Servicio Motocompresor	N/A	
AREA ELECTRICA/ELECTRONICA		
Medición de Voltaje	SI	220V
Medición de Amperajes en Unidades, compresores y motores	SI	5.7 A
Limpieza de Tablero Electronico	SI	
Limpieza de Tarjeta Electronica	SI	
Revision capacitores	SI	
Revisión sensores de temperatura	SI	
Revisión sensores de humedad	SI	
Revisión sensores de presión	SI	
AREA HIDRAULICA		
Revisión Bandejas de Condensación	SI	
Medición de Presión de gas refrigerante	SI	65PSI
Revisión de Aislamientos Tuberías de refrigeración	SI	Cambio de Aislante Rubatex

OBSERVACIONES GENERALES: Se realiza mantenimiento unidad Evaporadora y Condensadora, posteriormente se realiza el lavado y la limpieza de los filtros, se inyecta agua presión por las tuberías obstruidas con el fin de evacuar los residuos y restos de polvo. Se realiza la toma de medidas de amperaje y voltaje. Se realiza revisión de gas refrigerante R22 y se verifica el correcto funcionamiento de los sensores.

OREPORTE FICHA TECNICA MANTENIMIENTO UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO No. 4

NOMBRE EMPRESA CONTRATANTE	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DAR NORTE CARTAGO	TIPO DE AIRE	MINISPLIT
DIRECCION DONDE ESTA UBICADO EL EQUIPO	CRA. 4 # 9 – 73 PISO 4 ED. TORRES DE SAN FRANCISCO	MARCA Y MODELO	BLUELINE MS-1810E2
OFICINA O DEPENDENCIA DONDE ESTA UBICADO EL EQUIPO	OFICINA 402	No. PLACA O REFERENCIA	D20225719041482 9120045
FECHA DEL MANTENIMIENTO	01 de Mayo de 2026	CAPACIDAD EN BTU	18000BTU
COMPAÑIA QUE PRESTA EL SERVICIO	ING MEGASERVICIOS S.A.S		
NOMBRE DEL TECNICO QUE REALIZA EL MANTENIMIENTO	ANDRES HERNANDEZ		
NOMBRE DE INGENIERO SUPERVISOR	JORGE A. BUENO		
TIPO DE MANTENIMIENTO	CORRECTIVO MARQUE CON UNA X	PREVENTIVO MARQUE CON UNA X X	

DESCRIPCION	ACTIVIDAD REALIZADA SI O NO	DESCRIBIR FALLA O AVERIA IDENTIFICADO EN CADA COMPONENTE, SI EL COMPONENTE NO PRESENTA FALLA INDICARLO
LIMPIEZA		
Limpieza Serpentin Condensador	SI	
Limpieza Serpentin Evaporador	SI	
Limpieza de Filtros para Aire	SI	
Limpieza de desagüe y bandeja de condensado.	SI	
Limpieza y Ajuste de Termostato, arrancadores y controladores automáticos	SI	
AREA MECANICA		
Lubricación de Rodamientos y partes móviles	SI	
Lubricación de correas y Poleas	N/A	
Ajuste Aspas Ventilador y U. condensadora	SI	Se observan tuercas y gusanillos desajustados por vibración de
Ajuste Válvulas Servicio Motocompresor	N/A	Unidad condensadora, vibración normal del equipo. esto
AREA ELECTRICA/ELECTRONICA		
Medición de Voltaje	SI	220V
Medición de Amperajes en Unidades, compresores y motores	SI	9.5 A
Limpieza de Tablero Electronico	SI	
Limpieza de Tarjeta Electronica	SI	
Revision capacitores	SI	
Revisión sensores de temperatura	SI	
Revisión sensores de humedad	SI	
Revisión sensores de presión	SI	
AREA HIDRAULICA		
Revisión Bandejas de Condensación	SI	
Medición de Presión de gas refrigerante	SI	Se encuentra presión N 100 PSI se carga a 125 PSI carga 1kg
Revisión de Aislamientos Tuberías de refrigeración	SI	Se realiza cambio de manguera de desagüe y cambio de aislante rubatex

OBSERVACIONES GENERALES Se realiza mantenimiento unidad Evaporadora y Condensadora, posteriormente se realiza el lavado y la limpieza de los filtros, se inyecta agua presión por las tuberías obstruidas con el fin de evacuar los residuos y restos de polvo. Se realiza la toma de medidas de amperaje y voltaje. Se verifica gas refrigerante R410 y se verifica el correcto funcionamiento de los sensores.

REPORTE FICHA TECNICA MANTENIMIENTO UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO No. 5

NOMBRE EMPRESA CONTRATANTE	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DAR NORTE CARTAGO	TIPO DE AIRE	MINISPLIT
DIRECCION DONDE ESTA UBICADO EL EQUIPO	CRA. 4 # 9 – 73 PISO 4 ED. TORRES DE SAN FRANCISCO	MARCA Y MODELO	BLUELINE MS- MS-0910E2
OFICINA O DEPENDENCIA DONDE ESTA UBICADO EL EQUIPO	OFICINA 403	No. PLACA O REFERENCIA	
FECHA DEL MANTENIMIENTO	01 de Mayo de 2026	CAPACIDAD EN BTU	12000BTU
COMPAÑÍA QUE PRESTA EL SERVICIO	ING MEGASERVICIOS S.A.S		
NOMBRE DEL TECNICO QUE REALIZA EL MANTENIMIENTO	ANDRES HERNANDEZ		
NOMBRE DE INGENIERO SUPERVISOR	JORGE A. BUENO		
TIPO DE MANTENIMIENTO	CORRECTIVO MARQUE CON UNA X	PREVENTIVO MARQUE CON UNA X X	

DESCRIPCION	ACTIVIDAD REALIZADA SI O NO	DESCRIBIR FALLA O AVERIA IDENTIFICADO EN CADA COMPONENTE, SI EL COMPONENTE NO PRESENTA FALLA INDICARLO
LIMPIEZA		
Limpieza Serpentin Condensador	SI	
Limpieza Serpentin Evaporador	SI	
Limpieza de Filtros para Aire	SI	
Limpieza de desagüe y bandeja de condensado.	SI	
Limpieza y Ajuste de Termostato, arrancadores y controladores automáticos	SI	
AREA MECANICA		
Lubricación de Rodamientos y partes móviles	SI	
Lubricación de correas y Poleas	N/A	
Ajuste Aspas Ventilador y U. condensadora	SI	
Ajuste Válvulas Servicio Motocompresor	N/A	
AREA ELECTRICA/ELECTRONICA		
Medición de Voltaje	SI	220V
Medición de Amperajes en Unidades, compresores y motores	SI	4.5 A
Limpieza de Tablero Electronico	SI	
Limpieza de Tarjeta Electronica	SI	
Revision capacitores	SI	
Revisión sensores de temperatura	SI	
Revisión sensores de humedad	SI	
Revisión sensores de presión	SI	
AREA HIDRAULICA		
Revisión Bandejas de Condensación	SI	
Medición de Presión de gas refrigerante	SI	125PSI
Revisión de Aislamientos Tuberías de refrigeración	SI	

OBSERVACIONES GENERALES: Se realiza mantenimiento unidad Evaporadora y Condensadora, posteriormente se realiza el lavado y la limpieza de los filtros, se inyecta agua presión por las tuberías obstruidas con el fin de evacuar los residuos y restos de polvo. Se realiza la toma de medidas de amperaje y voltaje. Se realiza revisión de carga de gas refrigerante R410 y se verifica el correcto funcionamiento de los sensores.

REPORTE FICHA TECNICA MANTENIMIENTO UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO No. 6

NOMBRE EMPRESA CONTRATANTE	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DAR NORTE CARTAGO	TIPO DE AIRE	MINISPLIT
DIRECCION DONDE ESTA UBICADO EL EQUIPO	CRA. 4 # 9 – 73 PISO 4 ED. TORRES DE SAN FRANCISCO	MARCA Y MODELO	BLUELINE MS-1810E2
OFICINA O DEPENDENCIA DONDE ESTA UBICADO EL EQUIPO	OFICINA 404	No. PLACA O REFERENCIA	
FECHA DEL MANTENIMIENTO	01 de Mayo de 2026	CAPACIDAD EN BTU	18000BTU
COMPañIA QUE PRESTA EL SERVICIO	ING MEGASERVICIOS S.A.S		
NOMBRE DEL TECNICO QUE REALIZA EL MANTENIMIENTO	ANDRES HERNANDEZ		
NOMBRE DE INGENIERO SUPERVISOR	JORGE A. BUENO		
TIPO DE MANTENIMIENTO	CORRECTIVO MARQUE CON UNA X	PREVENTIVO MARQUE CON UNA X X	

DESCRIPCION	ACTIVIDAD REALIZADA SI O NO	DESCRIBIR FALLA O AVERIA IDENTIFICADO EN CADA COMPONENTE, SI EL COMPONENTE NO PRESENTA FALLA INDICARLO
LIMPIEZA		
Limpieza Serpentin Condensador	SI	
Limpieza Serpentin Evaporador	SI	
Limpieza de Filtros para Aire	SI	
Limpieza de desagüe y bandeja de condensado.	SI	
Limpieza y Ajuste de Termostato, arrancadores y controladores automáticos	SI	
AREA MECANICA		
Lubricación de Rodamientos y partes móviles	SI	
Lubricación de correas y Poleas	N/A	
Ajuste Aspas Ventilador y U. condensadora	SI	
Ajuste Válvulas Servicio Motocompresor	N/A	
AREA ELECTRICA/ELECTRONICA		
Medición de Voltaje	SI	220V
Medición de Amperajes en Unidades, compresores y motores	SI	9.3 A
Limpieza de Tablero Electronico	SI	
Limpieza de Tarjeta Electronica	SI	
Revisión capacitores	SI	
Revisión sensores de temperatura	SI	
Revisión sensores de humedad	SI	
Revisión sensores de presión	SI	
AREA HIDRAULICA		
Revisión Bandejas de Condensación	SI	
Medición de Presión de gas refrigerante	SI	125PSI
Revisión de Aislamientos Tuberías de refrigeración	SI	Se realiza cambio de manguera de desagüe y aislamiento rubatex

OBSERVACIONES GENERALES: Se realiza mantenimiento unidad Evaporadora y Condensadora, posteriormente se realiza el lavado y la limpieza de los filtros, se inyecta agua presión por las tuberías obstruidas con el fin de evacuar los residuos y restos de polvo. Se realiza la toma de medidas de amperaje y voltaje. Se realiza revisión de gas refrigerante R410 y se verifica el correcto funcionamiento de los sensores.

REPORTE FICHA TECNICA MANTENIMIENTO UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO No. 7

NOMBRE EMPRESA CONTRATANTE	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DAR NORTE CARTAGO	TIPO DE AIRE	MINISPLIT
DIRECCION DONDE ESTA UBICADO EL EQUIPO	CRA. 4 # 9 – 73 PISO 4 ED. TORRES DE SAN FRANCISCO	MARCA Y MODELO	MIDEA
OFICINA O DEPENDENCIA DONDE ESTA UBICADO EL EQUIPO	OFICINA 405	No. PLACA O REFERENCIA	MSAFC17
FECHA DEL MANTENIMIENTO	01 de Mayo de 2026	CAPACIDAD EN BTU	17000BTU
COMPAÑÍA QUE PRESTA EL SERVICIO	ING MEGASERVICIOS S.A.S		
NOMBRE DEL TECNICO QUE REALIZA EL MANTENIMIENTO	ANDRES HERNANDEZ		
NOMBRE DE INGENIERO SUPERVISOR	JORGE A. BUENO		
TIPO DE MANTENIMIENTO	CORRECTIVO MARQUE CON UNA X	PREVENTIVO MARQUE CON UNA X X	

DESCRIPCION	ACTIVIDAD REALIZADA SI O NO	DESCRIBIR FALLA O AVERIA IDENTIFICADO EN CADA COMPONENTE, SI EL COMPONENTE NO PRESENTA FALLA INDICARLO
LIMPIEZA		
Limpieza Serpentin Condensador	SI	
Limpieza Serpentin Evaporador	SI	
Limpieza de Filtros para Aire	SI	
Limpieza de desagüe y bandeja de condensado.	SI	
Limpieza y Ajuste de Termostato, arrancadores y controladores automáticos	SI	
AREA MECANICA		
Lubricación de Rodamientos y partes móviles	SI	
Lubricación de correas y Poleas	N/A	
Ajuste Aspas Ventilador y U. condensadora	SI	
Ajuste Válvulas Servicio Motocompresor	N/A	
AREA ELECTRICA/ELECTRONICA		
Medición de Voltaje	SI	220V
Medición de Amperajes en Unidades, compresores y motores	SI	9.5 A
Limpieza de Tablero Electronico	SI	
Limpieza de Tarjeta Electronica	SI	
Revision capacitores	SI	
Revisión sensores de temperatura	SI	
Revisión sensores de humedad	SI	
Revisión sensores de presión	SI	
AREA HIDRAULICA		
Revisión Bandejas de Condensación	SI	
Medición de Presión de gas refrigerante	SI	125 PSI
Revisión de Aislamientos Tuberías de refrigeración	SI	Se realiza cambio de aislamiento rubatex

OBSERVACIONES GENERALES: Se realiza mantenimiento unidad Evaporadora y Condensadora, posteriormente se realiza el lavado y la limpieza de los filtros, se inyecta agua presión por las tuberías obstruidas con el fin de evacuar los residuos y restos de polvo. Se realiza la toma de medidas de amperaje y voltaje. Se realiza revisión de carga de gas refrigerante R410 y se verifica el correcto funcionamiento de los sensores.

REPORTE FICHA TECNICA MANTENIMIENTO UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO No. 8

NOMBRE EMPRESA CONTRATANTE	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DAR NORTE CARTAGO	TIPO DE AIRE	MINISPLIT
DIRECCION DONDE ESTA UBICADO EL EQUIPO	CRA. 4 # 9 – 73 PISO 4 ED. TORRES DE SAN FRANCISCO	MARCA Y MODELO	MSAFB11
OFICINA O DEPENDENCIA DONDE ESTA UBICADO EL EQUIPO	OFICINA 406	No. PLACA O REFERENCIA	MIDEA
FECHA DEL MANTENIMIENTO	01 de Mayo de 2026	CAPACIDAD EN BTU	12000BTU
COMPañIA QUE PRESTA EL SERVICIO	ING MEGASERVICIOS S.A.S		
NOMBRE DEL TECNICO QUE REALIZA EL MANTENIMIENTO	ANDRES HERNANDEZ		
NOMBRE DE INGENIERO SUPERVISOR	JORGE A. BUENO		
TIPO DE MANTENIMIENTO	CORRECTIVO MARQUE CON UNA X	PREVENTIVO MARQUE CON UNA X X	
DESCRIPCION	ACTIVIDAD REALIZADA SI O NO	DESCRIBIR FALLA O AVERIA IDENTIFICADO EN CADA COMPONENTE, SI EL COMPONENTE NO PRESENTA FALLA INDICARLO	
LIMPIEZA			
Limpieza Serpentín Condensador	SI		
Limpieza Serpentín Evaporador	SI		
Limpieza de Filtros para Aire	SI		
Limpieza de desagüe y bandeja de condensado.	SI		
Limpieza y Ajuste de Termostato, arrancadores y controladores automáticos	SI		
AREA MECANICA			
Lubricación de Rodamientos y partes móviles	SI		
Lubricación de correas y Poleas	N/A		
Ajuste Aspas Ventilador y U. condensadora	SI		
Ajuste Válvulas Servicio Motocompresor	SI		
AREA ELECTRICA/ELECTRONICA			
Medición de Voltaje	SI	220V	
Medición de Amperajes en Unidades, compresores y motores	SI	5.3 A	
Limpieza de Tablero Electronico	SI		
Limpieza de Tarjeta Electronica	SI		
Revisión capacitores	SI		
Revisión sensores de temperatura	SI		
Revisión sensores de humedad	SI		
Revisión sensores de presión	SI		
AREA HIDRAULICA			
Revisión Bandejas de Condensación	SI		
Medición de Presión de gas refrigerante	SI	125 PSI	
Revisión de Aislamientos Tuberías de refrigeración	SI	Se realiza cambio de manguera de desagüe y aislamiento rubatex.	

OBSERVACIONES GENERALES: Se realiza mantenimiento unidad Evaporadora y Condensadora, posteriormente se realiza el lavado y la limpieza de los filtros, se inyecta agua presión por las tuberías obstruidas con el fin de evacuar los residuos y restos de polvo. Se realiza la toma de medidas de amperaje y voltaje. Se realiza carga de carga de gas refrigerante R410 y se verifica el correcto funcionamiento de los sensores.

REPORTE FICHA TECNICA MANTENIMIENTO UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO No. 9

NOMBRE EMPRESA CONTRATANTE	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DAR NORTE CARTAGO	TIPO DE AIRE	MINISPLIT
DIRECCION DONDE ESTA UBICADO EL EQUIPO	CRA. 4 # 9 – 73 PISO 4 ED. TORRES DE SAN FRANCISCO	MARCA Y MODELO	MIDEA
OFICINA O DEPENDENCIA DONDE ESTA UBICADO EL EQUIPO	OFICINA 407	No. PLACA O REFERENCIA	MSGPC17
FECHA DEL MANTENIMIENTO	01 de Mayo de 2026	CAPACIDAD EN BTU	17000BTU
COMPAÑÍA QUE PRESTA EL SERVICIO	ING MEGASERVICIOS S.A.S		
NOMBRE DEL TECNICO QUE REALIZA EL MANTENIMIENTO	ANDRES HERNANDEZ		
NOMBRE DE INGENIERO SUPERVISOR	JORGE A. BUENO		
TIPO DE MANTENIMIENTO	CORRECTIVO MARQUE CON UNA X	PREVENTIVO MARQUE CON UNA X X	

DESCRIPCION	ACTIVIDAD REALIZADA SI O NO	DESCRIBIR FALLA O AVERIA IDENTIFICADO EN CADA COMPONENTE, SI EL COMPONENTE NO PRESENTA FALLA INDICARLO
LIMPIEZA		
Limpieza Serpentin Condensador	SI	
Limpieza Serpentin Evaporador	SI	
Limpieza de Filtros para Aire	SI	
Limpieza de desagüe y bandeja de condensado.	SI	
Limpieza y Ajuste de Termostato, arrancadores y controladores automáticos	SI	
AREA MECANICA		
Lubricación de Rodamientos y partes móviles	SI	
Lubricación de correas y Poleas	N/A	
Ajuste Aspas Ventilador y U. condensadora	SI	
Ajuste Válvulas Servicio Motocompresor	SI	
AREA ELECTRICA/ELECTRONICA		
Medición de Voltaje	SI	220V
Medición de Amperajes en Unidades, compresores y motores	SI	9.7 A
Limpieza de Tablero Electronico	SI	
Limpieza de Tarjeta Electronica	SI	
Revision capacitores	SI	
Revisión sensores de temperatura	SI	
Revisión sensores de humedad	SI	
Revisión sensores de presión	SI	
AREA HIDRAULICA		
Revisión Bandejas de Condensación	SI	
Medición de Presión de gas refrigerante	SI	125 PSI
Revisión de Aislamientos Tuberías de refrigeración	SI	Se realiza cambio de manguera de desagüe y cambio de aislamiento rubatex

OBSERVACIONES GENERALES: Se realiza mantenimiento unidad Evaporadora y Condensadora, posteriormente se realiza el lavado y la limpieza de los filtros, se inyecta agua presión por las tuberías obstruidas con el fin de evacuar los residuos y restos de polvo. Se realiza la toma de medidas de amperaje y voltaje. Se realiza carga de gas refrigerante R410 y se verifica el correcto funcionamiento de los sensores.

REPORTE FICHA TECNICA MANTENIMIENTO UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO No. 10

NOMBRE EMPRESA CONTRATANTE	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DAR NORTE CARTAGO	TIPO DE AIRE	MINISPLIT
DIRECCION DONDE ESTA UBICADO EL EQUIPO	CRA. 4 # 9 – 73 PISO 4 ED. TORRES DE SAN FRANCISCO	MARCA Y MODELO	MIDEA
OFICINA O DEPENDENCIA DONDE ESTA UBICADO EL EQUIPO	OFICINA 408	No. PLACA O REFERENCIA	MSGPC17
FECHA DEL MANTENIMIENTO	01 de Mayo de 2026	CAPACIDAD EN BTU	17000BTU
COMPAÑÍA QUE PRESTA EL SERVICIO	ING MEGASERVICIOS S.A.S		
NOMBRE DEL TECNICO QUE REALIZA EL MANTENIMIENTO	ANDRES HERNANDEZ		
NOMBRE DE INGENIERO SUPERVISOR	JORGE A. BUENO		
TIPO DE MANTENIMIENTO	CORRECTIVO MARQUE CON UNA X	PREVENTIVO MARQUE CON UNA X X	

DESCRIPCION	ACTIVIDAD REALIZADA SI O NO	DESCRIBIR FALLA O AVERIA IDENTIFICADO EN CADA COMPONENTE, SI EL COMPONENTE NO PRESENTA FALLA INDICARLO
LIMPIEZA		
Limpieza Serpentín Condensador	SI	
Limpieza Serpentín Evaporador	SI	
Limpieza de Filtros para Aire	SI	
Limpieza de desagüe y bandeja de condensado	SI	
Limpieza y Ajuste de Termostato, arrancadores y controladores	SI	
AREA MECANICA		
Lubricación de Rodamientos y partes móviles	SI	
Lubricación de correas y Poleas	N/A	
Ajuste Aspas Ventilador y U. condensadora	SI	
Ajuste Válvulas Servicio Motocompresor	SI	
AREA ELECTRICA/ELECTRONICA		
Medición de Voltaje	SI	208V
Medición de Amperajes en Unidades, compresores y motores	SI	9.5 A
Limpieza de Tablero Electronico	SI	
Limpieza de Tarjeta Electronica	SI	
Revisión capacitores	SI	
Revisión sensores de temperatura	SI	
Revisión sensores de humedad	SI	
Revisión sensores de presión	SI	
AREA HIDRAULICA		
Revisión Bandejas de Condensación	SI	
Medición de Presión de gas refrigerante	SI	125 PSI
Revisión de Aislamientos Tuberías de refrigeración	SI	Se realiza cambio de manguera de desagüe y cambio de aislamiento rubatex

OBSERVACIONES GENERALES: Se realiza mantenimiento unidad Evaporadora y Condensadora, posteriormente se realiza el lavado y la limpieza de los filtros, se inyecta agua presión por las tuberías obstruidas con el fin de evacuar los residuos y restos de polvo. Se realiza la toma de medidas de amperaje y voltaje. Se realiza revisión de gas refrigerante R410 y se verifica el correcto funcionamiento de los sensores. Se observa compresor sobrecalentando.

REPORTE FICHA TECNICA MANTENIMIENTO UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO No. 11

NOMBRE EMPRESA CONTRATANTE	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DAR NORTE CARTAGO	TIPO DE AIRE	MINSPLIT INVERTER
DIRECCION DONDE ESTA UBICADO EL EQUIPO	CRA. 4 # 9 – 73 PISO 4 ED. TORRES DE SAN FRANCISCO	MARCA Y MODELO	MCQUAY
OFICINA O DEPENDENCIA DONDE ESTA UBICADO EL EQUIPO	OFICINA 409 CUARTO UPS	No. PLACA O REFERENCIA	MQM118
FECHA DEL MANTENIMIENTO	01 de Mayo de 2026	CAPACIDAD EN BTU	18000BTU
COMPAÑÍA QUE PRESTA EL SERVICIO	ING MEGASERVICIOS S.A.S		
NOMBRE DEL TECNICO QUE REALIZA EL MANTENIMIENTO	ANDRES HERNANDEZ		
NOMBRE DE INGENIERO SUPERVISOR	JORGE A. BUENO		
TIPO DE MANTENIMIENTO	CORRECTIVO MARQUE CON UNA X	PREVENTIVO MARQUE CON UNA X X	

DESCRIPCION	ACTIVIDAD REALIZADA SI O NO	DESCRIBIR FALLA O AVERIA IDENTIFICADO EN CADA COMPONENTE, SI EL COMPONENTE NO PRESENTA FALLA INDICARLO
LIMPIEZA		
Limpieza Serpentin Condensador	SI	
Limpieza Serpentin Evaporador	SI	
Limpieza de Filtros para Aire	SI	
Limpieza de desagüe y bandeja de condensado.	SI	
Limpieza y Ajuste de Termostato, arrancadores y controladores automáticos	SI	
AREA MECANICA		
Lubricación de Rodamientos y partes móviles	SI	
Lubricación de correas y Poleas	N/A	
Ajuste Aspas Ventilador y U. condensadora	SI	
Ajuste Válvulas Servicio Motocompresor	SI	
AREA ELECTRICA/ELECTRONICA		
Medición de Voltaje	SI	220V
Medición de Amperajes en Unidades, compresores y motores	SI	9.8 A
Limpieza de Tablero Electrónico	SI	
Limpieza de Tarjeta Electrónica	SI	
Revisión capacitores	SI	
Revisión sensores de temperatura	SI	
Revisión sensores de humedad	SI	
Revisión sensores de presión	SI	
AREA HIDRAULICA		
Revisión Bandejas de Condensación	SI	
Medición de Presión de gas refrigerante	SI	125 PSI
Revisión de Aislamientos Tuberías de refrigeración	SI	Se realiza cambio de aislamiento rubatex

OBSERVACIONES GENERALES: Se realiza mantenimiento unidad Evaporadora y Condensadora, posteriormente se realiza el lavado y la limpieza de los filtros, se inyecta agua presión por las tuberías obstruidas con el fin de evacuar los residuos y restos de polvo. Se realiza la toma de medidas de amperaje y voltaje. Se realiza revision de gas refrigerante R410 y se verifica el correcto funcionamiento de los sensores.

REPORTE FICHA TECNICA MANTENIMIENTO UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO No. 12

NOMBRE EMPRESA CONTRATANTE	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DAR NORTE CARTAGO	TIPO DE AIRE	MINISPLIT
DIRECCION DONDE ESTA UBICADO EL EQUIPO	CRA. 4 # 9 – 73 PISO 4 ED. TORRES DE SAN FRANCISCO	MARCA Y MODELO	CIAC CH41A-018-H3U1C
OFICINA O DEPENDENCIA DONDE ESTA UBICADO EL EQUIPO	OFICINA 410	No. PLACA O REFERENCIA	123048000 300C4170210
FECHA DEL MANTENIMIENTO	01 de Mayo de 2026	CAPACIDAD EN BTU	18000BTU
COMPAÑÍA QUE PRESTA EL SERVICIO	ING MEGASERVICIOS S.A.S		
NOMBRE DEL TECNICO QUE REALIZA EL MANTENIMIENTO	ANDRES HERNANDEZ		
NOMBRE DE INGENIERO SUPERVISOR	JORGE A. BUENO		
TIPO DE MANTENIMIENTO	CORRECTIVO MARQUE CON UNA X	PREVENTIVO MARQUE CON UNA X X	

DESCRIPCION	ACTIVIDAD REALIZADA SI O NO	DESCRIBIR FALLA O AVERIA IDENTIFICADO EN CADA COMPONENTE, SI EL COMPONENTE NO PRESENTA FALLA INDICARLO
LIMPIEZA		
Limpieza Serpentin Condensador	SI	
Limpieza Serpentin Evaporador	SI	
Limpieza de Filtros para Aire	SI	
Limpieza de desagüe y bandeja de condensado.	SI	
Limpieza y Ajuste de Termostato, arrancadores y controladores automáticos	SI	
AREA MECANICA		
Lubricación de Rodamientos y partes móviles	SI	
Lubricación de correas y Poleas	N/A	
Ajuste Aspas Ventilador y U. condensadora	SI	
Ajuste Válvulas Servicio Motocompresor	SI	
AREA ELECTRICA/ELECTRONICA		
Medición de Voltaje	SI	220V
Medición de Amperajes en Unidades, compresores y motores	SI	9.3 A
Limpieza de Tablero Electronico	SI	
Limpieza de Tarteria Electronica	SI	
Revision capacitores	SI	
Revisión sensores de temperatura	SI	
Revisión sensores de humedad	SI	
Revisión sensores de presión	SI	
AREA HIDRAULICA		
Revisión Bandejas de Condensación	SI	
Medición de Presión de gas refrigerante	SI	125PSI
Revisión de Aislamientos Tuberías de refrigeración	SI	Se realiza cambio de aislamiento rubatex

OBSERVACIONES GENERALES: Se realiza mantenimiento unidad Evaporadora y Condensadora, posteriormente se realiza el lavado y la limpieza de los filtros, se inyecta agua presión por las tuberías obstruidas con el fin de evacuar los residuos y restos de polvo. Se realiza la toma de medidas de amperaje y voltaje. Se realiza revision de gas refrigerante R410 y se verifica el correcto funcionamiento de los sensores.

REPORTE FICHA TECNICA MANTENIMIENTO UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO No. 13

NOMBRE EMPRESA CONTRATANTE	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DAR NORTE CARTAGO	TIPO DE AIRE	MINISPLIT
DIRECCION DONDE ESTA UBICADO EL EQUIPO	CRA. 4 # 9 – 73 PISO 4 ED. TORRES DE SAN FRANCISCO	MARCA Y MODELO	MCQUAY
OFICINA O DEPENDENCIA DONDE ESTA UBICADO EL EQUIPO	OFICINA 411	No. PLACA O REFERENCIA	MQM118
FECHA DEL MANTENIMIENTO	01 de Mayo de 2026	CAPACIDAD EN BTU	18000BTU
COMPAÑÍA QUE PRESTA EL SERVICIO	ING MEGASERVICIOS S.A.S		
NOMBRE DEL TECNICO QUE REALIZA EL MANTENIMIENTO	ANDRES HERNANDEZ		
NOMBRE DE INGENIERO SUPERVISOR	JORGE A. BUENO		
TIPO DE MANTENIMIENTO	CORRECTIVO MARQUE CON UNA X	PREVENTIVO MARQUE CON UNA X X	

DESCRIPCION	ACTIVIDAD REALIZADA SI O NO	DESCRIBIR FALLA O AVERIA IDENTIFICADO EN CADA COMPONENTE, SI EL COMPONENTE NO PRESENTA FALLA INDICARLO
LIMPIEZA		
Limpieza Serpentín Condensador	SI	
Limpieza Serpentín Evaporador	SI	
Limpieza de Filtros para Aire	SI	
Limpieza de desagüe y bandeja de condensado.	SI	
Limpieza y Ajuste de Termostato, arrancadores y controladores automáticos	SI	
AREA MECANICA		
Lubricación de Rodamientos y partes móviles	SI	
Lubricación de correas y Poleas	N/A	
Ajuste Aspas Ventilador y U. condensadora	SI	
Ajuste Válvulas Servicio Motocompresor	SI	
AREA ELECTRICA/ELECTRONICA		
Medición de Voltaje	SI	220V
Medición de Amperajes en Unidades, compresores y motores	SI	9.7 A
Limpieza de Tablero Electronico	SI	
Limpieza de Tarjeta Electronica	SI	
Revisión capacitores	SI	
Revisión sensores de temperatura	SI	
Revisión sensores de humedad	SI	
Revisión sensores de presión	SI	
AREA HIDRAULICA		
Revisión Bandejas de Condensación	SI	
Medición de Presión de gas refrigerante	SI	125 PSI
Revisión de Aislamientos Tuberías de refrigeración	SI	Se realiza cambio de manguera de desagüe y cambio de aislamiento rubatex

OBSERVACIONES GENERALES: Se realiza mantenimiento unidad Evaporadora y Condensadora, posteriormente se realiza el lavado y la limpieza de los filtros, se inyecta agua presión por las tuberías obstruidas con el fin de evacuar los residuos y restos de polvo. Se realiza la toma de medidas de amperaje y voltaje. Se verifica carga de gas refrigerante R410 y se verifica el correcto funcionamiento de los sensores.

REPORTE FICHA TECNICA MANTENIMIENTO UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO No. 14

NOMBRE EMPRESA CONTRATANTE	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DAR NORTE CARTAGO	TIPO DE AIRE	MINSPLIT
DIRECCION DONDE ESTA UBICADO EL EQUIPO	CRA. 4 # 9 – 73 PISO 4 ED. TORRES DE SAN FRANCISCO	MARCA Y MODELO	MIRAGE
OFICINA O DEPENDENCIA DONDE ESTA UBICADO EL EQUIPO	OFICINA 412	No. PLACA O REFERENCIA	EMF181E
FECHA DEL MANTENIMIENTO	01 de Mayo de 2026	CAPACIDAD EN BTU	18000BTU
COMPAÑÍA QUE PRESTA EL SERVICIO	ING MEGASERVICIOS S.A.S		
NOMBRE DEL TECNICO QUE REALIZA EL MANTENIMIENTO	ANDRES HERNANDEZ		
NOMBRE DE INGENIERO SUPERVISOR	JORGE A. BUENO		
TIPO DE MANTENIMIENTO	CORRECTIVO MARQUE CON UNA X	PREVENTIVO MARQUE CON UNA X X	

DESCRIPCION	ACTIVIDAD REALIZADA SI O NO	DESCRIBIR FALLA O AVERIA IDENTIFICADO EN CADA COMPONENTE, SI EL COMPONENTE NO PRESENTA FALLA INDICARLO
LIMPIEZA		
Limpieza Serpentín Condensador	SI	
Limpieza Serpentín Evaporador	SI	
Limpieza de Filtros para Aire	SI	
Limpieza de desagüe y bandeja de condensado.	SI	
Limpieza y Ajuste de Termostato, arrancadores y controladores	SI	
AREA MECANICA		
Lubricación de Rodamientos y partes móviles	SI	Se observa fuga y fisura en el compresor. Se recomienda realizar cambio de compresor. El equipo se encuentra fuera
Lubricación de correas y Poleas	N/A	De funcionamiento.
Ajuste Aspas Ventilador y U. condensadora	SI	
Ajuste Válvulas Servicio Motocompresor	SI	
AREA ELECTRICA/ELECTRONICA		
Medición de Voltaje	SI	220V
Medición de Amperajes en Unidades, compresores y motores	SI	8.3 A
Limpieza de Tablero Electronico	SI	
Limpieza de Tarjeta Electronica	SI	
Revisión capacitores	SI	
Revisión sensores de temperatura	SI	
Revisión sensores de humedad	SI	
Revisión sensores de presión	SI	
AREA HIDRAULICA		
Revisión Bandejas de Condensación	SI	
Medición de Presión de gas refrigerante	SI	0 PSI
Revisión de Aislamientos Tuberías de refrigeración	SI	

OBSERVACIONES GENERALES: Se realiza mantenimiento unidad Evaporadora y Condensadora, posteriormente se realiza el lavado y la limpieza de los filtros, se inyecta agua presión por las tuberías obstruidas con el fin de evacuar los residuos y restos de polvo. Se realiza la toma de medidas de amperaje y voltaje. Se realiza revisión de gas refrigerante R410 y se verifica el correcto funcionamiento de los sensores.

REPORTE FICHA TECNICA MANTENIMIENTO UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO No. 15

NOMBRE EMPRESA CONTRATANTE	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DAR NORTE CARTAGO	TIPO DE AIRE	MINISPLIT
DIRECCION DONDE ESTA UBICADO EL EQUIPO	CRA. 4 # 9 – 73 PISO 4 ED. TORRES DE SAN FRANCISCO	MARCA Y MODELO	MIRAGE INVERTER
OFICINA O DEPENDENCIA DONDE ESTA UBICADO EL EQUIPO	LOCAL 200 – CUARTO DE SISTEMAS	No. PLACA O REFERENCIA	EMF1815
FECHA DEL MANTENIMIENTO	01 de Mayo de 2026	CAPACIDAD EN BTU	18000BTU
COMPAÑIA QUE PRESTA EL SERVICIO	ING MEGASERVICIOS S.A.S		
NOMBRE DEL TECNICO QUE REALIZA EL MANTENIMIENTO	ANDRES HERNANDEZ		
NOMBRE DE INGENIERO SUPERVISOR	JORGE A. BUENO		
TIPO DE MANTENIMIENTO	CORRECTIVO MARQUE CON UNA X	PREVENTIVO MARQUE CON UNA X X	

DESCRIPCION	ACTIVIDAD REALIZADA SI O NO	DESCRIBIR FALLA O AVERIA IDENTIFICADO EN CADA COMPONENTE, SI EL COMPONENTE NO PRESENTA FALLA INDICARLO
LIMPIEZA		
Limpieza Serpentin Condensador	SI	
Limpieza Serpentin Evaporador	SI	
Limpieza de Filtros para Aire	SI	
Limpieza de desagüe y bandeja de condensado.	SI	
Limpieza y Ajuste de Termostato, arrancadores y controladores automáticos	SI	
AREA MECANICA		
Lubricación de Rodamientos y partes móviles	SI	
Lubricación de correas y Poleas	N/A	
Ajuste Aspas Ventilador y U. condensadora	SI	
Ajuste Válvulas Servicio Motocompresor	SI	
AREA ELECTRICA/ELECTRONICA		
Medición de Voltaje	SI	220V
Medición de Amperajes en Unidades, compresores y motores	SI	9.7 A
Limpieza de Tablero Electronico	SI	
Limpieza de Tarjeta Electronica	SI	
Revisión capacitores	SI	
Revisión sensores de temperatura	SI	
Revisión sensores de humedad	SI	
Revisión sensores de presión	SI	
AREA HIDRAULICA		
Revisión Bandejas de Condensación	SI	
Medición de Presión de gas refrigerante	SI	125 PSI
Revisión de Aislamientos Tuberías de refrigeración	SI	

OBSERVACIONES GENERALES: Se realiza mantenimiento unidad Evaporadora y Condensadora, posteriormente se realiza el lavado y la limpieza de los filtros, se inyecta agua presión por las tuberías obstruidas con el fin de evacuar los residuos y restos de polvo. Se realiza la toma de medidas de amperaje y voltaje. Se realiza revisión de gas refrigerante R410 y se verifica el correcto funcionamiento de los sensores.

REPORTE FICHA TECNICA MANTENIMIENTO UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO No. 16

NOMBRE EMPRESA CONTRATANTE	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DAR NORTE CARTAGO	TIPO DE AIRE	MINISPLIT
DIRECCION DONDE ESTA UBICADO EL EQUIPO	CRA. 4 # 9 – 73 PISO 4 ED. TORRES DE SAN FRANCISCO	MARCA Y MODELO	BLUELINE INVERTER
OFICINA O DEPENDENCIA DONDE ESTA UBICADO EL EQUIPO	LOCAL 200	No. PLACA O REFERENCIA	
FECHA DEL MANTENIMIENTO	01 de Mayo de 2026	CAPACIDAD EN BTU	18000BTU
COMPAÑIA QUE PRESTA EL SERVICIO	ING MEGASERVICIOS S.A.S		
NOMBRE DEL TECNICO QUE REALIZA EL MANTENIMIENTO	ANDRES HERNANDEZ		
NOMBRE DE INGENIERO SUPERVISOR	JORGE A. BUENO		
TIPO DE MANTENIMIENTO	CORRECTIVO MARQUE CON UNA X	PREVENTIVO MARQUE CON UNA X X	

DESCRIPCION	ACTIVIDAD REALIZADA SI O NO	DESCRIBIR FALLA O AVERIA IDENTIFICADO EN CADA COMPONENTE, SI EL COMPONENTE NO PRESENTA FALLA INDICARLO
LIMPIEZA		
Limpieza Serpentín Condensador	SI	
Limpieza Serpentín Evaporador	SI	
Limpieza de Filtros para Aire	SI	
Limpieza de desagüe y bandeja de condensado.	SI	
Limpieza y Ajuste de Termostato, arrancadores y controladores automáticos	SI	
AREA MECANICA		
Lubricación de Rodamientos y partes móviles	SI	
Lubricación de correas y Poleas	N/A	
Ajuste Aspas Ventilador y U. condensadora	SI	
Ajuste Válvulas Servicio Motocompresor	SI	
AREA ELECTRICA/ELECTRONICA		
Medición de Voltaje	SI	220V
Medición de Amperajes en Unidades, compresores y motores	SI	9.8 A
Limpieza de Tablero Electronico	SI	
Limpieza de Tarjeta Electronica	SI	
Revisión capacitores	SI	
Revisión sensores de temperatura	SI	
Revisión sensores de humedad	SI	
Revisión sensores de presión	SI	
AREA HIDRAULICA		
Revisión Bandejas de Condensación	SI	
Medición de Presión de gas refrigerante	SI	125 PSI
Revisión de Aislamientos Tuberías de refrigeración	SI	

OBSERVACIONES GENERALES: Se realiza mantenimiento unidad Evaporadora y Condensadora, posteriormente se realiza el lavado y la limpieza de los filtros, se inyecta agua presión por las tuberías obstruidas con el fin de evacuar los residuos y restos de polvo. Se realiza la toma de medidas de amperaje y voltaje. Se verifica gas refrigerante R410 y se verifica el correcto funcionamiento de los sensores.

REPORTE FICHA TECNICA MANTENIMIENTO UNIDADES DE AIRE ACONDICIONADO No. 17

NOMBRE EMPRESA CONTRATANTE	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DAR NORTE CARTAGO	TIPO DE AIRE	MINISPLIT
DIRECCION DONDE ESTA UBICADO EL EQUIPO	CRA. 4 # 9 – 73 PISO 4 ED. TORRES DE SAN FRANCISCO	MARCA Y MODELO	MIDEA
OFICINA O DEPENDENCIA DONDE ESTA UBICADO EL EQUIPO	LOCAL 200 – oficina abogados	No. PLACA O REFERENCIA	MSAFB-11CRN1-NC1
FECHA DEL MANTENIMIENTO	01 de Mayo de 2026	CAPACIDAD EN BTU	12000BTU
COMPAÑÍA QUE PRESTA EL SERVICIO	ING MEGASERVICIOS S.A.S		
NOMBRE DEL TECNICO QUE REALIZA EL MANTENIMIENTO	ANDRES HERNANDEZ		
NOMBRE DE INGENIERO SUPERVISOR	JORGE A. BUENO		
TIPO DE MANTENIMIENTO	CORRECTIVO MARQUE CON UNA X	PREVENTIVO MARQUE CON UNA X X	

DESCRIPCION	ACTIVIDAD REALIZADA SI O NO	DESCRIBIR FALLA O AVERIA IDENTIFICADO EN CADA COMPONENTE, SI EL COMPONENTE NO PRESENTA FALLA INDICARLO
LIMPIEZA		
Limpieza Serpentín Condensador	SI	
Limpieza Serpentín Evaporador	SI	
Limpieza de Filtros para Aire	SI	
Limpieza de desagüe y bandeja de condensado.	SI	Cambio de Bomba de Desagüe
Limpieza y Ajuste de Termostato, arrancadores y controladores automáticos	SI	
AREA MECANICA		
Lubricación de Rodamientos y partes móviles	SI	
Lubricación de correas y Poleas	N/A	
Ajuste Aspas Ventilador y U. condensadora	SI	
Ajuste Válvulas Servicio Motocompresor	SI	
AREA ELECTRICA/ELECTRONICA		
Medición de Voltaje	SI	220V
Medición de Amperajes en Unidades, compresores y motores	SI	9.0 A
Limpieza de Tablero Electronico	SI	
Limpieza de Tarjeta Electronica	SI	
Revisión capacitores	SI	
Revisión sensores de temperatura	SI	
Revisión sensores de humedad	SI	
Revisión sensores de presión	SI	
AREA HIDRAULICA		
Revisión Bandejas de Condensación	SI	
Medición de Presión de gas refrigerante	SI	125 PSI
Revisión de Aislamientos Tuberías de refrigeración	SI	

OBSERVACIONES GENERALES: Se realiza mantenimiento de Evaporadora y Condensadora, posteriormente se realiza el lavado y la limpieza de los filtros, se inyecta agua presión por las tuberías obstruidas con el fin de evacuar los residuos y restos de polvo. Se realiza la toma de medidas de amperaje, voltaje y se verifica gas refrigerante.

DIAN

Autorización Numeración de Facturación


1876

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764098502122



(415)7707212489984(8020) 001876409850212 2

5. Número de Identificación Tributaria - NIT	8. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres
9 0 0 7 2 9 4 3 6	2				

11. Razón social
ING MEGASERVICIOS SAS

12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Pereira	Cód.
	1 6

24. Dirección
AV 30 DE AGOSTO 31 64 IN 201

25. País Colombia	26. Departamento Risaralda	27. Municipio Pereira
----------------------	-------------------------------	--------------------------

La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido.

Las vigencias de los rangos de numeración de facturación se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial.

Si el obligado a facturar; no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante.

Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos.

El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.

Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T.

Firma del funcionario autorizado

Firma del solicitante



1001. Apellidos y nombres BUENO CHAMORRO JORGE ALBERTO
 1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía
 1003. No. Identificación 16232933 1004. DV 0
 1005. Cod. Representación Representante Legal Principal
 1006. Organización ING MEGASERVICIOS SAS

984. Apellidos y nombres
 985. Cargo
 989. Dependencia
 990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI
 991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION
 992. Área
 993. Establecimiento

997. Fecha formalización 2 0 2 5-0 9-1 1/1 1:5 8:4 3

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

18764098502122




(415)7707212489984(8020) 001876409850212 2

5. Número de Identificación Tributaria - NIT 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
 9 0 0 7 2 9 4 3 6 | 2

11. Razón social
 ING MEGASERVICIOS SAS

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

Ítem	29. Establecimiento	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
1	MEGACONTROL DEL EJE CAFETERO S.A.S AV 30 DE AGOSTO 31 64 IN 201	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	IMEG	501	1 000	24	AUTORIZACIÓN	1
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									



**FORMATO CERTIFICACIÓN APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y
PARAFISCALES DE PERSONA JURÍDICA**


El Suscrito Jorge Alberto Bueno Chamorro, en mi condición de Representante legal identificado con cédula de ciudadanía 16232933 expedida en Cartago, certifica que la sociedad ING MEGASERVICIOS SAS, identificada con NIT. 900729436-2, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de la presente certificación. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

Conforme el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016, bajo la gravedad de juramento, manifiesto que me encuentro exonerado del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el art. 50 de la Ley 789 de 2002 y la Ley 1150 de 2007.

Dada en Pereira a los diecinueve (19) días de Mayo de 2026.

Se firma según el caso por



Firma

Jorge Alberto Bueno Chamorro
Representante Legal
C.C. No.16232933

**CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE PAGO DE OBLIGACIONES FRENTE AL SISTEMA DE
SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL**

Pereira, 19 de Mayo de 2026

Señores
CORPORACION REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA
CVC DAR CARTAGO
Contrato No. COT 0656 de 2026
Cartago

Nombre o Razón Social: ING MEGASERVICIOS S.A.S

El suscrito certifica que la empresa ING MEGASERVICIOS S.A.S identificada con NIT 900729436-2, de conformidad con lo estipulado en el parágrafo 2 del artículo 50 de Ley 789 de 2002 modificado por el artículo 1 de la Ley 828 de 2003 y artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. Ha cumplido con el pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las cajas de compensación familiar, como también a los pagos de nómina durante los últimos 4 años, incluyendo los últimos (6) meses anteriores.


Nota:

ING MEGASERVICIOS S.A.S identificada con NIT 900729436-2 durante la vigencia 2015 y 2016 estuvo acogida al sistema de retenciones en la fuente para el recaudo del impuesto sobre la Renta para la equidad CREE. Según lo establecido en la Ley 1607 del año 2012.

ING MEGASERVICIOS S.A.S identificada con NIT 900729436-2 a partir del año 2017 se acoge al artículo 65 de la ley 1819 de diciembre 29 de 2016, que adiciona el artículo 114-1 al estatuto tributario.

Dada en Pereira a los diecinueve (19) días de Mayo de 2026.

Cordialmente,



Jorge A. Bueno
Representante Legal
c.c 16232933

CERTIFICACIÓN NO OBLIGADOS AL PAGO DE APORTES PARAFISCALES

Pereira, 19 de Mayo de 2026

Señores
CORPORACION REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA
CVC DAR CARTAGO
Contrato No. COT 0656 de 2026
Cartago

Nombre o Razón Social: ING MEGASERVICIOS S.A.S

Los Suscritos certifican que la empresa ING MEGASERVICIOS S.A.S identificada con NIT 900729436-2 se encuentra exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud de acuerdo al artículo 65 de la ley 1819 de diciembre 29 de 2016, que adiciona el artículo 114-1 del estatuto tributario.

ARTÍCULO 65. Adiciónese el artículo 114-1 del Estatuto Tributario el cual quedará así:


Artículo 114-1. Exoneración de aportes. Estarán exoneradas del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, correspondientes a los trabajadores que devenguen, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Dada en Pereira a los diecinueve (19) días de Mayo de 2026.


Cordialmente,




Yida Ospina Rodríguez
Contador Público
Tarjeta Profesional No. 105123-T
C.C 57.418.248



Jorge A. Bueno
Representante Legal
c.c 16232933





CERTIFICACIÓN NO OBLIGADO REVISOR FISCAL

Pereira, 19 de Mayo de 2026

Señores
CORPORACION REGIONAL DEL VALLE DEL CAUCA
CVC DAR CARTAGO
Contrato No. COT 0656 de 2026
Cartago

Nombre o Razón Social: ING MEGASERVICIOS S.A.S


El suscrito certifica que la empresa ING MEGASERVICIOS S.A.S identificada con NIT 900729436-2, no se encuentra obligada a tener Revisor Fiscal, puesto que no se encuentra catalogada dentro de las sociedades a que se refiere el artículo 203 del código de comercio.

De igual modo, tampoco cumple con las condiciones descritas en el parágrafo 2 del artículo 13 de la Ley 43 de 1990, la cual dice:

"Será obligatorio tener Revisor fiscal en todas las sociedades comerciales, de cualquier naturaleza, cuyos activos brutos a 31 de diciembre del año inmediatamente anterior sean o excedan el equivalente de cinco mil salarios mínimos y/o cuyos ingresos brutos durante el año inmediatamente anterior sean o excedan al equivalente a tres mil salarios mínimos."

Dada en Pereira a los diecinueve (19) días de Mayo de 2026.

Cordialmente,




Jorge A. Bueno
Representante Legal
c.c 16232933

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

141189399541



(415)7707212489984(8020) 000014118939954 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional 14. Buzón electrónico

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente 25. Tipo de documento 26. Número de Identificación 28. País 29. Departamento 30. Ciudad/Municipio 31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres 35. Razón social 36. Nombre comercial 37. Signa

UBICACIÓN




38. País 39. Departamento 40. Ciudad/Municipio 41. Dirección principal 42. Correo electrónico 43. Código postal 44. Teléfono 1 45. Teléfono 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación			
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		51. Código	52. Número establecimientos
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código 1	50. Código 2		
<input type="text" value="8129"/>	<input type="text" value="20140509"/>	<input type="text" value="4390"/>	<input type="text" value="20160701"/>	<input type="text" value="3312"/>	<input type="text" value="4923"/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value="3"/>

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 55- Informante de Beneficiarios Finales 07- Retención en la fuente a título de renta 09- Retención en la fuente en el impuesto 14- Informante de exogena 42- Obligado a llevar contabilidad 48 - Impuesto sobre las ventas - IVA 52 - Facturador electrónico



Usuarios aduaneros										Exportadores									
54. Código										55. Forma		56. Tipo		Servicio					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	1	2	3	1	2	3		
<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>
<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>	<input type="text" value=""/>

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI NO 60. No. de Folios:

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre BUENO CHAMORRO JORGE ALBERTO
985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141189399541



(415)7707212469984(8020) 000014118939954 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)
9 0 0 7 2 9 4 3 6 | 2

6. DV | 12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Pereira

14. Buzón electrónico
6

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	<input type="text" value="2"/>	63. Formas asociativas	<input type="text" value="1 2"/>	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	<input type="text"/>
65. Fondos	<input type="text"/>	66. Cooperativas	<input type="text"/>	67. Sociedades y organismos extranjeros	<input type="text"/>
68. Sin personería jurídica	<input type="text"/>	69. Otras organizaciones no clasificadas	<input type="text"/>	70. Beneficio	<input type="text" value="1"/>

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento	1. Constitución	2. Reforma	Composición del Capital	
71. Clase	0 4	0 4	82. Nacional	1 0 0 %
72. Número		1	83. Nacional público	0 . 0 %
73. Fecha	2 0 1 4 0 2 2 0	2 0 1 6 0 2 0 4	84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
74. Número de notaría			85. Extranjero	0 %
75. Entidad de registro	0 3	0 3	86. Extranjero público	0 . 0 %
76. Fecha de registro	2 0 1 4 0 2 2 5	2 0 1 6 0 2 1 0	87. Extranjero privado	0 . 0 %
77. No. Matricula mercantil	1 8 1 1 2 2 5 8	1 8 1 1 2 2 5 8		
78. Departamento	6 6	6 6		
79. Ciudad/Municipio	2 7	2 7		
Vigencia				
80. Desde	2 0 1 4 0 2 2 0			
81. Hasta	3 0 0 0 1 2 3 1			

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control
Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 6 0 8 2 2		
2				
3				
4				
5				

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV
97. Nombre o razón social de la matriz o controlante			
170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	
173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP			

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141189399541



(415)7707212489984(8020) 000014118939954 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 7 2 9 4 3 6

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Pereira

14. Buzón electrónico

6

Representación

98. Representación

REPRS LEGAL PRIN

1 8

99. Fecha inicio ejercicio representación

2 0 1 4 0 6 1 3

100. Tipo de documento

Cédula de Ciudadaní

1 3

101. Número de identificación

1 6 2 3 2 9 3 3

102. DV

1

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

BUENO

105. Segundo apellido

CHAMORRO

106. Primer nombre

JORGE

107. Otros nombres

ALBERTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

98. Representación

99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento

101. Número de identificación

102. DV

103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido

105. Segundo apellido

106. Primer nombre

107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)

109. DV

110. Razón social representante legal

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141189399541



(415)7707212489984(8020) 000014118939954 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 7 2 9 4 3 6 | 2

6. DV

12. Dirección seccional
Impuestos y Aduanas de Pereira

14. Buzón electrónico

6

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal


124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada	
135. Fecha de nombramiento			

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional
140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres
144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada	
147. Fecha de nombramiento			

Contador

148. Tipo de documento Cédula de Ciudadanía	149. Número de identificación 1 3 5 7 4 1 8 2 4 8	150. DV	151. Número de tarjeta profesional 1 0 5 1 2 3
152. Primer apellido OSPINA	153. Segundo apellido RODRIGUEZ	154. Primer nombre YIDA	155. Otros nombres DEL CARMEN
156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada	
159. Fecha de nombramiento 2 0 2 2 0 4 2 9			



Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

141189399541



(415)7707212489984(8020) 000014118939954 1

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 0 7 2 9 4 3 6

6. DV

2

12. Dirección seccional

Impuestos y Aduanas de Pereira

14. Buzón electrónico

6

Establecimientos, agencias, sucursales, oficinas, sedes o negocios entre otros

160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales 8 1 2 9	162. Nombre del establecimiento MEGACONTROL DEL EJE CAFETERO S.A.S	
163. Departamento Risaralda 6 6	164. Ciudad/Municipio Pereira 0 0 1	165. Dirección AV 30 DE AGOSTO 31 64 IN 201	
166. Número de matrícula mercantil 1 8 1 1 2 2 9 9	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 4, 0 2, 2 7	168. Teléfono 3 1 6 2 8 5 5 2 8 6	
166. Número de matrícula mercantil 0 0 0 5 8 7 8 0	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 8, 0 3, 1 4	168. Teléfono 3 1 6 2 8 5 5 2 8 6	
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales 8 1 2 9	162. Nombre del establecimiento ING MEGASERVICIOS 2	
163. Departamento Valle del Cauca 7 6	164. Ciudad/Municipio Roldanillo 6 2 2	165. Dirección VDA TIERRA BLANCA C DE ISUGO FCA EL OASIS	
166. Número de matrícula mercantil 0 0 0 5 8 7 8 0	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 0 8, 0 3, 1 4	168. Teléfono 3 1 6 2 8 5 5 2 8 6	
160. Tipo de establecimiento Establecimiento de comerci 0 2	161. Actividad económica Otras actividades de limpieza de edificios e instalaciones industriales 8 1 2 9	162. Nombre del establecimiento ING MEGASERVICIOS 1	
163. Departamento Cundinamarca 2 5	164. Ciudad/Municipio Mosquera 4 7 3	165. Dirección CL 17 7 B 16	
166. Número de matrícula mercantil 9 5 5 5 6	167. Fecha de la matrícula mercantil 2 0 1 5, 0 6, 0 1	168. Teléfono 3 1 6 2 8 5 5 2 8 6	

Certificación Bancaria



Bogotá D. C., 27 de Abril de 2026

Señores
A QUIEN INTERESE
Ciudad

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que el cliente **ING MEGASERVICIOS SAS** identificado con NIT **900729436** a la fecha de expedición de esta certificación se encuentra al día con sus obligaciones de cuentas y tiene con el Banco los siguientes productos:

NOMBRE PRODUCTO	NO. DE PRODUCTO	ESTADO
CUENTA CORRIENTE	721-000000-57	ACTIVA

El manejo de este (os) producto (s) es adecuado y responde a las condiciones y compromisos adquiridos con BANCOLOMBIA.

Estamos a su disposición para confirmar la anterior información, a través de los siguientes números: Medellín: (57-4) 510 90 00 \ Barranquilla: (57-5) 361 88 88 \ Bogotá: (57-1) 343 00 00 \ Cali: (57-2) 554 05 05 \ Resto del país: 01800 09 12345

Atentamente,

Yury Emilce Guerrero Ruiz

CENTRO DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS PYME

* Importante: Esta constancia sólo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.